DNCP

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL | Presidencia de la República del Paraguay | PARAGUAY TODOS Y TODAS | SENEPA

SERVICIO NACIONAL DE ERRADICACION DEL PALUDISMO - SENEPA
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES Nº 04

Anexo al Decreto 3866/2010

Cuadro Comparativo de Ofertas

LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS N°13/2012 "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OFICINAS DEL EDIFICIO CENTRAL DEL SENEPA"

LOTE 01: MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OFICINAS- EDIFICIO CENTRAL DEL SENEPA

Items	Código de Catálogo	Descripción	BETA INGENIERIA S.A.				JR CONSTRUCTORA				FUSION 2000 S.R.L.			
			Unidad de medida	Cant.	Precio Unitario IVA Incluido	Precio Total IVA Incluido	Unidad de medida	Cant.	Precio Unitario IVA Incluido	Precio Total Iva Incluido	Unidad de medida	Cant.	Precio Unitario IVA Incluido	Precio Total Iva Incluido
1	72101601-001	Reparación de techo: cambio de chapas metálicas en último piso de edificio central-Dpto. infraestructura y Sshh.	m2	12,00	77.500	930.000	m2	12,00	148.800	1.785.600	m2	12,00	150.000	1.800.000
2	72103003-001	Demolición de paredes en secretaria de RRHH y legajos para colocación de vidrio fijo. Medidas 1.80x1.10.	m2	3,96	28.750	113.850	m2	3,96	20.925	82.863	m2	3,96	20.000	79.200
3	72103003-001	Demolición de revoque	m2	24,00	33.750	810.000	m2	24,00	9.300	223.200	m2	24,00	10.000	240.000
4	72101607-006	Revoque de aberturas de paredes en secretaria de RRHH Y legajos, para colocación de vidrio fijo.	ml	11,20	34.804	389.805	ml	11,20	23.250	260.400	ml	11,20	50.000	560.000
5	72102508-001	Provisión y colocación de cerámica de 20 x30, o de mayores dimensiones, color a elegir, tipo piso-pared, en escalera de planta baja, de madera a cubrir la humedad. Incluye alisada previa, con aislante de humedad.	m2	25,00	70.000	1.750.000	m2	25,00	150.738	3.768.450	m2	25,00	120.000	3.000.000
6	72102602-004	Provisión y colocación de paño de vidrio fijo de 6mm en jefatura de RRHH y Legajos, incluye perfileria metálica para soporte de vidrio.	m2	3,96	500.000	1.980.000	m2	3,96	320.850	1.270.566	m2	3,96	200.000	792.000
7	72102802-004	Construcción de muro faltante en lindero con el Hospital del Quemado, con pilares de HºAº (030x030) casa 2 metros, con muro revocado, sobre base existente. h=2,00m e=015 de HºAº(030x030) casa 2 metros, con muro revocado, sobre base existente. h=2,00m e=015.	m2	44,00	176.138	7.750.072	m2	44,00	170.000	7.480.000	m2	44,00	200.000	8.800.000
					SUB TOTAL (IVA INCLUIDO)	13.723.727			SUB TOTAL (IVA INCLUIDO)	14.871.079			SUB TOTAL (IVA INCLUIDO)	15.271.200

Gustavo Jara
Adjudicaciones UOC
SENEPA

CP CAROLINA GODOY
Jefa
Dpto. UOC - SENEPA

Lic. Gustavo Adolfo Baez
DIRECTOR ADMINISTRATIVO
SENEPA

DR. SILVIO ORTEGA ROLÓN
DIRECTOR GENERAL
SENEPA

DNCP

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL | Presidencia de la República del Paraguay | PARAGUAY TODOS Y TODAS

SENEPA

SERVICIO NACIONAL DE ERRADICACION DEL PALUDISMO - SENEPA
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES Nº 04

Anexo al Decreto 3866/2010

Cuadro Comparativo de Ofertas

LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS N°13/2012 "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OFICINAS DEL EDIFICIO CENTRAL DEL SENEPA"

Items	Código de Catálogo	Descripción	BETA INGENIERIA S.A.				JR CONSTRUCTORA				FUSION 2000 S.R.L.			
			Unidad de medida	Cant.	Precio Unitario IVA Incluido	Precio Total IVA Incluido	Unidad de medida	Cant.	Precio Unitario IVA Incluido	Precio Total Iva Incluido	Unidad de medida	Cant.	Precio Unitario IVA Incluido	Precio Total Iva Incluido
8	72102304-009	Reparación y adecuación de desague pluvial existente, (rejilla abierta)ver especificaciones correspondientes.	ml	28,00	155.000	**4.340.000**	ml	28,00	107.493	**3.009.804**	ml	28,00	150.000	**4.200.000**
9	72102304-009	Prov., adecuación y colocación de rejilla de piso abierta en desague pluvial de patio 30x30. Incluye terminación de piso de HºAº	unidad	6,00	476.250	**2.857.500**	unidad	6,00	276.908	**1.661.448**	unidad	6,00	100.000	**600.000**
10	72101601-002	Provisión y colocación de cielo raso de placas de yeso acartonado en el último piso, similar al existente en auditorio último piso tipo durlock s/ nueva estructura metálica, incluye retiro de la estructura existente.	m2	195,00	118.750	**23.156.250**	m2	195,00	149.000	**29.055.000**	m2	195,00	150.000	**29.250.000**
11	72102508-001	Provisión, colocación de piso cerámico, alto trafico PI 4 a elegir, en salón del depósito Planta alta, s/ alisada existente incl. los materiales necesarios para su colocación y terminación incluye piso de escalera de acceso y balcón.	m2	360,00	85.787	**30.883.320**	m2	360,00	92.300	**33.228.000**	m2	360,00	120.000	**43.200.000**
12	72102602-007	Provisión y colocación de mampara de eucatex en edificio de depósito planta baja, para separación de depósitos de documentos para sala de reuniones y oficinas del Departamento ZOR.	m2	120,00	175.000	**21.000.000**	m2	120,00	178.000	**21.360.000**	m2	120,00	300.000	**36.000.000**
13	72102602-005	Puertas de eucatex a colocar en oficina de ZOR (Ex Entomología) Y Depósitos en nuevo edificio.	unidad	6,00	840.000	**5.040.000**	unidad	6,00	462.900	**2.777.400**	unidad	6,00	500.000	**3.000.000**
14	72102602-006	Polarizado de puertas y ventanas, espejado	m2	300,00	87.500	**26.250.000**	m2	300,00	84.000	**25.200.000**	m2	300,00	30.000	**9.000.000**
					SUB TOTAL (IVA INCLUIDO)	**113.527.070**			**SUB TOTAL (IVA INCLUIDO)**	**116.291.652**			**SUB TOTAL (IVA INCLUIDO)**	**125.250.000**

Gustavo Jara
Adjudicaciones UOC
SENEPA

CP CAROLINA GODOY
Jefa
Dpto. UOC - SENEPA

Lic. Gustavo [illegible]
DIRECTOR ADMINISTRATIVO
SENEPA

DR. SILVIO ORTEGA BOLÓN
DIRECTOR GENERAL
SENEPA

D.N.C.P

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL | Presidencia de la República del Paraguay | PARAGUAY TODOS Y TODAS | SENEPA

SERVICIO NACIONAL DE ERRADICACION DEL PALUDISMO - SENEPA
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES Nº 04

Anexo al Decreto 3866/2010

Cuadro Comparativo de Ofertas

LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS N°13/2012 "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OFICINAS DEL EDIFICIO CENTRAL DEL SENEPA"

Items	Código de Catálogo	Descripción	BETA INGENIERIA S.A.				JR CONSTRUCTORA				FUSION 2000 S.R.L.			
			Unidad de medida	Cant.	Precio Unitario IVA Incluido	Precio Total IVA Incluido	Unidad de medida	Cant.	Precio Unitario IVA Incluido	Precio Total Iva Incluido	Unidad de medida	Cant.	Precio Unitario IVA Incluido	Precio Total Iva Incluido
15	72102401-001	Pintura látex exterior con aislación del edificio de SENEPA.	m2	500,00	21.250	10.625.000	m2	500,00	20.000	10.000.000	m2	500,00	60.000	30.000.000
16	72102401-002	Pintura al látex interior c/ enduido, de marca reconocida y de acuerdo a los colores y diseños establecidos por la fiscalización.	m2	250,00	18.750	4.687.500	m2	250,00	25.000	6.250.000	m2	250,00	30.000	7.500.000
17	72102304-002	Colocación de inodoro en sh de damas en los diversos pisos, donde existen vestidores, incluye todo (retiro de piso existente, provisión y colocación de inodoros con todos los elementos y artefactos necesarios para el funcionamiento de los mismos.	unidad	6,00	1.258.724	7.552.344	unidad	6,00	307.908	1.847.448	unidad	6,00	500.000	3.000.000
18	72102508-001	Provisión y colocación de piso cerámico en SSHH donde serán colocados los inodoros, incluye alisada previa, color a elección de la fiscalización.	m2	18,66	53.750	1.002.975	m2	18,66	99.200	1.851.072	m2	18,66	100.000	1.866.000
			TOTAL LOTE 01 (IVA INCLUIDO)			151.118.616	TOTAL LOTE 01 (IVA INCLUIDO)			151.111.251	TOTAL LOTE 01 (IVA INCLUIDO)			182.887.200

Gustavo Jara
Adjudicaciones UOC
SENEPA

CP CAROLINA GODOY
Jefa
Dpto. UOC - SENEPA

Lic. Guillermo Adolfo Irala Lopez
DIRECTOR ADMINISTRATIVO
SENEPA

DR. GERVIO ORTEGA ROLÓN
DIRECTOR GENERAL
SENEPA

DNCP

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL | Presidencia de la República del Paraguay | PARAGUAY TODOS Y TODAS | SENEPA

SERVICIO NACIONAL DE ERRADICACION DEL PALUDISMO - SENEPA
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES N° 04

Anexo al Decreto 3866/2010

Cuadro Comparativo de Ofertas

LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS N°13/2012 "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OFICINAS DEL EDIFICIO CENTRAL DEL SENEPA"

LOTE 02: MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OFICINAS- ZONA XI - FERNANDO DE LA MORA

Items	Código de Catálogo	Descripción	BETA INGENIERIA S.A.				JR CONSTRUCTORA				FUSION 2000 S.R.L.			
			Unidad de medida	Cant.	Precio Unitario IVA Incluido	Precio Total IVA Incluido	Unidad de medida	Cant.	Precio Unitario IVA Incluido	Precio Total Iva Incluido	Unidad de medida	Cant.	Precio Unitario IVA Incluido	Precio Total Iva Incluido
1	72101601-001	Reparación de techo: cambio de chapas metálicas en último piso de edificio Central – Salón Multiuso.	m2	18,00	77.500	**1.395.000**	m2	18,00	148.800	**2.678.400**	m2	18,00	150.000	**2.700.000**
2	72103003-001	Demolición de revoque con humedad en diversas dependencias, especialmente en edificio de chapas y una parte de edificio de tejas.	m2	50,00	28.750	**1.437.500**	m2	50,00	9.300	**465.000**	m2	50,00	50.000	**2.500.000**
3	72101607-006	Revoque con hidrófugo en paredes interiores y exteriores.	m2	50,00	34.804	**1.740.200**	m2	50,00	40.300	**2.015.000**	m2	50,00	50.000	**2.500.000**
4	72101601-002	Provisión y colocación de cielo raso de placas de yeso acartonado en todo el salón de tinglado.	m2	100,00	118.750	**11.875.000**	m2	100,00	168.950	**16.895.000**	m2	100,00	150.000	**15.000.000**
5	72102508-001	Provisión y colocación de paneles acrílicos (fibrocarbonato) sobre estructura metálica, color y modelo a elegir, incluye todo para su colocación.	m2	25,00	508.750	**12.718.750**	m2	25,00	416.950	**10.423.750**	m2	25,00	400.000	**10.000.000**
6	72102508-001	Provisión y colocación de piso cerámico antideslizante- PI 5 , bajo techo de policarbonato a colocar, incluye base, contrapiso y alisada previa. Piso tipo Layota existente en el lugar.	m2	9,00	85.787	**772.083**	m2	9,00	63.550	**571.950**	m2	9,00	200.000	**1.800.000**
7	72102401-001	Pintura al Latex exterior, previo tratamiento con hidrófugo.	m2	280,00	16.250	**4.550.000**	m2	280,00	27.125	**7.595.000**	m2	280,00	50.000	**14.000.000**
8	72102401-002	Pintura al Latex interior de marca reconocida, con enduido.	m2	298,00	16.250	**4.842.500**	m2	298,00	30.690	**9.145.620**	m2	298,00	30.000	**8.940.000**
9	72102602-005	Cambio de abertura de madera, tipo placa en SSHH, personal y archivo de 0.80.	unidad	2,00	360.625	**721.250**	unidad	2,00	534.750	**1.069.500**	unidad	2,00	250.000	**500.000**
			SUB TOTAL (IVA INCLUIDO)			**40.052.283**	**SUB TOTAL (IVA INCLUIDO)**			**50.859.220**	**SUB TOTAL (IVA INCLUIDO)**			**57.940.000**

Gustavo Jara
Adjudicaciones UOC
SENEPA

CP CAROLINA GODOY
Jefa
Dpto. UOC - SENEPA

Lic. [illegible]
DIRECTOR ADMINISTRATIVO
SENEPA

DR. SILVIO ORTEGA ROLÓN
DIRECTOR GENERAL
SENEPA

DNCP

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL | Presidencia de la República del Paraguay | PARAGUAY TODOS Y TODAS

SENEPA

SERVICIO NACIONAL DE ERRADICACION DEL PALUDISMO - SENEPA
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES N° 04

Anexo al Decreto 3866/2010

Cuadro Comparativo de Ofertas

LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS N°13/2012 "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OFICINAS DEL EDIFICIO CENTRAL DEL SENEPA"

Items	Código de Catálogo	Descripción	BETA INGENIERIA S.A.				JR CONSTRUCTORA				FUSION 2000 S.R.L.			
			Unidad de medida	Cant.	Precio Unitario IVA Incluido	Precio Total IVA Incluido	Unidad de medida	Cant.	Precio Unitario IVA Incluido	Precio Total Iva Incluido	Unidad de medida	Cant.	Precio Unitario IVA Incluido	Precio Total Iva Incluido
10	72102602-005	Cambio de abertura de madera, tipo placa en SSHH, personal y archivo de 0,70.	Unidad	1,00	360.625	360.625	Unidad	1,00	527.000	527.000	Unidad	1,00	250.000	250.000
11	72102508-001	Reparación de piso tipo Layota en tapa colocada sobre desague.	unidad	1,00	250.000	250.000	unidad	1,00	28.675	28.675	unidad	1,00	150.000	150.000
12	72101601-001	Provisión y colocación de techo de chapa en estacionamiento vehicular, sobre base de estructura metálica, caño circular de de 1 y ½" de sección (4,00 x 10,00).	m2	40,00	175.000	7.000.000	m2	40,00	277.450	11.098.000	m2	40,00	200.000	8.000.000
13	72131601-012	Pintura de canaleta metálica o de PVC, con producto tipo esmalte sintético, color a elegir.	ml	48,00	1.758.724	84.418.752	ml	48,00	15.500	744.000	ml	48,00	30.000	1.440.000
14	72102304-007	Construcción de pozo ciego 2,00 x 4,00, incluye todo lo necesario para la conexión de los Sh existentes a la cámara séptica existente y pozo ciego.	unidad	1,00	2.937.500	2.937.500	unidad	1,00	5.580.000	5.580.000	unidad	1,00	6.000.000	6.000.000
15	72102508-001	Provisión y colocación de piso tipo bloques de cemento 30x30 en patio, bajo techo incluye contrapiso y alisada previa.	m2	68,00	74.375	5.057.500	m2	68,00	138.570	9.422.760	m2	68,00	100.000	6.800.000
16	72102304-001	Retiro de piso, contrapiso y artefactos en SH.	global	2,00	425.000	850.000	global	2,00	457.250	914.500	global	2,00	500.000	1.000.000
17	72102508-001	Restauración de piso de HºAº rodillado en patio de estacionamiento incluye base	m2	25,00	127.500	3.187.500	m2	25,00	127.100	3.177.500	m2	25,00	100.000	2.500.000
18	72102508-001	Colocación de piso cerámico en Sh, incluye alisada previa, tipo y color a elegir.	m2	30,00	94.537	2.836.110	m2	30,00	114.700	3.441.000	m2	30,00	100.000	3.000.000
			TOTAL LOTE 02 (IVA INCLUIDO)			146.950.270	TOTAL LOTE 02 (IVA INCLUIDO)			85.792.655	TOTAL LOTE 02 (IVA INCLUIDO)			87.080.000

Gustavo Jara
Adjudicaciones UOC
SENEPA

CP CAROLINA GODOY
Jefa
Dpto. UOC - SENEPA

Lic. [illegible]
DIRECTOR DE CONTRATACIONES
SENEPA

DR. SILVIO ORTEGA ROLÓN
DIRECTOR GENERAL
SENEPA