# CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

## LLAMADO: SERVICIOS DE TALLERES ESPECIALIZADOS PARA VEHÍCULOS Y MAQUINARIAS DE LA GOBERNACIÓN DE CORDILLERA - PLURIANUAL

## EMPRESA: MECANICA FRAN

## LOTE 1

| Ítem | código | Descripción del Bien | Unidada de Medida | Presentacion | Cantidad | Precio Unitario | Precio total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | VOLQUETE MERCEDES BENZ AÑO 2015 | | | | | | |
| 1 | 78180101-005 | Reparación de embrague | UNIDAD | UNIDAD | 2 | 640.000 | 1.280.000 | |
| 2 | 78180101-9996 | cambio cruceta cardan | UNIDAD | UNIDAD | 3 | 160.000 | 480.000 | |
| 3 | 78180101-019 | cambio de aro | UNIDAD | UNIDAD | 2 | 2.800.000 | 5.600.000 | |
| 4 | 78180101-014 | mantenimiento en general | UNIDAD | UNIDAD | 2 | 480.000 | 960.000 | |
| 5 | 78180101-009 | Parte eléctrica | UNIDAD | UNIDAD | 2 | 640.000 | 1.280.000 | |
| 6 | 78180101-013 | reparación de Bomba Inyector | UNIDAD | UNIDAD | 1 | 3.200.000 | 3.200.000 | |
| 7 | 78180101-013 | Reparación de manguera de Alta Presión | UNIDAD | UNIDAD | 2 | 1.440.000 | 2.880.000 | |
| 8 | 78180101-007 | Servicios de Gomería | UNIDAD | UNIDAD | 18 | 80.000 | 1.440.000 | |
| 9 | 78180101-009 | Reparación eléctrica | UNIDAD | UNIDAD | 2 | 680.000 | 1.360.000 | 18.480.000 |

## LOTE 2

| Ítem | código | Descripción del Bien | Unidada de Medida | Presentacion | Cantidad | Precio Unitario | Precio total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Camioneta Isuzu Dmax: Año 2011 Chapa BJP 176 | | | | | | |
| 1 | 78180101-019 | Cambio de aceite motor | UNIDAD | UNIDAD | 2 | 280.000 | 560.000 | |
| 2 | 78180101-002 | Cambio de aceite de caja de cambio | UNIDAD | UNIDAD | 2 | 280.000 | 560.000 | |
| 3 | 78180101-019 | Cambio de buje parrilla inferior | UNIDAD | UNIDAD | 1 | 360.000 | 360.000 | |
| 4 | 78180101-019 | Cambio de buje elástico | UNIDAD | UNIDAD | 1 | 400.000 | 400.000 | |
| 5 | 78180101-9994 | Cambio de buje estabilizador central y lateral | UNIDAD | UNIDAD | 1 | 280.000 | 280.000 | |
| 6 | 78180101-014 | Cambio de bieleta Estabilizador | UNIDAD | UNIDAD | 1 | 240.000 | 240.000 | |
| 7 | 78180101-006 | Cambio de pastilla de freno | UNIDAD | UNIDAD | 2 | 240.000 | 480.000 | |
| 8 | 78180101-006 | Cambio de amortiguador delantero | UNIDAD | UNIDAD | 2 | 96.000 | 192.000 | |
| 9 | 78180101-006 | Cambio de amortiguador trasero | UNIDAD | UNIDAD | 2 | 96.000 | 192.000 | |
| 10 | 78180101-006 | Cambio de disco de freno | UNIDAD | UNIDAD | 2 | 200.000 | 400.000 | |
| 11 | 78180101-005 | Cambio de rotula superior e inferior | UNIDAD | UNIDAD | 2 | 160.000 | 320.000 | |
| 12 | 78180101-013 | reparación de Bomba Inyector | UNIDAD | UNIDAD | 1 | 2.800.000 | 2.800.000 | |
| 13 | 78180101-009 | Reparación eléctrica | UNIDAD | UNIDAD | 2 | 650.000 | 300.000 | |
| 14 | 78180101-007 | Servicios de Gomería | UNIDAD | UNIDAD | 12 | 80.000 | 960.000 | 9.044.000 |

## LOTE 3

Ing. Adalberto Pastor Echeverria
Secretario General
Gobernación de Cordillera

# CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

## LLAMADO: SERVICIOS DE TALLERES ESPECIALIZADOS PARA VEHÍCULOS Y MAQUINARIAS DE LA GOBERNACIÓN DE CORDILLERA - PLURIANUAL

### EMPRESA: MECANICA FRAN

| Ítem | código | Descripción del Bien | Unidada de Medida | Presentacion | Cantidad | Precio Unitario | Precio total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Camioneta Isuzu Dmax: Año 2011 Chapa BJR 837 | | | | | | |
| 1 | 78180101-014 | Cambio de aceite motor | UNIDAD | UNIDAD | 2 | 120.000 | 240.000 | |
| 2 | 78180101-002 | Cambio de aceite de caja de cambio | UNIDAD | UNIDAD | 2 | 120.000 | 240.000 | |
| 3 | 78180101-9994 | Cambio de buje parrilla inferior | UNIDAD | UNIDAD | 2 | 200.000 | 400.000 | |
| 4 | 78180101-9994 | Cambio de buje elástico | UNIDAD | UNIDAD | 2 | 280.000 | 560.000 | |
| 5 | 78180101-014 | Cambio de buje estabilizador central y lateral | UNIDAD | UNIDAD | 2 | 200.000 | 400.000 | |
| 6 | 78180101-006 | Cambio de bieleta Estabilizador | UNIDAD | UNIDAD | 2 | 128.000 | 256.000 | |
| 7 | 78180101-006 | Cambio de pastilla de freno | UNIDAD | UNIDAD | 2 | 112.000 | 224.000 | |
| 8 | 78180101-006 | Cambio de amortiguador delantero | UNIDAD | UNIDAD | 2 | 112.000 | 224.000 | |
| 9 | 78180101-006 | Cambio de amortiguador trasero | UNIDAD | UNIDAD | 2 | 128.000 | 256.000 | |
| 10 | 78180101-006 | Cambio de disco de freno | UNIDAD | UNIDAD | 2 | 112.000 | 224.000 | |
| 11 | 78180101-006 | Cambio de rotula superior e inferior | UNIDAD | UNIDAD | 2 | 200.000 | 400.000 | |
| 12 | 78180101-013 | reparación de Bomba Inyector | UNIDAD | UNIDAD | 1 | 2.800.000 | 2.800.000 | |
| 13 | 78180101-009 | Reparación eléctrica | UNIDAD | UNIDAD | 2 | 680.000 | 1.360.000 | |
| 14 | 78180101-007 | Servicios de Gomería | UNIDAD | UNIDAD | 12 | 80.000 | 960.000 | 8.544.000 |

## LOTE 4

| Ítem | código | Descripción del Bien | Unidada de Medida | Presentacion | Cantidad | Precio Unitario | Precio total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Camioneta Isuzu Dmax: Año 2011 Chapa BJR | | | | | |
| 1 | 78180101-014 | Cambio de aceite motor | UNIDAD | UNIDAD | 2 | 120.000 | 240.000 |
| 2 | 78180101-002 | Cambio de aceite de caja de cambio | UNIDAD | UNIDAD | 2 | 120.000 | 240.000 |
| 3 | 78180101-019 | Cambio de buje parrilla inferior | UNIDAD | UNIDAD | 2 | 104.000 | 208.000 |
| 4 | 78180101-9994 | Cambio de buje elástico | UNIDAD | UNIDAD | 2 | 280.000 | 560.000 |
| 5 | 78180101-9994 | Cambio de buje estabilizador central y lateral | UNIDAD | UNIDAD | 2 | 120.000 | 240.000 |
| 6 | 78180101-006 | Cambio de bieleta Estabilizador | UNIDAD | UNIDAD | 2 | 120.000 | 240.000 |
| 7 | 78180101-006 | Cambio de pastilla de freno | UNIDAD | UNIDAD | 2 | 128.000 | 256.000 |
| 8 | 78180101-006 | Cambio de amortiguador delantero | UNIDAD | UNIDAD | 2 | 128.000 | 256.000 |
| 9 | 78180101-006 | Cambio de amortiguador trasero | UNIDAD | UNIDAD | 2 | 128.000 | 256.000 |
| 10 | 78180101-006 | Cambio de disco de freno | UNIDAD | UNIDAD | 2 | 112.000 | 224.000 |
| 11 | 78180101-006 | Cambio de rotula superior e inferior | UNIDAD | UNIDAD | 2 | 176.000 | 352.000 |
| 12 | 78180101-013 | reparación de Bomba Inyector | UNIDAD | UNIDAD | 1 | 2.800.000 | 2.800.000 |

Ing. Adalberto Pastor Echeverria
Secretario General
Gobernación de Cordillera

# CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

## LLAMADO: SERVICIOS DE TALLERES ESPECIALIZADOS PARA VEHÍCULOS Y MAQUINARIAS DE LA GOBERNACIÓN DE CORDILLERA - PLURIANUAL

### EMPRESA: MECANICA FRAN

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 78180101-009 | Reparación eléctrica | UNIDAD | UNIDAD | 2 | 680.000 | 1.360.000 | |
| 14 | 78180101-007 | Servicios de Gomería | UNIDAD | UNIDAD | 12 | 80.000 | 960.000 | 8.192.000 |

## LOTE 5

| Ítem | código | Descripción del Bien | Unidada de Medida | Presentacion | Cantidad | Precio Unitario | Precio total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Camioneta Chevrolet S10 EAC 956 | | | | | | |
| 1 | 78180101-009 | Reparación eléctrica | UNIDAD | UNIDAD | 2 | 680.000 | 1.360.000 | |
| 2 | 78180101-014 | Reparación de motor | UNIDAD | UNIDAD | 1 | 5.600.000 | 5.600.000 | |
| 3 | 78181507-001 | Mantenimiento General | UNIDAD | UNIDAD | 2 | 800.000 | 1.600.000 | |
| 4 | 78180101-007 | Servicios de Gomería | UNIDAD | UNIDAD | 12 | 80.000 | 960.000 | |
| 5 | 78180101-014 | Cambio de aceite motor | UNIDAD | UNIDAD | 2 | 120.000 | 240.000 | |
| 6 | 78180101-002 | Cambio de aceite de caja de cambio | UNIDAD | UNIDAD | 2 | 120.000 | 240.000 | |
| 7 | 78180101-019 | Cambio de buje parrilla inferior | UNIDAD | UNIDAD | 2 | 120.000 | 240.000 | |
| 8 | 78180101-9994 | Cambio de buje elástico | UNIDAD | UNIDAD | 4 | 280.000 | 1.120.000 | |
| 9 | 78180101-9994 | Cambio de buje estabilizador central y lateral | UNIDAD | UNIDAD | 1 | 128.000 | 128.000 | |
| 10 | 78180101-006 | Cambio de bieleta Estabilizador | UNIDAD | UNIDAD | 1 | 120.000 | 120.000 | |
| 11 | 78180101-006 | Cambio de pastilla de freno | UNIDAD | UNIDAD | 2 | 120.000 | 240.000 | |
| 12 | 78180101-006 | Cambio de amortiguador delantero | UNIDAD | UNIDAD | 2 | 120.000 | 240.000 | |
| 13 | 78180101-006 | Cambio de amortiguador trasero | UNIDAD | UNIDAD | 2 | 124.000 | 248.000 | |
| 14 | 78180101-006 | Cambio de disco de freno | UNIDAD | UNIDAD | 2 | 120.000 | 240.000 | |
| 15 | 78180101-006 | Cambio de rotula superior e inferior | UNIDAD | UNIDAD | 4 | 200.000 | 800.000 | |
| 16 | 78180101-005 | reparación de arranque | UNIDAD | UNIDAD | 1 | 350.000 | 350.000 | |
| 17 | 78180101-013 | reparación de Bomba Inyector | UNIDAD | UNIDAD | 1 | 3.040.000 | 3.040.000 | 16.766.000 |

## LOTE 6

| Ítem | código | Descripción del Bien | Unidada de Medida | Presentacion | Cantidad | Precio Unitario | Precio total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Camioneta Chevrolet S10 ABH 771 Canina Simple | | | | | |
| 1 | 78180101-009 | Reparación eléctrica | UNIDAD | UNIDAD | 2 | 680.000 | 1.360.000 |
| 2 | 78180101-007 | servicio de gomería | UNIDAD | UNIDAD | 12 | 80.000 | 960.000 |
| 3 | 78180101-005 | Reparación de embrague y caja | UNIDAD | UNIDAD | 2 | 1.200.000 | 2.400.000 |
| 4 | 78180101-014 | Cambio de aceite motor | UNIDAD | UNIDAD | 2 | 120.000 | 240.000 |
| 5 | 78180101-002 | Cambio de aceite de caja de cambio | UNIDAD | UNIDAD | 2 | 120.000 | 240.000 |
| 6 | 78180101-019 | Cambio de buje parrilla inferior | UNIDAD | UNIDAD | 2 | 120.000 | 240.000 |

Ing. Adalberto Pastor Echeverría
Secretario General
Gobernación de Cordillera

# CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

## LLAMADO: SERVICIOS DE TALLERES ESPECIALIZADOS PARA VEHÍCULOS Y MAQUINARIAS DE LA GOBERNACIÓN DE CORDILLERA - PLURIANUAL

### EMPRESA: MECANICA FRAN

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 78180101-9994 | Cambio de buje elástico | UNIDAD | UNIDAD | 2 | 280.000 | 560.000 | |
| 8 | 78180101-9994 | Cambio de buje estabilizador central y lateral | UNIDAD | UNIDAD | 4 | 128.000 | 512.000 | |
| 9 | 78180101-006 | Cambio de bieleta Estabilizador | UNIDAD | UNIDAD | 1 | 120.000 | 120.000 | |
| 10 | 78180101-006 | Cambio de pastilla de freno | UNIDAD | UNIDAD | 1 | 120.000 | 120.000 | |
| 11 | 78180101-006 | Cambio de amortiguador delantero | UNIDAD | UNIDAD | 2 | 120.000 | 240.000 | |
| 12 | 78180101-006 | Cambio de amortiguador trasero | UNIDAD | UNIDAD | 2 | 128.000 | 256.000 | |
| 13 | 78180101-006 | Cambio de disco de freno | UNIDAD | UNIDAD | 2 | 120.000 | 240.000 | |
| 14 | 78180101-006 | Cambio de rotula superior e inferior | UNIDAD | UNIDAD | 2 | 200.000 | 400.000 | |
| 15 | 78180101-013 | reparación de Bomba Inyector | UNIDAD | UNIDAD | 1 | 3.040.000 | 3.040.000 | 10.928.000 |

## LOTE 7

| Ítem | código | Descripción del Bien | Unidada de Medida | Presentacion | Cantidad | Precio Unitario | Precio total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Camioneta Chevrolet S10 EAC 955 | | | | | | |
| 1 | 78180101-007 | servicio de gomería | UNIDAD | UNIDAD | 12 | 80.000 | 960.000 | |
| 2 | 78180101-009 | Reparación de parte eléctrica | UNIDAD | UNIDAD | 2 | 680.000 | 1.360.000 | |
| 3 | 78180101-014 | Cambio de aceite motor | UNIDAD | UNIDAD | 2 | 120.000 | 240.000 | |
| 4 | 78180101-002 | Cambio de aceite de caja de cambio | UNIDAD | UNIDAD | 2 | 120.000 | 240.000 | |
| 5 | 78180101-004 | Cambio de buje parrilla inferior | UNIDAD | UNIDAD | 1 | 120.000 | 120.000 | |
| 6 | 78180101-9994 | Cambio de buje elástico | UNIDAD | UNIDAD | 1 | 280.000 | 280.000 | |
| 7 | 78180101-9994 | Servicio de mantenimiento y reparación de Motor | UNIDAD | UNIDAD | 1 | 6.000.000 | 6.000.000 | |
| 8 | 78180101-006 | Cambio de bieleta Estabilizador | UNIDAD | UNIDAD | 1 | 120.000 | 120.000 | |
| 9 | 78180101-006 | Cambio de pastilla de freno | UNIDAD | UNIDAD | 1 | 120.000 | 120.000 | |
| 10 | 78180101-006 | Cambio de amortiguador delantero | UNIDAD | UNIDAD | 1 | 120.000 | 120.000 | |
| 11 | 78180101-006 | Cambio de amortiguador trasero | UNIDAD | UNIDAD | 2 | 120.000 | 240.000 | |
| 12 | 78180101-006 | Cambio de disco de freno | UNIDAD | UNIDAD | 2 | 120.000 | 240.000 | |
| 13 | 78180101-006 | Cambio de rotula superior e inferior | UNIDAD | UNIDAD | 1 | 160.000 | 160.000 | |
| 14 | 78180101-005 | Reparación de arranque | UNIDAD | UNIDAD | 1 | 360.000 | 360.000 | 10.560.000 |

## LOTE 8

| Ítem | código | Descripción del Bien | Unidada de Medida | Presentacion | Cantidad | Precio Unitario | Precio total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Camioneta Hyundai Santa Fe: Año 2011 | | | | | |
| 1 | 78180101-007 | servicio de gomería | UNIDAD | UNIDAD | 12 | 80.000 | 960.000 |
| 2 | 78180101-009 | Reparación de parte eléctrica | UNIDAD | UNIDAD | 2 | 680.000 | 1.360.000 |

Ing. Adalberto Pastor Echeverria
Secretario General
Gobernación de Cordillera

# CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

## LLAMADO: SERVICIOS DE TALLERES ESPECIALIZADOS PARA VEHÍCULOS Y MAQUINARIAS DE LA GOBERNACIÓN DE CORDILLERA - PLURIANUAL

### EMPRESA: MECANICA FRAN

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 78180101-014 | Cambio de aceite motor | UNIDAD | UNIDAD | 2 | 120.000 | 240.000 | |
| 4 | 78180101-004 | Cambio de buje parrilla inferior | UNIDAD | UNIDAD | 1 | 240.000 | 240.000 | |
| 5 | 78180101-004 | Cambio de buje parrilla superior | UNIDAD | UNIDAD | 1 | 240.000 | 240.000 | |
| 6 | 78180101-9994 | Cambio de buje estabilizador central y lateral | UNIDAD | UNIDAD | 1 | 120.000 | 120.000 | |
| 7 | 78180101-9994 | Cambio de Brazo de Suspensión | UNIDAD | UNIDAD | 1 | 1.040.000 | 1.040.000 | |
| 8 | 78180101-006 | Cambio de amortiguador delantero | UNIDAD | UNIDAD | 1 | 120.000 | 120.000 | |
| 9 | 78180101-006 | Cambio de amortiguador trasero | UNIDAD | UNIDAD | 1 | 120.000 | 120.000 | |
| 10 | 78180101-006 | Cambio de rotula superior e inferior | UNIDAD | UNIDAD | 1 | 240.000 | 240.000 | |
| 11 | 78180101-006 | Cambio de pastilla de freno | UNIDAD | UNIDAD | 2 | 120.000 | 240.000 | 4.920.000 |

## LOTE 9

| Ítem | código | Descripción del Bien | Unidada de Medida | Presentacion | Cantidad | Precio Unitario | Precio total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MOTO NIVELADORA JHON DEERE TDK 907 | | | | | | |
| 1 | 78180101-016 | Reparación de AA | UNIDAD | UNIDAD | 1 | 1.280.000 | 1.280.000 | |
| 2 | 78180101-009 | Reparación de modulo y parte eléctrica | UNIDAD | UNIDAD | 1 | 1.440.000 | 1.440.000 | |
| 3 | 78180101-007 | Servicios de Gomería | UNIDAD | UNIDAD | 18 | 160.000 | 2.880.000 | |
| 4 | 78180101-004 | Reparación de Cilindros de torna mesa | UNIDAD | UNIDAD | 1 | 120.000 | 120.000 | |
| 5 | 78180101-014 | Servicio de mantenimiento y reparación de Motor | UNIDAD | UNIDAD | 1 | 12.000.000 | 12.000.000 | |
| 6 | 78180101-014 | Reparación de cilindro carificador | UNIDAD | UNIDAD | 1 | 1.040.000 | 1.040.000 | |
| 7 | 78180101-014 | Manteamiento Gral. Cada 250 Hs | UNIDAD | UNIDAD | 2 | 1.040.000 | 2.080.000 | |
| 8 | 78180101-019 | Reparación de manguera de Alta Presión | UNIDAD | UNIDAD | 2 | 960.000 | 1.920.000 | |
| 9 | 78180101-019 | Reparación de cilindro de dirección | UNIDAD | UNIDAD | 2 | 960.000 | 1.920.000 | |
| 10 | 78180101-011 | Cambio de Cuchillas y Punteras | UNIDAD | UNIDAD | 2 | 360.000 | 720.000 | |
| 11 | 78180101-006 | Cambio de Cruceta Cardan | UNIDAD | UNIDAD | 2 | 560.000 | 1.120.000 | |
| 12 | 78180101-005 | Cambio de Carificador | UNIDAD | UNIDAD | 2 | 280.000 | 560.000 | |
| 13 | 78180101-019 | Reparación de Muñequin | UNIDAD | UNIDAD | 4 | 586.000 | 2.344.000 | |
| 14 | 78180101-019 | Reparación de Manguera de Alta Presión | UNIDAD | UNIDAD | 2 | 1.200.000 | 2.400.000 | |
| 15 | 78180101-013 | reparación de Bomba inyectora | UNIDAD | UNIDAD | 1 | 2.800.000 | 2.800.000 | 34.624.000 |

## LOTE 10

| Ítem | código | Descripción del Bien | Unidada de Medida | Presentacion | Cantidad | Precio Unitario | Precio total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Pala cargadora Michigan C55: Año 1995 Chapa N° TAP 065 | | | | | | |
| 1 | 78180101-009 | Reparación de modulo y parte eléctrica | UNIDAD | UNIDAD | 2 | 680.000 | 1.360.000 | |

Ing. Adalberto Pastor Echeverria
Secretario General
Gobernación de Cordillera

# CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

## LLAMADO: SERVICIOS DE TALLERES ESPECIALIZADOS PARA VEHÍCULOS Y MAQUINARIAS DE LA GOBERNACIÓN DE CORDILLERA - PLURIANUAL

### EMPRESA: MECANICA FRAN

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 78180101-007 | Servicios de Gomera | UNIDAD | UNIDAD | 12 | 160.000 | 1.920.000 | |
| 4 | 78180101-014 | Manteamiento Gral. Cada 250 Hs | UNIDAD | UNIDAD | 2 | 720.000 | 1.440.000 | |
| 5 | 78180101-019 | Cambio de correa ventilador | UNIDAD | UNIDAD | 2 | 240.000 | 480.000 | |
| 6 | 78180101-005 | Cambio de aceite de caja | UNIDAD | UNIDAD | 2 | 360.000 | 720.000 | |
| 7 | 78180101-004 | Reparación de Cilindro Hidráulico, Levante y Dirección | UNIDAD | UNIDAD | 8 | 1.360.000 | 10.880.000 | |
| 8 | 78180101-011 | Cambio de Cruceta | UNIDAD | UNIDAD | 1 | 800.000 | 800.000 | |
| 9 | 78180101-009 | Soldadura de cucharon delantero | UNIDAD | UNIDAD | 2 | 1.760.000 | 3.520.000 | |
| 10 | 78180101-006 | Reparación de Freno | UNIDAD | UNIDAD | 1 | 640.000 | 640.000 | 21.760.000 |

## LOTE 11

| Ítem | código | Descripción del Bien | Unidada de Medida | Presentacion | Cantidad | Precio Unitario | Precio total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ford Cargo 1517: Año 2007 Chapa N° EAC 399 - RASP K0000553 | | | | | |
| 1 | 78180101-009 | Reparación de modulo y parte eléctrica | UNIDAD | UNIDAD | 2 | 680.000 | 1.360.000 |
| 2 | 78180101-007 | Servicios de Gomera | UNIDAD | UNIDAD | 18 | 160.000 | 2.880.000 |
| 3 | 78180101-9994 | Cambio de filtro de aceite motor ,combustible y aire | UNIDAD | UNIDAD | 3 | 360.000 | 1.080.000 |
| 4 | 78180101-014 | Reparación de Soporte Motor | UNIDAD | UNIDAD | 3 | 240.000 | 720.000 |
| 5 | 78180101-002 | Cambio de aceite de caja de cambio | UNIDAD | UNIDAD | 3 | 200.000 | 600.000 |
| 6 | 78180101-9995 | Reparación de Bomba de Alta, Rielera y Pico Inyector | UNIDAD | UNIDAD | 1 | 2.000.000 | 2.000.000 |
| 7 | 78180101-025 | Mantenimiento de tanque de combustible | UNIDAD | UNIDAD | 2 | 360.000 | 720.000 |
| 8 | 78180101-011 | Reparación de Para golpe delantero | UNIDAD | UNIDAD | 1 | 1.200.000 | 1.200.000 |
| 9 | 78180101-005 | Cambio de cruceta cardan | UNIDAD | UNIDAD | 2 | 120.000 | 240.000 |
| 10 | 78180101-002 | Cambio de reten cola caja | UNIDAD | UNIDAD | 2 | 200.000 | 400.000 |
| 11 | 78180101-019 | Cambio de ruleman centralizador | UNIDAD | UNIDAD | 2 | 280.000 | 560.000 |
| 12 | 78180101-012 | Cambio de juego de reparo del cilindro hidráulico cachanba | UNIDAD | UNIDAD | 2 | 1.760.000 | 3.520.000 |
| 13 | 78180101-012 | Cambio de juego de reparo de la bomba hid. cachamba | UNIDAD | UNIDAD | 2 | 960.000 | 1.920.000 |
| 14 | 78180101-012 | Cambio de cruceta cardan bomba hid. cachamba | UNIDAD | UNIDAD | 2 | 280.000 | 560.000 |
| 15 | 78180101-012 | Cambio de amortiguador trasero | UNIDAD | UNIDAD | 4 | 280.000 | 1.120.000 |
| 16 | 78180101-9994 | Cambio de vidrio de ventanilla | UNIDAD | UNIDAD | 1 | 240.000 | 240.000 |
| 17 | 78180101-006 | Cambio de diafragma de pulmón de freno delantero | UNIDAD | UNIDAD | 1 | 128.000 | 128.000 |
| 18 | 78180101-006 | Cambio de diafragma de pulmón de freno trasero | UNIDAD | UNIDAD | 4 | 200.000 | 800.000 |
| 19 | 78180101-006 | Reparación de Alternador | UNIDAD | UNIDAD | 1 | 480.000 | 480.000 |
| 21 | 78180101-005 | Mantenimiento de Arranque | UNIDAD | UNIDAD | 2 | 360.000 | 720.000 |

Ing. Adalberto Pastor Echeverria
Secretario General
Gobernación de Cordillera

# CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

## LLAMADO: SERVICIOS DE TALLERES ESPECIALIZADOS PARA VEHÍCULOS Y MAQUINARIAS DE LA GOBERNACIÓN DE CORDILLERA - PLURIANUAL

### EMPRESA: MECANICA FRAN

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 78180101-998 | Cambio de turbo sobre alimentador de aire | UNIDAD | UNIDAD | 1 | 560.000 | 560.000 | 21.808.000 |

## LOTE 12

| Ítem | código | Descripción del Bien | Unidada de Medida | Presentacion | Cantidad | Precio Unitario | Precio total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Retro excavadora JCB 214 : Año 2005 | | | | | | |
| 1 | 78180101-009 | Reparación de modulo y parte eléctrica | UNIDAD | UNIDAD | 2 | 680.000 | 1.360.000 | |
| 2 | 78180101-007 | Servicios de Gomera | UNIDAD | UNIDAD | 12 | 160.000 | 1.920.000 | |
| 3 | 78180101-014 | Cambio de correa frente motor | UNIDAD | UNIDAD | 2 | 200.000 | 400.000 | |
| 4 | 78180101-014 | Regulación de válvula | UNIDAD | UNIDAD | 2 | 440.000 | 880.000 | |
| 5 | 78180101-013 | Cambio de reten piñón | UNIDAD | UNIDAD | 2 | 360.000 | 720.000 | |
| 6 | 78180101-019 | Cambio de cruceta cardan | UNIDAD | UNIDAD | 4 | 416.000 | 1.664.000 | |
| 7 | 78180101-019 | Cambio de cardan | UNIDAD | UNIDAD | 2 | 496.000 | 992.000 | |
| 8 | 78180101-019 | Cambio de cruceta cardan masa izquierda y derecha | UNIDAD | UNIDAD | 4 | 360.000 | 1.440.000 | |
| 9 | 78180101-002 | cambio de aceite de caja | UNIDAD | UNIDAD | 2 | 288.000 | 576.000 | |
| 10 | 78180101-002 | Mantenimiento de punta eje delantero | UNIDAD | UNIDAD | 2 | 440.000 | 880.000 | |
| 11 | 78180101-014 | Manteamiento Gral. Cada 250 Hs | UNIDAD | UNIDAD | 2 | 960.000 | 1.920.000 | |
| 12 | 78180101-003 | Cambio de Juego de Reparación de Dirección | UNIDAD | UNIDAD | 2 | 616.000 | 1.232.000 | |
| 13 | 78180101-003 | Cambio de ruleman y reten masa delantera | UNIDAD | UNIDAD | 2 | 680.000 | 1.360.000 | |
| 14 | 78180101-013 | reparación de Bomba Inyector | UNIDAD | UNIDAD | 2 | 3.200.000 | 6.400.000 | 21.744.000 |

## LOTE 13

| Ítem | código | Descripción del Bien | Unidada de Medida | Presentacion | Cantidad | Precio Unitario | Precio total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ford 14.000: Año 1996 ASG 691 - RASP: K000108 | | | | | |
| 1 | 78180101-009 | Reparación de modulo y parte eléctrica | UNIDAD | UNIDAD | 2 | 680.000 | 1.360.000 |
| 2 | 78180101-007 | Servicios de Gomera | UNIDAD | UNIDAD | 18 | 160.000 | 2.880.000 |
| 3 | 78180101-005 | Reparación de caja embrague cardan | UNIDAD | UNIDAD | 2 | 1.760.000 | 3.520.000 |
| 4 | 78180101-9994 | Cambio de filtro de aceite motor ,combustible y aire | UNIDAD | UNIDAD | 3 | 280.000 | 840.000 |
| 5 | 78180101-011 | Mantenimiento de masa delantera | UNIDAD | UNIDAD | 3 | 280.000 | 840.000 |
| 6 | 78180101-011 | Cambio de aceite de caja de cambio | UNIDAD | UNIDAD | 3 | 120.000 | 360.000 |
| 7 | 78180101-011 | Mantenimiento de masa trasera | UNIDAD | UNIDAD | 3 | 440.000 | 1.320.000 |
| 8 | 78180101-005 | Cambio de cruceta cardan | UNIDAD | UNIDAD | 3 | 200.000 | 600.000 |
| 9 | 78180101-019 | Cambio de ruleman centralizador | UNIDAD | UNIDAD | 3 | 200.000 | 600.000 |
| 10 | 78180101-006 | Cambio de fibra de freno trasero | UNIDAD | UNIDAD | 2 | 360.000 | 720.000 |

Ing. Adalberto Pastor Echeverria
Secretario General
Gobernación de Cordillera

# CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

## LLAMADO: SERVICIOS DE TALLERES ESPECIALIZADOS PARA VEHÍCULOS Y MAQUINARIAS DE LA GOBERNACIÓN DE CORDILLERA - PLURIANUAL

### EMPRESA: MECANICA FRAN

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 78180101-006 | Cambio de goma Centralizador | UNIDAD | UNIDAD | 1 | 120.000 | 120.000 | |
| 12 | 78180101-998 | Reparación de compresor de aire | UNIDAD | UNIDAD | 2 | 120.000 | 240.000 | |
| 13 | 78180101-9995 | Reparación de bomba de dirección hidráulica | UNIDAD | UNIDAD | 2 | 440.000 | 880.000 | |
| 14 | 78180101-006 | Cambio de diafragma de pulmón de freno | UNIDAD | UNIDAD | 2 | 240.000 | 480.000 | |
| 15 | 78180101-011 | Cambio de grasa de punta eje trasero y delantero | UNIDAD | UNIDAD | 4 | 120.000 | 480.000 | |
| 16 | 78180101-006 | Rectificación de tambor de freno | UNIDAD | UNIDAD | 4 | 440.000 | 1.760.000 | |
| 17 | 78180101-009 | Soldadura eléctrica en Gral. | UNIDAD | UNIDAD | 3 | 360.000 | 1.080.000 | |
| 18 | 78180101-011 | Servicios de elastiqueria delantero | UNIDAD | UNIDAD | 2 | 2.240.000 | 4.480.000 | |
| 19 | 78180101-011 | Servicios de elastiqueriatrasero | UNIDAD | UNIDAD | 2 | 2.240.000 | 4.480.000 | 27.040.000 |

## LOTE 14

| Ítem | código | Descripción del Bien | Unidada de Medida | Presentacion | Cantidad | Precio Unitario | Precio total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Camioneta Hyundai H1: Año 2011 - MINUBUS | | | | | | |
| 1 | 78180101-009 | Reparación parte eléctrica | UNIDAD | UNIDAD | 2 | 680.000 | 1.360.000 | |
| 2 | 78180101-007 | Servicios de Gomera | UNIDAD | UNIDAD | 12 | 80.000 | 960.000 | |
| 3 | 78180101-005 | Cambio de buje amortiguador | UNIDAD | UNIDAD | 4 | 480.000 | 1.920.000 | |
| 4 | 78180101-006 | Cambio de pastilla de freno | UNIDAD | UNIDAD | 4 | 120.000 | 480.000 | |
| 5 | 78180101-006 | Cambio de Parrilla Suspensión | UNIDAD | UNIDAD | 2 | 440.000 | 880.000 | |
| 6 | 78180101-003 | Cambio de guardapolvos izquierda y derecha | UNIDAD | UNIDAD | 2 | 240.000 | 480.000 | |
| 7 | 78180101-014 | Cambio de aceite motor | UNIDAD | UNIDAD | 3 | 120.000 | 360.000 | |
| 8 | 78180101-014 | Cambio de correa frente motor | UNIDAD | UNIDAD | 3 | 120.000 | 360.000 | |
| 9 | 78180101-014 | Cambio de aceite de caja de cambio | UNIDAD | UNIDAD | 3 | 120.000 | 360.000 | |
| 10 | 78180101-002 | Montaje y Desmontaje de la caja de cambio | UNIDAD | UNIDAD | 2 | 1.040.000 | 2.080.000 | |
| 11 | 78180101-011 | Cambio del liquido refrigerante y anticorrosivo | UNIDAD | UNIDAD | 2 | 120.000 | 240.000 | |
| 12 | 78180101-006 | Rectificación de disco de freno | UNIDAD | UNIDAD | 2 | 360.000 | 720.000 | |
| 13 | 78180101-003 | Cambio de Muñequin de dirección | UNIDAD | UNIDAD | 2 | 360.000 | 720.000 | |
| 14 | 78180101-002 | Reparación de embrague embrague | UNIDAD | UNIDAD | 2 | 680.000 | 1.360.000 | 12.280.000 |

## LOTE 15

| Ítem | código | Descripción del Bien | Unidada de Medida | Presentacion | Cantidad | Precio Unitario | Precio total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Camioneta Toyota HILUX: Año 2009 | | | | | |
| 1 | 78180101-009 | Reparación parte eléctrica | UNIDAD | UNIDAD | 2 | 680.000 | 1.360.000 |
| 2 | 78180101-007 | Servicios de Gomera | UNIDAD | UNIDAD | 12 | 80.000 | 960.000 |

Ing. Adalberto Pastor Echeverria
Secretario General
Gobernación de Cordillera

# CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

## LLAMADO: SERVICIOS DE TALLERES ESPECIALIZADOS PARA VEHÍCULOS Y MAQUINARIAS DE LA GOBERNACIÓN DE CORDILLERA - PLURIANUAL

### EMPRESA: MECANICA FRAN

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 78180101-016 | Mantenimiento AA | UNIDAD | UNIDAD | 2 | 600.000 | 1.200.000 | |
| 4 | 78180101-014 | Cambio de aceite motor | UNIDAD | UNIDAD | 2 | 120.000 | 240.000 | |
| 5 | 78180101-002 | Cambio de aceite de caja de cambio | UNIDAD | UNIDAD | 2 | 120.000 | 240.000 | |
| 6 | 78180101-002 | Cambio de buje parrilla inferior | UNIDAD | UNIDAD | 2 | 400.000 | 800.000 | |
| 7 | 78180101-002 | Cambio de buje elástico | UNIDAD | UNIDAD | 2 | 360.000 | 720.000 | |
| 8 | 78180101-002 | Cambio de buje estabilizador central y lateral | UNIDAD | UNIDAD | 2 | 3.600.000 | 7.200.000 | |
| 9 | 78180101-002 | Cambio de bieleta Estabilizador | UNIDAD | UNIDAD | 2 | 360.000 | 720.000 | |
| 10 | 78180101-006 | Cambio de pastilla de freno | UNIDAD | UNIDAD | 4 | 240.000 | 960.000 | |
| 11 | 78180101-011 | Cambio de amortiguador delantero | UNIDAD | UNIDAD | 4 | 240.000 | 960.000 | |
| 12 | 78180101-011 | Cambio de amortiguador trasero | UNIDAD | UNIDAD | 4 | 240.000 | 960.000 | |
| 13 | 78180101-006 | Cambio de disco de freno | UNIDAD | UNIDAD | 4 | 400.000 | 1.600.000 | |
| 14 | 78180101-006 | Cambio de rotula superior e inferior | UNIDAD | UNIDAD | 2 | 680.000 | 1.360.000 | |
| 15 | 78180101-005 | Cambio de Kit de embrague | UNIDAD | UNIDAD | 2 | 680.000 | 1.360.000 | 20.640.000 |

## LOTE 16

| Ítem | código | Descripción del Bien | Unidada de Medida | Presentacion | Cantidad | Precio Unitario | Precio total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Tractor Agrícola Valtra: Año 2005 | | | | | | |
| 1 | 78180101-009 | Reparación parte eléctrica | UNIDAD | UNIDAD | 2 | 680.000 | 1.360.000 | |
| 2 | 78180101-007 | Servicios de Gomera | UNIDAD | UNIDAD | 12 | 160.000 | 1.920.000 | |
| 3 | 78180101-011 | Reparación DE Tren delantero | UNIDAD | UNIDAD | 2 | 720.000 | 1.440.000 | |
| 4 | 78180101-005 | Reparacion de embrague | UNIDAD | UNIDAD | 2 | 1.280.000 | 2.560.000 | |
| 5 | 78180101-002 | Cambio de aceite de caja | UNIDAD | UNIDAD | 2 | 400.000 | 800.000 | |
| 6 | 78180101-013 | Manteamiento Gral. Cada 250 Hs | UNIDAD | UNIDAD | 2 | 480.000 | 960.000 | 9.040.000 |

## LOTE 17

| Ítem | código | Descripción del Bien | Unidada de Medida | Presentacion | Cantidad | Precio Unitario | Precio total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Tractor Agrícola Massey Ferguson: | | | | | |
| 1 | 78180101-009 | Reparación parte eléctrica | UNIDAD | UNIDAD | 2 | 680.000 | 1.360.000 |
| 2 | 78180101-007 | Servicios de Gomera | UNIDAD | UNIDAD | 12 | 240.000 | 2.880.000 |
| 3 | 78180101-013 | Manteamiento Gral. Cada 250 Hs | UNIDAD | UNIDAD | 3 | 520.000 | 1.560.000 |
| 4 | 78180101-005 | Reparación de embregue | UNIDAD | UNIDAD | 2 | 1.440.000 | 2.880.000 |
| 5 | 78180101-004 | Servicio de mantenimiento de rastrón | UNIDAD | UNIDAD | 2 | 2.080.000 | 4.160.000 |

Ing. Adalberto Pastor Echeverria
Secretario General
Gobernación de Cordillera

# CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

## LLAMADO: SERVICIOS DE TALLERES ESPECIALIZADOS PARA VEHÍCULOS Y MAQUINARIAS DE LA GOBERNACIÓN DE CORDILLERA - PLURIANUAL

### EMPRESA: MECANICA FRAN

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 78180101-011 | Cambio de Ruleman y Reten Masa Delantera | UNIDAD | UNIDAD | 2 | 720.000 | 1.440.000 | |
| 7 | 78180101-009 | Servicios de Soldadura | UNIDAD | UNIDAD | 2 | 480.000 | 960.000 | |
| 8 | 78180101-009 | Cambio de bomba de agua | UNIDAD | UNIDAD | 2 | 360.000 | 720.000 | |
| 9 | 78180101-002 | Montaje y Desmontaje de la caja de cambio | UNIDAD | UNIDAD | 2 | 1.120.000 | 2.240.000 | |
| 10 | 78180101-002 | Cambio de cruceta cardan | UNIDAD | UNIDAD | 2 | 720.000 | 1.440.000 | |
| 11 | 78180101-011 | Reparación de tren delantero | UNIDAD | UNIDAD | 2 | 1.440.000 | 2.880.000 | |
| 12 | 78180101-009 | Reparación de arranque | UNIDAD | UNIDAD | 2 | 360.000 | 720.000 | |
| 13 | 78180101-009 | Reparación de Alternador | UNIDAD | UNIDAD | 2 | 520.000 | 1.040.000 | 24.280.000 |

## LOTE 18

| Ítem | código | Descripción del Bien | Unidada de Medida | Presentacion | Cantidad | Precio Unitario | Precio total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Tractor Agrícola Massey Ferguson 290 | | | | | | |
| 1 | 78180101-009 | Reparación parte eléctrica | UNIDAD | UNIDAD | 2 | 680.000 | 1.360.000 | |
| 2 | 78180101-007 | Servicios de Gomera | UNIDAD | UNIDAD | 12 | 160.000 | 1.920.000 | |
| 3 | 78180101-013 | Manteamiento Gral. Cada 250 Hs | UNIDAD | UNIDAD | 3 | 520.000 | 1.560.000 | |
| 4 | 78180101-005 | Reparación de embrague | UNIDAD | UNIDAD | 2 | 1.440.000 | 2.880.000 | |
| 5 | 78180101-004 | Servicio de mantenimiento de rastrón | UNIDAD | UNIDAD | 2 | 2.080.000 | 4.160.000 | |
| 6 | 78180101-011 | Cambio de Ruleman y Reten Masa Delantera | UNIDAD | UNIDAD | 2 | 720.000 | 1.440.000 | |
| 7 | 78180101-009 | Servicios de Soldadura | UNIDAD | UNIDAD | 2 | 480.000 | 960.000 | |
| 8 | 78180101-009 | Cambio de bomba de agua | UNIDAD | UNIDAD | 2 | 360.000 | 720.000 | |
| 9 | 78180101-002 | Montaje y Desmontaje de la caja de cambio | UNIDAD | UNIDAD | 2 | 1.120.000 | 2.240.000 | |
| 10 | 78180101-002 | Cambio de cruceta cardan | UNIDAD | UNIDAD | 2 | 720.000 | 1.440.000 | |
| 11 | 78180101-011 | Reparación de tren delantero | UNIDAD | UNIDAD | 2 | 1.440.000 | 2.880.000 | |
| 12 | 78180101-009 | Reparación de arranque | UNIDAD | UNIDAD | 2 | 360.000 | 720.000 | |
| 13 | 78180101-009 | Reparación de Alternador | UNIDAD | UNIDAD | 2 | 520.000 | 1.040.000 | 23.320.000 |
| | | PRECIO TOTAL DE LA OFERTA | | | | | 303.970.000 | 303.970.000 |

Ing. Adalberto Pastor Echeverria
Secretario General
Gobernación de Cordillera