4. TABLA COMPARATIVA DE PRECIOS DE LAS OFERTAS AJUSTADA POR ERRORES ARITMÉTICOS:

De conformidad a la disposición contenida en el inc. a. numeral 2. del Art. 63º del Decreto Nº 2992/19, se procedió además a la verificación de la planilla de precios, resultando que la firma **PROYEC S.A.E.** no presenta errores aritméticos en su oferta:

Ítems del llamado ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA EQUIPOS HIDRÁULICOS Y DE COMPACTACIÓN con ID: 390840								
Total, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 700.000.000 Máximo: 1.400.000.000, Abastecimiento simultáneo: No								
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	**REPUESTOS DE MOTOR GX 120 (APISONADOR/SAPITO)**	**Unidad**	**EVENTO**					
1.1	JUEGO DE ARO	Unidad	EVENTO	1	AMMANN	ALEMANIA	398.000	398.000
1.2	PISTON	Unidad	EVENTO	1	AMMANN	ALEMANIA	654.000	654.000
1.3	BIELA	Unidad	EVENTO	1	AMMANN	ALEMANIA	4.200.000	4.200.000
1.4	CORREA	Unidad	EVENTO	1	AMMANN	ALEMANIA	267.000	267.000
1.5	VALVULA DE ADMISI?N	Unidad	EVENTO	1	AMMANN	ALEMANIA	210.000	210.000
1.6	VALVULA DE ESCAPE	Unidad	EVENTO	1	AMMANN	ALEMANIA	322.000	322.000
1.7	RETEN DE VALVULA	Unidad	EVENTO	1	AMMANN	ALEMANIA	65.000	65.000
1.8	BUJIA	Unidad	EVENTO	1	AMMANN	ALEMANIA	33.000	33.000
1.9	VOLANTE MOTOR	Unidad	EVENTO	1	AMMANN	ALEMANIA	1.579.000	1.579.000
1.10	ARRANQUE RETRACTIL	Unidad	EVENTO	1	AMMANN	ALEMANIA	1.431.000	1.431.000
1.11	BULBO DE ACEITE	Unidad	EVENTO	1	AMMANN	ALEMANIA	712.000	712.000
1.12	RETEN DE CIG?E?AL (TRASERO Y DELANTERO)	Unidad	EVENTO	1	AMMANN	ALEMANIA	38.000	38.000
1.13	FUELLE	Unidad	EVENTO	1	AMMANN	ALEMANIA	779.000	779.000
1.14	ENCAMISADO CILINDRO	Unidad	EVENTO	1	AMMANN	ALEMANIA	964.000	964.000
1.15	COLUMNA	Unidad	EVENTO	1	AMMANN	ALEMANIA	5.911.000	5.911.000
1.16	ZAPATA	Unidad	EVENTO	1	AMMANN	ALEMANIA	2.855.000	2.855.000
1.17	JUEGO DE REPARO	Unidad	EVENTO	1	AMMANN	ALEMANIA	75.000	75.000
1.18	CARBURADOR	Unidad	EVENTO	1	AMMANN	ALEMANIA	2.493.000	2.493.000
1.19	ACELERADOR	Unidad	EVENTO	1	AMMANN	ALEMANIA	643.000	643.000
1.20	RESORTE CARBURADOR	Unidad	EVENTO	1	AMMANN	ALEMANIA	34.000	34.000
1.21	VARILLA (DE ACELERACION)	Unidad	EVENTO	1	AMMANN	ALEMANIA	20.000	20.000
1.22	GUIA DE VALVULA DE ADMISION	Unidad	EVENTO	1	AMMANN	ALEMANIA	104.000	104.000
1.23	GUIA DE VALVULA DE ESCAPE	Unidad	EVENTO	1	AMMANN	ALEMANIA	110.000	110.000
1.24	HOROMETRO	Unidad	EVENTO	1	AMMANN	ALEMANIA	964.000	964.000
1.25	FILTRO DE AIRE PRIMARIO	Unidad	EVENTO	1	AMMANN	ALEMANIA	194.000	194.000
1.26	FILTRO DE AIRE SECUNDARIO	Unidad	EVENTO	1	AMMANN	ALEMANIA	131.000	131.000
1.27	FILTRO DEL TANQUE DE COMBUSTIBLE	Unidad	EVENTO	1	AMMANN	ALEMANIA	163.000	163.000
1.28	FILTRO DE COMBUSTIBLE	Unidad	EVENTO	1	AMMANN	ALEMANIA	12.000	12.000
1.29	MANIJA DE ACCIONAMIENTO	Unidad	EVENTO	1	AMMANN	ALEMANIA	644.000	644.000
1.30	LLAVE PASO COMBUSTIBLE	Unidad	EVENTO	1	AMMANN	ALEMANIA	438.000	438.000
1.31	BOBINA DE ENCENDIDO	Unidad	EVENTO	1	AMMANN	ALEMANIA	848.000	848.000
1.32	RESORTE DE RETORNO	Unidad	EVENTO	1	AMMANN	ALEMANIA	157.000	157.000
1.33	CORDON DE POLIPROPILENO DE 4 MM	Unidad	EVENTO	1	AMMANN	ALEMANIA	6.000	6.000
1.34	TAPON MEDIDOR DE ACEITE MOTOR	Unidad	EVENTO	1	AMMANN	ALEMANIA	48.000	48.000
1.35	EMBRAGUE CENTRIFUGO COMPLETO	Unidad	EVENTO	1	AMMANN	ALEMANIA	654.000	654.000
1.36	TANQUE DE COMBUSTIBLE COMPLETO	Unidad	EVENTO	1	AMMANN	ALEMANIA	974.000	974.000
1.37	AMORTIGUADOR DE GOMA	Unidad	EVENTO	1	AMMANN	ALEMANIA	78.000	78.000
2	**REPUESTOS PLACA MODELO 4920**	**Unidad**	**EVENTO**					
2.1	kit de mantenimiento (filtro de aceite filtro de combustible correa)	Unidad	EVENTO	1	AMMANN	ALEMANIA	1.177.000	1.177.000

Lic. Herminio Jara
Gerente Administrativo
essap sa

Lic. Héctor Enrique Ayala A.
Gerente Financiero
essap sa

Dr. Carlos Antonio López R.
Gerente General
essap sa

2.2	embrague	Unidad	EVENTO	1	AMMANN	ALEMANIA	4.690.000	4.690.000
2.3	juego de reparo de direccional de caja (cubera ruleman anillo)	Unidad	EVENTO	1	AMMANN	ALEMANIA	2.360.000	2.360.000
2.4	manguera de fluido	Unidad	EVENTO	1	AMMANN	ALEMANIA	996.000	996.000
2.5	arranque retractil	Unidad	EVENTO	1	AMMANN	ALEMANIA	2.843.000	2.843.000
2.6	horometro	Unidad	EVENTO	1	AMMANN	ALEMANIA	1.306.000	1.306.000
3	**REPARACION DE MOTOR DE PLACA 4920**	**Unidad**	**EVENTO**					
3.1	Juego de Aro	Unidad	EVENTO	1	AMMANN	ALEMANIA	1.935.000	1.935.000
3.2	Piston	Unidad	EVENTO	1	AMMANN	ALEMANIA	3.023.000	3.023.000
3.3	Pico inyector	Unidad	EVENTO	1	AMMANN	ALEMANIA	5.300.000	5.300.000
3.4	Sistema de resorte de acelerador	Unidad	EVENTO	1	AMMANN	ALEMANIA	591.000	591.000
3.5	Junta Tapa motor	Unidad	EVENTO	1	AMMANN	ALEMANIA	1.471.000	1.471.000
3.6	Juego de junta	Unidad	EVENTO	1	AMMANN	ALEMANIA	1.098.000	1.098.000
3.7	Guia de Valvula de Admisión y Escape	Unidad	EVENTO	1	AMMANN	ALEMANIA	414.000	414.000
3.8	Amortiguador de Goma	Unidad	EVENTO	1	AMMANN	ALEMANIA	61.000	61.000
3.9	Correa	Unidad	EVENTO	1	AMMANN	ALEMANIA	85.000	85.000
3.10	Regulador de Revoluciones	Unidad	EVENTO	1	AMMANN	ALEMANIA	1.522.000	1.522.000
3.11	Mirilla de Aceite	Unidad	EVENTO	1	AMMANN	ALEMANIA	155.000	155.000
3.12	Resorte de Embrague	Unidad	EVENTO	1	AMMANN	ALEMANIA	44.000	44.000
4	**REPUESTOS PLACA REVERSIBLE CR3 / 3020**	**Unidad**	**EVENTO**					
4.2	Junta Tapa motor	Unidad	EVENTO	1	AMMANN	ALEMANIA	172.000	172.000
4.3	Piston	Unidad	EVENTO	1	AMMANN	ALEMANIA	631.000	631.000
4.4	Biela	Unidad	EVENTO	1	AMMANN	ALEMANIA	1.544.000	1.544.000
4.5	Reten de Cigüeñal	Unidad	EVENTO	1	AMMANN	ALEMANIA	39.000	39.000
4.6	Reten de valvula	Unidad	EVENTO	1	AMMANN	ALEMANIA	60.000	60.000
4.7	Válvula de Admisión	Unidad	EVENTO	1	AMMANN	ALEMANIA	183.000	183.000
4.8	Válvula de Escape	Unidad	EVENTO	1	AMMANN	ALEMANIA	376.000	376.000
4.9	Guia de Valvula Admision	Unidad	EVENTO	1	AMMANN	ALEMANIA	111.000	111.000
4.10	Guia de Valvula Escape	Unidad	EVENTO	1	AMMANN	ALEMANIA	98.000	98.000
4.11	Filtro de Aire	Unidad	EVENTO	1	AMMANN	ALEMANIA	251.000	251.000
4.12	Filtro de Combustible	Unidad	EVENTO	1	AMMANN	ALEMANIA	16.000	16.000
4.13	Interruptor	Unidad	EVENTO	1	AMMANN	ALEMANIA	149.000	149.000
4.14	Resorte de Retorno	Unidad	EVENTO	1	AMMANN	ALEMANIA	169.000	169.000
4.15	Tapón Medidor de Aceite	Unidad	EVENTO	1	AMMANN	ALEMANIA	64.000	64.000
4.16	Arrancador Retractil	Unidad	EVENTO	1	AMMANN	ALEMANIA	1.299.000	1.299.000
4.17	* Bobina de Encendido	Unidad	EVENTO	1	AMMANN	ALEMANIA	757.000	757.000
4.17	Carburador	Unidad	EVENTO	1	AMMANN	ALEMANIA	2.168.000	2.168.000
4.18	Correa	Unidad	EVENTO	1	AMMANN	ALEMANIA	108.000	108.000
4.19	Embrague Centrifugo	Unidad	EVENTO	1	AMMANN	ALEMANIA	5.434.000	5.434.000
4.20	Juego de Aro	Unidad	EVENTO	1	AMMANN	ALEMANIA	413.000	413.000
5	**REPUESTOS UNIDAD HIDRAULICA - SALIDA SIMPLE - MODELO GT18 /HP8**	**Unidad**	**EVENTO**					
5.1	FILTRO DE AIRE	Unidad	EVENTO	1	STANLEY	EE.UU	146.000	146.000
5.2	FILTRO DE ACEITE PSL 145	Unidad	EVENTO	1	STANLEY	EE.UU	51.000	51.000
5.3	FILTRO DE COMBUSTIBLE	Unidad	EVENTO	1	STANLEY	EE.UU	18.000	18.000
5.4	MANGUERA DE COMBUSTIBLE 10 mm.	Unidad	EVENTO	1	STANLEY	EE.UU	29.000	29.000
5.5	BATERIA	Unidad	EVENTO	1	STANLEY	EE.UU	697.000	697.000
5.6	FILTRO HIDRAULICO (ELEMENTO)	Unidad	EVENTO	1	STANLEY	EE.UU	562.000	562.000
5.7	ESCAPE SILENCIADOR	Unidad	EVENTO	1	STANLEY	EE.UU	1.966.000	1.966.000
5.8	BOMBA DE NAFTA	Unidad	EVENTO	1	STANLEY	EE.UU	578.000	578.000
5.9	ACOPLE RAPIDO DE 1/2	Unidad	EVENTO	1	STANLEY	EE.UU	670.000	670.000
5.10	ADAPTADOR DE ACOPLE	Unidad	EVENTO	1	STANLEY	EE.UU	45.000	45.000
5.11	ARRANQUE (MOTOR)	Unidad	EVENTO	1	STANLEY	EE.UU	4.100.000	4.100.000
5.12	CABLEADO	Unidad	EVENTO	1	STANLEY	EE.UU	3.478.000	3.478.000
5.13	CONTROLADOR	Unidad	EVENTO	1	STANLEY	EE.UU	5.162.000	5.162.000
5.14	ACTUADOR (KIT)	Unidad	EVENTO	1	STANLEY	EE.UU	6.283.000	6.283.000
5.15	BOBINA (DE ENCENDIDO)	Unidad	EVENTO	1	STANLEY	EE.UU	890.000	890.000

Lic. Hermenio Jara
Gerente Administrativo
essapsa

Lic. Héctor Enrique Ayala A.
Gerente Financiero
essapsa

Dr. Carlos Antonio López R.
Gerente General
essapsa

5.16	CABLE DE DIODO	Unidad	EVENTO	1	STANLEY	EE.UU	313.000	313.000
5.17	BULBO DE ACEITE (LLAVE PRESION ACEITE)	Unidad	EVENTO	1	STANLEY	EE.UU	252.000	252.000
5.18	REGULADOR DE VOLTAJE	Unidad	EVENTO	1	STANLEY	EE.UU	2.524.000	2.524.000
5.19	ACOPLE DE TEFLON	Unidad	EVENTO	1	STANLEY	EE.UU	320.000	320.000
5.20	BOMBA HIDRAULICA	Unidad	EVENTO	1	STANLEY	EE.UU	7.487.000	7.487.000
5.21	LLAVE GALONAJE DE 3 PUNTOS	Unidad	EVENTO	1	STANLEY	EE.UU	212.000	212.000
5.22	LLAVE DE ACELERACI?N DE 2 PUNTOS	Unidad	EVENTO	1	STANLEY	EE.UU	202.000	202.000
5.23	ENLACE DE ACELERADOR (RETENEDOR)	Unidad	EVENTO	1	STANLEY	EE.UU	111.000	111.000
5.24	CONTROL BLOCK	Unidad	EVENTO	1	STANLEY	EE.UU	4.000.000	4.000.000
5.25	VALVULAS DE ALIVIO	Unidad	EVENTO	1	STANLEY	EE.UU	792.000	792.000
5.26	JUEGO DE ARO	Unidad	EVENTO	1	STANLEY	EE.UU	461.000	461.000
5.27	CARBURADOR	Unidad	EVENTO	1	STANLEY	EE.UU	4.740.000	4.740.000
5.28	VALVULA DE ESCAPE	Unidad	EVENTO	1	STANLEY	EE.UU	517.000	517.000
5.29	VALVULA DE ADMISION	Unidad	EVENTO	1	STANLEY	EE.UU	552.000	552.000
5.30	JUEGO DE JUNTAS	Unidad	EVENTO	1	STANLEY	EE.UU	1.463.000	1.463.000
5.31	CIG?E?AL	Unidad	EVENTO	1	STANLEY	EE.UU	7.110.000	7.110.000
5.32	JUEGO DE BIELA	Unidad	EVENTO	1	STANLEY	EE.UU	975.000	975.000
5.33	PISTON	Unidad	EVENTO	1	STANLEY	EE.UU	1.360.000	1.360.000
5.34	CALCE DE CIG?E?AL TRASERO	Unidad	EVENTO	1	STANLEY	EE.UU	26.000	26.000
5.35	BOMBA DE ACEITE	Unidad	EVENTO	1	STANLEY	EE.UU	1.098.000	1.098.000
5.36	VARILLA DE VALVULAS	Unidad	EVENTO	1	STANLEY	EE.UU	150.000	150.000
5.37	RETEN DE CIG?E?AL	Unidad	EVENTO	1	STANLEY	EE.UU	40.000	40.000
5.38	TAPA BALANCIN	Unidad	EVENTO	1	STANLEY	EE.UU	531.000	531.000
5.39	BUJIA	Unidad	EVENTO	1	STANLEY	EE.UU	37.000	37.000
5.40	ALTENADOR	Unidad	EVENTO	1	STANLEY	EE.UU	1.380.000	1.380.000
5.41	TAPA MOTOR 1	Unidad	EVENTO	1	STANLEY	EE.UU	2.482.000	2.482.000
5.42	TAPA MOTOR 2	Unidad	EVENTO	1	STANLEY	EE.UU	2.237.000	2.237.000
5.43	VENTILADOR DEL RADIADOR	Unidad	EVENTO	1	STANLEY	EE.UU	1.951.000	1.951.000
5.44	VENTILADOR DEL MOTOR	Unidad	EVENTO	1	STANLEY	EE.UU	1.981.000	1.981.000
5.45	TANQUE DE COMBUSTIBLE	Unidad	EVENTO	1	STANLEY	EE.UU	1.625.000	1.625.000
5.46	TANQUE HIDRAULICO	Unidad	EVENTO	1	STANLEY	EE.UU	832.000	832.000
5.47	REGULADOR DE VOLTAJE	Unidad	EVENTO	1	STANLEY	EE.UU	2.524.000	2.524.000
5.48	HOROMETRO	Unidad	EVENTO	1	STANLEY	EE.UU	409.000	409.000
5.49	FUSIBLE DE 10A CHICO	Unidad	EVENTO	1	STANLEY	EE.UU	2.000	2.000
5.50	RELAY 12VDC - 30A GT18 - 5 TERMINALES	Unidad	EVENTO	1	STANLEY	EE.UU	47.000	47.000
5.51	BENDIX DE ARRANQUE	Unidad	EVENTO	1	STANLEY	EE.UU	1.066.000	1.066.000
5.52	CABO CEBADOR	Unidad	EVENTO	1	STANLEY	EE.UU	607.000	607.000
5.53	COBERTOR BATERIA	Unidad	EVENTO	1	STANLEY	EE.UU	403.000	403.000
5.54	COUPLING-ACOPLE HIDRAULICO BOMBA	Unidad	EVENTO	1	STANLEY	EE.UU	556.000	556.000
5.55	RUEDA NEUMATICA 4.00 - 6 UH	Unidad	EVENTO	1	STANLEY	EE.UU	558.000	558.000
5.56	LLAVE SELECTORA GALONAJE - 3 posiciones	Unidad	EVENTO	1	STANLEY	EE.UU	212.000	212.000
5.57	LLAVE SELECTORA MANUAL/AUTOMATICO 2 posiciones	Unidad	EVENTO	1	STANLEY	EE.UU	202.000	202.000
5.58	PATA PARA UNIDAD HIDRAULICA	Unidad	EVENTO	1	STANLEY	EE.UU	327.000	327.000
5.59	SOLENOIDE DE ARRANQUE	Unidad	EVENTO	1	STANLEY	EE.UU	354.000	354.000
5.60	MANGUERA HIDRAULICA DE 1/2" X 8mts, con acople	Unidad	EVENTO	1	STANLEY	EE.UU	1.914.000	1.914.000
6	**REPUESTOS UNIDAD HIDRAULICA - DOBLE SALIDA, MODELO HP28**	**Unidad**	**EVENTO**					
6.1	FILTRO DE AIRE	Unidad	EVENTO	1	STANLEY	EE.UU	275.000	275.000
6.2	FILTRO DE ACEITE PSL 145	Unidad	EVENTO	1	STANLEY	EE.UU	51.000	51.000
6.3	FILTRO DE COMBUSTIBLE	Unidad	EVENTO	1	STANLEY	EE.UU	18.000	18.000
6.4	BATERIA	Unidad	EVENTO	1	STANLEY	EE.UU	893.000	893.000
6.5	CEBADOR AUTOMATICO	Unidad	EVENTO	1	STANLEY	EE.UU	770.000	770.000

Lic. Hermilio Jara
Gerente Administrativo
essap sa

Lic. Héctor Enrique Ayala A.
Gerente Financiero
essap sa

Dr. Carlos Antonio López R.
Gerente General
essap sa

6.6	JUEGO DE REPARO CARBURADOR	Unidad	EVENTO	1	STANLEY	EE.UU	1.012.000	1.012.000
6.7	MOTOR DE ARRANQUE	Unidad	EVENTO	1	STANLEY	EE.UU	3.117.000	3.117.000
6.8	BOMBA HIDRAULICA DOBLE	Unidad	EVENTO	1	STANLEY	EE.UU	6.470.000	6.470.000
6.9	ACOPLAMIENTO SISTEMA DE BOMBA (MOTOR)	Unidad	EVENTO	1	STANLEY	EE.UU	1.035.000	1.035.000
6.10	SOPORTE DE BOMBA	Unidad	EVENTO	1	STANLEY	EE.UU	191.000	191.000
6.11	JUEGO DE ARO M?S PISTON	Unidad	EVENTO	1	STANLEY	EE.UU	1.440.000	1.440.000
6.12	BIELA	Unidad	EVENTO	1	STANLEY	EE.UU	1.037.000	1.037.000
6.13	JUEGO DE JUNTA	Unidad	EVENTO	1	STANLEY	EE.UU	1.463.000	1.463.000
6.14	CARBURADOR	Unidad	EVENTO	1	STANLEY	EE.UU	3.470.000	3.470.000
6.15	RETEN DE CIG?E?AL	Unidad	EVENTO	1	STANLEY	EE.UU	42.000	42.000
6.16	RETEN DE VALVULA	Unidad	EVENTO	1	STANLEY	EE.UU	240.000	240.000
6.17	CIG?E?AL	Unidad	EVENTO	1	STANLEY	EE.UU	9.040.000	9.040.000
6.18	TAPA MOTOR 1	Unidad	EVENTO	1	STANLEY	EE.UU	2.350.000	2.350.000
6.19	TAPA MOTOR 2	Unidad	EVENTO	1	STANLEY	EE.UU	2.342.000	2.342.000
6.20	BOMBA DE ACEITE	Unidad	EVENTO	1	STANLEY	EE.UU	346.000	346.000
6.21	BOMBA DE ACEITE	Unidad	EVENTO	1	STANLEY	EE.UU	773.000	773.000
6.22	BUJIA	Unidad	EVENTO	1	STANLEY	EE.UU	37.000	37.000
6.23	CABLEADO	Unidad	EVENTO	1	STANLEY	EE.UU	946.000	946.000
6.24	VISOR DE COMBUSTIBLE	Unidad	EVENTO	1	STANLEY	EE.UU	336.000	336.000
6.25	VISOR DE ACEITE HIDRAULICO	Unidad	EVENTO	1	STANLEY	EE.UU	475.000	475.000
6.26	HOROMETRO	Unidad	EVENTO	1	STANLEY	EE.UU	408.000	408.000
6.27	FUSIBLE DE 25A CHICO	Unidad	EVENTO	1	STANLEY	EE.UU	3.000	3.000
6.28	BENDIX DE ARRANQUE	Unidad	EVENTO	1	STANLEY	EE.UU	1.066.000	1.066.000
6.29	COBERTOR BATERIA	Unidad	EVENTO	1	STANLEY	EE.UU	403.000	403.000
6.30	COUPLING-ACOPLE HIDRAULICO BOMBA	Unidad	EVENTO	1	STANLEY	EE.UU	556.000	556.000
6.31	RUEDA NEUMATICA 4.00 - 6 UH	Unidad	EVENTO	1	STANLEY	EE.UU	410.000	410.000
6.32	LLAVE SELECTORA GALONAJE 3 posiciones	Unidad	EVENTO	1	STANLEY	EE.UU	210.000	210.000
6.33	LLAVE SELECTORA MANUAL/AUTOMATICO 2 posiciones	Unidad	EVENTO	1	STANLEY	EE.UU	190.000	190.000
6.34	PATA PARA UNIDAD HIDRAULICA	Unidad	EVENTO	1	STANLEY	EE.UU	327.000	327.000
6.35	SOLENOIDE DE ARRANQUE	Unidad	EVENTO	1	STANLEY	EE.UU	328.000	328.000
7	**REPUESTOS MARTILLETE HIDRAULICO BR87**	**Unidad**	**EVENTO**					
7.1	CILINDRO	Unidad	EVENTO	1	STANLEY	EE.UU	4.292.000	4.292.000
7.2	PIST?N	Unidad	EVENTO	1	STANLEY	EE.UU	3.681.000	3.681.000
7.3	V?LVULA DE CARGA DE NITR?GENO	Unidad	EVENTO	1	STANLEY	EE.UU	3.116.000	3.116.000
7.4	TRABA CINCEL	Unidad	EVENTO	1	STANLEY	EE.UU	1.110.000	1.110.000
7.5	SEAL KIT	Unidad	EVENTO	1	STANLEY	EE.UU	673.000	673.000
7.6	HEX?GONO	Unidad	EVENTO	1	STANLEY	EE.UU	780.000	780.000
7.7	DIAFRAGMA	Unidad	EVENTO	1	STANLEY	EE.UU	193.000	193.000
7.8	CINCEL PUNTA C?NICA	Unidad	EVENTO	1	STANLEY	EE.UU	313.000	313.000
7.9	CINCEL PUNTA PLANA	Unidad	EVENTO	1	STANLEY	EE.UU	668.000	668.000
7.10	GATILLO	Unidad	EVENTO	1	STANLEY	EE.UU	302.000	302.000
7.11	ACOPLE R?PIDO 1/2PULGADA	Unidad	EVENTO	1	STANLEY	EE.UU	671.000	671.000
7.12	ADAPTADOR DE ACOPLE	Unidad	EVENTO	1	STANLEY	EE.UU	45.000	45.000
7.13	MANGUERA HIDR?ULICA X 40CM CON TERMINALES	Unidad	EVENTO	1	STANLEY	EE.UU	214.000	214.000
8	**REPUESTOS BOMBA HIDRAULICA SM50**	**Unidad**	**EVENTO**					
8.1	ACOPLE HIDRAULICO RAPIDO DE 1/2pulgada	Unidad	EVENTO	1	STANLEY	EE.UU	671.000	671.000
8.2	ADAPTADOR DE ACOPLE	Unidad	EVENTO	1	STANLEY	EE.UU	45.000	45.000
8.3	CARCASA DE ALUMINIO	Unidad	EVENTO	1	STANLEY	EE.UU	1.579.000	1.579.000
8.4	MANGUERA HIDRAULICA DE 1/2" x 40CM C/TERMINALES	Unidad	EVENTO	1	STANLEY	EE.UU	214.000	214.000
8.5	IMPELER	Unidad	EVENTO	1	STANLEY	EE.UU	743.000	743.000
8.6	JUEGO DE REPARO	Unidad	EVENTO	1	STANLEY	EE.UU	2.036.000	2.036.000
8.7	MOTOR HIDRAULICO	Unidad	EVENTO	1	STANLEY	EE.UU	4.324.000	4.324.000

Lic. Hermilio Jara
Gerente Administrativo
essap sa

Lic. Héctor Enrique Ayala A.
Gerente Financiero
essap sa

Dr. Carlos Antonio López R.
Gerente General
essap sa

8.8	BULON DE TURBINA 5/16-18 X 1pulgada	Unidad	EVENTO	1	STANLEY	EE.UU	44.000	44.000
8.9	MANGUERA PARA EXPULSION DE 3pulgada CON ACOPLE	Unidad	EVENTO	1	STANLEY	EE.UU	1.214.000	1.214.000
8.10	ABRAZADERA DE 1/2"	Unidad	EVENTO	1	STANLEY	EE.UU	4.000	4.000
8.11	PIOLA MARINA DE 1/2pulgada X MTS	Unidad	EVENTO	1	STANLEY	EE.UU	9.000	9.000
8.12	RULEMAN 6303 ZZ P/CAPRARI	Unidad	EVENTO	1	STANLEY	EE.UU	51.000	51.000
8.13	SELLO DE CARRERA	Unidad	EVENTO	1	STANLEY	EE.UU	277.000	277.000
8.14	ABRAZADERA REFORZADA DE 3pulgada	Unidad	EVENTO	1	STANLEY	EE.UU	473.000	473.000
8.15	EJE IMPULSOR	Unidad	EVENTO	1	STANLEY	EE.UU	820.000	820.000
8.16	ANILLO DE GOMA	Unidad	EVENTO	1	STANLEY	EE.UU	129.000	129.000
8.17	SEAL KIT	Unidad	EVENTO	1	STANLEY	EE.UU	1.357.000	1.357.000
9	**REPUESTOS BOMBA HIDRAULICA TP08**	**Unidad**	**EVENTO**					
9.1	SEAL KIT	Unidad	EVENTO	1	STANLEY	EE.UU	523.000	523.000
9.2	ACOPLE HIDRAULICO RAPIDO DE 1/2"	Unidad	EVENTO	1	STANLEY	EE.UU	670.000	670.000
9.3	ADAPTADOR DE ACOPLE	Unidad	EVENTO	1	STANLEY	EE.UU	45.000	45.000
9.4	MANGUERA HIDRAULICA DE 1/2" x 40CM C/TERMINALES	Unidad	EVENTO	1	STANLEY	EE.UU	214.000	214.000
9.5	PLATO ADAPTADOR TP08	Unidad	EVENTO	1	STANLEY	EE.UU	3.150.000	3.150.000
9.6	MANGUERA PARA EXPULSION DE 4", CON ACOPLE	Unidad	EVENTO	1	STANLEY	EE.UU	1.669.000	1.669.000
9.7	IMPELLER	Unidad	EVENTO	1	STANLEY	EE.UU	3.465.000	3.465.000
9.8	CONJUNTO TAPA MOTOR	Unidad	EVENTO	1	STANLEY	EE.UU	4.762.000	4.762.000
9.9	ENGRANAJE IMPULSOR TP08	Unidad	EVENTO	1	STANLEY	EE.UU	2.886.000	2.886.000
9.10	MOTOR HIDRAULICO	Unidad	EVENTO	1	STANLEY	EE.UU	19.772.000	19.772.000
10	**REPUESTOS BOMBA HIDRAULICA TP03**	**Unidad**	**EVENTO**					
10.1	SEAL KIT	Unidad	EVENTO	1	STANLEY	EE.UU	869.000	869.000
10.2	CARCAZA DE URETANO	Unidad	EVENTO	1	STANLEY	EE.UU	7.102.000	7.102.000
10.3	IMPELLER	Unidad	EVENTO	1	STANLEY	EE.UU	1.698.000	1.698.000
10.4	PLATO ADAPTADOR	Unidad	EVENTO	1	STANLEY	EE.UU	3.777.000	3.777.000
10.5	MOTOR HIDRAULICO	Unidad	EVENTO	1	STANLEY	EE. UU	4.904.000	4.904.000
10.6	ACOPLE HIDRAULICO RAPIDO DE 1/2pulgada	Unidad	EVENTO	1	STANLEY	EE.UU	671.000	671.000
10.7	ADAPTADOR DE ACOPLE	Unidad	EVENTO	1	STANLEY	EE.UU	45.000	45.000
10.8	MANGUERA HIDRAULICA DE 1/2pulgada x 40CM C/TERMINALES	Unidad	EVENTO	1	STANLEY	EE.UU	214.000	214.000
10.9	MANGUERA PARA EXPULSION DE 3pulgada CON ACOPLE	Unidad	EVENTO	1	STANLEY	EE.UU	1.214.000	1.214.000
10.10	JUNTA DE TAPA	Unidad	EVENTO	1	STANLEY	EE.UU	313.000	313.000
							Precio Total	**284.019.000**

4.1 Aplicación del margen de preferencia:

No habiendo más de una oferta en análisis, el margen de preferencia en marco de la Ley Nº 4.558/11 y sus reglamentaciones y el margen de preferencia local establecido en el Decreto N° 2992/19 Artículo 64 inc. b)., no es aplicado en el presente llamado.

4.2 Verificación del precio ofertado por la firma participante:

En virtud al cumplimiento de la RESOLUCION DNCP N° 1890/2020 "POR LA CUAL SE REGULA LA ESTIMACIÓN DE PRECIOS Y SU PUBLICIDAD EN LOS PROCEDIMINETOS DE CONTRATACIONES PÚBLICAS EN EL MARCO DE LA LEY 2051/03", conforme al Artículo 4° punto 1 de la referida normativa, se examinó y

Lic. Herminio Jara
Gerente Administrativo
essap sa

Lic. Héctor Enrique Ayala A.
Gerente Financiero
essap sa

Dr. Carlos Antonio López R.
Gerente General
essap sa