MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

HOSPITAL NACIONAL M.S.P. y B.S.

UOC Unidad Operativa de Contrataciones

PARAGUAY TODOS

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

CONTRATACION DIRECTA No. 13/2011

REPARACION DE COMPRESORES DE AIRE Y VACIO MEDICINAL

Item	Código de Contratación	Descripción	Especificaciones Tecnicas	Cantidad	JR INGENIERIA				GOTZE INGENIERIA S.A.				CONSTRUVIP del Arq. Pedro Villalba Libardi				SCARPE S.R.L.			
					Precio Unitario	Presentacion	unidad de medida	Precio Total	Precio Unitario	Presentacion	unidad de medida	Precio Total	Precio Unitario	Presentacion	unidad de medida	Precio Total	Precio Unitario	Presentacion	unidad de medida	Precio Total
PROGRAMA I – REPARACION DE COMPRESOR DE AIRE																				
1	73152101-018	Mantenimiento preventivo y correctivo Reparación de Compresor de aire	COMPRESOR DE AIRE EXCENTO DE ACEITE, **Marca Tausem**, modelo 120190, ubicación zona técnica, código patrimonial 11-1518-006, potencia 15 kw, rpm 1460. Consistente en cambio de aro PTFE en dos cabezales, cuyo kit se compone de aros, o`ring , juntas y resortes en dos cabezales, un kit. Cambio de 1 (uno) válvula de alivio de despresurización de cabezal, cambio de 2 (dos) válvula antiretorno de 1 1/4", cambio de presostato con diferencial regulable Danfoss (0-10 bar). Cambio de 2 (dos) lamina de escape 190230, cambio de 2 (dos) lamina de admisión 320.	1	7.800.000	EVENTO	UNIDAD	7.800.000	9.500.000	EVENTO	UNIDAD	9.500.000	15.000.000	EVENTO	UNIDAD	15.000.000	25.650.000	EVENTO	UNIDAD	25.650.000
2	73152101-018	Mantenimiento preventivo y correctivo Reparación de Compresor de aire	COMPRESOR DE AIRE EXCENTO DE ACEITE, **Marca Tausem**, modelo 120190, ubicación zona técnica, código patrimonial 11-1518-007, potencia 15 kw, rpm 1460. Consistente en cambio de aro PTFE en dos cabezales, cuyo kit se compone de aros, o`ring , juntasy resortes en dos cabezales, un kit. Cambio de filrto, cambio de 1 (uno) válvula de alivio de despresurización de cabezal, cambio de 1 (uno) válvula antiretorno de 1 1/4", cambio de presostato con diferencia regulable Danfoss (0-10 bar)	1	7.700.000	EVENTO	UNIDAD	7.700.000	9.000.000	EVENTO	UNIDAD	9.000.000	12.500.000	EVENTO	UNIDAD	12.500.000	25.650.000	EVENTO	UNIDAD	25.650.000
PROGRAMA II – REPARACION DE COMPRESOR DE VACIO																				
3	73152101-018	Mantenimiento preventivo y correctivo de Compresor de vacío	**MARCA:** BARIONKAR MODELO O TIPO B-107 UBICACIÓN. ZONA TECNICA CODIGO PATRINOMIAL: 11-1518-0002 CAPACIDAD 1,6 m3/min POTENCIA : 10 CV RPM 1400. TRABAJOS A REALIZAR :Cambio de paletas. Cantidad: 8 (ocho).- Cambio de antiretorno de bronce con retorno por resorte de diámetro 3". Cantidad: 1 (uno).- Cambio de presostato con diferencial regulable DANFOSS. Cantidad: 1 (uno).-	1	6.500.000	EVENTO	UNIDAD	6.500.000	13.500.000	EVENTO	UNIDAD	13.500.000	15.000.000	EVENTO	UNIDAD	15.000.000	24.440.000	EVENTO	UNIDAD	24.440.000
								22.000.000				42.000.000				42.500.000				75.740.000

Ing. Walter Duarte F.
Jefe
Departamento de Mantenimiento
Hospital Nacional

Lic. Luis Alberto Fleitas
Director Administrativo
Centro Nacional