Lidia Camila Aquino Noguera

De: Helmut Alexander Huber Caballero <helmut_huber@hotmail.com>
Enviado el: lunes, 08 de abril de 2019 16:00
Para: Lidia Camila Aquino Noguera
Asunto: Re: Comunicación de Adjudicación "Mantenimiento y Reparación de Relojes Temporizadores o Triconométricos"

Recibido Muchas gracias!!

Enviado desde mi smartphone Samsung Galaxy.

-------- Mensaje original --------
De: Lidia Camila Aquino Noguera <lidiaaquino@bnf.gov.py>
Fecha: 8/4/19 15:52 (GMT-04:00)
Para: helmut_huber@hotmail.com
Asunto: Comunicación de Adjudicación "Mantenimiento y Reparación de Relojes Temporizadores o Triconométricos"

Nos dirigimos a Ustedes, con relación a la Licitación por Concurso de Ofertas BNF LCO Nº 2/2019 para el **"Mantenimiento y Reparación de Relojes Temporizadores o Triconométricos".**
Favor acusar el recibo.

Atentamente,
Lidia Camila Aquino Noguera
Sección Compras Mayores
Subgerencia Operativa de Contrataciones
Teléfono: 419-1349

Antes de imprimir este mensaje, piense si es necesario hacerlo. Al reducir el uso de papel se evita la generación de residuos, el consumo de los recursos naturales (madera, agua, energía) y los problemas de contaminación que ocasiona la producción de papel.

S.O.C Nº 1125/2019

Asunción, 8 de abril de 2019

Señores
TALLER RELOJERIA DE MANFRED HUBER HOEGE
ACA VERA 1112
Teléfono: (021) 229718
Email: helmut_huber@hotmail.com
Asunción – Paraguay

De nuestra consideración:

Nos dirigimos a Ustedes, con relación a la Licitación Por Concurso de Ofertas BNF LCO SBE Nº 2/2019 para el **"MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE RELOJES TEMPORIZADORES O TRICONOMETRICOS"** para el Banco Nacional de Fomento, a través del Sistema de Subasta a la Baja Electrónica.

Al respecto, cumplimos en informarles que por Resolución Nº 7 Acta 27 de fecha 4 de abril de 2019, el Directorio del Banco Nacional de Fomento, resolvió adjudicarle en la modalidad de Contrato Abierto, por un monto mínimo de G. 200.000.000.- (Guaraníes doscientos millones), incluido el Impuesto al Valor Agregado (IVA) y hasta un monto máximo de G. 400.000.000 (Guaraníes cuatrocientos millones) incluido el Impuesto al Valor Agregado (IVA) por el termino de 12 (doce) meses, al **TALLER RELOJERIA DE MANFRED HUBER HOEGE** en base a su oferta presentada en ocasión de la apertura de sobre de la convocatoria; según se detalla a continuación:

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presenta -ción	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido) G.	Precio total (IVA incluido) G.
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE RELOJES TEMPORIZADORES DESDE CASA MATRIZ (ASUNCIÓN) HASTA 50 KM.							
1	81141804-056	Control y regulación de oxilación del volante	Unidad	Evento	1	940.500	940.500
2	81141804-056	Testeo biblograf B200	Unidad	Evento	1	836.000	836.000
3	81141804-056	Desmontaje y montaje	Unidad	Evento	1	1.254.000	1.254.000
4	81141804-056	Limpieza de equipo	Unidad	Evento	1	1.024.100	1.024.100
5	81141804-056	Sincronización de tiempo	Unidad	Evento	1	867.350	867.350
6	81141804-056	Engrase y aceitado	Unidad	Evento	1	679.250	679.250
7	81141804-056	Ajustes de piezas	Unidad	Evento	1	522.500	522.500
8	81141804-056	Cambio de cuerda	Unidad	Evento	1	1.254.000	1.254.000
9	81141804-056	Cambio de rueda de cuerda	Unidad	Evento	1	1.045.000	1.045.000

10	81141804-056	Cambio de primera rueda con clique	Unidad	Evento	1	1.097.250	1.097.250
11	81141804-056	Cambio de segunda rueda	Unidad	Evento	1	522.500	522.500
12	81141804-056	Cambio de tercera rueda	Unidad	Evento	1	418.000	418.000
13	81141804-056	Cambio de cuarta rueda	Unidad	Evento	1	313.500	313.500
14	81141804-056	Cambio de ancora	Unidad	Evento	1	783.750	783.750
15	81141804-056	Cambio de volante	Unidad	Evento	1	888.250	888.250
16	81141804-056	Cambio de volante platino	Unidad	Evento	1	1.254.000	1.254.000
17	81141804-056	Cambio de cubre cuerda	Unidad	Evento	1	522.500	522.500
18	81141804-056	Cambio de buje de platina 1	Unidad	Evento	1	836.000	836.000
19	81141804-056	Cambio de buje platina 2	Unidad	Evento	1	836.000	836.000
20	81141804-056	Control y regulación de movimiento ancora	Unidad	Evento	1	940.500	940.500
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE RELOJES TEMPORIZADORES DESDE 51 KM. HASTA 150 KM. DE DISTANCIA							
21	81141804-056	Control y regulación de oxilación del volante	Unidad	Evento	1	1.034.550	1.034.550
22	81141804-056	Testeo biblograf B200	Unidad	Evento	1	919.600	919.600
23	81141804-056	Desmontaje y montaje	Unidad	Evento	1	1.379.400	1.379.400
24	81141804-056	Limpieza de equipo	Unidad	Evento	1	1.126.510	1.126.510
25	81141804-056	Sincronización de tiempo	Unidad	Evento	1	954.085	954.085
26	81141804-056	Engrase y aceitado	Unidad	Evento	1	747.175	747.175
27	81141804-056	Ajustes de piezas	Unidad	Evento	1	574.750	574.750
28	81141804-056	Cambio de cuerda	Unidad	Evento	1	1.379.400	1.379.400
29	81141804-056	Cambio de rueda de cuerda	Unidad	Evento	1	1.149.500	1.149.500
30	81141804-056	Cambio de primera rueda con clique	Unidad	Evento	1	1.206.975	1.206.975
31	81141804-056	Cambio de segunda rueda	Unidad	Evento	1	574.750	574.750
32	81141804-056	Cambio de tercera rueda	Unidad	Evento	1	459.800	459.800
33	81141804-056	Cambio de cuarta rueda	Unidad	Evento	1	344.850	344.850
34	81141804-056	Cambio de ancora	Unidad	Evento	1	861.850	861.850
35	81141804-056	Cambio de volante	Unidad	Evento	1	977.075	977.075
36	81141804-056	Cambio de volante platino	Unidad	Evento	1	1.379.400	1.379.400
37	81141804-056	Cambio de cubre cuerda	Unidad	Evento	1	574.750	574.750

38	81141804-056	Cambio de buje de platina 1	Unidad	Evento	1	919.600	919.600
39	81141804-056	Cambio de buje platina 2	Unidad	Evento	1	919.600	919.600
40	81141804-056	Control y regulación de movimiento ancora	Unidad	Evento	1	1.034.550	1.034.550
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE RELOJES TEMPORIZADORES DESDE 151 KM HASTA 300 KM. DE DISTANCIA							
41	81141804-056	Control y regulación de oxilación del volante	Unidad	Evento	1	1.138.005	1.138.005
42	81141804-056	Testeo biblograf B200	Unidad	Evento	1	1.011.560	1.011.560
43	81141804-056	Desmontaje y montaje	Unidad	Evento	1	1.517.340	1.517.340
44	81141804-056	Limpieza de equipo	Unidad	Evento	1	1.239.161	1.239.161
45	81141804-056	Sincronización de tiempo	Unidad	Evento	1	1.049.494	1.049.494
46	81141804-056	Engrase y aceitado	Unidad	Evento	1	821.893	821.893
47	81141804-056	Ajustes de piezas	Unidad	Evento	1	632.225	632.225
48	81141804-056	Cambio de cuerda	Unidad	Evento	1	1.517.340	1.517.340
49	81141804-056	Cambio de rueda de cuerda	Unidad	Evento	1	1.264.450	1.264.450
50	81141804-056	Cambio de primera rueda con clique	Unidad	Evento	1	1.327.673	1.327.673
51	81141804-056	Cambio de segunda rueda	Unidad	Evento	1	632.225	632.225
52	81141804-056	Cambio de tercera rueda	Unidad	Evento	1	505.780	505.780
53	81141804-056	Cambio de cuarta rueda	Unidad	Evento	1	379.335	379.335
54	81141804-056	Cambio de ancora	Unidad	Evento	1	948.338	948.338
55	81141804-056	Cambio de volante	Unidad	Evento	1	1.074.783	1.074.783
56	81141804-056	Cambio de volante platino	Unidad	Evento	1	1.517.340	1.517.340
57	81141804-056	Cambio de cubre cuerda	Unidad	Evento	1	632.225	632.225
58	81141804-056	Cambio de buje de platina 1	Unidad	Evento	1	1.011.560	1.011.560
59	81141804-056	Cambio de buje platina 2	Unidad	Evento	1	1.011.560	1.011.560
60	81141804-056	Control y regulación de movimiento ancora	Unidad	Evento	1	1.038.005	1.038.005
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE RELOJES TEMPORIZADORES DESDE 301 KM DE DISTANCIA Y MÁS INCLUSIVE							
61	81141804-056	Control y regulación de oxilación del volante	Unidad	Evento	1	1.251.806	1.251.806
62	81141804-056	Testeo biblograf B200	Unidad	Evento	1	1.112.716	1.112.716
63	81141804-056	Desmontaje y montaje	Unidad	Evento	1	1.669.074	1.669.074
64	81141804-056	Limpieza de equipo	Unidad	Evento	1	1.363.077	1.363.077

65	81141804-056	Sincronización de tiempo	Unidad	Evento	1	1.154.443	1.154.443
66	81141804-056	Engrase y aceitado	Unidad	Evento	1	904.082	904.082
67	81141804-056	Ajustes de piezas	Unidad	Evento	1	695.448	695.448
68	81141804-056	Cambio de cuerda	Unidad	Evento	1	1.669.074	1.669.074
69	81141804-056	Cambio de rueda de cuerda	Unidad	Evento	1	1.390.895	1.390.895
70	81141804-056	Cambio de primera rueda con clique	Unidad	Evento	1	1.460.440	1.460.440
71	81141804-056	Cambio de segunda rueda	Unidad	Evento	1	695.448	695.448
72	81141804-056	Cambio de tercera rueda	Unidad	Evento	1	556.358	556.358
73	81141804-056	Cambio de cuarta rueda	Unidad	Evento	1	417.269	417.269
74	81141804-056	Cambio de ancora	Unidad	Evento	1	1.043.172	1.043.172
75	81141804-056	Cambio de volante	Unidad	Evento	1	1.182.261	1.182.261
76	81141804-056	Cambio de volante platino	Unidad	Evento	1	1.669.074	1.669.074
77	81141804-056	Cambio de cubre cuerda	Unidad	Evento	1	695.448	695.448
78	81141804-056	Cambio de buje de platina 1	Unidad	Evento	1	1.112.716	1.112.716
79	81141804-056	Cambio de buje platina 2	Unidad	Evento	1	1.112.716	1.112.716
80	81141804-056	Control y regulación de movimiento ancora	Unidad	Evento	1	1.251.806	1.251.806

Por tanto, solicitamos que en un plazo no mayor a 10 (diez) días nos informen los datos de la/s persona/s, que suscribirán el Contrato, así como presentar para la suscripción del mismo las siguientes documentaciones:

a) Certificado de no encontrarse en quiebra o en convocatoria de acreedores expedido por la Dirección General de Registros Públicos.
b) Certificado de no hallarse en interdicción judicial expedido por la Dirección General de Registros Públicos.
c) Constancia de no adeudar aporte obrero patronal expedido por el Instituto de Previsión Social o de no estar Inscripto.
d) Luego de la firma del contrato, en un plazo máximo de 10 (diez) días corridos, la "Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato", por el 10% del monto total del contrato, o monto máximo (si es contrato abierto), y cuya vigencia deberá exceder en 30 (treinta) días a la vigencia del mismo.

Así mismo se recuerda los proveedores la vigencia de la Resolución de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas DNCP N° 3917/2016, y su modificación por Resolución DNCP N° 913/2017, en la cual se establece la obligatoriedad de completar los **Formularios de Identificación Personal (FIP) y de**

Informe de Servicios Personales (FIS), dentro de los treinta días posteriores a la obtención del Código de Contratación, y con anterioridad al primer pago que vaya a percibir en el marco de dicho contrato.

Atentamente,

SUBGERENCIA OPERATIVA DE CONTRATACIONES
DIVISIÓN CONTRATACIONES

JAVIER RODRIGO ESTECHE
Jefe
Sección Compras Mayores

MARIELA ALSINA
Jefa
División Contrataciones

MONICA CORBETA
Encargada de Despacho
Subgerencia Operativa de Contrataciones