UNIVERSIDAD NACIONAL DE VILLARRICA DEL ESPIRITU SANTO

CONTRATACIÓN DIRECTA N° 22/2023 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ASCENSORES - ID 425.151

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Precio Referencial	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	SIMON RECALDE ROMERO			EVER HERNAN RECALDE		
							Variación %	Precio Unitario	Precio Total	Variación %	Precio Unitario	Precio Total
1	72154010-001	Servicio de mantenimiento preventivo Ascensor Nro 1. Segun detalles de trabajos indicados	1.570.000	Unidad	Evento	1	0%	1.570.000	1.570.000	20%	1.884.000	1.884.000
2	72154010-001	Servicio de mantenimiento preventivo Ascensor Nro 2. Segun detalles de trabajos indicados	1.570.000	Unidad	Evento	1	0%	1.570.000	1.570.000	20%	1.884.000	1.884.000
3	72154010-001	Servicio de mantenimiento preventivo Ascensor Nro 3. Segun detalles de trabajos indicados	1.570.000	Unidad	Evento	1	0%	1.570.000	1.570.000	20%	1.884.000	1.884.000
4	72101506-003	Servicio de Mantenimiento correctivo (reparacion) - Llave TM 5	390.000	Unidad	Evento	1	0%	390.000	390.000	20%	468.000	468.000
5	72101506-003	Servicio de Mantenimiento correctivo (reparacion) - Cambio de Llave TM 5 (M.O.)	193.200	Unidad	Evento	1	0%	193.200	193.200	20%	231.840	231.840
6	72101506-003	Servicio de Mantenimiento correctivo (reparacion) - Llave TM 10	358.800	Unidad	Evento	1	0%	358.800	358.800	20%	430.560	430.560
7	72101506-003	Servicio de Mantenimiento correctivo (reparacion) - Cambio de Llave TM 10 (M.O.)	193.200	Unidad	Evento	1	0%	193.200	193.200	20%	231.840	231.840
8	72101506-003	Servicio de Mantenimiento correctivo (reparacion) - Llave TM 15	358.800	Unidad	Evento	1	0%	358.800	358.800	20%	430.560	430.560
9	72101506-003	Servicio de Mantenimiento correctivo (reparacion) - Cambio de Llave TM 15 (M.O.)	193.200	Unidad	Evento	1	0%	193.200	193.200	20%	231.840	231.840
10	72101506-003	Servicio de Mantenimiento correctivo (reparacion) - Llave TM 20	358.800	Unidad	Evento	1	0%	358.800	358.800	20%	430.560	430.560
11	72101506-003	Servicio de Mantenimiento correctivo (reparacion) - Cambio de Llave TM 20 (M.O.)	193.200	Unidad	Evento	1	0%	193.200	193.200	20%	231.840	231.840
12	72101506-003	Servicio de Mantenimiento correctivo (reparacion) - Llave TM 25	358.800	Unidad	Evento	1	0%	358.800	358.800	20%	430.560	430.560
13	72101506-003	Servicio de Mantenimiento correctivo (reparacion) - Cambio de Llave TM 25 (M.O.)	193.200	Unidad	Evento	1	0%	193.200	193.200	20%	231.840	231.840
14	72101506-003	Servicio de Mantenimiento correctivo (reparacion) - Llave push 1	474.663	Unidad	Evento	1	0%	474.663	474.663	20%	569.596	569.596

Prof. Mag. Evangelina Cristaldo Denis
Secretaria General Alterna Interina

Lic. Edgar Ulises Chaparro
Director Financiero

Lic. Manuel García Benítez
Director de Control Interno

UNIVERSIDAD NACIONAL DE VILLARRICA DEL ESPIRITU SANTO

CONTRATACIÓN DIRECTA N° 22/2023 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ASCENSORES - ID 425.151

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Precio Referencial	Unidad de Medida	Presen-tación	Canti-dad	SIMON RECALDE ROMERO			EVER HERNAN RECALDE		
							Variación %	Precio Unitario	Precio Total	Variación %	Precio Unitario	Precio Total
15	72101506-003	Servicio de Mantenimiento correctivo (reparacion) - Cambio de Llave push 1 (M.O.)	255.588	Unidad	Evento	1	0%	255.588	255.588	20%	306.706	306.706
16	72101506-003	Servicio de Mantenimiento correctivo (reparacion) - Llave push 2	482.138	Unidad	Evento	1	0%	482.138	482.138	20%	578.566	578.566
17	72101506-003	Servicio de Mantenimiento correctivo (reparacion) - Cambio de Llave push 2 (M.O.)	270.900	Unidad	Evento	1	0%	270.900	270.900	20%	325.080	325.080
18	72101506-003	Servicio de Mantenimiento correctivo (reparacion) - Llave push 3	510.900	Unidad	Evento	1	0%	510.900	510.900	20%	613.080	613.080
19	72101506-003	Servicio de Mantenimiento correctivo (reparacion) - Cambio de Llave push 3 (M.O.)	275.100	Unidad	Evento	1	0%	275.100	275.100	20%	330.120	330.120
20	72101506-003	Servicio de Mantenimiento correctivo (reparacion) - Llave push 4	497.088	Unidad	Evento	1	0%	497.088	497.088	20%	596.506	596.506
21	72101506-003	Servicio de Mantenimiento correctivo (reparacion) - Cambio de Llave push 4 (M.O.)	267.663	Unidad	Evento	1	0%	267.663	267.663	20%	321.196	321.196
22	72101506-003	Servicio de Mantenimiento correctivo (reparacion) - Fuente IVTH	662.975	Unidad	Evento	1	0%	662.975	662.975	20%	795.570	795.570
23	72101506-003	Servicio de Mantenimiento correctivo (reparacion) - Cambio de Fuente IVTH (M.O.)	374.325	Unidad	Evento	1	0%	374.325	374.325	20%	449.190	449.190
24	72101506-003	Servicio de Mantenimiento correctivo (reparacion) - Driver main controller Board MCRC -MCB-A	18.773.125	Unidad	Evento	1	0%	18.773.125	18.773.125	20%	22.527.750	22.527.750
25	72101506-003	Servicio de Mantenimiento correctivo (reparacion) - Cambio de Driver main controller Board MCRC -MCB-A (M.O.)	3.600.000	Unidad	Evento	1	0%	3.600.000	3.600.000	20%	4.320.000	4.320.000
26	72101506-003	Servicio de Mantenimiento correctivo (reparacion) - Dinamic Braking Resistor MCTC-DBR-XXXX	2.317.250	Unidad	Evento	1	0%	2.317.250	2.317.250	20%	2.780.700	2.780.700
27	72101506-003	Servicio de Mantenimiento correctivo (reparacion) - Cambio de Dinamic Braking Resistor MCTC-DBR-XXXX (M.O.)	1.247.750	Unidad	Evento	1	0%	1.247.750	1.247.750	20%	1.497.300	1.497.300
28	72101506-003	Servicio de Mantenimiento correctivo (reparacion) - Operation Panel nED MCTC-OPR	3.588.000	Unidad	Evento	1	0%	3.588.000	3.588.000	20%	4.305.600	4.305.600
29	72101506-003	Servicio de Mantenimiento correctivo (reparacion) - Cambio de Operation Panel nED MCTC-OPR (M.O.)	883.583	Unidad	Evento	1	0%	883.583	883.583	20%	1.060.300	1.060.300

Prof. Mag. Evangelina Cristaldo Denis
Secretaria General Alterna Interina

Lic. Edgar Ulises Chaparro
Director Financiero

Lic. Manuel García Benítez
Director de Control Interno

UNIVERSIDAD NACIONAL DE VILLARRICA DEL ESPIRITU SANTO

CONTRATACIÓN DIRECTA N° 22/2023 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ASCENSORES - ID 425.151

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Precio Referencial	Unidad de Medida	Presen-tación	Canti-dad	SIMON RECALDE ROMERO			EVER HERNAN RECALDE		
							Variación %	Precio Unitario	Precio Total	Variación %	Precio Unitario	Precio Total
30	72101506-003	Servicio de Mantenimiento correctivo (reparacion) - Terminal Board MCTC-PG -B	3.513.250	Unidad	Evento	1	0%	3.513.250	3.513.250	20%	4.215.900	4.215.900
31	72101506-003	Servicio de Mantenimiento correctivo (reparacion) - Cambio de Terminal Board MCTC-PG B (M.O.)	1.891.750	Unidad	Evento	1	0%	1.891.750	1.891.750	20%	2.270.100	2.270.100
32	72101506-003	Servicio de Mantenimiento correctivo (reparacion) - UVW Incremental 5Vdc.8192 PPR	2.392.000	Unidad	Evento	1	0%	2.392.000	2.392.000	20%	2.870.400	2.870.400
33	72101506-003	Servicio de Mantenimiento correctivo (reparacion) - Cambio de UVW Incremental 5Vdc.8192 PPR (M.O.)	1.288.000	Unidad	Evento	1	0%	1.288.000	1.288.000	20%	1.545.600	1.545.600
34	72101506-003	Servicio de Mantenimiento correctivo (reparacion) - 15 Way D-Type MCTC-PG-D	1.983.750	Unidad	Evento	1	0%	1.983.750	1.983.750	20%	2.380.500	2.380.500
35	72101506-003	Servicio de Mantenimiento correctivo (reparacion) - Cambio de 15 Way D-Type MCTC-PG-D (M.O.)	666.042	Unidad	Evento	1	0%	666.042	666.042	20%	799.250	799.250
36	72101506-003	Servicio de Mantenimiento correctivo (reparacion) - Geared Motor	33.637.500	Unidad	Evento	1	0%	33.637.500	33.637.500	20%	40.365.000	40.365.000
37	72101506-003	Servicio de Mantenimiento correctivo (reparacion) - Cambio de Geared Motor (M.O.)	6.516.667	Unidad	Evento	1	0%	6.516.667	6.516.667	20%	7.820.000	7.820.000
38	72101506-003	Servicio de Mantenimiento correctivo (reparacion) - Transformador 380 /110/24 V	710.125	Unidad	Evento	1	0%	710.125	710.125	20%	852.150	852.150
39	72101506-003	Servicio de Mantenimiento correctivo (reparacion) - Cambio de Transformador 380 /110/24 V (M.O.)	399.000	Unidad	Evento	1	0%	399.000	399.000	20%	478.800	478.800
40	72101506-003	Servicio de Mantenimiento correctivo (reparacion) - Relay top A	351.000	Unidad	Evento	1	0%	351.000	351.000	20%	421.200	421.200
41	72101506-003	Servicio de Mantenimiento correctivo (reparacion) - Cambio de Relay top A (M.O.)	80.500	Unidad	Evento	1	0%	80.500	80.500	20%	96.600	96.600
42	72101506-003	Servicio de Mantenimiento correctivo (reparacion) - Relay top H	336.375	Unidad	Evento	1	0%	336.375	336.375	20%	403.650	403.650
43	72101506-003	Servicio de Mantenimiento correctivo (reparacion) - Cambio de Relay top H (M.O.)	181.125	Unidad	Evento	1	0%	181.125	181.125	20%	217.350	217.350
44	72101506-003	Servicio de Mantenimiento correctivo (reparacion) - Relay top E	336.375	Unidad	Evento	1	0%	336.375	336.375	20%	403.650	403.650
45	72101506-003	Servicio de Mantenimiento correctivo (reparacion) - Cambio de Relay top E (M.O.)	77.625	Unidad	Evento	1	0%	77.625	77.625	20%	93.150	93.150

Prof. Mag. Evangelina Cristaldo Denis
Secretaria General Alterna Interina

Lic. Edgar Ulises Chaparro
Director Financiero

Lic. Manuel García Benítez
Director de Control Interno

UNIVERSIDAD NACIONAL DE VILLARRICA DEL ESPIRITU SANTO

CONTRATACIÓN DIRECTA N° 22/2023 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ASCENSORES - ID 425.151

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Precio Referencial	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	SIMON RECALDE ROMERO			EVER HERNAN RECALDE		
							Variación %	Precio Unitario	Precio Total	Variación %	Precio Unitario	Precio Total
46	72101506-003	Servicio de Mantenimiento correctivo (reparacion) - Relay top I	336.375	Unidad	Evento	1	0%	336.375	336.375	20%	403.650	403.650
47	72101506-003	Servicio de Mantenimiento correctivo (reparacion) - Cambio de Relay top I (M.O.)	181.125	Unidad	Evento	1	0%	181.125	181.125	20%	217.350	217.350
48	72101506-003	Servicio de Mantenimiento correctivo (reparacion) - Tablero seccional a T.M 3X32.3TM 1X16	2.765.750	Unidad	Evento	1	0%	2.765.750	2.765.750	20%	3.318.900	3.318.900
49	72101506-003	Servicio de Mantenimiento correctivo (reparacion) - Cambio Tablero seccional a T.M 3X32.3TM 1X16 (M.O.)	1.489.250	Unidad	Evento	1	0%	1.489.250	1.489.250	20%	1.787.100	1.787.100
50	72101506-003	Servicio de Mantenimiento correctivo (reparacion) - Conjunto regulador de velocidad	4.671.875	Unidad	Evento	1	0%	4.671.875	4.671.875	20%	5.606.250	5.606.250
51	72101506-003	Servicio de Mantenimiento correctivo (reparacion) - Cambio Conjunto regulador de velocidad (M.O.)	2.515.625	Unidad	Evento	1	0%	2.515.625	2.515.625	20%	3.018.750	3.018.750
52	72101506-003	Servicio de Mantenimiento correctivo (reparacion) - Sistema de rescate automatico ARD	8.350.528	Unidad	Evento	1	0%	8.350.528	8.350.528	20%	10.020.634	10.020.634
53	72101506-003	Servicio de Mantenimiento correctivo (reparacion) - Cambio de Sistema de rescate automatico ARD (M.O.)	3.731.175	Unidad	Evento	1	0%	3.731.175	3.731.175	20%	4.477.410	4.477.410
54	72101506-003	Servicio de Mantenimiento correctivo (reparacion) - Soporte para guías completo	186.875	Unidad	Evento	1	0%	186.875	186.875	20%	224.250	224.250
55	72101506-003	Servicio de Mantenimiento correctivo (reparacion) - Cambio de Soporte para guías completo (M.O.)	100.625	Unidad	Evento	1	0%	100.625	100.625	20%	120.750	120.750
56	72101506-003	Servicio de Mantenimiento correctivo (reparacion) - Botonera de cabina con indicador de posicion	3.513.250	Unidad	Evento	1	0%	3.513.250	3.513.250	20%	4.215.900	4.215.900
57	72101506-003	Servicio de Mantenimiento correctivo (reparacion) - Cambio de Botonera de cabina con indicador de posicion (M.O.)	1.910.500	Unidad	Evento	1	0%	1.910.500	1.910.500	20%	2.292.600	2.292.600
58	72101506-003	Servicio de Mantenimiento correctivo (reparacion) - Cortina infrarroja de reapertura de puerta	3.440.675	Unidad	Evento	1	0%	3.440.675	3.440.675	20%	4.128.810	4.128.810
59	72101506-003	Servicio de Mantenimiento correctivo (reparacion) - Cambio de Cortina infrarroja de reapertura de puerta (M.O.)	1.569.750	Unidad	Evento	1	0%	1.569.750	1.569.750	20%	1.883.700	1.883.700
60	72101506-003	Servicio de Mantenimiento correctivo (reparacion) - Conjunto operador de puerta c/paneles inox.	5.042.975	Unidad	Evento	1	0%	5.042.975	5.042.975	20%	6.051.570	6.051.570

Prof. Mag. Evangelina Cristaldo Denis
Secretaria General Alterna Interina

Lic. Edgar Ulises Chaparro
Director Financiero

Lic. Manuel García Benítez
Director de Control Interno

UNIVERSIDAD NACIONAL DE VILLARRICA DEL ESPIRITU SANTO

CONTRATACIÓN DIRECTA N° 22/2023 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ASCENSORES - ID 425.151

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Precio Referencial	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	SIMON RECALDE ROMERO			EVER HERNAN RECALDE		
							Variación %	Precio Unitario	Precio Total	Variación %	Precio Unitario	Precio Total
61	72101506-003	Servicio de Mantenimiento correctivo (reparacion) - Cambio de Conjunto operador de puerta c/paneles inox. (M.O.)	1.638.525	Unidad	Evento	1	0%	1.638.525	1.638.525	20%	1.966.230	1.966.230
62	72101506-003	Servicio de Mantenimiento correctivo (reparacion) - Caja de inspeccion	2.688.000	Unidad	Evento	1	0%	2.688.000	2.688.000	20%	3.225.600	3.225.600
63	72101506-003	Servicio de Mantenimiento correctivo (reparacion) - Cambio de Caja de inspeccion (M.O.)	1.529.500	Unidad	Evento	1	0%	1.529.500	1.529.500	20%	1.835.400	1.835.400
64	72101506-003	Servicio de Mantenimiento correctivo (reparacion) - Sensores magnéticos	680.925	Unidad	Evento	1	0%	680.925	680.925	20%	817.110	817.110
65	72101506-003	Servicio de Mantenimiento correctivo (reparacion) - Cambio de Sensores magnéticos (M.O.)	362.250	Unidad	Evento	1	0%	362.250	362.250	20%	434.700	434.700
66	72101506-003	Servicio de Mantenimiento correctivo (reparacion) - Cable viajero de 24 hilos	64.000	Unidad	Evento	1	0%	64.000	64.000	20%	76.800	76.800
67	72101506-003	Servicio de Mantenimiento correctivo (reparacion) - Cambio de cable viajero de 24 hilos (M.O.)	26.163	Unidad	Evento	1	0%	26.163	26.163	20%	31.394	31.394
68	72101506-003	Servicio de Mantenimiento correctivo (reparacion) - Llaves tipo limite	445.000	Unidad	Evento	1	0%	445.000	445.000	20%	534.000	534.000
69	72101506-003	Servicio de Mantenimiento correctivo (reparacion) - Cambio de Llaves tipo limite (M.O.)	195.000	Unidad	Evento	1	0%	195.000	195.000	20%	234.000	234.000
70	72101506-003	Servicio de Mantenimiento correctivo (reparacion) - Tiras de Iman	373.750	Unidad	Evento	1	0%	373.750	373.750	20%	448.500	448.500
71	72101506-003	Servicio de Mantenimiento correctivo (reparacion) - Cambio de Tiras de Iman (M.O.)	201.250	Unidad	Evento	1	0%	201.250	201.250	20%	241.500	241.500
72	72101506-003	Servicio de Mantenimiento correctivo (reparacion) - Ventilador de cabina	485.875	Unidad	Evento	1	0%	485.875	485.875	20%	583.050	583.050
73	72101506-003	Servicio de Mantenimiento correctivo (reparacion) - Cambio de Ventilador de cabina (M.O.)	261.625	Unidad	Evento	1	0%	261.625	261.625	20%	313.950	313.950
74	72101506-003	Servicio de Mantenimiento correctivo (reparacion) - Puertas de piso 800x2000 INOX	2.418.000	Unidad	Evento	1	0%	2.418.000	2.418.000	20%	2.901.600	2.901.600
75	72101506-003	Servicio de Mantenimiento correctivo (reparacion) - Cambio de Puertas de piso 800x2000 INOX (M.O.)	1.302.000	Unidad	Evento	1	0%	1.302.000	1.302.000	20%	1.562.400	1.562.400

Prof. Mag. Evangelina Cristaldo Denis
Secretaria General Alterna Interina

Lic. Edgar Ulises Chaparro
Director Financiero

Lic. Manuel García Benítez
Director de Control Interno

UNIVES UNIVERSIDAD NACIONAL DE VILLARRICA DEL ESPIRITU SANTO

UNIVERSIDAD NACIONAL DE VILLARRICA DEL ESPIRITU SANTO
CONTRATACIÓN DIRECTA N° 22/2023 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ASCENSORES - ID 425.151
CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Precio Referencial	Unidad de Medida	Presen-tación	Canti-dad	SIMON RECALDE ROMERO			EVER HERNAN RECALDE		
							Variación %	Precio Unitario	Precio Total	Variación %	Precio Unitario	Precio Total
76	72101506-003	Servicio de Mantenimiento correctivo (reparacion) - Botoneras de piso c/indicador de posicion LCD	1.092.000	Unidad	Evento	1	0%	1.092.000	1.092.000	20%	1.310.400	1.310.400
77	72101506-003	Servicio de Mantenimiento correctivo (reparacion) - Cambio de Botoneras de piso c/indicador de posicion LCD (M.O.)	563.500	Unidad	Evento	1	0%	563.500	563.500	20%	676.200	676.200
78	72101506-003	Servicio de Mantenimiento correctivo (reparacion) - Cabo de acero de 3/8	21.000	Unidad	Evento	1	0%	21.000	21.000	20%	25.200	25.200
79	72101506-003	Servicio de Mantenimiento correctivo (reparacion) - Cambio de cabo de acero de 3/8	10.500	Unidad	Evento	1	0%	10.500	10.500	20%	12.600	12.600
80	72101506-003	Servicio de Mantenimiento correctivo (reparacion) - Tensores de cabo	250.516	Unidad	Evento	1	0%	250.516	250.516	20%	300.619	300.619
81	72101506-003	Servicio de Mantenimiento correctivo (reparacion) - Cambio de Tensores de cabo (M.O.)	112.700	Unidad	Evento	1	0%	112.700	112.700	20%	135.240	135.240
82	72101506-003	Servicio de Mantenimiento correctivo (reparacion) - Amortiguador de pozo	2.317.250	Unidad	Evento	1	0%	2.317.250	2.317.250	20%	2.780.700	2.780.700
83	72101506-003	Servicio de Mantenimiento correctivo (reparacion) - Cambio de amortiguador de pozo (M.O.)	1.247.750	Unidad	Evento	1	0%	1.247.750	1.247.750	20%	1.497.300	1.497.300
84	72101506-003	Servicio de Mantenimiento correctivo (reparacion) - Contrapeso completo guiadores	478.400	Unidad	Evento	1	0%	478.400	478.400	20%	574.080	574.080
85	72101506-003	Servicio de Mantenimiento correctivo (reparacion) - Cambio de Contrapeso completo guiadores (M.O.)	257.600	Unidad	Evento	1	0%	257.600	257.600	20%	309.120	309.120
86	72101506-003	Servicio de Mantenimiento correctivo (reparacion) - Cabo de 6ml para regulador	18.000	Unidad	Evento	1	0%	18.000	18.000	20%	21.600	21.600
87	72101506-003	Servicio de Mantenimiento correctivo (reparacion) - Cambio de cabo de 6ml para regulador (M.O.)	7.245	Unidad	Evento	1	0%	7.245	7.245	20%	8.674	8.694
88	72101506-003	Servicio de Mantenimiento correctivo (reparacion) - Placa POC ceja de inspeccion	1.998.825	Unidad	Evento	1	0%	1.998.825	1.998.825	20%	2.398.590	2.398.590
89	72101506-003	Servicio de Mantenimiento correctivo (reparacion) - Cambio de Placa POC ceja de inspeccion (M.O.)	845.250	Unidad	Evento	1	0%	845.250	845.250	20%	1.014.300	1.014.300
90	72101506-003	Servicio de Mantenimiento correctivo (reparacion) - Poleas de metal de 320 ml	3.363.750	Unidad	Evento	1	0%	3.363.750	3.363.750	20%	4.036.500	4.036.500

Prof. Mag. Evangelina Cristaldo Denis
Secretaria General Alterna Interina

Lic. Edgar Ulises Chaparro
Director Financiero

Lic. Manuel García Benítez
Director de Control Interno

UNIVERSIDAD NACIONAL DE VILLARRICA DEL ESPIRITU SANTO

CONTRATACIÓN DIRECTA N° 22/2023 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ASCENSORES - ID 425.151

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Precio Referencial	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	SIMON RECALDE ROMERO			EVER HERNAN RECALDE		
							Variación %	Precio Unitario	Precio Total	Variación %	Precio Unitario	Precio Total
91	72101506-003	Servicio de Mantenimiento correctivo (reparacion) - Cambio de Poleas de metal de 320 ml (M.O.)	1.811.250	Unidad	Evento	1	0%	1.811.250	1.811.250	20%	2.173.500	2.173.500
92	72101506-003	Servicio de Mantenimiento correctivo (reparacion) - Carcasa de boton de cabina	4.025.000	Unidad	Evento	1	0%	4.025.000	4.025.000	20%	4.830.000	4.830.000
93	72101506-003	Servicio de Mantenimiento correctivo (reparacion) - Cambio de carcasa de boton de cabina (M.O.)	747.500	Unidad	Evento	1	0%	747.500	747.500	20%	897.000	897.000
94	72101506-003	Servicio de Mantenimiento correctivo (reparacion) - Prueba de paracaídas encunamiento a baja velocidad	862.500	Unidad	Evento	1	0%	862.500	862.500	20%	1.035.000	1.035.000
95	72101506-003	Servicio de Mantenimiento correctivo (reparacion) - Artefacto de iluminacion para cabina Fluorescentes LED	1.265.000	Unidad	Evento	1	0%	1.265.000	1.265.000	20%	1.518.000	1.518.000
96	72101506-003	Servicio de Mantenimiento correctivo (reparacion) - Cambio de artefacto de iluminacion para cabina Fluorescentes LED	517.500	Unidad	Evento	1	0%	517.500	517.500	20%	621.000	621.000
97	72101506-003	Servicio de Mantenimiento correctivo (reparacion) - Placa HCI de operador	7.930.000	Unidad	Evento	1	0%	7.930.000	7.930.000	20%	9.516.000	9.516.000
98	72101506-003	Servicio de Mantenimiento correctivo (reparacion) - Cambio de Placa HCI de operador	2.025.000	Unidad	Evento	1	0%	2.025.000	2.025.000	20%	2.430.000	2.430.000
TOTAL GUARANIES IVA INCLUIDO									**180.589.584**			**216.707.501**

Prof. Mag. Evangelina Cristaldo Denis
Secretaria General Alterna Interina

Lic. Edgar Ulises Chaparro
Director Financiero

Lic. Manuel García Benítez
Director de Control Interno