"Bicentenario de la Independencia Nacional: 1811 - 2011"

CONACYT

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología

Anexo al Decreto 3866/2010

Cuadro Comparativo de Ofertas - Detallado

Ítem	Descripción	AUTOMOTIVE S.A.I.E.					TODO JAPONÉS AUTOREPUESTOS					TALLER RC				
		Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total
1	**Servicio de Mantenimiento y Reparación de Sistema de Caja o Transmisión**					**1.322.000**					**470.000**					**760.000**
	Cambio de juego de rulemán	AU	Paraguay	1	450 000	450 000	TJ	Paraguay	1	90 000	90 000	RC	Paraguay	1	10 000	10.000
	Cambio de juego de reten	AU	Paraguay	1	40.000	40 000	TJ	Paraguay	1	60 000	60.000	RC	Paraguay	1	10 000	10 000
	Cambio de juego de juntas	AU	Paraguay	1	10.000	10 000	TJ	Paraguay	1	20 000	20 000	RC	Paraguay	1	10 000	10 000
	Cambio de Soporte de Caja	AU	Paraguay	1	220.000	220 000	TJ	Paraguay	1	70 000	70 000	RC	Paraguay	1	50 000	50 000
	Cambio de crucetas, cardanes delanteros y traseros (completo)	AU	Paraguay	1	240 000	240 000	TJ	Paraguay	1	90 000	90 000	RC	Paraguay	1	150 000	150.000
	Cambio de Aceite de Caja	AU	Paraguay	1	96 000	96 000	TJ	Paraguay	1	20 000	20.000	RC	Paraguay	1	250 000	250 000
	Cambio de Aceite de Diferencial	AU	Paraguay	1	66 000	66 000	TJ	Paraguay	1	20 000	20 000	RC	Paraguay	1	250 000	250 000
	Reparación general de Caja (mano de obra)	AU	Paraguay	1	200 000	200 000	TJ	Paraguay	1	100 000	100 000	RC	Paraguay	1	30 000	30 000
2	**Servicio de Mantenimiento y Reparación de Sistema de Dirección**					**3.820.000**					**595.000**					**893.000**
	Cambio muñequín dirección - c/u	AU	Paraguay	1		160 000	TJ	Paraguay	1	60 000	60.000	RC	Paraguay	1	150 000	150 000
	Cambio rotula inferior c/u	AU	Paraguay	1		260 000	TJ	Paraguay	1	70 000	70.000	RC	Paraguay	1	200 000	200 000
	Cambio brazo zeta dirección	AU	Paraguay	1		350 000	TJ	Paraguay	1	150 000	150.000	RC	Paraguay	1	150 000	150 000
	Cambio brazo pitman de dirección	AU	Paraguay	1		420 000	TJ	Paraguay	1	70 000	70 000	RC	Paraguay	1	150 000	150 000
	Cambio brazo central de dirección	AU	Paraguay	1		550.000	TJ	Paraguay	1	10 000	10 000	RC	Paraguay	1	1 000	1.000
	Cambio buje parrilla superior	AU	Paraguay	1		260 000	TJ	Paraguay	1	30 000	30 000	RC	Paraguay	1	100 000	100.000
	Cambio buje parilla inferior	AU	Paraguay	1		260 000	TJ	Paraguay	1	30 000	30 000	RC	Paraguay	1	100 000	100 000
	Engrase masa delantero ambos lados	AU	Paraguay	1		10 000	TJ	Paraguay	1	10 000	10 000	RC	Paraguay	1	1 000	1 000
	Alineación y balanceo de ruedas	AU	Paraguay	1		60 000	TJ	Paraguay	1	25 000	25 000	RC	Paraguay	1	1 000	1 000
	Cambio de juego de bujes de barra estabilizadora delantera	AU	Paraguay	1		80.000	TJ	Paraguay	1	30 000	30 000	RC	Paraguay	1	10 000	10 000
	Cambio de rulemán punta eje	AU	Paraguay	1		880.000	TJ	Paraguay	1	60 000	60.000	RC	Paraguay	1	10 000	10 000
	Cambio de reten punta eje	AU	Paraguay	1		10 000	TJ	Paraguay	1	10 000	10.000	RC	Paraguay	1	10 000	10 000
	Cambio de rulemanes palieres traseros	AU	Paraguay	1		320.000	TJ	Paraguay	1	40 000	40 000	RC	Paraguay	1	10 000	10 000
3	**Servicio de Mantenimiento y Reparación de Sistema de Suspensión**					**1.535.000**					**465.000**					**1.391.200**
	Cambio de amortiguador delantero c/u	AU	Paraguay	1		220 000	TJ	Paraguay	1	175 000	175 000	RC	Paraguay	1	250 000	250 000
	Cambio de amortiguador trasero c/u	AU	Paraguay	1		220 000	TJ	Paraguay	1	175 000	175 000	RC	Paraguay	1	250 000	250 000
	Reparación y cambio de hojas de elásticos traseros	AU	Paraguay	1		220 000	TJ	Paraguay	1	20 000	20 000	RC	Paraguay	1	20 000	20 000
	Cambio de buje elástico	AU	Paraguay	1		60 000	TJ	Paraguay	1	5 000	5 000	RC	Paraguay	1	20 000	20 000
	Cambio de buje parrilla inferior	AU	Paraguay	1		10 000	TJ	Paraguay	1	10 000	10 000	RC	Paraguay	1	100	100

"Bicentenario de la Independencia Nacional: 1811 - 2011"

CONACYT

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología

Anexo al Decreto 3866/2010

Cuadro Comparativo de Ofertas - Detallado

	Cambio de buje barra estabilizadora trasera	AU	Paraguay	1		20.000	TJ	Paraguay	1	25.000	25.000	RC	Paraguay	1	100	100
	Cambio de buje tensor de rueda	AU	Paraguay	1		30.000	TJ	Paraguay	1	30.000	30.000	RC	Paraguay	1	50.000	50.000
	Cambio de buje amortiguador	AU	Paraguay	1		5.000	TJ	Paraguay	1	5.000	5.000	RC	Paraguay	1	1.000	1.000
	Cambio de cubierta	AU	Paraguay	1		750.000	TJ	Paraguay	1	20.000	20.000	RC	Paraguay	1	800.000	800.000
	Servicio de Mantenimiento y Reparación de Sistema de Embrague					**2.146.000**					**722.000**					**211.000**
	Cambio de disco de embrague	AU	Paraguay	1		480.000	TJ	Paraguay	1	270.000	270.000	RC	Paraguay	1	50.000	50.000
	Cambio de cojinete de empuje	AU	Paraguay	1		750.000	TJ	Paraguay	1	240.000	240.000	RC	Paraguay	1	50.000	50.000
4	Cambio de plato de presión	AU	Paraguay	1		880.000	TJ	Paraguay	1	160.000	160.000	RC	Paraguay	1	50.000	50.000
	Cambio de rulemán piloto	AU	Paraguay	1		20.000	TJ	Paraguay	1	30.000	30.000	RC	Paraguay	1	50.000	50.000
	Fluido de embrague	AU	Paraguay	1		15.000	TJ	Paraguay	1	12.000	12.000	RC	Paraguay	1	10.000	10.000
	Regulación de embrague	AU	Paraguay	1		1.000	TJ	Paraguay	1	10.000	10.000	RC	Paraguay	1	1.000	1.000
	Servicio de Mantenimiento y Reparación de Sistema de Freno					**1.036.000**					**545.000**					**1.682.000**
	Cambiar pastillas de freno ambos lados	AU	Paraguay	1		260.000	TJ	Paraguay	1	115.000	115.000	RC	Paraguay	1	450.000	450.000
	Rectificar discos de freno – ambos lados	AU	Paraguay	1		70.000	TJ	Paraguay	1	50.000	50.000	RC	Paraguay	1	200.000	200.000
	Cambiar fibras, cilindro freno – ambos lados	AU	Paraguay	1		60.000	TJ	Paraguay	1	160.000	160.000	RC	Paraguay	1	550.000	550.000
5	Cambiar juego reparación mordaza de freno delantero c/u	AU	Paraguay	1		80.000	TJ	Paraguay	1	40.000	40.000	RC	Paraguay	1	10.000	10.000
	Rectificar tambor de freno trasero – ambos lados	AU	Paraguay	1		70.000	TJ	Paraguay	1	50.000	50.000	RC	Paraguay	1	200.000	200.000
	Cambiar cilindro de freno trasero	AU	Paraguay	1		150.000	TJ	Paraguay	1	20.000	20.000	RC	Paraguay	1	250.000	250.000
	Cambiar caño flexible de freno	AU	Paraguay	1		40.000	TJ	Paraguay	1	30.000	30.000	RC	Paraguay	1	10.000	10.000
	Cambiar cabo de freno de mano	AU	Paraguay	1		80.000	TJ	Paraguay	1	60.000	60.000	RC	Paraguay	1	10.000	10.000
	Cementado de zapatas de freno trasero	AU	Paraguay	1		225.000	TJ	Paraguay	1	10.000	10.000	RC	Paraguay	1	1.000	1.000
	Regulación de freno	AU	Paraguay	1		1.000	TJ	Paraguay	1	10.000	10.000	RC	Paraguay	1	1.000	1.000
	Servicio de Mantenimiento y Reparación de Sistema Eléctrico					**901.000**					**380.000**					**647.000**
	Reparación motor limpia parabrisas	AU	Paraguay	1		30.000	TJ	Paraguay	1	30.000	30.000	RC	Paraguay	1	10.000	10.000
	Cambio cepillo limpia parabrisas ambos lados	AU	Paraguay	1		30.000	TJ	Paraguay	1	25.000	25.000	RC	Paraguay	1	50.000	50.000
	Reparación de bocina	AU	Paraguay	1		30.000	TJ	Paraguay	1	10.000	10.000	RC	Paraguay	1	10.000	10.000
	Reparación mecanismo levanta vidrio – c/u	AU	Paraguay	1		60.000	TJ	Paraguay	1	30.000	30.000	RC	Paraguay	1	10.000	10.000
	Reparación desempañador	AU	Paraguay	1		20.000	TJ	Paraguay	1	15.000	15.000	RC	Paraguay	1	1.000	1.000
	Cambio de focos para faro delantero (luces de posición / alta y baja) - c/u	AU	Paraguay	1		60.000	TJ	Paraguay	1	5.000	5.000	RC	Paraguay	1	40.000	40.000
6	Cambio de focos para faro señalero delantero - c/u	AU	Paraguay	1		20.000	TJ	Paraguay	1	1.500	1.500	RC	Paraguay	1	1.000	1.000

"Bicentenario de la Independencia Nacional: 1811 - 2011"

CONACYT

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología

Anexo al Decreto 3866/2010

Cuadro Comparativo de Ofertas - Detallado

	Cambio de focos para faro trasero - c/u	AU	Paraguay	1		20.000	TJ	Paraguay	1	1.500	1.500	RC	Paraguay	1	10.000	10.000
	Verificacion de bateria y recarga de agua destilada	AU	Paraguay	1		1.000	TJ	Paraguay	1	5.000	5.000	RC	Paraguay	1	1.000	1.000
	Confeccionar llave de contacto	AU	Paraguay	1		30.000	TJ	Paraguay	1	25.000	25.000	RC	Paraguay	1	1.000	1.000
	Recargar bateria	AU	Paraguay	1		10.000	TJ	Paraguay	1	1.000	1.000	RC	Paraguay	1	1.000	1.000
	Alineación de luces	AU	Paraguay	1		20.000	TJ	Paraguay	1	1.000	1.000	RC	Paraguay	1	1.000	1.000
	Cambiar bulbo de aceite	AU	Paraguay	1		60.000	TJ	Paraguay	1	35.000	35.000	RC	Paraguay	1	1.000	1.000
	Cambiar bulbo de temperatura	AU	Paraguay	1		60.000	TJ	Paraguay	1	25.000	25.000	RC	Paraguay	1	10.000	10.000
	Reparar alternador	AU	Paraguay	1		450.000	TJ	Paraguay	1	170.000	170.000	RC	Paraguay	1	500.000	500.000
	Servicio de Mantenimiento y Reparación de Motor					**3.729.000**					**1.660.000**					**3.423.200**
	Cambio de Aceite de Motor (especificar marca)	AU	Paraguay	1		160.000	TJ	Paraguay	1	130.000	130.000	RC	Paraguay	1	400.000	400.000
	Cambio de Filtro de Aceite (especificar marca)	AU	Paraguay	1		80.000	TJ	Paraguay	1	60.000	60.000	RC	Paraguay	1	250.000	250.000
	Cambio de Filtro de Aire (especificar marca)	AU	Paraguay	1		60.000	TJ	Paraguay	1	60.000	60.000	RC	Paraguay	1	300.000	300.000
	Cambio de Filtro de Combustible (especificar marca)	AU	Paraguay	1		80.000	TJ	Paraguay	1	60.000	60.000	RC	Paraguay	1	180.000	180.000
	Cambio manguera calefacción (original)	AU	Paraguay	1		160.000	TJ	Paraguay	1	50.000	50.000	RC	Paraguay	1	1.000	1.000
	Cambio correa alternador (original)	AU	Paraguay	1		120.000	TJ	Paraguay	1	70.000	70.000	RC	Paraguay	1	250.000	250.000
	Control bomba de aceite	AU	Paraguay	1		10.000	TJ	Paraguay	1	20.000	20.000	RC	Paraguay	1	1.000	1.000
	Cambio bomba de agua (original)	AU	Paraguay	1		550.000	TJ	Paraguay	1	90.000	90.000	RC	Paraguay	1	450.000	450.000
	Limpieza y reparación de radiador	AU	Paraguay	1		260.000	TJ	Paraguay	1	110.000	110.000	RC	Paraguay	1	200.000	200.000
	Reparación bomba inyectora	AU	Paraguay	1		1.200.000	TJ	Paraguay	1	190.000	190.000	RC	Paraguay	1	450.000	450.000
7	Limpieza y calibración de pico inyector	AU	Paraguay	1		200.000	TJ	Paraguay	1	10.000	10.000	RC	Paraguay	1	10.000	10.000
	Cambio de pico inyector	AU	Paraguay	1		200.000	TJ	Paraguay	1	90.000	90.000	RC	Paraguay	1	700.000	700.000
	Cambio reten frente motor	AU	Paraguay	1		60.000	TJ	Paraguay	1	30.000	30.000	RC	Paraguay	1	50.000	50.000
	Cambio junta tapa balancin	AU	Paraguay	1		30.000	TJ	Paraguay	1	50.000	50.000	RC	Paraguay	1	90.000	90.000
	Cambio junta tapa motor	AU	Paraguay	1		25.000	TJ	Paraguay	1	60.000	60.000	RC	Paraguay	1	50.000	50.000
	Cambio termostato de agua	AU	Paraguay	1		60.000	TJ	Paraguay	1	15.000	15.000	RC	Paraguay	1	10.000	10.000
	Cambio manguera calefacción (original)	AU	Paraguay	1		120.000	TJ	Paraguay	1	5.000	5.000	RC	Paraguay	1	1.000	1.000
	Cambio de Refrigerante para Radiador y recarga	AU	Paraguay	1		80.000	TJ	Paraguay	1	10.000	10.000	RC	Paraguay	1	10.000	10.000
	Cambio de Fluido Hidráulico ATF (especificar marca)	AU	Paraguay	1		22.000	TJ	Paraguay	1	20.000	20.000	RC	Paraguay	1	10.000	10.000
	Cambio correa dentada y tensores (original)	AU	Paraguay	1		250.000	TJ	Paraguay	1	460.000	460.000	RC	Paraguay	1	100	100
	Control agua destilada a la bateria y recarga	AU	Paraguay	1		1.000	TJ	Paraguay	1	10.000	10.000	RC	Paraguay	1	100	100

"Bicentenario de la Independencia Nacional: 1811 2011"

CONACYT

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología

Anexo al Decreto 3866/2010

Cuadro Comparativo de Ofertas - Detallado

	Limpieza tanque de combustible	AU	Paraguay	1		1.000	TJ	Paraguay	1	60.000	60.000	RC	Paraguay	1	10.000	10.000
	Servicio de Mantenimiento de Sistema de Aire Acondicionado					**590.000**					**410.000**					**71.000**
8	Carga de gas refrigerante R-134	AU	Paraguay	1		220.000	TJ	Paraguay	1	220.000	220.000	RC	Paraguay	1	50.000	50.000
	Cambio de filtro A A	AU	Paraguay	1		60.000	TJ	Paraguay	1	50.000	50.000	RC	Paraguay	1	10.000	10.000
	Carga de lubricante del compresor (ZXL 100PG)	AU	Paraguay	1		60.000	TJ	Paraguay	1	120.000	120.000	RC	Paraguay	1	1.000	1.000
	Mantenimiento general del Acondicionador de Aire	AU	Paraguay	1		250.000	TJ	Paraguay	1	20.000	20.000	RC	Paraguay	1	10.000	10.000
	Servicio de Chapería y Pintura					**2.500.000**					**600.000**					**300.000**
9	Materiales a ser utilizados para el servicio de chapería y pintura (pintura, masilla, etc.)	AU	Paraguay	1		2.500.000	TJ	Paraguay	1	600.000	600.000	RC	Paraguay	1	300.000	300.000
		TOTAL				**17.579.000**	**TOTAL**				**5.847.000**	**TOTAL**				**9.378.400**

Lic. Alberto Torrez
Jefe de la UOC

Ing. César Cardozo
Miembro del Consejo

Ing. José Schvartzman
Secretario Ejecutivo (I) CONACYT

Lic. Agripina Viveros
Secretaria Ejecutiva (I) ONA

Abog. Diego Molinas, Jefe
Dpto. Asesoría Jurídica Interna

"Bicentenario de la Independencia Nacional: 1811 - 2011"

CONACYT

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología

Anexo al Decreto 3866/2010

Cuadro Comparativo de Ofertas - Consolidado

Ítem	Descripción	AUTOMOTIVE S.A.I.E.					TODO JAPONÉS AUTOREPUESTOS					TALLER RC				
		Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total
1	Servicio de Mantenimiento y Reparación de Sistema de Caja o Transmisión	AU	Paraguay	1	1.322.000	1.322.000	TJ	Paraguay	1	470.000	470.000	RC	Paraguay	1	760.000	760.000
2	Servicio de Mantenimiento y Reparación de Sistema de Dirección	AU	Paraguay	1	3.820.000	3.820.000	TJ	Paraguay	1	595.000	595.000	RC	Paraguay	1	893.000	893.000
3	Servicio de Mantenimiento y Reparación de Sistema de Suspensión	AU	Paraguay	1	1.535.000	1.535.000	TJ	Paraguay	1	465.000	465.000	RC	Paraguay	1	1.391.200	1.391.200
4	Servicio de Mantenimiento y Reparación de Sistema de Embrague	AU	Paraguay	1	2.146.000	2.146.000	TJ	Paraguay	1	722.000	722.000	RC	Paraguay	1	211.000	211.000
5	Servicio de Mantenimiento y Reparación de Sistema de Freno	AU	Paraguay	1	1.036.000	1.036.000	TJ	Paraguay	1	545.000	545.000	RC	Paraguay	1	1.682.000	1.682.000
6	Servicio de Mantenimiento y Reparación de Sistema Eléctrico	AU	Paraguay	1	901.000	901.000	TJ	Paraguay	1	380.000	380.000	RC	Paraguay	1	647.000	647.000
7	Servicio de Mantenimiento y Reparación de Motor	AU	Paraguay	1	3.729.000	3.729.000	TJ	Paraguay	1	1.660.000	1.660.000	RC	Paraguay	1	3.423.200	3.423.200
8	Servicio de Mantenimiento de Sistema de Aire Acondicionado	AU	Paraguay	1	590.000	590.000	TJ	Paraguay	1	410.000	410.000	RC	Paraguay	1	71.000	71.000
9	Servicio de Chapería y Pintura	AU	Paraguay	1	2.500.000	2.500.000	TJ	Paraguay	1	600.000	600.000	RC	Paraguay	1	300.000	300.000
		TOTAL				17.579.000	TOTAL				5.847.000	TOTAL				9.378.400

Lic. Alberto Torrez
Jefe de la UOC

Ing. César Cardozo
Miembro del Consejo

Ing. José Schvartzman
Secretario Ejecutivo (I) CONACYT

Lic. Agripina Viveros
Secretaria Ejecutiva (I) ONA

Abog. Diego Molinas, Jefe
Dpto. Asesoría Jurídica Interna