INSTITUTO FORESTAL NACIONAL
COMITÉ DE EVALUACION
CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

CD Nº 02/2014 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORAS Y EQUIPOS INFORMATICOS							COMPU NEW & ASOCIADOS	IGC S.R.L.	TALLER ESPECIALIZADO	R Y N SERVICE
ITEM	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRESENTACION	P. Unitario	P. Unitario	P. Unitario	P. Unitario
1	81111812-002	Fotocopiadora, marca CANON, modelo IR2022N, serie Nº (21)MZZ06974	MANTENIMIENTO Y REPARACION							
			Unidad de Cilindro	Unidad	1	Evento	500.000	180.000	280.000	200.000
			Rodillo de alimentación de cassette	Unidad	1	Evento	30.000	50.000	30.000	20.000
			Rodillo de separación de cassette	Unidad	1	Evento	30.000	30.000	30.000	20.000
			Almohadilla de separación	Unidad	1	Evento	30.000	30.000	25.000	15.000
			Rodillo de recolección	Unidad	1	Evento	30.000	30.000	28.000	20.000
			Unidad Reveladora	Unidad	1	Evento	300.000	75.000	120.000	200.000
			Rodillo de Transferencia	Unidad	1	Evento	100.000	120.000	60.000	80.000
			Unidad de fijación	Unidad	1	Evento	100.000	140.000	60.000	40.000
			Mano de Obra por susticución de repuestos	Unidad	1	Evento	50.000	120.000	30.000	50.000
			Sensor de Registro	Unidad	1	Evento	30.000	30.000	20.000	20.000
			Embrague de registro	Unidad	1	Evento	30.000	30.000	25.000	30.000
			brazo liberador de cartucho	Unidad	1	Evento	100.000	30.000	25.000	20.000
			Vaciado de desperdicio de toner	Unidad	1	Evento	30.000	15.000	20.000	5.000
			Limpieza de rodillo de alimentacion y separacion	Unidad	1	Evento	30.000	15.000	20.000	5.000
			Limpieza externa del equipo (tapas de originales, platinas, tapas varias)	Unidad	1	Evento	30.000	15.000	20.000	5.000
			Limpieza interna del equipo	Unidad	1	Evento	30.000	15.000	20.000	5.000
			Limpieza varias en modo de servicio	Unidad	1	Evento	30.000	15.000	20.000	5.000
			Lubricación de engranajes y partes moviles que lo requieran	Unidad	1	Evento	30.000	15.000	20.000	5.000
			Ajuste de calidad de copias	Unidad	1	Evento	30.000	5.000	20.000	5.000
TOTAL ITEM 1							1.540.000	960.000	873.000	750.000
ITEM	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRESENTACION	P. Unitario	P. Unitario	P. Unitario	P. Unitario
			MANTENIMIENTO Y REPARACION							
			Unidad de Cilindro	Unidad	1	Evento	400.000	120.000	260.000	180.000
			Rodillo de presion	Unidad	1	Evento	90.000	50.000	90.000	60.000
			Rodillo de fusor	Unidad	1	Evento	40.000	50.000	100.000	60.000
			Unidad Reveladora	Unidad	1	Evento	250.000	30.000	90.000	150.000
			Cuchilla	Unidad	1	Evento	120.000	30.000	45.000	30.000
			Rodillo magnetico	Unidad	1	Evento	100.000	30.000	120.000	60.000
			Cable Flat	Unidad	1	Evento	70.000	5.000	35.000	30.000
			Rodillo de registro	Unidad	1	Evento	30.000	10.000	20.000	30.000

2	81111812-002	Fotocopiadora, marca CANON, modelo IR1024, serie Nº DQT03186	Rodillo de arrastre de papel	Unidad	1	Evento	30.000	10.000	30.000	20.000
			Rodillo de separación de cassette	Unidad	1	Evento	30.000	10.000	30.000	20.000
			Rodillo de alimentación	Unidad	1	Evento	30.000	10.000	30.000	20.000
			Pelicula de fusor	Unidad	1	Evento	100.000	120.000	120.000	30.000
			Brazo de union puerta lateral	Unidad	1	Evento	100.000	15.000	30.000	20.000
			Engranaje de Unidad reveladora	Unidad	1	Evento	30.000	5.000	30.000	30.000
			Puerta Lateral	Unidad	1	Evento	10.000	15.000	60.000	20.000
			Mano de Obra por susticución de repuestos	Unidad	1	Evento	50.000	80.000	30.000	50.000
			Rodillo de recolección	Unidad	1	Evento	30.000	10.000	20.000	20.000
			Rodillo de alimentación	Unidad	1	Evento	30.000	10.000	30.000	20.000
			Unidad de Fusor	Unidad	1	Evento	300.000	180.000	30.000	150.000
			Cartucho	Unidad	1	Evento	120.000	120.000	90.000	20.000
			Bandeja de documentos	Unidad	1	Evento	300.000	15.000	25.000	20.000
			Base del ADF	Unidad	1	Evento	550.000	15.000	30.000	20.000
			Ajuste de calidad de copias	Unidad	1	Evento	20.000	5.000	20.000	5.000
TOTAL ITEM 2							**2.830.000**	**945.000**	**1.365.000**	**1.065.000**

ITEM	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRESENTACION	P. Unitario	P. Unitario	P. Unitario	P. Unitario
			MENTINIENTO Y REPARACION							
3	81111812-002	Impresora a chorro de tinta, marca HP Deskjet 6940, serie Nº MY8AVCK6FC	limpieza de reservorio de tintas	Unidad	1	Evento	50.000	15.000	20.000	5.000
			lubricación de partes moviles	Unidad	1	Evento	50.000	15.000	20.000	5.000
			limpieza externa e interna	Unidad	1	Evento	50.000	15.000	20.000	5.000
			Cablibración de cabezales de impresión	Unidad	1	Evento	50.000	15.000	20.000	30.000
			Verificación de Placa electronica	Unidad	1	Evento	50.000	15.000	20.000	20.000
			Diagnostico	Unidad	1	Evento	50.000	5.000	20.000	5.000
			Reparación de la Placa madre	Unidad	1	Evento	10.000	40.000	60.000	100.000
			Cambio de placa madre	Unidad	1	Evento	100.000	15.000	120.000	150.000
			Reparación de la placa de cabezal	Unidad	1	Evento	10.000	40.000	40.000	80.000
			Cambio de placa de cabezal	Unidad	1	Evento	100.000	15.000	90.000	150.000
			Cambio de canstilla portacartucho	Unidad	1	Evento	50.000	60.000	30.000	50.000
			Servicio total del servîce station	Unidad	1	Evento	50.000	15.000	30.000	25.000
			Cambio demotores	Unidad	1	Evento	50.000	30.000	45.000	40.000
			Cambio de encoder	Unidad	1	Evento	50.000	30.000	40.000	30.000
			Cambio del disco de medida de fijación	Unidad	1	Evento	50.000	5.000	60.000	30.000
			Reparación de la fuente	Unidad	1	Evento	10.000	30.000	40.000	100.000
			Cambio de la fuente	Unidad	1	Evento	100.000	15.000	60.000	200.000
			Cambio de flat	Unidad	1	Evento	10.000	15.000	40.000	50.000
			Mano de Obra	Unidad	1	Evento	30.000	5.000	30.000	50.000
TOTAL ITEM 3							**920.000**	**395.000**	**805.000**	**1.125.000**

ITEM	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRESENTACION	P. Unitario	P. Unitario	P. Unitario	P. Unitario

4	81111812-002	Impresora matricial, marca EPSON, modelo DFX 9000, serie N° GKK0015089	MANTENIMIENTO Y REPARACION							
			Diagnostico	Unidad	1	Evento	50.000	5.000	30.000	5.000
			Limpieza general externa e interna, lubricación	Unidad	1	Evento	50.000	10.000	15.000	25.000
			Reparación de cabezal de impresión	Unidad	1	Evento	10.000	30.000	40.000	50.000
			Cambio de cabezal de impresión	Unidad	1	Evento	2.500.000	15.000	120.000	100.000
			Reparación de fuente de alimentación	Unidad	1	Evento	120.000	30.000	45.000	120.000
			Cambio de fuente de alimentación	Unidad	1	Evento	450.000	30.000	45.000	180.000
			Reparación de placa mecanica	Unidad	1	Evento	150.000	30.000	45.000	40.000
			Reparación de placa de cabezal	Unidad	1	Evento	10.000	60.000	45.000	80.000
			Reparación de motores	Unidad	1	Evento	50.000	30.000	90.000	50.000
			Reparación de engranajes	Unidad	1	Evento	50.000	20.000	30.000	40.000
			Reparación de sensores	Unidad	1	Evento	50.000	20.000	30.000	40.000
			Cambio de flat	Unidad	1	Evento	200.000	60.000	45.000	60.000
			Mano de Obra	Unidad	1	Evento	50.000	50.000	30.000	50.000
TOTAL ITEM 4							**3.740.000**	**390.000**	**610.000**	**840.000**

ITEM	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRESENTACION	P. Unitario	P. Unitario	P. Unitario	P. Unitario
		MANTENIMIENTO Y REPARACION							
		limpieza de reservorio de tintas	Unidad	1	Evento	50.000	15.000	20.000	5.000
		lubricación de partes moviles	Unidad	1	Evento	50.000	15.000	20.000	20.000
		limpieza externa e interna	Unidad	1	Evento	50.000	15.000	20.000	5.000
		Cablibración de cabezales de impresión	Unidad	1	Evento	50.000	15.000	20.000	50.000
		Verificación de Placa electronica	Unidad	1	Evento	50.000	15.000	20.000	50.000
		Diagnostico	Unidad	1	Evento	50.000	5.000	20.000	5.000
		Reparación de placa madre	Unidad	1	Evento	80.000	60.000	40.000	100.000
		Cambio de placa madre	Unidad	1	Evento	100.000	15.000	90.000	200.000
		Reparación de placa de cabezal	Unidad	1	Evento	10.000	40.000	60.000	80.000

5	81111812-002	Impresora multifuncion, marca HP officejet 6500, serie Nº MY977212KT	Cambio de placa de cabezal	Unidad	1	Evento	-	35.000	60.000	180.000
			Cambio de canastilla porta cartucho	Unidad	1	Evento	50.000	40.000	30.000	50.000
			Servicio total del service station	Unidad	1	Evento	20.000	15.000	45.000	25.000
			Cambio demotores	Unidad	1	Evento	15.000	40.000	45.000	40.000
			Cambio de encoder	Unidad	1	Evento	15.000	40.000	30.000	30.000
			Cambio de disco de medida de fijación	Unidad	1	Evento	20.000	10.000	30.000	50.000
			Reparación de la fuente	Unidad	1	Evento	10.000	40.000	40.000	100.000
			Cambio de la fuente	Unidad	1	Evento	100.000	40.000	60.000	150.000
			Cambio de flat	Unidad	1	Evento	10.000	20.000	45.000	60.000
			Cambio de lámpara escáner	Unidad	1	Evento	10.000	60.000	90.000	60.000
			Cambio de rodillo escáner	Unidad	1	Evento	20.000	35.000	60.000	80.000
			Mano de Obra	Unidad	1	Evento	50.000	15.000	30.000	50.000
TOTAL ITEM 5							**810.000**	**585.000**	**875.000**	**1.390.000**
ITEM	**CODIGO DE CATALOGO**		**DESCRIPCION**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**CANTIDAD**	**PRESENTACION**	**P. Unitario**	**P. Unitario**	**P. Unitario**	**P. Unitario**
			MANTENIMIENTO Y REPARACION							
			Diagnostico	Unidad	1	Evento	50.000	10.000	20.000	5.000
			Limpieza externa e interna	Unidad	1	Evento	50.000	5.000	20.000	5.000
			Reparación del fusor	Unidad	1	Evento	100.000	60.000	20.000	60.000

6	81111812-002	Impresora Multifunción Laser, marca HP, modelo 2727NF, serie Nº CNG8B4GP39	Cambio del fusor	Unidad	1	Evento	450.000	160.000	90.000	80.000
			Reaparación de la placa madre	Unidad	1	Evento	50.000	60.000	40.000	100.000
			Cambio de la placa madre	Unidad	1	Evento	20.000	100.000	90.000	150.000
			Reparación de placa de función específica	Unidad	1	Evento	150.000	10.000	40.000	60.000
			Cambio de la placa de función específica	Unidad	1	Evento	250.000	20.000	90.000	150.000
			Reparación de la fuente de alimentación	Unidad	1	Evento	50.000	50.000	45.000	100.000
			Cambio de Flat	Unidad	1	Evento	120.000	40.000	60.000	80.000
			Cambio de Kit de mantenimento completo	Unidad	1	Evento	700.000	300.000	265.000	150.000
			Mano de Obra	Unidad	1	Evento	50.000	50.000	30.000	50.000
TOTAL ITEM 6							**2.040.000**	**865.000**	**810.000**	**990.000**
ITEM	**CODIGO DE CATALOGO**	**DESCRIPCION**		**UNIDAD DE MEDIDA**	**CANTIDAD**	**PRESENTACION**	**P. Unitario**	**P. Unitario**	**P. Unitario**	**P. Unitario**
			MANTENIMIENTO Y REPARACION							
			Diagnostico	Unidad	1	Evento	15.000	5.000	20.000	5.000
			Limpieza externa e interna	Unidad	1	Evento	15.000	5.000	20.000	5.000

7	81111812-002	Impresora, marca HP, modelo LaserJet CP2025DN-AR, serie Nº CNHS453447	Reparación del fusor	Unidad	1	Evento	150.000	60.000	40.000	100.000
			Cambio del fusor	Unidad	1	Evento	450.000	80.000	90.000	100.000
			Reaparación de la placa madre	Unidad	1	Evento	50.000	60.000	45.000	80.000
			Cambio de la placa madre	Unidad	1	Evento	250.000	305.000	90.000	150.000
			Reparación de placa de función específica	Unidad	1	Evento	150.000	15.000	60.000	80.000
			Cambio de la placa de función específica	Unidad	1	Evento	350.000	35.000	90.000	150.000
			Reparación de la fuente de alimentación	Unidad	1	Evento	50.000	60.000	45.000	150.000
			Cambio de Flat	Unidad	1	Evento	150.000	15.000	45.000	80.000
			Cambio de Kit de mantenimento completo	Unidad	1	Evento	-	320.000	280.000	150.000
			Mano de Obra	Unidad	1	Evento	50.000	20.000	30.000	50.000
			TOTAL ITEM 7				**1.680.000**	**980.000**	**855.000**	**1.100.000**
ITEM	**CODIGO DE CATALOGO**		**DESCRIPCION**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**CANTIDAD**	**PRESENTACION**	**P. Unitario**	**P. Unitario**	**P. Unitario**	**P. Unitario**
			MANTENIMIENTO Y REPARACION							
			Limpieza del fusor	Unidad	1	Evento	10.000	5.000	20.000	50.000

			Lubricación de partes moviles	Unidad	1	Evento	10.000	5.000	20.000	20.000
			Limpieza externa e interna	Unidad	1	Evento	10.000	5.000	20.000	5.000
			Verificación de placa electronica	Unidad	1	Evento	10.000	5.000	20.000	60.000
			Diagnostico	Unidad	1	Evento	10.000	5.000	30.000	5.000
			Reparación del fusor	Unidad	1	Evento	120.000	40.000	60.000	60.000
8	81111812-002	Impresora Laser monocromática, marca HP, modelo LaserJet p2055dn, serie Nº CNCGB62600	Cambio del fusor	Unidad	1	Evento	350.000	150.000	90.000	150.000
			Reparación de placa madre	Unidad	1	Evento	50.000	60.000	60.000	80.000
			Cambio de la placa madre	Unidad	1	Evento	300.000	200.000	120.000	150.000
			Reparación de la placa de función específica	Unidad	1	Evento	150.000	40.000	60.000	80.000
			Reparación de la fuente alimentación	Unidad	1	Evento	50.000	30.000	45.000	150.000
			Cambio de flat	Unidad	1	Evento	150.000	25.000	45.000	60.000
			Cambio de Kit de mantenimento completo	Unidad	1	Evento	700.000	400.000	290.000	150.000
			Mano de Obra	Unidad	1	Evento	50.000	10.000	30.000	50.000

ITEM	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRESENTACION	P. Unitario	P. Unitario	P. Unitario	P. Unitario
TOTAL ITEM 8							1.970.000	980.000	910.000	1.070.000
			MANTENIMIENTO Y REPARACION							
9	81111812-002	Impresora Laser monocromática, marca XEROX, modelo Phaser 3150, serie Nº VDY945921	Limpieza del fusor	Unidad	1	Evento	30.000	15.000	20.000	100.000
			Lubricación de partes moviles	Unidad	1	Evento	30.000	15.000	20.000	60.000
			Limpieza externa e interna	Unidad	1	Evento	30.000	20.000	20.000	20.000
			Verificación de placa electronica	Unidad	1	Evento	10.000	5.000	20.000	120.000
			Diagnostico	Unidad	1	Evento	10.000	5.000	30.000	20.000
			Reparación del fusor	Unidad	1	Evento	120.000	100.000	60.000	120.000
			Cambio del fusor	Unidad	1	Evento	400.000	100.000	120.000	230.000
			Reparación de placa madre	Unidad	1	Evento	10.000	80.000	60.000	200.000
			Cambio de la placa madre	Unidad	1	Evento	450.000	80.000	120.000	350.000
			Reparación de la placa de función específica	Unidad	1	Evento	10.000	60.000	60.000	200.000
			Reparación de la fuente alimentación	Unidad	1	Evento	120.000	80.000	45.000	350.000
			Cambio de flat	Unidad	1	Evento	120.000	30.000	60.000	200.000
			Cambio de Kit de mantenimento completo	Unidad	1	Evento	750.000	150.000	290.000	300.000
			Mano de Obra	Unidad	1	Evento	50.000	40.000	30.000	100.000
TOTAL ITEM 9							2.140.000	780.000	955.000	2.370.000
TOTAL GENERAL (ITEM 1 AL 9)							17.670.000	6.880.000	8.058.000	10.700.000

obs.: La firma COMPU NEW & ASOCIADOS, NO COTIZA EL SERVICIO "Cambio de placa de cabezal", consigando en el item 5, ofertado por su empresa, -
Se corrige el total del item 1 y el total general de la oferta de la empresa taller especializado,-