Universidad Nacional de Concepción
Ruta V – Gral. Bernardino Caballero Km. 2 – Campus Universitario
Teléf. Nº 0331 – 241 069 /94 E-mail: uncadmin@gmail.com
Rectorado

Cuadro Comparativo de Precios

ANEXO B - 02 - 08

CO 05/14 "Construcción de Rampa, Estacionamiento, Pinturas y Reparaciones en Gral. para la FCA" ID Nº 279.939

				FDA INGENIERIA			HERGAL ARQUITECTURA			Ing. Luis Gonzalez Sanchez			PROVEEDORA YPOA			EMTEC		
Nº	Codigo de Catalogo	ESPECIFICACIONES	Unid. de Medida	Cantidad	P. Unitario	P. Total	Cantidad	P. Unitario	P. Total	Cantidad	P. Unitario	P. Total	Cantidad	P. Unitario	P. Total	Cantidad	P. Unitario	P. Total
PLANTA BAJA - BLOQUE C																		
1	72131601-9984	Construcción de Rampa de Hº Aº en masa	Unid.	2	120.000	240.000	2	1.700.000	3.400.000	2	875.000	1.750.000	2	480.000	960.000	2	5.500.000	11.000.000
2	72131601-010	Baranda para rampa	ml.	8	140.000	1.120.000	8	320.000	2.560.000	8	275.000	2.200.000	8	55.000	440.000	8	190.000	1.520.000
3	72131601-005	Terminación de Cantero	Unid.	4	250.000	1.000.000	4	500.000	2.000.000	4	375.000	1.500.000	4	875.000	3.500.000	4	650.000	2.600.000
4	72101601-001	Reparacion de techo (sector galeria)	m2	95	75.000	7.125.000	95	108.000	10.260.000	95	137.500	13.062.500	95	105.000	9.975.000	95	95.000	9.025.000
5	72131601-014	Reparación de grada, peldaño de escalera y mingitorio	Gl	1	1.200.000	1.200.000	1	890.000	890.000	1	2.875.000	2.875.000	1	3.600.000	3.600.000	1	4.850.000	4.850.000
6	72131601-012	Repintado de pintura de muro al latex	m2	1540	19.500	30.030.000	1540	14.000	21.560.000	1540	8.750	13.475.000	1540	10.890	16.770.600	1540	12.000	18.480.000
7	72131601-012	Repintado de pintura de muro al esmalte sintetico	m2	340	19.500	6.630.000	340	19.000	6.460.000	340	22.500	7.650.000	340	12.980	4.413.200	340	14.000	4.760.000
8	72131601-012	Repintado de pintura de muro al latex (sector administrativo)	m2	575	19.500	11.212.500	575	14.000	8.050.000	575	8.750	5.031.250	575	10.890	6.261.750	575	12.000	6.900.000
9	72131601-012	Pintura interior con enduido de muro al latex (sector Administrativo)	m2	575	24.500	14.087.500	575	21.000	12.075.000	575	18.750	10.781.250	575	12.400	7.130.000	575	12.000	6.900.000
10	72131601-012	Tratamiento de ladrillo visto	m2	44	12.500	550.000	44	17.000	748.000	44	12.500	550.000	44	11.450	503.800	44	12.000	528.000
PLANTA BAJA - BLOQUE C - SECTOR ESTACIONAMIENTO																		
11	72131601-003	Exc. y carga de cimiento corrido	m3	11,2	380.000	4.256.000	11,2	290.000	3.248.000	11,2	331.250	3.710.000	11,2	1.950.000	21.840.000	11,2	1.250.000	14.000.000
12	72131601-004	Exc. y carga de zapata	m3	3,16	380.000	1.200.800	3,16	1.550.000	4.898.000	3,16	1.562.500	4.937.500	3,16	1.800.000	5.688.000	3,16	1.250.000	3.950.000
13	72101601-001	mamposteria de nivelacion de 0,30m	m2	22	120.000	2.640.000	22	135.000	2.970.000	22	143.750	3.162.500	22	130.000	2.860.000	22	90.000	1.980.000
14	72131601-009	Contrapiso de de hormigon de ripio	m2	271,2	26.500	7.186.800	271,2	30.000	8.136.000	271,2	31.000	8.407.200	271,2	88.000	23.865.600	271,2	9.500	2.576.400
15	72131601-009	Piso de hormigon en mesa e=10cm	m3	27,11	575.000	15.588.250	27,11	550.000	14.910.500	27,11	1.131.250	30.668.188	27,11	285.000	7.726.350	27,11	90.000	2.439.900
16	72101601-001	Techo de Policarbonato c/ estructura metalica	m2	108,00	130.000	14.040.000	108,00	290.000	31.320.000	108,00	250.000	27.000.000	108,00	160.000	17.280.000	108,00	250.000	27.000.000
PLANTA ALTA - BLOQUE C																		
17	72101601-001	Demolicion de techo de tejas y tejuelones c/ recuperación	m2	60,63	35.000	2.122.050	60,63	18.000	1.091.340	60,63	17.500	1.061.025	60,63	105.000	6.366.150	60,63	25.000	1.515.750
18	72101601-001	Reparacion de Cabriadas	Unid.	1,00	950.000	950.000	1,00	750.000	750.000	1,00	1.562.500	1.562.500	1,00	17.000.000	17.000.000	1,00	2.500.000	2.500.000
19	72101601-001	Cambio de viga cumbrera por madera de lapacho	Unid.	1,00	1.200.000	1.200.000	1,00	850.000	850.000	1,00	1.625.000	1.625.000	1,00	2.850.000	2.850.000	1,00	5.500.000	5.500.000
20	72101601-001	Reposicion de techo de tejas y tejuelones	m2	60,63	198.000	12.004.740	60,63	130.000	7.881.900	60,63	93.750	5.684.063	60,63	106.000	6.426.780	60,63	95.000	5.759.850
21	72101601-001	Reparación de techo	m2	20	75.000	1.500.000	20	98.000	1.960.000	20	81.250	1.625.000	20	105.000	2.100.000	20	140.000	2.800.000
22	72101601-001	Montaje de Cielorraso PVC	m2	45,31	65.000	2.945.150	45,31	75.000	3.398.250	45,31	75.000	3.398.250	45,31	152.000	6.887.120	45,31	70.000	3.171.700
23	72131601-001	Reposicion de instalación eléctrica	Gl	1,00	1.400.000	1.400.000	1,00	2.900.000	2.900.000	1,00	1.062.500	1.062.500	1,00	7.850.000	7.850.000	1,00	8.500.000	8.500.000
24	72131601-012	Pintura de muro al latex s/ enduido	m2	92,14	19.500	1.796.730	92,14	16.000	1.474.240	92,14	8.750	806.225	92,14	10.850	999.719	92,14	12.000	1.105.680
25	72131601-013	Limpieza final	Gl	1,00	600.000	600.000	1,00	500.000	500.000	1,00	625.000	625.000	1,00	600.000	600.000	1,00	650.000	650.000
BLOQUE A																		
26	72131601-008	Reparacion de revoque de muro	Unid.	10,00	18.000	180.000	10,00	34.000	340.000	10,00	22.500	225.000	10,00	12.000	120.000	10,00	100.000	1.000.000
27	72101601-001	Reparación de techo (sector de galeria frente y bloque central)	m2	50,00	75.000	3.750.000	50,00	98.000	4.900.000	50,00	81.250	4.062.500	50,00	106.000	5.300.000	50,00	95.000	4.750.000
28	72101601-001	Montaje de Cielo raso de pbc	m2	181,00	58.000	10.498.000	181,00	75.000	13.575.000	181,00	75.000	13.575.000	181,00	152.000	27.512.000	181,00	70.000	12.670.000
29	72131601-011	Canaletas y Bajadas	ml.	45,00	60.000	2.700.000	45,00	55.000	2.475.000	45,00	56.250	2.531.250	45,00	92.000	4.140.000	45,00	65.000	2.925.000
30	72131601-012	Pintura de muro al latex interior/exterior	m2	825,00	19.500	16.087.500	825,00	14.000	11.550.000	825,00	8.750	7.218.750	825,00	10.840	8.943.000	825,00	12.000	9.900.000
31	72131601-013	Limpieza final	Gl	1,00	600.000	600.000	1,00	500.000	500.000	1,00	475.000	475.000	1,00	600.000	600.000	1,00	650.000	650.000
Total						**176.441.020**			**187.631.230**			**182.297.450**			**230.509.069**			**181.907.280**

Universidad Nacional de Concepción Rectorado Dirección de U.O.C. Concepción - Paraguay

Lic. José Alcides Abente Marin
Director de UOC