MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL | Presidencia de la República del Paraguay

PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES PARAGUAY

CD N° 7/2012 "CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS"

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

						AUTOMOTOR S.A.					AUTOMOTIVE S.A.I.E.				
Ítem	Codigo de catalogo	Descripción del bien	Unidad de medida	Cantidad	Precio Refrencial	Precio Unitario	Marca	Procedencia	Precio Total	% de Variacion con relacion al Preci	Precio Unitario	Marca	Procedencia	Precio Total	% de Variacion con relacion al Precio Referencial
8	78180101-013	Mantenimiento de Bomba inyector : Bomba y Picos.	UNIDAD	1	600.000						1.200.000	Automotive	Nacional	1.200.000	100
9	78180101-019	Cambio de correa : Tensor de Correa, correa de alternador.	UNIDAD	1	1.500.000						660.000	Automotive	Nacional	660.000	- 56
10	78180101-002	Mantenimiento de sistema de transmisión: Cruceta cardan.	UNIDAD	1	550.000						120.000	Automotive	Nacional	120.000	- 78
11	78180101-009	Mantenimiento y Cambio de sistema electrico: cambio de bateria	UNIDAD	1	700.000						650.000	Automotive	Nacional	650.000	- 7
TOTAL GENERAL									-					8.680.000	

Luis R. Arévalos Enciso
Jefe de Compras Menores
Programa Ampliado de Inmunizaciones

Lic. César Cárdenas A.
Administrador
Programa Ampliado de Inmunizaciones

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
Programa Ampliado de Inmunizaciones
P.A.I.

Sr. José N. Arrúa
Jefe de Transporte P.A.I.

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL | Presidencia de la República del Paraguay

PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES PARAGUAY

CD N° 7/2012 "CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS"

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

						TALLER BALBUENA de Silverio Balbuena					SERVICIO Y COMERCIO PATRI					MOVIL PARTS S.R.L.				
Ítem	Codigo de catalogo	Descripción del bien	Unidad de medida	Cantidad	Precio Refrencial	Precio Unitario	Marca	Procedencia	Precio Total	% de Variacion con relacion al Precl	Precio Unitario	Marca	Procedencia	Precio Total	% de Variacion con relacion al Precl	Precio Unitario	Marca	Procedencia	Precio Total	% de Variacion con relacion al Precl
CAMIONETA CHEVROLET BLAZER , MOTOR N° 40704157414, CHASIS N° 9BG116BC04C416999, N° 426, RAS N° C-0005798 Código Patrimonial N° 011-167-04-272.-																				
1	78180101-014	Mantenimiento de Motor :Cambio de Aceite y Filtro de Motor, Cambio de Filtro de Combustible, Cambio de Filtro de Aire.	UNIDAD	4	800.000	600.000	Original	Brasil	2.400.000	- 25	70.000	Texfil	Brasil	280.000	- 91	650.000	Original	Brasil	2.600.000	- 19
2	78180101-002	Mantenimiento de Caja de Velocidad :Cambio de Aceite de Caja y Diferencial, anillo sincronizador, caja reductora, junta tapa diferencial.	UNIDAD	2	700.000	650.000	Castrol	Brasil	1.300.000	- 7	75.000	Castrol	Brasil	150.000	- 89	450.000	Original	Brasil	900.000	- 36
3	78180101-005	Mantenimiento de Sistema de Embragues : Fluido del Sistema de embragues, plato presión, disco, cojinete de empuje.	UNIDAD	1	800.000	410.000	Prestone	USA	410.000	- 49	600.000	Lux	Brasil	600.000	- 25	1.800.000	Original	Brasil	1.800.000	125
4	78180101-006	Mantenimiento de Sistema de Freno : Fluido del Sistema de frenos, pastilla de freno, rectificación de disco de freno, cambio de fibra de freno.	UNIDAD	1	650.000	545.000	Original	Brasil	545.000	- 16	400.000	Frasle	Brasil	400.000	- 38	650.000	Original	Brasil	650.000	-
5	78180101-011	Cambio y Reparación de tren delantero : Buje, barra estabilizadora, buje parrilla, bieleta, muñequín.	UNIDAD	1	1.500.000	385.000	Koyo	Japones	385.000	- 74	500.000	TRW	Brasil	500.000	- 67	1.450.000	Original	Brasil	1.450.000	- 3
6	78180101-012	Cambio y Reparación de tren Trasero : Rulemen de masa, cambio de bujes de amortiguadores.	UNIDAD	1	1.200.000	250.000	Original	Brasil	250.000	- 79	150.000	Tinquen	USA	150.000	- 88	1.200.000	Original	Brasil	1.200.000	-
7	78180101-003	Cambio y Reparación de sistema de dirección : Brazo Pigman, Brazo Zeta, fluido de dirección, bomba de dirección.	UNIDAD	1	2.000.000	900.000	Sistein	Aleman	900.000	- 55	200.000	TRW	Brasil	200.000	- 90	3.800.000	Original	Brasil	3.800.000	90
8	78180101-004	Cambio y Reparación de sistema de Suspensión : Amortiguadores, taqueadores delantero y trasero.	UNIDAD	1	1.300.000	900.000	Balbuena	Py	900.000	- 31	100.000	Cofat	Brasil	100.000	- 92	1.200.000	Original	Brasil	1.200.000	- 8
9	78180101-013	Mantenimiento de Bomba Inyector : Bomba y Picos.	UNIDAD	1	600.000	620.000	Original	Brasil	620.000		400.000	JM	Nacional	400.000	- 33	1.300.000	Original	Brasil	1.300.000	117

Luis R. Arévalos Enciso
Jefe de Compras Menores
Programa Ampliado de Inmunizaciones

Lic. Cesar Cárdenas A.
Administrador
Programa Ampliado de Inmunizaciones

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
Programa Ampliado de Inmunizaciones
P.A.I.

Sr. José N. Arrua
Jefe de Transporte P.A.I.

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL | Presidencia de la República del Paraguay

PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES PARAGUAY

CD N° 7/2012 "CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS"

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

						TALLER BALBUENA de Silverio Balbuena					SERVICIO Y COMERCIO PATRI					MOVIL PARTS S.R.L.				
Item	Codigo de catalogo	Descripción del bien	Unidad de medida	Cantidad	Precio Refrencial	Precio Unitario	Marca	Procedencia	Precio Total	% de Variacion con relacion al Preci	Precio Unitario	Marca	Procedencia	Precio Total	% de Variacion con relacion al Preci	Precio Unitario	Marca	Procedencia	Precio Total	% de Variacion con relacion al Preci
10	78180101-019	Cambio de correa : Tensor de Correa, correa de alternador.	UNIDAD	1	1.500.000	210.000	Balbuena	Py	210.000	- 86	100.000	Goodyear	Brasil	100.000	- 93	550.000	Original	Brasil	550.000	- 63
11	78180101-002	Mantenimiento de sistema de transmisión: Cruceta cardan.	UNIDAD	1	550.000	200.000	Balbuena	Py	200.000	- 64	100.000	Spicer	Brasil	100.000	- 82	180.000	Original	Brasil	180.000	- 67
12	78180101-009	Mantenimiento y Cambio de sistema electrico: Sistema electrico, faro, luces internas y externa, cableado de bateria, cambio de bateria	UNIDAD	1	4.000.000	1.000.000	Heliar	Brasil	1.000.000	- 75	400.000	Moura	Brasil	400.000	- 90	600.000	Original	Brasil	600.000	- 85
TOTAL GENERAL						1.620.000								3.380.000					16.230.000	

Luis R. Arévalos Enciso
Jefe de Compras Menores
Programa Ampliado de Inmunizaciones

Lic. César Cárdenas A.
Administrador
Programa Ampliado de Inmunizaciones

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL * P.A.I. * Programa Ampliado de Inmunizaciones

Sr. José N. Arrúa
Jefe de Transporte P.A.I.

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL | Presidencia de la República del Paraguay

PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES PARAGUAY

CD N° 7/2012 "CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS"

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

						AUTOMOTOR S.A.					AUTOMOTIVE S.A.I.E.				
Ítem	Codigo de catalogo	Descripción del bien	Unidad de medida	Cantidad	Precio Refrencial	Precio Unitario	Marca	Procedencia	Precio Total	% de Variacion con relacio	Precio Unitario	Marca	Procedencia	Precio Total	% de Variacion con relacion al Precio Referencial
CAMIONETA CHEVROLET BLAZER , MOTOR N° 40704157414, CHASIS N° 9BG116BC04C416999, N° 426, RAS N° C-0005798 Código Patrimonial N° 011-167-04-272.-															
1	78180101-014	Mantenimiento de Motor :Cambio de Aceite y Filtro de Motor, Cambio de Filtro de Combustible, Cambio de Filtro de Aire.	UNIDAD	4	800.000						650.000	Automotive	Nacional	2.600.000	- 19
2	78180101-002	Mantenimiento de Caja de Velocidad :Cambio de Aceite de Caja y Diferencial, anillo sincronizador, caja reductora, junta tapa diferencial.	UNIDAD	2	700.000						420.000	Automotive	Nacional	840.000	- 40
3	78180101-005	Mantenimiento de Sistema de Embragues : Fluido del Sistema de embragues, plato presión, disco, cojinete de empuje.	UNIDAD	1	800.000						1.350.000	Automotive	Nacional	1.350.000	69
4	78180101-006	Mantenimiento de Sistema de Freno : Fluido del Sistema de frenos, pastilla de freno, rectificación de disco de freno, cambio de fibra de freno	UNIDAD	1	650.000						480.000	Automotive	Nacional	480.000	- 26
5	78180101-011	Cambio y Reparación de tren delantero : Buje, barra estabilizadora, buje parrilla, bieleta, muñequín.	UNIDAD	1	1.500.000						480.000	Automotive	Nacional	480.000	- 68
6	78180101-012	Cambio y Reparación de tren Trasero : Ruleman de masa, cambio de bujes de amortiguadores.	UNIDAD	1	1.200.000	DESCALIFICADO					1.800.000	Automotive	Nacional	1.800.000	50
7	78180101-003	Cambio y Reparación de sistema de dirección : Brazo Pigman, Brazo Zeta, fluido de dirección, bomba de dirección.	UNIDAD	1	2.000.000						1.200.000	Automotive	Nacional	1.200.000	- 40

Luis R. Arévalos Enciso
Jefe de Compras Menores
Programa Ampliado de Inmunizaciones

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL * P.A.I. * Programa Ampliado de Inmunizaciones

Lic. Cesar Cárdenas A.
Administrador
Programa Ampliado de Inmunizaciones

Sr. José N. Arrúa
Jefe de Transporte P.A.I.

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL | Presidencia de la República del Paraguay

PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES PARAGUAY

CD N° 7/2012 "CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS"

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

						AUTOMOTOR S.A.					AUTOMOTIVE S.A.I.E.				
Ítem	Codigo de catalogo	Descripción del bien	Unidad de medida	Cantidad	Precio Refrencial	Precio Unitario	Marca	Procedencia	Precio Total	% de Variacion con relacio	Precio Unitario	Marca	Procedencia	Precio Total	% de Variacion con relacion al Precio Referencial
8	78180101-004	Cambio y Reparación de sistema de Suspensión : Amortiguadores, taqueadores delantero y trasero.	UNIDAD	1	1.300.000						660.000	Automotive	Nacional	660.000	- 49
9	78180101-013	Mantenimiento de Bomba inyector : Bomba y Picos.	UNIDAD	1	600.000						1.200.000	Automotive	Nacional	1.200.000	100
10	78180101-019	Cambio de correa : Tensor de Correa, correa de alternador.	UNIDAD	1	1.500.000						660.000	Automotive	Nacional	660.000	- 56
11	78180101-002	Mantenimiento de sistema de transmisión: Cruceta cardan.	UNIDAD	1	550.000						120.000	Automotive	Nacional	120.000	- 78
12	78180101-009	Mantenimiento y Cambio de sistema electrico: Sistema electrico, faro, luces internas y externa, cableado de bateria, cambio de bateria	UNIDAD	1	4.000.000						1.100.000	Automotive	Nacional	1.100.000	- 73
		TOTAL GENERAL							-					12.490.000	

Luis R. Arévalos Enciso
Jefe de Compras Menores
Programa Ampliado de Inmunizaciones

Lic. César Cárdenas A.
Administrador
Programa Ampliado de Inmunizaciones

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
Programa Ampliado de Inmunizaciones
P.A.I.

Sr. José N. Arrúa
Jefe de Transporte P.A.I.

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL | Presidencia de la República del Paraguay

PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES PARAGUAY

CD Nº 7/2012 "CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS"

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

						TALLER BALBUENA de Silverio Balbuena					SERVICIO Y COMERCIO PATRI					MOVIL PARTS S.R.L.				
Item	Codigo de catalogo	Descripción del bien	Unidad de medida	Cantidad	Precio Refrencial	Precio Unitario	Marca	Procedencia	Precio Total	% de Variacion con relacion al Precio Referencial	Precio Unitario	Marca	Procedencia	Precio Total	% de Variacion con relacion al Precio Referencial	Precio Unitario	Marca	Procedencia	Precio Total	% de Variacion con relacion al Precio Referencial
CAMIONETA IZUSU PICK UP DOBLE CABINA, CHASIS Nº MPATFS85HBH507809, MOTOR Nº HK7081 Código Patrimonial Nº 011-167-04-5270.-																				
1	78180101-014	Mantenimiento de Motor :Cambio de Aceite y Filtro de Motor, Cambio de Filtro de Combustible, Cambio de Filtro de Aire.	UNIDAD	3	950.000	650.000	Original	Japones	1.950.000	- 32	90.000	Vic	Brasil	270.000	- 91	800.000	Original	Japones	2.400.000	-16
2	78180101-002	Mantenimiento de Caja de Velocidad :Cambio de Aceite de Caja y Diferencial,Cambio de Aceite de caja reductora.	UNIDAD	2	750.000	500.000	Castrol	Brasil	1.000.000	- 33	50.000	Castrol	Brasil	100.000	- 93	500.000	Original	Japones	1.000.000	-33
3	78180101-009	Mantenimiento y Cambio de sistema electrico: cambio de bateria	UNIDAD	1	650.000	490.000	Heliar	Brasil	490.000	- 25	450.000	Moura	Brasil	450.000	- 31	600.000	Original	Japones	600.000	- 8
CAMIONETA IZUSU PICK UP DOBLE CABINA, CHASIS Nº MPATFS85HBH508483, MOTOR Nº HK7757 Código Patrimonial Nº 011-167-04-5271.-																				
1	78180101-014	Mantenimiento de Motor :Cambio de Aceite y Filtro de Motor, Cambio de Filtro de Combustible, Cambio de Filtro de Aire.	UNIDAD	3	950.000	650.000	Original	Japones	1.950.000	- 32	90.000	Vic	Brasil	270.000	- 91	800.000	Original	Japones	2.400.000	-16
2	78180101-002	Mantenimiento de Caja de Velocidad :Cambio de Aceite de Caja y Diferencial,Cambio de Aceite de caja reductora.	UNIDAD	2	750.000	500.000	Castrol	Brasil	1.000.000	- 33	50.000	Castrol	Brasil	100.000	- 93	500.000	Original	Japones	1.000.000	-33
3	78180101-009	Mantenimiento y Cambio de sistema electrico: cambio de bateria	UNIDAD	1	650.000	490.000	Heliar	Brasil	490.000	- 25	450.000	Moura	Brasil	450.000	- 31	600.000	Original	Japones	600.000	- 8

Luis R. Arévalos Enciso
Jefe de Compras Menores
Programa Ampliado de Inmunizaciones

Lic. Cesar Cárdenas Q.
Administrador
Programa Ampliado de Inmunizaciones

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL * P.A.I. * S.U.O.C. Programa Ampliado de Inmunizaciones REPUBLICA DEL PARAGUAY

Sr. José N. Arrúa
Jefe de Transporte P.A.I.

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL | Presidencia de la República del Paraguay

PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES PARAGUAY

CD N° 7/2012 "CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS"

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

						TALLER BALBUENA de Silverio Balbuena					SERVICIO Y COMERCIO PATRI					MOVIL PARTS S.R.L.				
Ítem	Codigo de catalogo	Descripción del bien	Unidad de medida	Cantidad	Precio Referencial	Precio Unitario	Marca	Procedencia	Precio Total	% de Variacion con relacion al Precio Referencial	Precio Unitario	Marca	Procedencia	Precio Total	% de Variacion con relacion al Precio Referencial	Precio Unitario	Marca	Procedencia	Precio Total	% de Variacion con relacion al Precio Referencial
CAMIONETA IZUSU PICK UP DOBLE CABINA, CHASIS N° MPATFS85HBT100464, MOTOR N° HN1090 Código Patrimonial N° 011-167-04-5272.-																				
1	78180101-014	Mantenimiento de Motor :Cambio de Aceite y Filtro de Motor, Cambio de Filtro de Combustible, Cambio de Filtro de Aire.	UNIDAD	3	950.000	650.000	Original	Japones	1.950.000	- 32	90.000	Vic	Brasil	270.000	- 91	800.000	Original	Japones	2.400.000	-16
2	78180101-002	Mantenimiento de Caja de Velocidad :Cambio de Aceite de Caja y Diferencial,Cambio de Aceite de caja reductora.	UNIDAD	2	750.000	500.000	Castrol	Brasil	1.000.000	- 33	50.000	Castrol	Brasil	100.000	- 93	500.000	Original	Japones	1.000.000	-33
3	78180101-009	Mantenimiento y Cambio de sistema electrico: cambio de bateria	UNIDAD	1	650.000	490.000	Heliar	Brasil	490.000	- 25	450.000	Moura	Brasil	450.000	- 31	600.000	Original	Japones	600.000	- 8
CAMIONETA IZUSU PICK UP DOBLE CABINA, CHASIS N° MPATFS85HBT100465, MOTOR N.° HN1096 Código Patrimonial N° 011-167-04-5273.-																				
1	78180101-014	Mantenimiento de Motor :Cambio de Aceite y Filtro de Motor, Cambio de Filtro de Combustible, Cambio de Filtro de Aire.	UNIDAD	3	950.000	650.000	Original	Japones	1.950.000	- 32	90.000	Vic	Brasil	270.000	- 91	800.000	Original	Japones	2.400.000	-16
2	78180101-002	Mantenimiento de Caja de Velocidad :Cambio de Aceite de Caja y Diferencial,Cambio de Aceite de caja reductora.	UNIDAD	2	750.000	500.000	Castrol	Brasil	1.000.000	- 33	50.000	Castrol	Brasil	100.000	- 93	500.000	Original	Japones	1.000.000	-33
3	78180101-009	Mantenimiento y Cambio de sistema electrico: cambio de bateria	UNIDAD	1	650.000	490.000	Heliar	Brasil	[illegible]	- 25	450.000	Moura	Brasil	450.000	- 31	600.000	Original	Japones	600.000	- 8

Luis R. Arévalos Enciso
Jefe de Compras Menores
Programa Ampliado de Inmunizaciones

Lic. César Cárdenas A.
Administrador
Programa Ampliado de Inmunizaciones

SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL – Programa Ampliado de Inmunización – MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL – S.U.O.S. – P.A.I. – REPUBLICA DEL PARAGUAY

Sr. José N. Arrúa
Jefe de Transporte P.A.I.

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL | Presidencia de la República del Paraguay

PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES PARAGUAY

CD N° 7/2012 "CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS"

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

						TALLER BALBUENA de Silverio Balbuena					SERVICIO Y COMERCIO PATRI					MOVIL PARTS S.R.L.				
Ítem	Codigo de catalogo	Descripción del bien	Unidad de medida	Cantidad	Precio Refrencial	Precio Unitario	Marca	Procedencia	Precio Total	% de Variacion con relacion al Precio Referencial	Precio Unitario	Marca	Procedencia	Precio Total	% de Variacion con relacion al Precio Referencial	Precio Unitario	Marca	Procedencia	Precio Total	% de Variacion con relacion al Precio Referencial
CAMIONETA IZUSU PICK UP DOBLE CABINA, CHASIS N° MPATFS85HBT100466, MOTOR N° HN1094 Código Patrimonial N° 011-167-04-5274.-																				
1	78180101-014	Mantenimiento de Motor :Cambio de Aceite y Filtro de Motor, Cambio de Filtro de Combustible, Cambio de Filtro de Aire.	UNIDAD	3	950.000	650.000	Original	Japones	1.950.000	- 32	90.000	Vic	Brasil	270.000	- 91	800.000	Original	Japones	2.400.000	-16
2	78180101-002	Mantenimiento de Caja de Velocidad :Cambio de Aceite de Caja y Diferencial,Cambio de Aceite de caja reductora.	UNIDAD	2	750.000	500.000	Castrol	Brasil	1.000.000	- 33	50.000	Castrol	Brasil	100.000	- 93	500.000	Original	Japones	1.000.000	-33
3	78180101-009	Mantenimiento y Cambio de sistema electrico: cambio de bateria	UNIDAD	1	650.000	490.000	Heliar	Brasil	490.000	- 25	450.000	Moura	Brasil	450.000	- 31	600.000	Original	Japones	600.000	- 8
CAMIONETA IZUSU PICK UP DOBLE CABINA, CHASIS N° MPATFS85HBT100467, MOTOR N° HN1097 Código Patrimonial N° 011-167-04-5275.-																				
1	78180101-014	Mantenimiento de Motor :Cambio de Aceite y Filtro de Motor, Cambio de Filtro de Combustible, Cambio de Filtro de Aire.	UNIDAD	3	950.000	650.000	Original	Japones	1.950.000	- 32	90.000	Vic	Brasil	270.000	- 91	800.000	Original	Japones	2.400.000	-16
2	78180101-002	Mantenimiento de Caja de Velocidad :Cambio de Aceite de Caja y Diferencial,Cambio de Aceite de caja reductora.	UNIDAD	2	750.000	500.000	Castrol	Brasil	1.000.000	- 33	50.000	Castrol	Brasil	100.000	- 93	500.000	Original	Japones	1.000.000	-33
3	78180101-009	Mantenimiento y Cambio de sistema electrico: cambio de bateria	UNIDAD	1	650.000	490.000	Heliar	Brasil	490.000	- 25	450.000	Moura	Brasil	450.000	- 31	600.000	Original	Japones	600.000	- 8
TOTAL GENERAL									20.640.000					4.920.000					24.000.000	

Luis R. Arévalos Enciso
Jefe de Compras Menores
Programa Ampliado de Inmunizaciones

Lic. César Cárdenas A.
Administrador
Programa Ampliado de Inmunizaciones

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL * P.A.I. * Programa Ampliado de Inmunizacion S.U.O.C.

Sr. José N. Arrúa
Jefe de Transporte P.A.I.

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL | Presidencia de la República del Paraguay

PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES PARAGUAY

CD N° 7/2012 "CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS"

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

						AUTOMOTOR S.A.					AUTOMOTIVE S.A.I.E.				
Ítem	Codigo de catalogo	Descripción del bien	Unidad de medida	Cantidad	Precio Refrencial	Precio Unitario	Marca	Procedencia	Precio Total	% de Variacion	Precio Unitario	Marca	Procedencia	Precio Total	% de Variacion
CAMIONETA IZUSU PICK UP DOBLE CABINA, CHASIS N° MPATFS85HBH507809, MOTOR N° HK7081 Código Patrimonial N° 011-167-04-5270.-															
1	78180101-014	Mantenimiento de Motor :Cambio de Aceite y Filtro de Motor, Cambio de Filtro de Combustible, Cambio de Filtro de Aire.	UNIDAD	3	950.000						680.000	Automotive	Nacional	2.040.000	-28
2	78180101-002	Mantenimiento de Caja de Velocidad :Cambio de Aceite de Caja y Diferencial,Cambio de Aceite de caja reductora.	UNIDAD	2	750.000						350.000	Automotive	Nacional	700.000	-53
3	78180101-009	Mantenimiento y Cambio de sistema electrico: cambio de bateria	UNIDAD	1	650.000						650.000	Automotive	Nacional	650.000	-
CAMIONETA IZUSU PICK UP DOBLE CABINA, CHASIS N° MPATFS85HBH508483, MOTOR N° HK7757 Código Patrimonial N° 011-167-04-5271.-															
1	78180101-014	Mantenimiento de Motor :Cambio de Aceite y Filtro de Motor, Cambio de Filtro de Combustible, Cambio de Filtro de Aire.	UNIDAD	3	950.000						680.000	Automotive	Nacional	2.040.000	-28
2	78180101-002	Mantenimiento de Caja de Velocidad :Cambio de Aceite de Caja y Diferencial,Cambio de Aceite de caja reductora.	UNIDAD	2	750.000	DESCALIFICADO					350.000	Automotive	Nacional	700.000	-53
3	78180101-009	Mantenimiento y Cambio de sistema electrico: cambio de bateria	UNIDAD	1	650.000						650.000	Automotive	Nacional	650.000	-

Luis R. Arévalos Enciso
Jefe de Compras Menores
Programa Ampliado de Inmunizaciones

Lic. [illegible]
Administrador
Programa Ampliado de Inmunizaciones

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
Programa Ampliado de Inmunizaciones
S.U.O.C. * P.A.I. *

Sr. José N. Arrúa
Jefe de Transporte P.A.I.

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL | Presidencia de la República del Paraguay

PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES PARAGUAY

CD N° 7/2012 "CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS"

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

						AUTOMOTOR S.A.					AUTOMOTIVE S.A.I.E.				
Ítem	Codigo de catalogo	Descripción del bien	Unidad de medida	Cantidad	Precio Referencial	Precio Unitario	Marca	Procedencia	Precio Total	% de Variacion	Precio Unitario	Marca	Procedencia	Precio Total	% de Variacion
CAMIONETA IZUSU PICK UP DOBLE CABINA, CHASIS N° MPATFS85HBT100464, MOTOR N° HN1090 Código Patrimonial N° 011-167-04-5272.-															
1	78180101-014	Mantenimiento de Motor :Cambio de Aceite y Filtro de Motor, Cambio de Filtro de Combustible, Cambio de Filtro de Aire.	UNIDAD	3	950.000						680.000	Automotive	Nacional	2.040.000	-28
2	78180101-002	Mantenimiento de Caja de Velocidad :Cambio de Aceite de Caja y Diferencial,Cambio de Aceite de caja reductora.	UNIDAD	2	750.000						350.000	Automotive	Nacional	700.000	-53
3	78180101-009	Mantenimiento y Cambio de sistema electrico: cambio de bateria	UNIDAD	1	650.000						650.000	Automotive	Nacional	650.000	-
CAMIONETA IZUSU PICK UP DOBLE CABINA, CHASIS N° MPATFS85HBT100465, MOTOR N° HN1096 Código Patrimonial N° 011-167-04-5273.-															
1	78180101-014	Mantenimiento de Motor :Cambio de Aceite y Filtro de Motor, Cambio de Filtro de Combustible, Cambio de Filtro de Aire.	UNIDAD	3	950.000						680.000	Automotive	Nacional	2.040.000	-28
2	78180101-002	Mantenimiento de Caja de Velocidad :Cambio de Aceite de Caja y Diferencial,Cambio de Aceite de caja reductora.	UNIDAD	2	750.000						350.000	Automotive	Nacional	700.000	-53
3	78180101-009	Mantenimiento y Cambio de sistema electrico: cambio de bateria	UNIDAD	1	650.000						650.000	Automotive	Nacional	650.000	-
CAMIONETA IZUSU PICK UP DOBLE CABINA, CHASIS N° MPATFS85HBT100466, MOTOR N° HN1094 Código Patrimonial N° 011-167-04-5274.-															

Luis R. Arévalos Enciso
Jefe de Compras Menores
Programa Ampliado de Inmunizaciones

Lic. César Cárdenas
Administrador
Programa Ampliado de Inmunizaciones

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
Programa Ampliado de Inmunizaciones
P.A.I.

Sr. José N. Arrúa
Jefe de Transporte P.A.I.

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL | Presidencia de la República del Paraguay

PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES PARAGUAY

CD N° 7/2012 "CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS"

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

						AUTOMOTOR S.A.					AUTOMOTIVE S.A.I.E.				
Ítem	Codigo de catalogo	Descripción del bien	Unidad de medida	Cantidad	Precio Refrencial	Precio Unitario	Marca	Procedencia	Precio Total	% de Variacion	Precio Unitario	Marca	Procedencia	Precio Total	% de Variacion
1	78180101-014	Mantenimiento de Motor :Cambio de Aceite y Filtro de Motor, Cambio de Filtro de Combustible, Cambio de Filtro de Aire.	UNIDAD	3	950.000						680.000	Automotive	Nacional	2.040.000	-28
2	78180101-002	Mantenimiento de Caja de Velocidad :Cambio de Aceite de Caja y Diferencial,Cambio de Aceite de caja reductora.	UNIDAD	2	750.000						350.000	Automotive	Nacional	700.000	-53
3	78180101-009	Mantenimiento y Cambio de sistema electrico: cambio de bateria	UNIDAD	1	650.000						650.000	Automotive	Nacional	650.000	-
CAMIONETA IZUSU PICK UP DOBLE CABINA, CHASIS N° MPATFS85HBT100467, MOTOR N° HN1097 Código Patrimonial N° 011-167-04-5275.-															
1	78180101-014	Mantenimiento de Motor :Cambio de Aceite y Filtro de Motor, Cambio de Filtro de Combustible, Cambio de Filtro de Aire.	UNIDAD	3	950.000						680.000	Automotive	Nacional	2.040.000	-28
2	78180101-002	Mantenimiento de Caja de Velocidad :Cambio de Aceite de Caja y Diferencial,Cambio de Aceite de caja reductora.	UNIDAD	2	750.000						350.000	Automotive	Nacional	700.000	-53
3	78180101-009	Mantenimiento y Cambio de sistema electrico: cambio de bateria	UNIDAD	1	650.000						650.000	Automotive	Nacional	650.000	-
TOTAL GENERAL									-					20.340.000	

Luis R. Arévalos Enciso
Jefe de Compras Menores
Programa Ampliado de Inmunizaciones

Lic. César Cardenas
Administrador
Programa Ampliado de Inmunizaciones

Sr. José N. Arrúa
Jefe de Transporte P.A.I.