GOBERNACION DEL II DEPARTAMENTO DE SAN PEDRO
Villa de San Pedro de Ycuamandyyú
Tel.: (0342) 222269 - 222039

Anexo al Decreto 3866/2010

Cuadro Comparativo de Ofertas

		(1) AIRE TOTAL					(2) SERVITEC REFRIGERACION					(3) FELIX R. AYALA G.				
em	Descripción	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
1-	Mantenimiento de Equipos de Aire tipo Split System															
.1	Tokio, 12.000 BTU	Aire total	Paraguaya	1	295.000	295.000	Servitec	Paraguaya	1	300.000	300.000	Felix A.	Paraguaya	1	350.000	350.000
.2	VCP, 9.000 BTU	Aire total	Paraguaya	1	295.000	295.000	Servitec	Paraguaya	1	280.000	280.000	Felix A.	Paraguaya	1	350.000	350.000
.3	VCP, 9.000 BTU	Aire total	Paraguaya	1	295.000	295.000	Servitec	Paraguaya	1	280.000	280.000	Felix A.	Paraguaya	1	350.000	350.000
.4	VCP, 9.000 BTU	Aire total	Paraguaya	1	295.000	295.000	Servitec	Paraguaya	1	280.000	280.000	Felix A.	Paraguaya	1	350.000	350.000
.5	VCP, 9.000 BTU	Aire total	Paraguaya	1	295.000	295.000	Servitec	Paraguaya	1	280.000	280.000	Felix A.	Paraguaya	1	350.000	350.000
.6	VCP, 9.000 BTU	Aire total	Paraguaya	1	295.000	295.000	Servitec	Paraguaya	1	280.000	280.000	Felix A.	Paraguaya	1	350.000	350.000
.7	Goodweather, 26.000 BTU	Aire total	Paraguaya	3	295.000	885.000	Servitec	Paraguaya	3	350.000	1.050.000	Felix A.	Paraguaya	3	350.000	1.050.000
2-	Mantenimiento de Equipos de Aire de Ventanas															
.1	Springer, 18.000 BTU	Aire total	Paraguaya	1	295.000	295.000	Servitec	Paraguaya	1	300.000	300.000	Felix A.	Paraguaya	1	520.000	520.000
.2	Springer, 12.000 BTU	Aire total	Paraguaya	1	295.000	295.000	Servitec	Paraguaya	1	300.000	300.000	Felix A.	Paraguaya	1	520.000	520.000
.3	Springer, 12.000 BTU	Aire total	Paraguaya	1	295.000	295.000	Servitec	Paraguaya	1	300.000	300.000	Felix A.	Paraguaya	1	520.000	520.000
.4	Springer, 12.000 BTU	Aire total	Paraguaya	1	295.000	295.000	Servitec	Paraguaya	1	300.000	300.000	Felix A.	Paraguaya	1	520.000	520.000
.5	Consul, 12.000 BTU	Aire total	Paraguaya	1	295.000	295.000	Servitec	Paraguaya	1	300.000	300.000	Felix A.	Paraguaya	1	520.000	520.000
.6	Springer, 12.000 BTU	Aire total	Paraguaya	1	295.000	295.000	Servitec	Paraguaya	1	300.000	300.000	Felix A.	Paraguaya	1	520.000	520.000
.7	Springer, 12.000 BTU	Aire total	Paraguaya	1	295.000	295.000	Servitec	Paraguaya	1	300.000	300.000	Felix A.	Paraguaya	1	520.000	520.000
.8	Springer, 12.000 BTU	Aire total	Paraguaya	2	295.000	590.000	Servitec	Paraguaya	2	300.000	600.000	Felix A.	Paraguaya	2	520.000	1.040.000
.9	Springer, 12.000 BTU	Aire total	Paraguaya	1	295.000	295.000	Servitec	Paraguaya	1	300.000	300.000	Felix A.	Paraguaya	1	520.000	520.000
10	Springer, 18.000 BTU	Aire total	Paraguaya	1	295.000	295.000	Servitec	Paraguaya	1	300.000	300.000	Felix A.	Paraguaya	1	520.000	520.000
11	Tokio, 12.000 BTU	Aire total	Paraguaya	1	295.000	295.000	Servitec	Paraguaya	1	300.000	300.000	Felix A.	Paraguaya	1	520.000	520.000

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

GOBERNACION DEL II DEPARTAMENTO DE SAN PEDRO

Villa de San Pedro de Ycuamandyyú

Tel.: (0342) 222269 - 222039

Anexo al Decreto 3866/2010

Cuadro Comparativo de Ofertas

Item	Descripción	(4) SERVICIO TECNICO J.C.														
		Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Tota (Precio unitario po cantidad)
1-	**Mantenimiento de Equipos de Aire tipo Split System**															
1.1	Tokio, 12.000 BTU	Aire total	Paraguaya	1	250.000	250.000										
1.2	VCP, 9.000 BTU	Aire total	Paraguaya	1	250.000	250.000										
1.3	VCP, 9.000 BTU	Aire total	Paraguaya	1	250.000	250.000										
1.4	VCP, 9.000 BTU	Aire total	Paraguaya	1	250.000	250.000										
1.5	VCP, 9.000 BTU	Aire total	Paraguaya	1	250.000	250.000										
1.6	VCP, 9.000 BTU	Aire total	Paraguaya	1	250.000	250.000										
1.7	Goodweather, 26.000 BTU	Aire total	Paraguaya	3	250.000	750.000										
2-	**Mantenimiento de Equipos de Aire de Ventanas**															
2.1	Springer, 18.000 BTU	Aire total	Paraguaya	1	450.000	450.000										
2.2	Springer, 12.000 BTU	Aire total	Paraguaya	1	450.000	450.000										
2.3	Springer, 12.000 BTU	Aire total	Paraguaya	1	450.000	450.000										
2.4	Springer, 12.000 BTU	Aire total	Paraguaya	1	450.000	450.000										
2.5	Consul, 12.000 BTU	Aire total	Paraguaya	1	450.000	450.000										
2.6	Springer, 12.000 BTU	Aire total	Paraguaya	1	450.000	450.000										
2.7	Springer, 12.000 BTU	Aire total	Paraguaya	1	450.000	450.000										
2.8	Springer, 12.000 BTU	Aire total	Paraguaya	2	450.000	900.000										
2.9	Springer, 12.000 BTU	Aire total	Paraguaya	1	450.000	450.000										
2.10	Springer, 18.000 BTU	Aire total	Paraguaya	1	450.000	450.000										
2.11	Tokio, 12.000 BTU	Aire total	Paraguaya	1	450.000	450.000										

Firma del Responsable de la U.O.C.

GOBERNACION DE SAN PEDRO II DEPARTAMENTO U.O.C.

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com