COMANDO DE LA FUERZA AEREA
COMITÉ DE EVALUACION
CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

MANTENIMIENTO Y REPARACION DE HELADERAS Y CONGELADORAS

			PC'S INFORMATICA				GLOBAL SERVIS				GSM SERVICIOS			
ITEMS	DESCRIPCION DEL BIEN / ESPECIFICACION TECNICA	Cant.	MARCA	PROCEDENCIA	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	MARCA	PROCEDENCIA	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	MARCA	PROCEDENCIA	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	**Reparación y Mantenimiento de un congelador de 320 lts de la marca cónsul de dos puertas:** cambio de automáticos, cambio de tablero de señalización de temperatura, carga de gas, cambio de bisagras, pintura general y puesta en marcha con repuestos incluidos.-	1	PC'S INFORMATICA	Nacional	980.000	980.000	GLOBAL SERVIS	Nacional	400.000	400.000	GSM SERVICIOS	Nacional	850.000	850.000
2	**Reparación y Mantenimiento de un congelador de 320 lts de la marca cónsul de dos puertas:** cambio de compresor a nuevo de 220 Volts, cambio de burlete a nuevo, carga de gas y puesta en marcha, con repuestos incluidos.	1	PC'S INFORMATICA	Nacional	980.000	980.000	GLOBAL SERVIS	Nacional	700.000	700.000	GSM SERVICIOS	Nacional	850.000	850.000
3	**Reparación y Mantenimiento de un congelador de 320 lts de la marca cónsul de dos puertas:** cambio de evaporador a nuevo, cambio de cableado interior, reparación de chapería, pintura en general y puesta en marcha con repuestos incluidos.	1	PC'S INFORMATICA	Nacional	980.000	980.000	GLOBAL SERVIS	Nacional	400.000	400.000	GSM SERVICIOS	Nacional	850.000	850.000
	TOTAL					2.940.000				1.500.000				2.550.000

			AIRMECT				ELECTROSIL				DISTRIBUIDORA M y C			
ITEMS	DESCRIPCION DEL BIEN / ESPECIFICACION TECNICA	Cant.	MARCA	PROCEDENCIA	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	MARCA	PROCEDENCIA	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	MARCA	PROCEDENCIA	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	**Reparación y Mantenimiento de un congelador de 320 lts de la marca cónsul de dos puertas:** cambio de automáticos, cambio de tablero de señalización de temperatura, carga de gas, cambio de bisagras, pintura general y puesta en marcha con repuestos incluidos.-	1	AIRMECT	Nacional	450.000	450.000	ELECTROSIL	Nacional	700.000	700.000	DISTRIBUIDORA M y C	Nacional	598.000	598.000
2	**Reparación y Mantenimiento de un congelador de 320 lts de la marca cónsul de dos puertas:** cambio de compresor a nuevo de 220 Volts, cambio de burlete a nuevo, carga de gas y puesta en marcha, con repuestos incluidos.	1	AIRMECT	Nacional	550.000	550.000	ELECTROSIL	Nacional	1.000.000	1.000.000	DISTRIBUIDORA M y C	Nacional	1.014.000	1.014.000
3	**Reparación y Mantenimiento de un congelador de 320 lts de la marca cónsul de dos puertas:** cambio de evaporador a nuevo, cambio de cableado interior, reparación de chapería, pintura en general y puesta en marcha con repuestos incluidos.	1	AIRMECT	Nacional	350.000	350.000	ELECTROSIL	Nacional	700.000	700.000	DISTRIBUIDORA M y C	Nacional	1.014.000	1.014.000
	TOTAL					1.350.000				2.400.000				2.626.000

MARIO BARRIOS ROA
SO MAM - MIEMBRO COMITÉ

CATALINO LOPEZ SANTACRUZ
SOM AVC - MIEMBRO COMITÉ

LIC. ANDREA DUARTE
SITEAVI - PRESIDENTA COMITÉ EVALUACION

COMANDO EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACION
COMANDO DE LA FUERZA AEREA
REPUBLICA DEL PARAGUAY
PRESIDENTE
Comité Evaluación