CONTRATACIÓN DIRECTA N° 03/2018 "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS" ID. 346.720 - CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LOTE N° 1 - MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE INCENDIO PARA CANCILLERIA

ITEM N° 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE SENSORES DETECTORES DE HUMO

Subitem	codigo	Descripción del servicio	Unidad de medida	Presentación	Cantidad	Precio referencial	Fernando Cárdenas		IPSON		EOS S.R.L		TES Ingeniería		Fire Master S.R.L	
							Precio ofertado	% de variación	Precio ofertado	% de variación	Precio ofertado	% de variación	Precio ofertado	% de variación	Precio ofertado	% de variación
1.1	92121702-001	Desmontaje de los sensores de humo, limpieza y verificacion de señales, ajustes y montaje del mismo	unidad	evento	1	168.000	35.000	-79	100.800	-40	118.000	-30	201.600	20	151.200	-10
1.2	92121702-001	Cambio de sensores, de la misma o mejor características y calidad que la existente si fuera necesario	unidad	evento	1	520.000	230.000	-56	364.000	-30	364.000	-30	620.000	19	468.000	-10
1.3	92121702-001	Verificación del circuito de cable que va desde la central hasta los diferentes sensores existentes (verificar que la central reciba la señal)	unidad	evento	1	310.000	135.000	-56	186.000	-40	217.000	-30	350.000	13	279.000	-10
1.4	92121702-001	cambio de circuito de cableado de 1mm de central a censor embutido o con canaletas de acuerdo a necesidad por metro linea	unidad	evento	1	10.000	4.300	-57	7.000	-30	7.000	-30	12.000	20	9.000	-10
1.5	92121702-001	Inspección y reajuste de los pulsadores manuales de emergencia (desmontaje de los pulsadores para verificación y posterior prueba de funcionamiento)	unidad	evento	1	250.000	25.000	-90	150.000	-40	175.000	-30	250.000	0	225.000	-10
1.6	92121702-001	Mantenimiento y prueba de funcionamiento de las sirenas (verificación del funcionamiento de luces indicadores de emergencia)	unidad	evento	1	250.000	115.000	-54	150.000	-40	175.000	-30	250.000	0	225.000	-10
1.7	92121702-001	Cambio de sirena audiovisual del sistema PCI	unidad	evento	1	380.000	180.000	-53	266.000	-30	266.000	-30	270.000	-29	342.000	-10
1.8	92121702-001	Cambio de sirena externa del sistema PCI	unidad	evento	1	532.000	250.000	-53	372.000	-30	372.000	-30	373.000	-30	478.800	-10
1.9	92121702-001	Verificación y mantenimiento de luces de emergencia (verificación y cambio de componentes si fueran necesarios, realización de pruebas de funcionamiento)	unidad	evento	1	50.000	30.000	-40	35.000	-30	50.000	0	60.000	20	45.000	-10
1.10	92121702-001	Instalación y cambio de luces de emergencia tipo LED con cambio de cables y pruebas de funcionamiento	unidad	evento	1	270.000	140.000	-48	189.000	-30	189.000	-30	300.000	11	243.000	-10
						2.740.000	1.144.300		1.819.800		1.933.000		2.686.600		2.466.000	

ITEM N° 2 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN CENTRAL DE PREVISION CONTRA INCENDIO

Subitem		Descripción del servicio	Unidad de medida	Presentación	Cantidad	Precio referencial										
2.1	92121702-001	cambio de baterías de la central de prevención contra incendio	unidad	evento	1	300.000	170.000	-43	210.000	-30	210.000	-30	210.000	-30	270.000	-10
2.2	92121702-001	verificación de placas de zona de la central de prevención contra incendio	unidad	evento	1	110.000	85.000	-23	66.000	-40	77.000	-30	80.000	-27	99.000	-10
2.3	92121702-001	cambio de placas de zona de la central de prevención contra incendio	unidad	evento	1	700.000	370.000	-47	490.000	-30	490.000	-30	490.000	-30	630.000	-10
2.4	92121702-001	cambio de placa principal de la central de prevención contra incendio	unidad	evento	1	1.190.000	590.000	-50	833.000	-30	833.000	-30	833.000	-30	1.071.000	-10
2.5	92121702-001	verificación de la placa principal de la central de prevención contra incendio	unidad	evento	1	252.000	110.000	-56	151.200	-40	177.000	-30	250.000	-1	226.800	-10
2.6	92121702-001	mantenimiento y verificación del teclado	unidad	evento	1	110.000	50.000	-55	66.000	-40	110.000	0	80.000	-27	99.000	-10
2.7	92121702-001	provisión e instalación de teclado para central PCI	unidad	evento	1	670.000	700.000	4	469.000	-30	670.000	0	500.000	-25	603.000	-10
						3.332.000	2.075.000		2.285.200		2.567.000		2.443.000		2.998.800	
				TOTAL LOTE N° 1		6.072.000	3.219.300		4.105.000		4.500.000		5.129.600		5.464.800	

LOTE N° 2 - MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE INCENDIO PARA LA CNDL

ITEM N° 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE SENSORES DETECTORES DE HUMO

Subitem	codigo	Descripción del servicio	Unidad de medida	Presentación	Cantidad	Precio referencial										
1.1	92121702-001	Desmontaje de los sensores de humo, limpieza y verificación de señales, ajustes y montaje del mismo.	Unidad	Evento	1	168.000	35.000	-79	100.800	-40	118.000	-30	201.600	20	151.200	-10
1.2	92121702-001	Cambio de sensores, de la misma o mejor característica y calidad que la existente si fuera necesario	Unidad	Evento	1	520.000	230.000	-56	364.000	-30	364.000	-30	620.000	19	468.000	-10
1.3	92121702-001	Verificación del circuito de cable que va desde la Central hasta los diferentes sensores existentes (verificar que la central reciba la señal)	Unidad	Evento	1	310.000	135.000	-56	186.000	-40	217.000	-30	350.000	13	279.000	-10
1.4	92121702-001	Cambio de circuito de cableado de 1 mm de central a censor embutido o con canaletas de acuerdo a necesidad por metro lineal	Unidad	Evento	1	10.000	4.300	-57	7.000	-30	7.000	-30	12.000	20	9.000	-10
1.5	92121702-001	Inspección y reajuste de los pulsadores manuales de emergencia (Desmontaje de los pulsadores para verificación y posterior prueba de funcionamiento)	Unidad	Evento	1	250.000	25.000	-90	150.000	-40	175.000	-30	250.000	0	225.000	-10
1.6	92121702-001	Mantenimiento y prueba de funcionamiento de las sirenas (Verificación del funcionamiento de luces indicadores de emergencia)	Unidad	Evento	1	250.000	115.000	-54	150.000	-40	175.000	-30	250.000	0	225.000	-10
1.7	92121702-001	Cambio de sirena audiovisual del sistema PCI	Unidad	Evento	1	380.000	180.000	-53	266.000	-30	266.000	-30	270.000	-29	342.000	-10
1.8	92121702-001	Cambio de sirena externa del sistema PCI	Unidad	Evento	1	532.000	250.000	-53	372.000	-30	372.000	-30	373.000	-30	478.800	-10
1.9	92121702-001	Verificación y mantenimiento de luces de emergencia (verificación y cambio de componentes si fueran necesarios, realización de pruebas de funcionamiento).	Unidad	Evento	1	50.000	30.000	-40	35.000	-30	50.000	0	60.000	20	45.000	-10
1.10	92121702-001	Instalación y cambio de luces de emergencia tipo LED , con cambio cables y pruebas de funcionamiento	Unidad	Evento	1	270.000	140.000	-48	189.000	-30	189.000	-30	300.000	11	243.000	-10
						2.740.000	1.144.300		1.819.800		1.933.000		2.686.600		2.466.000	

ITEM N° 2 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN CENTRAL DE PREVISION CONTRA INCENDIO

Subitem		Descripción del servicio	Unidad de medida	Presentación	Cantidad	Precio referencial										
2.1	92121702-001	Cambio de seis baterías de la Central de Prevención contra incendio	Unidad	Evento	1	300.000	700.000	133	210.000	-30	210.000	-30	210.000	-30	270.000	-10
2.2	92121702-001	Verificación de placas de zona de la Central de Prevención contra incendio	Unidad	Evento	1	110.000	85.000	-23	66.000	-40	77.000	-30	80.000	-27	99.000	-10
2.3	92121702-001	Cambio de placas de zona de la Central de Prevención contra incendio	Unidad	Evento	1	700.000	370.000	-47	490.000	-30	490.000	-30	490.000	-30	630.000	-10
2.4	92121702-001	Cambio de placa principal de la Central de Prevención contra incendio	Unidad	Evento	1	1.190.000	590.000	-50	833.000	-30	833.000	-30	833.000	-30	1.071.000	-10
2.5	92121702-001	Verificación de la placa principal de la Central de Prevención contra incendio	Unidad	Evento	1	252.000	110.000	-56	151.200	-40	177.000	-30	250.000	-1	226.800	-10
2.6	92121702-001	Mantenimiento y verificación del teclado	Unidad	Evento	1	110.000	50.000	-55	66.000	-40	110.000	0	80.000	-27	99.000	-10
2.7	92121702-001	Provisión e instalación de teclado para central PCI	Unidad	Evento	1	670.000	700.000	4	469.000	-30	670.000	0	470.000	-30	603.000	-10
						3.332.000	2.605.000		2.285.200		2.567.000		2.413.000		2.998.800	
				TOTAL LOTE N° 2		6.072.000	3.749.300		4.105.000		4.500.000		5.099.600		5.464.800	
						TOTAL OFERTA	6.968.600		8.210.000		9.000.000		10.229.200		10.929.600	

ABG. RODRIGO IRALA JARA
DIRECTOR DE LA UOC