Resolución D.G.O.C. Nº 1475/2015.-

POR LA CUAL SE ADJUDICA LA LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL N° 71/2015 "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE REPUESTOS A DEMANDA PARA TOMÓGRAFOS Y ANGIÓGRAFOS DE LA MARCA PHILIPS INSTALADOS EN LOS CENTROS ASISTENCIALES DEL M.S.P. Y B.S." – PLURIANUAL.- ID N° 299.380, CONVOCADA POR LA DIRECCIÓN GENERAL OPERATIVA DE CONTRATACIONES A LA FIRMA DISTRIBUIDORA YPACARAI S.A.-

Asunción, 02 de diciembre de 2015

VISTOS:

Los antecedentes administrativos relacionados a la **LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL N° 71/2015 "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE REPUESTOS A DEMANDA PARA TOMÓGRAFOS Y ANGIÓGRAFOS DE LA MARCA PHILIPS INSTALADOS EN LOS CENTROS ASISTENCIALES DEL M.S.P. Y B.S." – PLURIANUAL.- ID N° 299.380;** donde consta el Informe de Evaluación de Ofertas y Recomendación de Adjudicación elaborado por el Comité de Evaluación conformado para la presente Licitación Pública Nacional, y;

CONSIDERANDO:

Que, la Dirección General Operativa de Contrataciones, ha convocado la **LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL N° 71/2015 "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE REPUESTOS A DEMANDA PARA TOMÓGRAFOS Y ANGIÓGRAFOS DE LA MARCA PHILIPS INSTALADOS EN LOS CENTROS ASISTENCIALES DEL M.S.P. Y B.S." – PLURIANUAL.- ID N° 299.380,** conforme al Plan Anual de Contrataciones, aprobado y vigente.

Que, en el Acta de Apertura de Ofertas, emitida en fecha 23 de noviembre de 2015, consta la lista del participante como sigue: **DISTRIBUIDORA YPACARAI S.A.-**

Que, el Artículo 28 de la Ley Nº 2051/03 – "De Contrataciones Públicas", establece: ***"ADJUDICACIÓN. Con base en el informe de evaluación, la Convocante adjudicará al participante que presente la oferta solvente que cumpla con las condiciones legales y técnicas estipuladas en los pliegos de bases y condiciones, que tenga las calificaciones y la capacidad necesaria para ejecutar el contrato. La misma deberá garantizar satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones exigidas. Si dos o más ofertas son solventes porque han cumplido la totalidad de los requisitos, el contrato se adjudicará a quien presente el precio más bajo. La máxima autoridad de la Convocante será quien resuelva sobre la adjudicación"...***

Resolución D.G.O.C. Nº 1475/2015.-

POR LA CUAL SE ADJUDICA LA LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL Nº 71/2015 "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE REPUESTOS A DEMANDA PARA TOMÓGRAFOS Y ANGIÓGRAFOS DE LA MARCA PHILIPS INSTALADOS EN LOS CENTROS ASISTENCIALES DEL M.S.P. Y B.S." – PLURIANUAL.- ID Nº 299.380, CONVOCADA POR LA DIRECCIÓN GENERAL OPERATIVA DE CONTRATACIONES A LA FIRMA DISTRIBUIDORA YPACARAI S.A.-

Que, el Artículo 63 del Decreto Reglamentario Nº 21909/03, ***"Criterio de adjudicación"***, determina: ***"Atendiendo a lo dispuesto en el artículo 28 de la Ley, la adjudicación deberá recaer en el oferente cuya oferta: 1. cumpla con las condiciones legales y técnicas estipuladas en el Pliego de Bases y Condiciones; 2. tenga las calificaciones y la capacidad necesaria para ejecutar el contrato; 3. presente el precio evaluado como el más bajo".-***

Que, el Comité de Evaluación conformado por el *Abg. Jorge Estigarribia, representante de la Dirección General de Asesoría Jurídica – M.S.P.B.S., Abg. Luis C. Benítez, representante de la Dirección General de Asesoría Jurídica – M.S.P.B.S., Sra. Dolores Miracca, representante de la Dirección General Operativa de Contrataciones – M.S.P.B.S., Abg. Marco Giménez, representante de la Asesoría Jurídica de la D.G.O.C. y la Ing. Mirta Moran, representante de la Dirección General de Gestión de Insumos Estratégicos en Salud – M.S.P.B.S.*, han elevado su Informe de Evaluación de Ofertas y Recomendación de Adjudicación de fecha 25 de octubre de 2015, de conformidad con lo previsto en el Art. 64° del Decreto N° 21909/03 que reglamenta la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas".-

Que, habiendo concluido el análisis conforme a los criterios establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones, las Adendas y la Ley 2051/03 – "De Contrataciones Públicas" que lo reglamenta y seleccionando la oferta que cumple sustancialmente con todos los requerimientos de calificación, el Comité recomendó la adjudicación la firma **DISTRIBUIDORA YPACARAI S.A.-**

Que, el presente llamado cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria N° 2930/2015 de fecha 14 de septiembre de 2015, por un monto de GS. 250.000.000 (Guaraníes doscientos cincuenta millones). Cabe mencionar que este llamado es PLURIANUAL y el saldo correspondiente se encuentra sujeto a la Aprobación del Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2016.

Que, los referidos antecedentes indican que se han cumplido los requisitos y formalidades previstos en la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas" y en el Decreto N° 21909/03, que lo reglamenta.-

Resolución D.G.O.C. Nº 1475/2015.-

POR LA CUAL SE ADJUDICA LA LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL N° 71/2015 "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE REPUESTOS A DEMANDA PARA TOMÓGRAFOS Y ANGIÓGRAFOS DE LA MARCA PHILIPS INSTALADOS EN LOS CENTROS ASISTENCIALES DEL M.S.P. Y B.S." – PLURIANUAL.- ID N° 299.380, CONVOCADA POR LA DIRECCIÓN GENERAL OPERATIVA DE CONTRATACIONES A LA FIRMA DISTRIBUIDORA YPACARAI S.A.-

Que, conforme a los artículos 1°, 3° y 12° de la Resolución S.G. N° 29 de fecha 21 de agosto de 2013, corresponde al Director General de la Dirección Operativa de Contrataciones la suscripción de la presente resolución, como así también, la conducción administrativa del presente llamado.-

POR TANTO, en ejercicio de sus atribuciones legales;

EL DIRECTOR GENERAL DE LA DIRECCIÓN OPERATIVA DE CONTRATACIONES
R E S U E L V E:

Artículo 1° Adjudicar la ***LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL N° 71/2015 "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE REPUESTOS A DEMANDA PARA TOMÓGRAFOS Y ANGIÓGRAFOS DE LA MARCA PHILIPS INSTALADOS EN LOS CENTROS ASISTENCIALES DEL M.S.P. Y B.S." – PLURIANUAL.- ID N° 299.380,*** a la firma ***DISTRIBUIDORA YPACARAI S.A.,*** de acuerdo al siguiente Cuadro de Precios Adjudicado:

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISION DE REPUESTOS A DEMANDA PARA TOMOGRAFOS Y ANGIOGRAFO DE LA MARCA PHILIPS INSTALADOS EN LOS CENTROS ASISTENCIALES DEL M.S.P. Y B.S.-								
LOTE	ITEM	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION DEL SERVICIO	PRESENTACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD DE EVENTOS	PRECIO UNITARIO C/ IVA	PRECIO TOTAL
1	1.1	73171602-006	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE: TOMOGRAFO DE 16 CORTES	EVENTO	UNIDAD	4	24.000.000	Gs 96.000.000
	1.2	73171602-006	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE: ANGIOGRAFO MONOPLANAR	EVENTO	UNIDAD	4	7.000.000	Gs 28.000.000
MONTO TOTAL DEL LOTE 1.-								Gs 124.000.000

LOTE	ITEM	CODIGO DE CATALOGO	SERVICIOS SOLICITADOS	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	PRECIO UNITARIO
MANTENIMIENTO CORRECTIVO SEGÚN PROTOCOLO DEL FABRICANTE PARA 04 (CUATRO) TOMOGRAFOS DE 16 CORTES MARCA PHILIPS, MODELO MX16 EVO						
2	1	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: ASISTENCIA TECNICA A DEMANDA	UNIDAD	EVENTO	4.000.000
	2	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: GREASE SOFLEX TOPAS MX P/Nº	UNIDAD	EVENTO	9.008.450

Resolución D.G.O.C. Nº 1475/2015.-

POR LA CUAL SE ADJUDICA LA LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL N° 71/2015 "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE REPUESTOS A DEMANDA PARA TOMÓGRAFOS Y ANGIÓGRAFOS DE LA MARCA PHILIPS INSTALADOS EN LOS CENTROS ASISTENCIALES DEL M.S.P. Y B.S." – PLURIANUAL.- ID N° 299.380, CONVOCADA POR LA DIRECCIÓN GENERAL OPERATIVA DE CONTRATACIONES A LA FIRMA DISTRIBUIDORA YPACARAI S.A.-

LOTE	ITEM	CODIGO DE CATALOGO	SERVICIOS SOLICITADOS	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	PRECIO UNITARIO
			453566129261			
	3	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Standard FSE Tool Kit P/Nº 453566272391	UNIDAD	EVENTO	39.536.750
	4	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Assembly, DMS Fan P/Nº 453566495401	UNIDAD	EVENTO	10.020.010
	5	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Kit, Xilinx (JTAG) P/Nº 453567012901	UNIDAD	EVENTO	11.789.030
	6	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: PAINT TOUCH-UP AEROSOL P/Nº 453567066181	UNIDAD	EVENTO	1.154.340
	7	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Epoxy Floor Level Kit P/Nº 453567143981	UNIDAD	EVENTO	48.444.770
	8	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Sonic Tension Meter P/Nº 453567363911	UNIDAD	EVENTO	24.807.420
	9	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Altera USB-Blaster Programmer Kit P/Nº 453567515291	UNIDAD	EVENTO	7.177.720
	10	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Torque Wrench Kit (0-100 ft. lbs.) P/Nº 453567528581	UNIDAD	EVENTO	27.416.180
	11	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Front cover Gas strut P/Nº 454110019601	UNIDAD	EVENTO	1.517.340
	12	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Rotation Bearing P/Nº 454110023101	UNIDAD	EVENTO	103.304.960
	13	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Switch power supply SP-200-24 P/Nº 454110031151	UNIDAD	EVENTO	8.177.180
	14	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: AC Contactor-A63-30-11, Export Config P/Nº 454110031301	UNIDAD	EVENTO	5.924.160
	15	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: 37KVA Isolation Transformer LM-380 P/Nº 454110033862	UNIDAD	EVENTO	294.386.950
	16	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Horizontal Motor P/Nº 454110034711	UNIDAD	EVENTO	51.023.280
	17	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Transformer EI-05-6-7 P/Nº 454110035041	UNIDAD	EVENTO	7.187.400
	18	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Console 5/12 Power Supply P/Nº 454110040191	UNIDAD	EVENTO	1.909.380
	19	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Cool Exchange Fan P/Nº 454110040211	UNIDAD	EVENTO	1.552.430
	20	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Gantry Tilt Gas Strut SIP4307A P/Nº 454110040221	UNIDAD	EVENTO	1.476.200
	21	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: CBL, Horizontal Servo communication cable P/Nº 454110040541	UNIDAD	EVENTO	5.112.250

Resolución D.G.O.C. Nº 1475/2015.-

POR LA CUAL SE ADJUDICA LA LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL N° 71/2015 "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE REPUESTOS A DEMANDA PARA TOMÓGRAFOS Y ANGIÓGRAFOS DE LA MARCA PHILIPS INSTALADOS EN LOS CENTROS ASISTENCIALES DEL M.S.P. Y B.S." – PLURIANUAL.- ID N° 299.380, CONVOCADA POR LA DIRECCIÓN GENERAL OPERATIVA DE CONTRATACIONES A LA FIRMA DISTRIBUIDORA YPACARAI S.A.-

LOTE	ITEM	CODIGO DE CATALOGO	SERVICIOS SOLICITADOS	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	PRECIO UNITARIO
	22	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Oil Injector P/Nº 454110041211	UNIDAD	EVENTO	1.242.670
	23	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Power Breaker P/Nº 454110051341	UNIDAD	EVENTO	8.685.380
	24	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Patient Table Top (PH) P/Nº 454110052192	UNIDAD	EVENTO	97.267.060
	25	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Horizontal Motor SERVO P/Nº 454110063511	UNIDAD	EVENTO	23.516.350
	26	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Tension Meter P/Nº 454110076061	UNIDAD	EVENTO	21.054.000
	27	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Stepping Motor Driver 6210-001-M P/Nº 454110083771	UNIDAD	EVENTO	11.409.090
	28	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Gantry Mylar P/Nº 454110104062	UNIDAD	EVENTO	6.353.710
	29	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Head Support Underlay P/Nº 454110111271	UNIDAD	EVENTO	1.124.090
	30	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Coronal Scanner Cushion P/Nº 454110111291	UNIDAD	EVENTO	1.124.090
	31	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Head Support Assy P/Nº 454110111393	UNIDAD	EVENTO	9.401.700
	32	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Phantom Attachment P/Nº 454110111665	UNIDAD	EVENTO	9.406.540
	33	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Sliding system P/Nº 454110111721	UNIDAD	EVENTO	13.136.970
	34	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Nonlinear Calibration Phantom Assy P/Nº 454110113022	UNIDAD	EVENTO	10.439.880
	35	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Gantry Rotation Motor P/Nº 454110115141	UNIDAD	EVENTO	40.208.300
	36	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Stator Control Board P/Nº 454110120602	UNIDAD	EVENTO	14.348.180
	37	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Breathing Navigation Board P/Nº 454110120632	UNIDAD	EVENTO	1.286.230
	38	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Temperature Sensor/ Rotation Zero Position Bo ard P/Nº 454110120642	UNIDAD	EVENTO	7.241.850
	39	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Power Control Board P/Nº 454110120651	UNIDAD	EVENTO	10.939.610
	40	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: UCom Board P/Nº 454110120661	UNIDAD	EVENTO	3.234.720
	41	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Rotor Control Board P/Nº 454110120672	UNIDAD	EVENTO	17.071.890
	42	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Rotor Control board V2 P/Nº 454110120681	UNIDAD	EVENTO	25.654.420

Resolución D.G.O.C. Nº 1475/2015.-

POR LA CUAL SE ADJUDICA LA LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL N° 71/2015 "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE REPUESTOS A DEMANDA PARA TOMÓGRAFOS Y ANGIÓGRAFOS DE LA MARCA PHILIPS INSTALADOS EN LOS CENTROS ASISTENCIALES DEL M.S.P. Y B.S." – PLURIANUAL.- ID N° 299.380, CONVOCADA POR LA DIRECCIÓN GENERAL OPERATIVA DE CONTRATACIONES A LA FIRMA DISTRIBUIDORA YPACARAI S.A.-

LOTE	ITEM	CODIGO DE CATALOGO	SERVICIOS SOLICITADOS	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	PRECIO UNITARIO
	43	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Slice Thickness Detection Board P/Nº 454110120691	UNIDAD	EVENTO	1.637.130
	44	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Z Position Detection Board P/Nº 454110120701	UNIDAD	EVENTO	6.023.380
	45	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Compensator Position Detection Board P/Nº 454110120711	UNIDAD	EVENTO	1.637.130
	46	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Data receiver card for DPN P/Nº 454110120731	UNIDAD	EVENTO	27.857.830
	47	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Data Receiving Card P/Nº 454110120752	UNIDAD	EVENTO	20.801.110
	48	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Gantry Interface Board P/Nº 454110120763	UNIDAD	EVENTO	11.556.710
	49	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Motion Control Board P/Nº 454110120821	UNIDAD	EVENTO	13.520.540
	50	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Gantry Manual Control Panel Assy P/Nº 454110122031	UNIDAD	EVENTO	1.264.450
	51	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Tilt Potentiometer Assy P/Nº 454110122051	UNIDAD	EVENTO	6.023.380
	52	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Laser Marker Assy 1 P/Nº 454110122061	UNIDAD	EVENTO	6.967.180
	53	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Laser Marker Assy2 P/Nº 454110122071	UNIDAD	EVENTO	10.549.990
	54	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Gantry Stationary Fan Assy P/Nº 454110122091	UNIDAD	EVENTO	7.249.110
	55	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Rotor Encoding Scanning head Assy P/Nº 454110122132	UNIDAD	EVENTO	21.326.250
	56	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Reference Detector Assy P/Nº 454110122191	UNIDAD	EVENTO	10.439.880
	57	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: PDU Power Supply Assy P/Nº 454110122241	UNIDAD	EVENTO	7.212.810
	58	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: R-Host Assy P/Nº 454110122301	UNIDAD	EVENTO	22.893.200
	59	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Stepping Motor Assy M201 P/Nº 454110122312	UNIDAD	EVENTO	22.853.270
	60	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Stepping Motor Assy P/Nº 454110122321	UNIDAD	EVENTO	18.029.000
	61	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Patient table foot switch Assy P/Nº 454110122371	UNIDAD	EVENTO	1.460.470

Resolución D.G.O.C. Nº 1475/2015.-

POR LA CUAL SE ADJUDICA LA LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL N° 71/2015 "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE REPUESTOS A DEMANDA PARA TOMÓGRAFOS Y ANGIÓGRAFOS DE LA MARCA PHILIPS INSTALADOS EN LOS CENTROS ASISTENCIALES DEL M.S.P. Y B.S." – PLURIANUAL.- ID N° 299.380, CONVOCADA POR LA DIRECCIÓN GENERAL OPERATIVA DE CONTRATACIONES A LA FIRMA DISTRIBUIDORA YPACARAI S.A.-

LOTE	ITEM	CODIGO DE CATALOGO	SERVICIOS SOLICITADOS	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	PRECIO UNITARIO
	62	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Patient Table Vertical Motor P/N° 454110122421	UNIDAD	EVENTO	24.648.910
	63	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Patient Table Vertical Encoder Assy P/N° 454110122431	UNIDAD	EVENTO	21.078.200
	64	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Patient Table Horizontal Encoder Assy P/N° 454110122461	UNIDAD	EVENTO	10.328.560
	65	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: CCT Cable Kit P/N° 454110122531	UNIDAD	EVENTO	21.220.980
	66	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: R-Host Assy V2 P/N° 454110122571	UNIDAD	EVENTO	29.517.950
	67	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: CBL, Gantry Left to Right Side P.S P/N° 454110123003	UNIDAD	EVENTO	18.874.790
	68	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: CBL, Patient Table AC Power Supply P/N° 454110123012	UNIDAD	EVENTO	7.307.190
	69	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: CBL, Stationary to Tilt Components Signal P/N° 454110123042	UNIDAD	EVENTO	10.136.170
	70	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: CBL, Rotor Servo Signal P/N° 454110123052	UNIDAD	EVENTO	10.264.430
	71	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: CBL, Gantry AC P/N° 454110123062	UNIDAD	EVENTO	11.197.340
	72	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: CBL, Couch Interface to Gantry Interface P/N° 454110123074	UNIDAD	EVENTO	7.684.710
	73	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: CBL, ECG Interface Signal P/N° 454110123092	UNIDAD	EVENTO	6.307.730
	74	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: CBL,Front Panel CAN to Gantry interface P/N° 454110123113	UNIDAD	EVENTO	8.650.290
	75	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: CBL, Servo AC P/N° 454110123192	UNIDAD	EVENTO	1.593.570
	76	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: CBL, Top Cover Fans P/N° 454110123202	UNIDAD	EVENTO	1.425.380
	77	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: CBL, Front Cover Laser Marker P/N° 454110123212	UNIDAD	EVENTO	1.341.890
	78	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: CBL, Bottom Cover Fans P/N° 454110123252	UNIDAD	EVENTO	1.438.690
	79	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Fiber, DPN : Optical Fiber Cable, RCOM to R otor Control Board P/N° 454110123592	UNIDAD	EVENTO	1.701.260
	80	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de:	UNIDAD	EVENTO	7.272.100

Resolución D.G.O.C. Nº 1475/2015.-

POR LA CUAL SE ADJUDICA LA LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL N° 71/2015 "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE REPUESTOS A DEMANDA PARA TOMÓGRAFOS Y ANGIÓGRAFOS DE LA MARCA PHILIPS INSTALADOS EN LOS CENTROS ASISTENCIALES DEL M.S.P. Y B.S." – PLURIANUAL.- ID N° 299.380, CONVOCADA POR LA DIRECCIÓN GENERAL OPERATIVA DE CONTRATACIONES A LA FIRMA DISTRIBUIDORA YPACARAI S.A.-

LOTE	ITEM	CODIGO DE CATALOGO	SERVICIOS SOLICITADOS	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	PRECIO UNITARIO
			CBL, Ray Box Control Cables P/N° 454110123664			
	81	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: CBL, Rotation AC Power Supply P/N° 454110123673	UNIDAD	EVENTO	6.883.690
	82	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: CBL, Rotation Terminal Block Assy P/N° 454110123692	UNIDAD	EVENTO	1.467.730
	83	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Tube Temperature Switch Cable P/N° 454110123713	UNIDAD	EVENTO	1.465.310
	84	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: CBL, Tube Rotor Main/Sub P/N° 454110123722	UNIDAD	EVENTO	7.009.530
	85	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Slip-ring coding Cable P/N° 454110123773	UNIDAD	EVENTO	1.523.390
	86	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: High-voltage control cable 1 P/N° 454110123803	UNIDAD	EVENTO	1.595.990
	87	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: High-voltage control cable 2 P/N° 454110123813	UNIDAD	EVENTO	6.794.150
	88	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: CBL, Rotor AC Power Supply P/N° 454110123912	UNIDAD	EVENTO	6.351.290
	89	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: CBL, Gantry To Console Net P/N° 454110124032	UNIDAD	EVENTO	5.483.720
	90	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Gantry To Rack Power Supply Cable P/N° 454110124072	UNIDAD	EVENTO	6.651.370
	91	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: CBL, Console to Gantry PE P/N° 454110124162	UNIDAD	EVENTO	9.751.390
	92	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: CBL, Patient Table Interface Board Connection P/N° 454110124201	UNIDAD	EVENTO	5.893.910
	93	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Fiber, Optical Fiber Cable, Gantry to Console P/N° 454110124232	UNIDAD	EVENTO	1.984.400
	94	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: CBL, Patient Table AC Power Cable(W3001) P/N° 454110124302	UNIDAD	EVENTO	1.335.840
	95	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: CBL,24V Power Supply to Safety Board(W3064) P/N° 454110124332	UNIDAD	EVENTO	1.253.560
	96	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: CBL, Servo to Patient Table Actuator Board P/N° 454110124371	UNIDAD	EVENTO	5.225.990
	97	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: CBL, Servo to Horizontal Motor P/N° 454110124432	UNIDAD	EVENTO	1.232.990

Resolución D.G.O.C. Nº 1475/2015.-

POR LA CUAL SE ADJUDICA LA LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL N° 71/2015 "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE REPUESTOS A DEMANDA PARA TOMÓGRAFOS Y ANGIÓGRAFOS DE LA MARCA PHILIPS INSTALADOS EN LOS CENTROS ASISTENCIALES DEL M.S.P. Y B.S." – PLURIANUAL.- ID N° 299.380, CONVOCADA POR LA DIRECCIÓN GENERAL OPERATIVA DE CONTRATACIONES A LA FIRMA DISTRIBUIDORA YPACARAI S.A.-

LOTE	ITEM	CODIGO DE CATALOGO	SERVICIOS SOLICITADOS	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	PRECIO UNITARIO
	98	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: CBL, Patient Table Clutch Switch P/N° 454110124462	UNIDAD	EVENTO	1.131.350
	99	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: CBL, Patient Table Motion Control Board to S ervo P/N° 454110124481	UNIDAD	EVENTO	6.304.100
	100	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: CBL,Patient Table Motion Control Board to Ho rizontal Encoder P/N° 454110124502	UNIDAD	EVENTO	1.593.570
	101	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Belt Tensioner Assy P/N° 454110125791	UNIDAD	EVENTO	6.901.840
	102	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Tube Z-Direction Alignment Bracket ASSY P/N° 454110126531	UNIDAD	EVENTO	6.892.160
	103	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Tube X-Direction Alignment Bracket ASSY P/N° 454110126541	UNIDAD	EVENTO	7.823.860
	104	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: A-plane compensator P/N° 454110127022	UNIDAD	EVENTO	6.617.490
	105	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Rotor Locking Bolt Assy P/N° 454110128341	UNIDAD	EVENTO	1.725.460
	106	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Gantry Middle Top Cover (PH) P/N° 454110128431	UNIDAD	EVENTO	16.325.320
	107	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Gantry Left Top Cover (PH) P/N° 454110128441	UNIDAD	EVENTO	26.224.330
	108	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Gantry Right Top Cover (PH) P/N° 454110128451	UNIDAD	EVENTO	23.644.610
	109	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Gantry Left Side Cover (PH) P/N° 454110128472	UNIDAD	EVENTO	20.585.730
	110	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Gantry Right Side Cover (PH) P/N° 454110128492	UNIDAD	EVENTO	19.217.220
	111	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Gantry Front Fixed Cover (PH) P/N° 454110128512	UNIDAD	EVENTO	14.746.270
	112	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Gantry Bottom Cover (PH) P/N° 454110128521	UNIDAD	EVENTO	46.384.140
	113	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Gantry Front Bottom Cover (PH) P/N° 454110128531	UNIDAD	EVENTO	14.108.600
	114	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Gantry Rear Bottoml (PH) P/N° 454110128541	UNIDAD	EVENTO	29.278.370
	115	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Gantry Rear Funnel (PH) P/N° 454110128571	UNIDAD	EVENTO	49.302.660

Resolución D.G.O.C. Nº 1475/2015.-

POR LA CUAL SE ADJUDICA LA LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL N° 71/2015 "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE REPUESTOS A DEMANDA PARA TOMÓGRAFOS Y ANGIÓGRAFOS DE LA MARCA PHILIPS INSTALADOS EN LOS CENTROS ASISTENCIALES DEL M.S.P. Y B.S." – PLURIANUAL.- ID N° 299.380, CONVOCADA POR LA DIRECCIÓN GENERAL OPERATIVA DE CONTRATACIONES A LA FIRMA DISTRIBUIDORA YPACARAI S.A.-

LOTE	ITEM	CODIGO DE CATALOGO	SERVICIOS SOLICITADOS	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	PRECIO UNITARIO
	116	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Slipring Protection Cover P/N° 454110129141	UNIDAD	EVENTO	24.432.320
	117	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Gantry Tilt Motor Replacement Tool P/N° 454110129601	UNIDAD	EVENTO	10.209.980
	118	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Table Extension Cushion P/N° 454110130821	UNIDAD	EVENTO	1.726.670
	119	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: CCT Footswitch Assy P/N° 454110130881	UNIDAD	EVENTO	6.782.050
	120	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Patient Table Vertical Motor below support P/N° 454110133031	UNIDAD	EVENTO	1.286.230
	121	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Front-left Baffle P/N° 454110133151	UNIDAD	EVENTO	5.447.420
	122	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Rear-left Baffle P/N° 454110133171	UNIDAD	EVENTO	5.447.420
	123	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Rear-right Baffle P/N° 454110133181	UNIDAD	EVENTO	5.447.420
	124	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Patient Table Bottom Cover (PH) P/N° 454110133431	UNIDAD	EVENTO	27.504.510
	125	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Patient Table Bottom Sliding Cover P/N° 454110133501	UNIDAD	EVENTO	8.115.470
	126	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Patient Table Base Front Cover (PH) P/N° 454110133761	UNIDAD	EVENTO	1.531.860
	127	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Patient Table Top Handle P/N° 454110133941	UNIDAD	EVENTO	6.876.430
	128	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Patient Table Left Cover (PH) P/N° 454110134021	UNIDAD	EVENTO	46.621.300
	129	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Patient Table Right Cover (PH) P/N° 454110134031	UNIDAD	EVENTO	24.037.860
	130	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Patient Table Rear Cover (PH) P/N° 454110134041	UNIDAD	EVENTO	13.201.100
	131	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Patient Table Front Cover (PH) P/N° 454110134052	UNIDAD	EVENTO	9.617.080
	132	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Table Top Rear Handle (PH) P/N° 454110134061	UNIDAD	EVENTO	13.146.650
	133	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Table Top support wheel Assy P/N° 454110134341	UNIDAD	EVENTO	8.461.530
	134	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de:	UNIDAD	EVENTO	11.102.960

Resolución D.G.O.C. Nº 1475/2015.-

POR LA CUAL SE ADJUDICA LA LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL N° 71/2015 "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE REPUESTOS A DEMANDA PARA TOMÓGRAFOS Y ANGIÓGRAFOS DE LA MARCA PHILIPS INSTALADOS EN LOS CENTROS ASISTENCIALES DEL M.S.P. Y B.S." – PLURIANUAL.- ID N° 299.380, CONVOCADA POR LA DIRECCIÓN GENERAL OPERATIVA DE CONTRATACIONES A LA FIRMA DISTRIBUIDORA YPACARAI S.A.-

LOTE	ITEM	CODIGO DE CATALOGO	SERVICIOS SOLICITADOS	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	PRECIO UNITARIO
			Table Top Front Support Wheel ASSY P/N° 454110134342			
	135	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Shaft Coupling P/N° 454110134371	UNIDAD	EVENTO	1.179.750
	136	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Patient Table Horizontal Movement lead screw P/N° 454110134431	UNIDAD	EVENTO	17.895.900
	137	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Table pads cover P/N° 454110136931	UNIDAD	EVENTO	10.807.720
	138	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Patient Table cushion P/N° 454110136941	UNIDAD	EVENTO	26.138.420
	139	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Patient Table Top Locking Mechanism P/N° 454110154121	UNIDAD	EVENTO	6.353.710
	140	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Patient table Actuator Board P/N° 454110160132	UNIDAD	EVENTO	1.966.250
	141	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Ribbed strap Wheel Components P/N° 454110185411	UNIDAD	EVENTO	5.325.210
	142	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Surge safeguard VAL-MS230/3+1 P/N° 454110202641	UNIDAD	EVENTO	13.895.640
	143	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Circuit Breaker S273-K63 P/N° 454110205101	UNIDAD	EVENTO	5.142.500
	144	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Firmware download cable kit P/N° 454110209972	UNIDAD	EVENTO	6.556.990
	145	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Spellman 50KW High Voltage Generator P/N° 454110219681	UNIDAD	EVENTO	259.669.630
	146	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: 10-WAY SlipRing with 1.1G Link P/N° 454110225771	UNIDAD	EVENTO	377.077.140
	147	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: CBL, Servo Motor Power P/N° 454110225851	UNIDAD	EVENTO	6.671.940
	148	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: CBL, Servo Motor Encoder P/N° 454110225861	UNIDAD	EVENTO	5.875.760
	149	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Power Supply D-120A P/N° 454110233271	UNIDAD	EVENTO	5.121.930
	150	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: DC Power Supply Q-120D P/N° 454110233281	UNIDAD	EVENTO	1.980.770
	151	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Rotation Servo Power Supply Transformer EI-07-6-1 P/N° 454110236811	UNIDAD	EVENTO	12.199.220
	152	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Patient Table Connection Piece P/N° 454110237122	UNIDAD	EVENTO	13.398.330

Resolución D.G.O.C. Nº 1475/2015.-

POR LA CUAL SE ADJUDICA LA LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL N° 71/2015 "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE REPUESTOS A DEMANDA PARA TOMÓGRAFOS Y ANGIÓGRAFOS DE LA MARCA PHILIPS INSTALADOS EN LOS CENTROS ASISTENCIALES DEL M.S.P. Y B.S." – PLURIANUAL.- ID N° 299.380, CONVOCADA POR LA DIRECCIÓN GENERAL OPERATIVA DE CONTRATACIONES A LA FIRMA DISTRIBUIDORA YPACARAI S.A.-

LOTE	ITEM	CODIGO DE CATALOGO	SERVICIOS SOLICITADOS	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	PRECIO UNITARIO
	153	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Synchro Belt Wheel ASSY P/N° 454110237191	UNIDAD	EVENTO	5.203.000
	154	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Gantry Main Drive Belt 8MGT2-4400 P/N° 454110237231	UNIDAD	EVENTO	6.612.650
	155	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Surge protector plug1 P/N° 454110238391	UNIDAD	EVENTO	7.509.260
	156	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Surge protector plug2 P/N° 454110238401	UNIDAD	EVENTO	8.644.240
	157	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: 10-WAY SLIP RING MODULE P/N° 454110239761	UNIDAD	EVENTO	284.578.690
	158	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: TRANSMITTER 1.1 Gbit/s ROTOR P/N° 454110239771	UNIDAD	EVENTO	56.734.480
	159	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: TRANSCEIVER BOARD Rotor P/N° 454110239781	UNIDAD	EVENTO	70.440.150
	160	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: 06-WAY POWER BRUSH BLOCK PCB P/N° 454110239801	UNIDAD	EVENTO	67.764.840
	161	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: 04-WAY SIGNAL BRUSH BLOCK ASSY P/N° 454110239861	UNIDAD	EVENTO	66.994.070
	162	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: TRANSCEIVER BOARD Stator P/N° 454110239891	UNIDAD	EVENTO	72.777.870
	163	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: RECEIVER 1.1 Gbit/s STATOR P/N° 454110239911	UNIDAD	EVENTO	57.828.320
	164	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: SOFTWARE RELOAD P/N° 4541102399PA	UNIDAD	EVENTO	4.885.100
	165	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: ANTENNA CARRIER WITH PCB P/N° 454110239921	UNIDAD	EVENTO	28.546.320
	166	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Receiver ALIGNMENT JIG 570 020 993 P/N° 454110239931	UNIDAD	EVENTO	5.360.300
	167	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Brush tip replacement kit P/N° 454110241571	UNIDAD	EVENTO	33.131.010
	168	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Console Rack Transformer P/N° 454110241721	UNIDAD	EVENTO	9.451.310
	169	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Multi-Language label kit P/N° 454110242321	UNIDAD	EVENTO	5.248.980
	170	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Monitor P/N° 454110244811	UNIDAD	EVENTO	22.087.340

Resolución D.G.O.C. Nº 1475/2015.-

POR LA CUAL SE ADJUDICA LA LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL N° 71/2015 "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE REPUESTOS A DEMANDA PARA TOMÓGRAFOS Y ANGIÓGRAFOS DE LA MARCA PHILIPS INSTALADOS EN LOS CENTROS ASISTENCIALES DEL M.S.P. Y B.S." – PLURIANUAL.- ID N° 299.380, CONVOCADA POR LA DIRECCIÓN GENERAL OPERATIVA DE CONTRATACIONES A LA FIRMA DISTRIBUIDORA YPACARAI S.A.-

LOTE	ITEM	CODIGO DE CATALOGO	SERVICIOS SOLICITADOS	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	PRECIO UNITARIO
	171	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Xilinx USB download adapter connceting table P/Nº 454110244922	UNIDAD	EVENTO	5.279.230
	172	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: DELL Switch Hub 2708 P/Nº 454110247711	UNIDAD	EVENTO	9.810.680
	173	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: 10/7 Inch Phantom Assy P/Nº 454110249601	UNIDAD	EVENTO	17.416.740
	174	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: AC/Inverter Assembly P/Nº 454110250421	UNIDAD	EVENTO	105.973.010
	175	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: High Voltage Box P/Nº 454110250431	UNIDAD	EVENTO	141.774.490
	176	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: DMS Power Supply HWS100-3/A P/Nº 454110251471	UNIDAD	EVENTO	9.517.860
	177	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: DMS Power Supply HWS80-5/A P/Nº 454110251481	UNIDAD	EVENTO	9.562.630
	178	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: DMS UPS 3KVA P/Nº 4541102514PA	UNIDAD	EVENTO	9.680.000
	179	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: GPC Assy P/Nº 454110252601	UNIDAD	EVENTO	21.092.720
	180	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Compact Flash (CF) Memory P/Nº 454110252632	UNIDAD	EVENTO	1.781.120
	181	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: GPC SDRAM P/Nº 454110252641	UNIDAD	EVENTO	13.895.640
	182	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Arm Support P/Nº 454110254461	UNIDAD	EVENTO	5.405.070
	183	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Coronal Head Holder (PH) P/Nº 454110254481	UNIDAD	EVENTO	11.492.580
	184	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Infant Cradle P/Nº 454110254531	UNIDAD	EVENTO	14.478.860
	185	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Tilt Driver Motor RU20-300515A0D400-00 P/Nº 454110255221	UNIDAD	EVENTO	24.593.250
	186	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Leg knee joint Cushion P/Nº 454110255551	UNIDAD	EVENTO	1.564.530
	187	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: XILINX USB download cable kit P/Nº 454110256311	UNIDAD	EVENTO	17.944.300
	188	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: AVR USB download cable kit P/Nº 454110256321	UNIDAD	EVENTO	7.216.440
	189	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: 16X DVD +/-RW P/Nº 454110257271	UNIDAD	EVENTO	1.888.810
	190	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: DMS Power Supply HWS30-24/A P/Nº	UNIDAD	EVENTO	6.573.930

Resolución D.G.O.C. Nº 1475/2015.-

POR LA CUAL SE ADJUDICA LA LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL N° 71/2015 "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE REPUESTOS A DEMANDA PARA TOMÓGRAFOS Y ANGIÓGRAFOS DE LA MARCA PHILIPS INSTALADOS EN LOS CENTROS ASISTENCIALES DEL M.S.P. Y B.S." – PLURIANUAL.- ID N° 299.380, CONVOCADA POR LA DIRECCIÓN GENERAL OPERATIVA DE CONTRATACIONES A LA FIRMA DISTRIBUIDORA YPACARAI S.A.-

LOTE	ITEM	CODIGO DE CATALOGO	SERVICIOS SOLICITADOS	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	PRECIO UNITARIO
			454110259261			
	191	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: DMS BATTERY PACK UPS P/Nº 4541102592PA	UNIDAD	EVENTO	1.210.000
	192	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: 3 PMSase Power Suppy Filter Q219-60FT P/Nº 454110260292	UNIDAD	EVENTO	14.703.920
	193	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: High Speed Starter Assy P/Nº 454110260391	UNIDAD	EVENTO	25.913.360
	194	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Barcode Reader P/Nº 454110264331	UNIDAD	EVENTO	10.831.920
	195	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Voltage Regulator SBW-Y-80K P/Nº 454110266261	UNIDAD	EVENTO	117.200.600
	196	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Votage Monitor Relay P/Nº 454110266791	UNIDAD	EVENTO	6.876.430
	197	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Graphic card GTX 260 EXT+ P/Nº 454110270131	UNIDAD	EVENTO	22.249.610
	198	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Dummy Plug P/Nº 454110270491	UNIDAD	EVENTO	14.415.940
	199	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: A-plane adjust kit P/Nº 454110271511	UNIDAD	EVENTO	8.461.530
	200	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Optical fiber bypass cable P/Nº 454110271521	UNIDAD	EVENTO	1.349.150
	201	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Balance weight kits P/Nº 454110271551	UNIDAD	EVENTO	1.813.790
	202	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Patient Table Safety Vertical Holder Assy P/Nº 454110271561	UNIDAD	EVENTO	9.601.350
	203	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Preventive kit (six months) P/Nº 454110271571	UNIDAD	EVENTO	11.641.410
	204	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Floor Isolation Kit P/Nº 454110271581	UNIDAD	EVENTO	9.405.330
	205	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Memory (512MB) P/Nº 454110271601	UNIDAD	EVENTO	8.574.060
	206	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Slip ring signal bypass cable kit P/Nº 454110272481	UNIDAD	EVENTO	1.490.720
	207	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: HV system control board P/Nº 454110275141	UNIDAD	EVENTO	53.690.120
	208	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Filter kit P/Nº 454110278142	UNIDAD	EVENTO	6.253.280
	209	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Front Operator Panel with Display P/Nº 454110278171	UNIDAD	EVENTO	9.384.760

Resolución D.G.O.C. Nº 1475/2015.-

POR LA CUAL SE ADJUDICA LA LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL N° 71/2015 "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE REPUESTOS A DEMANDA PARA TOMÓGRAFOS Y ANGIÓGRAFOS DE LA MARCA PHILIPS INSTALADOS EN LOS CENTROS ASISTENCIALES DEL M.S.P. Y B.S." – PLURIANUAL.- ID N° 299.380, CONVOCADA POR LA DIRECCIÓN GENERAL OPERATIVA DE CONTRATACIONES A LA FIRMA DISTRIBUIDORA YPACARAI S.A.-

LOTE	ITEM	CODIGO DE CATALOGO	SERVICIOS SOLICITADOS	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	PRECIO UNITARIO
	210	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Head Side Cushion (PH) P/Nº 454110279011	UNIDAD	EVENTO	12.473.890
	211	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Flat Table Top (PH) P/Nº 454110279031	UNIDAD	EVENTO	29.874.900
	212	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Gantry Rotation Motor Servo S614 P/Nº 454110279391	UNIDAD	EVENTO	81.142.600
	213	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: MX16 Patient Table P/Nº 454110283971	UNIDAD	EVENTO	119.670.210
	214	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Gantry Heavy Parts Replace Jig Kit P/Nº 454110284671	UNIDAD	EVENTO	59.110.920
	215	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: RS232 Cable for Rotation Motor Servo progra m P/Nº 454110288151	UNIDAD	EVENTO	1.888.810
	216	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Gantry/Patient Table drop in anchor kit P/Nº 454110288351	UNIDAD	EVENTO	12.171.390
	217	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: FCO Patient Table Top Repair kit P/Nº 454110288401	UNIDAD	EVENTO	1.940.840
	218	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: R-Host CPU Board(PCA-6002-B) P/Nº 454110289821	UNIDAD	EVENTO	28.023.600
	219	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Flat Head Rest (PH) P/Nº 454110289921	UNIDAD	EVENTO	16.966.620
	220	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Graphic Card (256MB PCIe x16 NVS295) P/Nº 454110292771	UNIDAD	EVENTO	9.343.620
	221	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Broadcom 5722 Network Card P/Nº 454110292791	UNIDAD	EVENTO	5.660.380
	222	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: A-Plane Stepping Motor Driver SR4-LY P/Nº 454110293301	UNIDAD	EVENTO	18.454.920
	223	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: GTX 460 Graphic Card kit-PH P/Nº 454110294511	UNIDAD	EVENTO	24.249.610
	224	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Gantry transport dollys kit P/Nº 454110295561	UNIDAD	EVENTO	51.337.880
	225	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Patient Table Transport Wheel kit P/Nº 454110295581	UNIDAD	EVENTO	58.243.350
	226	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Gantry transport dollys coupling sleeve kit P/Nº 454110295621	UNIDAD	EVENTO	11.630.520
	227	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: PH Patient Table Extension Board (short) P/Nº 454110295671	UNIDAD	EVENTO	23.334.850

Resolución D.G.O.C. Nº 1475/2015.-

POR LA CUAL SE ADJUDICA LA LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL N° 71/2015 "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE REPUESTOS A DEMANDA PARA TOMÓGRAFOS Y ANGIÓGRAFOS DE LA MARCA PHILIPS INSTALADOS EN LOS CENTROS ASISTENCIALES DEL M.S.P. Y B.S." – PLURIANUAL.- ID N° 299.380, CONVOCADA POR LA DIRECCIÓN GENERAL OPERATIVA DE CONTRATACIONES A LA FIRMA DISTRIBUIDORA YPACARAI S.A.-

LOTE	ITEM	CODIGO DE CATALOGO	SERVICIOS SOLICITADOS	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	PRECIO UNITARIO
	228	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: PH Patient Table Extension Board (long) P/Nº 454110295681	UNIDAD	EVENTO	38.383.620
	229	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: GPC Assy (PCM-3362N) P/Nº 454110296431	UNIDAD	EVENTO	21.092.720
	230	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Patient Table Horizontal Servo/Motor Replace ment kit P/Nº 454110299991	UNIDAD	EVENTO	51.023.280
	231	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Circuit BreakerABB S203-K6 P/Nº 454110400671	UNIDAD	EVENTO	1.311.640
	232	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Frequency conversion/nmotor TMVB100-3HP-4 P/Nº 454110406321	UNIDAD	EVENTO	26.036.780
	233	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Main Rotation Frequency Converter P/Nº 454110415391	UNIDAD	EVENTO	50.880.500
	234	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: PMS Rear Operation Panel kit P/Nº 454110415791	UNIDAD	EVENTO	7.026.470
	235	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: PMS Front Operation Panel kit P/Nº 454110416091	UNIDAD	EVENTO	13.501.180
	236	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: 7 Inch Water Phantom P/Nº 454110600241	UNIDAD	EVENTO	17.416.740
	237	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Heat Exchanger Airproof Part P/Nº 454110601481	UNIDAD	EVENTO	20.601.460
	238	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: 12GB (6x2GB) DDR3 RDIMM Memory, 1333 MHz, ECC. P/Nº 454110601741	UNIDAD	EVENTO	18.454.920
	239	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: A-Plane stepping motor universal joint P/Nº 454110607531	UNIDAD	EVENTO	5.218.730
	240	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Gantry Front Cover ASSY (With Logo) P/Nº 454110615191	UNIDAD	EVENTO	68.904.660
	241	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: SONY AD-7280S DVD Drive P/Nº 454110616101	UNIDAD	EVENTO	5.142.500
	242	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: The Antiseismic kit P/Nº 454110616191	UNIDAD	EVENTO	21.521.060
	243	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: DELL T5500XL-PH P/Nº 454110616752	UNIDAD	EVENTO	52.518.840
	244	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: G-Host Assy P/Nº 454110616811	UNIDAD	EVENTO	24.423.850
	245	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Host Hard Disk (500G, SATAIII) P/Nº 454110616861	UNIDAD	EVENTO	10.666.150

Resolución D.G.O.C. Nº 1475/2015.-

POR LA CUAL SE ADJUDICA LA LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL N° 71/2015 "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE REPUESTOS A DEMANDA PARA TOMÓGRAFOS Y ANGIÓGRAFOS DE LA MARCA PHILIPS INSTALADOS EN LOS CENTROS ASISTENCIALES DEL M.S.P. Y B.S." – PLURIANUAL.- ID N° 299.380, CONVOCADA POR LA DIRECCIÓN GENERAL OPERATIVA DE CONTRATACIONES A LA FIRMA DISTRIBUIDORA YPACARAI S.A.-

LOTE	ITEM	CODIGO DE CATALOGO	SERVICIOS SOLICITADOS	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	PRECIO UNITARIO
	246	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Host Hard Disk (250G, SATA-III) P/Nº 454110616871	UNIDAD	EVENTO	10.666.150
	247	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: PMS Bridge Components P/Nº 454110621501	UNIDAD	EVENTO	17.378.020
	248	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: A-Plane ASSY (without stepping motor) P/Nº 454110621651	UNIDAD	EVENTO	67.173.150
	249	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: PMS Lifting Patient Table Cushion P/Nº 454110621861	UNIDAD	EVENTO	19.827.060
	250	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Baffle Sleeve kit P/Nº 454110622941	UNIDAD	EVENTO	1.984.400
	251	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: R-Host CPU Board PCA-6012VG-00A1E (with Memory) P/Nº 454110626331	UNIDAD	EVENTO	28.023.600
	252	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: PMS CT BOX Assy (with firmware CD) P/Nº 454110627391	UNIDAD	EVENTO	20.176.750
	253	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Old Version Patient Table Baffle Fixation Was her Kit P/Nº 454110628011	UNIDAD	EVENTO	5.446.210
	254	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: T5600XL Replacement Kit for DPN system P/Nº 454110629772	UNIDAD	EVENTO	90.086.920
	255	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Tilt Potentiometer replacement kit P/Nº 454110631211	UNIDAD	EVENTO	5.891.490
	256	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Patient Table Top Rear Handle Replacement Ki t-PMS P/Nº 454110631231	UNIDAD	EVENTO	17.249.760
	257	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: PH T5600 Replacement kit for GPN system P/Nº 454110638722	UNIDAD	EVENTO	112.398.110
	258	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: DMS DPN - DETECTOR ASSAMBLY P/Nº 459800344591	UNIDAD	EVENTO	821.997.770
	259	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Reference Converter Box P/Nº 455012003092	UNIDAD	EVENTO	13.446.730
	260	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: 16 STEM PHANTOM KIT P/Nº 455012201471	UNIDAD	EVENTO	51.719.030
	261	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: BR D TYPE MODULES KIT P/Nº 455012203481	UNIDAD	EVENTO	64.768.880
	262	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: BR D TYPE SINGLE ADM KIT P/Nº 455012203491	UNIDAD	EVENTO	15.621.100

Resolución D.G.O.C. Nº 1475/2015.-

POR LA CUAL SE ADJUDICA LA LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL N° 71/2015 "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE REPUESTOS A DEMANDA PARA TOMÓGRAFOS Y ANGIÓGRAFOS DE LA MARCA PHILIPS INSTALADOS EN LOS CENTROS ASISTENCIALES DEL M.S.P. Y B.S." – PLURIANUAL.- ID N° 299.380, CONVOCADA POR LA DIRECCIÓN GENERAL OPERATIVA DE CONTRATACIONES A LA FIRMA DISTRIBUIDORA YPACARAI S.A.-

LOTE	ITEM	CODIGO DE CATALOGO	SERVICIOS SOLICITADOS	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	PRECIO UNITARIO
	263	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: RCOM 2 FRU Kit P/N° 455012203501	UNIDAD	EVENTO	15.514.620
	264	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: 7200 FAN ASSY FRU P/N° 455012203531	UNIDAD	EVENTO	21.069.730
	265	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: BR. 16 DMS COVER P/N° 455012203541	UNIDAD	EVENTO	45.414.930
	266	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: P PLANE MYLER P/N° 455012203551	UNIDAD	EVENTO	17.515.960
	267	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: CBL, 8 meter CIRS Extension RJ45 category 5 Net cable 8M P/N° 455012305291	UNIDAD	EVENTO	1.120.460
	268	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: CBL, 16 meter CIRS Extension RJ45 category 5 Net cable 16M P/N° 455012305301	UNIDAD	EVENTO	2.005.550
	269	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: SPONGE FOR TRACK POLISHING P/N° 455013900101	UNIDAD	EVENTO	1.894.860
	270	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: DMS Right Mother Board P/N° 455014003052	UNIDAD	EVENTO	25.735.490
	271	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: DMS Left Mother Board P/N° 455014003062	UNIDAD	EVENTO	22.680.240
	272	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: PPLANE MYLER P/N° 455015001321	UNIDAD	EVENTO	6.141.960
	273	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Lithium 3 V Battery P/N° 455017810021	UNIDAD	EVENTO	1.741.190
	274	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: ESD Lab coat P/N° 455018900141	UNIDAD	EVENTO	1.450.790
	275	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: CBL, RG 45 CATEGORY 5 NET 25M P/N° 455300029601	UNIDAD	EVENTO	9.521.490
	276	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: MX/BR 16 RCOM 2.2 ASSY RoHS P/N° 459800270501	UNIDAD	EVENTO	15.336.750
	277	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Br.Si TYPE SINGLE ADM RoHS KIT P/N° 459800559251	UNIDAD	EVENTO	45.096.700
	278	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Br.Si TYPE 6 MODULES RoHS KIT P/N° 459800559831	UNIDAD	EVENTO	90.659.250
	279	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: BigTide monitor HL1926S (China) P/N° 459800782221	UNIDAD	EVENTO	28.314.000
	280	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: DELL T5600XL Computer P/N° 459800870611	UNIDAD	EVENTO	63.649.630
	281	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: CTR2150 CEPN Proprietary Tube ray X P/N° 989605592424	UNIDAD	EVENTO	681.138.040

Resolución D.G.O.C. Nº 1475/2015.-

POR LA CUAL SE ADJUDICA LA LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL N° 71/2015 "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE REPUESTOS A DEMANDA PARA TOMÓGRAFOS Y ANGIÓGRAFOS DE LA MARCA PHILIPS INSTALADOS EN LOS CENTROS ASISTENCIALES DEL M.S.P. Y B.S." – PLURIANUAL.- ID N° 299.380, CONVOCADA POR LA DIRECCIÓN GENERAL OPERATIVA DE CONTRATACIONES A LA FIRMA DISTRIBUIDORA YPACARAI S.A.-

LOTE	ITEM	CODIGO DE CATALOGO	SERVICIOS SOLICITADOS	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	PRECIO UNITARIO
MANTENIMIENTO CORRECTIVO SEGÚN PROTOCOLO DEL FABRICANTE PARA 01 (UNO) ANGIOGRAFO MONOPLANAR MARCA PHILIPS, MODELO ALLURA FD10						
	282	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: ASISTENCIA TECNICA A DEMANDA	UNIDAD	EVENTO	5.000.000
	283	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Circuit breaker 45A P/N° 242212916293	UNIDAD	EVENTO	7.979.950
	284	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Power contactor P/N° 242213207381	UNIDAD	EVENTO	1.487.090
	285	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Power contactor P/N° 242213207383	UNIDAD	EVENTO	6.599.340
	286	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Hose clamp P/N° 251270012231	UNIDAD	EVENTO	1.547.590
	287	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: guide roller 30x62x19 P/N° 262200198293	UNIDAD	EVENTO	1.534.280
	288	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Fan 230V AC, 160M3/H P/N° 282203101467	UNIDAD	EVENTO	5.279.330
	289	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Automatic circuit breaker P/N° 451205000671	UNIDAD	EVENTO	6.618.700
	290	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Safety resistor P/N° 451210045441	UNIDAD	EVENTO	1.105.940
	291	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: quick-connect coupling P/N° 451210045681	UNIDAD	EVENTO	7.590.330
	292	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Self-locking oil coupling P/N° 451210046351	UNIDAD	EVENTO	9.826.410
	293	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: TC323 - L-C-R Meter P/N° 451210177141	UNIDAD	EVENTO	6.050.000
	294	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Transformer 480V/380V P/N° 451210178504	UNIDAD	EVENTO	11.920.920
	295	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Self-locking oil nipple with clamp P/N° 451210178751	UNIDAD	EVENTO	6.218.190
	296	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Power supply 24V/10A P/N° 451210183771	UNIDAD	EVENTO	7.590.330
	297	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Set of cables P/N° 451210490932	UNIDAD	EVENTO	8.678.120
	298	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Set of cables P/N° 451210490952	UNIDAD	EVENTO	6.313.780
	299	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Fan 24V DC P/N° 451210491612	UNIDAD	EVENTO	6.244.810
	300	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: H. V. transformer 1 tube P/N° 451210494546	UNIDAD	EVENTO	119.355.610
	301	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Cable Set GS S. Velara FD / GCF P/N° 451210509423	UNIDAD	EVENTO	12.528.340
	302	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: FRU GS Superv. control assy P/N° 451210509533	UNIDAD	EVENTO	8.365.940

Resolución D.G.O.C. Nº 1475/2015.-

POR LA CUAL SE ADJUDICA LA LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL N° 71/2015 "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE REPUESTOS A DEMANDA PARA TOMÓGRAFOS Y ANGIÓGRAFOS DE LA MARCA PHILIPS INSTALADOS EN LOS CENTROS ASISTENCIALES DEL M.S.P. Y B.S." – PLURIANUAL.- ID N° 299.380, CONVOCADA POR LA DIRECCIÓN GENERAL OPERATIVA DE CONTRATACIONES A LA FIRMA DISTRIBUIDORA YPACARAI S.A.-

LOTE	ITEM	CODIGO DE CATALOGO	SERVICIOS SOLICITADOS	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	PRECIO UNITARIO
	303	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Dual speed rotor control Replacement Kit P/N° 451210512572	UNIDAD	EVENTO	47.819.200
	304	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Power on circuit P/N° 451210515282	UNIDAD	EVENTO	9.851.820
	305	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: DMS UPS 3KVA P/N°· 4541102514PA	UNIDAD	EVENTO	9.680.000
	306	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Converter 100/2 Replacement Kit P/N° 451210516291	UNIDAD	EVENTO	89.145.540
	307	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Cable sleeve angled P/N° 451214811042	UNIDAD	EVENTO	1.825.890
	308	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Set O3/R3 adapter P/N° 451214842502	UNIDAD	EVENTO	20.947.520
	309	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Oil can with oil Shell Diala S3 ZX-1G P/N° 451214843172	UNIDAD	EVENTO	1.730.300
	310	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Accessories cooling hose P/N° 451214847071	UNIDAD	EVENTO	14.235.650
	311	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: By-pass and outlet hose P/N° 451214852052	UNIDAD	EVENTO	29.980.170
	312	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: By-pass hose P/N° 451214853532	UNIDAD	EVENTO	21.590.030
	313	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: O3/O4 accessories P/N° 451214863271	UNIDAD	EVENTO	5.264.710
	314	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Cooling unit assembly CU 3101 P/N° 451214868602	UNIDAD	EVENTO	148.323.010
	315	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Resistor P/N° 451214868611	UNIDAD	EVENTO	7.136.580
	316	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Capacitor P/N° 451214868631	UNIDAD	EVENTO	7.187.400
	317	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Thermal switch P/N° 451214868641	UNIDAD	EVENTO	6.404.530
	318	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Oil level sensor P/N° 451214868661	UNIDAD	EVENTO	13.019.600
	319	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: PCB Control circuit P/N° 451214871501	UNIDAD	EVENTO	17.272.750
	320	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Unit dig. kV mA control P/N° 451217800879	UNIDAD	EVENTO	22.599.170
	321	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: CuBe CVFD 451220400528 P/N° 451220400528	UNIDAD	EVENTO	61.412.340
	322	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Air-outlet hose P/N° 451259003181	UNIDAD	EVENTO	10.791.990
	323	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Cooling hose set with marker P/N°	UNIDAD	EVENTO	29.525.210

S. B.

Resolución D.G.O.C. Nº 1475/2015.-

POR LA CUAL SE ADJUDICA LA LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL N° 71/2015 "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE REPUESTOS A DEMANDA PARA TOMÓGRAFOS Y ANGIÓGRAFOS DE LA MARCA PHILIPS INSTALADOS EN LOS CENTROS ASISTENCIALES DEL M.S.P. Y B.S." – PLURIANUAL.- ID N° 299.380, CONVOCADA POR LA DIRECCIÓN GENERAL OPERATIVA DE CONTRATACIONES A LA FIRMA DISTRIBUIDORA YPACARAI S.A.-

LOTE	ITEM	CODIGO DE CATALOGO	SERVICIOS SOLICITADOS	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	PRECIO UNITARIO
			451259003212			
	324	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: potentiometer 5K, 10turns (3541H-506-502) P/N° 452209010701	UNIDAD	EVENTO	1.323.740
	325	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: potmeter 5K 3turns (3543H-676-502) P/N° 452209010791	UNIDAD	EVENTO	5.326.420
	326	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Fibre optic adapter P/N° 452209014172	UNIDAD	EVENTO	6.241.180
	327	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: GlycoChem SF50/50 (5L CAN) P/N° 452209017181	UNIDAD	EVENTO	6.713.080
	328	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: KM EXTENDER TRANSMITTER 5 P/N° 452209018091	UNIDAD	EVENTO	7.031.310
	329	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: FD Cooling hoses repair set P/N° 452209022391	UNIDAD	EVENTO	16.797.220
	330	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Single Link DVI ext. Transm. Str P/N° 452209022781	UNIDAD	EVENTO	9.536.010
	331	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Single Link DVI ext. Receiv. Str P/N° 452209022791	UNIDAD	EVENTO	11.422.400
	332	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Single Link DVI ext. Receiv. Ra P/N° 452209022801	UNIDAD	EVENTO	8.912.860
	333	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Single Link Ethernet Cable 13mt P/N° 452209023161	UNIDAD	EVENTO	6.509.800
	334	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: FRU Displayport SL DVI ext. TX str 310mm P/N° 452209024741	UNIDAD	EVENTO	11.969.320
	335	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: longitudinal drive (UNC4/40) P/N° 452212806603	UNIDAD	EVENTO	18.085.870
	336	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: wire bundle TBCB P/N° 452216801354	UNIDAD	EVENTO	10.055.100
	337	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Bootable SOFTWARE PKT. P/N° 452222087882	UNIDAD	EVENTO	1.153.130
	338	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: longitudinal drive (M3) P/N° 452230007771	UNIDAD	EVENTO	18.085.870
	339	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: cable assy. brake P/N° 452230007891	UNIDAD	EVENTO	5.371.190
	340	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: sterilizable handle P/N° 452230012191	UNIDAD	EVENTO	1.694.000
	341	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: handgrip assy yellow P/N° 452230012551	UNIDAD	EVENTO	12.467.840

Resolución D.G.O.C. Nº 1475/2015.-

POR LA CUAL SE ADJUDICA LA LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL N° 71/2015 "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE REPUESTOS A DEMANDA PARA TOMÓGRAFOS Y ANGIÓGRAFOS DE LA MARCA PHILIPS INSTALADOS EN LOS CENTROS ASISTENCIALES DEL M.S.P. Y B.S." – PLURIANUAL.- ID N° 299.380, CONVOCADA POR LA DIRECCIÓN GENERAL OPERATIVA DE CONTRATACIONES A LA FIRMA DISTRIBUIDORA YPACARAI S.A.-

LOTE	ITEM	CODIGO DE CATALOGO	SERVICIOS SOLICITADOS	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	PRECIO UNITARIO
	342	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: MPDU control unit P/N° 452230016026	UNIDAD	EVENTO	15.125.000
	343	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: MPDU accessories P/N° 452230016032	UNIDAD	EVENTO	5.159.440
	344	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: set circuit breakers P/N° 452230016041	UNIDAD	EVENTO	6.651.370
	345	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: MPDU switch F1 P/N° 452230016071	UNIDAD	EVENTO	14.718.440
	346	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: toroid transformer 55VA (40/50W) P/N° 452230020131	UNIDAD	EVENTO	7.103.910
	347	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: drive wheel replacement kit P/N° 452230020482	UNIDAD	EVENTO	18.082.240
	348	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: potentiometer unit L-arm P/N° 452230022112	UNIDAD	EVENTO	11.332.860
	349	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: motordrive L-arm/base P/N° 452230022362	UNIDAD	EVENTO	67.891.890
	350	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: balancer assy P/N° 452230022681	UNIDAD	EVENTO	33.354.860
	351	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: wall connection box complete P/N° 452230023253	UNIDAD	EVENTO	17.783.370
	352	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Luc board V4 P/N° 452230023415	UNIDAD	EVENTO	14.880.580
	353	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: fibre optic cable, L=30m P/N° 452230024803	UNIDAD	EVENTO	33.556.930
	354	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: kit buttons & overlays for review modules P/N° 452230025282	UNIDAD	EVENTO	9.659.430
	355	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: cable review/geo module P/N° 452230025312	UNIDAD	EVENTO	9.540.850
	356	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: smart drive P/N° 452230025812	UNIDAD	EVENTO	26.151.730
	357	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: motor assy height/tilt P/N° 452230025892	UNIDAD	EVENTO	32.626.440
	358	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: longitudinal drive assy AD7 P/N° 452230025926	UNIDAD	EVENTO	69.924.690
	359	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: height potmeter assy P/N° 452230025963	UNIDAD	EVENTO	11.507.100
	360	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: longitudinal potmeter assy P/N° 452230025982	UNIDAD	EVENTO	18.048.360
	361	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: cable slab height/tilt movement P/N° 452230027041	UNIDAD	EVENTO	5.960.460

Resolución D.G.O.C. Nº 1475/2015.-

POR LA CUAL SE ADJUDICA LA LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL N° 71/2015 "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE REPUESTOS A DEMANDA PARA TOMÓGRAFOS Y ANGIÓGRAFOS DE LA MARCA PHILIPS INSTALADOS EN LOS CENTROS ASISTENCIALES DEL M.S.P. Y B.S." – PLURIANUAL.- ID N° 299.380, CONVOCADA POR LA DIRECCIÓN GENERAL OPERATIVA DE CONTRATACIONES A LA FIRMA DISTRIBUIDORA YPACARAI S.A.-

LOTE	ITEM	CODIGO DE CATALOGO	SERVICIOS SOLICITADOS	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	PRECIO UNITARIO
	362	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: brake assy longitudinal movement AD7 P/N° 452230027054	UNIDAD	EVENTO	6.546.100
	363	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: set bearings longitudinal carriage P/N° 452230027062	UNIDAD	EVENTO	18.019.320
	364	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: set bearings cradle movement P/N° 452230027111	UNIDAD	EVENTO	12.626.350
	365	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: cableset system P/N° 452230027163	UNIDAD	EVENTO	24.713.040
	366	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: cable slab pivot movement P/N° 452230027171	UNIDAD	EVENTO	8.847.520
	367	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: cableset AD7 basic P/N° 452230027303	UNIDAD	EVENTO	30.363.740
	368	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: cableset tilt assy P/N° 452230027311	UNIDAD	EVENTO	5.804.370
	369	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: cableset longitudinal movement AD7 P/N° 452230027325	UNIDAD	EVENTO	6.363.390
	370	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: cableset lateral movement P/N° 452230027332	UNIDAD	EVENTO	1.159.180
	371	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: 24 Volt logic power supply P/N° 452230027811	UNIDAD	EVENTO	5.643.440
	372	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: motor power supply P/N° 452230027821	UNIDAD	EVENTO	17.618.810
	373	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: cableset cradle movement P/N° 452230027864	UNIDAD	EVENTO	8.972.150
	374	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Detector sealing bag P/N° 452230028171	UNIDAD	EVENTO	6.115.340
	375	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: connection cord XPER - TTCF P/N° 452230030161	UNIDAD	EVENTO	5.776.540
	376	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: power and control unit (PCU) P/N° 452230032502	UNIDAD	EVENTO	120.171.150
	377	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: FRU power (& control) unit without boards P/N° 452230032503	UNIDAD	EVENTO	120.171.150
	378	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: longitudinal motor AD7 P/N° 452230032732	UNIDAD	EVENTO	26.563.130
	379	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Table base connection board P/N° 452230033504	UNIDAD	EVENTO	13.211.990
	380	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: power supply MBP80-1024 P/N° 452230033811	UNIDAD	EVENTO	8.217.110

Resolución D.G.O.C. Nº 1475/2015.-

POR LA CUAL SE ADJUDICA LA LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL N° 71/2015 "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE REPUESTOS A DEMANDA PARA TOMÓGRAFOS Y ANGIÓGRAFOS DE LA MARCA PHILIPS INSTALADOS EN LOS CENTROS ASISTENCIALES DEL M.S.P. Y B.S." – PLURIANUAL.- ID N° 299.380, CONVOCADA POR LA DIRECCIÓN GENERAL OPERATIVA DE CONTRATACIONES A LA FIRMA DISTRIBUIDORA YPACARAI S.A.-

LOTE	ITEM	CODIGO DE CATALOGO	SERVICIOS SOLICITADOS	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	PRECIO UNITARIO
	381	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: IPC geometry, with motion controller P/Nº 452230034824	UNIDAD	EVENTO	32.336.040
	382	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: force sensor AD7 P/Nº 452230035303	UNIDAD	EVENTO	12.811.480
	383	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: TC324 - EDL tool kit P/Nº 452230035474	UNIDAD	EVENTO	66.545.160
	384	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: AD7 KIT FLUID PROTECTION P/Nº 452230036372	UNIDAD	EVENTO	17.352.610
	385	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: VA brake longitudinal P/Nº 452230036393	UNIDAD	EVENTO	32.403.800
	386	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: TC341 - Grid switch diagnostic tool P/Nº 452230036541	UNIDAD	EVENTO	8.704.740
	387	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Footswitch CV 3p 4m P/Nº 452270000143	UNIDAD	EVENTO	21.702.560
	388	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: electro magn. brake 24V P/Nº 452293859676	UNIDAD	EVENTO	1.622.610
	389	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: TC070 - Image Quality tool kit, level1 P/Nº 452298038352	UNIDAD	EVENTO	68.894.520
	390	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: TC003 - Cable kit, service PC P/Nº 452298038601	UNIDAD	EVENTO	12.535.600
	391	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Xper Module (Proscribe) Field Repl. Kit P/Nº 459800002034	UNIDAD	EVENTO	67.790.250
	392	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: FRU Spare Fuse Box M-Cab P/Nº 459800002322	UNIDAD	EVENTO	5.218.730
	393	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: DMS BATTERY PACK UPS P/Nº 4541102592PA	UNIDAD	EVENTO	1.210.000
	394	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: FRU unit KM extender P/Nº 459800002642	UNIDAD	EVENTO	17.894.690
	395	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: FRU unit PHYSIO P/Nº 459800002652	UNIDAD	EVENTO	44.692.560
	396	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: FRU UNIT PS UI_COLL_ID P/Nº 459800002662	UNIDAD	EVENTO	23.504.250
	397	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: FRU unit PS FD P/Nº 459800002672	UNIDAD	EVENTO	15.023.360
	398	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: FRU fan_unit P/Nº 459800002683	UNIDAD	EVENTO	6.245.610
	399	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: FRU fan assy SIBBOX P/Nº 459800002842	UNIDAD	EVENTO	11.365.530
	400	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: FRU Video Splitter DVI P/Nº 459800003104	UNIDAD	EVENTO	18.479.120
	401	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de:	UNIDAD	EVENTO	6.162.530

Resolución D.G.O.C. Nº 1475/2015.-

POR LA CUAL SE ADJUDICA LA LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL N° 71/2015 "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE REPUESTOS A DEMANDA PARA TOMÓGRAFOS Y ANGIÓGRAFOS DE LA MARCA PHILIPS INSTALADOS EN LOS CENTROS ASISTENCIALES DEL M.S.P. Y B.S." – PLURIANUAL.- ID N° 299.380, CONVOCADA POR LA DIRECCIÓN GENERAL OPERATIVA DE CONTRATACIONES A LA FIRMA DISTRIBUIDORA YPACARAI S.A.-

LOTE	ITEM	CODIGO DE CATALOGO	SERVICIOS SOLICITADOS	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	PRECIO UNITARIO
			FRU Video Signal Converter P/Nº 459800003112			
	402	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: VGA to DVI converter P/Nº 459800003132	UNIDAD	EVENTO	18.997.000
	403	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: review module P/Nº 459800005141	UNIDAD	EVENTO	31.274.870
	404	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: FRU KM extender receiver P/Nº 459800005221	UNIDAD	EVENTO	8.846.310
	405	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: FRU Keyboard USB P/Nº 459800006451	UNIDAD	EVENTO	1.900.910
	406	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: FRU Mouse USB P/Nº 459800006461	UNIDAD	EVENTO	1.468.940
	407	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Spare KIT V4 P/Nº 459800009294	UNIDAD	EVENTO	29.417.520
	408	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: GEO Q35 IPC P/Nº 459800027812	UNIDAD	EVENTO	20.017.030
	409	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: FRU IPC adaptor P/Nº 459800029711	UNIDAD	EVENTO	19.065.970
	410	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: front fan for PC P/Nº 459800039881	UNIDAD	EVENTO	5.144.920
	411	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: FRU XDC board P/Nº 459800054292	UNIDAD	EVENTO	12.550.120
	412	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: power supply X00002B P/Nº 459800061562	UNIDAD	EVENTO	18.494.850
	413	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: IPC adaptor P/Nº 459800071771	UNIDAD	EVENTO	19.065.970
	414	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: IPC adaptor P/Nº 459800071772	UNIDAD	EVENTO	44.928.510
	415	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: 5V cables MCS DVI P/Nº 459800072691	UNIDAD	EVENTO	10.033.320
	416	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: cable set R-cabinet DVI P/Nº 459800134971	UNIDAD	EVENTO	38.596.580
	417	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Dell T5500 without CCC, with TPM P/Nº 459800137841	UNIDAD	EVENTO	60.888.410
	418	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: replacement cable GEO IPC P/Nº 459800142681	UNIDAD	EVENTO	1.180.960
	419	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: kit overlays GEO_imaging WP P/Nº 459800151682	UNIDAD	EVENTO	14.838.230
	420	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: cable imaging module snap fit P/Nº 459800151691	UNIDAD	EVENTO	6.749.380
	421	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: cable geo module snap fit P/Nº 459800151701	UNIDAD	EVENTO	6.278.690

Resolución D.G.O.C. Nº 1475/2015.-

POR LA CUAL SE ADJUDICA LA LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL N° 71/2015 "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE REPUESTOS A DEMANDA PARA TOMÓGRAFOS Y ANGIÓGRAFOS DE LA MARCA PHILIPS INSTALADOS EN LOS CENTROS ASISTENCIALES DEL M.S.P. Y B.S." – PLURIANUAL.- ID N° 299.380, CONVOCADA POR LA DIRECCIÓN GENERAL OPERATIVA DE CONTRATACIONES A LA FIRMA DISTRIBUIDORA YPACARAI S.A.-

LOTE	ITEM	CODIGO DE CATALOGO	SERVICIOS SOLICITADOS	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	PRECIO UNITARIO
	422	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: geo module kit WP P/N° 459800151712	UNIDAD	EVENTO	29.672.830
	423	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: imaging module kit WP P/N° 459800151721	UNIDAD	EVENTO	52.543.040
	424	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: geo module tilt kit WP P/N° 459800151723	UNIDAD	EVENTO	52.543.040
	425	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: WCB2.0 TX unit P/N° 459800159501	UNIDAD	EVENTO	24.272.600
	426	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: optical cable 4 fold LC-LC L=30m P/N° 459800159521	UNIDAD	EVENTO	6.792.940
	427	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: ethernet cable L=30m P/N° 459800159532	UNIDAD	EVENTO	6.368.230
	428	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: WCB2.0 RX unit P/N° 459800159821	UNIDAD	EVENTO	17.537.740
	429	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Motor linear drive P/N° 459800162371	UNIDAD	EVENTO	18.085.870
	430	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: kit joysticks GEO IMAG Elastomer P/N° 459800202852	UNIDAD	EVENTO	12.554.960
	431	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: ClarityIQ IP PC no HDD P/N° 459800239541	UNIDAD	EVENTO	76.453.850
	432	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Host PC Monoplane Revised no HDD P/N° 459800251781	UNIDAD	EVENTO	55.663.630
	433	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: IP PC Revised no HDD P/N° 459800251801	UNIDAD	EVENTO	68.933.700
	434	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: IP OS Disk ClarityIQ + Revised P/N° 459800251811	UNIDAD	EVENTO	17.564.360
	435	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: IP Image Disk ClarityIQ + Revised P/N° 459800251821	UNIDAD	EVENTO	17.564.360
	436	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Host OS Disk Revised P/N° 459800274331	UNIDAD	EVENTO	12.133.880
	437	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Gigabit ethernet switch 16 ports P/N° 459800304551	UNIDAD	EVENTO	12.765.500
	438	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: isolated ethernet cable set 30M+3M P/N° 459800376351	UNIDAD	EVENTO	14.828.550
	439	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: MPDU Mains switch FI - 16-65 Amp assy P/N° 459800386421	UNIDAD	EVENTO	14.297.360
	440	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: GEO module WP P/N° 459800420151	UNIDAD	EVENTO	33.783.200
	441	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de:	UNIDAD	EVENTO	25.550.360

Resolución D.G.O.C. Nº 1475/2015.-

POR LA CUAL SE ADJUDICA LA LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL Nº 71/2015 "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE REPUESTOS A DEMANDA PARA TOMÓGRAFOS Y ANGIÓGRAFOS DE LA MARCA PHILIPS INSTALADOS EN LOS CENTROS ASISTENCIALES DEL M.S.P. Y B.S." – PLURIANUAL.- ID Nº 299.380, CONVOCADA POR LA DIRECCIÓN GENERAL OPERATIVA DE CONTRATACIONES A LA FIRMA DISTRIBUIDORA YPACARAI S.A.-

LOTE	ITEM	CODIGO DE CATALOGO	SERVICIOS SOLICITADOS	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	PRECIO UNITARIO
			DVI to CVBS converter mono <R8.2 kit P/Nº 459800478311			
	442	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: DVI to CVBS converter output isol. Kit P/Nº 459800478341	UNIDAD	EVENTO	20.680.110
	443	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: SOFTWARE RELOAD P/Nº 4541102399PA	UNIDAD	EVENTO	4.885.100
	444	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Single Link DVI-extender Cable 13m P/Nº 459800499561	UNIDAD	EVENTO	6.509.800
	445	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Single Link DVI-extender Cable 30m P/Nº 459800499571	UNIDAD	EVENTO	8.685.380
	446	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: DVI Single Link Cable 1m Service Only P/Nº 459800506071	UNIDAD	EVENTO	5.328.410
	447	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Set RJ45-EMC cushions P/Nº 459800524691	UNIDAD	EVENTO	6.494.070
	448	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: replacement kit USB extenders P/Nº 459800537481	UNIDAD	EVENTO	8.846.310
	449	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Disk for ClarityIQ_II and IP_Revised_II P/Nº 459800544341	UNIDAD	EVENTO	12.415.810
	450	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: NVRAM 32K8 P/Nº 932207418682	UNIDAD	EVENTO	1.829.520
	451	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: H.V. cable O3-O3, 30 m P/Nº 980640263002	UNIDAD	EVENTO	34.026.410
	452	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: H.V. cable O4-O4, 28m P/Nº 989000003281	UNIDAD	EVENTO	33.808.610
	453	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: MRC 200 0508 ROT-GS 1003 P/Nº 989000085142	UNIDAD	EVENTO	802.231.210
	454	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: handswitch P/Nº 989600180815	UNIDAD	EVENTO	6.820.760
	455	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Flat Detector cardio PX4800 P/Nº 989600185005	UNIDAD	EVENTO	211.296.850
	456	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Thermaflex FRZ-A (20 pcs) P/Nº 989600186261	UNIDAD	EVENTO	5.588.990
	457	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: cabling cockpit connection box P/Nº 989600207101	UNIDAD	EVENTO	6.892.160
	458	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: chiller TCU-FD MOD P/Nº 989600215993	UNIDAD	EVENTO	36.116.080
	459	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Multivision Switch DVI P/Nº 989600217072	UNIDAD	EVENTO	21.401.270
	460	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: NICOL V3 CV FD P/Nº 989601022321	UNIDAD	EVENTO	58.157.440

Resolución D.G.O.C. Nº 1475/2015.-

POR LA CUAL SE ADJUDICA LA LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL N° 71/2015 "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE REPUESTOS A DEMANDA PARA TOMÓGRAFOS Y ANGIÓGRAFOS DE LA MARCA PHILIPS INSTALADOS EN LOS CENTROS ASISTENCIALES DEL M.S.P. Y B.S." – PLURIANUAL.- ID N° 299.380, CONVOCADA POR LA DIRECCIÓN GENERAL OPERATIVA DE CONTRATACIONES A LA FIRMA DISTRIBUIDORA YPACARAI S.A.-

LOTE	ITEM	CODIGO DE CATALOGO	SERVICIOS SOLICITADOS	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	PRECIO UNITARIO
	461	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: intercom P/N° 989601040285	UNIDAD	EVENTO	19.856.100
	462	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Grid GRP7013100-213X.213N.FT9. P/N° 989601060691	UNIDAD	EVENTO	30.726.740
	463	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: DIRECT VIEWPAD CARDIO P/N° 989670000002	UNIDAD	EVENTO	8.710.790
	464	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Flashlite High End KIT P/N° 989710006571	UNIDAD	EVENTO	51.984.020
	465	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: 19" LCD color monitor P/N° 991932051493	UNIDAD	EVENTO	32.373.550
	466	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: 19" LCD color monitor ER P/N° 991932252012	UNIDAD	EVENTO	19.990.410
	467	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: 19" LCD monochrome monitor P/N° 991932252091	UNIDAD	EVENTO	34.039.720
	468	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: 19" LCD monochrome monitor P/N° 991932252101	UNIDAD	EVENTO	30.184.660
	469	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: 12inch ProScribe CV-A P/N° 991932612021	UNIDAD	EVENTO	63.261.220

MONTO TOTAL DE LA OFERTA: Monto Total del Lote 1 (124.000.000) + Monto Máximo del Lote 2 que es de Gs. 3.000.000.000: Gs. 3.124.000.000. (Son guaraníes tres mil ciento veinte y cuatro millones).IVA INCLUIDO.-

Artículo 2° Disponer que la Dirección General de Gestión de Insumos Estratégicos en Salud - DGGIES, a través de la Dirección Biomédica sea la encargada de la administración del Contrato suscrito con la firma adjudicada, asimismo, deberá velar por la vigencia del mismo, además de la vigencia de la póliza de caución respectiva.

Artículo 3° Ordenar que el Contrato de Adjudicación se suscriba por el Titular de la Dirección General Operativa de Contrataciones y el Titular de la Dirección General de Administración y Finanzas.

Artículo 4° La presente erogación será financiada con cargo al Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, con fondos provenientes del Presupuesto General de la Nación para el ejercicio fiscal 2015, Rubro 350.

Resolución D.G.O.C. Nº 1475/2015.-

POR LA CUAL SE ADJUDICA LA LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL N° 71/2015 "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE REPUESTOS A DEMANDA PARA TOMÓGRAFOS Y ANGIÓGRAFOS DE LA MARCA PHILIPS INSTALADOS EN LOS CENTROS ASISTENCIALES DEL M.S.P. Y B.S." – PLURIANUAL.- ID N° 299.380, CONVOCADA POR LA DIRECCIÓN GENERAL OPERATIVA DE CONTRATACIONES A LA FIRMA DISTRIBUIDORA YPACARAI S.A.-

Artículo 5° Establecer que la copia de la Nota de Crédito proveído por el Banco Central del Paraguay y entregado por la Dirección General del Tesoro Público, será suficiente comprobante de pago de las facturas afectadas, en concordancia a lo establecido en el Art. 5º del Decreto 7.781 del 30 de junio de 2006.

Artículo 6° Comunicar a quienes corresponda y cumplido, archivar.

ING. M.A.E. SERGIO BARRIOS
DIRECTOR GENERAL
DIRECCIÓN GENERAL OPERATIVA DE CONTRATACIONES

Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Dirección Operativa de Contrataciones
Departamento de Contratos y Garantías
Recibido Nathalia Duarte
Fecha 03/12/15 Hora 08:30
Nº 135.419 Firma