CO Nº 04/2017
Obra: Readecuación del Polideportivo Municipal - ID Nº 336557

CUADRO COMPARATIVO **ANEXO B - 02 - 08**

				MOVIMENT TRAIDING S.A.	
ÍTEM	RUBROS	CANT.	UM	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	**Graderia**				
1.1	demolicion caseta existente y retiro de escombro	global	1,0	4.500.000	4.500.000
1.2	estructura metalica de soporte perffil IPM 6" x 9mm y U 150 x50 x 2,5 y caño 60 x 40	m2	40,0	1.400.000	56.000.000
1.3	placa multilaminado 20 mm	unidad	18,0	216.000	3.888.000
1.4	butaca plastico para asiento	unidad	80,0	45.000	3.600.000
1.5	guardacuerpo	ml	20,0	225.000	4.500.000
1.6	mano de obra	global	1,0	13.500.000	13.500.000
2	**Cabina de transmision**				
2.1	estructura metalica de soporte columnas perffil 2U 150 x50 x 2,5 y caño 60 x 40	m2	24,0	450.000	10.800.000
2.2	estructura metalica entrepiso perfil U 150x40x2,5	m2	24,0	360.000	8.640.000
2.3	divisorias Eucatex	m2	52,0	400.000	20.800.000
2.4	escalera metalica de acceso a las cabinas	unidad	2,0	4.500.000	9.000.000
2.5	mano de obra estructura	global	1,0	5.400.000	5.400.000
2.6	mano de obra Eucatex	global	1,0	3.150.000	3.150.000
2.7	parte electrica completa	global	1,0	4.500.000	4.500.000
2.8	muebles: mesada y sillas	unidad	4,0	2.250.000	9.000.000
2.9	vidrios	unidad	4,0	720.000	2.880.000
3	**Reparacion de 3 vestuarios**				
3.1	reposicion de azulejos 30 x 30	m2	4,0	76.500	306.000
3.2	reparacion ventanas balancin 1,5x0,5	unidad	6,0	162.000	972.000
3.3	parte electrica completa	global	3,0	3.600.000	10.800.000
3.4	reposicion puerta madera 0,80 x 2,10	unidad	6,0	1.125.000	6.750.000
3.5	pintura al agua -	m2	400,0	34.200	13.680.000
3.6	mantenimiento desague cloacal	global	3,0	1.800.000	5.400.000
3.7	muebles: banco ,mesada y sillas	global	1,0	13.500.000	13.500.000
4	**Construccion vestuario-entrepiso 4,5x12,7**				
4.1	estructura metalica perfil U 150x40x2,5 y piso multilaminado 20 mm	m2	36,9	700.000	25.830.000
4.2	estructura metalica perfil U 150x40x2,5 y piso chapa lisa 1/8 mas carpeta de H.	m2	20,3	495.000	10.048.500
4.3	construccion baño con 1 inodoro, 1 lavatorio y 3 duchas	unidad	1,0	3.600.000	3.600.000
4.4	colocacion de puertas de madera 0,80x2,10	unidad	2,0	1.125.000	2.250.000
4.5	parte electrica completa	global	1,0	5.850.000	5.850.000
4.6	escalera caracol de acceso	global	1,0	5.850.000	5.850.000
4.7	revoque y pintura-- mamposteria y techo	m2	170,0	67.500	11.475.000
4.8	mamposteria(cerramiento hueco)	m2	20,0	103.500	2.070.000
4.9	cielo raso PVC	m2	57,2	94.500	5.405.400
4.10	muebles: banco ,mesada y sillas	global	1,0	4.500.000	4.500.000

MUNICIPALIDAD DE "DR. JUAN LEON MALLORQUIN" U.O.C. UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACION

Jazmín María Molinas
Responsable U.O.C.

Municipalidad de JUAN LEÓN MALLORQUÍN
Intendencia Municipal
Por una participación ciudadana activa en la Administración Municipal
RUTA INTERNACIONAL Nº 7 TELEFAX (0675) 265234 - ALTO PARANA

CO Nº 04/2017
Obra: Readecuación del Polideportivo Municipal - ID Nº 336557

CUADRO COMPARATIVO **ANEXO B - 02 - 08**

				MOVIMENT TRAIDING S.A.	
ÍTEM	RUBROS	CANT.	UM	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
5	**Construccion pasarela peatonal arco lado Sur-21,60 m y 1 m ancho**				
5.1	estructura metalica perfil U 150x40x2,5 - diagonal y montante angulo 1" - apoyo placa chapa 9 mm de 0,70x0,22- piso chapa antideslizante y guardacuerpo caño 2 1/2"	m2	21,6	1.100.000	23.760.000
6	**Reparacion sala arbitros- 4,50x4,20m**				
6.1	revoque	m2	50,0	27.000	1.350.000
6.2	pintura al agua	m2	110,0	34.200	3.762.000
6.3	colocacion de puertas de madera 0,80x2,10	unidad	1,0	1.125.000	1.125.000
6.4	muebles: banco ,mesa y sillas	global	1,0	3.600.000	3.600.000
6.5	baño completo	global	1,0	4.500.000	4.500.000
7	**Reparacion baño frente sala arbitros**				
7.1	pintura al agua	m2	110,0	34.200	3.762.000
7.2	reparacion puertas de madera 0,80x2,10	unidad	4,0	855.000	3.420.000
7.3	mantenimiento desague cloacal	global	1,0	1.800.000	1.800.000
8	**Reparacion 2 baños sala oeste**				
8.1	pintura al agua	m2	80,0	34.200	2.736.000
8.2	mantenimiento desague cloacal	global	1,0	2.700.000	2.700.000
9	**Reparacion canaleta y techo Polideportivo**				
9.1	canaleta de desague lateral lado Este	m	48,0	117.000	5.616.000
9.2	reparacion chapa en techo	global	1,0	3.600.000	3.600.000
10	**Construccion baño nuevo lado Oeste**				
10.1	demolicion para acceso 4,3x2,8m y construccion porton metalico	global	1,0	5.400.000	5.400.000
10.2	colocacion 3 inodoros,2 lavatorios, espejo en un area de 12 m2 para baño damas	m2	12,0	1.800.000	21.600.000
11	**Pintura al agua interna del Polideportivo**				
11.1	pintura al agua graderia y mantenimiento pisos	m2	1.500	45.000	67.500.000
	Precio Total			**444.675.900**	

MUNICIPALIDAD DE "DR. JUAN LEÓN MALLORQUÍN" U.O.C. UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIÓN

JAZMIN MARIA MOLINAS
Responsable de UOC