| CUADRO DE ADJUDICACION | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATACION DIRECTA N° 05/2022 "Servicios de Mantenimiento y Reparación de Vehiculos " ID N° 410.649 | | | | | | |
| OFERENTE ADJUDICADO: RIO DE LA PLATA S.A - RUC. 80033912-6 | | | | | | |
| ITEM | CODIGO DE CATALOGO | DESCRIPCIÓN DEL BIEN | UNIDAD DE MEDIDA | PRESENTACIÓN | CANTIDAD | PRECIO ADJUDICADO RIO DE LA PLATA S.A |
| 1 | 78180101-9994 | Cambio de filtro de aire para Nissan Frontier | Unidad | EVENTO | 1 | |
| 1,1 | | Filtro de aire para Nissan Frontier | Unidad | UNIDAD | 1 | 235.000 |
| 1,2 | | Mano de obra por cambio de filtro de aire para Nissan Fr | Unidad | EVENTO | 1 | 10.000 |
| 2 | 78180101-9994 | Cambio de filtro de combustible para Nissan Frontier | Unidad | EVENTO | 1 | |
| 2,1 | | Filtro de combustible para Nissan Frontier | Unidad | UNIDAD | 1 | 344.000 |
| 2,2 | | Mano de obra por cambio de filtro de combustible para | Unidad | EVENTO | 1 | 10.000 |
| 3 | 78180101-014 | Cambio trampa de agua para Nissan Frontier | Unidad | EVENTO | 1 | |
| 3,1 | | Trampa de agua para Nissan Frontier | Unidad | UNIDAD | 1 | 186.000 |
| 3,2 | | Mano de obra por cambio de trampa de agua para Nissa | Unidad | EVENTO | 1 | 10.000 |
| 4 | 78180101-9994 | Cambio de elemento filtro de aceite para Nissan Frontier | Unidad | EVENTO | 1 | |
| 4,1 | | Filtro de aceite para Nissan Frontier | Unidad | UNIDAD | 1 | 108.000 |
| 4,2 | | Mano de obra por cambio de filtro de aceite para Nissan | Unidad | EVENTO | 1 | 10.000 |
| 5 | 78180101-014 | Cambio de aceite motor para Nissan Frontier | Unidad | EVENTO | 1 | |
| 5,1 | | Aceite de motor para Nissan Frontier | Litros | BOTELLA | 1 | 55.000 |
| 5,2 | | Mano de obra por cambio de aceite motor para Nissan F | Unidad | EVENTO | 1 | 10.000 |
| 6 | 78180101-002 | Cambio de aceite de caja de velocidades para Nissan Fro | Unidad | EVENTO | 1 | |
| 6,1 | | Aceite de caja para Nissan Frontier | Litros | BOTELLA | 1 | 60.000 |
| 6,2 | | Mano de obra por cambio de aceite de caja para Nissan | Unidad | EVENTO | 1 | 10.000 |
| 7 | 78180101-002 | Cambio de aceite de transferencia 4x4 para Nissan Front | Unidad | EVENTO | 1 | |
| 7,1 | | Aceite de transferencia 4x4 para Nissan Frontier | Litros | BOTELLA | 1 | 60.000 |
| 7,2 | | Mano de obra por cambio de aceite de transferencia 4X4 | Unidad | EVENTO | 1 | 10.000 |
| 8 | 78180101-011 | Cambio de aceite de diferencial delantero para Nissan Fr | Unidad | EVENTO | 1 | |
| 8,1 | | Aceite de diferencial delantero para Nissan Frontier | Litros | BOTELLA | 1 | 60.000 |
| 8,2 | | Mano de obra por cambio de aceite de diferencial delant | Unidad | EVENTO | 1 | 10.000 |
| 9 | 78180101-012 | Cambio de aceite de diferencial trasero para Nissan Fron | Unidad | EVENTO | 1 | |
| 9,1 | | Aceite de diferencial trasero para Nissan Frontier | Litros | BOTELLA | 1 | 60.000 |
| 9,2 | | Mano de obra por cambio de aceite de diferencial traser | Unidad | EVENTO | 1 | 10.000 |
| 10 | 78180101-015 | Control general de todos los líquidos de Nissan Frontier | Unidad | EVENTO | 1 | 30.000 |
| 11 | 78180101-006 | Control y limpieza de frenos delanteros y traseros de Nis | Unidad | EVENTO | 1 | 30.000 |
| 12 | 78180101-003 | Control general de sistema de dirección de Nissan Fronti | Unidad | EVENTO | 1 | 30.000 |
| 13 | 78180101-004 | Control general de sistema de suspensión de Nissan Fron | Unidad | EVENTO | 1 | 30.000 |
| 14 | 78180101-014 | Control de carga de alternador de Nissan Frontier | Unidad | EVENTO | 1 | 30.000 |
| 15 | 78180101-019 | Cambio de correa serpentina de accesorios para Nissan F | Unidad | EVENTO | 1 | |
| 15,1 | | Correa serpentina de accesorios para Nissan Frontier | Unidad | UNIDAD | 1 | 360.000 |
| 15,2 | | Mano de obra por cambio de correa serpentina de acces | Unidad | EVENTO | 1 | 10.000 |
| 16 | 78180101-019 | Cambio de tensor dinámico de correa para Nissan Fronti | Unidad | EVENTO | 1 | |
| 16,1 | | Tensor dinámico de correa para Nissan Frontier | Unidad | UNIDAD | 1 | 382.000 |
| 16,2 | | Mano de obra por cambio de tensor dinámico de correa | Unidad | EVENTO | 1 | 30.000 |
| 17 | 78180101-9998 | Control de batería (nivel de electrolito y terminales de b | Unidad | EVENTO | 1 | 30.000 |
| 18 | 78180101-9998 | Cambio de batería para Nissan Frontier | Unidad | EVENTO | 1 | |
| 18,1 | | Batería para Nissan Frontier | Unidad | UNIDAD | 1 | 709.000 |
| 18,2 | | Mano de obra por cambio de batería para Nissan Frontie | Unidad | EVENTO | 1 | 10.000 |
| 19 | 78180101-009 | Control general de luces y accesorios eléctricos de Nissa | Unidad | EVENTO | 1 | 30.000 |
| 20 | 78180101-014 | Cambio de alternador para Nissan Frontier | Unidad | EVENTO | 1 | |
| 20,1 | | Alternador para Nissan Frontier | Unidad | UNIDAD | 1 | 4.251.000 |
| 20,2 | | Mano de obra por cambio de alternador de Nissan Front | Unidad | EVENTO | 1 | 110.000 |
| 21 | 78180101-019 | Control general de correas de Nissan Frontier | Unidad | EVENTO | 1 | 30.000 |
| 22 | 78180101-019 | Cambio de correas (aire, alternador, dirección) de Nissan | Unidad | EVENTO | 1 | |
| 22,1 | | Correa de aire acondicionado para Nissan Frontier | Unidad | UNIDAD | 1 | 179.000 |
| 22,2 | | Mano de obra por cambio de correa de aire acondiciona | Unidad | EVENTO | 1 | 10.000 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22,3 | | Correa de alternador para Nissan Frontier | Unidad | UNIDAD | 1 | 389.000 |
| 22,4 | | Mano de obra por cambio de correa de alternador para | Unidad | EVENTO | 1 | 10.000 |
| 22,5 | | Correa de dirección para Nissan Frontier | Unidad | UNIDAD | 1 | 93.000 |
| 22,6 | | Mano de obra por cambio de correa de dirección para Ni | Unidad | UNIDAD | 1 | 10.000 |
| 23 | 78180101-014 | Desmontar/ desarmar motor de Nissan Frontier | Unidad | EVENTO | 1 | 150.000 |
| 24 | 78180101-014 | Reparación en conjunto tapa motor de Nissan Frontier | Unidad | EVENTO | 1 | 650.000 |
| 25 | 78180101-014 | Prueba hidráulica de Nissan Frontier | Unidad | EVENTO | 1 | 272.000 |
| 26 | 78180101-014 | Cepillado de tapa motor de Nissan Frontier | Unidad | EVENTO | 1 | 350.000 |
| 27 | 78180101-014 | Cambio de junta tapa motor para Nissan Frontier | Unidad | EVENTO | 1 | |
| 27,1 | | Junta tapa motor para Nissan Frontier | Unidad | UNIDAD | 1 | 869.000 |
| 27,2 | | Mano de obra por cambio de junta tapa motor para Niss | Unidad | EVENTO | 1 | 110.000 |
| 28 | 78180101-014 | Cambio de juego de válvulas de admisión para Nissan Fro | Unidad | EVENTO | 1 | |
| 28,1 | | Juego de válvulas de admisión para Nissan Frontier | Unidad | UNIDAD | 1 | 715.000 |
| 28,2 | | Mano de obra por cambio de juego de válvulas de admis | Unidad | EVENTO | 1 | 110.000 |
| 29 | 78180101-014 | Cambio de juego válvulas de escape para Nissan Frontier | Unidad | EVENTO | 1 | |
| 29,1 | | Juego de válvulas de escape Para Nissan Frontier | Unidad | EVENTO | 1 | 652.000 |
| 29,2 | | Mano de obra por cambio de juego de válvulas de escap | Unidad | EVENTO | 1 | 110.000 |
| 30 | 78180101-014 | Cambio de guías de válvulas para Nissan Frontier | Unidad | EVENTO | 1 | |
| 30,1 | | Guías de válvulas para Nissan Frontier | Unidad | UNIDAD | 1 | 410.000 |
| 30,2 | | Mano de obra por cambio de guías de válvulas para Niss | Unidad | UNIDAD | 1 | 106.000 |
| 31 | 78180101-014 | Esmerilado de válvulas de Nissan Frontier | Unidad | EVENTO | 1 | 360.000 |
| 32 | 78180101-014 | Cambio de juego de juntas y retenes de motor para Niss | Unidad | EVENTO | 1 | |
| 32,1 | | Juego de juntas motor para Nissan Frontier | Unidad | UNIDAD | 1 | 1.644.000 |
| 32,2 | | Mano de obra por cambio de juntas motor para Nissan F | Unidad | EVENTO | 1 | 110.000 |
| 32,3 | | Juego de retenes de motor para Nissan Frontier | Unidad | UNIDAD | 1 | 321.000 |
| 32,4 | | Mano de obra por cambio de juego de retenes de motor | Unidad | EVENTO | 1 | 83.000 |
| 33 | 78180101-014 | Cambio de bomba de aceite motor para Nissan Frontier | Unidad | EVENTO | 1 | |
| 33,1 | | Bomba de aceite de motor para Nissan Frontier | Unidad | UNIDAD | 1 | 2.154.000 |
| 33,2 | | Mano de obra por cambio de bomba de aceite de motor | Unidad | EVENTO | 1 | 110.000 |
| 34 | 78180101-014 | Cambio de juego de pistones para Nissan Frontier | Unidad | EVENTO | 1 | |
| 34,1 | | Juego de pistones para Nissan Frontier | Unidad | UNIDAD | 1 | 4.184.000 |
| 34,2 | | Mano de obra por cambio de juego de pistones para Niss | Unidad | EVENTO | 1 | 110.000 |
| 35 | 78180101-003 | Cambio de juego de aros para Nissan Frontier | Unidad | EVENTO | 1 | |
| 35,1 | | Juego de aros para Nissan Frontier | Unidad | UNIDAD | 1 | 1.248.000 |
| 35,2 | | Mano de obra por cambio de juegos de aros para Nissan | Unidad | EVENTO | 1 | 110.000 |
| 36 | 78180101-014 | Cambio de camisa de cilindro para Nissan Frontier | Unidad | EVENTO | 1 | |
| 36,1 | | Camisa de cilindro para Nissan Frontier | Unidad | UNIDAD | 1 | 749.000 |
| 36,2 | | Mano de obra por cambio de camisa de cilindro para Nis | Unidad | EVENTO | 1 | 110.000 |
| 37 | 78180101-014 | Cambio de juego casquillos de biela para Nissan Frontier | Unidad | EVENTO | 1 | |
| 37,1 | | Juego casquillos de biela para Nissan Frontier | Unidad | UNIDAD | 1 | 495.000 |
| 37,2 | | Mano de obra por cambio de juego de casquillos de biela | Unidad | EVENTO | 1 | 105.000 |
| 38 | 78180101-014 | Cambio de juego casquillos de bancada para Nissan Fron | Unidad | EVENTO | 1 | |
| 38,1 | | Juego de casquillos de bancada para Nissan Frontier | Unidad | UNIDAD | 1 | 576.000 |
| 38,2 | | Mano de obra por cambio de juegos de casquillos de ban | Unidad | EVENTO | 1 | 110.000 |
| 39 | 78180101-014 | Trabajos de tornería (rectificación) de Nissan Frontier | Unidad | EVENTO | 1 | 1.410.000 |
| 40 | 78180101-014 | Armar/ montar motor de Nissan Frontier | Unidad | EVENTO | 1 | 150.000 |
| 41 | 78180101-9996 | Limpieza y/o reparación de radiador de agua de Nissan F | Unidad | EVENTO | 1 | 390.000 |
| 42 | 78180101-9996 | Cambio de radiador para Nissan Frontier | Unidad | EVENTO | 1 | |
| 42,1 | | Radiador para Nissan Frontier | Unidad | UNIDAD | 1 | 4.219.000 |
| 42,2 | | Mano de obra por cambio de radiador para Nissan Fronti | Unidad | EVENTO | 1 | 110.000 |
| 43 | 78180101-9996 | Cambio de manguera superior de radiador de agua para | Unidad | EVENTO | 1 | |
| 43,1 | | Manguera superior de radiador de agua para Nissan Fron | Unidad | UNIDAD | 1 | 250.000 |
| 43,2 | | Mano de obra por cambio de manguera superior de radi | Unidad | EVENTO | 1 | 10.000 |
| 44 | 78180101-9996 | Cambio de manguera inferior de radiador de agua para N | Unidad | EVENTO | 1 | |
| 44,1 | | Manguera inferior de radiador de agua para Nissan Front | Unidad | UNIDAD | 1 | 343.000 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 44,2 | | Mano de obra por cambio de manguera inferior de radia | Unidad | EVENTO | 1 | 10.000 |
| 45 | 78180101-015 | Cambio de bomba de agua para Nissan Frontier | Unidad | EVENTO | 1 | |
| 45,1 | | Bomba de agua para Nissan Frontier | Unidad | UNIDAD | 1 | 722.000 |
| 45,2 | | Mano de obra por cambio de bomba de agua para Nissa | Unidad | EVENTO | 1 | 110.000 |
| 46 | 78180101-005 | Cambio de conjunto de embrague y paletas de ventilado | Unidad | EVENTO | 1 | |
| 46,1 | | Conjunto de embrague y paletas de ventilador de motor | Unidad | UNIDAD | 1 | 2.192.000 |
| 46,2 | | Mano de obra por cambio de conjunto de embrague y p | Unidad | EVENTO | 1 | 110.000 |
| 47 | 78180101-015 | Cambio de termostato para Nissan Frontier | Unidad | EVENTO | 1 | |
| 47,1 | | Termostato para Nissan Frontier | Unidad | UNIDAD | 1 | 282.000 |
| 47,2 | | Mano de obra por cambio de termostato para Nissan Fro | Unidad | EVENTO | 1 | 10.000 |
| 48 | 78180101-002 | Desmontar/montar caja de velocidades de Nissan Fronti | Unidad | EVENTO | 1 | 150.000 |
| 49 | 78180101-005 | Cambio de conjunto de embrague (plato de presión, disc | Unidad | EVENTO | 1 | |
| 49,1 | | Conjunto de embrague para Nissan Frontier | Unidad | UNIDAD | 1 | 4.671.000 |
| 49,2 | | Mano de obra por cambio de conjunto de embrague par | Unidad | EVENTO | 1 | 110.000 |
| 50 | 78180101-005 | Reparación de bomba central de embrague (cambio de j | Unidad | EVENTO | 1 | |
| 50,1 | | Juego de reparo bomba central de embrague para Nissa | Unidad | UNIDAD | 1 | 182.000 |
| 50,2 | | Mano de obra por cambio de reparo de bomba central d | Unidad | EVENTO | 1 | 10.000 |
| 51 | 78180101-005 | Cambio de bomba central de embrague para Nissan Fron | Unidad | EVENTO | 1 | |
| 51,1 | | Bomba central de embrague para Nissan Frontier | Unidad | UNIDAD | 1 | 705.000 |
| 51,2 | | Mano de obra por cambio de bomba central de embragu | Unidad | EVENTO | 1 | 30.000 |
| 52 | 78180101-005 | Cambio de bomba auxiliar de embrague para Nissan Fron | Unidad | EVENTO | 1 | |
| 52,1 | | Bomba auxiliar de embrague para Nissan Frontier | Unidad | UNIDAD | 1 | 526.000 |
| 52,2 | | Mano de obra por cambio de bomba auxiliar de embragu | Unidad | EVENTO | 1 | 30.000 |
| 53 | 78180101-002 | Reparación de caja de velocidades (cambio de sincroniza | Unidad | EVENTO | 1 | |
| 53,1 | | Sincronizadores para Nissan Frontier | Unidad | UNIDAD | 1 | 1.808.000 |
| 53,2 | | Mano de obra por cambio de sincronizadores para Nissa | Unidad | EVENTO | 1 | 110.000 |
| 53,3 | | Rulemanes para Nissan Frontier | Unidad | UNIDAD | 1 | 408.000 |
| 53,4 | | Mano de obra por cambio de rulemanes para Nissan Fro | Unidad | EVENTO | 1 | 30.000 |
| 53,5 | | Seguros para Nissan Frontier | Unidad | UNIDAD | 1 | 204.000 |
| 53,6 | | Mano de obra por cambio de seguros para Nissan Fronti | Unidad | EVENTO | 1 | 30.000 |
| 53,7 | | Otros componentes internos para Nissan Frontier | Unidad | UNIDAD | 1 | 1.461.000 |
| 53,8 | | Mano de obra por cambio de otros componentes interno | Unidad | EVENTO | 1 | 150.000 |
| 54 | 78180101-002 | Reparación de transferencia 4x4 (cambio de component | Unidad | EVENTO | 1 | |
| 54,1 | | componentes internos transferencia 4x4 para Nissan Fro | Unidad | UNIDAD | 1 | 3.417.000 |
| 54,2 | | Mano de obra por cambio de componentes internos tran | Unidad | EVENTO | 1 | 150.000 |
| 55 | 78180101-014 | Desmontar/ montar diferencial delantero (p/ reparación | Unidad | EVENTO | 1 | 150.000 |
| 56 | 78180101-014 | Reparación de diferencial delantero (cambio de compon | Unidad | EVENTO | 1 | |
| 56,1 | | Cambio de componentes internos de diferencial delante | Unidad | UNIDAD | 1 | 3.185.000 |
| 56,2 | | Mano de obra por cambio de componentes internos de | Unidad | EVENTO | 1 | 150.000 |
| 57 | 78180101-014 | Desmontar/ montar diferencial trasero (p/ reparación) p | Unidad | EVENTO | 1 | 150.000 |
| 58 | 78180101-014 | Reparación de diferencial trasero (cambio de componen | Unidad | EVENTO | 1 | |
| 58,1 | | Cambio de componentes internos diferencial trasero par | Unidad | UNIDAD | 1 | 4.367.000 |
| 58,2 | | Mano de obra por cambio de componentes internos de | Unidad | EVENTO | 1 | 150.000 |
| 59 | 78180101-003 | Cambio de cruceta cardan (c/uno) para Nissan Frontier | Unidad | EVENTO | 1 | |
| 59,1 | | Cruceta cardan para Nissan Frontier | Unidad | UNIDAD | 1 | 553.000 |
| 59,2 | | Mano de obra por cambio de cruceta cardan para Nissan | Unidad | EVENTO | 1 | 30.000 |
| 60 | 78180101-003 | Cambio centralizador cardan para Nissan Frontier | Unidad | EVENTO | 1 | |
| 60,1 | | Centralizador cardan para Nissan Frontier | Unidad | EVENTO | 1 | 1.285.000 |
| 60,2 | | Mano de obra por cambio de centralizador de cardan pa | Unidad | EVENTO | 1 | 30.000 |
| 61 | 78180101-003 | Mantenimiento de rueda libre 4x4 (c/uno) de Nissan Fro | Unidad | EVENTO | 1 | 110.000 |
| 62 | 78180101-003 | Reparación de bomba de dirección hidráulica para Nissa | Unidad | EVENTO | 1 | 650.000 |
| 63 | 78180101-003 | Cambio de bomba de dirección hidráulica para Nissan Fr | Unidad | EVENTO | 1 | |
| 63,1 | | Bomba de dirección hidráulica para Nissan Frontier | Unidad | UNIDAD | 1 | 3.351.000 |
| 63,2 | | Mano de obra por cambio de bomba de dirección hidráu | Unidad | EVENTO | 1 | 110.000 |
| 64 | 78180101-003 | Reparación de sinfín de dirección de Nissan Frontier | Unidad | EVENTO | 1 | 1.833.000 |
| 65 | 78180101-003 | Cambio de brazo Z de dirección para Nissan Frontier | Unidad | EVENTO | 1 | |
| 65,1 | | Brazo Z de dirección para Nissan Frontier | Unidad | UNIDAD | 1 | 722.000 |
| 65,2 | | Mano de obra por cambio de brazo Z de dirección para N | Unidad | EVENTO | 1 | 30.000 |
| 66 | 78180101-003 | Cambio de brazo pitman para Nissan Frontier | Unidad | EVENTO | 1 | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 66,1 | | Brazo pitman para Nissan Frontier | Unidad | UNIDAD | 1 | 630.000 |
| 66,2 | | Mano de obra por cambio de brazo pitman para Nissan F | Unidad | EVENTO | 1 | 30.000 |
| 67 | 78180101-003 | Cambio de manguera hidráulica de dirección para Nissan | Unidad | UNIDAD | 1 | |
| 67,1 | | Manguera hidráulica de dirección para Nissan Frontier\| | Unidad | UNIDAD | 1 | 284.000 |
| 67,2 | | Mano de obra por cambio de manguera hidráulica de dir | Unidad | UNIDAD | 1 | 10.000 |
| 68 | 78180101-003 | Cambio de muñequines de dirección (c/uno) para Nissan | Unidad | EVENTO | 1 | |
| 68,1 | | Muñequines de dirección para Nissan Frontier | Unidad | UNIDAD | 1 | 501.000 |
| 68,2 | | Mano de obra por cambio de muñequines de dirección p | Unidad | EVENTO | 1 | 30.000 |
| 69 | 78180101-003 | Cambio de barra de dirección para Nissan Frontier | Unidad | EVENTO | 1 | |
| 69,1 | | Barra de dirección para Nissan Frontier | Unidad | UNIDAD | 1 | 1.146.000 |
| 69,2 | | Mano de obra por cambio de barra de dirección para Nis | Unidad | EVENTO | 1 | 30.000 |
| 70 | 78180101-001 | Alineación y balanceo de ruedas de Nissan Frontier | Unidad | EVENTO | 1 | 147.000 |
| 71 | 78180101-003 | Cambio de cubiertas (c/uno) para Nissan Frontier | Unidad | EVENTO | 1 | |
| 71,1 | | Cubiertas para Nissan Frontier | Unidad | UNIDAD | 1 | 1.064.000 |
| 71,2 | | Mano de obra por cambio de cubiertas para Nissan Fron | Unidad | EVENTO | 1 | 10.000 |
| 72 | 78180101-003 | Cambio de llantas (c/uno) para Nissan Frontier | Unidad | EVENTO | 1 | |
| 72,1 | | Llantas para Nissan Frontier | Unidad | UNIDAD | 1 | 1.322.000 |
| 72,2 | | Mano de obra por cambio de llantas para Nissan Frontie | Unidad | EVENTO | 1 | 10.000 |
| 73 | 78180101-004 | Cambio de rotulas de suspensión (c/uno) para Nissan Fro | Unidad | EVENTO | 1 | |
| 73,1 | | Rotulas de suspensión para Nissan Frontier | Unidad | UNIDAD | 1 | 567.000 |
| 73,2 | | Mano de obra por cambio de rotulas de suspensión para | Unidad | EVENTO | 1 | 30.000 |
| 74 | 78180101-004 | Cambio de bujes de parrilla (c/uno) para Nissan Frontier | Unidad | EVENTO | 1 | |
| 74,1 | | Bujes de parrilla para Nissan Frontier | Unidad | UNIDAD | 1 | 483.000 |
| 74,2 | | Mano de obra por cambio de bujes de parrillas para Niss | Unidad | EVENTO | 1 | 30.000 |
| 75 | 78180101-004 | Cambio de parrilla de suspensión (c/uno) para Nissan Fro | Unidad | EVENTO | 1 | |
| 75,1 | | Parrilla de suspensión para Nissan Frontier | Unidad | UNIDAD | 1 | 1.268.000 |
| 75,2 | | Mano de obra por cambio de parrilla de suspensión | Unidad | EVENTO | 1 | 30.000 |
| 76 | 78180101-004 | Cambio de bujes de sistema de suspensión delantera (c/ | Unidad | EVENTO | 1 | |
| 76,1 | | Bujes de sistema de suspensión delantera para Nissan Fr | Unidad | UNIDAD | 1 | 247.000 |
| 76,2 | | Mano de obra por cambio de bujes de sistema de suspen | Unidad | UNIDAD | 1 | 30.000 |
| 77 | 78180101-004 | Cambio de amortiguadores delanteros para Nissan Front | Unidad | EVENTO | 1 | |
| 77,1 | | Amortiguadores delanteros para Nissan Frontier | Unidad | UNIDAD | 1 | 1.210.000 |
| 77,2 | | Mano de obra por cambio de amortiguadores delanteros | Unidad | EVENTO | 1 | 30.000 |
| 78 | 78180101-004 | Cambio de amortiguadores traseros para Nissan Frontier | Unidad | EVENTO | 1 | |
| 78,1 | | Amortiguadores traseros para Nissan Frontier | Unidad | EVENTO | 1 | 857.000 |
| 78,2 | | Mano de obra por cambio de amortiguadores traseros p | Unidad | EVENTO | 1 | 30.000 |
| 79 | 78180101-004 | Cambio de bujes de sistema de suspensión trasera para | Unidad | EVENTO | 1 | |
| 79,1 | | Bujes de sistema de suspensión trasera para Nissan Fron | Unidad | UNIDAD | 1 | 211.000 |
| 79,2 | | Mano de obra por cambio de bujes de sistema de suspen | Unidad | EVENTO | 1 | 30.000 |
| 80 | 78180101-004 | Reparación de elásticos traseros de Nissan Frontier | Unidad | EVENTO | 1 | 854.000 |
| 81 | 78180101-004 | Cambio de hojas de elásticos (c/uno) para Nissan Frontie | Unidad | EVENTO | 1 | |
| 81,1 | | Hojas de elásticos (c/uno) para Nissan Frontier | Unidad | UNIDAD | 1 | 374.000 |
| 81,2 | | Mano de obra por cambio de hojas de elásticos traseros | Unidad | EVENTO | 1 | 30.000 |
| 82 | 78180101-009 | Reparación de alternador (cambio de rulemanes, juego d | Unidad | EVENTO | 1 | |
| 82,1 | | Rulemanes de alternador para Nissan Frontier | Unidad | UNIDAD | 1 | 213.000 |
| 82,2 | | Mano de obra por cambio de rulemanes de alternador p | Unidad | EVENTO | 1 | 30.000 |
| 82,3 | | Juego de carbones de alternador para Nissan Frontier | Unidad | UNIDAD | 1 | 130.000 |
| 82,4 | | Mano de obra por cambio de juego de carbones para Nis | Unidad | EVENTO | 1 | 30.000 |
| 82,5 | | Regulador de voltaje de alternador para Nissan Frontier | Unidad | UNIDAD | 1 | 407.000 |
| 82,6 | | Mano de obra por cambio de regulador de voltaje de alt | Unidad | EVENTO | 1 | 30.000 |
| 82,7 | | Rectificador para Nissan Frontier | Unidad | UNIDAD | 1 | 334.000 |
| 82,8 | | Mano de obra por cambio de rectificador para Nissan Fro | Unidad | EVENTO | 1 | 30.000 |
| 83 | 78180101-009 | Cambio de conjunto de alternador para Nissan Frontier | Unidad | EVENTO | 1 | |
| 83,1 | | Conjunto de alternador para Nissan Frontier | Unidad | UNIDAD | 1 | 3.249.000 |
| 83,2 | | Mano de obra por cambio de conjunto de alternador | Unidad | EVENTO | 1 | 110.000 |
| 84 | 78180101-009 | Cambio de polea de alternador (c/embrague) para Nissa | Unidad | EVENTO | 1 | |
| 84,1 | | Polea de alternador c/ embrague para Nissan Frontier | Unidad | UNIDAD | 1 | 483.000 |
| 84,2 | | Mano de obra por cambio de polea de alternador c/ emb | Unidad | EVENTO | 1 | 30.000 |
| 85 | 78180101-009 | Reparación de motor de arranque (cambio de rulemanes | Unidad | EVENTO | 1 | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 85,1 | | Rulemanes de motor de arranque para Nissan Frontier | Unidad | UNIDAD | 1 | 231.000 |
| 85,2 | | Mano de obra por cambio de rulemanes de motor de arr | Unidad | EVENTO | 1 | 30.000 |
| 85,3 | | Carbones de motor de arranque para Nissan Frontier | Unidad | UNIDAD | 1 | 126.000 |
| 85,4 | | Mano de obra por cambio de carbones de motor de arra | Unidad | EVENTO | 1 | 30.000 |
| 85,5 | | Automático de motor de arranque para Nissan Frontier | Unidad | UNIDAD | 1 | 1.991.000 |
| 85,6 | | Mano de obra por cambio de automático de motor de ar | Unidad | EVENTO | 1 | 110.000 |
| 85,7 | | Bendix para Nissan Frontier | Unidad | UNIDAD | 1 | 396.000 |
| 85,8 | | Mano de obra por cambio de bendix para Nissan Frontie | Unidad | EVENTO | 1 | 30.000 |
| 86 | 78180101-009 | Cambio de conjunto de motor de arranque para Nissan F | Unidad | EVENTO | 1 | |
| 86,1 | | Conjunto de motor de arranque para Nissan Frontier | Unidad | UNIDAD | 1 | 5.802.000 |
| 86,2 | | Mano de obra por cambio de conjunto de motor de arra | Unidad | EVENTO | 1 | 110.000 |
| 87 | 78180101-009 | Reparación parcial de cableado eléctrico de Nissan Front | Unidad | EVENTO | 1 | 110.000 |
| 88 | 78180101-009 | Cambio de faros delanteros (c/uno) para Nissan Frontier | Unidad | EVENTO | 1 | |
| 88,1 | | Faros delanteros para Nissan Frontier | Unidad | UNIDAD | 1 | 1.371.000 |
| 88,2 | | Mano de obra por cambio de faros delanteros para Nissa | Unidad | EVENTO | 1 | 10.000 |
| 89 | 78180101-009 | Cambio de faros traseros (c/uno) para Nissan Frontier | Unidad | EVENTO | 1 | |
| 89,1 | | Faros traseros para Nissan Frontier | Unidad | UNIDAD | 1 | 870.000 |
| 89,2 | | Mano de obra por cambio de faros traseros para Nissan | Unidad | EVENTO | 1 | 10.000 |
| 90 | 78180101-009 | Control general de luces (cambio de focos) de Nissan Fro | Unidad | EVENTO | 1 | 30.000 |
| 91 | 78180101-009 | Cambio de relay, fusibles y sensores eléctricos varios (c/ | Unidad | EVENTO | 1 | |
| 91,1 | | Relay para Nissan Frontier | Unidad | UNIDAD | 1 | 172.000 |
| 91,2 | | Mano de obra por cambio de relay para Nissan Frontier | Unidad | EVENTO | 1 | 10.000 |
| 91,3 | | Fusibles para Nissan Frontier | Unidad | UNIDAD | 1 | 56.000 |
| 91,4 | | Mano de obra por cambio de fusibles para Nissan Frontie | Unidad | UNIDAD | 1 | 10.000 |
| 91,5 | | Sensores eléctricos para Nissan Frontier | Unidad | EVENTO | 1 | 595.000 |
| 91,6 | | Mano de obra por cambio de sensores eléctricos para Ni | Unidad | EVENTO | 1 | 30.000 |
| 92 | 78180101-014 | Cambio de bujías incandescentes (c/uno) para Nissan Fro | Unidad | EVENTO | 1 | |
| 92,1 | | Bujías incandescentes para Nissan Frontier | Unidad | UNIDAD | 1 | 344.000 |
| 92,2 | | Mano de obra por cambio de bujías incandescentes para | Unidad | EVENTO | 1 | 30.000 |
| 93 | 78180101-009 | Escaneado y borrado de códigos de fallas en sistema eléc | Unidad | EVENTO | 1 | 261.000 |
| 94 | 78180101-006 | Reparación de bomba central de freno de Nissan Frontie | Unidad | EVENTO | 1 | 110.000 |
| 95 | 78180101-006 | Cambio de bomba central de freno para Nissan Frontier | Unidad | EVENTO | 1 | |
| 95,1 | | Bomba central de freno para Nissan Frontier | Unidad | EVENTO | 1 | 1.629.000 |
| 95,2 | | Mano de obra por cambio de bomba central de freno pa | Unidad | EVENTO | 1 | 30.000 |
| 96 | 78180101-006 | Cambios de pastillas de freno delantero para Nissan Fron | Unidad | EVENTO | 1 | |
| 96,1 | | Pastillas de freno delantero para Nissan Frontier | Unidad | UNIDAD | 1 | 1.256.000 |
| 96,2 | | Mano de obra por cambio de pastillas de frenos delanter | Unidad | EVENTO | 1 | 30.000 |
| 97 | 78180101-006 | Rectificación de discos de freno de Nissan Frontier | Unidad | EVENTO | 1 | 110.000 |
| 98 | 78180101-006 | Cambios de disco de frenos (c/uno) para Nissan Frontier | Unidad | EVENTO | 1 | |
| 98,1 | | Discos de frenos delanteros para Nissan Frontier | Unidad | UNIDAD | 1 | 1.833.000 |
| 98,2 | | Mano de obra por cambio de discos de frenos delantero | Unidad | EVENTO | 1 | 30.000 |
| 99 | 78180101-006 | Reparación de mordaza de freno delantero de Nissan Fro | Unidad | EVENTO | 1 | 110.000 |
| 100 | 78180101-006 | Cambio de mordaza de freno para Nissan Frontier | Unidad | EVENTO | 1 | |
| 100,1 | | Mordaza de freno para Nissan Frontier | Unidad | UNIDAD | 1 | 2.162.000 |
| 100,2 | | Mano de obra por cambio de mordaza de freno para Nis | Unidad | EVENTO | 1 | 30.000 |
| 101 | 78180101-006 | Cambio de zapata de freno trasero para Nissan Frontier | Unidad | EVENTO | 1 | |
| 101,1 | | Zapata de freno trasero para Nissan Frontier | Unidad | EVENTO | 1 | 676.000 |
| 101,2 | | Mano de obra por cambio de zapata de freno trasero pa | Unidad | EVENTO | 1 | 30.000 |
| 102 | 78180101-006 | Rectificación de tambores de freno trasero para Nissan F | Unidad | EVENTO | 1 | 110.000 |
| 103 | 78180101-006 | Reparación de cilindro de freno trasero de Nissan Frontie | Unidad | EVENTO | 1 | 110.000 |
| 104 | 78180101-006 | Purgado de circuito hidráulico de freno/cambio de fluido | Unidad | EVENTO | 1 | 30.000 |
| 105 | 78180101-016 | Carga de gas de sistema de A/C para Nissan Frontier | Unidad | EVENTO | 1 | |
| 105,1 | | Gas de sistema de A/C para Nissan Frontier | Unidad | UNIDAD | 1 | 526.000 |
| 105,2 | | Mano de obra por carga de gas de sistema de A/C para N | Unidad | EVENTO | 1 | 30.000 |
| 106 | 78180101-016 | Cambio de reservorio (filtro) de A/C para Nissan Frontier | Unidad | EVENTO | 1 | |
| 106,1 | | Reservorio (filtro) de A/C para Nissan Frontier | Unidad | UNIDAD | 1 | 359.000 |
| 106,2 | | Mano de obra por cambio de reservorio (filtro) de A/C pa | Unidad | EVENTO | 1 | 30.000 |
| 107 | 78180101-016 | Cambio de válvulas expansora de A/C para Nissan Fronti | Unidad | EVENTO | 1 | |
| 107,1 | | Válvulas expansoras de A/C para Nissan Frontier | Unidad | UNIDAD | 1 | 408.000 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 107,2 | | Mano de obra por cambio de válvulas expansoras de A/C | Unidad | EVENTO | 1 | 30.000 |
| 108 | 78180101-016 | Cambio de ruleman de compresor de A/C para Nissan Fr | Unidad | EVENTO | 1 | |
| 108,1 | | Ruleman de compresor de A/C para Nissan Frontier | Unidad | UNIDAD | 1 | 335.000 |
| 108,2 | | Mano de obra por cambio de ruleman de compresor de | Unidad | EVENTO | 1 | 30.000 |
| 109 | 78180101-016 | Cambio de compresor de A/C para Nissan Frontier | Unidad | EVENTO | 1 | |
| 109,1 | | Compresor de A/C para Nissan Frontier | Unidad | EVENTO | 1 | 4.336.000 |
| 109,2 | | Mano de obra por cambio de compresor de A/C para Nis | Unidad | EVENTO | 1 | 110.000 |
| 110 | 78180101-9994 | Cambio de filtro de aire para Mitsubishi L200 | Unidad | EVENTO | 1 | |
| 110,1 | | Filtro de aire para Mitsubishi L200 | Unidad | UNIDAD | 1 | 369.000 |
| 110,2 | | Mano de obra por cambio de filtro de aire para Mitsubis | Unidad | EVENTO | 1 | 10.000 |
| 111 | 78180101-9994 | Cambio de filtro de combustible para Mitsubishi L200 | Unidad | EVENTO | 1 | |
| 111,1 | | Filtro de combustible para Mitsubishi L200 | Unidad | UNIDAD | 1 | 339.000 |
| 111,2 | | Mano de obra por cambio de filtro de combustible de M | Unidad | EVENTO | 1 | 10.000 |
| 112 | 78180101-9994 | Cambio de filtro de aceite motor para Mitsubishi L200 | Unidad | EVENTO | 1 | |
| 112,1 | | Filtro de aceite de motor para Mitsubishi L200 | Unidad | UNIDAD | 1 | 151.000 |
| 112,2 | | Mano de obra por cambio de filtro de aceite de motor p | Unidad | EVENTO | 1 | 10.000 |
| 113 | 78180101-014 | Cambio de aceite motor para Mitsubishi L200 | Unidad | EVENTO | 1 | |
| 113,1 | | Aceite de motor para Mitsubishi L200 | Litros | BOTELLA | 1 | 51.000 |
| 113,2 | | Mano de obra por cambio de aceite de motor para Mitsu | Unidad | EVENTO | 1 | 10.000 |
| 114 | 78180101-002 | Cambio de aceite de caja de velocidades para Mitsubishi | Unidad | EVENTO | 1 | |
| 114,1 | | Aceite de caja de velocidades para Mitsubishi L200 | Litros | BOTELLA | 1 | 61.000 |
| 114,2 | | Mano de obra por cambio de aceite de caja de velocidad | Unidad | EVENTO | 1 | 10.000 |
| 115 | 78180101-015 | Control general de todos los líquidos de Mitsubishi L200 | Unidad | EVENTO | 1 | 30.000 |
| 116 | 78180101-006 | Control y limpieza de frenos delanteros y traseros de Mit | Unidad | EVENTO | 1 | 30.000 |
| 117 | 78180101-006 | Regulación de freno de estacionamiento de Mitsubishi L | Unidad | EVENTO | 1 | 40.000 |
| 118 | 78180101-003 | Control general de sistema de dirección de Mitsubishi L2 | Unidad | EVENTO | 1 | 30.000 |
| 119 | 78180101-004 | Control general de sistema de suspensión de Mitsubishi | Unidad | EVENTO | 1 | 30.000 |
| 120 | 78180101-014 | Control general de correas y tensores frente motor de M | Unidad | EVENTO | 1 | 30.000 |
| 121 | 78180101-009 | Control de carga de alternador de Mitsubishi L200 | Unidad | EVENTO | 1 | 30.000 |
| 122 | 78180101-009 | Cambio de alternador para Mitsubishi L200 | Unidad | EVENTO | 1 | |
| 122,1 | | Alternador para Mitsubishi L200 | Unidad | UNIDAD | 1 | 3.049.000 |
| 122,2 | | Mano de obra por cambio de alternador para Mitsubishi | Unidad | EVENTO | 1 | 110.000 |
| 123 | 78180101-9998 | Control de batería (nivel de electrolito y terminales de b | Unidad | EVENTO | 1 | 30.000 |
| 124 | 78180101-9998 | Cambio de batería para Mitsubishi L200 | Unidad | EVENTO | 1 | |
| 124,1 | | Batería para Mitsubishi L200 | Unidad | UNIDAD | 1 | 654.000 |
| 124,2 | | Mano de obra por cambio de batería para Mitsubishi L20 | Unidad | EVENTO | 1 | 10.000 |
| 125 | 78180101-009 | Cambio de correa de alternador para Mitsubishi L200 | Unidad | EVENTO | 1 | |
| 125,1 | | Correa de alternador para Mitsubishi L200 | Unidad | UNIDAD | 1 | 203.000 |
| 125,2 | | Mano de obra por cambio de correa de alternador para | Unidad | EVENTO | 1 | 10.000 |
| 126 | 78180101-016 | Cambio de correa de compresor A/C para Mitsubishi L20 | Unidad | EVENTO | 1 | |
| 126,1 | | Correa de compresor de A/C para Mitsubishi L200 | Unidad | UNIDAD | 1 | 171.000 |
| 126,2 | | Mano de obra por cambio de correa de compresor de A/ | Unidad | EVENTO | 1 | 10.000 |
| 127 | 78180101-003 | Cambio de correa de dirección hidráulica para Mitsubish | Unidad | EVENTO | 1 | |
| 127,1 | | Correa de dirección hidráulica para Mitsubishi L200 | Unidad | UNIDAD | 1 | 139.000 |
| 127,2 | | Mano de obra por cambio de correa de dirección hidrául | Unidad | EVENTO | 1 | 10.000 |
| 128 | 78180101-019 | Cambio de tensor de correa (c/uno) para Mitsubishi L200 | Unidad | EVENTO | 1 | |
| 128,1 | | Tensor de correa para Mitsubishi L200 | Unidad | UNIDAD | 1 | 264.000 |
| 128,2 | | Mano de obra por cambio de tensor de correa para Mits | Unidad | EVENTO | 1 | 30.000 |
| 129 | 78180101-019 | Cambio de correa de sincronización para Mitsubishi L200 | Unidad | EVENTO | 1 | |
| 129,1 | | Correa de sincronización para Mitsubishi L200 | Unidad | UNIDAD | 1 | 659.000 |
| 129,2 | | Mano de obra por cambio de correa de sincronización pa | Unidad | EVENTO | 1 | 10.000 |
| 130 | 78180101-019 | Cambio de tensores de correa de sincronización para Mit | Unidad | EVENTO | 1 | |
| 130,1 | | Tensores de correa de sincronización para Mitsubishi L20 | Unidad | UNIDAD | 1 | 601.000 |
| 130,2 | | Mano de obra por cambio de tensores de correa de sincr | Unidad | EVENTO | 1 | 30.000 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 131 | 78180101-014 | Desmontar/desarmar motor de Mitsubishi L200 | Unidad | EVENTO | 1 | 150.000 |
| 132 | 78180101-014 | Reparación en conjunto tapa motor de Mitsubishi L200 | Unidad | EVENTO | 1 | 650.000 |
| 133 | 78180101-014 | Cambio de tapa motor para Mitsubishi L200 | Unidad | EVENTO | 1 | |
| 133,1 | | Tapa motor para Mitsubishi L200 | Unidad | UNIDAD | 1 | 3.945.000 |
| 133,2 | | Mano de obra por cambio de tapa motor para Mitsubish | Unidad | EVENTO | 1 | 110.000 |
| 134 | 78180101-025 | Prueba hidráulica de tapa motor de Mitsubishi L200 | Unidad | EVENTO | 1 | 40.000 |
| 135 | 78180101-014 | Cepillado de tapa motor de Mitsubishi L200 | Unidad | EVENTO | 1 | 350.000 |
| 136 | 78180101-014 | Cambio de junta tapa motor para Mitsubishi L200 | Unidad | EVENTO | 1 | |
| 136,1 | | Junta tapa motor | Unidad | UNIDAD | 1 | 715.000 |
| 136,2 | | Mano de obra | Unidad | EVENTO | 1 | 214.000 |
| 137 | 78180101-014 | Cambio de juego de juntas y retenes de motor de Mitsub | Unidad | EVENTO | 1 | |
| 4,1 | | Juego de juntas para Mitsubishi L200 | Unidad | UNIDAD | 1 | 758.000 |
| 4,2 | | Mano de obra por cambio de juego de juntas tapa motor | Unidad | EVENTO | 1 | 110.000 |
| 4,3 | | Retenes de motor para Mitsubishi L200 | Unidad | UNIDAD | 1 | 213.000 |
| 4,4 | | Mano de obra por cambio de retenes de motor para Mit | Unidad | EVENTO | 1 | 44.000 |
| 138 | 78180101-014 | Cambio de juego de válvulas de escape para Mitsubishi L | Unidad | EVENTO | 1 | |
| 5,1 | | Juego de válvulas de escape para Mitsubishi L200 | Unidad | UNIDAD | 1 | 497.000 |
| 5,2 | | Mano de obra por cambio de juego de válvulas de escap | Unidad | EVENTO | 1 | 110.000 |
| 139 | 78180101-014 | Cambio de juego de válvulas de admisión para Mitsubish | Unidad | EVENTO | 1 | |
| 139,1 | | Juego de válvulas de admisión para Mitsubishi L200 | Unidad | UNIDAD | 1 | 497.000 |
| 139,2 | | Mano de obra por cambio de juego de válvulas de admis | Unidad | EVENTO | 1 | 110.000 |
| 140 | 78180101-014 | Cambio de guías de válvulas para Mitsubishi L200 | Unidad | EVENTO | 1 | |
| 140,1 | | Guías de válvulas para Mitsubishi L200 | Unidad | UNIDAD | 1 | 359.000 |
| 140,2 | | Mano de obra por cambio de guías de válvulas para Mits | Unidad | EVENTO | 1 | 96.000 |
| 141 | 78180101-014 | Esmerilado de válvulas de Mitsubishi L200 | Unidad | EVENTO | 1 | 267.000 |
| 142 | 78180101-014 | Cambio de pistones para Mitsubishi L200 | Unidad | EVENTO | 1 | |
| 142,1 | | Pistones para Mitsubishi L200 | Unidad | UNIDAD | 1 | 1.681.000 |
| 142,2 | | Mano de obra por cambio de pistones para Mitsubishi L2 | Unidad | EVENTO | 1 | 110.000 |
| 143 | 78180101-003 | Cambio de juego de aros para Mitsubishi L200 | Unidad | EVENTO | 1 | |
| 143,1 | | Juego de aros para Mitsubishi L200 | Unidad | UNIDAD | 1 | 882.000 |
| 143,2 | | Mano de obra por cambio de juegos de aros para Mitsub | Unidad | EVENTO | 1 | 110.000 |
| 144 | 78180101-014 | Cambio de juego casquillos de biela para Mitsubishi L200 | Unidad | EVENTO | 1 | |
| 144,1 | | Juego de casquillos de biela para Mitsubishi L200 | Unidad | UNIDAD | 1 | 546.000 |
| 144,2 | | Mano de obra por cambio de juego de casquillos de biela | Unidad | EVENTO | 1 | 110.000 |
| 145 | 78180101-014 | Cambio de juego casquillos de bancada para Mitsubishi L | Unidad | EVENTO | 1 | |
| 145,1 | | Juego de casquillos de bancada para Mitsubishi L200 | Unidad | UNIDAD | 1 | 526.000 |
| 145,2 | | Mano de obra por cambio de casquillos de bancada para | Unidad | EVENTO | 1 | 110.000 |
| 146 | 78180101-014 | Cambio de bomba de aceite motor para Mitsubishi L200 | Unidad | EVENTO | 1 | |
| 146,1 | | Bomba de aceite motor para Mitsubishi L200 | Unidad | UNIDAD | 1 | 2.073.000 |
| 146,2 | | Mano de obra por cambio de bomba de aceite de motor | Unidad | EVENTO | 1 | 110.000 |
| 147 | 78180101-014 | Trabajos de tornería/rectificación de Mitsubishi L200 | Unidad | EVENTO | 1 | 1.499.000 |
| 148 | 78180101-9996 | Limpieza y/o reparación de radiador de agua de Mitsubis | Unidad | EVENTO | 1 | 390.000 |
| 149 | 78180101-9996 | Cambio de mangueras superior de radiador de agua para | Unidad | EVENTO | 1 | |
| 149,1 | | Manguera superior de radiador de agua para Mitsubishi | Unidad | UNIDAD | 1 | 224.000 |
| 149,2 | | Mano de obra por cambio de manguera superior de radi | Unidad | EVENTO | 1 | 10.000 |
| 150 | 78180101-9996 | Cambio de manguera inferior de radiador de agua para | Unidad | EVENTO | 1 | |
| 150,1 | | Manguera inferior de radiador de agua para Mitsubishi L | Unidad | UNIDAD | 1 | 236.000 |
| 150,2 | | Mano de obra por cambio de manguera inferior de radia | Unidad | EVENTO | 1 | 10.000 |
| 151 | 78180101-015 | Cambio de termostato de agua motor para Mitsubishi L2 | Unidad | EVENTO | 1 | |
| 18,1 | | Termostato de agua motor para Mitsubishi L200 | Unidad | UNIDAD | 1 | 173.000 |
| 18,2 | | Mano de obra por cambio de termostato de agua para M | Unidad | EVENTO | 1 | 10.000 |
| 152 | 78180101-015 | Cambio de sensor de temperatura (marcador panel) para | Unidad | EVENTO | 1 | |
| 19,1 | | Sensor de temperatura para Mitsubishi L200 | Unidad | UNIDAD | 1 | 257.000 |
| 19,2 | | Mano de obra por cambio de sensor de temperatura par | Unidad | EVENTO | 1 | 59.000 |
| 153 | 78180101-9996 | Cambio de electro ventilador de radiador para Mitsubish | Unidad | EVENTO | 1 | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20,1 | | Electro ventilador de radiador para Mitsubishi L200 | Unidad | UNIDAD | 1 | 551.000 |
| 20,2 | | Mano de obra por cambio de electro ventilador de radia | Unidad | EVENTO | 1 | 150.000 |
| 154 | 78180101-015 | Cambio de bomba de agua motor para Mitsubishi L200 | Unidad | EVENTO | 1 | |
| 154,1 | | Bomba de agua motor para Mitsubishi L200 | Unidad | UNIDAD | 1 | 939.000 |
| 154,2 | | Mano de obra por cambio de bomba de agua motor para | Unidad | EVENTO | 1 | 110.000 |
| 155 | 78180101-015 | Cambio de refrigerante de sistema de refrigeración para | Unidad | EVENTO | 1 | |
| 155,1 | | Refrigerante para Mitsubishi L200 | Unidad | UNIDAD | 1 | 90.000 |
| 155,2 | | Mano de obra por cambio de refrigerante para Mitsubish | Unidad | EVENTO | 1 | 17.000 |
| 156 | 78180101-002 | Desmontar /desarmar Caja de Mitsubishi L200 | Unidad | EVENTO | 1 | 150.000 |
| 157 | 78180101-005 | Cambio de conjunto de embrague (plato de presión, disc | Unidad | EVENTO | 1 | |
| 157,1 | | Mano de obra por cambio de disco de embrague para M | Unidad | UNIDAD | 1 | 110.000 |
| 157,1 | | Plato de presión para Mitsubishi L200 | Unidad | UNIDAD | 1 | 498.000 |
| 157,2 | | Mano de obra por cambio de plato de presión para Mits | Unidad | EVENTO | 1 | 130.000 |
| 157,4 | | Disco de embrague para Mitsubishi L200 | Unidad | UNIDAD | 1 | 608.000 |
| 157,5 | | Cojinete de empuje para Mitsubishi L200 | Unidad | UNIDAD | 1 | 402.000 |
| 157,6 | | Mano de obra por cambio de cojinete de empuje para M | Unidad | EVENTO | 1 | 110.000 |
| 158 | 78180101-005 | Reparación de bomba central de embrague | Unidad | EVENTO | 1 | 110.000 |
| 159 | 78180101-005 | Cambio de bomba central de embrague para Mitsubishi | Unidad | EVENTO | 1 | |
| 159,1 | | Bomba central de embrague para Mitsubishi L200 | Unidad | UNIDAD | 1 | 441.000 |
| 159,2 | | Mano de obra por cambio de bomba central de embragu | Unidad | EVENTO | 1 | 115.000 |
| 160 | 78180101-005 | Reparación de bombín auxiliar de embrague para Mitsub | Unidad | EVENTO | 1 | 110.000 |
| 161 | 78180101-002 | Reparación de caja (cambio de componentes) (c/uno) pa | Unidad | EVENTO | 1 | |
| 161,1 | | Cambio de componentes de caja para Mitsubishi L200 | Unidad | UNIDAD | 1 | 3.948.000 |
| 161,2 | | Mano de obra por cambio de componentes de caja para | Unidad | EVENTO | 1 | 150.000 |
| 162 | 78180101-002 | Cambio de soporte de caja para Mitsubishi L200 | Unidad | EVENTO | 1 | |
| 162,1 | | Soporte de caja para Mitsubishi L200 | Unidad | UNIDAD | 1 | 445.000 |
| 162,2 | | Mano de obra por cambio de soporte de caja para Mitsu | Unidad | EVENTO | 1 | 111.000 |
| 163 | 78180101-003 | Reparación de cremallera de dirección de Mitsubishi L20 | Unidad | EVENTO | 1 | 650.000 |
| 164 | 78180101-003 | Cambio de guardapolvos de cremallera para Mitsubishi L | Unidad | EVENTO | 1 | |
| 164,1 | | Guardapolvos de cremallera para Mitsubishi L200 | Unidad | UNIDAD | 1 | 253.000 |
| 164,2 | | Mano de obra por cambio de guardapolvos de cremaller | Unidad | EVENTO | 1 | 30.000 |
| 165 | 78180101-003 | Cambio de bomba de dirección para Mitsubishi L200 | Unidad | EVENTO | 1 | |
| 165,1 | | Bomba de dirección para Mitsubishi L200 | Unidad | UNIDAD | 1 | 2.287.000 |
| 165,2 | | Mano de obra por cambio de bomba de dirección para M | Unidad | EVENTO | 1 | 110.000 |
| 166 | 78180101-003 | Cambio de precap de dirección para Mitsubishi L200 | Unidad | EVENTO | 1 | |
| 166,1 | | Precap de dirección para Mitsubishi L200 | Unidad | UNIDAD | 1 | 672.000 |
| 166,2 | | Mano de obra por cambio de precap de dirección para M | Unidad | EVENTO | 1 | 30.000 |
| 167 | 78180101-003 | Cambio de muñequines de dirección para Mitsubishi L20 | Unidad | EVENTO | 1 | |
| 167,1 | | Muñequines de dirección para Mitsubishi L200 | Unidad | UNIDAD | 1 | 616.000 |
| 167,2 | | Mano de obra por cambio de muñequines de dirección p | Unidad | EVENTO | 1 | 30.000 |
| 168 | 78180101-025 | Cambio de caños hidráulicos para Mitsubishi L200 | Unidad | EVENTO | 1 | |
| 168,1 | | Caños hidráulicos para Mitsubishi L200 | Unidad | UNIDAD | 1 | 228.000 |
| 168,2 | | Mano de obra por cambio de caños hidráulicos para Mits | Unidad | EVENTO | 1 | 30.000 |
| 169 | 78180101-001 | Alineación/balanceo de ruedas de Mitsubishi L200 | Unidad | EVENTO | 1 | 147.000 |
| 170 | 78180101-003 | Cambio de cubiertas (c/uno) para Mitsubishi L200 | Unidad | EVENTO | 1 | |
| 170,1 | | Cubiertas para Mitsubishi L200 | Unidad | UNIDAD | 1 | 833.000 |
| 170,2 | | Mano de obra por cambio de cubiertas para Mitsubishi L | Unidad | EVENTO | 1 | 10.000 |
| 171 | 78180101-003 | Cambio de llantas (c/uno) para Mitsubishi L200 | Unidad | EVENTO | 1 | |
| 171,1 | | Llantas para Mitsubishi L200 | Unidad | UNIDAD | 1 | 909.000 |
| 171,2 | | Mano de obra por cambio de llantas para Mitsubishi L20 | Unidad Int | EVENTO | 1 | 10.000 |
| 172 | 78180101-004 | Cambio de amortiguadores delanteros para Mitsubishi L | Unidad | EVENTO | 1 | |
| 172,1 | | Amortiguadores delanteros para Mitsubishi L200 | Unidad | EVENTO | 1 | 494.000 |
| 172,2 | | Mano de obra por cambio de amortiguadores delanteros | Unidad | EVENTO | 1 | 30.000 |
| 173 | 78180101-004 | Cambio de bujes de parrilla (superior/inferior) delantera | Unidad | EVENTO | 1 | |
| 173,1 | | Bujes de parrillas superior e inferior delantero para Mits | Unidad | UNIDAD | 1 | 487.000 |
| 173,2 | | Mano de obra por cambios de bujes de parrillas superior | Unidad | EVENTO | 1 | 30.000 |
| 174 | 78180101-004 | Cambio de bujes sistema de suspensión (c/uno) para Mit | Unidad | EVENTO | 1 | |
| 174,1 | | Bujes de sistema de suspensión para Mitsubishi L200 | Unidad | UNIDAD | 1 | 326.000 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 174,2 | | Mano de obra por cambio de bujes de sistema de suspen | Unidad | EVENTO | 1 | 30.000 |
| 175 | 78180101-004 | Cambio de rotulas de suspensión para Mitsubishi L200 | Unidad | EVENTO | 1 | |
| 175,1 | | Rotulas de suspensión para Mitsubishi L200 | Unidad | UNIDAD | 1 | 641.000 |
| 175,2 | | Mano de obra por cambio de rotulas de suspensión para | Unidad | EVENTO | 1 | 30.000 |
| 176 | 78180101-004 | Cambio de amortiguadores traseros para Mitsubishi L20 | Unidad | EVENTO | 1 | |
| 176,1 | | Amortiguadores traseros para Mitsubishi L200 | Unidad | UNIDAD | 1 | 489.000 |
| 176,2 | | Mano de obra por cambio de amortiguadores traseros p | Unidad | EVENTO | 1 | 30.000 |
| 177 | 78180101-004 | Cambio de bujes de sistema de suspensión trasero (c/un | Unidad | EVENTO | 1 | |
| 177,1 | | Bujes de sistema de suspensión trasero para Mitsubishi L | Unidad | UNIDAD | 1 | 258.000 |
| 177,2 | | Mano de obra por cambio de bujes de sistema de suspen | Unidad | EVENTO | 1 | 30.000 |
| 178 | 78180101-004 | Reparación de mazo elástico (c/uno) de Mitsubishi L200 | Unidad | EVENTO | 1 | 791.000 |
| 179 | 78180101-004 | Cambio de hojas de elásticos (c/uno) para Mitsubishi L20 | Unidad | EVENTO | 1 | |
| 179,1 | | Hojas de elásticos para Mitsubishi L200 | Unidad | UNIDAD | 1 | 591.000 |
| 179,2 | | Mano de obra por cambio de hojas de elásticos para Mit | Unidad | EVENTO | 1 | 30.000 |
| 180 | 78180101-009 | Reparación de alternador (cambio de rulemanes, juego d | Unidad | EVENTO | 1 | |
| 180,1 | | Rulemanes de alternador para Mitsubishi L200 | Unidad | UNIDAD | 1 | 200.000 |
| 180,2 | | Mano de obra por cambio de ruleman de alternador par | Unidad | EVENTO | 1 | 30.000 |
| 180,3 | | Juego de carbones para Mitsubishi L200 | Unidad | UNIDAD | 1 | 117.000 |
| 180,4 | | Mano de obra por cambio de juego de carbones para Mi | Unidad | EVENTO | 1 | 30.000 |
| 180,5 | | Regulador de voltaje para Mitsubishi L200 | Unidad | UNIDAD | 1 | 368.000 |
| 180,6 | | Mano de obra por cambio de regulador de voltaje de alt | Unidad | EVENTO | 1 | 10.000 |
| 180,7 | | Rectificador para Mitsubishi L200 | Unidad | UNIDAD | 1 | 292.000 |
| 180,8 | | Mano de obra por cambio de rectificador para Mitsubish | Unidad | EVENTO | 1 | 30.000 |
| 181 | 78180101-009 | Cambio de conjunto de alternador para Mitsubishi L200 | Unidad | EVENTO | 1 | |
| 181,1 | | Conjunto de alternador para Mitsubishi L200 | Unidad | UNIDAD | 1 | 1.695.000 |
| 181,2 | | Mano de obra por cambio de conjunto de alternador par | Unidad | EVENTO | 1 | 30.000 |
| 182 | 78180101-009 | Cambio de conjunto de arranque para Mitsubishi L200 | Unidad | EVENTO | 1 | |
| 49.1 | | Conjunto de arranque para Mitsubishi L200 | Unidad | UNIDAD | 1 | 1.679.000 |
| 49.2 | | Mano de obra por cambio de conjunto de arranque para Mits | Unidad | EVENTO | 1 | 30.000 |
| 183 | 78180101-003 | Cambio de brazo pitman para Chevrolet S10 | Unidad | EVENTO | | |
| 183.1 | | Brazo pitman para Chevrolet S10 | Unidad | UNIDAD | 1 | 503.000 |
| 183.2 | | Mano de obra por cambio de brazo pitman para Chevrolet S1 | Unidad | EVENTO | 1 | 30.000 |
| 184 | 78180101-009 | Reparación de motor de arranque (cambio de rulemanes | Unidad | EVENTO | 1 | |
| 184,1 | | Rulemanes de motor de arranque para Mitsubishi L200 | Unidad | UNIDAD | 1 | 195.000 |
| 184,2 | | Mano de obra por cambio de rulemanes de motor de arr | Unidad | EVENTO | 1 | 30.000 |
| 184,3 | | Automático de arranque para Mitsubishi L200 | Unidad | UNIDAD | 1 | 175.000 |
| 184,4 | | Mano de obra por cambio del automático de arranque p | Unidad | EVENTO | 1 | 38.000 |
| 184,5 | | Bendix para Mitsubishi L200 | Unidad | UNIDAD | 1 | 336.000 |
| 184,6 | | Mano de obra por cambio de bendix para Mitsubishi L20 | Unidad | EVENTO | 1 | 30.000 |
| 185 | 78180101-009 | Reparación (parcial) de cableado eléctrico para Mitsubis | Unidad | EVENTO | 1 | 110.000 |
| 186 | 78180101-009 | Cambios de faros delanteros para Mitsubishi L200 | Unidad | EVENTO | 1 | |
| 186,1 | | Faros delanteros para Mitsubishi L200 | Unidad | UNIDAD | 1 | 676.000 |
| 186,2 | | Mano de obra por cambio de faros delanteros para Mits | Unidad | EVENTO | 1 | 10.000 |
| 187 | 78180101-009 | Cambios de faros traseros (c/uno) para Mitsubishi L200 | Unidad | EVENTO | 1 | |
| 187,1 | | Faros traseros para Mitsubishi L200 | Unidad | UNIDAD | 1 | 461.000 |
| 187,2 | | Mano de obra por cambio de faros traseros para Mitsubi | Unidad | EVENTO | 1 | 10.000 |
| 188 | 78180101-009 | Control general de luces (cambio de focos) para Mitsubis | Unidad | EVENTO | 1 | |
| 188,1 | | Focos para Mitsubishi L200 | Unidad | UNIDAD | 1 | 40.000 |
| 188,2 | | Mano de obra por cambio de focos para Mitsubishi L200 | Unidad | EVENTO | 1 | 10.000 |
| 189 | 78180101-009 | Cambio de relay, fusibles, interruptores (c/uno) para Mit | Unidad | EVENTO | 1 | |
| 189,1 | | Relay para Mitsubishi L200 | Unidad | UNIDAD | 1 | 153.000 |
| 189,2 | | Mano de obra por cambio de relay para Mitsubishi L200 | Unidad | EVENTO | 1 | 10.000 |
| 189,3 | | Fusible para Mitsubishi L200 | Unidad | UNIDAD | 1 | 53.000 |
| 189,4 | | Mano de obra por cambio de fusibles para Mitsubishi L2 | Unidad | EVENTO | 1 | 10.000 |
| 189,5 | | Interruptores para Mitsubishi L200 | Unidad | UNIDAD | 1 | 268.000 |
| 189,6 | | Mano de obra por cambio de interruptores para Mitsubi | Unidad | EVENTO | 1 | 10.000 |
| 190 | 78180101-014 | Cambio de bujías incandescentes (c/uno) para Mitsubish | Unidad | EVENTO | 1 | |
| 190,1 | | Bujías incandescentes para Mitsubishi L200 | Unidad | UNIDAD | 1 | 150.000 |
| 190,2 | | Mano de obra por cambio de bujías incandescentes para | Unidad | EVENTO | 1 | 30.000 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 191 | 78180101-006 | Reparación de bomba central de freno (cambio de juego | Unidad | EVENTO | 1 | |
| 191,1 | | Juego de reparo bomba central de freno para Mitsubishi | Unidad | UNIDAD | 1 | 334.000 |
| 191,2 | | Mano de obra por cambio de juego de reparo de bomba | Unidad | EVENTO | 1 | 30.000 |
| 192 | 78180101-006 | Cambio de bomba central de freno para Mitsubishi L200 | Unidad | EVENTO | 1 | |
| 192,1 | | Bomba central de freno para Mitsubishi L200 | Unidad | UNIDAD | 1 | 729.000 |
| 192,2 | | Mano de obra por cambio de bomba central de freno pa | Unidad | EVENTO | 1 | 30.000 |
| 193 | 78180101-006 | Cambio de juego de pastillas de freno delantero para Mi | Unidad | EVENTO | 1 | |
| 59,1 | | Juego de pastillas de freno delantero para Mitsubishi L20 | Unidad | UNIDAD | 1 | 491.000 |
| 59,2 | | Mano de obra por cambio de juego de pastillas de freno | Unidad | EVENTO | 1 | 30.000 |
| 194 | 78180101-006 | Rectificación de discos de freno delantero de Mitsubishi | Unidad | EVENTO | 1 | 110.000 |
| 195 | 78180101-006 | Reparación de mordaza de freno delantero (cambio de ju | Unidad | EVENTO | 1 | |
| 195,1 | | juego de reparo de mordaza de freno delantero para Mit | Unidad | UNIDAD | 1 | 310.000 |
| 195,2 | | Mano de obra por cambio de juego de reparo de mordaz | Unidad | EVENTO | 1 | 30.000 |
| 196 | 78180101-006 | Cambio de mordaza de freno delantero (c/uno) para Mit | Unidad | EVENTO | 1 | |
| 196,1 | | Mordaza de freno delantero para Mitsubishi L200 | Unidad | UNIDAD | 1 | 354.000 |
| 196,2 | | Mano de obra por cambio de mordaza de freno delanter | Unidad | EVENTO | 1 | 30.000 |
| 197 | 78180101-006 | Cambio de juego de zapatas de freno trasero (ambos lad | Unidad | EVENTO | 1 | |
| 197,1 | | Juego de zapata de freno trasero para Mitsubishi L200 | Unidad | UNIDAD | 1 | 487.000 |
| 197,2 | | Mano de obra por cambio de juego de zapatas de freno t | Unidad | EVENTO | 1 | 30.000 |
| 198 | 78180101-006 | Rectificación de tambores de freno trasero para Mitsubi | Unidad | EVENTO | 1 | 110.000 |
| 199 | 78180101-006 | Cambio de cilindro de freno trasero (c/lado) para Mitsub | Unidad | EVENTO | 1 | |
| 199,1 | | Cilindro de freno trasero para Mitsubishi L200 | Unidad | UNIDAD | 1 | 312.000 |
| 199,2 | | Mano de obra por cambio de cilindro de freno trasero (c | Unidad | EVENTO | 1 | 30.000 |
| 200 | 78180101-006 | Cambio de fluido hidráulico de freno y purgado de sistem | Unidad | EVENTO | 1 | |
| 200,1 | | Fluido hidráulico de freno para Mitsubishi L200 | Unidad | UNIDAD | 1 | 57.000 |
| 200,2 | | Mano de obra por cambio de fluido hidráulico de freno p | Unidad | EVENTO | 1 | 10.000 |
| 201 | 78180101-016 | Carga de gas R134 y aceite de compresor para Mitsubish | Unidad | EVENTO | 1 | |
| 201,1 | | Gas R134 para Mitsubishi L200 | Unidad | UNIDAD | 1 | 433.000 |
| 201,2 | | Mano de obra por carga de gas R134 para Mitsubishi L20 | Unidad | EVENTO | 1 | 30.000 |
| 201,3 | | Aceite de compresor para Mitsubishi L200 | Unidad | UNIDAD | 1 | 90.000 |
| 201,4 | | Mano de obra por carga de aceite de compresor par Mit | Unidad | EVENTO | 1 | 10.000 |
| 202 | 78180101-014 | Cambio de juego de juntas y reten de compresor para M | Unidad | EVENTO | 1 | |
| 202,1 | | Juego de juntas A/C para Mitsubishi L200 | Unidad | UNIDAD | 1 | 165.000 |
| 202,2 | | Mano de obra por cambio de juego de juntas y reten de | Unidad | EVENTO | 1 | 40.000 |
| 202,3 | | Reten de compresor A/C para Mitsubishi L200 | Unidad | UNIDAD | 1 | 96.000 |
| 202,4 | | Mano de obra por cambio de reten de compresor A/C pa | Unidad | EVENTO | 1 | 21.000 |
| 203 | 78180101-016 | Cambio de ruleman de compresor para Mitsubishi L200 | Unidad | EVENTO | 1 | |
| 203,1 | | Ruleman de compresor para Mitsubishi L200 | Unidad | UNIDAD | 1 | 500.000 |
| 203,2 | | Mano de obra por cambio de ruleman de compresor par | Unidad | UNIDAD | 1 | 30.000 |
| 204 | 78180101-016 | Cambio de filtro secador de sistema de A/C para Mitsubi | Unidad | EVENTO | 1 | |
| 204,1 | | Filtro secador de sistema de A/C para Mitsubishi L200 | Unidad | UNIDAD | 1 | 347.000 |
| 204,2 | | Mano de obra por cambio de filtro secador de sistema d | Unidad | EVENTO | 1 | 10.000 |
| 205 | 78180101-016 | Cambio de válvula expansora de A/C para Mitsubishi L20 | Unidad | EVENTO | 1 | |
| 205,1 | | Válvula expansora de A/C para Mitsubishi L200 | Unidad | UNIDAD | 1 | 399.000 |
| 205,2 | | Mano de obra por cambio de válvula expansora de A/C p | Unidad | EVENTO | 1 | 96.000 |
| 206 | 78180101-016 | Limpieza de evaporador de A/C de Mitsubishi L200 | Unidad | EVENTO | 1 | 313.000 |
| 207 | 78180101-016 | Reparación de mangueras y caños de A/C (c/uno) para M | Unidad | EVENTO | 1 | 110.000 |
| 208 | 78180101-016 | Cambio de electro ventilador auxiliar de A/C para Mitsub | Unidad | EVENTO | 1 | |
| 208,1 | | Electro ventilador auxiliar de A/C para Mitsubishi L200 | Unidad | UNIDAD | 1 | 675.000 |
| 208,2 | | Mano de obra por cambio de electro ventilador auxiliar | Unidad | EVENTO | 1 | 30.000 |
| 209 | 78180101-016 | Cambio de presostato, sensores de A/C (c/uno) para Mit | Unidad | EVENTO | 1 | |
| 209,1 | | Presostato para Mitsubishi L200 | Unidad | UNIDAD | 1 | 224.000 |
| 209,2 | | Mano de obra por cambio de presostato para Mitsubishi | Unidad | EVENTO | 1 | 44.000 |
| 209,3 | | Sensores de A/C para Mitsubishi L200 | Unidad | UNIDAD | 1 | 326.000 |
| 209,4 | | Mano de obra por cambio de sensores de A/C para Mitsu | Unidad | EVENTO | 1 | 30.000 |
| 210 | 78180101-9999 | Reparación, limpieza y mantenimiento de bomba inyecto | Unidad | EVENTO | 1 | 1.699.000 |
| 211 | 78180101-9999 | Cambio de bomba inyectora de combustible para Mitsub | Unidad | EVENTO | 1 | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 211,1 | | Bomba inyectora de combustible para Mitsubishi L200 | Unidad | UNIDAD | 1 | 2.806.000 |
| 211,2 | | Mano de obra por cambio de bomba inyectora de comb | Unidad | EVENTO | 1 | 110.000 |
| 212 | 78180101-9999 | Limpieza de picos inyectores de Mitsubishi L200 | Unidad | EVENTO | 1 | 110.000 |
| 213 | 78180101-9999 | Cambio de elementos de inyectores para Mitsubishi L20 | Unidad | EVENTO | 1 | |
| 213,1 | | Elementos inyectores para Mitsubishi L200 | Unidad | UNIDAD | 1 | 417.000 |
| 213,2 | | Mano de obra por cambio de elementos inyectores para | Unidad | EVENTO | 1 | 105.000 |
| 214 | 78180101-9999 | Cambio de picos inyectores para Mitsubishi L200 | Unidad | EVENTO | 1 | |
| 214,1 | | Picos inyectores para Mitsubishi L200 | Unidad | UNIDAD | 1 | 712.000 |
| 214,2 | | Mano de obra por cambio de picos inyectores para Mits | Unidad | EVENTO | 1 | 110.000 |
| 215 | 78180101-018 | Desmontar/montar y limpieza de tanque de combustible | Unidad | EVENTO | 1 | 150.000 |
| 216 | 78180101-018 | Cambio de caños de combustible para Mitsubishi L200 | Unidad | EVENTO | 1 | |
| 216,1 | | Caños de combustible para Mitsubishi L200 | Unidad | UNIDAD | 1 | 283.000 |
| 216,2 | | Mano de obra por cambios de caños de combustibles pa | Unidad | EVENTO | 1 | 30.000 |
| 217 | 78180101-9995 | Cambio de bombín de combustible para Mitsubishi L200 | Unidad | EVENTO | 1 | |
| 217,1 | | Bombín de combustible de Mitsubishi L200 | Unidad | UNIDAD | 1 | 325.000 |
| 217,2 | | Mano de obra por cambio de bombín de combustible de | Unidad | EVENTO | 1 | 30.000 |
| 218 | 78180101-009 | Reparación de cableado eléctrico de bomba de combust | Unidad | EVENTO | 1 | 110.000 |
| 219 | 78180101-014 | Cambio de juego de pistón para Chevrolet S10 | Unidad | EVENTO | 1 | |
| 219,1 | | Juego de pistones para Chevrolet S10 | Unidad | UNIDAD | 1 | 3.129.000 |
| 219,2 | | Mano de obra por cambio de juego de pistón para Chevr | Unidad | EVENTO | 1 | 110.000 |
| 220 | 78180101-014 | Cambio de juego de camisa para Chevrolet S10 | Unidad | EVENTO | 1 | |
| 220,1 | | Juego de camisa para Chevrolet S10 | Unidad | UNIDAD | 1 | 449.000 |
| 220,2 | | Mano de obra por cambio de juego de camisa para Chev | Unidad | EVENTO | 1 | 111.000 |
| 221 | 78180101-014 | Cambio de casquillo de biela para Chevrolet S10 | Unidad | EVENTO | 1 | |
| 221,1 | | Casquillo de biela para Chevrolet S10 | Unidad | UNIDAD | 1 | 328.000 |
| 221,2 | | Mano de obra por cambio de casquillo de biela para Che | Unidad | EVENTO | 1 | 87.000 |
| 222 | 78180101-014 | Cambio de casquillo de bancada para Chevrolet S10 | Unidad | EVENTO | 1 | |
| 222,1 | | Casquillo de bancada para Chevrolet S10 | Unidad | UNIDAD | 1 | 385.000 |
| 222,2 | | Mano de obra por cambio de casquillo de bancada para | Unidad | EVENTO | 1 | 96.000 |
| 223 | 78180101-014 | Cambio de casquillo de leva para Chevrolet S10 | Unidad | EVENTO | 1 | |
| 223,1 | | Casquillo de leva para Chevrolet S10 | Unidad | UNIDAD | 1 | 186.000 |
| 223,2 | | Mano de obra por cambio de casquillo de leva para Chev | Unidad | EVENTO | 1 | 51.000 |
| 224 | 78180101-004 | Cambio de buje de biela para Chevrolet S10 | Unidad | EVENTO | 1 | |
| 224,1 | | Buje de biela para Chevrolet S10 | Unidad | UNIDAD | 1 | 105.000 |
| 224,2 | | Mano de obra por cambio de buje de biela para Chevrole | Unidad | EVENTO | 1 | 35.000 |
| 225 | 78180101-003 | Cambio de juego de aros para Chevrolet S10 | Unidad | EVENTO | 1 | |
| 225,1 | | Juegos de aros para Chevrolet S10 | Unidad | UNIDAD | 1 | 1.132.000 |
| 225,2 | | Mano de obra por cambio de juego de aros para Chevrol | Unidad | EVENTO | 1 | 110.000 |
| 226 | 78180101-014 | Cambio de guías de válvulas para Chevrolet S10 | Unidad | EVENTO | 1 | |
| 226,1 | | Guías de válvulas para Chevrolet S10 | Unidad | UNIDAD | 1 | 328.000 |
| 226,2 | | Mano de obra por cambio de guías de válvulas para Chev | Unidad | EVENTO | 1 | 90.000 |
| 227 | 78180101-014 | Juego de válvulas para Chevrolet S10 | Unidad | EVENTO | 1 | |
| 227,1 | | Cambio de juego de válvulas para Chevrolet S10 | Unidad | UNIDAD | 1 | 513.000 |
| 227,2 | | Mano de obra por cambio de juego de válvulas para Che | Unidad | EVENTO | 1 | 110.000 |
| 228 | 78180101-014 | Cambio de Juego de reten de válvulas para Chevrolet S1 | Unidad | EVENTO | 1 | |
| 228,1 | | Juego de reten de válvulas para Chevrolet S10 | Unidad | UNIDAD | 1 | 82.000 |
| 228,2 | | Mano de obra por cambio de juego de reten de válvulas | Unidad | EVENTO | 1 | 17.000 |
| 229 | 78180101-014 | Cambio de calce lateral para Chevrolet S10 | Unidad | EVENTO | 1 | |
| 229,1 | | Calce lateral para Chevrolet S10 | Unidad | UNIDAD | 1 | 98.000 |
| 229,2 | | Mano de obra por cambio de calce lateral para Chevrole | Unidad | EVENTO | 1 | 28.000 |
| 230 | 78180101-014 | Cambio de teclado balancín para Chevrolet S10 | Unidad | EVENTO | 1 | |
| 230,1 | | Teclado balancín para Chevrolet S10 | Unidad | UNIDAD | 1 | 166.000 |
| 230,2 | | Mano de obra por cambio de teclado de balancín para C | Unidad | EVENTO | 1 | 44.000 |
| 231 | 78180101-015 | Cambio de bomba de agua para Chevrolet S10 | Unidad | EVENTO | 1 | |
| 231,1 | | Bomba de agua para Chevrolet S10 | Unidad | UNIDAD | 1 | 716.000 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 231,2 | | Mano de obra por cambio de bomba de agua para Chevr | Unidad | EVENTO | 1 | 110.000 |
| 232 | 78180101-014 | Rectificación de cilindros de Chevrolet S10 | Unidad | EVENTO | 1 | 294.000 |
| 233 | 78180101-014 | Rectificación de cigüeñal de Chevrolet S10 | Unidad | EVENTO | 1 | 366.000 |
| 234 | 78180101-014 | Rectificación de leva de Chevrolet S10 | Unidad | EVENTO | 1 | 104.000 |
| 235 | 78180101-014 | Rectificación de eje de leva balanceador de Chevrolet S1 | Unidad | EVENTO | 1 | 209.000 |
| 236 | 78180101-014 | Cepillado de tapa motor de Chevrolet S10 | Unidad | EVENTO | 1 | 350.000 |
| 237 | 78180101-014 | Correa dentada de Chevrolet S10 | Unidad | EVENTO | 1 | 917.000 |
| 238 | 78180101-014 | Cambio polea ruleman tensor de correa para Chevrolet S | Unidad | EVENTO | 1 | |
| 238,1 | | Polea ruleman tensor de correa para Chevrolet S10 | Unidad | UNIDAD | 1 | 668.000 |
| 238,2 | | Mano de obra por cambio polea ruleman tensor de corre | Unidad | EVENTO | 1 | 30.000 |
| 239 | 78180101-014 | Cambiar correa/cadena de distribución de Chevrolet S10 | Unidad | EVENTO | 1 | |
| 239,1 | | Correa/cadena de distribución para Chevrolet S10 | Unidad | UNIDAD | 1 | 530.000 |
| 239,2 | | Mano de obra por cambio de correa/ cadena de distribu | Unidad | EVENTO | 1 | 30.000 |
| 240 | 78180101-9999 | Mantenimiento y limpieza de picos inyectores para Chev | Unidad | EVENTO | 1 | 110.000 |
| 241 | 78180101-9994 | Cambio de filtro de aceite para Chevrolet S10 | Unidad | EVENTO | 1 | |
| 242,1 | | Filtro de aceite para Chevrolet S10 | Unidad | UNIDAD | 1 | 384.000 |
| 242,2 | | Mano de obra por cambio de filtro de aceite para Chevro | Unidad | EVENTO | 1 | 10.000 |
| 242 | 78180101-9994 | Cambio de filtro de aire para Chevrolet S10 | Unidad | EVENTO | 1 | |
| 242,1 | | Filtro de aire para Chevrolet S10 | Unidad | UNIDAD | 1 | 195.000 |
| 242,2 | | Mano de obra por cambio de filtro de aire para Chevrole | Unidad | EVENTO | 1 | 10.000 |
| 243 | 78180101-9995 | Cambio de filtro de combustible para Chevrolet S10 | Unidad | EVENTO | 1 | |
| 243,1 | | Filtro de combustible para Chevrolet S10 | Unidad | UNIDAD | 1 | 243.000 |
| 243,2 | | Mano de obra por cambio de filtro de combustible para | Unidad | EVENTO | 1 | 10.000 |
| 244 | 78180101-009 | Cambio de correa de alternador para Chevrolet S10 | Unidad | EVENTO | 1 | |
| 244,1 | | Correa de alternador para Chevrolet S10 | Unidad | UNIDAD | 1 | 244.000 |
| 244,2 | | Mano de obra por cambio de correa de alternador para | Unidad | EVENTO | 1 | 30.000 |
| 245 | 78180101-016 | Cambio de correa de acondicionador de aire para Chevro | Unidad | EVENTO | 1 | |
| 245,1 | | Correa de acondicionador de aire para Chevrolet S10 | Unidad | UNIDAD | 1 | 75.000 |
| 245,2 | | Mano de obra por cambio de correa de acondicionador d | Unidad | EVENTO | 1 | 19.000 |
| 246 | 78180101-9996 | Limpieza de radiador de Chevrolet S10 | Unidad | EVENTO | 1 | 476.000 |
| 247 | 78180101-014 | Cambio de cabo de velocímetro para Chevrolet S10 | Unidad | EVENTO | 1 | |
| 247,1 | | Cabo de velocímetro para Chevrolet S10 | Unidad | UNIDAD | 1 | 337.000 |
| 247,2 | | Mano de obra por cambio de velocímetro para Chevrole | Unidad | EVENTO | 1 | 89.000 |
| 248 | 78180101-015 | Cambio de paleta de ventilador para Chevrolet S10 | Unidad | EVENTO | 1 | |
| 248,1 | | Paleta de ventilador para Chevrolet S10 | Unidad | UNIDAD | 1 | 352.000 |
| 248,2 | | Mano de obra por cambio de paleta de ventilador para C | Unidad | EVENTO | 1 | 30.000 |
| 249 | 78180101-9996 | Cambio de caño de entrada de agua radiador para Chevr | Unidad | EVENTO | 1 | |
| 249,1 | | Caño de entrada de agua radiador para Chevrolet S10 | Unidad | UNIDAD | 1 | 168.000 |
| 249,2 | | Mano de obra por cambio de caño de entrada de agua ra | Unidad | EVENTO | 1 | 30.000 |
| 250 | 78180101-014 | Cambio de cabo acelerador para Chevrolet S10 | Unidad | EVENTO | 1 | |
| 250,1 | | Cabo de acelerador para Chevrolet S10 | Unidad | UNIDAD | 1 | 299.000 |
| 250,2 | | Mano de obra por cambio de cabo de acelerador para Ch | Unidad | EVENTO | 1 | 30.000 |
| 251 | 78180101-014 | Cambio de ruleman tensor de correa para Chevrolet S10 | Unidad | EVENTO | 1 | |
| 251,1 | | Ruleman tensor de correa para Chevrolet S10 | Unidad | UNIDAD | 1 | 514.000 |
| 251,2 | | Mano de obra por cambio de ruleman tensor de correa p | Unidad | EVENTO | 1 | 30.000 |
| 252 | 78180101-014 | Cambio de reten frente motor para Chevrolet S10 | Unidad | EVENTO | 1 | |
| 252,1 | | Reten frente motor para Chevrolet S10 | Unidad | UNIDAD | 1 | 115.000 |
| 252,2 | | Mano de obra por cambio de reten frente motor para Ch | Unidad | EVENTO | 1 | 29.000 |
| 253 | 78180101-014 | Cambio de junta balancín para Chevrolet S10 | Unidad | EVENTO | 1 | |
| 253,1 | | Junta de balancín para Chevrolet S10 | Unidad | UNIDAD | 1 | 164.000 |
| 253,2 | | Mano de obra por cambio de junta de balancín para Che | Unidad | EVENTO | 1 | 30.000 |
| 254 | 78180101-014 | Cambio de soporte motor para Chevrolet S10 | Unidad | EVENTO | 1 | |
| 254,1 | | Soporte motor para Chevrolet S10 | Unidad | UNIDAD | 1 | 444.000 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 254,2 | | Mano de obra por cambio de soporte motor para Chevro | Unidad | EVENTO | 1 | 30.000 |
| 255 | 78180101-9996 | Cambio de reservorio de agua radiador para Chevrolet S | Unidad | EVENTO | 1 | |
| 255,1 | | Reservorio de agua radiador para Chevrolet S10 | Unidad | UNIDAD | 1 | 236.000 |
| 255,2 | | Mano de obra por cambio de reservorio de agua radiado | Unidad | EVENTO | 1 | 30.000 |
| 256 | 78180101-002 | Cambio de sincronizador de 1ra para Chevrolet S10 | Unidad | EVENTO | 1 | |
| 256,1 | | Sincronizador de 1ra para Chevrolet S10 | Unidad | UNIDAD | 1 | 387.000 |
| 256,2 | | Mano de obra por cambio de sincronizador de 1ra para C | Unidad | EVENTO | 1 | 30.000 |
| 257 | 78180101-002 | Cambio de sincronizador de 2da para Chevrolet S10 | Unidad | EVENTO | 1 | |
| 257,1 | | Sincronizador de 2da para Chevrolet S10 | Unidad | UNIDAD | 1 | 390.000 |
| 257,2 | | Mano de obra por cambio de sincronizador de 2da para | Unidad | EVENTO | 1 | 30.000 |
| 258 | 78180101-002 | Cambio de sincronizador de 3ra para Chevrolet S10 | Unidad | EVENTO | 1 | |
| 258,1 | | Sincronizador de 3ra para Chevrolet S10 | Unidad | UNIDAD | 1 | 390.000 |
| 258,2 | | Mano de obra por cambio de sincronizador de 3ra para C | Unidad | EVENTO | 1 | 30.000 |
| 259 | 78180101-002 | Cambio de sincronizador de 4ta para Chevrolet S10 | Unidad | EVENTO | 1 | |
| 259,1 | | Sincronizador de 4ta para Chevrolet S10 | Unidad | UNIDAD | 1 | 390.000 |
| 259,2 | | Mano de obra por cambio de sincronizador de 4ta para C | Unidad | EVENTO | 1 | 30.000 |
| 260 | 78180101-002 | Cambio de sincronizador de 5ta para Chevrolet S10 | Unidad | EVENTO | 1 | |
| 260,1 | | Sincronizador de 5ta para Chevrolet S10 | Unidad | UNIDAD | 1 | 390.000 |
| 260,2 | | Mano de obra por cambio de sincronizador de 5ta para C | Unidad | EVENTO | 1 | 30.000 |
| 261 | 78180101-002 | Cambio de eje ranurado para Chevrolet S10 | Unidad | EVENTO | 1 | |
| 261,1 | | Eje ranurado para Chevrolet S10 | Unidad | UNIDAD | 1 | 721.000 |
| 261,2 | | Mano de obra por cambio de eje ranurado para Chevrole | Unidad | EVENTO | 1 | 110.000 |
| 262 | 78180101-002 | Ruleman eje ranurado para Chevrolet S10 | Unidad | EVENTO | 1 | |
| 262,1 | | Ruleman de eje ranurado para Chevrolet S10 | Unidad | UNIDAD | 1 | 195.000 |
| 262,2 | | Mano de obra por cambio de ruleman de eje ranurado p | Unidad | EVENTO | 1 | 30.000 |
| 263 | 78180101-002 | Cambio de eje de mando para Chevrolet S10 | Unidad | EVENTO | 1 | |
| 263,1 | | Eje de mando para Chevrolet S10 | Unidad | UNIDAD | 1 | 662.000 |
| 263,2 | | Mano de obra por cambio de eje de mando para Chevrol | Unidad | EVENTO | 1 | 110.000 |
| 264 | 78180101-002 | Cambio de ruleman eje de mando para Chevrolet S10 | Unidad | EVENTO | 1 | |
| 264,1 | | Ruleman eje de mando para Chevrolet S10 | Unidad | UNIDAD | 1 | 174.000 |
| 264,2 | | Mano de obra por cambio de ruleman de eje de mando | Unidad | EVENTO | 1 | 30.000 |
| 265 | 78180101-002 | Cambio de eje cuádruple para Chevrolet S10 | Unidad | EVENTO | 1 | |
| 265,1 | | Eje cuádruple para Chevrolet S10 | Unidad | UNIDAD | 1 | 363.000 |
| 265,2 | | Mano de obra por cambio de eje cuádruple para Chevrol | Unidad | EVENTO | 1 | 104.000 |
| 266 | 78180101-002 | Cambio de ruleman para Chevrolet S10 | Unidad | EVENTO | 1 | |
| 266,1 | | Ruleman para Chevrolet S10 | Unidad | UNIDAD | 1 | 363.000 |
| 266,2 | | Mano de obra por cambio de ruleman para Chevrolet S1 | Unidad | EVENTO | 1 | 30.000 |
| 267 | 78180101-002 | Cambio de rodillo para Chevrolet S10 | Unidad | EVENTO | 1 | |
| 267,1 | | Rodillo para Chevrolet S10 | Unidad | UNIDAD | 1 | 363.000 |
| 267,2 | | Mano de obra por cambio de rodillo para Chevrolet S10 | Unidad | EVENTO | 1 | 104.000 |
| 268 | 78180101-002 | Cambio de engranaje de 1ra para Chevrolet S10 | Unidad | EVENTO | 1 | |
| 268,1 | | Engranaje de 1ra para Chevrolet S10 | Unidad | UNIDAD | 1 | 350.000 |
| 268,2 | | Mano de obra por cambio de engranaje de 1ra para Che | Unidad | EVENTO | 1 | 30.000 |
| 269 | 78180101-002 | Cambio de engranaje de 2da para Chevrolet S10 | Unidad | EVENTO | 1 | |
| 270,1 | | Engranaje de 2da para Chevrolet S10 | Unidad | UNIDAD | 1 | 350.000 |
| 270,2 | | Mano de obra por cambio de engranaje de 2da para Che | Unidad | EVENTO | 1 | 30.000 |
| 270 | 78180101-002 | Cambio de engranaje de 3ra para Chevrolet S10 | Unidad | EVENTO | 1 | |
| 269,1 | | Engranaje de 3ra para Chevrolet S10 | Unidad | UNIDAD | 1 | 350.000 |
| 269,2 | | Mano de obra por cambio de engranaje de 3ra par Chevr | Unidad | EVENTO | 1 | 30.000 |
| 271 | 78180101-002 | Cambio de engranaje de 4ta para Chevrolet S10 | Unidad | EVENTO | 1 | |
| 270,1 | | Engranaje de 4ta para Chevrolet S10 | Unidad | UNIDAD | 1 | 350.000 |
| 270,2 | | Mano de obra por cambio de engranaje de 4ta para Che | Unidad | EVENTO | 1 | 30.000 |
| 272 | 78180101-002 | Cambio de engranaje de 5ta para Chevrolet S10 | Unidad | EVENTO | 1 | |
| 271,1 | | Engranaje de 5ta para Chevrolet S10 | Unidad | UNIDAD | 1 | 350.000 |
| 271,2 | | Mano de obra por cambio de engranaje 5ta para Chevrol | Unidad | EVENTO | 1 | 30.000 |
| 273 | 78180101-002 | Cambio de reten selector de cambio para Chevrolet S10 | Unidad | EVENTO | 1 | |
| 272,1 | | Reten selector de cambio para Chevrolet S10 | Unidad | UNIDAD | 1 | 62.000 |
| 272,2 | | Mano de obra por cambio de reten selector de cambio p | Unidad | EVENTO | 1 | 21.000 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 274 | 78180101-002 | Cambio juego de juntas de caja para Chevrolet S10 | Unidad | EVENTO | 1 | |
| 273,1 | | Juego de juntas de caja para Chevrolet S10 | Unidad | UNIDAD | 1 | 72.000 |
| 273,2 | | Mano de obra por cambio de juego de juntas de caja par | Unidad | EVENTO | 1 | 21.000 |
| 275 | 78180101-002 | Cambio de aceite 90 para caja para Chevrolet S10 | Unidad | EVENTO | 1 | |
| 274,1 | | Aceite 90 para caja para Chevrolet S10 | Unidad | UNIDAD | 1 | 54.000 |
| 274,2 | | Mano de obra por cambio de aceite de caja para Chevrol | Unidad | EVENTO | 1 | 10.000 |
| 276 | 78180101-002 | Cambio de soporte de caja para Chevrolet S10 | Unidad | EVENTO | 1 | |
| 275,1 | | Juego de juntas de caja para Chevrolet S10 | Unidad | UNIDAD | 1 | 344.000 |
| 275,2 | | Mano de obra por cambio de juego de juntas de caja par | Unidad | EVENTO | 1 | 90.000 |
| 277 | 78180101-002 | Cambio de corona y piñón para Chevrolet S10 | Unidad | EVENTO | 1 | |
| 277,1 | | Corona y piñón para Chevrolet S10 | Unidad | UNIDAD | 1 | 449.000 |
| 277,2 | | Mano de obra por cambio de corona y piñón para Chevr | Unidad | EVENTO | 1 | 110.000 |
| 278 | 78180101-012 | Cambio ruleman de piñón para Chevrolet S10 | Unidad | EVENTO | 1 | |
| 278,1 | | Ruleman de piñón para Chevrolet S10 | Unidad | UNIDAD | 1 | 1.162.000 |
| 278,2 | | Ruleman de piñón para Chevrolet S10 | Unidad | EVENTO | 1 | 276.000 |
| 279 | 78180101-012 | Cambio de ruleman lateral de corona para Chevrolet S10 | Unidad | EVENTO | 1 | |
| 278,1 | | Ruleman lateral de corona para Chevrolet S10 | Unidad | UNIDAD | 1 | 220.000 |
| 278,2 | | Mano de obra por cambio de ruleman lateral de corona | Unidad | EVENTO | 1 | 30.000 |
| 280 | 78180101-012 | Cambio de calce satélite y planetario para Chevrolet S10 | Unidad | EVENTO | 1 | |
| 279,1 | | Calce satélite y planetario para Chevrolet S10 | Unidad | UNIDAD | 1 | 163.000 |
| 279,2 | | Mano de obra por cambio de calce satélite y planetario p | Unidad | EVENTO | 1 | 40.000 |
| 281 | 78180101-012 | Cambio de engranaje satélite y planetario para Chevrole | Unidad | EVENTO | 1 | |
| 280,1 | | Engranaje satélite y planetario para Chevrolet S10 | Unidad | UNIDAD | 1 | 501.000 |
| 280,2 | | Mano de obra por cambio de engranaje satélite y planet | Unidad | EVENTO | 1 | 128.000 |
| 282 | 78180101-012 | Cambio de perno de satélite para Chevrolet S10 | Unidad | EVENTO | 1 | |
| 281,1 | | Perno de satélite para Chevrolet S10 | Unidad | UNIDAD | 1 | 172.000 |
| 281,2 | | Mano de obra por cambio de perno de satélite para Che | Unidad | EVENTO | 1 | 40.000 |
| 283 | 78180101-012 | Cambio de reten de piñón para Chevrolet S10 | Unidad | EVENTO | 1 | |
| 282,1 | | Reten de piñón para Chevrolet S10 | Unidad | UNIDAD | 1 | 53.000 |
| 282,2 | | Mano de obra por cambio de reten de piñón para Chevro | Unidad | EVENTO | 1 | 19.000 |
| 284 | 78180101-012 | Cambio de aceite 90 para diferencial para Chevrolet S10 | Unidad | EVENTO | 1 | |
| 283,1 | | Aceite 90 para diferencial para Chevrolet S10 | Unidad | UNIDAD | 1 | 54.000 |
| 283,2 | | Mano de obra por cambio de aceite 90 para diferencial p | Unidad | EVENTO | 1 | 10.000 |
| 285 | 78180101-005 | Cambio de juego de placa de embrague (autoblocante) p | Unidad | EVENTO | 1 | |
| 284,1 | | Juego de placa de embrague (autoblocante) para Chevro | Unidad | UNIDAD | 1 | 665.000 |
| 284,2 | | Mano de obra por cambio de juego de placa de embragu | Unidad | EVENTO | 1 | 110.000 |
| 286 | 78180101-005 | Cambio de juego arandela de empuje (autoblocante) par | Unidad | EVENTO | 1 | |
| 285,1 | | Juego arandela de empuje (autoblocante) para Chevrole | Unidad | UNIDAD | 1 | 189.000 |
| 285,2 | | Mano de obra por cambio de juego arandela de empuje | Unidad | EVENTO | 1 | 30.000 |
| 287 | 78180101-003 | Cambio de muñequin (c/uno) para Chevrolet S10 | Unidad | EVENTO | 1 | |
| 286,1 | | Muñequin (c/uno) para Chevrolet S10 | Unidad | UNIDAD | 1 | 241.000 |
| 286,2 | | Mano de obra por cambio de muñequin (c/uno) para Ch | Unidad | EVENTO | 1 | 30.000 |
| 288 | 78180101-003 | Cambio de extremo de dirección (c/uno) para Chevrolet | Unidad | EVENTO | 1 | |
| 287,1 | | Extremo de dirección (c/uno) para Chevrolet S10 | Unidad | UNIDAD | 1 | 276.000 |
| 287,2 | | Mano de obra por cambio de extremo de dirección (c/un | Unidad | EVENTO | 1 | 30.000 |
| 288 | 78180101-003 | Cambio de barra larga de dirección para Chevrolet S10 | Unidad | EVENTO | 1 | |
| 288,1 | | Barra larga de dirección para Chevrolet S10 | Unidad | UNIDAD | 1 | 452.000 |
| 288,2 | | Mano de obra por cambio de barra larga de dirección pa | Unidad | EVENTO | 1 | 30.000 |
| 290 | 78180101-003 | Cambio de brazo Z para Chevrolet S10 | Unidad | EVENTO | 1 | |
| 290,1 | | Brazo Z para Chevrolet S10 | Unidad | UNIDAD | 1 | 429.000 |
| 290,2 | | Mano de obra por cambio de brazo Z para Chevrolet S10 | Unidad | EVENTO | 1 | 30.000 |
| 291 | 78180101-003 | Reparación de sinfín de Chevrolet S10 | Unidad | EVENTO | 1 | 1.223.000 |
| 292 | 78180101-003 | Reparación de bomba de dirección hidráulica de Chevrol | Unidad | EVENTO | 1 | 650.000 |
| 293 | 78180101-003 | Cambio de bomba de dirección hidráulica para Chevrolet | Unidad | EVENTO | 1 | |
| 293,1 | | Bomba de dirección hidráulica para Chevrolet S10 | Unidad | UNIDAD | 1 | 1.646.000 |
| 293,2 | | Mano de obra por cambio de bomba de dirección hidráu | Unidad | EVENTO | 1 | 110.000 |
| 294 | 78180101-003 | Cambio de caño de alta presión para Chevrolet S10 | Unidad | EVENTO | 1 | |
| 294,1 | | Caño de alta presión para Chevrolet S10 | Unidad | UNIDAD | 1 | 219.000 |
| 294,2 | | Mano de obra por cambio de caño de alta presión para C | Unidad | EVENTO | 1 | 30.000 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 295 | 78180101-001 | Alineación y balaceo de ruedas de Chevrolet S10 | Unidad | EVENTO | 1 | 201.000 |
| 296 | 78180101-003 | Cambio de correa de dirección hidráulica para Chevrolet | Unidad | EVENTO | 1 | |
| 296,1 | | Correa de dirección hidráulica para Chevrolet S10 | Unidad | UNIDAD | 1 | 210.000 |
| 296,2 | | Mano de obra por cambio de correa de dirección hidrául | Unidad | EVENTO | 1 | 30.000 |
| 297 | 78180101-003 | Cambio de llantas (c/uno) para Chevrolet S10 | Unidad | EVENTO | 1 | |
| 297,1 | | Llantas (c/uno) para Chevrolet S10 | Unidad | UNIDAD | 1 | 1.018.000 |
| 297,2 | | Mano de obra por cambio de llantas (c/uno) para Chevro | Unidad | EVENTO | 1 | 10.000 |
| 298 | 78180101-003 | Cambio de cubiertas (c/uno) para Chevrolet S10 | Unidad | EVENTO | 1 | |
| 298,1 | | Cubiertas (c/uno) para Chevrolet S10 | Unidad | UNIDAD | 1 | 824.000 |
| 298,2 | | Mano de obra por cambio de cubiertas (c/uno) para Che | Unidad | EVENTO | 1 | 10.000 |
| 299 | 78180101-003 | Montaje, desmontaje e instalación de llantas y neumátic | Unidad | EVENTO | 1 | 158.000 |
| 300 | 78180101-004 | Cambio de amortiguadores delanteros para Chevrolet S1 | Unidad | EVENTO | 1 | |
| 300,1 | | Amortiguadores delanteros para Chevrolet S10 | Unidad | UNIDAD | 1 | 428.000 |
| 300,2 | | Mano de obra por cambio de amortiguadores delanteros | Unidad | EVENTO | 1 | 30.000 |
| 301 | 78180101-004 | Cambio de bujes de parrilla superior para Chevrolet S10 | Unidad | EVENTO | 1 | |
| 301,1 | | Bujes de parrilla superior para Chevrolet S10 | Unidad | UNIDAD | 1 | 252.000 |
| 301,2 | | Mano de obra por cambio de bujes de parrilla superior p | Unidad | EVENTO | 1 | 30.000 |
| 302 | 78180101-004 | Cambio de bujes de parrilla inferior para Chevrolet S10 | Unidad | EVENTO | 1 | |
| 302,1 | | Bujes de parrilla inferior para Chevrolet S10 | Unidad | UNIDAD | 1 | 277.000 |
| 302,2 | | Mano de obra por cambio de bujes de parrilla inferior pa | Unidad | EVENTO | 1 | 30.000 |
| 303 | 78180101-004 | Cambio de rotula superior para Chevrolet S10 | Unidad | EVENTO | 1 | |
| 303,1 | | Rotula superior para Chevrolet S10 | Unidad | UNIDAD | 1 | 493.000 |
| 303,2 | | Mano de obra por cambio de rotula superior para Chevr | Unidad | EVENTO | 1 | 30.000 |
| 304 | 78180101-004 | Cambio de rotula inferior para Chevrolet S10 | Unidad | EVENTO | 1 | |
| 304,1 | | Rotula inferior para Chevrolet S10 | Unidad | UNIDAD | 1 | 487.000 |
| 304,2 | | Mano de obra por cambio de rotula inferior para Chevro | Unidad | EVENTO | 1 | 30.000 |
| 305 | 78180101-004 | Cambio de bujes de parrilla estabilizadora para Chevrole | Unidad | EVENTO | 1 | |
| 305,1 | | Bujes de parrilla estabilizadora para Chevrolet S10 | Unidad | UNIDAD | 1 | 152.000 |
| 305,2 | | Mano de obra por cambio de bujes de parrilla estabilizad | Unidad | EVENTO | 1 | 30.000 |
| 306 | 78180101-004 | Cambio de bieleta de barra estabilizadora para Chevrolet | Unidad | EVENTO | 1 | |
| 306,1 | | Bieleta de barra estabilizadora para Chevrolet S10 | Unidad | UNIDAD | 1 | 131.000 |
| 306,2 | | Mano de obra por cambio de bieleta de barra estabilizad | Unidad | EVENTO | 1 | 36.000 |
| 307 | 78180101-004 | Cambio de taqueadores para Chevrolet S10 | Unidad | EVENTO | 1 | |
| 307,1 | | Taqueadores para Chevrolet S10 | Unidad | UNIDAD | 1 | 89.000 |
| 307,2 | | Mano de obra por cambio de taqueadores para Chevrole | Unidad | EVENTO | 1 | 27.000 |
| 308 | 78180101-004 | Cambio de barra de torsión para Chevrolet S10 | Unidad | EVENTO | 1 | |
| 308,1 | | Barra de torsión para Chevrolet S10 | Unidad | UNIDAD | 1 | 596.000 |
| 308,2 | | Mano de obra por cambio de barra de torsión para Chev | Unidad | EVENTO | 1 | 30.000 |
| 309 | 78180101-004 | Cambio de regulador de barra de torsión para Chevrolet | Unidad | EVENTO | 1 | |
| 309,1 | | Regulador de barra de torsión para Chevrolet S10 | Unidad | UNIDAD | 1 | 270.000 |
| 309,2 | | Mano de obra por cambio de regulador de barra de torsi | Unidad | EVENTO | 1 | 30.000 |
| 310 | 78180101-004 | Cambio de bujes de elásticos traseros para Chevrolet S10 | Unidad | EVENTO | 1 | |
| 310,1 | | Bujes de elásticos traseros para Chevrolet S10 | Unidad | UNIDAD | 1 | 116.000 |
| 310,2 | | Mano de obra por cambio de bujes elásticos traseros par | Unidad | EVENTO | 1 | 38.000 |
| 311 | 78180101-004 | Encurvar elásticos traseros de Chevrolet S10 | Unidad | EVENTO | 1 | 179.000 |
| 312 | 78180101-004 | Cambio de grillete de elásticos traseros para Chevrolet S | Unidad | EVENTO | 1 | |
| 312,1 | | Grillete de elásticos traseros para Chevrolet S10 | Unidad | UNIDAD | 1 | 51.000 |
| 312,2 | | Mano de obra por cambio de grillete de elásticos trasero | Unidad | EVENTO | 1 | 19.000 |
| 313 | 78180101-004 | Cambio de 1ra hoja de elástico trasero para Chevrolet S1 | Unidad | EVENTO | 1 | |
| 313,1 | | 1ra hoja de elástico trasero para Chevrolet S10 | Unidad | UNIDAD | 1 | 506.000 |
| 313,2 | | Mano de obra por cambio de 1ra hoja de elástico trasero | Unidad | EVENTO | 1 | 30.000 |
| 314 | 78180101-004 | Cambio de 2da hoja de elástico trasero para Chevrolet S | Unidad | EVENTO | 1 | |
| 314,1 | | 2da hoja de elástico trasero para Chevrolet S10 | Unidad | UNIDAD | 1 | 393.000 |
| 314,2 | | Mano de obra por cambio de 2da hoja de elástico traser | Unidad | EVENTO | 1 | 30.000 |
| 315 | 78180101-004 | Cambio de centralizador de elásticos traseros para Chevr | Unidad | EVENTO | 1 | |
| 315,1 | | centralizador de elásticos traseros para Chevrolet S10 | Unidad | UNIDAD | 1 | 498.000 |
| 315,2 | | Mano de obra por cambio de centralizador de elásticos t | Unidad | EVENTO | 1 | 30.000 |
| 316 | 78180101-004 | Cambio de amortiguadores traseros para Chevrolet S10 | Unidad | EVENTO | 1 | |
| 316,1 | | Amortiguadores Traseros para Chevrolet S10 | Unidad | UNIDAD | 1 | 382.000 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 316,2 | | Mano de obra por cambio de amortiguadores traseros p | Unidad | EVENTO | 1 | 30.000 |
| 317 | 78180101-011 | Cambio de ruleman de masa interior delantero para Che | Unidad | EVENTO | 1 | |
| 317,1 | | Ruleman de masa interior delantero para Chevrolet S10 | Unidad | UNIDAD | 1 | 293.000 |
| 317,2 | | Mano de obra por cambio de ruleman de masa interior d | Unidad | EVENTO | 1 | 30.000 |
| 318 | 78180101-011 | Cambio de Ruleman de masa exterior delantero para Ch | Unidad | EVENTO | 1 | |
| 318,1 | | Ruleman de masa exterior delantero para Chevrolet S10 | Unidad | UNIDAD | 1 | 306.000 |
| 318,2 | | Mano de obra por cambio de ruleman de masa exterior | Unidad | EVENTO | 1 | 30.000 |
| 319 | 78180101-011 | Cambio de reten de masa delantero para Chevrolet S10 | Unidad | EVENTO | 1 | |
| 319,1 | | Reten de masa delantero para Chevrolet S10 | Unidad | UNIDAD | 1 | 116.000 |
| 319,2 | | Mano de obra por cambio de reten de masa delantero p | Unidad | EVENTO | 1 | 34.000 |
| 320 | 78180101-011 | Cambio de reten de palier delantero para Chevrolet S10 | Unidad | EVENTO | 1 | |
| 320,1 | | Reten de palier delantero para Chevrolet S10 | Unidad | UNIDAD | 1 | 116.000 |
| 320,2 | | Mano de obra por cambio de reten de palier delantero p | Unidad | EVENTO | 1 | 34.000 |
| 321 | 78180101-011 | Cambio de homocinética para Chevrolet S10 | Unidad | EVENTO | 1 | |
| 321,1 | | Homocinética para Chevrolet S10 | Unidad | UNIDAD | 1 | 1.052.000 |
| 321,2 | | Mano de obra por cambio de homocinética para Chevrol | Unidad | EVENTO | 1 | 30.000 |
| 322 | 78180101-011 | Cambio de guardapolvo de homocinética para Chevrolet | Unidad | EVENTO | 1 | |
| 322,1 | | Guardapolvo de homocinética para Chevrolet S10 | Unidad | UNIDAD | 1 | 87.000 |
| 322,2 | | Mano de obra por cambio de guardapolvo de homocinét | Unidad | EVENTO | 1 | 21.000 |
| 323 | 78180101-011 | Cambio de guardapolvo de trizeta para Chevrolet S10 | Unidad | EVENTO | 1 | |
| 323,1 | | Guardapolvo de trizeta para Chevrolet S10 | Unidad | UNIDAD | 1 | 113.000 |
| 323,2 | | Mano de obra por cambio de guardapolvo de trizeta par | Unidad | EVENTO | 1 | 34.000 |
| 324 | 78180101-011 | Cambio de ruleman rodillo punta eje para Chevrolet S10 | Unidad | EVENTO | 1 | |
| 324,1 | | Ruleman rodillo punta eje para Chevrolet S10 | Unidad | UNIDAD | 1 | 246.000 |
| 324,2 | | Mano de obra por cambio de ruleman rodillo punta eje p | Unidad | EVENTO | 1 | 30.000 |
| 325 | 78180101-011 | Cambio de prisionero de ruedas para Chevrolet S10 | Unidad | EVENTO | 1 | |
| 325,1 | | Prisionero de ruedas para Chevrolet S10 | Unidad | UNIDAD | 1 | 74.000 |
| 325,2 | | Mano de obra por cambio de prisionero de ruedas para | Unidad | EVENTO | 1 | 21.000 |
| 326 | 78180101-012 | Cambio de ruleman de palier trasero para Chevrolet S10 | Unidad | EVENTO | 1 | |
| 326,1 | | Ruleman de palier trasero para Chevrolet S10 | Unidad | UNIDAD | 1 | 989.000 |
| 326,2 | | Mano de obra por cambio de ruleman de palier trasero p | Unidad | EVENTO | 1 | 30.000 |
| 327 | 78180101-012 | Cambio de reten palier trasero para Chevrolet S10 | Unidad | EVENTO | 1 | |
| 327,1 | | Reten de palier trasero para Chevrolet S10 | Unidad | UNIDAD | 1 | 143.000 |
| 327,2 | | Mano de obra por cambio de reten de palier trasero par | Unidad | EVENTO | 1 | 38.000 |
| 328 | 78180101-012 | Cambio de reten de masa trasero para Chevrolet S10 | Unidad | EVENTO | 1 | |
| 328,1 | | Reten de masa trasero para Chevrolet S10 | Unidad | UNIDAD | 1 | 117.000 |
| 328,2 | | Mano de obra por cambio de reten de masa trasero para | Unidad | EVENTO | 1 | 38.000 |
| 329 | 78180101-012 | Cambio de palier trasero para Chevrolet S10 | Unidad | EVENTO | 1 | |
| 329,1 | | Palier trasero para Chevrolet S10 | Unidad | UNIDAD | 1 | 1.128.000 |
| 329,2 | | Mano de obra por cambio de palier trasero para Chevrol | Unidad | EVENTO | 1 | 30.000 |
| 330 | 78180101-012 | Cambio de cruceta cardan para Chevrolet S10 | Unidad | EVENTO | 1 | |
| 330,1 | | Cruceta cardan para Chevrolet S10 | Unidad | UNIDAD | 1 | 415.000 |
| 330,2 | | Mano de obra por cambio de cruceta cardan para Chevr | Unidad | EVENTO | 1 | 30.000 |
| 331 | 78180101-005 | Cambio de disco de embrague para Chevrolet S10 | Unidad | EVENTO | 1 | |
| 331,1 | | Disco de embrague para Chevrolet S10 | Unidad | UNIDAD | 1 | 1.088.000 |
| 331,2 | | Mano de obra por cambio de disco de embrague para Ch | Unidad | EVENTO | 1 | 110.000 |
| 332 | 78180101-005 | Cambio de plato de presión para Chevrolet S10 | Unidad | EVENTO | 1 | |
| 332,1 | | Plato de presión para Chevrolet S10 | Unidad | UNIDAD | 1 | 1.384.000 |
| 332,2 | | Mano de obra por cambio de plato de presión para Chev | Unidad | EVENTO | 1 | 110.000 |
| 333 | 78180101-005 | Cambio de cojinete de empuje para Chevrolet S10 | Unidad | EVENTO | 1 | |
| 333,1 | | Cojinete de empuje para Chevrolet S10 | Unidad | UNIDAD | 1 | 1.104.000 |
| 333,2 | | Mano de obra por cambio de cojinete de empuje para C | Unidad | EVENTO | 1 | 110.000 |
| 334 | 78180101-005 | Cambio de ruleman piloto para Chevrolet S10 | Unidad | EVENTO | 1 | |
| 334,1 | | Ruleman piloto para Chevrolet S10 | Unidad | UNIDAD | 1 | 143.000 |
| 334,2 | | Mano de obra por cambio de ruleman piloto para Chevro | Unidad | EVENTO | 1 | 30.000 |
| 335 | 78180101-005 | Cambio de juego de reparo de bomba central de embrag | Unidad | EVENTO | 1 | |
| 335,1 | | Juego de reparo de bomba central de embrague para Ch | Unidad | UNIDAD | 1 | 163.000 |
| 335,2 | | Mano de obra por cambio de juego de reparo de bomba | Unidad | EVENTO | 1 | 10.000 |
| 336 | 78180101-005 | Cambio de bomba central de embrague para Chevrolet S | Unidad | EVENTO | 1 | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 336,1 | | Bomba central de embrague para Chevrolet S10 | Unidad | UNIDAD | 1 | 543.000 |
| 336,2 | | Mano de obra por cambio de bomba central de embragu | Unidad | EVENTO | 1 | 30.000 |
| 337 | 78180101-005 | Cambio de juego de reparo de bomba auxiliar de embrag | Unidad | EVENTO | 1 | |
| 337,1 | | Juego de reparo de bomba auxiliar de embrague para Ch | Unidad | UNIDAD | 1 | 163.000 |
| 337,2 | | Mano de obra por cambio de juego de reparo de bomba | Unidad | EVENTO | 1 | 30.000 |
| 338 | 78180101-005 | Cambio de caño flexible de embrague para Chevrolet S1 | Unidad | EVENTO | 1 | |
| 338,1 | | Caño flexible de embrague para Chevrolet S10 | Unidad | UNIDAD | 1 | 213.000 |
| 338,2 | | Mano de obra por cambio de caño flexible de embrague | Unidad | EVENTO | 1 | 30.000 |
| 339 | 78180101-005 | Cambio de Juego de pastillas de freno delantero para Ch | Unidad | EVENTO | 1 | |
| 339,1 | | Juego de pastillas de freno delantero para Chevrolet S10 | Unidad | UNIDAD | 1 | 491.000 |
| 339,2 | | Mano de obra por cambio de juegos pastillas de freno de | Unidad | EVENTO | 1 | 30.000 |
| 340 | 78180101-005 | Rectificar discos de freno delantero de Chevrolet S10 | Unidad | EVENTO | 1 | 110.000 |
| 341 | 78180101-005 | Cambio de discos de freno delantero para Chevrolet S10 | Unidad | EVENTO | 1 | |
| 341,1 | | Disco de freno para Chevrolet S10 | Unidad | UNIDAD | 1 | 718.000 |
| 341,2 | | Mano de obra por cambio de discos de freno para Chevr | Unidad | EVENTO | 1 | 30.000 |
| 342 | 78180101-005 | Cambio de caño flexible de freno delantero para Chevrol | Unidad | EVENTO | 1 | |
| 342,1 | | Caño flexible de freno delantero para Chevrolet S10 | Unidad | UNIDAD | 1 | 161.000 |
| 342,2 | | Mano de obra por cambio de caño flexible de freno dela | Unidad | EVENTO | 1 | 10.000 |
| 343 | 78180101-005 | Cambio de juego de reparo de bomba central de freno p | Unidad | EVENTO | 1 | |
| 343,1 | | Juego de reparo de bomba central de freno para Chevrol | Unidad | UNIDAD | 1 | 272.000 |
| 343,2 | | Mano de obra por cambio de juego de reparo de bomba | Unidad | EVENTO | 1 | 30.000 |
| 344 | 78180101-005 | Cambio de bomba central de freno para Chevrolet S10 | Unidad | EVENTO | 1 | |
| 344,1 | | Bomba central de freno para Chevrolet S10 | Unidad | UNIDAD | 1 | 519.000 |
| 344,2 | | Mano de obra por cambio de bomba central de freno pa | Unidad | EVENTO | 1 | 30.000 |
| 345 | 78180101-005 | Cambio de juego de reparo de mordaza de freno delante | Unidad | EVENTO | 1 | |
| 345,1 | | Juego de reparo de mordaza de freno delantero para Ch | Unidad | UNIDAD | 1 | 327.000 |
| 345,2 | | Mano de obra por cambio de juego de reparo de mordaz | Unidad | EVENTO | 1 | 30.000 |
| 346 | 78180101-005 | Cambio de mordaza de freno delantero para Chevrolet S | Unidad | EVENTO | 1 | |
| 346,1 | | Mordaza de freno delantero para Chevrolet S10 | Unidad | UNIDAD | 1 | 506.000 |
| 346,2 | | Mano de obra por cambio de mordaza de freno delanter | Unidad | EVENTO | 1 | 30.000 |
| 347 | 78180101-005 | Cambio de depresor de freno para Chevrolet S10 | Unidad | EVENTO | 1 | |
| 347,1 | | Depresor de freno para Chevrolet S10 | Unidad | UNIDAD | 1 | 967.000 |
| 347,2 | | Mano de obra por cambio de depresor de freno para Che | Unidad | EVENTO | 1 | 30.000 |
| 348 | 78180101-005 | Cambio de fibra de freno trasero para Chevrolet S10 | Unidad | EVENTO | 1 | |
| 348,1 | | Fibra de freno trasero para Chevrolet S10 | Unidad | UNIDAD | 1 | 437.000 |
| 348,2 | | Mano de obra por cambio de fibra de freno trasero para | Unidad | EVENTO | 1 | 30.000 |
| 349 | 78180101-005 | Rectificación de tambor de freno trasero de Chevrolet S1 | Unidad | EVENTO | 1 | 110.000 |
| 350 | 78180101-005 | Cambio de cilindro de freno trasero para Chevrolet S10 | Unidad | EVENTO | 1 | |
| 350,1 | | Cilindro de freno trasero para Chevrolet S10 | Unidad | UNIDAD | 1 | 409.000 |
| 350,2 | | Mano de obra por cambio de cilindro de freno trasero pa | Unidad | EVENTO | 1 | 30.000 |
| 351 | 78180101-005 | Cambio de juego de reparo de freno trasero para Chevro | Unidad | EVENTO | 1 | |
| 351,1 | | Juego de reparo de freno trasero para Chevrolet S10 | Unidad | UNIDAD | 1 | 243.000 |
| 351,2 | | Mano de obra por cambio de juego de reparo de freno tr | Unidad | EVENTO | 1 | 30.000 |
| 352 | 78180101-005 | Cambio de tambor de freno trasero para Chevrolet S10 | Unidad | EVENTO | 1 | |
| 352,1 | | Tambor de freno trasero para Chevrolet S10 | Unidad | UNIDAD | 1 | 653.000 |
| 352,2 | | Mano de obra por cambio de tambor de freno trasero pa | Unidad | EVENTO | 1 | 30.000 |
| 353 | 78180101-009 | Cambio de faro delantero (c/uno) para Chevrolet S10 | Unidad | EVENTO | 1 | |
| 353,1 | | Faro delantero (c/uno) para Chevrolet S10 | Unidad | UNIDAD | 1 | 457.000 |
| 353,2 | | Mano de obra por cambio de faro delantero (c/uno) para | Unidad | EVENTO | 1 | 10.000 |
| 354 | 78180101-009 | Cambio de faro trasero (c/uno) para Chevrolet S10 | Unidad | EVENTO | 1 | |
| 354,1 | | Faro trasero (c/uno) para Chevrolet S10 | Unidad | UNIDAD | 1 | 231.000 |
| 354,2 | | Mano de obra por cambio de faro trasero (c/uno) para C | Unidad | EVENTO | 1 | 10.000 |
| 355 | 78180101-009 | Cambio de faro de posición (c/uno) para Chevrolet S10 | Unidad | EVENTO | 1 | |
| 355,1 | | Faro de posición (c/uno) para Chevrolet S10 | Unidad | UNIDAD | 1 | 89.000 |
| 355,2 | | Mano de obra por cambio de faro de posición (c/uno) pa | Unidad | EVENTO | 1 | 10.000 |
| 356 | 78180101-009 | Cambio de señalero trasero (c/uno) para Chevrolet S10 | Unidad | EVENTO | 1 | |
| 356,1 | | Señalero trasero (c/uno) para Chevrolet S10 | Unidad | UNIDAD | 1 | 91.000 |
| 356,2 | | Mano de obra por cambio de señalero trasero (c/uno) pa | Unidad | EVENTO | 1 | 10.000 |
| 357 | 78180101-009 | Cambio de focos por unidad para Chevrolet S10 | Unidad | EVENTO | 1 | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 357,1 | | Focos por unidad para Chevrolet S10 | Unidad | UNIDAD | 1 | 43.000 |
| 357,2 | | Mano de obra por cambio de focos por unidad para Chev | Unidad | EVENTO | 1 | 15.000 |
| 358 | 78180101-009 | Cambio de palanca de comando de señalero para Chevro | Unidad | EVENTO | 1 | |
| 358,1 | | Palanca de comando de señalero para Chevrolet S10 | Unidad | UNIDAD | 1 | 494.000 |
| 358,2 | | Mano de obra por cambio de palanca de comando de se | Unidad | EVENTO | 1 | 30.000 |
| 359 | 78180101-009 | Cambio de tambor y llave de contacto para Chevrolet S1 | Unidad | EVENTO | 1 | |
| 359,1 | | Tambor y llave de contacto para Chevrolet S10 | Unidad | UNIDAD | 1 | 619.000 |
| 359,2 | | Mano de obra por cambio de tambor y llave de contacto | Unidad | EVENTO | 1 | 30.000 |
| 360 | 78180101-009 | Cambio de terminal de batería para Chevrolet S10 | Unidad | EVENTO | 1 | |
| 360,1 | | Terminal de batería para Chevrolet S10 | Unidad | UNIDAD | 1 | 37.000 |
| 360,2 | | Mano de obra por cambio de terminal de batería para Ch | Unidad | EVENTO | 1 | 15.000 |
| 361 | 78180101-009 | Reparación de alternador para Chevrolet S10 | Unidad | EVENTO | 1 | 350.000 |
| 362 | 78180101-009 | Cambio de alternador para Chevrolet S10 | Unidad | EVENTO | 1 | |
| 362,1 | | Alternador para Chevrolet S10 | Unidad | UNIDAD | 1 | 589.000 |
| 362,2 | | Mano de obra por cambio de alternador para Chevrolet | Unidad | EVENTO | 1 | 110.000 |
| 363 | 78180101-009 | Cambio de regulador de voltaje para Chevrolet S10 | Unidad | EVENTO | 1 | |
| 363,1 | | Regulador de voltaje para Chevrolet S10 | Unidad | UNIDAD | 1 | 341.000 |
| 363,2 | | Mano de obra por cambio de regulador de voltaje para C | Unidad | EVENTO | 1 | 30.000 |
| 364 | 78180101-009 | Cambio de plaqueta de diodo para Chevrolet S10 | Unidad | EVENTO | 1 | |
| 364,1 | | Plaqueta de diodo para Chevrolet S10 | Unidad | UNIDAD | 1 | 363.000 |
| 364,2 | | Mano de obra por cambio de plaqueta de diodo para Ch | Unidad | EVENTO | 1 | 30.000 |
| 365 | 78180101-009 | Cambio de ruleman de alternador para Chevrolet S10 | Unidad | EVENTO | 1 | |
| 365,1 | | Ruleman de alternador para Chevrolet S10 | Unidad | UNIDAD | 1 | 59.000 |
| 365,2 | | Mano de obra por cambio de ruleman de alternador par | Unidad | EVENTO | 1 | 30.000 |
| 366 | 78180101-009 | Cambio reten depresor para Chevrolet S10 | Unidad | EVENTO | 1 | |
| 366,1 | | Reten depresor para Chevrolet S10 | Unidad | UNIDAD | 1 | 23.000 |
| 366,2 | | Mano de obra por cambio de reten depresor para Chevr | Unidad | EVENTO | 1 | 7.000 |
| 367 | 78180101-009 | Cambio de relay de señalero para Chevrolet S10 | Unidad | EVENTO | 1 | |
| 367,1 | | Relay de señalero para Chevrolet S10 | Unidad | UNIDAD | 1 | 122.000 |
| 367,2 | | Mano de obra por cambio de relay de señalero para Che | Unidad | EVENTO | 1 | 34.000 |
| 368 | 78180101-009 | Cambio de carbón de motor de arranque para Chevrolet | Unidad | EVENTO | 1 | |
| 368,1 | | Carbón de motor de arranque para Chevrolet S10 | Unidad | UNIDAD | 1 | 59.000 |
| 368,2 | | Mano de obra por cambio de carbón de motor de arranq | Unidad | EVENTO | 1 | 17.000 |
| 369 | 78180101-009 | Cambio de plaqueta de automático para Chevrolet S10 | Unidad | EVENTO | 1 | |
| 369,1 | | Plaqueta de automático para Chevrolet S10 | Unidad | UNIDAD | 1 | 51.000 |
| 369,2 | | Mano de obra por cambio de plaqueta de automático pa | Unidad | EVENTO | 1 | 14.000 |
| 370 | 78180101-009 | Cambio de inducibo para Chevrolet S10 | Unidad | EVENTO | 1 | |
| | | Inducibo para Chevrolet S10 | Unidad | UNIDAD | 1 | 394.000 |
| 370,2 | | Mano de obra por cambio de inducibo para Chevrolet S1 | Unidad | EVENTO | 1 | 30.000 |
| 371 | 78180101-009 | Cambio de motor de arranque para Chevrolet S10 | Unidad | EVENTO | 1 | |
| 371,1 | | Motor de arranque para Chevrolet S10 | Unidad | UNIDAD | 1 | 1.492.000 |
| 371,2 | | Mano de obra por cambio de motor de arranque para Ch | Unidad | EVENTO | 1 | 110.000 |
| 372 | 78180101-009 | Cambio de motor limpia parabrisas para Chevrolet S10 | Unidad | EVENTO | 1 | |
| 372,1 | | Motor limpia parabrisas para Chevrolet S10 | Unidad | UNIDAD | 1 | 322.000 |
| 372,2 | | Mano de obra por cambio de motor limpia parabrisas pa | Unidad | EVENTO | 1 | 30.000 |
| 373 | 78180101-009 | Cambio de sistema cepillo de limpia parabrisas para Che | Unidad | EVENTO | 1 | |
| 373,1 | | Sistema cepillo de limpia parabrisas para Chevrolet S10 | Unidad | UNIDAD | 1 | 140.000 |
| 373,2 | | Mano de obra por cambio de sistema cepillo de limpia p | Unidad | EVENTO | 1 | 10.000 |
| 374 | 78180101-009 | Cambio de bulbo de aceite para Chevrolet S10 | Unidad | EVENTO | 1 | |
| 374,1 | | Bulbo de aceite para Chevrolet S10 | Unidad | UNIDAD | 1 | 197.000 |
| 374,2 | | Mano de obra por cambio de bulbo de aceite para Chevr | Unidad | EVENTO | 1 | 30.000 |
| 375 | 78180101-009 | Cambio de bulbo de electro ventilador para Chevrolet S1 | Unidad | EVENTO | 1 | |
| 375,1 | | Bulbo de electro ventilador para Chevrolet S10 | Unidad | UNIDAD | 1 | 161.000 |
| 375,2 | | Mano de obra por cambio de bulbo de electro ventilador | Unidad | EVENTO | 1 | 30.000 |
| 376 | 78180101-009 | Cambio de relay de A/C para Chevrolet S10 | Unidad | EVENTO | 1 | |
| 376,1 | | Relay de A/C para Chevrolet S10 | Unidad | UNIDAD | 1 | 164.000 |
| 376,2 | | Mano de obra por cambio de relay de A/C para Chevrole | Unidad | EVENTO | 1 | 10.000 |
| 377 | 78180101-009 | Cambio de plaqueta eléctrica de A/C para Chevrolet S10 | Unidad | EVENTO | 1 | |
| 377,1 | | Plaqueta eléctrica de A/C para Chevrolet S10 | Unidad | UNIDAD | 1 | 203.000 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 377,2 | | Mano de obra por cambio de plaqueta eléctrica de A/C p | Unidad | EVENTO | 1 | 53.000 |
| 378 | 78180101-009 | Carga de gas A/C para Chevrolet S10 | Unidad | EVENTO | 1 | 425.000 |
| 379 | 78180101-009 | Cambio de fusible por unidad para Chevrolet S10 | Unidad | EVENTO | 1 | |
| 379,1 | | Fusible por unidad para Chevrolet S10 | Unidad | UNIDAD | 1 | 9.000 |
| 379,2 | | Mano de obra por cambio de fusible por unidad para Ch | Unidad | EVENTO | 1 | 3.000 |
| 380 | 78180101-009 | Cambio de bocina para Chevrolet S10 | Unidad | EVENTO | 1 | |
| 380,1 | | Bocina para Chevrolet S10 | Unidad | UNIDAD | 1 | 99.000 |
| 380,2 | | Mano de obra por cambio de bocina para Chevrolet S10 | Unidad | EVENTO | 1 | 23.000 |
| 381 | 78180101-009 | Cambio de marcador de combustible unidad tanque para | Unidad | EVENTO | 1 | |
| 381,1 | | Marcador de combustible unidad tanque para Chevrolet | Unidad | UNIDAD | 1 | 364.000 |
| 381,2 | | Mano de obra por cambio de marcador de combustible u | Unidad | EVENTO | 1 | 96.000 |
| 382 | 78180101-020 | Limpieza de filtro de aceite para motocicleta marca Kent | Unidad | EVENTO | 1 | 10.000 |
| 383 | 78180101-020 | Limpieza de tanque de combustible de motocicleta marc | Unidad | EVENTO | 1 | 135.000 |
| 384 | 78180101-020 | Reparación de caño de escape de motocicleta marca Ken | Unidad | EVENTO | 1 | 126.000 |
| 385 | 78180101-020 | Cambio de aceite de motor para motocicleta marca Kent | Unidad | EVENTO | 1 | |
| 385,1 | | Aceite de motor para motocicleta marca Kenton | Unidad | UNIDAD | 1 | 45.000 |
| 385,2 | | Mano de obra por cambio de aceite de motor para moto | Unidad | EVENTO | 1 | 10.000 |
| 386 | 78180101-020 | Cambio de filtro de combustible para motocicleta marca | Unidad | EVENTO | 1 | |
| 386,1 | | Filtro de combustible para motocicleta marca Kenton | Unidad | UNIDAD | 1 | 41.000 |
| 386,2 | | Mano de obra por cambio de filtro de combustible para | Unidad | EVENTO | 1 | 10.000 |
| 387 | 78180101-020 | Mantenimiento de carburador de motocicleta marca Ken | Unidad | EVENTO | 1 | 10.000 |
| 388 | 78180101-020 | Cambio de sistema de embrague para motocicleta marca | Unidad | EVENTO | 1 | |
| 388,1 | | Sistema de embrague para motocicleta marca Kenton | Unidad | UNIDAD | 1 | 188.000 |
| 388,2 | | Mano de obra por cambio de sistema de embrague para | Unidad | EVENTO | 1 | 51.000 |
| 389 | 78180101-020 | Cambio de accionador Arranque para motocicleta marca | Unidad | EVENTO | 1 | |
| 389,1 | | Accionador Arranque para motocicleta marca Kenton | Unidad | UNIDAD | 1 | 57.000 |
| 389,2 | | Mano de obra por cambio de accionador arranque para | Unidad | EVENTO | 1 | 15.000 |
| 390 | 78180101-020 | Mantenimiento de motor de arranque de motocicleta m | Unidad | EVENTO | 1 | 10.000 |
| 391 | 78180101-020 | Mantenimiento del sistema eléctrico de motocicleta ma | Unidad | EVENTO | 1 | 10.000 |
| 392 | 78180101-020 | Cambio de batería eléctrica para motocicleta marca Ken | Unidad | EVENTO | 1 | |
| 392,1 | | Batería eléctrica para motocicleta marca Kenton | Unidad | UNIDAD | 1 | 209.000 |
| 392,2 | | Mano de obra por cambio de batería eléctrica para moto | Unidad | EVENTO | 1 | 57.000 |
| 393 | 78180101-020 | Cambio de bujías para motocicleta marca Kenton | Unidad | EVENTO | 1 | |
| 393,1 | | Bujías para motocicleta marca Kenton | Unidad | UNIDAD | 1 | 105.000 |
| 393,2 | | Mano de obra por cambio de bujías para motocicleta ma | Unidad | EVENTO | 1 | 27.000 |
| 394 | 78180101-020 | Cambio de corona y piñón para motocicleta marca Kento | Unidad | EVENTO | 1 | |
| 394,1 | | Corona y piñón para motocicleta marca Kenton | Unidad | UNIDAD | 1 | 155.000 |
| 394,2 | | Mano de obra por cambio de corona y piñón para motoc | Unidad | EVENTO | 1 | 44.000 |
| 395 | 78180101-020 | Cambio de cadena para motocicleta marca Kenton | Unidad | EVENTO | 1 | |
| 395,1 | | Cadena para motocicleta marca Kenton | Unidad | UNIDAD | 1 | 118.000 |
| 395,2 | | Mano de obra por cambio de cadena para motocicleta m | Unidad | EVENTO | 1 | 30.000 |
| 396 | 78180101-020 | Cambio de cabo de freno para motocicleta marca Kenton | Unidad | EVENTO | 1 | |
| 396,1 | | Cabo de freno para motocicleta marca Kenton | Unidad | UNIDAD | 1 | 84.000 |
| 396,2 | | Mano de obra por cambio de cabo de freno para motoci | Unidad | EVENTO | 1 | 23.000 |
| 397 | 78180101-020 | Cambio de cabo de embrague para motocicleta marca K | Unidad | EVENTO | 1 | |
| 397,1 | | Cabo de embrague para motocicleta marca Kenton | Unidad | UNIDAD | 1 | 84.000 |
| 397,2 | | Mano de obra por cambio de cabo de embrague para m | Unidad | EVENTO | 1 | 23.000 |
| 398 | 78180101-020 | Reparación de cabo acelerador | Unidad | EVENTO | 1 | 107.000 |
| 399 | 78180101-020 | Cambio de encendido eléctrico para motocicleta marca K | Unidad | EVENTO | 1 | |
| 399,1 | | Encendido eléctrico para motocicleta marca Kenton | Unidad | UNIDAD | 1 | 750.000 |
| 399,2 | | Mano de obra por cambio de encendido eléctrico para m | Unidad | EVENTO | 1 | 30.000 |
| 400 | 78180101-020 | Cambio de focos y faro para motocicleta marca Kenton | Unidad | EVENTO | 1 | |
| 400,1 | | Focos para motocicleta marca Kenton | Unidad | UNIDAD | 1 | 26.000 |
| 400,2 | | Mano de obra por cambio de focos para motocicleta ma | Unidad | EVENTO | 1 | 23.000 |
| 400,3 | | Faros para motocicleta marca Kenton | Unidad | UNIDAD | 1 | 157.000 |
| 400,4 | | Mano de obra por cambio de faros para motocicleta mar | Unidad | EVENTO | 1 | 10.000 |
| 401 | 78180101-020 | Cambio de señalero para motocicleta marca Kenton | Unidad | EVENTO | 1 | |
| 401,1 | | Señalero para motocicleta marca Kenton | Unidad | UNIDAD | 1 | 108.000 |
| 401,2 | | Mano de obra por cambio de señalero para motocicleta | Unidad | EVENTO | 1 | 10.000 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 402 | 78180101-020 | Cambio de pastilla de freno delantero para motocicleta | Unidad | EVENTO | 1 | |
| 402,1 | | Pastillas de freno delantero para motocicleta marca Kent | Unidad | UNIDAD | 1 | 95.000 |
| 402,2 | | Mano de obra por cambio de pastillas de frenos delanter | Unidad | EVENTO | 1 | 30.000 |
| 403 | 78180101-020 | Cambio de pastilla de freno trasero para motocicleta ma | Unidad | EVENTO | 1 | |
| 403,1 | | Pastillas de freno trasero para motocicleta marca Kenton | Unidad | UNIDAD | 1 | 94.000 |
| 403,2 | | Mano de obra por cambio de pastillas de frenos trasero | Unidad | EVENTO | 1 | 30.000 |
| 404 | 78180101-020 | Cambio de cámara/cambio de cubiertas para motociclet | Unidad | EVENTO | 1 | |
| 404,1 | | Cámaras para motocicleta marca Kenton | Unidad | UNIDAD | 1 | 76.000 |
| 404,2 | | Mano de obra por cambio de cámaras para motocicleta | Unidad | EVENTO | 1 | 19.000 |
| 404,3 | | Cubiertas para motocicleta marca Kenton | Unidad | UNIDAD | 1 | 300.000 |
| 404,4 | | Mano de obra por cambio de cubiertas para motocicleta | Unidad | EVENTO | 1 | 10.000 |
| 405 | 78180101-020 | Cambio de juego de amortiguadores delantero para mot | Unidad | EVENTO | 1 | |
| 405,1 | | Juego de amortiguadores delantero para motocicleta ma | Unidad | UNIDAD | 1 | 220.000 |
| 405,2 | | Mano de obra por cambio de amortiguadores delantero | Unidad | EVENTO | 1 | 30.000 |
| 406 | 78180101-020 | Cambio de juego de amortiguadores trasero para motoci | Unidad | EVENTO | 1 | |
| 406,1 | | Juego de amortiguadores trasero para motocicleta marc | Unidad | UNIDAD | 1 | 222.000 |
| 406,2 | | Mano de obra por cambio de amortiguadores trasero pa | Unidad | EVENTO | 1 | 30.000 |
| 407 | 78180101-020 | Cambio de rayos de llanta para motocicleta marca Kento | Unidad | EVENTO | 1 | |
| 408,1 | | Rayos de llanta para motocicleta marca Kenton | Unidad | UNIDAD | 1 | 116.000 |
| 408,2 | | Mano de obra por cambio de rayos de llanta para motoc | Unidad | EVENTO | 1 | 34.000 |
| 408 | 78180101-020 | Cambio de caño de escape para motocicleta marca Kent | Unidad | EVENTO | 1 | |
| 408,1 | | Caño de escape para motocicleta marca Kenton | Unidad | UNIDAD | 1 | 199.000 |
| 408,2 | | Mano de obra por cambio de caño de escape para moto | Unidad | EVENTO | 1 | 49.000 |
| 409 | 78180101-020 | Cambio de cabo de velocímetro para motocicleta marca | Unidad | EVENTO | 1 | |
| 409,1 | | Cabo de velocímetro para motocicleta marca Kenton | Unidad | UNIDAD | 1 | 88.000 |
| 409,2 | | Mano de obra por cambio de cabo de velocímetro para | Unidad | EVENTO | 1 | 23.000 |
| 410 | 78180101-020 | Cambio de cabo de acelerador para motocicleta marca K | Unidad | EVENTO | 1 | |
| 410,1 | | Cabo de acelerador para motocicleta marca Kenton | Unidad | UNIDAD | 1 | 88.000 |
| 410,2 | | Mano de obra por cambio de cabo de acelerador para m | Unidad | EVENTO | 1 | 23.000 |
| 411 | 78180101-020 | Cambio de juego de llantas para motocicleta marca Kent | Unidad | EVENTO | 1 | |
| 411,1 | | Juego de llantas para motocicleta marca Kenton | Unidad | UNIDAD | 1 | 667.000 |
| 411,2 | | Mano de obra por cambio de juego de llantas para moto | Unidad | EVENTO | 1 | 154.000 |
| 412 | 78180101-020 | Cambio de pistón para motocicleta marca Kenton | Unidad | EVENTO | 1 | |
| 412,1 | | Pistón para motocicleta marca Kenton | Unidad | UNIDAD | 1 | 155.000 |
| 412,2 | | Mano de obra por cambio de pistón para motocicleta ma | Unidad | EVENTO | 1 | 38.000 |
| 413 | 78180101-020 | Cambio de biela para motocicleta marca Kenton | Unidad | EVENTO | 1 | |
| 413,1 | | Biela para motocicleta marca Kenton | Unidad | UNIDAD | 1 | 105.000 |
| 413,2 | | Mano de obra por cambio de biela para motocicleta mar | Unidad | EVENTO | 1 | 27.000 |
| 414 | 78180101-020 | Cambio de juego de aros para motocicleta marca Kenton | Unidad | EVENTO | 1 | |
| 414,1 | | Juego de aros para motocicleta marca Kenton | Unidad | UNIDAD | 1 | 118.000 |
| 414,2 | | Mano de obra por cambio de juegos de aros para motoci | Unidad | EVENTO | 1 | 34.000 |
| 415 | 78180101-020 | Cambio de guías de válvulas para motocicleta marca Ken | Unidad | EVENTO | 1 | |
| 415,1 | | Guías de válvulas para motocicleta marca Kenton | Unidad | UNIDAD | 1 | 51.000 |
| 415,2 | | Mano de obra por cambio de guías de válvulas para mot | Unidad | EVENTO | 1 | 15.000 |
| 416 | 78180101-020 | Cambio de juego de válvulas para motocicleta marca Ken | Unidad | EVENTO | 1 | |
| 416,1 | | Juego de válvulas para motocicleta marca Kenton | Unidad | UNIDAD | 1 | 152.000 |
| 416,2 | | Mano de obra por cambio de juego de válvulas para mot | Unidad | EVENTO | 1 | 38.000 |
| 417 | 78180101-020 | Cambio de juego de reten de válvulas para motocicleta | Unidad | EVENTO | 1 | |
| 417,1 | | Juego de reten de válvulas para motocicleta marca Kent | Unidad | UNIDAD | 1 | 51.000 |
| 417,2 | | Mano de obra por cambio de juego de reten de válvulas | Unidad | EVENTO | 1 | 15.000 |
| 418 | 78180101-020 | Cepillado de tapa motor de motocicleta marca Kenton | Unidad | EVENTO | 1 | 143.000 |
| 419 | 78180101-014 | Cambio Juego de pistón para Tractor marca Yto | Unidad | EVENTO | 1 | |
| 419,1 | | Juego de pistón para Tractor marca Yto | Unidad | UNIDAD | 1 | 3.579.000 |
| 419,2 | | Mano de obra por cambio de juego de pistón para Tracto | Unidad | EVENTO | 1 | 110.000 |
| 420 | 78180101-014 | Cambio de juego de camisa para Tractor marca Yto | Unidad | EVENTO | 1 | |
| 420,1 | | Juego de camisa para Tractor marca Yto | Unidad | UNIDAD | 1 | 518.000 |
| 420,2 | | Mano de obra por cambio de juego de camisa para Tract | Unidad | EVENTO | 1 | 130.000 |
| 421 | 78180101-014 | Cambio de casquillo de biela para Tractor marca Yto | Unidad | EVENTO | 1 | |
| 421,1 | | Casquillo de biela para Tractor marca Yto | Unidad | UNIDAD | 1 | 231.000 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 421,2 | | Mano de obra por cambio de casquillo de biela para Trac | Unidad | EVENTO | 1 | 64.000 |
| 422 | 78180101-014 | Cambio de casquillo de leva para Tractor marca Yto | Unidad | EVENTO | 1 | 295.000 |
| 423 | 78180101-014 | Cambio de casquillo de leva para Tractor marca Yto | Unidad | EVENTO | 1 | |
| 423,1 | | Casquillo de leva para Tractor marca Yto | Unidad | UNIDAD | 1 | 179.000 |
| 423,2 | | Mano de obra por cambio de casquillo de leva para Tract | Unidad | EVENTO | 1 | 44.000 |
| 424 | 78180101-014 | Cambio de buje de biela para Tractor marca Yto | Unidad | EVENTO | 1 | |
| 424,1 | | Buje de biela para Tractor marca Yto | Unidad | UNIDAD | 1 | 116.000 |
| 424,2 | | Mano de obra por cambio de buje de biela para Tractor | Unidad | EVENTO | 1 | 29.000 |
| 425 | 78180101-014 | Cambio de juego de aros para Tractor marca Yto | Unidad | EVENTO | 1 | |
| 425,1 | | Juego de aros para Tractor marca Yto | Unidad | UNIDAD | 1 | 864.000 |
| 425,2 | | Mano de obra por cambio de juego de aros para Tractor | Unidad | EVENTO | 1 | 110.000 |
| 426 | 78180101-014 | Cambio de guías de válvulas para Tractor marca Yto | Unidad | EVENTO | 1 | |
| 426,1 | | Guías de válvulas para Tractor marca Yto | Unidad | UNIDAD | 1 | 203.000 |
| 426,2 | | Mano de obra por cambio de guías de válvulas para Trac | Unidad | EVENTO | 1 | 45.000 |
| 427 | 78180101-014 | Cambio de juego de válvulas para Tractor marca Yto | Unidad | EVENTO | 1 | |
| 427,1 | | Juego de válvulas para Tractor marca Yto | Unidad | UNIDAD | 1 | 446.000 |
| 427,2 | | Mano de obra por cambio de juego de válvulas para Trac | Unidad | EVENTO | 1 | 122.000 |
| 428 | 78180101-014 | Cambio de juego de reten de válvulas para Tractor marc | Unidad | EVENTO | 1 | |
| 428,1 | | Juego de reten de válvulas para Tractor marca Yto | Unidad | UNIDAD | 1 | 76.000 |
| 428,2 | | Mano de obra por cambio de reten de válvulas para Trac | Unidad | EVENTO | 1 | 21.000 |
| 429 | 78180101-014 | Cambio de calce lateral para Tractor marca Yto | Unidad | EVENTO | 1 | |
| 429,1 | | Calce lateral para Tractor marca Yto | Unidad | UNIDAD | 1 | 105.000 |
| 429,2 | | Mano de obra por cambio de calce lateral para Tractor m | Unidad | EVENTO | 1 | 38.000 |
| 430 | 78180101-014 | Cambio de teclado de balancín para Tractor marca Yto | Unidad | EVENTO | 1 | |
| 430,1 | | Teclado de balancín para Tractor marca Yto | Unidad | UNIDAD | 1 | 170.000 |
| 430,2 | | Mano de obra por cambio de teclado de balancín para Tr | Unidad | EVENTO | 1 | 44.000 |
| 431 | 78180101-014 | Cambio de bomba de agua para Tractor marca Yto | Unidad | EVENTO | 1 | |
| 431,1 | | Bomba de agua para Tractor marca Yto | Unidad | UNIDAD | 1 | 716.000 |
| 431,2 | | Mano de obra por cambio de bomba de agua para Tracto | Unidad | EVENTO | 1 | 110.000 |
| 432 | 78180101-014 | Rectificación de cilindros de Tractor marca Yto | Unidad | EVENTO | 1 | 431.000 |
| 433 | 78180101-014 | Rectificación de cigüeñal de Tractor marca Yto | Unidad | EVENTO | 1 | 780.000 |
| 434 | 78180101-014 | Rectificación de leva de Tractor marca Yto | Unidad | EVENTO | 1 | 431.000 |
| 435 | 78180101-014 | Rectificación de eje de leva balanceador de Tractor marc | Unidad | EVENTO | 1 | 498.000 |
| 436 | 78180101-014 | Cepillado de tapa motor de Tractor marca Yto | Unidad | EVENTO | 1 | 350.000 |
| 437 | 78180101-014 | Cambiar correa/cadena de distribución para Tractor mar | Unidad | EVENTO | 1 | |
| 437,1 | | Correa /cadena de distribución para Tractor marca Yto | Unidad | UNIDAD | 1 | 499.000 |
| 437,2 | | Mano de obra por cambio de correa/cadena de distribuc | Unidad | EVENTO | 1 | 30.000 |
| 438 | 78180101-014 | Mantenimiento y limpieza de picos inyectores de Tracto | Unidad | EVENTO | 1 | 110.000 |
| 439 | 78180101-014 | Cambio de picos inyectores para Tractor marca Yto | Unidad | EVENTO | 1 | |
| 439,1 | | Picos inyectores para Tractor marca Yto | Unidad | UNIDAD | 1 | 566.000 |
| 439,2 | | Mano de obra por cambio de picos inyectores para Tract | Unidad | EVENTO | 1 | 141.000 |
| 440 | 78180101-014 | Cambio de aceite de motor para Tractor marca Yto | Unidad | EVENTO | 1 | |
| 440,1 | | Aceite de motor para Tractor marca Yto | Unidad | UNIDAD | 1 | 53.000 |
| 440,2 | | Mano de obra por cambio de aceite de motor para Tract | Unidad | EVENTO | 1 | 10.000 |
| 441 | 78180101-014 | Cambio de filtro de aceite para Tractor marca Yto | Unidad | EVENTO | 1 | |
| 441,1 | | Filtro de aceite para Tractor marca Yto | Unidad | UNIDAD | 1 | 147.000 |
| 441,2 | | Mano de obra por cambio de filtro de aceite para Tracto | Unidad | EVENTO | 1 | 10.000 |
| 442 | 78180101-014 | Cambio de filtro de aire para Tractor marca Yto | Unidad | EVENTO | 1 | |
| 442,1 | | Filtro de aire para Tractor marca Yto | Unidad | UNIDAD | 1 | 333.000 |
| 442,2 | | Mano de obra por cambio de filtro de aire para Tractor m | Unidad | EVENTO | 1 | 10.000 |
| 443 | 78180101-014 | Cambio de filtro de combustible para Tractor marca Yto | Unidad | EVENTO | 1 | |
| 443,1 | | Filtro de combustible para Tractor marca Yto | Unidad | UNIDAD | 1 | 278.000 |
| 443,2 | | Mano de obra por cambio de filtro de combustible para | Unidad | EVENTO | 1 | 10.000 |
| 444 | 78180101-014 | Cambio de correa de alternador para Tractor marca Yto | Unidad | EVENTO | 1 | |
| 444,1 | | Correa de alternador para Tractor marca Yto | Unidad | UNIDAD | 1 | 176.000 |
| 444,2 | | Mano de obra por cambio de correa de alternador para | Unidad | EVENTO | 1 | 30.000 |
| 445 | 78180101-014 | Limpieza de radiador de Tractor marca Yto | Unidad | EVENTO | 1 | 392.000 |
| 446 | 78180101-014 | Cambio de radiador para Tractor marca Yto | Unidad | EVENTO | 1 | |
| 446,1 | | Radiador para Tractor marca Yto | Unidad | UNIDAD | 1 | 4.452.000 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 446,2 | | Mano de obra por cambio de radiador para Tractor marc | Unidad | EVENTO | 1 | 30.000 |
| 447 | 78180101-014 | Cambio de paleta de ventilador para Tractor marca Yto | Unidad | EVENTO | 1 | |
| 447,1 | | Paleta de ventilador para Tractor marca Yto | Unidad | UNIDAD | 1 | 493.000 |
| 447,2 | | Mano de obra por cambio de paleta de ventilador para T | Unidad | EVENTO | 1 | 30.000 |
| 448 | 78180101-014 | Caño de entrada de agua de radiador para Tractor marca | Unidad | EVENTO | 1 | |
| 448,1 | | Caño de entrada de agua de radiador para Tractor marca | Unidad | UNIDAD | 1 | 141.000 |
| 448,2 | | Mano de obra por cambio de caño de entrada de agua d | Unidad | EVENTO | 1 | 38.000 |
| 449 | 78180101-014 | Cambio de cabo de acelerador para Tractor marca Yto | Unidad | EVENTO | 1 | |
| 449,1 | | Cabo de acelerador para Tractor marca Yto | Unidad | UNIDAD | 1 | 199.000 |
| 449,2 | | Mano de obra por cambio de cabo de acelerador para Tr | Unidad | EVENTO | 1 | 51.000 |
| 450 | 78180101-014 | Cambio de ruleman tensor de correa para Tractor marca | Unidad | EVENTO | 1 | |
| 450,1 | | Ruleman tensor de correa para Tractor marca Yto | Unidad | UNIDAD | 1 | 170.000 |
| 450,2 | | Mano de obra por cambio de ruleman tensor de correa p | Unidad | EVENTO | 1 | 30.000 |
| 451 | 78180101-014 | Cambio de reten de frente motor para Tractor marca Yto | Unidad | EVENTO | 1 | |
| 451,1 | | Reten de frente motor para Tractor marca Yto | Unidad | UNIDAD | 1 | 197.000 |
| 451,2 | | Mano de obra por cambio de reten de frente motor para | Unidad | EVENTO | 1 | 55.000 |
| 452 | 78180101-014 | Cambio de Junta balancín para Tractor marca Yto | Unidad | EVENTO | 1 | |
| 452,1 | | Junta balancín para Tractor marca Yto | Unidad | UNIDAD | 1 | 200.000 |
| 452,2 | | Mano de obra por cambio de junta de balancín para Trac | Unidad | EVENTO | 1 | 49.000 |
| 453 | 78180101-014 | Cambio de soporte motor para Tractor marca Yto | Unidad | EVENTO | 1 | |
| 453,1 | | Soporte de motor para Tractor marca Yto | Unidad | UNIDAD | 1 | 337.000 |
| 453,2 | | Mano de obra por cambio de soporte motor para Tracto | Unidad | EVENTO | 1 | 30.000 |
| 454 | 78180101-014 | Cambio reservorio de agua de radiador para Tractor mar | Unidad | EVENTO | 1 | |
| 454,1 | | Reservorio de agua radiador para Tractor marca Yto | Unidad | UNIDAD | 1 | 280.000 |
| 454,2 | | Mano de obra por cambio de reservorio de agua de radia | Unidad | EVENTO | 1 | 57.000 |
| 455 | 78180101-002 | Cambio reten selector de cambio para Tractor marca Yto | Unidad | EVENTO | 1 | |
| 455,1 | | Reten selector de cambio para Tractor marca Yto | Unidad | UNIDAD | 1 | 147.000 |
| 455,2 | | Mano de obra por cambio de reten selector de cambio p | Unidad | EVENTO | 1 | 40.000 |
| 456 | 78180101-002 | Cambio de juego de juntas de caja para Tractor marca Yt | Unidad | EVENTO | 1 | |
| 456,1 | | Juego de juntas de caja para Tractor marca Yto | Unidad | UNIDAD | 1 | 499.000 |
| 456,2 | | Mano de obra por cambio de juego de juntas de caja par | Unidad | EVENTO | 1 | 110.000 |
| 457 | 78180101-002 | Cambio de Aceite 90 p/caja para Tractor marca Yto | Unidad | EVENTO | 1 | |
| 457,1 | | Aceite 90 p/caja para Tractor marca Yto | Unidad | UNIDAD | 1 | 61.000 |
| 457,2 | | Mano de obra por cambio de aceite 90 para caja para Tr | Unidad | EVENTO | 1 | 10.000 |
| 458 | 78180101-002 | Cambio de soporte de caja para Tractor marca Yto | Unidad | EVENTO | 1 | |
| 458,1 | | Soporte de caja para Tractor marca Yto | Unidad | UNIDAD | 1 | 387.000 |
| 458,2 | | Mano de obra por cambio de soporte de caja para Tracto | Unidad | EVENTO | 1 | 30.000 |
| 459 | 78180101-002 | Cambio de engranajes de caja para Tractor marca Yto | Unidad | EVENTO | 1 | |
| 459,1 | | Engranajes de caja para Tractor marca Yto | Unidad | UNIDAD | 1 | 311.000 |
| 459,2 | | Mano de obra por cambio de engranajes de caja para Tr | Unidad | EVENTO | 1 | 30.000 |
| 460 | 78180101-011 | Cambio de corona y piñón delantero para Tractor marca | Unidad | EVENTO | 1 | |
| 460,1 | | Corona y piñón delantero para Tractor marca Yto | Unidad | UNIDAD | 1 | 454.000 |
| 460,2 | | Mano de obra por cambio de corona y piñón delantero p | Unidad | EVENTO | 1 | 30.000 |
| 461 | 78180101-011 | Cambio de ruleman de piñón delantero para Tractor mar | Unidad | EVENTO | 1 | |
| 461,1 | | Ruleman de piñón delantero para Tractor marca Yto | Unidad | UNIDAD | 1 | 144.000 |
| 461,2 | | Mano de obra por cambio de ruleman de piñón delanter | Unidad | EVENTO | 1 | 30.000 |
| 462 | 78180101-011 | Cambio de ruleman bancada de corona para Tractor mar | Unidad | EVENTO | 1 | |
| 462,1 | | Ruleman bancada de corona para Tractor marca Yto | Unidad | UNIDAD | 1 | 146.000 |
| 462,2 | | Mano de obra por cambio de ruleman de bancada de co | Unidad | EVENTO | 1 | 30.000 |
| 463 | 78180101-011 | Cambio de calce satélite y planetario para Tractor marca | Unidad | EVENTO | 1 | |
| 463,1 | | Calce satélite y planetario para Tractor marca Yto | Unidad | UNIDAD | 1 | 106.000 |
| 463,2 | | Mano de obra por cambio de calce satélite y planetario p | Unidad | EVENTO | 1 | 27.000 |
| 464 | 78180101-011 | Cambio de engranaje satélite y planetario para Tractor m | Unidad | EVENTO | 1 | |
| 464,1 | | Engranaje satélite y planetario para Tractor marca Yto | Unidad | UNIDAD | 1 | 121.000 |
| 464,2 | | Mano de obra por cambio de engranaje satélite y planet | Unidad | EVENTO | 1 | 34.000 |
| 465 | 78180101-011 | Cambio de perno de satélite para Tractor marca Yto | Unidad | EVENTO | 1 | |
| 465,1 | | Perno de satélite para Tractor marca Yto | Unidad | UNIDAD | 1 | 104.000 |
| 465,2 | | Mano de obra por cambio de perno de satélite para Trac | Unidad | EVENTO | 1 | 29.000 |
| 466 | 78180101-011 | Cambio de reten de piñón para Tractor marca Yto | Unidad | EVENTO | 1 | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 466,1 | | Reten de piñón para Tractor marca Yto | Unidad | UNIDAD | 1 | 332.000 |
| 466,2 | | Mano de obra por cambio de reten de piñón para Tracto | Unidad | EVENTO | 1 | 30.000 |
| 467 | 78180101-011 | Cambio de aceite de diferencial delantero para Tractor m | Unidad | EVENTO | 1 | |
| 467,1 | | Aceite de diferencial delantero para Tractor marca Yto | Unidad | UNIDAD | 1 | 61.000 |
| 467,2 | | Mano de obra por cambio de aceite de diferencial delant | Unidad | EVENTO | 1 | 10.000 |
| 468 | 78180101-012 | Cambio de corona y piñón trasero para Tractor marca Yt | Unidad | EVENTO | 1 | |
| 468,1 | | Corona y piñón para Tractor marca Yto | Unidad | UNIDAD | 1 | 507.000 |
| 468,2 | | Mano de obra por cambio de corona y piñón para Tracto | Unidad | EVENTO | 1 | 30.000 |
| 469 | 78180101-012 | Cambio de ruleman de piñón trasero para Tractor marca | Unidad | EVENTO | 1 | |
| 469,1 | | Ruleman de piñón para Tractor marca Yto | Unidad | UNIDAD | 1 | 146.000 |
| 469,2 | | Mano de obra por cambio de Ruleman de piñón para Tra | Unidad | EVENTO | 1 | 30.000 |
| 470 | 78180101-012 | Cambio de ruleman lateral de corona para Tractor marca | Unidad | EVENTO | 1 | |
| 470,1 | | Ruleman lateral de corona para Tractor marca Yto | Unidad | UNIDAD | 1 | 146.000 |
| 470,2 | | Mano de obra por cambio de ruleman lateral de corona | Unidad | EVENTO | 1 | 30.000 |
| 471 | 78180101-012 | Cambio de calce satélite y planetario para Tractor marca | Unidad | EVENTO | 1 | |
| 471,1 | | Calce satélite y planetario para Tractor marca Yto | Unidad | UNIDAD | 1 | 106.000 |
| 471,2 | | Mano de obra por cambio de calce satélite y planetario p | Unidad | EVENTO | 1 | 27.000 |
| 472 | 78180101-012 | Cambio de engranaje satélite y planetario para Tractor m | Unidad | EVENTO | 1 | |
| 472,1 | | Engranaje satélite y planetario para Tractor marca Yto | Unidad | UNIDAD | 1 | 121.000 |
| 472,2 | | Mano de obra por cambio de engranaje satélite y planet | Unidad | EVENTO | 1 | 34.000 |
| 473 | 78180101-012 | Cambio de perno de satélite para Tractor marca Yto | Unidad | EVENTO | 1 | |
| 473,1 | | Perno de satélite para Tractor marca Yto | Unidad | UNIDAD | 1 | 104.000 |
| 473,2 | | Mano de obra por cambio de perno de satélite para Trac | Unidad | EVENTO | 1 | 29.000 |
| 474 | 78180101-012 | Cambio de reten de piñón para Tractor marca Yto | Unidad | EVENTO | 1 | |
| 474,1 | | Reten de piñón para Tractor marca Yto | Unidad | UNIDAD | 1 | 217.000 |
| 474,2 | | Mano de obra por cambio de reten de piñón para Tracto | Unidad | EVENTO | 1 | 55.000 |
| 475 | 78180101-005 | Cambio de juego placa de embrague (autoblocante) para | Unidad | EVENTO | 1 | |
| 475,1 | | Juego de placa de embrague (autoblocante) para Tractor | Unidad | UNIDAD | 1 | 1.682.000 |
| 475,2 | | Mano de obra por cambio de juego placa de embrague ( | Unidad | EVENTO | 1 | 110.000 |
| 476 | 78180101-012 | Cambio de juego arandela de empuje (autoblocante) par | Unidad | EVENTO | 1 | |
| 476,1 | | Juego de arandela de empuje (autoblocante) para Tracto | Unidad | UNIDAD | 1 | 506.000 |
| 476,2 | | Mano de obra por cambio de juego de arandela de empu | Unidad | EVENTO | 1 | 134.000 |
| 477 | 78180101-012 | Cambio de aceite de diferencial trasero para Tractor mar | Unidad | EVENTO | 1 | |
| 477,1 | | Aceite de diferencial trasero para Tractor marca Yto | Unidad | UNIDAD | 1 | 61.000 |
| 477,2 | | Mano de obra por cambio de aceite de diferencial traser | Unidad | EVENTO | 1 | 10.000 |
| 478 | 78180101-003 | Cambio de Muñequin (c/uno) para Tractor marca Yto | Unidad | EVENTO | 1 | |
| 478,1 | | Muñequin (c/uno) para Tractor marca Yto | Unidad | UNIDAD | 1 | 568.000 |
| 478,2 | | Mano de obra por cambio de muñequin (c/uno) para Tra | Unidad | EVENTO | 1 | 30.000 |
| 479 | 78180101-003 | Cambio de extremo de dirección (c/uno) para Tractor ma | Unidad | EVENTO | 1 | |
| 479,1 | | Extremo de dirección (c/uno) para Tractor marca Yto | Unidad | UNIDAD | 1 | 568.000 |
| 479,2 | | Mano de obra por cambio de extremo de dirección (c/un | Unidad | EVENTO | 1 | 30.000 |
| 480 | 78180101-003 | Cambio de barra larga de dirección para Tractor marca Y | Unidad | EVENTO | 1 | |
| 480,1 | | Barra larga de dirección para Tractor marca Yto | Unidad | UNIDAD | 1 | 994.000 |
| 480,2 | | Mano de obra por cambio de barra larga de dirección pa | Unidad | EVENTO | 1 | 30.000 |
| 481 | 78180101-003 | Reparación de sinfín de Tractor marca Yto | Unidad | EVENTO | 1 | 1.212.000 |
| 482 | 78180101-003 | Reparación de bomba de dirección hidráulica para Tracto | Unidad | EVENTO | 1 | 650.000 |
| 483 | 78180101-003 | Cambio de bomba de dirección hidráulica para Tractor m | Unidad | EVENTO | 1 | |
| 483,1 | | Bomba de dirección hidráulica para Tractor marca Yto | Unidad | UNIDAD | 1 | 3.070.000 |
| 483,2 | | Mano de obra por cambio de bomba de dirección hidráu | Unidad | EVENTO | 1 | 110.000 |
| 484 | 78180101-003 | Cambio de caño de alta presión para Tractor marca Yto | Unidad | EVENTO | 1 | |
| 484,1 | | Caño de alta presión para Tractor marca Yto | Unidad | UNIDAD | 1 | 716.000 |
| 484,2 | | Mano de obra por cambio de caño de alta presión para T | Unidad | EVENTO | 1 | 30.000 |
| 485 | 78180101-003 | Cambio de correa de dirección hidráulica para Tractor m | Unidad | EVENTO | 1 | |
| 485,1 | | Correa de dirección hidráulica para Tractor marca Yto | Unidad | UNIDAD | 1 | 127.000 |
| 485,2 | | Mano de obra por cambio de correa de dirección hidrául | Unidad | EVENTO | 1 | 34.000 |
| 486 | 78180101-003 | Montaje, desmontaje e instalación de llantas y neumátic | Unidad | EVENTO | 1 | |
| 486,1 | | Montaje, desmontaje e instalación de llantas y neumátic | Unidad | UNIDAD | 1 | 68.000 |
| 486,2 | | Mano de obra por montaje, desmontaje e instalación de | Unidad | EVENTO | 1 | 57.000 |
| 487 | 78180101-003 | Cambio de neumáticos (c/uno) para Tractor marca Yto | Unidad | EVENTO | 1 | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 487,1 | | Neumáticos para Tractor marca Yto | Unidad | UNIDAD | 1 | 4.047.000 |
| 487,2 | | Mano de obra por cambio de neumáticos para Tractor m | Unidad | EVENTO | 1 | 110.000 |
| 488 | 78180101-003 | Cambio de ruleman de masa interior delantero para Trac | Unidad | EVENTO | 1 | |
| 488,1 | | Ruleman de masa interior delantero para Tractor marca | Unidad | UNIDAD | 1 | 549.000 |
| 488,2 | | Mano de obra por cambio de ruleman de masa interior d | Unidad | EVENTO | 1 | 30.000 |
| 489 | 78180101-011 | Cambio de ruleman de masa exterior delantero para Tra | Unidad | EVENTO | 1 | |
| 489,1 | | Ruleman de masa exterior delantero para Tractor marca | Unidad | UNIDAD | 1 | 549.000 |
| 489,2 | | Mano de obra por cambio de ruleman de masa exterior | Unidad | EVENTO | 1 | 30.000 |
| 490 | 78180101-011 | Cambio de reten de masa delantero para Tractor marca | Unidad | EVENTO | 1 | |
| 490,1 | | Reten de masa delantero para Tractor marca Yto | Unidad | UNIDAD | 1 | 181.000 |
| 490,2 | | Mano de obra por cambio de reten de masa delantero p | Unidad | EVENTO | 1 | 44.000 |
| 491 | 78180101-011 | Cambio de ruleman carcaza para Tractor marca Yto | Unidad | EVENTO | 1 | |
| 491,1 | | Ruleman carcaza para Tractor marca Yto | Unidad | UNIDAD | 1 | 508.000 |
| 491,2 | | Mano de obra por cambio de ruleman carcaza para Tract | Unidad | EVENTO | 1 | 30.000 |
| 492 | 78180101-011 | Cambio de reten carcaza para Tractor marca Yto | Unidad | EVENTO | 1 | |
| 492,1 | | Reten carcaza para Tractor marca Yto | Unidad | UNIDAD | 1 | 168.000 |
| 492,2 | | Mano de obra por cambio de reten carcaza para Tractor | Unidad | EVENTO | 1 | 42.000 |
| 493 | 78180101-011 | Reten de palier delantero para Tractor marca Yto | Unidad | EVENTO | 1 | |
| 493,1 | | Reten de palier delantero para Tractor marca Yto | Unidad | UNIDAD | 1 | 278.000 |
| 493,2 | | Mano de obra por cambio de reten de palier delantero p | Unidad | EVENTO | 1 | 30.000 |
| 494 | 78180101-011 | Cambio de prisioneros de rueda (c/uno) para Tractor ma | Unidad | EVENTO | 1 | |
| 494,1 | | Prisioneros de rueda (c/uno) para Tractor marca Yto | Unidad | UNIDAD | 1 | 151.000 |
| 494,2 | | Mano de obra por cambio de prisioneros de ruedas (c/un | Unidad | EVENTO | 1 | 36.000 |
| 495 | 78180101-011 | Cambio de disco de embrague para Tractor marca Yto | Unidad | EVENTO | 1 | |
| 495,1 | | Disco de embrague para Tractor marca Yto | Unidad | UNIDAD | 1 | 1.159.000 |
| 495,2 | | Mano de obra por cambio de disco de embrague para Tr | Unidad | EVENTO | 1 | 110.000 |
| 496 | 78180101-005 | Cambio de plato de presión para Tractor marca Yto | Unidad | EVENTO | 1 | |
| 496,1 | | Plato de presión para Tractor marca Yto | Unidad | UNIDAD | 1 | 184.000 |
| 496,2 | | Mano de obra por cambio de plato de presión para Tract | Unidad | EVENTO | 1 | 49.000 |
| 497 | 78180101-005 | Cambio de cojinete de empuje para Tractor marca Yto | Unidad | EVENTO | 1 | |
| 497,1 | | Cojinete de empuje para Tractor marca Yto | Unidad | UNIDAD | 1 | 663.000 |
| 497,2 | | Mano de obra por cambio de cojinete de empuje para Tr | Unidad | EVENTO | 1 | 110.000 |
| 498 | 78180101-005 | Cambio de ruleman piloto para Tractor marca Yto | Unidad | EVENTO | 1 | |
| 498,1 | | Ruleman piloto para Tractor marca Yto | Unidad | UNIDAD | 1 | 535.000 |
| 498,2 | | Mano de obra por cambio de ruleman piloto para Tracto | Unidad | EVENTO | 1 | 30.000 |
| 499 | 78180101-005 | Cambio de juego de reparo de bomba central de embrag | Unidad | EVENTO | 1 | |
| 499,1 | | Juego de reparo de bomba central de embrague para Tra | Unidad | UNIDAD | 1 | 300.000 |
| 499,2 | | Mano de obra por cambio de juego de reparo de bomba | Unidad | EVENTO | 1 | 30.000 |
| 500 | 78180101-005 | Cambio de bomba central de embrague para Tractor ma | Unidad | EVENTO | 1 | |
| 500,1 | | Bomba central de embrague para Tractor marca Yto | Unidad | UNIDAD | 1 | 521.000 |
| 500,2 | | Mano de obra por cambio de bomba central de embragu | Unidad | EVENTO | 1 | 30.000 |
| 501 | 78180101-005 | Cambio de juego de reparo de bomba auxiliar de embrag | Unidad | EVENTO | 1 | |
| 501,1 | | Juego de reparo de bomba auxiliar de embrague para Tr | Unidad | UNIDAD | 1 | 281.000 |
| 501,2 | | Mano de obra por cambio de juego de reparo de bomba | Unidad | EVENTO | 1 | 30.000 |
| 502 | 78180101-005 | Cambio de caño flexible de embrague para Tractor marc | Unidad | EVENTO | 1 | |
| 502,1 | | Caño flexible de embrague para Tractor marca Yto | Unidad | UNIDAD | 1 | 171.000 |
| 502,2 | | Mano de obra por cambio de caño flexible de embrague | Unidad | EVENTO | 1 | 10.000 |
| 503 | 78180101-005 | Cambio de caño flexible de freno delantero para Tractor | Unidad | EVENTO | 1 | |
| 503,1 | | Caño flexible de freno delantero para Tractor marca Yto | Unidad | UNIDAD | 1 | 182.000 |
| 503,2 | | Mano de obra por cambio de caño flexible de freno dela | Unidad | EVENTO | 1 | 10.000 |
| 504 | 78180101-006 | Cambio juego de reparo de bomba central de freno para | Unidad | EVENTO | 1 | |
| 504,1 | | Juego de reparo de bomba central de freno para Tractor | Unidad | UNIDAD | 1 | 328.000 |
| 504,2 | | Mano de obra por cambio de juego de reparo de bomba | Unidad | EVENTO | 1 | 30.000 |
| 505 | 78180101-006 | Cambio de juego de reparo freno central para Tractor m | Unidad | EVENTO | 1 | |
| 505,1 | | Juego de reparo freno central para Tractor marca Yto | Unidad | UNIDAD | 1 | 262.000 |
| 505,2 | | Mano de obra por cambio de juego de reparo freno cent | Unidad | EVENTO | 1 | 64.000 |
| 506 | 78180101-009 | Reparación de tablero digital para Tractor marca Yto | Unidad | EVENTO | 1 | 1.215.000 |
| 507 | 78180101-009 | Cambio de faro delanteros (c/uno) para Tractor marca Yt | Unidad | EVENTO | 1 | |
| 507,1 | | Faro delanteros (c/uno) para Tractor marca Yto | Unidad | UNIDAD | 1 | 319.000 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 507,2 | | Mano de obra por cambio de faros delanteros (c/uno) pa | Unidad | EVENTO | 1 | 10.000 |
| 508 | 78180101-009 | Cambio de faro traseros (c/uno) para Tractor marca Yto | Unidad | EVENTO | 1 | |
| 508,1 | | Faro traseros (c/uno) para Tractor marca Yto | Unidad | UNIDAD | 1 | 143.000 |
| 508,2 | | Mano de obra por cambio de faros traseros (c/uno) para | Unidad | EVENTO | 1 | 10.000 |
| 509 | 78180101-009 | Cambio de faro de posición (c/uno) para Tractor marca Y | Unidad | EVENTO | 1 | |
| 509,1 | | Faro de posición (c/uno) para Tractor marca Yto | Unidad | UNIDAD | 1 | 91.000 |
| 509,2 | | Mano de obra por cambio de faros de posición (c/uno) p | Unidad | EVENTO | 1 | 10.000 |
| 510 | 78180101-009 | Cambio de señalero trasero (c/uno) para Tractor marca Y | Unidad | EVENTO | 1 | |
| 510,1 | | Señalero trasero (c/uno) para Tractor marca Yto | Unidad | UNIDAD | 1 | 89.000 |
| 510,2 | | Mano de obra cambio de señalero trasero (c/uno) para T | Unidad | EVENTO | 1 | 10.000 |
| 511 | 78180101-009 | Cambio de focos por unidad para Tractor marca Yto | Unidad | EVENTO | 1 | |
| 511,1 | | Focos por unidad para Tractor marca Yto | Unidad | UNIDAD | 1 | 36.000 |
| 511,2 | | Mano de obra por cambio de focos por unidad para Trac | Unidad | EVENTO | 1 | 10.000 |
| 512 | 78180101-009 | Cambio de palanca comando de señalero para Tractor m | Unidad | EVENTO | 1 | |
| 512,1 | | Palanca comando de señalero para Tractor marca Yto | Unidad | UNIDAD | 1 | 551.000 |
| 512,2 | | Mano de obra por cambio de palanca de comando de se | Unidad | EVENTO | 1 | 30.000 |
| 513 | 78180101-009 | Cambio de tambor y llave de contacto para Tractor marc | Unidad | EVENTO | 1 | |
| 513,1 | | Tambor y llave de contacto para Tractor marca Yto | Unidad | UNIDAD | 1 | 499.000 |
| 513,2 | | Mano de obra por cambio de tambor y llave de contacto | Unidad | EVENTO | 1 | 117.000 |
| 514 | 78180101-009 | Cambio de terminal de batería para Tractor marca Yto | Unidad | EVENTO | 1 | |
| 514,1 | | Terminal de batería para Tractor marca Yto | Unidad | UNIDAD | 1 | 39.000 |
| 514,2 | | Mano de obra por cambio de terminal de batería para Tr | Unidad | EVENTO | 1 | 10.000 |
| 515 | 78180101-009 | Reparación de alternador de Tractor marca Yto | Unidad | EVENTO | 1 | 350.000 |
| 516 | 78180101-009 | Cambio de regulador de voltaje para Tractor marca Yto | Unidad | EVENTO | 1 | |
| 516,1 | | Regulador de voltaje para Tractor marca Yto | Unidad | UNIDAD | 1 | 121.000 |
| 516,2 | | Mano de obra por cambio de regulador de voltaje para T | Unidad | EVENTO | 1 | 36.000 |
| 517 | 78180101-009 | Cambio de plaqueta de diodo para Tractor marca Yto | Unidad | EVENTO | 1 | |
| 517,1 | | Plaqueta de diodo para Tractor marca Yto | Unidad | UNIDAD | 1 | 62.000 |
| 517,2 | | Mano de obra por cambio de plaqueta de diodo para Tra | Unidad | EVENTO | 1 | 17.000 |
| 518 | 78180101-009 | Cambio de ruleman de alternador para Tractor marca Yt | Unidad | EVENTO | 1 | |
| 518,1 | | Ruleman de alternador para Tractor marca Yto | Unidad | UNIDAD | 1 | 38.000 |
| 518,2 | | Mano de obra por cambio de ruleman de alternador par | Unidad | EVENTO | 1 | 10.000 |
| 519 | 78180101-009 | Cambio de alternador para Tractor marca Yto | Unidad | EVENTO | 1 | |
| 519,1 | | Alternador para Tractor marca Yto | Unidad | UNIDAD | 1 | 3.652.000 |
| 519,2 | | Mano de obra por cambio de alternador para Tractor ma | Unidad | EVENTO | 1 | 110.000 |
| 520 | 78180101-009 | Cambio de relay de señalero para Tractor marca Yto | Unidad | EVENTO | 1 | |
| 520,1 | | Relay de señalero para Tractor marca Yto | Unidad | UNIDAD | 1 | 78.000 |
| 520,2 | | Mano de obra por cambio de relay de señalero para Trac | Unidad | EVENTO | 1 | 21.000 |
| 521 | 78180101-009 | Cambio de carbón de motor de arranque para Tractor m | Unidad | EVENTO | 1 | |
| 521,1 | | Carbón de motor de arranque para Tractor marca Yto | Unidad | UNIDAD | 1 | 57.000 |
| 521,2 | | Mano de obra por cambio de carbón de motor de arranq | Unidad | EVENTO | 1 | 15.000 |
| 522 | 78180101-009 | Cambio de plaqueta de automático para Tractor marca Y | Unidad | EVENTO | 1 | |
| 522,1 | | Plaqueta de automático para Tractor marca Yto | Unidad | UNIDAD | 1 | 44.000 |
| 522,2 | | Mano de obra por cambio de plaqueta de automático pa | Unidad | EVENTO | 1 | 10.000 |
| 523 | 78180101-009 | Cambio de inducibo para Tractor marca Yto | Unidad | EVENTO | 1 | |
| 523,1 | | Inducibo para Tractor marca Yto | Unidad | UNIDAD | 1 | 404.000 |
| 523,2 | | Mano de obra por cambio de inducibo para Tractor marc | Unidad | EVENTO | 1 | 96.000 |
| 524 | 78180101-009 | Cambio de bujías incandescentes para Tractor marca Yto | Unidad | EVENTO | 1 | |
| 524,1 | | Bujías incandescentes para Tractor marca Yto | Unidad | UNIDAD | 1 | 148.000 |
| 524,2 | | Mano de obra por cambio de bujías incandescentes para | Unidad | EVENTO | 1 | 38.000 |
| 525 | 78180101-009 | Cambio de motor de arranque para Tractor marca Yto | Unidad | EVENTO | 1 | |
| 525,1 | | Motor de arranque para Tractor marca Yto | Unidad | UNIDAD | 1 | 4.540.000 |
| 525,2 | | Mano de obra por cambio de motor de arranque para Tr | Unidad | EVENTO | 1 | 110.000 |
| 526 | 78180101-009 | Cambio de bulbo de aceite para Tractor marca Yto | Unidad | EVENTO | 1 | |
| 526,1 | | Bulbo de aceite para Tractor marca Yto | Unidad | UNIDAD | 1 | 215.000 |
| 526,2 | | Mano de obra por cambio de bulbo de aceite para Tracto | Unidad | EVENTO | 1 | 59.000 |
| 527 | 78180101-009 | Marcador de combustible unidad de tanque para Tractor | Unidad | EVENTO | 1 | |
| 527,1 | | Marcador de combustible unidad de tanque para Tractor | Unidad | UNIDAD | 1 | 175.000 |
| 527,2 | | Mano de obra por cambio de marcador de combustible u | Unidad | EVENTO | 1 | 44.000 |

315.792.000

**Oferente adjudicado RIO DE LA PLATA S.A. con RUC: 80033912-6** por un monto mínimo de **Gs. 50.000.000** *(guaraníes cincuenta millones)* IVA incluido, y un monto máximo de **Gs. 100.000.000** *(guaraníes cien millones)* IVA incluido.

Guido De La Cruz Ortiz Zaracho

Firmado digitalmente por Guido De La Cruz Ortiz Zaracho
Fecha: 2022.11.22 18:07:18 -03'00'

Alfredo Martin Bareiro Scribano

Firmado digitalmente por Alfredo Martin Bareiro Scribano
Fecha: 2022.11.22 18:14:28 -03'00'

Carlos Javier Gonzalez Del Puerto

Firmado digitalmente por Carlos Javier Gonzalez Del Puerto
Fecha: 2022.11.23 09:04:15 -03'00'