ANEXO B - 02 - 08

ID:271349

Dirección Nacional de Aeronáutica Civil

HOLLER INGENIERIA S.R.L.

Cuadro Comparativo de Precios

LOTE 1-AISP						
1	2	3	4	5	6	7
Item	Código Catalogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Presentación	Precio Unitario (IVA incl.)
1	72101506-001	Mantenimiento preventivo mensual por Ascensor	MESES	1	MESES	1,000,000
2	72101506-001	Ventilador para máquina, reparación	UNIDAD	1	UNIDAD	680,000
3	72101506-001	Ventilador para cabina, reparación	UNIDAD	1	UNIDAD	680,000
4	72101506-001	Fusibles de 3 Amp.	UNIDAD	1	UNIDAD	7,500
5	72101506-001	Fusibles de 5 Amp.	UNIDAD	1	UNIDAD	7,500
6	72101506-001	Piolines para puerta de piso	UNIDAD	1	UNIDAD	29,900
7	72101506-001	Piolines para puerta de cabina	UNIDAD	1	UNIDAD	28,750
8	72101506-001	Guiador inferior para hoja de puerta	UNIDAD	1	UNIDAD	57,720
9	72101506-001	Forro de freno para operador de puertas	UNIDAD	1	UNIDAD	98,500
10	7210106-00	Forro guiador de cabina	UNIDAD	1	UNIDAD	62,700

Rigoberto Aranda
Gerente Técnico DA

Adriana Jara B.
Dpto. Licitaciones - U.O.C.
DINAC

Lic. Jorge Pérez
Jefe Int. Dpto. de Licitaciones
U.O.C. - DINAC

Gustavo A. Carmona A.
Jefe Int. Administrativo - SDAF
DINAC

11	72101506-001	Forro guiador de contrapeso	UNIDAD	1	UNIDAD	68,800
12	72101506-001	Reparación de cerradura de puerta de piso	UNIDAD	1	UNIDAD	431,200
13	72101506-001	Burletes de goma para puerta de cabina	UNIDAD	1	UNIDAD	185,000
14	72101506-001	Zócalos p/tubo fluorescente	UNIDAD	1	UNIDAD	19,630
15	72101506-001	Indicador de posición digital	UNIDAD	1	UNIDAD	1,911,300
16	72101506-001	Circuito impreso madre MIC E circuito impreso	UNIDAD	1	UNIDAD	4,815,000
17	72101506-001	Circuito impreso KFEB	UNIDAD	1	UNIDAD	7,689,600
18	72101506-001	Circuito impreso GEC	UNIDAD	1	UNIDAD	862,500
19	72101506-001	Reparación de paralelogramo de apertura de puertas	UNIDAD	1	UNIDAD	879,600
20	72101506-001	Tope de goma para operador de puerta	UNIDAD	1	UNIDAD	28,155
21	72101506-001	Suspensiones rectas para puerta QKS-8	UNIDAD	1	UNIDAD	697,084
22	72101506-001	Suspensiones rectas con ejes para puerta QKS-8	UNIDAD	1	UNIDAD	752,905
23	72101506-001	Suspensiones curvas para puerta de piso QKS-8	UNIDAD	1	UNIDAD	735,425
24	72101506-001	Suspensiones curvas para puerta de cabina QKS-8	UNIDAD	1	UNIDAD	688,390
25	72101506-001	Led para botón de llamada	UNIDAD	1	UNIDAD	12,700
26	72101506-001	Resortes de acero inoxidable para elemento de botón	UNIDAD	1	UNIDAD	28,520
27	72101506-001	Rebobinado de motor principal	UNIDAD	1	UNIDAD	8,796,000

Lic. Roberto Mesina
Gerente Técnico

Adriana Jara B.
Dpto. Licitaciones - U.O.C.
DINAC

Lic. Jorge Pérez
Jefe Int. Dpto. de Licitaciones
U.O.C. - DINAC

Gustavo A. Carmona A.
Jefe Int. Administrativo - SDAF
DINAC

28	72101506-001	Rebobinado de motor del operador de puertas	UNIDAD	1	UNIDAD	1,920,000
29	72101506-001	Correa poly J4	UNIDAD	1	UNIDAD	171,150
30	72101506-001	Cambio de correa poly J10	UNIDAD	1	UNIDAD	270,480
31	72101506-001	Microswicht	UNIDAD	1	UNIDAD	368,700
32	72101506-001	Interruptor magnético BL	UNIDAD	1	UNIDAD	784,875
33	72101506-001	Puente de contactos de puerta	UNIDAD	1	UNIDAD	126,788
34	72101506-001	Contactores principales	UNIDAD	1	UNIDAD	1,095,030
35	72101506-0011	Contactores auxiliares	UNIDAD	1	UNIDAD	500,250
36	72101506-001	Rebobinado de transformador	UNIDAD	1	UNIDAD	991,875
					Precio Total:	37,483,527

LOTE 2- AEROPUERTO INTERNACIONAL "GUARANI"

1	2	3	4	5	6	7
Item	**Código Catalogo**	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Presentación**	**Precio Unitario (IVA incl.)**
1	72101506-001	Mantenimiento preventivo mensual por Ascensor	MESES	1	MESES	NO COTIZA
2	72101506-001	Cambio de placa comando central del elevador	UNIDAD	1	UNIDAD	NO COTIZA
					Precio Total:	NO COTIZA

LOTE 3- MDN						
1	2	3	4	5	6	7
Item	Código Catalogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Presentación	Precio Unitario (IVA incl.)

Roberto Maciel
Gerente Técnico

Adriana Jara B.
Dpto. Licitaciones - U.O.C.
DINAC

Lic. Jorge Perez
Jefe Int. Dpto. de Licitaciones
U.O.C. - DINAC

Gustavo A. Carmona A.
Jefe Int. Administrativo - SDAF
DINAC

1	72101506-001	Mantenimiento preventivo mensual por Ascensor	MESES	1	MESES	1,000,000
2	72101506-001	Cambio de cabo de acero	METRO	1	METRO	69,575
3	72101506-001	Cambio de cabo de acero de los reguladores (paracaídas)	METRO	1	METRO	69,575
4	72101506-001	Reparación de hoja de puerta	UNIDAD	1	UNIDAD	1,624,260
5	72101506-001	Cambio de carretilla de puerta	UNIDAD	1	UNIDAD	653,315
6	72101506-001	Cambio de buje para brazo de puerta	UNIDAD	1	UNIDAD	165,600
7	72101506-001	Rectificación de polea de regulador (paracaídas)	UNIDAD	1	UNIDAD	894,470
8	72101506-001	Reparación de barra de protección mecánica de puerta	UNIDAD	1	UNIDAD	692,875
9	72101506-001	Reparación de regla de barra de puerta de cabina	UNIDAD	1	UNIDAD	516,810
10	72101506-001	Cambio de buje especial para operador de puertas	UNIDAD	1	UNIDAD	1,500,000
11	72101506-001	Cambio de soporte de goma para reductor A.P.C.	UNIDAD	1	UNIDAD	480,000
12	72101506-001	Cambio juego de rulemanes de motor excitatriz	UNIDAD	1	UNIDAD	1,920,000
13	72101506-001	Cambio juego de rulemanes de motor de máquina	UNIDAD	1	UNIDAD	2,450,000
14	72101506-001	Rectificación juego de poleas de máquinas	UNIDAD	1	UNIDAD	3,323,500
15	72101506-001	Rectificación de motor de maquina corona y sinfín	UNIDAD	1	UNIDAD	10,593,000
16	72101506-001	Rectificación de poleas de desvió	UNIDAD	1	UNIDAD	2,656,500
17	72101506-001	Cambio juego de carbones de motor generador MG21	UNIDAD	1	UNIDAD	737,152
18	72101506-001	Cambio juego de carbones de motor excitatriz	UNIDAD	1	UNIDAD	737,150

Adriana Jara B.
Dpto. Licitaciones - U.O.C.
DINAC

Jorge Pérez
Jefe Int. Dpto. de Licitaciones
U.O.C. - DINAC

Gustavo A. Carmona A.
Jefe Int. Administrativo - SDAF
DINAC

Roberto Madrid
Gerente Técnico

19	72101506-001	Cambio juego de carbones de motor de maquina	UNIDAD	1	UNIDAD	737,152
20	72101506-001	Cambio juego de contactos de contactores cobre grafitado (tablero comando)	UNIDAD	1	UNIDAD	595,125
21	72101506-001	Cambio de bobinas de tablero de comando y selector	UNIDAD	1	UNIDAD	1,312,038
22	72101506-001	Cambio de relay de tablero de comando y selector	UNIDAD	1	UNIDAD	2,055,700
23	72101506-001	Cambio de guiadores plásticos de cabina y contrapeso	UNIDAD	1	UNIDAD	286,900
24	72101506-001	Cambio de botones numerados de panel de comando e indicador de posición	UNIDAD	1	UNIDAD	166,635
25	72101506-001	Reparación correctiva de la rampa móvil y cambio de rulemanes	UNIDAD	1	UNIDAD	885,960
26	72101506-001	Revisión, rectificación y calibración de puertas de cabina	UNIDAD	1	UNIDAD	3,543,150
27	72101506-001	Rectificación de juego de frenos electromecánicos	UNIDAD	1	UNIDAD	2,214,900
28	72101506-001	Cambio de juegos de fibra de frenos	UNIDAD	1	UNIDAD	1,033,620
29	72101506-001	Cambio de aceite especial	LITRO	1	LITRO	74,405
30	72101506-001	Cambio de corona y eje del motor de puerta	UNIDAD	1	UNIDAD	977,500
31	72101506-001	Amortiguador de goma para cadena motor de puerta	UNIDAD	1	UNIDAD	37,260
32	72101506-001	Correa para MG45	UNIDAD	1	UNIDAD	204,700
33	72101506-001	Porta carbón para MG45	UNIDAD	1	UNIDAD	1,148,390
34	72101506-001	Cambio de cinta selectora	UNIDAD	1	UNIDAD	14,820,500

Adriana Jara B.
Dpto. Licitaciones - U.O.C.
DINAC

Lic. Jorge Pérez
Jefe Int. Dpto. de Licitaciones
U.O.C. - DINAC

Gustavo A. Carmona A.
Jefe Int. Administrativo - SDAF
DINAC

Rigoberto Moreno
Gerente Técnico

35	72101506-001	Guía de plástico para cinta selectora	UNIDAD	1	UNIDAD	47,495
36	72101506-001	Resorte para pick-up	UNIDAD	1	UNIDAD	30,475
37	72101506-001	Buje de nylon para pick-up	UNIDAD	1	UNIDAD	53,820
38	72101506-001	Cabito de acero para cinta selectora	UNIDAD	1	UNIDAD	387,500
39	72101506-001	Rebobinado de motor de puerta	UNIDAD	1	UNIDAD	902,750
40	72101506-001	Rebobinado de transformador reductor elevador de tensión	UNIDAD	1	UNIDAD	3,300,500
41	72101506-001	Cambio de resistencia de partida	UNIDAD	1	UNIDAD	3,937,600
42	72101506-001	Cambio de resistencia tubular	UNIDAD	1	UNIDAD	1,028,100
43	72101506-001	Cambio de fusible de cartucho de 10A por TM	UNIDAD	1	UNIDAD	146,970
44	72101506-001	Cambio de barra de protección mecánica a barra de protección electrónica	UNIDAD	1	UNIDAD	9,315,000
45	72101506-001	Actualización y embellecimiento de cabina (colocar pasamano, espejo al fondo y pulir los paneles)	UNIDAD	1	UNIDAD	3,680,000
46	72101506-001	Cambio de tubo fluorescente, zócalo y acrílico de cielo raso	UNIDAD	1	UNIDAD	740,600
47	72101506-001	Ventilador para cabina	UNIDAD	1	UNIDAD	529,000
48	72101506-001	Guía inferior para hoja de puerta	UNIDAD	1	UNIDAD	14,605
49	72101506-001	Micro ruptor para LPA y LPF	UNIDAD	1	UNIDAD	438,940
50	72101506-001	Bomba hidráulica para puerta de cabina	UNIDAD	1	UNIDAD	4,237,175

Adriana Jara B.
Licitaciones - U.O.C.
DINAC

Lic. Jorge Pérez
Jefe Int. Dpto. de Licitaciones
U.O.C. - DINAC

Gustavo A. Carmona A.
Jefe Int. Administrativo - SDAF
DINAC

Rodolfo Mesina
Gerente Técnico

51	72101506-001	Fabricar tapa de caja para teléfono en acero inoxidable	UNIDAD	1	UNIDAD	1,173,000
52	72101506-001	Lámpara tipo Bayoneta 12V y 12W	UNIDAD	1	UNIDAD	7,705
53	72101506-001	Chicharra para alarma de 220 V	UNIDAD	1	UNIDAD	437,000
54	72101506-001	Cable comando flexible de 8 y 9 hilos según medida	UNIDAD	1	UNIDAD	6,890,000
55	72101506-001	Cerrador de puerta de maniobra dentro de cabina con llave	UNIDAD	1	UNIDAD	310,500
56	72101506-001	Instalacion de Indicador Digital de posicion en cabina	UNIDAD	1	UNIDAD	1,447,600
57	72101506-001	Instalacion de Indicador Digital de posicion en cada piso	UNIDAD	1	UNIDAD	1,602,700
58	72101506-001	Modernizacion del cielo raso en chapa de acero pintado con iluminacion de bajo consumo	UNIDAD	1	UNIDAD	6,500,000
					Precio Total:	107,336,752

Adriana Jara B.
Dpto. Licitaciones - U.O.C.
DINAC

Jefe Int. U.O.C. - DINAC

Gustavo A. Carmona A.
Jefe Int. Administrativo - SDAF
DINAC

Deberto Mafuna
Gerente Tecnico DN