COMANDO DE LA FUERZA AEREA
COMITÉ DE EVALUACION
CUADRO COMPARATIVO
ADQUISICION DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO
UR 311 – I BRIGADA AÉREA

LOTE Nº 1 - Acondicionador de Aire, Marca CARRIER										
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRE										
ITEMS	**CATALOGO**	**DESCRIPCION**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**HSAM**		**INTERPRISE**		**ROAL ASOCIADOS**	
1	**72102305-001**	**Mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire, tipo ventana, marca CARRIER de 12.000 BTU. Rotulado Nº 35, ubicado en el Cuartel General - G2 Inteligencia**			**Precio Unitario**	**Precio Total**	**Precio Unitario**	**Precio Total**	**Precio Unitario**	**Precio Total**
		Limpieza completa del aparato	Unidad	1	240.000	240.000	150.000	150.000	10.000	10.000
		Limpieza del interior de la cañería	Unidad	1	5.000	5.000	50.000	50.000	10.000	10.000
		Provisión y cambio de motor compresor	Unidad	1	450.000	450.000	50.000	50.000	40.000	40.000
		Provisión y carga de gas refrigerante	Unidad	1	160.000	160.000	5.000	5.000	80.000	80.000
		Provisión de servicio de desmontaje, rebobinado y montaje de motor ventilador	Unidad	1	10.000	10.000	50.000	50.000	40.000	40.000
		Cambio de rulemán del eje del motor del ventilador	Unidad	1	12.000	12.000	5.000	5.000	6.000	6.000
		Provisión y cambio de aleta de la turbina	Unidad	1	5.000	5.000	5.000	5.000	13.000	13.000
		Provisión y cambio de aleta del ventilador	Unidad	1	5.000	5.000	5.000	5.000	16.000	16.000
		Reparación de válvula inversora	Unidad	1	10.000	10.000	5.000	5.000	20.000	20.000
		Detección de pérdida de gas, soldadura de cierre, prueba de hermeticidad con nitrógeno	Unidad	1	5.000	5.000	5.000	5.000	20.000	20.000
		Cambio del termostato	Unidad	1	5.000	5.000	5.000	5.000	15.000	15.000
		Cambio de la llave selectora	Unidad	1	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		Cambio del Capilar	Unidad	1	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		Cambio de Aceite anticongelante	Unidad	1	5.000	5.000	5.000	5.000	12.000	12.000
		Revisión y Reparación del circuito eléctrico y electrónico	Unidad	1	5.000	5.000	15.000	15.000	20.000	20.000
		Cambio de Capacitor	Unidad	1	15.000	15.000	5.000	5.000	15.000	15.000

		Arreglo de chapería	Unidad	1	5.000	5.000	8.000	8.000	20.000	20.000
		Cambio de Filtro de gas	Unidad	1	5.000	5.000	5.000	5.000	12.000	12.000
2	72102305-001	**Mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire, tipo ventana, marca CARRIER de 23.000 BTU. Rotulado N° 75, ubicado en el GTA - Sala de Pilotos.**				0		0		0
		Limpieza completa del aparato	Unidad	1	240.000	240.000	220.000	220.000	10.000	10.000
		Limpieza del interior de la cañería	Unidad	1	5.000	5.000	5.000	5.000	10.000	10.000
		Provisión y cambio de motor compresor	Unidad	1	450.000	450.000	100.000	100.000	40.000	40.000
		Provisión y carga de gas refrigerante	Unidad	1	160.000	160.000	5.000	5.000	80.000	80.000
		Provisión de servicio de desmontaje, rebobinado y montaje de motor ventilador	Unidad	1	10.000	10.000	100.000	100.000	40.000	40.000
		Cambio de rulemán del eje del motor del ventilador	Unidad	1	12.000	12.000	5.000	5.000	6.000	6.000
		Provisión y cambio de aleta de la turbina	Unidad	1	5.000	5.000	5.000	5.000	13.000	13.000
		Provisión y cambio de aleta del ventilador	Unidad	1	5.000	5.000	5.000	5.000	16.000	16.000
		Reparación de válvula inversora	Unidad	1	10.000	10.000	5.000	5.000	20.000	20.000
		Detección de pérdida de gas, soldadura de cierre, prueba de hermeticidad con nitrógeno	Unidad	1	5.000	5.000	5.000	5.000	20.000	20.000
		Cambio del termostato	Unidad	1	5.000	5.000	5.000	5.000	15.000	15.000
		Cambio de la llave selectora	Unidad	1	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		Cambio del Capilar	Unidad	1	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		Cambio de Aceite anticongelante	Unidad	1	5.000	5.000	5.000	5.000	12.000	12.000
		Revisión y Reparación del circuito eléctrico y electrónico	Unidad	1	5.000	5.000	15.000	15.000	20.000	20.000
		Cambio de Capacitor	Unidad	1	15.000	15.000	5.000	5.000	15.000	15.000
		Arreglo de chapería	Unidad	1	5.000	5.000	5.000	5.000	20.000	20.000
		Cambio de Filtro de gas	Unidad	1	5.000	5.000	5.000	5.000	12.000	12.000
		Cambio de Filtro de gas	Unidad	1	5.000	5.000		0		0
3	72102305-001	**Mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire, tipo ventana, marca CARRIER de 23.000 BTU. Rotulado N° 86, ubicado en el Cuartel General - Mantenimiento de Instalaciones**				0		0		0
		Limpieza completa del aparato	Unidad	1	240.000	240.000	220.000	220.000	10.000	10.000
		Limpieza del interior de la cañería	Unidad	1	5.000	5.000	5.000	5.000	10.000	10.000
		Provisión y cambio de motor compresor	Unidad	1	150.000	150.000	100.000	100.000	40.000	40.000
		Provisión y carga de gas refrigerante	Unidad	1	160.000	160.000	5.000	5.000	80.000	80.000
		Provisión de servicio de desmontaje, rebobinado y montaje de motor ventilador	Unidad	1	10.000	10.000	100.000	100.000	40.000	40.000
		Cambio de rulemán del eje del motor del ventilador	Unidad	1	12.000	12.000	5.000	5.000	6.000	6.000
		Provisión y cambio de aleta de la turbina	Unidad	1	5.000	5.000	5.000	5.000	13.000	13.000
		Provisión y cambio de aleta del ventilador	Unidad	1	5.000	5.000	5.000	5.000	16.000	16.000
		Reparación de válvula inversora	Unidad	1	10.000	10.000	5.000	5.000	20.000	20.000

		Detección de pérdida de gas, soldadura de cierre, prueba de hermeticidad con nitrógeno	Unidad	1	5.000	5.000	5.000	5.000	20.000	20.000
		Cambio del termostato	Unidad	1	5.000	5.000	5.000	5.000	15.000	15.000
		Cambio de la llave selectora	Unidad	1	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		Cambio del Capilar	Unidad	1	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		Cambio de Aceite anticongelante	Unidad	1	5.000	5.000	5.000	5.000	12.000	12.000
		Revisión y Reparación del circuito eléctrico y electrónico	Unidad	1	5.000	5.000	15.000	15.000	20.000	20.000
		Cambio de Capacitor	Unidad	1	15.000	15.000	5.000	5.000	15.000	15.000
		Arreglo de chapería	Unidad	1	5.000	5.000	5.000	5.000	20.000	20.000
		Cambio de Filtro de gas	Unidad	1	5.000	5.000	5.000	5.000	12.000	12.000
		Cambio de Filtro de gas	Unidad	1	5.000	5.000		0		0
4	72102305-001	**Mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire, tipo ventana, marca CARRIER de 12.000 BTU. Rotulado Nº 212, ubicado en el GAT - Secc. Navegación**				0		0		0
		Limpieza completa del aparato	Unidad	1	240.000	240.000	150.000	150.000	10.000	10.000
		Limpieza del interior de la cañería	Unidad	1	5.000	5.000	50.000	50.000	10.000	10.000
		Provisión y cambio de motor compresor	Unidad	1	150.000	150.000	50.000	50.000	40.000	40.000
		Provisión y carga de gas refrigerante	Unidad	1	160.000	160.000	5.000	5.000	80.000	80.000
		Provisión de servicio de desmontaje, rebobinado y montaje de motor ventilador	Unidad	1	10.000	10.000	50.000	50.000	40.000	40.000
		Cambio de rulemán del eje del motor del ventilador	Unidad	1	12.000	12.000	5.000	5.000	6.000	6.000
		Provisión y cambio de aleta de la turbina	Unidad	1	5.000	5.000	5.000	5.000	13.000	13.000
		Provisión y cambio de aleta del ventilador	Unidad	1	5.000	5.000	5.000	5.000	16.000	16.000
		Reparación de válvula inversora	Unidad	1	10.000	10.000	5.000	5.000	20.000	20.000
		Detección de pérdida de gas, soldadura de cierre, prueba de hermeticidad con nitrógeno	Unidad	1	5.000	5.000	5.000	5.000	20.000	20.000
		Cambio del termostato	Unidad	1	5.000	5.000	5.000	5.000	15.000	15.000
		Cambio de la llave selectora	Unidad	1	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		Cambio del Capilar	Unidad	1	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		Cambio de Aceite anticongelante	Unidad	1	5.000	5.000	5.000	5.000	12.000	12.000
		Revisión y Reparación del circuito eléctrico y electrónico	Unidad	1	5.000	5.000	15.000	15.000	20.000	20.000
		Cambio de Capacitor	Unidad	1	15.000	15.000	5.000	5.000	15.000	15.000
		Arreglo de chapería	Unidad	1	5.000	5.000	8.000	8.000	20.000	20.000
		Cambio de Filtro de gas	Unidad	1	5.000	5.000	5.000	5.000	12.000	12.000
		Cambio de Filtro de gas	Unidad	1	5.000	5.000		0		0
5	72102305-001	**Mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire, tipo ventana, marca CARRIER de 12.000 BTU. Rotulado Nº 220, ubicado en el Cuartel General - Dorm. Oficiales**				0		0		0
		Limpieza completa del aparato	Unidad	1	240.000	240.000	150.000	150.000	10.000	10.000
		Limpieza del interior de la cañería	Unidad	1	5.000	5.000	50.000	50.000	10.000	10.000
		Provisión y cambio de motor compresor	Unidad	1	150.000	150.000	50.000	50.000	40.000	40.000

		Provisión y carga de gas refrigerante	Unidad	1	160.000	160.000	5.000	5.000	80.000	80.000
		Provisión de servicio de desmontaje, rebobinado y montaje de motor ventilador	Unidad	1	10.000	10.000	50.000	50.000	40.000	40.000
		Cambio de rulemán del eje del motor del ventilador	Unidad	1	12.000	12.000	5.000	5.000	6.000	6.000
		Provisión y cambio de aleta de la turbina	Unidad	1	5.000	5.000	5.000	5.000	13.000	13.000
		Provisión y cambio de aleta del ventilador	Unidad	1	5.000	5.000	5.000	5.000	16.000	16.000
		Reparación de válvula inversora	Unidad	1	10.000	10.000	5.000	5.000	20.000	20.000
		Detección de pérdida de gas, soldadura de cierre, prueba de hermeticidad con nitrógeno	Unidad	1	5.000	5.000	5.000	5.000	20.000	20.000
		Cambio del termostato	Unidad	1	5.000	5.000	5.000	5.000	15.000	15.000
		Cambio de la llave selectora	Unidad	1	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		Cambio del Capilar	Unidad	1	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		Cambio de Aceite anticongelante	Unidad	1	5.000	5.000	5.000	5.000	12.000	12.000
		Revisión y Reparación del circuito eléctrico y electrónico	Unidad	1	5.000	5.000	15.000	15.000	20.000	20.000
		Cambio de Capacitor	Unidad	1	15.000	15.000	5.000	5.000	15.000	15.000
		Arreglo de chapería	Unidad	1	5.000	5.000	8.000	8.000	20.000	20.000
		Cambio de Filtro de gas	Unidad	1	5.000	5.000	5.000	5.000	12.000	12.000
		Cambio de Filtro de gas	Unidad	1	5.000	5.000		0		0
6	72102305-001	**Mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire, tipo ventana, marca CARRIER de 18.000 BTU. Rotulado Nº 523, ubicado en el GAT - Salon de Honor**				0		0		0
		Limpieza completa del aparato	Unidad	1	240.000	240.000	150.000	150.000	10.000	10.000
		Limpieza del interior de la cañería	Unidad	1	5.000	5.000	50.000	50.000	10.000	10.000
		Provisión y cambio de motor compresor	Unidad	1	150.000	150.000	50.000	50.000	40.000	40.000
		Provisión y carga de gas refrigerante	Unidad	1	160.000	160.000	5.000	5.000	80.000	80.000
		Provisión de servicio de desmontaje, rebobinado y montaje de motor ventilador	Unidad	1	10.000	10.000	100.000	100.000	40.000	40.000
		Cambio de rulemán del eje del motor del ventilador	Unidad	1	12.000	12.000	5.000	5.000	6.000	6.000
		Provisión y cambio de aleta de la turbina	Unidad	1	5.000	5.000	5.000	5.000	13.000	13.000
		Provisión y cambio de aleta del ventilador	Unidad	1	5.000	5.000	5.000	5.000	16.000	16.000
		Reparación de válvula inversora	Unidad	1	10.000	10.000	5.000	5.000	20.000	20.000
		Detección de pérdida de gas, soldadura de cierre, prueba de hermeticidad con nitrógeno	Unidad	1	5.000	5.000	5.000	5.000	20.000	20.000
		Cambio del termostato	Unidad	1	5.000	5.000	5.000	5.000	15.000	15.000
		Cambio de la llave selectora	Unidad	1	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		Cambio del Capilar	Unidad	1	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		Cambio de Aceite anticongelante	Unidad	1	5.000	5.000	5.000	5.000	12.000	12.000
		Revisión y Reparación del circuito eléctrico y electrónico	Unidad	1	5.000	5.000	15.000	15.000	20.000	20.000
		Cambio de Capacitor	Unidad	1	15.000	15.000	5.000	5.000	15.000	15.000
		Arreglo de chapería	Unidad	1	5.000	5.000	8.000	8.000	20.000	20.000

		Cambio de Filtro de gas	Unidad	1	5.000	5.000	5.000	5.000	12.000	12.000
		Cambio de Filtro de gas	Unidad	1	5.000	5.000		0		0
7	72102305-001	**Mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire, tipo ventana, marca CARRIER de 18.000 BTU. Rotulado Nº 1044, ubicado en el GTA - Dormitorio**				0		0		0
		Limpieza completa del aparato	Unidad	1	240.000	240.000	150.000	150.000	10.000	10.000
		Limpieza del interior de la cañería	Unidad	1	5.000	5.000	50.000	50.000	10.000	10.000
		Provisión y cambio de motor compresor	Unidad	1	150.000	150.000	50.000	50.000	40.000	40.000
		Provisión y carga de gas refrigerante	Unidad	1	160.000	160.000	5.000	5.000	80.000	80.000
		Provisión de servicio de desmontaje, rebobinado y montaje de motor ventilador	Unidad	1	10.000	10.000	100.000	100.000	40.000	40.000
		Cambio de rulemán del eje del motor del ventilador	Unidad	1	12.000	12.000	5.000	5.000	6.000	6.000
		Provisión y cambio de aleta de la turbina	Unidad	1	5.000	5.000	5.000	5.000	13.000	13.000
		Provisión y cambio de aleta del ventilador	Unidad	1	5.000	5.000	5.000	5.000	16.000	16.000
		Reparación de válvula inversora	Unidad	1	10.000	10.000	5.000	5.000	20.000	20.000
		Detección de pérdida de gas, soldadura de cierre, prueba de hermeticidad con nitrógeno	Unidad	1	5.000	5.000	5.000	5.000	20.000	20.000
		Cambio del termostato	Unidad	1	5.000	5.000	5.000	5.000	15.000	15.000
		Cambio de la llave selectora	Unidad	1	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		Cambio del Capilar	Unidad	1	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		Cambio de Aceite anticongelante	Unidad	1	5.000	5.000	5.000	5.000	12.000	12.000
		Revisión y Reparación del circuito eléctrico y electrónico	Unidad	1	5.000	5.000	15.000	15.000	20.000	20.000
		Cambio de Capacitor	Unidad	1	15.000	15.000	5.000	5.000	15.000	15.000
		Arreglo de chapería	Unidad	1	5.000	5.000	8.000	8.000	20.000	20.000
		Cambio de Filtro de gas	Unidad	1	5.000	5.000	5.000	5.000	12.000	12.000
		Cambio de Filtro de gas	Unidad	1	5.000	5.000		0		0
8	72102305-001	**Mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire, tipo ventana, marca CARRIER de 18.000 BTU. Rotulado Nº 1109, ubicado en el GTA - Secc. Combustible**				0		0		0
		Limpieza completa del aparato	Unidad	1	240.000	240.000	150.000	150.000	10.000	10.000
		Limpieza del interior de la cañería	Unidad	1	5.000	5.000	50.000	50.000	10.000	10.000
		Provisión y cambio de motor compresor	Unidad	1	150.000	150.000	50.000	50.000	40.000	40.000
		Provisión y carga de gas refrigerante	Unidad	1	160.000	160.000	5.000	5.000	80.000	80.000
		Provisión de servicio de desmontaje, rebobinado y montaje de motor ventilador	Unidad	1	10.000	10.000	100.000	100.000	40.000	40.000
		Cambio de rulemán del eje del motor del ventilador	Unidad	1	12.000	12.000	5.000	5.000	6.000	6.000
		Provisión y cambio de aleta de la turbina	Unidad	1	5.000	5.000	5.000	5.000	13.000	13.000
		Provisión y cambio de aleta del ventilador	Unidad	1	5.000	5.000	5.000	5.000	16.000	16.000
		Reparación de válvula inversora	Unidad	1	10.000	10.000	5.000	5.000	20.000	20.000
		Detección de pérdida de gas, soldadura de cierre, prueba de hermeticidad con nitrógeno	Unidad	1	5.000	5.000	5.000	5.000	20.000	20.000

		Cambio del termostato	Unidad	1	5.000	5.000	5.000	5.000	15.000	15.000
		Cambio de la llave selectora	Unidad	1	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		Cambio del Capilar	Unidad	1	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		Cambio de Aceite anticongelante	Unidad	1	5.000	5.000	5.000	5.000	12.000	12.000
		Revisión y Reparación del circuito eléctrico y electrónico	Unidad	1	5.000	5.000	15.000	15.000	20.000	20.000
		Cambio de Capacitor	Unidad	1	15.000	15.000	5.000	5.000	15.000	15.000
		Arreglo de chapería	Unidad	1	5.000	5.000	8.000	8.000	20.000	20.000
		Cambio de Filtro de gas	Unidad	1	5.000	5.000	5.000	5.000	12.000	12.000
		Cambio de Filtro de gas	Unidad	1	5.000	5.000		0		0
9	72102305-001	**Mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire, tipo ventana, marca CARRIER de 12.000 BTU. Rotulado Nº 1457, ubicado en el Cuartel General - Comandancia**				0		0		0
		Limpieza completa del aparato	Unidad	1	240.000	240.000	150.000	150.000	10.000	10.000
		Limpieza del interior de la cañería	Unidad	1	5.000	5.000	50.000	50.000	10.000	10.000
		Provisión y cambio de motor compresor	Unidad	1	150.000	150.000	50.000	50.000	40.000	40.000
		Provisión y carga de gas refrigerante	Unidad	1	160.000	160.000	5.000	5.000	80.000	80.000
		Provisión de servicio de desmontaje, rebobinado y montaje de motor ventilador	Unidad	1	10.000	10.000	50.000	50.000	40.000	40.000
		Cambio de rulemán del eje del motor del ventilador	Unidad	1	12.000	12.000	5.000	5.000	6.000	6.000
		Provisión y cambio de aleta de la turbina	Unidad	1	5.000	5.000	5.000	5.000	13.000	13.000
		Provisión y cambio de aleta del ventilador	Unidad	1	5.000	5.000	5.000	5.000	16.000	16.000
		Reparación de válvula inversora	Unidad	1	10.000	10.000	5.000	5.000	20.000	20.000
		Detección de pérdida de gas, soldadura de cierre, prueba de hermeticidad con nitrógeno	Unidad	1	5.000	5.000	5.000	5.000	20.000	20.000
		Cambio del termostato	Unidad	1	5.000	5.000	5.000	5.000	15.000	15.000
		Cambio de la llave selectora	Unidad	1	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		Cambio del Capilar	Unidad	1	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		Cambio de Aceite anticongelante	Unidad	1	5.000	5.000	5.000	5.000	12.000	12.000
		Revisión y Reparación del circuito eléctrico y electrónico	Unidad	1	5.000	5.000	15.000	15.000	20.000	20.000
		Cambio de Capacitor	Unidad	1	15.000	15.000	5.000	5.000	15.000	15.000
		Arreglo de chapería	Unidad	1	5.000	5.000	8.000	8.000	20.000	20.000
		Cambio de Filtro de gas	Unidad	1	5.000	5.000	5.000	5.000	12.000	12.000
		Cambio de Filtro de gas	Unidad	1	5.000	5.000		0		0
						6.508.000		**3.841.000**		**3.231.000**
LOTE Nº 2 - Acondicionador de Aire, Marca SPRINGER										
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRE										
ITEMS	**CATALOGO**	**DESCRIPCION**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**						
1	72102305-001	**Mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire, tipo ventana, marca SPRINGER de 18.000 BTU. Rotulado Nº 259, ubicado en el GAT - Operaciones**			**HSAM**		**INTERPRISE**		**ROAL ASOCIADOS**	
		Limpieza completa del aparato	Unidad	1	240.000	240.000	150.000	150.000	10.000	10.000

		Limpieza del interior de la cañería	Unidad	1	5.000	5.000	50.000	50.000	10.000	10.000
		Provisión y cambio de motor compresor	Unidad	1	150.000	150.000	50.000	50.000	40.000	40.000
		Provisión y carga de gas refrigerante	Unidad	1	160.000	160.000	5.000	5.000	80.000	80.000
		Provisión de servicio de desmontaje, rebobinado y montaje de motor ventilador	Unidad	1	10.000	10.000	100.000	100.000	40.000	40.000
		Cambio de rulemán del eje del motor del ventilador	Unidad	1	12.000	12.000	5.000	5.000	6.000	6.000
		Provisión y cambio de aleta de la turbina	Unidad	1	5.000	5.000	5.000	5.000	13.000	13.000
		Provisión y cambio de aleta del ventilador	Unidad	1	5.000	5.000	5.000	5.000	16.000	16.000
		Reparación de válvula inversora	Unidad	1	10.000	10.000	5.000	5.000	20.000	20.000
		Detección de pérdida de gas, soldadura de cierre, prueba de hermeticidad con nitrógeno	Unidad	1	5.000	5.000	5.000	5.000	20.000	20.000
		Cambio del termostato	Unidad	1	5.000	5.000	5.000	5.000	15.000	15.000
		Cambio de la llave selectora	Unidad	1	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		Cambio del Capilar	Unidad	1	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		Cambio de Aceite anticongelante	Unidad	1	5.000	5.000	5.000	5.000	12.000	12.000
		Revisión y Reparación del circuito eléctrico y electrónico	Unidad	1	5.000	5.000	15.000	15.000	20.000	20.000
		Cambio de Capacitor	Unidad	1	15.000	15.000	5.000	5.000	15.000	15.000
		Arreglo de chapería	Unidad	1	5.000	5.000	8.000	8.000	20.000	20.000
		Cambio de Filtro de gas	Unidad	1	5.000	5.000	5.000	5.000	12.000	12.000
2	72102305-001	**Mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire, tipo ventana, marca SPRINGER de 18.000 BTU. Rotulado Nº 954, ubicado en el CAT - Archivo**				0		0		0
		Limpieza completa del aparato	Unidad	1	240.000	240.000	150.000	150.000	10.000	10.000
		Limpieza del interior de la cañería	Unidad	1	5.000	5.000	50.000	50.000	10.000	10.000
		Provisión y cambio de motor compresor	Unidad	1	150.000	150.000	50.000	50.000	40.000	40.000
		Provisión y carga de gas refrigerante	Unidad	1	160.000	160.000	5.000	5.000	80.000	80.000
		Provisión de servicio de desmontaje, rebobinado y montaje de motor ventilador	Unidad	1	10.000	10.000	100.000	100.000	40.000	40.000
		Cambio de rulemán del eje del motor del ventilador	Unidad	1	12.000	12.000	5.000	5.000	6.000	6.000
		Provisión y cambio de aleta de la turbina	Unidad	1	5.000	5.000	5.000	5.000	13.000	13.000
		Provisión y cambio de aleta del ventilador	Unidad	1	5.000	5.000	5.000	5.000	16.000	16.000
		Reparación de válvula inversora	Unidad	1	10.000	10.000	5.000	5.000	20.000	20.000
		Detección de pérdida de gas, soldadura de cierre, prueba de hermeticidad con nitrógeno	Unidad	1	5.000	5.000	5.000	5.000	20.000	20.000
		Cambio del termostato	Unidad	1	5.000	5.000	5.000	5.000	15.000	15.000
		Cambio de la llave selectora	Unidad	1	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		Cambio del Capilar	Unidad	1	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		Cambio de Aceite anticongelante	Unidad	1	5.000	5.000	5.000	5.000	12.000	12.000
		Revisión y Reparación del circuito eléctrico y electrónico	Unidad	1	5.000	5.000	15.000	15.000	20.000	20.000
		Cambio de Capacitor	Unidad	1	15.000	15.000	5.000	5.000	15.000	15.000

		Arreglo de chapería	Unidad	1	5.000	5.000	8.000	8.000	20.000	20.000
		Cambio de Filtro de gas	Unidad	1	5.000	5.000	5.000	5.000	12.000	12.000
		Cambio de Filtro de gas	Unidad	1	5.000	5.000		0		0
3	72102305-001	**Mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire, tipo ventana, marca SPRINGER de 18.000 BTU. Rotulado Nº 970, ubicado en el Cuartel General - GC Dorm. Tropas**				0		0		0
		Limpieza completa del aparato	Unidad	1	240.000	240.000	150.000	150.000	10.000	10.000
		Limpieza del interior de la cañería	Unidad	1	5.000	5.000	50.000	50.000	10.000	10.000
		Provisión y cambio de motor compresor	Unidad	1	150.000	150.000	50.000	50.000	40.000	40.000
		Provisión y carga de gas refrigerante	Unidad	1	160.000	160.000	5.000	5.000	80.000	80.000
		Provisión de servicio de desmontaje, rebobinado y montaje de motor ventilador	Unidad	1	10.000	10.000	100.000	100.000	40.000	40.000
		Cambio de rulemán del eje del motor del ventilador	Unidad	1	12.000	12.000	5.000	5.000	6.000	6.000
		Provisión y cambio de aleta de la turbina	Unidad	1	5.000	5.000	5.000	5.000	13.000	13.000
		Provisión y cambio de aleta del ventilador	Unidad	1	5.000	5.000	5.000	5.000	16.000	16.000
		Reparación de válvula inversora	Unidad	1	10.000	10.000	5.000	5.000	20.000	20.000
		Detección de pérdida de gas, soldadura de cierre, prueba de hermeticidad con nitrógeno	Unidad	1	5.000	5.000	5.000	5.000	20.000	20.000
		Cambio del termostato	Unidad	1	5.000	5.000	5.000	5.000	15.000	15.000
		Cambio de la llave selectora	Unidad	1	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		Cambio del Capilar	Unidad	1	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		Cambio de Aceite anticongelante	Unidad	1	5.000	5.000	5.000	5.000	12.000	12.000
		Revisión y Reparación del circuito eléctrico y electrónico	Unidad	1	5.000	5.000	15.000	15.000	20.000	20.000
		Cambio de Capacitor	Unidad	1	15.000	15.000	5.000	5.000	15.000	15.000
		Arreglo de chapería	Unidad	1	5.000	5.000	8.000	8.000	20.000	20.000
		Cambio de Filtro de gas	Unidad	1	5.000	5.000	5.000	5.000	12.000	12.000
		Cambio de Filtro de gas	Unidad	1	5.000	5.000		0		0
4	72102305-001	**Mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire, tipo ventana, marca SPRINGER de 18.000 BTU. Rotulado Nº 1066, ubicado en el GTA - Comandancia Operaciones**				0		0		0
		Limpieza completa del aparato	Unidad	1	240.000	240.000	150.000	150.000	10.000	10.000
		Limpieza del interior de la cañería	Unidad	1	5.000	5.000	50.000	50.000	10.000	10.000
		Provisión y cambio de motor compresor	Unidad	1	150.000	150.000	50.000	50.000	40.000	40.000
		Provisión y carga de gas refrigerante	Unidad	1	160.000	160.000	5.000	5.000	80.000	80.000
		Provisión de servicio de desmontaje, rebobinado y montaje de motor ventilador	Unidad	1	10.000	10.000	100.000	100.000	40.000	40.000
		Cambio de rulemán del eje del motor del ventilador	Unidad	1	12.000	12.000	5.000	5.000	6.000	6.000
		Provisión y cambio de aleta de la turbina	Unidad	1	5.000	5.000	5.000	5.000	13.000	13.000
		Provisión y cambio de aleta del ventilador	Unidad	1	5.000	5.000	5.000	5.000	16.000	16.000
		Reparación de válvula inversora	Unidad	1	10.000	10.000	5.000	5.000	20.000	20.000

		Detección de pérdida de gas, soldadura de cierre, prueba de hermeticidad con nitrógeno	Unidad	1	5.000	5.000	5.000	5.000	20.000	20.000
		Cambio del termostato	Unidad	1	5.000	5.000	5.000	5.000	15.000	15.000
		Cambio de la llave selectora	Unidad	1	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		Cambio del Capilar	Unidad	1	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		Cambio de Aceite anticongelante	Unidad	1	5.000	5.000	5.000	5.000	12.000	12.000
		Revisión y Reparación del circuito eléctrico y electrónico	Unidad	1	5.000	5.000	15.000	15.000	20.000	20.000
		Cambio de Capacitor	Unidad	1	15.000	15.000	5.000	5.000	15.000	15.000
		Arreglo de chapería	Unidad	1	5.000	5.000	8.000	8.000	20.000	20.000
		Cambio de Filtro de gas	Unidad	1	5.000	5.000	5.000	5.000	12.000	12.000
		Cambio de Filtro de gas	Unidad	1	5.000	5.000		0		0
5	**72102305-001**	**Mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire, tipo ventana, marca SPRINGER de 18.000 BTU. Rotulado Nº 1288, ubicado en el GAH - Dorm. Ofic.**				0		0		0
		Limpieza completa del aparato	Unidad	1	240.000	240.000	150.000	150.000	10.000	10.000
		Limpieza del interior de la cañería	Unidad	1	5.000	5.000	50.000	50.000	10.000	10.000
		Provisión y cambio de motor compresor	Unidad	1	150.000	150.000	50.000	50.000	40.000	40.000
		Provisión y carga de gas refrigerante	Unidad	1	160.000	160.000	5.000	5.000	80.000	80.000
		Provisión de servicio de desmontaje, rebobinado y montaje de motor ventilador	Unidad	1	10.000	10.000	100.000	100.000	40.000	40.000
		Cambio de rulemán del eje del motor del ventilador	Unidad	1	12.000	12.000	5.000	5.000	6.000	6.000
		Provisión y cambio de aleta de la turbina	Unidad	1	5.000	5.000	5.000	5.000	13.000	13.000
		Provisión y cambio de aleta del ventilador	Unidad	1	5.000	5.000	5.000	5.000	16.000	16.000
		Reparación de válvula inversora	Unidad	1	10.000	10.000	5.000	5.000	20.000	20.000
		Detección de pérdida de gas, soldadura de cierre, prueba de hermeticidad con nitrógeno	Unidad	1	5.000	5.000	5.000	5.000	20.000	20.000
		Cambio del termostato	Unidad	1	5.000	5.000	5.000	5.000	15.000	15.000
		Cambio de la llave selectora	Unidad	1	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		Cambio del Capilar	Unidad	1	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		Cambio de Aceite anticongelante	Unidad	1	5.000	5.000	5.000	5.000	12.000	12.000
		Revisión y Reparación del circuito eléctrico y electrónico	Unidad	1	5.000	5.000	15.000	15.000	20.000	20.000
		Cambio de Capacitor	Unidad	1	15.000	15.000	5.000	5.000	15.000	15.000
		Arreglo de chapería	Unidad	1	5.000	5.000	8.000	8.000	20.000	20.000
		Cambio de Filtro de gas	Unidad	1	5.000	5.000	5.000	5.000	12.000	12.000
		Cambio de Filtro de gas	Unidad	1	5.000	5.000		0		0
						3.280.000		**2.165.000**		**1.795.000**
LOTE Nº 3 - Acondicionador de Aire, Marca ADMIRAL										
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRE										
ITEMS	**CATALOGO**	**DESCRIPCION**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**HSAM**		**INTERPRISE**		**RDAL ASOCIADOS**	

1	72102305-001	**Mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire, tipo ventana, marca Admiral de 12.000 BTU. Rotulado Nº 434, ubicado en el GAT - SICEM**				0		0		0
		Limpieza completa del aparato	Unidad	1	240.000	240.000	150.000	150.000	10.000	10.000
		Limpieza del interior de la cañería	Unidad	1	5.000	5.000	50.000	50.000	10.000	10.000
		Provisión y cambio de motor compresor	Unidad	1	150.000	150.000	50.000	50.000	40.000	40.000
		Provisión y carga de gas refrigerante	Unidad	1	160.000	160.000	5.000	5.000	80.000	80.000
		Provisión de servicio de desmontaje, rebobinado y montaje de motor ventilador	Unidad	1	10.000	10.000	50.000	50.000	40.000	40.000
		Cambio de rulemán del eje del motor del ventilador	Unidad	1	12.000	12.000	5.000	5.000	6.000	6.000
		Provisión y cambio de aleta de la turbina	Unidad	1	5.000	5.000	5.000	5.000	13.000	13.000
		Provisión y cambio de aleta del ventilador	Unidad	1	5.000	5.000	5.000	5.000	16.000	16.000
		Reparación de válvula inversora	Unidad	1	10.000	10.000	5.000	5.000	20.000	20.000
		Detección de pérdida de gas, soldadura de cierre, prueba de hermeticidad con nitrógeno	Unidad	1	5.000	5.000	5.000	5.000	20.000	20.000
		Cambio del termostato	Unidad	1	5.000	5.000	5.000	5.000	15.000	15.000
		Cambio de la llave selectora	Unidad	1	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		Cambio del Capilar	Unidad	1	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		Cambio de Aceite anticongelante	Unidad	1	5.000	5.000	5.000	5.000	12.000	12.000
		Revisión y Reparación del circuito eléctrico y electrónico	Unidad	1	5.000	5.000	15.000	15.000	20.000	20.000
		Cambio de Capacitor	Unidad	1	15.000	15.000	5.000	5.000	15.000	15.000
		Arreglo de chapería	Unidad	1	5.000	5.000	8.000	8.000	20.000	20.000
		Cambio de Filtro de gas	Unidad	1	5.000	5.000	5.000	5.000	12.000	12.000
						652.000		**383.000**		**359.000**
LOTE Nº 4 - Acondicionador de Aire, Marca LG										
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRE										
ITEMS	**CATALOGO**	**DESCRIPCION**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**HSAM**		**INTERPRISE**		**ROAL ASOCIADOS**	
1	72102305-001	**Mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire, tipo split, marca LG de 18.000 BTU. Rotulado Nº 480, ubicado en el Ayudantía de Orden.-**				0		0		0
		Limpieza completa del aparato	Unidad	1	240.000	240.000	125.000	125.000	10.000	10.000
		Limpieza del interior de la cañería	Unidad	1	5.000	5.000	20.000	20.000	10.000	10.000
		Provisión y cambio de motor compresor	Unidad	1	150.000	150.000	50.000	50.000	20.000	20.000
		Provisión y cambio de serpentinas	Unidad	1	5.000	5.000		0	20.000	20.000
		Provisión y carga de gas refrigerante	Unidad	1	160.000	160.000	5.000	5.000	80.000	80.000
		Provisión de servicio de desmontaje, rebobinado , montaje del motor de evaporador	Unidad	1	10.000	10.000		0	20.000	20.000
		Provisión de servicio de desmontaje, rebobinado , montaje del motor ventilador del condensador	Unidad	1	10.000	10.000		0	20.000	20.000

		Cambio de rulemán del eje del motor del ventilador de la unidad evaporadora	Unidad	1	12.000	12.000		0	5.000	5.000
		Cambio de rulemán del eje del motor del ventilador de la unidad condensadora	Unidad	1	12.000	12.000		0	5.000	5.000
		Provisión y cambio de aleta de ventilador del evaporador	Unidad	1	5.000	5.000		0	10.000	10.000
		Provisión y cambio de aleta de ventilador del condensador	Unidad	1	5.000	5.000		0	10.000	10.000
		Reparación de válvula inversora	Unidad	1	10.000	10.000	5.000	5.000	10.000	10.000
		Detección de pérdida de gas, soldadura de cierre, prueba de hermeticidad con nitrógeno	Unidad	1	5.000	5.000	5.000	5.000	20.000	20.000
		Mantenimiento y limpieza de filtro de aire, incluye provisión y colocación del mismo	Unidad	1	5.000	5.000		0	6.000	6.000
		Provisión y colocación de correa del evaporador	Unidad	1	5.000	5.000		0	12.000	12.000
		Cambio de lugar e instalación, con provisión de cableado y cañerías	Unidad	1	5.000	5.000		0	20.000	20.000
		Cambio de Aceite anticongelante	Unidad	1	5.000	5.000	5.000	5.000	15.000	15.000
		Revisión y Reparación del circuito eléctrico y electrónico	Unidad	1	5.000	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		Cambio de Capacitor	Unidad	1	15.000	15.000	5.000	5.000	10.000	10.000
		Arreglo de chapería	Unidad	1	5.000	5.000	8.000	8.000	10.000	10.000
		Cambio de Capilar	Unidad	1	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		Cambio de Filtro de gas	Unidad	1	5.000	5.000	5.000	5.000	6.000	6.000
2	**72102305-001**	**Mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire, tipo split, marca LG de 18.000 BTU. Rotulado Nº 481, ubicado en el GTA Comandancia.**				0		0		0
		Limpieza completa del aparato	Unidad	1	240.000	240.000	125.000	125.000	10.000	10.000
		Limpieza del interior de la cañería	Unidad	1	5.000	5.000	20.000	20.000	10.000	10.000
		Provisión y cambio de motor compresor	Unidad	1	150.000	150.000	50.000	50.000	20.000	20.000
		Provisión y cambio de serpentinas	Unidad	1	5.000	5.000		0	20.000	20.000
		Provisión y carga de gas refrigerante	Unidad	1	160.000	160.000	5.000	5.000	80.000	80.000
		Provisión de servicio de desmontaje, rebobinado , montaje del motor de evaporador	Unidad	1	10.000	10.000		0	20.000	20.000
		Provisión de servicio de desmontaje, rebobinado , montaje del motor ventilador del condensador	Unidad	1	10.000	10.000		0	20.000	20.000
		Cambio de rulemán del eje del motor del ventilador de la unidad evaporadora	Unidad	1	12.000	12.000		0	5.000	5.000
		Cambio de rulemán del eje del motor del ventilador de la unidad condensadora	Unidad	1	12.000	12.000		0	5.000	5.000
		Provisión y cambio de aleta de ventilador del evaporador	Unidad	1	5.000	5.000		0	10.000	10.000
		Provisión y cambio de aleta de ventilador del condensador	Unidad	1	5.000	5.000		0	10.000	10.000

		Reparación de válvula inversora	Unidad	1	10.000	10.000	5.000	5.000	10.000	10.000
		Detección de pérdida de gas, soldadura de cierre, prueba de hermeticidad con nitrógeno	Unidad	1	5.000	5.000	5.000	5.000	20.000	20.000
		Mantenimiento y limpieza de filtro de aire, incluye provisión y colocación del mismo	Unidad	1	5.000	5.000		0	6.000	6.000
		Provisión y colocación de correa del evaporador	Unidad	1	5.000	5.000		0	12.000	12.000
		Cambio de lugar e instalación, con provisión de cableado y cañerías	Unidad	1	5.000	5.000		0	20.000	20.000
		Cambio de Aceite anticongelante	Unidad	1	5.000	5.000	5.000	5.000	15.000	15.000
		Revisión y Reparación del circuito eléctrico y electrónico	Unidad	1	5.000	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		Cambio de Capacitor	Unidad	1	15.000	15.000	5.000	5.000	10.000	10.000
		Arreglo de chapería	Unidad	1	5.000	5.000	8.000	8.000	10.000	10.000
		Cambio de Capilar	Unidad	1	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		Cambio de Filtro de gas	Unidad	1	5.000	5.000	5.000	5.000	6.000	6.000
3	**72102305-001**	**Mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire, tipo split, marca LG de 18.000 BTU. Rotulado Nº 482, ubicado en el DAF Secretaría.-**				0		0		0
		Limpieza completa del aparato	Unidad	1	240.000	240.000	125.000	125.000	10.000	10.000
		Limpieza del interior de la cañería	Unidad	1	5.000	5.000	20.000	20.000	10.000	10.000
		Provisión y cambio de motor compresor	Unidad	1	150.000	150.000	50.000	50.000	20.000	20.000
		Provisión y cambio de serpentinas	Unidad	1	5.000	5.000		0	20.000	20.000
		Provisión y carga de gas refrigerante	Unidad	1	160.000	160.000	5.000	5.000	80.000	80.000
		Provisión de servicio de desmontaje, rebobinado , montaje del motor de evaporador	Unidad	1	10.000	10.000		0	20.000	20.000
		Provisión de servicio de desmontaje, rebobinado , montaje del motor ventilador del condensador	Unidad	1	10.000	10.000		0	20.000	20.000
		Cambio de rulemán del eje del motor del ventilador de la unidad evaporadora	Unidad	1	12.000	12.000		0	5.000	5.000
		Cambio de rulemán del eje del motor del ventilador de la unidad condensadora	Unidad	1	12.000	12.000		0	5.000	5.000
		Provisión y cambio de aleta de ventilador del evaporador	Unidad	1	5.000	5.000		0	10.000	10.000
		Provisión y cambio de aleta de ventilador del condensador	Unidad	1	5.000	5.000		0	10.000	10.000
		Reparación de válvula inversora	Unidad	1	10.000	10.000	5.000	5.000	10.000	10.000
		Detección de pérdida de gas, soldadura de cierre, prueba de hermeticidad con nitrógeno	Unidad	1	5.000	5.000	5.000	5.000	20.000	20.000
		Mantenimiento y limpieza de filtro de aire, incluye provisión y colocación del mismo	Unidad	1	5.000	5.000		0	6.000	6.000
		Provisión y colocación de correa del evaporador	Unidad	1	5.000	5.000		0	12.000	12.000
		Cambio de lugar e instalación, con provisión de cableado y cañerías	Unidad	1	5.000	5.000		0	20.000	20.000

		Cambio de Aceite anticongelante	Unidad	1	5.000	5.000	5.000	5.000	15.000	15.000
		Revisión y Reparación del circuito eléctrico y electrónico	Unidad	1	5.000	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		Cambio de Capacitor	Unidad	1	15.000	15.000	5.000	5.000	10.000	10.000
		Arreglo de chapería	Unidad	1	5.000	5.000	8.000	8.000	10.000	10.000
		Cambio de Capilar	Unidad	1	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		Cambio de Filtro de gas	Unidad	1	5.000	5.000	5.000	5.000	6.000	6.000
4	72102305-001	**Mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire, tipo ventana, marca LG de 18.000 BTU. Rotulado Nº 2143, ubicado en el DAF Adquisiciones.**				0		0		0
		Limpieza completa del aparato	Unidad	1	240.000	240.000	125.000	125.000	10.000	10.000
		Limpieza del interior de la cañería	Unidad	1	5.000	5.000	5.000	5.000	10.000	10.000
		Provisión y cambio de motor compresor	Unidad	1	150.000	150.000	50.000	50.000	40.000	40.000
		Provisión y carga de gas refrigerante	Unidad	1	160.000	160.000	5.000	5.000	80.000	80.000
		Provisión de servicio de desmontaje, rebobinado y montaje de motor ventilador	Unidad	1	10.000	10.000	50.000	50.000		0
		Cambio de rulemán del eje del motor del ventilador	Unidad	1	12.000	12.000	5.000	5.000	40.000	40.000
		Provisión y cambio de aleta de la turbina	Unidad	1	5.000	5.000	5.000	5.000	13.000	13.000
		Provisión y cambio de aleta del ventilador	Unidad	1	5.000	5.000	5.000	5.000	16.000	16.000
		Reparación de válvula inversora	Unidad	1	10.000	10.000	5.000	5.000	20.000	20.000
		Detección de pérdida de gas, soldadura de cierre, prueba de hermeticidad con nitrógeno	Unidad	1	5.000	5.000	5.000	5.000	20.000	20.000
		Cambio del termostato	Unidad	1	5.000	5.000	5.000	5.000	15.000	15.000
		Cambio de la llave selectora	Unidad	1	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		Cambio del Capilar	Unidad	1	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		Cambio de Aceite anticongelante	Unidad	1	5.000	5.000	5.000	5.000	12.000	12.000
		Revisión y Reparación del circuito eléctrico y electrónico	Unidad	1	5.000	5.000	15.000	15.000	20.000	20.000
		Cambio de Capacitor	Unidad	1	15.000	15.000	5.000	5.000	15.000	15.000
		Arreglo de chapería	Unidad	1	5.000	5.000	8.000	8.000	20.000	20.000
		Cambio de Filtro de gas	Unidad	1	5.000	5.000	5.000	5.000	12.000	12.000
						2.704.000		**1.072.000**		**1.370.000**
LOTE Nº 5 - Acondicionador de Aire, Marca MIDEA										
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRE										
ITEMS	**CATALOGO**	**DESCRIPCION**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**HSAM**		**INTERPRISE**		**ROAL ASOCIADOS**	
1	72102305-001	**Mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire, tipo split, marca MIDEA de 12.000 BTU. Rotulado Nº 748, ubicado en el Cuartel General - GC Oficina COM.**				0		0		0
		Limpieza completa del aparato	Unidad	1	240.000	240.000	150.000	150.000	10.000	10.000
		Limpieza del interior de la cañería	Unidad	1	5.000	5.000	50.000	50.000	10.000	10.000
		Provisión y cambio de motor compresor	Unidad	1	150.000	150.000	50.000	50.000	20.000	20.000
		Provisión y cambio de serpentinas	Unidad	1	5.000	5.000		0	20.000	20.000
		Provisión y carga de gas refrigerante	Unidad	1	160.000	160.000	5.000	5.000	80.000	80.000

		Provisión de servicio de desmontaje, rebobinado , montaje del motor de evaporador	Unidad	1	10.000	10.000		0	20.000	20.000
		Provisión de servicio de desmontaje, rebobinado , montaje del motor ventilador del condensador	Unidad	1	10.000	10.000		0	20.000	20.000
		Cambio de rulemán del eje del motor del ventilador de la unidad evaporadora	Unidad	1	12.000	12.000		0	5.000	5.000
		Cambio de rulemán del eje del motor del ventilador de la unidad condensadora	Unidad	1	12.000	12.000		0	5.000	5.000
		Provisión y cambio de aleta de ventilador del evaporador	Unidad	1	5.000	5.000		0	10.000	10.000
		Provisión y cambio de aleta de ventilador del condensador	Unidad	1	5.000	5.000		0	10.000	10.000
		Reparación de válvula inversora	Unidad	1	10.000	10.000	5.000	5.000	10.000	10.000
		Detección de pérdida de gas, soldadura de cierre, prueba de hermeticidad con nitrógeno	Unidad	1	5.000	5.000	5.000	5.000	20.000	20.000
		Mantenimiento y limpieza de filtro de aire, incluye provisión y colocación del mismo	Unidad	1	5.000	5.000		0	6.000	6.000
		Provisión y colocación de correa del evaporador	Unidad	1	5.000	5.000		0	12.000	12.000
		Cambio de lugar e instalación, con provisión de cableado y cañerías	Unidad	1	5.000	5.000		0	20.000	20.000
		Cambio de Aceite anticongelante	Unidad	1	5.000	5.000	5.000	5.000	15.000	15.000
		Revisión y Reparación del circuito eléctrico y electrónico	Unidad	1	5.000	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		Cambio de Capacitor	Unidad	1	15.000	15.000		0	10.000	10.000
		Arreglo de chapería	Unidad	1	5.000	5.000	8.000	8.000	10.000	10.000
		Cambio de Capilar	Unidad	1	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		Cambio de Filtro de gas	Unidad	1	5.000	5.000	5.000	5.000	6.000	6.000
2	72102305-001	**Mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire, tipo split, marca MIDEA de 12.000 BTU. Rotulado Nº 749, ubicado en el GAT - Sala de Pilotos.-**				0		0		0
		Limpieza completa del aparato	Unidad	1	240.000	240.000		0	10.000	10.000
		Limpieza del interior de la cañería	Unidad	1	5.000	5.000		0	10.000	10.000
		Provisión y cambio de motor compresor	Unidad	1	150.000	150.000		0	20.000	20.000
		Provisión y cambio de serpentinas	Unidad	1	5.000	5.000		0	20.000	20.000
		Provisión y carga de gas refrigerante	Unidad	1	160.000	160.000		0	80.000	80.000
		Provisión de servicio de desmontaje, rebobinado , montaje del motor de evaporador	Unidad	1	10.000	10.000		0	20.000	20.000
		Provisión de servicio de desmontaje, rebobinado , montaje del motor ventilador del condensador	Unidad	1	10.000	10.000		0	20.000	20.000
		Cambio de rulemán del eje del motor del ventilador de la unidad evaporadora	Unidad	1	12.000	12.000		0	5.000	5.000

		Cambio de rulemán del eje del motor del ventilador de la unidad condensadora	Unidad	1	12.000	12.000	[redacted]	0	5.000	5.000
		Provisión y cambio de aleta de ventilador del evaporador	Unidad	1	5.000	5.000	[redacted]	0	10.000	10.000
		Provisión y cambio de aleta de ventilador del condensador	Unidad	1	5.000	5.000	[redacted]	0	10.000	10.000
		Reparación de válvula inversora	Unidad	1	10.000	10.000	[redacted]	0	10.000	10.000
		Detección de pérdida de gas, soldadura de cierre, prueba de hermeticidad con nitrógeno	Unidad	1	5.000	5.000	[redacted]	0	20.000	20.000
		Mantenimiento y limpieza de filtro de aire, incluye provisión y colocación del mismo	Unidad	1	5.000	5.000	[redacted]	0	6.000	6.000
		Provisión y colocación de correa del evaporador	Unidad	1	5.000	5.000	[redacted]	0	12.000	12.000
		Cambio de lugar e instalación, con provisión de cableado y cañerías	Unidad	1	5.000	5.000	[redacted]	0	20.000	20.000
		Cambio de Aceite anticongelante	Unidad	1	5.000	5.000	[redacted]	0	15.000	15.000
		Revisión y Reparación del circuito eléctrico y electrónico	Unidad	1	5.000	5.000	[redacted]	0	15.000	15.000
		Cambio de Capacitor	Unidad	1	15.000	15.000	[redacted]	0	10.000	10.000
		Arreglo de chapería	Unidad	1	5.000	5.000	[redacted]	0	10.000	10.000
		Cambio de Capilar	Unidad	1	5.000	5.000	[redacted]	0	5.000	5.000
		Cambio de Filtro de gas	Unidad	1	5.000	5.000	[redacted]	0	6.000	6.000
3	**72102305-001**	**Mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire, tipo split, marca MIDEA de 12.000 BTU. Rotulado Nº 745, ubicado en el Cuartel General - Ayudantía Gral.-**				0		0		0
		Limpieza completa del aparato	Unidad	1	240.000	240.000	[redacted]	0	10.000	10.000
		Limpieza del interior de la cañería	Unidad	1	5.000	5.000	[redacted]	0	10.000	10.000
		Provisión y cambio de motor compresor	Unidad	1	150.000	150.000	[redacted]	0	20.000	20.000
		Provisión y cambio de serpentinas	Unidad	1	5.000	5.000	[redacted]	0	20.000	20.000
		Provisión y carga de gas refrigerante	Unidad	1	160.000	160.000	[redacted]	0	80.000	80.000
		Provisión de servicio de desmontaje, rebobinado , montaje del motor de evaporador	Unidad	1	10.000	10.000	[redacted]	0	20.000	20.000
		Provisión de servicio de desmontaje, rebobinado , montaje del motor ventilador del condensador	Unidad	1	10.000	10.000	[redacted]	0	20.000	20.000
		Cambio de rulemán del eje del motor del ventilador de la unidad evaporadora	Unidad	1	12.000	12.000	[redacted]	0	5.000	5.000
		Cambio de rulemán del eje del motor del ventilador de la unidad condensadora	Unidad	1	12.000	12.000	[redacted]	0	5.000	5.000
		Provisión y cambio de aleta de ventilador del evaporador	Unidad	1	5.000	5.000	[redacted]	0	10.000	10.000
		Provisión y cambio de aleta de ventilador del condensador	Unidad	1	5.000	5.000	[redacted]	0	10.000	10.000
		Reparación de válvula inversora	Unidad	1	10.000	10.000	[redacted]	0	10.000	10.000

		Detección de pérdida de gas, soldadura de cierre, prueba de hermeticidad con nitrógeno	Unidad	1	5.000	5.000		0	20.000	20.000
		Mantenimiento y limpieza de filtro de aire, incluye provisión y colocación del mismo	Unidad	1	5.000	5.000		0	6.000	6.000
		Provisión y colocación de correa del evaporador	Unidad	1	5.000	5.000		0	12.000	12.000
		Cambio de lugar e instalación, con provisión de cableado y cañerías	Unidad	1	5.000	5.000		0	20.000	20.000
		Cambio de Aceite anticongelante	Unidad	1	5.000	5.000		0	15.000	15.000
		Revisión y Reparación del circuito eléctrico y electrónico	Unidad	1	5.000	5.000		0	15.000	15.000
		Cambio de Capacitor	Unidad	1	15.000	15.000		0	10.000	10.000
		Arreglo de chapería	Unidad	1	5.000	5.000		0	10.000	10.000
		Cambio de Capilar	Unidad	1	5.000	5.000		0	5.000	5.000
		Cambio de Filtro de gas	Unidad	1	5.000	5.000		0	6.000	6.000
4	**72102305-001**	**Mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire, tipo split, marca MIDEA de 12.000 BTU. Rotulado Nº 746, ubicado en el GAI.-**				0		0		0
		Limpieza completa del aparato	Unidad	1	240.000	240.000		0	10.000	10.000
		Limpieza del interior de la cañeria	Unidad	1	5.000	5.000		0	10.000	10.000
		Provisión y cambio de motor compresor	Unidad	1	150.000	150.000		0	20.000	20.000
		Provisión y cambio de serpentinas	Unidad	1	5.000	5.000		0	20.000	20.000
		Provisión y carga de gas refrigerante	Unidad	1	160.000	160.000		0	80.000	80.000
		Provisión de servicio de desmontaje, rebobinado , montaje del motor de evaporador	Unidad	1	10.000	10.000		0	20.000	20.000
		Provisión de servicio de desmontaje, rebobinado , montaje del motor ventilador del condensador	Unidad	1	10.000	10.000		0	20.000	20.000
		Cambio de rulemán del eje del motor del ventilador de la unidad evaporadora	Unidad	1	12.000	12.000		0	5.000	5.000
		Cambio de rulemán del eje del motor del ventilador de la unidad condensadora	Unidad	1	12.000	12.000		0	5.000	5.000
		Provisión y cambio de aleta de ventilador del evaporador	Unidad	1	5.000	5.000		0	10.000	10.000
		Provisión y cambio de aleta de ventilador del condensador	Unidad	1	5.000	5.000		0	10.000	10.000
		Reparación de válvula inversora	Unidad	1	10.000	10.000		0	10.000	10.000
		Detección de pérdida de gas, soldadura de cierre, prueba de hermeticidad con nitrógeno	Unidad	1	5.000	5.000		0	20.000	20.000
		Mantenimiento y limpieza de filtro de aire, incluye provisión y colocación del mismo	Unidad	1	5.000	5.000		0	6.000	6.000
		Provisión y colocación de correa del evaporador	Unidad	1	5.000	5.000		0	12.000	12.000
		Cambio de lugar e instalación, con provisión de cableado y cañerías	Unidad	1	5.000	5.000		0	20.000	20.000
		Cambio de Aceite anticongelante	Unidad	1	5.000	5.000		0	15.000	15.000

		Revisión y Reparación del circuito eléctrico y electrónico	Unidad	1	5.000	5.000		0	15.000	15.000
		Cambio de Capacitor	Unidad	1	15.000	15.000		0	10.000	10.000
		Arreglo de chapería	Unidad	1	5.000	5.000		0	10.000	10.000
		Cambio de Capilar	Unidad	1	5.000	5.000		0	5.000	5.000
		Cambio de Filtro de gas	Unidad	1	5.000	5.000		0	6.000	6.000
5	**72102305-001**	**Mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire, tipo split, marca MIDEA de 12.000 BTU. Rotulado Nº 747, ubicado en el GAL-**				0		0		0
		Limpieza completa del aparato	Unidad	1	250.000	250.000		0	10.000	10.000
		Limpieza del interior de la cañería	Unidad	1	5.000	5.000		0	10.000	10.000
		Provisión y cambio de motor compresor	Unidad	1	150.000	150.000		0	20.000	20.000
		Provisión y cambio de serpentinas	Unidad	1	5.000	5.000		0	20.000	20.000
		Provisión y carga de gas refrigerante	Unidad	1	160.000	160.000		0	80.000	80.000
		Provisión de servicio de desmontaje, rebobinado , montaje del motor de evaporador	Unidad	1	10.000	10.000		0	20.000	20.000
		Provisión de servicio de desmontaje, rebobinado , montaje del motor ventilador del condensador	Unidad	1	10.000	10.000		0	20.000	20.000
		Cambio de rulemán del eje del motor del ventilador de la unidad evaporadora	Unidad	1	12.000	12.000		0	5.000	5.000
		Cambio de rulemán del eje del motor del ventilador de la unidad condensadora	Unidad	1	12.000	12.000		0	5.000	5.000
		Provisión y cambio de aleta de ventilador del evaporador	Unidad	1	5.000	5.000		0	10.000	10.000
		Provisión y cambio de aleta de ventilador del condensador	Unidad	1	5.000	5.000		0	10.000	10.000
		Reparación de válvula inversora	Unidad	1	10.000	10.000		0	10.000	10.000
		Detección de pérdida de gas, soldadura de cierre, prueba de hermeticidad con nitrógeno	Unidad	1	5.000	5.000		0	20.000	20.000
		Mantenimiento y limpieza de filtro de aire, incluye provisión y colocación del mismo	Unidad	1	5.000	5.000		0	6.000	6.000
		Provisión y colocación de correa del evaporador	Unidad	1	5.000	5.000		0	12.000	12.000
		Cambio de lugar e instalación, con provisión de cableado y cañerías	Unidad	1	5.000	5.000		0	20.000	20.000
		Cambio de Aceite anticongelante	Unidad	1	5.000	5.000		0	15.000	15.000
		Revisión y Reparación del circuito eléctrico y electrónico	Unidad	1	5.000	5.000		0	15.000	15.000
		Cambio de Capacitor	Unidad	1	15.000	15.000		0	10.000	10.000
		Arreglo de chapería	Unidad	1	5.000	5.000		0	10.000	10.000
		Cambio de Capilar	Unidad	1	5.000	5.000		0	5.000	5.000
		Cambio de Filtro de gas	Unidad	1	5.000	5.000		0	6.000	6.000
6	**72102305-001**	**Mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire, tipo split, marca MIDEA de 12.000 BTU. Rotulado Nº 750, ubicado en el GAH-**				0		0		0
		Limpieza completa del aparato	Unidad	1	240.000	240.000		0	10.000	10.000

		Limpieza del interior de la cañería	Unidad	1	5.000	5.000		0	10.000	10.000
		Provisión y cambio de motor compresor	Unidad	1	150.000	150.000		0	20.000	20.000
		Provisión y cambio de serpentinas	Unidad	1	5.000	5.000		0	20.000	20.000
		Provisión y carga de gas refrigerante	Unidad	1	160.000	160.000		0	80.000	80.000
		Provisión de servicio de desmontaje, rebobinado , montaje del motor de evaporador	Unidad	1	10.000	10.000		0	20.000	20.000
		Provisión de servicio de desmontaje, rebobinado , montaje del motor ventilador del condensador	Unidad	1	10.000	10.000		0	20.000	20.000
		Cambio de rulemán del eje del motor del ventilador de la unidad evaporadora	Unidad	1	12.000	12.000		0	5.000	5.000
		Cambio de rulemán del eje del motor del ventilador de la unidad condensadora	Unidad	1	12.000	12.000		0	5.000	5.000
		Provisión y cambio de aleta de ventilador del evaporador	Unidad	1	5.000	5.000		0	10.000	10.000
		Provisión y cambio de aleta de ventilador del condensador	Unidad	1	5.000	5.000		0	10.000	10.000
		Reparación de válvula inversora	Unidad	1	10.000	10.000		0	10.000	10.000
		Detección de pérdida de gas, soldadura de cierre, prueba de hermeticidad con nitrógeno	Unidad	1	5.000	5.000		0	20.000	20.000
		Mantenimiento y limpieza de filtro de aire, incluye provisión y colocación del mismo	Unidad	1	5.000	5.000		0	6.000	6.000
		Provisión y colocación de correa del evaporador	Unidad	1	5.000	5.000		0	12.000	12.000
		Cambio de lugar e instalación, con provisión de cableado y cañerías	Unidad	1	5.000	5.000		0	20.000	20.000
		Cambio de Aceite anticongelante	Unidad	1	5.000	5.000		0	15.000	15.000
		Revisión y Reparación del circuito eléctrico y electrónico	Unidad	1	5.000	5.000		0	15.000	15.000
		Cambio de Capacitor	Unidad	1	15.000	15.000		0	10.000	10.000
		Arreglo de chapería	Unidad	1	5.000	5.000		0	10.000	10.000
		Cambio de Capilar	Unidad	1	5.000	5.000		0	5.000	5.000
		Cambio de Filtro de gas	Unidad	1	5.000	5.000		0	6.000	6.000
7	72102305-001	**Mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire, tipo Split, marca MIDEA de 12.000 BTU. Rotulado Nº 751, ubicado en el GATE - Sala de Pilotos.**				0		0		0
		Limpieza completa del aparato	Unidad	1	240.000	240.000		0	10.000	10.000
		Limpieza del interior de la cañería	Unidad	1	5.000	5.000		0	10.000	10.000
		Provisión y cambio de motor compresor	Unidad	1	150.000	150.000		0	20.000	20.000
		Provisión y cambio de serpentinas	Unidad	1	5.000	5.000		0	20.000	20.000
		Provisión y carga de gas refrigerante	Unidad	1	160.000	160.000		0	80.000	80.000
		Provisión de servicio de desmontaje, rebobinado , montaje del motor de evaporador	Unidad	1	10.000	10.000		0	20.000	20.000

		Provisión de servicio de desmontaje, rebobinado , montaje del motor ventilador del condensador	Unidad	1	10.000	10.000		0	20.000	20.000
		Cambio de rulemán del eje del motor del ventilador de la unidad evaporadora	Unidad	1	12.000	12.000		0	5.000	5.000
		Cambio de rulemán del eje del motor del ventilador de la unidad condensadora	Unidad	1	12.000	12.000		0	5.000	5.000
		Provisión y cambio de aleta de ventilador del evaporador	Unidad	1	5.000	5.000		0	10.000	10.000
		Provisión y cambio de aleta de ventilador del condensador	Unidad	1	5.000	5.000		0	10.000	10.000
		Reparación de válvula inversora	Unidad	1	10.000	10.000		0	10.000	10.000
		Detección de pérdida de gas, soldadura de cierre, prueba de hermeticidad con nitrógeno	Unidad	1	5.000	5.000		0	20.000	20.000
		Mantenimiento y limpieza de filtro de aire, incluye provisión y colocación del mismo	Unidad	1	5.000	5.000		0	6.000	6.000
		Provisión y colocación de correa del evaporador	Unidad	1	5.000	5.000		0	12.000	12.000
		Cambio de lugar e instalación, con provisión de cableado y cañerías	Unidad	1	5.000	5.000		0	20.000	20.000
		Cambio de Aceite anticongelante	Unidad	1	5.000	5.000		0	15.000	15.000
		Revisión y Reparación del circuito eléctrico y electrónico	Unidad	1	5.000	5.000		0	15.000	15.000
		Cambio de Capacitor	Unidad	1	15.000	15.000		0	10.000	10.000
		Arreglo de chapería	Unidad	1	5.000	5.000		0	10.000	10.000
		Cambio de Capilar	Unidad	1	5.000	5.000		0	5.000	5.000
		Cambio de Filtro de gas	Unidad	1	5.000	5.000		0	6.000	6.000
						4.798.000		**303.000**		**2.373.000**
LOTE Nº 6 - Acondicionador de Aire, Marca GENERAL ELECTRIC										
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRE										
ITEMS	**CATALOGO**	**DESCRIPCION**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**HSAM**		**INTERPRISE**		**ROAL ASOCIADOS**	
a)	**72102305-001**	**Mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire, tipo ventana, marca General Electric de 17.000 BTU. Rotulado Nº 11183, ubicado en el GAT - Sala de Pilotos**				0		0		0
		Limpieza completa del aparato	Unidad	1	240.000	240.000		0	10.000	10.000
		Limpieza del interior de la cañería	Unidad	1	5.000	5.000		0	10.000	10.000
		Provisión y cambio de motor compresor	Unidad	1	150.000	150.000		0	40.000	40.000
		Provisión y carga de gas refrigerante	Unidad	1	160.000	160.000		0	80.000	80.000
		Provisión de servicio de desmontaje, rebobinado y montaje de motor ventilador	Unidad	1	10.000	10.000		0	40.000	40.000
		Cambio de rulemán del eje del motor del ventilador	Unidad	1	12.000	12.000		0	6.000	6.000
		Provisión y cambio de aleta de la turbina	Unidad	1	5.000	5.000		0	13.000	13.000
		Provisión y cambio de aleta del ventilador	Unidad	1	5.000	5.000		0	16.000	16.000
		Reparación de válvula inversora	Unidad	1	10.000	10.000		0	20.000	20.000

		Detección de pérdida de gas, soldadura de cierre, prueba de hermeticidad con nitrógeno	Unidad	1	5.000	5.000		0	20.000	20.000
		Cambio del termostato	Unidad	1	5.000	5.000		0	15.000	15.000
		Cambio de la llave selectora	Unidad	1	5.000	5.000		0	5.000	5.000
		Cambio del Capilar	Unidad	1	5.000	5.000		0	5.000	5.000
		Cambio de Aceite anticongelante	Unidad	1	5.000	5.000		0	12.000	12.000
		Revisión y Reparación del circuito eléctrico y electrónico	Unidad	1	5.000	5.000		0	20.000	20.000
		Cambio de Capacitor	Unidad	1	15.000	15.000		0	15.000	15.000
		Arreglo de chapería	Unidad	1	5.000	5.000		0	20.000	20.000
		Cambio de Filtro de gas	Unidad	1	5.000	5.000		0	12.000	12.000
2	72102305-001	**Mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire, tipo ventana, marca General Electric de 24.000 BTU. Rotulado Nº 1078, ubicado en el GTA - Ayudantía**				0		0		0
		Limpieza completa del aparato	Unidad	1	240.000	240.000	220.000	220.000	10.000	10.000
		Limpieza del interior de la cañería	Unidad	1	5.000	5.000	5.000	5.000	10.000	10.000
		Provisión y cambio de motor compresor	Unidad	1	150.000	150.000	100.000	100.000	40.000	40.000
		Provisión y carga de gas refrigerante	Unidad	1	160.000	160.000	5.000	5.000	80.000	80.000
		Provisión de servicio de desmontaje, rebobinado y montaje de motor ventilador	Unidad	1	10.000	10.000		0	40.000	40.000
		Cambio de rulemán del eje del motor del ventilador	Unidad	1	12.000	12.000	5.000	5.000	6.000	6.000
		Provisión y cambio de aleta de la turbina	Unidad	1	5.000	5.000	5.000	5.000	13.000	13.000
		Provisión y cambio de aleta del ventilador	Unidad	1	5.000	5.000	5.000	5.000	16.000	16.000
		Reparación de válvula inversora	Unidad	1	10.000	10.000	5.000	5.000	20.000	20.000
		Detección de pérdida de gas, soldadura de cierre, prueba de hermeticidad con nitrógeno	Unidad	1	5.000	5.000	5.000	5.000	20.000	20.000
		Cambio del termostato	Unidad	1	5.000	5.000	5.000	5.000	15.000	15.000
		Cambio de la llave selectora	Unidad	1	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		Cambio del Capilar	Unidad	1	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		Cambio de Aceite anticongelante	Unidad	1	5.000	5.000	5.000	5.000	12.000	12.000
		Revisión y Reparación del circuito eléctrico y electrónico	Unidad	1	5.000	5.000	15.000	15.000	20.000	20.000
		Cambio de Capacitor	Unidad	1	15.000	15.000	5.000	5.000	15.000	15.000
		Arreglo de chapería	Unidad	1	5.000	5.000	5.000	5.000	20.000	20.000
		Cambio de Filtro de gas	Unidad	1	5.000	5.000	5.000	5.000	12.000	12.000
		Cambio de Filtro de gas	Unidad	1	5.000	5.000		0		0
3	72102305-001	**Mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire, tipo ventana, marca General Electric de 17.000 BTU. Rotulado Nº 1539, ubicado en el GAI - Aula**				0		0		0
		Limpieza completa del aparato	Unidad	1	240.000	240.000		0	10.000	10.000
		Limpieza del interior de la cañería	Unidad	1	5.000	5.000		0	10.000	10.000
		Provisión y cambio de motor compresor	Unidad	1	150.000	150.000		0	40.000	40.000
		Provisión y carga de gas refrigerante	Unidad	1	160.000	160.000		0	80.000	80.000

		Provisión de servicio de desmontaje, rebobinado y montaje de motor ventilador	Unidad	1	10.000	10.000		0	40.000	40.000
		Cambio de rulemán del eje del motor del ventilador	Unidad	1	12.000	12.000		0	6.000	6.000
		Provisión y cambio de aleta de la turbina	Unidad	1	5.000	5.000		0	13.000	13.000
		Provisión y cambio de aleta del ventilador	Unidad	1	5.000	5.000		0	16.000	16.000
		Reparación de válvula inversora	Unidad	1	10.000	10.000		0	20.000	20.000
		Detección de pérdida de gas, soldadura de cierre, prueba de hermeticidad con nitrógeno	Unidad	1	5.000	5.000		0	20.000	20.000
		Cambio del termostato	Unidad	1	5.000	5.000		0	15.000	15.000
		Cambio de la llave selectora	Unidad	1	5.000	5.000		0	5.000	5.000
		Cambio del Capilar	Unidad	1	5.000	5.000		0	5.000	5.000
		Cambio de Aceite anticongelante	Unidad	1	5.000	5.000		0	12.000	12.000
		Revisión y Reparación del circuito eléctrico y electrónico	Unidad	1	5.000	5.000		0	20.000	20.000
		Cambio de Capacitor	Unidad	1	15.000	15.000		0	15.000	15.000
		Arreglo de chapería	Unidad	1	5.000	5.000		0	20.000	20.000
		Cambio de Filtro de gas	Unidad	1	5.000	5.000		0	12.000	12.000
		Cambio de Filtro de gas	Unidad	1	5.000	5.000		0		0
						1.966.000		**405.000**		**1.077.000**
		LOTE Nº 7 - Acondicionador de Aire, Marca GIBSON								
		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRE								
ITEMS	**CATALOGO**	**DESCRIPCION**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**HSAM**		**INTERPRISE**		**ROAL ASOCIADOS**	
1	72102305-001	**Mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire, tipo ventana, marca Gibson de 24.000 BTU. Rotulado Nº 1194, ubicado en el GTA - Abastecimiento Oficina**				0		0		0
		Limpieza completa del aparato	Unidad	1	240.000	240.000		0	10.000	10.000
		Limpieza del interior de la cañería	Unidad	1	5.000	5.000		0	10.000	10.000
		Provisión y cambio de motor compresor	Unidad	1	150.000	150.000		0	40.000	40.000
		Provisión y carga de gas refrigerante	Unidad	1	160.000	160.000		0	100.000	100.000
		Provisión de servicio de desmontaje, rebobinado y montaje de motor ventilador	Unidad	1	10.000	10.000		0	40.000	40.000
		Cambio de rulemán del eje del motor del ventilador	Unidad	1	12.000	12.000		0	6.000	6.000
		Provisión y cambio de aleta de la turbina	Unidad	1	5.000	5.000		0	13.000	13.000
		Provisión y cambio de aleta del ventilador	Unidad	1	5.000	5.000		0	16.000	16.000
		Reparación de válvula inversora	Unidad	1	10.000	10.000		0	20.000	20.000
		Detección de pérdida de gas, soldadura de cierre, prueba de hermeticidad con nitrógeno	Unidad	1	5.000	5.000		0	20.000	20.000
		Cambio del termostato	Unidad	1	5.000	5.000		0	15.000	15.000
		Cambio de la llave selectora	Unidad	1	5.000	5.000		0	5.000	5.000
		Cambio del Capilar	Unidad	1	5.000	5.000		0	5.000	5.000
		Cambio de Aceite anticongelante	Unidad	1	5.000	5.000		0	12.000	12.000

		Revisión y Reparación del circuito eléctrico y electrónico	Unidad	1	5.000	5.000	[redacted]	0	20.000	20.000
		Cambio de Capacitor	Unidad	1	15.000	15.000	[redacted]	0	15.000	15.000
		Arreglo de chapería	Unidad	1	5.000	5.000	[redacted]	0	20.000	20.000
		Cambio de Filtro de gas	Unidad	1	5.000	5.000	[redacted]	0	12.000	12.000
2	72102305-001	**Mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire, tipo ventana, marca Gibson de 18.000 BTU. Rotulado Nº 1949, ubicado en el Cuartel General - Jefatura de Estado Mayor**				0		0		0
		Limpieza completa del aparato	Unidad	1	240.000	240.000	[redacted]	0	10.000	10.000
		Limpieza del interior de la cañería	Unidad	1	5.000	5.000	[redacted]	0	10.000	10.000
		Provisión y cambio de motor compresor	Unidad	1	150.000	150.000	[redacted]	0	40.000	40.000
		Provisión y carga de gas refrigerante	Unidad	1	160.000	160.000	[redacted]	0	100.000	100.000
		Provisión de servicio de desmontaje, rebobinado y montaje de motor ventilador	Unidad	1	10.000	10.000	[redacted]	0	40.000	40.000
		Cambio de rulemán del eje del motor del ventilador	Unidad	1	12.000	12.000	[redacted]	0	6.000	6.000
		Provisión y cambio de aleta de la turbina	Unidad	1	5.000	5.000	[redacted]	0	13.000	13.000
		Provisión y cambio de aleta del ventilador	Unidad	1	5.000	5.000	[redacted]	0	16.000	16.000
		Reparación de válvula inversora	Unidad	1	10.000	10.000	[redacted]	0	20.000	20.000
		Detección de pérdida de gas, soldadura de cierre, prueba de hermeticidad con nitrógeno	Unidad	1	5.000	5.000	[redacted]	0	20.000	20.000
		Cambio del termostato	Unidad	1	5.000	5.000	[redacted]	0	15.000	15.000
		Cambio de la llave selectora	Unidad	1	5.000	5.000	[redacted]	0	5.000	5.000
		Cambio del Capilar	Unidad	1	5.000	5.000	[redacted]	0	5.000	5.000
		Cambio de Aceite anticongelante	Unidad	1	5.000	5.000	[redacted]	0	12.000	12.000
		Revisión y Reparación del circuito eléctrico y electrónico	Unidad	1	5.000	5.000	[redacted]	0	20.000	20.000
		Cambio de Capacitor	Unidad	1	15.000	15.000	[redacted]	0	15.000	15.000
		Arreglo de chapería	Unidad	1	5.000	5.000	[redacted]	0	20.000	20.000
		Cambio de Filtro de gas	Unidad	1	5.000	5.000	[redacted]	0	12.000	12.000
		Cambio de Filtro de gas	Unidad	1	5.000	5.000	[redacted]	0	[redacted]	0
3	72102305-001	**Mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire, tipo ventana, marca Gibson de 12.000 BTU. Rotulado Nº 1975, ubicado en el DAF - Patrimonio**				0		0		0
		Limpieza completa del aparato	Unidad	1	240.000	240.000	150.000	150.000	10.000	10.000
		Limpieza del interior de la cañería	Unidad	1	5.000	5.000	50.000	50.000	10.000	10.000
		Provisión y cambio de motor compresor	Unidad	1	150.000	150.000	50.000	50.000	40.000	40.000
		Provisión y carga de gas refrigerante	Unidad	1	160.000	160.000	5.000	5.000	100.000	100.000
		Provisión de servicio de desmontaje, rebobinado y montaje de motor ventilador	Unidad	1	10.000	10.000	50.000	50.000	40.000	40.000
		Cambio de rulemán del eje del motor del ventilador	Unidad	1	12.000	12.000	5.000	5.000	6.000	6.000
		Provisión y cambio de aleta de la turbina	Unidad	1	5.000	5.000	5.000	5.000	13.000	13.000
		Provisión y cambio de aleta del ventilador	Unidad	1	5.000	5.000	5.000	5.000	16.000	16.000
		Reparación de válvula inversora	Unidad	1	10.000	10.000	5.000	5.000	20.000	20.000

		Detección de pérdida de gas, soldadura de cierre, prueba de hermeticidad con nitrógeno	Unidad	1	5.000	5.000	5.000	5.000	20.000	20.000
		Cambio del termostato	Unidad	1	5.000	5.000	5.000	5.000	15.000	15.000
		Cambio de la llave selectora	Unidad	1	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		Cambio del Capilar	Unidad	1	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		Cambio de Aceite anticongelante	Unidad	1	5.000	5.000	5.000	5.000	12.000	12.000
		Revisión y Reparación del circuito eléctrico y electrónico	Unidad	1	5.000	5.000	15.000	15.000	20.000	20.000
		Cambio de Capacitor	Unidad	1	15.000	15.000	5.000	5.000	15.000	15.000
		Arreglo de chapería	Unidad	1	5.000	5.000	8.000	8.000	20.000	20.000
		Cambio de Filtro de gas	Unidad	1	5.000	5.000	5.000	5.000	12.000	12.000
		Cambio de Filtro de gas	Unidad	1	5.000	5.000		0		0
4	72102305-001	**Mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire, tipo ventana, marca Gibson de 24.000 BTU. Rotulado Nº 1976, ubicado en el DAF Fiscalizacion**				0		0		0
		Limpieza completa del aparato	Unidad	1	240.000	240.000	220.000	220.000	10.000	10.000
		Limpieza del interior de la cañería	Unidad	1	5.000	5.000	5.000	5.000	10.000	10.000
		Provisión y cambio de motor compresor	Unidad	1	150.000	150.000	100.000	100.000	40.000	40.000
		Provisión y carga de gas refrigerante	Unidad	1	160.000	160.000	5.000	5.000	100.000	100.000
		Provisión de servicio de desmontaje, rebobinado y montaje de motor ventilador	Unidad	1	10.000	10.000	100.000	100.000	40.000	40.000
		Cambio de rulemán del eje del motor del ventilador	Unidad	1	12.000	12.000	5.000	5.000	6.000	6.000
		Provisión y cambio de aleta de la turbina	Unidad	1	5.000	5.000	5.000	5.000	13.000	13.000
		Provisión y cambio de aleta del ventilador	Unidad	1	5.000	5.000	5.000	5.000	16.000	16.000
		Reparación de válvula inversora	Unidad	1	10.000	10.000	5.000	5.000	20.000	20.000
		Detección de pérdida de gas, soldadura de cierre, prueba de hermeticidad con nitrógeno	Unidad	1	5.000	5.000	5.000	5.000	20.000	20.000
		Cambio del termostato	Unidad	1	5.000	5.000	5.000	5.000	15.000	15.000
		Cambio de la llave selectora	Unidad	1	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		Cambio del Capilar	Unidad	1	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		Cambio de Aceite anticongelante	Unidad	1	5.000	5.000	5.000	5.000	12.000	12.000
		Revisión y Reparación del circuito eléctrico y electrónico	Unidad	1	5.000	5.000	15.000	15.000	20.000	20.000
		Cambio de Capacitor	Unidad	1	15.000	15.000	5.000	5.000	15.000	15.000
		Arreglo de chapería	Unidad	1	5.000	5.000	5.000	5.000	20.000	20.000
		Cambio de Filtro de gas	Unidad	1	5.000	5.000	5.000	5.000	12.000	12.000
		Cambio de Filtro de gas	Unidad	1	5.000	5.000		0		0
5	72102305-001	**Mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire, tipo ventana, marca Gibson de 12.000 BTU. Rotulado Nº 1949, ubicado en el DAF Tesorería**				0		0		0
		Limpieza completa del aparato	Unidad	1	240.000	240.000	150.000	150.000	10.000	10.000
		Limpieza del interior de la cañería	Unidad	1	5.000	5.000	50.000	50.000	10.000	10.000
		Provisión y cambio de motor compresor	Unidad	1	150.000	150.000	50.000	50.000	40.000	40.000

		Provisión y carga de gas refrigerante	Unidad	1	160.000	160.000	5.000	5.000	100.000	100.000
		Provisión de servicio de desmontaje, rebobinado y montaje de motor ventilador	Unidad	1	10.000	10.000	50.000	50.000	40.000	40.000
		Cambio de rulemán del eje del motor del ventilador	Unidad	1	12.000	12.000	5.000	5.000	6.000	6.000
		Provisión y cambio de aleta de la turbina	Unidad	1	5.000	5.000	5.000	5.000	13.000	13.000
		Provisión y cambio de aleta del ventilador	Unidad	1	5.000	5.000	5.000	5.000	16.000	16.000
		Reparación de válvula inversora	Unidad	1	10.000	10.000	5.000	5.000	20.000	20.000
		Detección de pérdida de gas, soldadura de cierre, prueba de hermeticidad con nitrógeno	Unidad	1	5.000	5.000	5.000	5.000	20.000	20.000
		Cambio del termostato	Unidad	1	5.000	5.000	5.000	5.000	15.000	15.000
		Cambio de la llave selectora	Unidad	1	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		Cambio del Capilar	Unidad	1	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		Cambio de Aceite anticongelante	Unidad	1	5.000	5.000	5.000	5.000	12.000	12.000
		Revisión y Reparación del circuito eléctrico y electrónico	Unidad	1	5.000	5.000	5.000	5.000	20.000	20.000
		Cambio de Capacitor	Unidad	1	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		Arreglo de chapería	Unidad	1	5.000	5.000	8.000	8.000	20.000	20.000
		Cambio de Filtro de gas	Unidad	1	5.000	5.000	5.000	5.000	12.000	12.000
		Cambio de Filtro de gas	Unidad	1	5.000	5.000		0		0
						3.280.000		**1.271.000**		**1.895.000**
		LOTE Nº 8 - Acondicionador de Aire, Marca MIDAS								
		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRE								
ITEMS	**CATALOGO**	**DESCRIPCION**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**HSAM**		**INTERPRISE**		**ROAL ASOCIADOS**	
1	72102305-001	**Mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire, tipo ventana, marca Midas de 12.000 BTU. Rotulado Nº 1409, ubicado en el DAF-Jefatura**				0		0		0
		Limpieza completa del aparato	Unidad	1	240.000	240.000	150.000	150.000	10.000	10.000
		Limpieza del interior de la cañería	Unidad	1	5.000	5.000	50.000	50.000	10.000	10.000
		Provisión y cambio de motor compresor	Unidad	1	150.000	150.000	50.000	50.000	40.000	40.000
		Provisión y carga de gas refrigerante	Unidad	1	160.000	160.000	5.000	5.000	80.000	80.000
		Provisión de servicio de desmontaje, rebobinado y montaje de motor ventilador	Unidad	1	10.000	10.000	5.000	5.000	40.000	40.000
		Cambio de rulemán del eje del motor del ventilador	Unidad	1	12.000	12.000	5.000	5.000	6.000	6.000
		Provisión y cambio de aleta de la turbina	Unidad	1	5.000	5.000	5.000	5.000	13.000	13.000
		Provisión y cambio de aleta del ventilador	Unidad	1	5.000	5.000	5.000	5.000	16.000	16.000
		Reparación de válvula inversora	Unidad	1	10.000	10.000	5.000	5.000	20.000	20.000
		Detección de pérdida de gas, soldadura de cierre, prueba de hermeticidad con nitrógeno	Unidad	1	5.000	5.000	5.000	5.000	20.000	20.000
		Cambio del termostato	Unidad	1	5.000	5.000	5.000	5.000	15.000	15.000
		Cambio de la llave selectora	Unidad	1	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		Cambio del Capilar	Unidad	1	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

		Cambio de Aceite anticongelante	Unidad	1	5.000	5.000	5.000	5.000	12.000	12.000
		Revisión y Reparación del circuito eléctrico y electrónico	Unidad	1	5.000	5.000	15.000	15.000	20.000	20.000
		Cambio de Capacitor	Unidad	1	15.000	15.000	5.000	5.000	15.000	15.000
		Arreglo de chapería	Unidad	1	5.000	5.000	8.000	8.000	20.000	20.000
		Cambio de Filtro de gas	Unidad	1	5.000	5.000	5.000	5.000	12.000	12.000
2	72102305-001	Mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire, tipo ventana, marca Midas de 12.000 BTU. Rotulado Nº 2113, ubicado en el Cuartel General - G1				0		0		0
		Limpieza completa del aparato	Unidad	1	240.000	240.000	150.000	150.000	10.000	10.000
		Limpieza del interior de la cañería	Unidad	1	5.000	5.000	50.000	50.000	10.000	10.000
		Provisión y cambio de motor compresor	Unidad	1	150.000	150.000	50.000	50.000	40.000	40.000
		Provisión y carga de gas refrigerante	Unidad	1	160.000	160.000	5.000	5.000	80.000	80.000
		Provisión de servicio de desmontaje, rebobinado y montaje de motor ventilador	Unidad	1	10.000	10.000	50.000	50.000	40.000	40.000
		Cambio de rulemán del eje del motor del ventilador	Unidad	1	12.000	12.000	5.000	5.000	6.000	6.000
		Provisión y cambio de aleta de la turbina	Unidad	1	5.000	5.000	5.000	5.000	13.000	13.000
		Provisión y cambio de aleta del ventilador	Unidad	1	5.000	5.000	5.000	5.000	16.000	16.000
		Reparación de válvula inversora	Unidad	1	10.000	10.000	5.000	5.000	20.000	20.000
		Detección de pérdida de gas, soldadura de cierre, prueba de hermeticidad con nitrógeno	Unidad	1	5.000	5.000	5.000	5.000	20.000	20.000
		Cambio del termostato	Unidad	1	5.000	5.000	5.000	5.000	15.000	15.000
		Cambio de la llave selectora	Unidad	1	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		Cambio del Capilar	Unidad	1	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		Cambio de Aceite anticongelante	Unidad	1	5.000	5.000	5.000	5.000	12.000	12.000
		Revisión y Reparación del circuito eléctrico y electrónico	Unidad	1	5.000	5.000	15.000	15.000	20.000	20.000
		Cambio de Capacitor	Unidad	1	15.000	15.000	5.000	5.000	15.000	15.000
		Arreglo de chapería	Unidad	1	5.000	5.000	8.000	8.000	20.000	20.000
		Cambio de Filtro de gas	Unidad	1	5.000	5.000	5.000	5.000	12.000	12.000
		Cambio de Filtro de gas	Unidad	1	5.000	5.000		0		0
						1.309.000		**721.000**		**718.000**
		LOTE Nº 9 - Acondicionador de Aire, Marca CONSUL								
		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRE								
ITEMS	**CATALOGO**	**DESCRIPCION**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**HSAM**		**INTERPRISE**		**ROAL ASOCIADOS**	
1	72102305-001	Mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire, tipo ventana, marca Midas de 18.000 BTU. Rotulado Nº 1420, ubicado en el GATE - Escuadrón de Materiales				0		0		0
		Limpieza completa del aparato	Unidad	1	240.000	240.000	125.000	125.000	10.000	10.000
		Limpieza del interior de la cañería	Unidad	1	5.000	5.000	20.000	20.000	10.000	10.000
		Provisión y cambio de motor compresor	Unidad	1	150.000	150.000	50.000	50.000	40.000	40.000
		Provisión y carga de gas refrigerante	Unidad	1	160.000	160.000	5.000	5.000	180.000	180.000

		Provisión de servicio de desmontaje, rebobinado y montaje de motor ventilador	Unidad	1	10.000	10.000	50.000	50.000	40.000	40.000
		Cambio de rulemán del eje del motor del ventilador	Unidad	1	12.000	12.000	5.000	5.000	6.000	6.000
		Provisión y cambio de aleta de la turbina	Unidad	1	5.000	5.000	5.000	5.000	13.000	13.000
		Provisión y cambio de aleta del ventilador	Unidad	1	5.000	5.000	5.000	5.000	16.000	16.000
		Reparación de válvula inversora	Unidad	1	10.000	10.000	5.000	5.000	20.000	20.000
		Detección de pérdida de gas, soldadura de cierre, prueba de hermeticidad con nitrógeno	Unidad	1	5.000	5.000	5.000	5.000	20.000	20.000
		Cambio del termostato	Unidad	1	5.000	5.000	5.000	5.000	15.000	15.000
		Cambio de la llave selectora	Unidad	1	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		Cambio del Capilar	Unidad	1	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		Cambio de Aceite anticongelante	Unidad	1	5.000	5.000	5.000	5.000	12.000	12.000
		Revisión y Reparación del circuito eléctrico y electrónico	Unidad	1	5.000	5.000	15.000	15.000	20.000	20.000
		Cambio de Capacitor	Unidad	1	15.000	15.000	5.000	5.000	15.000	15.000
		Arreglo de chapería	Unidad	1	5.000	5.000	8.000	8.000	20.000	20.000
		Cambio de Filtro de gas	Unidad	1	5.000	5.000	5.000	5.000	12.000	12.000
						652.000		**328.000**		**459.000**
LOTE Nº 10 - Acondicionador de Aire, Marca AIRTEMP										
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRE										
ITEMS	**CATALOGO**	**DESCRIPCION**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**HSAM**		**INTERPRISE**		**ROAL ASOCIADOS**	
1	**72102305-001**	**Mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire, tipo ventana, marca Airtemp de 18.000 BTU. Rotulado Nº 932, ubicado en el GTA - Deposito de Abastecimiento**				0		0		0
		Limpieza completa del aparato	Unidad	1	240.000	240.000	125.000	125.000	10.000	10.000
		Limpieza del interior de la cañería	Unidad	1	5.000	5.000	20.000	20.000	10.000	10.000
		Provisión y cambio de motor compresor	Unidad	1	150.000	150.000	50.000	50.000	40.000	40.000
		Provisión y carga de gas refrigerante	Unidad	1	160.000	160.000	5.000	5.000	180.000	180.000
		Provisión de servicio de desmontaje, rebobinado y montaje de motor ventilador	Unidad	1	10.000	10.000	50.000	50.000	40.000	40.000
		Cambio de rulemán del eje del motor del ventilador	Unidad	1	12.000	12.000	5.000	5.000	6.000	6.000
		Provisión y cambio de aleta de la turbina	Unidad	1	5.000	5.000	5.000	5.000	13.000	13.000
		Provisión y cambio de aleta del ventilador	Unidad	1	5.000	5.000	5.000	5.000	16.000	16.000
		Reparación de válvula inversora	Unidad	1	10.000	10.000	5.000	5.000	20.000	20.000
		Detección de pérdida de gas, soldadura de cierre, prueba de hermeticidad con nitrógeno	Unidad	1	5.000	5.000	5.000	5.000	20.000	20.000
		Cambio del termostato	Unidad	1	5.000	5.000	5.000	5.000	15.000	15.000
		Cambio de la llave selectora	Unidad	1	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		Cambio del Capilar	Unidad	1	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		Cambio de Aceite anticongelante	Unidad	1	5.000	5.000	5.000	5.000	12.000	12.000

		Revisión y Reparación del circuito eléctrico y electrónico	Unidad	1	5.000	5.000	15.000	15.000	20.000	20.000
		Cambio de Capacitor	Unidad	1	15.000	15.000	5.000	5.000	15.000	15.000
		Arreglo de chapería	Unidad	1	5.000	5.000	8.000	8.000	20.000	20.000
		Cambio de Filtro de gas	Unidad	1	5.000	5.000	5.000	5.000	12.000	12.000
						652.000		**328.000**		**459.000**

UR 314 – BRIGADA LOGÍSTICA										
LOTE Nº 11 - Acondicionador de Aire, Marca MIDEA										
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRE										
ITEMS	**CATALOGO**	**DESCRIPCION**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**HSAM**		**INTERPRISE**		**ROAL ASOCIADO5**	
1	**72102305-001**	**Mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire, tipo Split, marca MIDEA de 48.000 BTU. Rotulado Nº 2251, ubicado en la DSIFA - BRIG. LOG.**			**Precio Unitario**	**Precio Total**	**Precio Unitario**	**Precio Total**	**Precio Unitario**	**Precio Total**
		Limpieza completa del aparato	Unidad	1	240.000	240.000	260.000	260.000	10.000	10.000
		Limpieza del interior de la cañería	Unidad	1	5.000	5.000	20.000	20.000	10.000	10.000
		Provisión y cambio de motor compresor	Unidad	1	150.000	150.000	70.000	70.000	20.000	20.000
		Provisión y cambio de serpentinas	Unidad	1	5.000	5.000	[redacted]	0	20.000	20.000
		Provisión y carga de gas refrigerante	Unidad	1	160.000	160.000	5.000	5.000	280.000	280.000
		Provisión de servicio de desmontaje, rebobinado , montaje del motor de evaporador	Unidad	1	10.000	10.000	[redacted]	0	20.000	20.000
		Provisión de servicio de desmontaje, rebobinado , montaje del motor ventilador del condensador	Unidad	1	10.000	10.000	[redacted]	0	20.000	20.000
		Cambio de rulemán del eje del motor del ventilador de la unidad evaporadora	Unidad	1	12.000	12.000	[redacted]	0	5.000	5.000
		Cambio de rulemán del eje del motor del ventilador de la unidad condensadora	Unidad	1	12.000	12.000	[redacted]	0	5.000	5.000
		Provisión y cambio de aleta de ventilador del evaporador	Unidad	1	5.000	5.000	[redacted]	0	10.000	10.000
		Provisión y cambio de aleta de ventilador del condensador	Unidad	1	5.000	5.000	[redacted]	0	10.000	10.000
		Reparación de válvula inversora	Unidad	1	10.000	10.000	5.000	5.000	10.000	10.000
		Detección de pérdida de gas, soldadura de cierre, prueba de hermeticidad con nitrógeno	Unidad	1	5.000	5.000	5.000	5.000	20.000	20.000
		Mantenimiento y limpieza de filtro de aire, incluye provisión y colocación del mismo	Unidad	1	10.000	10.000	[redacted]	0	6.000	6.000
		Provisión y colocación de correa del evaporador	Unidad	1	10.000	10.000	[redacted]	0	12.000	12.000
		Cambio de lugar e instalación, con provisión de cableado y cañerías	Unidad	1	10.000	10.000	[redacted]	0	20.000	20.000
		Cambio de Aceite anticongelante	Unidad	1	5.000	5.000	5.000	5.000	15.000	15.000

		Revisión y Reparación del circuito eléctrico y electrónico	Unidad	1	5.000	5.000	20.000	20.000	15.000	15.000
		Cambio de Capacitor	Unidad	1	15.000	15.000	5.000	5.000	10.000	10.000
		Arreglo de chapería	Unidad	1	5.000	5.000	5.000	5.000	10.000	10.000
		Cambio de Capilar	Unidad	1	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		Cambio de Filtro de gas	Unidad	1	5.000	5.000	5.000	5.000	6.000	6.000
2	72102305-001	**Mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire, tipo ventana, marca MIDEA de 48.000 BTU, Rotulado Nº 2252, ubicado en la DAF - BRIG. LOG.**				0		0		0
		Limpieza completa del aparato	Unidad	1	240.000	240.000	260.000	260.000	10.000	10.000
		Limpieza del interior de la cañería	Unidad	1	5.000	5.000	20.000	20.000	10.000	10.000
		Provisión y cambio de motor compresor	Unidad	1	150.000	150.000	70.000	70.000	20.000	20.000
		Provisión y carga de gas refrigerante	Unidad	1	160.000	160.000	5.000	5.000	280.000	280.000
		Provisión de servicio de desmontaje, rebobinado y montaje de motor ventilador	Unidad	1	10.000	10.000	60.000	60.000		0
		Cambio de rulemán del eje del motor del ventilador	Unidad	1	12.000	12.000	5.000	5.000		0
		Provisión y cambio de aleta de la turbina	Unidad	1	5.000	5.000	5.000	5.000		0
		Provisión y cambio de aleta del ventilador	Unidad	1	5.000	5.000	5.000	5.000		0
		Reparación de válvula inversora	Unidad	1	10.000	10.000	5.000	5.000	10.000	10.000
		Detección de pérdida de gas, soldadura de cierre, prueba de hermeticidad con nitrógeno	Unidad	1	5.000	5.000	5.000	5.000	20.000	20.000
		Cambio del termostato	Unidad	1	5.000	5.000	5.000	5.000		0
		Cambio de la llave selectora	Unidad	1	5.000	5.000	5.000	5.000		0
		Cambio del Capilar	Unidad	1	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		Cambio de Aceite anticongelante	Unidad	1	5.000	5.000	5.000	5.000	15.000	15.000
		Revisión y Reparación del circuito eléctrico y electrónico	Unidad	1	5.000	5.000	20.000	20.000	15.000	15.000
		Cambio de Capacitor	Unidad	1	15.000	15.000	5.000	5.000	10.000	10.000
		Arreglo de chapería	Unidad	1	5.000	5.000	5.000	5.000	10.000	10.000
		Cambio de Filtro de gas	Unidad	1	5.000	5.000	5.000	5.000	6.000	6.000
3	72102305-001	**Mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire, tipo ventana, marca MIDEA de 48.000 BTU, Rotulado Nº 2253, ubicado en la DSSFAP - BRIG. LOG.**				0		0		0
		Limpieza completa del aparato	Unidad	1	240.000	240.000	260.000	260.000	10.000	10.000
		Limpieza del interior de la cañería	Unidad	1	5.000	5.000	20.000	20.000	10.000	10.000
		Provisión y cambio de motor compresor	Unidad	1	150.000	150.000	70.000	70.000	20.000	20.000
		Provisión y carga de gas refrigerante	Unidad	1	160.000	160.000	5.000	5.000	280.000	280.000
		Provisión de servicio de desmontaje, rebobinado y montaje de motor ventilador	Unidad	1	10.000	10.000	60.000	60.000		0
		Cambio de rulemán del eje del motor del ventilador	Unidad	1	12.000	12.000	5.000	5.000		0
		Provisión y cambio de aleta de la turbina	Unidad	1	5.000	5.000	5.000	5.000		0
		Provisión y cambio de aleta del ventilador	Unidad	1	5.000	5.000	5.000	5.000		0
		Reparación de válvula inversora	Unidad	1	10.000	10.000	5.000	5.000	10.000	10.000

		Detección de pérdida de gas, soldadura de cierre, prueba de hermeticidad con nitrógeno	Unidad	1	5.000	5.000	5.000	5.000	20.000	20.000
		Cambio del termostato	Unidad	1	5.000	5.000	5.000	5.000		0
		Cambio de la llave selectora	Unidad	1	5.000	5.000	5.000	5.000		0
		Cambio del Capilar	Unidad	1	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		Cambio de Aceite anticongelante	Unidad	1	5.000	5.000	5.000	5.000	15.000	15.000
		Revisión y Reparación del circuito eléctrico y electrónico	Unidad	1	5.000	5.000	20.000	20.000	15.000	15.000
		Cambio de Capacitor	Unidad	1	15.000	15.000	5.000	5.000	10.000	10.000
		Arreglo de chapería	Unidad	1	5.000	5.000	5.000	5.000	10.000	10.000
		Cambio de Filtro de gas	Unidad	1	5.000	5.000	5.000	5.000	6.000	6.000
4	72102305-001	**Mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire, tipo ventana, marca MIDEA de 48.000 BTU. Rotulado Nº 2195, ubicado en la DSI - BRIG. LOG.**				0		0		0
		Limpieza completa del aparato	Unidad	1	240.000	240.000	260.000	260.000	10.000	10.000
		Limpieza del interior de la cañería	Unidad	1	5.000	5.000	20.000	20.000	10.000	10.000
		Provisión y cambio de motor compresor	Unidad	1	150.000	150.000	70.000	70.000	20.000	20.000
		Provisión y carga de gas refrigerante	Unidad	1	160.000	160.000	5.000	5.000	280.000	280.000
		Provisión de servicio de desmontaje, rebobinado y montaje de motor ventilador	Unidad	1	10.000	10.000	60.000	60.000		0
		Cambio de rulemán del eje del motor del ventilador	Unidad	1	12.000	12.000	5.000	5.000		0
		Provisión y cambio de aleta de la turbina	Unidad	1	5.000	5.000	5.000	5.000		0
		Provisión y cambio de aleta del ventilador	Unidad	1	5.000	5.000	5.000	5.000		0
		Reparación de válvula inversora	Unidad	1	10.000	10.000	5.000	5.000	10.000	10.000
		Detección de pérdida de gas, soldadura de cierre, prueba de hermeticidad con nitrógeno	Unidad	1	5.000	5.000	5.000	5.000	20.000	20.000
		Cambio del termostato	Unidad	1	5.000	5.000	5.000	5.000		0
		Cambio de la llave selectora	Unidad	1	5.000	5.000	5.000	5.000		0
		Cambio del Capilar	Unidad	1	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		Cambio de Aceite anticongelante	Unidad	1	5.000	5.000	5.000	5.000	15.000	15.000
		Revisión y Reparación del circuito eléctrico y electrónico	Unidad	1	5.000	5.000	20.000	20.000	15.000	15.000
		Cambio de Capacitor	Unidad	1	15.000	15.000	5.000	5.000	10.000	10.000
		Arreglo de chapería	Unidad	1	5.000	5.000	5.000	5.000	10.000	10.000
		Cambio de Filtro de gas	Unidad	1	5.000	5.000	5.000	5.000	6.000	6.000
5	72102305-001	**Mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire, tipo ventana, marca MIDEA de 48.000 BTU. Rotulado Nº 2196, ubicado en el Comandancia Brig.Log.**				0		0		0
		Limpieza completa del aparato	Unidad	1	240.000	240.000	260.000	260.000	10.000	10.000
		Limpieza del interior de la cañería	Unidad	1	5.000	5.000	20.000	20.000	10.000	10.000
		Provisión y cambio de motor compresor	Unidad	1	150.000	150.000	70.000	70.000	20.000	20.000
		Provisión y carga de gas refrigerante	Unidad	1	160.000	160.000	5.000	5.000	280.000	280.000

		Provisión de servicio de desmontaje, rebobinado y montaje de motor ventilador	Unidad	1	10.000	10.000	60.000	60.000		0
		Cambio de rulemán del eje del motor del ventilador	Unidad	1	12.000	12.000	5.000	5.000		0
		Provisión y cambio de aleta de la turbina	Unidad	1	5.000	5.000	5.000	5.000		0
		Provisión y cambio de aleta del ventilador	Unidad	1	5.000	5.000	5.000	5.000		0
		Reparación de válvula inversora	Unidad	1	10.000	10.000	5.000	5.000	10.000	10.000
		Detección de pérdida de gas, soldadura de cierre, prueba de hermeticidad con nitrógeno	Unidad	1	5.000	5.000	5.000	5.000	20.000	20.000
		Cambio del termostato	Unidad	1	5.000	5.000	5.000	5.000		0
		Cambio de la llave selectora	Unidad	1	5.000	5.000	5.000	5.000		0
		Cambio del Capilar	Unidad	1	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		Cambio de Aceite anticongelante	Unidad	1	5.000	5.000	5.000	5.000	15.000	15.000
		Revisión y Reparación del circuito eléctrico y electrónico	Unidad	1	5.000	5.000	20.000	20.000	15.000	15.000
		Cambio de Capacitor	Unidad	1	15.000	15.000	5.000	5.000	10.000	10.000
		Arreglo de chapería	Unidad	1	5.000	5.000	5.000	5.000	10.000	10.000
		Cambio de Filtro de gas	Unidad	1	5.000	5.000	5.000	5.000	6.000	6.000
						3.307.000		**2.390.000**		**2.183.000**
LOTE Nº 12 - Acondicionador de Aire, Marca MATSUI										
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRE										
ITEMS	**CATALOGO**	**DESCRIPCION**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**HSAM**		**INTERPRISE**		**ROAL ASOCIADOS**	
1	**72102305-001**	**Mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire, tipo ventana, marca MATSUI de 48.000 BTU. Rotulado Nº 2368, ubicado en el SEMAER. BRIG. LOG.**				0		0		0
		Limpieza completa del aparato	Unidad	1	240.000	240.000	260.000	260.000	10.000	10.000
		Limpieza del interior de la cañería	Unidad	1	5.000	5.000	20.000	20.000	10.000	10.000
		Provisión y cambio de motor compresor	Unidad	1	150.000	150.000	70.000	70.000	40.000	40.000
		Provisión y carga de gas refrigerante	Unidad	1	160.000	160.000	5.000	5.000	280.000	280.000
		Provisión de servicio de desmontaje, rebobinado y montaje de motor ventilador	Unidad	1	10.000	10.000	60.000	60.000	40.000	40.000
		Cambio de rulemán del eje del motor del ventilador	Unidad	1	12.000	12.000	5.000	5.000	6.000	6.000
		Provisión y cambio de aleta de la turbina	Unidad	1	5.000	5.000	5.000	5.000	13.000	13.000
		Provisión y cambio de aleta del ventilador	Unidad	1	5.000	5.000	5.000	5.000	16.000	16.000
		Reparación de válvula inversora	Unidad	1	10.000	10.000	5.000	5.000	20.000	20.000
		Detección de pérdida de gas, soldadura de cierre, prueba de hermeticidad con nitrógeno	Unidad	1	5.000	5.000	5.000	5.000	20.000	20.000
		Cambio del termostato	Unidad	1	5.000	5.000	5.000	5.000	15.000	15.000
		Cambio de la llave selectora	Unidad	1	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		Cambio del Capilar	Unidad	1	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		Cambio de Aceite anticongelante	Unidad	1	5.000	5.000	5.000	5.000	12.000	12.000

		Revisión y Reparación del circuito eléctrico y electrónico	Unidad	1	5.000	5.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		Cambio de Capacitor	Unidad	1	15.000	15.000	5.000	5.000	15.000	15.000
		Arreglo de chapería	Unidad	1	5.000	5.000	5.000	5.000	20.000	20.000
		Cambio de Filtro de gas	Unidad	1	5.000	5.000	5.000	5.000	12.000	12.000
						652.000		**495.000**		**559.000**
		LOTE Nº 13 - Acondicionador de Aire, Marca GOTZE								
		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRE								
ITEMS	**CATALOGO**	**DESCRIPCION**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**HSAM**		**INTERPRISE**		**ROAL ASOCIADOS**	
1	72102305-001	**Mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire, tipo ventana, marca GOTZE de 48.000 BTU. Rotuiado Nº 2411, ubicado en el SEMAER**				0		0		0
		Limpieza completa del aparato	Unidad	1	240.000	240.000	260.000	260.000	10.000	10.000
		Limpieza del interior de la cañería	Unidad	1	5.000	5.000	20.000	20.000	10.000	10.000
		Provisión y cambio de motor compresor	Unidad	1	150.000	150.000	70.000	70.000	40.000	40.000
		Provisión y carga de gas refrigerante	Unidad	1	160.000	160.000	5.000	5.000	280.000	280.000
		Provisión de servicio de desmontaje, rebobinado y montaje de motor ventilador	Unidad	1	10.000	10.000	60.000	60.000	40.000	40.000
		Cambio de rulemán del eje del motor del ventilador	Unidad	1	12.000	12.000	5.000	5.000	6.000	6.000
		Provisión y cambio de aleta de la turbina	Unidad	1	5.000	5.000	5.000	5.000	13.000	13.000
		Provisión y cambio de aleta del ventilador	Unidad	1	5.000	5.000	5.000	5.000	16.000	16.000
		Reparación de válvula inversora	Unidad	1	10.000	10.000	5.000	5.000	20.000	20.000
		Detección de pérdida de gas, soldadura de cierre, prueba de hermeticidad con nitrógeno	Unidad	1	5.000	5.000	5.000	5.000	20.000	20.000
		Cambio del termostato	Unidad	1	5.000	5.000	5.000	5.000	15.000	15.000
		Cambio de la llave selectora	Unidad	1	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		Cambio del Capilar	Unidad	1	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		Cambio de Aceite anticongelante	Unidad	1	5.000	5.000	5.000	5.000	12.000	12.000
		Revisión y Reparación del circuito eléctrico y electrónico	Unidad	1	5.000	5.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		Cambio de Capacitor	Unidad	1	15.000	15.000	5.000	5.000	15.000	15.000
		Arreglo de chapería	Unidad	1	5.000	5.000	5.000	5.000	20.000	20.000
		Cambio de Filtro de gas	Unidad	1	5.000	5.000	5.000	5.000	12.000	12.000
						652.000		**495.000**		**559.000**
		LOTE Nº 14 - Acondicionador de Aire, Marca KONER								
		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRE								
ITEMS	**CATALOGO**	**DESCRIPCION**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**HSAM**		**INTERPRISE**		**ROAL ASOCIADOS**	
1	72102305-001	**Mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire, tipo ventana, marca KONER de 12.000 BTU. Rotuiado Nº 2141, ubicado en el DSSFA Brig. Log.**				0		0		0
		Limpieza completa del aparato	Unidad	1	240.000	240.000	150.000	150.000	10.000	10.000
		Limpieza del interior de la cañería	Unidad	1	5.000	5.000	50.000	50.000	10.000	10.000
		Provisión y cambio de motor compresor	Unidad	1	150.000	150.000	50.000	50.000	40.000	40.000

		Provisión y carga de gas refrigerante	Unidad	1	160.000	160.000	5.000	5.000	80.000	80.000
		Provisión de servicio de desmontaje, rebobinado y montaje de motor ventilador	Unidad	1	10.000	10.000	50.000	50.000	40.000	40.000
		Cambio de rulemán del eje del motor del ventilador	Unidad	1	12.000	12.000	5.000	5.000	6.000	6.000
		Provisión y cambio de aleta de la turbina	Unidad	1	5.000	5.000	5.000	5.000	13.000	13.000
		Provisión y cambio de aleta del ventilador	Unidad	1	5.000	5.000	5.000	5.000	16.000	16.000
		Reparación de válvula inversora	Unidad	1	10.000	10.000	5.000	5.000	20.000	20.000
		Detección de pérdida de gas, soldadura de cierre, prueba de hermeticidad con nitrógeno	Unidad	1	5.000	5.000	5.000	5.000	20.000	20.000
		Cambio del termostato	Unidad	1	5.000	5.000	5.000	5.000	15.000	15.000
		Cambio de la llave selectora	Unidad	1	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		Cambio del Capilar	Unidad	1	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		Cambio de Aceite anticongelante	Unidad	1	5.000	5.000	5.000	5.000	12.000	12.000
		Revisión y Reparación del circuito eléctrico y electrónico	Unidad	1	5.000	5.000	15.000	15.000	20.000	20.000
		Cambio de Capacitor	Unidad	1	15.000	15.000	5.000	5.000	15.000	15.000
		Arreglo de chapería	Unidad	1	5.000	5.000	8.000	8.000	20.000	20.000
		Cambio de Filtro de gas	Unidad	1	5.000	5.000	5.000	5.000	12.000	12.000
						652.000		**383.000**		**359.000**
		LOTE Nº 15 - Acondicionador de Aire, Marca MIDAS								
		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRE								
ITEMS	**CATALOGO**	**DESCRIPCION**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**HSAM**		**INTERPRISE**		**ROAL ASOCIADOS**	
1	72102305-001	Mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire, tipo ventana, marca MIDAS de 12.000 BTU, Rotulado Nº 1812, ubicado en el DSSFA. Brig.Log.				0		0		0
		Limpieza completa del aparato	Unidad	1	240.000	240.000	150.000	150.000	10.000	10.000
		Limpieza del interior de la cañería	Unidad	1	5.000	5.000	50.000	50.000	10.000	10.000
		Provisión y cambio de motor compresor	Unidad	1	150.000	150.000	50.000	50.000	40.000	40.000
		Provisión y carga de gas refrigerante	Unidad	1	160.000	160.000	5.000	5.000	180.000	180.000
		Provisión de servicio de desmontaje, rebobinado y montaje de motor ventilador	Unidad	1	10.000	10.000	50.000	50.000	40.000	40.000
		Cambio de rulemán del eje del motor del ventilador	Unidad	1	12.000	12.000	5.000	5.000	6.000	6.000
		Provisión y cambio de aleta de la turbina	Unidad	1	5.000	5.000	5.000	5.000	13.000	13.000
		Provisión y cambio de aleta del ventilador	Unidad	1	5.000	5.000	5.000	5.000	16.000	16.000
		Reparación de válvula inversora	Unidad	1	10.000	10.000	5.000	5.000	20.000	20.000
		Detección de pérdida de gas, soldadura de cierre, prueba de hermeticidad con nitrógeno	Unidad	1	5.000	5.000	5.000	5.000	20.000	20.000
		Cambio del termostato	Unidad	1	5.000	5.000	5.000	5.000	15.000	15.000
		Cambio de la llave selectora	Unidad	1	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		Cambio del Capilar	Unidad	1	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		Cambio de Aceite anticongelante	Unidad	1	5.000	5.000	5.000	5.000	12.000	12.000

		Revisión y Reparación del circuito eléctrico y electrónico	Unidad	1	5.000	5.000	15.000	15.000	20.000	20.000
		Cambio de Capacitor	Unidad	1	15.000	15.000	5.000	5.000	15.000	15.000
		Arreglo de chapería	Unidad	1	5.000	5.000	8.000	8.000	20.000	20.000
		Cambio de Filtro de gas	Unidad	1	5.000	5.000	5.000	5.000	12.000	12.000
						652.000		**383.000**		**459.000**
LOTE Nº 16 - Acondicionador de Aire, Marca CONSUL										
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRE										
ITEMS	**CATALOGO**	**DESCRIPCION**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**H5AM**		**INTERPRISE**		**ROAL ASOCIADOS**	
1	72102305-001	**Mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire, tipo ventana, marca CONSUL de 12.000 BTU. Rotulado Nº 962, ubicado en el DSSFA. Brig. Log**				0		0		0
		Limpieza completa del aparato	Unidad	1	240.000	240.000	150.000	150.000	10.000	10.000
		Limpieza del interior de la cañería	Unidad	1	5.000	5.000	50.000	50.000	10.000	10.000
		Provisión y cambio de motor compresor	Unidad	1	150.000	150.000	50.000	50.000	40.000	40.000
		Provisión y carga de gas refrigerante	Unidad	1	160.000	160.000	5.000	5.000	180.000	180.000
		Provisión de servicio de desmontaje, rebobinado y montaje de motor ventilador	Unidad	1	10.000	10.000	50.000	50.000	40.000	40.000
		Cambio de rulemán del eje del motor del ventilador	Unidad	1	12.000	12.000	5.000	5.000	6.000	6.000
		Provisión y cambio de aleta de la turbina	Unidad	1	5.000	5.000	5.000	5.000	13.000	13.000
		Provisión y cambio de aleta del ventilador	Unidad	1	5.000	5.000	5.000	5.000	16.000	16.000
		Reparación de válvula inversora	Unidad	1	10.000	10.000	5.000	5.000	20.000	20.000
		Detección de pérdida de gas, soldadura de cierre, prueba de hermeticidad con nitrógeno	Unidad	1	5.000	5.000	5.000	5.000	20.000	20.000
		Cambio del termostato	Unidad	1	5.000	5.000	5.000	5.000	15.000	15.000
		Cambio de la llave selectora	Unidad	1	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		Cambio del Capilar	Unidad	1	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		Cambio de Aceite anticongelante	Unidad	1	5.000	5.000	5.000	5.000	12.000	12.000
		Revisión y Reparación del circuito eléctrico y electrónico	Unidad	1	5.000	5.000	15.000	15.000	20.000	20.000
		Cambio de Capacitor	Unidad	1	15.000	15.000	5.000	5.000	15.000	15.000
		Arreglo de chapería	Unidad	1	5.000	5.000	8.000	8.000	20.000	20.000
		Cambio de Filtro de gas	Unidad	1	5.000	5.000	5.000	5.000	12.000	12.000
2	72102305-001	**Mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire, tipo ventana, marca CONSUL de 12.000 BTU. Rotulado Nº 1053, ubicado en el DSSFA. Brig. Log.**				0		0		0
		Limpieza completa del aparato	Unidad	1	240.000	240.000	150.000	150.000	10.000	10.000
		Limpieza del interior de la cañería	Unidad	1	5.000	5.000	50.000	50.000	10.000	10.000
		Provisión y cambio de motor compresor	Unidad	1	150.000	150.000	50.000	50.000	40.000	40.000
		Provisión y carga de gas refrigerante	Unidad	1	160.000	160.000	5.000	5.000	180.000	180.000
		Provisión de servicio de desmontaje, rebobinado y montaje de motor ventilador	Unidad	1	10.000	10.000	50.000	50.000	40.000	40.000

		Cambio de rulemán del eje del motor del ventilador	Unidad	1	12.000	12.000	5.000	5.000	6.000	6.000
		Provisión y cambio de aleta de la turbina	Unidad	1	5.000	5.000	5.000	5.000	13.000	13.000
		Provisión y cambio de aleta del ventilador	Unidad	1	5.000	5.000	5.000	5.000	16.000	16.000
		Reparación de válvula inversora	Unidad	1	10.000	10.000	5.000	5.000	20.000	20.000
		Detección de pérdida de gas, soldadura de cierre, prueba de hermeticidad con nitrógeno	Unidad	1	5.000	5.000	5.000	5.000	20.000	20.000
		Cambio del termostato	Unidad	1	5.000	5.000	5.000	5.000	15.000	15.000
		Cambio de la llave selectora	Unidad	1	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		Cambio del Capilar	Unidad	1	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		Cambio de Aceite anticongelante	Unidad	1	5.000	5.000	5.000	5.000	12.000	12.000
		Revisión y Reparación del circuito eléctrico y electrónico	Unidad	1	5.000	5.000	15.000	15.000	20.000	20.000
		Cambio de Capacitor	Unidad	1	15.000	15.000	5.000	5.000	15.000	15.000
		Arreglo de chapería	Unidad	1	5.000	5.000	8.000	8.000	20.000	20.000
		Cambio de Filtro de gas	Unidad	1	5.000	5.000	5.000	5.000	12.000	12.000
3	72102305-001	**Mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire, tipo ventana, marca CONSUL de 12.000 BTU. Rotulado Nº 1073, ubicado en el DSSFA. Brig. Log.**				0		0		0
		Limpieza completa del aparato	Unidad	1	240.000	240.000	150.000	150.000	10.000	10.000
		Limpieza del interior de la cañería	Unidad	1	5.000	5.000	50.000	50.000	10.000	10.000
		Provisión y cambio de motor compresor	Unidad	1	150.000	150.000	50.000	50.000	40.000	40.000
		Provisión y carga de gas refrigerante	Unidad	1	160.000	160.000	5.000	5.000	180.000	180.000
		Provisión de servicio de desmontaje, rebobinado y montaje de motor ventilador	Unidad	1	10.000	10.000	50.000	50.000	40.000	40.000
		Cambio de rulemán del eje del motor del ventilador	Unidad	1	12.000	12.000	5.000	5.000	6.000	6.000
		Provisión y cambio de aleta de la turbina	Unidad	1	5.000	5.000	5.000	5.000	13.000	13.000
		Provisión y cambio de aleta del ventilador	Unidad	1	5.000	5.000	5.000	5.000	16.000	16.000
		Reparación de válvula inversora	Unidad	1	10.000	10.000	5.000	5.000	20.000	20.000
		Detección de pérdida de gas, soldadura de cierre, prueba de hermeticidad con nitrógeno	Unidad	1	5.000	5.000	5.000	5.000	20.000	20.000
		Cambio del termostato	Unidad	1	5.000	5.000	5.000	5.000	15.000	15.000
		Cambio de la llave selectora	Unidad	1	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		Cambio del Capilar	Unidad	1	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		Cambio de Aceite anticongelante	Unidad	1	5.000	5.000	5.000	5.000	12.000	12.000
		Revisión y Reparación del circuito eléctrico y electrónico	Unidad	1	5.000	5.000	15.000	15.000	20.000	20.000
		Cambio de Capacitor	Unidad	1	15.000	15.000	5.000	5.000	15.000	15.000
		Arreglo de chapería	Unidad	1	5.000	5.000	8.000	8.000	20.000	20.000
		Cambio de Filtro de gas	Unidad	1	5.000	5.000	5.000	5.000	12.000	12.000
LOTE Nº 17 - Acondicionador de Aire, Marca X						**1.956.000**		**1.149.000**		**1.377.000**

MANTENIMIENTO Y REPARACIDN DE ACDNDICIONADORES DE AIRE										
ITEMS	CATALOGO	DESCRIPCION	Unidad de Medida	Cantidad	HSAM		INTERPRISE		ROAL ASOCIADOS	
1	72102305-001	Mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire, tipo ventana, marca X de 12.000 BTU. Rotulado Nº 2254, ubicado en el GAAB, Brig-Log				0		0		0
		Limpieza completa del aparato	Unidad	1	240.000	240.000	150.000	150.000	10.000	10.000
		Limpieza del interior de la cañería	Unidad	1	5.000	5.000	50.000	50.000	10.000	10.000
		Provisión y cambio de motor compresor	Unidad	1	150.000	150.000	50.000	50.000	40.000	40.000
		Provisión y carga de gas refrigerante	Unidad	1	160.000	160.000	5.000	5.000	180.000	180.000
		Provisión de servicio de desmontaje, rebobinado y montaje de motor ventilador	Unidad	1	10.000	10.000	50.000	50.000	40.000	40.000
		Cambio de rulemán del eje del motor del ventilador	Unidad	1	12.000	12.000	5.000	5.000	6.000	6.000
		Provisión y cambio de aleta de la turbina	Unidad	1	5.000	5.000	5.000	5.000	13.000	13.000
		Provisión y cambio de aleta del ventilador	Unidad	1	5.000	5.000	5.000	5.000	16.000	16.000
		Reparación de válvula inversora	Unidad	1	10.000	10.000	5.000	5.000	20.000	20.000
		Detección de pérdida de gas, soldadura de cierre, prueba de hermeticidad con nitrógeno	Unidad	1	5.000	5.000	5.000	5.000	20.000	20.000
		Cambio del termostato	Unidad	1	5.000	5.000	5.000	5.000	15.000	15.000
		Cambio de la llave selectora	Unidad	1	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		Cambio del Capilar	Unidad	1	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		Cambio de Aceite anticongelante	Unidad	1	5.000	5.000	5.000	5.000	12.000	12.000
		Revisión y Reparación del circuito eléctrico y electrónico	Unidad	1	5.000	5.000	15.000	15.000	20.000	20.000
		Cambio de Capacitor	Unidad	1	15.000	15.000	5.000	5.000	15.000	15.000
		Arreglo de chapería	Unidad	1	5.000	5.000	8.000	8.000	20.000	20.000
		Cambio de Filtro de gas	Unidad	1	5.000	5.000	5.000	5.000	12.000	12.000
						652.000		**383.000**		**459.000**
		LOTE Nº 18 - Acondicionador de Aire, Marca MIDEA								
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRE										
ITEMS	CATALOGO	DESCRIPCION	Unidad de Medida	Cantidad	HSAM		INTERPRISE		ROAL ASOCIADOS	
1	72102305-001	Mantenimiento , y reparación de Acondicionador de Aire, tipo Ventana, marca MIDEA de 12.000 BTU. Rotulado Nº 2370, ubicado en el GAM, Brig-Log.				0		0		0
		Limpieza completa del aparato	Unidad	1	240.000	240.000	150.000	150.000	10.000	10.000
		Limpieza del interior de la cañería	Unidad	1	5.000	5.000	50.000	50.000	10.000	10.000
		Provisión y cambio de motor compresor	Unidad	1	150.000	150.000	50.000	50.000	40.000	40.000
		Provisión y carga de gas refrigerante	Unidad	1	160.000	160.000	5.000	5.000	180.000	180.000
		Provisión de servicio de desmontaje, rebobinado y montaje de motor ventilador	Unidad	1	10.000	10.000	50.000	50.000	40.000	40.000
		Cambio de rulemán del eje del motor del ventilador	Unidad	1	12.000	12.000	5.000	5.000	6.000	6.000
		Provisión y cambio de aleta de la turbina	Unidad	1	5.000	5.000	5.000	5.000	13.000	13.000
		Provisión y cambio de aleta del ventilador	Unidad	1	5.000	5.000	5.000	5.000	16.000	16.000

		Reparación de válvula inversora	Unidad	1	10.000	10.000	5.000	5.000	20.000	20.000
		Detección de pérdida de gas, soldadura de cierre, prueba de hermeticidad con nitrógeno	Unidad	1	5.000	5.000	5.000	5.000	20.000	20.000
		Cambio del termostato	Unidad	1	5.000	5.000	5.000	5.000	15.000	15.000
		Cambio de la llave selectora	Unidad	1	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		Cambio del Capilar	Unidad	1	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		Cambio de Aceite anticongelante	Unidad	1	5.000	5.000	5.000	5.000	12.000	12.000
		Revisión y Reparación del circuito eléctrico y electrónico	Unidad	1	5.000	5.000	15.000	15.000	20.000	20.000
		Cambio de Capacitor	Unidad	1	15.000	15.000	5.000	5.000	15.000	15.000
		Arreglo de chapería	Unidad	1	5.000	5.000	8.000	8.000	20.000	20.000
		Cambio de Filtro de gas	Unidad	1	5.000	5.000	5.000	5.000	12.000	12.000
2	72102305-001	**Mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire, tipo ventana, marca MIDEA de 12.000 BTU. Rotulado Nº 2371, ubicado en el JEM. Brig-Log.**				0		0		0
		Limpieza completa del aparato	Unidad	1	240.000	240.000	150.000	150.000	10.000	10.000
		Limpieza del interior de la cañería	Unidad	1	5.000	5.000	50.000	50.000	10.000	10.000
		Provisión y cambio de motor compresor	Unidad	1	150.000	150.000	50.000	50.000	40.000	40.000
		Provisión y carga de gas refrigerante	Unidad	1	160.000	160.000	5.000	5.000	180.000	180.000
		Provisión de servicio de desmontaje, rebobinado y montaje de motor ventilador	Unidad	1	10.000	10.000	50.000	50.000	40.000	40.000
		Cambio de rulemán del eje del motor del ventilador	Unidad	1	12.000	12.000	5.000	5.000	6.000	6.000
		Provisión y cambio de aleta de la turbina	Unidad	1	5.000	5.000	5.000	5.000	13.000	13.000
		Provisión y cambio de aleta del ventilador	Unidad	1	5.000	5.000	5.000	5.000	16.000	16.000
		Reparación de válvula inversora	Unidad	1	10.000	10.000	5.000	5.000	20.000	20.000
		Detección de pérdida de gas, soldadura de cierre, prueba de hermeticidad con nitrógeno	Unidad	1	5.000	5.000	5.000	5.000	20.000	20.000
		Cambio del termostato	Unidad	1	5.000	5.000	5.000	5.000	15.000	15.000
		Cambio de la llave selectora	Unidad	1	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		Cambio del Capilar	Unidad	1	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		Cambio de Aceite anticongelante	Unidad	1	5.000	5.000	5.000	5.000	12.000	12.000
		Revisión y Reparación del circuito eléctrico y electrónico	Unidad	1	5.000	5.000	15.000	15.000	20.000	20.000
		Cambio de Capacitor	Unidad	1	15.000	15.000	5.000	5.000	15.000	15.000
		Arreglo de chapería	Unidad	1	5.000	5.000	8.000	8.000	20.000	20.000
		Cambio de Filtro de gas	Unidad	1	5.000	5.000	5.000	5.000	12.000	12.000
3	72102305-001	**Mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire, tipo split, marca MIDEA de 12.000 BTU. Rotulado Nº 2372, ubicado en el DSTI. Brig-Log.**				0		0		0
		Limpieza completa del aparato	Unidad	1	240.000	240.000	150.000	150.000	10.000	10.000
		Limpieza del interior de la cañería	Unidad	1	5.000	5.000	50.000	50.000	10.000	10.000
		Provisión y cambio de motor compresor	Unidad	1	150.000	150.000	50.000	50.000	40.000	40.000
		Provisión y cambio de serpentinas	Unidad	1	5.000	5.000	5.000	5.000	[redacted]	0

		Provisión y carga de gas refrigerante	Unidad	1	160.000	160.000	50.000	50.000	180.000	180.000
		Provisión de servicio de desmontaje, rebobinado , montaje del motor de evaporador	Unidad	1	10.000	10.000	5.000	5.000		0
		Provisión de servicio de desmontaje, rebobinado , montaje del motor ventilador del condensador	Unidad	1	10.000	10.000	5.000	5.000		0
		Cambio de rulemán del eje del motor del ventilador de la unidad evaporadora	Unidad	1	12.000	12.000	5.000	5.000		0
		Cambio de rulemán del eje del motor del ventilador de la unidad condensadora	Unidad	1	12.000	12.000	5.000	5.000		0
		Provisión y cambio de aleta de ventilador del evaporador	Unidad	1	5.000	5.000	5.000	5.000		0
		Provisión y cambio de aleta de ventilador del condensador	Unidad	1	5.000	5.000	5.000	5.000		0
		Reparación de válvula inversora	Unidad	1	10.000	10.000	5.000	5.000	20.000	20.000
		Detección de pérdida de gas, soldadura de cierre, prueba de hermeticidad con nitrógeno	Unidad	1	10.000	10.000	5.000	5.000	20.000	20.000
		Mantenimiento y limpieza de filtro de aire, incluye provisión y colocación del mismo	Unidad	1	10.000	10.000	5.000	5.000		0
		Provisión y colocación de correa del evaporador	Unidad	1	10.000	10.000	15.000	15.000		0
		Cambio de lugar e instalación, con provisión de cableado y cañerías	Unidad	1	10.000	10.000	5.000	5.000		0
		Cambio de Aceite anticongelante	Unidad	1	10.000	10.000	8.000	8.000	12.000	12.000
		Revisión y Reparación del circuito eléctrico y electrónico	Unidad	1	5.000	5.000	5.000	5.000	20.000	20.000
		Cambio de Capacitor	Unidad	1	15.000	15.000		0	15.000	15.000
		Arreglo de chapería	Unidad	1	5.000	5.000		0	20.000	20.000
		Cambio de Capilar	Unidad	1	5.000	5.000		0	5.000	5.000
		Cambio de Filtro de gas	Unidad	1	5.000	5.000		0	12.000	12.000
4	72102305-001	**Mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire, tipo split, marca MIDEA de 12.000 BTU. Rotulado Nº 2373, ubicado en la AYUDANTIA**				0		0		0
		Limpieza completa del aparato	Unidad	1	240.000	240.000	150.000	150.000	10.000	10.000
		Limpieza del interior de la cañería	Unidad	1	5.000	5.000	50.000	50.000	10.000	10.000
		Provisión y cambio de motor compresor	Unidad	1	250.000	250.000	50.000	50.000	40.000	40.000
		Provisión y cambio de serpentinas	Unidad	1	5.000	5.000		0		0
		Provisión y carga de gas refrigerante	Unidad	1	160.000	160.000	5.000	5.000	180.000	180.000
		Provisión de servicio de desmontaje, rebobinado , montaje del motor de evaporador	Unidad	1	10.000	10.000		0		0
		Provisión de servicio de desmontaje, rebobinado , montaje del motor ventilador del condensador	Unidad	1	10.000	10.000		0		0
		Cambio de rulemán del eje del motor del ventilador de la unidad evaporadora	Unidad	1	12.000	12.000		0		0

		Cambio de rulemán del eje del motor del ventilador de la unidad condensadora	Unidad	1	12.000	12.000	[redacted]	0	[redacted]	0
		Provisión y cambio de aleta de ventilador del evaporador	Unidad	1	10.000	10.000	[redacted]	0	[redacted]	0
		Provisión y cambio de aleta de ventilador del condensador	Unidad	1	10.000	10.000	[redacted]	0	[redacted]	0
		Reparación de válvula inversora	Unidad	1	10.000	10.000	5.000	5.000	20.000	20.000
		Detección de pérdida de gas, soldadura de cierre, prueba de hermeticidad con nitrógeno	Unidad	1	10.000	10.000	5.000	5.000	20.000	20.000
		Mantenimiento y limpieza de filtro de aire, incluye provisión y colocación del mismo	Unidad	1	10.000	10.000	[redacted]	0	[redacted]	0
		Provisión y colocación de correa del evaporador	Unidad	1	10.000	10.000	[redacted]	0	[redacted]	0
		Cambio de lugar e instalación, con provisión de cableado y cañerías	Unidad	1	10.000	10.000	[redacted]	0	[redacted]	0
		Cambio de Aceite anticongelante	Unidad	1	10.000	10.000	5.000	5.000	12.000	12.000
		Revisión y Reparación del circuito eléctrico y electrónico	Unidad	1	5.000	5.000	15.000	15.000	20.000	20.000
		Cambio de Capacitor	Unidad	1	15.000	15.000	5.000	5.000	15.000	15.000
		Arreglo de chapería	Unidad	1	5.000	5.000	8.000	8.000	20.000	20.000
		Cambio de Capilar	Unidad	1	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		Cambio de Filtro de gas	Unidad	1	5.000	5.000	5.000	5.000	12.000	12.000
						2.832.000		**1.457.000**		**1.646.000**
LOTE Nº 19 - Acondicionador de Aire, Marca CARRIER										
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRE										
ITEMS	**CATALOGO**	**DESCRIPCION**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**HSAM**		**INTERPRISE**		**ROAL ASOCIADOS**	
1	72102305-001	**Mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire, tipo split, marca CARRIER de 12.000 BTU. Rotulado Nº 261, ubicado en el DSI. Brig-Log.**				0		0		0
		Limpieza completa del aparato	Unidad	1	240.000	240.000	150.000	150.000	10.000	10.000
		Limpieza del interior de la cañería	Unidad	1	5.000	5.000	50.000	50.000	10.000	10.000
		Provisión y cambio de motor compresor	Unidad	1	150.000	150.000	50.000	50.000	20.000	20.000
		Provisión y cambio de serpentinas	Unidad	1	10.000	10.000	[redacted]	0	20.000	20.000
		Provisión y carga de gas refrigerante	Unidad	1	160.000	160.000	5.000	5.000	180.000	180.000
		Provisión de servicio de desmontaje, rebobinado , montaje del motor de evaporador	Unidad	1	10.000	10.000	[redacted]	0	20.000	20.000
		Provisión de servicio de desmontaje, rebobinado , montaje del motor ventilador del condensador	Unidad	1	10.000	10.000	[redacted]	0	20.000	20.000
		Cambio de rulemán del eje del motor del ventilador de la unidad evaporadora	Unidad	1	12.000	12.000	[redacted]	0	5.000	5.000
		Cambio de rulemán del eje del motor del ventilador de la unidad condensadora	Unidad	1	12.000	12.000	[redacted]	0	5.000	5.000

		Provisión y cambio de aleta de ventilador del evaporador	Unidad	1	10.000	10.000	[redacted]	0	10.000	10.000
		Provisión y cambio de aleta de ventilador del condensador	Unidad	1	10.000	10.000	[redacted]	0	10.000	10.000
		Reparación de válvula inversora	Unidad	1	10.000	10.000	5.000	5.000	10.000	10.000
		Detección de pérdida de gas, soldadura de cierre, prueba de hermeticidad con nitrógeno	Unidad	1	10.000	10.000	5.000	5.000	20.000	20.000
		Mantenimiento y limpieza de filtro de aire, incluye provisión y colocación del mismo	Unidad	1	10.000	10.000	[redacted]	0	6.000	6.000
		Provisión y colocación de correa del evaporador	Unidad	1	10.000	10.000	[redacted]	0	12.000	12.000
		Cambio de lugar e instalación, con provisión de cableado y cañerías	Unidad	1	10.000	10.000	[redacted]	0	20.000	20.000
		Cambio de Aceite anticongelante	Unidad	1	5.000	5.000	5.000	5.000	15.000	15.000
		Revisión y Reparación del circuito eléctrico y electrónico	Unidad	1	5.000	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		Cambio de Capacitor	Unidad	1	15.000	15.000	5.000	5.000	10.000	10.000
		Arreglo de chapería	Unidad	1	5.000	5.000	8.000	8.000	10.000	10.000
		Cambio de Capilar	Unidad	1	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		Cambio de Filtro de gas	Unidad	1	5.000	5.000	5.000	5.000	6.000	6.000
						719.000		**308.000**		**439.000**
		LOTE Nº 20 - Acondicionador de Aire, Marca KONER								
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRE										
ITEMS	**CATALOGO**	**DESCRIPCION**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**HSAM**		**INTERPRISE**		**ROAL ASOCIADOS**	
1	72102305-001	**Mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire, tipo ventana, marca KONER de 18.000 BTU. Rotulado Nº 2142, ubicado en el DSSFA. Brig-Log.**				0		0		0
		Limpieza completa del aparato	Unidad	1	240.000	240.000	125.000	125.000	10.000	10.000
		Limpieza del interior de la cañería	Unidad	1	5.000	5.000	20.000	20.000	10.000	10.000
		Provisión y cambio de motor compresor	Unidad	1	150.000	150.000	50.000	50.000	40.000	40.000
		Provisión y carga de gas refrigerante	Unidad	1	160.000	160.000	5.000	5.000	180.000	180.000
		Provisión de servicio de desmontaje, rebobinado y montaje de motor ventilador	Unidad	1	10.000	10.000	50.000	50.000	40.000	40.000
		Cambio de rulemán del eje del motor del ventilador	Unidad	1	12.000	12.000	5.000	5.000	6.000	6.000
		Provisión y cambio de aleta de la turbina	Unidad	1	5.000	5.000	5.000	5.000	13.000	13.000
		Provisión y cambio de aleta del ventilador	Unidad	1	5.000	5.000	5.000	5.000	16.000	16.000
		Reparación de válvula inversora	Unidad	1	10.000	10.000	5.000	5.000	20.000	20.000
		Detección de pérdida de gas, soldadura de cierre, prueba de hermeticidad con nitrógeno	Unidad	1	5.000	5.000	5.000	5.000	20.000	20.000
		Cambio del termostato	Unidad	1	5.000	5.000	5.000	5.000	15.000	15.000
		Cambio de la llave selectora	Unidad	1	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		Cambio del Capilar	Unidad	1	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

		Cambio de Aceite anticongelante	Unidad	1	5.000	5.000	5.000	5.000	12.000	12.000
		Revisión y Reparación del circuito eléctrico y electrónico	Unidad	1	5.000	5.000	15.000	15.000	20.000	20.000
		Cambio de Capacitor	Unidad	1	15.000	15.000	5.000	5.000	15.000	15.000
		Arreglo de chapería	Unidad	1	5.000	5.000	8.000	8.000	20.000	20.000
		Cambio de Filtro de gas	Unidad	1	5.000	5.000	5.000	5.000	12.000	12.000
						652.000		**328.000**		**459.000**
LOTE Nº 21 - Acondicionador de Aire, Marca MATSUI										
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACDNDICIONADORES DE AIRE										
ITEMS	**CATALOGO**	**DESCRIPCION**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**HSAM**		**INTERPRISE**		**ROAL ASOCIADOS**	
1	72102305-001	**Mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire, tipo split, marca MATSUI de 18.000 BTU. Rotulado Nº 2369, ubicado en el DSSFA. Brig. Log.**				0		0		0
		Limpieza completa del aparato	Unidad	1	240.000	240.000	125.000	125.000	10.000	10.000
		Limpieza del interior de la cañería	Unidad	1	5.000	5.000	20.000	20.000	10.000	10.000
		Provisión y cambio de motor compresor	Unidad	1	150.000	150.000	50.000	50.000	20.000	20.000
		Provisión y cambio de serpentinas	Unidad	1	10.000	10.000		0	20.000	20.000
		Provisión y carga de gas refrigerante	Unidad	1	160.000	160.000	5.000	5.000	180.000	180.000
		Provisión de servicio de desmontaje, rebobinado , montaje del motor de evaporador	Unidad	1	10.000	10.000		0	20.000	20.000
		Provisión de servicio de desmontaje, rebobinado , montaje del motor ventilador del condensador	Unidad	1	10.000	10.000		0	20.000	20.000
		Cambio de rulemán del eje del motor del ventilador de la unidad evaporadora	Unidad	1	10.000	10.000		0	5.000	5.000
		Cambio de rulemán del eje del motor del ventilador de la unidad condensadora	Unidad	1	10.000	10.000		0	5.000	5.000
		Provisión y cambio de aleta de ventilador del evaporador	Unidad	1	10.000	10.000		0	10.000	10.000
		Provisión y cambio de aleta de ventilador del condensador	Unidad	1	10.000	10.000		0	10.000	10.000
		Reparación de válvula inversora	Unidad	1	10.000	10.000	5.000	5.000	10.000	10.000
		Detección de pérdida de gas, soldadura de cierre, prueba de hermeticidad con nitrógeno	Unidad	1	5.000	5.000	5.000	5.000	20.000	20.000
		Mantenimiento y limpieza de filtro de aire, incluye provisión y colocación del mismo	Unidad	1	10.000	10.000		0	6.000	6.000
		Provisión y colocación de correa del evaporador	Unidad	1	10.000	10.000		0	12.000	12.000
		Cambio de lugar e instalación, con provisión de cableado y cañerías	Unidad	1	10.000	10.000		0	20.000	20.000
		Cambio de Aceite anticongelante	Unidad	1	10.000	10.000	5.000	5.000	15.000	15.000
		Revisión y Reparación del circuito eléctrico y electrónico	Unidad	1	5.000	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		Cambio de Capacitor	Unidad	1	15.000	15.000	5.000	5.000	10.000	10.000

		Arreglo de chapería	Unidad	1	5.000	5.000	8.000	8.000	10.000	10.000
		Cambio de Capilar	Unidad	1	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		Cambio de Filtro de gas	Unidad	1	5.000	5.000	5.000	5.000	6.000	6.000
						715.000		**253.000**		**439.000**
LOTE Nº 22 - Acondicionador de Aire, Marca MIDEA										
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRE										
ITEMS	CATALOGO	DESCRIPCION	**Unidad de Medida**	Cantidad	**HSAM**		**INTERPRISE**		**ROAL ASOCIADOS**	
1	72102305-001	Mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire, tipo split marca MIDEA de 18.000 BTU. Rotulado Nº 2198, ubicado en el DISERMFAER Brig-Log				0		0		0
		Limpieza completa del aparato	Unidad	1	240.000	240.000	125.000	125.000	10.000	10.000
		Limpieza del interior de la cañería	Unidad	1	5.000	5.000	20.000	20.000	10.000	10.000
		Provisión y cambio de motor compresor	Unidad	1	150.000	150.000	50.000	50.000	20.000	20.000
		Provisión y cambio de serpentinas	Unidad	1	10.000	10.000		0	20.000	20.000
		Provisión y carga de gas refrigerante	Unidad	1	160.000	160.000	5.000	5.000	280.000	280.000
		Provisión de servicio de desmontaje, rebobinado , montaje del motor de evaporador	Unidad	1	10.000	10.000		0	20.000	20.000
		Provisión de servicio de desmontaje, rebobinado , montaje del motor ventilador del condensador	Unidad	1	10.000	10.000		0	20.000	20.000
		Cambio de rulemán del eje del motor del ventilador de la unidad evaporadora	Unidad	1	10.000	10.000		0	5.000	5.000
		Cambio de rulemán del eje del motor del ventilador de la unidad condensadora	Unidad	1	10.000	10.000		0	5.000	5.000
		Provisión y cambio de aleta de ventilador del evaporador	Unidad	1	10.000	10.000		0	10.000	10.000
		Provisión y cambio de aleta de ventilador del condensador	Unidad	1	10.000	10.000		0	10.000	10.000
		Reparación de válvula inversora	Unidad	1	10.000	10.000	5.000	5.000	10.000	10.000
		Detección de pérdida de gas, soldadura de cierre, prueba de hermeticidad con nitrógeno	Unidad	1	5.000	5.000	5.000	5.000	120.000	120.000
		Mantenimiento y limpieza de filtro de aire, incluye provisión y colocación del mismo	Unidad	1	10.000	10.000		0	6.000	6.000
		Provisión y colocación de correa del evaporador	Unidad	1	10.000	10.000		0	12.000	12.000
		Cambio de lugar e instalación, con provisión de cableado y cañerías	Unidad	1	10.000	10.000		0	20.000	20.000
		Cambio de Aceite anticongelante	Unidad	1	10.000	10.000	5.000	5.000	15.000	15.000
		Revisión y Reparación del circuito eléctrico y electrónico	Unidad	1	5.000	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		Cambio de Capacitor	Unidad	1	15.000	15.000	5.000	5.000	10.000	10.000
		Arreglo de chapería	Unidad	1	5.000	5.000	8.000	8.000	10.000	10.000
		Cambio de Capilar	Unidad	1	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		Cambio de Filtro de gas	Unidad	1	5.000	5.000	5.000	5.000	6.000	6.000

2	72102305-001	Mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire, tipo split, marca MIDEA de 18.000 BTU. Rotulado Nº 2197, ubicado en el DSIFA. Brig-Log.				0		0		0
		Limpieza completa del aparato	Unidad	1	240.000	240.000	125.000	125.000	10.000	10.000
		Limpieza del interior de la cañería	Unidad	1	5.000	5.000	20.000	20.000	10.000	10.000
		Provisión y cambio de motor compresor	Unidad	1	150.000	150.000	50.000	50.000	20.000	20.000
		Provisión y cambio de serpentinas	Unidad	1	5.000	5.000		0	20.000	20.000
		Provisión y carga de gas refrigerante	Unidad	1	160.000	160.000	5.000	5.000	280.000	280.000
		Provisión de servicio de desmontaje, rebobinado , montaje del motor de evaporador	Unidad	1	10.000	10.000		0	20.000	20.000
		Provisión de servicio de desmontaje, rebobinado , montaje del motor ventilador del condensador	Unidad	1	10.000	10.000		0	20.000	20.000
		Cambio de rulemán del eje del motor del ventilador de la unidad evaporadora	Unidad	1	10.000	10.000		0	5.000	5.000
		Cambio de rulemán del eje del motor del ventilador de la unidad condensadora	Unidad	1	10.000	10.000		0	5.000	5.000
		Provisión y cambio de aleta de ventilador del evaporador	Unidad	1	10.000	10.000		0	10.000	10.000
		Provisión y cambio de aleta de ventilador del condensador	Unidad	1	10.000	10.000		0	10.000	10.000
		Reparación de válvula inversora	Unidad	1	10.000	10.000	5.000	5.000	10.000	10.000
		Detección de pérdida de gas, soldadura de cierre, prueba de hermeticidad con nitrógeno	Unidad	1	10.000	10.000	5.000	5.000	20.000	20.000
		Mantenimiento y limpieza de filtro de aire, incluye provisión y colocación del mismo	Unidad	1	10.000	10.000		0	6.000	6.000
		Provisión y colocación de correa del evaporador	Unidad	1	10.000	10.000		0	12.000	12.000
		Cambio de lugar e instalación, con provisión de cableado y cañerías	Unidad	1	10.000	10.000		0	20.000	20.000
		Cambio de Aceite anticongelante	Unidad	1	10.000	10.000	5.000	5.000	15.000	15.000
		Revisión y Reparación del circuito eléctrico y electrónico	Unidad	1	5.000	5.000	15.000	15.000	115.000	115.000
		Cambio de Capacitor	Unidad	1	15.000	15.000	5.000	5.000	10.000	10.000
		Arreglo de chapería	Unidad	1	5.000	5.000	8.000	8.000	10.000	10.000
		Cambio de Capilar	Unidad	1	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		Cambio de Filtro de gas	Unidad	1	5.000	5.000	5.000	5.000	6.000	6.000
						1.430.000		506.000		1.278.000
LOTE Nº 23 - Acondicionador de Aire, Marca SPRINGER										
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRE										
ITEMS	CATALOGO	DESCRIPCION	Unidad de Medida	Cantidad	HSAM		INTERPRISE		ROAL ASOCIADOS	
1	72102305-001	Mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire, tipo split, marca SPRINGER de 18.000 BTU. Rotulado Nº 35, ubicado en el ESTADO MAYOR. Brig-Log.				0		0		0

		Limpieza completa del aparato	Unidad	1	240.000	240.000	125.000	125.000	10.000	10.000
		Limpieza del interior de la cañería	Unidad	1	5.000	5.000	20.000	20.000	10.000	10.000
		Provisión y cambio de motor compresor	Unidad	1	150.000	150.000	50.000	50.000	20.000	20.000
		Provisión y cambio de serpentinas	Unidad	1	10.000	10.000		0	120.000	120.000
		Provisión y carga de gas refrigerante	Unidad	1	160.000	160.000	5.000	5.000	180.000	180.000
		Provisión de servicio de desmontaje, rebobinado , montaje del motor de evaporador	Unidad	1	10.000	10.000		0	20.000	20.000
		Provisión de servicio de desmontaje, rebobinado , montaje del motor ventilador del condensador	Unidad	1	10.000	10.000		0	20.000	20.000
		Cambio de rulemán del eje del motor del ventilador de la unidad evaporadora	Unidad	1	10.000	10.000		0	5.000	5.000
		Cambio de rulemán del eje del motor del ventilador de la unidad condensadora	Unidad	1	10.000	10.000		0	5.000	5.000
		Provisión y cambio de aleta de ventilador del evaporador	Unidad	1	10.000	10.000		0	10.000	10.000
		Provisión y cambio de aleta de ventilador del condensador	Unidad	1	10.000	10.000		0	10.000	10.000
		Reparación de válvula inversora	Unidad	1	10.000	10.000	5.000	5.000	10.000	10.000
		Detección de pérdida de gas, soldadura de cierre, prueba de hermeticidad con nitrógeno	Unidad	1	10.000	10.000	5.000	5.000	20.000	20.000
		Mantenimiento y limpieza de filtro de aire, incluye provisión y colocación del mismo	Unidad	1	10.000	10.000		0	6.000	6.000
		Provisión y colocación de correa del evaporador	Unidad	1	10.000	10.000		0	12.000	12.000
		Cambio de lugar e instalación, con provisión de cableado y cañerías	Unidad	1	10.000	10.000		0	20.000	20.000
		Cambio de Aceite anticongelante	Unidad	1	5.000	5.000	5.000	5.000	15.000	15.000
		Revisión y Reparación del circuito eléctrico y electrónico	Unidad	1	5.000	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		Cambio de Capacitor	Unidad	1	15.000	15.000	5.000	5.000	10.000	10.000
		Arreglo de chapería	Unidad	1	5.000	5.000	8.000	8.000	10.000	10.000
		Cambio de Capilar	Unidad	1	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		Cambio de Filtro de gas	Unidad	1	5.000	5.000	5.000	5.000	6.000	6.000
						715.000		**253.000**		**539.000**
		LOTE Nº 24 - Acondicionador de Aire, Marca KONER								
		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRE								
ITEMS	**CATALOGO**	**DESCRIPCION**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**HSAM**		**INTERPRISE**		**ROAL ASOCIADOS**	
1	72102305-001	**Mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire, tipo split, marca KONER de 24.000 BTU. Rotulado Nº 2143, ubicado en el DSSFA. Brig. Log.**				0		0		0
		Limpieza completa del aparato	Unidad	1	240.000	240.000	220.000	220.000	10.000	10.000
		Limpieza del interior de la cañería	Unidad	1	5.000	5.000	5.000	5.000	10.000	10.000
		Provisión y cambio de motor compresor	Unidad	1	150.000	150.000	100.000	100.000	20.000	20.000

		Provisión y cambio de serpentinas	Unidad	1	5.000	5.000		0	20.000	20.000
		Provisión y carga de gas refrigerante	Unidad	1	160.000	160.000	5.000	5.000	200.000	200.000
		Provisión de servicio de desmontaje, rebobinado , montaje del motor de evaporador	Unidad	1	10.000	10.000		0	20.000	20.000
		Provisión de servicio de desmontaje, rebobinado , montaje del motor ventilador del condensador	Unidad	1	10.000	10.000		0	20.000	20.000
		Cambio de rulemán del eje del motor del ventilador de la unidad evaporadora	Unidad	1	10.000	10.000		0	5.000	5.000
		Cambio de rulemán del eje del motor del ventilador de la unidad condensadora	Unidad	1	10.000	10.000		0	5.000	5.000
		Provisión y cambio de aleta de ventilador del evaporador	Unidad	1	10.000	10.000		0	10.000	10.000
		Provisión y cambio de aleta de ventilador del condensador	Unidad	1	10.000	10.000		0	10.000	10.000
		Reparación de válvula inversora	Unidad	1	10.000	10.000	5.000	5.000	10.000	10.000
		Detección de pérdida de gas, soldadura de cierre, prueba de hermeticidad con nitrógeno	Unidad	1	10.000	10.000	5.000	5.000	20.000	20.000
		Mantenimiento y limpieza de filtro de aire, incluye provisión y colocación del mismo	Unidad	1	10.000	10.000		0	6.000	6.000
		Provisión y colocación de correa del evaporador	Unidad	1	10.000	10.000		0	12.000	12.000
		Cambio de lugar e instalación, con provisión de cableado y cañerías	Unidad	1	10.000	10.000		0	20.000	20.000
		Cambio de Aceite anticongelante	Unidad	1	5.000	5.000	5.000	5.000	15.000	15.000
		Revisión y Reparación del circuito eléctrico y electrónico	Unidad	1	5.000	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		Cambio de Capacitor	Unidad	1	15.000	15.000	5.000	5.000	10.000	10.000
		Arreglo de chapería	Unidad	1	5.000	5.000	5.000	5.000	10.000	10.000
		Cambio de Capilar	Unidad	1	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		Cambio de Filtro de gas	Unidad	1	5.000	5.000	5.000	5.000	6.000	6.000
						710.000		**380.000**		**459.000**
LOTE Nº 25 - Acondicionador de Aire, Marca JAM										
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRE										
ITEMS	**CATALOGO**	**DESCRIPCION**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**HSAM**		**INTERPRISE**		**ROAL ASOCIADOS**	
1	72102305-001	**Mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire, tipo split, marca JAM de 24.000 BTU. Rotulado Nº 2375, ubicado en el SEMAER. Brig-Log.**				0		0		0
		Limpieza completa del aparato	Unidad	1	240.000	240.000	220.000	220.000	10.000	10.000
		Limpieza del interior de la cañería	Unidad	1	5.000	5.000	5.000	5.000	10.000	10.000
		Provisión y cambio de motor compresor	Unidad	1	150.000	150.000	100.000	100.000	20.000	20.000
		Provisión y cambio de serpentinas	Unidad	1	5.000	5.000		0	20.000	20.000
		Provisión y carga de gas refrigerante	Unidad	1	160.000	160.000	5.000	5.000	180.000	180.000

		Provisión de servicio de desmontaje, rebobinado , montaje del motor de evaporador	Unidad	1	10.000	10.000		0	20.000	20.000
		Provisión de servicio de desmontaje, rebobinado , montaje del motor ventilador del condensador	Unidad	1	10.000	10.000		0	20.000	20.000
		Cambio de rulemán del eje del motor del ventilador de la unidad evaporadora	Unidad	1	10.000	10.000		0	5.000	5.000
		Cambio de rulemán del eje del motor del ventilador de la unidad condensadora	Unidad	1	10.000	10.000		0	5.000	5.000
		Provisión y cambio de aleta de ventilador del evaporador	Unidad	1	10.000	10.000		0	10.000	10.000
		Provisión y cambio de aleta de ventilador del condensador	Unidad	1	10.000	10.000		0	10.000	10.000
		Reparación de válvula inversora	Unidad	1	10.000	10.000	5.000	5.000	10.000	10.000
		Detección de pérdida de gas, soldadura de cierre, prueba de hermeticidad con nitrógeno	Unidad	1	10.000	10.000	5.000	5.000	20.000	20.000
		Mantenimiento y limpieza de filtro de aire, incluye provisión y colocación del mismo	Unidad	1	10.000	10.000		0	6.000	6.000
		Provisión y colocación de correa del evaporador	Unidad	1	10.000	10.000		0	12.000	12.000
		Cambio de lugar e instalación, con provisión de cableado y cañerías	Unidad	1	10.000	10.000		0	120.000	120.000
		Cambio de Aceite anticongelante	Unidad	1	5.000	5.000	5.000	5.000	15.000	15.000
		Revisión y Reparación del circuito eléctrico y electrónico	Unidad	1	5.000	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		Cambio de Capacitor	Unidad	1	15.000	15.000	5.000	5.000	10.000	10.000
		Arreglo de chapería	Unidad	1	5.000	5.000	5.000	5.000	10.000	10.000
		Cambio de Capilar	Unidad	1	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		Cambio de Filtro de gas	Unidad	1	5.000	5.000	5.000	5.000	6.000	6.000
2	**72102305-001**	**Mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire, tipo split, marca JAM de 24.000 BTU. Rotulado Nº 2376, ubicado en el SEMAER. Brig-Log.**				0		0		0
		Limpieza completa del aparato	Unidad	1	240.000	240.000	220.000	220.000	10.000	10.000
		Limpieza del interior de la cañería	Unidad	1	5.000	5.000	5.000	5.000	10.000	10.000
		Provisión y cambio de motor compresor	Unidad	1	150.000	150.000	100.000	100.000	20.000	20.000
		Provisión y cambio de serpentinas	Unidad	1	5.000	5.000		0	20.000	20.000
		Provisión y carga de gas refrigerante	Unidad	1	160.000	160.000	5.000	5.000	180.000	180.000
		Provisión de servicio de desmontaje, rebobinado , montaje del motor de evaporador	Unidad	1	10.000	10.000		0	20.000	20.000
		Provisión de servicio de desmontaje, rebobinado , montaje del motor ventilador del condensador	Unidad	1	10.000	10.000		0	20.000	20.000
		Cambio de rulemán del eje del motor del ventilador de la unidad evaporadora	Unidad	1	10.000	10.000		0	5.000	5.000

		Cambio de rulemán del eje del motor del ventilador de la unidad condensadora	Unidad	1	10.000	10.000	[redacted]	0	5.000	5.000
		Provisión y cambio de aleta de ventilador del evaporador	Unidad	1	10.000	10.000	[redacted]	0	10.000	10.000
		Provisión y cambio de aleta de ventilador del condensador	Unidad	1	10.000	10.000	[redacted]	0	10.000	10.000
		Reparación de válvula inversora	Unidad	1	10.000	10.000	5.000	5.000	10.000	10.000
		Detección de pérdida de gas, soldadura de cierre, prueba de hermeticidad con nitrógeno	Unidad	1	5.000	5.000	5.000	5.000	20.000	20.000
		Mantenimiento y limpieza de filtro de aire, incluye provisión y colocación del mismo	Unidad	1	5.000	5.000	[redacted]	0	6.000	6.000
		Provisión y colocación de correa del evaporador	Unidad	1	5.000	5.000	[redacted]	0	12.000	12.000
		Cambio de lugar e instalación, con provisión de cableado y cañerías	Unidad	1	5.000	5.000	[redacted]	0	120.000	120.000
		Cambio de Aceite anticongelante	Unidad	1	5.000	5.000	5.000	5.000	15.000	15.000
		Revisión y Reparación del circuito eléctrico y electrónico	Unidad	1	5.000	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		Cambio de Capacitor	Unidad	1	15.000	15.000	5.000	5.000	10.000	10.000
		Arreglo de chapería	Unidad	1	5.000	5.000	5.000	5.000	10.000	10.000
		Cambio de Capilar	Unidad	1	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		Cambio de Filtro de gas	Unidad	1	5.000	5.000	5.000	5.000	6.000	6.000
						1.400.000		**760.000**		**1.078.000**
		LOTE Nº 26 - Acondicionador de Aire, Marca GOTZE								
		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRE								
ITEMS	**CATALOGO**	**DESCRIPCION**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**HSAM**		**INTERPRISE**		**ROAL ASOCIADOS**	
1	**72102305-001**	**Mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire, tipo ventana, marca GOTZE de 36.000 BTU. Rotulado Nº 2412, ubicado en el DSIFA. Brig-Log.**				0		0		0
		Limpieza completa del aparato	Unidad	1	240.000	240.000	220.000	220.000		0
		Limpieza del interior de la cañería	Unidad	1	5.000	5.000	5.000	5.000		0
		Provisión y cambio de motor compresor	Unidad	1	150.000	150.000	100.000	100.000		0
		Provisión y carga de gas refrigerante	Unidad	1	160.000	160.000	5.000	5.000		0
		Provisión de servicio de desmontaje, rebobinado y montaje de motor ventilador	Unidad	1	10.000	10.000	100.000	100.000		0
		Cambio de rulemán del eje del motor del ventilador	Unidad	1	12.000	12.000	5.000	5.000		0
		Provisión y cambio de aleta de la turbina	Unidad	1	5.000	5.000	5.000	5.000		0
		Provisión y cambio de aleta del ventilador	Unidad	1	5.000	5.000	5.000	5.000		0
		Reparación de válvula inversora	Unidad	1	10.000	10.000	5.000	5.000		0
		Detección de pérdida de gas, soldadura de cierre, prueba de hermeticidad con nitrógeno	Unidad	1	5.000	5.000	5.000	5.000		0
		Cambio del termostato	Unidad	1	5.000	5.000	5.000	5.000		0
		Cambio de la llave selectora	Unidad	1	5.000	5.000	5.000	5.000		0

		Cambio del Capilar	Unidad	1	5.000	5.000	5.000	5.000		0
		Cambio de Aceite anticongelante	Unidad	1	5.000	5.000	5.000	5.000		0
		Revisión y Reparación del circuito eléctrico y electrónico	Unidad	1	5.000	5.000	15.000	15.000		0
		Cambio de Capacitor	Unidad	1	15.000	15.000	5.000	5.000		0
		Arreglo de chapería	Unidad	1	5.000	5.000	5.000	5.000		0
		Cambio de Filtro de gas	Unidad	1	5.000	5.000	5.000	5.000		0
						652.000		**505.000**		**0**

UR 320 – COMREGAER										
LOTE Nº 27 - Acondicionador de Aire, Marca MIDAS										
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRE										
ITEMS	**CATALOGO**	**DESCRIPCION**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**HSAM**		**INTERPRISE**		**ROAL ASOCIADOS**	
1	**72102305-001**	**Mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire, tipo split de 18.000 B.T.U marca MIDAS Rotulado N° 1848**			**Precio Unitario**	**Precio Total**	**Precio Unitario**	**Precio Total**	**Precio Unitario**	**Precio Total**
		Limpieza completa del aparato	Unidad	1	240.000	240.000	125.000	125.000	10.000	10.000
		Limpieza del interior de la cañería	Unidad	1	5.000	5.000	20.000	20.000	10.000	10.000
		Provisión y cambio de motor compresor	Unidad	1	150.000	150.000	50.000	50.000	20.000	20.000
		Provisión y cambio de serpentinas	Unidad	1	5.000	5.000		0	20.000	20.000
		Provisión y carga de gas refrigerante	Unidad	1	160.000	160.000	5.000	5.000	180.000	180.000
		Provisión de servicio de desmontaje, rebobinado , montaje del motor de evaporador	Unidad	1	10.000	10.000		0	20.000	20.000
		Provisión de servicio de desmontaje, rebobinado , montaje del motor ventilador del condensador	Unidad	1	10.000	10.000		0	20.000	20.000
		Cambio de rulemán del eje del motor del ventilador de la unidad evaporadora	Unidad	1	12.000	12.000		0	5.000	5.000
		Cambio de rulemán del eje del motor del ventilador de la unidad condensadora	Unidad	1	12.000	12.000		0	5.000	5.000
		Provisión y cambio de aleta de ventilador del evaporador	Unidad	1	5.000	5.000		0	10.000	10.000
		Provisión y cambio de aleta de ventilador del condensador	Unidad	1	5.000	5.000		0	10.000	10.000
		Reparación de válvula inversora	Unidad	1	10.000	10.000	5.000	5.000	10.000	10.000
		Detección de pérdida de gas, soldadura de cierre, prueba de hermeticidad con nitrógeno	Unidad	1	5.000	5.000	5.000	5.000	20.000	20.000
		Mantenimiento y limpieza de filtro de aire, incluye provisión y colocación del mismo	Unidad	1	5.000	5.000		0	6.000	6.000
		Provisión y colocación de correa del evaporador	Unidad	1	5.000	5.000		0	12.000	12.000
		Cambio de lugar e instalación, con provisión de cableado y cañerías	Unidad	1	5.000	5.000		0	20.000	20.000
		Cambio de Aceite anticongelante	Unidad	1	5.000	5.000	5.000	5.000	15.000	15.000

		Revisión y Reparación del circuito eléctrico y electrónico	Unidad	1	5.000	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		Cambio de Capacitor	Unidad	1	15.000	15.000	5.000	5.000	10.000	10.000
		Arreglo de chapería	Unidad	1	5.000	5.000	8.000	8.000	10.000	10.000
		Cambio de Capilar	Unidad	1	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		Cambio de Filtro de gas	Unidad	1	5.000	5.000	5.000	5.000	6.000	6.000
2	**72102305-001**	**Mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire, tipo split de 18.000 B.T.U marca MIDAS Rotulado N° 1850**				0		0		0
		Limpieza completa del aparato	Unidad	1	240.000	240.000	125.000	125.000	10.000	10.000
		Limpieza del interior de la cañería	Unidad	1	5.000	5.000	20.000	20.000	10.000	10.000
		Provisión y cambio de motor compresor	Unidad	1	250.000	250.000	50.000	50.000	20.000	20.000
		Provisión y cambio de serpentinas	Unidad	1	5.000	5.000		0	20.000	20.000
		Provisión y carga de gas refrigerante	Unidad	1	160.000	160.000	5.000	5.000	180.000	180.000
		Provisión de servicio de desmontaje, rebobinado , montaje del motor de evaporador	Unidad	1	5.000	5.000		0	20.000	20.000
		Provisión de servicio de desmontaje, rebobinado , montaje del motor ventilador del condensador	Unidad	1	5.000	5.000		0	20.000	20.000
		Cambio de rulemán del eje del motor del ventilador de la unidad evaporadora	Unidad	1	5.000	5.000		0	5.000	5.000
		Cambio de rulemán del eje del motor del ventilador de la unidad condensadora	Unidad	1	5.000	5.000		0	5.000	5.000
		Provisión y cambio de aleta de ventilador del evaporador	Unidad	1	5.000	5.000		0	10.000	10.000
		Provisión y cambio de aleta de ventilador del condensador	Unidad	1	5.000	5.000		0	10.000	10.000
		Reparación de válvula inversora	Unidad	1	10.000	10.000	5.000	5.000	10.000	10.000
		Detección de pérdida de gas, soldadura de cierre, prueba de hermeticidad con nitrógeno	Unidad	1	5.000	5.000	5.000	5.000	20.000	20.000
		Mantenimiento y limpieza de filtro de aire, incluye provisión y colocación del mismo	Unidad	1	5.000	5.000		0	6.000	6.000
		Provisión y colocación de correa del evaporador	Unidad	1	5.000	5.000		0	12.000	12.000
		Cambio de lugar e instalación, con provisión de cableado y cañerías	Unidad	1	5.000	5.000		0	20.000	20.000
		Cambio de Aceite anticongelante	Unidad	1	5.000	5.000	5.000	5.000	15.000	15.000
		Revisión y Reparación del circuito eléctrico y electrónico	Unidad	1	5.000	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		Cambio de Capacitor	Unidad	1	15.000	15.000	5.000	5.000	10.000	10.000
		Arreglo de chapería	Unidad	1	5.000	5.000	8.000	8.000	10.000	10.000
		Cambio de Capilar	Unidad	1	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		Cambio de Filtro de gas	Unidad	1	5.000	5.000	5.000	5.000	6.000	6.000
3	**72102305-001**	**Mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire, tipo split de 18.000 B.T.U marca MIDAS Rotulado N° 1851**				0		0		0
		Limpieza completa del aparato	Unidad	1	240.000	240.000	125.000	125.000	10.000	10.000

		Limpieza del interior de la cañería	Unidad	1	5.000	5.000	20.000	20.000	10.000	10.000
		Provisión y cambio de motor compresor	Unidad	1	150.000	150.000	50.000	50.000	20.000	20.000
		Provisión y cambio de serpentinas	Unidad	1	5.000	5.000		0	20.000	20.000
		Provisión y carga de gas refrigerante	Unidad	1	160.000	160.000	5.000	5.000	180.000	180.000
		Provisión de servicio de desmontaje, rebobinado , montaje del motor de evaporador	Unidad	1	5.000	5.000		0	20.000	20.000
		Provisión de servicio de desmontaje, rebobinado , montaje del motor ventilador del condensador	Unidad	1	5.000	5.000		0	20.000	20.000
		Cambio de rulemán del eje del motor del ventilador de la unidad evaporadora	Unidad	1	5.000	5.000		0	5.000	5.000
		Cambio de rulemán del eje del motor del ventilador de la unidad condensadora	Unidad	1	5.000	5.000		0	5.000	5.000
		Provisión y cambio de aleta de ventilador del evaporador	Unidad	1	5.000	5.000		0	10.000	10.000
		Provisión y cambio de aleta de ventilador del condensador	Unidad	1	5.000	5.000		0	10.000	10.000
		Reparación de válvula inversora	Unidad	1	10.000	10.000	5.000	5.000	10.000	10.000
		Detección de pérdida de gas, soldadura de cierre, prueba de hermeticidad con nitrógeno	Unidad	1	5.000	5.000	5.000	5.000	20.000	20.000
		Mantenimiento y limpieza de filtro de aire, incluye provisión y colocación del mismo	Unidad	1	5.000	5.000		0	6.000	6.000
		Provisión y colocación de correa del evaporador	Unidad	1	5.000	5.000		0	12.000	12.000
		Cambio de lugar e instalación, con provisión de cableado y cañerías	Unidad	1	5.000	5.000		0	20.000	20.000
		Cambio de Aceite anticongelante	Unidad	1	5.000	5.000	5.000	5.000	15.000	15.000
		Revisión y Reparación del circuito eléctrico y electrónico	Unidad	1	5.000	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		Cambio de Capacitor	Unidad	1	15.000	15.000	5.000	5.000	10.000	10.000
		Arreglo de chapería	Unidad	1	5.000	5.000	8.000	8.000	10.000	10.000
		Cambio de Capilar	Unidad	1	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		Cambio de Filtro de gas	Unidad	1	5.000	5.000	5.000	5.000	6.000	6.000
4	**72102305-001**	**Mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire, tipo split de 18.000 B.T.U marca MIDAS Rotulado N° 1860**				0		0		0
		Limpieza completa del aparato	Unidad	1	240.000	240.000	125.000	125.000	10.000	10.000
		Limpieza del interior de la cañería	Unidad	1	5.000	5.000	20.000	20.000	10.000	10.000
		Provisión y cambio de motor compresor	Unidad	1	150.000	150.000	50.000	50.000	20.000	20.000
		Provisión y cambio de serpentinas	Unidad	1	5.000	5.000		0	20.000	20.000
		Provisión y carga de gas refrigerante	Unidad	1	160.000	160.000	5.000	5.000	180.000	180.000
		Provisión de servicio de desmontaje, rebobinado , montaje del motor de evaporador	Unidad	1	5.000	5.000		0	20.000	20.000

		Provisión de servicio de desmontaje, rebobinado , montaje del motor ventilador del condensador	Unidad	1	5.000	5.000		0	20.000	20.000
		Cambio de rulemán del eje del motor del ventilador de la unidad evaporadora	Unidad	1	5.000	5.000		0	5.000	5.000
		Cambio de rulemán del eje del motor del ventilador de la unidad condensadora	Unidad	1	5.000	5.000		0	5.000	5.000
		Provisión y cambio de aleta de ventilador del evaporador	Unidad	1	5.000	5.000		0	10.000	10.000
		Provisión y cambio de aleta de ventilador del condensador	Unidad	1	5.000	5.000		0	10.000	10.000
		Reparación de válvula inversora	Unidad	1	10.000	10.000	5.000	5.000	10.000	10.000
		Detección de pérdida de gas, soldadura de cierre, prueba de hermeticidad con nitrógeno	Unidad	1	5.000	5.000	5.000	5.000	20.000	20.000
		Mantenimiento y limpieza de filtro de aire, incluye provisión y colocación del mismo	Unidad	1	5.000	5.000		0	6.000	6.000
		Provisión y colocación de correa del evaporador	Unidad	1	5.000	5.000		0	12.000	12.000
		Cambio de lugar e instalación, con provisión de cableado y cañerías	Unidad	1	5.000	5.000		0	20.000	20.000
		Cambio de Aceite anticongelante	Unidad	1	5.000	5.000	5.000	5.000	15.000	15.000
		Revisión y Reparación del circuito eléctrico y electrónico	Unidad	1	5.000	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		Cambio de Capacitor	Unidad	1	15.000	15.000	5.000	5.000	10.000	10.000
		Arreglo de chapería	Unidad	1	5.000	5.000	8.000	8.000	10.000	10.000
		Cambio de Capilar	Unidad	1	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		Cambio de Filtro de gas	Unidad	1	5.000	5.000	5.000	5.000	6.000	6.000
5	**72102305-001**	**Mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire, tipo split de 18.000 B.T.U marca MIDAS Rotulado N° 1861**				0		0		0
		Limpieza completa del aparato	Unidad	1	240.000	240.000	125.000	125.000	10.000	10.000
		Limpieza del interior de la cañería	Unidad	1	5.000	5.000	20.000	20.000	10.000	10.000
		Provisión y cambio de motor compresor	Unidad	1	150.000	150.000	50.000	50.000	20.000	20.000
		Provisión y cambio de serpentinas	Unidad	1	5.000	5.000		0	20.000	20.000
		Provisión y carga de gas refrigerante	Unidad	1	160.000	160.000	5.000	5.000	180.000	180.000
		Provisión de servicio de desmontaje, rebobinado , montaje del motor de evaporador	Unidad	1	5.000	5.000		0	20.000	20.000
		Provisión de servicio de desmontaje, rebobinado , montaje del motor ventilador del condensador	Unidad	1	5.000	5.000		0	20.000	20.000
		Cambio de rulemán del eje del motor del ventilador de la unidad evaporadora	Unidad	1	5.000	5.000		0	5.000	5.000
		Cambio de rulemán del eje del motor del ventilador de la unidad condensadora	Unidad	1	5.000	5.000		0	5.000	5.000
		Provisión y cambio de aleta de ventilador del evaporador	Unidad	1	5.000	5.000		0	10.000	10.000

		Provisión y cambio de aleta de ventilador del condensador	Unidad	1	5.000	5.000	[redacted]	0	10.000	10.000
		Reparación de válvula inversora	Unidad	1	10.000	10.000	5.000	5.000	10.000	10.000
		Detección de pérdida de gas, soldadura de cierre, prueba de hermeticidad con nitrógeno	Unidad	1	5.000	5.000	5.000	5.000	20.000	20.000
		Mantenimiento y limpieza de filtro de aire, incluye provisión y colocación del mismo	Unidad	1	5.000	5.000	[redacted]	0	6.000	6.000
		Provisión y colocación de correa del evaporador	Unidad	1	5.000	5.000	[redacted]	0	12.000	12.000
		Cambio de lugar e instalación, con provisión de cableado y cañerías	Unidad	1	5.000	5.000	[redacted]	0	20.000	20.000
		Cambio de Aceite anticongelante	Unidad	1	5.000	5.000	5.000	5.000	15.000	15.000
		Revisión y Reparación del circuito eléctrico y electrónico	Unidad	1	5.000	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		Cambio de Capacitor	Unidad	1	15.000	15.000	5.000	5.000	10.000	10.000
		Arreglo de chapería	Unidad	1	5.000	5.000	8.000	8.000	10.000	10.000
		Cambio de Capilar	Unidad	1	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		Cambio de Filtro de gas	Unidad	1	5.000	5.000	5.000	5.000	6.000	6.000
						3.424.000		**1.265.000**		**2.195.000**

JUAN JOSE MIERES
VS1º AVC - MIEMBRO COMITÉ EVALUACION

MIGUEL ANGEL CHENA
S1º TEC - MIEMBRO COMITÉ EVALUACION

JUANA VALENZUELA ROMERO
STTE AVL - MIEMBRO COMITÉ EVALUACION

RODRIGO ARZA DIAZ
TTE JM - MIEMBRO COMITÉ EVALUACION

JUAN HUGO GALLI GIMENEZ
CAP AVL - PRESIDENTE COMITÉ EVALUACION