Avda. Santísima Trinidad e Itapúa - Tel/Fax: (595-21) 206 874 - Página Web: http://www.inan.gov.py
E-mail: direccion@inan.gov.py - Asunción, Paraguay.

ACTA DE EVALUACIÓN DE OFERTAS Y RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACIÓN CD Nº 08/2013 "ADQUISICIÓN DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL EDIFICIO SEDE DE INAN" I.D. Nº 259.943

En la ciudad de Asunción, a los **OCHO** días del mes de **MAYO** del año **DOS MIL TRECE**, en el Instituto Nacional de Alimentación y Nutrición, sito en la calle Av. Itapúa esquina Av. Santísima Trinidad, se procede a la Evaluación de las Ofertas recibidas en el llamado a **CONTRATACION DIRECTA Nº 08/2.013 "ADQUISICIÓN MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL EDIFICIO SEDE DEL INAN" –I.D. Nº 259.943**, convocado por el Instituto Nacional de Alimentación y Nutrición, **cuya Acta de Apertura se labró en fecha 3 de mayo de 2.013.**

Para tal efecto, se hallan presente las personas que conforman el Comité de Evaluación:,

- Lic. Graciela Villalba Cabrera, Directora Administrativa.
- Abog. José Benítez Aquino, Asesoría Jurídica.
- Sr. Juan Benítez, Jefe del Dpto. de Servicios Generales

PRIMERO: Se da lectura a las Documentaciones que forman parte del llamado **CARTA DE INVITACIÓN; y LA PLANILLA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.**

SEGUNDO: Según **Certificación de Disponibilidad Presupuestaria N° 3085/2.013, correspondiente al PAC Institucional Nº 259943, cuyo monto asciende a Gs. 100.768.135 (Guaraníes Cien millones setecientos sesenta y ocho mil ciento treinta y cinco)** según programa anual de contrataciones del presente llamado y las estimaciones globales de costo, como lo establece el **Art. 15 de la Ley Nº 2051/03 de "Contrataciones Públicas" y el Art. 13 del Decreto Nº 21909/03 que lo reglamenta,** por lo que la presente Contratación Directa, dispone de respaldo presupuestario para la eventual adjudicación.

TERCERO: Se da lectura al **Acta de Apertura de Sobres**, de fecha **3 de mayo de 2013**, observándose la recepción de 3 **(tres)** ofertas, las que se detallan en el siguiente cuadro:

Nº	EMPRESA	MONTO DE LA OFERTA
1	AYALA PERDOMO INGENIERIA DE VICTOR AYALA	**GS. 108.547.250.-**
2	KUARAHY INGENIERIA S.A.	**GS. 115.762.522.-**
3	CONSTRUCTORA EL OMBU S.A.	**Gs. 116.204.480.-**

OBS.: Las empresas participantes se encuentran habilitadas según fue verificado en el portal de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas.

CUARTO: El Comité de Evaluación da lectura a las Observaciones asentadas en el ACTA DE APERTURA DE SOBRES de fecha 3 de mayo. Las mismas rezan cuanto sigue:

1 - "La Convocante deja las siguientes constancias:
En la Constancia de SIPE N° 1246062 de la empresa Constructora El Ombu S.A., se encuentran vencidos los siguientes documentos: (sic)

- ***Acta de Asamblea***
- ***Impuesto al Valor Agregado (IVA)***
- ***Balance General y Estado de Resultados***
- ***Impuesto a la Renta***

JUAN F. BENÍTEZ F.
JEFE
Servicios Generales - INAN

Abog. José María Benítez Aquino
Asesor Jurídico - INAN

Lic. Graciela Villalba Cabrera
Directora Administrativa
Instituto Nacional de Alimentación y Nutrición

Avda. Santísima Trinidad e Itapúa - Tel/Fax: (595-21) 206 874 - Página Web: http://www.inan.gov.py
E-mail: direccion@inan.gov.py - Asunción, Paraguay.

El Comité de Evaluación deja constancia que da lectura a la constancia de SIPE N° 1246062, y que todas las documentaciones mencionadas se encuentran en estado Vencido, se realizara la solicitud de los documentos en el momento de la evaluación documental, de ser necesario.

"El Monto total de la Carta de Oferta de la empresa Constructora El Ombu S.A., no concuerda con el monto total de la planilla." (sic)

El Comité de Evaluación deja constancia que visualiza en la planilla de precios presentada por la empresa **Constructora El Ombu S.A.** se encuentra incompleta en referencia a la establecida en la Carta de Invitación. Además se visualiza que el monto declarado en el Punto 5 es de Gs. 129.892.470 no concordando con el monto total de la planilla que se transcribe a continuación 116.204.480.-

El representante de la empresa Kuarahy Ingeniería S.A. deja constancia que en la Planilla de la Carta de Invitación se visualiza que el Ítem 7 precede al Ítem 5, no visualizándose el Ítem 6.- (sic)

El Comité de Evaluación deja constancia que en la lista de precios de la Carta de Invitación se visualiza la inexistencia del ítem 6.

QUINTO: **El Comité de Evaluación verifica el cumplimiento de los documentos de carácter sustancial establecidos en la Carta de Invitación:**

DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO:	AYALA PERDOMO INGENIERIA DE VICTOR AYALA	KUARAHY INGENIERIA S.A.	CONSTRUCTORA EL OMBU S.A.
Formulario Oferta: Formulario de Oferta suscripta por el oferente en base al formulario estándar que se adjunta en ANEXO 2 (Valor del 3% por un plazo de 45 días), que reemplaza a la Póliza de Garantía de Mantenimiento de Ofertas, conforme al Artículo sexto del Decreto 4008/2010 de fecha 26/02/2010	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE
Documentos que acreditan la existencia legal de la persona jurídica, tales como Escritura Pública y Protocolización de los Estatutos Sociales, los Estatutos deberán estar inscriptos en la Sección Personas Jurídicas en la Dirección de Registros Públicos.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al oferente (no es necesario que esté inscripto en el Registro de Poderes); ó los documentos societarios que justifiquen la representación del firmante tales como las actas de asamblea y del directorios en caso de las sociedades anónimas.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Declaración Jurada de no hallarse comprendido en las inhabilidades del Art. 40, y la Declaración Jurada de Integridad del Art. 20 inciso W de la Ley 2051/03.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

Del cuadro que antecede el Comité de Evaluación deja constancia que se visualiza que la planilla de precios presentada por la empresa ***Constructora El Ombu S.A.*** se encuentra incompleta en referencia a la establecida en la Carta de Invitación. Además se visualiza que el monto declarado en el Punto 5 es de Gs. 129.892.470 no concordando con el monto total de la planilla que se transcribe a continuación 116.204.480, lo cual se considera una modificación a la Carta/Oferta. Por lo expuesto se recomienda ***desestimar la oferta presentada por la empresa Constructora el Ombu S.A.***

SEXTO: **CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS:** Se realiza el Cuadro Comparativo de Ofertas, el cual forma parte íntegra del presente Informe de Evaluación. Además se aplicarán las disposiciones establecidas en los **artículos 56, 57, 58, 59, 60, 61 y 64 del Decreto Reglamentario de la Ley N° 2051/03, los Criterios establecidos en el P.B.C.**

JUAN F. BENÍTEZ F.
JEFE
Servicios Generales - INAN

Abog. José María Benítez Aquino
Asesor Jurídico - INAN

Lic. Graciela Vidalia C...
Directora Administrativa
Instituto Nacional de Alimentación y Nutrición

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
Instituto Nacional de Alimentación y Nutrición
DIRECTORA DEL PROGRAMA

Avda. Santísima Trinidad e Itapúa - Tel/Fax: (595-21) 206 874 - Página Web: http://www.inan.gov.py
E-mail: direccion@inan.gov.py - Asunción, Paraguay.

Del Cuadro Comparativo de Ofertas, se selecciona la oferta más conveniente conforme a los **criterios establecidos en la Carta de Invitación y en el Art. 61º - Método de Evaluación del Decreto 21.909 "Que reglamenta la Ley Nº 2.051/03 De Contrataciones Públicas".**

Del cuadro adjunto el Comité de Evaluación visualiza que la oferta presentada por la empresa Ayala Perdomo Ingeniería de Víctor Ayala, se presenta como la oferta más baja a ser evaluada.

SEPTIMO: Del Cuadro Comparativo de Ofertas, se seleccionan las ofertas, evaluada provisoriamente como la más baja, a fin de analizar en detalle su cumplimiento, conforme a los **criterios establecidos en la Carta de Invitación y en el Art. 61º - Método de Evaluación del Decreto 21.909 "Que reglamenta la Ley Nº 2.051/03 De Contrataciones Públicas" y las Especificaciones Técnicas.**

Del cuadro adjunto el Comité de Evaluación determina que la oferta presentada por la empresa Ayala Perdomo Ingeniería, evaluada como la más baja, cumple con las especificaciones técnicas.

OCTAVO: El comité de Evaluación deja constancia que ha realizado la disminución de las cantidades de los siguientes ítems:

- ***Ítem 5-a "Reposición de Pisos y nuevos de granito similar al existente"***
- ***Ítem 9-a "Reparación de Vidrios rotos o dañados en ventanas y puertas"***

En ambos Ítems la cantidad adjudicada se ha disminuido a 1 (uno) m2 de manera a ajustarse a la disponibilidad presupuestaria existente y atendiendo a las necesidades institucionales.

- ***Ítem 10-a "Pintura de paredes interior al latex c/enduido previo tratamiento"***

En este Item la cantidad adjudicada se ha disminuido a 2088 (doscientos ochenta y ocho) m2 de manera a ajustarse a la disponibilidad presupuestaria existente y atendiendo a las necesidades institucionales.

NOVENO: Habiendo concluido el análisis conforme a los criterios establecidos en la Carta de Invitación, la Ley 2.051/03 "De Contrataciones Públicas" y el Decreto 21.909/03 que lo reglamenta, y seleccionando la oferta que cumple con las condiciones legales y técnicas estipuladas en la Carta de Invitación, tiene las calificaciones y capacidades necesarias para ejecutar el contrato y presenta el precio evaluado como más bajo, **este Comité realiza la siguiente recomendación:**

Adjudicar según el Cuadro de Precios Adjudicados, que se adjunta y forma parte del presente informe y se detalla:

EMPRESA	RUC	MONTO EN GUARANIES
AYALA PERDOMO INGENIERIA de VICTOR AYALA PERDOMO	1514327-9	100.762.251.-
TOTAL GENERAL (IVA INCLUIDO)		100.762.251.-

MONTO TOTAL (IVA Incl.): Guaraníes CIEN MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CIENCUENTA Y UNO----------

Con lo que se dio por terminado el Acto, luego de la lectura y ratificación, esta Acta es firmada por las personas anteriormente mencionadas en prueba de conformidad, en (3) tres ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto.-

Abog. José María Benítez Aquino
Asesor Jurídico - INAN

JUAN F. BENÍTEZ F.
JEFE
Servicios Generales - INAN

Lic. Graciela Vitalba Cabrera
Directora Administrativa
Instituto Nacional de Alimentación y Nutrición

Avda. Santísima Trinidad e Itapoa - Tel/Fax: (595-21) 206 874 - Página Web: http://www.inan.gov.py
E-mail: direccion@inan.gov.py - Asunción, Paraguay

Adquisicion de Mantenimiento y Reparación del edificio sede del INAN - ID N° 259.943

Cuadro Comparativo de Cumplimiento de Especificaciones Tecnicas

		Ayala Perdomo Ingenieria	Kuarahy Ingenieria S.A.
Nº	Rubros	Total	Total
1	**Demoliciones**		
	a- De piso granitico rotos, manchados o dañados	CUMPLE	CUMPLE
	b- De revoque dañado por humedad	CUMPLE	CUMPLE
	c- De techo de policarbonato	CUMPLE	CUMPLE
	d- De cielorraso de paneles desmontables de yeso cartón	CUMPLE	CUMPLE
	e- De alfombrado en oficinas en Planta Alta (Dirección)	CUMPLE	CUMPLE
	f- De ventana de 1.50x1.00 en pasillos en PA	CUMPLE	CUMPLE
	g- De puerta de 0.80x2.10m, en pasillo en PA	CUMPLE	CUMPLE
	f- De azulejos blancos en baños, kichinet, baños, etc	CUMPLE	CUMPLE
2	**Mamposterías y albañileria en general**		
	a- Cimiento de Piedra bruta colocada para muralla	CUMPLE	CUMPLE
	b- Mampostería de nivelación de 0.30 m de muralla (incluye aislación horizontal)	CUMPLE	CUMPLE
	c- Aislación horizontal para muros de nivelación para muros	CUMPLE	CUMPLE
	d- Mampostería de elevación de 0.15 m para muralla, bajo escalera y en pasillo	CUMPLE	CUMPLE
	e- Sardinel de ladrillo laminado, similar al existente, sobre muralla	CUMPLE	CUMPLE
	f- Revoque de paredes y muralla con hidrófugo	CUMPLE	CUMPLE
3	**Hormigón Armado y Estructuras**		
	a- Piso de HºAº reforzado en caseta para Generador de Laboratorio	CUMPLE	CUMPLE
	b- Losa cerámica para piso y cobertura en union de bloque A y B	CUMPLE	CUMPLE
4	**Techo**		
	a- Reparación de techo de tejas y tejuelones, sobre machimbre y maderamen, incluyendo membraneado	CUMPLE	CUMPLE
5	**Pisos (Previo preparación de superficie)**		
	a- Reposición de pisos y nuevos de granito similar al existente	CUMPLE	CUMPLE
	b- Reparación de pisos de canto rodado en acceso	CUMPLE	CUMPLE
	c- Reparación de baldosones de Hormigón de 40 x 40 cm, similar al existente en camineros	CUMPLE	CUMPLE
	d- Piso vinílico de 0.30x0.30, color a elegir de buena calidad, previa carpeta	CUMPLE	CUMPLE
7	**Revestimientos (Previa preparación de superficie)**		
	a- Reparación de azulejos blancos, similares a los existentes en laboratorio, kichinet, baños, etc	CUMPLE	CUMPLE
8	**Cielorraso**		
	Reparación de placas de cielorraso de yeso cartón de 2.00x0.60m	CUMPLE	CUMPLE
9	**Vidrios**		
	a- Reparación de vidrios rotos o dañados en ventanas y puertas	CUMPLE	CUMPLE
	b- Retiro y recolocación de vidirio y puertas en acceso secundario	CUMPLE	CUMPLE
10	**Pinturas**		
	a- Pintura de paredes interior al látex c/ enduido previo tratamiento	CUMPLE	CUMPLE
	b- Pintura de paredes exterior al latex c/ sellador, previo tratamiento	CUMPLE	CUMPLE
	c- Pintura de pasamanos de escaleras, previo limpieza, lijado, etc	CUMPLE	CUMPLE
	c- Pintura de aberturas metalicas, previo limpieza, lijado, etc.	CUMPLE	CUMPLE

JUAN F. BENÍTEZ F.
JEFE
Servicios Generales - INAN

Abog. José María Benítez Aquino
Asesor Jurídico - INAN

Lic. Graciela Villalba
Directora Administrativa
Instituto Nacional de Alimentación y Nutrición

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
Instituto Nacional de Alimentos y Nutrición

11	**Aberturas y carpintería de madera**		
	b- Corrección de puertas desencuadradas, en oficinas y boxes de baños.	CUMPLE	CUMPLE
	c- Provisión y colocación de puerta de 0.80 m, bajo deposito de escalera. Incluye marco, herrajes, cerradura	CUMPLE	CUMPLE
12	**Aberturas y carpintería metálica**		
	a- Basurero contenedor o canastilla con estructura y tapa metálica de 1.20x1.70 m.	CUMPLE	CUMPLE
	b- Ventanas tipo balancín de 0.90x0.30m para oficinas	CUMPLE	CUMPLE
	c- Rejillas para canal de desague pluviales	CUMPLE	CUMPLE
13	**Instalación electrica**		
	a- Verificación y manteniento de Instalación eléctrica (Tableros, llaves, tomas, bocas, circuitos, etc) en PB y PA	CUMPLE	CUMPLE
	b- Translado de equipo completo de generadores, incluyendo sus tableros, cirucuitos, llaves,	CUMPLE	CUMPLE
14	**Instalación de desague cloacal**		
	a- Verificación y manteniento de Instalación cloacal en baños de PB y PA, por olores molestos	CUMPLE	CUMPLE
	b- Reposición de caño de desague cloacal	CUMPLE	CUMPLE
15	**Instalación de desague pluvial**		
	a- Reparación de canaletas y bajadas de desague	CUMPLE	CUMPLE
	b- Reparación y ampliación de caños de desagues entre registros	CUMPLE	CUMPLE
16	**Varios**		
	a- Limpieza final	CUMPLE	CUMPLE
		CUMPLE	CUMPLE

REFUNCIONALIZACIÓN DE LA RECEPCIÓN DEL I.N.A.N.

Nº	Rubros		
1	**Trabajos preliminares**		
	a- Demolición de mamparas ciegas y vidriadas con terminación de melamina, incluye las puertas y perfilerías metálicos	CUMPLE	CUMPLE
	b- Demolición de mampostería de ladrillo común revocado de 0.15 m	CUMPLE	CUMPLE
2	**Cerramientos**		
	a- Pared de yeso acartonado reforzado. E= 10 cm y H=2.20 m	CUMPLE	CUMPLE
3	**Abertura**		
	a- Puerta de madera para acceso a Auditorio, incluye marco de madera, herrajes y terminación fina	CUMPLE	CUMPLE
4	**Carpintería**		
	a- Mamparas vidriadas con terminación de melamina reforzada, con perfilería de aluminio	CUMPLE	CUMPLE
	b- Puertas para mamparas	CUMPLE	CUMPLE
	c- Accesorios y herrajes para puerta simple	CUMPLE	CUMPLE
5	**Vidrios**		
	a- Vidrios para mamparas	CUMPLE	CUMPLE
	b- Vidrio arenado para mamparas, con logo y sigla de la Institución. (ver detalle en perspectiva interior)	CUMPLE	CUMPLE
6	**Equipamiento fijo**		
	a- Mesada de granito con estructura metalica de soporte y fijación al piso	CUMPLE	CUMPLE
7	**Señalización**		
	a- Carteles acrílicos para señalización de espacios y ambientes (ver detalle en perspectiva interior)	CUMPLE	CUMPLE
8	**Pintura**		
	a- Pintura con enduido para pared de yeso acartonado	CUMPLE	CUMPLE
	b- Pintura barnizada para puerta de auditorio	CUMPLE	CUMPLE

JUAN F. BENÍTEZ F.
JEFE
Servicios Generales - INAN

Abog. José María Benítez Aquino
Asesor Jurídico - INAN

Lic. Graciela Villalba Cabr
Directora Administrativa
Instituto Nacional de Alimentación y Nutrición

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
Instituto Nacional de Alimentos y Nutrición

Adquisicion de Mantenimiento y Reparación del edificio sede del INAN - ID N° 259.943
Cuadro de Precios Adjudicados

Empresa: AYALA PERDOMO INGENIERIA DE VICTOR AYALA PERDOMO
RUC: 1514327-9

Nº	Rubros	Codigo de Contratacion	Marca del Producto	Procedencia	Presentacion	Relacion de Medida	Unidad de Medida	Cant	Unitario	Total
1	**Demoliciones**									
	a- De piso granitico rotos, manchados o dañados	72103003-001	Ayala Perdomo Ingenieria	Nacional	Evento	1	m2	25,00	6.250	156.250
	b- De revoque dañado por humedad	72103003-001	Ayala Perdomo Ingenieria	Nacional	Evento	1	m2	57,80	3.750	216.750
	c- De techo de policarbonato	72103003-001	Ayala Perdomo Ingenieria	Nacional	Evento	1	m2	27,00	3.750	101.250
	d- De cielorraso de paneles desmontables de yeso cartón	72103003-001	Ayala Perdomo Ingenieria	Nacional	Evento	1	m2	20,00	3.750	75.000
	e- De alfombrado en oficinas en Planta Alta (Dirección)	72103003-001	Ayala Perdomo Ingenieria	Nacional	Evento	1	m2	28,00	6.250	175.000
	f- De ventana de 1.50x1.00 en pasillos en PA	72103003-001	Ayala Perdomo Ingenieria	Nacional	Evento	1	un	2,00	62.500	125.000
	g- De puerta de 0.80x2.10m, en pasillo en PA	72103003-001	Ayala Perdomo Ingenieria	Nacional	Evento	1	un	1,00	62.500	62.500
	f- De azulejos blancos en baños, kichinet, baños, etc	72103003-001	Ayala Perdomo Ingenieria	Nacional	Evento	1	m2	29,00	6.250	181.250
2	**Mamposterias y albañileria en general**									
	a- Cimiento de Piedra bruta colocada para muralla	72131601-005	Ayala Perdomo Ingenieria	Nacional	Evento	1	m3	1,92	437.500	840.000
	b- Mampostería de nivelación de 0.30 m de muralla (incluye aislación horizontal)	72131601-005	Ayala Perdomo Ingenieria	Nacional	Evento	1	m2	3,60	150.000	540.000
	c- Aislación horizontal para muros de nivelación para muros	72131601-005	Ayala Perdomo Ingenieria	Nacional	Evento	1	ml	15,00	18.750	281.250
	d- Mampostería de elevación de 0.15 m para muralla, bajo escalera y en pasillo	72131601-005	Ayala Perdomo Ingenieria	Nacional	Evento	1	m2	55,00	65.625	3.609.375
	e- Sardinel de ladrillo laminado, similar al existente, sobre muralla	72131601-005	Ayala Perdomo Ingenieria	Nacional	Evento	1	m2	6,00	81.250	487.500
	f- Revoque de paredes y muralla con hidrófugo	72131601-005	Ayala Perdomo Ingenieria	Nacional	Evento	1	m2	110,00	27.500	3.025.000
3	**Hormigón Armado y Estructuras**									-
	a- Piso de HºAº reforzado en caseta para Generador de Laboratorio	72131601-004	Ayala Perdomo Ingenieria	Nacional	Evento	1	m3	0,57	2.250.000	1.282.500
	b- Losa cerámica para piso y cobertura en union de bloque A y B	72131601-004	Ayala Perdomo Ingenieria	Nacional	Evento	1	m2	17,80	81.250	1.446.250
4	**Techo**									
	a- Reparación de techo de tejas y tejuelones, sobre machimbre y maderamen, incluyendo membraneado	72131601-007	Ayala Perdomo Ingenieria	Nacional	Evento	1	m2	15,00	275.000	4.125.000
5	**Pisos (Previo preparación de superficie)**									
	a- Reposición de pisos y nuevos de granito similar al existente	72131601-009	Ayala Perdomo Ingenieria	Nacional	Evento	1	m2	1,00	97.500	97.500
	b- Reparación de pisos de canto rodado en acceso	72131601-009	Ayala Perdomo Ingenieria	Nacional	Evento	1	m2	6,00	68.125	408.750
	c- Reparación de baldosones de Hormigón de 40 x 40 cm, similar al existente en camineros	72131601-009	Ayala Perdomo Ingenieria	Nacional	Evento	1	m2	24,00	58.750	1.410.000
	d- Piso vinílico de 0.30x0.30, color a elegir de buena calidad, previa carpeta	72131601-009	Ayala Perdomo Ingenieria	Nacional	Evento	1	m2	64,00	85.000	5.440.000
7	**Revestimientos (Previa preparación de superficie)**									
	a- Reparación de azulejos blancos, similares a los existentes en laboratorio, kichinet, baños, etc	72102508-003	Ayala Perdomo Ingenieria	Nacional	Evento	1	m2	32,50	62.125	2.019.063
8	**Cielorraso**									
	Reparación de placas de cielorraso de yeso cartón de 2.00x0.60m	72101601-002	Ayala Perdomo Ingenieria	Nacional	Evento	1	m2	20,00	81.250	1.625.000
9	**Vidrios**									
	a- Reparación de vidrios rotos o dañados en ventanas y puertas	004	Ayala Perdomo Ingenieria	Nacional	Evento		m2	1,00	112.500	112.500
	b- Retiro y recolocación de vidirio y puertas en acceso secundario	004	Ayala Perdomo Ingenieria	Nacional	Evento	1	m2	6,00	112.500	675.000
10	**Pinturas**									
	a- Pintura de paredes interior al látex c/ enduido previo tratamiento	012	Ayala Perdomo Ingenieria	Nacional	Evento	1	m2	2088,00	10.000	20.880.000
	b- Pintura de paredes exterior al latex c/ sellador, previo tratamiento	72131601-012	Ayala Perdomo Ingenieria	Nacional	Evento	1	m2	1640,00	10.000	16.400.000

Abog. José María Benítez Aquino
Asesor Jurídico - INAN

JUAN F. BENÍTEZ F.
JEFE
Servicios Generales - INAN

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
Instituto Nacional de Alimentación y Nutrición
DIRECTORA DEL

Lic. Graciela Villalba Cabrera
Directora Administrativa
Instituto Nacional de Alimentación y Nutrición

	c- Pintura de pasamanos de escaleras, previo limpieza, lijado, etc	72131601-	Ayala Perdomo Ingenieria	Nacional	Evento	1	m2	8,00	15.000	120.000
	c- Pintura de aberturas metalicas, previo limpieza, lijado, etc.	72131601-	Ayala Perdomo Ingenieria	Nacional	Evento	1	m2	120,00	15.000	1.800.000
11	**Aberturas y carpinteria de madera**								-	
	b- Corrección de puertas desencuadradas, en oficinas y boxes de baños.	72131601-010	Ayala Perdomo Ingenieria	Nacional	Evento	1	un	10,00	62.500	625.000
	c- Provisión y colocación de puerta de 0.80 m, bajo deposito de escalera. Incluye marco, herrajes, cerradura	72131601-010	Ayala Perdomo Ingenieria	Nacional	Evento	1	un	1,00	687.500	687.500
12	**Aberturas y carpinteria metálica**								-	
	a- Basurero contenedor o canastilla con estructura y tapa metálica de 1.20x1.70 m.	72131601-010	Ayala Perdomo Ingenieria	Nacional	Evento	1	un	1,00	561.000	561.000
	b- Ventanas tipo balancín de 0.90x0.30m para oficinas	72131601-	Ayala Perdomo Ingenieria	Nacional	Evento	1	un	3,00	187.500	562.500
	c- Rejillas para canal de desague pluviales	72131601-	Ayala Perdomo Ingenieria	Nacional	Evento	1	m2	15,00	225.000	3.375.000
13	**Instalación electrica**									
	a- Verificación y mantenimiento de Instalación eléctrica (Tableros, llaves, tomas, bocas, circuitos, etc) en PB y PA	72131601-001	Ayala Perdomo Ingenieria	Nacional	Evento	1	gl	1,00	625.000	625.000
	b- Translado de equipo completo de generadores, incluyendo sus tableros, cirucuitos, llaves,	72131601-001	Ayala Perdomo Ingenieria	Nacional	Evento	1	gl	1,00	1.875.000	1.875.000
14	**Instalación de desague cloacal**									
	a- Verificación y mantenimiento de Instalación cloacal en baños de PB y PA, por olores molestos	72102304-006	Ayala Perdomo Ingenieria	Nacional	Evento	1	gl	1,00	562.500	562.500
	b- Reposición de caño de desague cloacal	006	Ayala Perdomo Ingenieria	Nacional	Evento	1	ml	62,00	43.750	2.712.500
15	**Instalación de desague pluvial**									
	a- Reparación de canaletas y bajadas de desague	005	Ayala Perdomo Ingenieria	Nacional	Evento	1	ml	20,00	56.250	1.125.000
	b- Reparación y ampliación de caños de desagues entre registros	005	Ayala Perdomo Ingenieria	Nacional	Evento	1	ml	50,00	56.250	2.812.500
16	**Varios**									
	a- Limpieza final	72131601-013	Ayala Perdomo Ingenieria	Nacional	Evento	1	gl	1,00	375.000	375.000
Total Gs:										**83.616.188**

REFUNCIONALIZACIÓN DE LA RECEPCIÓN DEL I.N.A.N.

Nº	Rubros	Codigo de Contratacion	Marca del Producto	Procedencia	Presentacion	Relacion de Medida	Unidad de Medida	Cant	Unitario	Total
1	**Trabajos preliminares**									
	a- Demolición de mamparas ciegas y vidriadas con terminación de melamina, incluye las puertas y perfilerías metálicos	72103003-001	Ayala Perdomo Ingenieria	Nacional	Evento	1	m2	58,44	12.500	730.500
	b- Demolición de mampostería de ladrillo común revocado de 0.15 m	72103003-001	Ayala Perdomo Ingenieria	Nacional	Evento	1	m2	3,50	18.750	65.625
2	**Cerramientos**									
	a- Pared de yeso acartonado reforzado. E= 10 cm y H=2.20 m	72101607-007	Ayala Perdomo Ingenieria	Nacional	Evento	1	m2	17,20	150.000	2.580.000
3	**Abertura**									
	a- Puerta de madera para acceso a Auditorio, incluye marco de madera, herrajes y terminación fina	72131601-010	Ayala Perdomo Ingenieria	Nacional	Evento	1	un	1,00	1.562.500	1.562.500
4	**Carpintería**									
	a- Mamparas vidriadas con terminación de melamina reforzada, con perfilería de aluminio	72131601-010	Ayala Perdomo Ingenieria	Nacional	Evento	1	m2	8,98	206.250	1.852.125
	b- Puertas para mamparas	72131601-	Ayala Perdomo Ingenieria	Nacional	Evento	1	m2	2,52	562.500	1.417.500
	c- Accesorios y herrajes para puerta simple	72131601-	Ayala Perdomo Ingenieria	Nacional	Evento	1	un	1,00	187.500	187.500
5	**Vidrios**									
	a- Vidrios para mamparas	72102602-	Ayala Perdomo Ingenieria	Nacional	Evento	1	m2	9,98	150.000	1.497.000
	b- Vidrio arenado para mamparas, con logo y sigla de la Institución. (ver detalle en perspectiva interior)	72102602-004	Ayala Perdomo Ingenieria	Nacional	Evento	1	m2	3,05	687.500	2.096.875
6	**Equipamiento fijo**									
	a- Mesada de granito con estructura metalica de soporte y fijación al piso	72101903-001	Ayala Perdomo Ingenieria	Nacional	Evento	1	m2	3,50	937.500	3.281.250
7	**Señalización**									
	a- Carteles acrílicos para señalización de espacios y ambientes (ver detalle en perspectiva interior)	82101502-001	Ayala Perdomo Ingenieria	Nacional	Evento	1	gl	1,00	1.562.500	1.562.500
8	**Pintura**								-	
	a- Pintura con enduido para pared de yeso acartonado	72131601-	Ayala Perdomo Ingenieria	Nacional	Evento	1	m2	17,20	15.000	258.000
	b- Pintura barnizada para puerta de auditorio	72131601-	Ayala Perdomo Ingenieria	Nacional	Evento	1	m2	3,50	15.625	54.688
Total Gs:										**17.146.063**
MONTO TOTAL ADJUDICADO										**100.762.251**

Abog. José María Benítez Aquino
Asesor Jurídico - INAN

JUAN F. BENÍTEZ F.
JEFE
Servicios Generales - INAN

Lic. Graciela Villalba Cabrera
Directora Administrativa
Instituto Nacional de Alimentación y Nutrición