COMANDO DE LA FUERZA AEREA
COMITÉ DE EVALUACION N° 8
CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

LOTE N° 1 - UA 314 BRIG. LOG

Item	Descripcion	Cant.	HZ Ingenieria					Copyprinter					Olden Service				
			Marca	Proced	Present	P. Unitar.	P. Total	Marca	Proced	Present	P. Unitar.	P. Total	Marca	Proced	Present	P. Unitar.	P. Total
1	Mantenimiento y reparación general de fotocopiadora SHARP al 1642CS, incluye cambio de modulo de copiado, rodillo de carga, rodillo de arrastre, kit de fusor y suministro de toner. Para el Departamento de Administración y Finanzas.	2	HZ Ingenieria	Nacional	Evento	660.000	1.320.000	Copyprinter	Paraguay	Evento	400.000	800.000	Olden Service	Nacional	Servicio	980.000	1.960.000
2	Mantenimiento y reparación general de fotocopiadora SHARP al 1642CS, incluye cambio de modulo de copiado, rodillo de carga, rodillo de arrastre, kit de fusor y suministro de toner. Para el Departamento de Personal G-1	2	HZ Ingenieria	Nacional	Evento	660.000	1.320.000	Copyprinter	Paraguay	Evento	400.000	800.000	Olden Service	Nacional	Servicio	980.000	1.960.000
3	Mantenimiento y reparación general de fotocopiadora LANIER 6713, lubricacion, ajuste del sistema, reparaciones, incluye repuestos como cilindro, cuchilla seal, revelador. Collares, rodillos, dos clucht de registro, rodillo fusor, inf y sup, felpa, uñas, engranajes. Suministro de toner. Para GAAB	2	HZ Ingenieria	Nacional	Evento	650.000	1.300.000	Copyprinter	Paraguay	Evento	400.000	800.000	Olden Service	Nacional	Servicio	1.200.000	2.400.000
4	Mantenimiento y reparación general de fotocopiadora SHARP al 1642CS, incluye cambio de modulo de copiado, rodillo de carga, rodillo de arrastre, kit de fusor y suministro de toner. Para la Dirección de Servicio de Intendencia.	2	HZ Ingenieria	Nacional	Evento	680.000	1.360.000	Copyprinter	Paraguay	Evento	400.000	800.000	Olden Service	Nacional	Servicio	980.000	1.960.000
5	Mantenimiento y reparación general de fotocopiadora CANON IR, incluye sustituciçon de modulo de copiado, rodillo de carga, rodillo de arrastre y kit de fusor, engranajes, etc., suministro de toner. Para la Dirección de Servicio Transporte Terrestre.	2	HZ Ingenieria	Nacional	Evento	850.000	1.700.000	Copyprinter	Paraguay	Evento	400.000	800.000	Olden Service	Nacional	Servicio	1.500.000	3.000.000
TOTAL GENERAL							7.000.000					4.000.000					11.280.000

LOTE N° 1 - UA 314 BRIG. LOG

Item	Descripcion	Cant.	Master.Net					ISUSERV					MASTER SOFT PY S.R.L.				
			Marca	Proced	Present	P. Unitar.	P. Total	Marca	Proced	Present	P. Unitar.	P. Total	Marca	Proced	Present	P. Unitar.	P. Total
1	Mantenimiento y reparación general de fotocopiadora SHARP al 1642CS, incluye cambio de modulo de copiado, rodillo de carga, rodillo de arrastre, kit de fusor y suministro de toner. Para el Departamento de Administración y Finanzas.	2	Master.Net	Nacional	Evento	950.000	1.900.000	Insuserv	Nacional	Unidad	1.350.000	2.700.000	Master Soft	Py	Evento	2.483.550	4.967.100
2	Mantenimiento y reparación general de fotocopiadora SHARP al 1642CS, incluye cambio de modulo de copiado, rodillo de carga, rodillo de arrastre, kit de fusor y suministro de toner. Para el Departamento de Personal G-1	2	Master.Net	Nacional	Evento	950.000	1.900.000	Insuserv	Nacional	Unidad	1.350.000	2.700.000	Master Soft	Py	Evento	2.483.550	4.967.100
3	Mantenimiento y reparación general de fotocopiadora LANIER 6713, lubricación, ajuste del sistema, reparaciones, incluye repuestos como cilindro, cuchilla seal, revelador. Collares, rodillos, dos clucht de registro, rodillo fusor, inf y sup, felpa, uñas, engranajes. Suministro de toner. Para GAAB	2	Master.Net	Nacional	Evento	1.250.000	2.500.000	Insuserv	Nacional	Unidad	1.150.000	2.300.000	Master Soft	Py	Evento	5.000.000	10.000.000
4	Mantenimiento y reparación general de fotocopiadora SHARP al 1642CS, incluye cambio de modulo de copiado, rodillo de carga, rodillo de arrastre, kit de fusor y suministro de toner. Para la Dirección de Servicio de Intendencia.	2	Master.Net	Nacional	Evento	950.000	1.900.000	Insuserv	Nacional	Unidad	1.350.000	2.700.000	Master Soft	Py	Evento	2.483.550	4.967.100
5	Mantenimiento y reparación general de fotocopiadora CANON IR, incluye sustituciçon de modulo de copiado, rodillo de carga, rodillo de arrastre y kit de fusor, engranajes, etc., suministro de toner. Para la Dirección de Servicio Transporte Terrestre.	2	Master.Net	Nacional	Evento	1.450.000	2.900.000	Insuserv	Nacional	Unidad	1.700.000	3.400.000	Master Soft	Py	Evento	1.913.000	3.826.000
	TOTAL GENERAL						**11.100.000**					**13.800.000**					**28.727.300**

LOTE N° 2 - 313 - CIAERE

Item	Descripcion	Cant.	HZ Ingeniería					Copyprinter					Olden Service				
			Marca	Proced	Present	P. Unitar.	P. Total	Marca	Proced	Present	P. Unitar.	P. Total	Marca	Proced	Present	P. Unitar.	P. Total
1	Reparación y mantenimiento de fotocopiadora LANIER 6432 AG YE313007, incluyendo servicios de mantenimiento preventivos, cambio de cilindro, cuchilla de limpieza, seal, revelador, collar, rueda de arrastre, ruedas de by pass, rodillo de fusor sup e inf., rodillo de limpieza, thermister, tremostato, uñas separadoras, ruleman, bujes de fusor, lubricación, ajuste de sistema y suministro de toner, ubicados en el Departamento de Ejecución y Apoyo del CIAERE.	6	HZ Ingeniería	Nacional	Evento	400.000	2.400.000	Copyprinter	Paraguay	Evento	400.000	2.400.000	Olden Service	Nacional	Servicio	1.850.000	11.100.000
2	Reparación y mantenimiento de fotocopiadora TOSHIBA 2060 x 30.000 copias, incluyendo servicios de mantenimiento preventivos, cambio de modulo de copiado, revelador, kit fusor, lrodillo de arrastre. Engranaje, etc., ubicado en el Departamento de Ejecución y Apoyo del CIAERE.	6	HZ Ingeniería	Nacional	Evento	400.000	2.400.000	Copyprinter	Paraguay	Evento	600.000	3.600.000	Olden Service	Nacional	Servicio	1.750.000	10.500.000
	TOTAL GENERAL						4.800.000					6.000.000					**21.600.000**

LOTE Nº 2 - 313 - CIAERE			Master.Net					ISUSERV					MASTER SOFT PY S.R.L.				
Item	Descripcion	Cant.	Marca	Proced	Present	P. Unitar.	P. Total	Marca	Proced	Present	P. Unitar.	P. Total	Marca	Proced	Present	P. Unitar.	P. Total
1	Reparación y mantenimiento de fotocopiadora LANIER 6432 AG YE313007, incluyendo servicios de mantenimiento preventivos, cambio de cilindro, cuchilla de limpieza, seal, revelador, collar, rueda de arrastre, ruedas de by pass, rodillo de fusor sup e inf., rodillo de limpieza, thermistor, tremostato, uñas separadoras, ruleman, bujes de fusor, lubricación, ajuste de sistema y suministro de toner, ubicados en el Departamento de Ejecución y Apoyo del CIAERE.	6	Master.Net	Nacional	Evento	1.100.000	6.600.000	Insuserv	Nacional	Unidad	1.350.000	8.100.000	Master Soft	Py	Evento	5.600.000	33.600.000
2	Reparación y mantenimiento de fotocopiadora TOSHIBA 2060 x 30.000 copias, incluyendo servicios de mantenimiento preventivos, cambio de modulo de copiado, revelador, kit fusor, lrodillo de arrastre. Engranaje, etc., ubicado en el Departamento de Ejecución y Apoyo del CIAERE.	6	Master.Net	Nacional	Evento	708.000	4.248.000	Insuserv	Nacional	Unidad	1.650.000	9.900.000	Master Soft	Py	Evento	2.633.750	15.802.500
TOTAL GENERAL							**10.848.000**					**18.000.000**					**49.402.500**

ALEXIS JOSE A. SOSA GIMENEZ
VS1° AVC - MIEMBRO DEL COMITE

NESTOR DANIEL ZALAZAR ECHAURI
TCNEL DCEM - PTE COMITÉ EVALUACION

ERICO A. GOMEZ NOGUERA
TTTE AVL - MIEMBRO DEL COMITÉ