CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS BNF LCO SBE N° 27/2017 "SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA"

LOTE NRO: 1 FOTOCOPIADORAS MARCA RICOH Y LANIER						CASA LYONS de Felicita Bernal Mercado.		TALLER ESPECIALIZADO EN MAQUINAS DE OFICINA de Ruben Guerrero Quiñonez		DATA SYSTEMS S.A.E.C.A.		DIESA S.A.	
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio unitario G. (IVA incluido)	Precio total G. (IVA incluido)	Precio unitario G. (IVA incluido)	Precio total G. (IVA incluido)	Precio unitario G. (IVA incluido)	Precio total G. (IVA incluido)	Precio unitario G. (IVA incluido)	Precio total G. (IVA incluido)
1	81141804-001	FOTOCOPIADORAS MARCA RICOH AFICIO MP 1500/8100/8200	Unidad	UNIDAD	1		32.560.000		33.333.300		0		0
1.1		Limpieza y lubricacion general de piezas segun el caso	Unidad	UNIDAD	1	40.000	40.000	40.950	40.950	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
1.2		Lubricacion de elementos moviles	Unidad	UNIDAD	1	40.000	40.000	40.950	40.950	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
1.3		Limpieza interna de la maquina	Unidad	UNIDAD	1	40.000	40.000	40.950	40.950	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
1.4		Limpieza externa de la maquina	Unidad	UNIDAD	1	40.000	40.000	40.950	40.950	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
1.5		Limpieza y verificacion de los dispositivos de arrastre del papel	Unidad	UNIDAD	1	40.000	40.000	40.950	40.950	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
1.6		Limpieza y verificacion del deposito de toner	Unidad	UNIDAD	1	40.000	40.000	40.950	40.950	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
1.7		Limpieza y verificacion de bandeja de papeles	Unidad	UNIDAD	1	40.000	40.000	40.950	40.950	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
1.8		Control de copias	Unidad	UNIDAD	1	40.000	40.000	40.950	40.950	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
1.9		Ajuste general de mecanismos	Unidad	UNIDAD	1	40.000	40.000	40.950	40.950	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
1.10		Cambio de cuchilla de limpieza	Unidad	UNIDAD	1	1.200.000	1.200.000	1.228.500	1.228.500	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
1.11		Reparacion de cuchilla de limpieza	Unidad	UNIDAD	1	640.000	640.000	655.200	655.200	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
1.12		Cambio de rodillo de fusor	Unidad	UNIDAD	1	2.720.000	2.720.000	2.784.600	2.784.600	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
1.13		Reparacion de rodillo fusor	Unidad	UNIDAD	1	1.440.000	1.440.000	1.474.200	1.474.200	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
1.14		Cambio de rodillo de alimentacion de papel	Unidad	UNIDAD	1	640.000	640.000	655.200	655.200	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
1.15		Reparacion de rodillo de alimentacion de papel	Unidad	UNIDAD	1	360.000	360.000	368.550	368.550	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
1.16		Cambio de rodillo de presion	Unidad	UNIDAD	1	2.240.000	2.240.000	2.293.200	2.293.200	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
1.17		Reparacion de rodillo de presion	Unidad	UNIDAD	1	1.200.000	1.200.000	1.228.500	1.228.500	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
1.18		Cambio de rulemanes de presion	Unidad	UNIDAD	1	1.320.000	1.320.000	1.351.350	1.351.350	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
1.19		Reparacion de rulemanes de presion	Unidad	UNIDAD	1	720.000	720.000	737.100	737.100	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
1.20		Cambio de filamento de transferencia	Unidad	UNIDAD	1	560.000	560.000	573.300	573.300	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
1.21		Reparacion de filamento de transferencia	Unidad	UNIDAD	1	560.000	560.000	573.300	573.300	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
1.22		Cambio de placa principal	Unidad	UNIDAD	1	4.000.000	4.000.000	4.095.000	4.095.000	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
1.23		Reparacion de placa principal	Unidad	UNIDAD	1	2.800.000	2.800.000	2.866.500	2.866.500	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
1.24		Cambio de uña de separacion	Unidad	UNIDAD	1	880.000	880.000	900.900	900.900	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
1.25		Reparacion de uña de separacion	Unidad	UNIDAD	1	480.000	480.000	491.400	491.400	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
1.26		Cambio de cilindro semiconductor	Unidad	UNIDAD	1	2.000.000	2.000.000	2.047.500	2.047.500	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
1.27		Reparacion de cilindro semiconductor	Unidad	UNIDAD	1	1.840.000	1.840.000	1.883.700	1.883.700	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
1.28		Cambio de leva de expulsion de papel	Unidad	UNIDAD	1	1.120.000	1.120.000	1.146.600	1.146.600	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
1.29		Reparacion de leva de expulsion de papel	Unidad	UNIDAD	1	800.000	800.000	819.000	819.000	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza

BALBINO BARRIOS GONZALEZ
Subgerente de Evaluación de Ofertas
BANCO NACIONAL DE FOMENTO

LUIS BOGADO SILVA
Jefe de Sección
Evaluación de Compras Menores
BANCO NACIONAL DE FOMENTO

1.30		Cambio de engranajes y repuestos en general (en todos los casos el repuesto reemplazado debera ser entregado al responsable del area)	Unidad	UNIDAD	1	960.000	960.000	982.800	982.800	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
1.31		Cambio de soporte de tapas	Unidad	UNIDAD	1	1.440.000	1.440.000	1.474.200	1.474.200	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
1.32		Cambio de bandeja receptoras de copias	Unidad	UNIDAD	1	2.280.000	2.280.000	2.334.150	2.334.150	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
2	**81141804-001**	**FOTOCOPIADORAS MARCA LANIER 6713; 7313; 7320**	**Unidad**	**UNIDAD**	**1**		**35.440.000**		**36.165.700**		0		0
1.33		Limpieza y lubricacion general de piezas segun el caso	Unidad	UNIDAD	1	360.000	360.000	368.550	368.550	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
1.34		Lubricacion de elementos moviles	Unidad	UNIDAD	1	360.000	360.000	368.550	368.550	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
1.35		Limpieza interna de la maquina	Unidad	UNIDAD	1	360.000	360.000	368.550	368.550	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
1.36		Limpieza externa de la maquina	Unidad	UNIDAD	1	360.000	360.000	368.550	368.550	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
1.37		Limpieza y verificacion de los dispositivos de arrastre del papel	Unidad	UNIDAD	1	360.000	360.000	368.550	368.550	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
1.38		Limpieza y verificacion del deposito de toner	Unidad	UNIDAD	1	360.000	360.000	368.550	368.550	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
1.39		Limpieza y verificacion de bandeja de papeles	Unidad	UNIDAD	1	360.000	360.000	368.550	368.550	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
1.40		Control de copias	Unidad	UNIDAD	1	360.000	360.000	368.550	368.550	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
1.41		Ajuste general de mecanismos	Unidad	UNIDAD	1	360.000	360.000	368.550	368.550	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
1.42		Cambio de cuchilla de limpieza	Unidad	UNIDAD	1	1.200.000	1.200.000	1.228.500	1.228.500	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
1.43		Reparacion de cuchilla de limpieza	Unidad	UNIDAD	1	640.000	640.000	655.200	655.200	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
1.44		Cambio de rodillo de fusor	Unidad	UNIDAD	1	2.720.000	2.720.000	2.784.600	2.784.600	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
1.45		Reparacion de rodillo fusor	Unidad	UNIDAD	1	1.440.000	1.440.000	1.474.200	1.474.200	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
1.46		Cambio de rodillo de alimentacion de papel	Unidad	UNIDAD	1	640.000	640.000	655.200	655.200	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
1.47		Reparacion de rodillo de alimentacion de papel	Unidad	UNIDAD	1	360.000	360.000	368.550	368.550	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
1.48		Cambio de rodillo de presion	Unidad	UNIDAD	1	2.240.000	2.240.000	2.293.200	2.293.200	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
1.49		Reparacion de rodillo de presion	Unidad	UNIDAD	1	1.200.000	1.200.000	1.228.500	1.228.500	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
1.50		Cambio de rulemanes de presion	Unidad	UNIDAD	1	1.320.000	1.320.000	1.351.350	1.351.350	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
1.51		Reparacion de rulemanes de presion	Unidad	UNIDAD	1	720.000	720.000	737.100	737.100	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
1.52		Cambio de filamento de transferencia	Unidad	UNIDAD	1	560.000	560.000	573.300	573.300	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
1.53		Reparacion de filamento de transferencia	Unidad	UNIDAD	1	560.000	560.000	573.300	573.300	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
1.54		Cambio de placa principal	Unidad	UNIDAD	1	4.000.000	4.000.000	4.095.000	4.095.000	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
1.55		Reparacion de placa principal	Unidad	UNIDAD	1	28.000.000	2.800.000	2.866.500	2.866.500	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
1.56		Cambio de uña de separacion	Unidad	UNIDAD	1	880.000	880.000	900.900	900.900	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
1.57		Reparacion de uña de separacion	Unidad	UNIDAD	1	480.000	480.000	491.400	491.400	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
1.58		Cambio de cilindro semiconductor	Unidad	UNIDAD	1	2.000.000	2.000.000	2.047.500	2.047.500	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
1.59		Reparacion de cilindro semiconductor	Unidad	UNIDAD	1	1.840.000	1.840.000	1.883.700	1.883.700	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
1.60		Cambio de leva de expulsion de papel	Unidad	UNIDAD	1	1.120.000	1.120.000	1.146.600	1.146.600	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
1.61		Reparacion de leva de expulsion de papel	Unidad	UNIDAD	1	800.000	800.000	819.000	819.000	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
1.62		Cambio de engranajes y repuestos en general (en todos los casos el repuesto reemplazado debera ser entregado al responsable del area)	Unidad	UNIDAD	1	960.000	960.000	982.800	982.800	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
1.63		Cambio de soporte de tapas	Unidad	UNIDAD	1	1.440.000	1.440.000	1.474.200	1.474.200	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
1.64		Cambio de bandeja receptoras de copias	Unidad	UNIDAD	1	2.280.000	2.280.000	2.218.150	2.218.150	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
Precio Total							**68.000.000**		**69.499.000**		0		0

BALBINO BARRIOS GONZALEZ
Subgerente de Evaluación de Ofertas
BANCO NACIONAL DE FOMENTO

LUIS BOGADO SILVA
Jefe de Sección
Evaluación de Compras Menores
BANCO NACIONAL DE FOMENTO

LOTE Nº 2: FOTOCOPIADORAS MARCA CANON						CASA LYONS de Felicita Bernal Mercado.		TALLER ESPECIALIZADO EN MAQUINAS DE OFICINA de Ruben Guerrero Quiñonez		DATA SYSTEMS S.A.E.C.A.		DIESA S.A.	
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio unitario G. (IVA incluído)	Precio total G. (IVA incluído)	Precio unitario G. (IVA incluído)	Precio total G. (IVA incluído)	Precio unitario G. (IVA incluído)	Precio total G. (IVA incluído)	Precio unitario G. (IVA incluído)	Precio total G. (IVA incluído)
1	81141804-001	FOTOCOPIADORAS MARCA CANON IR 2525	Unidad	UNIDAD	1		5.292.500		0		5.560.000		0
2.1		Limpieza y lubricacion general de piezas segun el caso	Unidad	UNIDAD	1	46.500	46.500	No Cotiza	No Cotiza	40.000	40.000	No Cotiza	No Cotiza
2.2		Lubricacion de elementos moviles	Unidad	UNIDAD	1	46.500	46.500	No Cotiza	No Cotiza	40.000	40.000	No Cotiza	No Cotiza
2.3		Limpieza interna de la maquina	Unidad	UNIDAD	1	46.500	46.500	No Cotiza	No Cotiza	40.000	40.000	No Cotiza	No Cotiza
2.4		Limpieza externa de la maquina	Unidad	UNIDAD	1	46.500	46.500	No Cotiza	No Cotiza	40.000	40.000	No Cotiza	No Cotiza
2.5		Limpieza y verificacion de los dispositivos de arrastre del papel	Unidad	UNIDAD	1	46.500	46.500	No Cotiza	No Cotiza	40.000	40.000	No Cotiza	No Cotiza
2.6		Limpieza y verificacion del deposito de toner	Unidad	UNIDAD	1	46.500	46.500	No Cotiza	No Cotiza	40.000	40.000	No Cotiza	No Cotiza
2.7		Limpieza y verificacion de bandeja de papeles	Unidad	UNIDAD	1	46.500	46.500	No Cotiza	No Cotiza	40.000	40.000	No Cotiza	No Cotiza
2.8		Control de copias	Unidad	UNIDAD	1	46.500	46.500	No Cotiza	No Cotiza	40.000	40.000	No Cotiza	No Cotiza
2.9		Ajuste general de mecanismos	Unidad	UNIDAD	1	46.500	46.500	No Cotiza	No Cotiza	40.000	40.000	No Cotiza	No Cotiza
2.10		Cambio de cuchilla de limpieza	Unidad	UNIDAD	1	277.000	277.000	No Cotiza	No Cotiza	300.000	300.000	No Cotiza	No Cotiza
2.11		Reparacion de cuchilla de limpieza	Unidad	UNIDAD	1	23.250	23.250	No Cotiza	No Cotiza	25.000	25.000	No Cotiza	No Cotiza
2.12		Cambio de rodillo de fusor	Unidad	UNIDAD	1	1.162.500	1.162.500	No Cotiza	No Cotiza	1.250.000	1.250.000	No Cotiza	No Cotiza
2.13		Reparacion de rodillo fusor	Unidad	UNIDAD	1	23.250	23.250	No Cotiza	No Cotiza	25.000	25.000	No Cotiza	No Cotiza
2.14		Cambio de rodillo de alimentacion de papel	Unidad	UNIDAD	1	74.400	74.400	No Cotiza	No Cotiza	80.000	80.000	No Cotiza	No Cotiza
2.15		Reparacion de rodillo de alimentacion de papel	Unidad	UNIDAD	1	63.250	63.250	No Cotiza	No Cotiza	25.000	25.000	No Cotiza	No Cotiza
2.16		Cambio de rodillo de presion	Unidad	UNIDAD	1	279.000	279.000	No Cotiza	No Cotiza	300.000	300.000	No Cotiza	No Cotiza
2.17		Reparacion de rodillo de presion	Unidad	UNIDAD	1	23.250	23.250	No Cotiza	No Cotiza	25.000	25.000	No Cotiza	No Cotiza
2.18		Cambio de rulemanes de presion	Unidad	UNIDAD	1	23.250	23.250	No Cotiza	No Cotiza	25.000	25.000	No Cotiza	No Cotiza
2.19		Reparacion de rulemanes de presion	Unidad	UNIDAD	1	23.250	23.250	No Cotiza	No Cotiza	25.000	25.000	No Cotiza	No Cotiza
2.20		Cambio de filamento de transferencia	Unidad	UNIDAD	1	13.950	13.950	No Cotiza	No Cotiza	15.000	15.000	No Cotiza	No Cotiza
2.21		Reparacion de filamento de transferencia	Unidad	UNIDAD	1	23.250	23.250	No Cotiza	No Cotiza	25.000	25.000	No Cotiza	No Cotiza
2.22		Cambio de placa principal	Unidad	UNIDAD	1	576.600	576.600	No Cotiza	No Cotiza	620.000	620.000	No Cotiza	No Cotiza
2.23		Reparacion de placa principal	Unidad	UNIDAD	1	23.250	23.250	No Cotiza	No Cotiza	25.000	25.000	No Cotiza	No Cotiza
2.24		Cambio de uña de separacion	Unidad	UNIDAD	1	23.250	23.250	No Cotiza	No Cotiza	25.000	25.000	No Cotiza	No Cotiza
2.25		Reparacion de uña de separacion	Unidad	UNIDAD	1	23.250	23.250	No Cotiza	No Cotiza	25.000	25.000	No Cotiza	No Cotiza
2.26		Cambio de cilindro semiconductor	Unidad	UNIDAD	1	1.906.500	1.906.500	No Cotiza	No Cotiza	2.050.000	2.050.000	No Cotiza	No Cotiza
2.27		Reparacion de cilindro semiconductor	Unidad	UNIDAD	1	23.250	23.250	No Cotiza	No Cotiza	25.000	25.000	No Cotiza	No Cotiza
2.28		Cambio de leva de expulsion de papel	Unidad	UNIDAD	1	55.800	55.800	No Cotiza	No Cotiza	60.000	60.000	No Cotiza	No Cotiza
2.29		Reparacion de leva de expulsion de papel	Unidad	UNIDAD	1	23.250	23.250	No Cotiza	No Cotiza	25.000	25.000	No Cotiza	No Cotiza
2.30		Cambio de engranajes y repuestos en general (en todos los casos el repuesto reemplazado debera ser entregado al responsable del area)	Unidad	UNIDAD	1	111.600	111.600	No Cotiza	No Cotiza	120.000	120.000	No Cotiza	No Cotiza
2.31		Cambio de soporte de tapas	Unidad	UNIDAD	1	23.250	23.250	No Cotiza	No Cotiza	25.000	25.000	No Cotiza	No Cotiza

BALBINO BARRIOS GONZALEZ
Subgerente de Evaluación de Ofertas
BANCO NACIONAL DE FOMENTO

LUIS BOGADO SILVA
Jefe de Sección
Evaluación de Compras Menores
BANCO NACIONAL DE FOMENTO

2.32		Cambio de bandeja receptoras de copias	Unidad	UNIDAD	1	74.400	74.400	No Cotiza	No Cotiza	80.000	80.000	No Cotiza	No Cotiza
2	**81141804-001**	**FOTOCOPIADORAS MARCA CANON IR 1024**	**Unidad**	**UNIDAD**	**1**		**5.207.500**		**0**		**5.718.000**		**0**
2.33		Limpieza y lubricacion general de piezas segun el caso	Unidad	UNIDAD	1	37.200	37.200	No Cotiza	No Cotiza	40.000	40.000	No Cotiza	No Cotiza
2.34		Lubricacion de elementos moviles	Unidad	UNIDAD	1	37.200	37.200	No Cotiza	No Cotiza	40.000	40.000	No Cotiza	No Cotiza
2.35		Limpieza interna de la maquina	Unidad	UNIDAD	1	37.200	37.200	No Cotiza	No Cotiza	40.000	40.000	No Cotiza	No Cotiza
2.36		Limpieza externa de la maquina	Unidad	UNIDAD	1	37.200	37.200	No Cotiza	No Cotiza	40.000	40.000	No Cotiza	No Cotiza
2.37		Limpieza y verificacion de los dispositivos de arrastre del papel	Unidad	UNIDAD	1	37.200	37.200	No Cotiza	No Cotiza	40.000	40.000	No Cotiza	No Cotiza
2.38		Limpieza y verificacion del deposito de toner	Unidad	UNIDAD	1	37.200	37.200	No Cotiza	No Cotiza	40.000	40.000	No Cotiza	No Cotiza
2.39		Limpieza y verificacion de bandeja de papeles	Unidad	UNIDAD	1	37.200	37.200	No Cotiza	No Cotiza	40.000	40.000	No Cotiza	No Cotiza
2.40		Control de copias	Unidad	UNIDAD	1	37.200	37.200	No Cotiza	No Cotiza	40.000	40.000	No Cotiza	No Cotiza
2.41		Ajuste general de mecanismos	Unidad	UNIDAD	1	37.200	37.200	No Cotiza	No Cotiza	40.000	40.000	No Cotiza	No Cotiza
2.42		Cambio de cuchilla de limpieza	Unidad	UNIDAD	1	279.000	279.000	No Cotiza	No Cotiza	300.000	300.000	No Cotiza	No Cotiza
2.43		Reparacion de cuchilla de limpieza	Unidad	UNIDAD	1	23.250	23.250	No Cotiza	No Cotiza	25.000	25.000	No Cotiza	No Cotiza
2.44		Cambio de rodillo de fusor	Unidad	UNIDAD	1	697.500	697.500	No Cotiza	No Cotiza	750.000	750.000	No Cotiza	No Cotiza
2.45		Reparacion de rodillo fusor	Unidad	UNIDAD	1	23.250	23.250	No Cotiza	No Cotiza	25.000	25.000	No Cotiza	No Cotiza
2.46		Cambio de rodillo de alimentacion de papel	Unidad	UNIDAD	1	74.400	74.400	No Cotiza	No Cotiza	80.000	80.000	No Cotiza	No Cotiza
2.47		Reparacion de rodillo de alimentacion de papel	Unidad	UNIDAD	1	23.250	23.250	No Cotiza	No Cotiza	25.000	25.000	No Cotiza	No Cotiza
2.48		Cambio de rodillo de presion	Unidad	UNIDAD	1	275.000	275.000	No Cotiza	No Cotiza	300.000	300.000	No Cotiza	No Cotiza
2.49		Reparacion de rodillo de presion	Unidad	UNIDAD	1	23.250	23.250	No Cotiza	No Cotiza	25.000	25.000	No Cotiza	No Cotiza
2.50		Cambio de rulemanes de presion	Unidad	UNIDAD	1	23.250	23.250	No Cotiza	No Cotiza	25.000	25.000	No Cotiza	No Cotiza
2.51		Reparacion de rulemanes de presion	Unidad	UNIDAD	1	23.250	23.250	No Cotiza	No Cotiza	25.000	25.000	No Cotiza	No Cotiza
2.52		Cambio de filamento de transferencia	Unidad	UNIDAD	1	13.950	13.950	No Cotiza	No Cotiza	15.000	15.000	No Cotiza	No Cotiza
2.53		Reparacion de filamento de transferencia	Unidad	UNIDAD	1	23.250	23.250	No Cotiza	No Cotiza	25.000	25.000	No Cotiza	No Cotiza
2.54		Cambio de placa principal	Unidad	UNIDAD	1	475.000	475.000	No Cotiza	No Cotiza	520.000	520.000	No Cotiza	No Cotiza
2.55		Reparacion de placa principal	Unidad	UNIDAD	1	23.250	23.250	No Cotiza	No Cotiza	25.000	25.000	No Cotiza	No Cotiza
2.56		Cambio de uña de separacion	Unidad	UNIDAD	1	13.950	13.950	No Cotiza	No Cotiza	15.000	15.000	No Cotiza	No Cotiza
2.57		Reparacion de uña de separacion	Unidad	UNIDAD	1	23.250	23.250	No Cotiza	No Cotiza	25.000	25.000	No Cotiza	No Cotiza
2.58		Cambio de cilindro semiconductor	Unidad	UNIDAD	1	860.000	860.000	No Cotiza	No Cotiza	930.000	930.000	No Cotiza	No Cotiza
2.59		Reparacion de cilindro semiconductor	Unidad	UNIDAD	1	23.250	23.250	No Cotiza	No Cotiza	25.000	25.000	No Cotiza	No Cotiza
2.60		Cambio de leva de expulsion de papel	Unidad	UNIDAD	1	55.800	55.800	No Cotiza	No Cotiza	60.000	60.000	No Cotiza	No Cotiza
2.61		Reparacion de leva de expulsion de papel	Unidad	UNIDAD	1	23.250	23.250	No Cotiza	No Cotiza	25.000	25.000	No Cotiza	No Cotiza
2.62		Cambio de engranajes y repuestos en general (en todos los casos el repuesto reemplazado debera ser entregado al responsable del area)	Unidad	UNIDAD	1	105.000	105.000	No Cotiza	No Cotiza	120.000	120.000	No Cotiza	No Cotiza
2.63		Cambio de soporte de tapas	Unidad	UNIDAD	1	23.250	23.250	No Cotiza	No Cotiza	25.000	25.000	No Cotiza	No Cotiza
2.64		Cambio de bandeja receptoras de copias	Unidad	UNIDAD	1	74.100	74.100	No Cotiza	No Cotiza	80.000	80.000	No Cotiza	No Cotiza
2.65		Tarjeta PCL	Unidad	UNIDAD	1	1.670.000	1.670.000	No Cotiza	No Cotiza	1.888.000	1.888.000	No Cotiza	No Cotiza
Precio Total							**10.500.000**		**0**		**11.278.000**		**0**

LOTE Nº3: FOTOCOPIADORA MINOLTA	CASA LYONS de Felicita Bernal Mercado.	TALLER ESPECIALIZADO EN MAQUINAS DE OFICINA de Ruben Guerrero Quiñonez	DATA SYSTEMS S.A.E.C.A.	DIESA S.A.

BALBINO BARRIOS GONZALEZ
Subgerente de Evaluación de Ofertas
BANCO NACIONAL DE FOMENTO

LUIS BOGADO SILVA
Jefe de Sección
Evaluación de Compras Menores
BANCO NACIONAL DE FOMENTO

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio unitario G. (IVA incluído)	Precio total G. (IVA incluído)	Precio unitario G. (IVA incluído)	Precio total G. (IVA incluído)	Precio unitario G. (IVA incluído)	Precio total G. (IVA incluído)	Precio unitario G. (IVA incluído)	Precio total G. (IVA incluído)
1	81141804-001	FOTOCOPIADORAS MARCA KONICA - MINOLTA	Unidad	UNIDAD	1		4.700.000		4.750.000		0		0
3.1		Limpieza y lubricacion general de piezas segun el caso	Unidad	UNIDAD	1	105.000	105.000	105.000	105.000	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
3.2		Lubricacion de elementos moviles	Unidad	UNIDAD	1	105.000	105.000	105.000	105.000	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
3.3		Limpieza interna de la maquina	Unidad	UNIDAD	1	105.000	105.000	105.000	105.000	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
3.4		Limpieza externa de la maquina	Unidad	UNIDAD	1	105.000	105.000	105.000	105.000	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
3.5		Limpieza y verificacion de los dispositivos de arrastre del papel	Unidad	UNIDAD	1	105.000	105.000	105.000	105.000	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
3.6		Limpieza y verificacion del deposito de toner	Unidad	UNIDAD	1	105.000	105.000	105.000	105.000	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
3.7		Limpieza y verificacion de bandeja de papeles	Unidad	UNIDAD	1	105.000	105.000	105.000	105.000	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
3.8		Control de copias	Unidad	UNIDAD	1	105.000	105.000	105.000	105.000	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
3.9		Ajuste general de mecanismos	Unidad	UNIDAD	1	105.000	105.000	105.000	105.000	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
3.10		Cambio de cuchilla de limpieza	Unidad	UNIDAD	1	91.000	91.000	91.000	91.000	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
3.11		Cambio de rodillo de fusor	Unidad	UNIDAD	1	196.000	196.000	196.000	196.000	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
3.12		Cambio de rodillo de alimentacion de papel	Unidad	UNIDAD	1	126.000	126.000	126.000	126.000	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
3.13		Cambio de rodillo de presion	Unidad	UNIDAD	1	182.000	182.000	182.000	182.000	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
3.14		Cambio de rulemanes de presion	Unidad	UNIDAD	1	126.000	126.000	126.000	126.000	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
3.15		Cambio de filamento de transferencia	Unidad	UNIDAD	1	35.000	35.000	35.000	35.000	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
3.16		Cambio de placa principal	Unidad	UNIDAD	1	1.655.000	1.655.000	1.680.000	1.680.000	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
3.17		Reparacion de placa principal	Unidad	UNIDAD	1	336.000	336.000	336.000	336.000	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
3.18		Cambio de uña de separacion	Unidad	UNIDAD	1	84.000	84.000	84.000	84.000	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
3.19		Cambio de cilindro semiconductor	Unidad	UNIDAD	1	490.000	490.000	515.000	515.000	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
3.20		Cambio de leva de expulsion de papel	Unidad	UNIDAD	1	126.000	126.000	126.000	126.000	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
3.21		Cambio de engranajes y repuestos en general (en todos los casos el repuesto reemplazado debera ser entregado al responsable del area)	Unidad	UNIDAD	1	112.000	112.000	112.000	112.000	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
3.22		Cambio de soporte de tapas	Unidad	UNIDAD	1	112.000	112.000	112.000	112.000	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
3.23		Cambio de bandeja receptoras de copias	Unidad	UNIDAD	1	84.000	84.000	84.000	84.000	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
Precio Total							4.700.000		4.750.000		0		0

LOTE Nº4: FOTOCOPIADORA MARCA OKI						CASA LYONS de Felicita Bernal Mercado.		TALLER ESPECIALIZADO EN MAQUINAS DE OFICINA de Ruben Guerrero Quiñonez		DATA SYSTEMS S.A.E.C.A.		DIESA S.A.	
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio unitario G. (IVA incluído)	Precio total G. (IVA incluído)	Precio unitario G. (IVA incluído)	Precio total G. (IVA incluído)	Precio unitario G. (IVA incluído)	Precio total G. (IVA incluído)	Precio unitario G. (IVA incluído)	Precio total G. (IVA incluído)
1	81141804-001	FOTOCOPIADORAS MARCA OKI B930N / OKI MB480	Unidad	UNIDAD	1		9.090.000		8.500.000		0		0
4.1		Limpieza y lubricacion general de piezas segun el caso	Unidad	UNIDAD	1	56.400	56.400	60.000	60.000	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
4.2		Lubricacion de elementos moviles	Unidad	UNIDAD	1	56.400	56.400	60.000	60.000	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
4.3		Limpieza interna de la maquina	Unidad	UNIDAD	1	56.400	56.400	60.000	60.000	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
4.4		Limpieza externa de la maquina	Unidad	UNIDAD	1	56.400	56.400	60.000	60.000	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza

BALBINO BARRIOS GONZALEZ
Subgerente de Evaluación de Ofertas
BANCO NACIONAL DE FOMENTO

LUIS BOGADO SILVA
Jefe de Sección
Evaluación de Compras Menores
BANCO NACIONAL DE FOMENTO

4.5		Limpieza y verificacion de los dispositivos de arrastre del papel	Unidad	UNIDAD	1	56.400	56.400	60.000	60.000	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
4.6		Limpieza y verificacion del deposito de toner	Unidad	UNIDAD	1	56.400	56.400	60.000	60.000	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
4.7		Limpieza y verificacion de bandeja de papeles	Unidad	UNIDAD	1	56.400	56.400	60.000	60.000	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
4.8		Control de copias	Unidad	UNIDAD	1	56.400	56.400	60.000	60.000	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
4.9		Ajuste general de mecanismos	Unidad	UNIDAD	1	56.400	56.400	60.000	60.000	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
4.10		Unidad de fusor	Unidad	UNIDAD	1	1.692.000	1.692.000	2.100.000	2.100.000	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
4.11		Fuente de alimentacion	Unidad	UNIDAD	1	564.000	564.000	420.000	420.000	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
4.12		Rodillo de transferencia	Unidad	UNIDAD	1	300.400	300.400	224.000	224.000	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
4.13		Conjunto de escaner	Unidad	UNIDAD	1	564.000	564.000	420.000	420.000	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
4.14		Kit de toner con chip	Unidad	UNIDAD	1	752.000	752.000	560.000	560.000	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
4.15		Kit de cilindro fotoconductor	Unidad	UNIDAD	1	1.692.000	1.692.000	1.996.000	1.996.000	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
4.16		Kit de mantenimiento	Unidad	UNIDAD	1	3.018.000	3.018.000	2.240.000	2.240.000	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
Precio Total							**9.090.000**		**8.500.000**		0		0

LOTE Nº5: MAQUINAS DE CALCULAR MARCA SHARP, OLYMPIA, CASIO.						CASA LYONS de Felicita Bernal Mercado.		TALLER ESPECIALIZADO EN MAQUINAS DE OFICINA de Ruben Guerrero Quiñonez		DATA SYSTEMS S.A.E.C.A.		DIESA S.A.	
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio unitario G. (IVA incluído)	Precio total G. (IVA incluído)	Precio unitario G. (IVA incluído)	Precio total G. (IVA incluído)	Precio unitario G. (IVA incluído)	Precio total G. (IVA incluído)	Precio unitario G. (IVA incluído)	Precio total G. (IVA incluído)
1	81141804-014	MÁQUINAS DE CALCULAR ELÉCTRICAS MARCA SHARP 2630-2194-2607-180-1801	Unidad	UNIDAD	1		433.400		449.000		0		0
5.1		Limpieza de mecanismo	Unidad	UNIDAD	1	57.800	57.800	60.000	60.000	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
5.2		Ajuste de partes	Unidad	UNIDAD	1	57.800	57.800	57.000	57.000	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
5.3		Lubricacion general	Unidad	UNIDAD	1	57.800	57.800	57.000	57.000	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
5.4		Cambio y/o reparacion de mecanismo de impresion	Unidad	UNIDAD	1	100.000	100.000	105.000	105.000	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
5.5		Cambio y/o reparacion de placa	Unidad	UNIDAD	1	80.000	80.000	85.000	85.000	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
5.6		Cambio y/o reparacion de placa teclado	Unidad	UNIDAD	1	80.000	80.000	85.000	85.000	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
2	81141804-014	MAQUINAS DE CALCULAR ELECTRICAS MARCA OLYMPIA 5212; 5421;612;430	Unidad	UNIDAD	1		433.400		455.000		0		0
5.7		Limpieza de mecanismo	Unidad	UNIDAD	1	57.800	57.800	60.000	60.000	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
5.8		Ajuste de partes	Unidad	UNIDAD	1	57.800	57.800	60.000	60.000	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
5.9		Lubricacion general	Unidad	UNIDAD	1	57.800	57.800	60.000	60.000	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
5.10		Cambio y/o reparacion de mecanismo de impresion	Unidad	UNIDAD	1	100.000	100.000	105.000	105.000	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
5.11		Cambio y/o reparacion de placa	Unidad	UNIDAD	1	80.000	80.000	85.000	85.000	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
5.12		Cambio y/o reparacion de placa teclado	Unidad	UNIDAD	1	80.000	80.000	85.000	85.000	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
3	81141804-014	MAQUINAS DE CALCULAR ELECTRICAS MARCA CASIO 140; 240TM; 240HT	Unidad	UNIDAD	1		438.000		455.000		0		0
5.13		Limpieza de mecanismo	Unidad	UNIDAD	1	58.000	58.000	60.000	60.000	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
5.14		Ajuste de partes	Unidad	UNIDAD	1	58.000	58.000	60.000	60.000	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
5.15		Lubricacion general	Unidad	UNIDAD	1	58.000	58.000	60.000	60.000	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza

LUIS BOGADO SILVA
Jefe de Sección
Evaluación de Compras Menores
BANCO NACIONAL DE FOMENTO

5.16		Cambio y/o reparacion de mecanismo de impresion	Unidad	UNIDAD	1	102.000	102.000	105.000	105.000	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
5.17		Cambio y/o reparacion de placa	Unidad	UNIDAD	1	81.000	81.000	85.000	85.000	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
5.18		Cambio y/o reparacion de placa teclado	Unidad	UNIDAD	1	81.000	81.000	85.000	85.000	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
4	**81141804-014**	**MAQUINAS DE CALCULAR ELECTRICAS MARCA ELGIN MB 7142**	**Unidad**	**UNIDAD**	**1**		**445.200**		**461.000**		**0**		**0**
5.19		Limpieza de mecanismo	Unidad	UNIDAD	1	54.400	54.400	55.000	55.000	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
5.20		Ajuste de partes	Unidad	UNIDAD	1	54.400	54.400	55.000	55.000	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
5.21		Lubricacion general	Unidad	UNIDAD	1	54.400	54.400	55.000	55.000	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
5.22		Cambio y/o reparacion de mecanismo de impresion	Unidad	UNIDAD	1	120.000	120.000	126.000	126.000	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
5.23		Cambio y/o reparacion de placa	Unidad	UNIDAD	1	81.000	81.000	85.000	85.000	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
5.24		Cambio y/o reparacion de placa teclado	Unidad	UNIDAD	1	81.000	81.000	85.000	85.000	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
Precio Total							**1.750.000**		**1.820.000**		**0**		**0**

LOTE Nº6: EQUIPOS DE FAX MARCA PANASONIC - INTELBRAS						CASA LYONS de Felicita Bernal Mercado.		TALLER ESPECIALIZADO EN MAQUINAS DE OFICINA de Ruben Guerrero Quiñonez		DATA SYSTEMS S.A.E.C.A.		DIESA S.A.	
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio unitario G. (IVA incluído)	Precio total G. (IVA incluído)	Precio unitario G. (IVA incluído)	Precio total G. (IVA incluído)	Precio unitario G. (IVA incluído)	Precio total G. (IVA incluído)	Precio unitario G. (IVA incluído)	Precio total G. (IVA incluído)
1	**81141804-019**	**EQUIPOS DE FAX MARCA PANASONIC KXF-700; KXF-780; KXF880; KXF501 LA; KXFT21; KXFT907LA; KX-FT501**	**Unidad**	**UNIDAD**	**1**		**850.000**		**868.000**		**0**		**0**
6.1		Limpieza de mecanismo y partes	Unidad	UNIDAD	1	54.400	54.400	56.000	56.000	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
6.2		Ajuste de partes y engranajes	Unidad	UNIDAD	1	54.400	54.400	56.000	56.000	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
6.3		Lubricacion general	Unidad	UNIDAD	1	54.400	54.400	56.000	56.000	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
6.4		Cambio y/o reparacion placa principal	Unidad	UNIDAD	1	125.000	125.000	126.000	126.000	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
6.5		Cambio y/o reparacion fuente de alimentacion	Unidad	UNIDAD	1	113.000	113.000	112.000	112.000	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
6.6		Cambio y/o reparacion de placa	Unidad	UNIDAD	1	81.600	81.600	84.000	84.000	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
6.7		Cambio y/o reparacion de teclado	Unidad	UNIDAD	1	61.200	61.200	63.000	63.000	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
6.8		Cambio y/o reparacion de visor	Unidad	UNIDAD	1	81.600	81.600	84.000	84.000	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
6.9		Cambio de piezas y mecanismos de impresion	Unidad	UNIDAD	1	61.200	61.200	63.000	63.000	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
6.10		Cambio de piezas auricular y/o microfono	Unidad	UNIDAD	1	61.200	61.200	63.000	63.000	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
6.11		Cambio y/o reparacion timbre	Unidad	UNIDAD	1	61.200	61.200	63.000	63.000	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
6.12		Circuito integrados	Unidad	UNIDAD	1	40.800	40.800	42.000	42.000	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
2	**81141804-019**	**EQUIPOS DE FAX MARCA INTELBRAS**	**Unidad**	**UNIDAD**	**1**		**850.000**		**868.000**		**0**		**0**
6.13		Limpieza de mecanismo y partes	Unidad	UNIDAD	1	54.400	54.400	56.000	56.000	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
6.14		Ajuste de partes y engranajes	Unidad	UNIDAD	1	54.400	54.400	56.000	56.000	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
6.15		Lubricacion general	Unidad	UNIDAD	1	54.400	54.400	56.000	56.000	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
6.16		Cambio y/o reparacion placa principal	Unidad	UNIDAD	1	125.000	125.000	126.000	126.000	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
6.17		Cambio y/o reparacion fuente de alimentacion	Unidad	UNIDAD	1	113.000	113.000	112.000	112.000	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
6.18		Cambio y/o reparacion de placa	Unidad	UNIDAD	1	81.600	81.600	84.000	84.000	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
6.19		Cambio y/o reparacion de teclado	Unidad	UNIDAD	1	61.200	61.200	63.000	63.000	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza

BALBINO BARRIOS GONZALEZ
Subgerente de Evaluación de Ofertas
BANCO NACIONAL DE FOMENTO

LUIS BOGADO SILVA
Jefe de Sección
Evaluación de Compras Menores
BANCO NACIONAL DE FOMENTO

6.20		Cambio y/o reparacion de visor	Unidad	UNIDAD	1	81.600	81.600	84.000	84.000	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
6.21		Cambio de piezas y mecanismos de impresion	Unidad	UNIDAD	1	61.200	61.200	63.000	63.000	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
6.22		Cambio de piezas auricular y/o microfono	Unidad	UNIDAD	1	61.200	61.200	63.000	63.000	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
6.23		Cambio y/o reparacion timbre	Unidad	UNIDAD	1	61.200	61.200	63.000	63.000	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
6.24		Circuito integrados	Unidad	UNIDAD	1	40.800	40.800	42.000	42.000	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
Precio Total							**1.700.000**		**1.736.000**		0		0

LOTE Nº7: MAQUINAS DESTRUCTORAS DE PAPEL						CASA LYONS de Felicita Bernal Mercado.		TALLER ESPECIALIZADO EN MAQUINAS DE OFICINA de Ruben Guerrero Quiñonez		DATA SYSTEMS S.A.E.C.A.		DIESA S.A.	
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio unitario G. (IVA incluído)	Precio total G. (IVA incluído)	Precio unitario G. (IVA incluído)	Precio total G. (IVA incluído)	Precio unitario G. (IVA incluído)	Precio total G. (IVA incluído)	Precio unitario G. (IVA incluído)	Precio total G. (IVA incluído)
1	81141804-005	MAQUINAS DESTRUCTORAS DE PAPEL MARCA INTIMUS 100 SIMPLEX; PAPER MONSTER, JIMPEX JP820C; HSM 100, PANASONIC KXF750	Unidad	UNIDAD	1		1.915.000		1.919.000		0		0
7.1		Limpieza y lubricacion general de piezas segun el caso	Unidad	UNIDAD	1	21.000	21.000	22.000	22.000	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
7.2		Lubricacion de elementos moviles	Unidad	UNIDAD	1	21.000	21.000	22.000	22.000	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
7.3		Limpieza interna de la maquina	Unidad	UNIDAD	1	21.000	21.000	22.000	22.000	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
7.4		Limpieza externa de la maquina	Unidad	UNIDAD	1	21.000	21.000	22.000	22.000	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
7.5		Limpieza y verificacion de los dispositivos de arrastre de papel	Unidad	UNIDAD	1	21.000	21.000	22.000	22.000	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
7.6		Limpieza y verificacion de deposito de papeles	Unidad	UNIDAD	1	21.000	21.000	22.000	22.000	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
7.7		Limpieza y verificacion dientes destructor de papel	Unidad	UNIDAD	1	21.000	21.000	22.000	22.000	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
7.8		Ajuste general de mecanismos	Unidad	UNIDAD	1	21.000	21.000	22.000	22.000	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
7.9		Ajuste de fuente de alimentacion	Unidad	UNIDAD	1	21.000	21.000	21.000	21.000	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
7.10		Cambio de cuchilla y/o dientes destructor de papel	Unidad	UNIDAD	1	116.000	116.000	112.000	112.000	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
7.11		Reparacion de cuchilla y/o dientes destructor de papel	Unidad	UNIDAD	1	98.000	98.000	98.000	98.000	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
7.12		Cambio de dispositivo de arrastre del papel	Unidad	UNIDAD	1	98.000	98.000	98.000	98.000	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
7.13		Reparacion de dispositivo arrastre de papel	Unidad	UNIDAD	1	84.000	84.000	84.000	84.000	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
7.14		Cambio de cilindro semiconductor	Unidad	UNIDAD	1	168.000	168.000	168.000	168.000	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
7.15		Reparacion de cilindro semiconductor	Unidad	UNIDAD	1	154.000	154.000	154.000	154.000	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
7.16		Cambio de engranajes y repuestos en general (en todos los casos el repuesto reemplazado debera ser entregado al responsable del area)	Unidad	UNIDAD	1	84.000	84.000	84.000	84.000	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
7.17		Reparacion de carcaza exterior	Unidad	UNIDAD	1	84.000	84.000	84.000	84.000	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
7.18		Soldadura plastica de carcaza exterior	Unidad	UNIDAD	1	63.000	63.000	63.000	63.000	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
7.19		Cambio y/o reparacion placa	Unidad	UNIDAD	1	112.000	112.000	112.000	112.000	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
7.20		Cambio y/o reparacion fuente de alimentacion	Unidad	UNIDAD	1	112.000	112.000	112.000	112.000	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
7.21		Cambio y/o reparacion teclado/perillas	Unidad	UNIDAD	1	98.000	98.000	98.000	98.000	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
7.22		Rebobinado de motor	Unidad	UNIDAD	1	175.000	175.000	175.000	175.000	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
7.23		Cambio de motor	Unidad	UNIDAD	1	280.000	280.000	280.000	280.000	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
Precio Total							**1.915.000**		**1.919.000**		0		0

BALBINO BARRIOS GONZALEZ
Subgerente de Evaluación de Ofertas
BANCO NACIONAL DE FOMENTO

LUIS BOGADO SILVA
Jefe de Sección
Evaluación de Compras Menores
BANCO NACIONAL DE FOMENTO

Lote Nº 8: TV MARCA TOSHIBA, SONY, SAMSUNG, TOKYO, PHILIPS, PRESTIGE, LG, CCE, BACKLIGHT, AOC DE 20/21/29						CASA LYONS de Felicita Bernal Mercado.		TALLER ESPECIALIZADO EN MAQUINAS DE OFICINA de Ruben Guerrero Quiñonez		DATA SYSTEMS S.A.E.C.A.		DIESA S.A.	
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio unitario G. (IVA incluído)	Precio total G. (IVA incluído)	Precio unitario G. (IVA incluído)	Precio total G. (IVA incluído)	Precio unitario G. (IVA incluído)	Precio total G. (IVA incluído)	Precio unitario G. (IVA incluído)	Precio total G. (IVA incluído)
1	81141804-019	TV MARCA TOSHIBA, SONY, SAMSUNG, TOKYO, PHILIPS, PRESTIGE, LG, CCE, BACKLIGHT, AOC DE 20/21/29"	Unidad	UNIDAD	1		2.418.000		2.418.500		0		0
8.1		Limpieza con aire a presion de todo el circuito, pantallas y componentes	Unidad	UNIDAD	1	69.000	69.000	70.000	70.000	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
8.2		Limpieza de carcaza del aparato	Unidad	UNIDAD	1	69.000	69.000	70.000	70.000	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
8.3		Verificacion de disipadores y disparadores de calor	Unidad	UNIDAD	1	55.200	55.200	56.000	56.000	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
8.4		Verificacion de semiconductores / componentes agotados	Unidad	UNIDAD	1	55.200	55.200	56.000	56.000	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
8.5		Retoques de contactos y soldaduras defectuosas	Unidad	UNIDAD	1	41.400	41.400	42.000	42.000	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
8.6		Limpieza de teclados o botoneras del aparato (on/off/menu)	Unidad	UNIDAD	1	41.400	41.400	42.000	42.000	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
8.7		Verificacion y limpieza del sensor de control remoto	Unidad	UNIDAD	1	55.200	55.200	56.000	56.000	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
8.8		Limpieza y mantenimiento del control remoto (no incluye provision de baterias)	Unidad	UNIDAD	1	55.200	55.200	56.000	56.000	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
8.9		Reparacion de placa principal	Unidad	UNIDAD	1	82.800	82.800	84.000	84.000	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
8.10		Reparacion sensor de control remoto	Unidad	UNIDAD	1	55.200	55.200	56.000	56.000	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
8.11		Reparacion de placa de color	Unidad	UNIDAD	1	82.800	82.800	84.000	84.000	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
8.12		Cambio de cable alimentacion (cable power)	Unidad	UNIDAD	1	55.200	55.200	56.000	56.000	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
8.13		Reactivacion de pantalla TRC	Unidad	UNIDAD	1	62.100	62.100	63.000	63.000	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
8.14		Reparacion de parlante incorporado	Unidad	UNIDAD	1	82.800	82.800	84.000	84.000	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
8.15		Reparacion de control remoto	Unidad	UNIDAD	1	55.200	55.200	56.000	56.000	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
8.16		Reparacion de sintonizador	Unidad	UNIDAD	1	55.200	55.200	56.000	56.000	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
8.17		Cambio de placa principal	Unidad	UNIDAD	1	310.500	310.500	297.000	297.000	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
8.18		Cambio placa fuente de alimentacion	Unidad	UNIDAD	1	172.500	172.500	175.500	175.500	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
8.19		Cambio placa de teclado o botonera	Unidad	UNIDAD	1	124.200	124.200	126.000	126.000	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
8.20		Cambio de placa control remoto	Unidad	UNIDAD	1	90.900	90.900	91.000	91.000	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
8.21		Cambio de sensor control remoto	Unidad	UNIDAD	1	57.000	57.000	56.000	56.000	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
8.22		Cambio de sintonizador	Unidad	UNIDAD	1	65.000	65.000	63.000	63.000	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
8.23		Cambio de placa de color	Unidad	UNIDAD	1	85.000	85.000	84.000	84.000	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
8.24		Cambio de integrados o transistores o memorias	Unidad	UNIDAD	1	85.000	85.000	84.000	84.000	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
8.25		Cambio de semiconductores (resistencia, diodo, capacitores, fusibles)	Unidad	UNIDAD	1	140.000	140.000	140.000	140.000	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
8.26		Cambio de parlante incorporado	Unidad	UNIDAD	1	140.000	140.000	140.000	140.000	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza

BALBINO BARRIOS GONZALEZ
Subgerente de Evaluación de Ofertas
BANCO NACIONAL DE FOMENTO

LUIS BOGADO SILVA
Jefe de Sección
Evaluación de Compras Menores
BANCO NACIONAL DE FOMENTO

8.27		Configuracion y sintonizacion de canales y puertos de entrada y salida de señal/audio/video	Unidad	UNIDAD	1	175.000	175.000	175.000	175.000	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
Precio Total							**2.418.000**		**2.418.500**		0		0

LOTE Nº 9: TELEVISORES PLASMA						CASA LYONS de Felicita Bernal Mercado.		TALLER ESPECIALIZADO EN MAQUINAS DE OFICINA de Ruben Guerrero Quiñonez		DATA SYSTEMS S.A.E.C.A.		DIESA S.A.	
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio unitario G. (IVA incluído)	Precio total G. (IVA incluído)	Precio unitario G. (IVA incluído)	Precio total G. (IVA incluído)	Precio unitario G. (IVA incluído)	Precio total G. (IVA incluído)	Precio unitario G. (IVA incluído)	Precio total G. (IVA incluído)
1	81141804-019	**PLASMA/LCD/LED MARCA SONY, SAMSUNG, TOKYO, LG, BACKLIGHT, AOC DE 32" / 42" /55" / 60"**	Unidad	**UNIDAD**	1		**3.130.000**		**3.110.000**		0		0
9.1		Limpieza con aire a presion de todo el circuito, pantallas y componentes	Unidad	UNIDAD	1	63.000	63.000	63.000	63.000	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
9.2		Limpieza de carcaza del aparato	Unidad	UNIDAD	1	63.000	63.000	63.000	63.000	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
9.3		Verificacion de disipadores y disparadores de calor	Unidad	UNIDAD	1	63.000	63.000	63.000	63.000	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
9.4		Verificacion de semiconductores / componentes agotados	Unidad	UNIDAD	1	56.000	56.000	63.000	63.000	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
9.5		Retoques de contactos y soldaduras defectuosas	Unidad	UNIDAD	1	63.000	63.000	63.000	63.000	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
9.6		Limpieza de touch / teclados o botoneras del aparato (on/off/menu)	Unidad	UNIDAD	1	63.000	63.000	63.000	63.000	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
9.7		Verificacion y limpieza del sensor de control remoto	Unidad	UNIDAD	1	63.000	63.000	63.000	63.000	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
9.8		Limpieza y mantenimiento del control remoto (no incluye provision de baterias)	Unidad	UNIDAD	1	56.000	56.000	56.000	56.000	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
9.9		Reparacion de placa principal	Unidad	UNIDAD	1	84.000	84.000	84.000	84.000	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
9.10		Reparacion sensor de control remoto	Unidad	UNIDAD	1	63.000	63.000	63.000	63.000	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
9.11		Reparacion de placa (fuente de alimentacion)	Unidad	UNIDAD	1	175.000	175.000	175.000	175.000	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
9.12		Cambio de cable alimentacion (cable power)	Unidad	UNIDAD	1	56.000	56.000	56.000	56.000	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
9.13		Reparacion de placa de puertos (USB, HDMI, VGA, RCA y sintonizador)	Unidad	UNIDAD	1	175.000	175.000	175.000	175.000	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
9.14		Reparacion de placa touch o botonera	Unidad	UNIDAD	1	84.000	84.000	84.000	84.000	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
9.15		Configuracion y sintonizacion de canales y puertos de entrada y salida de se?al y datos (USB, HDMI, VGA, RCA y sintonizador)	Unidad	UNIDAD	1	63.000	63.000	63.000	63.000	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
9.16		Reparacion de parlante incorporado	Unidad	UNIDAD	1	84.000	84.000	84.000	84.000	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
9.17		Reparacion de control remoto	Unidad	UNIDAD	1	56.000	56.000	56.000	56.000	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
9.18		Cambio de placa principal	Unidad	UNIDAD	1	315.000	315.000	315.000	315.000	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
9.19		Cambio de placa (fuente de alimentacion)	Unidad	UNIDAD	1	175.000	175.000	175.000	175.000	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
9.20		Cambio de placa de puertos (USB, HDMI, VGA, RCA y sintonizador)	Unidad	UNIDAD	1	126.000	126.000	126.000	126.000	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
9.21		Cambio de placa teclado touch o botonera	Unidad	UNIDAD	1	84.000	84.000	84.000	84.000	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
9.22		Cambio de placa control remoto	Unidad	UNIDAD	1	63.000	63.000	63.000	63.000	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
9.23		Cambio de sensor control remoto	Unidad	UNIDAD	1	56.000	56.000	56.000	56.000	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
9.24		Cambio de parlante incorporado	Unidad	UNIDAD	1	84.000	84.000	84.000	84.000	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
9.25		Cambio de pantalla Plasma	Unidad	UNIDAD	1	288.500	288.500	280.000	280.000	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
9.26		Cambio de pantalla LCD	Unidad	UNIDAD	1	288.500	288.500	280.000	280.000	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza

SALBINO BARRIOS GONZALEZ
Subgerente de Evaluación de Ofertas
BANCO NACIONAL DE FOMENTO

LUIS BOGADO SILVA
Jefe de Sección
Evaluación de Compras Menores
BANCO NACIONAL DE FOMENTO

9.27		Cambio de pantalla LED	Unidad	UNIDAD	1	320.000	320.000	310.000	310.000	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
Precio Total							3.130.000		3.110.000		0		0

LOTE Nº10: MAQUINA CONTADORA DE BILLETES, MONEDAS Y MAQUINAS DETECTORAS DE BILLETES FALSOS						CASA LYONS de Felicita Bernal Mercado.		TALLER ESPECIALIZADO EN MAQUINAS DE OFICINA de Ruben Guerrero Quiñonez		DATA SYSTEMS S.A.E.C.A.		DIESA S.A.	
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio unitario G. (IVA incluído)	Precio total G. (IVA incluído)	Precio unitario G. (IVA incluído)	Precio total G. (IVA incluído)	Precio unitario G. (IVA incluído)	Precio total G. (IVA incluído)	Precio unitario G. (IVA incluído)	Precio total G. (IVA incluído)
1	81141804-999	MÁQUINAS CONTADORAS DE BILLETES MARCA TALARIS, GLORY, DE LA RUE 8650	Unidad	UNIDAD	1		11.848.900		11.814.000		0		17.209.000
10.1		Limpieza general, ajustes, lubricacion y calibracion	Unidad	UNIDAD	1	107.800	107.800	47.000	47.000	No Cotiza	No Cotiza	154.000	154.000
10.2		Display EV86XX	Unidad	UNIDAD	1	483.000	483.000	483.000	483.000	No Cotiza	No Cotiza	690.000	690.000
10.3		Teclado EV8650	Unidad	UNIDAD	1	87.780	87.780	88.000	88.000	No Cotiza	No Cotiza	125.400	125.400
10.4		Rulemanes ev8650	Unidad	UNIDAD	1	28.000	28.000	28.000	28.000	No Cotiza	No Cotiza	40.000	40.000
10.5		Separator Casting	Unidad	UNIDAD	1	87.500	87.500	88.000	88.000	No Cotiza	No Cotiza	125.000	125.000
10.6		MDD shaft Assy	Unidad	UNIDAD	1	448.700	448.700	450.000	450.000	No Cotiza	No Cotiza	641.000	641.000
10.7		Track Sensor Assembly	Unidad	UNIDAD	1	132.230	132.230	133.000	133.000	No Cotiza	No Cotiza	188.900	188.900
10.8		UV/Track Sensor Assembly	Unidad	UNIDAD	1	1.759.100	1.759.100	1.760.000	1.760.000	No Cotiza	No Cotiza	2.513.000	2.513.000
10.9		Stripper Shaft Pulley	Unidad	UNIDAD	1	69.300	69.300	70.000	70.000	No Cotiza	No Cotiza	99.000	99.000
10.10		Nudger Shaft Pulley	Unidad	UNIDAD	1	53.900	53.900	54.000	54.000	No Cotiza	No Cotiza	77.000	77.000
10.11		Transport Shaft Assembly	Unidad	UNIDAD	1	316.400	316.400	317.000	317.000	No Cotiza	No Cotiza	452.000	452.000
10.12		Pressure Dolly Roller, Front	Unidad	UNIDAD	1	107.800	107.800	108.000	108.000	No Cotiza	No Cotiza	154.000	154.000
10.13		Dolly Roller Assy, Rear	Unidad	UNIDAD	1	110.600	110.600	111.000	111.000	No Cotiza	No Cotiza	440.000	440.000
10.14		Bearing	Unidad	UNIDAD	1	61.600	61.600	62.000	62.000	No Cotiza	No Cotiza	88.000	88.000
10.15		Main Control PCB Assembly, EV8650	Unidad	UNIDAD	1	2.254.000	2.254.000	2.254.000	2.254.000	No Cotiza	No Cotiza	3.220.000	3.220.000
10.16		Main Control PCB Assembly, EV8626	Unidad	UNIDAD	1	1.869.000	1.869.000	1.869.000	1.869.000	No Cotiza	No Cotiza	2.670.000	2.670.000
10.17		O-ring, Transport to Idler	Unidad	UNIDAD	1	61.600	61.600	62.000	62.000	No Cotiza	No Cotiza	88.000	88.000
10.18		O-ring, Idler to Stacker	Unidad	UNIDAD	1	63.000	63.000	63.000	63.000	No Cotiza	No Cotiza	90.000	90.000
10.19		Timing Belt Short, T2.5-120-4	Unidad	UNIDAD	1	30.100	30.100	31.000	31.000	No Cotiza	No Cotiza	43.000	43.000
10.20		Stripper Shaft Assembly	Unidad	UNIDAD	1	316.400	316.400	317.000	317.000	No Cotiza	No Cotiza	452.000	452.000
10.21		Nudger Pad	Unidad	UNIDAD	1	51.800	51.800	52.000	52.000	No Cotiza	No Cotiza	74.000	74.000
10.22		Stacker Sensor Cable Assembly	Unidad	UNIDAD	1	93.800	93.800	94.000	94.000	No Cotiza	No Cotiza	134.000	134.000
10.23		Feed Motor	Unidad	UNIDAD	1	623.700	623.700	624.000	624.000	No Cotiza	No Cotiza	891.000	891.000
10.24		Feed Sensor Cable Assembly	Unidad	UNIDAD	1	175.490	175.490	176.000	176.000	No Cotiza	No Cotiza	250.700	250.700
10.25		Cable Assy, Track Sensor	Unidad	UNIDAD	1	503.300	503.300	504.000	504.000	No Cotiza	No Cotiza	719.000	719.000
10.26		Transport Shaft Pulley	Unidad	UNIDAD	1	77.000	77.000	77.000	77.000	No Cotiza	No Cotiza	110.000	110.000
10.27		Idler Pulley	Unidad	UNIDAD	1	84.000	84.000	84.000	84.000	No Cotiza	No Cotiza	120.000	120.000
10.28		Stacker Shaft Assembly	Unidad	UNIDAD	1	119.000	119.000	119.000	119.000	No Cotiza	No Cotiza	170.000	170.000
10.29		Spring , Leaf 0.25	Unidad	UNIDAD	1	31.500	31.500	32.000	32.000	No Cotiza	No Cotiza	45.000	45.000
10.30		Cover, Detector Box,EV8626	Unidad	UNIDAD	1	168.000	168.000	168.000	168.000	No Cotiza	No Cotiza	240.000	240.000
10.31		Front Cover , Spares Assy , Numeric	Unidad	UNIDAD	1	112.000	112.000	112.000	112.000	No Cotiza	No Cotiza	160.000	160.000
10.32		Transport Motor	Unidad	UNIDAD	1	462.000	462.000	462.000	462.000	No Cotiza	No Cotiza	660.000	660.000

BALBINO BARRIOS GONZALEZ
Subgerente de Evaluación de Ofertas
BANCO NACIONAL DE FOMENTO

LUIS BOGADO SILVA
Jefe de Sección
Evaluación de Compras Menores
BANCO NACIONAL DE FOMENTO

10.33		Feed Motor	Unidad	UNIDAD	1	423.500	423.500	424.000	424.000	No Cotiza	No Cotiza	605.000	605.000
10.34		PSU Assembly	Unidad	UNIDAD	1	336.000	336.000	336.000	336.000	No Cotiza	No Cotiza	480.000	480.000
10.35		Mains Switch	Unidad	UNIDAD	1	45.500	45.500	60.000	60.000	No Cotiza	No Cotiza	65.000	65.000
10.36		Microswitch Assembly	Unidad	UNIDAD	1	94.500	94.500	95.000	95.000	No Cotiza	No Cotiza	135.000	135.000
2	**81141804-999**	**MÁQUINAS CONTADORAS DE BILLETES MARCA GLORY, TALARIS BRANDT 8672**	**Unidad**	**UNIDAD**	**1**		**11.355.680**		**11.366.000**		**0**		**16.221.900**
10.37		Limpieza general, ajustes, lubricacion y calibracion	Unidad	UNIDAD	1	118.580	118.580	119.000	119.000	No Cotiza	No Cotiza	169.400	169.400
10.38		Placa 8672 std	Unidad	UNIDAD	1	2.013.900	2.013.900	2.014.000	2.014.000	No Cotiza	No Cotiza	2.877.000	2.877.000
10.39		Clutch Assy	Unidad	UNIDAD	1	1.610.000	1.610.000	1.610.000	1.610.000	No Cotiza	No Cotiza	2.300.000	2.300.000
10.40		Correa	Unidad	UNIDAD	1	65.100	65.100	66.000	66.000	No Cotiza	No Cotiza	93.000	93.000
10.41		Encoder	Unidad	UNIDAD	1	1.706.600	1.706.600	1.710.000	1.710.000	No Cotiza	No Cotiza	2.438.000	2.438.000
10.42		Brake Housing Assembly	Unidad	UNIDAD	1	1.082.900	1.082.900	1.083.000	1.083.000	No Cotiza	No Cotiza	1.547.000	1.547.000
10.43		Pinch Idler Assembly	Unidad	UNIDAD	1	818.300	818.300	819.000	819.000	No Cotiza	No Cotiza	1.169.000	1.169.000
10.44		Machine Start Phototransistor Assembly	Unidad	UNIDAD	1	129.500	129.500	130.000	130.000	No Cotiza	No Cotiza	185.000	185.000
10.45		Machine Start LED Assembly	Unidad	UNIDAD	1	192.850	192.850	193.000	193.000	No Cotiza	No Cotiza	275.500	275.500
10.46		Stacker Phototransistor Assembly (tilt trays)	Unidad	UNIDAD	1	227.850	227.850	228.000	228.000	No Cotiza	No Cotiza	325.000	325.000
10.47		Stacker LED Assembly (tilt trays)	Unidad	UNIDAD	1	77.000	77.000	77.000	77.000	No Cotiza	No Cotiza	110.000	110.000
10.48		Stripper Pads	Unidad	UNIDAD	1	98.000	98.000	98.000	98.000	No Cotiza	No Cotiza	140.000	140.000
10.49		Left Count LED Assembly	Unidad	UNIDAD	1	224.000	224.000	224.000	224.000	No Cotiza	No Cotiza	320.000	320.000
10.50		Left Count Photodiode Assembly	Unidad	UNIDAD	1	287.000	287.000	287.000	287.000	No Cotiza	No Cotiza	410.000	410.000
10.51		Right Count LED Assembly	Unidad	UNIDAD	1	210.700	210.700	211.000	211.000	No Cotiza	No Cotiza	301.000	301.000
10.52		Right Count Photodiode Assembly	Unidad	UNIDAD	1	234.500	234.500	235.000	235.000	No Cotiza	No Cotiza	335.000	335.000
10.53		Power Printed Circuit Board Assembly	Unidad	UNIDAD	1	891.100	891.100	892.000	892.000	No Cotiza	No Cotiza	1.273.000	1.273.000
10.54		Center Idler Roller Assembly	Unidad	UNIDAD	1	154.000	154.000	154.000	154.000	No Cotiza	No Cotiza	220.000	220.000
10.55		Stacker Drive Gear	Unidad	UNIDAD	1	158.200	158.200	159.000	159.000	No Cotiza	No Cotiza	226.000	226.000
10.56		Output stacker module	Unidad	UNIDAD	1	436.100	436.100	436.000	436.000	No Cotiza	No Cotiza	623.000	623.000
10.57		Motor to acceleration to stacker idler o-ring	Unidad	UNIDAD	1	77.000	77.000	77.000	77.000	No Cotiza	No Cotiza	110.000	110.000
10.58		Picker to feed shaft O-ring	Unidad	UNIDAD	1	59.500	59.500	60.000	60.000	No Cotiza	No Cotiza	85.000	85.000
10.59		Feed Shaft timing pulley	Unidad	UNIDAD	1	204.400	204.400	205.000	205.000	No Cotiza	No Cotiza	292.000	292.000
10.60		Line/filter connector	Unidad	UNIDAD	1	145.600	145.600	146.000	146.000	No Cotiza	No Cotiza	208.000	208.000
10.61		Start phototransistor assembly	Unidad	UNIDAD	1	133.000	133.000	133.000	133.000	No Cotiza	No Cotiza	190.000	190.000
3	**81141804-999**	**MÁQUINA CONTADORA Y CLASIFICADORA DE BILLETES MARCA TALARIS N VISION**	**Unidad**	**UNIDAD**	**1**		**29.784.930**		**30.018.000**		**0**		**42.549.900**
10.62		Limpieza general, ajustes, lubricacion y calibracion	Unidad	UNIDAD	1	215.600	215.600	216.000	216.000	No Cotiza	No Cotiza	308.000	308.000
10.63		Motor Diverter Assy	Unidad	UNIDAD	1	749.000	749.000	749.000	749.000	No Cotiza	No Cotiza	1.070.000	1.070.000
10.64		Cable Assy, Clutch	Unidad	UNIDAD	1	2.240.000	2.240.000	2.240.000	2.240.000	No Cotiza	No Cotiza	3.200.000	3.200.000
10.65		PCBP Transport Controller	Unidad	UNIDAD	1	5.020.400	5.020.400	5.021.000	5.021.000	No Cotiza	No Cotiza	7.172.000	7.172.000
10.66		500mA Fuse, fast acting	Unidad	UNIDAD	1	17.500	17.500	18.000	18.000	No Cotiza	No Cotiza	25.000	25.000
10.67		1 A Fuse, fast acting	Unidad	UNIDAD	1	35.000	35.000	35.000	35.000	No Cotiza	No Cotiza	50.000	50.000
10.68		7 A Fuse, fast acting	Unidad	UNIDAD	1	21.000	21.000	21.000	21.000	No Cotiza	No Cotiza	30.000	30.000
10.69		2 A Fuse, fast acting	Unidad	UNIDAD	1	14.000	14.000	14.000	14.000	No Cotiza	No Cotiza	20.000	20.000
10.70		3,5 A fuse, fast acting	Unidad	UNIDAD	1	19.600	19.600	20.000	20.000	No Cotiza	No Cotiza	28.000	28.000

BALBINO BARRIOS GONZALEZ
Subgerente de Evaluación de Ofertas
BANCO NACIONAL DE FOMENTO

LUIS BOGADO SILVA
Jefe de Sección
Evaluación de Compras Menores
BANCO NACIONAL DE FOMENTO

10.71		Z5 Power (Detector) Board PCB	Unidad	UNIDAD	1	8.751.400	8.751.400	8.752.000	8.752.000	No Cotiza	No Cotiza	12.502.000	12.502.000
10.72		PCBP Pre Divert LEDs	Unidad	UNIDAD	1	392.000	392.000	392.000	392.000	No Cotiza	No Cotiza	560.000	560.000
10.73		PCBP Double Detect LED	Unidad	UNIDAD	1	206.500	206.500	207.000	207.000	No Cotiza	No Cotiza	295.000	295.000
10.74		PSU SWMDE 30V 240W	Unidad	UNIDAD	1	2.494.100	2.494.100	2.495.000	2.495.000	No Cotiza	No Cotiza	3.563.000	3.563.000
10.75		Oring	Unidad	UNIDAD	1	10.500	10.500	11.000	11.000	No Cotiza	No Cotiza	15.000	15.000
10.76		Belt timing	Unidad	UNIDAD	1	122.500	122.500	123.000	123.000	No Cotiza	No Cotiza	175.000	175.000
10.77		upper transport	Unidad	UNIDAD	1	248.990	248.990	249.000	249.000	No Cotiza	No Cotiza	355.700	355.700
10.78		Lower Transport	Unidad	UNIDAD	1	328.790	328.790	329.000	329.000	No Cotiza	No Cotiza	469.700	469.700
10.79		Diverter Drive Belt	Unidad	UNIDAD	1	45.500	45.500	46.000	46.000	No Cotiza	No Cotiza	65.000	65.000
10.80		Belt Drive	Unidad	UNIDAD	1	150.500	150.500	150.500	150.500	No Cotiza	No Cotiza	215.000	215.000
10.81		O-ring	Unidad	UNIDAD	1	10.500	10.500	10.500	10.500	No Cotiza	No Cotiza	15.000	15.000
10.82		Belt timing HTD3-150	Unidad	UNIDAD	1	126.000	126.000	126.000	126.000	No Cotiza	No Cotiza	180.000	180.000
10.83		Belt timing HTD3-213	Unidad	UNIDAD	1	109.550	109.550	110.000	110.000	No Cotiza	No Cotiza	156.500	156.500
10.84		Pad, Stripper	Unidad	UNIDAD	1	168.000	168.000	168.000	168.000	No Cotiza	No Cotiza	240.000	240.000
10.85		Feed Drive Roller, LH	Unidad	UNIDAD	1	819.700	819.700	820.000	820.000	No Cotiza	No Cotiza	1.171.000	1.171.000
10.86		Feed Drive Roller, RH	Unidad	UNIDAD	1	876.400	876.400	877.000	877.000	No Cotiza	No Cotiza	1.252.000	1.252.000
10.87		Cblfm, Motor Stacker	Unidad	UNIDAD	1	882.000	882.000	882.000	882.000	No Cotiza	No Cotiza	1.260.000	1.260.000
10.88		Motor, DC 19.1V 70W (Metric)	Unidad	UNIDAD	1	2.839.900	2.839.900	3.066.000	3.066.000	No Cotiza	No Cotiza	4.057.000	4.057.000
10.89		Motor, Diverter DA	Unidad	UNIDAD	1	2.870.000	2.870.000	2.870.000	2.870.000	No Cotiza	No Cotiza	4.100.000	4.100.000
4	**81141804-999**	**MÁQUINA CONTADORA DE BILLETES EN FAJO MARCA GLORY, TALARIS 1250 HS Y DE LA RUE 1250**	**Unidad**	**UNIDAD**	**1**		**6.819.330**		**6.815.000**		0		**9.741.900**
10.90		Limpieza general, ajustes, lubricacion y calibracion	Unidad	UNIDAD	1	118.580	118.580	119.000	119.000	No Cotiza	No Cotiza	169.400	169.400
10.91		Socket Iec 2 Fuses Rfi Filter	Unidad	UNIDAD	1	270.060	270.060	270.000	270.000	No Cotiza	No Cotiza	385.800	385.800
10.92		Bowl Filter	Unidad	UNIDAD	1	104.300	104.300	105.000	105.000	No Cotiza	No Cotiza	149.000	149.000
10.93		Motor Brushless 30VDC 51W IP	Unidad	UNIDAD	1	342.090	342.090	342.000	342.000	No Cotiza	No Cotiza	488.700	488.700
10.94		Belt Vee Cogged SECTION5X260L	Unidad	UNIDAD	1	70.000	70.000	70.000	70.000	No Cotiza	No Cotiza	100.000	100.000
10.95		Vee	Unidad	UNIDAD	1	252.000	252.000	252.000	252.000	No Cotiza	No Cotiza	360.000	360.000
10.96		Switch Micro 0.1A 250VACNO	Unidad	UNIDAD	1	31.500	31.500	32.000	32.000	No Cotiza	No Cotiza	45.000	45.000
10.97		Clip	Unidad	UNIDAD	1	154.000	154.000	154.000	154.000	No Cotiza	No Cotiza	220.000	220.000
10.98		Cap Spindle MK2	Unidad	UNIDAD	1	140.000	140.000	140.000	140.000	No Cotiza	No Cotiza	200.000	200.000
10.99		Filter Assy Suction Spindle	Unidad	UNIDAD	1	84.000	84.000	84.000	84.000	No Cotiza	No Cotiza	120.000	120.000
10.100		Switch Micro 0.1A 250VACNO	Unidad	UNIDAD	1	84.000	84.000	84.000	84.000	No Cotiza	No Cotiza	120.000	120.000
10.101		Tail Clamp Assy	Unidad	UNIDAD	1	175.000	175.000	175.000	175.000	No Cotiza	No Cotiza	250.000	250.000
10.102		Link Feed Arm Sub Assy	Unidad	UNIDAD	1	70.000	70.000	70.000	70.000	No Cotiza	No Cotiza	100.000	100.000
10.103		Link Tail Clamp	Unidad	UNIDAD	1	53.900	53.900	54.000	54.000	No Cotiza	No Cotiza	77.000	77.000
10.104		Spring Ext Sswire D7X35LG	Unidad	UNIDAD	1	84.000	84.000	84.000	84.000	No Cotiza	No Cotiza	120.000	120.000
10.105		Cooling	Unidad	UNIDAD	1	175.000	175.000	175.000	175.000	No Cotiza	No Cotiza	250.000	250.000
10.106		Capacitor Motor RUN 4UF370V	Unidad	UNIDAD	1	175.000	175.000	175.000	175.000	No Cotiza	No Cotiza	250.000	250.000
10.107		Feed Plate Sub Assy	Unidad	UNIDAD	1	245.000	245.000	245.000	245.000	No Cotiza	No Cotiza	350.000	350.000

BALBINO BARRIOS GONZALEZ
Subgerente de Evaluación de Ofertas
BANCO NACIONAL DE FOMENTO

LUIS BOGADO SILVA
Jefe de Sección
Evaluación de Compras Menores
BANCO NACIONAL DE FOMENTO

10.108		Reset button	Unidad	UNIDAD	1	126.000	126.000	120.000	120.000	No Cotiza	No Cotiza	180.000	180.000
10.109		SPACER PLN M4X10LG 8OD TAPPED	Unidad	UNIDAD	1	69.300	69.300	69.000	69.000	No Cotiza	No Cotiza	99.000	99.000
10.110		Spring - Reset Button	Unidad	UNIDAD	1	61.600	61.600	62.000	62.000	No Cotiza	No Cotiza	88.000	88.000
10.111		Retaining CLIP FOR DIA 010SHFT	Unidad	UNIDAD	1	77.000	77.000	77.000	77.000	No Cotiza	No Cotiza	110.000	110.000
10.112		Front Cover Assy	Unidad	UNIDAD	1	595.000	595.000	595.000	595.000	No Cotiza	No Cotiza	850.000	850.000
10.113		Cover	Unidad	UNIDAD	1	245.000	245.000	245.000	245.000	No Cotiza	No Cotiza	350.000	350.000
10.114		Button	Unidad	UNIDAD	1	182.000	182.000	182.000	182.000	No Cotiza	No Cotiza	260.000	260.000
10.115		Power supply	Unidad	UNIDAD	1	385.000	385.000	385.000	385.000	No Cotiza	No Cotiza	550.000	550.000
10.116		PCB I/O board	Unidad	UNIDAD	1	2.450.000	2.450.000	2.450.000	2.450.000	No Cotiza	No Cotiza	3.500.000	3.500.000
5	**81141804-999**	**MÁQUINAS CONTADORAS DE MONEDAS MARCA TALARIS MACH 6 Y DE LA RUE**	**Unidad**	**UNIDAD**	**1**		**23.154.600**		**24.136.000**		**0**		**32.068.000**
10.117		Limpieza general, ajustes, lubricacion y calibracion	Unidad	UNIDAD	1	215.600	215.600	210.000	210.000	No Cotiza	No Cotiza	308.000	308.000
10.118		HASRD DISC MAVH 6	Unidad	UNIDAD	1	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000	No Cotiza	No Cotiza	1.500.000	1.500.000
10.119		BELT MACH6	Unidad	UNIDAD	1	224.000	224.000	224.000	224.000	No Cotiza	No Cotiza	320.000	320.000
10.120		COIN POINT MACH6	Unidad	UNIDAD	1	840.000	840.000	840.000	840.000	No Cotiza	No Cotiza	1.200.000	1.200.000
10.121		SORTIN PLATE PY, MACH6	Unidad	UNIDAD	1	3.450.000	3.450.000	3.790.000	3.790.000	No Cotiza	No Cotiza	4.700.000	4.700.000
10.122		CABLE ASSY, KEYPAD/DISP,RIBBON	Unidad	UNIDAD	1	476.000	476.000	476.000	476.000	No Cotiza	No Cotiza	680.000	680.000
10.123		KEYPAD, RUBBER, 27 KEY	Unidad	UNIDAD	1	322.000	322.000	322.000	322.000	No Cotiza	No Cotiza	460.000	460.000
10.124		PCB ASSY, KEYBOARD	Unidad	UNIDAD	1	1.150.000	1.150.000	1.050.000	1.050.000	No Cotiza	No Cotiza	1.500.000	1.500.000
10.125		CIRCUIT BREAKER	Unidad	UNIDAD	1	105.000	105.000	105.000	105.000	No Cotiza	No Cotiza	150.000	150.000
10.126		INTERLOCK SWITCH	Unidad	UNIDAD	1	84.000	84.000	84.000	84.000	No Cotiza	No Cotiza	120.000	120.000
10.127		FRU ELASTIC DISC	Unidad	UNIDAD	1	1.200.000	1.200.000	1.050.000	1.050.000	No Cotiza	No Cotiza	1.500.000	1.500.000
10.128		O-RING, 125WIDEX4.310ID	Unidad	UNIDAD	1	77.000	77.000	77.000	77.000	No Cotiza	No Cotiza	110.000	110.000
10.129		RAIL, COIN	Unidad	UNIDAD	1	224.000	224.000	224.000	224.000	No Cotiza	No Cotiza	320.000	320.000
10.130		BELT, RDN SECTION, 250DX23	Unidad	UNIDAD	1	196.000	196.000	190.000	190.000	No Cotiza	No Cotiza	280.000	280.000
10.131		SECONDARY DEFLECTOR	Unidad	UNIDAD	1	203.000	203.000	203.000	203.000	No Cotiza	No Cotiza	290.000	290.000
10.132		PRIMARY DEFLECTOR	Unidad	UNIDAD	1	168.000	168.000	168.000	168.000	No Cotiza	No Cotiza	240.000	240.000
10.133		HOPPER LINER SET	Unidad	UNIDAD	1	650.000	650.000	623.000	623.000	No Cotiza	No Cotiza	890.000	890.000

BALBINO BARRIOS GONZALEZ
Subgerente de Evaluación de Ofertas
BANCO NACIONAL DE FOMENTO

LUIS BOGADO SILVA
Jefe de Sección
Evaluación de Compras Menores
BANCO NACIONAL DE FOMENTO

10.134		DEFLECTOR KEEPER PLATE	Unidad	UNIDAD	1	126.000	126.000	126.000	126.000	No Cotiza	No Cotiza	180.000	180.000
10.135		BELT, RIBBED, 17"	Unidad	UNIDAD	1	224.000	224.000	224.000	224.000	No Cotiza	No Cotiza	320.000	320.000
10.136		MOTOR CONTROL ASSY	Unidad	UNIDAD	1	1.650.000	1.650.000	1.740.000	1.740.000	No Cotiza	No Cotiza	2.200.000	2.200.000
10.137		MOTOR W/CONN,DC PERM MAGNET	Unidad	UNIDAD	1	3.550.000	3.550.000	3.500.000	3.500.000	No Cotiza	No Cotiza	5.000.000	5.000.000
10.138		PCB ASSY, CONTROL	Unidad	UNIDAD	1	6.200.000	6.200.000	7.090.000	7.090.000	No Cotiza	No Cotiza	8.700.000	8.700.000
10.139		FRU E-PROM 69300	Unidad	UNIDAD	1	770.000	770.000	770.000	770.000	No Cotiza	No Cotiza	1.100.000	1.100.000
6	**81141804-019**	**MÁQUINA DETECTORA DE BILLETES FALSOS MARCA DE LA RUE; TALARIS 8650**	**Unidad**	**UNIDAD**	**1**		**11.813.560**		**11.851.000**		0		**17.209.000**
10.140		Limpieza general, ajustes, lubricacion y calibracion	Unidad	UNIDAD	1	107.800	107.800	108.000	108.000	No Cotiza	No Cotiza	154.000	154.000
10.141		Display EV86XX	Unidad	UNIDAD	1	483.000	483.000	483.000	483.000	No Cotiza	No Cotiza	690.000	690.000
10.142		Teclado EV8650	Unidad	UNIDAD	1	87.780	87.780	88.000	88.000	No Cotiza	No Cotiza	125.400	125.400
10.143		Rulemanes ev8650	Unidad	UNIDAD	1	28.000	28.000	28.000	28.000	No Cotiza	No Cotiza	40.000	40.000
10.144		Separator Casting	Unidad	UNIDAD	1	87.500	87.500	88.000	88.000	No Cotiza	No Cotiza	125.000	125.000
10.145		MDD shaft Assy	Unidad	UNIDAD	1	448.700	448.700	449.000	449.000	No Cotiza	No Cotiza	641.000	641.000
10.146		Track Sensor Assembly	Unidad	UNIDAD	1	132.230	132.230	132.000	132.000	No Cotiza	No Cotiza	188.900	188.900
10.147		UV/Track Sensor Assembly	Unidad	UNIDAD	1	1.850.000	1.850.000	1.760.000	1.760.000	No Cotiza	No Cotiza	2.513.000	2.513.000
10.148		Stripper Shaft Pulley	Unidad	UNIDAD	1	69.300	69.300	70.000	70.000	No Cotiza	No Cotiza	99.000	99.000
10.149		Nudger Shaft Pulley	Unidad	UNIDAD	1	53.900	53.900	54.000	54.000	No Cotiza	No Cotiza	77.000	77.000
10.150		Transport Shaft Assembly	Unidad	UNIDAD	1	316.400	316.400	317.000	317.000	No Cotiza	No Cotiza	452.000	452.000
10.151		Pressure Dolly Roller, Front	Unidad	UNIDAD	1	107.800	107.800	108.000	108.000	No Cotiza	No Cotiza	154.000	154.000
10.152		Dolly Roller Assy, Rear	Unidad	UNIDAD	1	110.600	110.600	111.000	111.000	No Cotiza	No Cotiza	440.000	440.000
10.153		Bearing	Unidad	UNIDAD	1	61.600	61.600	62.000	62.000	No Cotiza	No Cotiza	88.000	88.000
10.154		Main Control PCB Assembly, EV8650	Unidad	UNIDAD	1	2.150.000	2.150.000	2.254.000	2.254.000	No Cotiza	No Cotiza	3.220.000	3.220.000
10.155		Main Control PCB Assembly, EV8626	Unidad	UNIDAD	1	1.850.000	1.850.000	1.869.000	1.869.000	No Cotiza	No Cotiza	2.670.000	2.670.000
10.156		O-ring, Transport to Idler	Unidad	UNIDAD	1	61.600	61.600	62.000	62.000	No Cotiza	No Cotiza	88.000	88.000
10.157		O-ring, Idler to Stacker	Unidad	UNIDAD	1	63.000	63.000	63.000	63.000	No Cotiza	No Cotiza	90.000	90.000
10.158		Timing Belt Short, T2.5-120-4	Unidad	UNIDAD	1	30.100	30.100	30.000	30.000	No Cotiza	No Cotiza	43.000	43.000
10.159		Stripper Shaft Assembly	Unidad	UNIDAD	1	326.000	326.000	317.000	317.000	No Cotiza	No Cotiza	452.000	452.000

BALBINO BARRIOS GONZALEZ
Subgerente de Evaluación de Ofertas
BANCO NACIONAL DE FOMENTO

LUIS BOGADO SILVA
Jefe de Sección
Evaluación de Compras Menores
BANCO NACIONAL DE FOMENTO

10.160		Nudger Pad	Unidad	UNIDAD	1	55.000	55.000	52.000	52.000	No Cotiza	No Cotiza	74.000	74.000
10.161		Stacker Sensor Cable Assembly	Unidad	UNIDAD	1	98.000	98.000	94.000	94.000	No Cotiza	No Cotiza	134.000	134.000
10.162		Feed Motor	Unidad	UNIDAD	1	604.000	604.000	624.000	624.000	No Cotiza	No Cotiza	891.000	891.000
10.163		Feed Sensor Cable Assembly	Unidad	UNIDAD	1	175.000	175.000	175.500	175.500	No Cotiza	No Cotiza	250.700	250.700
10.164		Cable Assy, Track Sensor	Unidad	UNIDAD	1	503.300	503.300	504.000	504.000	No Cotiza	No Cotiza	719.000	719.000
10.165		Transport Shaft Pulley	Unidad	UNIDAD	1	77.000	77.000	77.000	77.000	No Cotiza	No Cotiza	110.000	110.000
10.166		Idler Pulley	Unidad	UNIDAD	1	84.000	84.000	84.000	84.000	No Cotiza	No Cotiza	120.000	120.000
10.167		Stacker Shaft Assembly	Unidad	UNIDAD	1	119.000	119.000	119.000	119.000	No Cotiza	No Cotiza	170.000	170.000
10.168		Spring, Leaf 0.25	Unidad	UNIDAD	1	31.500	31.500	32.000	32.000	No Cotiza	No Cotiza	45.000	45.000
10.169		Cover,Detector Box , EV8626	Unidad	UNIDAD	1	168.000	168.000	168.000	168.000	No Cotiza	No Cotiza	240.000	240.000
10.170		Front cover , Spares Assy , Numeric	Unidad	UNIDAD	1	112.000	112.000	112.000	112.000	No Cotiza	No Cotiza	160.000	160.000
10.171		Transport Motor	Unidad	UNIDAD	1	462.000	462.000	462.000	462.000	No Cotiza	No Cotiza	660.000	660.000
10.172		Feed Motor	Unidad	UNIDAD	1	423.450	423.450	424.000	424.000	No Cotiza	No Cotiza	605.000	605.000
10.173		PSU Assembly	Unidad	UNIDAD	1	336.000	336.000	330.000	330.000	No Cotiza	No Cotiza	480.000	480.000
10.174		Mains Switch	Unidad	UNIDAD	1	45.500	45.500	45.500	45.500	No Cotiza	No Cotiza	65.000	65.000
10.175		Microswitch Assembly	Unidad	UNIDAD	1	94.500	94.500	95.000	95.000	No Cotiza	No Cotiza	135.000	135.000
Precio Total							94.777.000		96.000.000		0		134.999.700

Precios Totales		197.980.000		189.752.500		11.278.000		134.999.700

PALBINO BARRIOS GONZALEZ
Subgerente de Evaluación de Ofertas
BANCO NACIONAL DE FOMENTO

LUIS BOGADO SILVA
Jefe de Sección
Evaluación de Compras Menores
BANCO NACIONAL DE FOMENTO