*"SESQUICENTENARIO DE LA EPOPEYA NACIONAL 1864 – 1870"*

**COMANDO DE LA FUERZA AÉREA**
**COMITÉ DE EVALUACIÓN**

***Contratación Directa N° 11/2019 "Adquisición de Servicios de Mantenimienta y Reparación de Desmalezadara, Corta Césped, Sopladora, Matosierra y Tractorcito Ad-Referéndum" con I.D. N° 354.687***

***

**CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS**

| | | | | | | | | TECNO FRIO | | COMPU NEW | | TALLER BALBUENA | | TRAKS CAR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOTE NRO: 1 | | | | | | | | LOTE N° 1 | | LOTE N° 1 | | LOTE N° 1 | | LOTE N° 1 | |
| Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Cantidad | Unidad de Medida | Presentación | Precio Referencial | Precio Total | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total |
| 1 | 73152101-007 | **Reparación y Mantenimiento de desmalezadora Marca STHILL 280 Rotulado N° 10252** | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | | Cambio de filtro de Aire | 1 | Unidad | Evento | 151.667 | 151.667 | 105.000 | 105.000 | 94.000 | 94.000 | 151.667 | 151.667 | 106.100 | 106.100 |
| 1.2 | | Cambio de capuchon de bujia | 1 | Unidad | Evento | 105.000 | 105.000 | 70.000 | 70.000 | 65.000 | 65.000 | 105.000 | 105.000 | 73.500 | 73.500 |
| 1.3 | | Mantenimiento de carburador C1S-S3E | 1 | Unidad | Evento | 276.300 | 276.300 | 190.000 | 190.000 | 171.000 | 171.000 | 276.300 | 276.300 | 193.400 | 193.400 |
| 1.4 | | Cambio de bujia | 1 | Unidad | Evento | 151.667 | 151.667 | 105.000 | 105.000 | 94.000 | 94.000 | 151.667 | 151.667 | 106.100 | 106.100 |
| 1.5 | | Cambio de aro | 1 | Unidad | Evento | 365.267 | 365.267 | 250.000 | 250.000 | 226.000 | 226.000 | 365.267 | 365.267 | 255.600 | 255.600 |
| 1.6 | | Mantenimientos y engrase del engranaje del cabezal | 1 | Unidad | Evento | 203.333 | 203.333 | 140.000 | 140.000 | 126.000 | 126.000 | 203.333 | 203.333 | 142.300 | 142.300 |
| 1.7 | | Cambio de rulemanes para Cabezal | 1 | Unidad | Evento | 234.167 | 234.167 | 150.000 | 150.000 | 145.000 | 145.000 | 234.167 | 234.167 | 163.900 | 163.900 |
| 1.8 | | Cambio cañito de combustible | 1 | Unidad | Evento | 152.667 | 152.667 | 105.000 | 105.000 | 94.000 | 94.000 | 152.667 | 152.667 | 106.800 | 106.800 |
| 1.9 | | Cambio de cabo acelerador | 1 | Unidad | Evento | 386.667 | 386.667 | 250.000 | 250.000 | 239.000 | 239.000 | 386.667 | 386.667 | 270.600 | 270.600 |
| 1.10 | | Mantenimiento y reparacion de embrague | 1 | Unidad | Evento | 303.333 | 303.333 | 200.000 | 200.000 | 188.000 | 188.000 | 303.333 | 303.333 | 212.300 | 212.300 |
| | | **TOTAL** | | | | | **2.330.068** | | **1.565.000** | | **1.442.000** | | **2.330.068** | | **1.630.600** |
| 2 | 73152101-007 | **Reparación y Mantenimiento de desmalezadora Marca STHILL 280 Rotulado N° 10260** | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | | Cambio de filtro de Aire | 1 | Unidad | Evento | 151.667 | 151.667 | 105.000 | 105.000 | 94.000 | 94.000 | 151.667 | 151.667 | 106.100 | 106.100 |
| 2.2 | | Cambio de capuchon de bujia | 1 | Unidad | Evento | 105.000 | 105.000 | 70.000 | 70.000 | 65.000 | 65.000 | 105.000 | 105.000 | 73.500 | 73.500 |
| 2.3 | | Mantenimiento de carburador C1S-S3E | 1 | Unidad | Evento | 276.300 | 276.300 | 190.000 | 190.000 | 171.000 | 171.000 | 276.300 | 276.300 | 193.400 | 193.400 |
| 2.4 | | Cambio de bujia | 1 | Unidad | Evento | 151.667 | 151.667 | 105.000 | 105.000 | 94.000 | 94.000 | 151.667 | 151.667 | 106.100 | 106.100 |
| 2.5 | | Cambio de aro | 1 | Unidad | Evento | 365.267 | 365.267 | 250.000 | 250.000 | 226.000 | 226.000 | 365.267 | 365.267 | 255.600 | 255.600 |
| 2.6 | | Mantenimientos y engrase del engranaje del cabezal | 1 | Unidad | Evento | 203.333 | 203.333 | 140.000 | 140.000 | 126.000 | 126.000 | 203.333 | 203.333 | 142.300 | 142.300 |
| 2.7 | | Cambio de rulemanes para Cabezal | 1 | Unidad | Evento | 234.167 | 234.167 | 150.000 | 150.000 | 145.000 | 145.000 | 234.167 | 234.167 | 163.900 | 163.900 |
| 2.8 | | Cambio cañito de combustible | 1 | Unidad | Evento | 152.667 | 152.667 | 105.000 | 105.000 | 94.000 | 94.000 | 152.667 | 152.667 | 106.800 | 106.800 |
| 2.9 | | Cambio de cabo acelerador | 1 | Unidad | Evento | 386.667 | 386.667 | 250.000 | 250.000 | 239.000 | 239.000 | 386.667 | 386.667 | 270.600 | 270.600 |
| 2.10 | | Mantenimiento y reparacion de embrague | 1 | Unidad | Evento | 303.333 | 303.333 | 200.000 | 200.000 | 188.000 | 188.000 | 303.333 | 303.333 | 212.300 | 212.300 |
| | | **TOTAL** | | | | | **2.330.068** | | **1.565.000** | | **1.442.000** | | **2.330.068** | | **1.630.600** |
| 3 | 73152101-007 | **Reparación y Mantenimiento de desmalezadora Marca STHILL 280 Rotulado N° 10261** | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | | Cambio de filtro de Aire | 1 | Unidad | Evento | 151.667 | 151.667 | 105.000 | 105.000 | 94.000 | 94.000 | 151.667 | 151.667 | 106.100 | 106.100 |
| 3.2 | | Cambio de capuchon de bujia | 1 | Unidad | Evento | 105.000 | 105.000 | 70.000 | 70.000 | 65.000 | 65.000 | 105.000 | 105.000 | 73.500 | 73.500 |
| 3.3 | | Mantenimiento de carburador C1S-S3E | 1 | Unidad | Evento | 276.300 | 276.300 | 190.000 | 190.000 | 171.000 | 171.000 | 276.300 | 276.300 | 193.400 | 193.400 |
| 3.4 | | Cambio de bujia | 1 | Unidad | Evento | 151.667 | 151.667 | 105.000 | 105.000 | 94.000 | 94.000 | 151.667 | 151.667 | 106.100 | 106.100 |
| 3.5 | | Cambio de aro | 1 | Unidad | Evento | 365.267 | 365.267 | 250.000 | 250.000 | 226.000 | 226.000 | 365.267 | 365.267 | 255.600 | 255.600 |
| 3.6 | | Mantenimientos y engrase del engranaje del cabezal | 1 | Unidad | Evento | 203.333 | 203.333 | 140.000 | 140.000 | 126.000 | 126.000 | 203.333 | 203.333 | 142.300 | 142.300 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.7 | | Cambio de rulemanes para Cabezal | 1 | Unidad | Evento | 234.167 | 234.167 | 150.000 | 150.000 | 145.000 | 145.000 | 234.167 | 234.167 | 163.900 | 163.900 |
| 3.8 | | Cambio cañito de combustible | 1 | Unidad | Evento | 152.667 | 152.667 | 105.000 | 105.000 | 94.000 | 94.000 | 152.667 | 152.667 | 106.800 | 106.800 |
| 3.9 | | Cambio de cabo acelerador | 1 | Unidad | Evento | 386.667 | 386.667 | 250.000 | 250.000 | 239.000 | 239.000 | 386.667 | 386.667 | 270.600 | 270.600 |
| 3.10 | | Mantenimiento y reparacion de embrague | 1 | Unidad | Evento | 303.333 | 303.333 | 200.000 | 200.000 | 188.000 | 188.000 | 303.333 | 303.333 | 212.300 | 212.300 |
| | | **TOTAL** | | | | | **2.330.068** | | **1.565.000** | | **1.442.000** | | **2.330.068** | | **1.630.600** |
| **4** | **73152101-007** | **Reparación y Mantenimiento de desmalezadora Marca STHILL 280 Rotulado Nº 10243** | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | | Cambio de filtro de Aire | 1 | Unidad | Evento | 151.667 | 151.667 | 105.000 | 105.000 | 94.000 | 94.000 | 151.667 | 151.667 | 106.100 | 106.100 |
| 4.2 | | Cambio de capuchon de bujia | 1 | Unidad | Evento | 105.000 | 105.000 | 70.000 | 70.000 | 65.000 | 65.000 | 105.000 | 105.000 | 73.500 | 73.500 |
| 4.3 | | Mantenimiento de carburador C1S-S3E | 1 | Unidad | Evento | 276.300 | 276.300 | 190.000 | 190.000 | 171.000 | 171.000 | 276.300 | 276.300 | 193.400 | 193.400 |
| 4.4 | | Cambio de bujia | 1 | Unidad | Evento | 151.667 | 151.667 | 105.000 | 105.000 | 94.000 | 94.000 | 151.667 | 151.667 | 106.100 | 106.100 |
| 4.5 | | Cambio de aro | 1 | Unidad | Evento | 365.267 | 365.267 | 250.000 | 250.000 | 226.000 | 226.000 | 365.267 | 365.267 | 255.600 | 255.600 |
| 4.6 | | Mantenimientos y engrase del engranaje del cabezal | 1 | Unidad | Evento | 203.333 | 203.333 | 140.000 | 140.000 | 126.000 | 126.000 | 203.333 | 203.333 | 142.300 | 142.300 |
| 4.7 | | Cambio de rulemanes para Cabezal | 1 | Unidad | Evento | 234.167 | 234.167 | 150.000 | 150.000 | 145.000 | 145.000 | 234.167 | 234.167 | 163.900 | 163.900 |
| 4.8 | | Cambio cañito de combustible | 1 | Unidad | Evento | 152.667 | 152.667 | 105.000 | 105.000 | 94.000 | 94.000 | 152.667 | 152.667 | 106.800 | 106.800 |
| 4.9 | | Cambio de cabo acelerador | 1 | Unidad | Evento | 386.667 | 386.667 | 250.000 | 250.000 | 239.000 | 239.000 | 386.667 | 386.667 | 270.600 | 270.600 |
| 4.10 | | Mantenimiento y reparacion de embrague | 1 | Unidad | Evento | 303.333 | 303.333 | 200.000 | 200.000 | 188.000 | 188.000 | 303.333 | 303.333 | 212.300 | 212.300 |
| | | **TOTAL** | | | | | **2.330.068** | | **1.565.000** | | **1.442.000** | | **2.330.068** | | **1.630.600** |
| **5** | **73152101-007** | **Reparación y Mantenimiento de desmalezadora Marca STHILL 280 Rotulado Nº 10244** | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1 | | Cambio de filtro de Aire | 1 | Unidad | Evento | 151.667 | 151.667 | 105.000 | 105.000 | 94.000 | 94.000 | 151.667 | 151.667 | 106.100 | 106.100 |
| 5.2 | | Cambio de capuchon de bujia | 1 | Unidad | Evento | 105.000 | 105.000 | 70.000 | 70.000 | 65.000 | 65.000 | 105.000 | 105.000 | 73.500 | 73.500 |
| 5.3 | | Mantenimiento de carburador C1S-S3E | 1 | Unidad | Evento | 276.300 | 276.300 | 190.000 | 190.000 | 171.000 | 171.000 | 276.300 | 276.300 | 193.400 | 193.400 |
| 5.4 | | Cambio de bujia | 1 | Unidad | Evento | 151.667 | 151.667 | 105.000 | 105.000 | 94.000 | 94.000 | 151.667 | 151.667 | 106.100 | 106.100 |
| 5.5 | | Cambio de aro | 1 | Unidad | Evento | 365.267 | 365.267 | 250.000 | 250.000 | 226.000 | 226.000 | 365.267 | 365.267 | 255.600 | 255.600 |
| 5.6 | | Mantenimientos y engrase del engranaje del cabezal | 1 | Unidad | Evento | 203.333 | 203.333 | 140.000 | 140.000 | 126.000 | 126.000 | 203.333 | 203.333 | 142.300 | 142.300 |
| 5.7 | | Cambio de rulemanes para Cabezal | 1 | Unidad | Evento | 234.167 | 234.167 | 150.000 | 150.000 | 145.000 | 145.000 | 234.167 | 234.167 | 163.900 | 163.900 |
| 5.8 | | Cambio cañito de combustible | 1 | Unidad | Evento | 152.667 | 152.667 | 105.000 | 105.000 | 94.000 | 94.000 | 152.667 | 152.667 | 106.800 | 106.800 |
| 5.9 | | Cambio de cabo acelerador | 1 | Unidad | Evento | 386.667 | 386.667 | 250.000 | 250.000 | 239.000 | 239.000 | 386.667 | 386.667 | 270.600 | 270.600 |
| 5.10 | | Mantenimiento y reparacion de embrague | 1 | Unidad | Evento | 303.333 | 303.333 | 200.000 | 200.000 | 188.000 | 188.000 | 303.333 | 303.333 | 212.300 | 212.300 |
| | | **TOTAL** | | | | | **2.330.068** | | **1.565.000** | | **1.442.000** | | **2.330.068** | | **1.630.600** |
| **6** | **73152101-007** | **Reparación y Mantenimiento de desmalezadora Marca STHILL 280 Rotulado Nº 10245** | | | | | | | | | | | | | |
| 6.1 | | Cambio de filtro de Aire | 1 | Unidad | Evento | 151.667 | 151.667 | 105.000 | 105.000 | 94.000 | 94.000 | 151.667 | 151.667 | 106.100 | 106.100 |
| 6.2 | | Cambio de capuchon de bujia | 1 | Unidad | Evento | 105.000 | 105.000 | 70.000 | 70.000 | 65.000 | 65.000 | 105.000 | 105.000 | 73.500 | 73.500 |
| 6.3 | | Mantenimiento de carburador C1S-S3E | 1 | Unidad | Evento | 276.300 | 276.300 | 190.000 | 190.000 | 171.000 | 171.000 | 276.300 | 276.300 | 193.400 | 193.400 |
| 6.4 | | Cambio de bujia | 1 | Unidad | Evento | 151.667 | 151.667 | 105.000 | 105.000 | 94.000 | 94.000 | 151.667 | 151.667 | 106.100 | 106.100 |
| 6.5 | | Cambio de aro | 1 | Unidad | Evento | 365.267 | 365.267 | 250.000 | 250.000 | 226.000 | 226.000 | 365.267 | 365.267 | 255.600 | 255.600 |
| 6.6 | | Mantenimientos y engrase del engranaje del cabezal | 1 | Unidad | Evento | 203.333 | 203.333 | 140.000 | 140.000 | 126.000 | 126.000 | 203.333 | 203.333 | 142.300 | 142.300 |
| 6.7 | | Cambio de rulemanes para Cabezal | 1 | Unidad | Evento | 234.167 | 234.167 | 150.000 | 150.000 | 145.000 | 145.000 | 234.167 | 234.167 | 163.900 | 163.900 |
| 6.8 | | Cambio cañito de combustible | 1 | Unidad | Evento | 152.667 | 152.667 | 105.000 | 105.000 | 94.000 | 94.000 | 152.667 | 152.667 | 106.800 | 106.800 |
| 6.9 | | Cambio de cabo acelerador | 1 | Unidad | Evento | 386.667 | 386.667 | 250.000 | 250.000 | 239.000 | 239.000 | 386.667 | 386.667 | 270.600 | 270.600 |
| 6.10 | | Mantenimiento y reparacion de embrague | 1 | Unidad | Evento | 303.333 | 303.333 | 200.000 | 200.000 | 188.000 | 188.000 | 303.333 | 303.333 | 212.300 | 212.300 |
| | | **TOTAL** | | | | | **2.330.068** | | **1.565.000** | | **1.442.000** | | **2.330.068** | | **1.630.600** |
| **7** | **73152101-007** | **Reparación y Mantenimiento de desmalezadora Marca STHILL 280 Rotulado Nº 10246** | | | | | | | | | | | | | |
| 7.1 | | Cambio de filtro de Aire | 1 | Unidad | Evento | 151.667 | 151.667 | 105.000 | 105.000 | 94.000 | 94.000 | 151.667 | 151.667 | 106.100 | 106.100 |
| 7.2 | | Cambio de capuchon de bujia | 1 | Unidad | Evento | 105.000 | 105.000 | 70.000 | 70.000 | 65.000 | 65.000 | 105.000 | 105.000 | 73.500 | 73.500 |
| 7.3 | | Mantenimiento de carburador C1S-S3E | 1 | Unidad | Evento | 276.300 | 276.300 | 190.000 | 190.000 | 171.000 | 171.000 | 276.300 | 276.300 | 193.400 | 193.400 |
| 7.4 | | Cambio de bujia | 1 | Unidad | Evento | 151.667 | 151.667 | 105.000 | 105.000 | 94.000 | 94.000 | 151.667 | 151.667 | 106.100 | 106.100 |
| 7.5 | | Cambio de aro | 1 | Unidad | Evento | 365.267 | 365.267 | 250.000 | 250.000 | 226.000 | 226.000 | 365.267 | 365.267 | 255.600 | 255.600 |
| 7.6 | | Mantenimientos y engrase del engranaje del cabezal | 1 | Unidad | Evento | 203.333 | 203.333 | 140.000 | 140.000 | 126.000 | 126.000 | 203.333 | 203.333 | 142.300 | 142.300 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.7 | | Cambio de rulemanes para Cabezal | 1 | Unidad | Evento | 234.167 | 234.167 | 150.000 | 150.000 | 145.000 | 145.000 | 234.167 | 234.167 | 163.900 | 163.900 |
| 7.8 | | Cambio cañito de combustible | 1 | Unidad | Evento | 152.667 | 152.667 | 105.000 | 105.000 | 94.000 | 94.000 | 152.667 | 152.667 | 106.800 | 106.800 |
| 7.9 | | Cambio de cabo acelerador | 1 | Unidad | Evento | 386.667 | 386.667 | 250.000 | 250.000 | 239.000 | 239.000 | 386.667 | 386.667 | 270.600 | 270.600 |
| 7.10 | | Mantenimiento y reparacion de embrague | 1 | Unidad | Evento | 303.333 | 303.333 | 200.000 | 200.000 | 188.000 | 188.000 | 303.333 | 303.333 | 212.300 | 212.300 |
| | | **TOTAL** | | | | | **2.330.068** | | **1.565.000** | | **1.442.000** | | **2.330.068** | | **1.630.600** |
| **8** | **73152101-007** | **Reparación y Mantenimiento de desmalezadora Marca STHILL 280 Rutuladu N° 10247** | | | | | | | | | | | | | |
| 8.1 | | Cambio de filtro de Aire | 1 | Unidad | Evento | 151.667 | 151.667 | 105.000 | 105.000 | 94.000 | 94.000 | 151.667 | 151.667 | 106.100 | 106.100 |
| 8.2 | | Cambio de capuchon de bujia | 1 | Unidad | Evento | 105.000 | 105.000 | 70.000 | 70.000 | 65.000 | 65.000 | 105.000 | 105.000 | 73.500 | 73.500 |
| 8.3 | | Mantenimiento de carburador C1S-S3E | 1 | Unidad | Evento | 276.300 | 276.300 | 190.000 | 190.000 | 171.000 | 171.000 | 276.300 | 276.300 | 193.400 | 193.400 |
| 8.4 | | Cambio de bujia | 1 | Unidad | Evento | 151.667 | 151.667 | 105.000 | 105.000 | 94.000 | 94.000 | 151.667 | 151.667 | 106.100 | 106.100 |
| 8.5 | | Cambio de aro | 1 | Unidad | Evento | 365.267 | 365.267 | 250.000 | 250.000 | 226.000 | 226.000 | 365.267 | 365.267 | 255.600 | 255.600 |
| 8.6 | | Mantenimientos y engrase del engranaje del cabezal | 1 | Unidad | Evento | 203.333 | 203.333 | 140.000 | 140.000 | 126.000 | 126.000 | 203.333 | 203.333 | 142.300 | 142.300 |
| 8.7 | | Cambio de rulemanes para Cabezal | 1 | Unidad | Evento | 234.167 | 234.167 | 150.000 | 150.000 | 145.000 | 145.000 | 234.167 | 234.167 | 163.900 | 163.900 |
| 8.8 | | Cambio cañito de combustible | 1 | Unidad | Evento | 152.667 | 152.667 | 105.000 | 105.000 | 94.000 | 94.000 | 152.667 | 152.667 | 106.800 | 106.800 |
| 8.9 | | Cambio de cabo acelerador | 1 | Unidad | Evento | 386.667 | 386.667 | 250.000 | 250.000 | 239.000 | 239.000 | 386.667 | 386.667 | 270.600 | 270.600 |
| 8.10 | | Mantenimiento y reparacion de embrague | 1 | Unidad | Evento | 303.333 | 303.333 | 200.000 | 200.000 | 188.000 | 188.000 | 303.333 | 303.333 | 212.300 | 212.300 |
| | | **TOTAL** | | | | | **2.330.068** | | **1.565.000** | | **1.442.000** | | **2.330.068** | | **1.630.600** |
| **9** | **73152101-007** | **Reparación y Mantenimiento de desmalezadora Marca STHILL 280 Rotuladu N° 10248** | | | | | | | | | | | | | |
| 9.1 | | Cambio de filtro de Aire | 1 | Unidad | Evento | 151.667 | 151.667 | 105.000 | 105.000 | 94.000 | 94.000 | 151.667 | 151.667 | 106.100 | 106.100 |
| 9.2 | | Cambio de capuchon de bujia | 1 | Unidad | Evento | 105.000 | 105.000 | 70.000 | 70.000 | 65.000 | 65.000 | 105.000 | 105.000 | 73.500 | 73.500 |
| 9.3 | | Cambio de bujia | 1 | Unidad | Evento | 151.667 | 151.667 | 105.000 | 105.000 | 94.000 | 94.000 | 276.300 | 276.300 | 106.100 | 106.100 |
| 9.4 | | Cambio de aro | 1 | Unidad | Evento | 365.267 | 365.267 | 250.000 | 250.000 | 226.000 | 226.000 | 151.667 | 151.667 | 255.600 | 255.600 |
| 9.5 | | Mantenimientos y engrase del engranaje del cabezal | 1 | Unidad | Evento | 203.333 | 203.333 | 140.000 | 140.000 | 126.000 | 126.000 | 365.267 | 365.267 | 142.300 | 142.300 |
| 9.6 | | Cambio de rulemanes para Cabezal | 1 | Unidad | Evento | 234.167 | 234.167 | 150.000 | 150.000 | 145.000 | 145.000 | 203.333 | 203.333 | 163.900 | 163.900 |
| 9.7 | | Cambio cañito de combustible | 1 | Unidad | Evento | 152.667 | 152.667 | 105.000 | 105.000 | 94.000 | 94.000 | 234.167 | 234.167 | 106.800 | 106.800 |
| 9.8 | | Cambio de cabo acelerador | 1 | Unidad | Evento | 386.667 | 386.667 | 250.000 | 250.000 | 239.000 | 239.000 | 152.667 | 152.667 | 270.600 | 270.600 |
| 9.9 | | Mantenimiento y reparacion de embrague | 1 | Unidad | Evento | 303.333 | 303.333 | 200.000 | 200.000 | 188.000 | 188.000 | 386.667 | 386.667 | 212.300 | 212.300 |
| | | **TOTAL** | | | | | **2.053.768** | | **1.375.000** | | **1.271.000** | | **2.026.735** | | **1.437.200** |
| **10** | **73152101-007** | **Reparación y Mantenimiento de desmalezadora Marca STHILL 280 Rotuladu N° 10249** | | | | | | | | | | | | | |
| 10.1 | | Cambio de filtro de Aire | 1 | Unidad | Evento | 151.667 | 151.667 | 105.000 | 105.000 | 94.000 | 94.000 | 151.667 | 151.667 | 106.100 | 106.100 |
| 10.2 | | Cambio de capuchon de bujia | 1 | Unidad | Evento | 105.000 | 105.000 | 70.000 | 70.000 | 65.000 | 65.000 | 105.000 | 105.000 | 73.500 | 73.500 |
| 10.3 | | Mantenimiento de carburador C1S-S3E | 1 | Unidad | Evento | 276.300 | 276.300 | 190.000 | 190.000 | 171.000 | 171.000 | 276.300 | 276.300 | 193.400 | 193.400 |
| 10.4 | | Cambio de bujia | 1 | Unidad | Evento | 151.667 | 151.667 | 105.000 | 105.000 | 94.000 | 94.000 | 151.667 | 151.667 | 106.100 | 106.100 |
| 10.5 | | Cambio de aro | 1 | Unidad | Evento | 365.267 | 365.267 | 250.000 | 250.000 | 226.000 | 226.000 | 365.267 | 365.267 | 255.600 | 255.600 |
| 10.6 | | Mantenimientos y engrase del engranaje del cabezal | 1 | Unidad | Evento | 203.333 | 203.333 | 140.000 | 140.000 | 126.000 | 126.000 | 203.333 | 203.333 | 142.300 | 142.300 |
| 10.7 | | Cambio de rulemanes para Cabezal | 1 | Unidad | Evento | 234.167 | 234.167 | 150.000 | 150.000 | 145.000 | 145.000 | 234.167 | 234.167 | 163.900 | 163.900 |
| 10.8 | | Cambio cañito de combustible | 1 | Unidad | Evento | 152.667 | 152.667 | 105.000 | 105.000 | 94.000 | 94.000 | 152.667 | 152.667 | 106.800 | 106.800 |
| 10.9 | | Cambio de cabo acelerador | 1 | Unidad | Evento | 386.667 | 386.667 | 250.000 | 250.000 | 239.000 | 239.000 | 386.667 | 386.667 | 270.600 | 270.600 |
| 10.10 | | Mantenimiento y reparacion de embrague | 1 | Unidad | Evento | 303.333 | 303.333 | 200.000 | 200.000 | 188.000 | 188.000 | 303.333 | 303.333 | 212.300 | 212.300 |
| | | **TOTAL** | | | | | **2.330.068** | | **1.565.000** | | **1.442.000** | | **2.330.068** | | **1.630.600** |
| **11** | **73152101-007** | **Reparación y Mantenimiento de desmalezadora Marca STHILL 280 Rotulado N° 10250** | | | | | | | | | | | | | |
| 11.1 | | Cambio de filtro de Aire | 1 | Unidad | Evento | 151.667 | 151.667 | 105.000 | 105.000 | 94.000 | 94.000 | 151.667 | 151.667 | 106.100 | 106.100 |
| 11.2 | | Cambio de capuchon de bujia | 1 | Unidad | Evento | 105.000 | 105.000 | 70.000 | 70.000 | 65.000 | 65.000 | 105.000 | 105.000 | 73.500 | 73.500 |
| 11.3 | | Mantenimiento de carburador C1S-S3E | 1 | Unidad | Evento | 276.300 | 276.300 | 190.000 | 190.000 | 171.000 | 171.000 | 276.300 | 276.300 | 193.400 | 193.400 |
| 11.4 | | Cambio de bujia | 1 | Unidad | Evento | 151.667 | 151.667 | 105.000 | 105.000 | 94.000 | 94.000 | 151.667 | 151.667 | 106.100 | 106.100 |
| 11.5 | | Cambio de aro | 1 | Unidad | Evento | 365.267 | 365.267 | 250.000 | 250.000 | 226.000 | 226.000 | 365.267 | 365.267 | 255.600 | 255.600 |
| 11.6 | | Mantenimientos y engrase del engranaje del cabezal | 1 | Unidad | Evento | 203.333 | 203.333 | 140.000 | 140.000 | 126.000 | 126.000 | 203.333 | 203.333 | 142.300 | 142.300 |
| 11.7 | | Cambio de rulemanes para Cabezal | 1 | Unidad | Evento | 234.167 | 234.167 | 150.000 | 150.000 | 145.000 | 145.000 | 234.167 | 234.167 | 163.900 | 163.900 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.8 | | Cambio cañito de combustible | 1 | Unidad | Evento | 152.667 | 152.667 | 105.000 | 105.000 | 94.000 | 94.000 | 152.667 | 152.667 | 106.800 | 106.800 |
| 11.9 | | Cambio de cabo acelerador | 1 | Unidad | Evento | 386.667 | 386.667 | 250.000 | 250.000 | 239.000 | 239.000 | 386.667 | 386.667 | 270.600 | 270.600 |
| 11.10 | | Mantenimiento y reparacion de embrague | 1 | Unidad | Evento | 303.333 | 303.333 | 200.000 | 200.000 | 188.000 | 188.000 | 303.333 | 303.333 | 212.300 | 212.300 |
| | | **TOTAL** | | | | | **2.330.068** | | **1.565.000** | | **1.442.000** | | **2.330.068** | | **1.630.600** |
| **12** | **73152101-007** | **Reparación y Mantenimiento de desmalezadora Marca STHIL. 280 Rotolada N° 10251** | | | | | | | | | | | | | |
| 12.1 | | Cambio de filtro de Aire | 1 | Unidad | Evento | 151.667 | 151.667 | 105.000 | 105.000 | 94.000 | 94.000 | 151.667 | 151.667 | 106.100 | 106.100 |
| 12.2 | | Cambio de capuchon de bujia | 1 | Unidad | Evento | 105.000 | 105.000 | 70.000 | 70.000 | 65.000 | 65.000 | 105.000 | 105.000 | 73.500 | 73.500 |
| 12.3 | | Mantenimiento de carburador C1S-S3E | 1 | Unidad | Evento | 276.300 | 276.300 | 190.000 | 190.000 | 171.000 | 171.000 | 276.300 | 276.300 | 193.400 | 193.400 |
| 12.4 | | Cambio de bujia | 1 | Unidad | Evento | 151.667 | 151.667 | 105.000 | 105.000 | 94.000 | 94.000 | 151.667 | 151.667 | 106.100 | 106.100 |
| 12.5 | | Cambio de aro | 1 | Unidad | Evento | 365.267 | 365.267 | 250.000 | 250.000 | 226.000 | 226.000 | 365.267 | 365.267 | 255.600 | 255.600 |
| 12.6 | | Mantenimientos y engrase del engranaje del cabezal | 1 | Unidad | Evento | 203.333 | 203.333 | 140.000 | 140.000 | 126.000 | 126.000 | 203.333 | 203.333 | 142.300 | 142.300 |
| 12.7 | | Cambio de rulemanes para Cabezal | 1 | Unidad | Evento | 234.167 | 234.167 | 150.000 | 150.000 | 145.000 | 145.000 | 234.167 | 234.167 | 163.900 | 163.900 |
| 12.8 | | Cambio cañito de combustible | 1 | Unidad | Evento | 152.667 | 152.667 | 105.000 | 105.000 | 94.000 | 94.000 | 152.667 | 152.667 | 106.800 | 106.800 |
| 12.9 | | Cambio de cabo acelerador | 1 | Unidad | Evento | 386.667 | 386.667 | 250.000 | 250.000 | 239.000 | 239.000 | 386.667 | 386.667 | 270.600 | 270.600 |
| 12.10 | | Mantenimiento y reparacion de embrague | 1 | Unidad | Evento | 303.333 | 303.333 | 200.000 | 200.000 | 188.000 | 188.000 | 303.333 | 303.333 | 212.300 | 212.300 |
| | | **TOTAL** | | | | | **2.330.068** | | **1.565.000** | | **1.442.000** | | **2.330.068** | | **1.630.600** |
| **TOTAL LOTE N° 1** | | | | | | | **27.684.516** | | **18.590.000** | | **17.133.000** | | **27.657.483** | | **19.373.800** |
| **MONTO MÍNIMO LOTE N° 1** | | | | | | | **13.842.258** | | | | | | | | |
| **MONTO MÁXIMO LOTE N° 1** | | | | | | | **27.684.516** | | | | | | | | |

| **LOTE NRO: 2** | | | | | | | | **TECNO FRIO** | | **COMPU NEW** | | **TALLER BALBUENA** | | **TRAKS-CAR** | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ítem** | **Código Catálogo** | **Descripción del Bien** | **Cantidad** | **Unidad de Medida** | **Presentación** | **Precio Referencial** | **Precio Total** | **Precio unitario (IVA incluido)** | **Precio total** | **Precio unitario (IVA incluido)** | **Precio total** | **Precio unitario (IVA incluido)** | **Precio total** | **Precio unitario (IVA incluido)** | **Precio total** |
| 1 | 73152101-9993 | **Servicio de Mantenimiento / Reparacion de Sopladora Marca STHIL ROT 10253** | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | | Cambio de aceite motor | 1 | Unidad | Evento | 135.167 | 135.167 | 80.000 | 80.000 | 83.000 | 83.000 | 135.167 | 135.167 | 94.600 | 94.600 |
| 1.2 | | Aditivo de gasolina | 1 | Unidad | Evento | 93.833 | 93.833 | 50.000 | 50.000 | 58.000 | 58.000 | 93.833 | 93.833 | 65.600 | 65.600 |
| 1.3 | | Limpieza de carburador | 1 | Unidad | Evento | 150.000 | 150.000 | 100.000 | 100.000 | 93.000 | 93.000 | 150.000 | 150.000 | 105.000 | 105.000 |
| 1.4 | | Cambio de bujia | 1 | Unidad | Evento | 103.333 | 103.333 | 60.000 | 60.000 | 64.000 | 64.000 | 103.333 | 103.333 | 72.300 | 72.300 |
| 1.5 | | Limpieza de escape y o silenciador | 1 | Unidad | Evento | 200.000 | 200.000 | 120.000 | 120.000 | 124.000 | 124.000 | 200.000 | 200.000 | 140.000 | 140.000 |
| 1.6 | | Cambio de Filtro de combustible | 1 | Unidad | Evento | 75.333 | 75.333 | 50.000 | 50.000 | 46.000 | 46.000 | 75.333 | 75.333 | 52.700 | 52.700 |
| | | **TOTAL** | | | | | **757.666** | | **460.000** | | **468.000** | | **757.666** | | **530.200** |
| **2** | **73152101-9993** | **Servicio de Mantenimiento / Reparacion de Sopladora Marca STHIL ROT 10254** | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | | Cambio de aceite motor | 1 | Unidad | Evento | 135.167 | 135.167 | 80.000 | 80.000 | 83.000 | 83.000 | 135.167 | 135.167 | 94.600 | 94.600 |
| 2.2 | | Aditivo de gasolina | 1 | Unidad | Evento | 93.833 | 93.833 | 50.000 | 50.000 | 58.000 | 58.000 | 93.833 | 93.833 | 65.600 | 65.600 |
| 2.3 | | Limpieza de carburador | 1 | Unidad | Evento | 150.000 | 150.000 | 100.000 | 100.000 | 93.000 | 93.000 | 150.000 | 150.000 | 105.000 | 105.000 |
| 2.4 | | Cambio de bujia | 1 | Unidad | Evento | 103.333 | 103.333 | 60.000 | 60.000 | 64.000 | 64.000 | 103.333 | 103.333 | 72.300 | 72.300 |
| 2.5 | | Limpieza de escape y/o silenciador | 1 | Unidad | Evento | 200.000 | 200.000 | 120.000 | 120.000 | 124.000 | 124.000 | 200.000 | 200.000 | 140.000 | 140.000 |
| 2.6 | | Cambio de Filtro de combustible | 1 | Unidad | Evento | 75.333 | 75.333 | 50.000 | 50.000 | 46.000 | 46.000 | 75.333 | 75.333 | 52.700 | 52.700 |
| | | **TOTAL** | | | | | **757.666** | | **460.000** | | **468.000** | | **757.666** | | **530.200** |
| **3** | **73152101-9993** | **Servicio de Mantenimiento / Reparacion de Sopladora Marca STHIL ROT 10255** | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | | Cambio de aceite motor | 1 | Unidad | Evento | 135.167 | 135.167 | 80.000 | 80.000 | 83.000 | 83.000 | 135.167 | 135.167 | 94.600 | 94.600 |
| 3.2 | | Aditivo de gasolina | 1 | Unidad | Evento | 93.833 | 93.833 | 50.000 | 50.000 | 58.000 | 58.000 | 93.833 | 93.833 | 65.600 | 65.600 |
| 3.3 | | Limpieza de carburador | 1 | Unidad | Evento | 150.000 | 150.000 | 100.000 | 100.000 | 93.000 | 93.000 | 150.000 | 150.000 | 105.000 | 105.000 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.4 | Cambio de bujia | 1 | Unidad | Evento | 103.333 | 103.333 | 60.000 | 60.000 | 64.000 | 64.000 | 103.333 | 103.333 | 72.300 | 72.300 |
| 3.5 | Limpieza de escape y o silenciador | 1 | Unidad | Evento | 200.000 | 200.000 | 120.000 | 120.000 | 124.000 | 124.000 | 200.000 | 200.000 | 140.000 | 140.000 |
| 3.6 | Cambio de filtro de combustible | 1 | Unidad | Evento | 75.333 | 75.333 | 50.000 | 50.000 | 46.000 | 46.000 | 75.333 | 75.333 | 52.700 | 52.700 |
| | **TOTAL** | | | | | **757.666** | | **460.000** | | **468.000** | | **757.666** | | **530.200** |
| | **TOTAL LOTE N° 2** | | | | | **2.272.998** | | **1.380.000** | | **1.404.000** | | **2.272.998** | | **1.590.600** |
| | **MONTO MÍNIMO LOTE N° 2** | | | | | **1.157.742** | | | | | | | | |
| | **MONTO MÁXIMO LOTE N° 2** | | | | | **2.315.484** | | | | | | | | |

| LOTE NRO: 3 | | | | | | | | TECNO FRIO | | COMPU NEW | | TALLER BALBUENA | | TRAKS-CAR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Item** | **Código Catálogo** | **Descripción del Bien** | **Cantidad** | **Unidad de Medida** | **Presentación** | **Precio Referencial** | **Precio Total** | **Precio unitario (IVA incluido)** | **Precio total** | **Precio unitario (IVA incluidu)** | **Precio total** | **Precio unitario (IVA incluidu)** | **Precio total** | **Precio unitario (IVA incluido)** | **Precio total** |
| **1** | **73152101-007** | **Servicio de mantenimiento y reparaciones de Desmalezadora, marca STHILL 280 ROT 10.146** | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | | Mantenimiento de carburador C1S-S38 | 1 | | Evento | 276.300 | 276.300 | 180.000 | 180.000 | 171.000 | 171.000 | 276.300 | 276.300 | 193.400 | 193.400 |
| 1.2 | | Mantenimiento de caja reductora | 1 | | Evento | 303.333 | 303.333 | 200.000 | 200.000 | 188.000 | 188.000 | 303.333 | 303.333 | 212.300 | 212.300 |
| 1.3 | | Cambio de aro | 1 | | Evento | 365.267 | 365.267 | 250.000 | 250.000 | 226.000 | 226.000 | 365.267 | 365.267 | 255.600 | 255.600 |
| 1.4 | | Cambio de rulemanes para Cabezal | 1 | | Evento | 234.167 | 234.167 | 150.000 | 150.000 | 145.000 | 145.000 | 234.167 | 234.167 | 163.900 | 163.900 |
| 1.5 | | cambio de cabo acelerador | 1 | | Evento | 386.667 | 386.667 | 250.000 | 250.000 | 239.000 | 239.000 | 386.667 | 386.667 | 270.600 | 270.600 |
| | | **TOTAL** | | | | | **1.565.734** | | **1.030.000** | | **969.000** | | **1.565.734** | | **1.095.800** |
| **2** | **73152101-007** | **Servicio de mantenimiento y reparaciones de Desmalezadora, marca STHILL 280 ROT 10.147** | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | | Cambio de filtro de Aire | 1 | | Evento | 151.667 | 151.667 | 105.000 | 105.000 | 94.000 | 94.000 | 151.667 | 151.667 | 106.100 | 106.100 |
| 2.2 | | Cambio de capuchon de bujia | 1 | | Evento | 105.000 | 105.000 | 70.000 | 70.000 | 65.000 | 65.000 | 105.000 | 105.000 | 73.500 | 73.500 |
| 2.3 | | Mantenimiento y reparacion del silenciador | 1 | | Evento | 352.667 | 352.667 | 240.000 | 240.000 | 218.000 | 218.000 | 352.667 | 352.667 | 246.800 | 246.800 |
| 2.4 | | Mantenimiento y reparacion de carburador C1S-S38 | 1 | | Evento | 276.300 | 276.300 | 180.000 | 180.000 | 171.000 | 171.000 | 276.300 | 276.300 | 193.400 | 193.400 |
| 2.5 | | Cambio de bujia | 1 | | Evento | 151.667 | 151.667 | 105.000 | 105.000 | 94.000 | 94.000 | 151.667 | 151.667 | 106.100 | 106.100 |
| 2.6 | | Mantenimiento y reparacion de carburador | 1 | | Evento | 408.333 | 408.333 | 280.000 | 280.000 | 253.000 | 253.000 | 408.333 | 408.333 | 285.800 | 285.800 |
| | | **TOTAL** | | | | | **1.445.634** | | **980.000** | | **895.000** | | **1.445.634** | | **1.011.700** |
| | | **TOTAL LOTE N° 3** | | | | | **3.011.368** | | **2.010.000** | | **1.864.000** | | **3.011.368** | | **2.107.500** |
| | | **MONTO MÍNIMO LOTE N° 3** | | | | | **1.505.684** | | | | | | | | |
| | | **MONTO MÁXIMO LOTE N° 3** | | | | | **3.011.368** | | | | | | | | |

| LOTE NRO: 4 | | | | | | | | TECNO FRIO | | COMPU NEW | | TALLER BALBUENA | | TRAKS-CAR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Item** | **Código Catálogo** | **Descripción del Bien** | **Cantidad** | **Unidad de Medida** | **Presentación** | **Precio Referencial** | **Precio Total** | **Precio unitario (IVA incluido)** | **Precio total** | **Precio unitario (IVA incluido)** | **Precio total** | **Precio unitario (IVA incluido)** | **Precio total** | **Precio unitario (IVA incluido)** | **Precio total** |
| **1** | **73152101-9993** | **Servicio de mantenimiento y reparaciones de Sopladora marca FOREST & GARDEN ROT 10.144** | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | | Cambio de aceite motor | 1 | | Evento | 135.167 | 135.167 | 80.000 | 80.000 | 83.000 | 83.000 | 135.167 | 135.167 | 94.600 | 94.600 |
| 1.2 | | Cambio de cilindro | 1 | | Evento | 643.333 | 643.333 | 400.000 | 400.000 | 398.000 | 398.000 | 643.333 | 643.333 | 450.300 | 450.300 |
| 1.3 | | Cambio de piston | 1 | | Evento | 506.667 | 506.667 | 300.000 | 300.000 | 314.000 | 314.000 | 506.667 | 506.667 | 354.600 | 354.600 |
| 1.4 | | Cambio de camisa | 1 | | Evento | 224.333 | 224.333 | 150.000 | 150.000 | 139.000 | 139.000 | 224.333 | 224.333 | 157.000 | 157.000 |
| | | **TOTAL** | | | | | **1.509.500** | | **930.000** | | **934.000** | | **1.509.500** | | **1.056.500** |
| | | **TOTAL LOTE N° 4** | | | | | **1.509.500** | | **930.000** | | **934.000** | | **1.509.500** | | **1.056.500** |
| | | **MONTO MÍNIMO LOTE N° 4** | | | | | **754.750** | | | | | | | | |
| | | **MONTO MÁXIMO LOTE N° 4** | | | | | **1.509.500** | | | | | | | | |

| LOTE NRO: 5 | TECNO FRIO | COMPU NEW | TALLER BALBUENA | TRAKS-CAR |
|---|---|---|---|---|

| Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Cantidad | Unidad de Medida | Presentación | Precio Referencial | Precio Total | Precio unitario (IVA incluido) | Precio total | Precio unitario (IVA incluido) | Precio total | Precio unitario (IVA incluido) | Precio total | Precio unitario (IVA incluido) | Precio total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 73152101-008 | **Servicio de mantenimiento y reparaciones de motosierra marca STHILL 361 ROT 10.143** | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | | Cambio de cilindro | 1 | | Evento | 601.333 | 601.333 | 400.000 | 400.000 | 372.000 | 372.000 | 135.167 | 135.167 | 420.900 | 420.900 |
| 1.2 | | Cambio de junta tapa motor | 1 | | Evento | 320.500 | 320.500 | 200.000 | 200.000 | 198.000 | 198.000 | 643.333 | 643.333 | 224.300 | 224.300 |
| 1.3 | | Cambio del carburador | 1 | | Evento | 250.000 | 250.000 | 150.000 | 150.000 | 155.000 | 155.000 | 506.667 | 506.667 | 175.000 | 175.000 |
| 1.4 | | Reparacion del sistema de combustible | 1 | | Evento | 298.333 | 298.333 | 200.000 | 200.000 | 184.000 | 184.000 | 224.333 | 224.333 | 208.800 | 208.800 |
| | | **TOTAL** | | | | | **1.470.167** | | **950.000** | | **909.000** | | **1.509.500** | | **1.029.000** |
| | | **TOTAL LOTE N° 5** | | | | | **1.470.167** | | **950.000** | | **909.000** | | **1.509.500** | | **1.029.000** |
| | | **MONTO MÍNIMO LOTE N° 5** | | | | | **739.566** | | | | | | | | |
| | | **MONTO MÁXIMO LOTE N° 5** | | | | | **1.479.132** | | | | | | | | |

| LOTE NRO: 6 | | | | | | | | TECNO FRIO | | COMPU NEW | | TALLER BALBUENA | | TRAKS-CAR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Cantidad | Unidad de Medida | Presentación | Precio Referencial | Precio Total | Precio unitario (IVA incluido) | Precio total | Precio unitario (IVA incluido) | Precio total | Precio unitario (IVA incluido) | Precio total | Precio unitario (IVA incluido) | Precio total |
| 1 | 73152101-007 | **Servicio de mantenimiento y reparaciones de Desmalezadora, marca OLEOMAC ROTULADO N° 1669** | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | | Cambio de filtro de Aire | 1 | Unidad | Evento | 75.833 | 75.833 | 50.000 | 50.000 | 47.000 | 47.000 | 75.833 | 75.833 | 53.000 | 53.000 |
| 1.2 | | Cambio de capuchon de bujia | 1 | Unidad | Evento | 121.667 | 121.667 | 70.000 | 70.000 | 75.000 | 75.000 | 121.667 | 121.667 | 85.100 | 85.100 |
| 1.3 | | Mantenimiento de carburador C1S-S3E | 1 | Unidad | Evento | 176.967 | 176.967 | 100.000 | 100.000 | 109.000 | 109.000 | 176.967 | 176.967 | 123.800 | 123.800 |
| 1.4 | | Cambio de bujia | 1 | Unidad | Evento | 105.000 | 105.000 | 70.000 | 70.000 | 65.000 | 65.000 | 105.000 | 105.000 | 73.500 | 73.500 |
| 1.5 | | Mantenimientos y engrase del engranaje del cabezal | 1 | Unidad | Evento | 152.000 | 152.000 | 105.000 | 105.000 | 94.000 | 94.000 | 152.000 | 152.000 | 106.400 | 106.400 |
| 1.6 | | Cambio de rulemanes para Cabezal | 1 | Unidad | Evento | 134.733 | 134.733 | 80.000 | 80.000 | 83.000 | 83.000 | 134.733 | 134.733 | 94.300 | 94.300 |
| | | **TOTAL** | | | | | **766.200** | | **475.000** | | **473.000** | | **766.200** | | **536.100** |
| 2 | 73152101-007 | **Servicio de mantenimiento y reparaciones de Desmalezadora, marca HUSQVARNA 143R-II ROTULADO N° 1772** | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | | Cambio de filtro de Aire | 1 | Unidad | Evento | 135.000 | 135.000 | 80.000 | 80.000 | 83.000 | 83.000 | 75.833 | 75.833 | 94.500 | 94.500 |
| 2.2 | | Cambio de capacion de bujia | 1 | Unidad | Evento | 121.667 | 121.667 | 70.000 | 70.000 | 75.000 | 75.000 | 121.667 | 121.667 | 85.100 | 85.100 |
| 2.3 | | Cambio de bujia | 1 | Unidad | Evento | 51.000 | 51.000 | 30.000 | 30.000 | 31.000 | 31.000 | 176.967 | 176.967 | 35.700 | 35.700 |
| 2.4 | | Cambio de aro | 1 | Unidad | Evento | 258.333 | 258.333 | 180.000 | 180.000 | 160.000 | 160.000 | 105.000 | 105.000 | 180.800 | 180.800 |
| 2.5 | | Mantenimientos y engrase del engranaje del cabezal | 1 | Unidad | Evento | 123.333 | 123.333 | 80.000 | 80.000 | 76.000 | 76.000 | 152.000 | 152.000 | 86.300 | 86.300 |
| 2.6 | | Cambio de rulemanes para Cabezal | 1 | Unidad | Evento | 165.167 | 165.167 | 100.000 | 100.000 | 102.000 | 102.000 | 134.733 | 134.733 | 115.600 | 115.600 |
| | | **TOTAL** | | | | | **854.500** | | **540.000** | | **527.000** | | **766.200** | | **598.000** |
| 3 | 73152101-007 | **Servicio de mantenimiento y reparaciones de Desmalezadora, marca HUSQVARNA 143R-II ROTULADO N° 1773** | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | | Cambio de filtro de Aire | 1 | Unidad | Evento | 135.000 | 135.000 | 80.000 | 80.000 | 83.000 | 83.000 | 75.833 | 75.833 | 94.500 | 94.500 |
| 3.2 | | Mantenimiento de caja reductora | 1 | Unidad | Evento | 303.333 | 303.333 | 200.000 | 200.000 | 188.000 | 188.000 | 121.667 | 121.667 | 212.300 | 212.300 |
| 3.3 | | Cambio de rulemanes para Cabezal | 1 | Unidad | Evento | 165.167 | 165.167 | 100.000 | 100.000 | 102.000 | 102.000 | 176.967 | 176.967 | 115.600 | 115.600 |
| 3.4 | | Cambio de cabo acelerador | 1 | Unidad | Evento | 203.333 | 203.333 | 120.000 | 120.000 | 126.000 | 126.000 | 105.000 | 105.000 | 142.300 | 142.300 |
| | | **TOTAL** | | | | | **806.833** | | **500.000** | | **499.000** | | **479.467** | | **564.700** |
| 4 | 73152101-007 | **Servicio de mantenimiento y reparaciones de Desmalezadora, marca HUSQVARNA 143R-II ROTULADO N° 1774** | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | | Mantenimiento de carburador C1S-S3E | 1 | Unidad | Evento | 321.833 | 321.833 | 200.000 | 200.000 | 199.000 | 199.000 | 75.833 | 75.833 | 225.200 | 225.200 |
| 4.2 | | Cambio de bujia | 1 | Unidad | Evento | 51.000 | 51.000 | 30.000 | 30.000 | 31.000 | 31.000 | 121.667 | 121.667 | 35.700 | 35.700 |
| 4.3 | | Mantenimientos y engrase del engranaje del cabezal | 1 | Unidad | Evento | 123.333 | 123.333 | 80.000 | 80.000 | 76.000 | 76.000 | 176.967 | 176.967 | 86.300 | 86.300 |
| 4.4 | | Cambio de rulemanes para Cabezal | 1 | Unidad | Evento | 165.167 | 165.167 | 100.000 | 100.000 | 102.000 | 102.000 | 105.000 | 105.000 | 115.600 | 115.600 |
| 4.5 | | Cambio de cabo acelerador | 1 | Unidad | Evento | 203.333 | 203.333 | 120.000 | 120.000 | 126.000 | 126.000 | 152.000 | 152.000 | 142.300 | 142.300 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | TOTAL | | | | | 864.667 | | 530.000 | | 534.000 | | 631.467 | | 605.100 |
| 5 | 73152101-007 | Servicio de mantenimiento y reparaciones de Desmalezadora, marca STHILL 280 ROTULADO N° 1744 | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1 | | Cambio de filtro de Aire | 1 | Unidad | Evento | 151.667 | 151.667 | 106.167 | 106.167 | 94.000 | 94.000 | 75.833 | 75.833 | 106.100 | 106.100 |
| 5.2 | | Cambio de capuchon de bujia | 1 | Unidad | Evento | 105.000 | 105.000 | 73.500 | 73.500 | 65.000 | 65.000 | 121.667 | 121.667 | 73.500 | 73.500 |
| 5.3 | | Cambio de bujia | 1 | Unidad | Evento | 151.667 | 151.667 | 106.167 | 106.167 | 94.000 | 94.000 | 176.967 | 176.967 | 106.100 | 106.100 |
| 5.4 | | Cambio cañito de combustible | 1 | Unidad | Evento | 152.667 | 152.667 | 106.867 | 106.867 | 94.000 | 94.000 | 105.000 | 105.000 | 106.800 | 106.800 |
| | | TOTAL | | | | | 561.000 | | 392.701 | | 347.000 | | 479.467 | | 392.500 |
| 6 | 73152101-007 | Servicio de mantenimiento y reparaciones de Desmalezadora, marca STHILL 280 ROTULADO N° 1745 | | | | | | | | | | | | | |
| 6.1 | | Cambio de filtro de Aire | 1 | Unidad | Evento | 151.667 | 151.667 | 105.000 | 105.000 | 94.000 | 94.000 | 75.833 | 75.833 | 106.100 | 106.100 |
| 6.2 | | Cambio de capuchon de bujia | 1 | Unidad | Evento | 105.000 | 105.000 | 70.000 | 70.000 | 65.000 | 65.000 | 121.667 | 121.667 | 73.500 | 73.500 |
| 6.3 | | Mantenimiento de caja reductora | 1 | Unidad | Evento | 303.333 | 303.333 | 20.000 | 20.000 | 188.000 | 188.000 | 176.967 | 176.967 | 212.300 | 212.300 |
| 6.4 | | Cambio de bujia | 1 | Unidad | Evento | 151.667 | 151.667 | 105.000 | 105.000 | 94.000 | 94.000 | 105.000 | 105.000 | 106.100 | 106.100 |
| | | TOTAL | | | | | 711.667 | | 300.000 | | 441.000 | | 479.467 | | 498.000 |
| | | TOTAL LOTE N° 6 | | | | | 4.564.867 | | 2.737.701 | | 2.821.000 | | 3.602.268 | | 3.194.400 |
| | | MONTO MÍNIMO LOTE N° 6 | | | | | 2.282.434 | | | | | | | | |
| | | MONTO MÁXIMO LOTE N° 6 | | | | | 4.564.867 | | | | | | | | |

| LOTE NRO: 7 | | | | | | | | TECNO FRIO | | COMPU NEW | | TALLER BALBUENA | | TRAKS-CAR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Cantidad | Unidad de Medida | Presentación | Precio Referencial | Precio Total | Precio unitario (IVA incluido) | Precio total | Precio unitario (IVA incluido) | Precio total | Precio unitario (IVA incluido) | Precio total | Precio unitario (IVA incluido) | Precio total |
| 1 | 73152101-013 | Servicio de mantenimiento y reparaciones de Tractorcito marca Briggs & Stratton ROTULADO N° 1746 | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | | Cambio de filtro de combustible | 1 | Unidad | Evento | 330.000 | 330.000 | 200.000 | 200.000 | 204.000 | 204.000 | 330.000 | 330.000 | 231.000 | 231.000 |
| 1.2 | | Cambio de filtro de aceite | 1 | Unidad | Evento | 233.500 | 233.500 | 150.000 | 150.000 | 144.000 | 144.000 | 233.500 | 233.500 | 163.400 | 163.400 |
| 1.3 | | Cambio de correa | 1 | Unidad | Evento | 230.000 | 230.000 | 150.000 | 150.000 | 142.000 | 142.000 | 230.000 | 230.000 | 161.000 | 161.000 |
| 1.4 | | Cambio de filtro de aire | 1 | Unidad | Evento | 313.333 | 313.333 | 200.000 | 200.000 | 194.000 | 194.000 | 313.333 | 313.333 | 219.300 | 219.300 |
| | | TOTAL | | | | | 1.106.833 | | 700.000 | | 684.000 | | 1.106.833 | | 774.700 |
| 2 | 73152101-013 | Servicio de mantenimiento y reparaciones de Tractorcito marca Briggs & Stratton ROTULADO N° 1775 | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | | Cambio de bujia | 1 | Unidad | Evento | 455.000 | 455.000 | 300.000 | 300.000 | 282.000 | 282.000 | 330.000 | 330.000 | 318.500 | 318.500 |
| 2.2 | | Cambio del cable de bujia | 1 | Unidad | Evento | 260.000 | 260.000 | 180.000 | 180.000 | 161.000 | 161.000 | 233.500 | 233.500 | 182.000 | 182.000 |
| 2.3 | | Cambio de cable de contacto | 1 | Unidad | Evento | 210.000 | 210.000 | 120.000 | 120.000 | 130.000 | 130.000 | 230.000 | 230.000 | 147.000 | 147.000 |
| 2.4 | | Cambio de correa | 1 | Unidad | Evento | 230.000 | 230.000 | 150.000 | 150.000 | 142.000 | 142.000 | 313.333 | 313.333 | 161.000 | 161.000 |
| 2.5 | | Cambio de filtro de aire | 1 | Unidad | Evento | 313.333 | 313.333 | 200.000 | 200.000 | 194.000 | 194.000 | 150.000 | 150.000 | 219.300 | 219.300 |
| | | TOTAL | | | | | 1.468.333 | | 950.000 | | 909.000 | | 1.256.833 | | 1.027.800 |
| | | TOTAL LOTE N° 7 | | | | | 2.575.167 | | 1.650.000 | | 1.593.000 | | 2.363.666 | | 1.802.500 |
| | | MONTO MÍNIMO LOTE N° 7 | | | | | 1.287.583 | | | | | | | | |
| | | MONTO MÁXIMO LOTE N° 7 | | | | | 2.575.166 | | | | | | | | |

| LOTE NRO: 8 | | | | | | | | TECNO FRIO | | COMPU NEW | | TALLER BALBUENA | | TRAKS-CAR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Cantidad | Unidad de Medida | Presentación | Precio Referencial | Precio Total | Precio unitario (IVA incluido) | Precio total | Precio unitario (IVA incluido) | Precio total | Precio unitario (IVA incluido) | Precio total | Precio unitario (IVA incluido) | Precio total |
| 1 | 73152101-9993 | Servicio de mantenimiento y reparaciones de Sopladora marca STHIL ROTULADO N° 1811 | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | | Cambio de aceite motor | 1 | Unidad | Evento | 135.167 | 135.167 | 80.000 | 80.000 | 83.000 | 83.000 | 135.167 | 135.167 | 94.600 | 94.600 |
| 1.2 | | Limpieza de carburador | 1 | Unidad | Evento | 150.000 | 150.000 | 100.000 | 100.000 | 93.000 | 93.000 | 150.000 | 150.000 | 105.000 | 105.000 |
| 1.3 | | Cambio de bujia | 1 | Unidad | Evento | 103.333 | 103.333 | 70.000 | 70.000 | 64.000 | 64.000 | 103.333 | 103.333 | 72.300 | 72.300 |
| 1.4 | | Limpieza de escape y o silenciador | 1 | Unidad | Evento | 200.000 | 200.000 | 120.000 | 120.000 | 124.000 | 124.000 | 200.000 | 200.000 | 140.000 | 140.000 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 | | Cambio de filtro de combustible | 1 | Unidad | Evento | 75.333 | 75.333 | 50.000 | 50.000 | 46.000 | 46.000 | 75.333 | 75.333 | 52.700 | 52.700 |
| | | TOTAL | | | | | 663.833 | | 420.000 | | 410.000 | | 663.833 | | 464.600 |
| 2 | 73152101-9993 | Servicio de mantenimiento y reparaciones de Sopladora marca STHIL ROTULADO N° 1812 | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | | Cambio de aceite motor | 1 | Unidad | Evento | 135.167 | 135.167 | 80.000 | 80.000 | 83.000 | 83.000 | 135.167 | 135.167 | 94.600 | 94.600 |
| 2.2 | | Cambio de piston | 1 | Unidad | Evento | 506.667 | 506.667 | 300.000 | 300.000 | 314.000 | 314.000 | 150.000 | 150.000 | 354.600 | 354.600 |
| 2.3 | | Limpieza de carburador | 1 | Unidad | Evento | 150.000 | 150.000 | 100.000 | 100.000 | 93.000 | 93.000 | 103.333 | 103.333 | 105.000 | 105.000 |
| 2.4 | | Cambio de bujia | 1 | Unidad | Evento | 103.333 | 103.333 | 70.000 | 70.000 | 64.000 | 64.000 | 200.000 | 200.000 | 72.300 | 72.300 |
| 2.5 | | Limpieza de escape y o silenerador | 1 | Unidad | Evento | 200.000 | 200.000 | 120.000 | 120.000 | 124.000 | 124.000 | 75.333 | 75.333 | 140.000 | 140.000 |
| 2.6 | | Cambio de filtro de combustible | 1 | Unidad | Evento | 75.333 | 75.333 | 50.000 | 50.000 | 46.000 | 46.000 | 150.000 | 150.000 | 52.700 | 52.700 |
| | | TOTAL | | | | | 1.170.500 | | 720.000 | | 724.000 | | 813.833 | | 819.200 |
| | | TOTAL LOTE N° 8 | | | | | 1.834.333 | | 1.140.000 | | 1.134.000 | | 1.477.666 | | 1.283.800 |
| | | MONTO MÍNIMO LOTE N° 8 | | | | | 929.984 | | | | | | | | |
| | | MONTO MÁXIMO LOTE N° 8 | | | | | 1.859.967 | | | | | | | | |

| LOTE NRO: 9 | | | | | | | | TECNO FRIO | | COMPU NEW | | TALLER BALBUENA | | TRAKS-CAR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Cantidad | Unidad de Medida | Presentación | Precio Referencial | Precio Total | Precio unitario (IVA incluido) | Precio total | Precio unitario (IVA incluido) | Precio total | Precio unitario (IVA incluidu) | Precio total | Precio unitario (IVA incluido) | Precio total |
| 1 | 73152101-007 | Servicio de mantenimiento y reparaciones de Desmalezadora, marca OLEOMAC Rotulado N° 1309. | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | | Cambio de filtro de Aire | 1 | Unidad | Evento | 75.833 | 75.833 | 50.000 | 50.000 | 47.000 | 47.000 | 75.833 | 75.833 | 53.000 | 53.000 |
| 1.2 | | Cambio de capuchon de bujia | 1 | Unidad | Evento | 121.667 | 121.667 | 70.000 | 70.000 | 75.000 | 75.000 | 121.667 | 121.667 | 85.100 | 85.100 |
| 1.3 | | Mantenimiento de carburador C1S-S3E | 1 | Unidad | Evento | 176.967 | 176.967 | 120.000 | 120.000 | 109.000 | 109.000 | 176.967 | 176.967 | 123.800 | 123.800 |
| 1.4 | | Mantenimiento de caja reductora | 1 | Unidad | Evento | 127.217 | 127.217 | 70.000 | 70.000 | 78.000 | 78.000 | 127.217 | 127.217 | 89.000 | 89.000 |
| 1.5 | | Cambio de bujia | 1 | Unidad | Evento | 105.000 | 105.000 | 50.000 | 50.000 | 65.000 | 65.000 | 105.000 | 105.000 | 73.500 | 73.500 |
| 1.6 | | Cambio cañito de combustible | 1 | Unidad | Evento | 96.883 | 96.883 | 50.000 | 50.000 | 60.000 | 60.000 | 96.883 | 96.883 | 67.800 | 67.800 |
| | | TOTAL | | | | | 703.567 | | 410.000 | | 434.000 | | 703.567 | | 492.200 |
| 2 | 73152101-007 | Servicio de mantenimiento y reparaciones de Desmalezadora, marca OLEOMAC Rotulado N° 1310. | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | | Cambio de filtro de Aire | 1 | Unidad | Evento | 75.833 | 75.833 | 50.000 | 50.000 | 47.000 | 47.000 | 75.833 | 75.833 | 53.000 | 53.000 |
| 2.2 | | Cambio de capuchon de bujia | 1 | Unidad | Evento | 121.667 | 121.667 | 70.000 | 70.000 | 75.000 | 75.000 | 121.667 | 121.667 | 85.100 | 85.100 |
| 2.3 | | Cambio de rulemanes para Cabezal | 1 | Unidad | Evento | 134.733 | 134.733 | 80.000 | 80.000 | 83.000 | 83.000 | 176.967 | 176.967 | 94.300 | 94.300 |
| 2.4 | | Cambio cañito de combustible | 1 | Unidad | Evento | 96.883 | 96.883 | 50.000 | 50.000 | 60.000 | 60.000 | 127.217 | 127.217 | 67.800 | 67.800 |
| 2.5 | | Mantenimiento y reparacion de embrague | 1 | Unidad | Evento | 221.000 | 221.000 | 120.000 | 120.000 | 137.000 | 137.000 | 105.000 | 105.000 | 154.700 | 154.700 |
| | | TOTAL | | | | | 650.117 | | 370.000 | | 402.000 | | 606.684 | | 454.900 |
| | | TOTAL LOTE N° 9 | | | | | 1.353.683 | | 780.000 | | 836.000 | | 1.310.251 | | 947.100 |
| | | MONTO MÍNIMO LOTE N° 9 | | | | | 676.842 | | | | | | | | |
| | | MONTO MÁXIMO LOTE N° 9 | | | | | 1.353.683 | | | | | | | | |

| LOTE NRO: 10 | | | | | | | | TECNO FRIO | | COMPU NEW | | TALLER BALBUENA | | TRAKS-CAR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Cantidad | Unidad de Medida | Presentación | Precio Referencial | Precio Total | Precio unitario (IVA incluido) | Precio total | Precio unitario (IVA incluido) | Precio total | Precio unitario (IVA incluido) | Precio total | Precio unitario (IVA incluido) | Precio total |
| 1 | 73152101-007 | Servicio de mantenimiento y reparaciones de Desmalezadora, marca HUSQVARNA 143R-II Rotulado N° 1922. | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | | Cambio de filtro de Aire | 1 | Unidad | Evento | 135.000 | 135.000 | 80.000 | 80.000 | 83.000 | 83.000 | 94.500 | 94.500 | 94.500 | 94.500 |
| 1.2 | | Cambio de capuchon de bujia | 1 | Unidad | Evento | 121.667 | 121.667 | 70.000 | 70.000 | 75.000 | 75.000 | 85.167 | 85.167 | 85.100 | 85.100 |
| 1.3 | | Cambio de bujia | 1 | Unidad | Evento | 51.000 | 51.000 | 30.000 | 30.000 | 31.000 | 31.000 | 35.700 | 35.700 | 35.700 | 35.700 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 | | Mantenimientos y engrase del engranaje del cabezal | 1 | Unidad | Evento | 123.333 | 123.333 | 70.000 | 70.000 | 76.000 | 76.000 | 86.333 | 86.333 | 86.300 | 86.300 |
| 1.5 | | Cambio de rulemanes para Cabezal | 1 | Unidad | Evento | 165.167 | 165.167 | 100.000 | 100.000 | 102.000 | 102.000 | 115.617 | 115.617 | 115.600 | 115.600 |
| 1.6 | | Cambio cañito de combustible | 1 | Unidad | Evento | 121.767 | 121.767 | 70.000 | 70.000 | 75.000 | 75.000 | 85.237 | 85.237 | 85.200 | 85.200 |
| 1.7 | | Cambio de cabo acelerador | 1 | Unidad | Evento | 203.333 | 203.333 | 120.000 | 120.000 | 126.000 | 126.000 | 142.333 | 142.333 | 142.300 | 142.300 |
| | | **TOTAL** | | | | | **921.267** | | **540.000** | | **568.000** | | **644.887** | | **644.700** |
| **2** | **73152101-007** | **Servicio de mantenimiento y reparaciones de Desmalezadora, marca HUSQVARNA 143R-11 Rotulado N° 1929.** | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | | Cambio de filtro de Aire | 1 | Unidad | Evento | 135.000 | 135.000 | 80.000 | 80.000 | 83.000 | 83.000 | 94.500 | 94.500 | 94.500 | 94.500 |
| 2.2 | | Cambio de capuchon de bujia | 1 | Unidad | Evento | 121.667 | 121.667 | 70.000 | 70.000 | 75.000 | 75.000 | 85.167 | 85.167 | 85.100 | 85.100 |
| 2.3 | | Cambio de bujia | 1 | Unidad | Evento | 51.000 | 51.000 | 30.000 | 30.000 | 31.000 | 31.000 | 35.700 | 35.700 | 35.700 | 35.700 |
| 2.4 | | Mantenimientos y engrase del engranaje del cabezal | 1 | Unidad | Evento | 123.333 | 123.333 | 70.000 | 70.000 | 76.000 | 76.000 | 86.333 | 86.333 | 86.300 | 86.300 |
| 2.5 | | Cambio de rulemanes para Cabezal | 1 | Unidad | Evento | 165.167 | 165.167 | 10.000 | 10.000 | 102.000 | 102.000 | 115.617 | 115.617 | 115.600 | 115.600 |
| 2.6 | | Cambio cañito de combustible | 1 | Unidad | Evento | 121.767 | 121.767 | 70.000 | 70.000 | 75.000 | 75.000 | 85.237 | 85.237 | 85.200 | 85.200 |
| | | **TOTAL** | | | | | **717.933** | | **330.000** | | **442.000** | | **502.554** | | **502.400** |
| **3** | **73152101-007** | **Servicio de mantenimientu y reparacinnes de Desmalezadora, marca HUSQVARNA 143R-11 Rotuladn N° 1917.** | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | | Cambio de filtro de Aire | 1 | Unidad | Evento | 135.000 | 135.000 | 80.000 | 80.000 | 83.000 | 83.000 | 94.500 | 94.500 | 94.500 | 94.500 |
| 3.2 | | Cambio de capuchon de bujia | 1 | Unidad | Evento | 121.667 | 121.667 | 70.000 | 70.000 | 75.000 | 75.000 | 85.167 | 85.167 | 85.100 | 85.100 |
| 3.3 | | Cambio de bujia | 1 | Unidad | Evento | 51.000 | 51.000 | 30.000 | 30.000 | 31.000 | 31.000 | 35.700 | 35.700 | 35.700 | 35.700 |
| 3.4 | | Mantenimientos y engrase del engranaje del cabezal | 1 | Unidad | Evento | 123.333 | 123.333 | 70.000 | 70.000 | 76.000 | 76.000 | 86.333 | 86.333 | 86.300 | 86.300 |
| 3.5 | | Cambio de rulemanes para Cabezal | 1 | Unidad | Evento | 165.167 | 165.167 | 100.000 | 100.000 | 102.000 | 102.000 | 115.617 | 115.617 | 115.600 | 115.600 |
| 3.6 | | Cambio cañito de combustible | 1 | Unidad | Evento | 121.767 | 121.767 | 70.000 | 70.000 | 75.000 | 75.000 | 85.237 | 85.237 | 85.200 | 85.200 |
| 3.7 | | Cambio de cabo acelerador | 1 | Unidad | Evento | 203.333 | 203.333 | 120.000 | 120.000 | 126.000 | 126.000 | 142.333 | 142.333 | 142.300 | 142.300 |
| | | **TOTAL** | | | | | **921.267** | | **540.000** | | **568.000** | | **644.887** | | **644.700** |
| **4** | **73152101-007** | **Servicio de mantenimiento y reparaciones de Desmalezadora, marca HUSQVARNA 143R-11 Rutulado N° 1928.** | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | | Cambio de filtro de Aire | 1 | Unidad | Evento | 135.000 | 135.000 | 80.000 | 80.000 | 83.000 | 83.000 | 94.500 | 94.500 | 94.500 | 94.500 |
| 4.2 | | Cambio de capuchon de bujia | 1 | Unidad | Evento | 121.667 | 121.667 | 70.000 | 70.000 | 75.000 | 75.000 | 85.167 | 85.167 | 85.100 | 85.100 |
| 4.3 | | Mantenimiento y reparacion del silenciador | 1 | Unidad | Evento | 251.667 | 251.667 | 120.000 | 120.000 | 156.000 | 156.000 | 176.167 | 176.167 | 176.100 | 176.100 |
| 4.4 | | Cambio de bujia | 1 | Unidad | Evento | 51.000 | 51.000 | 30.000 | 30.000 | 31.000 | 31.000 | 35.700 | 35.700 | 35.700 | 35.700 |
| 4.5 | | Mantenimientos y engrase del engranaje del cabezal | 1 | Unidad | Evento | 123.333 | 123.333 | 70.000 | 70.000 | 76.000 | 76.000 | 86.333 | 86.333 | 86.300 | 86.300 |
| 4.6 | | Cambio de rulemanes para Cabezal | 1 | Unidad | Evento | 165.167 | 165.167 | 100.000 | 100.000 | 102.000 | 102.000 | 115.617 | 115.617 | 115.600 | 115.600 |
| 4.7 | | Cambio cañito de combustible | 1 | Unidad | Evento | 121.767 | 121.767 | 70.000 | 70.000 | 75.000 | 75.000 | 85.237 | 85.237 | 85.200 | 85.200 |
| | | **TOTAL** | | | | | **969.600** | | **540.000** | | **598.000** | | **678.721** | | **678.500** |
| | | **TOTAL LOTE N° 10** | | | | | **3.530.067** | | **1.950.000** | | **2.176.000** | | **2.471.049** | | **2.470.300** |
| | | **MONTO MÍNIMO LOTE N° 10** | | | | | **1.765.035** | | | | | | | | |
| | | **MONTO MÁXIMO LOTE N° 10** | | | | | **3.530.069** | | | | | | | | |

| LOTE NRO: 11 | | | | | | | | TECNO FRIO | | COMPU NEW | | TALLER BALBUENA | | TRAKS-CAR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ítem** | **Código Catálogo** | **Descripción del Bien** | **Cantidad** | **Unidad de Medida** | **Presentación** | **Precio Referencial** | **Precio Total** | **Precio unitario (IVA incluído)** | **Precio total** | **Precio unitario (IVA incluído)** | **Precio total** | **Precio unitario (IVA incluído)** | **Precio total** | **Precio unitario (IVA incluído)** | **Precio total** |
| 1 | **73152101-013** | **Servicio de mantenimiento y reparaciones de Tractorcito marca HUSQVARNA Rotulado N° 1980.** | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | | Cambio del cable de bujia | 1 | Unidad | Evento | 310.000 | 310.000 | 200.000 | 200.000 | 192.000 | 192.000 | 217.000 | 217.000 | 248.000 | 248.000 |
| 1.2 | | Cambio de cable de contacto | 1 | Unidad | Evento | 259.333 | 259.333 | 180.000 | 180.000 | 160.000 | 160.000 | 181.533 | 181.533 | 207.400 | 207.400 |
| 1.3 | | Cambio de capuchon para bujia | 1 | Unidad | Evento | 236.833 | 236.833 | 150.000 | 150.000 | 146.000 | 146.000 | 165.783 | 165.783 | 189.400 | 189.400 |
| 1.4 | | Cambio de resorte de capuchon para bujia | 1 | Unidad | Evento | 359.667 | 359.667 | 250.000 | 250.000 | 222.000 | 222.000 | 251.767 | 251.767 | 287.700 | 287.700 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 | | Cambio de embrague deslizante | 1 | Unidad | Evento | 915.000 | 915.000 | 600.000 | 600.000 | 567.000 | 567.000 | 640.500 | 640.500 | 732.000 | 732.000 |
| 1.6 | | Cambio de filtro de combustible | 1 | Unidad | Evento | 346.667 | 346.667 | 200.000 | 200.000 | 214.000 | 214.000 | 242.667 | 242.667 | 277.300 | 277.300 |
| 1.7 | | Cambio de filtro de aceite | 1 | Unidad | Evento | 233.500 | 233.500 | 150.000 | 150.000 | 144.000 | 144.000 | 163.450 | 163.450 | 186.800 | 186.800 |
| 1.8 | | Cambio cabo acelerador | 1 | Unidad | Evento | 749.333 | 749.333 | 500.000 | 500.000 | 464.000 | 464.000 | 524.533 | 524.533 | 599.400 | 599.400 |
| 1.9 | | Cambio de bateria | 1 | Unidad | Evento | 851.333 | 851.333 | 500.000 | 500.000 | 527.000 | 527.000 | 595.933 | 595.933 | 681.000 | 681.000 |
| 1.10 | | Cambio de correa | 1 | Unidad | Evento | 230.000 | 230.000 | 150.000 | 150.000 | 142.000 | 142.000 | 161.000 | 161.000 | 184.000 | 184.000 |
| 1.11 | | Cambio de filtro de aire | 1 | Unidad | Evento | 313.000 | 313.000 | 200.000 | 200.000 | 194.000 | 194.000 | 219.100 | 219.100 | 250.400 | 250.400 |
| | | **TOTAL** | | | | | **4.804.666** | | **3.080.000** | | **2.972.000** | | **3.363.266** | | **3.843.400** |
| **2** | **73152101-013** | **Servicio de mantenimiento y reparaciones de Tractorcito marca HUSQVARNA Rotulado N° 1981.** | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | | Cambio de bujia | 1 | Unidad | Evento | 515.000 | 515.000 | 300.000 | 300.000 | 319.000 | 319.000 | 360.500 | 360.500 | 412.000 | 412.000 |
| 2.2 | | Cambio del cable de bujia | 1 | Unidad | Evento | 310.000 | 310.000 | 200.000 | 200.000 | 192.000 | 192.000 | 217.000 | 217.000 | 248.000 | 248.000 |
| 2.3 | | Cambio de cable de contacto | 1 | Unidad | Evento | 259.333 | 259.333 | 180.000 | 180.000 | 160.000 | 160.000 | 181.533 | 181.533 | 207.400 | 207.400 |
| 2.4 | | Cambio de capuchon para bujia | 1 | Unidad | Evento | 236.833 | 236.833 | 150.000 | 150.000 | 146.000 | 146.000 | 165.783 | 165.783 | 189.400 | 189.400 |
| 2.5 | | Cambio de resorte de capuchon para bujia | 1 | Unidad | Evento | 359.667 | 359.667 | 250.000 | 250.000 | 222.000 | 222.000 | 251.767 | 251.767 | 287.700 | 287.700 |
| 2.6 | | Cambio de filtro de combustible | 1 | Unidad | Evento | 346.667 | 346.667 | 220.000 | 220.000 | 214.000 | 214.000 | 242.667 | 242.667 | 277.300 | 277.300 |
| 2.7 | | Cambio de filtro de aceite | 1 | Unidad | Evento | 233.500 | 233.500 | 150.000 | 150.000 | 144.000 | 144.000 | 163.450 | 163.450 | 186.800 | 186.800 |
| 2.8 | | Cambio de bateria | 1 | Unidad | Evento | 851.333 | 851.333 | 550.000 | 550.000 | 527.000 | 527.000 | 595.933 | 595.933 | 681.000 | 681.000 |
| 2.9 | | Cambio de filtro de aire | 1 | Unidad | Evento | 313.333 | 313.333 | 200.000 | 200.000 | 194.000 | 194.000 | 219.333 | 219.333 | 250.600 | 250.600 |
| | | **TOTAL** | | | | | **3.425.666** | | **2.200.000** | | **2.118.000** | | **2.397.966** | | **2.740.200** |
| | | **TOTAL LOTE N° 11** | | | | | **8.230.332** | | **5.280.000** | | **5.090.000** | | **5.761.232** | | **6.583.600** |
| | | **MONTO MÍNIMO LOTE N° 11** | | | | | **4.115.166** | | | | | | | | |
| | | **MONTO MÁXIMO LOTE N° 11** | | | | | **8.230.332** | | | | | | | | |

| LOTE NRO: 12 | | | | | | | | TECNO FRIO | | COMPU NEW | | TALLER BALBUENA | | TRAKS-CAR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ítem** | **Código Catálogo** | **Descripción del Bien** | **Cantidad** | **Unidad de Medida** | **Presentación** | **Precio Referencial** | **Precio Total** | **Precio unitario (IVA incluido)** | **Precio total** | **Precio unitario (IVA incluido)** | **Precio total** | **Precio unitario (IVA incluido)** | **Precio total** | **Precio unitario (IVA incluido)** | **Precio total** |
| **1** | **73152101-9993** | **Servicio de mantenimiento y reparaciones de Sopladora marca STHIL Rotulado N° 2336.** | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | | Cambio de aceite motor | 1 | Unidad | Evento | 135.167 | 135.167 | 80.000 | 80.000 | 83.000 | 83.000 | 94.617 | 94.617 | 108.100 | 108.100 |
| 1.2 | | Aditivo de gasolina | 1 | Unidad | Evento | 93.833 | 93.833 | 50.000 | 50.000 | 58.000 | 58.000 | 65.683 | 65.683 | 75.000 | 75.000 |
| 1.3 | | Limpieza de carburador | 1 | Unidad | Evento | 150.000 | 150.000 | 100.000 | 100.000 | 93.000 | 93.000 | 105.000 | 105.000 | 120.000 | 120.000 |
| 1.4 | | Cambio de bujia | 1 | Unidad | Evento | 103.333 | 103.333 | 70.000 | 70.000 | 64.000 | 64.000 | 72.333 | 72.333 | 82.600 | 82.600 |
| 1.5 | | Cambio de Filtro de combustible | 1 | Unidad | Evento | 75.333 | 75.333 | 50.000 | 50.000 | 46.000 | 46.000 | 52.733 | 52.733 | 60.200 | 60.200 |
| | | **TOTAL** | | | | | **557.667** | | **350.000** | | **344.000** | | **390.366** | | **445.900** |
| | | **TOTAL LOTE N° 12** | | | | | **557.667** | | **350.000** | | **344.000** | | **390.366** | | **445.900** |
| | | **MONTO MÍNIMO LOTE N° 12** | | | | | **292.958** | | | | | | | | |
| | | **MONTO MÁXIMO LOTE N° 12** | | | | | **585.916** | | | | | | | | |

| LOTE NRO: 13 | | | | | | | | TECNO FRIO | | COMPU NEW | | TALLER BALBUENA | | TRAKS-CAR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ítem** | **Código Catálogo** | **Descripción del Bien** | **Cantidad** | **Unidad de Medida** | **Presentación** | **Precio Referencial** | **Precio Total** | **Precio unitario (IVA incluido)** | **Precio total** | **Precio unitario (IVA incluido)** | **Precio total** | **Precio unitario (IVA incluido)** | **Precio total** | **Precio unitario (IVA incluido)** | **Precio total** |
| **1** | **73152101-007** | **Servicio de mantenimiento y reparaciones de Desmalezadora, marca HUSQVARNA 143R-II ROT 3126** | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | | Cambio de filtro de Aire | 1 | Unidad | Evento | 135.000 | 135.000 | 80.000 | 80.000 | 83.000 | 83.000 | 94.500 | 94.500 | 108.000 | 108.000 |
| 1.2 | | Cambio de capuchon de bujia | 1 | Unidad | Evento | 121.667 | 121.667 | 70.000 | 70.000 | 75.000 | 75.000 | 85.167 | 85.167 | 97.300 | 97.300 |
| 1.3 | | Mantenimiento y reparacion del silenciador | 1 | Unidad | Evento | 251.667 | 251.667 | 150.000 | 150.000 | 156.000 | 156.000 | 176.167 | 176.167 | 201.300 | 201.300 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 | | Mantenimiento y reparacion de carburador C1S-S3E | 1 | Unidad | Evento | 321.833 | 321.833 | 200.000 | 200.000 | 199.000 | 199.000 | 225.283 | 225.283 | 257.400 | 257.400 |
| | | **TOTAL** | | | | | **830.167** | | **500.000** | | **513.000** | | **581.117** | | **664.000** |
| **2** | **73152101-007** | **Servicio de mantenimiento y reparaciones de Desmalezadora, marca HUSQVARNA 143R-II ROT 3127** | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | | Cambio de filtro de Aire | 1 | Unidad | Evento | 135.000 | 135.000 | 80.000 | 80.000 | 83.000 | 83.000 | 94.500 | 94.500 | 108.000 | 108.000 |
| 2.2 | | Cambio de capuchon de bujia | 1 | Unidad | Evento | 121.667 | 121.667 | 70.000 | 70.000 | 75.000 | 75.000 | 85.167 | 85.167 | 97.300 | 97.300 |
| 2.3 | | Mantenimiento y reparacion del silenciador | 1 | Unidad | Evento | 251.667 | 251.667 | 150.000 | 150.000 | 156.000 | 156.000 | 176.167 | 176.167 | 201.300 | 201.300 |
| 2.4 | | Cambio de bujia | 1 | Unidad | Evento | 51.000 | 51.000 | 30.000 | 30.000 | 31.000 | 31.000 | 35.700 | 35.700 | 40.800 | 40.800 |
| 2.5 | | Cambio de aro | 1 | Unidad | Evento | 258.333 | 258.333 | 180.000 | 180.000 | 160.000 | 160.000 | 180.833 | 180.833 | 206.600 | 206.600 |
| 2.6 | | Mantenimiento y reparacion de carburador | 1 | Unidad | Evento | 368.333 | 368.333 | 250.000 | 250.000 | 228.000 | 228.000 | 257.833 | 257.833 | 294.600 | 294.600 |
| | | **TOTAL** | | | | | **1.186.000** | | **760.000** | | **733.000** | | **830.200** | | **948.600** |
| **3** | **73152101-007** | **Servicio de mantenimiento y reparaciones de Desmalezadora, marca HUSQVARNA 143R-II ROT 3128** | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | | Cambio de filtro de Aire | 1 | Unidad | Evento | 135.000 | 135.000 | 80.000 | 80.000 | 83.000 | 83.000 | 94.500 | 94.500 | 108.000 | 108.000 |
| 3.2 | | Cambio de capuchon de bujia | 1 | Unidad | Evento | 121.667 | 121.667 | 70.000 | 70.000 | 75.000 | 75.000 | 85.167 | 85.167 | 97.300 | 97.300 |
| 3.3 | | Mantenimiento y reparacion del silenciador | 1 | Unidad | Evento | 251.667 | 251.667 | 150.000 | 150.000 | 156.000 | 156.000 | 176.167 | 176.167 | 201.300 | 201.300 |
| 3.4 | | Mantenimiento y reparacion de carburador C1S-S3E | 1 | Unidad | Evento | 321.833 | 321.833 | 200.000 | 200.000 | 199.000 | 199.000 | 225.283 | 225.283 | 257.400 | 257.400 |
| 3.5 | | Cambio de rulemanes para Cabezal | 1 | Unidad | Evento | 165.167 | 165.167 | 100.000 | 100.000 | 102.000 | 102.000 | 115.617 | 115.617 | 132.100 | 132.100 |
| 3.6 | | Cambio cañito de combustible | 1 | Unidad | Evento | 121.767 | 121.767 | 70.000 | 70.000 | 75.000 | 75.000 | 85.237 | 85.237 | 97.400 | 97.400 |
| 3.7 | | Cambio de cabo acelerador | 1 | Unidad | Evento | 203.333 | 203.333 | 120.000 | 120.000 | 126.000 | 126.000 | 142.333 | 142.333 | 162.600 | 162.600 |
| | | **TOTAL** | | | | | **1.320.433** | | **790.000** | | **816.000** | | **924.304** | | **1.056.100** |
| **4** | **73152101-007** | **Servicio de mantenimiento y reparaciones de Desmalezadora, marca HUSQVARNA 143R-II ROT 3129** | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | | Cambio de cabezal de corte Nylon | 1 | Unidad | Evento | 366.000 | 366.000 | 250.000 | 250.000 | 226.000 | 226.000 | 256.200 | 256.200 | 292.800 | 292.800 |
| 4.2 | | Mantenimientos y engrase del engranaje del cabezal | 1 | Unidad | Evento | 123.333 | 123.333 | 70.000 | 70.000 | 76.000 | 76.000 | 86.333 | 86.333 | 98.600 | 98.600 |
| 4.3 | | Cambio de rulemanes para Cabezal | 1 | Unidad | Evento | 165.167 | 165.167 | 100.000 | 100.000 | 102.000 | 102.000 | 115.617 | 115.617 | 132.100 | 132.100 |
| 4.4 | | Cambio cañito de combustible | 1 | Unidad | Evento | 121.767 | 121.767 | 70.000 | 70.000 | 75.000 | 75.000 | 85.237 | 85.237 | 97.400 | 97.400 |
| 4.5 | | Cambio de cabo acelerador | 1 | Unidad | Evento | 203.333 | 203.333 | 120.000 | 120.000 | 126.000 | 126.000 | 142.333 | 142.333 | 162.600 | 162.600 |
| 4.6 | | Mantenimiento y reparacion de carburador | 1 | Unidad | Evento | 368.333 | 368.333 | 250.000 | 250.000 | 228.000 | 228.000 | 257.833 | 257.833 | 294.600 | 294.600 |
| 4.7 | | Mantenimiento y reparacion de embrague | 1 | Unidad | Evento | 430.000 | 430.000 | 300.000 | 300.000 | 266.000 | 266.000 | 301.000 | 301.000 | 344.000 | 344.000 |
| | | **TOTAL** | | | | | **1.777.933** | | **1.160.000** | | **1.099.000** | | **1.244.553** | | **1.422.100** |
| **5** | **73152101-007** | **Servicio de mantenimiento y reparaciones de Desmalezadora, marca STHILL 280 ROT 3208** | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1 | | Cambio de filtro de Aire | 1 | Unidad | Evento | 151.667 | 151.667 | 105.000 | 105.000 | 94.000 | 94.000 | 106.167 | 106.167 | 121.300 | 121.300 |
| 5.2 | | Cambio de capuchon de bujia | 1 | Unidad | Evento | 105.000 | 105.000 | 70.000 | 70.000 | 65.000 | 65.000 | 73.500 | 73.500 | 84.000 | 84.000 |
| 5.3 | | Mantenimiento y reparacion del silenciador | 1 | Unidad | Evento | 352.667 | 352.667 | 200.000 | 200.000 | 218.000 | 218.000 | 246.867 | 246.867 | 282.100 | 282.100 |
| 5.4 | | Mantenimiento de carburador C1S-S3E | 1 | Unidad | Evento | 276.300 | 276.300 | 180.000 | 180.000 | 171.000 | 171.000 | 193.410 | 193.410 | 221.000 | 221.000 |
| 5.5 | | Mantenimiento y reparacion de carburador | 1 | Unidad | Evento | 408.333 | 408.333 | 250.000 | 250.000 | 253.000 | 253.000 | 285.833 | 285.833 | 326.600 | 326.600 |
| 5.6 | | Mantenimiento y reparacion de embrague | 1 | Unidad | Evento | 303.333 | 303.333 | 200.000 | 200.000 | 188.000 | 188.000 | 212.333 | 212.333 | 242.600 | 242.600 |
| | | **TOTAL** | | | | | **1.597.300** | | **1.005.000** | | **989.000** | | **1.118.110** | | **1.277.600** |
| **6** | **73152101-007** | **Servicio de mantenimiento y reparaciones de Desmalezadora, marca STHILL 280 ROT 3209** | | | | | | | | | | | | | |
| 6.1 | | Cambio de filtro de Aire | 1 | Unidad | Evento | 151.667 | 151.667 | 105.000 | 105.000 | 94.000 | 94.000 | 106.167 | 106.167 | 121.300 | 121.300 |
| 6.2 | | Cambio de capuchon de bujia | 1 | Unidad | Evento | 105.000 | 105.000 | 70.000 | 70.000 | 65.000 | 65.000 | 73.500 | 73.500 | 84.000 | 84.000 |
| 6.3 | | Mantenimiento y reparacion del silenciador | 1 | Unidad | Evento | 352.667 | 352.667 | 220.000 | 220.000 | 218.000 | 218.000 | 246.867 | 246.867 | 282.100 | 282.100 |
| 6.4 | | Mantenimiento de carburador C1S-S3E | 1 | Unidad | Evento | 276.300 | 276.300 | 180.000 | 180.000 | 171.000 | 171.000 | 193.410 | 193.410 | 221.000 | 221.000 |
| 6.5 | | Cambio cañito de combustible | 1 | Unidad | Evento | 152.667 | 152.667 | 100.000 | 100.000 | 94.000 | 94.000 | 106.867 | 106.867 | 122.100 | 122.100 |
| 6.6 | | Cambio de cabo acelerador | 1 | Unidad | Evento | 386.667 | 386.667 | 250.000 | 250.000 | 239.000 | 239.000 | 270.667 | 270.667 | 309.300 | 309.300 |
| 6.7 | | Mantenimiento y reparacion de embrague | 1 | Unidad | Evento | 303.333 | 303.333 | 200.000 | 200.000 | 188.000 | 188.000 | 212.333 | 212.333 | 242.600 | 242.600 |
| | | **TOTAL** | | | | | **1.728.300** | | **1.125.000** | | **1.069.000** | | **1.209.811** | | **1.382.400** |
| **7** | **73152101-007** | **Servicio de mantenimiento y reparaciones de Desmalezadora, marca STHILL 280 ROT 3210** | | | | | | | | | | | | | |
| 7.1 | | Cambio de filtro de Aire | 1 | Unidad | Evento | 151.667 | 151.667 | 105.000 | 105.000 | 94.000 | 94.000 | 106.167 | 106.167 | 121.300 | 121.300 |
| 7.2 | | Cambio de capuchon de bujia | 1 | Unidad | Evento | 105.000 | 105.000 | 70.000 | 70.000 | 65.000 | 65.000 | 73.500 | 73.500 | 84.000 | 84.000 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.3 | | Mantenimiento y reparación del silenciador | 1 | Unidad | Evento | 352.667 | 352.667 | 220.000 | 220.000 | 218.000 | 218.000 | 246.867 | 246.867 | 282.300 | 282.300 |
| 7.4 | | Mantenimiento de carburador C1S-S3E | 1 | Unidad | Evento | 276.300 | 276.300 | 180.000 | 180.000 | 171.000 | 171.000 | 193.410 | 193.410 | 221.000 | 221.000 |
| 7.5 | | Mantenimiento de caja reductora | 1 | Unidad | Evento | 303.333 | 303.333 | 200.000 | 200.000 | 188.000 | 188.000 | 212.333 | 212.333 | 242.600 | 242.600 |
| 7.6 | | Cambio de bujia | 1 | Unidad | Evento | 151.667 | 151.667 | 105.000 | 105.000 | 94.000 | 94.000 | 106.167 | 106.167 | 121.300 | 121.300 |
| | | **TOTAL** | | | | | **1.340.633** | | **880.000** | | **830.000** | | **938.444** | | **1.072.300** |
| **8** | **73152101-007** | **Servicio de mantenimiento y reparaciones de Desmalezadora, marca STHIL L. 280 ROT 3211** | | | | | | | | | | | | | |
| 8.1 | | Mantenimiento de caja reductora | 1 | Unidad | Evento | 303.333 | 303.333 | 200.000 | 200.000 | 188.000 | 188.000 | 212.333 | 212.333 | 242.600 | 242.600 |
| 8.2 | | Cambio de aro | 1 | Unidad | Evento | 365.267 | 365.267 | 250.000 | 250.000 | 226.000 | 226.000 | 255.687 | 255.687 | 292.200 | 292.200 |
| 8.3 | | Cambio de cabezal de corte Nylon | 1 | Unidad | Evento | 336.667 | 336.667 | 220.000 | 220.000 | 208.000 | 208.000 | 235.667 | 235.667 | 269.300 | 269.300 |
| 8.4 | | Mantenimientos y engrase del engranaje del cabezal | 1 | Unidad | Evento | 203.333 | 203.333 | 120.000 | 120.000 | 126.000 | 126.000 | 142.333 | 142.333 | 162.600 | 162.600 |
| | | **TOTAL** | | | | | **1.208.600** | | **790.000** | | **748.000** | | **846.020** | | **966.700** |
| | | **TOTAL LOTE Nº 13** | | | | | **10.989.367** | | **7.010.000** | | **6.797.000** | | **7.692.559** | | **8.789.800** |
| | | **MONTO MÍNIMO LOTE Nº 13** | | | | | **5.500.000** | | | | | | | | |
| | | **MONTO MÁXIMO LOTE Nº 13** | | | | | **11.000.000** | | | | | | | | |

| LOTE NRO: 14 | | | | | | | | TECNO FRIO | | COMPU NEW | | TALLER BALBUENA | | TRAKS-CAR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ítem** | **Código Catálogo** | **Descripción del Bien** | **Cantidad** | **Unidad de Medida** | **Presentación** | **Precio Referencial** | **Precio Total** | **Precio unitario (IVA incluido)** | **Precio total** | **Precio unitario (IVA incluido)** | **Precio total** | **Precio unitario (IVA incluido)** | **Precio total** | **Precio unitario (IVA incluido)** | **Precio total** |
| **1** | **73152101-007** | **Servicio de mantenimiento y reparaciones de Desmalezadora, marca OLEOMAC ROT Nº 2683** | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | | Cambio de filtro de Aire | 1 | Unidad | Evento | 75.833 | 75.833 | 50.000 | 50.000 | 47.000 | 47.000 | 53.083 | 53.083 | 60.600 | 60.600 |
| 1.2 | | Cambio de capuchon de bujia | 1 | Unidad | Evento | 121.667 | 121.667 | 70.000 | 70.000 | 75.000 | 75.000 | 85.167 | 85.167 | 97.300 | 97.300 |
| 1.3 | | Mantenimiento de caja reductora | 1 | Unidad | Evento | 127.217 | 127.217 | 70.000 | 70.000 | 78.000 | 78.000 | 89.052 | 89.052 | 101.700 | 101.700 |
| 1.4 | | Cambio de bujia | 1 | Unidad | Evento | 105.000 | 105.000 | 50.000 | 50.000 | 65.000 | 65.000 | 73.500 | 73.500 | 84.000 | 84.000 |
| 1.5 | | Mantenimientos y engrase del engranaje del cabezal | 1 | Unidad | Evento | 152.000 | 152.000 | 105.000 | 105.000 | 94.000 | 94.000 | 106.400 | 106.400 | 121.600 | 121.600 |
| 1.6 | | Cambio de rulemanes para Cabezal | 1 | Unidad | Evento | 134.733 | 134.733 | 80.000 | 80.000 | 83.000 | 83.000 | 94.313 | 94.313 | 107.700 | 107.700 |
| 1.7 | | Cambio cañito de combustible | 1 | Unidad | Evento | 96.883 | 96.883 | 50.000 | 50.000 | 60.000 | 60.000 | 67.818 | 67.818 | 77.500 | 77.500 |
| | | **TOTAL** | | | | | **813.333** | | **475.000** | | **502.000** | | **569.333** | | **650.400** |
| **2** | **73152101-007** | **Servicio de mantenimiento y reparaciones de Desmalezadora, marca STHILL ROT Nº 4151** | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | | Cambio de filtro de Aire | 1 | Unidad | Evento | 151.667 | 151.667 | 105.000 | 105.000 | 94.000 | 94.000 | 106.167 | 106.167 | 121.300 | 121.300 |
| 2.2 | | Cambio de capuchon de bujia | 1 | Unidad | Evento | 105.000 | 105.000 | 70.000 | 70.000 | 65.000 | 65.000 | 73.500 | 73.500 | 84.000 | 84.000 |
| 2.3 | | Mantenimiento de carburador C1S-S3E | 1 | Unidad | Evento | 276.300 | 276.300 | 180.000 | 180.000 | 171.000 | 171.000 | 193.410 | 193.410 | 221.000 | 221.000 |
| 2.4 | | Cambio de bujia | 1 | Unidad | Evento | 151.667 | 151.667 | 105.000 | 105.000 | 94.000 | 94.000 | 106.167 | 106.167 | 121.300 | 121.300 |
| 2.5 | | Mantenimientos y engrase del engranaje del cabezal | 1 | Unidad | Evento | 203.333 | 203.333 | 140.000 | 140.000 | 126.000 | 126.000 | 142.333 | 142.333 | 162.600 | 162.600 |
| 2.6 | | Cambio cañito de combustible | 1 | Unidad | Evento | 152.667 | 152.667 | 105.000 | 105.000 | 94.000 | 94.000 | 106.867 | 106.867 | 122.100 | 122.100 |
| | | **TOTAL** | | | | | **1.040.633** | | **705.000** | | **644.000** | | **728.444** | | **832.300** |
| **3** | **73152101-007** | **Servicio de mantenimiento y reparaciones de Desmalezadora, marca STHILL ROT Nº 4152** | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | | Cambio de filtro de Aire | 1 | Unidad | Evento | 151.667 | 151.667 | 105.000 | 105.000 | 94.000 | 94.000 | 106.167 | 106.167 | 121.300 | 121.300 |
| 3.2 | | Cambio de capuchon de bujia | 1 | Unidad | Evento | 105.000 | 105.000 | 70.000 | 70.000 | 65.000 | 65.000 | 73.500 | 73.500 | 84.000 | 84.000 |
| 3.3 | | Mantenimiento de carburador C1S-S3E | 1 | Unidad | Evento | 276.300 | 276.300 | 180.000 | 180.000 | 171.000 | 171.000 | 193.410 | 193.410 | 221.000 | 221.000 |
| 3.4 | | Cambio de bujia | 1 | Unidad | Evento | 151.667 | 151.667 | 105.000 | 105.000 | 94.000 | 94.000 | 106.167 | 106.167 | 121.300 | 121.300 |
| 3.5 | | Mantenimientos y engrase del engranaje del cabezal | 1 | Unidad | Evento | 203.333 | 203.333 | 140.000 | 140.000 | 126.000 | 126.000 | 142.333 | 142.333 | 162.600 | 162.600 |
| 3.6 | | Cambio cañito de combustible | 1 | Unidad | Evento | 152.667 | 152.667 | 105.000 | 105.000 | 94.000 | 94.000 | 106.867 | 106.867 | 122.100 | 122.100 |
| | | **TOTAL** | | | | | **1.040.633** | | **705.000** | | **644.000** | | **728.444** | | **832.300** |
| | | **TOTAL LOTE Nº 14** | | | | | **2.894.600** | | **1.885.000** | | **1.790.000** | | **2.026.221** | | **2.315.000** |
| | | **MONTO MÍNIMO LOTE Nº 14** | | | | | **1.447.301** | | | | | | | | |

| | |
|---|---|
| MONTO MÁXIMO LOTE N° 14 | 2.894.600 |

| LOTE NRO: 15 | | | | | | | | TECNO FRIO | | COMPU NEW | | TALLER BALBUENA | | TRAKS-CAR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Cantidad | Unidad de Medida | Presentación | Precio Referencial | Precio Total | Precio unitario (IVA incluido) | Precio total | Precio unitario (IVA incluido) | Precio total | Precio unitario (IVA incluido) | Precio total | Precio unitario (IVA incluido) | Precio total |
| 1 | 73152101-013 | Servicio de mantenimiento y reparaciones de Tractorcito marca JOHN DEERE ROT. N° 4272 | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | | Cambio de junta tapa motor | 1 | Unidad | Evento | 950.000 | 950.000 | 600.000 | 600.000 | 589.000 | 589.000 | 665.000 | 665.000 | 760.000 | 760.000 |
| 1.2 | | Cambio del cable de bujia | 1 | Unidad | Evento | 300.000 | 300.000 | 200.000 | 200.000 | 186.000 | 186.000 | 210.000 | 210.000 | 240.000 | 240.000 |
| 1.3 | | Cambio de cable de contacto | 1 | Unidad | Evento | 248.000 | 248.000 | 150.000 | 150.000 | 153.000 | 153.000 | 173.600 | 173.600 | 198.400 | 198.400 |
| 1.4 | | Cambio de capuchon para bujia | 1 | Unidad | Evento | 230.000 | 230.000 | 150.000 | 150.000 | 142.000 | 142.000 | 161.000 | 161.000 | 184.000 | 184.000 |
| 1.5 | | Cambio de filtro de combustible | 1 | Unidad | Evento | 330.000 | 330.000 | 220.000 | 220.000 | 204.000 | 204.000 | 231.000 | 231.000 | 264.000 | 264.000 |
| 1.6 | | Cambio de filtro de aceite | 1 | Unidad | Evento | 230.000 | 230.000 | 150.000 | 150.000 | 142.000 | 142.000 | 161.000 | 161.000 | 184.000 | 184.000 |
| 1.7 | | Cambio de correa | 1 | Unidad | Evento | 220.000 | 220.000 | 120.000 | 120.000 | 136.000 | 136.000 | 154.000 | 154.000 | 176.000 | 176.000 |
| 1.8 | | Cambio de filtro de aire | 1 | Unidad | Evento | 300.000 | 300.000 | 200.000 | 200.000 | 186.000 | 186.000 | 210.000 | 210.000 | 240.000 | 240.000 |
| | | TOTAL | | | | | 2.808.000 | | 1.790.000 | | 1.738.000 | | 1.965.600 | | 2.246.400 |
| | | TOTAL LOTE N° 15 | | | | | 2.808.000 | | 1.790.000 | | 1.738.000 | | 1.965.600 | | 2.246.400 |
| | | MONTO MÍNIMO LOTE N° 15 | | | | | 1.404.000 | | | | | | | | |
| | | MONTO MÁXIMO LOTE N° 15 | | | | | 2.808.000 | | | | | | | | |

| LOTE NRO: 16 | | | | | | | | TECNO FRIO | | COMPU NEW | | TALLER BALBUENA | | TRAKS-CAR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Cantidad | Unidad de Medida | Presentación | Precio Referencial | Precio Total | Precio unitario (IVA incluido) | Precio total | Precio unitario (IVA incluido) | Precio total | Precio unitario (IVA incluido) | Precio total | Precio unitario (IVA incluido) | Precio total |
| 1 | 73152101-9993 | Servicio de mantenimiento y reparaciones de Sopladora marca BRANCO ROT. N° 2684 | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | | Aditivo de gasolina | 1 | Unidad | Evento | 93.833 | 93.833 | 50.000 | 50.000 | 58.000 | 58.000 | 65.683 | 65.683 | 75.000 | 75.000 |
| 1.2 | | Limpieza de carburador | 1 | Unidad | Evento | 150.000 | 150.000 | 100.000 | 100.000 | 93.000 | 93.000 | 105.000 | 105.000 | 120.000 | 120.000 |
| 1.3 | | Cambio de bujia | 1 | Unidad | Evento | 103.333 | 103.333 | 50.000 | 50.000 | 64.000 | 64.000 | 72.333 | 72.333 | 82.600 | 82.600 |
| 1.4 | | Cambio de camisa | 1 | Unidad | Evento | 224.333 | 224.333 | 120.000 | 120.000 | 139.000 | 139.000 | 157.033 | 157.033 | 179.400 | 179.400 |
| 1.5 | | Limpieza de escape y/o silenciador | 1 | Unidad | Evento | 200.000 | 200.000 | 110.000 | 110.000 | 124.000 | 124.000 | 140.000 | 140.000 | 160.000 | 160.000 |
| 1.6 | | Rectificacion de motor | 1 | Unidad | Evento | 450.000 | 450.000 | 300.000 | 300.000 | 279.000 | 279.000 | 315.000 | 315.000 | 360.000 | 360.000 |
| 1.7 | | Cambio de Filtro de combustible | 1 | Unidad | Evento | 75.333 | 75.333 | 30.000 | 30.000 | 46.000 | 46.000 | 52.733 | 52.733 | 60.200 | 60.200 |
| | | TOTAL | | | | | 1.296.833 | | 760.000 | | 803.000 | | 907.782 | | 1.037.200 |
| | | TOTAL LOTE N° 16 | | | | | 1.296.833 | | 760.000 | | 803.000 | | 907.782 | | 1.037.200 |
| | | MONTO MÍNIMO LOTE N° 16 | | | | | 648.700 | | | | | | | | |
| | | MONTO MÁXIMO LOTE N° 16 | | | | | 1.297.399 | | | | | | | | |

| LOTE NRO: 17 | | | | | | | | TECNO FRIO | | COMPU NEW | | TALLER BALBUENA | | TRAKS-CAR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Cantidad | Unidad de Medida | Presentación | Precio Referencial | Precio Total | Precio unitario (IVA incluido) | Precio total | Precio unitario (IVA incluido) | Precio total | Precio unitario (IVA incluido) | Precio total | Precio unitario (IVA incluido) | Precio total |
| 1 | 73152101-007 | Servicio de mantenimiento y reparaciones de DESMALEZADORA MARCA HUSQVARNA 143-II ROT.1978 | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | | Cambio de filtro de Aire | 1 | Unidad | Evento | 135.000 | 135.000 | 80.000 | 80.000 | 83.000 | 83.000 | 94.500 | 94.500 | 108.000 | 108.000 |
| 1.2 | | Cambio de capuchon de bujia | 1 | Unidad | Evento | 121.667 | 121.667 | 70.000 | 70.000 | 75.000 | 75.000 | 85.167 | 85.167 | 97.300 | 97.300 |
| 1.3 | | Mantenimiento y reparacion del silenciador | 1 | Unidad | Evento | 251.667 | 251.667 | 150.000 | 150.000 | 156.000 | 156.000 | 176.167 | 176.167 | 201.300 | 201.300 |
| 1.4 | | Mantenimiento y reparacion de carburador C1S-S3E | 1 | Unidad | Evento | 321.833 | 321.833 | 200.000 | 200.000 | 199.000 | 199.000 | 225.283 | 225.283 | 257.400 | 257.400 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 | | Cambio de vastago | 1 | Unidad | Evento | 1.116.667 | 1.116.667 | 600.000 | 600.000 | 692.000 | 692.000 | 781.667 | 781.667 | 893.300 | 893.300 |
| 1.6 | | Mantenimiento de caja reductora | 1 | Unidad | Evento | 303.333 | 303.333 | 20.000 | 20.000 | 188.000 | 188.000 | 212.333 | 212.333 | 242.600 | 242.600 |
| 1.7 | | Cambio de bujia | 1 | Unidad | Evento | 51.000 | 51.000 | 30.000 | 30.000 | 31.000 | 31.000 | 35.700 | 35.700 | 40.800 | 40.800 |
| 1.8 | | Cambio de aro | 1 | Unidad | Evento | 258.333 | 258.333 | 150.000 | 150.000 | 160.000 | 160.000 | 180.833 | 180.833 | 206.600 | 206.600 |
| | | **TOTAL** | | | | | **2.559.500** | | **1.300.000** | | **1.584.000** | | **1.791.650** | | **2.047.300** |
| **2** | **73152101-007** | **Servicio de mantenimiento y reparaciones de DESMALEZADORA MARCA HUSQVARNA 143-II ROT.1999** | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | | Cambio de filtro de Aire | 1 | Unidad | Evento | 135.000 | 135.000 | 80.000 | 80.000 | 83.000 | 83.000 | 94.500 | 94.500 | 108.000 | 108.000 |
| 2.2 | | Cambio de capuchon de bujia | 1 | Unidad | Evento | 121.667 | 121.667 | 70.000 | 70.000 | 75.000 | 75.000 | 85.167 | 85.167 | 97.300 | 97.300 |
| 2.3 | | Mantenimiento y reparacion del silenciador | 1 | Unidad | Evento | 251.667 | 251.667 | 150.000 | 150.000 | 156.000 | 156.000 | 176.167 | 176.167 | 201.300 | 201.300 |
| 2.4 | | Mantenimiento y reparacion de carburador C1S-S3E | 1 | Unidad | Evento | 321.833 | 321.833 | 200.000 | 200.000 | 199.000 | 199.000 | 225.283 | 225.283 | 257.400 | 257.400 |
| 2.5 | | Cambio de vastago | 1 | Unidad | Evento | 1.116.667 | 1.116.667 | 600.000 | 600.000 | 692.000 | 692.000 | 781.667 | 781.667 | 893.300 | 893.300 |
| 2.6 | | Mantenimiento de caja reductora | 1 | Unidad | Evento | 303.333 | 303.333 | 20.000 | 20.000 | 188.000 | 188.000 | 212.333 | 212.333 | 242.600 | 242.600 |
| 2.7 | | Cambio de bujia | 1 | Unidad | Evento | 51.000 | 51.000 | 30.000 | 30.000 | 31.000 | 31.000 | 35.700 | 35.700 | 40.800 | 40.800 |
| 2.8 | | Cambio de aro | 1 | Unidad | Evento | 258.333 | 258.333 | 150.000 | 150.000 | 160.000 | 160.000 | 180.833 | 180.833 | 206.600 | 206.600 |
| | | **TOTAL** | | | | | **2.559.500** | | **1.300.000** | | **1.584.000** | | **1.791.650** | | **2.047.300** |
| **3** | **73152101-007** | **Servicio de mantenimiento y reparaciones de DESMALEZADORA MARCA HUSQVARNA 143-II ROT.2000** | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | | Cambio de filtro de Aire | 1 | Unidad | Evento | 135.000 | 135.000 | 80.000 | 80.000 | 83.000 | 83.000 | 94.500 | 94.500 | 108.000 | 108.000 |
| 3.2 | | Mantenimiento y reparacion del silenciador | 1 | Unidad | Evento | 251.667 | 251.667 | 150.000 | 150.000 | 156.000 | 156.000 | 176.167 | 176.167 | 201.300 | 201.300 |
| | | **TOTAL** | | | | | **386.667** | | **230.000** | | **239.000** | | **270.667** | | **309.300** |
| | | **TOTAL LOTE N° 17** | | | | | **5.505.667** | | **2.830.000** | | **3.407.000** | | **3.853.967** | | **4.403.900** |
| | | **MONTO MÍNIMO LOTE N° 17** | | | | | **2.752.834** | | | | | | | | |
| | | **MONTO MÁXIMO LOTE N° 17** | | | | | **5.505.667** | | | | | | | | |

| LOTE NRO: 18 | | | | | | | | TECNO FRIO | | COMPU NEW | | TALLER BALBUENA | | TRAKS-CAR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ítem** | **Código Catálogo** | **Descripción del Bien** | **Cantidad** | **Unidad de Medida** | **Presentación** | **Precio Referencial** | **Precio Total** | **Precio unitario (IVA incluido)** | **Precio total** | **Precio unitario (IVA incluido)** | **Precio total** | **Precio unitario (IVA incluido)** | **Precio total** | **Precio unitario (IVA incluido)** | **Precio total** |
| **1** | **73152101-007** | **Servicio de mantenimiento y reparaciones de Desmalezadora, marca STHILL 280 ROT. 1907** | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | | Cambio de filtro de Aire | 1 | Unidad | Evento | 151.667 | 151.667 | 105.000 | 105.000 | 94.000 | 94.000 | 106.167 | 106.167 | 121.300 | 121.300 |
| 1.2 | | Cambio de capuchon de bujia | 1 | Unidad | Evento | 105.000 | 105.000 | 50.000 | 50.000 | 65.000 | 65.000 | 73.500 | 73.500 | 84.000 | 84.000 |
| 1.3 | | Mantenimiento y reparacion del silenciador | 1 | Unidad | Evento | 352.667 | 352.667 | 240.000 | 240.000 | 218.000 | 218.000 | 246.867 | 246.867 | 282.100 | 282.100 |
| 1.4 | | Mantenimiento de carburador C1S-S3E | 1 | Unidad | Evento | 276.300 | 276.300 | 180.000 | 180.000 | 171.000 | 171.000 | 193.410 | 193.410 | 221.000 | 221.000 |
| 1.5 | | Cambio de vastago | 1 | Unidad | Evento | 1.000.000 | 1.000.000 | 650.000 | 650.000 | 620.000 | 620.000 | 700.000 | 700.000 | 800.000 | 800.000 |
| 1.6 | | Mantenimiento de caja reductora | 1 | Unidad | Evento | 303.333 | 303.333 | 200.000 | 200.000 | 188.000 | 188.000 | 212.333 | 212.333 | 242.600 | 242.600 |
| 1.7 | | Cambio de bujia | 1 | Unidad | Evento | 151.667 | 151.667 | 105.000 | 105.000 | 94.000 | 94.000 | 106.167 | 106.167 | 121.300 | 121.300 |
| 1.8 | | Cambio de aro | 1 | Unidad | Evento | 365.267 | 365.267 | 250.000 | 250.000 | 226.000 | 226.000 | 255.687 | 255.687 | 292.200 | 292.200 |
| 1.9 | | Cambio de cabezal de corte Nylon | 1 | Unidad | Evento | 336.667 | 336.667 | 220.000 | 220.000 | 208.000 | 208.000 | 235.667 | 235.667 | 269.300 | 269.300 |
| 1.10 | | Mantenimientos y engrase del engranaje del cabezal | 1 | Unidad | Evento | 203.333 | 203.333 | 120.000 | 120.000 | 126.000 | 126.000 | 142.333 | 142.333 | 162.600 | 162.600 |
| | | **TOTAL** | | | | | **3.245.900** | | **2.120.000** | | **2.010.000** | | **2.272.131** | | **2.596.400** |
| **2** | **73152101-007** | **Servicio de mantenimiento y reparaciones de Desmalezadora, marca STHILL ROT. 1908** | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | | Cambio de filtro de Aire | 1 | Unidad | Evento | 151.667 | 151.667 | 105.000 | 105.000 | 94.000 | 94.000 | 106.167 | 106.167 | 121.300 | 121.300 |
| 2.2 | | Cambio de capuchon de bujia | 1 | Unidad | Evento | 105.000 | 105.000 | 50.000 | 50.000 | 65.000 | 65.000 | 73.500 | 73.500 | 84.000 | 84.000 |
| 2.3 | | Mantenimiento y reparacion del silenciador | 1 | Unidad | Evento | 352.667 | 352.667 | 240.000 | 240.000 | 218.000 | 218.000 | 246.867 | 246.867 | 282.100 | 282.100 |
| 2.4 | | Mantenimiento de carburador C1S-S3E | 1 | Unidad | Evento | 276.300 | 276.300 | 180.000 | 180.000 | 171.000 | 171.000 | 193.410 | 193.410 | 221.000 | 221.000 |
| 2.5 | | Cambio de vastago | 1 | Unidad | Evento | 1.000.000 | 1.000.000 | 650.000 | 650.000 | 620.000 | 620.000 | 700.000 | 700.000 | 800.000 | 800.000 |
| 2.6 | | Mantenimiento de caja reductora | 1 | Unidad | Evento | 303.333 | 303.333 | 200.000 | 200.000 | 188.000 | 188.000 | 212.333 | 212.333 | 242.600 | 242.600 |
| 2.7 | | Cambio de bujia | 1 | Unidad | Evento | 151.667 | 151.667 | 105.000 | 105.000 | 94.000 | 94.000 | 106.167 | 106.167 | 121.300 | 121.300 |
| 2.8 | | Cambio de aro | 1 | Unidad | Evento | 365.267 | 365.267 | 250.000 | 250.000 | 226.000 | 226.000 | 255.687 | 255.687 | 292.200 | 292.200 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.9 | | Cambio de cabezal de corte Nylon | 1 | Unidad | Evento | 336.667 | 336.667 | 220.000 | 220.000 | 208.000 | 208.000 | 235.667 | 235.667 | 269.300 | 269.300 |
| 2.10 | | Mantenimientos y engrase del engranaje del cabezal | 1 | Unidad | Evento | 203.333 | 203.333 | 120.000 | 120.000 | 126.000 | 126.000 | 142.333 | 142.333 | 162.600 | 162.600 |
| | | **TOTAL** | | | | | **3.245.900** | | **2.120.000** | | **2.010.000** | | **2.272.131** | | **2.596.400** |
| **3** | **73152101-007** | **Servicio de mantenimiento y reparaciones de Desmalezadora, marca STHILL ROT. 1909** | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | | Cambio de filtro de Aire | 1 | Unidad | Evento | 151.667 | 151.667 | 105.000 | 105.000 | 94.000 | 94.000 | 106.167 | 106.167 | 121.300 | 121.300 |
| 3.2 | | Cambio de capuchon de bujia | 1 | Unidad | Evento | 105.000 | 105.000 | 50.000 | 50.000 | 65.000 | 65.000 | 73.500 | 73.500 | 84.000 | 84.000 |
| 3.3 | | Mantenimiento y reparacion del silenciador | 1 | Unidad | Evento | 352.667 | 352.667 | 240.000 | 240.000 | 218.000 | 218.000 | 246.867 | 246.867 | 282.100 | 282.100 |
| 3.4 | | Mantenimiento de carburador C1S-S3E | 1 | Unidad | Evento | 276.300 | 276.300 | 180.000 | 180.000 | 171.000 | 171.000 | 193.410 | 193.410 | 221.000 | 221.000 |
| 3.5 | | Cambio de vastago | 1 | Unidad | Evento | 1.000.000 | 1.000.000 | 650.000 | 650.000 | 620.000 | 620.000 | 700.000 | 700.000 | 800.000 | 800.000 |
| 3.6 | | Mantenimiento de caja reductora | 1 | Unidad | Evento | 303.333 | 303.333 | 200.000 | 200.000 | 188.000 | 188.000 | 212.333 | 212.333 | 242.600 | 242.600 |
| 3.7 | | Cambio de bujia | 1 | Unidad | Evento | 151.667 | 151.667 | 105.000 | 105.000 | 94.000 | 94.000 | 106.167 | 106.167 | 121.300 | 121.300 |
| 3.8 | | Cambio de aro | 1 | Unidad | Evento | 365.267 | 365.267 | 250.000 | 250.000 | 226.000 | 226.000 | 255.687 | 255.687 | 292.200 | 292.200 |
| 3.9 | | Cambio de cabezal de corte Nylon | 1 | Unidad | Evento | 336.667 | 336.667 | 220.000 | 220.000 | 208.000 | 208.000 | 235.667 | 235.667 | 269.300 | 269.300 |
| 3.10 | | Mantenimientos y engrase del engranaje del cabezal | 1 | Unidad | Evento | 203.333 | 203.333 | 120.000 | 120.000 | 126.000 | 126.000 | 142.333 | 142.333 | 162.600 | 162.600 |
| | | **TOTAL** | | | | | **3.245.900** | | **2.120.000** | | **2.010.000** | | **2.272.131** | | **2.596.400** |
| **4** | **73152101-007** | **Servicio de mantenimiento y reparaciones de Desmalezadora, marca STHILL ROT. 1910** | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | | Cambio de filtro de Aire | 1 | Unidad | Evento | 151.667 | 151.667 | 105.000 | 105.000 | 94.000 | 94.000 | 106.167 | 106.167 | 121.300 | 121.300 |
| 4.2 | | Cambio de capuchon de bujia | 1 | Unidad | Evento | 105.000 | 105.000 | 50.000 | 50.000 | 65.000 | 65.000 | 73.500 | 73.500 | 84.000 | 84.000 |
| 4.3 | | Mantenimiento y reparacion del silenciador | 1 | Unidad | Evento | 352.667 | 352.667 | 240.000 | 240.000 | 218.000 | 218.000 | 246.867 | 246.867 | 282.100 | 282.100 |
| 4.4 | | Mantenimiento de carburador C1S-S3E | 1 | Unidad | Evento | 276.300 | 276.300 | 180.000 | 180.000 | 171.000 | 171.000 | 193.410 | 193.410 | 221.000 | 221.000 |
| 4.5 | | Cambio de vastago | 1 | Unidad | Evento | 1.000.000 | 1.000.000 | 650.000 | 650.000 | 620.000 | 620.000 | 700.000 | 700.000 | 800.000 | 800.000 |
| 4.6 | | Mantenimiento de caja reductora | 1 | Unidad | Evento | 303.333 | 303.333 | 200.000 | 200.000 | 188.000 | 188.000 | 212.333 | 212.333 | 242.600 | 242.600 |
| 4.7 | | Cambio de bujia | 1 | Unidad | Evento | 151.667 | 151.667 | 105.000 | 105.000 | 94.000 | 94.000 | 106.167 | 106.167 | 121.300 | 121.300 |
| 4.8 | | Cambio de aro | 1 | Unidad | Evento | 365.267 | 365.267 | 250.000 | 250.000 | 226.000 | 226.000 | 255.687 | 255.687 | 292.200 | 292.200 |
| 4.9 | | Cambio de cabezal de corte Nylon | 1 | Unidad | Evento | 336.667 | 336.667 | 220.000 | 220.000 | 208.000 | 208.000 | 235.667 | 235.667 | 269.300 | 269.300 |
| 4.10 | | Mantenimientos y engrase del engranaje del cabezal | 1 | Unidad | Evento | 203.333 | 203.333 | 120.000 | 120.000 | 126.000 | 126.000 | 142.333 | 142.333 | 162.600 | 162.600 |
| | | **TOTAL** | | | | | **3.245.900** | | **2.120.000** | | **2.010.000** | | **2.272.131** | | **2.596.400** |
| **5** | **73152101-007** | **Servicio de mantenimiento y reparaciones de Desmalezadora, marca STHILL ROT. 1911** | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1 | | Cambio de filtro de Aire | 1 | Unidad | Evento | 151.667 | 151.667 | 105.000 | 105.000 | 94.000 | 94.000 | 106.167 | 106.167 | 121.300 | 121.300 |
| 5.2 | | Cambio de capuchon de bujia | 1 | Unidad | Evento | 105.000 | 105.000 | 50.000 | 50.000 | 65.000 | 65.000 | 73.500 | 73.500 | 84.000 | 84.000 |
| 5.3 | | Mantenimiento y reparacion del silenciador | 1 | Unidad | Evento | 352.667 | 352.667 | 240.000 | 240.000 | 218.000 | 218.000 | 246.867 | 246.867 | 282.100 | 282.100 |
| 5.4 | | Mantenimiento de carburador C1S-S3E | 1 | Unidad | Evento | 276.300 | 276.300 | 180.000 | 180.000 | 171.000 | 171.000 | 193.410 | 193.410 | 221.000 | 221.000 |
| 5.5 | | Cambio de vastago | 1 | Unidad | Evento | 1.000.000 | 1.000.000 | 650.000 | 650.000 | 620.000 | 620.000 | 700.000 | 700.000 | 800.000 | 800.000 |
| 5.6 | | Mantenimiento de caja reductora | 1 | Unidad | Evento | 303.333 | 303.333 | 200.000 | 200.000 | 188.000 | 188.000 | 212.333 | 212.333 | 242.600 | 242.600 |
| 5.7 | | Cambio de bujia | 1 | Unidad | Evento | 151.667 | 151.667 | 105.000 | 105.000 | 94.000 | 94.000 | 106.167 | 106.167 | 121.300 | 121.300 |
| 5.8 | | Cambio de aro | 1 | Unidad | Evento | 365.267 | 365.267 | 250.000 | 250.000 | 226.000 | 226.000 | 255.687 | 255.687 | 292.200 | 292.200 |
| 5.9 | | Cambio de cabezal de corte Nylon | 1 | Unidad | Evento | 336.667 | 336.667 | 220.000 | 220.000 | 208.000 | 208.000 | 235.667 | 235.667 | 269.300 | 269.300 |
| 5.10 | | Mantenimientos y engrase del engranaje del cabezal | 1 | Unidad | Evento | 203.333 | 203.333 | 120.000 | 120.000 | 126.000 | 126.000 | 142.333 | 142.333 | 162.600 | 162.600 |
| | | **TOTAL** | | | | | **3.245.900** | | **2.120.000** | | **2.010.000** | | **2.272.131** | | **2.596.400** |
| **6** | **73152101-007** | **Servicio de mantenimiento y reparaciones de Desmalezadora, marca STHILL ROT. 1912** | | | | | | | | | | | | | |
| 6.1 | | Cambio de filtro de Aire | 1 | Unidad | Evento | 151.667 | 151.667 | 105.000 | 105.000 | 94.000 | 94.000 | 106.167 | 106.167 | 121.300 | 121.300 |
| 6.2 | | Cambio de capuchon de bujia | 1 | Unidad | Evento | 105.000 | 105.000 | 50.000 | 50.000 | 65.000 | 65.000 | 73.500 | 73.500 | 84.000 | 84.000 |
| 6.3 | | Mantenimiento y reparacion del silenciador | 1 | Unidad | Evento | 352.667 | 352.667 | 240.000 | 240.000 | 218.000 | 218.000 | 246.867 | 246.867 | 282.100 | 282.100 |
| 6.4 | | Mantenimiento de carburador C1S-S3E | 1 | Unidad | Evento | 276.300 | 276.300 | 180.000 | 180.000 | 171.000 | 171.000 | 193.410 | 193.410 | 221.000 | 221.000 |
| 6.5 | | Cambio de vastago | 1 | Unidad | Evento | 1.000.000 | 1.000.000 | 650.000 | 650.000 | 620.000 | 620.000 | 700.000 | 700.000 | 800.000 | 800.000 |
| 6.6 | | Mantenimiento de caja reductora | 1 | Unidad | Evento | 303.333 | 303.333 | 200.000 | 200.000 | 188.000 | 188.000 | 212.333 | 212.333 | 242.600 | 242.600 |
| 6.7 | | Cambio de bujia | 1 | Unidad | Evento | 151.667 | 151.667 | 105.000 | 105.000 | 94.000 | 94.000 | 106.167 | 106.167 | 121.300 | 121.300 |
| 6.8 | | Cambio de aro | 1 | Unidad | Evento | 365.267 | 365.267 | 250.000 | 250.000 | 226.000 | 226.000 | 255.687 | 255.687 | 292.200 | 292.200 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.9 | Cambio de cabezal de corte Nylon | 1 | Unidad | Evento | 336.667 | 336.667 | 220.000 | 220.000 | 208.000 | 208.000 | 235.667 | 235.667 | 269.300 | 269.300 |
| 6.10 | Mantenimientos y engrase del engranaje del cabezal | 1 | Unidad | Evento | 203.333 | 203.333 | 120.000 | 120.000 | 126.000 | 126.000 | 142.333 | 142.333 | 162.600 | 162.600 |
| | TOTAL | | | | | 3.245.900 | | 2.120.000 | | 2.010.000 | | 2.272.131 | | 2.596.400 |
| | TOTAL LOTE Nº 18 | | | | | 19.494.333 | | 12.720.000 | | 12.060.000 | | 13.632.786 | | 15.578.400 |
| | MONTO MÍNIMO LOTE Nº 18 | | | | | 9.747.167 | | | | | | | | |
| | MONTO MÁXIMO LOTE Nº 18 | | | | | 19.494.333 | | | | | | | | |

| | | TECNO FRIO | COMPU NEW | TALLER BALBUENA | TRAKS CAR |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL GENERAL | 101.583.464 | 64.742.701 | 62.833.000 | 83.416.262 | 76.255.700 |

CARLOS ARIEL FRANCO GAYOZO
SI° TEC - MIEMBRO DE COMITÉ DE EVALUACION

JAVIER BARRIOS ROA
SOM INT - MIEMBRO DE COMITÉ DE EVALUACION

MILCIADES RECALDE MACHUCA
SOM AVC - MIEMBRO DE COMITÉ DE EVALUACION

LISSANDRY SOLEDAD ZARATE LEDESMA
STTE AVL - MIEMBRO DE COMITÉ DE EVALUACION

MARCELO SEBASTIAN NOGUERA GIMENEZ
MY DCEM - PTE COMITÉ DE EVALUACION