COMANDO DE LA AÉREA PARAGUAYA
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
CONTRATACIÓN DIRECTA FAP N.º 03/2021
ADQUISICION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ACONDICIONADORES DE AIRE

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

UR 320 COMREGAER

LOTE N° 1

Mantenimiento y Reparación de Acondicionador de Aire (9.000 Y 12.000 BTU)											
	RV SERVICE						TRAKS - CAR	VIS S.R.L	HZ INGENERIA	COMPU NEW & ASOCIADOS	FRIO UNIVERSAL S.R.L
Item	Codigo de Catalogo	Descripción del Bien/Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Presentación	Precio Total	Precio Total	Precio Total	Precio Total	Precio Total	Precio Total
1	72102305-001	Servicio de mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire tipo Split 12.000 BTU Rotulado N° 2019 Marca JET									
1.1		Cambio de contactor	1	Evento	Evento	60.000	61.500	61.500	55.760	61.000	49.200
1.2		Limpieza de serpentin	1	Evento	Evento	57.000	58.751	80.000	53.267	58.000	47.000
1.3		Cambio de rulemanes de forzador	1	Evento	Evento	72.000	73.875	73.875	66.980	73.000	59.100
1.4		Cambio de capacitor del motocompresor y del ventilador forzador	1	Evento	Evento	55.000	55.875	55.875	50.660	55.000	44.700
1.5		Cambio y reparación de placa electrónica con control	1	Evento	Evento	97.000	98.625	98.625	89.420	98.000	78.900
1.6		Cambios de robinetes	1	Evento	Evento	49.000	50.625	50.625	45.900	50.000	40.500
1.7		Desmontaje y montaje para su reparación y mantenimiento	1	Evento	Evento	111.000	112.750	100.000	102.226	112.000	90.200
Total Item N° 1						501.000	512.001	520.500	464.213	507.000	409.600
Item	Codigo de Catalogo	Descripción del Bien/Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Presentación	Precio Unitario	Precio Total	Precio Total	Precio Total	Precio Total	Precio Total
2	72102305-001	Servicio de mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire tipo Split 12.000 BTU Rotulado N° 2020 Marca JET									
2.1		Cambio de contactor	1	Evento	Evento	60.000	61.500	61.500	55.760	61.000	49.200
2.2		Limpieza de serpentin	1	Evento	Evento	57.000	58.751	80.000	53.267	58.000	47.000
2.3		Cambio de rulemanes de forzador	1	Evento	Evento	72.000	73.875	73.875	66.980	73.000	59.100
2.4		Cambio de capacitor del motocompresor y del ventilador forzador	1	Evento	Evento	55.000	55.875	55.875	50.660	55.000	44.700

2.5		Cambio y reparacion de placa electronica con control	1	Evento	Evento	97.000	98.625	98.625	89.420	98.000	78.900
2.6		Cambios de robinetes	1	Evento	Evento	49.000	50.625	50.625	45.900	50.000	40.500
2.7		Desmontaje y montaje para su reparación y mantenimiento	1	Evento	Evento	111.000	112.750	100.000	102.226	112.000	90.200
Total Item N° 2						**501.000**	**512.001**	**520.500**	**464.213**	**507.000**	**409.600**
Item	**Codigo de Catalogo**	**Descripción del Bien/Servicio**	**Cantidad**	**Unidad de Medida**	**Presentación**	**Precio Unitario**	**Precio Total**	**Precio Total**	**Precio Total**	**Precio Total**	**Precio Total**
3	**72102305-001**	**Servicio de mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire tipo Split 12.000 BTU Rotulado N° 2021 Marca JET**									
3.1		Cambio de contactor	1	Evento	Evento	60.000	61.500	61.500	55.760	61.000	49.200
3.2		Limpieza de serpentin	1	Evento	Evento	57.000	58.751	80.000	53.267	58.000	47.000
3.3		Cambio de rulemanes de forzador	1	Evento	Evento	72.000	73.875	73.875	66.980	73.000	59.100
3.4		Cambio de capacitor del motocompresor y del ventilador forzador	1	Evento	Evento	55.000	55.875	55.875	50.660	55.000	44.700
3.5		Cambio y reparacion de placa electronica con control	1	Evento	Evento	97.000	98.625	98.625	89.420	98.000	78.900
3.6		Cambios de robinetes	1	Evento	Evento	49.000	50.625	50.625	45.900	50.000	40.500
3.7		Desmontaje y montaje para su reparación y mantenimiento	1	Evento	Evento	111.000	112.750	100.000	102.226	112.000	90.200
Total Item N° 3						**501.000**	**512.001**	**520.500**	**464.213**	**507.000**	**409.600**
Item	**Codigo de Catalogo**	**Descripción del Bien/Servicio**	**Cantidad**	**Unidad de Medida**	**Presentación**	**Precio Total**	**Precio Total**	**Precio Total**	**Precio Total**	**Precio Total**	**Precio Total**
4	**72102305-001**	**Servicin de mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire tipo Split 12.000 BTU Rotulado N° 2067 Marca JET**									
4.1		Cambio de contactor	1	Evento	Evento	60.000	61.500	61.500	55.760	61.000	49.200
4.2		Cambio de serpentin	1	Evento	Evento	85.000	86.250	86.250	78.200	86.000	69.000
4.3		Limpieza de serpentin	1	Evento	Evento	57.000	58.751	80.000	53.267	58.000	47.000
4.4		Cambio de capacitor del motocompresor y del ventilador forzador	1	Evento	Evento	55.000	55.875	55.875	50.660	55.000	44.700
4.5		Cambio y reparacion de placa electronica con control	1	Evento	Evento	97.000	98.625	98.625	89.420	98.000	78.900
4.6		Cambio de tuercas campana	1	Evento	Evento	31.000	31.875	31.875	28.900	31.000	25.500
4.7		Cambios de robinetes	1	Evento	Evento	49.000	50.625	50.625	45.900	50.000	40.500
4.8		Desmontaje y montaje para su reparación y mantenimieato	1	Evento	Evento	111.000	112.750	112.750	102.226	112.000	90.200
Total Item N° 3						**545.000**	**556.251**	**577.500**	**504.333**	**551.000**	**445.000**
TOTAL LOTE N° 1						**2.048.000**	**2.092.254**	**2.139.000**	**1.896.972**	**2.072.000**	**1.673.800**

LOTE N° 2

Mantenimiento y Reparación de Acondicionador de Aire (18.000 Y 24.000 BTU)

			RV SERVICE				TRAKS - CAR	VIS S.R.L	HZ INGENERIA	COMPU NEW & ASOCIADOS	FRIO UNIVERSAL S.R.L
Item	Codigo de Catalogo	Descripción del Bien/Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Presentación	Precio Total	Precio Total	Precio Total	Precio Total	Precio Total	Precio Total
1	72102305-001	Servicio de mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire tipo Split de 18.000 BTU Rotulado N° 1421									
1.1		Carga de gas	1	Evento	Evento	146.000	148.752	120.000	134.868	148.000	119.002
1.2		Cambio de contactor	1	Evento	Evento	60.000	61.500	61.500	55.760	61.000	49.200
1.3		Cambio de serpentin	1	Evento	Evento	85.000	86.250	86.250	78.200	86.000	69.000
1.4		Cambio de rulemanes de forzador	1	Evento	Evento	72.000	73.875	73.875	66.980	73.000	59.100
1.5		Cambio de capacitor del motocompresor y del ventilador forzador	1	Evento	Evento	55.000	55.875	55.875	50.660	55.000	44.700
1.6		Cambio y reparacion de placa electronica con control	1	Evento	Evento	97.000	98.375	98.375	89.193	98.000	78.700
1.7		Reparacion del condensador	1	Evento	Evento	184.000	186.500	160.000	169.093	186.000	149.200
1.8		Limpieza completo del aparato, cañerías y sus accesorios	1	Evento	Evento	135.000	137.500	137.500	124.666	137.000	110.000
1.9		Cambio de tuercas campana	1	Evento	Evento	31.000	31.875	20.000	28.900	31.000	25.500
1.10		Cambios de robinetes	1	Evento	Evento	49.000	50.625	50.625	45.900	50.000	40.500
1.11		Desmontaje y montaje para su reparación y mantenimiento	1	Evento	Evento	116.000	118.250	100.000	107.213	118.000	94.600
		Total Item N° 1				1.030.000	1.049.377	964.000	951.433	1.043.000	839.502

Mantenimiento y Reparación de Acondicionador de Aire (18.000 Y 24.000 BTU)

Item	Codigo de Catalogo	Descripción del Bien/Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Presentación	Precio Total	Precio Total	Precio Total	Precio Total	Precio Total	Precio Total
2	72102305-001	Servicio de mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire tipo Split de 18.000 BTU Rotulado N° 1422									
2.1		Cambio de rulemanes de forzador	1	Evento	Evento	72.000	73.875	73.875	66.980	73.000	59.100
2.2		Cambio de capacitor del motocompresor y del ventilador forzador	1	Evento	Evento	55.000	55.875	55.875	50.660	55.000	44.700
2.3		Cambio y reparacion de placa electronica con control	1	Evento	Evento	97.000	98.375	98.375	89.194	98.000	78.700
2.4		Limpieza completo del aparato, cañerías y sus accesorios	1	Evento	Evento	135.000	137.500	137.500	124.666	137.000	110.000
2.5		Cambio de tuercas campana	1	Evento	Evento	31.000	31.875	20.000	28.900	31.000	25.500
2.6		Cambios de robinetes	1	Evento	Evento	49.000	50.625	50.625	45.900	50.000	40.500
2.7		Cambio de aleta del ventilador	1	Evento	Evento	157.000	159.750	159.750	144.840	159.000	127.800
		Total Item N° 2				596.000	607.875	596.000	551.140	603.000	486.300
		TOTAL LOTE N° 2				1.626.000	1.657.252	1.560.000	1.502.573	1.646.000	1.325.802

LOTE N° 3											
			RV SERVICE				TRAKS - CAR	VIS S.R.L	HZ INGENERIA	COMPU NEW & ASOCIADOS	FRIO UNIVERSAL S.R.L
Item	Codigo de Catalogo	Descripción del Bien/Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Presentación	Precio Total	Precio Total	Precio Total	Precio Total	Precio Total	Precio Total
1	72102305-001	Servicio de mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire tipo Split o ventana de 12.000 BTU Rotulado N°1356, ubicado en la Comandancia del Batallon pcd.									
1.1		Carga de gas	1	Evento	Evento	107.000	109.250	10.000	99.054	109.000	87.400
1.2		Limpieza de serpentin	1	Evento	Evento	57.000	58.750	58.750	53.266	58.000	47.000
1.3		Cambio de rulemanes de forzador	1	Evento	Evento	72.000	73.875	73.875	66.980	73.000	59.100
1.4		Cambio de tuercas campana	1	Evento	Evento	31.000	31.875	31.875	28.900	31.000	25.500
1.5		Cambios de robinetes	1	Evento	Evento	49.000	50.625	50.625	45.900	50.000	40.500
1.6		Desmontaje y montaje para su reparación y mantenimiento	1	Evento	Evento	111.000	112.750	100.000	102.226	112.000	90.200
Total Item N° 1						427.000	437.125	325.125	396.326	433.000	349.700
Item	Codigo de Catalogo	Descripción del Bien/Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Presentación	Precio Total	Precio Total	Precio Total	Precio Total	Precio Total	Precio Total
2	72102305-001	Servicio de mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire tipo Split o ventana de 12.000 BTU Rotulado N°1352, ubicado en el G-1 de la BAT									
2.1		Carga de gas	1	Evento	Evento	107.000	109.250	100.000	99.054	109.000	87.400
2.2		Limpieza de serpentin	1	Evento	Evento	57.000	58.750	58.750	53.266	58.000	47.000
2.3		Cambio de rulemanes de forzador	1	Evento	Evento	72.000	73.875	73.875	66.980	73.000	59.100
2.4		Cambio de tuercas campana	1	Evento	Evento	31.000	31.875	31.875	28.900	31.000	25.500
2.5		Cambios de robinetes	1	Evento	Evento	49.000	50.625	50.625	45.900	50.000	40.500
2.6		Desmontaje y montaje para su reparación y mantenimiento	1	Evento	Evento	111.000	112.750	100.000	102.226	112.000	90.200
Total Item N° 2						427.000	437.125	415.125	396.326	433.000	349.700
Item	Codigo de Catalogo	Descripción del Bien/Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Presentación	Precio Total	Precio Total	Precio Total	Precio Total	Precio Total	Precio Total
3	72102305-001	Servicio de mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire tipo Split o ventana de 12.000 BTU Rotulado N°1353, ubicado en la Ayudantia de la Jefatura de Estado Mayor de la BAT									
3.1		Limpieza de serpentin	1	Evento	Evento	57.000	58.751	58.751	53.267	58.000	47.000
3.2		Cambio de rulemanes de forzador	1	Evento	Evento	72.000	73.875	73.875	66.980	73.000	59.100
3.3		Cambio y reparacion de placa electronica con control	1	Evento	Evento	97.000	98.625	98.625	89.420	98.000	78.900
3.4		Cambio de tuercas campana	1	Evento	Evento	31.000	31.875	31.875	28.900	31.000	25.500
3.5		Cambios de robinetes	1	Evento	Evento	49.000	50.625	50.625	45.900	50.000	40.500
3.6		Desmontaje y montaje para su reparación y mantenimiento	1	Evento	Evento	111.000	112.750	100.000	102.226	112.000	90.200
Total Item N° 3						417.000	426.501	413.751	386.693	422.000	341.200

Item	Codigo de Catalogo	Descripción del Bien/Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Presentación	Precio Total	Precio Total	Precio Total	Precio Total	Precio Total	Precio Total
4	72102305-001	**Servicio de mantenimiento y reparación de Acondicinnador de Aire tipo Split o ventana de 12.000 BTU Rotulado N°1355, ubicado en la Direccion Administradiva de la BAT**									
4.1		Carga de gas	1	Evento	Evento	107.000	109.250	100.000	99.054	109.000	87.400
4.2		Limpieza de serpentin	1	Evento	Evento	57.000	58.750	58.750	53.266	58.000	47.000
4.3		Cambio de rulemanes de forzador	1	Evento	Evento	72.000	73.875	73.875	66.980	73.000	59.100
4.4		Cambio y reparacion de placa electronica con control	1	Evento	Evento	97.000	98.625	98.625	89.420	98.000	78.900
4.5		Cambio de tuercas campana	1	Evento	Evento	31.000	31.875	31.875	28.900	31.000	25.500
4.6		Cambios de robinetes	1	Evento	Evento	49.000	50.625	50.625	45.900	50.000	40.500
4.7		Desmontaje y montaje para su reparación y mantenimiento	1	Evento	Evento	111.000	112.750	100.000	102.226	112.000	90.200
Total Item N° 4						**524.000**	**535.750**	**513.750**	**485.746**	**531.000**	**428.600**
Item	**Codigo de Catalogo**	**Descripción del Bien/Servicio**	**Cantidad**	**Unidad de Medida**	**Presentación**	**Precio Total**	**Precio Total**	**Precio Total**	**Precio Total**	**Precio Total**	**Precio Total**
5	72102305-001	**Servicio de mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire tipo Split o ventana de 12.000 BTU Rotulado N°1813, ubicado en la Sala de Lactania de la BAT.**									
5.1		Carga de gas	1	Evento	Evento	107.000	109.250	100.000	99.054	109.000	87.400
5.2		Limpieza de serpentin	1	Evento	Evento	57.000	58.750	58.750	53.266	58.000	47.000
5.3		Cambio de tuercas campana	1	Evento	Evento	31.000	31.875	31.875	28.900	31.000	25.500
5.4		Cambios de robinetes	1	Evento	Evento	49.000	50.625	50.625	45.900	50.000	40.500
Total Item N° 5						**244.000**	**250.500**	**241.250**	**227.120**	**248.000**	**200.400**
Item	**Codigo de Catalogo**	**Descripción del Bien/Servicio**	**Cantidad**	**Unidad de Medida**	**Presentación**	**Precio Total**	**Precio Total**	**Precio Total**	**Precio Total**	**Precio Total**	**Precio Total**
6	72102305-001	**Servicio de mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire tipo Split o ventana de 12.000 BTU Rotulado N°1815, ubicado en la Ayudantia de la BAT.**									
6.1		Carga de gas	1	Evento	Evento	107.000	109.250	100.000	99.054	109.000	87.400
6.2		Limpieza de serpentin	1	Evento	Evento	57.000	58.750	58.750	53.266	58.000	47.000
6.3		Cambio de rulemanes de forzador	1	Evento	Evento	72.000	73.875	73.875	66.980	73.000	59.100
6.4		Cambios de robinetes	1	Evento	Evento	49.000	50.625	50.625	45.900	50.000	40.500
Total Item N° 6						**285.000**	**292.500**	**283.250**	**265.200**	**290.000**	**234.000**
Item	**Codigo de Catalogo**	**Descripción del Bien/Servicio**	**Cantidad**	**Unidad de Medida**	**Presentación**	**Precio Total**	**Precio Total**	**Precio Total**	**Precio Total**	**Precio Total**	**Precio Total**
7	72102305-001	**Servicio de mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire tipo Split o ventana de 12.000 BTU Rotulado N°1816, ubicado en G-6 de la BAT.**									
7.1		Limpieza de serpentin	1	Evento	Evento	57.000	58.750	58.750	53.266	58.000	47.000
7.2		Cambio de rulemanes de forzador	1	Evento	Evento	72.000	73.875	73.875	66.980	73.000	59.100
7.3		Cambio y reparacion de placa electronica con control	1	Evento	Evento	97.000	98.625	98.625	89.420	98.000	78.900
7.3		Cambios de robinetes	1	Evento	Evento	49.000	50.625	50.625	45.900	50.000	40.500
Total Item N° 7						**275.000**	**281.875**	**281.875**	**255.566**	**279.000**	**225.500**
TOTAL LOTE N° 3						**2.599.000**	**2.661.376**	**2.474.126**	**2.412.977**	**2.636.000**	**2.129.100**

LOTE N° 4

Item	Codigo de Catalogo	Descripción del Bien/Servicio	RV SERVICE Cantidad	Unidad de Medida	Presentación	Precio Total	TRAKS - CAR Precio Total	VIS S.R.L Precio Total	HZ INGENERIA Precio Total	COMPU NEW & ASOCIADOS Precio Total	FRIO UNIVERSAL S.R.L Precio Total
1	72102305-001	Servicio de mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire tipo Split de 18.000 BTU Rotulado N°1817, ubicado en la Comandancia del Batallon de Apoyo y Servicio de la BAT.									
1.1		Cambio de contactor	1	Evento	Evento	60.000	61.500	61.500	55.760	61.000	49.200
1.2		Limpieza de serpentin	1	Evento	Evento	57.000	58.500	58.500	53.040	58.000	46.800
1.3		Cambio de rulemanes de forzador	1	Evento	Evento	72.000	73.875	73.875	66.980	73.000	59.100
1.4		Cambio de capacitor del motocompresor y del ventilador forzador	1	Evento	Evento	55.000	55.875	55.875	50.660	55.000	44.700
1.5		Cambio de tuercas campana	1	Evento	Evento	31.000	31.875	31.875	28.900	31.000	25.500
1.6		Cambios de robinetes	1	Eveoto	Evento	49.000	50.625	50.625	45.900	50.000	40.500
		Total Item N° 1				**324.000**	**332.250**	**332.250**	**301.240**	**328.000**	**265.800**
Item	**Codigo de Catalogo**	**Descripción del Bien/Servicio**	**Cantidad**	**Unidad de Medida**	**Presentación**	**Precio Total**	**Precio Total**	**Precio Total**	**Precio Total**	**Precio Total**	**Precio Total**
2	72102305-001	Servicio de mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire tipo Split de 18.000 BTU Rotulado N°1371, ubicado en la Armeria del Batallon de Apoyo y Servicio									
2.1		Cambio de filtro de aire	1	Evento	Evento	146.000	148.751	148.751	134.867	148.000	119.000
2.2		Cambio de capuchon de bujia	1	Evento	Evento	60.000	61.500	61.500	55.760	61.000	49.200
2.3		Mantenimiento y reparacion del silenciador	1	Evento	Evento	85.000	86.250	86.250	78.200	86.000	69.000
2.4		Mantenimiento de carburador C1S - S3E	1	Evento	Evento	57.000	58.500	58.500	53.040	58.000	46.800
2.5		Mantenimiento de caja reductora	1	Evento	Evento	72.000	73.875	70.000	66.980	73.000	59.100
2.6		Mantenimiento de bujia	1	Evento	Evento	55.000	55.875	55.875	50.660	55.000	44.700
2.7		Cambio de aro	1	Evento	Evento	31.000	31.875	31.875	28.900	31.000	25.500
2.8		Mantenimientos y engrase del engranaje del cabezal	1	Evento	Evento	49.000	50.625	50.625	45.900	50.000	40.500
2.9		Cambio de rulemanes para cabezal	1	Evento	Evento	116.000	118.250	118.250	107.213	118.000	94.600
		Total Item N° 2				**671.000**	**685.501**	**681.626**	**621.520**	**680.000**	**548.400**
Item	**Codigo de Catalogo**	**Descripción del Bien/Servicio**	**Cantidad**	**Unidad de Medida**	**Presentación**	**Precio Total**	**Precio Total**	**Precio Total**	**Precio Total**	**Precio Total**	**Precio Total**
3	72102305-001	Servicio de mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire tipo Split de 18.000 BTU Rotulado N°1351, ubicado en el Comedor de Tropas de la BAT									
3.1		Cambio de contactor	1	Evento	Evento	60.000	61.500	61.500	55.760	61.000	49.200
3.2		Cambio de serpentio	1	Evento	Evento	85.000	86.250	86.250	78.200	86.000	69.000
3.3		Limpieza de serpentin	1	Evento	Evento	57.000	58.500	58.500	53.040	58.000	46.800
3.4		Cambio de rulemanes de forzador	1	Evento	Evento	72.000	73.875	73.875	66.980	73.000	59.100
3.5		Cambio de capacitor del motocompresor y del ventilador forzador	1	Evento	Evento	55.000	55.875	55.875	50.660	55.000	44.700
3.6		Cambio de tuercas campana	1	Evento	Evento	31.000	31.875	31.875	28.900	31.000	25.500
3.7		Cambios de robinetes	1	Evento	Evento	49.000	50.625	50.625	45.900	50.000	40.500
		Total Item N° 3				**409.000**	**418.500**	**418.500**	**379.440**	**414.000**	**334.800**
		TOTAL LOTE N° 4				**1.404.000**	**1.436.251**	**1.432.376**	**1.302.200**	**1.422.000**	**1.149.000**

LOTE Nº 5

			RV SERVICE				TRAKS - CAR	VIS S.R.L	HZ INGENERIA	COMPU NEW & ASOCIADOS	FRIO UNIVERSAL S.R.L
Item	Codigo de Catalogo	Descripción del Bien/Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Presentación	Precio Total	Precio Total	Precio Total	Precio Total	Precio Total	Precio Total
1	72102305-001	Servicio de mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire tipo Split de 48.000 BTU Rotulado N°1407, ubicado en el Salon Auditorio de la BAT									
1.1		Carga de gas	1	Evento	Evento	184.000	186.750	180.000	169.320	186.000	149.400
1.2		Cambio de contactor	1	Evento	Evento	73.000	73.999	73.999	67.092	73.000	59.199
1.3		Cambio de serpentin	1	Evento	Evento	117.000	119.501	119.501	108.347	119.000	95.600
1.4		Limpieza de serpentin	1	Evento	Evento	63.000	64.250	64.250	58.254	64.000	51.400
1.5		Cambio de rulemanes de forzador	1	Evento	Evento	64.000	65.375	65.375	59.274	65.000	52.300
1.6		Cambio de capacitor del motocompresor y del ventilador forzador	1	Evento	Evento	55.000	55.875	55.875	50.660	55.000	44.700
1.7		Cambio y reparacion de placa electronica con control	1	Evento	Evento	107.000	109.375	109.375	99.166	109.000	87.500
1.8		Reparacion del condensador	1	Evento	Evento	184.000	186.500	180.000	169.094	186.000	149.200
1.9		Cambio de tuercas campana	1	Evento	Evento	31.000	31.875	31.875	28.900	31.000	25.500
1.10		Cambios de robinetes	1	Evento	Evento	49.000	50.625	50.625	45.900	50.000	40.500
1.11		Cambio de cañería de bronce (aproximadamente 8 mts)	1	Evento	Evento	420.000	426.000	426.000	386.240	426.000	340.800
1.12		Cambio de aleta del ventilador	1	Evento	Evento	169.000	172.250	172.250	156.174	172.000	137.800
1.13		Desmontaje y montaje para su reparación y mantenimiento	1	Evento	Evento	184.000	186.500	160.000	169.094	186.000	149.200
Total Item N° 1						1.700.000	1.728.875	1.689.125	1.567.515	1.722.000	1.383.099
TOTAL LOTE Nº 5						1.700.000	1.728.875	1.689.125	1.567.515	1.722.000	1.383.099

LOTE Nº 6

			RV SERVICE				TRAKS - CAR	VIS S.R.L	HZ INGENERIA	COMPU NEW & ASOCIADOS	FRIO UNIVERSAL S.R.L
Item	Codigo de Catalogo	Descripción del Bien/Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Presentación	Precio Total	Precio Total	Precio Total	Precio Total	Precio Total	Precio Total
1	72102305-001	Servicio de mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire tipo Split de 60.000 BTU Rotulado N° 1868, unicado en la Primera Compañía del Batallon PCD N°1 de la BAT									
1.1		Carga de gas	1	Evento	Evento	184.000	186.750	160.000	169.320	186.000	149.400
1.2		Cambio de contactor	1	Evento	Evento	73.000	74.000	74.002	67.095	74.000	59.201
1.3		Limpieza de serpentin	1	Evento	Evento	63.000	64.250	64.250	58.253	64.000	51.400
1.4		Cambio de rulemanes de forzador	1	Evento	Evento	67.000	68.875	68.875	62.446	68.000	55.100
1.5		Cambio de capacitor del motocompresor y del ventilador forzador	1	Evento	Evento	55.000	55.875	55.875	50.660	55.000	44.700
1.6		Cambio y reparacion de placa electronica con control	1	Evento	Evento	107.000	109.375	109.375	99.166	109.000	87.500
1.7		Cambio de tuercas campana	1	Evento	Evento	42.000	42.625	42.625	38.646	42.000	31.130

1.8		Cambios de robinetes	1	Evento	Evento	49.000	50.625	50.625	45.900	50.000	40.500
1.9		Cambio de aleta del ventilador	1	Evento	Evento	169.000	172.250	172.250	156.173	172.000	137.800
Total Item N° 1						**809.000**	**824.625**	**797.877**	**747.659**	**820.000**	**656.731**
Item	**Codigo de Catalogo**	**Descripción del Bien/Servicio**	**Cantidad**	**Unidad de Medida**	**Presentación**	**Precio Total**	**Precio Total**	**Precio Total**	**Precio Total**	**Precio Total**	**Precio Total**
2	**72102305-001**	**Servicio de mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire tipo Split de 60.000 BTU Rotulado N° 1869, unicado en la Segunda Compañía del Batallon PCD N°1 de la BAT**									
2.1		Carga de gas	1	Evento	Evento	184.000	186.750	160.000	169.320	186.000	149.400
2.2		Cambio de contactor	1	Evento	Evento	73.000	74.002	74.002	67.095	74.000	59.201
2.3		Limpieza de serpentin	1	Evento	Evento	63.000	64.250	64.250	58.253	64.000	51.400
2.4		Cambio de rulemanes de forzador	1	Evento	Evento	67.000	68.875	68.875	62.446	68.000	55.100
2.5		Cambio de capacitor del motocompresor y del ventilador forzador	1	Evento	Evento	55.000	55.875	55.875	50.660	55.000	44.700
2.6		Cambio y reparacion de placa electronica con control	1	Evento	Evento	107.000	109.375	109.375	99.166	109.000	87.500
2.7		Cambio de tuercas campana	1	Evento	Evento	42.000	42.625	42.625	38.646	42.000	34.130
2.8		Cambios de robinetes	1	Evento	Evento	49.000	50.625	50.625	45.900	50.000	40.500
2.9		Cambio de aleta del ventilador	1	Evento	Evento	169.000	172.250	172.250	156.173	172.000	137.800
Total Item N° 2						**809.000**	**824.627**	**797.877**	**747.659**	**820.000**	**659.731**
TOTAL LOTE N° 6						**1.618.000**	**1.649.252**	**1.595.754**	**1.495.318**	**1.640.000**	**1.316.462**

311/49 IBA

LOTE N° 7

Servicios de Mantenimiento y Reparación de Aire Acondicionado

Item	Codigo de Catalogo	Descripción del Bien/Servicio	RV SERVICE				TRAKS - CAR	VIS S.R.L	HZ INGENERIA	COMPU NEW & ASOCIADOS	FRIO UNIVERSAL S.R.L
			Cantidad	Unidad de Medida	Presentación	Precio Total	Precio Total	Precio Total	Precio Total	Precio Total	Precio Total
1	**72102305-001**	**Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado Marca TOKYO tipo Split de 9.000 BTU Rotulado N° 9989**									
1.1		Carga de gas	1	Unidad	Evento	107.000	109.250	90.000	99.053	109.000	87.400
1.2		Cambio de contactor	1	Unidad	Evento	60.000	61.500	61.500	55.760	61.000	49.200
1.3		Cambio de serpentin	1	Unidad	Evento	85.000	86.250	86.250	78.200	86.000	69.000
1.4		Limpieza de serpentin	1	Unidad	Evento	57.000	58.750	58.750	53.266	58.000	47.000
1.5		Cambio de rulemanes de forzador	1	Unidad	Evento	72.000	73.875	73.875	66.980	73.000	59.100
1.6		Cambio de capacitor del motocompresor y del ventilador forzador	1	Unidad	Evento	55.000	55.875	55.875	50.660	55.000	44.700
1.7		Cambio y reparacion de placa electronica con control	1	Unidad	Evento	97.000	98.625	98.625	89.420	98.000	78.900
1.8		Reparacion del condensador	1	Unidad	Evento	184.000	186.500	160.000	169.093	186.000	149.200
1.9		Limpieza completo del aparato, cañerias y sus accesorios	1	Unidad	Evento	119.000	121.250	121.250	109.933	121.000	97.000

1.10		Cambio de tuercas campana	1	Unidad	Evento	31.000	31.875	20.000	28.900	31.000	25.500
1.11		Cambios de robinetes	1	Unidad	Evento	49.000	50.625	50.625	45.900	50.000	40.500
1.12		Cambio de cañería de bronce (aproximadamente 8 mts)	1	Unidad	Evento	309.000	314.000	314.000	284.693	313.000	251.200
1.13		Cambio de aleta del ventilador	1	Unidad	Evento	157.000	159.750	159.750	144.840	159.000	127.800
1.14		Desmontaje y montaje para su reparación y mantenimiento	1	Unidad	Evento	111.000	112.750	100.000	102.226	112.000	90.200
Total Item N° 1						**1.493.000**	**1.520.875**	**1.450.500**	**1.378.924**	**1.512.000**	**1.216.700**
TOTAL LOTE N° 7						**1.493.000**	**1.520.875**	**1.450.500**	**1.378.924**	**1.512.000**	**1.216.700**

LOTE N° 8

			RV SERVICE				TRAKS - CAR	VIS S.R.L	HZ INGENERIA	COMPU NEW & ASOCIADOS	FRIO UNIVERSAL S.R.L
Item	**Codigo de Catalogo**	**Descripción del Bien/Servicio**	**Cantidad**	**Unidad de Medida**	**Presentación**	**Precio Total**	**Precio Total**	**Precio Total**	**Precio Total**	**Precio Total**	**Precio Total**
1	72102305-001	**Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado Marca TOKYO tipo Split de 12.000 BTU Rotulado N° 9990, ubicado en el GAT**									
1.1		Carga de gas	1	Unidad	Evento	107.000	109.250	100.000	99.053	109.000	87.400
1.2		Cambio de contactor	1	Unidad	Evento	60.000	61.500	61.500	55.760	61.000	49.200
1.3		Cambio de serpentin	1	Unidad	Evento	85.000	86.250	86.250	78.200	86.000	69.000
1.4		Limpieza de serpentin	1	Unidad	Evento	57.000	58.750	58.750	53.266	58.000	47.000
1.5		Cambio de rulemanes de forzador	1	Unidad	Evento	72.000	73.875	73.875	66.980	73.000	59.100
1.6		Cambio de capacitor del motocompresor y del ventilador forzador	1	Unidad	Evento	55.000	55.875	55.875	50.660	55.000	44.700
1.7		Cambio y reparacion de placa electronica con control	1	Unidad	Evento	97.000	98.625	98.625	89.420	98.000	78.900
1.8		Reparacion del condensador	1	Unidad	Evento	184.000	186.500	186.500	169.093	186.000	149.200
1.9		Limpieza completo del aparato, cañerias y sus accesorios	1	Unidad	Evento	119.000	121.250	121.250	109.933	121.000	97.000
1.10		Cambio de tuercas campana	1	Unidad	Evento	31.000	31.875	31.875	28.900	31.000	25.500
1.11		Cambios de robinetes	1	Unidad	Evento	49.000	50.625	50.625	45.900	50.000	40.500
1.12		Cambio de cañería de bronce (aproximadamente 8 mts)	1	Unidad	Evento	309.000	314.000	314.000	284.693	313.000	251.200
1.13		Cambio de aleta del ventilador	1	Unidad	Evento	157.000	159.750	159.750	144.840	159.000	127.800
1.14		Desmontaje y montaje para su reparación y mantenimiento	1	Unidad	Evento	111.000	112.750	10.000	102.226	112.000	90.200
Total Item N° 1						**1.493.000**	**1.520.875**	**1.408.875**	**1.378.924**	**1.512.000**	**1.216.700**
Item	**Codigo de Catalogo**	**Descripción del Bien/Servicio**	**Cantidad**	**Unidad de Medida**	**Presentación**	**Precio Total**	**Precio Total**	**Precio Total**	**Precio Total**	**Precio Total**	**Precio Total**
2	72102305-001	**Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado Marca TOKYO tipo Split o ventana de 12.000 BTU Rotulado N° 9991, ubicado en el GAT**									
2.1		Carga de gas	1	Unidad	Evento	107.000	109.250	90.000	99.053	109.000	87.400

2.2		Cambio de contactor	1	Unidad	Evento	60.000	61.500	61.500	55.760	61.000	49.200
2.3		Cambio de serpentin	1	Unidad	Evento	85.000	86.250	86.250	78.200	86.000	69.000
2.4		Limpieza de serpentin	1	Unidad	Evento	57.000	58.750	58.750	53.266	58.000	47.000
2.5		Cambio de rulemanes de forzador	1	Unidad	Evento	72.000	73.875	73.875	66.980	73.000	59.100
2.6		Cambio de capacitor del motocompresor y del ventilador forzador	1	Unidad	Evento	55.000	55.875	55.875	50.660	55.000	44.700
2.7		Cambio y reparacion de placa electronica con control	1	Unidad	Evento	97.000	98.625	98.625	89.420	98.000	78.900
2.8		Reparacion del condensador	1	Unidad	Evento	184.000	186.500	186.500	169.093	186.000	149.200
2.9		Limpieza completo del aparato, cañerías y sus accesorios	1	Unidad	Evento	119.000	121.250	121.250	109.933	121.000	97.000
2.10		Cambio de tuercas campana	1	Unidad	Evento	31.000	31.875	31.875	28.900	31.000	25.500
2.11		Cambios de robinetes	1	Unidad	Evento	49.000	50.625	50.625	45.900	50.000	40.500
2.12		Cambio de cañería de bronce (apreximadamente 8 mts)	1	Unidad	Evento	309.000	314.000	314.000	284.693	313.000	251.200
2.13		Cambio de aleta del ventilador	1	Unidad	Evento	157.000	159.750	159.750	144.840	159.000	127.800
2.14		Desmontaje y montaje para su reparación y mantenimiento	1	Unidad	Evento	111.000	112.750	100.000	102.226	112.000	90.200
Total Item N° 2						**1.493.000**	**1.520.875**	**1.488.875**	**1.378.924**	**1.512.000**	**1.216.700**
Item	**Codigo de Catalogo**	**Descripción del Bien/Servicio**	**Cantidad**	**Unidad de Medida**	**Presentación**	**Precio Total**	**Precio Total**	**Precio Total**	**Precio Total**	**Precio Total**	**Precio Total**
3	**72102305-001**	**Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado Marca TOKYO tipo Split o ventana de 12.000 BTU Rotulado N° 9992, ubicado en el GAT**									
3.1		Carga de gas	1	Unidad	Evento	107.000	109.250	90.000	99.053	109.000	87.400
3.2		Cambio de contactor	1	Unidad	Evento	60.000	61.500	61.500	55.760	61.000	49.200
3.3		Cambio de serpentin	1	Unidad	Evento	85.000	86.250	86.250	78.200	86.000	69.000
3.4		Limpieza de serpentin	1	Unidad	Evento	57.000	58.750	58.750	53.266	58.000	47.000
3.5		Cambio de rulemanes de forzador	1	Unidad	Evento	72.000	73.875	73.875	66.980	73.000	59.100
3.6		Cambio de capacitor del motocompresor y del ventilador forzador	1	Unidad	Evento	55.000	55.875	55.875	50.660	55.000	44.700
3.7		Cambio y reparacion de placa electronica con control	1	Unidad	Evento	97.000	98.625	98.625	89.420	98.000	78.900
3.8		Reparacion del condensador	1	Unidad	Evento	184.000	186.500	186.500	169.093	186.000	149.200
3.9		Limpieza completo del aparato, cañerías y sus accesorios	1	Unidad	Evento	119.000	121.250	121.250	109.933	121.000	97.000
3.10		Cambio de tuercas campana	1	Unidad	Evento	31.000	31.875	31.875	28.900	31.000	25.500
3.11		Cambios de robinetes	1	Unidad	Evento	49.000	50.625	50.625	45.900	50.000	40.500
3.12		Cambio de cañería de bronce (aproximadamente 8 mts)	1	Unidad	Evento	309.000	314.000	314.000	284.693	313.000	251.200
3.13		Cambio de aleta del ventilador	1	Unidad	Evento	157.000	159.750	159.750	144.840	159.000	127.800
3.14		Desmontaje y montaje para su reparación y mantenimiento	1	Unidad	Evento	111.000	112.750	100.000	102.226	112.000	90.200
Total Item N° 3						**1.493.000**	**1.520.875**	**1.488.875**	**1.378.924**	**1.512.000**	**1.216.700**
Item	**Codigo de Catalogo**	**Descripción del Bien/Servicio**	**Cantidad**	**Unidad de Medida**	**Presentación**	**Precio Total**	**Precio Total**	**Precio Total**	**Precio Total**	**Precio Total**	**Precio Total**

4	72102305-001	Manienimiento / Reparacion de aire acondicionado Marca Tokyo tipo Split o ventana de 12.000 BTU Rotulado N° 9993, ubicado en el GAI									
4.1		Carga de gas	1	Unidad	Evento	107.000	109.250	90.000	99.053	109.000	87.400
4.2		Cambio de contactor	1	Unidad	Evento	60.000	61.500	61.500	55.760	61.000	49.200
4.3		Cambio de serpentin	1	Unidad	Evento	85.000	86.250	86.250	78.200	86.000	69.000
4.4		Limpieza de serpentin	1	Unidad	Evento	57.000	58.750	58.750	53.266	58.000	47.000
4.5		Cambio de rulemanes de forzador	1	Unidad	Evento	72.000	73.875	73.875	66.980	73.000	59.100
4.6		Cambio de capacitor del motocompresor y del ventilador forzador	1	Unidad	Evento	55.000	55.875	55.875	50.660	55.000	44.700
4.7		Cambio y reparacion de placa electronica con control	1	Unidad	Evento	97.000	98.625	98.625	89.420	98.000	78.900
4.8		Reparacion del condensador	1	Unidad	Evento	184.000	186.500	186.500	169.093	186.000	149.200
4.9		Limpieza completo del aparato, cañerias y sus accesorios	1	Unidad	Evento	119.000	121.250	121.250	109.933	121.000	97.000
4.10		Cambio de tuercas campana	1	Unidad	Evento	31.000	31.875	31.875	28.900	31.000	25.500
4.11		Cambios de robinetes	1	Unidad	Evento	49.000	50.625	50.625	45.900	50.000	40.500
4.12		Cambio de cañería de bronce (aproximadamente 8 mts)	1	Unidad	Evento	309.000	314.000	314.000	284.693	313.000	251.200
4.13		Cambio de aleta del ventilador	1	Unidad	Evento	157.000	159.750	159.750	144.840	159.000	127.800
4.14		Desmontaje y montaje para su reparación y mantenimiento	1	Unidad	Evento	111.000	112.750	100.000	102.226	112.000	90.200
Total Item N° 4						**1.493.000**	**1.520.875**	**1.488.875**	**1.378.924**	**1.512.000**	**1.216.700**
Item	**Codigo de Catalogo**	**Descripción del Bien/Servicio**	**Cantidad**	**Unidad de Medida**	**Presentación**	**Precio Total**	**Precio Total**	**Precio Total**	**Precio Total**	**Precio Total**	**Precio Total**
5	**72102305-001**	**Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado Marca TOKYO tipo Split o ventana de 12.000 BTU Rotulado N° 9994, ubicado en el GAI**									
5.1		Carga de gas	1	Unidad	Evento	107.000	109.250	90.000	99.053	109.000	87.400
5.2		Cambio de contactor	1	Unidad	Evento	60.000	61.500	61.500	55.760	61.000	49.200
5.3		Cambio de serpentin	1	Unidad	Evento	85.000	86.250	86.250	78.200	86.000	69.000
5.4		Limpieza de serpentin	1	Unidad	Evento	57.000	58.750	58.750	53.266	58.000	47.000
5.5		Cambio de rulemanes de forzador	1	Unidad	Evento	72.000	73.875	73.875	66.980	73.000	59.100
5.6		Cambio de capacitor del motocompresor y del ventilador forzador	1	Unidad	Evento	55.000	55.875	55.875	50.660	55.000	44.700
5.7		Cambio y reparacion de placa electronica con control	1	Unidad	Evento	97.000	98.625	98.625	89.420	98.000	78.900
5.8		Reparacion del condensador	1	Unidad	Evento	184.000	186.500	186.500	169.093	186.000	149.200
5.9		Limpieza completo del aparato, cañerias y sus accesorios	1	Unidad	Evento	119.000	121.250	121.250	109.933	121.000	97.000
5.10		Cambio de tuercas campana	1	Unidad	Evento	31.000	31.875	31.875	28.900	31.000	25.500
5.11		Cambios de robinetes	1	Unidad	Evento	49.000	50.625	50.625	45.900	50.000	40.500
5.12		Cambio de cañería de bronce (aproximadamente 8 mts)	1	Unidad	Evento	309.000	314.000	314.000	284.693	313.000	251.200
5.13		Cambio de aleta del ventilador	1	Unidad	Evento	157.000	159.750	159.750	144.840	159.000	127.800
5.14		Desmontaje y montaje para su reparación y mantenimiento	1	Unidad	Evento	111.000	112.750	100.000	102.226	112.000	90.200

Total Item N° 5						1.493.000	1.520.875	1.488.875	1.378.924	1.512.000	1.216.700
Item	**Codigo de Catalogo**	**Descripción del Bien/Servicio**	**Cantidad**	**Unidad de Medida**	**Presentación**	**Precio Total**	**Precio Total**	**Precio Total**	**Precio Total**	**Precio Total**	**Precio Total**
6	**72102305-001**	**Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado Marca TOKYO tipo Split o ventana de 12.000 BTU Rotulado N° 9995, ubicado en el GAI**									
6.1		Carga de gas	1	Unidad	Evento	107.000	109.250	90.000	99.053	109.000	87.400
6.2		Cambio de contactor	1	Unidad	Evento	60.000	61.500	61.500	55.760	61.000	49.200
6.3		Cambio de serpentin	1	Unidad	Evento	85.000	86.250	86.250	78.200	86.000	69.000
6.4		Limpieza de serpentin	1	Unidad	Evento	57.000	58.750	58.750	53.266	58.000	47.000
6.5		Cambio de rulemanes de forzador	1	Unidad	Evento	72.000	73.875	73.875	66.980	73.000	59.100
6.6		Cambio de capacitor del motocompresor y del ventilador forzador	1	Unidad	Evento	55.000	55.875	55.875	50.660	55.000	44.700
6.7		Cambio y reparacion de placa electronica con control	1	Unidad	Evento	97.000	98.625	98.625	89.420	98.000	78.900
6.8		Reparacion del condensador	1	Unidad	Evento	184.000	186.500	186.500	169.093	186.000	149.200
6.9		Limpieza completo del aparato, cañerias y sus accesorios	1	Unidad	Evento	119.000	121.250	121.250	109.933	121.000	97.000
6.10		Cambio de tuercas campana	1	Unidad	Evento	31.000	31.875	31.875	28.900	31.000	25.500
6.11		Cambios de robinetes	1	Unidad	Evento	49.000	50.625	50.625	45.900	50.000	40.500
6.12		Cambio de cañería de bronce (aproximadamente 8 mts)	1	Unidad	Evento	309.000	314.000	314.000	284.693	313.000	251.200
6.13		Cambio de aleta del ventilador	1	Unidad	Evento	157.000	159.750	159.750	144.840	159.000	127.800
6.14		Desmontaje y montaje para su reparación y mantenimiento	1	Unidad	Evento	111.000	112.750	90.000	102.226	112.000	90.200
Total Item N° 6						**1.493.000**	**1.520.875**	**1.478.875**	**1.378.924**	**1.512.000**	**1.216.700**
Item	**Codigo de Catalogo**	**Descripción del Bien/Servicio**	**Cantidad**	**Unidad de Medida**	**Presentación**	**Precio Total**	**Precio Total**	**Precio Total**	**Precio Total**	**Precio Total**	**Precio Total**
7	**72102305-001**	**Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado Marca TOKYO tipo Split o ventana de 12.000 BTU Rotulado N° 9996, ubicado en el GAI**									
7.1		Carga de gas	1	Unidad	Evento	107.000	109.250	90.000	99.053	109.000	87.400
7.2		Cambio de contactor	1	Unidad	Evento	60.000	61.500	61.500	55.760	61.000	49.200
7.3		Cambio de serpentin	1	Unidad	Evento	85.000	86.250	86.250	78.200	86.000	69.000
7.4		Limpieza de serpentin	1	Unidad	Evento	57.000	58.750	58.750	53.266	58.000	47.000
7.5		Cambio de rulemanes de forzador	1	Unidad	Evento	72.000	73.875	73.875	66.980	73.000	59.100
7.6		Cambio de capacitor del motocompresor y del ventilador forzador	1	Unidad	Evento	55.000	55.875	55.875	50.660	55.000	44.700
7.7		Cambio y reparacion de placa electronica con control	1	Unidad	Evento	97.000	98.625	98.625	89.420	98.000	78.900
7.8		Reparacion del condensador	1	Unidad	Evento	184.000	186.500	186.500	169.093	186.000	149.200
7.9		Limpieza completo del aparato, cañerias y sus accesorios	1	Unidad	Evento	119.000	121.250	121.250	109.933	121.000	97.000
7.10		Cambio de tuercas campana	1	Unidad	Evento	31.000	31.875	31.875	28.900	31.000	25.500
7.11		Cambios de robinetes	1	Unidad	Evento	49.000	50.625	50.625	45.900	50.000	40.500

7.12		Cambio de cañeria de bronce (aproximadamente 8 mts)	1	Unidad	Evento	309.000	314.000	314.000	284.693	313.000	251.200
7.13		Cambio de aleta del ventilador	1	Unidad	Evento	157.000	159.750	159.750	144.840	159.000	127.800
7.14		Desmontaje y montaje para su reparación y mantenimiento	1	Unidad	Evento	111.000	112.750	90.000	102.226	112.000	90.200
Total Item N° 7						**1.493.000**	**1.520.875**	**1.478.875**	**1.378.924**	**1.512.000**	**1.216.700**
Item	**Codigo de Catalogo**	**Descripción del Bien/Servicio**	**Cantidad**	**Unidad de Medida**	**Presentación**	**Precio Total**	**Precio Total**	**Precio Total**	**Precio Total**	**Precio Total**	**Precio Total**
8	**72102305-001**	**Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado Marca TOKYO tipo Split o ventana de 12.000 BTU Rotulado N° 9997, ubicado en el GATE**									
8.1		Carga de gas	1	Unidad	Evento	107.000	109.250	90.000	99.053	109.000	87.400
8.2		Cambio de contactor	1	Unidad	Evento	60.000	61.500	61.500	55.760	61.000	49.200
8.3		Cambio de serpentin	1	Unidad	Evento	85.000	86.250	86.250	78.200	86.000	69.000
8.4		Limpieza de serpentin	1	Unidad	Evento	57.000	58.750	58.750	53.266	58.000	47.000
8.5		Cambio de rulemanes de forzador	1	Unidad	Evento	72.000	73.875	73.875	66.980	73.000	59.100
8.6		Cambio de capacitor del motocompresor y del ventilador forzador	1	Unidad	Evento	55.000	55.875	55.875	50.660	55.000	44.700
8.7		Cambio y reparacion de placa electronica con control	1	Unidad	Evento	97.000	98.625	98.625	89.420	98.000	78.900
8.8		Reparacion del condensador	1	Unidad	Evento	184.000	186.500	186.500	169.093	186.000	149.200
8.9		Limpieza completo del aparato, cañerías y sus accesorios	1	Unidad	Evento	119.000	121.250	121.250	109.933	121.000	97.000
8.10		Cambio de tuercas campana	1	Unidad	Evento	31.000	31.875	31.875	28.900	31.000	25.500
8.11		Cambios de robinetes	1	Unidad	Evento	49.000	50.625	50.625	45.900	50.000	40.500
8.12		Cambio de cañeria de bronce (aproximadamente 8 mts)	1	Unidad	Evento	309.000	314.000	314.000	284.693	313.000	251.200
8.13		Cambio de aleta del ventilador	1	Unidad	Evento	157.000	159.750	159.750	144.840	159.000	127.800
8.14		Desmontaje y montaje para su reparación y mantenimiento	1	Unidad	Evento	111.000	112.750	90.000	102.226	112.000	90.200
Total Item N° 8						**1.493.000**	**1.520.875**	**1.478.875**	**1.378.924**	**1.512.000**	**1.216.700**
Item	**Codigo de Catalogo**	**Descripción del Bien/Servicio**	**Cantidad**	**Unidad de Medida**	**Presentación**	**Precio Total**	**Precio Total**	**Precio Total**	**Precio Total**	**Precio Total**	**Precio Total**
9	**72102305-001**	**Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado Marca TOKYO Split o ventana de 12.000 BTU Rotulado N° 9998, ubicado en el GATE**									
9.1		Carga de gas	1	Unidad	Evento	107.000	109.250	90.000	99.053	109.000	87.400
9.2		Cambio de contactor	1	Unidad	Evento	60.000	61.500	61.500	55.760	61.000	49.200
9.3		Cambio de serpentin	1	Unidad	Evento	85.000	86.250	86.250	78.200	86.000	69.000
9.4		Limpieza de serpentin	1	Unidad	Evento	57.000	58.750	58.750	53.266	58.000	47.000
9.5		Cambio de rulemanes de forzador	1	Unidad	Evento	72.000	73.875	73.875	66.980	73.000	59.100
9.6		Cambio de capacitor del motocompresor y del ventilador forzador	1	Unidad	Evento	55.000	55.875	55.875	50.660	55.000	44.700
9.7		Cambio y reparacion de placa electronica con control	1	Unidad	Evento	97.000	98.625	98.625	89.420	98.000	78.900
9.8		Reparacion del condensador	1	Unidad	Evento	184.000	186.500	186.500	169.093	186.000	149.200

9.9		Limpieza completo del aparato, cañerias y sus accesorios	1	Unidad	Evento	119.000	121.250	121.250	109.933	121.000	97.000
9.10		Cambio de tuercas campana	1	Unidad	Evento	31.000	31.875	31.875	28.900	31.000	25.500
9.11		Cambios de robinetes	1	Unidad	Evento	49.000	50.625	50.625	45.900	50.000	40.500
9.12		Cambio de cañería de bronce (aproximadamente 8 mts)	1	Unidad	Evento	309.000	314.000	314.000	284.693	313.000	251.200
9.13		Cambio de aleta del ventilador	1	Unidad	Evento	157.000	159.750	159.750	144.840	159.000	127.800
9.14		Desmontaje y montaje para su reparación y mantenimiento	1	Unidad	Evento	111.000	112.750	90.000	102.226	112.000	90.200
Total Item N° 9						**1.493.000**	**1.520.875**	**1.478.875**	**1.378.924**	**1.512.000**	**1.216.700**
Item	**Codigo de Catalogo**	**Descripción del Bien/Servicio**	**Cantidad**	**Unidad de Medida**	**Presentación**	**Precio Total**	**Precio Total**	**Precio Total**	**Precio Total**	**Precio Total**	**Precio Total**
10	72102305-001	**Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado Marca tokyo tipo Split o ventana de 12.000 BTU Rotulado N° 9999, ubicado en el GATE**									
10.1		Carga de gas	1	Unidad	Evento	107.000	109.250	90.000	99.053	109.000	87.400
10.2		Cambio de contactor	1	Unidad	Evento	60.000	61.500	61.500	55.760	61.000	49.200
10.3		Cambio de serpentin	1	Unidad	Evento	85.000	86.250	86.250	78.200	86.000	69.000
10.4		Limpieza de serpentin	1	Unidad	Evento	57.000	58.750	58.750	53.266	58.000	47.000
10.5		Cambio de rulemanes de forzador	1	Unidad	Evento	72.000	73.875	73.875	66.980	73.000	59.100
10.6		Cambio de capacitor del motocompresor y del ventilador forzador	1	Unidad	Evento	55.000	55.875	55.875	50.660	55.000	44.700
10.7		Cambio y reparacion de placa electronica con control	1	Unidad	Evento	97.000	98.625	98.625	89.420	98.000	78.900
10.8		Reparacion del condensador	1	Unidad	Evento	184.000	186.500	186.500	169.093	186.000	149.200
10.9		Limpieza completo del aparato, cañerias y sus accesorios	1	Unidad	Evento	119.000	121.250	121.250	109.933	121.000	97.000
10.10		Cambio de tuercas campana	1	Unidad	Evento	31.000	31.875	31.875	28.900	31.000	25.500
10.11		Cambios de robinetes	1	Unidad	Evento	49.000	50.625	50.625	45.900	50.000	40.500
10.12		Cambio de cañería de bronce (aproximadamente 8 mts)	1	Unidad	Evento	309.000	314.000	314.000	284.693	313.000	251.200
10.13		Cambio de aleta del ventilador	1	Unidad	Evento	157.000	159.750	159.750	144.840	159.000	127.800
10.14		Desmontaje y montaje para su reparación y mantenimiento	1	Unidad	Evento	111.000	112.750	90.000	102.226	112.000	90.200
Total Item N° 10						**1.493.000**	**1.520.875**	**1.478.875**	**1.378.924**	**1.512.000**	**1.216.700**
TOTAL LOTE N° 8						**14.930.000**	**15.208.750**	**14.758.750**	**13.789.240**	**15.120.000**	**12.167.000**

LOTE N° 9

			RV SERVICE				**TRAKS - CAR**	**VIS S.R.L**	**HZ INGENERIA**	**COMPU NEW & ASOCIADOS**	**FRIO UNIVERSAL S.R.L**
Item	**Codigo de Catalogo**	**Descripción del Bien/Servicio**	**Cantidad**	**Unidad de Medida**	**Presentación**	**Precio Total**	**Precio Total**	**Precio Total**	**Precio Total**	**Precio Total**	**Precio Total**
1	**72102305-001**	**Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado Marca TOKIO tipo Split o ventana de 18.000 BTU Rotulado N° 10000, ubicado en el G-4**									

1.1		Carga de gas	1	Unidad	Evento	146.000	148.750	120.000	134.866	148.000	119.000
1.2		Cambio de contactor	1	Unidad	Evento	60.000	61.500	61.500	55.760	61.000	49.200
1.3		Cambio de serpentin	1	Unidad	Evento	85.000	86.250	86.250	78.200	86.000	69.000
1.4		Limpieza de serpentin	1	Unidad	Evento	57.000	58.500	58.500	53.040	58.000	46.800
1.5		Cambio de rulemanes de forzador	1	Unidad	Evento	72.000	73.875	73.875	66.980	73.000	59.100
1.6		Cambio de capacitor del motocompresor y del ventilador forzador	1	Unidad	Evento	55.000	55.875	55.875	50.660	55.000	44.700
1.7		Cambio y reparacion de placa electronica con control	1	Unidad	Evento	97.000	98.375	98.375	89.193	98.000	78.700
1.8		Reparacion del condensador	1	Unidad	Evento	184.000	186.500	186.500	169.093	186.000	149.200
1.9		Limpieza completo del aparato, cañerías y sus accesorios	1	Unidad	Evento	135.000	137.500	137.500	124.666	137.000	110.000
1.10		Cambio de tuercas campana	1	Unidad	Evento	31.000	31.875	31.875	28.900	31.000	25.500
1.11		Cambios de robinetes	1	Unidad	Evento	49.000	50.625	50.625	45.900	50.000	40.500
1.12		Cambio de cañería de bronce (aproximadamente 8 mts)	1	Unidad	Evento	361.000	366.500	366.500	332.293	366.000	293.200
1.13		Cambio de aleta del ventilador	1	Unidad	Evento	157.000	159.750	159.750	144.840	159.000	127.800
1.14		Desmontaje y montaje para su reparación y mantenimiento	1	Unidad	Evento	116.000	118.250	90.000	107.213	118.000	94.600
Total Item N° 1						**1.605.000**	**1.634.125**	**1.577.125**	**1.481.604**	**1.626.000**	**1.307.300**
Item	**Cndigo de Catalogo**	**Descripción del Bien/Servicio**	**Cantidad**	**Unidad de Medida**	**Presentación**	**Precio Total**	**Precio Total**	**Precio Total**	**Precio Total**	**Precio Total**	**Precio Total**
2	**72102305-001**	**Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado Marca TOKIO tipo Split o ventana de 18.000 BTU Rotulado N° 10001, ubicado en el G-4**									
2.1		Carga de gas	1	Unidad	Evento	146.000	148.750	120.000	134.866	148.000	119.000
2.2		Cambio de contactor	1	Unidad	Evento	60.000	61.500	61.500	55.760	61.000	49.200
2.3		Cambio de serpentin	1	Unidad	Evento	85.000	86.250	86.250	78.200	86.000	69.000
2.4		Limpieza de serpentin	1	Unidad	Evento	57.000	58.500	58.500	53.040	58.000	46.800
2.5		Cambio de rulemanes de forzador	1	Unidad	Evento	72.000	73.875	73.875	66.980	73.000	59.100
2.6		Cambio de capacitor del motocompresor y del ventilador forzador	1	Unidad	Evento	55.000	55.875	55.875	50.660	55.000	44.700
2.7		Cambio y reparacion de placa electronica con control	1	Unidad	Evento	97.000	98.375	98.375	89.193	98.000	78.700
2.8		Reparacion del condensador	1	Unidad	Evento	184.000	186.500	186.500	169.093	186.000	149.200
2.9		Limpieza completo del aparato, cañerías y sus accesorios	1	Unidad	Evento	135.000	137.500	137.500	124.666	137.000	110.000
2.10		Cambio de tuercas campana	1	Unidad	Evento	31.000	31.875	31.875	28.900	31.000	25.500
2.11		Cambios de robinetes	1	Unidad	Evento	49.000	50.625	50.625	45.900	50.000	40.500
2.12		Cambio de cañería de bronce (aproximadamente 8 mts)	1	Unidad	Evento	361.000	366.500	366.500	332.293	366.000	293.200
2.13		Cambio de aleta del ventilador	1	Unidad	Evento	157.000	159.750	159.750	144.840	159.000	127.800
2.14		Desmontaje y montaje para su reparación y mantenimiento	1	Unidad	Evento	116.000	118.250	90.000	107.213	118.000	94.600
Total Item N° 2						**1.605.000**	**1.634.125**	**1.577.125**	**1.481.604**	**1.626.000**	**1.307.300**

Item	Codigo de Catalogo	Descripción del Bien/Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Presentación	Precio Total	Precio Total	Precio Total	Precio Total	Precio Total	Precio Total
3	72102305-001	**Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado Marca TOKIO tipo Split o ventana de 18.000 BTU Rotulado N° 10001, ubicado en el G-4**									
3.1		Carga de gas	1	Unidad	Evento	146.000	148.750	120.000	134.866	148.000	119.000
3.2		Cambio de contactor	1	Unidad	Evento	60.000	61.500	61.500	55.760	61.000	49.200
3.3		Cambio de serpentin	1	Unidad	Evento	85.000	86.250	86.250	78.200	86.000	69.000
3.4		Limpieza de serpentin	1	Unidad	Evento	57.000	58.500	58.500	53.040	58.000	46.800
3.5		Cambio de rulemanes de forzador	1	Unidad	Evento	72.000	73.875	73.875	66.980	73.000	59.100
3.6		Cambio de capacitor del motocompresor y del ventilador forzador	1	Unidad	Evento	55.000	55.875	55.875	50.660	55.000	44.700
3.7		Cambio y reparacion de placa electronica con control	1	Unidad	Evento	97.000	98.375	98.375	89.193	98.000	78.700
3.8		Reparacion del condensador	1	Unidad	Evento	184.000	186.500	186.500	169.093	186.000	149.200
3.9		Limpieza completo del aparato, cañerias y sus accesorios	1	Unidad	Evento	135.000	137.500	137.500	124.666	137.000	110.000
3.10		Cambio de tuercas campana	1	Unidad	Evento	31.000	31.875	31.875	28.900	31.000	25.500
3.11		Cambios de robinetes	1	Unidad	Evento	49.000	50.625	50.625	45.900	50.000	40.500
3.12		Cambio de cañeria de bronce (aproximadamente 8 mts)	1	Unidad	Evento	361.000	366.500	366.500	332.293	366.000	293.200
3.13		Cambio de aleta del ventilador	1	Unidad	Evento	157.000	159.750	159.750	144.840	159.000	127.800
3.14		Desmontaje y montaje para su reparación y mantenimiento	1	Unidad	Evento	116.000	118.250	90.000	107.213	118.000	94.600
		Total Item N° 3				**1.605.000**	**1.634.125**	**1.577.125**	**1.481.604**	**1.626.000**	**1.307.300**

Item	Codigo de Catalogo	Descripción del Bien/Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Presentación	Precio Total	Precio Total	Precio Total	Precio Total	Precio Total	Precio Total
4	72102305-001	**Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado Marca TOKIO tipo Split o ventana de 18.000 BTU Rotulado N° 10001, ubicado en el G-4**									
4.1		Carga de gas	1	Unidad	Evento	146.000	148.750	120.000	134.866	148.000	119.000
4.2		Cambio de contactor	1	Unidad	Evento	60.000	61.500	61.500	55.760	61.000	49.200
4.3		Cambio de serpentin	1	Unidad	Evento	85.000	86.250	86.250	78.200	86.000	69.000
4.4		Limpieza de serpentin	1	Unidad	Evento	57.000	58.500	58.500	53.040	58.000	46.800
4.5		Cambio de rulemanes de forzador	1	Unidad	Evento	72.000	73.875	73.875	66.980	73.000	59.100
4.6		Cambio de capacitor del motocompresor y del ventilador forzador	1	Unidad	Evento	55.000	55.875	55.875	50.660	55.000	44.700
4.7		Cambio y reparacion de placa electronica con control	1	Unidad	Evento	97.000	98.375	98.375	89.193	98.000	78.700
4.8		Reparacion del condensador	1	Unidad	Evento	184.000	186.500	186.500	169.093	186.000	149.200
4.9		Limpieza completo del aparato, cañerias y sus accesorios	1	Unidad	Evento	135.000	137.500	137.500	124.666	137.000	110.000
4.10		Cambio de tuercas campana	1	Unidad	Evento	31.000	31.875	31.875	28.900	31.000	25.500
4.11		Cambios de robinetes	1	Unidad	Evento	49.000	50.625	50.625	45.900	50.000	40.500
4.12		Cambio de cañeria de bronce (aproximadamente 8 mts)	1	Unidad	Evento	361.000	366.500	366.500	332.293	366.000	293.200
4.13		Cambio de aleta del ventilador	1	Unidad	Evento	157.000	159.750	159.750	144.840	159.000	127.800

4.14		Desmontaje y montaje para su reparación y mantenimiento	1	Unidad	Evento	116.000	118.250	90.000	107.213	118.000	94.600
Total Item N° 4						**1.605.000**	**1.634.125**	**1.577.125**	**1.481.604**	**1.626.000**	**1.307.300**
Item	**Codigo de Catalogo**	**Descripción del Bien/Servicio**	**Cantidad**	**Unidad de Medida**	**Presentación**	**Precio Total**	**Precio Total**	**Precio Total**	**Precio Total**	**Precio Total**	**Precio Total**
5	72102305-001	**Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado Marca JAM tipo Split o ventana de 18.000 BTU Rotulado N° 10153, ubicado en el G-6**									
5.1		Carga de gas	1	Unidad	Evento	107.000	109.250	90.000	99.053	109.000	87.400
5.2		Cambio de contactor	1	Unidad	Evento	60.000	61.500	61.500	55.760	61.000	49.200
5.3		Cambio de serpentin	1	Unidad	Evento	85.000	86.250	86.250	78.200	86.000	69.000
5.4		Limpieza de serpentin	1	Unidad	Evento	57.000	58.750	58.750	53.266	58.000	47.000
5.5		Cambio de rulemanes de forzador	1	Unidad	Evento	72.000	73.875	73.875	66.980	73.000	59.100
5.6		Cambio de capacitor del motocompresor y del ventilador forzador	1	Unidad	Evento	55.000	55.875	55.875	50.660	55.000	44.700
5.7		Cambio y reparacion de placa electronica con control	1	Unidad	Evento	97.000	98.625	98.625	89.420	98.000	78.900
5.8		Reparacion del condensador	1	Unidad	Evento	184.000	186.500	186.500	169.093	186.000	149.200
5.9		Limpieza completo del aparato, cañerías y sus accesorios	1	Unidad	Evento	119.000	121.250	121.250	109.933	121.000	97.000
5.10		Cambio de tuercas campana	1	Unidad	Evento	31.000	31.875	31.875	28.900	31.000	25.500
5.11		Cambios de robinetes	1	Unidad	Evento	49.000	50.625	50.625	45.900	50.000	40.500
5.12		Cambio de cañería de bronce (aproximadamente 8 mts)	1	Unidad	Evento	309.000	314.000	314.000	284.693	313.000	251.200
5.13		Cambio de aleta del ventilador	1	Unidad	Evento	157.000	159.750	159.750	144.840	159.000	127.800
5.14		Desmontaje y montaje para su reparación y mantenimiento	1	Unidad	Evento	111.000	112.750	90.000	102.266	112.000	90.200
Total Item N° 5						**1.493.000**	**1.520.875**	**1.478.875**	**1.378.964**	**1.512.000**	**1.216.700**
Item	**Codigo de Catalogo**	**Descripción del Bien/Servicio**	**Cantidad**	**Unidad de Medida**	**Presentación**	**Precio Total**	**Precio Total**	**Precio Total**	**Precio Total**	**Precio Total**	**Precio Total**
6	72102305-001	**Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado Marca JAM tipo Split o ventana de 18.000 BTU Rotulado N° 10154, ubicado en el G-2**									
6.1		Carga de gas	1	Unidad	Evento	107.000	109.250	90.000	99.053	109.000	87.400
6.2		Cambio de contactor	1	Unidad	Evento	60.000	61.500	61.500	55.760	61.000	49.200
6.3		Cambio de serpentin	1	Unidad	Evento	85.000	86.250	86.250	78.200	86.000	69.000
6.4		Limpieza de serpentin	1	Unidad	Evento	57.000	58.750	58.750	53.266	58.000	47.000
6.5		Cambio de rulemanes de forzador	1	Unidad	Evento	72.000	73.875	73.875	66.980	73.000	59.100
6.6		Cambio de capacitor del motocompresor y del ventilador forzador	1	Unidad	Evento	55.000	55.875	55.875	50.660	55.000	44.700
6.7		Cambio y reparacion de placa electronica con control	1	Unidad	Evento	97.000	98.625	98.625	89.420	98.000	78.900
6.8		Reparacion del condensador	1	Unidad	Evento	184.000	186.500	186.500	169.093	186.000	149.200
6.9		Limpieza completo del aparato, cañerías y sus accesorios	1	Unidad	Evento	119.000	121.250	121.250	109.933	121.000	97.000
6.10		Cambio de tuercas campana	1	Unidad	Evento	31.000	31.875	31.875	28.900	31.000	25.500

6.11		Cambios de robinetes	1	Unidad	Evento	49.000	50.625	50.625	45.900	50.000	40.500
6.12		Cambio de cañeria de bronce (aproximadamente 8 mts)	1	Unidad	Evento	309.000	314.000	314.000	284.693	313.000	251.200
6.13		Cambio de aleta del ventilador	1	Unidad	Evento	157.000	159.750	159.750	144.840	159.000	127.800
6.14		Desmontaje y montaje para su reparación y mantenimiento	1	Unidad	Evento	111.000	112.750	90.000	102.266	112.000	90.200
Total Item N° 6						**1.493.000**	**1.520.875**	**1.478.875**	**1.378.964**	**1.512.000**	**1.216.700**
Item	**Codigo de Catalogo**	**Descripción del Bien/Servicio**	**Cantidad**	**Unidad de Medida**	**Presentación**	**Precio Total**	**Precio Total**	**Precio Total**	**Precio Total**	**Precio Total**	**Precio Total**
7	72102305-001	**Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado Marca JAM tipo Split o ventana de 18.000 BTU Rotulado N° 10155, ubicado en el G-1**									
7.1		Carga de gas	1	Unidad	Evento	107.000	109.250	99.000	99.053	109.000	87.400
7.2		Cambio de contactor	1	Unidad	Evento	60.000	61.500	61.500	55.760	61.000	49.200
7.3		Cambio de serpentin	1	Unidad	Evento	85.000	86.250	86.250	78.200	86.000	69.000
7.4		Limpieza de serpentin	1	Unidad	Evento	57.000	58.750	58.750	53.266	58.000	47.000
7.5		Cambio de rulemanes de forzador	1	Unidad	Evento	72.000	73.875	73.875	66.980	73.000	59.100
7.6		Cambio de capacitor del motocompresor y del ventilador forzador	1	Unidad	Evento	55.000	55.875	55.875	50.660	55.000	44.700
7.7		Cambio y reparacion de placa electronica con control	1	Unidad	Evento	97.000	98.625	98.625	89.420	98.000	78.900
7.8		Reparacion del condensador	1	Unidad	Evento	184.000	186.500	186.500	169.093	186.000	149.200
7.9		Limpieza completo del aparato, cañerias y sus accesorios	1	Unidad	Evento	119.000	121.250	121.250	109.933	121.000	97.000
7.10		Cambio de tuercas campana	1	Unidad	Evento	31.000	31.875	31.875	28.900	31.000	25.500
7.11		Cambios de robinetes	1	Unidad	Evento	49.000	50.625	50.625	45.900	50.000	40.500
7.12		Cambio de cañeria de bronce (aproximadamente 8 mts)	1	Unidad	Evento	309.000	314.000	314.000	284.693	313.000	251.200
7.13		Cambio de aleta del ventilador	1	Unidad	Evento	157.000	159.750	159.750	144.840	159.000	127.800
7.14		Desmontaje y montaje para su reparación y mantenimiento	1	Unidad	Evento	111.000	112.750	90.000	102.226	112.000	90.200
Total Item N° 7						**1.493.000**	**1.520.875**	**1.478.875**	**1.378.924**	**1.512.000**	**1.216.700**
Item	**Codigo de Catalogo**	**Descripción del Bien/Servicio**	**Cantidad**	**Unidad de Medida**	**Presentación**	**Precio Total**	**Precio Total**	**Precio Total**	**Precio Total**	**Precio Total**	**Precio Total**
8	72102305-001	**Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado Marca JAM tipo Split o ventana de 18.000 BTU Rotulado N° 10156, ubicado en la AYUDANTIA JEMIBA**									
8.1		Carga de gas	1	Unidad	Evento	107.000	109.250	99.000	99.053	109.000	87.400
8.2		Cambio de contactor	1	Unidad	Evento	60.000	61.500	61.500	55.760	61.000	49.200
8.3		Cambio de serpentin	1	Unidad	Evento	85.000	86.250	86.250	78.200	86.000	69.000
8.4		Limpieza de serpentin	1	Unidad	Evento	57.000	58.750	58.750	53.266	58.000	47.000
8.5		Cambio de rulemanes de forzador	1	Unidad	Evento	72.000	73.875	73.875	66.980	73.000	59.100
8.6		Cambio de capacitor del motocompresor y del ventilador forzador	1	Unidad	Evento	55.000	55.875	55.875	50.660	55.000	44.700
8.7		Cambio y reparacion de placa electronica con control	1	Unidad	Evento	97.000	98.625	98.625	89.420	98.000	78.900
8.8		Reparacion del condensador	1	Unidad	Evento	184.000	186.500	186.500	169.093	186.000	149.200

8.9		Limpieza completo del aparato, cañerías y sus accesorios	1	Unidad	Evento	119.000	121.250	121.250	109.933	121.000	97.000
8.10		Cambio de tuercas campana	1	Unidad	Evento	31.000	31.875	31.875	28.900	31.000	25.500
8.11		Cambios de robinetes	1	Unidad	Evento	49.000	50.625	50.625	45.900	50.000	40.500
8.12		Cambio de cañería de bronce (aproximadamente 8 mts)	1	Unidad	Evento	309.000	314.000	314.000	284.693	313.000	251.200
8.13		Cambio de aleta del ventilador	1	Unidad	Evento	157.000	159.750	159.750	144.840	159.000	127.800
8.14		Desmontaje y montaje para su reparación y mantenimiento	1	Unidad	Evento	111.000	112.750	90.000	102.226	112.000	90.200
Total Item N° 8						**1.493.000**	**1.520.875**	**1.478.875**	**1.378.924**	**1.512.000**	**1.216.700**
Item	**Codigo de Catalogo**	**Descripción del Bien/Servicio**	**Cantidad**	**Unidad de Medida**	**Presentación**	**Precio Total**	**Precio Total**	**Precio Total**	**Precio Total**	**Precio Total**	**Precio Total**
9	72102305-001	**Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado Marca JAM tipo Split o ventana de 18.000 BTU Rotulado N° 10156, ubicado en la AYUDANTIA JEMIBA**									
9.1		Carga de gas	1	Unidad	Evento	107.000	109.250	90.000	99.053	109.000	87.400
9.2		Cambio de contactor	1	Unidad	Evento	60.000	61.500	61.500	55.760	61.000	49.200
9.3		Cambio de serpentin	1	Unidad	Evento	85.000	86.250	86.250	78.200	86.000	69.000
9.4		Limpieza de serpentin	1	Unidad	Evento	57.000	58.750	58.750	53.266	58.000	47.000
9.5		Cambio de rulemanes de forzador	1	Unidad	Evento	72.000	73.875	73.875	66.980	73.000	59.100
9.6		Cambio de capacitor del motocompresor y del ventilador forzador	1	Unidad	Evento	55.000	55.875	55.875	50.660	55.000	44.700
9.7		Cambio y reparacion de placa electronica con control	1	Unidad	Evento	97.000	98.625	98.625	89.420	98.000	78.900
9.8		Reparacion del condensador	1	Unidad	Evento	184.000	186.500	186.500	169.093	186.000	149.200
9.9		Limpieza completo del aparato, cañerías y sus accesorios	1	Unidad	Evento	119.000	121.250	121.250	109.933	121.000	97.000
9.10		Cambio de tuercas campana	1	Unidad	Evento	31.000	31.875	31.875	28.900	31.000	25.500
9.11		Cambios de robinetes	1	Unidad	Evento	49.000	50.625	50.625	45.900	50.000	40.500
9.12		Cambio de cañería de bronce (aproximadamente 8 mts)	1	Unidad	Evento	309.000	314.000	314.000	284.693	313.000	251.200
9.13		Cambio de aleta del ventilador	1	Unidad	Evento	157.000	159.750	159.750	144.840	159.000	127.800
9.14		Desmontaje y montaje para su reparación y mantenimiento	1	Unidad	Evento	111.000	112.750	90.000	102.226	112.000	90.200
Total Item N° 9						**1.493.000**	**1.520.875**	**1.478.875**	**1.378.924**	**1.512.000**	**1.216.700**
TOTAL LOTE N° 9						**13.885.000**	**14.140.875**	**13.702.875**	**12.821.116**	**14.064.000**	**11.312.700**

LOTE N° 10											
			RV SERVICE				**TRAKS - CAR**	**VIS S.R.L**	**HZ INGENERIA**	**COMPU NEW & ASOCIADOS**	**FRIO UNIVERSAL S.R.L**
Item	**Codigo de Catalogo**	**Descripción del Bien/Servicio**	**Cantidad**	**Unidad de Medida**	**Presentación**	**Precio Total**	**Precio Total**	**Precio Total**	**Precio Total**	**Precio Total**	**Precio Total**

1	72102305-001	Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado Marca TOKIO tipo Split o ventana de 24.000 BTU Rotulado N° 10004, ubicado en el SALON AUDITORIO DE LA COMANDANCIA									
1.1		Carga de gas	1	Unidad	Evento	146.000	148.750	120.000	134.866	148.000	119.000
1.2		Cambio de contactor	1	Unidad	Evento	60.000	61.500	61.500	55.760	61.000	49.200
1.3		Cambio de serpentin	1	Unidad	Evento	85.000	86.250	86.250	78.200	86.000	69.000
1.4		Limpieza de serpentin	1	Unidad	Evento	57.000	58.500	58.500	53.040	58.000	46.800
1.5		Cambio de rulemanes de forzador	1	Unidad	Evento	72.000	73.875	73.875	66.980	73.000	59.100
1.6		Cambio de capacitor del motocompresor y del ventilador forzador	1	Unidad	Evento	55.000	55.875	55.875	50.660	55.000	44.700
1.7		Cambio y reparacion de placa electronica con control	1	Unidad	Evento	97.000	98.375	98.375	89.193	98.000	78.700
1.8		Reparacion del condensador	1	Unidad	Evento	184.000	186.500	186.500	169.093	186.000	149.200
1.9		Limpieza completo del aparato, cañerías y sus accesorios	1	Unidad	Evento	135.000	137.500	137.500	124.666	137.000	110.000
1.10		Cambio de tuercas campana	1	Unidad	Evento	31.000	31.875	31.875	28.900	31.000	25.500
1.11		Cambios de robinetes	1	Unidad	Evento	49.000	50.625	50.625	45.900	50.000	40.500
1.12		Cambio de cañeria de bronce (aproximadamente 8 mts)	1	Unidad	Evento	361.000	366.500	366.500	332.293	366.000	293.200
1.13		Cambio de aleta del ventilador	1	Unidad	Evento	157.000	159.750	159.750	144.840	159.000	127.800
1.14		Desmontaje y montaje para su reparación y mantenimiento	1	Unidad	Evento	116.000	118.250	100.000	107.213	118.000	94.600
Total Item N° 1						**1.605.000**	**1.634.125**	**1.587.125**	**1.481.604**	**1.626.000**	**1.307.300**
Item	**Codigo de Catalogo**	**Descripción del Bien/Servicio**	**Cantidad**	**Unidad de Medida**	**Presentación**	**Precio Total**	**Precio Total**	**Precio Total**	**Precio Total**	**Precio Total**	**Precio Total**
2	**72102305-001**	**Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado Marca TOKIO tipo Split o ventana de 24.000 BTU Rotulado N° 10005, ubicado en el SALON VIP**									
2.1		Carga de gas	1	Unidad	Evento	146.000	148.750	120.000	134.866	148.000	119.000
2.2		Cambio de contactor	1	Unidad	Evento	60.000	61.500	61.500	55.760	61.000	49.200
2.3		Cambio de serpentin	1	Unidad	Evento	85.000	86.250	86.250	78.200	86.000	69.000
2.4		Limpieza de serpentin	1	Unidad	Evento	57.000	58.500	58.500	53.040	58.000	46.800
2.5		Cambio de rulemanes de forzador	1	Unidad	Evento	72.000	73.875	73.875	66.980	73.000	59.100
2.6		Cambio de capacitor del motocompresor y del ventilador forzador	1	Unidad	Evento	55.000	55.875	55.875	50.660	55.000	44.700
2.7		Cambio y reparacion de placa electronica con control	1	Unidad	Evento	97.000	98.375	98.375	89.193	98.000	78.700
2.8		Reparacion del condensador	1	Unidad	Evento	184.000	186.500	186.500	169.093	186.000	149.200
2.9		Limpieza completo del aparato, cañerías y sus accesorios	1	Unidad	Evento	135.000	137.500	137.500	124.666	137.000	110.000
2.10		Cambio de tuercas campana	1	Unidad	Evento	31.000	31.875	31.875	28.900	31.000	25.500
2.11		Cambios de robinetes	1	Unidad	Evento	49.000	50.625	50.625	45.900	50.000	40.500
2.12		Cambio de cañeria de bronce (aproximadamente 8 mts)	1	Unidad	Evento	361.000	366.500	366.500	332.293	366.000	293.200
2.13		Cambio de aleta del ventilador	1	Unidad	Evento	157.000	159.750	159.750	144.840	159.000	127.800
2.14		Desmontaje y montaje para su reparación y mantenimiento	1	Unidad	Evento	116.000	118.250	100.000	107.213	118.000	94.600
Total Item N° 2						**1.605.000**	**1.634.125**	**1.587.125**	**1.481.604**	**1.626.000**	**1.307.300**

Item	Codigo de Catalogo	Descripción del Bien/Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Presentación	Precio Total	Precio Total	Precio Total	Precio Total	Precio Total	Precio Total
3	**72102305-001**	**Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado Marca TOKIO tipo Split o ventana de 24.000 BTU Rotulado N° 10005, ubicado en el SALON VIP**									
3.1		Carga de gas	1	Unidad	Evento	146.000	148.750	120.000	134.866	148.000	119.000
3.2		Cambio de contactor	1	Unidad	Evento	60.000	61.500	61.500	55.760	61.000	49.200
3.3		Cambio de serpentin	1	Unidad	Evento	85.000	86.250	86.250	78.200	86.000	69.000
3.4		Limpieza de serpentin	1	Unidad	Evento	57.000	58.500	58.500	53.040	58.000	46.800
3.5		Cambio de rulemanes de forzador	1	Unidad	Evento	72.000	73.875	73.875	66.980	73.000	59.100
3.6		Cambio de capacitor del motocompresor y del ventilador forzador	1	Unidad	Evento	55.000	55.875	55.875	50.660	55.000	44.700
3.7		Cambio y reparacion de placa electronica con control	1	Unidad	Evento	97.000	98.375	98.375	89.193	98.000	78.700
3.8		Reparacion del condensador	1	Unidad	Evento	184.000	186.500	186.500	169.093	186.000	149.200
3.9		Limpieza completo del aparato, cañerias y sus accesorios	1	Unidad	Evento	135.000	137.500	137.500	124.666	137.000	110.000
3.10		Cambio de tuercas campana	1	Unidad	Evento	31.000	31.875	31.875	28.900	31.000	25.500
3.11		Cambios de robinetes	1	Unidad	Evento	49.000	50.625	50.625	45.900	50.000	40.500
3.12		Cambio de cañería de bronce (aproximadamente 8 mts)	1	Unidad	Evento	361.000	366.500	366.500	332.293	366.000	293.200
3.13		Cambio de aleta del ventilador	1	Unidad	Evento	157.000	159.750	159.750	144.840	159.000	127.800
3.14		Desmontaje y montaje para su reparación y mantenimiento	1	Unidad	Evento	116.000	118.250	100.000	107.213	118.000	94.600
		Total Item N° 3				**1.605.000**	**1.634.125**	**1.587.125**	**1.481.604**	**1.626.000**	**1.307.300**
Item	**Codigo de Catalogo**	**Descripción del Bien/Servicio**	**Cantidad**	**Unidad de Medida**	**Presentación**	**Precio Total**	**Precio Total**	**Precio Total**	**Precio Total**	**Precio Total**	**Precio Total**
4	**72102305-001**	**Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado Marca TOKIO tipo Split o ventana de 24.000 BTU Rotulado N° 10007, ubicado en la COMANDANCIA**									
4.1		Carga de gas	1	Unidad	Evento	146.000	148.750	120.000	134.866	148.000	119.000
4.2		Cambio de contactor	1	Unidad	Evento	60.000	61.500	61.500	55.760	61.000	49.200
4.3		Cambio de serpentin	1	Unidad	Evento	85.000	86.250	86.250	78.200	86.000	69.000
4.4		Limpieza de serpentin	1	Unidad	Evento	57.000	58.500	58.500	53.040	58.000	46.800
4.5		Cambio de rulemanes de forzador	1	Unidad	Evento	72.000	73.875	73.875	66.980	73.000	59.100
4.6		Cambio de capacitor del motocompresor y del ventilador forzador	1	Unidad	Evento	55.000	55.875	55.875	50.660	55.000	44.700
4.7		Cambio y reparacion de placa electronica con control	1	Unidad	Evento	97.000	98.375	98.375	89.193	98.000	78.700
4.8		Reparacion del condensador	1	Unidad	Evento	184.000	186.500	186.500	169.093	186.000	149.200
4.9		Limpieza completo del aparato, cañerias y sus accesorios	1	Unidad	Evento	135.000	137.500	137.500	124.666	137.000	110.000
4.10		Cambio de tuercas campana	1	Unidad	Evento	31.000	31.875	31.875	28.900	31.000	25.500
4.11		Cambios de robinetes	1	Unidad	Evento	49.000	50.625	50.625	45.900	50.000	40.500
4.12		Cambio de cañería de bronce (aproximadamente 8 mts)	1	Unidad	Evento	361.000	366.500	366.500	332.293	366.000	293.200
4.13		Cambio de aleta del ventilador	1	Unidad	Evento	157.000	159.750	159.750	144.840	159.000	127.800

3.14		Desmontaje y montaje para su reparación y mantenimiento	1	Unidad	Evento	116.000	118.250	100.000	107.213	118.000	94.600
Total Item N° 4						1.605.000	1.634.125	1.587.125	1.481.604	1.626.000	1.307.300
Total Lote N° 10						6.420.000	6.536.500	6.348.500	5.926.416	6.504.000	5.229.200

SETAM 402

LOTE N° 11

			RV SERVICE				TRAKS - CAR	VIS S.R.L	HZ INGENERIA	COMPU NEW & ASOCIADOS	FRIO UNIVERSAL S.R.L
Item	Codigo de Catalogo	Descripción del Bien/Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Presentación	Precio Total	Precio Total	Precio Total	Precio Total	Precio Total	Precio Total
1	72102305-001	Servicio de mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire tipo Split de 9.000 BTU. Rotulado N° 9746, ubicado en la Oficina de Recepcion del SETAM.									
1.1		Carga de gas	1	Evento	Evento	107.000	109.250	90.000	99.053	109.000	242.777
1.2		Cambio de contactor	1	Evento	Evento	60.000	61.667	61.500	55.760	61.000	136.667
1.3		Cambio de serpentin	1	Evento	Evento	85.000	86.250	86.250	78.200	86.000	191.667
1.4		Limpieza de serpentin	1	Evento	Evento	57.000	58.750	58.750	53.266	58.000	130.555
1.5		Cambio de rulemanes de forzador	1	Evento	Evento	72.000	73.875	73.875	66.980	73.000	164.167
1.6		Cambio de capacitor del motocompresor y del ventilador forzador	1	Evento	Evento	55.000	55.875	55.875	50.660	55.000	124.167
1.7		Reparacion del condensador	1	Evento	Evento	184.000	186.500	186.500	169.094	186.000	414.445
1.8		Limpieza completo del aparato, cañerias y sus accesorios	1	Evento	Evento	119.000	121.250	121.250	109.934	121.000	269.445
1.9		Cambio de tuercas campana	1	Evento	Evento	31.000	31.875	31.875	28.900	31.000	70.833
1.10		Cambios de robinetes	1	Evento	Evento	49.000	50.625	50.625	45.900	50.000	112.500
1.11		Cambio de cañeria de bronce (aproximadamente 8 mts)	1	Evento	Evento	309.000	314.000	314.000	284.694	314.000	697.778
1.12		Cambio de aleta del ventilador	1	Evento	Evento	157.000	159.750	159.750	144.840	159.000	355.000
1.13		Desmontaje y montaje para su reparación y mantenimiento	1	Evento	Evento	111.000	112.750	100.000	102.226	112.000	250.555
Total Item N° 1						1.396.000	1.422.417	1.390.250	1.289.507	1.415.000	3.160.556
TOTAL LOTE N° 11						1.396.000	1.422.417	1.390.250	1.289.507	1.415.000	3.160.556

LOTE N° 12

			RV SERVICE				TRAKS - CAR	VIS S.R.L	HZ INGENERIA	COMPU NEW & ASOCIADOS	FRIO UNIVERSAL S.R.L
Item	Codigo de Catalogo	Descripción del Bien/Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Presentación	Precio Total	Precio Total	Precio Total	Precio Total	Precio Total	Precio Total
1	72102305-001	Servicio de mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire tipo Split de 12.000 BTU. Rotulado N° 10305, ubicado en la Sala de Pilotos GTA.									

1.1		Carga de gas	1	Evento	Evento	107.000	109.250	100.000	99.054	109.000	87.400
1.2		Cambio de contactor	1	Evento	Evento	60.000	61.500	61.500	55.760	61.000	49.200
1.3		Cambio de serpentin	1	Evento	Evento	85.000	86.250	86.250	78.200	86.000	69.000
1.4		Limpieza de serpentin	1	Evento	Evento	57.000	58.750	58.750	53.266	58.000	47.000
1.5		Cambio de rulemanes de forzador	1	Evento	Evento	72.000	73.875	73.875	66.980	73.000	59.100
1.6		Cambio de capacitor del motocompresor y del ventilador forzador	1	Evento	Evento	55.000	55.875	55.875	50.660	55.000	44.700
1.7		Cambio y reparacion de placa electronica con control	1	Evento	Evento	97.000	98.625	98.625	89.420	98.000	78.900
1.8		Reparacion del condensador	1	Evento	Evento	184.000	186.500	186.500	169.094	186.000	149.200
1.9		Limpieza completo del aparato, cañerías y sus accesorios	1	Evento	Evento	119.000	121.250	121.250	109.934	121.000	97.000
1.10		Cambio de tuercas campana	1	Evento	Evento	31.000	31.875	31.875	28.900	31.000	25.500
1.11		Cambios de robinetes	1	Evento	Evento	49.000	50.625	50.625	45.900	50.000	40.500
1.12		Cambio de aleta del ventilador	1	Evento	Evento	157.000	159.750	159.750	144.840	159.000	127.800
1.13		Desmontaje y montaje para su reparación y mantenimiento	1	Evento	Evento	111.000	112.750	100.000	102.226	112.000	90.200
Total Item N° 1						**1.184.000**	**1.206.875**	**1.184.875**	**1.094.234**	**1.199.000**	**965.500**
LOTE N° 12						**1.184.000**	**1.206.875**	**1.184.875**	**1.094.234**	**1.199.000**	**965.500**

LOTE N° 13

			RV SERVICE				TRAKS - CAR	VIS S.R.L	HZ INGENERIA	COMPU NEW & ASOCIADOS	FRIO UNIVERSAL S.R.L
Item	**Codigo de Catalogo**	**Descripción del Bien/Servicio**	**Cantidad**	**Unidad de Medida**	**Presentación**	**Precio Total**	**Precio Total**	**Precio Total**	**Precio Total**	**Precio Total**	**Precio Total**
1	72102305-001	**Servicio de mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire tipo Split de 18.000 BTU. Rotulado N° 10308, ubicado en la Sala de Espera GTA.**									
1.1		Carga de gas	1	Evento	Evento	146.000	148.749	120.000	134.866	148.000	118.999
1.2		Cambio de contactor	1	Evento	Evento	60.000	61.500	61.500	55.760	61.000	49.200
1.3		Cambio de serpentin	1	Evento	Evento	85.000	86.250	86.250	78.200	86.000	69.000
1.4		Limpieza de serpentin	1	Evento	Evento	57.000	58.500	58.500	53.040	58.000	46.800
1.5		Cambio de rulemanes de forzador	1	Evento	Evento	72.000	73.875	73.875	66.980	73.000	59.100
1.6		Cambio de capacitor del motocompresor y del ventilador forzador	1	Evento	Evento	55.000	55.875	55.875	50.660	55.000	44.700
1.7		Cambio y reparacion de placa electronica con control	1	Evento	Evento	97.000	98.375	98.375	89.194	98.000	78.700
1.8		Reparacion del condensador	1	Evento	Evento	184.000	186.500	186.500	169.094	186.000	149.200
1.9		Limpieza completo del aparato, cañerías y sus accesorios	1	Evento	Evento	135.000	137.500	137.500	124.666	137.000	110.000
1.10		Cambio de tuercas campana	1	Evento	Evento	31.000	31.875	31.875	28.900	31.000	25.500
1.11		Cambios de robinetes	1	Evento	Evento	49.000	50.625	50.625	45.900	50.000	40.500
1.12		Cambio de cañería de bronce (aproximadamente 8 mts)	1	Evento	Evento	361.000	366.500	366.500	332.294	366.000	293.200

1.13		Cambio de aleta del ventilador	1	Evento	Evento	157.000	159.750	159.750	144.840	159.000	127.800
1.14		Desmontaje y montaje para su reparación y mantenimiento	1	Evento	Evento	116.000	118.250	100.000	107.214	118.000	94.600
Total Item N° 1						**1.605.000**	**1.634.124**	**1.587.125**	**1.481.608**	**1.626.000**	**1.307.299**
Item	**Codigo de Catalogo**	**Descripción del Bien/Servicio**	**Cantidad**	**Unidad de Medida**	**Presentación**	**Precio Total**	**Precio Total**	**Precio Total**	**Precio Total**	**Precio Total**	**Precio Total**
2	**72102305-001**	**Servicio de mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire tipo Split de 18.000 BTU. Rotulado N° 9986, ubicado en la Oficina de Embarque del SETAM.**									
2.1		Carga de gas	1	Evento	Evento	146.000	148.749	120.000	134.866	148.000	118.999
2.2		Cambio de contactor	1	Evento	Evento	60.000	61.500	61.500	55.760	61.000	49.200
2.3		Cambio de serpentin	1	Evento	Evento	85.000	86.250	86.250	78.200	86.000	69.000
2.4		Limpieza de serpentin	1	Evento	Evento	57.000	58.500	58.500	53.040	58.000	46.800
2.5		Cambio de rulemanes de forzador	1	Evento	Evento	72.000	73.875	73.875	66.980	73.000	59.100
2.6		Cambio de capacitor del motocompresor y del ventilador forzador	1	Evento	Evento	55.000	55.875	55.875	50.660	55.000	44.700
2.7		Cambio y reparacion de placa electronica con control	1	Evento	Evento	97.000	98.375	98.375	89.194	98.000	78.700
2.8		Reparacion del condensador	1	Evento	Evento	184.000	186.500	186.500	169.094	186.000	149.200
2.9		Limpieza completo del aparato, cañerías y sus accesorios	1	Evento	Evento	135.000	137.500	137.500	124.666	137.000	110.000
2.10		Cambio de tuercas campana	1	Evento	Evento	31.000	31.875	31.875	28.900	31.000	25.500
2.11		Cambios de robinetes	1	Evento	Evento	49.000	50.625	50.625	45.900	50.000	40.500
2.12		Cambio de cañería de bronce (aproximadamente 8 mts)	1	Evento	Evento	361.000	366.500	366.500	332.294	366.000	293.200
2.13		Cambio de aleta del ventilador	1	Evento	Evento	157.000	159.750	159.750	144.840	159.000	127.800
2.14		Desmontaje y montaje para su reparación y mantenimiento	1	Evento	Evento	116.000	118.250	100.000	107.214	118.000	94.600
Total Item N° 2						**1.605.000**	**1.634.124**	**1.587.125**	**1.481.608**	**1.626.000**	**1.307.299**
Item	**Codigo de Catalogo**	**Descripción del Bien/Servicio**	**Cantidad**	**Unidad de Medida**	**Presentación**	**Precio Total**	**Precio Total**	**Precio Total**	**Precio Total**	**Precio Total**	**Precio Total**
3	**72102305-001**	**Servicio de mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire tipo Split de 18.000 BTU. Rotulado N° 9984, ubicado en la Sala de Espera del SETAM.**									
3.1		Carga de gas	1	Evento	Evento	146.000	148.749	120.000	134.866	148.000	118.999
3.2		Cambio de contactor	1	Evento	Evento	60.000	61.500	61.500	55.760	61.000	49.200
3.3		Cambio de serpentin	1	Evento	Evento	85.000	86.250	86.250	78.200	86.000	69.000
3.4		Limpieza de serpentin	1	Evento	Evento	57.000	58.500	58.500	53.040	58.000	46.800
3.5		Cambio de rulemanes de forzador	1	Evento	Evento	72.000	73.875	73.875	66.980	73.000	59.100
3.6		Cambio de capacitor del motocompresor y del ventilador forzador	1	Evento	Evento	55.000	55.875	55.875	50.660	55.000	44.700
3.7		Cambio y reparacion de placa electronica con control	1	Evento	Evento	97.000	98.375	98.375	89.194	98.000	78.700
3.8		Reparacion del condensador	1	Evento	Evento	184.000	186.500	186.500	169.094	186.000	149.200
3.9		Limpieza completo del aparato, cañerías y sus accesorios	1	Evento	Evento	135.000	137.500	137.500	124.666	137.000	110.000

3.10		Cambio de tuercas campana	1	Evento	Evento	31.000	31.875	31.875	28.900	31.000	25.500
3.11		Cambio de cañeria de bronce (aprnximadamente 8 mts)	1	Evento	Evento	361.000	366.500	366.500	332.294	366.000	293.200
3.12		Cambio de aleta del ventilador	1	Evento	Evento	157.000	159.750	159.750	144.840	159.000	127.800
3.13		Desmontaje y montaje para su reparación y mantenimiento	1	Evento	Evento	116.000	118.250	100.000	107.214	118.000	94.600
Total Item N° 3						**1.556.000**	**1.583.499**	**1.536.500**	**1.435.708**	**1.576.000**	**1.266.799**
TOTAL LOTE N° 13						**4.766.000**	**4.851.747**	**4.710.750**	**4.398.924**	**4.828.000**	**3.881.397**

PGA 401

LOTE N° 14

			RV SERVICE				TRAKS - CAR	VIS S.R.L	HZ INGENERIA	COMPU NEW & ASOCIADOS	FRIO UNIVERSAL S.R.L
Item	**Codigo de Catalogo**	**Descripción del Bien/Servicio**	**Cantidad**	**Unidad de Medida**	**Presentación**	**Precio Total**	**Precio Total**	**Precio Total**	**Precio Total**	**Precio Total**	**Precio Total**
1	**72102305-001**	**Servicio de mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire tipo Split o ventana de 12.000 BTU Marca JAM Rot. 4344**									
1.1		Carga de gas	1	Evento	Evento	107.000	109.250	100.000	99.054	109.000	87.400
1.2		Limpieza de serpentin	1	Evento	Evento	57.000	58.750	58.750	53.266	58.000	47.000
1.3		Cambio de rulemanes de forzador	1	Evento	Evento	72.000	73.875	73.875	66.980	73.000	59.100
1.4		Cambio de capacitor del motocompresor y del ventilador forzador	1	Evento	Evento	55.000	55.875	55.875	50.660	55.000	44.700
1.5		Limpieza completo del aparato, cañerías y sus accesorios	1	Evento	Evento	119.000	121.250	121.250	109.934	121.000	103.000
1.6		Cambio de tuercas campana	1	Evento	Evento	31.000	31.875	31.875	28.900	31.000	25.500
1.7		Cambios de robinetes	1	Evento	Evento	49.000	50.625	50.625	45.900	50.000	40.500
1.8		Desmontaje y montaje para su reparación y mantenimiento	1	Evento	Evento	111.000	112.750	100.000	102.226	112.000	90.200
Total Item N° 1						**601.000**	614.250	**592.250**	**556.920**	**609.000**	**497.400**
Item	**Codigo de Catalogo**	**Descripción del Bien/Servicio**	**Cantidad**	**Unidad de Medida**	**Presentación**	**Precio Total**	**Precio Total**	**Precio Total**	**Precio Total**	**Precio Total**	**Precio Total**
2	**72102305-001**	**Servicio de mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire tipo Split o ventana de 12.000 BTU Marca JAM Rot. 4577**									
2.1		Carga de gas	1	Evento	Evento	107.000	109.250	100.000	99.054	109.000	87.400
2.2		Limpieza de serpentin	1	Evento	Evento	57.000	58.750	58.750	53.266	58.000	47.000
2.3		Cambio de rulemanes de forzador	1	Evento	Evento	72.000	73.875	73.875	66.980	73.000	59.100
2.4		Cambio de capacitor del motocompresor y del ventilador forzador	1	Evento	Evento	55.000	55.875	55.875	50.660	55.000	44.700
2.5		Limpieza completo del aparato, cañerías y sus accesorios	1	Evento	Evento	119.000	121.250	121.250	109.934	121.000	97.000
2.6		Cambio de tuercas campana	1	Evento	Evento	31.000	31.875	31.875	28.900	31.000	25.500
2.7		Cambios de robinetes	1	Evento	Evento	49.000	50.625	50.625	45.900	50.000	40.500

2.8		Desmontaje y montaje para su reparación y mantenimiento	1	Evento	Evento	111.000	112.750	100.000	102.226	112.000	90.200
Total Item N° 2						**601.000**	**614.250**	**592.250**	**556.920**	**609.000**	**491.400**
Item	**Codigo de Catalogo**	**Descripción del Bien/Servicio**	**Cantidad**	**Unidad de Medida**	**Presentación**	**Precio Total**	**Precio Total**	**Precio Total**	**Precio Total**	**Precio Total**	**Precio Total**
3	**72102305-001**	**Servicio de mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire tipo Split o ventana de 12.000 BTU Marca JAM Rot. 4354**									
3.1		Carga de gas	1	Evento	Evento	107.000	109.250	100.000	99.054	109.000	87.400
3.2		Limpieza de serpentin	1	Evento	Evento	57.000	58.750	58.750	53.266	58.000	47.000
3.3		Cambio de rulemanes de forzador	1	Evento	Evento	72.000	73.875	73.875	66.980	73.000	59.100
3.4		Cambio de capacitor del motocompresor y del ventilador forzador	1	Evento	Evento	55.000	55.875	55.875	50.660	55.000	44.700
3.5		Limpieza completo del aparato, cañerías y sus accesorios	1	Evento	Evento	119.000	121.250	121.250	109.934	121.000	97.000
3.6		Cambio de tuercas campana	1	Evento	Evento	31.000	31.875	31.875	28.900	31.000	25.500
3.7		Cambios de robinetes	1	Evento	Evento	49.000	50.625	50.625	45.900	50.000	40.500
3.8		Desmontaje y montaje para su reparación y mantenimiento	1	Evento	Evento	111.000	112.750	100.000	102.226	112.000	90.200
Total Item N° 3						**601.000**	**614.250**	**592.250**	**556.920**	**609.000**	**491.400**
Item	**Codigo de Catalogo**	**Descripción del Bien/Servicio**	**Cantidad**	**Unidad de Medida**	**Presentación**	**Precio Total**	**Precio Total**	**Precio Total**	**Precio Total**	**Precio Total**	**Precio Total**
4	**72102305-001**	**Servicio de mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire tipo Split o ventana de 12.000 BTU Marca JAM Rot. 4348**									
4.1		Carga de gas	1	Evento	Evento	107.000	109.250	100.000	99.054	109.000	87.400
4.2		Limpieza de serpentin	1	Evento	Evento	57.000	58.750	58.750	53.266	58.000	47.000
4.3		Cambio de rulemanes de forzador	1	Evento	Evento	72.000	73.875	73.875	66.980	73.000	59.100
4.4		Cambio de capacitor del motocompresor y del ventilador forzador	1	Evento	Evento	55.000	55.875	55.875	50.660	55.000	44.700
4.5		Limpieza completo del aparato, cañerías y sus accesorios	1	Evento	Evento	119.000	121.250	121.250	109.934	121.000	97.000
4.6		Cambio de tuercas campana	1	Evento	Evento	31.000	31.875	31.875	28.900	31.000	25.500
4.7		Cambios de robinetes	1	Evento	Evento	49.000	50.625	50.625	45.900	50.000	40.500
4.8		Desmontaje y montaje para su reparación y mantenimiento	1	Evento	Evento	111.000	112.750	100.000	102.226	112.000	90.200
Total Item N° 4						**601.000**	**614.250**	**592.250**	**556.920**	**609.000**	**491.400**
Item	**Codigo de Catalogo**	**Descripción del Bien/Servicio**	**Cantidad**	**Unidad de Medida**	**Presentación**	**Precio Total**	**Precio Total**	**Precio Total**	**Precio Total**	**Precio Total**	**Precio Total**
5	**72102305-001**	**Servicio de mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire tipo Split o ventana de 12.000 BTU Marca JAM Rot. 4353**									
5.1		Carga de gas	1	Evento	Evento	107.000	109.250	100.000	99.054	109.000	87.400
5.2		Limpieza de serpentin	1	Evento	Evento	57.000	58.750	58.750	53.266	58.000	47.000
5.3		Cambio de rulemanes de forzador	1	Evento	Evento	72.000	73.875	73.875	66.980	73.000	59.100
5.4		Cambio de capacitor del motocompresor y del ventilador forzador	1	Evento	Evento	55.000	55.875	55.875	50.660	55.000	44.700

5.5		Limpieza completo del aparato, cañerías y sus accesorios	1	Evento	Evento	119.000	121.250	121.250	109.934	121.000	97.000
5.6		Cambio de tuercas campana	1	Evento	Evento	31.000	31.875	31.875	28.900	31.000	25.500
5.7		Cambios de robinetes	1	Evento	Evento	49.000	50.625	50.625	45.900	50.000	40.500
5.8		Desmontaje y montaje para su reparación y mantenimiento	1	Evento	Evento	111.000	112.750	100.000	102.226	112.000	90.200
Total Item N° 5						**601.000**	**614.250**	**592.250**	**556.920**	**609.000**	**491.400**
TOTAL LOTE N° 14						**3.005.000**	**3.071.250**	**2.961.250**	**2.784.600**	**3.045.000**	**2.463.000**

LOTE N° 15

			RV SERVICE				TRAKS - CAR	VIS S.R.L	HZ INGENERIA	COMPU NEW & ASOCIADOS	FRIO UNIVERSAL S.R.L
Item	**Codigo de Catalogo**	**Descripción del Bien/Servicio**	**Cantidad**	**Unidad de Medida**	**Presentación**	**Precio Total**	**Precio Total**	**Precio Total**	**Precio Total**	**Precio Total**	**Precio Total**
1	**72102305-001**	**Servicio de mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire tipo Split o ventana de 18.000 BTU Marca JAM Rot. 4358**									
1.1		Carga de gas	1	Evento	Evento	107.000	109.250	100.000	99.054	109.000	87.400
1.2		Limpieza de serpentin	1	Evento	Evento	57.000	58.750	58.750	53.266	58.000	47.000
1.3		Cambio de rulemanes de forzador	1	Evento	Evento	72.000	73.875	73.875	66.980	73.000	59.100
1.4		Limpieza completo del aparato, cañerías y sus accesorios	1	Evento	Evento	119.000	121.250	121.250	109.934	121.000	97.000
1.5		Cambio de tuercas campana	1	Evento	Evento	31.000	31.875	31.875	28.900	31.000	25.500
1.6		Cambios de robinetes	1	Evento	Evento	49.000	50.625	50.625	45.900	50.000	40.500
1.7		Desmontaje y montaje para su reparación y mantenimiento	1	Evento	Evento	111.000	112.750	100.000	102.226	112.000	90.200
Total Item N° 1						**546.000**	**558.375**	**536.375**	**506.260**	**554.000**	**446.700**
Item	**Codigo de Catalngo**	**Descripción del Bien/Servicio**	**Cantidad**	**Unidad de Medida**	**Presentación**	**Precio Total**	**Precio Total**	**Precio Total**	**Precio Total**	**Precio Total**	**Precio Total**
2	**72102305-001**	**Servicio de mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire tipo Split o ventana de 18.000 BTU Marca JAM Rot. 4359**									
2.1		Carga de gas	1	Evento	Evento	107.000	109.250	100.000	99.054	109.000	87.400
2.2		Limpieza de serpentin	1	Evento	Evento	57.000	58.750	58.750	53.266	58.000	47.000
2.3		Cambio de rulemanes de forzador	1	Evento	Evento	72.000	73.875	73.875	66.980	73.000	59.100
2.4		Cambio de capacitor del motocompresor y del ventilador forzador	1	Evento	Evento	55.000	55.875	55.875	50.660	55.000	44.700
2.5		Limpieza completo del aparato, cañerías y sus accesorios	1	Evento	Evento	119.000	121.250	121.250	109.934	121.000	97.000
2.6		Cambio de tuercas campana	1	Evento	Evento	31.000	31.875	31.875	28.900	31.000	25.500
2.7		Cambios de robinetes	1	Evento	Evento	49.000	50.625	50.625	45.900	50.000	40.500
2.8		Desmontaje y montaje para su reparación y mantenimiento	1	Evento	Evento	111.000	112.750	100.000	102.226	112.000	90.200
Total Item N° 2						**601.000**	**614.250**	**592.250**	**556.920**	**609.000**	**491.400**

Item	Codigo de Catalogo	Descripción del Bien/Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Presentación	Precio Total	Precio Total	Precio Total	Precio Total	Precio Total	Precio Total
3	**72102305-001**	**Servicio de mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire tipo Split o ventana de 18.000 BTU Marca JAM Rot. 4352**									
3.1		Carga de gas	1	Evento	Evento	107.000	109.250	100.000	99.054	109.000	87.400
3.2		Limpieza de serpentin	1	Evento	Evento	57.000	58.750	58.750	53.266	58.000	47.000
3.3		Cambio de rulemanes de forzador	1	Evento	Evento	72.000	73.875	73.875	66.980	73.000	59.100
3.4		Cambio de capacitor del motocompresor y del ventilador forzador	1	Evento	Evento	55.000	55.875	55.875	50.660	55.000	44.700
3.5		Limpieza completo del aparato, cañerías y sus accesorios	1	Evento	Evento	119.000	121.250	121.250	109.934	121.000	97.000
3.6		Cambio de tuercas campana	1	Evento	Evento	31.000	31.875	31.875	28.900	31.000	25.500
3.7		Cambios de robinetes	1	Evento	Evento	49.000	50.625	50.625	45.900	50.000	40.500
3.8		Desmontaje y montaje para su reparación y mantenimiento	1	Evento	Evento	111.000	112.750	100.000	102.226	112.000	90.200
Total Item N° 3						**601.000**	**614.250**	**592.250**	**556.920**	**609.000**	**491.400**
Item	**Codigo de Catalogo**	**Descripción del Bien/Servicio**	**Cantidad**	**Unidad de Medida**	**Presentación**	**Precio Total**	**Precio Total**	**Precio Total**	**Precio Total**	**Precio Total**	**Precio Total**
4	**72102305-001**	**Servicio de mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire tipo Split de 18.000 BTU Marca JAM Rot. 4351**									
4.1		Carga de gas	1	Evento	Evento	107.000	109.250	100.000	99.054	109.000	87.400
4.2		Limpieza de serpentin	1	Evento	Evento	57.000	58.750	58.750	53.266	58.000	47.000
4.3		Cambio de rulemanes de forzador	1	Evento	Evento	72.000	73.875	73.875	66.980	73.000	59.100
4.4		Cambio de capacitor del motocompresor y del ventilador forzador	1	Evento	Evento	55.000	55.875	55.875	50.660	55.000	44.700
4.5		Limpieza completo del aparato, cañerías y sus accesorios	1	Evento	Evento	119.000	121.250	121.250	109.934	121.000	97.000
4.6		Cambio de tuercas campana	1	Evento	Evento	31.000	31.875	31.875	28.900	31.000	25.500
4.7		Cambios de robinetes	1	Evento	Evento	49.000	50.625	50.625	45.900	50.000	40.500
4.8		Desmontaje y montaje para su reparación y mantenimiento	1	Evento	Evento	111.000	112.750	100.000	102.226	112.000	90.200
Total Item N° 4						**601.000**	**614.250**	**592.250**	**556.920**	**609.000**	**491.400**
LOTE N° 15						**2.349.000**	**2.401.125**	**2.313.125**	**2.177.020**	**2.381.000**	**1.920.900**

LOTE N° 16

			RV SERVICE				TRAKS - CAR	VIS S.R.L	HZ INGENERIA	COMPU NEW & ASOCIADOS	FRIO UNIVERSAL S.R.L
Item	**Codigo de Catalogo**	**Descripción del Bien/Servicio**	**Cantidad**	**Unidad de Medida**	**Presentación**	**Precio Total**	**Precio Total**	**Precio Total**	**Precio Total**	**Precio Total**	**Precio Total**
1	**72102305-001**	**Servicio de mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire tipo Split o ventana de 24.000 BTU Marca Tokio Rot. 1002**									
1.1		Carga de gas	1	Evento	Evento	107.000	109.250	100.000	99.054	109.000	87.400
1.2		Limpieza de serpentin	1	Evento	Evento	57.000	58.750	58.750	53.266	58.000	47.000

1.3		Cambio de rulemanes de forzador	1	Evento	Evento	72.000	73.875	73.875	66.980	73.000	59.100
1.4		Cambio de capacitor del motocompresor y del ventilador forzador	1	Evento	Evento	55.000	55.875	55.875	50.660	55.000	44.700
1.5		Limpieza completo del aparato, cañerias y sus accesorios	1	Evento	Evento	119.000	121.250	121.250	109.934	121.000	97.000
1.6		Cambio de tuercas campana	1	Evento	Evento	31.000	31.875	31.875	28.900	31.000	25.500
1.7		Cambios de robinetes	1	Evento	Evento	49.000	50.625	50.625	45.900	50.000	40.500
1.8		Desmontaje y montaje para su reparación y mantenimiento	1	Evento	Evento	111.000	112.750	100.000	102.226	112.000	90.200
Total Item N° 1						**601.000**	**614.250**	**592.250**	**556.920**	**609.000**	**491.400**
LOTE N° 16						**601.000**	**614.250**	**592.250**	**556.920**	**609.000**	**491.400**

LOTE N° 17

			RV SERVICE				TRAKS - CAR	VIS S.R.L	HZ INGENERIA	COMPU NEW & ASOCIADOS	FRIO UNIVERSAL S.R.L
Item	**Codigo de Catalogo**	**Descripción del Bien/Servicio**	**Cantidad**	**Unidad de Medida**	**Presentación**	**Precio Total**	**Precio Total**	**Precio Total**	**Precio Total**	**Precio Total**	**Precio Total**
1	72102305-001	**Servicio de mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire tipo Split de 36.000 BTU Marca JAM Rot. 4362**									
1.1		Carga de gas	1	Evento	Evento	107.000	109.250	100.000	99.054	109.000	87.400
1.2		Limpieza de serpentin	1	Evento	Evento	57.000	58.750	58.750	53.266	58.000	47.000
1.3		Cambio de rulemanes de forzador	1	Evento	Evento	72.000	73.875	73.875	66.980	73.000	59.100
1.4		Cambio de capacitor del motocompresor y del ventilador forzador	1	Evento	Evento	55.000	55.875	55.875	50.660	55.000	44.700
1.5		Limpieza completo del aparato, cañerias y sus accesorios	1	Evento	Evento	119.000	121.250	121.250	109.934	121.000	97.000
1.6		Cambio de tuercas campana	1	Evento	Evento	31.000	31.875	31.875	28.900	31.000	25.500
1.7		Cambios de robinetes	1	Evento	Evento	49.000	50.625	50.625	45.900	50.000	40.500
1.8		Desmontaje y montaje para su reparación y mantenimiento	1	Evento	Evento	111.000	112.750	100.000	102.226	112.000	90.200
Total Item N° 1						**601.000**	**614.250**	**592.250**	**556.920**	**609.000**	**491.400**
LOTE N° 17						**601.000**	**614.250**	**592.250**	**556.920**	**609.000**	**491.400**

BRIGADA LOGISTICA

LOTE N° 18

			RV SERVICE				TRAKS - CAR	VIS S.R.L	HZ INGENERIA	COMPU NEW & ASOCIADOS	FRIO UNIVERSAL S.R.L
Item	**Codigo de Catalogo**	**Descripción del Bien/Servicio**	**Cantidad**	**Unidad de Medida**	**Presentación**	**Precio Total**	**Precio Total**	**Precio Total**	**Precio Total**	**Precio Total**	**Precio Total**
1	72102305-001	**Servicio de mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire tipo Split o ventana de 12.000 BTU ROTULADO N° 3169 ubicado en la DSS marca TOKYO**									
1.1		Carga de gas	1	Evento	Evento	107.000	109.250	100.000	99.054	109.000	87.400
1.2		Cambio de contactor	1	Evento	Evento	60.000	61.500	61.500	55.760	61.000	49.200
1.3		Limpieza de serpentin	1	Evento	Evento	57.000	58.750	58.750	53.266	58.000	47.000

1.4		Cambio de capacitor del motocompresor y del ventilador forzador	1	Evento	Evento	55.000	55.875	55.875	50.660	55.000	44.700
1.5		Cambio y reparacion de placa electronica con control	1	Evento	Evento	97.000	98.625	98.625	89.420	98.000	78.900
1.6		Desmontaje y montaje para su reparación y mantenimiento	1	Evento	Evento	111.000	112.750	100.000	102.226	112.000	90.200
Total Item N° 1						**487.000**	**496.750**	**474.750**	**450.386**	**493.000**	**397.400**
Item	**Codigo de Catalogo**	**Descripción del Bien/Servicio**	**Cantidad**	**Unidad de Medida**	**Presentación**	**Precio Total**	**Precio Total**	**Precio Total**	**Precio Total**	**Precio Total**	**Precio Total**
2	**72102305-001**	**Servicio de mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire tipo Split o ventana de 12.000 BTU ROTULADO N° 2371 ubicado en la JEM marca MIDEA**									
1.1		Carga de gas	1	Evento	Evento	107.000	109.250	100.000	99.054	109.000	87.400
1.2		Limpieza de serpentin	1	Evento	Evento	57.000	58.750	58.750	53.266	58.000	47.000
1.3		Reparacion del condensador	1	Evento	Evento	184.000	186.500	186.500	169.094	186.000	149.200
1.4		Limpieza completo del aparato, cañerías y sus accesorios	1	Evento	Evento	119.000	121.250	121.250	109.934	121.000	97.000
1.5		Desmontaje y montaje para su reparación y mantenimiento	1	Evento	Evento	111.000	112.750	100.000	102.226	112.000	90.200
Total Item N° 2						**578.000**	**588.500**	**566.500**	**533.574**	**586.000**	**470.800**
Item	**Codigo de Catalogo**	**Descripción del Bien/Servicio**	**Cantidad**	**Unidad de Medida**	**Presentación**	**Precio Total**	**Precio Total**	**Precio Total**	**Precio Total**	**Precio Total**	**Precio Total**
3	**72102305-001**	**Servicio de mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire tipo Split o ventana de 12.000 BTU ROTULADO N° 2373 ubicado en la AYUDANTIA marca MIDEA**									
1.1		Carga de gas	1	Evento	Evento	107.000	109.250	100.000	99.054	109.000	87.400
1.2		Limpieza de serpentin	1	Evento	Evento	57.000	58.750	58.750	53.266	58.000	47.000
1.3		Reparacion del condensador	1	Evento	Evento	184.000	186.500	186.500	169.094	186.000	149.200
1.4		Limpieza complete del aparato, cañerías y sus accesorios	1	Evento	Evento	119.000	121.250	121.250	109.934	121.000	97.000
1.5		Desmontaje y montaje para su reparación y mantenimiento	1	Evento	Evento	111.000	113.000	100.000	102.226	112.000	90.200
Total Item N° 3						**578.000**	**588.750**	**566.500**	**533.574**	**586.000**	**470.800**
TOTAL LOTE N° 18						**1.643.000**	**1.674.000**	**1.607.750**	**1.517.534**	**1.665.000**	**1.339.090**
						4		3	2	5	1

LOTE N° 19

			RV SERVICE				TRAKS - CAR	VIS S.R.L	IIZ INGENERIA	COMPU NEW & ASOCIADOS	FRIO UNIVERSAL S.R.L
Item	**Codigo de Catalogo**	**Descripción del Bien/Servicio**	**Cantidad**	**Unidad de Medida**	**Presentación**	**Precio Total**	**Precio Total**	**Precio Total**	**Precio Total**	**Precio Total**	**Precio Total**
1	**72102305-001**	**Servicio de mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire tipo Split de 18.000 BTU ROTULADO N° 2972 MARCA TOKYO UBICADO EN EL G1**									
1.1		Carga de gas	1	Evento	Evento	146.000	148.750	100.000	134.866	148.000	119.000
1.2		Cambio de contactor	1	Evento	Evento	60.000	61.500	61.500	55.760	61.000	49.200
1.3		Limpieza de serpentin	1	Evento	Evento	57.000	58.500	58.500	53.040	58.000	46.800
1.4		Cambio de rulemanes de forzador	1	Evento	Evento	72.000	73.875	73.875	66.980	73.000	59.100

1.5		Cambio de capacitor del motocompresor y del ventilador forzador	1	Evento	Evento	55.000	55.875	55.875	50.660	55.000	44.700
1.6		Cambios de robinetes	1	Evento	Evento	49.000	50.625	50.625	45.900	50.000	40.500
1.7		Desmontaje y montaje para su reparación y mantenimiento	1	Evento	Evento	116.000	118.250	100.000	107.214	118.000	94.600
Total Item N° 1						**555.000**	**567.375**	**500.375**	**514.420**	**563.000**	**453.900**
Item	**Codigo de Catalogo**	**Descripción del Bien/Servicio**	**Cantidad**	**Unidad de Medida**	**Presentación**	**Precio Total**	**Precio Total**	**Precio Total**	**Precio Total**	**Precio Total**	**Precio Total**
2	72102305-001	**Servicio de mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire tipo Split de 18.000 BTU ROTULADO N° 3168 MARCA TOKYO UBICADO EN LA DSS**									
2.1		Carga de gas	1	Evento	Evento	146.000	148.750	120.000	134.866	148.000	119.000
2.2		Cambio de contactor	1	Evento	Evento	60.000	61.500	61.500	55.760	61.000	49.200
2.3		Limpieza de serpentin	1	Evento	Evento	57.000	58.500	58.500	53.040	58.000	46.800
2.4		Cambio de rulemanes de forzador	1	Evento	Evento	72.000	73.875	73.875	66.980	73.000	59.100
2.5		Cambio de capacitor del motocompresor y del ventilador forzador	1	Evento	Evento	55.000	55.875	55.875	50.660	55.000	44.700
2.6		Cambios de robinetes	1	Evento	Evento	49.000	50.625	50.625	45.900	50.000	40.500
2.7		Desmontaje y montaje para su reparación y mantenimiento	1	Evento	Evento	116.000	118.250	100.000	107.214	118.000	94.600
Total Item N° 2						**555.000**	**567.375**	**520.375**	**514.420**	**563.000**	**453.900**
TOTAL LOTE N° 19						**1.110.000**	**1.134.750**	**1.020.750**	**1.028.840**	**1.126.000**	**907.800**

LOTE N° 20

			RV SERVICE				TRAKS - CAR	VIS S.R.L	HZ INGENERIA	COMPU NEW & ASOCIADOS	FRIO UNIVERSAL S.R.L
Item	**Codigo de Catalogo**	**Descripción del Bien/Servicio**	**Cantidad**	**Unidad de Medida**	**Presentación**	**Precio Total**	**Precio Total**	**Precio Total**	**Precio Total**	**Precio Total**	**Precio Total**
1	72102305-001	**Servicio de mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire tipo Split de 24.000 BTU ROTULADO N° 3139 MARCA TOKYO UBICADO EN EL SEMAER**									
1.1		Carga de gas	1	Evento	Evento	146.000	148.750	120.000	134.866	148.000	119.000
1.2		Cambio de contactor	1	Evento	Evento	60.000	61.500	61.500	55.760	61.000	49.200
1.3		Limpieza de serpentin	1	Evento	Evento	57.000	58.500	58.500	53.040	58.000	46.800
1.4		Cambio de rulemanes de forzador	1	Evento	Evento	72.000	73.875	73.875	66.980	73.000	59.100
1.5		Cambio de capacitor del motocompresor y del ventilador forzador	1	Evento	Evento	55.000	55.875	55.875	50.660	55.000	44.700
1.6		Cambios de robinetes	1	Evento	Evento	49.000	50.625	50.625	45.900	50.000	40.500
1.7		Desmontaje y montaje para su reparación y mantenimiento	1	Evento	Evento	116.000	118.250	100.000	107.214	118.000	94.600
Total Item N° 1						**555.000**	**567.375**	**520.375**	**514.420**	**563.000**	**453.900**
TOTAL LOTE N° 20						**555.000**	**567.375**	**520.375**	**514.420**	**563.000**	**453.900**

LOTE N° 21

			RV SERVICE				TRAKS - CAR	VIS S.R.L	HZ INGENERIA	COMPU NEW & ASOCIADOS	FRIO UNIVERSAL S.R.L
Item	Codigo de Catalogo	Descripción del Bien/Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Presentación	Precio Total	Precio Total	Precio Total	Precio Total	Precio Total	Precio Total
1	72102305-001	Servicio de mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire tipo Split de 36.000 BTU ROTULADO N° 2412, MARCA MATSUI UBICADO EN LA DSI									
1.1		Carga de gas	1	Evento	Evento	184.000	186.750	160.000	169.320	186.000	149.400
1.2		Cambio de contactor	1	Evento	Evento	73.000	74.000	74.000	67.093	73.000	59.200
1.3		Cambio de serpentin	1	Evento	Evento	117.000	119.500	119.500	108.346	119.000	95.600
1.4		Reparacion del condensador	1	Evento	Evento	184.000	186.500	186.500	169.094	186.000	149.200
1.5		Cambio de aleta del ventilador	1	Evento	Evento	169.000	172.250	172.250	156.174	172.000	137.800
1.6		Desmontaje y montaje para su reparación y mantenimiento	1	Evento	Evento	184.000	186.500	160.000	169.094	186.000	149.200
Total Item N° 1						911.000	925.500	872.250	839.121	922.000	740.400
TOTAL LOTE N° 21						911.000	925.500	872.250	839.121	922.000	740.400

LOTE N° 22

			RV SERVICE				TRAKS - CAR	VIS S.R.L	HZ INGENERIA	COMPU NEW & ASOCIADOS	FRIO UNIVERSAL S.R.L
Item	Codigo de Catalogo	Descripción del Bien/Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Presentación	Precio Total	Precio Total	Precio Total	Precio Total	Precio Total	Precio Total
1	72102305-001	Servicio de mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire tipo Split de 48.000 BTU ROTULADO N° 2252, MARCA MIDEA UBICADO EN EL DAF									
1.1		Carga de gas	1	Evento	Evento	184.000	186.750	160.000	169.320	186.000	149.400
1.2		Cambio de contactor	1	Evento	Evento	73.000	74.000	74.000	67.094	74.000	59.200
1.3		Cambio de serpentin	1	Evento	Evento	117.000	119.500	119.500	108.346	119.000	95.600
1.4		Reparacion del condensador	1	Evento	Evento	184.000	186.500	186.500	169.094	186.000	149.200
1.5		Limpieza completo del aparato, cañerías y sus accesorios	1	Evento	Evento	179.000	181.750	181.750	164.786	181.000	145.400
1.6		Cambio de cañería de bronce (aproximadamente 8 mts)	1	Evento	Evento	420.000	426.000	426.000	386.240	426.000	340.800
1.7		Desmontaje y montaje para so reparación y mantenimiento	1	Evento	Evento	184.000	186.500	170.000	169.094	186.000	149.200
Total Item N° 1						1.341.000	1.361.000	1.317.750	1.233.974	1.358.000	1.088.800
Item	Codign de Catalogo	Descripción del Bien/Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Presentación	Precio Total	Precio Total	Precio Total	Precio Total	Precio Total	Precio Total
2	72102305-001	Servicio de mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire tipo Split de 48.000 BTU ROTULADO N° 2251, MARCA MIDEA UBICADO EN LA DSI									
2.1		Carga de gas	1	Evento	Evento	184.000	186.750	170.000	169.320	186.000	149.400
2.2		Cambio de contactor	1	Evento	Evento	73.000	74.000	74.000	67.094	74.000	59.200
2.3		Cambio de serpentin	1	Evento	Evento	117.000	119.500	119.500	108.346	119.000	95.600

2.4		Reparacion del condensador	1	Evento	Evento	184.000	186.500	186.500	169.094	186.000	149.200
2.5		Limpieza completo del aparato, cañerias y sus accesorios	1	Evento	Evento	179.000	181.750	181.750	164.786	181.000	145.400
2.6		Cambio de cañeria de bronce (aproximadamente 8 mts)	1	Evento	Evento	420.000	426.000	426.000	386.240	426.000	340.800
2.7		Desmontaje y montaje para su reparación y mantenimiento	1	Evento	Evento	184.000	186.500	180.000	169.094	186.000	149.200
Total Item N° 2						**1.341.000**	**1.361.000**	**1.337.750**	**1.233.974**	**1.358.000**	**1.088.800**
TOTAL LOTE N° 22						**2.682.000**	**2.722.000**	**2.655.500**	**2.467.948**	**2.716.000**	**2.177.600**

LOTE N° 23

			RV SERVICE				TRAKS - CAR	VIS S.R.L	HZ INGENERIA	COMPU NEW & ASOCIADOS	FRIO UNIVERSAL S.R.L
Item	**Codigo de Catalogo**	**Descripción del Bien/Servicio**	**Cantidad**	**Unidad de Medida**	**Presentación**	**Precio Total**	**Precio Total**	**Precio Total**	**Precio Total**	**Precio Total**	**Precio Total**
1	72102305-001	**Servicio de mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire tipo Split de 60.000 BTU ROTULADO N° 2973, MARCA JET UBICADO EN LA DSI**									
1.1		Carga de gas	2	Evento	Evento	184.000	186.750	180.000	169.320	186.000	149.400
1.2		Cambio de contactor	1	Evento	Evento	73.000	74.000	74.000	67.094	74.000	59.200
1.3		Cambio de serpentin	1	Evento	Evento	117.000	119.500	119.500	108.346	119.000	95.600
1.4		Limpieza de serpentin	1	Evento	Evento	63.000	64.250	64.250	58.254	64.000	51.400
1.5		Cambio de rulemanes de forzador	1	Evento	Evento	67.000	68.875	68.875	62.446	68.000	55.100
1.6		Cambio de capacitor del motocompresor y del ventilador forzador	1	Evento	Evento	55.000	55.875	55.875	50.660	55.000	44.700
1.7		Cambio y reparacion de placa electronica con control	1	Evento	Evento	107.000	109.375	109.375	99.166	109.000	87.500
1.8		Reparacion del condensador	1	Evento	Evento	221.000	224.750	224.750	203.774	224.000	179.800
1.9		Limpieza completo del aparato, cañerias y sus accesorios	1	Evento	Evento	179.000	181.750	181.750	164.786	181.000	145.400
1.10		Cambio de tuercas campana	1	Evento	Evento	42.000	42.625	42.625	38.646	42.000	34.100
1.11		Cambios de robinetes	1	Evento	Evento	49.000	50.625	50.625	45.900	50.000	40.500
1.12		Cambio de cañeria de bronce (aproximadamente 8 mts)	1	Evento	Evento	446.000	452.250	452.250	410.040	452.000	361.800
1.13		Cambio de aleta del ventilador	1	Evento	Evento	169.000	172.250	172.250	156.174	172.000	137.800
1.14		Desmontaje y montaje para su reparación y mantenimiento	1	Evento	Evento	201.000	204.500	200.000	185.414	204.000	163.600
Total Item N° 1						**1.973.000**	**2.007.375**	**1.996.125**	**1.820.020**	**2.000.000**	**1.605.900**
Item	**Codigo de Catalogo**	**Descripción del Bien/Servicio**	**Cantidad**	**Unidad de Medida**	**Presentación**	**Precio Total**	**Precio Total**	**Precio Total**	**Precio Total**	**Precio Total**	**Precio Total**
2	72102305-001	**Servicio de mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire tipo Split de 60.000 BTU ROTULADO N° 2974, MARCA JET UBICADO EN LA DSI**									
2.1		Carga de gas	2	Evento	Evento	184.000	186.750	180.000	169.320	186.000	149.400
2.2		Cambio de contactor	1	Evento	Evento	73.000	74.000	74.000	67.094	74.000	59.200
2.3		Cambio de serpentin	1	Evento	Evento	117.000	119.500	119.500	108.346	119.000	95.600

2.4		Limpieza de serpentin	1	Evento	Evento	63.000	64.250	64.250	58.254	63.000	51.400
2.5		Cambio de rulemanes de forzador	1	Evento	Evento	67.000	68.875	68.875	62.446	68.000	55.100
2.6		Cambio de capacitor del motocompresor y del ventilador forzador	1	Evento	Evento	55.000	55.875	55.875	50.660	55.000	44.700
2.7		Cambio y reparacion de placa electronica con control	1	Evento	Evento	107.000	109.375	109.375	99.166	109.000	87.500
2.8		Reparacion del condensador	1	Evento	Evento	221.000	224.750	224.750	203.774	224.000	179.800
2.9		Limpieza completo del aparato, cañerias y sus accesorios	1	Evento	Evento	179.000	181.750	181.750	164.786	181.000	145.400
2.10		Cambio de tuercas campana	1	Evento	Evento	42.000	42.625	42.625	38.646	42.000	34.100
2.11		Cambios de robinetes	1	Evento	Evento	49.000	50.625	50.625	45.900	50.000	40.500
2.12		Cambio de cañeria de bronce (aproximadamente 8 mts)	1	Evento	Evento	446.000	452.250	452.250	410.040	452.000	361.800
2.13		Cambio de aleta del ventilador	1	Evento	Evento	169.000	172.250	172.250	156.174	172.000	137.800
2.14		Desmontaje y montaje para su reparación y mantenimiento	1	Evento	Evento	201.000	204.500	190.000	185.414	204.000	163.600
Total Item N° 2						**1.973.000**	**2.007.375**	**1.986.125**	**1.820.020**	**2.000.000**	**1.605.900**
TOTAL LOTE N° 23						**3.946.000**	**4.014.750**	**3.982.250**	**3.640.040**	**4.000.000**	**3.211.800**

CIAERE UR 313

LOTE N° 24

			RV SERVICE				TRAKS - CAR	VIS S.R.L	HZ INGENERIA	COATPU NEW & ASOCIADOS	FRIO UNIVERSAL S.R.L
Item	**Codigo de Catalogo**	**Descripción del Bien/Servicio**	**Cantidad**	**Unidad de Medida**	**Presentación**	**Precio Total**	**Precio Total**	**Precio Total**	**Precio Total**	**Precio Total**	**Precio Total**
1	**72102305-001**	**Servicio de mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire tipo Split, marca JAM 12.000 BTU Rotulado N° 1737, ubicado en el Aula 2 - CIAERE**									
1.1		Carga de gas	1	Evento	Evento	107.000	109.250	100.000	99.054	109.000	87.400
1.2		Cambio de contactor	1	Evento	Evento	60.000	61.500	61.500	55.760	61.000	49.200
1.3		Cambio de serpentin	1	Evento	Evento	85.000	86.250	86.250	78.200	86.000	6.900
1.4		Limpieza de serpentin	1	Evento	Evento	57.000	58.750	58.750	53.266	58.000	47.000
1.5		Cambio de rulemanes de forzador	1	Evento	Evento	72.000	73.875	73.875	66.980	73.000	59.100
1.6		Cambio y reparacion de placa electronica con control	1	Evento	Evento	97.000	98.625	98.625	89.420	98.000	78.900
Total Item N° 1						**478.000**	**488.250**	**479.000**	**442.680**	**485.000**	**328.500**
Item	**Codigo de Catalogo**	**Descripción del Bien/Servicio**	**Cantidad**	**Unidad de Medida**	**Presentación**	**Precio Total**	**Precio Total**	**Precio Total**	**Precio Total**	**Precio Total**	**Precio Total**
2	**72102305-001**	**Servicio de mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire tipo Split, marca JAM 12.000 BTU Rotulado N° 1738, ubicado en la Biblioteca - CIAERE.**									
2.1		Cambio de contactor	1	Evento	Evento	60.000	61.500	61.500	55.760	61.000	49.200
2.2		Cambio de serpentin	1	Evento	Evento	85.000	86.250	86.250	78.200	86.000	69.000
2.3		Limpieza de serpentin	1	Evento	Evento	57.000	58.750	58.750	53.266	58.000	47.000

2.4		Cambio de rulemanes de forzador	1	Evento	Evento	72.000	73.875	73.875	66.980	73.000	59.100
2.5		Cambio de capacitor del motocompresor y del ventilador forzador	1	Evento	Evento	55.000	55.875	55.875	50.660	55.000	44.700
2.6		Cambio y reparacion de placa electronica con control	1	Evento	Evento	97.000	98.625	98.625	89.420	98.000	78.900
2.7		Cambio de tuercas campana	1	Evento	Evento	31.000	31.875	31.875	28.900	31.000	25.500
2.8		Cambios de robinetes	1	Evento	Evento	49.000	50.625	50.625	45.900	50.000	40.500
		Total Item N° 2				**506.000**	**517.375**	**517.375**	**469.086**	**512.000**	**413.900**
Item	**Codigo de Catalogo**	**Descripción del Bien/Servicio**	**Cantidad**	**Unidad de Medida**	**Presentación**	**Precio Total**	**Precio Total**	**Precio Total**	**Precio Total**	**Precio Total**	**Precio Total**
3	**72102305-001**	**Servicio de mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire tipo Split, marca JAM 12.000 BTU Rotulado N° 1740, ubicado en el Aula 3 - CIAERE**									
3.1		Cambio de contactor	1	Evento	Evento	60.000	61.500	61.500	55.760	61.000	49.200
3.2		Cambio de serpentin	1	Evento	Evento	85.000	86.250	86.250	78.200	86.000	69.000
3.3		Cambio de capacitor del motocompresor y del ventilador forzador	1	Evento	Evento	55.000	55.875	55.875	50.660	55.000	44.700
3.4		Limpieza completo del aparato, cañerias y sus accesorios	1	Evento	Evento	119.000	121.250	121.250	109.934	121.000	97.000
3.5		Cambio de tuercas campana	1	Evento	Evento	31.000	31.875	31.875	28.900	31.000	25.500
3.6		Cambios de robinetes	1	Evento	Evento	49.000	50.625	50.625	45.900	50.000	40.500
3.7		Desmontaje y montaje para su reparación y mantenimiento	1	Evento	Evento	111.000	112.750	110.000	102.226	112.000	90.200
		Total Item N° 3				**510.000**	**520.125**	**517.375**	**471.580**	**516.000**	**416.100**
Item	**Codigo de Catalogo**	**Descripción del Bien/Servicio**	**Cantidad**	**Unidad de Medida**	**Presentación**	**Precio Total**	**Precio Total**	**Precio Total**	**Precio Total**	**Precio Total**	**Precio Total**
4	**72102305-001**	**Servicio de mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire tipo Split, marca JAM 12.000 BTU Rotulado N° 1741, ubicadn en el Aula 3 - CIAERE**									
4.1		Cambio de contactor	1	Evento	Evento	60.000	61.500	61.500	55.760	61.000	49.200
4.2		Cambio de serpentin	1	Evento	Evento	85.000	86.250	86.250	78.200	86.000	69.000
4.3		Cambio de capacitor del motocompresor y del ventilador forzador	1	Evento	Evento	55.000	55.875	55.875	50.660	55.000	44.700
4.4		Limpieza completo del aparato, cañerias y sus accesorios	1	Evento	Evento	119.000	121.250	121.250	109.934	121.000	97.000
4.5		Cambio de tuercas campana	1	Evento	Evento	31.000	31.875	31.875	28.900	31.000	25.500
4.6		Cambios de robinetes	1	Evento	Evento	49.000	50.625	50.625	45.900	50.000	40.500
4.7		Desmontaje y montaje para su reparación y mantenimiento	1	Evento	Evento	111.000	112.750	110.000	102.226	112.000	90.200
		Total Item N° 4				**510.000**	**520.125**	**517.375**	**471.580**	**516.000**	**416.100**
Item	**Codigo de Catalogo**	**Descripción del Bien/Servicio**	**Cantidad**	**Unidad de Medida**	**Presentación**	**Precio Total**	**Precio Total**	**Precio Total**	**Precio Total**	**Precio Total**	**Precio Total**
5	**72102305-001**	**Servicio de mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire tipo Split, marca JAM 12.000 BTU Rotulado N° 1742, ubicado en el Aula 3 - CIAERE**									
5.1		Carga de gas	1	Evento	Evento	107.000	109.250	100.000	99.054	109.000	87.400
5.2		Cambio de contactor	1	Evento	Evento	60.000	61.500	61.500	55.760	61.000	49.200
5.3		Cambio de serpentin	1	Evento	Evento	85.000	86.250	86.250	78.200	86.000	69.000
5.4		Limpieza de serpentin	1	Evento	Evento	57.000	58.750	58.750	53.266	58.000	47.000

5.5		Cambio de rulemanes de forzador	1	Evento	Evento	72.000	73.875	73.875	66.980	73.000	59.100
5.6		Cambio y reparacion de placa electronica con control	1	Evento	Evento	97.000	98.625	90.000	89.420	98.000	78.900
Total Item N° 5						**478.000**	**488.250**	**470.375**	**442.680**	**485.000**	**390.600**
Item	**Codigo de Catalogo**	**Descripción del Bien/Servicio**	**Cantidad**	**Unidad de Medida**	**Presentación**	**Precio Total**	**Precio Total**	**Precio Total**	**Precio Total**	**Precio Total**	**Precio Total**
6	72102305-001	**Servicio de mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire tipo Split, marca JAM 12.000 BTU Rotulado N° 1743, ubicado en la Biblioteca - CIAERE**									
6.1		Cambio de contactor	1	Evento	Evento	60.000	61.500	61.500	55.760	61.000	49.200
6.2		Cambio de serpentin	1	Evento	Evento	85.000	86.250	86.250	78.200	86.000	69.000
6.3		Cambio de capacitor del motocompresor y del ventilador forzador	1	Evento	Evento	55.000	55.875	55.875	50.660	55.000	44.700
6.4		Limpieza completo del aparato, cañerias y sus accesorios	1	Evento	Evento	119.000	121.250	121.250	109.934	121.000	97.000
6.5		Cambio de tuercas campana	1	Evento	Evento	31.000	31.875	31.875	28.900	31.000	25.500
6.6		Cambios de robinetes	1	Evento	Evento	49.000	50.625	50.625	45.900	50.000	40.500
6.7		Desmontaje y montaje para su reparación y mantenimiento	1	Evento	Evento	111.000	112.750	110.000	102.226	112.000	90.200
Total Item N° 6						**510.000**	**520.125**	**517.375**	**471.580**	**516.000**	**416.100**
Item	**Codigo de Catalogo**	**Descripción del Bien/Servicio**	**Cantidad**	**Unidad de Medida**	**Presentación**	**Precio Total**	**Precio Total**	**Precio Total**	**Precio Total**	**Precio Total**	**Precio Total**
7	72102305-001	**Servicio de mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire tipo Split, marca JAM 12.000 BTU Rotulado N° 1744, ubicado en la Biblioteca - CIAERE**									
7.1		Carga de gas	1	Evento	Evento	107.000	109.250	100.000	99.054	109.000	87.400
7.2		Cambio de contactor	1	Evento	Evento	60.000	61.500	61.500	55.760	61.000	49.200
7.3		Cambio de serpentin	1	Evento	Evento	85.000	86.250	86.250	78.200	86.000	69.000
7.4		Limpieza de serpentin	1	Evento	Evento	57.000	58.750	58.750	53.266	58.000	47.000
7.5		Cambio de rulemanes de forzador	1	Evento	Evento	72.000	73.875	73.875	66.980	73.000	59.100
7.6		Cambio y reparacion de placa electronica con control	1	Evento	Evento	97.000	98.625	98.625	89.420	98.000	78.900
Total Item N° 7						**478.000**	**488.250**	**479.000**	**442.680**	**485.000**	**390.600**
Item	**Codigo de Catalogo**	**Descripcióo del Bien/Servicio**	**Cantidad**	**Unidad de Medida**	**Presentación**	**Precio Total**	**Precio Total**	**Precio Total**	**Precio Total**	**Precio Total**	**Precio Total**
8	72102305-001	**Servicio de mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire tipo Split, marca MIDEA 12.000 BTU Rotulado N° 1943, ubicado en Guardia, Dormitorio - CIAERE**									
8.1		Cambio de contactor	1	Evento	Evento	60.000	61.500	61.500	55.760	61.000	49.200
8.2		Cambio de rulemanes de forzador	1	Evento	Evento	72.000	73.875	73.875	66.980	73.000	59.100
8.3		Cambio de capacitor del motocompresor y del ventilador forzador	1	Evento	Evento	55.000	55.875	55.875	50.660	55.000	44.700
8.4		Cambio y reparacion de placa electronica con control	1	Evento	Evento	97.000	98.625	98.625	89.420	98.000	78.900
8.5		Reparacion del condensador	1	Evento	Evento	184.000	186.500	186.500	169.094	186.000	149.200
8.6		Limpieza completo del aparato, cañerias y sus accesorios	1	Evento	Evento	119.000	121.250	121.250	109.934	121.000	97.000
8.7		Cambio de tuercas campana	1	Evento	Evento	31.000	31.875	31.875	28.900	31.000	25.500

8.8		Cambios de robinetes	1	Evento	Evento	49.000	50.625	50.625	45.900	50.000	40.500
8.9		Cambio de aleta del ventilador	1	Evento	Evento	157.000	159.750	159.750	144.840	159.000	127.800
8.10		Desmontaje y montaje para su reparación y mantenimiento	1	Evento	Evento	111.000	112.750	110.000	102.226	112.000	90.200
Total Item N° 8						**935.000**	**952.625**	**949.875**	**863.714**	**946.000**	**762.100**
Item	**Codigo de Catalogo**	**Descripción del Bien/Servicio**	**Cantidad**	**Unidad de Medida**	**Presentación**	**Precio Total**	**Precio Total**	**Precio Total**	**Precio Total**	**Precio Total**	**Precio Total**
9	72102305-001	**Servicio de mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire tipo Split, marca MIDEA 12.000 BTU Rotulado N° 1940, ubicado en G-2 - CIAERE**									
9.1		Cambio de contactor	1	Evento	Evento	60.000	61.500	61.500	55.760	61.000	49.200
9.2		Cambio de rulemanes de forzador	1	Evento	Evento	72.000	73.875	73.875	66.980	73.000	59.100
9.3		Cambio de capacitor del motocompresor y del ventilador forzador	1	Evento	Evento	55.000	55.875	55.875	50.660	55.000	44.700
9.4		Cambio y reparacion de placa electronica con control	1	Evento	Evento	97.000	98.625	98.625	89.420	98.000	78.900
9.5		Reparacion del condensador	1	Evento	Evento	184.000	186.500	186.500	169.094	186.000	149.200
9.6		Limpieza completo del aparato, cañerías y sus accesorios	1	Evento	Evento	119.000	121.250	121.250	109.934	121.000	97.000
9.7		Cambio de tuercas campana	1	Evento	Evento	31.000	31.875	31.875	28.900	31.000	25.500
9.8		Cambios de robinetes	1	Evento	Evento	49.000	50.625	50.625	45.900	50.000	40.500
9.9		Desmontaje y montaje para su reparación y mantenimiento	1	Evento	Evento	111.000	112.750	105.000	102.226	112.000	90.200
Total Item N° 9						**778.000**	**792.875**	**785.125**	**718.874**	**787.000**	**634.300**
Item	**Codigo de Catalogo**	**Descripción del Bien/Servicio**	**Cantidad**	**Unidad de Medida**	**Presentación**	**Precio Total**	**Precio Total**	**Precio Total**	**Precio Total**	**Precio Total**	**Precio Total**
10	72102305-001	**Servicio de mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire tipo Split, marca MIDEA 12.000 BTU Rotulado N° 1941, ubicado en la EFSOFAER - CIAERE**									
10.1		Cambio de contactor	1	Evento	Evento	60.000	61.500	61.500	55.760	61.000	49.200
10.2		Cambio de rulemanes de forzador	1	Evento	Evento	72.000	73.875	73.875	66.980	73.000	59.100
10.3		Cambio de capacitor del motocompresor y del ventilador forzadnr	1	Evento	Evento	55.000	55.875	55.875	50.660	55.000	44.700
10.4		Cambio y reparacion de placa electronica con control	1	Evento	Evento	97.000	98.625	98.625	89.420	98.000	78.900
10.5		Reparacion del condensador	1	Evento	Evento	184.000	186.500	186.500	169.094	186.000	149.200
10.6		Limpieza completo del aparato, cañerías y sus accesorios	1	Evento	Evento	119.000	121.250	121.250	109.934	121.000	97.000
10.7		Cambio de tuercas campana	1	Evento	Evento	31.000	31.875	31.875	28.900	31.000	25.500
10.8		Cambios de robinetes	1	Evento	Evento	49.000	50.625	50.625	45.900	50.000	40.500
10.9		Desmontaje y montaje para su reparación y mantenimiento	1	Evento	Evento	111.000	112.750	105.000	102.226	112.000	90.200
Total Item N° 10						**778.000**	**792.875**	**785.125**	**718.874**	**787.000**	**634.300**
Item	**Codigo de Catalogo**	**Descripción del Bien/Servicio**	**Cantidad**	**Unidad de Medida**	**Presentación**	**Precio Total**	**Precio Total**	**Precio Total**	**Precio Total**	**Precio Total**	**Precio Total**
11	72102305-001	**Servicio de mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire tipo Split, marca MIDEA 12.000 BTU Rotulado N° 1942, ubicado en la EFSOFAER - CIAERE**									
11.1		Cambio de contactor	1	Evento	Evento	60.000	61.500	61.500	55.760	61.000	49.200

11.2		Cambio de rulemanes de forzador	1	Evento	Evento	72.000	73.875	73.875	66.980	73.000	59.100
11.3		Cambio de capacitor del motocompresor y del ventilador forzador	1	Evento	Evento	55.000	55.875	55.875	50.660	55.000	44.700
11.4		Cambio y reparacion de placa electronica con control	1	Evento	Evento	97.000	98.625	98.625	89.420	98.000	78.900
11.5		Reparacion del condensador	1	Evento	Evento	184.000	186.500	186.500	169.094	186.000	149.200
11.6		Limpieza completo del aparato, cañerias y sus accesorios	1	Evento	Evento	119.000	121.250	121.250	109.934	121.000	97.000
11.7		Cambio de tuercas campana	1	Evento	Evento	31.000	31.875	31.875	28.900	31.000	25.500
11.8		Cambios de robinetes	1	Evento	Evento	49.000	50.625	50.625	45.900	50.000	40.500
11.9		Desmontaje y montaje para su reparación y mantenimiento	1	Evento	Evento	111.000	112.750	105.000	102.226	112.000	90.200
		Total Item N° 11				**778.000**	**792.875**	**785.125**	**718.874**	**787.000**	**634.300**
Item	**Codigo de Catalogo**	**Descripción del Bien/Servicio**	**Cantidad**	**Unidad de Medida**	**Presentación**	**Precio Total**	**Precio Total**	**Precio Total**	**Precio Total**	**Precio Total**	**Precio Total**
12	**72102305-001**	**Servicio de mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire tipo Split, marca MIDEA 12.000 BTU Rotulado N° 1944, ubicado en la EFSOFAER - CIAERE**									
12.1		Cambio de contactor	1	Evento	Evento	60.000	61.500	61.500	55.760	61.000	49.200
12.2		Cambio de serpentin	1	Evento	Evento	85.000	86.250	86.250	78.200	86.000	69.000
12.3		Cambio de rulemanes de forzador		Evento	Evento	72.000	73.875	73.875	66.980	73.000	59.100
12.4		Cambio y reparacion de placa electronica con control	1	Evento	Evento	97.000	98.625	98.625	89.420	98.000	78.900
12.5		Limpieza completo del aparato, cañerias y sus accesorios	1	Evento	Evento	119.000	121.250	121.250	109.934	121.000	97.000
12.6		Cambio de tuercas campana		Evento	Evento	31.000	31.875	31.875	28.900	31.000	25.500
12.7		Cambio de robinetes	1	Evento	Evento	49.000	50.625	50.625	45.900	50.000	40.500
12.8		Cambio dealeta del ventilador	1	Evento	Evento	157.000	159.750	159.750	144.840	159.000	127.800
12.9		Desmontaje y montaje para su reparación y mantenimiento	1	Evento	Evento	111.000	112.750	105.000	102.226	112.000	90.200
		Total Item N° 12				**781.000**	**796.500**	**788.750**	**722.160**	**791.000**	**637.200**
Item	**Codigo de Catalogo**	**Descripción del Bien/Servicio**	**Cantidad**	**Unidad de Medida**	**Presentación**	**Precio Total**	**Precio Total**	**Precio Total**	**Precio Total**	**Precio Total**	**Precio Total**
13	**72102305-001**	**Servicio de mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire tipo Split, marca MIDEA 12.000 BTU Rotulado N° 1945, ubicado en la EFSOFAER - CIAERE**									
13.1		Cambio de contactor	1	Evento	Evento	60.000	61.500	61.500	55.760	61.000	49.200
13.2		Cambio de serpentin	1	Evento	Evento	85.000	86.250	86.250	78.200	86.000	69.000
13.3		Cambio de rulemanes de forzador		Evento	Evento	72.000	73.875	73.875	66.980	73.000	59.100
13.4		Cambio y reparacion de placa electronica con control	1	Evento	Evento	97.000	98.625	98.625	89.420	98.000	78.900
13.5		Limpieza completo del aparato, cañerias y sus accesorios	1	Evento	Evento	119.000	121.250	121.250	109.934	121.000	97.000
13.6		Cambio de tuercas campana		Evento	Evento	31.000	31.875	31.875	28.900	31.000	25.500
13.7		Cambio de robinetes	1	Evento	Evento	49.000	50.625	50.625	45.900	50.000	40.500
13.8		Cambio dealeta del ventilador	1	Evento	Evento	157.000	159.750	159.750	144.840	159.000	127.800
13.9		Desmontaje y montaje para su reparación y mantenimiento	1	Evento	Evento	111.000	112.750	105.000	102.226	112.000	90.200

Total Item N° 13						781.000	796.500	788.750	722.160	791.000	637.200
Item	Codigo de Catalogo	Descripción del Bien/Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Presentación	Precio Total	Precio Total	Precio Total	Precio Total	Precio Total	Precio Total
14	72102305-001	Servicio de mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire tipo Split, marca MIDEA 12.000 BTU Rotulado N° 1265, ubicado en la JEFATURA - CIAERE									
14.1		Cambio de contactor	1	Evento	Evento	60.000	61.500	61.500	55.760	61.000	49.200
14.2		Cambio de serpentin	1	Evento	Evento	85.000	86.250	86.250	78.200	86.000	69.000
14.3		Limpieza de serpentin	1	Evento	Evento	57.000	58.750	58.750	53.266	58.000	47.000
14.4		Cambio y reparacion de placa electronica con control	1	Evento	Evento	97.000	98.625	98.625	89.420	98.000	78.000
14.5		Limpieza completo del aparato, cañerias y sus accesorios	1	Evento	Evento	119.000	121.250	121.250	109.934	121.000	97.000
14.6		Cambio de tuercas campana	1	Evento	Evento	31.000	31.875	31.875	28.900	31.000	25.500
14.7		Cambios de robinetes	1	Evento	Evento	49.000	50.625	50.625	45.900	50.000	40.500
14.8		Desmontaje y montaje para su reparación y mantenimiento	1	Evento	Evento	111.000	112.750	105.000	102.226	112.000	90.200
Total Item N° 14						609.000	621.625	613.875	563.606	617.000	496.400
Total Lote N° 24						8.910.000	9.088.375	8.994.500	8.240.128	9.021.000	7.207.700

LOTE N° 25

			RV SERVICE				TRAKS - CAR	VIS S.R.L.	HZ INGENERIA	COMPU NEW & ASOCIADOS	FRIO UNIVERSAL S.R.L.
Item	Codigo de Catalogo	Descripción del Bien/Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Presentación	Precio Total	Precio Total	Precio Total	Precio Total	Precio Total	Precio Total
1	72102305-001	Servicio de mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire tipo Split, marca MIDEA 18.000 BTU Rotulado N° 1151, ubicado en el COMANDANCIA - CIAERE									
1.1		Cambio de contactor	1	Evento	Evento	60.000	61.500	61.500	55.760	61.000	49.200
1.2		Cambio de serpentin	1	Evento	Evento	85.000	86.250	86.250	78.200	86.000	69.000
1.3		Limpieza de serpentin	1	Evento	Evento	57.000	58.500	58.500	53.040	58.000	46.800
1.4		Cambio de rulemanes de forzador	1	Evento	Evento	72.000	73.875	73.875	66.980	73.000	59.100
1.5		Cambio de capacitor del motocompresor y del ventilador forzador	1	Evento	Evento	55.000	55.875	55.875	50.660	55.000	44.700
1.6		Cambio y reparacion de placa electronica con control	1	Evento	Evento	97.000	98.375	98.375	89.193	98.000	78.700
1.7		Reparacion del condensador	1	Evento	Evento	184.000	186.500	186.500	169.094	186.000	149.200
1.8		Cambio de tuercas campana	1	Evento	Evento	31.000	31.875	31.875	28.900	31.000	25.500
1.9		Cambios de robinetes	1	Evento	Evento	49.000	50.625	50.625	45.900	50.000	40.500
1.10		Cambio de aleta del ventilador	1	Evento	Evento	157.000	159.750	159.750	144.840	159.000	127.800
1.11		Desmontaje y montaje para su reparación y mantenimiento	1	Evento	Evento	116.000	118.250	110.000	107.214	118.000	94.600
Total Item N° 1						963.000	981.375	973.125	889.781	975.000	785.100
Item	Codigo de Catalogo	Descripción del Bien/Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Presentación	Precio Total	Precio Total	Precio Total	Precio Total	Precio Total	Precio Total

2	72102305-001	Servicio de mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire tipo Split, marca JET 18.000 BTU Rotulado N° 2941, ubicado en la COMANDANCIA, CUARTEL GENERAL - CIAERE									
2.1		Cambio de contactor	1	Evento	Evento	60.000	61.500	61.500	55.760	61.000	49.200
2.2		Limpieza de serpentin	1	Evento	Evento	57.000	58.500	58.500	53.040	58.000	46.800
2.3		Cambio de rulemanes de forzador	1	Evento	Evento	72.000	73.875	73.875	66.980	73.000	59.100
2.4		Reparacion del condensador	1	Evento	Evento	184.000	186.500	186.500	169.094	186.000	149.200
2.5		Limpieza completo del aparato, cañerias y sus accesorios	1	Evento	Evento	135.000	137.500	137.500	124.666	137.000	110.000
2.6		Cambio de tuercas campana	1	Evento	Evento	31.000	31.875	31.875	28.900	31.000	25.500
2.7		Cambios de robinetes	1	Evento	Evento	49.000	50.625	50.625	45.900	50.000	40.500
2.8		Desmontaje y montaje para su reparación y mantenimiento	1	Evento	Evento	116.000	118.250	110.000	107.214	118.000	94.600
Total Item N° 2						**704.000**	**718.625**	**710.375**	**651.554**	**714.000**	**574.900**
Total Lote N° 25						**1.667.000**	**1.700.000**	**1.683.500**	**1.541.335**	**1.689.000**	**1.360.000**

LOTE 26

			RV SERVICE				TRAKS - CAR	VIS S.R.L	HZ INGENERIA	COMPU NEW & ASOCIADOS	FRIO UNIVERSAL S.R.L
Item	**Codigo de Catalogo**	**Descripción del Bien/Servicio**	**Cantidad**	**Unidad de Medida**	**Presentación**	**Precio Total**	**Precio Total**	**Precio Total**	**Precio Total**	**Precio Total**	**Precio Total**
1	72102305-001	**Servirio de mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire tipo Split, marca MIDEA 24.000 BTU Rotulado N° 1946, ubicado en la EFSOFAER - CIAERE**									
1.1		Cambio de contactor	1	Evento	Evento	60.000	61.500	61.500	55.760	61.000	49.200
1.2		Cambio de serpentin	1	Evento	Evento	85.000	86.250	86.250	78.200	86.000	69.000
1.3		Limpieza de serpentin	1	Evento	Evento	57.000	58.500	58.500	53.040	58.000	46.800
1.4		Cambio de rulemanes de forzador	1	Evento	Evento	72.000	73.875	73.875	66.980	73.000	59.100
1.5		Cambio de capacitor del motocompresor y del ventilador forzador	1	Evento	Evento	55.000	55.875	55.875	50.660	55.000	44.700
1.6		Cambio y reparacion de placa electronica con control	1	Evento	Evento	97.000	98.375	98.375	89.194	98.000	78.700
1.7		Limpieza completo del aparato, cañerias y sus accesorios	1	Evento	Evento	135.000	137.500	137.500	124.666	137.000	110.000
1.8		Cambio de tuercas campana	1	Evento	Evento	31.000	31.875	31.875	28.900	31.000	25.500
1.9		Cambios de robinetes	1	Evento	Evento	49.000	50.625	50.625	45.900	50.000	40.500
1.10		Desmontaje y montaje para su reparación y mantenimiento	1	Evento	Evento	116.000	118.250	110.000	107.241	118.000	94.600
Total Item N° 1						**757.000**	**772.625**	**764.375**	**700.541**	**767.000**	**618.100**
Item	**Codigo de Catalogo**	**Descripción del Bien/Servicio**	**Cantidad**	**Unidad de Medida**	**Presentación**	**Precio Total**	**Precio Total**	**Precio Total**	**Precio Total**	**Precio Total**	**Precio Total**
2	72102305-001	**Servicio de mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire tipo Split, marca MIDEA 24.000 BTU Rotulado N° 1947, ubicado en la EFSOFAER - CIAERE**									
2.1		Cambio de contactor	1	Evento	Evento	60.000	61.500	61.500	55.760	61.000	49.200
2.2		Limpieza de serpentin	1	Evento	Evento	57.000	58.500	58.500	53.040	58.000	46.800
2.3		Cambio de rulemanes de forzador	1	Evento	Evento	72.000	73.875	73.875	66.980	73.000	59.100

2.4		Cambio de capacitor del motocompresor y del ventilador forzador	1	Evento	Evento	55.000	55.875	55.875	50.660	55.000	44.700
2.5		Reparacion del condensador	1	Evento	Evento	184.000	186.500	186.500	169.094	186.000	149.200
2.6		Limpieza completo del aparato, cañerías y sus accesorios	1	Evento	Evento	135.000	137.500	137.500	124.666	137.000	110.000
2.7		Cambio de tuercas campana	1	Evento	Evento	31.000	31.875	31.875	28.900	31.000	25.500
2.8		Cambios de robinetes	1	Evento	Evento	49.000	50.625	50.625	45.900	50.000	40.500
2.9		Desmontaje y montaje para su reparación y mantenimiento	1	Evento	Evento	116.000	118.250	110.000	107.214	118.000	94.600
Total Item N° 2						**759.000**	**774.500**	**766.250**	**702.214**	**769.000**	**619.600**
Item	**Codigo de Catalogo**	**Descripción del Bien/Servicio**	**Cantidad**	**Unidad de Medida**	**Presentación**	**Precio Total**	**Precio Total**	**Precio Total**	**Precio Total**	**Precio Total**	**Precio Total**
3	**72102305-001**	**Servicio de mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire tipo Split, marca MIDEA 24.000 BTU Rotulado N° 1948, ubicado en el Laboratorio de Inglés - CIAERE**									
3.1		Cambio de contactor	1	Evento	Evento	60.000	61.500	61.500	55.760	61.000	49.200
3.2		Cambio de serpentin	1	Evento	Evento	85.000	86.250	86.250	78.200	86.000	69.000
3.3		Limpieza de serpentin	1	Evento	Evento	57.000	58.500	58.500	53.040	58.000	46.800
3.4		Cambio de rulemanes de forzador	1	Evento	Evento	72.000	73.875	73.875	66.980	73.000	59.100
3.5		Cambio de capacitor del motocompresor y del ventilador forzador	1	Evento	Evento	55.000	55.875	55.875	50.660	55.000	44.700
3.6		Cambio y reparacion de placa electronica con control	1	Evento	Evento	97.000	98.375	98.375	89.193	98.000	78.700
3.7		Reparacion del condensador	1	Evento	Evento	184.000	186.500	186.500	169.094	186.000	149.200
3.8		Limpieza completo del aparato, cañerías y sus accesorios	1	Evento	Evento	135.000	137.500	137.500	124.666	137.000	110.000
3.9		Cambio de tuercas campana	1	Evento	Evento	31.000	31.875	31.875	28.900	31.000	25.500
3.10		Cambios de robinetes	1	Evento	Evento	49.000	50.625	50.625	45.900	50.000	40.500
3.11		Cambio de aleta del ventilador	1	Evento	Evento	157.000	159.750	159.750	144.840	159.000	127.800
3.12		Desmontaje y montaje para su reparación y mantenimiento	1	Evento	Evento	116.000	118.250	110.000	107.214	118.000	94.600
Total Item N° 3						**1.098.000**	**1.118.875**	**1.110.625**	**1.014.447**	**1.112.000**	**895.100**
TOTAL LOTE N° 26						**2.614.000**	**2.666.000**	**2.641.250**	**2.417.202**	**2.648.000**	**2.132.800**

LOTE N° 27

			RV SERVICE				TRAKS - CAR	VIS S.R.L	HZ INGENERIA	COMPU NEW & ASOCIADOS	FRIO UNIVERSAL S.R.L
Item	**Codigo de Catalogo**	**Descripción del Bien/Servicio**	**Cantidad**	**Unidad de Medida**	**Presentación**	**Precio Total**	**Precio Total**	**Precio Total**	**Precio Total**	**Precio Total**	**Precio Total**
1	**72102305-001**	**Servicio de mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire tipo Split, marca MIDEA 48.000 BTU Rotulado N° 1266, ubicado en la EFSOFAER - CIAERE**									
1.1		Carga de gas	1	Evento	Evento	184.000	186.750	180.000	169.320	186.000	149.400
1.2		Cambio de contactor	1	Evento	Evento	73.000	74.000	74.000	67.093	73.000	59.200

1.3		Cambio de serpentin	1	Evento	Evento	117.000	119.500	119.500	108.346	119.000	95.600
1.4		Limpieza de serpentin	1	Evento	Evento	63.000	64.250	64.250	58.254	64.000	51.400
1.5		Cambio de rulemanes de forzador	1	Evento	Evento	64.000	65.375	65.375	59.274	65.000	52.300
1.6		Cambio de capacitor del motocompresor y del ventilador forzador	1	Evento	Evento	55.000	55.875	55.875	50.660	55.000	44.700
1.7		Cambio y reparacion de placa electronica con control	1	Evento	Evento	107.000	109.375	109.375	99.166	109.000	87.500
1.8		Reparacion del condensador	1	Evento	Evento	184.000	186.500	186.500	169.094	186.000	149.200
1.9		Limpieza completo del aparato, cañerias y sus accesorios	1	Evento	Evento	179.000	181.750	181.750	164.786	181.000	145.400
1.10		Cambio de tuercas campana	1	Evento	Evento	31.000	31.875	31.875	28.900	31.000	25.500
1.11		Cambios de robinetes	1	Evento	Evento	49.000	50.625	50.625	45.900	50.000	40.500
1.12		Cambio de aleta del ventilador	1	Evento	Evento	169.000	172.250	172.250	156.174	172.000	137.800
1.13		Desmontaje y montaje para su reparación y mantenimiento	1	Evento	Evento	184.000	186.500	180.000	169.094	186.000	149.200
Total Item N° 1						**1.459.000**	**1.484.625**	**1.471.375**	**1.346.061**	**1.477.000**	**1.187.700**
Total Lote N° 27						**1.459.000**	**1.484.625**	**1.471.375**	**1.346.061**	**1.477.000**	**1.187.700**

U.R. 310 - 47

LOTE N° 28

			RV SERVICE				TRAKS - CAR	VIS S.R.L	BZ INGENERIA	COMPU NEW & ASOCIADOS	FRIO UNIVERSAL S.R.L
Item	**Codigo de Catalogo**	**Descripción del Bien/Servicio**	**Presentación**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio Total**	**Precio Total**	**Precio Total**	**Precio Total**	**Precio Total**	**Precio Total**
2	72102305-001	**Servicio de mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire tipo Split Midas 18.000 BTU Rotulado N° 4701.**									
1.1		Carga de gas	1	Evento	Evento	107.000	109.250	105.000	99.053	109.000	87.400
1.2		Limpieza completo del aparato, cañerias y sus accesorios	1	Evento	Evento	119.000	121.251	115.000	109.934	121.000	97.001
1.3		Desmontaje y montaje para su reparación y mantenimiento	1	Evento	Evento	111.000	112.750	110.000	102.226	112.000	90.200
Total Item N° 1						**337.000**	**343.251**	**330.000**	**311.213**	**342.000**	**274.601**
Item	**Codigo de Catalogo**	**Descripción del Bien/Servicio**	**Presentación**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio Total**	**Precio Total**	**Precio Total**	**Precio Total**	**Precio Total**	**Precio Total**
2	72102305-001	**Servicio de mantenimiento y reparaciones de Sistema de Aire Acondicionado tipo Split JET 12.000 BTU Rotulado N° 4702.**									
2.1		Carga de gas	1	Evento	Evento	107.000	109.250	105.000	99.053	109.000	87.400
2.2		Limpieza completo del aparato, cañerias y sus accesorios	1	Evento	Evento	119.000	121.251	115.000	109.934	121.000	97.001
2.3		Desmontaje y montaje para su reparación y mantenimiento	1	Evento	Evento	111.000	112.750	110.000	102.226	112.000	90.200
Total Item N° 2						**337.000**	**343.251**	**330.000**	**311.213**	**342.000**	**274.601**

Item	Codigo de Catalogo	Descripción del Bien/Servicio	Presentación	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Total	Precio Total	Precio Total	Precio Total	Precio Total	Precio Total
3	**72102305-001**	**Servicio de mantenimiento y reparaciones de Sistema de Aire Acondicionado tipo Split JET 12.000 BTU Rotulado N° 4703.**									
3.1		Carga de gas	1	Evento	Evento	107.000	109.250	105.000	99.053	109.000	87.400
3.2		Limpieza completo del aparato, cañerias y sus accesorios	1	Evento	Evento	119.000	121.251	115.000	109.934	121.000	97.001
3.3		Desmontaje y montaje para su reparación y mantenimiento	1	Evento	Evento	111.000	112.750	110.000	102.226	112.000	90.200
Total Item N° 3						**337.000**	**343.251**	**330.000**	**311.213**	**342.000**	**274.601**
Item	**Codigo de Catalogo**	**Descripción del Bien/Servicio**	**Presentación**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio Total**	**Precio Total**	**Precio Total**	**Precio Total**	**Precio Total**	**Precio Total**
4	**72102305-001**	**Servicin de mantenimiento y reparaciones de Sistema de Aire Acondicionado tipo Split JET 12.000 BTU Rotulado N° 4704.**									
4.1		Carga de gas	1	Evento	Evento	107.000	109.250	105.000	99.053	109.000	87.400
4.2		Limpieza completo del aparato, cañerias y sus accesorios	1	Evento	Evento	119.000	121.251	115.000	109.934	121.000	97.001
4.3		Desmontaje y montaje para su reparación y mantenimiento	1	Evento	Evento	111.000	112.750	110.000	102.226	112.000	90.200
Total Item N° 4						**337.000**	**343.251**	**330.000**	**311.213**	**342.000**	**274.601**
Item	**Codigo de Catalogo**	**Descripción del Bien/Servicio**	**Presentación**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio Total**	**Precio Total**	**Precio Total**	**Precio Total**	**Precio Total**	**Precio Total**
5	**72102305-001**	**Servicio de mantenimiento y reparaciones de Sistema de Aire Acondicinnado tipo Split JET 12.000 BTU Rotulado N° 4705.**									
5.1		Carga de gas	1	Evento	Evento	107.000	109.250	105.000	99.053	109.000	87.400
5.2		Limpieza completo del aparato, cañerias y sus accesorios	1	Evento	Evento	119.000	121.251	115.000	109.934	121.000	97.001
5.3		Desmontaje y montaje para su reparación y mantenimiento	1	Evento	Evento	111.000	112.750	110.000	102.226	112.000	90.200
Total Item N° 5						**337.000**	**343.251**	**330.000**	**311.213**	**342.000**	**274.601**
Item	**Codigo de Catalogo**	**Descripción del Bien/Servicio**	**Presentación**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio Total**	**Precio Total**	**Precio Total**	**Precio Total**	**Precio Total**	**Precio Total**
6	**72102305-001**	**Servicio de mantenimiento y reparaciones de Sistema de Aire Acondicionado tipo Split JET 12.000 BTU Rotuladn N° 5030.**									
6.1		Carga de gas	1	Evento	Evento	107.000	109.250	105.000	99.053	109.000	87.400
6.2		Limpieza completo del aparato, cañerias y sus accesorios	1	Evento	Evento	119.000	121.251	115.000	109.934	121.000	97.001
6.3		Desmontaje y montaje para su reparación y mantenimiento	1	Evento	Evento	111.000	112.750	110.000	102.226	112.000	90.200
Total Item N° 6						**337.000**	**343.251**	**330.000**	**311.213**	**342.000**	**274.601**
Item	**Cndigo de Catalogo**	**Descripción del Bien/Servicio**	**Presentación**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio Total**	**Precio Total**	**Precio Total**	**Precio Total**	**Precio Total**	**Precio Total**
7	**72102305-001**	**Servicin de mantenimiento y reparaciones de Sistema de Aire Acondicionado tipo Split JET 12.000 BTU Rotulado N° 5031.**									
7.1		Carga de gas	1	Evento	Evento	107.000	109.250	105.000	99.053	109.000	87.400

7.2		Limpieza completo del aparato, cañerías y sus accesorios	1	Evento	Evento	119.000	121.251	115.000	109.934	121.000	97.001
7.3		Desmontaje y montaje para su reparación y mantenimiento	1	Evento	Evento	111.000	112.750	110.000	102.226	112.000	90.200
Total Item N° 7						**337.000**	**343.251**	**330.000**	**311.213**	**342.000**	**274.601**
Item	**Codign de Catalogo**	**Descripción del Bien/Servicio**	**Presentación**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio Total**	**Precio Total**	**Precio Total**	**Precio Total**	**Precio Total**	**Precio Total**
8	**72102305-001**	**Servicio de mantenimiento y reparaciones de Sistema de Aire Acondicionado tipo Split JET 12.000 BTU Rotulado N° 5032.**									
8.1		Carga de gas	1	Evento	Evento	107.000	109.250	105.000	99.053	109.000	87.400
8.2		Limpieza completo del aparato, cañerías y sus accesorios	1	Evento	Evento	119.000	121.251	115.000	109.934	121.000	97.001
8.3		Desmontaje y montaje para su reparación y mantenimiento	1	Evento	Evento	111.000	112.750	110.000	102.226	112.000	90.200
Total Item N° 8						**337.000**	**343.251**	**330.000**	**311.213**	**342.000**	**274.601**
Item	**Codigo de Catalogo**	**Descripción del Bien/Servicio**	**Presentación**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio Total**	**Precio Total**	**Precio Total**	**Precio Total**	**Precio Total**	**Precio Total**
9	**72102305-001**	**Servicio de mantenimiento y reparaciones de Sistema de Aire Acondicionado Split CONSUL 12.000 BTU Rotulado N° 221.**									
9.1		Carga de gas	1	Evento	Evento	107.000	109.250	100.000	99.054	109.000	87.400
9.2		Limpieza completo del aparato, cañerías y sus accesorios	1	Evento	Evento	119.000	121.250	110.000	109.933	121.000	97.000
Total Item N° 9						**226.000**	**230.500**	**210.000**	**208.987**	**230.000**	**184.400**
Item	**Codigo de Catalogo**	**Descripción del Bien/Servicio**	**Presentación**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio Total**	**Precio Total**	**Precio Total**	**Precio Total**	**Precio Total**	**Precio Total**
10	**72102305-001**	**Servicio de mantenimiento y reparaciones de Sistema de Aire Acondicionado Split RHEEN 12.000 BTU Rotulado N° 803.**									
10.1		Carga de gas	1	Evento	Evento	107.000	109.250	90.000	99.054	109.000	87.400
10.2		Cambio y reparacion de placa electronica con control	1	Evento	Evento	97.000	98.625	98.625	89.420	98.000	78.900
10.3		Reparacion del condensador	1	Evento	Evento	184.000	186.500	170.000	169.093	186.000	149.200
10.4		Limpieza completo del aparato, cañerías y sus accesorios	1	Evento	Evento	119.000	121.250	115.000	109.934	121.000	97.000
10.5		Desmontaje y montaje para su reparación y mantenimiento	1	Evento	Evento	111.000	112.750	110.000	102.226	112.000	90.200
Total Item N° 10						**618.000**	**628.375**	**583.625**	**569.727**	**626.000**	**502.700**
Item	**Codigo de Catalogo**	**Descripción del Bien/Servicio**	**Presentación**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio Total**	**Precio Total**	**Precio Total**	**Precio Total**	**Precio Total**	**Precio Total**
11	**72102305-001**	**Servicio de mantenimiento y reparaciones de Sistema de Aire Acondicionado Split RHEEN 12.000 BTU Rotulado N° 804.**									
11.1		Carga de gas	1	Evento	Evento	107.000	109.250	100.000	99.053	109.000	87.400
11.2		Cambio de rulemanes de forzador	1	Evento	Evento	72.000	73.875	73.875	66.980	73.000	59.100
11.3		Cambio de capacitor del motocompresor y del ventilador forzador	1	Evento	Evento	55.000	55.875	55.875	50.660	55.000	44.700
11.4		Reparacion del condensador	1	Evento	Evento	184.000	186.500	170.000	169.094	186.000	149.200
11.5		Limpieza completo del aparato, cañerías y sus accesorios	1	Evento	Evento	119.000	121.250	115.000	109.934	121.000	97.000

11.6		Desmontaje y montaje para su reparación y mantenimiento	1	Evento	Evento	111.000	112.750	110.000	102.226	112.000	90.200
Total Item N° 11						**648.000**	**659.500**	**624.750**	**597.947**	**656.000**	**527.600**
Item	**Codigo de Catalogo**	**Descripción del Bien/Servicio**	**Presentación**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio Total**	**Precio Total**	**Precio Total**	**Precio Total**	**Precio Total**	**Precio Total**
12	**72102305-001**	**Servicio de mantenimiento y reparaciones de Sistema de Aire Acondicionado Split RHEEN 12.000 BTU Rotulado N° 805.**									
12.1		Carga de gas	1	Evento	Evento	107.000	109.250	100.000	99.054	109.000	87.400
12.2		Cambio de contactor	1	Evento	Evento	60.000	61.500	61.500	55.760	61.000	49.200
12.3		Cambio de capacitor del motocompresor y del ventilador forzador	1	Evento	Evento	55.000	55.875	55.875	50.660	55.000	44.700
12.4		Cambin y reparacion de placa electronica con control	1	Evento	Evento	97.000	98.625	98.625	89.420	98.000	78.900
12.5		Desmontaje y montaje para su reparación y mantenimiento	1	Evento	Evento	111.000	112.750	105.000	102.226	112.000	90.200
Total Item N° 12						**430.000**	**438.000**	**421.000**	**397.120**	**435.000**	**350.400**
Item	**Codigo de Catalogo**	**Descripción del Bien/Servicio**	**Presentación**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio Total**	**Precio Total**	**Precio Total**	**Precio Total**	**Precio Total**	**Precio Total**
13	**72102305-001**	**Servicio de mantenimiento y reparaciones de Sistema de Aire Acondicionado Split RHEEN 12.000 BTU Rotulado N° 806.**									
13.1		Carga de gas	1	Evento	Evento	107.000	109.250	100.000	99.054	109.000	87.400
13.2		Cambio de contactor	1	Evento	Evento	60.000	61.500	61.500	55.760	61.000	49.200
13.3		Cambio y reparacion de placa electronica con control	1	Evento	Evento	97.000	98.625	98.625	89.420	98.000	78.900
13.4		Reparacion del condensador	1	Evento	Evento	184.000	186.500	170.000	169.094	186.000	149.200
13.5		Cambios de robinetes	1	Evento	Evento	49.000	50.625	50.625	45.900	50.000	40.500
13.6		Desmontaje y montaje para su reparación y mantenimiento	1	Evento	Evento	111.000	112.750	110.000	102.226	112.000	90.200
Total Item N° 13						**608.000**	**619.250**	**590.750**	**561.454**	**616.000**	**495.400**
TOTAL LOTE N° 28						**5.226.000**	**5.321.633**	**5.070.125**	**4.824.939**	**5.299.000**	**4.257.308**

U.R. 310 - 47

LOTE N° 29

			RV SERVICE				**TRAKS - CAR**	**VIS S.R.L**	**HZ INGENERIA**	**COMPU NEW & ASOCIADOS**	**FRIO UNIVERSAL S.R.L**
Item	**Codigo de Catalogo**	**Descripción del Bien/Servicio**	**Presentación**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio Total**	**Precio Total**	**Precio Total**	**Precio Total**	**Precio Total**	**Precio Total**
2	**72102305-001**	**Servicio de mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire tipo Split Midas 18.000 BTU Rotulado N° 1805.**									
1.1		Carga de gas	1	Evento	Evento	146.000	148.750	130.000	134.866	148.000	119.000
1.2		Cambio de contactor	1	Evento	Evento	60.000	61.500	61.500	55.760	61.000	49.200
1.3		Limpieza de serpentin	1	Evento	Evento	57.000	58.500	58.500	53.040	58.000	46.800
1.4		Cambio y reparacion de placa electronica con control	1	Evento	Evento	97.000	98.375	98.375	89.194	98.000	78.700
1.5		Limpieza completo del aparato, cañerías y sus accesorios	1	Evento	Evento	135.000	137.500	137.500	124.666	137.000	110.000

1.6		Desmontaje y montaje para su reparación y mantenimiento	1	Evento	Evento	116.000	118.250	110.000	107.214	118.000	94.600
Total Item N° 1						**611.000**	**622.875**	**595.875**	**564.740**	**620.000**	**498.300**
Item	**Codigo de Catalogo**	**Descripción del Bien/Servicio**	**Presentación**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio Total**	**Precio Total**	**Precio Total**	**Precio Total**	**Precio Total**	**Precio Total**
2	**72102305-001**	**Servicio de mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire tipo Split Midas 18.000 BTU Rotulado N° 1805.**									
2.1		Carga de gas	1	Evento	Evento	146.000	148.750	130.000	134.866	148.000	119.000
2.2		Cambio de contactor	1	Evento	Evento	60.000	61.500	61.500	55.760	61.000	49.200
2.3		Limpieza de serpentin	1	Evento	Evento	57.000	58.500	58.500	53.040	58.000	46.800
2.4		Cambio de rulemanes de forzador	1	Evento	Evento	72.000	73.875	73.875	66.980	73.000	59.100
2.5		Cambio de capacitor del motocompresor y del ventilador forzador	1	Evento	Evento	55.000	55.875	55.875	50.660	55.000	44.700
2.6		Limpieza completo del aparato, cañerías y sus accesorios	1	Evento	Evento	135.000	137.500	137.500	124.666	137.000	110.000
2.7		Desmontaje y montaje para su reparación y mantenimiento	1	Evento	Evento	116.000	118.250	110.000	107.214	118.000	94.600
Total Item N° 2						**641.000**	**654.250**	**627.250**	**593.186**	**650.000**	**523.400**
Item	**Cndigo de Catalogo**	**Descripción del Bien/Servicio**	**Presentación**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio Total**	**Precio Total**	**Precio Total**	**Precio Total**	**Precio Total**	**Precio Total**
3	**72102305-001**	**Servicio de mantenimiento y reparaciones de Sistema de Aire Acondicionado Split JAM 18.000 BTU Rotulado N° 2553.**									
3.1		Carga de gas	1	Evento	Evento	146.000	148.750	130.000	134.866	148.000	119.000
3.2		Cambio de contactor	1	Evento	Evento	60.000	61.500	61.500	55.760	61.000	49.200
3.3		Cambio y reparacion de placa electronica con control	1	Evento	Evento	97.000	98.375	98.375	89.194	98.000	78.700
3.4		Reparacion del condensador	1	Evento	Evento	184.000	186.500	186.500	169.094	186.000	149.200
3.5		Limpieza completo del aparato, cañerías y sus accesorios	1	Evento	Evento	135.000	137.500	137.500	124.666	137.000	110.000
3.6		Desmontaje y montaje para su reparación y mantenimiento	1	Evento	Evento	116.000	118.250	110.000	107.214	118.000	94.600
Total Item N° 3						**738.000**	**750.875**	**723.875**	**680.794**	**748.000**	**600.700**
Item	**Codigo de Catalogo**	**Descripción del Bien/Servicio**	**Presentación**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio Total**	**Precio Total**	**Precio Total**	**Precio Total**	**Precio Total**	**Precio Total**
4	**72102305-001**	**Servicio de mantenimiento y reparaciones de Sistema de Aire Acondicionado tipo Split JET 18.000 BTU Rotulado N° 4696.**									
4.1		Carga de gas	1	Evento	Evento	146.000	148.750	130.000	134.866	148.000	119.000
4.2		Limpieza completo del aparato, cañerías y sus accesorios	1	Evento	Evento	135.000	137.500	137.500	124.666	137.000	110.000
4.3		Desmontaje y montaje para su reparación y mantenimiento	1	Evento	Evento	116.000	118.250	110.000	107.214	118.000	94.600
Total Item N° 4						**397.000**	**404.500**	**377.500**	**366.746**	**403.000**	**323.600**
Item	**Codigo de Catalogo**	**Descripción del Bien/Servicio**	**Presentación**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio Total**	**Precio Total**	**Precio Total**	**Precio Total**	**Precio Total**	**Precio Total**
5	**72102305-001**	**Servicio de mantenimiento y reparaciones de Sistema de Aire Acondicionado tipo Split JET 18.000 BTU Rotulado N° 4697.**									
5.1		Carga de gas	1	Evento	Evento	146.000	148.750	130.000	134.866	148.000	119.000

5.2		Limpieza completo del aparato, cañerías y sus accesorios	1	Evento	Evento	135.000	137.500	137.500	124.666	137.000	110.000
5.3		Desmontaje y montaje para su reparación y mantenimiento	1	Evento	Evento	116.000	118.250	110.000	107.214	118.000	94.600
Total Item N° 5						**397.000**	**404.500**	**377.500**	**366.746**	**403.000**	**323.600**
Item	**Codigo de Catalogo**	**Descripción del Bien/Servicio**	**Presentación**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio Total**	**Precio Total**	**Precio Total**	**Precio Total**	**Precio Total**	**Precio Total**
6	72102305-001	**Servicio de mantenimiento y reparaciones de Sistema de Aire Acondicionado tipo Split JET 18.000 BTU Rotulado N° 4698.**									
6.1		Carga de gas	1	Evento	Evento	146.000	148.750	130.000	134.866	148.000	119.000
6.2		Limpieza completo del aparato, cañerías y sus accesorios	1	Evento	Evento	135.000	137.500	137.500	124.666	137.000	110.000
6.3		Desmontaje y montaje para su reparación y mantenimiento	1	Evento	Evento	116.000	118.250	110.000	107.214	118.000	94.600
Total Item N° 6						**397.000**	**404.500**	**377.500**	**366.746**	**403.000**	**323.600**
Item	**Codigo de Catalogo**	**Descripción del Bien/Servicio**	**Presentación**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio Total**	**Precio Total**	**Precio Total**	**Precio Total**	**Precio Total**	**Precio Total**
7	72102305-001	**Servicio de mantenimiento y reparaciones de Sistema de Aire Acondicionado tipo Split JET 18.000 BTU Rotulado N° 4699.**									
7.1		Carga de gas	1	Evento	Evento	146.000	148.750	130.000	134.866	148.000	119.000
7.2		Limpieza completo del aparato, cañerías y sus accesorius	1	Evento	Evento	135.000	137.500	137.500	124.666	137.000	110.000
7.3		Desmontaje y montaje para su reparación y mantenimiento	1	Evento	Evento	116.000	118.250	110.000	107.214	118.000	94.600
Total Item N° 7						**397.000**	**404.500**	**377.500**	**366.746**	**403.000**	**323.600**
Item	**Codigo de Catalogo**	**Descripción del Bien/Servicio**	**Presentación**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio Total**	**Precio Total**	**Precio Total**	**Precio Total**	**Precio Total**	**Precio Total**
8	72102305-001	**Servicio de mantenimiento y reparaciones de Sistema de Aire Acondicionado tipo Split JET 18.000 BTU Rotulado N° 4700.**									
8.1		Carga de gas	1	Evento	Evento	146.000	148.750	130.000	134.866	148.000	119.000
8.2		Limpieza completo del aparato, cañerías y sus accesorios	1	Evento	Evento	135.000	137.500	137.500	124.666	137.000	110.000
8.3		Desmontaje y montaje para su reparación y mantenimiento	1	Evento	Evento	116.000	118.250	110.000	107.214	118.000	94.600
Total Item N° 8						**397.000**	**404.500**	**377.500**	**366.746**	**403.000**	**323.600**
Item	**Codigo de Catalogo**	**Descripción del Bien/Servicio**	**Presentación**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio Total**	**Precio Total**	**Precio Total**	**Precio Total**	**Precio Total**	**Precio Total**
9	72102305-001	**Servicio de mantenimiento y reparaciones de Sistema de Aire Acondicinnado tipo Split JET 18.000 BTU Rotulado N° 5033.**									
9.1		Carga de gas	1	Evento	Evento	146.000	148.750	130.000	134.866	148.000	119.000
9.2		Limpieza completo del aparato, cañerías y sus accesorios	1	Evento	Evento	135.000	137.500	137.500	124.666	137.000	110.000
9.3		Desmontaje y montaje para su reparación y mantenimiento	1	Evento	Evento	116.000	118.250	110.000	107.214	118.000	94.600
Total Item N° 9						**397.000**	**404.500**	**377.500**	**366.746**	**403.000**	**323.600**
Item	**Codign de Catalogo**	**Descripción del Bien/Servicio**	**Presentación**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio Total**	**Precio Total**	**Precio Total**	**Precio Total**	**Precio Total**	**Precio Total**

10	72102305-001	Servicio de mantenimiento y reparaciones de Sistema de Aire Acondicionado tipo Split JET 18.000 BTU Rotulado N° 5034.									
10.1		Carga de gas	1	Evento	Evento	146.000	148.750	130.000	134.866	148.000	119.000
10.2		Limpieza completo del aparato, cañerías y sus accesorios	1	Evento	Evento	135.000	137.500	137.500	124.666	137.000	110.000
10.3		Desmontaje y montaje para su reparación y mantenimiento	1	Evento	Evento	116.000	118.250	110.000	107.214	118.000	94.600
		Total Item N° 10				397.000	404.500	377.500	366.746	403.000	323.600
Item	Codigo de Catalogo	Descripción del Bien/Servicio	Presentación	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Total	Precio Total	Precio Total	Precio Total	Precio Total	Precio Total
11	72102305-001	Servicio de mantenimiento y reparaciones de Sistema de Aire Acondicionado tipo Split JET 18.000 BTU Rotulado N° 3206.									
11.1		Carga de gas	1	Evento	Evento	146.000	148.750	130.000	134.866	148.000	119.000
11.2		Cambio de contactor	1	Evento	Evento	60.000	61.500	61.500	55.760	61.000	49.200
11.3		Reparacion del condensador	1	Evento	Evento	184.000	186.500	170.000	169.094	186.000	149.200
11.4		Limpieza completo del aparato, cañerias y sus accesorios	1	Evento	Evento	135.000	137.500	137.500	124.666	137.000	110.000
11.5		Desmontaje y montaje para su reparación y mantenimiento	1	Evento	Evento	116.000	118.250	110.000	107.214	118.000	94.600
		Total Item N° 11				641.000	652.500	609.000	591.600	650.000	522.000
Item	Codigo de Catalogo	Descripción del Bien/Servicio	Presentación	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Total	Precio Total	Precio Total	Precio Total	Precio Total	Precio Total
12	72102305-001	Servicio de mantenimiento y reparaciones de Sistema de Aire tipo Split JET 18.000 BTU Rotulado N° 3207.									
12.1		Carga de gas	1	Evento	Evento	146.000	148.750	130.000	134.866	148.000	119.000
12.2		Limpieza completo del aparato, cañerías y sus accesorios	1	Evento	Evento	135.000	137.500	130.000	124.666	137.000	110.000
12.3		Cambio de tuercas campana	1	Evento	Evento	31.000	31.875	31.875	28.900	31.000	25.500
12.4		Desmontaje y montaje para su reparación y mantenimiento	1	Evento	Evento	116.000	118.250	110.000	107.214	118.000	94.600
		Total Item N° 12				428.000	436.375	401.875	395.646	434.000	349.100
Item	Codigo de Catalogo	Descripción del Bien/Servicio	Presentación	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Total	Precio Total	Precio Total	Precio Total	Precio Total	Precio Total
13.	72102305-001	Servicio de mantenimiento y reparaciones de Sistema de Aire Acondicionado Split TOKIO 18.000 BTU Rotulado N° 328.									
13.1		Carga de gas	1	Evento	Evento	146.000	148.750	140.000	134.866	148.000	119.000
13.2		Limpieza completo del aparato, cañerías y sus accesorios	1	Evento	Evento	135.000	137.500	135.000	124.666	137.000	110.000
13.3		Cambio de tuercas campana	1	Evento	Evento	31.000	31.875	31.875	28.900	31.000	25.500
13.4		Cambios de robinetes	1	Evento	Evento	49.000	50.625	50.625	45.900	50.000	40.500
13.5		Cambio de aleta del ventilador	1	Evento	Evento	157.000	159.750	159.750	144.840	159.000	127.800
13.6		Desmontaje y montaje para su reparación y mantenimiento	1	Evento	Evento	116.000	118.250	110.000	107.214	118.000	94.600
		Total Item N° 13				634.000	646.750	627.250	586.386	643.000	517.400
Item	Codigo de Catalogo	Descripción del Bien/Servicio	Presentación	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Total	Precio Total	Precio Total	Precio Total	Precio Total	Precio Total

14	72102305-001	Servicio de mantenimiento y reparaciones de Sistema de Aire Acondicionado Split TOKIO 18.000 BTU Rotulado N° 5200.									
14.1		Carga de gas	1	Evento	Evento	146.000	148.750	130.000	134.866	148.000	119.000
14.2		Limpieza completo del aparato, cañerias y sus accesorios	1	Evento	Evento	135.000	137.500	137.500	124.666	137.000	110.000
14.3		Desmontaje y montaje para su reparación y mantenimiento	1	Evento	Evento	116.000	118.250	110.000	107.214	118.000	94.600
		Total Item N° 14				397.000	404.500	377.500	366.746	403.000	323.600
Item	Codigo de Catalogo	Descripción del Bien/Servicio	Presentación	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Total	Precio Total	Precio Total	Precio Total	Precio Total	Precio Total
15	72102305-001	Servicio de mantenimiento y reparaciones de Sistema de Aire Acondicionado Split TOKIO 18.000 BTU Rotulado N° 5201.									
15.1		Carga de gas	1	Evento	Evento	146.000	148.750	130.000	134866	148.000	119.000
15.2		Limpieza completo del aparato, cañerias y sus accesorios	1	Evento	Evento	135.000	137.500	137.500	124666	137.000	110.000
15.3		Desmontaje y montaje para su reparación y mantenimiento	1	Evento	Evento	116.000	118.250	110.000	107214	118.000	94.600
		Total Item N° 15				397.000	404.500	377.500	366.746	403.000	323.600
Item	Codigo de Catalogo	Descripción del Bien/Servicio	Presentación	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Total	Precio Total	Precio Total	Precio Total	Precio Total	Precio Total
16	72102305-001	Servicio de mantenimiento y reparaciones de Sistema de Aire Acondicionado Split TOKIO 18.000 BTU Rotulado N° 5202.									
16.1		Carga de gas	1	Evento	Evento	146.000	148.750	130.000	134.866	148.000	119.000
16.2		Limpieza completo del aparato, cañerias y sus accesorios	1	Evento	Evento	135.000	137.500	137.500	124.666	137.000	110.000
16.3		Desmontaje y montaje para su reparación y mantenimiento	1	Evento	Evento	116.000	118.250	110.000	107.214	118.000	94.600
		Total Item N° 16				397.000	404.500	377.500	366.746	403.000	323.600
Item	Codigo de Catalogo	Descripción del Bien/Servicio	Presentación	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Total	Precio Total	Precio Total	Precio Total	Precio Total	Precio Total
17	72102305-001	Servicio de mantenimiento y reparaciones de Sistema de Aire Acondicionado Split TOKIO 18.000 BTU Rotulado N° 5203.									
17.1		Limpieza completo del aparato, cañerias y sus accesorios	1	Evento	Evento	135.000	148.750	130.000	134.866	148.000	119.000
17.2		Desmontaje y montaje para su reparación y mantenimiento	1	Evento	Evento	116.000	137.500	118.250	124.666	137.000	110.000
17.3		Carga de gas	1	Evento	Evento	146.000	118.250	110.000	107.214	118.000	94.600
		Total Item N° 17				397.000	404.500	358.250	366.746	403.000	323.600
Item	Codigo de Catalogo	Descripción del Bien/Servicio	Presentación	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Total	Precio Total	Precio Total	Precio Total	Precio Total	Precio Total
18	72102305-001	Servicio de mantenimiento y reparaciones de Sistema de Aire Acondicionado Split TOKIO 18.000 BTU Rotulado N° 5204.									
18.1		Carga de gas	1	Evento	Evento	146.000	148.750	130.000	134.866	148.000	119.000
18.2		Limpieza completo del aparato, cañerias y sus accesorios	1	Evento	Evento	135.000	137.500	137.500	124.666	137.000	110.000
18.3		Desmontaje y montaje para su reparación y mantenimiento	1	Evento	Evento	116.000	118.250	110.000	107.214	118.000	94.600

Total Item N° 18						397.000	404.500	377.500	366.746	403.000	323.600
Item	Codigo de Catalogo	Descripción del Bien/Servicio	Presentación	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Total	Precio Total	Precio Total	Precio Total	Precio Total	Precio Total
19	72102305-001	Servicio de mantenimiento y reparaciones de Sistema de Aire Acondicionado Split MIDEA 18.000 BTU Rotulado N° 5158.									
19.1		Carga de gas	1	Evento	Evento	146.000	148.750	130.000	134.866	148.000	119.000
19.2		Limpieza completo del aparato, cañerías y sus accesorios	1	Evento	Evento	135.000	137.500	137.500	124.666	137.000	110.000
19.3		Desmontaje y montaje para su reparación y mantenimiento	1	Evento	Evento	116.000	118.250	110.000	107.214	118.000	94.600
Total Item N° 19						397.000	404.500	377.500	366.746	403.000	323.600
Item	Codigo de Catalogo	Descripción del Bien/Servicio	Presentación	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Total	Precio Total	Precio Total	Precio Total	Precio Total	Precio Total
20	72102305-001	Servicio de mantenimiento y reparaciones de Sistema de Aire Acondicionado Split MIDEA 18.000 BTU Rotulado N° 2328.									
20.1		Carga de gas	1	Evento	Evento	146.000	148.750	140.000	134.866	148.000	119.000
20.2		Cambio de contactor	1	Evento	Evento	60.000	61.500	61.500	55.760	61.000	49.200
20.3		Cambio de serpentin	1	Evento	Evento	85.000	86.250	86.250	78.200	86.000	69.000
20.4		Limpieza de serpentin	1	Evento	Evento	57.000	58.500	58.500	53.040	58.000	46.800
20.5		Cambio de rulemanes de forzador	1	Evento	Evento	72.000	73.875	73.875	66.980	73.000	59.100
20.6		Limpieza completo del aparato, cañerías y sus accesorios	1	Evento	Evento	135.000	137.501	130.000	124.667	137.000	110.000
Total Item N° 20						555.000	566.376	550.125	513.513	563.000	453.100
Item	Codigo de Catalogo	Descripción del Bien/Servicio	Presentación	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Total	Precio Total	Precio Total	Precio Total	Precio Total	Precio Total
21	72102305-001	Servicio de mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire tipo Split Midea 18000 BTU Rotulado N°1804.									
21.1		Carga de gas	1	Evento	Evento	146.000	148.750	140.000	134.866	148.000	119.000
21.2		Limpieza completo del aparato, cañerías y sus accesorios	1	Evento	Evento	135.000	137.500	137.500	124.666	137.000	110.000
21.3		Desmontaje y montaje para su reparación y mantenimiento	1	Evento	Evento	116.000	118.250	110.000	107.214	118.000	94.600
Total Item N° 21						397.000	404.500	387.500	366.746	403.000	323.600
Item	Codigo de Catalogo	Descripción del Bien/Servicio	Presentación	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Total	Precio Total	Precio Total	Precio Total	Precio Total	Precio Total
22	72102305-001	Servicio de mantenimiento y reparaciones de Sistema de Aire Acondicionado Split MIDEA 18.000 BTU Rotulado N° 1806.									
22.1		Carga de gas	1	Evento	Evento	146.000	148.750	140.000	134.866	148.000	119.000
22.2		Limpieza completo del aparato, cañerías y sus accesorios	1	Evento	Evento	135.000	137.500	137.500	124.666	137.000	110.000
22.3		Desmontaje y montaje para su reparación y mantenimiento	1	Evento	Evento	116.000	118.250	110.000	107.214	118.000	94.600
Total Item N° 22						397.000	404.500	387.500	366.746	403.000	323.600
Item	Codigo de Catalogo	Descripción del Bien/Servicio	Presentación	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Total	Precio Total	Precio Total	Precio Total	Precio Total	Precio Total
23	72102305-001	Servicio de mantenimiento y reparaciones de Sistema de Aire Acondicionado Split MIDEA 18.000 BTU Rotulado N° 1807.									

23.1		Carga de gas	1	Evento	Evento	146.000	148.750	140.000	134.866	148.000	119.000
23.2		Cambio de capacitor del motocompresor y del ventilador forzador	1	Evento	Evento	55.000	55.875	55.875	50.660	55.000	44.700
23.3		Cambio y reparacion de placa electronica con control	1	Evento	Evento	97.000	98.375	98.375	89.194	98.000	78.700
23.4		Reparacion del condensador	1	Evento	Evento	184.000	186.500	186.500	169.094	186.000	149.200
23.5		Limpieza completo del aparato, cañerias y sus accesorios	1	Evento	Evento	135.000	137.500	137.500	124.666	137.000	110.000
23.6		Desmontaje y montaje para su reparación y mantenimiento	1	Evento	Evento	116.000	118.250	110.000	107.214	118.000	94.600
Total Item N° 23						**733.000**	**745.250**	**728.250**	**675.694**	**742.000**	**596.200**
TOTAL LOTE N° 29						**10.936.000**	**11.142.751**	**10.526.750**	**10.102.749**	**11.095.000**	**8.914.200**

U.R. 310 - 47

LOTE N° 30

			RV SERVICE				TRAKS - CAR	VIS S.R.L	HZ INGENERIA	COMPU NEW & ASOCIADOS	FRIO UNIVERSAL S.R.L
Item	**Codigo de Catalogo**	**Descripción del Bien/Servicio**	**Presentación**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio Total**	**Precio Total**	**Precio Total**	**Precio Total**	**Precio Total**	**Precio Total**
1	**72102305-001**	**Servicio de mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire tipo Split RDC 24.000 BTU Rotulado N° 2836.**									
1.1		Carga de gas	1	Evento	Evento	146.000	148.750	140.000	134.866	148.000	119.000
1.2		Cambio de contactor	1	Evento	Evento	60.000	61.500	61.500	55.760	61.000	49.200
1.3		Limpieza de serpentin	1	Evento	Evento	57.000	58.500	58.500	53.040	58.000	46.800
1.4		Cambio de rulemanes de forzador	1	Evento	Evento	72.000	73.875	73.875	66.980	73.000	59.100
1.5		Desmontaje y montaje para su reparación y mantenimiento	1	Evento	Evento	116.000	118.250	110.000	107.214	118.000	94.600
Total Item N° 1						**451.000**	**460.875**	**443.875**	**417.860**	**458.000**	**368.700**
Item	**Codigo de Catalogo**	**Descripción del Bien/Servicio**	**Presentación**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio Total**	**Precio Total**	**Precio Total**	**Precio Total**	**Precio Total**	**Precio Total**
2	**72102305-001**	**Servicio de mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire tipo Split RDC 24.000 BTU Rotulado N° 2834.**									
2.1		Carga de gas	1	Evento	Evento	146.000	148.750	140.000	134.866	148.000	119.000
2.2		Cambio de contactor	1	Evento	Evento	60.000	61.500	61.500	55.760	61.000	49.200
2.3		Limpieza de serpentin	1	Evento	Evento	57.000	58.500	58.500	53.040	58.000	46.800
2.4		Cambio de rulemanes de forzador	1	Evento	Evento	72.000	73.875	73.875	66.980	73.000	59.100
2.5		Desmontaje y montaje para su reparación y mantenimiento	1	Evento	Evento	116.000	118.250	110.000	107.214	118.000	94.600
Total Item N° 2						**451.000**	**460.875**	**443.875**	**417.860**	**458.000**	**368.700**

Item	Codigo de Catalogo	Descripción del Bien/Servicio	Presentación	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Total	Precio Total	Precio Total	Precio Total	Precio Total	Precio Total
3	**72102305-001**	**Servicio de mantenimiento y reparaciones de Sistema de Aire tipo Split JET 24.000 BTU Rotolado N°3205.**									
3.1		Carga de gas	1	Evento	Evento	146.000	148.750	140.000	134.866	148.000	119.000
3.2		Cambio y reparacion de placa electronica con control	1	Evento	Evento	97.000	98.375	98.375	89.194	98.000	78.700
3.3		Reparacion del condensador	1	Evento	Evento	184.000	186.500	186.500	169.094	186.000	149.200
3.4		Limpieza completo del aparato, cañerias y sus accesorios	1	Evento	Evento	135.000	137.500	137.500	124.666	137.000	110.000
3.5		Desmontaje y montaje para su reparación y mantenimiento	1	Evento	Evento	116.000	118.250	110.000	107.214	118.000	94.600
Total Item N° 3						**678.000**	**689.375**	**672.375**	**625.034**	**687.000**	**551.500**
Item	**Codigo de Catalogo**	**Descripción del Bien/Servicio**	**Presentación**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio Total**	**Precio Total**	**Precio Total**	**Precio Total**	**Precio Total**	**Precio Total**
4	**72102305-001**	**Servicio de mantenimiento y reparaciones de Sistema de Aire Acondicionado Split TOKIO 24.000 BTU Rotulado N° 5198.**									
4.1		Carga de gas	1	Evento	Evento	146.000	148.750	140.000	134.866	148.000	119.000
4.2		Limpieza completo del aparato, cañerias y sus accesorios	1	Evento	Evento	135.000	137.500	137.500	124.666	137.000	110.000
4.3		Desmontaje y montaje para su reparación y mantenimiento	1	Evento	Evento	116.000	118.250	110.000	107.214	118.000	94.600
Total Item N° 4						**397.000**	**404.500**	**387.500**	**366.746**	**403.000**	**323.600**
Item	**Codigo de Catalogo**	**Descripción del Bien/Servicio**	**Presentación**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio Total**	**Precio Total**	**Precio Total**	**Precio Total**	**Precio Total**	**Precio Total**
5	**72102305-001**	**Servicio de mantenimiento y reparaciones de Sistema de Aire Acondicionado Split TOKIO 24.000 BTU Rotulado N° 5199.**									
5.1		Carga de gas	1	Evento	Evento	146.000	148.750	140.000	134.866	148.000	119.000
5.2		Limpieza completo del aparato, cañerias y sus accesorios	1	Evento	Evento	135.000	137.500	137.500	124.666	137.000	110.000
5.3		Desmontaje y montaje para su reparación y mantenimiento	1	Evento	Evento	116.000	118.250	110.000	107.214	118.000	94.600
Total Item N° 5						**397.000**	**404.500**	**387.500**	**366.746**	**403.000**	**323.600**
Item	**Codigo de Catalogo**	**Descripción del Bien/Servicio**	**Presentación**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio Total**	**Precio Total**	**Precio Total**	**Precio Total**	**Precio Total**	**Precio Total**
6	**72102305-001**	**Servicio de mantenimiento y reparaciones de Sistema de Aire Acondicionado Split MIDEA 24.000 BTU Rotulado N° 5159.**									
6.1		Carga de gas	1	Evento	Evento	146.000	148.750	130.000	134.866	148.000	119.000
6.2		Limpieza completo del aparato, cañerias y sus accesorios	1	Evento	Evento	135.000	137.500	137.500	124.666	137.000	110.000
6.3		Desmontaje y montaje para su reparación y mantenimiento	1	Evento	Evento	116.000	118.250	110.000	107.214	118.000	94.600
Total Item N° 6						**397.000**	**404.500**	**377.500**	**366.746**	**403.000**	**323.600**

Item	Codigo de Catalogo	Descripción del Bien/Servicio	Presentación	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Total	Precio Total	Precio Total	Precio Total	Precio Total	Precio Total
7	72102305-001	**Servicio de mantenimiento y reparaciones de Sistema de Aire Acondicionado Split MIDEA 24.000 BTU Rotulado N° 1802.**									
7.1		Carga de gas	1	Evento	Evento	146.000	148.750	130.000	134.866	148.000	119.000
7.2		Limpieza completo del aparato, cañerias y sus accesorios	1	Evento	Evento	135.000	137.500	137.500	124.666	137.000	110.000
7.3		Cambio de cañeria de bronce (aproximadamente 8 mts)	1	Evento	Evento	361.000	366.500	366.500	332.294	366.000	293.200
7.4		Cambio de aleta del ventilador	1	Evento	Evento	157.000	159.750	159.750	144.840	159.000	127.800
7.5		Desmontaje y montaje para su reparación y mantenimiento	1	Evento	Evento	116.000	118.250	110.000	107.214	118.000	94.600
Total Item N° 7						**915.000**	**930.750**	**903.750**	**843.880**	**928.000**	**744.600**
TOTAL LOTE N° 30						**3.686.000**	**3.755.375**	**3.616.375**	**3.404.872**	**3.740.000**	**3.004.300**

U.R. 310 - 47

LOTE N° 31

			RV SERVICE				TRAKS - CAR	VIS S.R.L	HZ INGENERIA	COMPU NEW & ASOCIADOS	FRIO UNIVERSAL S.R.L
Item	Codigo de Catalogo	Descripción del Bien/Servicio	Presentación	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Total	Precio Total	Precio Total	Precio Total	Precio Total	Precio Total
1	72102305-001	**Servicio de mantenimiento y reparaciones de Sistema de Aire Acondicionado Split JAM 36.000 BTU Rotulado N° 5190.**									
1.1		Carga de gas	1	Evento	Evento	184.000	186.750	180.000	169.320	186.000	149.400
1.2		Limpieza completo del aparato, cañerias y sus accesorios	1	Evento	Evento	179.000	181.750	180.000	164.786	181.000	145.400
1.3		Desmontaje y montaje para su reparación y mantenimiento	1	Evento	Evento	184.000	186.500	180.000	169.094	186.000	149.200
Total Item N° 1						**547.000**	**555.000**	**540.000**	**503.200**	**553.000**	**444.000**
Item	Codigo de Catalogo	Descripción del Bien/Servicio	Presentación	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Total	Precio Total	Precio Total	Precio Total	Precio Total	Precio Total
2	72102305-001	**Servicio de mantenimiento y reparaciones de Sistema de Aire Acondicionado Split JAM 36.000 BTU Rotulado N° 5191.**									
2.1		Carga de gas	1	Evento	Evento	184.000	186.750	180.000	169.320	186.000	149.400
2.2		Limpieza completo del aparato, cañerias y sus accesorios	1	Evento	Evento	179.000	181.750	180.000	164.786	181.000	145.400
2.3		Desmontaje y montaje para su reparación y mantenimiento	1	Evento	Evento	184.000	186.500	180.000	169.094	186.000	149.200
Total Item N° 2						**547.000**	**555.000**	**540.000**	**503.200**	**553.000**	**444.000**
TOTAL LOTE N° 31						**1.094.000**	**1.110.000**	**1.080.000**	**1.006.400**	**1.106.000**	**888.000**

U.R. 310 - 47

LOTE N° 32

			RV SERVICE				TRAKS - CAR	VIS S.R.L.	HZ INGENERIA	COMPU NEW & ASOCIADOS	FRIO UNIVERSAL S.R.L.
Item	Codigo de Catalogo	Descripción del Bien/Servicio	Presentación	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Total	Precio Total	Precio Total	Precio Total	Precio Total	Precio Total
1	72102305-001	Servicio de mantenimiento y reparaciones de Sistema de Aire Acondicionado JAM 60.000 BTU Rotulado N° 4694									
1.1		Carga de gas	1	Evento	Evento	184.000	186.750	180.000	169.320	186.000	149.400
1.2		Limpieza completo del aparato, cañerías y sus accesorios	1	Evento	Evento	179.000	181.750	180.000	164.786	181.000	145.400
1.3		Desmontaje y montaje para su reparación y mantenimiento	1	Evento	Evento	201.000	204.500	195.000	185.414	204.000	163.600
		Total Item N° 1				**564.000**	**573.000**	**555.000**	**519.520**	**571.000**	**458.400**
Item	Codigo de Catalogo	Descripción del Bien/Servicio	Presentación	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Total	Precio Total	Precio Total	Precio Total	Precio Total	Precio Total
2	72102305-001	Servicio de mantenimiento y reparaciones de Sistema de Aire Acondicionado JAM 60.000 BTU Rotulado N° 4695.									
2.1		Carga de gas	1	Evento	Evento	184.000	186.750	180.000	169.320	186.000	149.400
2.2		Limpieza completo del aparato, cañerías y sus accesorios	1	Evento	Evento	179.000	181.750	180.000	164.786	181.000	145.400
2.3		Desmontaje y montaje para su reparación y mantenimiento	1	Evento	Evento	201.000	204.500	195.000	185.414	204.000	163.600
		Total Item N° 2				**564.000**	**573.000**	**555.000**	**519.520**	**571.000**	**458.400**
Item	Codigo de Catalogo	Descripción del Bien/Servicio	Presentación	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Total	Precio Total	Precio Total	Precio Total	Precio Total	Precio Total
3	72102305-001	Servicio de mantenimiento y reparaciones de Sistema de Aire Acondicionado tipo Split JET 24.000 BTU Rotulado N° 3195.									
3.1		Carga de gas	1	Evento	Evento	146.000	148.750	130.000	134.866	148.000	119.000
3.2		Cambio de capacitor del motocompresor y del ventilador forzador	1	Evento	Evento	55.000	55.875	137.500	50.660	55.000	44.700
3.3		Cambio y reparacion de placa electronica con control	1	Evento	Evento	97.000	98.375	366.500	89.194	98.000	78.700
3.4		Limpieza completo del aparato, cañerías y sus accesorios	1	Evento	Evento	135.000	137.500	159.750	124.666	137.000	110.000
3.5		Desmontaje y montaje para su reparación y mantenimiento	1	Evento	Evento	116.000	118.250	110.000	107.214	118.000	94.600
		Total Item N° 3				**549.000**	**558.750**	**903.750**	**506.600**	**556.000**	**447.000**
		TOTAL LOTE N° 32				**1.677.000**	**1.704.750**	**2.013.750**	**1.545.640**	**1.698.000**	**1.363.800**

TOTAL GENERAL	109.741.000	111.826.058	108.652.256	101.388.605	111.189.000	91.423.324

FERNANDO JOEL GAONA MEDINA
VS1° TEC – MIEMBRO DE COMITÉ

ESTEBAN EMMANUEL BRITOS GONZALEZ
S1° TEC – MIEMBRO DE COMITÉ

MIGUEL ANGEL CABRERA ARANDA
SA TEC – MIEMBRO DE COMITÉ

CARLOS MIGUEL DIAZ GALEANO
SO TEC – MIEMBRO DE COMITÉ

MILCIADES RECALDE MACHUCA
SOM AVC – MIEMBRO DE COMITÉ

FRANCISCO FLECHA SANCHEZ
SOM AVC – MIEMBRO DE COMITÉ

PABLO EMMANUEL VERA GALEANO
TTE AVL – PDTE DE COMITÉ DE EVALUACIÓN