ANDE

INFORME DE ESTUDIO Y COMPARACIÓN DE OFERTAS

Nº del Pedido	Fecha del Pedido	Costo Estimado	CD Nº	Fecha de Apertura
DL/MCO/47/2013	25/06/2013	Gs 34.700.000	5837/2013	12/09/2013

Dependencia Solicitante: DPTO. DE MANTENIMIETO DE SISTEMAS DE CONTROL

Item	Cant.	Un. Med.	01 - DESCRIPCIÓN DEL SUMINISTRO
1			REPARACIÓN DE MÓDULOS DE RTU HARRIS

Fecha de Apertura de la/s Oferta/s: 12/09/2013

02 - RESULTADO DE LA CONTRATACIÓN DIRECTA

Se presentó/aron el/los siguiente/s Oferente/s:

1. ALBERTO URETA	6.
2.	7.
3.	8.
4.	9.
5.	10.

03 - OBSERVACIONES

INFORME DE ESTUDIO Y COMPARACIÓN DE OFERTAS CD N°: 5837/2013	HOJA N° 2

04 - Informe Técnico

ITEM		DESCRIPCION	FIRMA
		REPARACION DE MÓDULOS DE RTU D20 HARRIS	ALBERTO URETA
		ITEM 1.1 "REPARACIÓN DEL MÓDULO DE ENTRADAS DIGITALES"	
1.1	1.	**Datos del Equipo**	
	1.1	Nombre del equipo	D20
	1.2.	Fabricante	GE-Harris
	1.3.	Procedencia	Canada
	1.4.	Tipo o modelo del módulo	D20-S
	2.	**Caracteristicas Técnicas**	CUMPLE
	3	**Cantidad de módulos**	(4) CUMPLE
	4.	**Documentos a ser presentados**	CUMPLE
		ITEM 1.2 "REPARACIÓN DEL MÓDULO DE SALIDAS DIGITALES"	
1.2	1.	**Datos del Equipo**	
	1.1	Nombre del equipo	D20
	1.2.	Fabricante	GE-Harris
	1.3.	Procedencia	Canada
	1.4.	Tipo o modelo del módulo	D20-K
	2.	**Caracteristicas Técnicas**	CUMPLE
	3	**Cantidad de módulos**	(1) CUMPLE
	4.	**Documentos a ser presentados**	CUMPLE
		ITEM 1.1 "REPARACIÓN DEL MÓDULO DE ENTRADAS DIGITALES"	
1.1	1.	**Datos del Equipo**	
	1.1	Nombre del equipo	D200
	1.2.	Fabricante	GE-Harris
	1.3.	Procedencia	Canada
	1.4.	Tipo o modelo del módulo	GK-60-2
	2.	**Caracteristicas Técnicas**	CUMPLE
	3	**Cantidad de módulos**	(1) CUMPLE
	4.	**Documentos a ser presentados**	CUMPLE

INFORME DE ESTUDIO Y COMPARACIÓN DE OFERTAS CD N°: 5752/2012

HOJA N° 3

01 - Oferta/s que reúne/n el/los requisito/s de la Contratación Directa

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO CONEXO	ESPECIFICACIONES TECNICAS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	Nombre de la Firma	PRECIO UNITARIO (IVA inc.)	PRECIO TOTAL GUARANIES (IVA inc.)	INDICE
1.1	Reparación de Módulos de RTU	DL/MCO/02/13	Unidad	1	ALBERTO URETA	34.810.000	34.810.000	100,00%

					Oferente		ANDE COSTO ESTIMADO		COMPARACIONES	
ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO CONEXO	ESPECIFICACIONES TECNICAS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (IVA inc.)	PRECIO TOTAL GUARANIES (IVA inc.)	PRECIO UNITARIO (IVA inc.)	PRECIO TOTAL GUARANIES (IVA inc.)	Relación Oferta/Costo Estimado (%)	Oferente
1.1	Reparación de módulos de RTU	DL/MCO/02/13		1	34.810.000	34.810.000	34.700.000	34.700.000	0,32%	ALBERTO URETA
					totales	34.810.000		34.700.000	0,32%	

INFORME DE ESTUDIO Y COMPARACIÓN DE OFERTAS CD N°: 5753/2012	HOJA N° 4

06 - Conclusiones y Recomendaciones

Se sugiere adjudicar por la(s) oferta(s) más ventajosa(s), a la(s) firma(s) siguiente(s)

Item	Descripción	Firma a ser Adjudicada	Precio total
1.1	Reparación de Módulos de RTU Harris	ALBERTO URETA	34.810.000
			34.810.000

TOTAL A ADJUDICAR A:	**ALBERTO URETA**	**34.810.000**

Preparado Por:		Aprobado Por:	
Fecha: 19/09/2013	Ing. Fernando González Groff Dpto. de Mto. de Sistemas de Control DI.T/MCC Firma y Sello:	Fecha: 18/09/2013	Ing. Fernando González Groff Dpto. de Mto. de Sistemas de Control DI.T/MCC Firma y Sello:

Informe de Estudio y Comparación de Ofertas N° CD 5837/2013

Informe de Documentos SUSTANCIALES - ANEXO E

ITEM	Descripcion	ALBERTO URETA
1	Constancia del SIPE en formato original debidamente firmada por el Oferente o por su Representante Legal	CUMPLE
2	Formulario de Oferta debidamente completado y firmado	CUMPLE
3	Formulario de Lista de Precios debidamente completado y firmado	CUMPLE
4	Planillas de Datos Garantizados debidamente completados y firmados	CUMPLE
5	Declaración Jurada de no encontrarse comprendido en las inhabilidades del artículo 40 y de integridad establecida en el art. 20 de la ley 2051/2003	CUMPLE

Ing. Fernando González Groff
Dpto. de Mto. de Sistemas de Control
DLT/MCO