UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR
RECTORADO
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

LLAMADO: CD Nº 09/2019 "SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORAS"
RESUMEN DE COTIZACIONES REALIZADO EN LA UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACION
CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

			REFERENCIAL				DATASYSTEMS					
ITEM	CODIGO		U. M.	Presentacion	Cant.	Precio Unit.	U. M.	Presentacion	Cant.	Precio Unit.	Precio Total	Dif. %
1	81141804-001	**Mantenimiento Reparador o Correctivo de Fotocopiadora marca CANON, modelo IR 1022/1024**								**6.182.000**	**6.182.000**	
1.1		Mantenimiento preventivo que incluye: limpieza general (interior y exterior), ajuste de calidad de copia, control de funcionamiento general, ajuste general, informe del estado del equipo.	UNIDAD	EVENTO	1	400.000	UNIDAD	EVENTO	1	400.000	400.000	0
1.2		Sustitución Unidad de cilindro	UNIDAD	EVENTO	1	1.400.000	UNIDAD	EVENTO	1	1.012.000	1.012.000	-28
1.3		Sustitución de cuchilla	UNIDAD	EVENTO	1	450.000	UNIDAD	EVENTO	1	450.000	450.000	0
1.4		Sustitución Almohadilla de separación	UNIDAD	EVENTO	1	150.000	UNIDAD	EVENTO	1	150.000	150.000	0
1.5		Sustitución Rodillo de recolección	UNIDAD	EVENTO	1	150.000	UNIDAD	EVENTO	1	150.000	150.000	0
1.6		Sustitución Unidad reveladora	UNIDAD	EVENTO	1	1.070.000	UNIDAD	EVENTO	1	1.520.000	1.520.000	42
1.7		Sustitución Rodillo de transferencia	UNIDAD	EVENTO	1	270.000	UNIDAD	EVENTO	1	270.000	270.000	0
1.8		Sustitución Rodillo magnético	UNIDAD	EVENTO	1	450.000	UNIDAD	EVENTO	1	450.000	450.000	0
1.9		Sustitución Rodillo de presión	UNIDAD	EVENTO	1	450.000	UNIDAD	EVENTO	1	450.000	450.000	0
1.10		Sustitución Rodillo de Fusor	UNIDAD	EVENTO	1	1.400.000	UNIDAD	EVENTO	1	1.250.000	1.250.000	-11
1.11		Sustitución Rodillo de Separación	UNIDAD	EVENTO	1	150.000	UNIDAD	EVENTO	1	80.000	80.000	-47
2	81141804-001	**Mantenimiento Reparador o Correctivo de Fotocopiadora marca CANON, modelo IR 2535**								6.231.000	6.231.000	
2.1		Mantenimiento preventivo que incluye: limpieza general (interior y exterior), ajuste de calidad de copia, control de funcionamiento general, ajuste general, informe del estado del equipo.	UNIDAD	EVENTO	1	400.000	UNIDAD	EVENTO	1	400.000	400.000	0
2.2		Sustitución Unidad de cilindro	UNIDAD	EVENTO	1	1.850.000	UNIDAD	EVENTO	1	2.181.000	2.181.000	18
2.3		Sustitución de cuchilla	UNIDAD	EVENTO	1	300.000	UNIDAD	EVENTO	1	300.000	300.000	0
2.4		Sustitución Almohadilla de separación	UNIDAD	EVENTO	1	1.070.000	UNIDAD	EVENTO	1	80.000	80.000	-93
2.5		Sustitución Rodillo de recolección	UNIDAD	EVENTO	1	450.000	UNIDAD	EVENTO	1	80.000	80.000	-82
2.6		Sustitución Unidad reveladora	UNIDAD	EVENTO	1	450.000	UNIDAD	EVENTO	1	950.000	950.000	111
2.7		Sustitución Rodillo de transferencia	UNIDAD	EVENTO	1	230.000	UNIDAD	EVENTO	1	230.000	230.000	0
2.8		Sustitución Rodillo magnético	UNIDAD	EVENTO	1	230.000	UNIDAD	EVENTO	1	230.000	230.000	0
2.9		Sustitución Rodillo de presión	UNIDAD	EVENTO	1	450.000	UNIDAD	EVENTO	1	450.000	450.000	0
2.10		Sustitución Rodillo de Fusor	UNIDAD	EVENTO	1	1.400.000	UNIDAD	EVENTO	1	1.250.000	1.250.000	-11
2.11		Sustitución Rodillo de Separación	UNIDAD	EVENTO	1	230.000	UNIDAD	EVENTO	1	80.000	80.000	-65
3	81141804-001	**Mantenimiento Reparador o Correctivo de Fotocopiadora marca CANON, modelo IR2016/2020**								6.225.000	6.225.000	
3.1		Mantenimiento preventivo que incluye: limpieza general (interior y exterior), ajuste de calidad de copia, control de funcionamiento general, ajuste general, informe del estado del equipo.	UNIDAD	EVENTO	1	400.000	UNIDAD	EVENTO	1	400.000	400.000	0
3.2		Sustitución Unidad de cilindro	UNIDAD	EVENTO	1	1.400.000	UNIDAD	EVENTO	1	1.775.000	1.775.000	27
3.3		Sustitución de cuchilla	UNIDAD	EVENTO	1	450.000	UNIDAD	EVENTO	1	150.000	150.000	-67
3.4		Sustitución Almohadilla de separación	UNIDAD	EVENTO	1	150.000	UNIDAD	EVENTO	1	150.000	150.000	0
3.5		Sustitución Rodillo de recolección	UNIDAD	EVENTO	1	150.000	UNIDAD	EVENTO	1	150.000	150.000	0
3.6		Sustitución Unidad reveladora	UNIDAD	EVENTO	1	1.070.000	UNIDAD	EVENTO	1	1.070.000	1.070.000	0
3.7		Sustitución Rodillo de transferencia	UNIDAD	EVENTO	1	300.000	UNIDAD	EVENTO	1	300.000	300.000	0
3.8		Sustitución Rodillo magnético	UNIDAD	EVENTO	1	450.000	UNIDAD	EVENTO	1	450.000	450.000	0
3.9		Sustitución Rodillo de presión	UNIDAD	EVENTO	1	450.000	UNIDAD	EVENTO	1	450.000	450.000	0
3.10		Sustitución Rodillo de Fusor	UNIDAD	EVENTO	1	1.400.000	UNIDAD	EVENTO	1	1.250.000	1.250.000	-11
3.11		Sustitución Rodillo de Separación	UNIDAD	EVENTO	1	150.000	UNIDAD	EVENTO	1	80.000	80.000	-47
						19.770.000					**18.638.000**	

REPUBLICA DEL PARAGUAY · UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR · RECTORADO · Fe en la Justicia y la Verdad y Gobernarás el Mundo

Lic. Isidro M. Ferriol C.
Coordinador - UOC
Universidad Nacional de Pilar