PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
GABINETE MILITAR
Comité de Evaluación
Cuadro Comparativo de Precios

CD Nº 17/2015 "Mantenimientos y Reparaciones de Equipo de Escaner Policial" - ID 287.211

				PREVEN - TEC S.A.	
Ítems	**Código de Catálogos**	**Descripción de Servicios**	**Cantidad**	**Precio unitario (IVA incluido)**	**Precio total (IVA incluido)**
1	81141804-045	Servicio de Mantenimiento, Reparación, cambio y provisión del siguiente repuesto: PUMP	1	4.056.262	4.056.262
2	81141804-045	Servicio de Mantenimiento, Reparación, cambio y provisión del siguiente repuesto: CPU BOARD	1	3.528.000	3.528.000
3	81141804-045	Servicio de Mantenimiento, Reparación, cambio y provisión del siguiente repuesto: HIGH VOLTAGE POWER SUPPLY-USB ONLY	1	8.430.923	8.430.923
4	81141804-045	Servicio de Mantenimiento, Reparación, cambio y provisión del siguiente repuesto: PCB ASSY, PREAMP	1	3.308.010	3.308.010
5	81141804-045	Servicio de Mantenimiento, Reparación, cambio y provisión del siguiente repuesto: BATTERY PACK KIT, 4HR	1	8.589.000	8.589.000
6	81141804-045	Servicio de Mantenimiento, Reparación, cambio y provisión del siguiente repuesto: CHARGER/POWER SUPPLY, 15V	1	6.174.000	6.174.000
MANTENIMIENTO ESCANER DE RAYOS X MARCA SMITHS DETECTION MODELO HS-6040ds					-
7	81141804-045	Servicio de verificación y ajuste de la cinta transportadora del equipo	1	1.945.880	1.945.880
		Servicio de verificación del relaman del motor de arrastre			
		Servicio de mantenimiento al teclado de control específico para el equipo scaner de rayos x mantenimiento de la rampa de entrada y salida de maletas con rodillos			
		Servicio de limpieza interna y externa en general			
		Servicio de limpieza de sensores opticos			
		Servicio de limpieza interna de los monitores			
		Servicio de control check-mecanica general			
		Servicio de control y ajuste de nivelacion			
		Servicio de control de voltaje de RED AC.			
		Servicio de control de tierra			
		Servicio de control motores			
		Servicio de test de barrera infrarroja			
		Servicio de test de sistema interlock			
		Servicio de test de velocidad de la esfera			
		Servicio de control de desvió de la esfera			
		Servicio de control de cortinas de protección			
		Servicio de test de sistema de seguridad / stop			
		Servicio de ajuste de monitores			
		Servicio de control de programación del equipo			
		Servicio de test de teclado			
		Servicio de verificación y regulación de los voltajes y corriente del generador de rayos x (x_RAY HEAD POWER SUPLY)			
		Servicio de control de alineamiento de rayos x			
		Servicio de control de la señal de línea y de módulos detectores			
		Servicio de Calibración de la línea detectora			
		Servicio de regeneración de rayos			
		Servicio de calibración del X-AC la línea detectora			
		Servicio de calibración con el cuerpo de prueba			
		Servicio de mantenimiento de UPS, test de voltaje UPS, cambio de batería de la UPS			
		Servicio de control de refrigeración de las placas			
8	81141804-045	Servicio de Mantenimiento , Reparación, correctivo de barrera infrarrojo	1	1.936.893	1.936.893
9	81141804-045	Servicio de Mantenimiento, Reparación, cambio y provisión del siguiente repuesto: barreras infrarrojas lightbrrier LB53-2.0	1	1.936.893	1.936.893
10	81141804-045	Servicio de Mantenimiento, Reparación, cambio y provisión del siguiente repuesto: Cinta transportadora PN*34416448	1	4.730.250	4.730.250
11	81141804-045	Servicio de Mantenimiento, Reparación, cambio y provisión del siguiente repuesto: Cortina de plomo x 2 metros PN*95573599	1	614.250	614.250

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
GABINETE MILITAR
Comité de Evaluación
Cuadro Comparativo de Precios

CD Nº 17/2015 "Mantenimientos y Reparaciones de Equipo de Escaner Policial" - ID 287.211

				PREVEN - TEC S.A.	
Ítems	**Código de Catálogos**	**Descripción de Servicios**	**Cantidad**	**Precio unitario (IVA incluido)**	**Precio total (IVA incluido)**
MANTENIMIENTO DETECTOR DE EXPLOSIVOS, SMITHS DETECTION MODELO SABRE-4000					-
12	81141804-045	Servicio de limpieza general interna y externa	1	621.147	621.147
		Servicio de pirolisis completa de los equipos			
		Servicio de ajuste de la referencia o calibrante			
		Servicio de control y limpieza general de los accesorios			
		Servicio de control de check- mecánica general			
		Servicio de control de voltaje de RED AC			
		Servicio de control de baterías			
		Servicio de control de bombas de aire			
		Servicio de programación del equipo			
13	81141804-045	Servicio de Mantenimiento, Reparación, cambio y provisión del siguiente repuesto: Kits de membranas	1	739.358	739.358
14	81141804-045	Servicio de Mantenimiento, Reparación, cambio y provisión del siguiente repuesto: Kits de purificadores de aire	1	1.712.621	1.712.621
15	81141804-045	Servicio de Mantenimiento, Reparación, cambio y provisión del siguiente repuesto: Kits de Gasket teflón	1	573.983	573.983
16	81141804-045	Servicio de Mantenimiento, Reparación, cambio y provisión del siguiente repuesto: Kits de swabs para recolección de muestras	1	693.000	693.000
17	81141804-045	Servicio de Mantenimiento, Reparación, cambio y provisión del siguiente repuesto: verificador estándar modo negativo	1	2.494.380	2.494.380
MANTENIMIENTO ARCO DETECTOR DE METALES, MODELO CLASSIC, CEIA					-
18	81141804-045	Servicio de limpieza general interna y externa	1	397.000	397.000
		Servicio de ajustes varios de parámetros de detección			
		Servicio de control de voltaje de RED AC			
		Servicio de Control de programación del equipo			
TOTAL					**52.481.850**

GENARO MENDOZA RODRIGUEZ
Sgto A Int Abog - Miembro

MAXIMO GALVAN ORTIZ
SOM MAM CP - Miembro

FRANCISCO ARANDA RUIZ DIAZ
Tte 1º Int - Miembro

FERMIN LEZCANO
Tcnel DCEM - Presidente