MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
DIRECCIÓN GENERAL DE LA UOC

Cuadro Comparativo de Ofertas - ANEXO A

LLAMADO CONTRATACION DIRECTA Nº 03/11 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ASCENSORES

					HOLLER INGENIERÍA SRL			
Item	Código del Catálogo	Unidad de Medida	Cantidad	Descripción y Especificación Técnica	Marca	Origen	Precio Unitario IVA Incluido	Precio Total
				Reparación y Mantenimiento de Ascensores				
	72101506-001			**EDIFICIO SEDE** **Mantenimiento y Reparación de Ascensor Nº 53.669**				
1		Unidad	1	Mantenimiento Preventivo	S/M	Py	750.000	750.000
		Unidad	1	Contacto de carbón para llave contactora YE2063X002	S/M	Arg	46.850	46.850
		Unidad	1	Contacto Móvil de bronce	Atlas	Brasil	386.000	386.000
		Unidad	1	Cerrador Dorma Nº 4	Dorma	Brasil	550.000	550.000
		Unidad	1	Contacto de carbón para llave contactora YE2063X002	S/M	Arg	46.850	46.850
		Unidad	1	Lámina	Atlas	Brasil	85.600	85.600
		Unidad	1	Cambio de cabo de acero (doble tracción)	I.P.H	Arg	69.575	69.575
		Unidad	1	Cambio de cabo de acero del regulador (paracaídas)	I.P.H	Arg	69.575	69.575
		Unidad	1	Reparación de hoja de puerta	S/M	Py	1.624.260	1.624.260
		Unidad	1	Cambio de carretilla de puerta	Atlas	Brasil	653.315	653.315
		Unidad	1	Rectificación de motor de máquina corona y sinfín	S/M	Py	9.630.000	9.630.000
		Unidad	1	Cambio de buje para brazo de puerta	Atlas	Brasil	55.200	55.200
		Unidad	1	Rectificación de polea de regulador (paracaídas)	S/M	Py	777.800	777.800
		Unidad	1	Reparación de barra de protección mecánica de puerta	S/M	Py	602.500	602.500
		Unidad	1	Reparación de regla de barra de puerta de cadena	S/M	Py	449.400	449.400
		Unidad	1	Cambio de buje especial para operador de puertas	Atlas	Brasil	55.200	55.200
		Unidad	1	Cambio de soporte de goma para reductor A.P.H	Atlas	Brasil	317.400	317.400
		Unidad	1	Cambio de rulemanes motor generador	SKF	Italia	2.530.000	2.530.000
		Unidad	1	Cambio de carbones de motor generador MG 45	S/M	Arg	110.400	110.400
		Unidad	1	Cambio de carbones de contactores (tablero de comando)	S/M	Arg	103.500	103.500
		Unidad	1	Cambio de contactos de contactores (cobre grafitado - tablero de comando)	Atlas	Brasil	172.500	172.500
		Unidad	1	Cambio de carbones de motor de máquina	S/M	Arg	164.700	164.700
		Unidad	1	Cambio de Contactos auxiliares de los contactores (tablero de comando)	Atlas	Brasil	138.000	138.000
		Unidad	1	Cambio de disco de freno	Atlas	Brasil	3.852.000	3.852.000
		Unidad	1	Cambio contactos (2) dos, de puerta de cabina	Atlas	Brasil	353.100	353.100
		Unidad	1	Cambio de garfio de puerta exterior	Atlas	Brasil	135.000	135.000
		Unidad	1	Cambio de guiadores (plástico) de cabina y contrapeso	Atlas	Brasil	227.700	227.700
		Unidad	1	Cambio de aceite especial	YPF	Arg	64.700	64.700
		Unidad	1	Cambio de corona para eje de motor de puerta	Atlas	Brasil	850.000	850.000
		Unidad	1	Rebobinado de motor de puerta	S/M	Py	785.000	785.000
		Unidad	1	Cambio de la barra de protección mecánica de barra electrónica	Memco	Ru	8.100.000	8.100.000
		Unidad	1	Amortiguador de goma para cadena de motor de puerta	Atlas	Brasil	32.400	32.400
		Unidad	1	Rebobinado de transformador trifásico de reductor o elevador de tensión	S/M	Py	3.480.000	3.480.000
		Unidad	1	Tubo fluorescente 20W – 220Volt y Zócalo	Osram	Brasil	17.200	17.200
		Unidad	1	Botón de llamada clase A	Atlas	Brasil	234.025	234.025
		Unidad	1	Interruptor bipolar para tablero de cabina	S/M	Arg	127.800	127.800
		Unidad	1	Ventilador de cabina	Atlas	Brasil	460.000	460.000
		Unidad	1	Acrílico de cabina	Luxacril	Py	684.000	684.000
				Total (IVA incluido)				**38.791.550**
	72101506-001			**EDIFICIO SEDE** **Mantenimiento y Reparación de Ascensor Nº 53.670 (del Señor Ministro)**				
		Unidad	1	Mantenimiento Preventivo	S/M	Py	750.000	750.000
		Unidad	1	Contacto de carbón para llave contactora YE2063X002	S/M	Arg	46.850	46.850
		Unidad	1	Contacto Móvil de bronce	Atlas	Brasil	386.000	386.000
		Unidad	1	Cerrador Dorma Nº 4	Dorma	Brasil	550.000	550.000
		Unidad	1	Contacto de carbón para llave contactora YE2063X002	S/M	Arg	46.850	46.850
		Unidad	1	Lámina	Atlas	Brasil	85.600	85.600
		Unidad	1	Cambio de cabo de acero (doble tracción)	I.P.H	Arg	69.575	69.575
		Unidad	1	Cambio de cabo de acero del regulador (paracaídas)	I.P.H	Arg	69.575	69.575
		Unidad	1	Reparación de hoja de puerta	S/M	Py	1.624.260	1.624.260
		Unidad	1	Cambio de carretilla de puerta	Atlas	Brasil	653.315	653.315

www.scantopdf.eu
www.scantopdf.eu
www.scantopdf.eu