"BICENTENARIO DE IDEPENDENCIA NACIONAL 1811- 2011"

COMANDO DE LA FUERZA AEREA
COMITÉ DE EVALUACION
CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRE

LOTE N° 1 COMFAER			ELECTROSIL				PC'S INFORMATICA				SEVEN PLUS			
ITEMS	DESCRIPCION DEL BIEN / ESPECIFICACION TECNICA	Cant.	MARCA	PROCEDENCIA	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	MARCA	PROCEDENCIA	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	MARCA	PROCEDENCIA	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	Servicio tecnico y mantenimiento general y carga de gas Freon 22, del equipo de aire acondicionado tipo split de 12.000 BTU marca VCP ubicado en la Direccion del Centro Financiero N° 4 de la Fuerza Aerea.	1	ELECTROSIL	PY	240.000	240.000	PC'S INFORMATICA	PY	195.000	195.000	SEVEN PLUS	PY	180.000	180.000
2	Servicio tecnico y mantenimiento general y carga de gas Freon 22 del equipo de aire acondicionado tipo split de 12.000 BTU marca VCP ubicado en la sala de Reunion del Centro Financiero N° 4 de la Fuerza Aerea.	1	ELECTROSIL	PY	240.000	240.000	PC'S INFORMATICA	PY	195.000	195.000	SEVEN PLUS	PY	150.000	150.000
3	Servicio tecnico, mantenimiento general, limpieza de drenaje y carga de gas Freon 22, y prueba de presión del equipo de aire acondicionado central de 36.000 BTU ubicado en la Jefatura de Estado Mayor de las Fuerza Aerea.	1	ELECTROSIL	PY	240.000	240.000	PC'S INFORMATICA	PY	290.000	290.000	SEVEN PLUS	PY	220.000	220.000
4	Servicio tecnico, mantenimiento general, limpieza del drenaje, carga de gas Freon 22, y prueba de presión del equipo de aire acondicionado central de 60.000 BTU ubicado en la Ayudantia General de la Fuerza Aerea.	1	ELECTROSIL	PY	600.000	600.000	PC'S INFORMATICA	PY	290.000	290.000	SEVEN PLUS	PY	340.000	340.000
5	Servicio tecnico, mantenimiento general, cambio de compresor a nuevo, carga de gas Freon 22, cambio de cañeria conducto de aire y prueba de presión del equipo de aire acondicionado central de 48.000 BTU ubicado en el GC y E de la Fuerza Aerea.	1	ELECTROSIL	PY	380.000	380.000	PC'S INFORMATICA	PY	1.400.000	1.400.000	SEVEN PLUS	PY	2.000.000	2.000.000
6	Servicio tecnico, mantenimiento general, carga de gas Freon 22, cambio de contactor de fuerza y prueba de presión del equipo de aire acondicionado central de 48.000 BTU ubicado en lan Sala de Guerra de la Fuerza Aerea.	1	ELECTROSIL	PY	380.000	380.000	PC'S INFORMATICA	PY	250.000	250.000	SEVEN PLUS	PY	380.000	380.000
7	Servicio técnico, reparacion y mantenimiento general, carga de gas Freon 22, y prueba de presión del equipo de aire acondicionado tipo split marca MIDEA de 18.000 BTU ubicado en la oficina del A-3 de la Fuerza Aerea.	1	ELECTROSIL	PY	240.000	240.000	PC'S INFORMATICA	PY	220.000	220.000	SEVEN PLUS	PY	180.000	180.000
8	Servicio técnico, reparacion y mantenimiento general, carga de gas Freon 22, y prueba de presión del equipo de aire acondicionado tipo split marca MIDEA de 18.000 BTU ubicado en la oficina del A-1 de la Fuerza Aerea.	1	ELECTROSIL	PY	240.000	240.000	PC'S INFORMATICA	PY	220.000	220.000	SEVEN PLUS	PY	180.000	180.000
9	Servicio técnico, reparacion y mantenimiento general, carga de gas Freon 22, , cambio de buje o adaptacion a ruleman y prueba de presión del equipo de aire acondicionado tipo split marca MIDEA de 18.000 BTU ubicado en la oficina del A-5 de la Fuerza Aerea.	1	ELECTROSIL	PY	240.000	240.000	PC'S INFORMATICA	PY	220.000	220.000	SEVEN PLUS	PY	290.000	290.000
10	Servicio tecnico, mantenimiento general, carga de gas Freon 22, y prueba de presión del equipo de aire acondicionado central de 36.000 BTU ubicado en la oficina del Despacho del Comandante.	1	ELECTROSIL	PY	240.000	240.000	PC'S INFORMATICA	PY	226.667	226.667	SEVEN PLUS	PY	220.000	220.000
11	Servicio tecnico, mantenimiento general, carga de gas Freon 22, y prueba de presión del equipo de aire acondicionado tipo split de marca ELECTRA de 48.000 BTU ubicado en el Departamento de Presupuesto del Centro Financiero N°4.	1	ELECTROSIL	PY	380.000	380.000	PC'S INFORMATICA	PY	254.000	254.000	SEVEN PLUS	PY	250.000	250.000
12	Servicio tecnico, mantenimiento general, carga de gas Freon 22, cambio del automatico del control, cambio del capasitor permanente al compresor y motor ventilador, prueba de presión del equipo de aire acondicionado tipo split de marca MIDAS de 48.000 BTU ubicado en el Departamento de Contabilidad del Centro Financiero N°4.	1	ELECTROSIL	PY	980.000	980.000	PC'S INFORMATICA	PY	250.000	250.000	SEVEN PLUS	PY	1.000.000	1.000.000
13	Servicio tecnico, mantenimiento general, carga de gas Freon 22, cambio de valvula de servicio y prueba de presión del equipo de aire acondicionado tipo de ventana marca General Electric de 24.000 BTU ubicado en la Direccion de Patrimonio de la FAP.	1	ELECTROSIL	PY	240.000	240.000	PC'S INFORMATICA	PY	160.000	160.000	SEVEN PLUS	PY	600.000	600.000
14	Servicio tecnico, mantenimiento general, carga de gas Freon 22, prueba de presión del equipo de aire acondicionado tipo split de marca MIDEA de 24.000 BTU ubicado en el GC y E	1	ELECTROSIL	PY	240.000	240.000	PC'S INFORMATICA	PY	160.000	160.000	SEVEN PLUS	PY	220.000	220.000
15	Servicio tecnico, mantenimiento general, carga de gas Freon 22, prueba de presión del equipo de aire acondicionado tipo split de marca VCP de 12.000 BTU ubicado en el GC y E.	1	ELECTROSIL	PY	280.000	280.000	PC'S INFORMATICA	PY	120.000	120.000	SEVEN PLUS	PY	180.000	180.000
16	Servicio tecnico, mantenimiento general, cambio a nuevo de compresor, cambio de motor deflector, cambio de bandeja de desague, carga de gas Freon 22, prueba de presión del equipo de aire acondicionado tipo split de marca MIDAS de 48.000 BTU ubicado en el Departamento de Sueldo del Centro Financiero N°4.	1	ELECTROSIL	PY	1.800.000	1.800.000	PC'S INFORMATICA	PY	690.000	690.000	SEVEN PLUS	PY	2.500.000	2.500.000
17	Servicio tecnico, reparacion y mantenimiento general, cambio a nuevo de compresor convencional de 220 volt, rebobinado de motor ventilador, cambio y adaptacion de bujes a rulemanes, cambio de capilar y filtro de gas, cambio de capasitor al compresor y al ventilador y carga de gas Freon 22 y puesta en marcha del equipo de aire acondicionado tipo ventana de marca SPRINGER de 18.000 BTU ubicado en la Direccion de Personal A-1.	1	ELECTROSIL	PY	1.500.000	1.500.000	PC'S INFORMATICA	PY	790.000	790.000	SEVEN PLUS	PY	2.000.000	2.000.000
18	Servicio técnico, reparacion y mantenimiento general, cambio de compresor y carga de gas Freon 22 y puesta en marcha del equipo de aire acondicionado tipo ventana de marca GOODWEATHER de 12.000 BTU ubicado en la sala de reunion de la Ayudantia General.	1	ELECTROSIL	PY	800.000	800.000	PC'S INFORMATICA	PY	790.000	790.000	SEVEN PLUS	PY	900.000	900.000
19	Servicio tecnico, reparacion y mantenimiento general, y carga de gas Freon 22 del aire acondicionado tipo ventana de marca GIBSON de 24.000 BTU ubicado en la Direccion de Patrimonios.	1	ELECTROSIL	PY	280.000	280.000	PC'S INFORMATICA	PY	220.000	220.000	SEVEN PLUS	PY	180.000	180.000
20	Servicio tecnico, reparacion y mantenimiento general, , cambio de valvula solenoide Frio/Calor, cambio de capasitor al compresor y carga de gas Freon 22 y puesta en marcha del equipo de aire acondicionado tipo ventana de marca JAMES de 18.000 BTU ubicado en la Direccion de Personal A-1.	1	ELECTROSIL	PY	240.000	240.000	PC'S INFORMATICA	PY	290.000	290.000	SEVEN PLUS	PY	500.000	500.000
	TOTAL LOTE N° 1 COMFAER					9.780.000				7.260.000				12.470.000

	LOTE N° 2 CIAERE													
1	Servicio técnico de reparación y mantenimiento general de aire acondicionado, tipo ventana marca SPRINGER de 12.000 BTU	6	ELECTROSIL	PY	145.000	870.000	PC'S INFORMATICA	PY	220.000	1.320.000	SEVEN PLUS	PY	180.000	1.080.000
2	Servicio técnico de reparación y mantenimiento general de aire acondicionado, tipo ventana marca KEEPRITE de 18.000 BTU	6	ELECTROSIL	PY	160.000	960.000	PC'S INFORMATICA	PY	220.000	1.320.000	SEVEN PLUS	PY	180.000	1.080.000
3	Servicio técnico de reparación y mantenimiento general de aire acondicionado, central de 60.000 BTU	2	ELECTROSIL	PY	500.000	1.000.000	PC'S INFORMATICA	PY	220.000	440.000	SEVEN PLUS	PY	345.000	690.000
4	Servicio técnico de reparación y mantenimiento general de aire acondicionado, tipo SPLIT de 18.000 BTU.	10	ELECTROSIL	PY	210.000	2.100.000	PC'S INFORMATICA	PY	195.000	1.950.000	SEVEN PLUS	PY	180.000	1.800.000
5	Servicio técnico de reparación y mantenimiento general de aire acondicionado, tipo SPLIT de 12.000 BTU.	3	ELECTROSIL	PY	295.000	885.000	PC'S INFORMATICA	PY	120.000	360.000	SEVEN PLUS	PY	180.000	540.000
6	Servicio técnico de reparación y mantenimiento general de aire acondicionado, tipo ventana de 24.000 BTU.	2	ELECTROSIL	PY	395.000	790.000	PC'S INFORMATICA	PY	240.000	480.000	SEVEN PLUS	PY	180.000	360.000
7	Servicio técnico de reparación y mantenimiento general de aire acondicionado, tipo split de 48.000 BTU.	2	ELECTROSIL	PY	500.000	1.000.000	PC'S INFORMATICA	PY	220.000	440.000	SEVEN PLUS	PY	220.000	440.000
	TOTAL LOTEN° 2 CIAERE					7.605.000				6.310.000				5.990.000
	LOTE N° 3 BRIGADA LOGISTICA													
1	Servicio técnico de reparación y mantenimiento general de aire acondicionado, tipo ventana marca SPRINGER de 12.000 BTU	6	ELECTROSIL	PY	135.000	810.000	PC'S INFORMATICA	PY	220.000	1.320.000	SEVEN PLUS	PY	180.000	1.080.000
2	Servicio técnico de reparación y mantenimiento general de aire acondicionado, tipo SPLIT de 18.000 BTU.	7	ELECTROSIL	PY	280.000	1.960.000	PC'S INFORMATICA	PY	250.000	1.750.000	SEVEN PLUS	PY	180.000	1.260.000
3	Servicio técnico de reparación y mantenimiento general de aire acondicionado, tipo split de 48.000 BTU.	5	ELECTROSIL	PY	476.000	2.380.000	PC'S INFORMATICA	PY	390.000	1.950.000	SEVEN PLUS	PY	220.000	1.100.000
	TOTAL LOTE N° 3 BRIGADA LOGISTICA					5.150.000				5.020.000				3.440.000
	TOTAL GENERAL					22.535.000				18.590.000				21.900.000

COMANDO EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACION
COMANDO DE LA FUERZA AEREA
PRESIDENTE
Comité Evaluación

LOTE Nº 1 COMFAER			EMTEC EMPRESA TECNICA				REFRIPAR S.R.L				ELECTRICIDAD YASYRETA			
ITEMS	DESCRIPCION DEL BIEN / ESPECIFICACION TECNICA	Cant.	MARCA	PROCEDENCIA	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	MARCA	PROCEDENCIA	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	MARCA	PROCEDENCIA	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	Servicio tecnico y mantenimiento general y carga de gas Freon 22, del equipo de aire acondicionado tipo split de 12.000 BTU marca VCP ubicado en la Direccion del Centro Financiero Nº 4 de la Fuerza Aerea.	1	EMTEC EMPRESA TECNICA	PY	150.000	150.000	REFRIPAR S.R.L	PY	220.000	220.000	ELECTRICIDAD YASYRETA	PY	65.000	65.000
2	Servicio tecnico y mantenimiento general y carga de gas Freon 22 del equipo de aire acondicionado tipo split de 12.000 BTU marca VCP ubicado en la sala de Reunion del Centro Financiero Nº 4 de la Fuerza Aerea.	1	EMTEC EMPRESA TECNICA	PY	150.000	150.000	REFRIPAR S.R.L	PY	220.000	220.000	ELECTRICIDAD YASYRETA	PY	65.000	65.000
3	Servicio tecnico, mantenimiento general, limpieza de drenaje y carga de gas Freon 22, y prueba de presión del equipo de aire acondicionado central de 36.000 BTU ubicado en la Jefatura de Estado Mayor de las Fuerza Aerea.	1	EMTEC EMPRESA TECNICA	PY	220.000	220.000	REFRIPAR S.R.L	PY	0	220.000	ELECTRICIDAD YASYRETA	PY	160.000	160.000
4	Servicio tecnico, mantenimiento general, limpieza del drenaje, carga de gas Freon 22, y prueba de presión del equipo de aire acondicionado central de 60.000 BTU ubicado en la Ayudantia General de la Fuerza Aerea.	1	EMTEC EMPRESA TECNICA	PY	250.000	250.000	REFRIPAR S.R.L	PY	220.000	220.000	ELECTRICIDAD YASYRETA	PY	190.000	190.000
5	Servicio tecnico, mantenimiento general, cambio de compresor a nuevo, carga de gas Freon 22, cambio de cañeria conducto de aire y prueba de presión del equipo de aire acondicionado central de 48.000 BTU ubicado en el GC y E de la Fuerza Aerea.	1	EMTEC EMPRESA TECNICA	PY	3.600.000	3.600.000	REFRIPAR S.R.L	PY	3.800.000	3.800.000	ELECTRICIDAD YASYRETA	PY	2.490.000	2.490.000
6	Servicio tecnico, mantenimiento general, carga de gas Freon 22, cambio de contactor de fuerza y prueba de presión del equipo de aire acondicionado central de 48.000 BTU ubicado en lan Sala de Guerra de la Fuerza Aerea.	1	EMTEC EMPRESA TECNICA	PY	1.200.000	1.200.000	REFRIPAR S.R.L	PY	320.000	320.000	ELECTRICIDAD YASYRETA	PY	310.000	310.000
7	Servicio técnico, reparacion y mantenimiento general, carga de gas Freon 22, y prueba de presión del equipo de aire acondicionado tipo split marca MIDEA de 18.000 BTU ubicado en la oficina del A-3 de la Fuerza Aerea.	1	EMTEC EMPRESA TECNICA	PY	400.000	400.000	REFRIPAR S.R.L	PY	220.000	220.000	ELECTRICIDAD YASYRETA	PY	75.000	75.000
8	Servicio técnico, reparacion y mantenimiento general, carga de gas Freon 22, y prueba de presión del equipo de aire acondicionado tipo split marca MIDEA de 18.000 BTU ubicado en la oficina del A-1 de la Fuerza Aerea.	1	EMTEC EMPRESA TECNICA	PY	400.000	400.000	REFRIPAR S.R.L	PY	220.000	220.000	ELECTRICIDAD YASYRETA	PY	75.000	75.000
9	Servicio técnico, reparacion y mantenimiento general, carga de gas Freon 22, , cambio de buje o adaptacion a ruleman y prueba de presión del equipo de aire acondicionado tipo split marca MIDEA de 18.000 BTU ubicado en la oficina del A-5 de la Fuerza Aerea.	1	EMTEC EMPRESA TECNICA	PY	390.000	390.000	REFRIPAR S.R.L	PY	220.000	220.000	ELECTRICIDAD YASYRETA	PY	300.000	300.000
10	Servicio tecnico, mantenimiento general, carga de gas Freon 22, y prueba de presión del equipo de aire acondicionado central de 36.000 BTU ubicado en la oficina del Despacho del Comandante.	1	EMTEC EMPRESA TECNICA	PY	1.000.000	1.000.000	REFRIPAR S.R.L	PY	320.000	320.000	ELECTRICIDAD YASYRETA	PY	160.000	160.000
11	Servicio tecnico, mantenimiento general, carga de gas Freon 22, y prueba de presión del equipo de aire acondicionado tipo split de marca ELECTRA de 48.000 BTU ubicado en el Departamento de Presupuesto del Centro Financiero Nº4.	1	EMTEC EMPRESA TECNICA	PY	3.600.000	3.600.000	REFRIPAR S.R.L	PY	320.000	320.000	ELECTRICIDAD YASYRETA	PY	160.000	160.000
12	Servicio tecnico, mantenimiento general, carga de gas Freon 22, cambio del automatico del control, cambio del capasitor permanente al compresor y motor ventilador, prueba de presión del equipo de aire acondicionado tipo split de marca MIDAS de 48.000 BTU ubicado en el Departamento de Contabilidd del Centro Financiero Nº4.	1	EMTEC EMPRESA TECNICA	PY	590.000	590.000	REFRIPAR S.R.L	PY	680.000	680.000	ELECTRICIDAD YASYRETA	PY	220.000	220.000
13	Servicio tecnico, mantenimiento general, carga de gas Freon 22, cambio de valvula de servicio y prueba de presión del equipo de aire acondicionado tipo de ventana marca General Electric de 24.000 BTU ubicado en la Direccion de Patrimonio de la FAP.	1	EMTEC EMPRESA TECNICA	PY	400.000	400.000	REFRIPAR S.R.L	PY	240.000	240.000	ELECTRICIDAD YASYRETA	PY	180.000	180.000
14	Servicio tecnico, mantenimiento general, carga de gas Freon 22, prueba de presión del equipo de aire acondicionado tipo split de marca MIDEA de 24.000 BTU ubicado en el GC y E	1	EMTEC EMPRESA TECNICA	PY	400.000	400.000	REFRIPAR S.R.L	PY	220.000	220.000	ELECTRICIDAD YASYRETA	PY	80.000	80.000
15	Servicio tecnico, mantenimiento general, carga de gas Freon 22, prueba de presión del equipo de aire acondicionado tipo split de marca VCP de 12.000 BTU ubicado en el GC y E.	1	EMTEC EMPRESA TECNICA	PY	400.000	400.000	REFRIPAR S.R.L	PY	220.000	220.000	ELECTRICIDAD YASYRETA	PY	65.000	65.000
16	Servicio tecnico, mantenimiento general, cambio a nuevo de compresor, cambio de motor deflector, cambio de bandeja de desague, carga de gas Freon 22. prueba de presión del equipo de aire acondicionado tipo split de marca MIDAS de 48.000 BTU ubicado en el Departamento de Sueldo del Centro Financiero Nº4.	1	EMTEC EMPRESA TECNICA	PY	3.600.000	3.600.000	REFRIPAR S.R.L	PY	3.800.000	3.800.000	ELECTRICIDAD YASYRETA	PY	2.900.000	2.900.000
17	Servicio tecnico, reparacion y mantenimiento general, cambio a nuevo de compresor convencional de 220 volt, rebobinado de motor ventilador, cambio y adaptacion de bujes a rulemanes, cambio de capilar y filtro de gas, cambio de capasitor al compresor y al ventilador y carga de gas Freon 22 y puesta en marcha del equipo de aire acondicionado tipo ventana de marca SPRINGER de 18.000 BTU ubicado en la Direccion de Personal A-1.	1	EMTEC EMPRESA TECNICA	PY	1.300.000	1.300.000	REFRIPAR S.R.L	PY	1.650.000	1.650.000	ELECTRICIDAD YASYRETA	PY	1.300.000	1.300.000
18	Servicio tecnico, reparacion y mantenimiento general, cambio de compresor y carga de gas Freon 22 y puesta en marcha del equipo de aire acondicionado tipo ventana de marca GOODWEATHER de 12.000 BTU ubicado en la sala de reunion de la Ayudantia General.	1	EMTEC EMPRESA TECNICA	PY	1.300.000	1.300.000	REFRIPAR S.R.L	PY	1.340.000	1.340.000	ELECTRICIDAD YASYRETA	PY	980.000	980.000
19	Servicio tecnico, reparacion y mantenimiento general, y carga de gas Freon 22 del aire acondicionado tipo ventana de marca GIBSON de 24.000 BTU ubicado en la Direccion de Patrimonios.	1	EMTEC EMPRESA TECNICA	PY	220.000	220.000	REFRIPAR S.R.L	PY	240.000	240.000	ELECTRICIDAD YASYRETA	PY	75.000	75.000
20	Servicio tecnico, reparacion y mantenimiento general, , cambio de valvula solenoide Frio/Calor, cambio de capasitor al compresor y carga de gas Freon 22 y puesta en marcha del equipo de aire acondicionado tipo ventana de marca JAMES de 18.000 BTU ubicado en la Direccion de Personal A-1.	1	EMTEC EMPRESA TECNICA	PY	650.000	650.000	REFRIPAR S.R.L	PY	440.000	440.000	ELECTRICIDAD YASYRETA	PY	400.000	400.000
	TOTAL LOTE Nº 1 COMFAER					20.220.000				15.130.000				10.250.000

	LOTE N° 2 CIAERE													
1	Servicio técnico de reparación y mantenimiento general de aire acondicionado, tipo ventana marca SPRINGER de 12.000 BTU	6	EMTEC EMPRESA TECNICA	PY	150.000	900.000	REFRIPAR S.R.L	PY	240.000	1.440.000	ELECTRICIDAD YASYRETA	PY	65.000	390.000
2	Servicio técnico de reparación y mantenimiento general de aire acondicionado, tipo ventana marca KEEPRITE de 18.000 BTU	6	EMTEC EMPRESA TECNICA	PY	150.000	900.000	REFRIPAR S.R.L	PY	240.000	1.440.000	ELECTRICIDAD YASYRETA	PY	65.000	390.000
3	Servicio técnico de reparación y mantenimiento general de aire acondicionado, central de 60.000 BTU	2	EMTEC EMPRESA TECNICA	PY	390.000	780.000	REFRIPAR S.R.L	PY	240.000	480.000	ELECTRICIDAD YASYRETA	PY	190.000	380.000
4	Servicio técnico de reparación y mantenimiento general de aire acondicionado, tipo SPLIT de 18.000 BTU.	10	EMTEC EMPRESA TECNICA	PY	220.000	2.200.000	REFRIPAR S.R.L	PY	220.000	2.200.000	ELECTRICIDAD YASYRETA	PY	75.000	750.000
5	Servicio técnico de reparación y mantenimiento general de aire acondicionado, tipo SPLIT de 12.000 BTU.	3	EMTEC EMPRESA TECNICA	PY	150.000	450.000	REFRIPAR S.R.L	PY	240.000	720.000	ELECTRICIDAD YASYRETA	PY	65.000	195.000
6	Servicio técnico de reparación y mantenimiento general de aire acondicionado, tipo ventana de 24.000 BTU.	2	EMTEC EMPRESA TECNICA	PY	220.000	440.000	REFRIPAR S.R.L	PY	240.000	480.000	ELECTRICIDAD YASYRETA	PY	75.000	150.000
7	Servicio técnico de reparación y mantenimiento general de aire acondicionado, tipo split de 48.000 BTU.	2	EMTEC EMPRESA TECNICA	PY	300.000	600.000	REFRIPAR S.R.L	PY	320.000	640.000	ELECTRICIDAD YASYRETA	PY	160.000	320.000
	TOTAL LOTEN° 2 CIAERE					6.270.000				7.400.000				2.575.000
	LOTE N° 3 BRIGADA LOGISTICA													
1	Servicio técnico de reparación y mantenimiento general de aire acondicionado, tipo ventana marca SPRINGER de 12.000 BTU	6	EMTEC EMPRESA TECNICA	PY	150.000	900.000	REFRIPAR S.R.L	PY	240.000	1.440.000	ELECTRICIDAD YASYRETA	PY	65.000	390.000
2	Servicio técnico de reparación y mantenimiento general de aire acondicionado, tipo SPLIT de 18.000 BTU.	7	EMTEC EMPRESA TECNICA	PY	150.000	1.050.000	REFRIPAR S.R.L	PY	240.000	1.680.000	ELECTRICIDAD YASYRETA	PY	65.000	455.000
3	Servicio técnico de reparación y mantenimiento general de aire acondicionado, tipo split de 48.000 BTU.	5	EMTEC EMPRESA TECNICA	PY	300.000	1.500.000	REFRIPAR S.R.L	PY	320.000	1.600.000	ELECTRICIDAD YASYRETA	PY	160.000	800.000
	TOTAL LOTE N° 3 BRIGADA LOGISTICA					3.450.000				4.720.000				1.645.000
	TOTAL GENERAL					29.940.000				27.250.000				14.470.000

COMANDO EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACION
COMANDO DE LA FUERZA AEREA
PRESIDENTE
Comité Evaluación

LOTE Nº 1 COMFAER			AGUI MOVIL				EL AMIGO			
ITEMS	DESCRIPCION DEL BIEN / ESPECIFICACION TECNICA	Cant.	MARCA	PROCEDENCIA	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	MARCA	PROCEDENCIA	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	Servicio tecnico y mantenimiento general y carga de gas Freon 22, del equipo de aire acondicionado tipo split de 12.000 BTU marca VCP ubicado en la Direccion del Centro Financiero Nº 4 de la Fuerza Aerea.	1	AGUI MOVIL	PY	50.000	50.000	EL AMIGO	PY	250.000	250.000
2	Servicio tecnico y mantenimiento general y carga de gas Freon 22 del equipo de aire acondicionado tipo split de 12.000 BTU marca VCP ubicado en la sala de Reunion del Centro Financiero Nº 4 de la Fuerza Aerea.	1	AGUI MOVIL	PY	50.000	50.000	EL AMIGO	PY	250.000	250.000
3	Servicio tecnico, mantenimiento general, limpieza de drenaje y carga de gas Freon 22, y prueba de presión del equipo de aire acondicionado central de 36.000 BTU ubicado en la Jefatura de Estado Mayor de las Fuerza Aerea.	1	AGUI MOVIL	PY	60.000	60.000	EL AMIGO	PY	300.000	220.000
4	Servicio tecnico, mantenimiento general, limpieza del drenaje, carga de gas Freon 22, y prueba de presión del equipo de aire acondicionado central de 60.000 BTU ubicado en la Ayudantia General de la Fuerza Aerea.	1	AGUI MOVIL	PY	80.000	80.000	EL AMIGO	PY	400.000	400.000
5	Servicio tecnico, mantenimiento general, cambio de compresor a nuevo, carga de gas Freon 22, cambio de cañeria conducto de aire y prueba de presión del equipo de aire acondicionado central de 48.000 BTU ubicado en el GC y E de la Fuerza Aerea.	1	AGUI MOVIL	PY	120.000	120.000	EL AMIGO	PY	3.500.000	3.500.000
6	Servicio tecnico, mantenimiento general, carga de gas Freon 22, cambio de contactor de fuerza y prueba de presión del equipo de aire acondicionado central de 48.000 BTU ubicado en lan Sala de Guerra de la Fuerza Aerea.	1	AGUI MOVIL	PY	80.000	80.000	EL AMIGO	PY	350.000	350.000
7	Servicio técnico, reparacion y mantenimiento general, carga de gas Freon 22, y prueba de presión del equipo de aire acondicionado tipo split marca MIDEA de 18.000 BTU ubicado en la oficina del A-3 de la Fuerza Aerea.	1	AGUI MOVIL	PY	60.000	60.000	EL AMIGO	PY	250.000	250.000
8	Servicio técnico, reparacion y mantenimiento general, carga de gas Freon 22, y prueba de presión del equipo de aire acondicionado tipo split marca MIDEA de 18.000 BTU ubicado en la oficina del A-1 de la Fuerza Aerea.	1	AGUI MOVIL	PY	50.000	50.000	EL AMIGO	PY	250.000	250.000
9	Servicio técnico, reparacion y mantenimiento general, carga de gas Freon 22, , cambio de buje o adaptacion a ruleman y prueba de presión del equipo de aire acondicionado tipo split marca MIDEA de 18.000 BTU ubicado en la oficina del A-5 de la Fuerza Aerea.	1	AGUI MOVIL	PY	100.000	100.000	EL AMIGO	PY	1.700.000	1.700.000
10	Servicio tecnico, mantenimiento general, carga de gas Freon 22, y prueba de presión del equipo de aire acondicionado central de 36.000 BTU ubicado en la oficina del Despacho del Comandante.	1	AGUI MOVIL	PY	80.000	80.000	EL AMIGO	PY	300.000	300.000
11	Servicio tecnico, mantenimiento general, carga de gas Freon 22, y prueba de presión del equipo de aire acondicionado tipo split de marca ELECTRA de 48.000 BTU ubicado en el Departamento de Presupuesto del Centro Financiero Nº4.	1	AGUI MOVIL	PY	80.000	80.000	EL AMIGO	PY	350.000	350.000
12	Servicio tecnico, mantenimiento general, carga de gas Freon 22, cambio del automatico del control, cambio del capasitor permanente al compresor y motor ventilador, prueba de presión del equipo de aire acondicionado tipo split de marca MIDAS de 48.000 BTU ubicado en el Departamento de Contabilidd del Centro Financiero Nº4.	1	AGUI MOVIL	PY	120.000	120.000	EL AMIGO	PY	1.000.000	1.000.000
13	Servicio tecnico, mantenimiento general, carga de gas Freon 22, cambio de valvula de servicio y prueba de presión del equipo de aire acondicionado tipo de ventana marca General Electric de 24.000 BTU ubicado en la Direccion de Patrimonio de la FAP.	1	AGUI MOVIL	PY	60.000	60.000	EL AMIGO	PY	750.000	750.000
14	Servicio tecnico, mantenimiento general, carga de gas Freon 22, prueba de presión del equipo de aire acondicionado tipo split de marca MIDEA de 24.000 BTU ubicado en el GC y E	1	AGUI MOVIL	PY	40.000	40.000	EL AMIGO	PY	250.000	250.000
15	Servicio tecnico, mantenimiento general, carga de gas Freon 22, prueba de presión del equipo de aire acondicionado tipo split de marca VCP de 12.000 BTU ubicado en el GC y E.	1	AGUI MOVIL	PY	40.000	40.000	EL AMIGO	PY	250.000	250.000
16	Servicio tecnico, mantenimiento general, cambio a nuevo de compresor, cambio de motor deflector, cambio de bandeja de desague, carga de gas Freon 22, prueba de presión del equipo de aire acondicionado tipo split de marca MIDAS de 48.000 BTU ubicado en el Departamento de Sueldo del Centro Financiero Nº4.	1	AGUI MOVIL	PY	2.200.000	2.200.000	EL AMIGO	PY	3.500.000	3.500.000
17	Servicio tecnico, reparacion y mantenimiento general, cambio a nuevo de compresor convencional de 220 volt, rebobinado de motor ventilador, cambio y adaptacion de bujes a rulemanes, cambio de capilar y filtro de gas, cambio de capasitor al compresor y al ventilador y carga de gas Freon 22 y puesta en marcha del equipo de aire acondicionado tipo ventana de marca SPRINGER de 18.000 BTU ubicado en la Direccion de Personal A-1.	1	AGUI MOVIL	PY	1.000.000	1.000.000	EL AMIGO	PY	850.000	850.000
18	Servicio tecnico, reparacion y mantenimiento general, cambio de compresor y carga de gas Freon 22 y puesta en marcha del equipo de aire acondicionado tipo ventana de marca GOODWEATHER de 12.000 BTU ubicado en la sala de reunion de la Ayudantia General.	1	AGUI MOVIL	PY	800.000	800.000	EL AMIGO	PY	1.500.000	1.500.000
19	Servicio tecnico, reparacion y mantenimiento general, y carga de gas Freon 22 del aire acondicionado tipo ventana de marca GIBSON de 24.000 BTU ubicado en la Direccion de Patrimonios.	1	AGUI MOVIL	PY	40.000	40.000	EL AMIGO	PY	250.000	250.000
20	Servicio tecnico, reparacion y mantenimiento general, , cambio de valvula solenoide Frio/Calor, cambio de capasitor al compresor y carga de gas Freon 22 y puesta en marcha del equipo de aire acondicionado tipo ventana de marca JAMES de 18.000 BTU ubicado en la Direccion de Personal A-1.	1	AGUI MOVIL	PY	200.000	200.000	EL AMIGO	PY	800.000	800.000
	TOTAL LOTE Nº 1 COMFAER					5.310.000				16.970.000

COMANDO EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACION
COMANDO DE LA FUERZA AEREA
PRESIDENTE
Comité Evaluación

	LOTE N° 2 CIAERE									
1	Servicio técnico de reparación y mantenimiento general de aire acondicionado, tipo ventana marca SPRINGER de 12.000 BTU	6	AGUI MOVIL	PY	40.000	240.000	EL AMIGO	PY	250.000	1.500.000
2	Servicio técnico de reparación y mantenimiento general de aire acondicionado, tipo ventana marca KEEPRITE de 18.000 BTU	6	AGUI MOVIL	PY	40.000	240.000	EL AMIGO	PY	250.000	1.500.000
3	Servicio técnico de reparación y mantenimiento general de aire acondicionado, central de 60.000 BTU	2	AGUI MOVIL	PY	120.000	240.000	EL AMIGO	PY	450.000	900.000
4	Servicio técnico de reparación y mantenimiento general de aire acondicionado, tipo SPLIT de 18.000 BTU.	10	AGUI MOVIL	PY	40.000	400.000	EL AMIGO	PY	250.000	2.500.000
5	Servicio técnico de reparación y mantenimiento general de aire acondicionado. tipo SPLIT de 12.000 BTU.	3	AGUI MOVIL	PY	40.000	120.000	EL AMIGO	PY	250.000	750.000
6	Servicio técnico de reparación y mantenimiento general de aire acondicionado, tipo ventana de 24.000 BTU.	2	AGUI MOVIL	PY	60.000	120.000	EL AMIGO	PY	250.000	500.000
7	Servicio técnico de reparación y mantenimiento general de aire acondicionado, tipo split de 48.000 BTU.	2	AGUI MOVIL	PY	250.000	500.000	EL AMIGO	PY	450.000	900.000
	TOTAL LOTEN° 2 CIAERE					1.860.000				8.550.000
	LOTE N° 3 BRIGADA LOGISTICA									
1	Servicio técnico de reparación y mantenimiento general de aire acondicionado, tipo ventana marca SPRINGER de 12.000 BTU	6	AGUI MOVIL	PY	60.000	360.000	EL AMIGO	PY	250.000	1.500.000
2	Servicio técnico de reparación y mantenimiento general de aire acondicionado, tipo SPLIT de 18.000 BTU	7	AGUI MOVIL	PY	50.000	350.000	EL AMIGO	PY	250.000	1.750.000
3	Servicio técnico de reparación y mantenimiento general de aire acondicionado, tipo split de 48.000 BTU.	5	AGUI MOVIL	PY	70.000	350.000	EL AMIGO	PY	350.000	1.750.000
	TOTAL LOTE N° 3 BRIGADA LOGISTICA					1.060.000				5.000.000
	TOTAL GENERAL					8.230.000				30.520.000

MIGUEL MISEL MARQUEZ
S/1° TEC - MIEMBRO COMITÉ DE EVALUACION

GERONIMO ARICAYE RODRIGUEZ
S/O/P MAM - MIEMBRO COMITÉ DE EVALUACION

MARIO BARRIOS ROA
S/O MAM - MIEMBRO COMITÉ DE EVALUACION

EVELIN GALEANO CORREA
TTE AVL - MIEMBRO COMITÉ DE EVALUACION

MARIO RUBEN ESTICARRIBIA
CAP FEM - PRESIDENTE COMITÉ DE EVALUACION

COMANDO EN JEFE DE LAS FFAA
COMANDO DE LA FUERZA AEREA
REPUBLICA DEL PARAGUAY
PRESIDENTE
Comité Evaluación