EJECUCION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA TURISTICA con ID: 399593

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

					Grupo Rio Parana SA		Mym Constructora	
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	72102801-001	REFACCIÓN Y REMODELACIÓN DE LA IGLESIA DE SANTIAGO APOSTOL	Unidad Medida Global	1	436.194.000	436.194.000	440.573.600	440.573.600
1.1		Desmonte de tejas y tejuelitas existentes	Metros cuadrados	610	32.670	19.928.700	33.000	20.130.000
1.2		Desmonte de estructura de madera (tirantes y alfaj?as en mal estado) de una altura de 5.00 metros del nivel de suelo	Metros cuadrados	150	28.051	4.207.599	28.334	4.250.100
1.3		Artefactos de iluminacion colgantes	Unidad	5	24.750	123.750	25.000	125.000
1.4		Artefactos de iluminacion de adosar de paredes y pilares	Unidad	25	14.850	371.250	15.000	375.000
1.5		Artefactos de iluminacion de adosar en el techo	Unidad	4	14.850	59.400	15.000	60.000
1.6		Desmonte de instalacion:Ventilador de techo	Unidad	18	29.700	534.600	30.000	540.000
1.7		Desmonte de instalacion: Pico y llaves existentes	Unidad	20	14.850	297.000	15.000	300.000
1.8		Desmonte de instalacion: Cañerias y cables	Metro lineal	103	6.930	713.790	7.000	721.000
1.9		Desmonte de cielorraso de madera ubicado a 4,5 m de altura(estructura y entablonado de madera)	Metros cuadrados	29,95	43.303	1.296.913	43.740	1.310.013
1.10		Desmonte:Puerta doble hojas de madera de 1,30 x 2,90	Unidad	2	148.500	297.000	150.000	300.000
1.11		Desmonte:Ventana de madera de 1,20 x 2,10	Unidad	2	49.500	99.000	50.000	100.000
1.12		Desmonte de Puerta de madera 0,70 x 2,10	Unidad	2	49.500	99.000	50.000	100.000
1.13		Desmonte de Puerta de madera 0,90 x 2,10	Unidad	2	49.500	99.000	50.000	100.000

1.14		Desmonte de Puerta de madera 0,95 x 2,10	Unidad	1	49.500	49.500	50.000	50.000
1.15		Desmonte de vitrales existentes 1,20 x 2,10	Unidad	2	49.500	99.000	50.000	100.000
1.16		Desmonte de vitrales existentes 1,50 x 2,10	Unidad	1	198.000	198.000	200.000	200.000
1.17		Montaje de estructura metalica con malla de nylon y cobertura para proteccion de retablo hasta una altura de 7 metros	Metros cuadrados	56	306.900	17.186.400	310.000	17.360.000
1.18		Refuerzo de mamposter?a con varillas de hierro	Metro lineal	50	29.700	1.485.000	30.000	1.500.000
1.19		Revoque de paredes	Metros cuadrados	150	44.550	6.682.500	45.000	6.750.000
1.20		Colocaci?n de piso porcelanato satinado en el altar	Metros cuadrados	45	217.800	9.801.000	220.000	9.900.000
1.21		Colocaci?n de z?calos de porcelanato	Metro lineal	15	64.350	965.250	65.000	975.000
1.22		Construcci?n de guarda obra perimeral de la parroquia. Ancho de 1,00 metro	Metro lineal	82	118.800	9.741.600	120.000	9.840.000
1.23		Provision y colocacion de tejas y tejuelitas nuevas con aislacion de membrana asfaltica	Metros cuadrados	610	222.156	135.515.160	224.400	136.884.000
1.24		Reposicion de estructura de madera de techo desmontada	Metros cuadrados	218,3	95.238	20.790.455	96.200	21.000.460
1.25		Piso de canto rodado in situ y contrapiso con hormigon armado para vereda	Metros cuadrados	66	187.506	12.375.396	189.000	12.474.000
1.26		Puerta tablero de 0.80 x 2.10 tallada	Unidad	5	3.069.000	15.345.000	3.100.000	15.500.000
1.27		Puerta tablero de 0,90 x 2.10 tallada	Unidad	1	3.415.500	3.415.500	3.450.000	3.450.000
1.28		Puerta tablero de 1.30 x 2.10 tallada	Unidad	2	6.732.000	13.464.000	6.800.000	13.600.000
1.29		Balancines metalicos de 1.20 x 2.10 con vitrales de colores	Metros cuadrados	11	940.500	10.345.500	950.000	10.450.000
1.30		Balancines metalicos de 1.00 x 2.00 con vitrales de colores	Metros cuadrados	8	940.500	7.524.000	950.000	7.600.000
1.31		Escalera metalica redonda, de 1,20 metros de diametro, altura total de 6,80 metros para campanario con descansos metalicos	Metro lineal	6,8	1.747.350	11.881.980	1.765.000	12.002.000
1.32		Pintuta interior/exterior de paredes	Metros cuadrados	1500	29.700	44.550.000	30.000	45.000.000
1.33		Pintura de aberturas	Metros cuadrados	50	29.700	1.485.000	30.000	1.500.000
1.34		Pintura de techo	Metros cuadrados	610	49.500	30.195.000	50.000	30.500.000
1.35		Reposicion de vidrios rotos de 3mm	Metros cuadrados	5	133.650	668.250	135.000	675.000
1.36		Artefacto de iluminacion led unidireccional de adosar decorativo en fachada	Unidad	26	297.000	7.722.000	300.000	7.800.000
1.37		Artefacto de iluminacion led bidireccional de adosar decorativo en paredes interiores	Unidad	14	247.500	3.465.000	250.000	3.500.000

1.38		Artefacto de iluminacion led bidireccional de adosar decorativo en columnas	Unidad	24	247.500	5.940.000	250.000	6.000.000
1.39		Artefacto de adosar en caja campanario	Unidad	8	148.500	1.188.000	150.000	1.200.000
1.40		Reflectores led unidireccionales luz calida para altar que no afectan las obras de arte	Unidad	2	1.188.000	2.376.000	1.200.000	2.400.000
1.41		Artefacto de iluminacion colgante para nave central	Unidad	3	2.475.000	7.425.000	2.500.000	7.500.000
1.42		Colocacion de ventiladores de techo (incluye cableado, artefacto y soporte)	Unidad	10	851.400	8.514.000	860.000	8.600.000
1.43		Mantenimiento de pico de llaves y tomas	Unidad	37	89.694	3.318.678	90.600	3.352.200
1.44		Tablero de 20 llaves	Unidad	1	2.475.000	2.475.000	2.500.000	2.500.000
1.45		Tablero de 12 llaves	Unidad	1	1.485.000	1.485.000	1.500.000	1.500.000
1.46		Desague Pluevial:Limpieza Final y Entrega de obra	Unidad Medida Global	1	4.455.000	4.455.000	4.500.000	4.500.000
1.47		Mantenimiento de sanitario existente:Desmonte y Cambio total de piso ceramico y azulejos	Metros cuadrados	30	138.600	4.158.000	140.000	4.200.000
1.48		Mantenimiento de sanitario existente:Cambio de artefactos sanitarios y accesorios externos	Unidad	3	346.500	1.039.500	350.000	1.050.000
1.49		Mantenimiento de sanitario existente:Griferias nuevas	Unidad	3	148.500	445.500	150.000	450.000
1.50		Mantenimiento de sanitario existente:Trabajos de destranque de ca?erias para desague cloacal	Unidad	1	296.829	296.829	299.827	299.827
2	72102801-001	RECUPERACIÓN Y REVITALIZACIÓN DE LA LAGUNA SAN ISIDRO	Unidad Medida Global	1	343.629.000	343.629.000	347.126.400	347.126.400
2.1		Marcaci?n, replanteo y confecci?n de plano topogr?fico	Metros cuadrados	1	1.410.750	1.410.750	1.425.000	1.425.000
2.2		Obrador (Oficina y deposito de 6 x 3, paredes de madera, techo de chapas de zinc, instalacion electrica, agua corriente y sanitario)	Unidad	1	2.970.000	2.970.000	3.000.000	3.000.000
2.3		Servicios de agua	Unidad	4	326.700	1.306.800	330.000	1.320.000
2.4		Servicios el?ctricos	Unidad	4	247.500	990.000	250.000	1.000.000
2.5		Cartel de obra de 1,5m x 2,5 m	Unidad	1	1.188.000	1.188.000	1.200.000	1.200.000
2.6		Demolici?n de Muelle existe (Desmonte total de estructura de madera existente, incluye pilares dentro del agua, plataforma y barandas)	Metros cuadrados	18	188.100	3.385.800	190.000	3.420.000
2.7		Limpieza general del predio completo	Metros cuadrados	6800	990	6.732.000	1.000	6.800.000
2.8		Muro de contenci?n de piedra bruta colocada	Metros cúbicos	120	485.100	58.212.000	490.000	58.800.000
2.9		Relleno y compactaci?n de suelo base	Metros cúbicos	300	59.400	17.820.000	60.000	18.000.000

2.10		Contrapiso de hormig?n pobre esp. 10 cm	Metros cuadrados	700	38.610	27.027.000	39.000	27.300.000
2.11		Piso de piedra pulida, roja rompecabezas	Metros cuadrados	700	73.260	51.282.000	74.000	51.800.000
2.12		Iluminaci?n peatonal tipo gaviota, cableado subterr?neo, soporte completo, instalaci?n y colocaci?n de columna met?lica, tablero de encendido con llaves	Unidad	15	1.980.000	29.700.000	2.000.000	30.000.000
2.13		Provisi?n y montaje de muelle nuevo de madera (incluye pilares nuevos de madera, plataforma sobre estructura y baranda perimetral	Metros cuadrados	35	990.000	34.650.000	1.000.000	35.000.000
2.14		Reparacion y mantenimiento de pilastras de ladrillo comun existentes de 0,60 x 0,60 x 1,30 m. de altura (reposicion de ladrillos, lijada y siliconada de superficie, reposicion de baranda de madera faltante con terminacion de barnis de color)	Unidad	43	326.700	14.048.100	330.000	14.190.000
2.15		Reparacion y mantenimiento de porticos de acceso compuesto por 4 pilastras de ladrillo comun (reposicion de ladrillos, lijada y siliconada de superficie, reposicion de tirante de madera faltante con terminacion de barnis de color)	Unidad	3	1.287.000	3.861.000	1.300.000	3.900.000
2.16		Pasto de jard?n resistente, previo abono y relleno final con humus	Metros cuadrados	500	29.700	14.850.000	30.000	15.000.000
2.17		Jardiner?a, plantas rastreras, plantas con flores resistentes al sol,y a la sequ?a (santa rita , margaritas, picos de loros, otras)	Metros cuadrados	300	32.670	9.801.000	33.000	9.900.000
2.18		Iluminaci?n en los muros, - incluye el cableado y los artefactos embutidos en el muro, luces led.	Unidad	35	257.400	9.009.000	260.000	9.100.000
2.19		Iluminaci?n en pisos, con artefactos de embutir led, circuitos, cableados a 100m, tablero y llaves.	Unidad	4	475.200	1.900.800	480.000	1.920.000
2.20		Limpieza final y entrega de obra	Unidad Medida Global	1	3.465.000	3.465.000	4.200.000	4.200.000
2.21		Carteles de informaci?n tur?stica y de se?al?tica, estructura met?lica de 1,50m x 1,20m. Con pintura reflectiva con base de hormig?n.	Metros cuadrados	15,7	346.500	5.440.050	350.000	5.495.000
2.22		Recipientes para residuos como org?nico, vidrio, papel, metal, plastico juego de tres unidades con colores convencionales de reciclado, soporte met?lico, tachos de pl?sticos resistentes (fibra de vidrio) , giratorio. Base de hormig?n. Serigraf?a a definir	Unidad	8	603.900	4.831.200	610.000	4.880.000
2.23		Parque infantil de madera (juegos completos, tobogan, sube y baja, hamacas con 5 asientos)	Unidad	1	23.760.000	23.760.000	24.000.000	24.000.000
2.24		Asientos de madera	Unidad	10	990.000	9.900.000	932.640	9.326.400
2.25		Canilla de patio para riego	Unidad	10	356.400	3.564.000	360.000	3.600.000
2.26		Bebedero para uso publico con dise?o de piedra	Unidad	3	841.500	2.524.500	850.000	2.550.000
					Precio Total	**779.823.000**		**787.700.000**

EDGAR ROMERO
ENCARGADO DE LA U.O.C.