Universidad Nacional de Asunción
Facultad de Filosofía
Unidad Operativa de Contrataciones
Cmdte. Gamarra y Gdor. Irala - Asunción – Paraguay - Teléfono: 422-416 / 422-293 / 421-329 Interno 123 RUC Nº: 80000757-3
E mail: rgonzale@fil.una.py

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

Anexo al Decreto Nº 1145/2019

								ANEXO B - 02 - 08	
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORAS							GYB DE CATALINA ALMADA	COPYPRINTER de Alberto Benitez	DATA SYSTEMS S.A.E.C.A.
Nro. De Orden	**Códigos del Catálogo**	**Nro. de Ítems/Lote**	**Listado de Servicios Requeridos para cada uno de los Equipos de copiado con repuestos incluidos.**	**Unidad de Medida**	**Presentación**	**Cantidad**	**Precio Unitario IVA Incluido**	**Precio Unitario IVA Incluido**	**Precio Unitario IVA Incluido**
1	**81141804-001**	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORA CANNON IR2018N							
		1.1	Mantenimiento general y limpieza del equipo	Unidad	Evento	1	10.000	10.000	220.000
		1.2	Cambio y/o Reposición de Cilindro	Unidad	Evento	1	65.000	45.800	1.545.000
		1.3	Lámpara de explosión	Unidad	Evento	1	700	5.000	5.000
		1.4	Lámpara de fusor	Unidad	Evento	1	700	5.000	15.000
		1.5	Lámpara de copiado	Unidad	Evento	1	12.500	17.500	20.000
		1.6	Rodillo fusor	Unidad	Evento	1	10.000	14.000	50.000
		1.7	Rodillo de presión	Unidad	Evento	1	60.000	42.000	300.000
		1.8	Cuchilla de limpieza	Unidad	Evento	1	42.000	24.500	120.000
		1.9	Zócalo de carga	Unidad	Evento	1	700	5.000	5.000
		1.10	Zócalo de transferencia	Unidad	Evento	1	700	5.000	5.000
		1.11	Uña de fusor	Unidad	Evento	1	7.000	7.000	5.000
		1.12	Termisor	Unidad	Evento	1	25.000	35.000	8.000
		1.13	Buje de fusor	Unidad	Evento	1	9.000	14.000	15.000
		1.14	Engranaje de fusor	Unidad	Evento	1	22.000	28.000	18.000
		1.15	Placa de alta tensión	Unidad	Evento	1	75.000	105.000	420.000
		1.16	Coronas	Unidad	Evento	1	7.000	7.000	12.000
		1.17	Kit de revelado	Unidad	Evento	1	30.000	35.000	1.500.000
		1.18	Kit de fusor	Unidad	Evento	1	90.000	126.000	1.250.000
		1.19	Kit unidad láser	Unidad	Evento	1	90.000	126.000	120.000
		1.20	Kit unidad de arrastre	Unidad	Evento	1	50.000	70.000	180.000
		1.21	Traslado de Personal y herramientas para sede del interior por Kilómetro.	Unidad	Evento	1	2.400	5.000	1.000
					PRECIO TOTAL		**609.700**	**731.800**	**5.814.000**
Nro. De Orden	**Códigos del Catálogo**	**Nro. de Ítems/Lote**	**Listado de Servicios Requeridos para cada uno de los Equipos de copiado con repuestos incluidos.**	**Unidad de Medida**	**Presentación**	**Cantidad**	**Precio Unitario IVA Incluido**	**Precio Unitario IVA Incluido**	**Precio Unitario IVA Incluido**
2	**81141804-001**	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORA DE RICOH MP-1900							

Scanned by CamScanner

		2.1	Mantenimiento general y limpieza del equipo	Unidad	Evento	1	24.000	10.000	NO COTIZA
		2.2	Cambio y/o Reposición de Cilindro	Unidad	Evento	1	72.000	55.000	NO COTIZA
		2.3	Revelador	Unidad	Evento	1	64.000	56.000	NO COTIZA
		2.4	Lámpara de explosión	Unidad	Evento	1	700	5.000	NO COTIZA
		2.5	Lámpara de fusor	Unidad	Evento	1	48.000	90.000	NO COTIZA
		2.6	Lámpara de copiado	Unidad	Evento	1	25.000	35.000	NO COTIZA
		2.7	Rodillo fusor	Unidad	Evento	1	60.000	70.000	NO COTIZA
		2.8	Rodillo de presión	Unidad	Evento	1	30.000	35.000	NO COTIZA
		2.9	Cuchilla de limpieza	Unidad	Evento	1	35.000	24.500	NO COTIZA
		2.10	Zócalo de carga	Unidad	Evento	1	700	5.000	NO COTIZA
		2.11	Zócalo de transferencia	Unidad	Evento	1	700	5.000	NO COTIZA
		2.12	Uña de fusor	Unidad	Evento	1	14.000	14.000	NO COTIZA
		2.13	Termisor	Unidad	Evento	1	20.000	28.000	NO COTIZA
		2.14	Buje de fusor	Unidad	Evento	1	10.000	14.000	NO COTIZA
		2.15	Engranaje de fusor	Unidad	Evento	1	15.000	21.000	NO COTIZA
		2.16	Placa de alta tensión	Unidad	Evento	1	50.000	70.000	NO COTIZA
		2.17	Coronas	Unidad	Evento	1	600	5.000	NO COTIZA
		2.18	Kit de revelado	Unidad	Evento	1	75.000	105.000	NO COTIZA
		2.19	Kit de fusor	Unidad	Evento	1	82.500	180.000	NO COTIZA
		2.20	Kit unidad láser	Unidad	Evento	1	50.000	120.000	NO COTIZA
		2.21	Kit unidad de arrastre	Unidad	Evento	1	50.000	70.000	NO COTIZA
		2.22	Traslado de Personal y herramientas para sede del interior por Kilómetro.	Unidad	Evento	1	2.400	5.000	NO COTIZA
					PRECIO TOTAL		729.600	1.022.500	-

Nro. De Orden	Códigos del Catálogo	Nro. de Ítems/Lote	Listado de Servicios Requeridos para cada uno de los Equipos de copiado con repuestos incluidos.	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio Unitario IVA Incluido	Precio Unitario IVA Incluido	Precio Unitario IVA Incluido
3	81141804-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORA RICOH MP-201							
		3.1	Mantenimiento general y limpieza del equipo	Unidad	Evento	1	24.000	10.000	NO COTIZA
		3.2	Cambio y/o Reposición de Cilindro	Unidad	Evento	1	72.000	55.000	NO COTIZA
		3.3	Revelador	Unidad	Evento	1	80.000	56.000	NO COTIZA
		3.4	Lámpara de explosión	Unidad	Evento	1	700	5.000	NO COTIZA
		3.5	lámpara de fusor	Unidad	Evento	1	48.000	90.000	NO COTIZA
		3.6	Lámpara de copiado	Unidad	Evento	1	30.000	35.000	NO COTIZA
		3.7	Rodillo fusor	Unidad	Evento	1	42.000	70.000	NO COTIZA
		3.8	Rodillo de presión	Unidad	Evento	1	35.000	35.000	NO COTIZA
		3.9	Cuchilla de limpieza	Unidad	Evento	1	42.000	24.500	NO COTIZA
		3.10	Zócalo de carga	Unidad	Evento	1	700	5.000	NO COTIZA
		3.11	Zócalo de transferencia	Unidad	Evento	1	700	5.000	NO COTIZA
		3.12	Uña de fusor	Unidad	Evento	1	14.000	14.000	NO COTIZA
		3.13	Termisor	Unidad	Evento	1	22.000	50.000	NO COTIZA
		3.14	Buje de fusor	Unidad	Evento	1	11.000	14.000	NO COTIZA
		3.15	Engranaje de fusor	Unidad	Evento	1	15.000	21.000	NO COTIZA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
VITAM IMPENDERE VERO
Unidad Operativa de Contrataciones
Facultad de Filosofía

Scanned by CamScanner

		3.16	Placa de alta tensión	Unidad	Evento	1	70.000	70.000	NO COTIZA
		3.17	Coronas	Unidad	Evento	1	600	5.000	NO COTIZA
		3.18	Kit de revelado	Unidad	Evento	1	90.000	105.000	NO COTIZA
		3.19	Kit de fusor	Unidad	Evento	1	75.000	180.000	NO COTIZA
		3.20	Kit unidad láser	Unidad	Evento	1	50.000	120.000	NO COTIZA
		3.21	Kit unidad de arrastre	Unidad	Evento	1	50.000	70.000	NO COTIZA
		3.22	Traslado de Personal y herramientas para sede del interior por Kilómetro.	Unidad	Evento	1	2.400	5.000	NO COTIZA
					PRECIO TOTAL		775.100	1.044.500	-
Nro. De Orden	**Códigos del Catálogo**	**Nro. de Ítems/Lote**	**Listado de Servicios Requeridos para cada uno de los Equipos de copiado con repuestos incluidos.**	**Unidad de Medida**	**Presentación**	**Cantidad**	**Precio Unitario IVA Incluido**	**Precio Unitario IVA Incluido**	**Precio Unitario IVA Incluido**
4	**81141804-001**	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORA RICOH MP-301							
		4.1	Mantenimiento general y limpieza del equipo	Unidad	Evento	1	24.000	10.000	NO COTIZA
		4.2	Cambio y/o Reposición de Cilindro	Unidad	Evento	1	108.000	144.000	NO COTIZA
		4.3	Revelador	Unidad	Evento	1	144.000	112.000	NO COTIZA
		4.4	Lámpara de explosión	Unidad	Evento	1	700	5.000	NO COTIZA
		4.5	lámpara de fusor	Unidad	Evento	1	47.500	114.000	NO COTIZA
		4.6	Lámpara de copiado	Unidad	Evento	1	37.500	52.500	NO COTIZA
		4.7	Rodillo fusor	Unidad	Evento	1	48.000	96.000	NO COTIZA
		4.8	Rodillo de presión	Unidad	Evento	1	55.000	77.000	NO COTIZA
		4.9	Cuchilla de limpieza	Unidad	Evento	1	55.000	38.500	NO COTIZA
		4.10	Zócalo de carga	Unidad	Evento	1	700	5.000	NO COTIZA
		4.11	Zócalo de transferencia	Unidad	Evento	1	700	5.000	NO COTIZA
		4.12	Uña de fusor	Unidad	Evento	1	14.000	14.000	NO COTIZA
		4.13	Termisor	Unidad	Evento	1	33.000	42.000	NO COTIZA
		4.14	Buje de fusor	Unidad	Evento	1	11.000	14.000	NO COTIZA
		4.15	Engranaje de fusor	Unidad	Evento	1	15.000	21.000	NO COTIZA
		4.16	Placa de alta tensión	Unidad	Evento	1	50.000	70.000	NO COTIZA
		4.17	Coronas	Unidad	Evento	1	600	5.000	NO COTIZA
		4.18	Kit de revelado	Unidad	Evento	1	117.000	126.000	NO COTIZA
		4.19	Kit de fusor	Unidad	Evento	1	120.000	144.000	NO COTIZA
		4.20	Kit unidad láser	Unidad	Evento	1	50.000	120.000	NO COTIZA
		4.21	Kit unidad de arrastre	Unidad	Evento	1	40.000	70.000	NO COTIZA
		4.22	Traslado de Personal y herramientas para sede del interior por Kilómetro.	Unidad	Evento	1	2.400	5.000	NO COTIZA
					PRECIO TOTAL		974.100	1.290.000	-
Nro. De Orden	**Códigos del Catálogo**	**Nro. de Ítems/Lote**	**Listado de Servicios Requeridos para cada uno de los Equipos de copiado con repuestos incluidos.**	**Unidad de Medida**	**Presentación**	**Cantidad**	**Precio Unitario IVA Incluido**	**Precio Unitario IVA Incluido**	**Precio Unitario IVA Incluido**
5	**81141804-001**	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORA RICOH MP-2552							
		5.1	Mantenimiento general y limpieza del equipo	Unidad	Evento	1	10.000	10.000	NO COTIZA
		5.2	Cambio y/o Reposición de Cilindro	Unidad	Evento	1	80.000	84.000	NO COTIZA
		5.3	Revelador	Unidad	Evento	1	100.000	112.000	NO COTIZA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
Dr. Mario Impendere Vera
Unidad Operativa de Contratación
Facultad de Filosofía

Scanned by CamScanner

		5.4	Lámpara de explosión	Unidad	Evento	1	700	5.000	NO COTIZA
		5.5	lámpara de fusor	Unidad	Evento	1	50.000	70.000	NO COTIZA
		5.6	Lámpara de copiado	Unidad	Evento	1	37.500	52.500	NO COTIZA
		5.7	Rodillo fusor	Unidad	Evento	1	56.000	56.000	NO COTIZA
		5.8	Rodillo de presión	Unidad	Evento	1	77.000	77.000	NO COTIZA
		5.9	Cuchilla de limpieza	Unidad	Evento	1	38.500	38.500	NO COTIZA
		5.10	Zócalo de carga	Unidad	Evento	1	700	5.000	NO COTIZA
		5.11	Zócalo de transferencia	Unidad	Evento	1	700	5.000	NO COTIZA
		5.12	Uña de fusor	Unidad	Evento	1	14.000	14.000	NO COTIZA
		5.13	Termisor	Unidad	Evento	1	56.000	56.000	NO COTIZA
		5.14	Buje de fusor	Unidad	Evento	1	14.000	14.000	NO COTIZA
		5.15	Engranaje de fusor	Unidad	Evento	1	18.000	21.000	NO COTIZA
		5.16	Placa de alta tensión	Unidad	Evento	1	50.000	70.000	NO COTIZA
		5.17	Coronas	Unidad	Evento	1	500	5.000	NO COTIZA
		5.18	Kit de revelado	Unidad	Evento	1	85.000	140.000	NO COTIZA
		5.19	Kit de fusor	Unidad	Evento	1	90.000	175.000	NO COTIZA
		5.20	Kit unidad láser	Unidad	Evento	1	90.000	105.000	NO COTIZA
		5.21	Kit unidad de arrastre	Unidad	Evento	1	50.000	70.000	NO COTIZA
		5.22	Traslado de Personal y herramientas para sede del interior por Kilómetro.	Unidad	Evento	1	2.400	5.000	NO COTIZA
					PRECIO TOTAL		921.000	1.190.000	-

Nro. De Orden	Códigos del Catálogo	Nro. de ítems/Lote	Listado de Servicios Requeridos para cada uno de los Equipos de copiado con repuestos incluidos.	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio Unitario IVA Incluido	Precio Unitario IVA Incluido	Precio Unitario IVA Incluido
6	81141804-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORA TOSHIBA STUDIO 162							
		6.1	Mantenimiento general y limpieza del equipo	Unidad	Evento	1	24.000	10.000	NO COTIZA
		6.2	Cambio y/o Reposición de Cilindro	Unidad	Evento	1	130.000	110.000	NO COTIZA
		6.3	Revelador	Unidad	Evento	1	90.000	56.000	NO COTIZA
		6.4	Lámpara de explosión	Unidad	Evento	1	700	5.000	NO COTIZA
		6.5	lámpara de fusor	Unidad	Evento	1	47.500	66.500	NO COTIZA
		6.6	Lámpara de copiado	Unidad	Evento	1	40.000	56.000	NO COTIZA
		6.7	Rodillo fusor	Unidad	Evento	1	48.750	90.000	NO COTIZA
		6.8	Rodillo de presión	Unidad	Evento	1	42.500	59.500	NO COTIZA
		6.9	Cuchilla de limpieza	Unidad	Evento	1	60.000	50.000	NO COTIZA
		6.10	Zócalo de carga	Unidad	Evento	1	15.000	17.500	NO COTIZA
		6.11	Zócalo de transferencia	Unidad	Evento	1	19.250	24.500	NO COTIZA
		6.12	Uña de fusor	Unidad	Evento	1	10.000	14.000	NO COTIZA
		6.13	Termisor	Unidad	Evento	1	35.000	49.000	NO COTIZA
		6.14	Buje de fusor	Unidad	Evento	1	13.000	14.000	NO COTIZA
		6.15	Engranaje de fusor	Unidad	Evento	1	19.500	21.000	NO COTIZA
		6.16	Placa de alta tensión	Unidad	Evento	1	50.000	70.000	NO COTIZA
		6.17	Coronas	Unidad	Evento	1	700	5.000	NO COTIZA
		6.18	Kit de revelado	Unidad	Evento	1	120.000	105.000	NO COTIZA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN * Facultad de Filosofía * Unidad Operativa de Contratación VIVAT IMPENDERE VERO

Scanned by CamScanner

		6.19	Kit de fusor	Unidad	Evento	1	105.000	180.000	NO COTIZA
		6.20	Kit unidad láser	Unidad	Evento	1	70.000	120.000	NO COTIZA
		6.21	Kit unidad de arrastre	Unidad	Evento	1	60.000	70.000	NO COTIZA
		6.22	Traslado de Personal y herramientas para sede del interior por Kilómetro.	Unidad	Evento	1	2.400	5.000	NO COTIZA
					PRECIO TOTAL		1.003.300	1.198.000	-
Nro. De Orden	**Códigos del Catálogo**	**Nro. de Ítems/Lote**	**Listado de Servicios Requeridos para cada uno de los Equipos de copiado con repuestos incluidos.**	**Unidad de Medida**	**Presentación**	**Cantidad**	**Precio Unitario IVA Incluido**	**Precio Unitario IVA Incluido**	**Precio Unitario IVA Incluido**
7	**81141804-001**	**MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORA TOSHIBA STUDIO 163**							
		7.1	Mantenimiento general y limpieza del equipo	Unidad	Evento	1	24.000	10.000	NO COTIZA
		7.2	Cambio y/o Reposición de Cilindro	Unidad	Evento	1	100.000	100.000	NO COTIZA
		7.3	Revelador	Unidad	Evento	1	110.000	77.000	NO COTIZA
		7.4	Lámpara de explosión	Unidad	Evento	1	700	5.000	NO COTIZA
		7.5	lámpara de fusor	Unidad	Evento	1	47.500	66.500	NO COTIZA
		7.6	Lámpara de copiado	Unidad	Evento	1	40.000	56.000	NO COTIZA
		7.7	Rodillo fusor	Unidad	Evento	1	48.750	90.000	NO COTIZA
		7.8	Rodillo de presión	Unidad	Evento	1	42.500	59.500	NO COTIZA
		7.9	Cuchilla de limpieza	Unidad	Evento	1	60.000	38.500	NO COTIZA
		7.10	Zócalo de carga	Unidad	Evento	1	15.000	17.500	NO COTIZA
		7.11	Zócalo de transferencia	Unidad	Evento	1	19.250	24.500	NO COTIZA
		7.12	Uña de fusor	Unidad	Evento	1	10.000	14.000	NO COTIZA
		7.13	Termisor	Unidad	Evento	1	35.000	49.000	NO COTIZA
		7.14	Buje de fusor	Unidad	Evento	1	13.000	14.000	NO COTIZA
		7.15	Engranaje de fusor	Unidad	Evento	1	19.500	21.000	NO COTIZA
		7.16	Placa de alta tensión	Unidad	Evento	1	50.000	70.000	NO COTIZA
		7.17	Coronas	Unidad	Evento	1	700	5.000	NO COTIZA
		7.18	Kit de revelado	Unidad	Evento	1	105.000	105.000	NO COTIZA
		7.19	Kit de fusor	Unidad	Evento	1	90.000	180.000	NO COTIZA
		7.20	Kit unidad láser	Unidad	Evento	1	70.000	120.000	NO COTIZA
		7.21	Kit unidad de arrastre	Unidad	Evento	1	60.000	70.000	NO COTIZA
		7.22	Traslado de Personal y herramientas para sede del interior por Kilómetro.	Unidad	Evento	1	2.400	5.000	NO COTIZA
					PRECIO TOTAL		963.300	1.197.500	-
Nro. De Orden	**Códigos del Catálogo**	**Nro. de Ítems/Lote**	**Listado de Servicios Requeridos para cada uno de los Equipos de copiado con repuestos incluidos.**	**Unidad de Medida**	**Presentación**	**Cantidad**	**Precio Unitario IVA Incluido**	**Precio Unitario IVA Incluido**	**Precio Unitario IVA Incluido**
8	**81141804-001**	**MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORA KONICA MINOLTA BIZHUB 163**							
		8.1	Mantenimiento general y limpieza del equipo	Unidad	Evento	1	24.000	10.000	NO COTIZA
		8.2	Cambio y/o Reposición de Cilindro	Unidad	Evento	1	140.000	150.000	NO COTIZA
		8.3	Revelador	Unidad	Evento	1	180.000	126.000	NO COTIZA
		8.4	Lámpara de explosión	Unidad	Evento	1	700	5.000	NO COTIZA
		8.5	lámpara de fusor	Unidad	Evento	1	48.000	60.000	NO COTIZA
		8.6	Lámpara de copiado	Unidad	Evento	1	30.000	60.000	NO COTIZA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN * VIAM INVENIENDE VEL FACIENDO * Unidad Operativa de Contratación * Facultad de Filosofía

Scanned by CamScanner

		8.7	Rodillo fusor	Unidad	Evento	1	125.000	87.500	NO COTIZA
		8.8	Rodillo de presión	Unidad	Evento	1	144.000	112.000	NO COTIZA
		8.9	Cuchilla de limpieza	Unidad	Evento	1	60.000	40.600	NO COTIZA
		8.10	Zócalo de carga	Unidad	Evento	1	700	5.000	NO COTIZA
		8.11	Zócalo de transferencia	Unidad	Evento	1	700	5.000	NO COTIZA
		8.12	Uña de fusor	Unidad	Evento	1	14.000	14.000	NO COTIZA
		8.13	Termisor	Unidad	Evento	1	54.000	63.000	NO COTIZA
		8.14	Buje de fusor	Unidad	Evento	1	12.000	14.000	NO COTIZA
		8.15	Engranaje de fusor	Unidad	Evento	1	30.000	21.000	NO COTIZA
		8.16	Placa de alta tensión	Unidad	Evento	1	70.000	70.000	NO COTIZA
		8.17	Coronas	Unidad	Evento	1	700	5.000	NO COTIZA
		8.18	Kit de revelado	Unidad	Evento	1	95.000	133.000	NO COTIZA
		8.19	Kit de fusor	Unidad	Evento	1	105.000	180.000	NO COTIZA
		8.20	Kit unidad láser	Unidad	Evento	1	85.000	200.000	NO COTIZA
		8.21	Kit unidad de arrastre	Unidad	Evento	1	50.000	70.000	NO COTIZA
		8.22	Traslado de Personal y herramientas para sede del interior por Kilómetro.	Unidad	Evento	1	2.400	50.000	NO COTIZA
					PRECIO TOTAL		1.271.200	1.481.100	-

Nro. De Orden	Códigos del Catálogo	Nro. de Items/Lote	Listado de Servicios Requeridos para cada uno de los Equipos de copiado con repuestos incluidos.	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio Unitario IVA Incluido	Precio Unitario IVA Incluido	Precio Unitario IVA Incluido
9	81141804-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORA CANNON RUNNER 1730I							
		9.1	Mantenimiento general y limpieza del equipo	Unidad	Evento	1	10.000	10.000	220.000
		9.2	Cambio y/o Reposición de Cilindro	Unidad	Evento	1	130.000	144.000	1.520.000
		9.3	Revelador	Unidad	Evento	1	90.000	105.000	1.100.000
		9.4	Lámpara de explosión	Unidad	Evento	1	700	5.000	5.000
		9.5	lámpara de fusor	Unidad	Evento	1	25.000	56.000	5.000
		9.6	Lámpara de copiado	Unidad	Evento	1	20.000	35.000	15.000
		9.7	Rodillo fusor	Unidad	Evento	1	100.000	150.000	25.000
		9.8	Rodillo de presión	Unidad	Evento	1	150.000	98.000	320.000
		9.9	Cuchilla de limpieza	Unidad	Evento	1	72.000	45.500	120.000
		9.10	Zócalo de carga	Unidad	Evento	1	700	5.000	5.000
		9.11	Zócalo de transferencia	Unidad	Evento	1	700	5.000	5.000
		9.12	Uña de fusor	Unidad	Evento	1	10.000	14.000	8.000
		9.13	Termisor	Unidad	Evento	1	20.000	28.000	12.000
		9.14	Buje de fusor	Unidad	Evento	1	14.000	14.000	25.000
		9.15	Engranaje de fusor	Unidad	Evento	1	21.000	21.000	25.000
		9.16	Placa de alta tensión	Unidad	Evento	1	50.000	70.000	320.000
		9.17	Coronas	Unidad	Evento	1	700	5.000	15.000
		9.18	Kit de revelado	Unidad	Evento	1	90.000	105.000	12.000
		9.19	Kit de fusor	Unidad	Evento	1	99.000	180.000	2.400.000
		9.20	Kit unidad láser	Unidad	Evento	1	72.500	170.000	220.000
		9.21	Kit unidad de arrastre	Unidad	Evento	1	50.000	70.000	180.000

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
VIVAN IMPENDEREVLPP
Unidad Operativa de Contratación
Facultad de Filosofía

Scanned by CamScanner

		9.22	Traslado de Personal y herramientas para sede del interior por Kilómetro.	Unidad	Evento	1	2.400	5.000	1.000
					PRECIO TOTAL		1.028.700	1.340.500	6.558.000
					TOTAL GENERAL		8.276.000	10.495.900	12.372.000

Lic. Alberto Rodrigo González M.
Jefe de UOC
Facultad de Filosofía U.N.A.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
VITAM IMPENDERE VERO
Unidad Operativa de Contratación
Facultad de Filosofía

Scanned by CamScanner