UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

Ruta V Gral. Bernardino Caballero Km. 2 – Campus Universitario

Unidad Operativa de Contrataciones (U.O.C.)

Cuadro Comparativo de Ofertas

ANEXO B - 02 - 08

CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 42/2021 "MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y PINTURAS DE LOS EDIFICIOS DEL RECTORADO Y EX CAPILLA DE LA U.N.C." – ID 402.676.

Oferentes			Unidad de Medida	CONSTRUCTIVA – ARQ. RODRIGO ADOLFO FLEITAS ALVAREZ. RUC 2377586-6.			PROVEEDORA YPOA - IDALGO ALVARENGA NUÑEZ. RUC 782811-0			AGFI CONSTRUCCIONES - ING. ANDRÉS ANÍBAL AGÜERO FIGARI. RUC 3965457-5.		
Ítems	Código de Catalogo	Descripción de Rubros		Cant.	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total
REPINTADO DE CIELORRASO Y MURO AL LATEX INTERIOR - EXTERIOR (RECTORADO)												
1	72131601-012	Pintura de muro interior al latex - Repintado (Planta Baja)	m^2	1.045	10.800	11.286.000	1.045	11.040	11.536.800	1.045	10.560	11.035.200
2	72131601-012	Pintura de cielorraso al latex - Repintado (Planta Baja)	m^2	140	10.800	1.512.000	140	11.040	1.545.600	140	10.560	1.478.400
3	72131601-012	Pintura de muro interior al latex - Repintado (Planta Alta)	m^2	1.178	10.800	12.722.400	1.178	11.040	13.005.120	1.178	10.560	12.439.680
4	72131601-012	Pintura de cielorraso al latex - Repintado (Planta Alta)	m^2	170	10.800	1.836.000	170	11.040	1.876.800	170	10.560	1.795.200
5	72131601-012	Pintura de muro exterior al latex - Repintado (Planta Baja y Alta)	m^2	803	11.700	9.395.100	803	11.960	9.603.880	803	11.440	9.186.320
6	72101607-003	Reparación de grieta de muro (Planta Alta)	Gl.	1	360.000	360.000	1	368.000	368.000	1	352.000	352.000
MANTENIMIENTO DE INSTALACION ELECTRICA (RECTORADO)												
7	72102201-002	Reparación de acomtetida cable de 4 x 16 Mm. NII	m.	70	171.000	11.970.000	70	174.800	12.236.000	70	167.200	11.704.000
8	72102201-002	Equilibrio de carga de Instalación Eléctrica	Gl.	1	4.230.000	4.230.000	1	4.324.000	4.324.000	1	4.136.000	4.136.000
SISTEMA DE PREVENCION CONTRA INCENDIO (RECTORADO)												
9	92121702-002	Iluminación de Emergencia	Gl.	1	3.060.000	3.060.000	1	3.128.000	3.128.000	1	2.992.000	2.992.000
10	92121702-002	Señalización de salida de emergencia	Gl.	1	630.000	630.000	1	644.000	644.000	1	616.000	616.000
11	92121702-003	Carga de extintores	Gl.	1	540.000	540.000	1	552.000	552.000	1	528.000	528.000
12	92121702-002	Pulsador manual de incendio	Gl.	1	405.000	405.000	1	414.000	414.000	1	396.000	396.000
13	92121702-001	Mantenimiento de boca hidrante y boca de incendio equipado	Gl.	1	2.970.000	2.970.000	1	3.036.000	3.036.000	1	2.904.000	2.904.000
REJA METÁLICA												
14	72102602-005	Reja metálica con puertas	m^2	26	405.000	10.530.000	26	414.000	10.764.000	26	396.000	10.296.000
REPINTADO DE MURO AL LATEX INTERIOR - EXTERIOR (EX CAPILLA)												
15	72131601-012	Pintura de muro interior al latex - Repintado	m^2	150	10.800	1.620.000	150	11.040	1.656.000	150	10.560	1.584.000
16	72131601-012	Pintura de muro exterior al latex - Repintado	m^2	495	11.700	5.791.500	495	11.830	5.855.850	495	11.440	5.662.800
MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES (EX CAPILLA)												
17	72131601-010	Reparación de aberturas de madera (0,60 x 1,80 m.)	Unid.	4	180.000	720.000	4	182.000	728.000	4	176.000	704.000
18	72131601-010	Reparación de aberturas de madera (0,80 x 2,10 m.)	Unid.	3	270.000	810.000	3	273.000	819.000	3	264.000	792.000
19	72131601-010	Reparación de aberturas de madera (1,20 x 2,10 m.)	Unid.	6	432.000	2.592.000	6	436.800	2.620.800	6	422.400	2.534.400
20	72131601-010	Reparación de aberturas de madera (2,30 x 2,16 m.)	Unid.	1	855.000	855.000	1	864.500	864.500	1	836.000	836.000
21	72102602-001	Reparación de divisoria de madera plegable	Unid.	1	3.330.000	3.330.000	1	3.367.000	3.367.000	1	3.256.000	3.256.000
22	72102602-001	Cambio de Machimbre de madera (Tajy) en fachada	m^2	5	171.000	855.000	5	172.900	864.500	5	167.200	836.000
CARTEL												
23	82101502-007	Cartel con leyenda 1,60 x 1,20 metálico	Unid.	1	1.080.000	1.080.000	1	1.092.000	1.092.000	1	1.056.000	1.056.000
LIMPIEZA												
24	72131601-013	Limpieza General	Gl.	1	562.500	562.500	1	568.750	568.750	1	550.000	550.000
TOTAL						**89.662.500**			**91.470.600**			**87.670.000**

Universidad Nacional de Concepción Rectorado – Dirección de U.O.C. – Concepción - Paraguay

Mg. José Alcides Abente Marín
Director de U.O.C.
Universidad Nacional de Concepción

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

Ruta V Gral. Bernardino Caballero Km. 2 – Campus Universitario

Unidad Operativa de Contrataciones (U.O.C.)

Cuadro Comparativo de Ofertas

ANEXO B - 02 - 08

CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 42/2021 "MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y PINTURAS DE LOS EDIFICIOS DEL RECTORADO Y EX CAPILLA DE LA U.N.C." – ID 402.676.

Oferentes			Unidad de Medida	CONSTRUCTIVA – ARQ. RODRIGO ADOLFO FLEITAS ALVAREZ. RUC 2377586-6.			PROVEEDORA YPOA - IDALGO ALVARENGA NUÑEZ. RUC 782811-0			AGFI CONSTRUCCIONES - ING. ANDRÉS ANÍBAL AGÜERO FIGARI. RUC 3965457-5.		
Ítems	Código de Catalogo	Descripción de Rubros		Cant.	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total
REPINTADO DE CIELORRASO Y MURO AL LATEX INTERIOR - EXTERIOR (RECTORADO)												
1	72131601-012	Pintura de muro interior al latex - Repintado (Planta Baja)	m^2	1.045	10.800	11.286.000	1.045	11.040	11.536.800	1.045	10.560	11.035.200
2	72131601-012	Pintura de cielorraso al latex - Repintado (Planta Baja)	m^2	140	10.800	1.512.000	140	11.040	1.545.600	140	10.560	1.478.400
3	72131601-012	Pintura de muro interior al latex - Repintado (Planta Alta)	m^2	1.178	10.800	12.722.400	1.178	11.040	13.005.120	1.178	10.560	12.439.680
4	72131601-012	Pintura de cielorraso al latex - Repintado (Planta Alta)	m^2	170	10.800	1.836.000	170	11.040	1.876.800	170	10.560	1.795.200
5	72131601-012	Pintura de muro exterior al latex - Repintado (Planta Baja y Alta)	m^2	803	11.700	9.395.100	803	11.960	9.603.880	803	11.440	9.186.320
6	72101607-003	Reparación de grieta de muro (Planta Alta)	Gl.	1	360.000	360.000	1	368.000	368.000	1	352.000	352.000
MANTENIMIENTO DE INSTALACION ELECTRICA (RECTORADO)												
7	72102201-002	Reparación de acomtetida cable de 4 x 16 Mm. NII	m.	70	171.000	11.970.000	70	174.800	12.236.000	70	167.200	11.704.000
8	72102201-002	Equilibrio de carga de Instalación Eléctrica	Gl.	1	4.230.000	4.230.000	1	4.324.000	4.324.000	1	4.136.000	4.136.000
SISTEMA DE PREVENCION CONTRA INCENDIO (RECTORADO)												
9	92121702-002	Iluminación de Emergencia	Gl.	1	3.060.000	3.060.000	1	3.128.000	3.128.000	1	2.992.000	2.992.000
10	92121702-002	Señalización de salida de emergencia	Gl.	1	630.000	630.000	1	644.000	644.000	1	616.000	616.000
11	92121702-003	Carga de extintores	Gl.	1	540.000	540.000	1	552.000	552.000	1	528.000	528.000
12	92121702-002	Pulsador manual de incendio	Gl.	1	405.000	405.000	1	414.000	414.000	1	396.000	396.000
13	92121702-001	Mantenimiento de boca hidrante y boca de incendio equipado	Gl.	1	2.970.000	2.970.000	1	3.036.000	3.036.000	1	2.904.000	2.904.000
REJA METÁLICA												
14	72102602-005	Reja metálica con puertas	m^2	26	405.000	10.530.000	26	414.000	10.764.000	26	396.000	10.296.000
REPINTADO DE MURO AL LATEX INTERIOR - EXTERIOR (EX CAPILLA)												
15	72131601-012	Pintura de muro interior al latex - Repintado	m^2	150	10.800	1.620.000	150	11.040	1.656.000	150	10.560	1.584.000
16	72131601-012	Pintura de muro exterior al latex - Repintado	m^2	495	11.700	5.791.500	495	11.830	5.855.850	495	11.440	5.662.800
MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES (EX CAPILLA)												
17	72131601-010	Reparación de aberturas de madera (0,60 x 1,80 m.)	Unid.	4	180.000	720.000	4	182.000	728.000	4	176.000	704.000
18	72131601-010	Reparación de aberturas de madera (0,80 x 2,10 m.)	Unid.	3	270.000	810.000	3	273.000	819.000	3	264.000	792.000
19	72131601-010	Reparación de aberturas de madera (1,20 x 2,10 m.)	Unid.	6	432.000	2.592.000	6	436.800	2.620.800	6	422.400	2.534.400
20	72131601-010	Reparación de aberturas de madera (2,30 x 2,16 m.)	Unid.	1	855.000	855.000	1	864.500	864.500	1	836.000	836.000
21	72102602-001	Reparación de divisoria de madera plegable	Unid.	1	3.330.000	3.330.000	1	3.367.000	3.367.000	1	3.256.000	3.256.000
22	72102602-001	Cambio de Machimbre de madera (Tajy) en fachada	m^2	5	171.000	855.000	5	172.900	864.500	5	167.200	836.000
CARTEL												
23	82101502-007	Cartel con leyenda 1,60 x 1,20 metálico	Unid.	1	1.080.000	1.080.000	1	1.092.000	1.092.000	1	1.056.000	1.056.000
LIMPIEZA												
24	72131601-013	Limpieza General	Gl.	1	562.500	562.500	1	568.750	568.750	1	550.000	550.000
TOTAL						**89.662.500**			**91.470.600**			**87.670.000**

Universidad Nacional de Concepción Rectorado – Dirección de U.O.C. – Concepción - Paraguay

Ing. José Alcides Abente Marín
Director de U.O.C.
Universidad Nacional de Concepción