COMANDO DE LA FUERZA AÉREA
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES N° 4
Jefatura
Planilla de Precio
240 - Servicios de Mantenimiento y Reparación de Aire Acondicionado y Cámara Frigorifica

Precios de Referencia
Unidad Responsable 311 - IBA

Lote N° 1: Servicio de mantenimiento y reparaciones de Sistema de Aire Acondicionado Split de 18.000 BTU Marca VCP con Rotulado N° 480 Ubicado en la Ayudantia de Orden

| Item | Codigo de Catalogo | Descripción del Bien/Servicio | Cantidad | Presentación | Agui Movil Precio Unitario | Agui Movil Precio Total | Friotexs G S.R.L. Precio Unitario | Friotexs G S.R.L. Precio Total | CompuNew & Asociados Precio Unitario | CompuNew & Asociados Precio Total | Casa Lyons Precio Unitario | Casa Lyons Precio Total | H-SAM Precio Unitario | H-SAM Precio Total | SERVITEK Precio Unitario | SERVITEK Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 72102305-001 | Cambio y provisión del motor compresor | 1 | Evento | 514.666 | 514.666 | 39.000 | 39.000 | 450.000 | 450.000 | 400.000 | 400.000 | 365.000 | 365.000 | 650.000 | 650.000 |
| 2 | 72102305-001 | Rebovinado del motor de ventilador | 1 | Evento | 70.600 | 70.600 | 39.000 | 39.000 | 60.000 | 60.000 | 70.000 | 70.000 | 56.000 | 56.000 | 90.000 | 90.000 |
| 3 | 72102305-001 | Carga de gas | 1 | Evento | 99.300 | 99.300 | 39.000 | 39.000 | 80.000 | 80.000 | 100.000 | 100.000 | 80.000 | 80.000 | 120.000 | 120.000 |
| 4 | 72102305-001 | Cambio de filtro de aire | 1 | Evento | 20.600 | 20.600 | 39.000 | 39.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 10.000 | 10.000 |
| 5 | 72102305-001 | Cambio de capacitor | 1 | Evento | 63.900 | 63.900 | 39.000 | 39.000 | 60.000 | 60.000 | 30.000 | 30.000 | 52.000 | 52.000 | 12.000 | 12.000 |
| 6 | 72102305-001 | Cambio de sensosres de tempratura | 1 | Evento | 14.600 | 14.600 | 39.000 | 39.000 | 13.000 | 13.000 | 15.000 | 15.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 7 | 72102305-001 | Cambio de sensores de cañerias | 1 | Evento | 14.000 | 14.000 | 39.000 | 39.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 10.000 | 10.000 | 15.000 | 15.000 |
| 8 | 72102305-001 | Cambio de placa madre | 1 | Evento | 149.332 | 149.332 | 39.000 | 39.000 | 150.000 | 150.000 | 130.000 | 130.000 | 122.000 | 122.000 | 25.000 | 25.000 |
| 9 | 72102305-001 | Cambio de sistema de cableado | 1 | Evento | 38.000 | 38.000 | 39.000 | 39.000 | 35.000 | 35.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 50.000 | 50.000 |
| 10 | 72102305-001 | Provisión de control remoto | 1 | Evento | 39.466 | 39.466 | 39.000 | 39.000 | 35.000 | 35.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 20.000 | 20.000 |
| 11 | 72102305-001 | Cambio de rulemán | 1 | Evento | 30.660 | 30.660 | 39.000 | 39.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 23.000 | 23.000 | 10.000 | 10.000 |
| 12 | 72102305-001 | Cambio de contactor | 1 | Evento | 50.250 | 50.250 | 39.000 | 39.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 39.000 | 39.000 | 25.000 | 25.000 |
| 13 | 72102305-001 | Limpieza de cerpentina | 1 | Evento | 19.300 | 19.300 | 39.000 | 39.000 | 15.000 | 15.000 | 16.000 | 16.000 | 15.000 | 15.000 | 5.000 | 5.000 |
| 14 | 72102305-001 | Limpieza completo del aparato | 1 | Evento | 84.660 | 84.660 | 39.000 | 39.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 68.000 | 68.000 | 15.000 | 15.000 |
| 15 | 72102305-001 | Limpieza de cañerias y sus accesorios | 1 | Evento | 20.400 | 20.400 | 39.000 | 39.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 16.000 | 16.000 | 15.000 | 15.000 |
| 16 | 72102305-001 | Desmontaje y montaje para su reparación y mantenimiento | 1 | Evento | 89.330 | 89.330 | 39.000 | 39.000 | 80.000 | 80.000 | 75.000 | 75.000 | 72.000 | 72.000 | 40.000 | 40.000 |
| | | Total Lote N° 1 | | | 1.319.064 | | 624.000 | | 1.155.000 | | 1.073.000 | | 1.003.000 | | 1.112.000 | |

Lote N° 2: Servicio de mantenimiento y reparaciones de Sistema de Aire Acondicionado Split de 18.000 BTU Marca VCP con Rotulado N° 482 Ubicado en la DAF.

| Item | Codigo de Catalogo | Descripción del Bien/Servicio | Cantidad | Presentación | Agui Movil Precio Unitario | Agui Movil Precio Total | Friotexs G S.R.L. Precio Unitario | Friotexs G S.R.L. Precio Total | CompuNew & Asociados Precio Unitario | CompuNew & Asociados Precio Total | Casa Lyons Precio Unitario | Casa Lyons Precio Total | H-SAM Precio Unitario | H-SAM Precio Total | SERVITEK Precio Unitario | SERVITEK Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 72102305-001 | Cambio y provisión del motor compresor | 1 | Evento | 497.300 | 497.300 | 39.000 | 39.000 | 450.000 | 450.000 | 400.000 | 400.000 | 352.000 | 352.000 | 650.000 | 650.000 |
| 2 | 72102305-001 | Rebovinado del motor de ventilador | 1 | Evento | 66.667 | 66.667 | 39.000 | 39.000 | 60.000 | 60.000 | 70.000 | 70.000 | 54.000 | 54.000 | 90.000 | 90.000 |
| 3 | 72102305-001 | Carga de gas | 1 | Evento | 88.600 | 88.600 | 39.000 | 39.000 | 80.000 | 80.000 | 100.000 | 100.000 | 71.000 | 71.000 | 120.000 | 120.000 |
| 4 | 72102305-001 | Cambio de filtro de aire | 1 | Evento | 20.666 | 20.666 | 39.000 | 39.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 16.000 | 16.000 | 10.000 | 10.000 |
| 5 | 72102305-001 | Cambio de capacitor | 1 | Evento | 60.000 | 60.000 | 39.000 | 39.000 | 60.000 | 60.000 | 30.000 | 30.000 | 49.000 | 49.000 | 12.000 | 12.000 |
| 6 | 72102305-001 | Cambio de sensosres de tempratura | 1 | Evento | 13.333 | 13.333 | 39.000 | 39.000 | 13.000 | 13.000 | 15.000 | 15.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 72102305-001 | Cambio de sensores de cañerias | 1 | Evento | 12.600 | 12.600 | 39.000 | 39.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 9.000 | 9.000 | 15.000 | 15.000 |
| 8 | 72102305-001 | Cambio de placa madre | 1 | Evento | 142.660 | 142.660 | 39.000 | 39.000 | 150.000 | 150.000 | 130.000 | 130.000 | 117.000 | 117.000 | 25.000 | 25.000 |
| 9 | 72102305-001 | Cambio de sistema de cableado | 1 | Evento | 37.300 | 37.300 | 39.000 | 39.000 | 35.000 | 35.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 50.000 | 50.000 |
| 10 | 72102305-001 | Provisión de control remoto | 1 | Evento | 36.000 | 36.000 | 39.000 | 39.000 | 35.000 | 35.000 | 30.000 | 30.000 | 29.000 | 29.000 | 20.000 | 20.000 |
| 11 | 72102305-001 | Cambio de ruleman | 1 | Evento | 30.667 | 30.667 | 39.000 | 39.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 24.000 | 24.000 | 10.000 | 10.000 |
| 12 | 72102305-001 | Cambio de contactor | 1 | Evento | 50.000 | 50.000 | 39.000 | 39.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 25.000 | 25.000 |
| 13 | 72102305-001 | Limpieza de cerpentina | 1 | Evento | 15.333 | 15.333 | 39.000 | 39.000 | 15.000 | 15.000 | 16.000 | 16.000 | 11.000 | 11.000 | 5.000 | 5.000 |
| 14 | 72102305-001 | Limpieza completo del aparato | 1 | Evento | 82.660 | 82.660 | 39.000 | 39.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 67.000 | 67.000 | 15.000 | 15.000 |
| 15 | 72102305-001 | Limpieza de cañerias y sus accesorios | 1 | Evento | 19.732 | 19.732 | 39.000 | 39.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 16 | 72102305-001 | Desmontaje y montaje para su reparación y mantenimiento | 1 | Evento | 87.999 | 87.999 | 39.000 | 39.000 | 80.000 | 80.000 | 75.000 | 75.000 | 71.000 | 71.000 | 40.000 | 40.000 |
| **Total Lote N° 2** | | | | | **1.261.517** | | **624.000** | | **1.155.000** | | **1.073.000** | | **965.000** | | **1.412.000** | |

**Lote N° 3: Servicio de mantenimiento y reparaciones de Sistema de Aire Acondicionado Split de 24.000 BTU Marca RDC con Rotulado N° 740 Ubicado en el GATE.**

| | | | | | Agui Movil | | Friotexs G S.R.L. | | CompuNew & Asociados | | Casa Lyons | | H-SAM | | SERVITEK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Item** | **Codigo de Catalogo** | **Descripción del Bien/Servicio** | **Cantidad** | **Presentación** | **Precio Unitario** | **Precio Total** | **Precio Unitario** | **Precio Total** | **Precio Unitario** | **Precio Total** | **Precio Unitario** | **Precio Total** | **Precio Unitario** | **Precio Total** | **Precio Unitario** | **Precio Total** |
| 1 | 72102305-001 | Cambio y provisión del motor compresor | 1 | Evento | 561.300 | 561.300 | 39.000 | 39.000 | 550.000 | 550.000 | 400.000 | 400.000 | 398.000 | 398.000 | 950.000 | 950.000 |
| 2 | 72102305-001 | Rebovinado del motor de ventilador | 1 | Evento | 67.066 | 67.066 | 39.000 | 39.000 | 60.000 | 60.000 | 70.000 | 70.000 | 54.000 | 54.000 | 90.000 | 90.000 |
| 3 | 72102305-001 | Carga de gas | 1 | Evento | 92.600 | 92.600 | 39.000 | 39.000 | 80.000 | 80.000 | 100.000 | 100.000 | 75.000 | 75.000 | 120.000 | 120.000 |
| 4 | 72102305-001 | Cambio de filtro de aire | 1 | Evento | 20.600 | 20.600 | 39.000 | 39.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 16.000 | 16.000 | 10.000 | 10.000 |
| 5 | 72102305-001 | Cambio de capacitor | 1 | Evento | 60.000 | 60.000 | 39.000 | 39.000 | 60.000 | 60.000 | 30.000 | 30.000 | 49.000 | 49.000 | 12.000 | 12.000 |
| 6 | 72102305-001 | Cambio de sensosres de tempratura | 1 | Evento | 13.300 | 13.300 | 39.000 | 39.000 | 13.000 | 13.000 | 15.000 | 15.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 7 | 72102305-001 | Cambio de sensores de cañerias | 1 | Evento | 12.660 | 12.660 | 39.000 | 39.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 9.000 | 9.000 | 15.000 | 15.000 |
| 8 | 72102305-001 | Cambio de placa madre | 1 | Evento | 142.666 | 142.666 | 39.000 | 39.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 116.000 | 116.000 | 25.000 | 25.000 |
| 9 | 72102305-001 | Cambio de sistema de cableado | 1 | Evento | 37.300 | 37.300 | 39.000 | 39.000 | 35.000 | 35.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 50.000 | 50.000 |
| 10 | 72102305-001 | Provisión de control remoto | 1 | Evento | 36.000 | 36.000 | 39.000 | 39.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 29.000 | 29.000 | 20.000 | 20.000 |
| 11 | 72102305-001 | Cambio de ruleman | 1 | Evento | 30.667 | 30.667 | 39.000 | 39.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 23.000 | 23.000 | 10.000 | 10.000 |
| 12 | 72102305-001 | Cambio de contactor | 1 | Evento | 50.000 | 50.000 | 39.000 | 39.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 25.000 | 25.000 |
| 13 | 72102305-001 | Limpieza de cerpentina | 1 | Evento | 15.300 | 15.300 | 39.000 | 39.000 | 15.000 | 15.000 | 16.000 | 16.000 | 11.000 | 11.000 | 5.000 | 5.000 |
| 14 | 72102305-001 | Limpieza completo del aparato | 1 | Evento | 82.660 | 82.660 | 39.000 | 39.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 66.000 | 66.000 | 15.000 | 15.000 |
| 15 | 72102305-001 | Limpieza de cañerias y sus accesorios | 1 | Evento | 19.732 | 19.732 | 39.000 | 39.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 16 | 72102305-001 | Desmontaje y montaje para su reparación y mantenimiento | 1 | Evento | 87.999 | 87.999 | 39.000 | 39.000 | 85.000 | 85.000 | 75.000 | 75.000 | 72.000 | 72.000 | 40.000 | 40.000 |
| **Total Lote N° 3** | | | | | **1.329.850** | | **624.000** | | **1.235.000** | | **1.073.000** | | **1.013.000** | | **1.412.000** | |

**Lote N° 4: Servicio de mantenimiento y reparaciones de Sistema de Aire Acondicionado Split de 12.000 BTU Marca MIDEA con Rotulado N° 748 Ubicado en la Guardia.**

| | | | | | Agui Movil | | Friotexs G S.R.L. | | CompuNew & Asociados | | Casa Lyons | | H-SAM | | SERVITEK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Item** | **Codigo de Catalogo** | **Descripción del Bien/Servicio** | **Cantidad** | **Presentación** | **Precio Unitario** | **Precio Total** | **Precio Unitario** | **Precio Total** | **Precio Unitario** | **Precio Total** | **Precio Unitario** | **Precio Total** | **Precio Unitario** | **Precio Total** | **Precio Unitario** | **Precio Total** |
| 1 | 72102305-001 | Cambio y provisión del motor compresor | 1 | Evento | 430.666 | 430.666 | 39.000 | 39.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 | 305.000 | 305.000 | 350.000 | 350.000 |
| 2 | 72102305-001 | Rebovinado del motor de ventilador | 1 | Evento | 69.067 | 69.067 | 39.000 | 39.000 | 60.000 | 60.000 | 70.000 | 70.000 | 56.000 | 56.000 | 90.000 | 90.000 |
| 3 | 72102305-001 | Carga de gas | 1 | Evento | 88.660 | 88.660 | 39.000 | 39.000 | 80.000 | 80.000 | 100.000 | 100.000 | 72.000 | 72.000 | 120.000 | 120.000 |
| 4 | 72102305-001 | Cambio de filtro de aire | 1 | Evento | 20.600 | 20.600 | 39.000 | 39.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 16.000 | 16.000 | 10.000 | 10.000 |
| 5 | 72102305-001 | Cambio de capacitor | 1 | Evento | 60.000 | 60.000 | 39.000 | 39.000 | 60.000 | 60.000 | 30.000 | 30.000 | 49.000 | 49.000 | 12.000 | 12.000 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 72102305-001 | Cambio de sensosres de tempratura | 1 | Evento | 12.667 | 12.667 | 39.000 | 39.000 | 12.500 | 12.500 | 15.000 | 15.000 | 9.000 | 9.000 | 10.000 | 10.000 |
| 7 | 72102305-001 | Cambio de sensores de cañerias | 1 | Evento | 12.000 | 12.000 | 39.000 | 39.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 9.000 | 9.000 | 15.000 | 15.000 |
| 8 | 72102305-001 | Cambio de placa madre | 1 | Evento | 142.660 | 142.660 | 39.000 | 39.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 117.000 | 117.000 | 25.000 | 25.000 |
| 9 | 72102305-001 | Cambio de sistema de cableado | 1 | Evento | 33.300 | 33.300 | 39.000 | 39.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 26.000 | 26.000 | 50.000 | 50.000 |
| 10 | 72102305-001 | Provision de control remoto | 1 | Evento | 36.000 | 36.000 | 39.000 | 39.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 28.000 | 28.000 | 20.000 | 20.000 |
| 11 | 72102305-001 | Cambio de rufeman | 1 | Evento | 30.667 | 30.667 | 39.000 | 39.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 23.000 | 23.000 | 10.000 | 10.000 |
| 12 | 72102305-001 | Cambio de contactor | 1 | Evento | 45.900 | 45.900 | 39.000 | 39.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 36.000 | 36.000 | 25.000 | 25.000 |
| 13 | 72102305-001 | Limpieza de serpentina | 1 | Evento | 15.330 | 15.330 | 39.000 | 39.000 | 15.000 | 15.000 | 16.000 | 16.000 | 11.000 | 11.000 | 5.000 | 5.000 |
| 14 | 72102305-001 | Limpieza completo del aparato | 1 | Evento | 82.666 | 82.666 | 39.000 | 39.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 67.000 | 67.000 | 15.000 | 15.000 |
| 15 | 72102305-001 | Limpieza de cañerias y sus accesorios | 1 | Evento | 19.732 | 19.732 | 39.000 | 39.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 16 | 72102305-001 | Desmontaje y montaje para su reparación y mantenimiento | 1 | Evento | 81.333 | 81.333 | 39.000 | 39.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 65.000 | 65.000 | 40.000 | 40.000 |
| **Total Lote N° 4** | | | | | **1.181.248** | | **624.000** | | **1.019.500** | | **1.023.000** | | **904.000** | | **812.000** | |

**Lote N° 5: Servicio de mantenimiento y reparaciones de Sistema de Aire Acondicionado Split de 12.000 BTU Marca MIDEA con Rotulado N° 749 Ubicado en el GAT.**

| Item | Codigo de Catalogo | Descripción del Bien/Servicio | Cantidad | Presentación | Agui Movil Precio Unitario | Agui Movil Precio Total | Friotexs G S.R.L. Precio Unitario | Friotexs G S.R.L. Precio Total | CompuNew & Asociados Precio Unitario | CompuNew & Asociados Precio Total | Casa Lyons Precio Unitario | Casa Lyons Precio Total | H-SAM Precio Unitario | H-SAM Precio Total | SERVITEK Precio Unitario | SERVITEK Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 72102305-001 | Cambio y provisión del motor compresor | 1 | Evento | 430.666 | 430.666 | 39.000 | 39.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 | 305.000 | 305.000 | 350.000 | 350.000 |
| 2 | 72102305-001 | Rebovinado del motor de ventilador | 1 | Evento | 69.067 | 69.067 | 39.000 | 39.000 | 60.000 | 60.000 | 70.000 | 70.000 | 56.000 | 56.000 | 90.000 | 90.000 |
| 3 | 72102305-001 | Carga de gas | 1 | Evento | 88.660 | 88.660 | 39.000 | 39.000 | 80.000 | 80.000 | 100.000 | 100.000 | 72.000 | 72.000 | 120.000 | 120.000 |
| 4 | 72102305-001 | Cambio de filtro de aire | 1 | Evento | 20.600 | 20.600 | 39.000 | 39.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 16.000 | 16.000 | 10.000 | 10.000 |
| 5 | 72102305-001 | Cambio de capacitor | 1 | Evento | 60.000 | 60.000 | 39.000 | 39.000 | 60.000 | 60.000 | 30.000 | 30.000 | 49.000 | 49.000 | 12.000 | 12.000 |
| 6 | 72102305-001 | Cambio de sensosres de tempratura | 1 | Evento | 12.667 | 12.667 | 39.000 | 39.000 | 12.500 | 12.500 | 15.000 | 15.000 | 9.000 | 9.000 | 10.000 | 10.000 |
| 7 | 72102305-001 | Cambio de sensores de cañerias | 1 | Evento | 12.000 | 12.000 | 39.000 | 39.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 9.000 | 9.000 | 15.000 | 15.000 |
| 8 | 72102305-001 | Cambio de placa madre | 1 | Evento | 142.660 | 142.660 | 39.000 | 39.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 116.000 | 116.000 | 25.000 | 25.000 |
| 9 | 72102305-001 | Cambio de sistema de cableado | 1 | Evento | 33.300 | 33.300 | 39.000 | 39.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 26.000 | 26.000 | 50.000 | 50.000 |
| 10 | 72102305-001 | Provisión de control remoto | 1 | Evento | 36.000 | 36.000 | 39.000 | 39.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 29.000 | 29.000 | 20.000 | 20.000 |
| 11 | 72102305-001 | Cambio de rufeman | 1 | Evento | 30.667 | 30.667 | 39.000 | 39.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 23.000 | 23.000 | 10.000 | 10.000 |
| 12 | 72102305-001 | Cambio de contactor | 1 | Evento | 45.900 | 45.900 | 39.000 | 39.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 36.000 | 36.000 | 25.000 | 25.000 |
| 13 | 72102305-001 | Limpieza de serpentina | 1 | Evento | 15.330 | 15.330 | 39.000 | 39.000 | 15.000 | 15.000 | 16.000 | 16.000 | 11.000 | 11.000 | 5.000 | 5.000 |
| 14 | 72102305-001 | Limpieza completo del aparato | 1 | Evento | 82.666 | 82.666 | 39.000 | 39.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 67.000 | 67.000 | 15.000 | 15.000 |
| 15 | 72102305-001 | Limpieza de cañerias y sus accesorios | 1 | Evento | 19.732 | 19.732 | 39.000 | 39.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 16 | 72102305-001 | Desmontaje y montaje para su reparación y mantenimiento | 1 | Evento | 81.333 | 81.333 | 39.000 | 39.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 66.000 | 66.000 | 40.000 | 40.000 |
| **Total Lote N° 5** | | | | | **1.181.248** | | **624.000** | | **1.019.500** | | **1.023.000** | | **905.000** | | **812.000** | |

**Lote N° 6: Servicio de mantenimiento y reparaciones de Sistema de Aire Acondicionado Split de 12.000 BTU Marca MIDAS con Rotulado N° 2113 Ubicado en el G-1.**

| Item | Codigo de Catalogo | Descripción del Bien/Servicio | Cantidad | Presentación | Agui Movil Precio Unitario | Agui Movil Precio Total | Friotexs G S.R.L. Precio Unitario | Friotexs G S.R.L. Precio Total | CompuNew & Asociados Precio Unitario | CompuNew & Asociados Precio Total | Casa Lyons Precio Unitario | Casa Lyons Precio Total | H-SAM Precio Unitario | H-SAM Precio Total | SERVITEK Precio Unitario | SERVITEK Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 72102305-001 | Cambio y provisión del motor compresor | 1 | Evento | 430.666 | 430.666 | 39.000 | 39.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 | 305.000 | 305.000 | 350.000 | 350.000 |
| 2 | 72102305-001 | Rebovinado del motor de ventilador | 1 | Evento | 69.067 | 69.067 | 39.000 | 39.000 | 60.000 | 60.000 | 70.000 | 70.000 | 55.000 | 55.000 | 90.000 | 90.000 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 72102305-001 | Carga de gas | 1 | Evento | 88.660 | 88.660 | 39.000 | 39.000 | 80.000 | 80.000 | 100.000 | 100.000 | 72.000 | 72.000 | 120.000 | 120.000 |
| 4 | 72102305-001 | Cambio de filtro de aire | 1 | Evento | 20.600 | 20.600 | 39.000 | 39.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 10.000 | 10.000 |
| 5 | 72102305-001 | Cambio de capacitor | 1 | Evento | 60.000 | 60.000 | 39.000 | 39.000 | 60.000 | 60.000 | 30.000 | 30.000 | 49.000 | 49.000 | 12.000 | 12.000 |
| 6 | 72102305-001 | Cambio de sensosres de tempratura | 1 | Evento | 12.667 | 12.667 | 39.000 | 39.000 | 12.500 | 12.500 | 15.000 | 15.000 | 9.000 | 9.000 | 10.000 | 10.000 |
| 7 | 72102305-001 | Cambio de sensores de cañerias | 1 | Evento | 12.000 | 12.000 | 39.000 | 39.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 9.000 | 9.000 | 15.000 | 15.000 |
| 8 | 72102305-001 | Cambio de placa madre | 1 | Evento | 142.660 | 142.660 | 39.000 | 39.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 116.000 | 116.000 | 25.000 | 25.000 |
| 9 | 72102305-001 | Cambio de sistema de cableado | 1 | Evento | 33.300 | 33.300 | 39.000 | 39.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 25.000 | 25.000 | 50.000 | 50.000 |
| 10 | 72102305-001 | Provisión de control remoto | 1 | Evento | 36.000 | 36.000 | 39.000 | 39.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 29.000 | 29.000 | 20.000 | 20.000 |
| 11 | 72102305-001 | Cambio de ruleman | 1 | Evento | 30.667 | 30.667 | 39.000 | 39.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 23.000 | 23.000 | 10.000 | 10.000 |
| 12 | 72102305-001 | Cambio de contactor | 1 | Evento | 45.900 | 45.900 | 39.000 | 39.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 36.000 | 36.000 | 25.000 | 25.000 |
| 13 | 72102305-001 | Limpieza de cerpentina | 1 | Evento | 15.330 | 15.330 | 39.000 | 39.000 | 15.000 | 15.000 | 16.000 | 16.000 | 11.000 | 11.000 | 5.000 | 5.000 |
| 14 | 72102305-001 | Limpieza completo del aparato | 1 | Evento | 82.666 | 82.666 | 39.000 | 39.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 66.000 | 66.000 | 15.000 | 15.000 |
| 15 | 72102305-001 | Limpieza de cañerias y sus accesorios | 1 | Evento | 19.732 | 19.732 | 39.000 | 39.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 14.000 | 14.000 | 15.000 | 15.000 |
| 16 | 72102305-001 | Desmontaje y montaje para su reparación y mantenimiento | 1 | Evento | 81.333 | 81.333 | 39.000 | 39.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 65.000 | 65.000 | 40.000 | 40.000 |
| **Total Lote N° 6** | | | | | **1.181.248** | | **624.000** | | **1.019.500** | | **1.023.000** | | **899.000** | | **812.000** | |

**Lote N° 7: Servicio de mantenimiento y reparaciones de Sistema de Aire Acondicionado Split de 24.000 BTU Marca MIDAS con Rotulado N° 9740 Ubicado en el GAL**

| Item | Codigo de Catalogo | Descripción del Bien/Servicio | Cantidad | Presentación | Agui Movil Precio Unitario | Agui Movil Precio Total | Friotexs G S.R.L. Precio Unitario | Friotexs G S.R.L. Precio Total | CompuNew & Asociados Precio Unitario | CompuNew & Asociados Precio Total | Casa Lyons Precio Unitario | Casa Lyons Precio Total | H-SAM Precio Unitario | H-SAM Precio Total | SERVITEK Precio Unitario | SERVITEK Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 72102305-001 | Cambio y provisión del motor compresor | 1 | Evento | 561.333 | 561.333 | 39.000 | 39.000 | 550.000 | 550.000 | 400.000 | 400.000 | 398.000 | 398.000 | 950.000 | 950.000 |
| 2 | 72102305-001 | Rebovinado del motor de ventilador | 1 | Evento | 67.066 | 67.066 | 39.000 | 39.000 | 60.000 | 60.000 | 70.000 | 70.000 | 54.000 | 54.000 | 90.000 | 90.000 |
| 3 | 72102305-001 | Carga de gas | 1 | Evento | 92.600 | 92.600 | 39.000 | 39.000 | 80.000 | 80.000 | 100.000 | 100.000 | 75.000 | 75.000 | 120.000 | 120.000 |
| 4 | 72102305-001 | Cambio de filtro de aire | 1 | Evento | 20.600 | 20.600 | 39.000 | 39.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 10.000 | 10.000 |
| 5 | 72102305-001 | Cambio de capacitor | 1 | Evento | 60.000 | 60.000 | 39.000 | 39.000 | 60.000 | 60.000 | 30.000 | 30.000 | 49.000 | 49.000 | 12.000 | 12.000 |
| 6 | 72102305-001 | Cambio de sensosres de tempratura | 1 | Evento | 13.300 | 13.300 | 39.000 | 39.000 | 13.000 | 13.000 | 15.000 | 15.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 7 | 72102305-001 | Cambio de sensores de cañerias | 1 | Evento | 12.667 | 12.667 | 39.000 | 39.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 9.000 | 9.000 | 15.000 | 15.000 |
| 8 | 72102305-001 | Cambio de placa madre | 1 | Evento | 142.660 | 142.660 | 39.000 | 39.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 116.000 | 116.000 | 25.000 | 25.000 |
| 9 | 72102305-001 | Cambio de sistema de cableado | 1 | Evento | 37.333 | 37.333 | 39.000 | 39.000 | 35.000 | 35.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 50.000 | 50.000 |
| 10 | 72102305-001 | Provisión de control remoto | 1 | Evento | 36.000 | 36.000 | 39.000 | 39.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 29.000 | 29.000 | 20.000 | 20.000 |
| 11 | 72102305-001 | Cambio de ruleman | 1 | Evento | 30.667 | 30.667 | 39.000 | 39.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 24.000 | 24.000 | 10.000 | 10.000 |
| 12 | 72102305-001 | Cambio de contactor | 1 | Evento | 50.000 | 50.000 | 39.000 | 39.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 25.000 | 25.000 |
| 13 | 72102305-001 | Limpieza de cerpentina | 1 | Evento | 15.300 | 15.300 | 39.000 | 39.000 | 15.000 | 15.000 | 16.000 | 16.000 | 11.000 | 11.000 | 5.000 | 5.000 |
| 14 | 72102305-001 | Limpieza completo del aparato | 1 | Evento | 82.600 | 82.600 | 39.000 | 39.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 66.000 | 66.000 | 15.000 | 15.000 |
| 15 | 72102305-001 | Limpieza de cañerias y sus accesorios | 1 | Evento | 19.732 | 19.732 | 39.000 | 39.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 14.000 | 14.000 | 15.000 | 15.000 |
| 16 | 72102305-001 | Desmontaje y montaje para su reparación y mantenimiento | 1 | Evento | 87.999 | 87.999 | 39.000 | 39.000 | 85.000 | 85.000 | 75.000 | 75.000 | 71.000 | 71.000 | 40.000 | 40.000 |
| **Total Lote N° 7** | | | | | **1.329.857** | | **624.000** | | **1.235.000** | | **1.073.000** | | **1.011.000** | | **1.412.000** | |

**Lote N° 8: Servicio de mantenimiento y reparaciones de Sistema de Aire Acondicionado Split de 24.000 BTU Marca RDC con Rotulado N° 9741 Ubicado en el GAL**

| Item | Codigo de Catalogo | Descripción del Bien/Servicio | Cantidad | Presentación | Agui Movil Precio Unitario | Agui Movil Precio Total | Friotexs G S.R.L. Precio Unitario | Friotexs G S.R.L. Precio Total | CompuNew & Asociados Precio Unitario | CompuNew & Asociados Precio Total | Casa Lyons Precio Unitario | Casa Lyons Precio Total | H-SAM Precio Unitario | H-SAM Precio Total | SERVITEK Precio Unitario | SERVITEK Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 72102305-001 | Cambio y provisión del motor compresor | 1 | Evento | 561.333 | 561.333 | 39.000 | 39.000 | 550.000 | 550.000 | 400.000 | 400.000 | 398.000 | 398.000 | 950.000 | 950.000 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 72102305-001 | Rebovinado del motor de ventilador | 1 | Evento | 67.066 | 67.066 | 39.000 | 39.000 | 60.000 | 60.000 | 70.000 | 70.000 | 53.000 | 53.000 | 90.000 | 90.000 |
| 3 | 72102305-001 | Carga de gas | 1 | Evento | 92.600 | 92.600 | 39.000 | 39.000 | 80.000 | 80.000 | 100.000 | 100.000 | 75.000 | 75.000 | 120.000 | 120.000 |
| 4 | 72102305-001 | Cambio de filtro de aire | 1 | Evento | 20.600 | 20.600 | 39.000 | 39.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 10.000 | 10.000 |
| 5 | 72102305-001 | Cambio de capacitor | 1 | Evento | 60.000 | 60.000 | 39.000 | 39.000 | 60.000 | 60.000 | 30.000 | 30.000 | 49.000 | 49.000 | 12.000 | 12.000 |
| 6 | 72102305-001 | Cambio de sensosres de tempratura | 1 | Evento | 13.300 | 13.300 | 39.000 | 39.000 | 13.000 | 13.000 | 15.000 | 15.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 7 | 72102305-001 | Cambio de sensores de cañerias | 1 | Evento | 12.667 | 12.667 | 39.000 | 39.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 9.000 | 9.000 | 15.000 | 15.000 |
| 8 | 72102305-001 | Cambio de placa madre | 1 | Evento | 142.660 | 142.660 | 39.000 | 39.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 116.000 | 116.000 | 25.000 | 25.000 |
| 9 | 72102305-001 | Cambio de sistema de cableado | 1 | Evento | 37.333 | 37.333 | 39.000 | 39.000 | 35.000 | 35.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 50.000 | 50.000 |
| 10 | 72102305-001 | Provisión de control remoto | 1 | Evento | 36.000 | 36.000 | 39.000 | 39.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 29.000 | 29.000 | 20.000 | 20.000 |
| 11 | 72102305-001 | Cambio de ruleman | 1 | Evento | 30.667 | 30.667 | 39.000 | 39.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 23.000 | 23.000 | 10.000 | 10.000 |
| 12 | 72102305-001 | Cambio de contactor | 1 | Evento | 50.000 | 50.000 | 39.000 | 39.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 39.000 | 39.000 | 25.000 | 25.000 |
| 13 | 72102305-001 | Limpieza de serpentina | 1 | Evento | 15.300 | 15.300 | 39.000 | 39.000 | 15.000 | 15.000 | 16.000 | 16.000 | 10.000 | 10.000 | 5.000 | 5.000 |
| 14 | 72102305-001 | Limpieza completo del aparato | 1 | Evento | 82.600 | 82.600 | 39.000 | 39.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 67.000 | 67.000 | 15.000 | 15.000 |
| 15 | 72102305-001 | Limpieza de cañerias y sus accesorios | 1 | Evento | 19.732 | 19.732 | 39.000 | 39.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 14.000 | 14.000 | 15.000 | 15.000 |
| 16 | 72102305-001 | Desmontaje y montaje para su reparación y mantenimiento | 1 | Evento | 87.999 | 87.999 | 39.000 | 39.000 | 85.000 | 85.000 | 75.000 | 75.000 | 71.000 | 71.000 | 40.000 | 40.000 |
| **Total Lote N° 8** | | | | | **1.329.857** | | **624.000** | | **1.235.000** | | **1.073.000** | | **1.008.000** | | **1.412.000** | |

**Lote N° 9: Servicio de mantenimiento y reparaciones de Sistema de Aire Acondicionado Split de 24.000 BTU Marca Tokyo con Rotulado N° 9742 Ubicado en el G-3.**

| Item | Codigo de Catalogo | Descripción del Bien/Servicio | Cantidad | Presentación | Agui Movil Precio Unitario | Agui Movil Precio Total | Frioteas G S.R.L. Precio Unitario | Frioteas G S.R.L. Precio Total | CompuNew & Asociados Precio Unitario | CompuNew & Asociados Precio Total | Casa Lyons Precio Unitario | Casa Lyons Precio Total | H-SAM Precio Unitario | H-SAM Precio Total | SERVITEK Precio Unitario | SERVITEK Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 72102305-001 | Cambio y provisión del motor compresor | 1 | Evento | 561.333 | 561.333 | 39.000 | 39.000 | 550.000 | 550.000 | 400.000 | 400.000 | 398.000 | 398.000 | 950.000 | 950.000 |
| 2 | 72102305-001 | Rebovinado del motor de ventilador | 1 | Evento | 67.066 | 67.066 | 39.000 | 39.000 | 60.000 | 60.000 | 70.000 | 70.000 | 53.000 | 53.000 | 90.000 | 90.000 |
| 3 | 72102305-001 | Carga de gas | 1 | Evento | 92.600 | 92.600 | 39.000 | 39.000 | 80.000 | 80.000 | 100.000 | 100.000 | 75.000 | 75.000 | 120.000 | 120.000 |
| 4 | 72102305-001 | Cambio de filtro de aire | 1 | Evento | 20.600 | 20.600 | 39.000 | 39.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 10.000 | 10.000 |
| 5 | 72102305-001 | Cambio de capacitor | 1 | Evento | 60.000 | 60.000 | 39.000 | 39.000 | 60.000 | 60.000 | 30.000 | 30.000 | 49.000 | 49.000 | 12.000 | 12.000 |
| 6 | 72102305-001 | Cambio de sensosres de tempratura | 1 | Evento | 13.300 | 13.300 | 39.000 | 39.000 | 13.000 | 13.000 | 15.000 | 15.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 7 | 72102305-001 | Cambio de sensores de cañerias | 1 | Evento | 12.667 | 12.667 | 39.000 | 39.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 9.000 | 9.000 | 15.000 | 15.000 |
| 8 | 72102305-001 | Cambio de placa madre | 1 | Evento | 142.660 | 142.660 | 39.000 | 39.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 116.000 | 116.000 | 25.000 | 25.000 |
| 9 | 72102305-001 | Cambio de sistema de cableado | 1 | Evento | 37.333 | 37.333 | 39.000 | 39.000 | 35.000 | 35.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 50.000 | 50.000 |
| 10 | 72102305-001 | Provisión de control remoto | 1 | Evento | 36.000 | 36.000 | 39.000 | 39.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 29.000 | 29.000 | 20.000 | 20.000 |
| 11 | 72102305-001 | Cambio de ruleman | 1 | Evento | 30.667 | 30.667 | 39.000 | 39.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 23.000 | 23.000 | 10.000 | 10.000 |
| 12 | 72102305-001 | Cambio de contactor | 1 | Evento | 50.000 | 50.000 | 39.000 | 39.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 39.000 | 39.000 | 25.000 | 25.000 |
| 13 | 72102305-001 | Limpieza de serpentina | 1 | Evento | 15.300 | 15.300 | 39.000 | 39.000 | 15.000 | 15.000 | 16.000 | 16.000 | 10.000 | 10.000 | 5.000 | 5.000 |
| 14 | 72102305-001 | Limpieza completo del aparato | 1 | Evento | 82.600 | 82.600 | 39.000 | 39.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 67.000 | 67.000 | 15.000 | 15.000 |
| 15 | 72102305-001 | Limpieza de cañerias y sus accesorios | 1 | Evento | 19.732 | 19.732 | 39.000 | 39.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 14.000 | 14.000 | 15.000 | 15.000 |
| 16 | 72102305-001 | Desmontaje y montaje para su reparación y mantenimiento | 1 | Evento | 87.999 | 87.999 | 39.000 | 39.000 | 85.000 | 85.000 | 75.000 | 75.000 | 71.000 | 71.000 | 40.000 | 40.000 |
| **Total Lote N° 9** | | | | | **1.329.857** | | **624.000** | | **1.235.000** | | **1.073.000** | | **1.008.000** | | **1.412.000** | |

**Lote N° 10: Servicio de mantenimiento y reparaciones de Sistema de Aire Acondicionado Split de 24.000 BTU Marca Tokyo con Rotulado N° 9743 Ubicado en el G-1.**

| Item | Codigo de Catalogo | Descripción del Bien/Servicio | Cantidad | Presentación | Agui Movil Precio Unitario | Agui Movil Precio Total | Friotexs G S.R.L. Precio Unitario | Friotexs G S.R.L. Precio Total | CompuNew & Asociados Precio Unitario | CompuNew & Asociados Precio Total | Casa Lyons Precio Unitario | Casa Lyons Precio Total | H-SAM Precio Unitario | H-SAM Precio Total | SERVITEK Precio Unitario | SERVITEK Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 72102305-001 | Cambio y provisión del motor compresor | 1 | Evento | 561.333 | 561.333 | 39.000 | 39.000 | 550.000 | 550.000 | 400.000 | 400.000 | 398.000 | 398.000 | 950.000 | 950.000 |
| 2 | 72102305-001 | Rebovinado del motor de ventilador | 1 | Evento | 67.066 | 67.066 | 39.000 | 39.000 | 60.000 | 60.000 | 70.000 | 70.000 | 53.000 | 53.000 | 90.000 | 90.000 |
| 3 | 72102305-001 | Carga de gas | 1 | Evento | 92.600 | 92.600 | 39.000 | 39.000 | 80.000 | 80.000 | 100.000 | 100.000 | 75.000 | 75.000 | 120.000 | 120.000 |
| 4 | 72102305-001 | Cambio de filtro de aire | 1 | Evento | 20.600 | 20.600 | 39.000 | 39.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 10.000 | 10.000 |
| 5 | 72102305-001 | Cambio de capacitor | 1 | Evento | 60.000 | 60.000 | 39.000 | 39.000 | 60.000 | 60.000 | 30.000 | 30.000 | 49.000 | 49.000 | 12.000 | 12.000 |
| 6 | 72102305-001 | Cambio de sensosres de tempratura | 1 | Evento | 13.300 | 13.300 | 39.000 | 39.000 | 13.000 | 13.000 | 15.000 | 15.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 7 | 72102305-001 | Cambio de sensores de cañerias | 1 | Evento | 12.667 | 12.667 | 39.000 | 39.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 9.000 | 9.000 | 15.000 | 15.000 |
| 8 | 72102305-001 | Cambio de placa madre | 1 | Evento | 142.660 | 142.660 | 39.000 | 39.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 116.000 | 116.000 | 25.000 | 25.000 |
| 9 | 72102305-001 | Cambio de sistema de cableado | 1 | Evento | 37.333 | 37.333 | 39.000 | 39.000 | 35.000 | 35.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 50.000 | 50.000 |
| 10 | 72102305-001 | Provisión de control remoto | 1 | Evento | 36.000 | 36.000 | 39.000 | 39.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 29.000 | 29.000 | 20.000 | 20.000 |
| 11 | 72102305-001 | Cambio de ruleman | 1 | Evento | 30.667 | 30.667 | 39.000 | 39.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 23.000 | 23.000 | 10.000 | 10.000 |
| 12 | 72102305-001 | Cambio de contactor | 1 | Evento | 50.000 | 50.000 | 39.000 | 39.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 39.000 | 39.000 | 25.000 | 25.000 |
| 13 | 72102305-001 | Limpieza de cerpentina | 1 | Evento | 15.300 | 15.300 | 39.000 | 39.000 | 15.000 | 15.000 | 16.000 | 16.000 | 10.000 | 10.000 | 5.000 | 5.000 |
| 14 | 72102305-001 | Limpieza completo del aparato | 1 | Evento | 82.600 | 82.600 | 39.000 | 39.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 67.000 | 67.000 | 15.000 | 15.000 |
| 15 | 72102305-001 | Limpieza de cañerias y sus accesorios | 1 | Evento | 19.732 | 19.732 | 39.000 | 39.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 14.000 | 14.000 | 15.000 | 15.000 |
| 16 | 72102305-001 | Desmontaje y montaje para su reparación y mantenimiento | 1 | Evento | 87.999 | 87.999 | 39.000 | 39.000 | 85.000 | 85.000 | 75.000 | 75.000 | 71.000 | 71.000 | 40.000 | 40.000 |
| **Totam Lote N° 10** | | | | | **1.329.857** | | **624.000** | | **1.235.000** | | **1.073.000** | | **1.008.000** | | **1.412.000** | |

**Lote N° 11: Servicio de mantenimiento y reparaciones de Sistema de Aire Acondicionado Split de 24.000 BTU Marca Tokyo con Rotulado N° 9744 Ubicado en el GAT.**

| Item | Codigo de Catalogo | Descripción del Bien/Servicio | Cantidad | Presentación | Agui Movil Precio Unitario | Agui Movil Precio Total | Friotexs G S.R.L. Precio Unitario | Friotexs G S.R.L. Precio Total | CompuNew & Asociados Precio Unitario | CompuNew & Asociados Precio Total | Casa Lyons Precio Unitario | Casa Lyons Precio Total | H-SAM Precio Unitario | H-SAM Precio Total | SERVITEK Precio Unitario | SERVITEK Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 72102305-001 | Cambio y provisión del motor compresor | 1 | Evento | 561.333 | 561.333 | 39.000 | 39.000 | 550.000 | 550.000 | 400.000 | 400.000 | 398.000 | 398.000 | 950.000 | 950.000 |
| 2 | 72102305-001 | Rebovinado del motor de ventilador | 1 | Evento | 67.066 | 67.066 | 39.000 | 39.000 | 60.000 | 60.000 | 70.000 | 70.000 | 53.000 | 53.000 | 90.000 | 90.000 |
| 3 | 72102305-001 | Carga de gas | 1 | Evento | 92.600 | 92.600 | 39.000 | 39.000 | 80.000 | 80.000 | 100.000 | 100.000 | 75.000 | 75.000 | 120.000 | 120.000 |
| 4 | 72102305-001 | Cambio de filtro de aire | 1 | Evento | 20.600 | 20.600 | 39.000 | 39.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 10.000 | 10.000 |
| 5 | 72102305-001 | Cambio de capacitor | 1 | Evento | 60.000 | 60.000 | 39.000 | 39.000 | 60.000 | 60.000 | 30.000 | 30.000 | 49.000 | 49.000 | 12.000 | 12.000 |
| 6 | 72102305-001 | Cambio de sensosres de tempratura | 1 | Evento | 13.300 | 13.300 | 39.000 | 39.000 | 13.000 | 13.000 | 15.000 | 15.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 7 | 72102305-001 | Cambio de sensores de cañerias | 1 | Evento | 12.667 | 12.667 | 39.000 | 39.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 9.000 | 9.000 | 15.000 | 15.000 |
| 8 | 72102305-001 | Cambio de placa madre | 1 | Evento | 142.660 | 142.660 | 39.000 | 39.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 116.000 | 116.000 | 25.000 | 25.000 |
| 9 | 72102305-001 | Cambio de sistema de cableado | 1 | Evento | 37.333 | 37.333 | 39.000 | 39.000 | 35.000 | 35.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 50.000 | 50.000 |
| 10 | 72102305-001 | Provisión de control remoto | 1 | Evento | 36.000 | 36.000 | 39.000 | 39.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 29.000 | 29.000 | 20.000 | 20.000 |
| 11 | 72102305-001 | Cambio de ruleman | 1 | Evento | 30.667 | 30.667 | 39.000 | 39.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 23.000 | 23.000 | 10.000 | 10.000 |
| 12 | 72102305-001 | Cambio de contactor | 1 | Evento | 50.000 | 50.000 | 39.000 | 39.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 39.000 | 39.000 | 25.000 | 25.000 |
| 13 | 72102305-001 | Limpieza de cerpentina | 1 | Evento | 15.300 | 15.300 | 39.000 | 39.000 | 15.000 | 15.000 | 16.000 | 16.000 | 10.000 | 10.000 | 5.000 | 5.000 |
| 14 | 72102305-001 | Limpieza completo del aparato | 1 | Evento | 82.600 | 82.600 | 39.000 | 39.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 67.000 | 67.000 | 15.000 | 15.000 |
| 15 | 72102305-001 | Limpieza de cañerias y sus accesorios | 1 | Evento | 19.732 | 19.732 | 39.000 | 39.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 14.000 | 14.000 | 15.000 | 15.000 |
| 16 | 72102305-001 | Desmontaje y montaje para su reparación y mantenimiento | 1 | Evento | 87.999 | 87.999 | 39.000 | 39.000 | 85.000 | 85.000 | 75.000 | 75.000 | 71.000 | 71.000 | 40.000 | 40.000 |
| **Total Lote N° 11** | | | | | **1.329.857** | | **624.000** | | **1.235.000** | | **1.073.000** | | **1.008.000** | | **1.412.000** | |

**Lote N° 12: Servicio de mantenimiento y reparaciones de Sistema de Aire Acondicionado Split de 18.000 BTU Marca VCP con Rotulado N° 5914 Ubicado en la JEM.**

| Item | Codigo de Catalogo | Descripción del Bien/Servicio | Cantidad | Presentación | Agui Movil | | Friotexs G S.R.L. | | CompuNew & Asociados | | Casa Lyons | | H-SAM | | SERVITEK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Precio Unitario | Precio Total | Precio Unitario | Precio Total | Precio Unitario | Precio Total | Precio Unitario | Precio Total | Precio Unitario | Precio Total | Precio Unitario | Precio Total |
| 1 | 72102305-001 | Cambio y provisión del motor compresor | 1 | Evento | 497.300 | 497.300 | 39.000 | 39.000 | 420.000 | 420.000 | 400.000 | 400.000 | 352.000 | 352.000 | 650.000 | 650.000 |
| 2 | 72102305-001 | Rebovinado del motor de ventilador | 1 | Evento | 66.667 | 66.667 | 39.000 | 39.000 | 60.000 | 60.000 | 70.000 | 70.000 | 53.000 | 53.000 | 90.000 | 90.000 |
| 3 | 72102305-001 | Carga de gas | 1 | Evento | 88.600 | 88.600 | 39.000 | 39.000 | 80.000 | 80.000 | 100.000 | 100.000 | 71.000 | 71.000 | 120.000 | 120.000 |
| 4 | 72102305-001 | Cambio de filtro de aire | 1 | Evento | 20.666 | 20.666 | 39.000 | 39.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 10.000 | 10.000 |
| 5 | 72102305-001 | Cambio de capacitor | 1 | Evento | 60.000 | 60.000 | 39.000 | 39.000 | 60.000 | 60.000 | 30.000 | 30.000 | 49.000 | 49.000 | 12.000 | 12.000 |
| 6 | 72102305-001 | Cambio de sensosres de tempratura | 1 | Evento | 13.333 | 13.333 | 39.000 | 39.000 | 13.000 | 13.000 | 15.000 | 15.000 | 9.000 | 9.000 | 10.000 | 10.000 |
| 7 | 72102305-001 | Cambio de sensores de cañerias | 1 | Evento | 12.600 | 12.600 | 39.000 | 39.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 9.000 | 9.000 | 15.000 | 15.000 |
| 8 | 72102305-001 | Cambio de placa madre | 1 | Evento | 142.660 | 142.660 | 39.000 | 39.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 116.000 | 116.000 | 25.000 | 25.000 |
| 9 | 72102305-001 | Cambio de sistema de cableado | 1 | Evento | 37.300 | 37.300 | 39.000 | 39.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 29.000 | 29.000 | 50.000 | 50.000 |
| 10 | 72102305-001 | Provisión de control remoto | 1 | Evento | 36.000 | 36.000 | 39.000 | 39.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 28.000 | 28.000 | 20.000 | 20.000 |
| 11 | 72102305-001 | Cambio de ruleman | 1 | Evento | 30.667 | 30.667 | 39.000 | 39.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 23.000 | 23.000 | 10.000 | 10.000 |
| 12 | 72102305-001 | Cambio de contactor | 1 | Evento | 50.000 | 50.000 | 39.000 | 39.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 39.000 | 39.000 | 25.000 | 25.000 |
| 13 | 72102305-001 | Limpieza de serpentina | 1 | Evento | 15.333 | 15.333 | 39.000 | 39.000 | 15.000 | 15.000 | 16.000 | 16.000 | 10.000 | 10.000 | 5.000 | 5.000 |
| 14 | 72102305-001 | Limpieza completo del aparato | 1 | Evento | 82.660 | 82.660 | 39.000 | 39.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 66.000 | 66.000 | 15.000 | 15.000 |
| 15 | 72102305-001 | Limpieza de cañerias y sus accesorios | 1 | Evento | 19.732 | 19.732 | 39.000 | 39.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 14.000 | 14.000 | 15.000 | 15.000 |
| 16 | 72102305-001 | Desmontaje y montaje para su reparación y mantenimiento | 1 | Evento | 87.999 | 87.999 | 39.000 | 39.000 | 70.000 | 70.000 | 75.000 | 75.000 | 71.000 | 71.000 | 40.000 | 40.000 |
| **Total Lote N° 12** | | | | | **1.261.517** | | **624.000** | | **1.085.000** | | **1.073.000** | | **954.000** | | **1.112.000** | |

**Lote N° 13: Servicio de mantenimiento y reparaciones de Sistema de Aire Acondicionado Split de 12.000 BTU Marca Tokyo con Rotulado N° 9750 Ubicado en el G-4.**

| Item | Codigo de Catalogo | Descripción del Bien/Servicio | Cantidad | Presentación | Agui Movil | | Friotexs G S.R.L. | | CompuNew & Asociados | | Casa Lyons | | H-SAM | | SERVITEK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Precio Unitario | Precio Total | Precio Unitario | Precio Total | Precio Unitario | Precio Total | Precio Unitario | Precio Total | Precio Unitario | Precio Total | Precio Unitario | Precio Total |
| 1 | 72102305-001 | Cambio y provisión del motor compresor | 1 | Evento | 430.666 | 430.666 | 39.000 | 39.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 | 305.000 | 305.000 | 350.000 | 350.000 |
| 2 | 72102305-001 | Rebovinado del motor de ventilador | 1 | Evento | 69.067 | 69.067 | 39.000 | 39.000 | 60.000 | 60.000 | 70.000 | 70.000 | 56.000 | 56.000 | 90.000 | 90.000 |
| 3 | 72102305-001 | Carga de gas | 1 | Evento | 88.660 | 88.660 | 39.000 | 39.000 | 80.000 | 80.000 | 100.000 | 100.000 | 72.000 | 72.000 | 120.000 | 120.000 |
| 4 | 72102305-001 | Cambio de filtro de aire | 1 | Evento | 20.600 | 20.600 | 39.000 | 39.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 16.000 | 16.000 | 10.000 | 10.000 |
| 5 | 72102305-001 | Cambio de capacitor | 1 | Evento | 60.000 | 60.000 | 39.000 | 39.000 | 60.000 | 60.000 | 30.000 | 30.000 | 49.000 | 49.000 | 12.000 | 12.000 |
| 6 | 72102305-001 | Cambio de sensosres de tempratura | 1 | Evento | 12.667 | 12.667 | 39.000 | 39.000 | 12.500 | 12.500 | 15.000 | 15.000 | 9.000 | 9.000 | 10.000 | 10.000 |
| 7 | 72102305-001 | Cambio de sensores de cañerias | 1 | Evento | 12.000 | 12.000 | 39.000 | 39.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 9.000 | 9.000 | 15.000 | 15.000 |
| 8 | 72102305-001 | Cambio de placa madre | 1 | Evento | 142.660 | 142.660 | 39.000 | 39.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 116.000 | 116.000 | 25.000 | 25.000 |
| 9 | 72102305-001 | Cambio de sistema de cableado | 1 | Evento | 33.300 | 33.300 | 39.000 | 39.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 26.000 | 26.000 | 50.000 | 50.000 |
| 10 | 72102305-001 | Provisión de control remoto | 1 | Evento | 36.000 | 36.000 | 39.000 | 39.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 29.000 | 29.000 | 20.000 | 20.000 |
| 11 | 72102305-001 | Cambio de ruleman | 1 | Evento | 30.667 | 30.667 | 39.000 | 39.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 23.000 | 23.000 | 10.000 | 10.000 |
| 12 | 72102305-001 | Cambio de contactor | 1 | Evento | 45.900 | 45.900 | 39.000 | 39.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 36.000 | 36.000 | 25.000 | 25.000 |
| 13 | 72102305-001 | Limpieza de serpentina | 1 | Evento | 15.330 | 15.330 | 39.000 | 39.000 | 15.000 | 15.000 | 16.000 | 16.000 | 11.000 | 11.000 | 5.000 | 5.000 |
| 14 | 72102305-001 | Limpieza completo del aparato | 1 | Evento | 82.666 | 82.666 | 39.000 | 39.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 67.000 | 67.000 | 15.000 | 15.000 |
| 15 | 72102305-001 | Limpieza de cañerias y sus accesorios | 1 | Evento | 19.732 | 19.732 | 39.000 | 39.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 16 | 72102305-001 | Desmontaje y montaje para su reparación y mantenimiento | 1 | Evento | 81.333 | 81.333 | 39.000 | 39.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 66.000 | 66.000 | 40.000 | 40.000 |
| **Total Lote N° 13** | | | | | **1.181.248** | | **624.000** | | **1.019.500** | | **1.023.000** | | **905.000** | | **812.000** | |

**Lote N° 10: Servicio de mantenimiento y reparaciones de Sistema de Aire Acondicionado Split de 24.000 BTU Marca Tokyo con Rotulado N° 9743 Ubicado en el G-1.**

| Item | Codigo de Catalogo | Descripción del Bien/Servicio | Cantidad | Presentación | Agui Movil Precio Unitario | Agui Movil Precio Total | Friotexs G S.R.L. Precio Unitario | Friotexs G S.R.L. Precio Total | CompuNew & Asociados Precio Unitario | CompuNew & Asociados Precio Total | Casa Lyons Precio Unitario | Casa Lyons Precio Total | H-SAM Precio Unitario | H-SAM Precio Total | SERVITEK Precio Unitario | SERVITEK Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 72102305-001 | Cambio y provisión del motor compresor | 1 | Evento | 561.333 | 561.333 | 39.000 | 39.000 | 550.000 | 550.000 | 400.000 | 400.000 | 398.000 | 398.000 | 950.000 | 950.000 |
| 2 | 72102305-001 | Rebovinado del motor de ventilador | 1 | Evento | 67.066 | 67.066 | 39.000 | 39.000 | 60.000 | 60.000 | 70.000 | 70.000 | 53.000 | 53.000 | 90.000 | 90.000 |
| 3 | 72102305-001 | Carga de gas | 1 | Evento | 92.600 | 92.600 | 39.000 | 39.000 | 80.000 | 80.000 | 100.000 | 100.000 | 75.000 | 75.000 | 120.000 | 120.000 |
| 4 | 72102305-001 | Cambio de filtro de aire | 1 | Evento | 20.600 | 20.600 | 39.000 | 39.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 10.000 | 10.000 |
| 5 | 72102305-001 | Cambio de capacitor | 1 | Evento | 60.000 | 60.000 | 39.000 | 39.000 | 60.000 | 60.000 | 30.000 | 30.000 | 49.000 | 49.000 | 12.000 | 12.000 |
| 6 | 72102305-001 | Cambio de sensosres de tempratura | 1 | Evento | 13.300 | 13.300 | 39.000 | 39.000 | 13.000 | 13.000 | 15.000 | 15.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 7 | 72102305-001 | Cambio de sensores de cañerias | 1 | Evento | 12.667 | 12.667 | 39.000 | 39.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 9.000 | 9.000 | 15.000 | 15.000 |
| 8 | 72102305-001 | Cambio de placa madre | 1 | Evento | 142.660 | 142.660 | 39.000 | 39.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 116.000 | 116.000 | 25.000 | 25.000 |
| 9 | 72102305-001 | Cambio de sistema de cableado | 1 | Evento | 37.333 | 37.333 | 39.000 | 39.000 | 35.000 | 35.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 50.000 | 50.000 |
| 10 | 72102305-001 | Provisión de control remoto | 1 | Evento | 36.000 | 36.000 | 39.000 | 39.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 29.000 | 29.000 | 20.000 | 20.000 |
| 11 | 72102305-001 | Cambio de ruleman | 1 | Evento | 30.667 | 30.667 | 39.000 | 39.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 23.000 | 23.000 | 10.000 | 10.000 |
| 12 | 72102305-001 | Cambio de contactor | 1 | Evento | 50.000 | 50.000 | 39.000 | 39.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 39.000 | 39.000 | 25.000 | 25.000 |
| 13 | 72102305-001 | Limpieza de cerpentina | 1 | Evento | 15.300 | 15.300 | 39.000 | 39.000 | 15.000 | 15.000 | 16.000 | 16.000 | 10.000 | 10.000 | 5.000 | 5.000 |
| 14 | 72102305-001 | Limpieza completo del aparato | 1 | Evento | 82.600 | 82.600 | 39.000 | 39.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 67.000 | 67.000 | 15.000 | 15.000 |
| 15 | 72102305-001 | Limpieza de cañerías y sus accesorios | 1 | Evento | 19.732 | 19.732 | 39.000 | 39.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 14.000 | 14.000 | 15.000 | 15.000 |
| 16 | 72102305-001 | Desmontaje y montaje para su reparación y mantenimiento | 1 | Evento | 87.999 | 87.999 | 39.000 | 39.000 | 85.000 | 85.000 | 75.000 | 75.000 | 71.000 | 71.000 | 40.000 | 40.000 |
| **Totam Lote N° 10** | | | | | **1.329.857** | | **624.000** | | **1.235.000** | | **1.073.000** | | **1.008.000** | | **1.412.000** | |

**Lote N° 11: Servicio de mantenimiento y reparaciones de Sistema de Aire Acondicionado Split de 24.000 BTU Marca Tokyo con Rotulado N° 9744 Ubicado en el GAT.**

| Item | Codigo de Catalogo | Descripción del Bien/Servicio | Cantidad | Presentación | Agui Movil Precio Unitario | Agui Movil Precio Total | Friotexs G S.R.L. Precio Unitario | Friotexs G S.R.L. Precio Total | CompuNew & Asociados Precio Unitario | CompuNew & Asociados Precio Total | Casa Lyons Precio Unitario | Casa Lyons Precio Total | H-SAM Precio Unitario | H-SAM Precio Total | SERVITEK Precio Unitario | SERVITEK Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 72102305-001 | Cambio y provisión del motor compresor | 1 | Evento | 561.333 | 561.333 | 39.000 | 39.000 | 550.000 | 550.000 | 400.000 | 400.000 | 398.000 | 398.000 | 950.000 | 950.000 |
| 2 | 72102305-001 | Rebovinado del motor de ventilador | 1 | Evento | 67.066 | 67.066 | 39.000 | 39.000 | 60.000 | 60.000 | 70.000 | 70.000 | 53.000 | 53.000 | 90.000 | 90.000 |
| 3 | 72102305-001 | Carga de gas | 1 | Evento | 92.600 | 92.600 | 39.000 | 39.000 | 80.000 | 80.000 | 100.000 | 100.000 | 75.000 | 75.000 | 120.000 | 120.000 |
| 4 | 72102305-001 | Cambio de filtro de aire | 1 | Evento | 20.600 | 20.600 | 39.000 | 39.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 10.000 | 10.000 |
| 5 | 72102305-001 | Cambio de capacitor | 1 | Evento | 60.000 | 60.000 | 39.000 | 39.000 | 60.000 | 60.000 | 30.000 | 30.000 | 49.000 | 49.000 | 12.000 | 12.000 |
| 6 | 72102305-001 | Cambio de sensosres de tempratura | 1 | Evento | 13.300 | 13.300 | 39.000 | 39.000 | 13.000 | 13.000 | 15.000 | 15.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 7 | 72102305-001 | Cambio de sensores de cañerias | 1 | Evento | 12.667 | 12.667 | 39.000 | 39.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 9.000 | 9.000 | 15.000 | 15.000 |
| 8 | 72102305-001 | Cambio de placa madre | 1 | Evento | 142.660 | 142.660 | 39.000 | 39.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 116.000 | 116.000 | 25.000 | 25.000 |
| 9 | 72102305-001 | Cambio de sistema de cableado | 1 | Evento | 37.333 | 37.333 | 39.000 | 39.000 | 35.000 | 35.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 50.000 | 50.000 |
| 10 | 72102305-001 | Provisión de control remoto | 1 | Evento | 36.000 | 36.000 | 39.000 | 39.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 29.000 | 29.000 | 20.000 | 20.000 |
| 11 | 72102305-001 | Cambio de ruleman | 1 | Evento | 30.667 | 30.667 | 39.000 | 39.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 23.000 | 23.000 | 10.000 | 10.000 |
| 12 | 72102305-001 | Cambio de contactor | 1 | Evento | 50.000 | 50.000 | 39.000 | 39.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 39.000 | 39.000 | 25.000 | 25.000 |
| 13 | 72102305-001 | Limpieza de cerpentina | 1 | Evento | 15.300 | 15.300 | 39.000 | 39.000 | 15.000 | 15.000 | 16.000 | 16.000 | 10.000 | 10.000 | 5.000 | 5.000 |
| 14 | 72102305-001 | Limpieza completo del aparato | 1 | Evento | 82.600 | 82.600 | 39.000 | 39.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 67.000 | 67.000 | 15.000 | 15.000 |
| 15 | 72102305-001 | Limpieza de cañerías y sus accesorios | 1 | Evento | 19.732 | 19.732 | 39.000 | 39.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 14.000 | 14.000 | 15.000 | 15.000 |
| 16 | 72102305-001 | Desmontaje y montaje para su reparación y mantenimiento | 1 | Evento | 87.999 | 87.999 | 39.000 | 39.000 | 85.000 | 85.000 | 75.000 | 75.000 | 71.000 | 71.000 | 40.000 | 40.000 |
| **Total Lote N° 11** | | | | | **1.329.857** | | **624.000** | | **1.235.000** | | **1.073.000** | | **1.008.000** | | **1.412.000** | |

**Lote N° 12: Servicio de mantenimiento y reparaciones de Sistema de Aire Acondicionado Split de 18.000 BTU Marca VCP con Rotulado N° 5914 Ubicado en la JEM.**

| Item | Codigo de Catalogo | Descripción del Bien/Servicio | Cantidad | Presentación | Agui Movil Precio Unitario | Agui Movil Precio Total | Friotexs G S.R.L. Precio Unitario | Friotexs G S.R.L. Precio Total | CompuNew & Asociados Precio Unitario | CompuNew & Asociados Precio Total | Casa Lyons Precio Unitario | Casa Lyons Precio Total | H-SAM Precio Unitario | H-SAM Precio Total | SERVITEK Precio Unitario | SERVITEK Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 72102305-001 | Cambio y provisión del motor compresor | 1 | Evento | 497.300 | 497.300 | 39.000 | 39.000 | 420.000 | 420.000 | 400.000 | 400.000 | 352.000 | 352.000 | 650.000 | 650.000 |
| 2 | 72102305-001 | Rebovinado del motor de ventilador | 1 | Evento | 66.667 | 66.667 | 39.000 | 39.000 | 60.000 | 60.000 | 70.000 | 70.000 | 53.000 | 53.000 | 90.000 | 90.000 |
| 3 | 72102305-001 | Carga de gas | 1 | Evento | 88.600 | 88.600 | 39.000 | 39.000 | 80.000 | 80.000 | 100.000 | 100.000 | 71.000 | 71.000 | 120.000 | 120.000 |
| 4 | 72102305-001 | Cambio de filtro de aire | 1 | Evento | 20.666 | 20.666 | 39.000 | 39.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 10.000 | 10.000 |
| 5 | 72102305-001 | Cambio de capacitor | 1 | Evento | 60.000 | 60.000 | 39.000 | 39.000 | 60.000 | 60.000 | 30.000 | 30.000 | 49.000 | 49.000 | 12.000 | 12.000 |
| 6 | 72102305-001 | Cambio de sensosres de tempratura | 1 | Evento | 13.333 | 13.333 | 39.000 | 39.000 | 13.000 | 13.000 | 15.000 | 15.000 | 9.000 | 9.000 | 10.000 | 10.000 |
| 7 | 72102305-001 | Cambio de sensores de cañerias | 1 | Evento | 12.600 | 12.600 | 39.000 | 39.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 9.000 | 9.000 | 15.000 | 15.000 |
| 8 | 72102305-001 | Cambio de placa madre | 1 | Evento | 142.660 | 142.660 | 39.000 | 39.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 116.000 | 116.000 | 25.000 | 25.000 |
| 9 | 72102305-001 | Cambio de sistema de cableado | 1 | Evento | 37.300 | 37.300 | 39.000 | 39.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 29.000 | 29.000 | 50.000 | 50.000 |
| 10 | 72102305-001 | Provisión de control remoto | 1 | Evento | 36.000 | 36.000 | 39.000 | 39.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 28.000 | 28.000 | 20.000 | 20.000 |
| 11 | 72102305-001 | Cambio de ruleman | 1 | Evento | 30.667 | 30.667 | 39.000 | 39.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 23.000 | 23.000 | 10.000 | 10.000 |
| 12 | 72102305-001 | Cambio de contactor | 1 | Evento | 50.000 | 50.000 | 39.000 | 39.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 39.000 | 39.000 | 25.000 | 25.000 |
| 13 | 72102305-001 | Limpieza de cerpentina | 1 | Evento | 15.333 | 15.333 | 39.000 | 39.000 | 15.000 | 15.000 | 16.000 | 16.000 | 10.000 | 10.000 | 5.000 | 5.000 |
| 14 | 72102305-001 | Limpieza completo del aparato | 1 | Evento | 82.660 | 82.660 | 39.000 | 39.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 66.000 | 66.000 | 15.000 | 15.000 |
| 15 | 72102305-001 | Limpieza de cañerias y sus accesorios | 1 | Evento | 19.732 | 19.732 | 39.000 | 39.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 14.000 | 14.000 | 15.000 | 15.000 |
| 16 | 72102305-001 | Desmontaje y montaje para su reparación y mantenimiento | 1 | Evento | 87.999 | 87.999 | 39.000 | 39.000 | 70.000 | 70.000 | 75.000 | 75.000 | 71.000 | 71.000 | 40.000 | 40.000 |
| **Total Lote N° 12** | | | | | **1.261.517** | | **624.000** | | **1.085.000** | | **1.073.000** | | **954.000** | | **1.112.000** | |

**Lote N° 13: Servicio de mantenimiento y reparaciones de Sistema de Aire Acondicionado Split de 12.000 BTU Marca Tokyo con Rotulado N° 9750 Ubicado en el G-4.**

| Item | Codigo de Catalogo | Descripción del Bien/Servicio | Cantidad | Presentación | Agui Movil Precio Unitario | Agui Movil Precio Total | Friotexs G S.R.L. Precio Unitario | Friotexs G S.R.L. Precio Total | CompuNew & Asociados Precio Unitario | CompuNew & Asociados Precio Total | Casa Lyons Precio Unitario | Casa Lyons Precio Total | H-SAM Precio Unitario | H-SAM Precio Total | SERVITEK Precio Unitario | SERVITEK Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 72102305-001 | Cambio y provisión del motor compresor | 1 | Evento | 430.666 | 430.666 | 39.000 | 39.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 | 305.000 | 305.000 | 350.000 | 350.000 |
| 2 | 72102305-001 | Rebovinado del motor de ventilador | 1 | Evento | 69.067 | 69.067 | 39.000 | 39.000 | 60.000 | 60.000 | 70.000 | 70.000 | 56.000 | 56.000 | 90.000 | 90.000 |
| 3 | 72102305-001 | Carga de gas | 1 | Evento | 88.660 | 88.660 | 39.000 | 39.000 | 80.000 | 80.000 | 100.000 | 100.000 | 72.000 | 72.000 | 120.000 | 120.000 |
| 4 | 72102305-001 | Cambio de filtro de aire | 1 | Evento | 20.600 | 20.600 | 39.000 | 39.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 16.000 | 16.000 | 10.000 | 10.000 |
| 5 | 72102305-001 | Cambio de capacitor | 1 | Evento | 60.000 | 60.000 | 39.000 | 39.000 | 60.000 | 60.000 | 30.000 | 30.000 | 49.000 | 49.000 | 12.000 | 12.000 |
| 6 | 72102305-001 | Cambio de sensosres de tempratura | 1 | Evento | 12.667 | 12.667 | 39.000 | 39.000 | 12.500 | 12.500 | 15.000 | 15.000 | 9.000 | 9.000 | 10.000 | 10.000 |
| 7 | 72102305-001 | Cambio de sensores de cañerias | 1 | Evento | 12.000 | 12.000 | 39.000 | 39.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 9.000 | 9.000 | 15.000 | 15.000 |
| 8 | 72102305-001 | Cambio de placa madre | 1 | Evento | 142.660 | 142.660 | 39.000 | 39.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 116.000 | 116.000 | 25.000 | 25.000 |
| 9 | 72102305-001 | Cambio de sistema de cableado | 1 | Evento | 33.300 | 33.300 | 39.000 | 39.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 26.000 | 26.000 | 50.000 | 50.000 |
| 10 | 72102305-001 | Provisión de control remoto | 1 | Evento | 36.000 | 36.000 | 39.000 | 39.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 29.000 | 29.000 | 20.000 | 20.000 |
| 11 | 72102305-001 | Cambio de ruleman | 1 | Evento | 30.667 | 30.667 | 39.000 | 39.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 23.000 | 23.000 | 10.000 | 10.000 |
| 12 | 72102305-001 | Cambio de contactor | 1 | Evento | 45.900 | 45.900 | 39.000 | 39.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 36.000 | 36.000 | 25.000 | 25.000 |
| 13 | 72102305-001 | Limpieza de cerpentina | 1 | Evento | 15.330 | 15.330 | 39.000 | 39.000 | 15.000 | 15.000 | 16.000 | 16.000 | 11.000 | 11.000 | 5.000 | 5.000 |
| 14 | 72102305-001 | Limpieza completo del aparato | 1 | Evento | 82.666 | 82.666 | 39.000 | 39.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 67.000 | 67.000 | 15.000 | 15.000 |
| 15 | 72102305-001 | Limpieza de cañerias y sus accesorios | 1 | Evento | 19.732 | 19.732 | 39.000 | 39.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 16 | 72102305-001 | Desmontaje y montaje para su reparación y mantenimiento | 1 | Evento | 81.333 | 81.333 | 39.000 | 39.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 66.000 | 66.000 | 40.000 | 40.000 |
| **Total Lote N° 13** | | | | | **1.181.248** | | **624.000** | | **1.019.500** | | **1.023.000** | | **905.000** | | **812.000** | |

**Lote N° 14: Servicio de mantenimiento y reparaciones de Sistema de Aire Acondicionado Split de 12.000 BTU Marca Tokyo con Rotulado N° 9751 Ubicado en el GAI.**

| Item | Codigo de Catalogo | Descripción del Bien/Servicio | Cantidad | Presentación | Agui Movil Precio Unitario | Agui Movil Precio Total | Friotexs G S.R.L. Precio Unitario | Friotexs G S.R.L. Precio Total | CompuNew & Asociados Precio Unitario | CompuNew & Asociados Precio Total | Casa Lyons Precio Unitario | Casa Lyons Precio Total | H-SAM Precio Unitario | H-SAM Precio Total | SERVITEK Precio Unitario | SERVITEK Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 72102305-001 | Cambio y provisión del motor compresor | 1 | Evento | 430.666 | 430.666 | 39.000 | 39.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 | 305.000 | 305.000 | 350.000 | 350.000 |
| 2 | 72102305-001 | Rebovinado del motor de ventilador | 1 | Evento | 69.067 | 69.067 | 39.000 | 39.000 | 60.000 | 60.000 | 70.000 | 70.000 | 56.000 | 56.000 | 90.000 | 90.000 |
| 3 | 72102305-001 | Carga de gas | 1 | Evento | 88.660 | 88.660 | 39.000 | 39.000 | 80.000 | 80.000 | 100.000 | 100.000 | 72.000 | 72.000 | 120.000 | 120.000 |
| 4 | 72102305-001 | Cambio de filtro de aire | 1 | Evento | 20.600 | 20.600 | 39.000 | 39.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 16.000 | 16.000 | 10.000 | 10.000 |
| 5 | 72102305-001 | Cambio de capacitor | 1 | Evento | 60.000 | 60.000 | 39.000 | 39.000 | 60.000 | 60.000 | 30.000 | 30.000 | 49.000 | 49.000 | 12.000 | 12.000 |
| 6 | 72102305-001 | Cambio de sensosres de tempratura | 1 | Evento | 12.667 | 12.667 | 39.000 | 39.000 | 12.500 | 12.500 | 15.000 | 15.000 | 9.000 | 9.000 | 10.000 | 10.000 |
| 7 | 72102305-001 | Cambio de sensores de cañerias | 1 | Evento | 12.000 | 12.000 | 39.000 | 39.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 9.000 | 9.000 | 15.000 | 15.000 |
| 8 | 72102305-001 | Cambio de placa madre | 1 | Evento | 142.660 | 142.660 | 39.000 | 39.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 116.000 | 116.000 | 25.000 | 25.000 |
| 9 | 72102305-001 | Cambio de sistema de cableado | 1 | Evento | 33.300 | 33.300 | 39.000 | 39.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 26.000 | 26.000 | 50.000 | 50.000 |
| 10 | 72102305-001 | Provisión de control remoto | 1 | Evento | 36.000 | 36.000 | 39.000 | 39.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 29.000 | 29.000 | 20.000 | 20.000 |
| 11 | 72102305-001 | Cambio de ruleman | 1 | Evento | 30.667 | 30.667 | 39.000 | 39.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 23.000 | 23.000 | 10.000 | 10.000 |
| 12 | 72102305-001 | Cambio de contactor | 1 | Evento | 45.900 | 45.900 | 39.000 | 39.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 36.000 | 36.000 | 25.000 | 25.000 |
| 13 | 72102305-001 | Limpieza de cerpentina | 1 | Evento | 15.330 | 15.330 | 39.000 | 39.000 | 15.000 | 15.000 | 16.000 | 16.000 | 11.000 | 11.000 | 5.000 | 5.000 |
| 14 | 72102305-001 | Limpieza completo del aparato | 1 | Evento | 82.666 | 82.666 | 39.000 | 39.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 67.000 | 67.000 | 15.000 | 15.000 |
| 15 | 72102305-001 | Limpieza de cañerias y sus accesorios | 1 | Evento | 19.732 | 19.732 | 39.000 | 39.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 16 | 72102305-001 | Desmontaje y montaje para su reparación y mantenimiento | 1 | Evento | 81.333 | 81.333 | 39.000 | 39.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 66.000 | 66.000 | 40.000 | 40.000 |
| **Total Lote N° 14** | | | | | **1.181.248** | | **624.000** | | **1.019.500** | | **1.023.000** | | **905.000** | | **812.000** | |

**Lote N° 15: Servicio de mantenimiento y reparaciones de Sistema de Aire Acondicionado Split de 12.000 BTU Marca Tokyo con Rotulado N° 9752 Ubicado en el GAI.**

| Item | Codigo de Catalogo | Descripción del Bien/Servicio | Cantidad | Presentación | Agui Movil Precio Unitario | Agui Movil Precio Total | Friotexs G S.R.L. Precio Unitario | Friotexs G S.R.L. Precio Total | CompuNew & Asociados Precio Unitario | CompuNew & Asociados Precio Total | Casa Lyons Precio Unitario | Casa Lyons Precio Total | H-SAM Precio Unitario | H-SAM Precio Total | SERVITEK Precio Unitario | SERVITEK Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 72102305-001 | Cambio y provisión del motor compresor | 1 | Evento | 430.666 | 430.666 | 39.000 | 39.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 | 305.000 | 305.000 | 350.000 | 350.000 |
| 2 | 72102305-001 | Rebovinado del motor de ventilador | 1 | Evento | 69.067 | 69.067 | 39.000 | 39.000 | 60.000 | 60.000 | 70.000 | 70.000 | 56.000 | 56.000 | 90.000 | 90.000 |
| 3 | 72102305-001 | Carga de gas | 1 | Evento | 88.660 | 88.660 | 39.000 | 39.000 | 80.000 | 80.000 | 100.000 | 100.000 | 72.000 | 72.000 | 120.000 | 120.000 |
| 4 | 72102305-001 | Cambio de filtro de aire | 1 | Evento | 20.600 | 20.600 | 39.000 | 39.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 16.000 | 16.000 | 10.000 | 10.000 |
| 5 | 72102305-001 | Cambio de capacitor | 1 | Evento | 60.000 | 60.000 | 39.000 | 39.000 | 60.000 | 60.000 | 30.000 | 30.000 | 49.000 | 49.000 | 12.000 | 12.000 |
| 6 | 72102305-001 | Cambio de sensosres de tempratura | 1 | Evento | 12.667 | 12.667 | 39.000 | 39.000 | 12.500 | 12.500 | 15.000 | 15.000 | 9.000 | 9.000 | 10.000 | 10.000 |
| 7 | 72102305-001 | Cambio de sensores de cañerias | 1 | Evento | 12.000 | 12.000 | 39.000 | 39.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 9.000 | 9.000 | 15.000 | 15.000 |
| 8 | 72102305-001 | Cambio de placa madre | 1 | Evento | 142.660 | 142.660 | 39.000 | 39.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 116.000 | 116.000 | 25.000 | 25.000 |
| 9 | 72102305-001 | Cambio de sistema de cableado | 1 | Evento | 33.300 | 33.300 | 39.000 | 39.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 26.000 | 26.000 | 50.000 | 50.000 |
| 10 | 72102305-001 | Provisión de control remoto | 1 | Evento | 36.000 | 36.000 | 39.000 | 39.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 29.000 | 29.000 | 20.000 | 20.000 |
| 11 | 72102305-001 | Cambio de ruleman | 1 | Evento | 30.667 | 30.667 | 39.000 | 39.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 23.000 | 23.000 | 10.000 | 10.000 |
| 12 | 72102305-001 | Cambio de contactor | 1 | Evento | 45.900 | 45.900 | 39.000 | 39.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 36.000 | 36.000 | 25.000 | 25.000 |
| 13 | 72102305-001 | Limpieza de cerpentina | 1 | Evento | 15.330 | 15.330 | 39.000 | 39.000 | 15.000 | 15.000 | 16.000 | 16.000 | 11.000 | 11.000 | 5.000 | 5.000 |
| 14 | 72102305-001 | Limpieza completo del aparato | 1 | Evento | 82.666 | 82.666 | 39.000 | 39.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 67.000 | 67.000 | 15.000 | 15.000 |
| 15 | 72102305-001 | Limpieza de cañerias y sus accesorios | 1 | Evento | 19.732 | 19.732 | 39.000 | 39.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 16 | 72102305-001 | Desmontaje y montaje para su reparación y mantenimiento | 1 | Evento | 81.333 | 81.333 | 39.000 | 39.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 66.000 | 66.000 | 40.000 | 40.000 |
| **Total Lote N° 15** | | | | | **1.181.248** | | **624.000** | | **1.019.500** | | **1.023.000** | | **905.000** | | **812.000** | |

**Lote N° 16: Servicio de manteniemiento y reparaciones de Sistema de Aire Acondicionado Split de 12.000 BTU Marca Tokyo con Rotulado N° 9753 Ubicado en el G-4.**

| Item | Codigo de Catalogo | Descripción del Bien/Servicio | Cantidad | Presentación | Agui Movil | | Friotexs G S.R.L. | | CompuNew & Asociados | | Casa Lyons | | H-SAM | | SERVITEK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Precio Unitario | Precio Total | Precio Unitario | Precio Total | Precio Unitario | Precio Total | Precio Unitario | Precio Total | Precio Unitario | Precio Total | Precio Unitario | Precio Total |
| 1 | 72102305-001 | Cambio y provisión del motor compresor | 1 | Evento | 430.666 | 430.666 | 39.000 | 39.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 | 305.000 | 305.000 | 350.000 | 350.000 |
| 2 | 72102305-001 | Rebovinado del motor de ventilador | 1 | Evento | 69.067 | 69.067 | 39.000 | 39.000 | 60.000 | 60.000 | 70.000 | 70.000 | 56.000 | 56.000 | 90.000 | 90.000 |
| 3 | 72102305-001 | Carga de gas | 1 | Evento | 88.660 | 88.660 | 39.000 | 39.000 | 80.000 | 80.000 | 100.000 | 100.000 | 72.000 | 72.000 | 120.000 | 120.000 |
| 4 | 72102305-001 | Cambio de filtro de aire | 1 | Evento | 20.600 | 20.600 | 39.000 | 39.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 16.000 | 16.000 | 10.000 | 10.000 |
| 5 | 72102305-001 | Cambio de capacitor | 1 | Evento | 60.000 | 60.000 | 39.000 | 39.000 | 60.000 | 60.000 | 30.000 | 30.000 | 49.000 | 49.000 | 12.000 | 12.000 |
| 6 | 72102305-001 | Cambio de sensosres de tempratura | 1 | Evento | 12.667 | 12.667 | 39.000 | 39.000 | 12.500 | 12.500 | 15.000 | 15.000 | 9.000 | 9.000 | 10.000 | 10.000 |
| 7 | 72102305-001 | Cambio de sensores de cañerias | 1 | Evento | 12.000 | 12.000 | 39.000 | 39.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 9.000 | 9.000 | 15.000 | 15.000 |
| 8 | 72102305-001 | Cambio de placa madre | 1 | Evento | 142.660 | 142.660 | 39.000 | 39.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 116.000 | 116.000 | 25.000 | 25.000 |
| 9 | 72102305-001 | Cambio de sistema de cableado | 1 | Evento | 33.300 | 33.300 | 39.000 | 39.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 26.000 | 26.000 | 50.000 | 50.000 |
| 10 | 72102305-001 | Provisión de control remoto | 1 | Evento | 36.000 | 36.000 | 39.000 | 39.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 29.000 | 29.000 | 20.000 | 20.000 |
| 11 | 72102305-001 | Cambio de ruleman | 1 | Evento | 30.667 | 30.667 | 39.000 | 39.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 23.000 | 23.000 | 10.000 | 10.000 |
| 12 | 72102305-001 | Cambio de contactor | 1 | Evento | 45.900 | 45.900 | 39.000 | 39.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 36.000 | 36.000 | 25.000 | 25.000 |
| 13 | 72102305-001 | Limpieza de cerpentina | 1 | Evento | 15.330 | 15.330 | 39.000 | 39.000 | 15.000 | 15.000 | 16.000 | 16.000 | 11.000 | 11.000 | 5.000 | 5.000 |
| 14 | 72102305-001 | Limpieza completo del aparato | 1 | Evento | 82.666 | 82.666 | 39.000 | 39.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 67.000 | 67.000 | 15.000 | 15.000 |
| 15 | 72102305-001 | Limpieza de cañerías y sus accesorios | 1 | Evento | 19.732 | 19.732 | 39.000 | 39.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 16 | 72102305-001 | Desmontaje y montaje para su reparación y mantenimiento | 1 | Evento | 81.333 | 81.333 | 39.000 | 39.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 66.000 | 66.000 | 40.000 | 40.000 |
| | | **Total Lote N° 16** | | | **1.181.248** | | **624.000** | | **1.019.500** | | **1.023.000** | | **905.000** | | **812.000** | |

**Lote N° 17: Servicio de mantenimiento y reparaciones de Sistema de Aire Acondicionado Split de 12.000 BTU Marca Tokyo con Rotulado N° 9754 Ubicado en el GAI**

| Item | Codigo de Catalogo | Descripción del Bien/Servicio | Cantidad | Presentación | Agui Movil | | Friotexs G S.R.L. | | CompuNew & Asociados | | Casa Lyons | | H-SAM | | SERVITEK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Precio Unitario | Precio Total | Precio Unitario | Precio Total | Precio Unitario | Precio Total | Precio Unitario | Precio Total | Precio Unitario | Precio Total | Precio Unitario | Precio Total |
| 1 | 72102305-001 | Cambio y provisión del motor compresor | 1 | Evento | 430.666 | 430.666 | 39.000 | 39.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 | 305.000 | 305.000 | 350.000 | 350.000 |
| 2 | 72102305-001 | Rebovinado del motor de ventilador | 1 | Evento | 69.067 | 69.067 | 39.000 | 39.000 | 60.000 | 60.000 | 70.000 | 70.000 | 56.000 | 56.000 | 90.000 | 90.000 |
| 3 | 72102305-001 | Carga de gas | 1 | Evento | 88.660 | 88.660 | 39.000 | 39.000 | 80.000 | 80.000 | 100.000 | 100.000 | 72.000 | 72.000 | 120.000 | 120.000 |
| 4 | 72102305-001 | Cambio de filtro de aire | 1 | Evento | 20.600 | 20.600 | 39.000 | 39.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 16.000 | 16.000 | 10.000 | 10.000 |
| 5 | 72102305-001 | Cambio de capacitor | 1 | Evento | 60.000 | 60.000 | 39.000 | 39.000 | 60.000 | 60.000 | 30.000 | 30.000 | 49.000 | 49.000 | 12.000 | 12.000 |
| 6 | 72102305-001 | Cambio de sensores de tempratura | 1 | Evento | 12.667 | 12.667 | 39.000 | 39.000 | 12.500 | 12.500 | 15.000 | 15.000 | 9.000 | 9.000 | 10.000 | 10.000 |
| 7 | 72102305-001 | Cambio de sensores de cañerias | 1 | Evento | 12.000 | 12.000 | 39.000 | 39.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 9.000 | 9.000 | 15.000 | 15.000 |
| 8 | 72102305-001 | Cambio de placa madre | 1 | Evento | 142.660 | 142.660 | 39.000 | 39.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 116.000 | 116.000 | 25.000 | 25.000 |
| 9 | 72102305-001 | Cambio de sistema de cableado | 1 | Evento | 33.300 | 33.300 | 39.000 | 39.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 26.000 | 26.000 | 50.000 | 50.000 |
| 10 | 72102305-001 | Provisión de control remoto | 1 | Evento | 36.000 | 36.000 | 39.000 | 39.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 29.000 | 29.000 | 20.000 | 20.000 |
| 11 | 72102305-001 | Cambio de ruleman | 1 | Evento | 30.667 | 30.667 | 39.000 | 39.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 23.000 | 23.000 | 10.000 | 10.000 |
| 12 | 72102305-001 | Cambio de contactor | 1 | Evento | 45.900 | 45.900 | 39.000 | 39.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 36.000 | 36.000 | 25.000 | 25.000 |
| 13 | 72102305-001 | Limpieza de cerpentina | 1 | Evento | 15.330 | 15.330 | 39.000 | 39.000 | 15.000 | 15.000 | 16.000 | 16.000 | 11.000 | 11.000 | 5.000 | 5.000 |
| 14 | 72102305-001 | Limpieza completo del aparato | 1 | Evento | 82.666 | 82.666 | 39.000 | 39.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 67.000 | 67.000 | 15.000 | 15.000 |
| 15 | 72102305-001 | Limpieza de cañerias y sus accesorios | 1 | Evento | 19.732 | 19.732 | 39.000 | 39.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 16 | 72102305-001 | Desmontaje y montaje para su reparación y mantenimiento | 1 | Evento | 81.333 | 81.333 | 39.000 | 39.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 66.000 | 66.000 | 40.000 | 40.000 |
| | | **Total Lote N° 17** | | | **1.181.248** | | **624.000** | | **1.019.500** | | **1.023.000** | | **905.000** | | **812.000** | |

**Lote N° 18: Servicio de mantenimiento y reparaciones de Sistema de Aire Acondicionado Split de12.000 BTU Marca Tokyo con Rotulado N° 9755 Ubicado en el G-6.**

| Item | Codigo de Catalogo | Descripción del Bien/Servicio | Cantidad | Presentación | Agui Movil | | Friotexs G S.R.L. | | CompuNew & Asociados | | Casa Lyons | | H-SAM | | SERVITEK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Precio Unitario | Precio Total | Precio Unitario | Precio Total | Precio Unitario | Precio Total | Precio Unitario | Precio Total | Precio Unitario | Precio Total | Precio Unitario | Precio Total |
| 1 | 72102305-001 | Cambio y provisión del motor compresor | 1 | Evento | 430.666 | 430.666 | 39.000 | 39.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 | 305.000 | 305.000 | 350.000 | 350.000 |
| 2 | 72102305-001 | Rebovinado del motor de ventilador | 1 | Evento | 69.067 | 69.067 | 39.000 | 39.000 | 60.000 | 60.000 | 70.000 | 70.000 | 56.000 | 56.000 | 90.000 | 90.000 |
| 3 | 72102305-001 | Carga de gas | 1 | Evento | 88.660 | 88.660 | 39.000 | 39.000 | 80.000 | 80.000 | 100.000 | 100.000 | 72.000 | 72.000 | 120.000 | 120.000 |
| 4 | 72102305-001 | Cambio de filtro de aire | 1 | Evento | 20.600 | 20.600 | 39.000 | 39.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 16.000 | 16.000 | 10.000 | 10.000 |
| 5 | 72102305-001 | Cambio de capacitor | 1 | Evento | 60.000 | 60.000 | 39.000 | 39.000 | 60.000 | 60.000 | 30.000 | 30.000 | 49.000 | 49.000 | 12.000 | 12.000 |
| 6 | 72102305-001 | Cambio de sensosres de tempratura | 1 | Evento | 12.667 | 12.667 | 39.000 | 39.000 | 12.500 | 12.500 | 15.000 | 15.000 | 9.000 | 9.000 | 10.000 | 10.000 |
| 7 | 72102305-001 | Cambio de sensores de cañerias | 1 | Evento | 12.000 | 12.000 | 39.000 | 39.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 9.000 | 9.000 | 15.000 | 15.000 |
| 8 | 72102305-001 | Cambio de placa madre | 1 | Evento | 142.660 | 142.660 | 39.000 | 39.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 116.000 | 116.000 | 25.000 | 25.000 |
| 9 | 72102305-001 | Cambio de sistema de cableado | 1 | Evento | 33.300 | 33.300 | 39.000 | 39.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 26.000 | 26.000 | 50.000 | 50.000 |
| 10 | 72102305-001 | Provisión de control remoto | 1 | Evento | 36.000 | 36.000 | 39.000 | 39.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 29.000 | 29.000 | 20.000 | 20.000 |
| 11 | 72102305-001 | Cambio de ruleman | 1 | Evento | 30.667 | 30.667 | 39.000 | 39.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 23.000 | 23.000 | 10.000 | 10.000 |
| 12 | 72102305-001 | Cambio de contactor | 1 | Evento | 45.900 | 45.900 | 39.000 | 39.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 36.000 | 36.000 | 25.000 | 25.000 |
| 13 | 72102305-001 | Limpieza de cerpentina | 1 | Evento | 15.330 | 15.330 | 39.000 | 39.000 | 15.000 | 15.000 | 16.000 | 16.000 | 11.000 | 11.000 | 5.000 | 5.000 |
| 14 | 72102305-001 | Limpieza completo del aparato | 1 | Evento | 82.666 | 82.666 | 39.000 | 39.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 67.000 | 67.000 | 15.000 | 15.000 |
| 15 | 72102305-001 | Limpieza de cañerias y sus accesorios | 1 | Evento | 19.732 | 19.732 | 39.000 | 39.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 16 | 72102305-001 | Desmontaje y montaje para su reparación y mantenimiento | 1 | Evento | 81.333 | 81.333 | 39.000 | 39.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 66.000 | 66.000 | 40.000 | 40.000 |
| | | **Total Lote N° 18** | | | **1.181.248** | | **624.000** | | **1.019.500** | | **1.023.000** | | **905.000** | | **812.000** | |

**Lote N° 19: Servicio de mantenimiento y reparaciones de Sistema de Aire Acondicionado Split de 12.000 BTU Marca Tokyo con Rotulado N° 9756 Ubicado en el GAH.**

| Item | Codigo de Catalogo | Descripción del Bien/Servicio | Cantidad | Presentación | Agui Movil | | Friotexs G S.R.L. | | CompuNew & Asociados | | Casa Lyons | | H-SAM | | SERVITEK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Precio Unitario | Precio Total | Precio Unitacio | Precio Total | Precio Unitacio | Precio Total | Precio Unitario | Precio Total | Precio Unitario | Precio Total | Precio Unitario | Precio Total |
| 1 | 72102305-001 | Cambio y provisión del motor compresor | 1 | Evento | 430.666 | 430.666 | 39.000 | 39.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 | 305.000 | 305.000 | 350.000 | 350.000 |
| 2 | 72102305-001 | Rebovinado del motor de ventilador | 1 | Evento | 69.067 | 69.067 | 39.000 | 39.000 | 60.000 | 60.000 | 70.000 | 70.000 | 56.000 | 56.000 | 90.000 | 90.000 |
| 3 | 72102305-001 | Carga de gas | 1 | Evento | 88.660 | 88.660 | 39.000 | 39.000 | 80.000 | 80.000 | 100.000 | 100.000 | 72.000 | 72.000 | 120.000 | 120.000 |
| 4 | 72102305-001 | Cambio de filtro de aire | 1 | Evento | 20.600 | 20.600 | 39.000 | 39.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 16.000 | 16.000 | 10.000 | 10.000 |
| 5 | 72102305-001 | Cambio de capacitor | 1 | Evento | 60.000 | 60.000 | 39.000 | 39.000 | 60.000 | 60.000 | 30.000 | 30.000 | 49.000 | 49.000 | 12.000 | 12.000 |
| 6 | 72102305-001 | Cambio de sensosres de tempratura | 1 | Evento | 12.667 | 12.667 | 39.000 | 39.000 | 12.500 | 12.500 | 15.000 | 15.000 | 9.000 | 9.000 | 10.000 | 10.000 |
| 7 | 72102305-001 | Cambio de sensores de cañerias | 1 | Evento | 12.000 | 12.000 | 39.000 | 39.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 9.000 | 9.000 | 15.000 | 15.000 |
| 8 | 72102305-001 | Cambio de placa madre | 1 | Evento | 142.660 | 142.660 | 39.000 | 39.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 116.000 | 116.000 | 25.000 | 25.000 |
| 9 | 72102305-001 | Cambio de sistema de cableado | 1 | Evento | 33.300 | 33.300 | 39.000 | 39.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 26.000 | 26.000 | 50.000 | 50.000 |
| 10 | 72102305-001 | Provisión de control remoto | 1 | Evento | 36.000 | 36.000 | 39.000 | 39.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 29.000 | 29.000 | 20.000 | 20.000 |
| 11 | 72102305-001 | Cambio de ruleman | 1 | Evento | 30.667 | 30.667 | 39.000 | 39.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 23.000 | 23.000 | 10.000 | 10.000 |
| 12 | 72102305-001 | Cambio de contactor | 1 | Evento | 45.900 | 45.900 | 39.000 | 39.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 36.000 | 36.000 | 25.000 | 25.000 |
| 13 | 72102305-001 | Limpieza de cerpentina | 1 | Evento | 15.330 | 15.330 | 39.000 | 39.000 | 15.000 | 15.000 | 16.000 | 16.000 | 11.000 | 11.000 | 5.000 | 5.000 |
| 14 | 72102305-001 | Limpieza completo del aparato | 1 | Evento | 82.666 | 82.666 | 39.000 | 39.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 67.000 | 67.000 | 15.000 | 15.000 |
| 15 | 72102305-001 | Limpieza de cañerias y sus accesorios | 1 | Evento | 19.732 | 19.732 | 39.000 | 39.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 16 | 72102305-001 | Desmontaje y montaje para su reparación y mantenimiento | 1 | Evento | 81.333 | 81.333 | 39.000 | 39.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 66.000 | 66.000 | 40.000 | 40.000 |
| | | **Total Lote N° 19** | | | **1.181.248** | | **624.000** | | **1.019.500** | | **1.023.000** | | **905.000** | | **812.000** | |

**Lote N° 20: Servicio de mantenimiento y reparaciones de Sistema de Aire Acondicionado Split de 12.000 BTU Marca Tokyo con Rotulado N° 9757 Ubicado en el GAH.**

| Item | Codigo de Catalogo | Descripción del Bien/Servicio | Cantidad | Presentación | Agui Movil Precio Unitario | Agui Movil Precio Total | Friotexs G S.R.L. Precio Unitario | Friotexs G S.R.L. Precio Total | CompuNew & Asociados Precio Unitario | CompuNew & Asociados Precio Total | Casa Lyons Precio Unitario | Casa Lyons Precio Total | H-SAM Precio Unitario | H-SAM Precio Total | SERVITEK Precio Unitario | SERVITEK Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 72102305-001 | Cambio y provisión del motor compresor | 1 | Evento | 430.666 | 430.666 | 39.000 | 39.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 | 305.000 | 305.000 | 350.000 | 350.000 |
| 2 | 72102305-001 | Rebovinado del motor de ventilador | 1 | Evento | 69.067 | 69.067 | 39.000 | 39.000 | 60.000 | 60.000 | 70.000 | 70.000 | 56.000 | 56.000 | 90.000 | 90.000 |
| 3 | 72102305-001 | Carga de gas | 1 | Evento | 88.660 | 88.660 | 39.000 | 39.000 | 80.000 | 80.000 | 100.000 | 100.000 | 72.000 | 72.000 | 120.000 | 120.000 |
| 4 | 72102305-001 | Cambio de filtro de aire | 1 | Evento | 20.600 | 20.600 | 39.000 | 39.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 16.000 | 16.000 | 10.000 | 10.000 |
| 5 | 72102305-001 | Cambio de capacitor | 1 | Evento | 60.000 | 60.000 | 39.000 | 39.000 | 60.000 | 60.000 | 30.000 | 30.000 | 49.000 | 49.000 | 12.000 | 12.000 |
| 6 | 72102305-001 | Cambio de sensosres de tempratura | 1 | Evento | 12.667 | 12.667 | 39.000 | 39.000 | 12.500 | 12.500 | 15.000 | 15.000 | 9.000 | 9.000 | 10.000 | 10.000 |
| 7 | 72102305-001 | Cambio de sensores de cañerías | 1 | Evento | 12.000 | 12.000 | 39.000 | 39.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 9.000 | 9.000 | 15.000 | 15.000 |
| 8 | 72102305-001 | Cambio de placa madre | 1 | Evento | 142.660 | 142.660 | 39.000 | 39.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 116.000 | 116.000 | 25.000 | 25.000 |
| 9 | 72102305-001 | Cambio de sistema de cableado | 1 | Evento | 33.300 | 33.300 | 39.000 | 39.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 26.000 | 26.000 | 50.000 | 50.000 |
| 10 | 72102305-001 | Provisión de control remoto | 1 | Evento | 36.000 | 36.000 | 39.000 | 39.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 29.000 | 29.000 | 20.000 | 20.000 |
| 11 | 72102305-001 | Cambio de ruleman | 1 | Evento | 30.667 | 30.667 | 39.000 | 39.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 23.000 | 23.000 | 10.000 | 10.000 |
| 12 | 72102305-001 | Cambio de contactor | 1 | Evento | 45.900 | 45.900 | 39.000 | 39.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 36.000 | 36.000 | 25.000 | 25.000 |
| 13 | 72102305-001 | Limpieza de cerpentina | 1 | Evento | 15.330 | 15.330 | 39.000 | 39.000 | 15.000 | 15.000 | 16.000 | 16.000 | 11.000 | 11.000 | 5.000 | 5.000 |
| 14 | 72102305-001 | Limpieza completo del aparato | 1 | Evento | 82.666 | 82.666 | 39.000 | 39.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 67.000 | 67.000 | 15.000 | 15.000 |
| 15 | 72102305-001 | Limpieza de cañerías y sus accesorios | 1 | Evento | 19.732 | 19.732 | 39.000 | 39.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 16 | 72102305-001 | Desmontaje y montaje para su reparación y mantenimiento | 1 | Evento | 81.333 | 81.333 | 39.000 | 39.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 66.000 | 66.000 | 40.000 | 40.000 |
| | | **Total Lote N° 20** | | | **1.181.248** | | **624.000** | | **1.019.500** | | **1.023.000** | | **905.000** | | **812.000** | |

**Lote N° 21: Servicio de mantenimiento y reparaciones de Sistema de Aire Acondicionado Split de 12.000 BTU Marca Tokyo con Rotulado N° 9758 Ubicado en el GAI.**

| Item | Codigo de Catalogo | Descripción del Bien/Servicio | Cantidad | Presentación | Agui Movil Precio Unitario | Agui Movil Precio Total | Friotexs G S.R.L. Precio Unitario | Friotexs G S.R.L. Precio Total | CompuNew & Asociados Precio Unitario | CompuNew & Asociados Precio Total | Casa Lyons Precio Unitario | Casa Lyons Precio Total | H-SAM Precio Unitario | H-SAM Precio Total | SERVITEK Precio Unitario | SERVITEK Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 72102305-001 | Cambio y provisión del motor compresor | 1 | Evento | 430.666 | 430.666 | 39.000 | 39.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 | 305.000 | 305.000 | 350.000 | 350.000 |
| 2 | 72102305-001 | Rebovinado del motor de ventilador | 1 | Evento | 69.067 | 69.067 | 39.000 | 39.000 | 60.000 | 60.000 | 70.000 | 70.000 | 56.000 | 56.000 | 90.000 | 90.000 |
| 3 | 72102305-001 | Carga de gas | 1 | Evento | 88.660 | 88.660 | 39.000 | 39.000 | 80.000 | 80.000 | 100.000 | 100.000 | 72.000 | 72.000 | 120.000 | 120.000 |
| 4 | 72102305-001 | Cambio de filtro de aire | 1 | Evento | 20.600 | 20.600 | 39.000 | 39.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 16.000 | 16.000 | 10.000 | 10.000 |
| 5 | 72102305-001 | Cambio de capacitor | 1 | Evento | 60.000 | 60.000 | 39.000 | 39.000 | 60.000 | 60.000 | 30.000 | 30.000 | 49.000 | 49.000 | 12.000 | 12.000 |
| 6 | 72102305-001 | Cambio de sensosres de tempratura | 1 | Evento | 12.667 | 12.667 | 39.000 | 39.000 | 12.500 | 12.500 | 15.000 | 15.000 | 9.000 | 9.000 | 10.000 | 10.000 |
| 7 | 72102305-001 | Cambio de sensores de cañerías | 1 | Evento | 12.000 | 12.000 | 39.000 | 39.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 9.000 | 9.000 | 15.000 | 15.000 |
| 8 | 72102305-001 | Cambio de placa madre | 1 | Evento | 142.660 | 142.660 | 39.000 | 39.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 116.000 | 116.000 | 25.000 | 25.000 |
| 9 | 72102305-001 | Cambio de sistema de cableado | 1 | Evento | 33.300 | 33.300 | 39.000 | 39.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 26.000 | 26.000 | 50.000 | 50.000 |
| 10 | 72102305-001 | Provisión de control remoto | 1 | Evento | 36.000 | 36.000 | 39.000 | 39.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 29.000 | 29.000 | 20.000 | 20.000 |
| 11 | 72102305-001 | Cambio de ruleman | 1 | Evento | 30.667 | 30.667 | 39.000 | 39.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 23.000 | 23.000 | 10.000 | 10.000 |
| 12 | 72102305-001 | Cambio de contactor | 1 | Evento | 45.900 | 45.900 | 39.000 | 39.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 36.000 | 36.000 | 25.000 | 25.000 |
| 13 | 72102305-001 | Limpieza de cerpentina | 1 | Evento | 15.330 | 15.330 | 39.000 | 39.000 | 15.000 | 15.000 | 16.000 | 16.000 | 11.000 | 11.000 | 5.000 | 5.000 |
| 14 | 72102305-001 | Limpieza completo del aparato | 1 | Evento | 82.666 | 82.666 | 39.000 | 39.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 67.000 | 67.000 | 15.000 | 15.000 |
| 15 | 72102305-001 | Limpieza de cañerías y sus accesorios | 1 | Evento | 19.732 | 19.732 | 39.000 | 39.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 16 | 72102305-001 | Desmontaje y montaje para su reparación y mantenimiento | 1 | Evento | 81.333 | 81.333 | 39.000 | 39.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 66.000 | 66.000 | 40.000 | 40.000 |
| | | **Total Lote N° 21** | | | **1.181.248** | | **624.000** | | **1.019.500** | | **1.023.000** | | **905.000** | | **812.000** | |

**Lote N° 22: Servicio de mantenimiento y reparaciones de Sistema de Aire Acondicionado Split de 12.000 BTU Marca Tokyo con Rotulado N° 9759 Ubicado en el GAI.**

| Item | Codigo de Catalogo | Descripción del Bien/Servicio | Cantidad | Presentación | Agui Movil Precio Unitario | Agui Movil Precio Total | Friotexs G S.R.L. Precio Unitario | Friotexs G S.R.L. Precio Total | CompuNew & Asociados Precio Unitario | CompuNew & Asociados Precio Total | Casa Lyons Precio Unitario | Casa Lyons Precio Total | H-SAM Precio Unitario | H-SAM Precio Total | SERVITEK Precio Unitario | SERVITEK Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 72102305-001 | Cambio y provisión del motor compresor | 1 | Evento | 430.666 | 430.666 | 39.000 | 39.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 | 305.000 | 305.000 | 350.000 | 350.000 |
| 2 | 72102305-001 | Rebovinado del motor de ventilador | 1 | Evento | 69.067 | 69.067 | 39.000 | 39.000 | 60.000 | 60.000 | 70.000 | 70.000 | 56.000 | 56.000 | 90.000 | 90.000 |
| 3 | 72102305-001 | Carga de gas | 1 | Evento | 88.660 | 88.660 | 39.000 | 39.000 | 80.000 | 80.000 | 100.000 | 100.000 | 72.000 | 72.000 | 120.000 | 120.000 |
| 4 | 72102305-001 | Cambio de filtro de aire | 1 | Evento | 20.600 | 20.600 | 39.000 | 39.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 16.000 | 16.000 | 10.000 | 10.000 |
| 5 | 72102305-001 | Cambio de capacitor | 1 | Evento | 60.000 | 60.000 | 39.000 | 39.000 | 60.000 | 60.000 | 30.000 | 30.000 | 49.000 | 49.000 | 12.000 | 12.000 |
| 6 | 72102305-001 | Cambio de sensosres de tempratura | 1 | Evento | 12.667 | 12.667 | 39.000 | 39.000 | 12.500 | 12.500 | 15.000 | 15.000 | 9.000 | 9.000 | 10.000 | 10.000 |
| 7 | 72102305-001 | Cambio de sensores de cañerias | 1 | Evento | 12.000 | 12.000 | 39.000 | 39.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 9.000 | 9.000 | 15.000 | 15.000 |
| 8 | 72102305-001 | Cambio de placa madre | 1 | Evento | 142.660 | 142.660 | 39.000 | 39.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 116.000 | 116.000 | 25.000 | 25.000 |
| 9 | 72102305-001 | Cambio de sistema de cableado | 1 | Evento | 33.300 | 33.300 | 39.000 | 39.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 26.000 | 26.000 | 50.000 | 50.000 |
| 10 | 72102305-001 | Provisión de control remoto | 1 | Evento | 36.000 | 36.000 | 39.000 | 39.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 29.000 | 29.000 | 20.000 | 20.000 |
| 11 | 72102305-001 | Cambio de ruleman | 1 | Evento | 30.667 | 30.667 | 39.000 | 39.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 23.000 | 23.000 | 10.000 | 10.000 |
| 12 | 72102305-001 | Cambio de contactor | 1 | Evento | 45.900 | 45.900 | 39.000 | 39.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 36.000 | 36.000 | 25.000 | 25.000 |
| 13 | 72102305-001 | Limpieza de cerpentina | 1 | Evento | 15.330 | 15.330 | 39.000 | 39.000 | 15.000 | 15.000 | 16.000 | 16.000 | 11.000 | 11.000 | 5.000 | 5.000 |
| 14 | 72102305-001 | Limpieza completo del aparato | 1 | Evento | 82.666 | 82.666 | 39.000 | 39.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 67.000 | 67.000 | 15.000 | 15.000 |
| 15 | 72102305-001 | Limpieza de cañerías y sus accesorios | 1 | Evento | 19.732 | 19.732 | 39.000 | 39.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 16 | 72102305-001 | Desmontaje y montaje para su reparación y mantenimiento | 1 | Evento | 81.333 | 81.333 | 39.000 | 39.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 66.000 | 66.000 | 40.000 | 40.000 |
| | | **Total Lote N° 22** | | | **1.181.248** | | **624.000** | | **1.019.500** | | **1.023.000** | | **905.000** | | **812.000** | |

**Lote N° 23: Servicio de mantenimiento y reparaciones de Sistema de Aire Acondicionado Split de 12.000 BTU Marca Tokyo con Rotulado N° 9760 Ubicado en el GAI.**

| Item | Codigo de Catalogo | Descripción del Bien/Servicio | Cantidad | Presentación | Agui Movil Precio Unitario | Agui Movil Precio Total | Friotexs G S.R.L. Precio Unitario | Friotexs G S.R.L. Precio Total | CompuNew & Asociados Precio Unitario | CompuNew & Asociados Precio Total | Casa Lyons Precio Unitario | Casa Lyons Precio Total | H-SAM Precio Unitario | H-SAM Precio Total | SERVITEK Precio Unitario | SERVITEK Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 72102305-001 | Cambio y provisión del motor compresor | 1 | Evento | 430.666 | 430.666 | 39.000 | 39.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 | 305.000 | 305.000 | 350.000 | 350.000 |
| 2 | 72102305-001 | Rebovinado del motor de ventilador | 1 | Evento | 69.067 | 69.067 | 39.000 | 39.000 | 60.000 | 60.000 | 70.000 | 70.000 | 56.000 | 56.000 | 90.000 | 90.000 |
| 3 | 72102305-001 | Carga de gas | 1 | Evento | 88.660 | 88.660 | 39.000 | 39.000 | 80.000 | 80.000 | 100.000 | 100.000 | 72.000 | 72.000 | 120.000 | 120.000 |
| 4 | 72102305-001 | Cambio de filtro de aire | 1 | Evento | 20.600 | 20.600 | 39.000 | 39.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 16.000 | 16.000 | 10.000 | 10.000 |
| 5 | 72102305-001 | Cambio de capacitor | 1 | Evento | 60.000 | 60.000 | 39.000 | 39.000 | 60.000 | 60.000 | 30.000 | 30.000 | 49.000 | 49.000 | 12.000 | 12.000 |
| 6 | 72102305-001 | Cambio de sensosres de tempratura | 1 | Evento | 12.667 | 12.667 | 39.000 | 39.000 | 12.500 | 12.500 | 15.000 | 15.000 | 9.000 | 9.000 | 10.000 | 10.000 |
| 7 | 72102305-001 | Cambio de sensores de cañerias | 1 | Evento | 12.000 | 12.000 | 39.000 | 39.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 9.000 | 9.000 | 15.000 | 15.000 |
| 8 | 72102305-001 | Cambio de placa madre | 1 | Evento | 142.660 | 142.660 | 39.000 | 39.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 116.000 | 116.000 | 25.000 | 25.000 |
| 9 | 72102305-001 | Cambio de sistema de cableado | 1 | Evento | 33.300 | 33.300 | 39.000 | 39.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 26.000 | 26.000 | 50.000 | 50.000 |
| 10 | 72102305-001 | Provisión de control remoto | 1 | Evento | 36.000 | 36.000 | 39.000 | 39.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 29.000 | 29.000 | 20.000 | 20.000 |
| 11 | 72102305-001 | Cambio de ruleman | 1 | Evento | 30.667 | 30.667 | 39.000 | 39.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 23.000 | 23.000 | 10.000 | 10.000 |
| 12 | 72102305-001 | Cambio de contactor | 1 | Evento | 45.900 | 45.900 | 39.000 | 39.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 36.000 | 36.000 | 25.000 | 25.000 |
| 13 | 72102305-001 | Limpieza de cerpentina | 1 | Evento | 15.330 | 15.330 | 39.000 | 39.000 | 15.000 | 15.000 | 16.000 | 16.000 | 11.000 | 11.000 | 5.000 | 5.000 |
| 14 | 72102305-001 | Limpieza completo del aparato | 1 | Evento | 82.666 | 82.666 | 39.000 | 39.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 67.000 | 67.000 | 15.000 | 15.000 |
| 15 | 72102305-001 | Limpieza de cañerías y sus accesorios | 1 | Evento | 19.732 | 19.732 | 39.000 | 39.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 16 | 72102305-001 | Desmontaje y montaje para su reparación y mantenimiento | 1 | Evento | 81.333 | 81.333 | 39.000 | 39.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 66.000 | 66.000 | 40.000 | 40.000 |
| | | **Total Lote N° 23** | | | **1.181.248** | | **624.000** | | **1.019.500** | | **1.023.000** | | **905.000** | | **812.000** | |

**Lote N° 24: Servicio de mantenimiento y reparaciones de Sistema de Aire Acondicionado Split de 12.000 BTU Marca Tokyo con Rotulado N° 9761 Ubicado en el GAL.**

| Item | Codigo de Catalogo | Descripción del Bien/Servicio | Cantidad | Presentación | Agui Movil | | Friotexs G S.R.L. | | CompuNew & Asociados | | Casa Lyons | | H-SAM | | SERVITEK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Precio Unitario | Precio Total | Precio Unitario | Precio Total | Precio Unitario | Precio Total | Precio Unitario | Precio Total | Precio Unitario | Precio Total | Precio Unitario | Precio Total |
| 1 | 72102305-001 | Cambio y provisión del motor compresor | 1 | Evento | 430.666 | 430.666 | 39.000 | 39.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 | 305.000 | 305.000 | 350.000 | 350.000 |
| 2 | 72102305-001 | Rebovinado del motor de ventilador | 1 | Evento | 69.067 | 69.067 | 39.000 | 39.000 | 60.000 | 60.000 | 70.000 | 70.000 | 56.000 | 56.000 | 90.000 | 90.000 |
| 3 | 72102305-001 | Carga de gas | 1 | Evento | 88.660 | 88.660 | 39.000 | 39.000 | 80.000 | 80.000 | 100.000 | 100.000 | 72.000 | 72.000 | 120.000 | 120.000 |
| 4 | 72102305-001 | Cambio de filtro de aire | 1 | Evento | 20.600 | 20.600 | 39.000 | 39.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 16.000 | 16.000 | 10.000 | 10.000 |
| 5 | 72102305-001 | Cambio de capacitor | 1 | Evento | 60.000 | 60.000 | 39.000 | 39.000 | 60.000 | 60.000 | 30.000 | 30.000 | 49.000 | 49.000 | 12.000 | 12.000 |
| 6 | 72102305-001 | Cambio de sensosres de tempratura | 1 | Evento | 12.667 | 12.667 | 39.000 | 39.000 | 12.500 | 12.500 | 15.000 | 15.000 | 9.000 | 9.000 | 10.000 | 10.000 |
| 7 | 72102305-001 | Cambio de sensores de cañerias | 1 | Evento | 12.000 | 12.000 | 39.000 | 39.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 9.000 | 9.000 | 15.000 | 15.000 |
| 8 | 72102305-001 | Cambio de placa madre | 1 | Evento | 142.660 | 142.660 | 39.000 | 39.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 116.000 | 116.000 | 25.000 | 25.000 |
| 9 | 72102305-001 | Cambio de sistema de cableado | 1 | Evento | 33.300 | 33.300 | 39.000 | 39.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 26.000 | 26.000 | 50.000 | 50.000 |
| 10 | 72102305-001 | Provisión de control remoto | 1 | Evento | 36.000 | 36.000 | 39.000 | 39.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 29.000 | 29.000 | 20.000 | 20.000 |
| 11 | 72102305-001 | Cambio de ruleman | 1 | Evento | 30.667 | 30.667 | 39.000 | 39.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 23.000 | 23.000 | 10.000 | 10.000 |
| 12 | 72102305-001 | Cambio de contactor | 1 | Evento | 45.900 | 45.900 | 39.000 | 39.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 36.000 | 36.000 | 25.000 | 25.000 |
| 13 | 72102305-001 | Limpieza de cerpentina | 1 | Evento | 15.330 | 15.330 | 39.000 | 39.000 | 15.000 | 15.000 | 16.000 | 16.000 | 11.000 | 11.000 | 5.000 | 5.000 |
| 14 | 72102305-001 | Limpieza completo del aparato | 1 | Evento | 82.666 | 82.666 | 39.000 | 39.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 67.000 | 67.000 | 15.000 | 15.000 |
| 15 | 72102305-001 | Limpieza de cañerias y sus accesorios | 1 | Evento | 19.732 | 19.732 | 39.000 | 39.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 16 | 72102305-001 | Desmontaje y montaje para su reparación y mantenimiento | 1 | Evento | 81.333 | 81.333 | 39.000 | 39.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 66.000 | 66.000 | 40.000 | 40.000 |
| | | **Total Lote N° 24** | | | 1.181.248 | | 624.000 | | 1.019.500 | | 1.023.000 | | 905.000 | | 812.000 | |

**Lote N° 25: Servicio de mantenimiento y reparaciones de Sistema de Aire Acondicionado Split de 12.000 BTU Marca Tokyo con Rotulado N° 9762 Ubicado en el CIVA.**

| Item | Codigo de Catalogo | Descripción del Bien/Servicio | Cantidad | Presentación | Agui Movil | | Friotexs G S.R.L. | | CompuNew & Asociados | | Casa Lyons | | H-SAM | | SERVITEK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Precio Unitario | Precio Total | Precio Unitario | Precio Total | Precio Unitario | Precio Total | Precio Unitario | Precio Total | Precio Unitario | Precio Total | Precio Unitario | Precio Total |
| 1 | 72102305-001 | Cambio y provisión del motor compresor | 1 | Evento | 430.666 | 430.666 | 39.000 | 39.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 | 305.000 | 305.000 | 350.000 | 350.000 |
| 2 | 72102305-001 | Rebovinado del motor de ventilador | 1 | Evento | 69.067 | 69.067 | 39.000 | 39.000 | 60.000 | 60.000 | 70.000 | 70.000 | 56.000 | 56.000 | 90.000 | 90.000 |
| 3 | 72102305-001 | Carga de gas | 1 | Evento | 88.660 | 88.660 | 39.000 | 39.000 | 80.000 | 80.000 | 100.000 | 100.000 | 72.000 | 72.000 | 120.000 | 120.000 |
| 4 | 72102305-001 | Cambio de filtro de aire | 1 | Evento | 20.600 | 20.600 | 39.000 | 39.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 16.000 | 16.000 | 10.000 | 10.000 |
| 5 | 72102305-001 | Cambio de capacitor | 1 | Evento | 60.000 | 60.000 | 39.000 | 39.000 | 60.000 | 60.000 | 30.000 | 30.000 | 49.000 | 49.000 | 12.000 | 12.000 |
| 6 | 72102305-001 | Cambio de sensosres de tempratura | 1 | Evento | 12.667 | 12.667 | 39.000 | 39.000 | 12.500 | 12.500 | 15.000 | 15.000 | 9.000 | 9.000 | 10.000 | 10.000 |
| 7 | 72102305-001 | Cambio de sensores de cañerias | 1 | Evento | 12.000 | 12.000 | 39.000 | 39.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 9.000 | 9.000 | 15.000 | 15.000 |
| 8 | 72102305-001 | Cambio de placa madre | 1 | Evento | 142.660 | 142.660 | 39.000 | 39.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 116.000 | 116.000 | 25.000 | 25.000 |
| 9 | 72102305-001 | Cambio de sistema de cableado | 1 | Evento | 33.300 | 33.300 | 39.000 | 39.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 26.000 | 26.000 | 50.000 | 50.000 |
| 10 | 72102305-001 | Provisión de control remoto | 1 | Evento | 36.000 | 36.000 | 39.000 | 39.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 29.000 | 29.000 | 20.000 | 20.000 |
| 11 | 72102305-001 | Cambio de ruleman | 1 | Evento | 30.667 | 30.667 | 39.000 | 39.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 23.000 | 23.000 | 10.000 | 10.000 |
| 12 | 72102305-001 | Cambio de contactor | 1 | Evento | 45.900 | 45.900 | 39.000 | 39.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 36.000 | 36.000 | 25.000 | 25.000 |
| 13 | 72102305-001 | Limpieza de cerpentina | 1 | Evento | 15.330 | 15.330 | 39.000 | 39.000 | 15.000 | 15.000 | 16.000 | 16.000 | 11.000 | 11.000 | 5.000 | 5.000 |
| 14 | 72102305-001 | Limpieza completo del aparato | 1 | Evento | 82.666 | 82.666 | 39.000 | 39.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 67.000 | 67.000 | 15.000 | 15.000 |
| 15 | 72102305-001 | Limpieza de cañerias y sus accesorios | 1 | Evento | 19.732 | 19.732 | 39.000 | 39.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 16 | 72102305-001 | Desmontaje y montaje para su reparación y | 1 | Evento | 81.333 | 81.333 | 39.000 | 39.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 66.000 | 66.000 | 40.000 | 40.000 |
| | | Total Lote N° 25 | | | 1.181.248 | | 624.000 | | 1.019.500 | | 1.023.000 | | 905.000 | | 812.000 | |

**Lote N° 26: Servicio de mantenimiento y reparaciones de Sistema de Aire Acondicionado Split de 12.000 BTU Marca Tokyo con Rotulado N° 9763 Ubicado en el GTA**

| Item | Codigo de Catalogo | Descripción del Bien/Servicio | Cantidad | Presentación | Agui Movil | | Friotexs G S.R.L. | | CompuNew & Asociados | | Casa Lyons | | H-SAM | | SERVITEK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Precio Unitario | Precio Total | Precio Unitario | Precio Total | Precio Unitario | Precio Total | Precio Unitario | Precio Total | Precio Unitario | Precio Total | Precio Unitario | Precio Total |
| 1 | 72102305-001 | Cambio y provisión del motor compresor | 1 | Evento | 430.666 | 430.666 | 39.000 | 39.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 | 305.000 | 305.000 | 350.000 | 350.000 |
| 2 | 72102305-001 | Rebovinado del motor de ventilador | 1 | Evento | 69.067 | 69.067 | 39.000 | 39.000 | 60.000 | 60.000 | 70.000 | 70.000 | 56.000 | 56.000 | 90.000 | 90.000 |
| 3 | 72102305-001 | Carga de gas | 1 | Evento | 88.660 | 88.660 | 39.000 | 39.000 | 80.000 | 80.000 | 100.000 | 100.000 | 72.000 | 72.000 | 120.000 | 120.000 |
| 4 | 72102305-001 | Cambio de filtro de aire | 1 | Evento | 20.600 | 20.600 | 39.000 | 39.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 16.000 | 16.000 | 10.000 | 10.000 |
| 5 | 72102305-001 | Cambio de capacitor | 1 | Evento | 60.000 | 60.000 | 39.000 | 39.000 | 60.000 | 60.000 | 30.000 | 30.000 | 49.000 | 49.000 | 12.000 | 12.000 |
| 6 | 72102305-001 | Cambio de sensosres de tempratura | 1 | Evento | 12.667 | 12.667 | 39.000 | 39.000 | 12.500 | 12.500 | 15.000 | 15.000 | 9.000 | 9.000 | 10.000 | 10.000 |
| 7 | 72102305-001 | Cambio de sensores de cañerias | 1 | Evento | 12.000 | 12.000 | 39.000 | 39.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 9.000 | 9.000 | 15.000 | 15.000 |
| 8 | 72102305-001 | Cambio de placa madre | 1 | Evento | 142.660 | 142.660 | 39.000 | 39.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 116.000 | 116.000 | 25.000 | 25.000 |
| 9 | 72102305-001 | Cambio de sistema de cableado | 1 | Evento | 33.300 | 33.300 | 39.000 | 39.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 26.000 | 26.000 | 50.000 | 50.000 |
| 10 | 72102305-001 | Provisión de control remoto | 1 | Evento | 36.000 | 36.000 | 39.000 | 39.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 29.000 | 29.000 | 20.000 | 20.000 |
| 11 | 72102305-001 | Cambio de ruleman | 1 | Evento | 30.667 | 30.667 | 39.000 | 39.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 23.000 | 23.000 | 10.000 | 10.000 |
| 12 | 72102305-001 | Cambio de contactor | 1 | Evento | 45.900 | 45.900 | 39.000 | 39.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 36.000 | 36.000 | 25.000 | 25.000 |
| 13 | 72102305-001 | Limpieza de serpentina | 1 | Evento | 15.330 | 15.330 | 39.000 | 39.000 | 15.000 | 15.000 | 16.000 | 16.000 | 11.000 | 11.000 | 5.000 | 5.000 |
| 14 | 72102305-001 | Limpieza completo del aparato | 1 | Evento | 82.666 | 82.666 | 39.000 | 39.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 67.000 | 67.000 | 15.000 | 15.000 |
| 15 | 72102305-001 | Limpieza de cañerias y sus accesorios | 1 | Evento | 19.732 | 19.732 | 39.000 | 39.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 16 | 72102305-001 | Desmontaje y montaje para su reparación y | 1 | Evento | 81.333 | 81.333 | 39.000 | 39.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 66.000 | 66.000 | 40.000 | 40.000 |
| **Total Lote N° 26** | | | | | 1.181.248 | | 624.000 | | 1.019.500 | | 1.023.000 | | 905.000 | | 812.000 | |

**Lote N° 27: Servicio de mantenimiento y reparaciones de Sistema de Aire Acondicionado Split de 12.000 BTU Marca Tokyo con Rotulado N° 9764 Ubicado en la DAF**

| Item | Codigo de Catalogo | Descripción del Bien/Servicio | Cantidad | Presentación | Agui Movil | | Friotexs G S.R.L. | | CompuNew & Asociados | | Casa Lyons | | H-SAM | | SERVITEK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Precio Unitario | Precio Total | Precio Unitario | Precio Total | Precio Unitario | Precio Total | Precio Unitario | Precio Total | Precio Unitario | Precio Total | Precio Unitario | Precio Total |
| 1 | 72102305-001 | Cambio y provisión del motor compresor | 1 | Evento | 430.666 | 430.666 | 39.000 | 39.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 | 305.000 | 305.000 | 350.000 | 350.000 |
| 2 | 72102305-001 | Rebovinado del motor de ventilador | 1 | Evento | 69.067 | 69.067 | 39.000 | 39.000 | 60.000 | 60.000 | 70.000 | 70.000 | 56.000 | 56.000 | 90.000 | 90.000 |
| 3 | 72102305-001 | Carga de gas | 1 | Evento | 88.660 | 88.660 | 39.000 | 39.000 | 80.000 | 80.000 | 100.000 | 100.000 | 72.000 | 72.000 | 120.000 | 120.000 |
| 4 | 72102305-001 | Cambio de filtro de aire | 1 | Evento | 20.600 | 20.600 | 39.000 | 39.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 16.000 | 16.000 | 10.000 | 10.000 |
| 5 | 72102305-001 | Cambio de capacitor | 1 | Evento | 60.000 | 60.000 | 39.000 | 39.000 | 60.000 | 60.000 | 30.000 | 30.000 | 49.000 | 49.000 | 12.000 | 12.000 |
| 6 | 72102305-001 | Cambio de sensosres de tempratura | 1 | Evento | 12.667 | 12.667 | 39.000 | 39.000 | 12.500 | 12.500 | 15.000 | 15.000 | 9.000 | 9.000 | 10.000 | 10.000 |
| 7 | 72102305-001 | Cambio de sensores de cañerias | 1 | Evento | 12.000 | 12.000 | 39.000 | 39.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 9.000 | 9.000 | 15.000 | 15.000 |
| 8 | 72102305-001 | Cambio de placa madre | 1 | Evento | 142.660 | 142.660 | 39.000 | 39.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 116.000 | 116.000 | 25.000 | 25.000 |
| 9 | 72102305-001 | Cambio de sistema de cableado | 1 | Evento | 33.300 | 33.300 | 39.000 | 39.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 26.000 | 26.000 | 50.000 | 50.000 |
| 10 | 72102305-001 | Provisión de control remoto | 1 | Evento | 36.000 | 36.000 | 39.000 | 39.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 29.000 | 29.000 | 20.000 | 20.000 |
| 11 | 72102305-001 | Cambio de ruleman | 1 | Evento | 30.667 | 30.667 | 39.000 | 39.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 23.000 | 23.000 | 10.000 | 10.000 |
| 12 | 72102305-001 | Cambio de contactor | 1 | Evento | 45.900 | 45.900 | 39.000 | 39.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 36.000 | 36.000 | 25.000 | 25.000 |
| 13 | 72102305-001 | Limpieza de serpentina | 1 | Evento | 15.330 | 15.330 | 39.000 | 39.000 | 15.000 | 15.000 | 16.000 | 16.000 | 11.000 | 11.000 | 5.000 | 5.000 |
| 14 | 72102305-001 | Limpieza completo del aparato | 1 | Evento | 82.666 | 82.666 | 39.000 | 39.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 67.000 | 67.000 | 15.000 | 15.000 |
| 15 | 72102305-001 | Limpieza de cañerias y sus accesorios | 1 | Evento | 19.732 | 19.732 | 39.000 | 39.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 16 | 72102305-001 | Desmontaje y montaje para su reparación y | 1 | Evento | 81.333 | 81.333 | 39.000 | 39.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 66.000 | 66.000 | 40.000 | 40.000 |
| **Total Lote N° 27** | | | | | 1.181.248 | | 624.000 | | 1.019.500 | | 1.023.000 | | 905.000 | | 812.000 | |

**Lote N° 28: Servicio de mantenimiento y reparaciones de Sistema de Aire Acondicionado Split de 12.000 BTU Marca Tokyo con Rotulado N° 5988 Ubicado en el G-2**

| Item | Codigo de Catalogo | Descripción del Bien/Servicio | Cantidad | Presentación | Agui Movil Precio Unitario | Agui Movil Precio Total | Friotexs G S.R.L. Precio Unitario | Friotexs G S.R.L. Precio Total | CompuNew & Asociados Precio Unitario | CompuNew & Asociados Precio Total | Casa Lyons Precio Unitario | Casa Lyons Precio Total | H-SAM Precio Unitario | H-SAM Precio Total | SERVITEK Precio Unitario | SERVITEK Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 72102305-001 | Cambio y provisión del motor compresor | 1 | Evento | 430.666 | 430.666 | 39.000 | 39.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 | 305.000 | 305.000 | 350.000 | 350.000 |
| 2 | 72102305-001 | Rebovinado del motor de ventilador | 1 | Evento | 69.067 | 69.067 | 39.000 | 39.000 | 60.000 | 60.000 | 70.000 | 70.000 | 56.000 | 56.000 | 90.000 | 90.000 |
| 3 | 72102305-001 | Carga de gas | 1 | Evento | 88.660 | 88.660 | 39.000 | 39.000 | 80.000 | 80.000 | 100.000 | 100.000 | 72.000 | 72.000 | 120.000 | 120.000 |
| 4 | 72102305-001 | Cambio de filtro de aire | 1 | Evento | 20.600 | 20.600 | 39.000 | 39.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 16.000 | 16.000 | 10.000 | 10.000 |
| 5 | 72102305-001 | Cambio de capacitor | 1 | Evento | 60.000 | 60.000 | 39.000 | 39.000 | 60.000 | 60.000 | 30.000 | 30.000 | 49.000 | 49.000 | 12.000 | 12.000 |
| 6 | 72102305-001 | Cambio de sensosres de tempratura | 1 | Evento | 12.667 | 12.667 | 39.000 | 39.000 | 12.500 | 12.500 | 15.000 | 15.000 | 9.000 | 9.000 | 10.000 | 10.000 |
| 7 | 72102305-001 | Cambio de sensores de cañerias | 1 | Evento | 12.000 | 12.000 | 39.000 | 39.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 9.000 | 9.000 | 15.000 | 15.000 |
| 8 | 72102305-001 | Cambio de placa madre | 1 | Evento | 142.660 | 142.660 | 39.000 | 39.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 116.000 | 116.000 | 25.000 | 25.000 |
| 9 | 72102305-001 | Cambio de sistema de cableado | 1 | Evento | 33.300 | 33.300 | 39.000 | 39.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 26.000 | 26.000 | 50.000 | 50.000 |
| 10 | 72102305-001 | Provisión de control remoto | 1 | Evento | 36.000 | 36.000 | 39.000 | 39.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 29.000 | 29.000 | 20.000 | 20.000 |
| 11 | 72102305-001 | Cambio de ruleman | 1 | Evento | 30.667 | 30.667 | 39.000 | 39.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 23.000 | 23.000 | 10.000 | 10.000 |
| 12 | 72102305-001 | Cambio de contactor | 1 | Evento | 45.900 | 45.900 | 39.000 | 39.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 36.000 | 36.000 | 25.000 | 25.000 |
| 13 | 72102305-001 | Limpieza de cerpentina | 1 | Evento | 15.330 | 15.330 | 39.000 | 39.000 | 15.000 | 15.000 | 16.000 | 16.000 | 11.000 | 11.000 | 5.000 | 5.000 |
| 14 | 72102305-001 | Limpieza completo del aparato | 1 | Evento | 82.666 | 82.666 | 39.000 | 39.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 67.000 | 67.000 | 15.000 | 15.000 |
| 15 | 72102305-001 | Limpieza de cañerias y sus accesorios | 1 | Evento | 19.732 | 19.732 | 39.000 | 39.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 16 | 72102305-001 | Desmontaje y montaje para su reparación y | 1 | Evento | 81.333 | 81.333 | 39.000 | 39.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 66.000 | 66.000 | 40.000 | 40.000 |
| **Total Lote N° 28** | | | | | **1.181.248** | | **624.000** | | **1.019.500** | | **1.023.000** | | **905.000** | | **812.000** | |

**Lote N° 29: Servicio de mantenimiento y reparaciones de Sistema de Aire Acondicionado Split de 12.000 BTU Marca JAMES con Rotulado N° 5983 Ubicado en la Guardia IBA.**

| Item | Codigo de Catalogo | Descripción del Bien/Servicio | Cantidad | Presentación | Agui Movil Precio Unitario | Agui Movil Precio Total | Friotexs G S.R.L. Precio Unitario | Friotexs G S.R.L. Precio Total | CompuNew & Asociados Precio Unitario | CompuNew & Asociados Precio Total | Casa Lyons Precio Unitario | Casa Lyons Precio Total | H-SAM Precio Unitario | H-SAM Precio Total | SERVITEK Precio Unitario | SERVITEK Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 72102305-001 | Cambio y provisión del motor compresor | 1 | Evento | 430.666 | 430.666 | 39.000 | 39.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 | 305.000 | 305.000 | 350.000 | 350.000 |
| 2 | 72102305-001 | Rebovinado del motor de ventilador | 1 | Evento | 69.067 | 69.067 | 39.000 | 39.000 | 60.000 | 60.000 | 70.000 | 70.000 | 56.000 | 56.000 | 90.000 | 90.000 |
| 3 | 72102305-001 | Carga de gas | 1 | Evento | 88.660 | 88.660 | 39.000 | 39.000 | 80.000 | 80.000 | 100.000 | 100.000 | 72.000 | 72.000 | 120.000 | 120.000 |
| 4 | 72102305-001 | Cambio de filtro de aire | 1 | Evento | 20.600 | 20.600 | 39.000 | 39.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 16.000 | 16.000 | 10.000 | 10.000 |
| 5 | 72102305-001 | Cambio de capacitor | 1 | Evento | 60.000 | 60.000 | 39.000 | 39.000 | 60.000 | 60.000 | 30.000 | 30.000 | 49.000 | 49.000 | 12.000 | 12.000 |
| 6 | 72102305-001 | Cambio de sensosres de tempratura | 1 | Evento | 12.667 | 12.667 | 39.000 | 39.000 | 12.500 | 12.500 | 15.000 | 15.000 | 9.000 | 9.000 | 10.000 | 10.000 |
| 7 | 72102305-001 | Cambio de sensores de cañerias | 1 | Evento | 12.000 | 12.000 | 39.000 | 39.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 9.000 | 9.000 | 15.000 | 15.000 |
| 8 | 72102305-001 | Cambio de placa madre | 1 | Evento | 142.660 | 142.660 | 39.000 | 39.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 116.000 | 116.000 | 25.000 | 25.000 |
| 9 | 72102305-001 | Cambio de sistema de cableado | 1 | Evento | 33.300 | 33.300 | 39.000 | 39.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 26.000 | 26.000 | 50.000 | 50.000 |
| 10 | 72102305-001 | Provisión de control remoto | 1 | Evento | 36.000 | 36.000 | 39.000 | 39.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 29.000 | 29.000 | 20.000 | 20.000 |
| 11 | 72102305-001 | Cambio de ruleman | 1 | Evento | 30.667 | 30.667 | 39.000 | 39.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 23.000 | 23.000 | 10.000 | 10.000 |
| 12 | 72102305-001 | Cambio de contactor | 1 | Evento | 45.900 | 45.900 | 39.000 | 39.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 36.000 | 36.000 | 25.000 | 25.000 |
| 13 | 72102305-001 | Limpieza de cerpentina | 1 | Evento | 15.330 | 15.330 | 39.000 | 39.000 | 15.000 | 15.000 | 16.000 | 16.000 | 11.000 | 11.000 | 5.000 | 5.000 |
| 14 | 72102305-001 | Limpieza completo del aparato | 1 | Evento | 82.666 | 82.666 | 39.000 | 39.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 67.000 | 67.000 | 15.000 | 15.000 |
| 15 | 72102305-001 | Limpieza de cañerias y sus accesorios | 1 | Evento | 19.732 | 19.732 | 39.000 | 39.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 16 | 72102305-001 | Desmontaje y montaje para su reparación y | 1 | Evento | 81.333 | 81.333 | 39.000 | 39.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 66.000 | 66.000 | 40.000 | 40.000 |
| **Total Lote N° 29** | | | | | **1.181.248** | | **624.000** | | **1.019.500** | | **1.023.000** | | **905.000** | | **812.000** | |

**Lote N° 30: Servicio de mantenimiento y reparaciones de Sistema de Aire Acondicionado Split de 12.000 BTU Marca JAMES con Rotulado N° 5984 Ubicado en el G-6.**

| Item | Codigo de Catalogo | Descripción del Bien/Servicio | Cantidad | Presentación | Agui Movil | | Friotexs G S.R.L. | | CompuNew & Asociados | | Casa Lyons | | H-SAM | | SERVITEK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Precio Unitario | Precio Total | Precio Unitario | Precio Total | Precio Unitario | Precio Total | Precio Unitario | Precio Total | Precio Unitario | Precio Total | Precio Unitario | Precio Total |
| 1 | 72102305-001 | Cambio y provisión del motor compresor | 1 | Evento | 430.666 | 430.666 | 39.000 | 39.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 | 305.000 | 305.000 | 350.000 | 350.000 |
| 2 | 72102305-001 | Rebovinado del motor de ventilador | 1 | Evento | 69.067 | 69.067 | 39.000 | 39.000 | 60.000 | 60.000 | 70.000 | 70.000 | 56.000 | 56.000 | 90.000 | 90.000 |
| 3 | 72102305-001 | Carga de gas | 1 | Evento | 88.660 | 88.660 | 39.000 | 39.000 | 80.000 | 80.000 | 100.000 | 100.000 | 72.000 | 72.000 | 120.000 | 120.000 |
| 4 | 72102305-001 | Cambio de filtro de aire | 1 | Evento | 20.600 | 20.600 | 39.000 | 39.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 16.000 | 16.000 | 10.000 | 10.000 |
| 5 | 72102305-001 | Cambio de capacitor | 1 | Evento | 60.000 | 60.000 | 39.000 | 39.000 | 60.000 | 60.000 | 30.000 | 30.000 | 49.000 | 49.000 | 12.000 | 12.000 |
| 6 | 72102305-001 | Cambio de sensosres de tempratura | 1 | Evento | 12.667 | 12.667 | 39.000 | 39.000 | 12.500 | 12.500 | 15.000 | 15.000 | 9.000 | 9.000 | 10.000 | 10.000 |
| 7 | 72102305-001 | Cambio de sensores de cañerias | 1 | Evento | 12.000 | 12.000 | 39.000 | 39.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 9.000 | 9.000 | 15.000 | 15.000 |
| 8 | 72102305-001 | Cambio de placa madre | 1 | Evento | 142.660 | 142.660 | 39.000 | 39.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 116.000 | 116.000 | 25.000 | 25.000 |
| 9 | 72102305-001 | Cambio de sistema de cableado | 1 | Evento | 33.300 | 33.300 | 39.000 | 39.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 26.000 | 26.000 | 50.000 | 50.000 |
| 10 | 72102305-001 | Provisión de control remoto | 1 | Evento | 36.000 | 36.000 | 39.000 | 39.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 29.000 | 29.000 | 20.000 | 20.000 |
| 11 | 72102305-001 | Cambio de ruleman | 1 | Evento | 30.667 | 30.667 | 39.000 | 39.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 23.000 | 23.000 | 10.000 | 10.000 |
| 12 | 72102305-001 | Cambio de contactor | 1 | Evento | 45.900 | 45.900 | 39.000 | 39.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 36.000 | 36.000 | 25.000 | 25.000 |
| 13 | 72102305-001 | Limpieza de cerpentina | 1 | Evento | 15.330 | 15.330 | 39.000 | 39.000 | 15.000 | 15.000 | 16.000 | 16.000 | 11.000 | 11.000 | 5.000 | 5.000 |
| 14 | 72102305-001 | Limpieza completo del aparato | 1 | Evento | 82.666 | 82.666 | 39.000 | 39.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 67.000 | 67.000 | 15.000 | 15.000 |
| 15 | 72102305-001 | Limpieza de cañerías y sus accesorios | 1 | Evento | 19.732 | 19.732 | 39.000 | 39.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 16 | 72102305-001 | Desmontaje y montaje para su reparación y mantenimiento | 1 | Evento | 81.333 | 81.333 | 39.000 | 39.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 66.000 | 66.000 | 40.000 | 40.000 |
| **Total Lote N° 30** | | | | | **1.181.248** | | **624.000** | | **1.019.500** | | **1.023.000** | | **905.000** | | **812.000** | |

**Lote N° 31: Servicio de mantenimiento y reparaciones de Sistema de Aire Acondicionado Split de 12.000 BTU Marca JAMES con Rotulado N° 5985 Ubicado en el G-6.**

| Item | Codigo de Catalogo | Descripción del Bien/Servicio | Cantidad | Presentación | Agui Movil | | Friotexs G S.R.L. | | CompuNew & Asociados | | Casa Lyons | | H-SAM | | SERVITEK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Precio Unitario | Precio Total | Precio Unitario | Precio Total | Precio Unitario | Precio Total | Precio Unitario | Precio Total | Precio Unitario | Precio Total | Precio Unitario | Precio Total |
| 1 | 72102305-001 | Cambio y provisión del motor compresor | 1 | Evento | 430.666 | 430.666 | 39.000 | 39.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 | 305.000 | 305.000 | 350.000 | 350.000 |
| 2 | 72102305-001 | Rebovinado del motor de ventilador | 1 | Evento | 69.067 | 69.067 | 39.000 | 39.000 | 60.000 | 60.000 | 70.000 | 70.000 | 56.000 | 56.000 | 90.000 | 90.000 |
| 3 | 72102305-001 | Carga de gas | 1 | Evento | 88.660 | 88.660 | 39.000 | 39.000 | 80.000 | 80.000 | 100.000 | 100.000 | 72.000 | 72.000 | 120.000 | 120.000 |
| 4 | 72102305-001 | Cambio de filtro de aire | 1 | Evento | 20.600 | 20.600 | 39.000 | 39.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 16.000 | 16.000 | 10.000 | 10.000 |
| 5 | 72102305-001 | Cambio de capacitor | 1 | Evento | 60.000 | 60.000 | 39.000 | 39.000 | 60.000 | 60.000 | 30.000 | 30.000 | 49.000 | 49.000 | 12.000 | 12.000 |
| 6 | 72102305-001 | Cambio de sensosres de tempratura | 1 | Evento | 12.667 | 12.667 | 39.000 | 39.000 | 12.500 | 12.500 | 15.000 | 15.000 | 9.000 | 9.000 | 10.000 | 10.000 |
| 7 | 72102305-001 | Cambio de sensores de cañerias | 1 | Evento | 12.000 | 12.000 | 39.000 | 39.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 9.000 | 9.000 | 15.000 | 15.000 |
| 8 | 72102305-001 | Cambio de placa madre | 1 | Evento | 142.660 | 142.660 | 39.000 | 39.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 116.000 | 116.000 | 25.000 | 25.000 |
| 9 | 72102305-001 | Cambio de sistema de cableado | 1 | Evento | 33.300 | 33.300 | 39.000 | 39.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 26.000 | 26.000 | 50.000 | 50.000 |
| 10 | 72102305-001 | Provisión de control remoto | 1 | Evento | 36.000 | 36.000 | 39.000 | 39.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 29.000 | 29.000 | 20.000 | 20.000 |
| 11 | 72102305-001 | Cambio de ruleman | 1 | Evento | 30.667 | 30.667 | 39.000 | 39.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 23.000 | 23.000 | 10.000 | 10.000 |
| 12 | 72102305-001 | Cambio de contactor | 1 | Evento | 45.900 | 45.900 | 39.000 | 39.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 36.000 | 36.000 | 25.000 | 25.000 |
| 13 | 72102305-001 | Limpieza de cerpentina | 1 | Evento | 15.330 | 15.330 | 39.000 | 39.000 | 15.000 | 15.000 | 16.000 | 16.000 | 11.000 | 11.000 | 5.000 | 5.000 |
| 14 | 72102305-001 | Limpieza completo del aparato | 1 | Evento | 82.666 | 82.666 | 39.000 | 39.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 67.000 | 67.000 | 15.000 | 15.000 |
| 15 | 72102305-001 | Limpieza de cañerías y sus accesorios | 1 | Evento | 19.732 | 19.732 | 39.000 | 39.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 16 | 72102305-001 | Desmontaje y montaje para su reparación y mantenimiento | 1 | Evento | 81.333 | 81.333 | 39.000 | 39.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 66.000 | 66.000 | 40.000 | 40.000 |
| **Total Lote N° 31** | | | | | **1.181.248** | | **624.000** | | **1.019.500** | | **1.023.000** | | **905.000** | | **812.000** | |

**Lote N° 32: Servicio de mantenimiento y reparaciones de Sistema de Aire Acondicionado Split de 18.000 BTU Marca VCP con Rotulado N° 2143 Ubicado en el G-2**

| Item | Codigo de Catalogo | Descripción del Bien/Servicio | Cantidad | Presentación | Agui Movil Precio Unitario | Agui Movil Precio Total | Friotexs G S.R.L. Precio Unitario | Friotexs G S.R.L. Precio Total | CompuNew & Asociados Precio Unitario | CompuNew & Asociados Precio Total | Casa Lyons Precio Unitario | Casa Lyons Precio Total | H-SAM Precio Unitario | H-SAM Precio Total | SERVITEK Precio Unitario | SERVITEK Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 72102305-001 | Cambio y provisión del motor compresor | 1 | Evento | 497.300 | 497.300 | 39.000 | 39.000 | 420.000 | 420.000 | 400.000 | 400.000 | 365.000 | 365.000 | 650.000 | 650.000 |
| 2 | 72102305-001 | Rebovinado del motor de ventilador | 1 | Evento | 66.667 | 66.667 | 39.000 | 39.000 | 60.000 | 60.000 | 70.000 | 70.000 | 56.000 | 56.000 | 90.000 | 90.000 |
| 3 | 72102305-001 | Carga de gas | 1 | Evento | 88.600 | 88.600 | 39.000 | 39.000 | 80.000 | 80.000 | 100.000 | 100.000 | 80.000 | 80.000 | 120.000 | 120.000 |
| 4 | 72102305-001 | Cambio de filtro de aire | 1 | Evento | 20.666 | 20.666 | 39.000 | 39.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 10.000 | 10.000 |
| 5 | 72102305-001 | Cambio de capacitor | 1 | Evento | 60.000 | 60.000 | 39.000 | 39.000 | 60.000 | 60.000 | 30.000 | 30.000 | 52.000 | 52.000 | 12.000 | 12.000 |
| 6 | 72102305-001 | Cambio de sensosres de tempratura | 1 | Evento | 13.333 | 13.333 | 39.000 | 39.000 | 13.000 | 13.000 | 15.000 | 15.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 7 | 72102305-001 | Cambio de sensores de cañerías | 1 | Evento | 12.600 | 12.600 | 39.000 | 39.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 10.000 | 10.000 | 15.000 | 15.000 |
| 8 | 72102305-001 | Cambio de placa madre | 1 | Evento | 142.660 | 142.660 | 39.000 | 39.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 122.000 | 122.000 | 25.000 | 25.000 |
| 9 | 72102305-001 | Cambio de sistema de cableado | 1 | Evento | 37.300 | 37.300 | 39.000 | 39.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 50.000 | 50.000 |
| 10 | 72102305-001 | Provisión de control remoto | 1 | Evento | 36.000 | 36.000 | 39.000 | 39.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 20.000 | 20.000 |
| 11 | 72102305-001 | Cambio de ruleman | 1 | Evento | 30.667 | 30.667 | 39.000 | 39.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 23.000 | 23.000 | 10.000 | 10.000 |
| 12 | 72102305-001 | Cambio de contactor | 1 | Evento | 50.000 | 50.000 | 39.000 | 39.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 39.000 | 39.000 | 25.000 | 25.000 |
| 13 | 72102305-001 | Limpieza de cerpentina | 1 | Evento | 15.333 | 15.333 | 39.000 | 39.000 | 15.000 | 15.000 | 16.000 | 16.000 | 15.000 | 15.000 | 5.000 | 5.000 |
| 14 | 72102305-001 | Limpieza completo del aparato | 1 | Evento | 82.660 | 82.660 | 39.000 | 39.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 68.000 | 68.000 | 15.000 | 15.000 |
| 15 | 72102305-001 | Limpieza de cañerías y sus accesorios | 1 | Evento | 19.732 | 19.732 | 39.000 | 39.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 16.000 | 16.000 | 15.000 | 15.000 |
| 16 | 72102305-001 | Desmontaje y montaje para su reparación y mantenimiento | 1 | Evento | 87.999 | 87.999 | 39.000 | 39.000 | 70.000 | 70.000 | 75.000 | 75.000 | 72.000 | 72.000 | 40.000 | 40.000 |
| **Total Lote N° 32** | | | | | **1.261.517** | | **624.000** | | **1.085.000** | | **1.073.000** | | **1.003.000** | | **1.112.000** | |

**Lote N° 33: Servicio de mantenimiento y reparaciones de Sistema de Aire Acondicionado Split de 18.000 BTU Marca VCP con Rotulado N° 5914 Ubicado en el G-3**

| Item | Codigo de Catalogo | Descripción del Bien/Servicio | Cantidad | Presentación | Agui Movil Precio Unitario | Agui Movil Precio Total | Friotexs G S.R.L. Precio Unitario | Friotexs G S.R.L. Precio Total | CompuNew & Asociados Precio Unitario | CompuNew & Asociados Precio Total | Casa Lyons Precio Unitario | Casa Lyons Precio Total | H-SAM Precio Unitario | H-SAM Precio Total | SERVITEK Precio Unitario | SERVITEK Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 72102305-001 | Cambio y provisión del motor compresor | 1 | Evento | 561.333 | 561.333 | 39.000 | 39.000 | 420.000 | 420.000 | 400.000 | 400.000 | 365.000 | 365.000 | 650.000 | 650.000 |
| 2 | 72102305-001 | Rebovinado del motor de ventilador | 1 | Evento | 67.066 | 67.066 | 39.000 | 39.000 | 60.000 | 60.000 | 70.000 | 70.000 | 56.000 | 56.000 | 90.000 | 90.000 |
| 3 | 72102305-001 | Carga de gas | 1 | Evento | 92.600 | 92.600 | 39.000 | 39.000 | 80.000 | 80.000 | 100.000 | 100.000 | 80.000 | 80.000 | 120.000 | 120.000 |
| 4 | 72102305-001 | Cambio de filtro de aire | 1 | Evento | 20.600 | 20.600 | 39.000 | 39.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 10.000 | 10.000 |
| 5 | 72102305-001 | Cambio de capacitor | 1 | Evento | 60.000 | 60.000 | 39.000 | 39.000 | 60.000 | 60.000 | 30.000 | 30.000 | 52.000 | 52.000 | 12.000 | 12.000 |
| 6 | 72102305-001 | Cambio de sensosres de tempratura | 1 | Evento | 13.300 | 13.300 | 39.000 | 39.000 | 13.000 | 13.000 | 15.000 | 15.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 7 | 72102305-001 | Cambio de sensores de cañerías | 1 | Evento | 12.667 | 12.667 | 39.000 | 39.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 10.000 | 10.000 | 15.000 | 15.000 |
| 8 | 72102305-001 | Cambio de placa madre | 1 | Evento | 142.660 | 142.660 | 39.000 | 39.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 122.000 | 122.000 | 25.000 | 25.000 |
| 9 | 72102305-001 | Cambio de sistema de cableado | 1 | Evento | 37.333 | 37.333 | 39.000 | 39.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 50.000 | 50.000 |
| 10 | 72102305-001 | Provisión de control remoto | 1 | Evento | 36.000 | 36.000 | 39.000 | 39.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 20.000 | 20.000 |
| 11 | 72102305-001 | Cambio de ruleman | 1 | Evento | 30.667 | 30.667 | 39.000 | 39.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 23.000 | 23.000 | 10.000 | 10.000 |
| 12 | 72102305-001 | Cambio de contactor | 1 | Evento | 50.000 | 50.000 | 39.000 | 39.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 39.000 | 39.000 | 25.000 | 25.000 |
| 13 | 72102305-001 | Limpieza de cerpentina | 1 | Evento | 15.300 | 15.300 | 39.000 | 39.000 | 15.000 | 15.000 | 16.000 | 16.000 | 15.000 | 15.000 | 5.000 | 5.000 |
| 14 | 72102305-001 | Limpieza completo del aparato | 1 | Evento | 82.600 | 82.600 | 39.000 | 39.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 68.000 | 68.000 | 15.000 | 15.000 |
| 15 | 72102305-001 | Limpieza de cañerías y sus accesorios | 1 | Evento | 19.732 | 19.732 | 39.000 | 39.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 16.000 | 16.000 | 15.000 | 15.000 |
| 16 | 72102305-001 | Desmontaje y montaje para su reparación y mantenimiento | 1 | Evento | 87.999 | 87.999 | 39.000 | 39.000 | 70.000 | 70.000 | 75.000 | 75.000 | 72.000 | 72.000 | 40.000 | 40.000 |
| **Total Lote N° 33** | | | | | **1.329.857** | | **624.000** | | **1.085.000** | | **1.073.000** | | **1.003.000** | | **1.112.000** | |

**Lote N° 34: Servicio de mantenimiento y reparaciones de Sistema de Aire Acondicionado Split de 24.000 BTU Marca VCP con Rotulado N° 9745 Ubicado en el G-5**

| Item | Codigo de Catalogo | Descripción del Bien/Servicio | Cantidad | Presentación | Agui Movil | | Friotexs G S.R.L. | | CompuNew & Asociados | | Casa Lyons | | H-SAM | | SERVITEK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Precio Unitario | Precio Total | Precio Unitario | Precio Total | Precio Unitario | Precio Total | Precio Unitario | Precio Total | Precio Unitario | Precio Total | Precio Unitario | Precio Total |
| 1 | 72102305-001 | Cambio y provisión del motor compresor | 1 | Evento | 561.333 | 561.333 | 39.000 | 39.000 | 450.000 | 450.000 | 400.000 | 400.000 | 398.000 | 398.000 | 950.000 | 950.000 |
| 2 | 72102305-001 | Rebovinado del motor de ventilador | 1 | Evento | 67.066 | 67.066 | 39.000 | 39.000 | 60.000 | 60.000 | 70.000 | 70.000 | 54.000 | 54.000 | 90.000 | 90.000 |
| 3 | 72102305-001 | Carga de gas | 1 | Evento | 92.600 | 92.600 | 39.000 | 39.000 | 80.000 | 80.000 | 100.000 | 100.000 | 75.000 | 75.000 | 120.000 | 120.000 |
| 4 | 72102305-001 | Cambio de filtro de aire | 1 | Evento | 20.600 | 20.600 | 39.000 | 39.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 16.000 | 16.000 | 10.000 | 10.000 |
| 5 | 72102305-001 | Cambio de capacitor | 1 | Evento | 60.000 | 60.000 | 39.000 | 39.000 | 60.000 | 60.000 | 30.000 | 30.000 | 49.000 | 49.000 | 12.000 | 12.000 |
| 6 | 72102305-001 | Cambio de sensosres de tempratura | 1 | Evento | 13.300 | 13.300 | 39.000 | 39.000 | 13.000 | 13.000 | 15.000 | 15.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 7 | 72102305-001 | Cambio de sensores de cañerías | 1 | Evento | 12.667 | 12.667 | 39.000 | 39.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 9.000 | 9.000 | 15.000 | 15.000 |
| 8 | 72102305-001 | Cambio de placa madre | 1 | Evento | 142.660 | 142.660 | 39.000 | 39.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 116.000 | 116.000 | 25.000 | 25.000 |
| 9 | 72102305-001 | Cambio de sistema de cableado | 1 | Evento | 37.333 | 37.333 | 39.000 | 39.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 50.000 | 50.000 |
| 10 | 72102305-001 | Provisión de control remoto | 1 | Evento | 36.000 | 36.000 | 39.000 | 39.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 29.000 | 29.000 | 20.000 | 20.000 |
| 11 | 72102305-001 | Cambio de ruleman | 1 | Evento | 30.667 | 30.667 | 39.000 | 39.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 23.000 | 23.000 | 10.000 | 10.000 |
| 12 | 72102305-001 | Cambio de contactor | 1 | Evento | 50.000 | 50.000 | 39.000 | 39.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 25.000 | 25.000 |
| 13 | 72102305-001 | Limpieza de cerpentina | 1 | Evento | 15.300 | 15.300 | 39.000 | 39.000 | 15.000 | 15.000 | 16.000 | 16.000 | 11.000 | 11.000 | 5.000 | 5.000 |
| 14 | 72102305-001 | Limpieza completo del aparato | 1 | Evento | 82.600 | 82.600 | 39.000 | 39.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 66.000 | 66.000 | 15.000 | 15.000 |
| 15 | 72102305-001 | Limpieza de cañerías y sus accesorios | 1 | Evento | 19.732 | 19.732 | 39.000 | 39.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 16 | 72102305-001 | Desmontaje y montaje para su reparación y mantenimiento | 1 | Evento | 87.999 | 87.999 | 39.000 | 39.000 | 80.000 | 80.000 | 75.000 | 75.000 | 72.000 | 72.000 | 40.000 | 40.000 |
| **Total Lote N° 34** | | | | | **1.329.857** | | **624.000** | | **1.125.000** | | **1.073.000** | | **1.013.000** | | **1.412.000** | |

**Lote N° 35: Servicio de mantenimiento y reparaciones de Sistema de Aire Acondicionado Split de 24.000 BTU Marca VCP con Rotulado N° 739 Ubicado en el G-5**

| Item | Codigo de Catalogo | Descripción del Bien/Servicio | Cantidad | Presentación | Agui Movil | | Friotexs G S.R.L. | | CompuNew & Asociados | | Casa Lyons | | H-SAM | | SERVITEK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Precio Unitario | Precio Total | Precio Unitario | Precio Total | Precio Unitario | Precio Total | Precio Unitario | Precio Total | Precio Unitario | Precio Total | Precio Unitario | Precio Total |
| 1 | 72102305-001 | Cambio y provisión del motor compresor | 1 | Evento | 561.333 | 561.333 | 39.000 | 39.000 | 450.000 | 450.000 | 400.000 | 400.000 | 398.000 | 398.000 | 950.000 | 950.000 |
| 2 | 72102305-001 | Rebovinado del motor de ventilador | 1 | Evento | 67.066 | 67.066 | 39.000 | 39.000 | 60.000 | 60.000 | 70.000 | 70.000 | 54.000 | 54.000 | 90.000 | 90.000 |
| 3 | 72102305-001 | Carga de gas | 1 | Evento | 92.600 | 92.600 | 39.000 | 39.000 | 80.000 | 80.000 | 100.000 | 100.000 | 75.000 | 75.000 | 120.000 | 120.000 |
| 4 | 72102305-001 | Cambio de filtro de aire | 1 | Evento | 20.600 | 20.600 | 39.000 | 39.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 16.000 | 16.000 | 10.000 | 10.000 |
| 5 | 72102305-001 | Cambio de capacitor | 1 | Evento | 60.000 | 60.000 | 39.000 | 39.000 | 60.000 | 60.000 | 30.000 | 30.000 | 49.000 | 49.000 | 12.000 | 12.000 |
| 6 | 72102305-001 | Cambio de sensosres de tempratura | 1 | Evento | 13.300 | 13.300 | 39.000 | 39.000 | 13.000 | 13.000 | 15.000 | 15.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 7 | 72102305-001 | Cambio de sensores de cañerías | 1 | Evento | 12.667 | 12.667 | 39.000 | 39.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 9.000 | 9.000 | 15.000 | 15.000 |
| 8 | 72102305-001 | Cambio de placa madre | 1 | Evento | 142.660 | 142.660 | 39.000 | 39.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 116.000 | 116.000 | 25.000 | 25.000 |
| 9 | 72102305-001 | Cambio de sistema de cableado | 1 | Evento | 37.333 | 37.333 | 39.000 | 39.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 50.000 | 50.000 |
| 10 | 72102305-001 | Provisión de control remoto | 1 | Evento | 36.000 | 36.000 | 39.000 | 39.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 29.000 | 29.000 | 20.000 | 20.000 |
| 11 | 72102305-001 | Cambio de ruleman | 1 | Evento | 30.667 | 30.667 | 39.000 | 39.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 23.000 | 23.000 | 10.000 | 10.000 |
| 12 | 72102305-001 | Cambio de contactor | 1 | Evento | 50.000 | 50.000 | 39.000 | 39.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 25.000 | 25.000 |
| 13 | 72102305-001 | Limpieza de cerpentina | 1 | Evento | 15.300 | 15.300 | 39.000 | 39.000 | 15.000 | 15.000 | 16.000 | 16.000 | 11.000 | 11.000 | 5.000 | 5.000 |
| 14 | 72102305-001 | Limpieza completo del aparato | 1 | Evento | 82.600 | 82.600 | 39.000 | 39.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 66.000 | 66.000 | 15.000 | 15.000 |
| 15 | 72102305-001 | Limpieza de cañerías y sus accesorios | 1 | Evento | 19.732 | 19.732 | 39.000 | 39.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 16 | 72102305-001 | Desmontaje y montaje para su reparación y mantenimiento | 1 | Evento | 87.999 | 87.999 | 39.000 | 39.000 | 80.000 | 80.000 | 75.000 | 75.000 | 72.000 | 72.000 | 40.000 | 40.000 |
| **Total Lote N° 35** | | | | | **1.329.857** | | **624.000** | | **1.125.000** | | **1.073.000** | | **1.013.000** | | **1.412.000** | |

**Lote N° 36: Servicio de mantenimiento y reparaciones de Sistema de Aire Acondicionado Split de 24.000 BTU Marca VCP con Rotulado N° 742 Ubicado en el G-4**

| Item | Codigo de Catalogo | Descripción del Bien/Servicio | Cantidad | Presentación | Agui Movil | | Friotexs G S.R.L. | | CompuNew & Asociados | | Casa Lyons | | H-SAM | | SERVITEK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Precio Unitario | Precio Total | Precio Unitario | Precio Total | Precio Unitario | Precio Total | Precio Unitario | Precio Total | Precio Unitario | Precio Total | Precio Unitario | Precio Total |
| 1 | 72102305-001 | Cambio y provisión del motor compresor | 1 | Evento | 561.333 | 561.333 | 39.000 | 39.000 | 450.000 | 450.000 | 400.000 | 400.000 | 398.000 | 398.000 | 950.000 | 950.000 |
| 2 | 72102305-001 | Rebovinado del motor de ventilador | 1 | Evento | 67.066 | 67.066 | 39.000 | 39.000 | 60.000 | 60.000 | 70.000 | 70.000 | 54.000 | 54.000 | 90.000 | 90.000 |
| 3 | 72102305-001 | Carga de gas | 1 | Evento | 92.600 | 92.600 | 39.000 | 39.000 | 80.000 | 80.000 | 100.000 | 100.000 | 75.000 | 75.000 | 120.000 | 120.000 |
| 4 | 72102305-001 | Cambio de filtro de aire | 1 | Evento | 20.600 | 20.600 | 39.000 | 39.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 16.000 | 16.000 | 10.000 | 10.000 |
| 5 | 72102305-001 | Cambio de capacitor | 1 | Evento | 60.000 | 60.000 | 39.000 | 39.000 | 60.000 | 60.000 | 30.000 | 30.000 | 49.000 | 49.000 | 12.000 | 12.000 |
| 6 | 72102305-001 | Cambio de sensosres de tempratura | 1 | Evento | 13.300 | 13.300 | 39.000 | 39.000 | 13.000 | 13.000 | 15.000 | 15.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 7 | 72102305-001 | Cambio de sensores de cañerias | 1 | Evento | 12.667 | 12.667 | 39.000 | 39.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 9.000 | 9.000 | 15.000 | 15.000 |
| 8 | 72102305-001 | Cambio de placa madre | 1 | Evento | 142.660 | 142.660 | 39.000 | 39.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 116.000 | 116.000 | 25.000 | 25.000 |
| 9 | 72102305-001 | Cambio de sistema de cableado | 1 | Evento | 37.333 | 37.333 | 39.000 | 39.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 50.000 | 50.000 |
| 10 | 72102305-001 | Provisión de control remoto | 1 | Evento | 36.000 | 36.000 | 39.000 | 39.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 29.000 | 29.000 | 20.000 | 20.000 |
| 11 | 72102305-001 | Cambio de ruleman | 1 | Evento | 30.667 | 30.667 | 39.000 | 39.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 23.000 | 23.000 | 10.000 | 10.000 |
| 12 | 72102305-001 | Cambio de contactor | 1 | Evento | 50.000 | 50.000 | 39.000 | 39.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 25.000 | 25.000 |
| 13 | 72102305-001 | Limpieza de cerpentina | 1 | Evento | 15.300 | 15.300 | 39.000 | 39.000 | 15.000 | 15.000 | 16.000 | 16.000 | 11.000 | 11.000 | 5.000 | 5.000 |
| 14 | 72102305-001 | Limpieza completo del aparato | 1 | Evento | 82.600 | 82.600 | 39.000 | 39.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 66.000 | 66.000 | 15.000 | 15.000 |
| 15 | 72102305-001 | Limpieza de cañerías y sus accesorios | 1 | Evento | 19.732 | 19.732 | 39.000 | 39.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 16 | 72102305-001 | Desmontaje y montaje para su reparación y mantenimiento | 1 | Evento | 87.999 | 87.999 | 39.000 | 39.000 | 80.000 | 80.000 | 75.000 | 75.000 | 72.000 | 72.000 | 40.000 | 40.000 |
| **Total Lote N° 36** | | | | | 1.329.857 | | 624.000 | | 1.125.000 | | 1.073.000 | | 1.013.000 | | 1.412.000 | |

**Lote N° 37: Servicio de mantenimiento y reparaciones de Sistema de Aire Acondicionado Split de 24.000 BTU Marca VCP con Rotulado N° 739 Ubicado en la Ayudantia de**

| Item | Codigo de Catalogo | Descripción del Bien/Servicio | Cantidad | Presentación | Agui Movil | | Friotexs G S.R.L. | | CompuNew & Asociados | | Casa Lyons | | H-SAM | | SERVITEK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Precio Unitario | Precio Total | Precio Unitario | Precio Total | Precio Unitario | Precio Total | Precio Unitario | Precio Total | Precio Unitario | Precio Total | Precio Unitario | Precio Total |
| 1 | 72102305-001 | Cambio y provisión del motor compresor | 1 | Evento | 561.333 | 561.333 | 39.000 | 39.000 | 450.000 | 450.000 | 400.000 | 400.000 | 398.000 | 398.000 | 950.000 | 950.000 |
| 2 | 72102305-001 | Rebovinado del motor de ventilador | 1 | Evento | 67.066 | 67.066 | 39.000 | 39.000 | 60.000 | 60.000 | 70.000 | 70.000 | 54.000 | 54.000 | 90.000 | 90.000 |
| 3 | 72102305-001 | Carga de gas | 1 | Evento | 92.600 | 92.600 | 39.000 | 39.000 | 80.000 | 80.000 | 100.000 | 100.000 | 75.000 | 75.000 | 120.000 | 120.000 |
| 4 | 72102305-001 | Cambio de filtro de aire | 1 | Evento | 20.600 | 20.600 | 39.000 | 39.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 16.000 | 16.000 | 10.000 | 10.000 |
| 5 | 72102305-001 | Cambio de capacitor | 1 | Evento | 60.000 | 60.000 | 39.000 | 39.000 | 60.000 | 60.000 | 30.000 | 30.000 | 49.000 | 49.000 | 12.000 | 12.000 |
| 6 | 72102305-001 | Cambio de sensosres de tempratura | 1 | Evento | 13.300 | 13.300 | 39.000 | 39.000 | 13.000 | 13.000 | 15.000 | 15.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 7 | 72102305-001 | Cambio de sensores de cañerias | 1 | Evento | 12.667 | 12.667 | 39.000 | 39.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 9.000 | 9.000 | 15.000 | 15.000 |
| 8 | 72102305-001 | Cambio de placa madre | 1 | Evento | 142.660 | 142.660 | 39.000 | 39.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 116.000 | 116.000 | 25.000 | 25.000 |
| 9 | 72102305-001 | Cambio de sistema de cableado | 1 | Evento | 37.333 | 37.333 | 39.000 | 39.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 50.000 | 50.000 |
| 10 | 72102305-001 | Provisión de control remoto | 1 | Evento | 36.000 | 36.000 | 39.000 | 39.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 29.000 | 29.000 | 20.000 | 20.000 |
| 11 | 72102305-001 | Cambio de ruleman | 1 | Evento | 30.667 | 30.667 | 39.000 | 39.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 23.000 | 23.000 | 10.000 | 10.000 |
| 12 | 72102305-001 | Cambio de contactor | 1 | Evento | 50.000 | 50.000 | 39.000 | 39.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 25.000 | 25.000 |
| 13 | 72102305-001 | Limpieza de cerpentina | 1 | Evento | 15.300 | 15.300 | 39.000 | 39.000 | 15.000 | 15.000 | 16.000 | 16.000 | 11.000 | 11.000 | 5.000 | 5.000 |
| 14 | 72102305-001 | Limpieza completo del aparato | 1 | Evento | 82.600 | 82.600 | 39.000 | 39.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 66.000 | 66.000 | 15.000 | 15.000 |
| 15 | 72102305-001 | Limpieza de cañerías y sus accesorios | 1 | Evento | 19.732 | 19.732 | 39.000 | 39.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 16 | 72102305-001 | Desmontaje y montaje para su reparación y mantenimiento | 1 | Evento | 87.999 | 87.999 | 39.000 | 39.000 | 80.000 | 80.000 | 75.000 | 75.000 | 72.000 | 72.000 | 40.000 | 40.000 |
| **Total Lote N° 37** | | | | | 1.329.857 | | 624.000 | | 1.125.000 | | 1.073.000 | | 1.013.000 | | 1.412.000 | |

Unidad Responsable 313 - CIAERE

**Lote N° 38: Servicio de mantenimiento y reparaciones de Sistema de Aire Acondicionado Split GOODWEDER 18.000 BTU Rotulado N° 1814, ubicado en el Aula N° 2**

| Item | Codigo de Catalogo | Descripción del Bien/Servicio | Cantidad | Presentación | Agui Movil Precio Unitario | Agui Movil Precio Total | Friotexs G S.R.L. Precio Unitario | Friotexs G S.R.L. Precio Total | CompuNew & Asociados Precio Unitario | CompuNew & Asociados Precio Total | Casa Lyons Precio Unitario | Casa Lyons Precio Total | H-SAM Precio Unitario | H-SAM Precio Total | SERVITEK Precio Unitario | SERVITEK Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 72102305-001 | Carga de gas | 1 | Evento | 110.000 | 110.000 | 39.000 | 39.000 | 90.000 | 90.000 | 100.000 | 100.000 | 89.000 | 89.000 | 120.000 | 120.000 |
| 2 | 72102305-001 | Cambio y provisión de motor compresor | 1 | Evento | 509.800 | 509.800 | 39.000 | 39.000 | 450.000 | 450.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 650.000 | 650.000 |
| 3 | 72102305-001 | Cambio de capacitor de arranque | 1 | Evento | 68.600 | 68.600 | 39.000 | 39.000 | 60.000 | 60.000 | 30.000 | 30.000 | 55.000 | 55.000 | 12.000 | 12.000 |
| 4 | 72102305-001 | Limpieza de cerpentina | 1 | Evento | 38.660 | 38.660 | 39.000 | 39.000 | 30.000 | 30.000 | 16.000 | 16.000 | 30.000 | 30.000 | 5.000 | 5.000 |
| 5 | 72102305-001 | Cambio de filtro | 1 | Evento | 27.300 | 27.300 | 39.000 | 39.000 | 20.000 | 20.000 | 15.000 | 15.000 | 20.000 | 20.000 | 10.000 | 10.000 |
| 6 | 72102305-001 | Cambio y adaptación de ruleman al motor de ventilador | 1 | Evento | 34.600 | 34.600 | 39.000 | 39.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 26.000 | 26.000 | 25.000 | 25.000 |
| 7 | 72102305-001 | Limpieza completo del aparato, cañerías y sus accesorios | 1 | Evento | 91.333 | 91.333 | 39.000 | 39.000 | 75.000 | 75.000 | 70.000 | 70.000 | 74.000 | 74.000 | 30.000 | 30.000 |
| 8 | 72102305-001 | Desmontaje y montaje para su reparación y mantenimiento | 1 | Evento | 89.332 | 89.332 | 39.000 | 39.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 72.000 | 72.000 | 40.000 | 40.000 |
| **Total Lote N° 38** | | | | | **969.625** | | **312.000** | | **825.000** | | **731.000** | | **766.000** | | **892.000** | |

**Lote N° 39: Servicio de mantenimiento y reparaciones de Sistema de Aire Acondicionado Split JET 12.000 BTU Rotulado N° 1426, ubicado en la Secretaria ECEMFAER.**

| Item | Codigo de Catalogo | Descripción del Bien/Servicio | Cantidad | Presentación | Agui Movil Precio Unitario | Agui Movil Precio Total | Friotexs G S.R.L. Precio Unitario | Friotexs G S.R.L. Precio Total | CompuNew & Asociados Precio Unitario | CompuNew & Asociados Precio Total | Casa Lyons Precio Unitario | Casa Lyons Precio Total | H-SAM Precio Unitario | H-SAM Precio Total | SERVITEK Precio Unitario | SERVITEK Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 72102305-001 | Carga de gas | 1 | Evento | 103.300 | 103.300 | 39.000 | 39.000 | 80.000 | 80.000 | 100.000 | 100.000 | 84.000 | 84.000 | 120.000 | 120.000 |
| 2 | 72102305-001 | Cambio de filtro de aire | 1 | Evento | 20.600 | 20.600 | 39.000 | 39.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 10.000 | 10.000 |
| 3 | 72102305-001 | Limpieza de cerpentina | 1 | Evento | 26.000 | 26.000 | 39.000 | 39.000 | 20.000 | 20.000 | 16.000 | 16.000 | 19.000 | 19.000 | 5.000 | 5.000 |
| 4 | 72102305-001 | Cambio de panal de filtro | 1 | Evento | 20.000 | 20.000 | 39.000 | 39.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 14.000 | 14.000 | 25.000 | 25.000 |
| 5 | 72102305-001 | Cambio de motor compresor | 1 | Evento | 444.000 | 444.000 | 39.000 | 39.000 | 400.000 | 400.000 | 350.000 | 350.000 | 314.000 | 314.000 | 350.000 | 350.000 |
| 6 | 72102305-001 | Reparacion del motor de ventilador | 1 | Evento | 89.332 | 89.332 | 39.000 | 39.000 | 75.000 | 75.000 | 70.000 | 70.000 | 72.000 | 72.000 | 45.000 | 45.000 |
| 7 | 72102305-001 | Cambio de aleta | 1 | Evento | 39.000 | 39.000 | 39.000 | 39.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 31.000 | 31.000 | 30.000 | 30.000 |
| 8 | 72102305-001 | Cambio de los rulemanes | 1 | Evento | 33.900 | 33.900 | 39.000 | 39.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 26.000 | 26.000 | 5.000 | 5.000 |
| 9 | 72102305-001 | Limpieza completo del aparato, cañerías y sus accesorios | 1 | Evento | 87.300 | 87.300 | 39.000 | 39.000 | 75.000 | 75.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 30.000 | 30.000 |
| 10 | 72102305-001 | Desmontaje y montaje para su reparación y mantenimiento | 1 | Evento | 86.600 | 86.600 | 39.000 | 39.000 | 75.000 | 75.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 40.000 | 40.000 |
| **Total Lote N° 39** | | | | | **950.032** | | **390.000** | | **810.000** | | **763.000** | | **715.000** | | **660.000** | |

**Lote N° 40: Servicio de mantenimiento y reparaciones de Sistema de Aire Acondicionado Split JET 12.000 BTU Rotulado N° 1425, ubicado en la Jefatura de Estudio CIEFAER.**

| Item | Codigo de Catalogo | Descripción del Bien/Servicio | Cantidad | Presentación | Agui Movil Precio Unitario | Agui Movil Precio Total | Friotexs G S.R.L. Precio Unitario | Friotexs G S.R.L. Precio Total | CompuNew & Asociados Precio Unitario | CompuNew & Asociados Precio Total | Casa Lyons Precio Unitario | Casa Lyons Precio Total | H-SAM Precio Unitario | H-SAM Precio Total | SERVITEK Precio Unitario | SERVITEK Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 72102305-001 | Cambio y provisión de motor compresor | 1 | Evento | 441.200 | 441.200 | 39.000 | 39.000 | 400.000 | 400.000 | 350.000 | 350.000 | 313.000 | 313.000 | 350.000 | 350.000 |
| | 72102305-001 | Cambio de capacitor | 1 | Evento | 63.300 | 63.300 | 39.000 | 39.000 | 60.000 | 60.000 | 30.000 | 30.000 | 50.000 | 50.000 | 10.000 | 10.000 |
| 2 | 72102305-001 | Carga de gas | 1 | Evento | 99.300 | 99.300 | 39.000 | 39.000 | 80.000 | 80.000 | 100.000 | 100.000 | 80.000 | 80.000 | 120.000 | 120.000 |

**Lote N° 34: Servicio de mantenimiento y reparaciones de Sistema de Aire Acondicionado Split de 24.000 BTU Marca VCP con Rotulado N° 9745 Ubicado en el G-5**

| Item | Codigo de Catalogo | Descripción del Bien/Servicio | Cantidad | Presentación | Agui Movil | | Friotexs G S.R.L. | | CompuNew & Asociados | | Casa Lyons | | H-SAM | | SERVITEK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Precio Unitario | Precio Total | Precio Unitario | Precio Total | Precio Unitario | Precio Total | Precio Unitario | Precio Total | Precio Unitario | Precio Total | Precio Unitario | Precio Total |
| 1 | 72102305-001 | Cambio y provisión del motor compresor | 1 | Evento | 561.333 | 561.333 | 39.000 | 39.000 | 450.000 | 450.000 | 400.000 | 400.000 | 398.000 | 398.000 | 950.000 | 950.000 |
| 2 | 72102305-001 | Rebovinado del motor de ventilador | 1 | Evento | 67.066 | 67.066 | 39.000 | 39.000 | 60.000 | 60.000 | 70.000 | 70.000 | 54.000 | 54.000 | 90.000 | 90.000 |
| 3 | 72102305-001 | Carga de gas | 1 | Evento | 92.600 | 92.600 | 39.000 | 39.000 | 80.000 | 80.000 | 100.000 | 100.000 | 75.000 | 75.000 | 120.000 | 120.000 |
| 4 | 72102305-001 | Cambio de filtro de aire | 1 | Evento | 20.600 | 20.600 | 39.000 | 39.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 16.000 | 16.000 | 10.000 | 10.000 |
| 5 | 72102305-001 | Cambio de capacitor | 1 | Evento | 60.000 | 60.000 | 39.000 | 39.000 | 60.000 | 60.000 | 30.000 | 30.000 | 49.000 | 49.000 | 12.000 | 12.000 |
| 6 | 72102305-001 | Cambio de sensosres de tempratura | 1 | Evento | 13.300 | 13.300 | 39.000 | 39.000 | 13.000 | 13.000 | 15.000 | 15.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 7 | 72102305-001 | Cambio de sensores de cañerias | 1 | Evento | 12.667 | 12.667 | 39.000 | 39.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 9.000 | 9.000 | 15.000 | 15.000 |
| 8 | 72102305-001 | Cambio de placa madre | 1 | Evento | 142.660 | 142.660 | 39.000 | 39.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 116.000 | 116.000 | 25.000 | 25.000 |
| 9 | 72102305-001 | Cambio de sistema de cableado | 1 | Evento | 37.333 | 37.333 | 39.000 | 39.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 50.000 | 50.000 |
| 10 | 72102305-001 | Provisión de control remoto | 1 | Evento | 36.000 | 36.000 | 39.000 | 39.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 29.000 | 29.000 | 20.000 | 20.000 |
| 11 | 72102305-001 | Cambio de ruleman | 1 | Evento | 30.667 | 30.667 | 39.000 | 39.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 23.000 | 23.000 | 10.000 | 10.000 |
| 12 | 72102305-001 | Cambio de contactor | 1 | Evento | 50.000 | 50.000 | 39.000 | 39.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 25.000 | 25.000 |
| 13 | 72102305-001 | Limpieza de cerpentina | 1 | Evento | 15.300 | 15.300 | 39.000 | 39.000 | 15.000 | 15.000 | 16.000 | 16.000 | 11.000 | 11.000 | 5.000 | 5.000 |
| 14 | 72102305-001 | Limpieza completo del aparato | 1 | Evento | 82.600 | 82.600 | 39.000 | 39.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 66.000 | 66.000 | 15.000 | 15.000 |
| 15 | 72102305-001 | Limpieza de cañerías y sus accesorios | 1 | Evento | 19.732 | 19.732 | 39.000 | 39.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 16 | 72102305-001 | Desmontaje y montaje para su reparación y mantenimiento | 1 | Evento | 87.999 | 87.999 | 39.000 | 39.000 | 80.000 | 80.000 | 75.000 | 75.000 | 72.000 | 72.000 | 40.000 | 40.000 |
| **Total Lote N° 34** | | | | | **1.329.857** | | **624.000** | | **1.125.000** | | **1.073.000** | | **1.013.000** | | **1.412.000** | |

**Lote N° 35: Servicio de mantenimiento y reparaciones de Sistema de Aire Acondicionado Split de 24.000 BTU Marca VCP con Rotulado N° 739 Ubicado en el G-5**

| Item | Codigo de Catalogo | Descripción del Bien/Servicio | Cantidad | Presentación | Agui Movil | | Friotexs G S.R.L. | | CompuNew & Asociados | | Casa Lyons | | H-SAM | | SERVITEK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Precio Unitario | Precio Total | Precio Unitario | Precio Total | Precio Unitario | Precio Total | Precio Unitario | Precio Total | Precio Unitario | Precio Total | Precio Unitario | Precio Total |
| 1 | 72102305-001 | Cambio y provisión del motor compresor | 1 | Evento | 561.333 | 561.333 | 39.000 | 39.000 | 450.000 | 450.000 | 400.000 | 400.000 | 398.000 | 398.000 | 950.000 | 950.000 |
| 2 | 72102305-001 | Rebovinado del motor de ventilador | 1 | Evento | 67.066 | 67.066 | 39.000 | 39.000 | 60.000 | 60.000 | 70.000 | 70.000 | 54.000 | 54.000 | 90.000 | 90.000 |
| 3 | 72102305-001 | Carga de gas | 1 | Evento | 92.600 | 92.600 | 39.000 | 39.000 | 80.000 | 80.000 | 100.000 | 100.000 | 75.000 | 75.000 | 120.000 | 120.000 |
| 4 | 72102305-001 | Cambio de filtro de aire | 1 | Evento | 20.600 | 20.600 | 39.000 | 39.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 16.000 | 16.000 | 10.000 | 10.000 |
| 5 | 72102305-001 | Cambio de capacitor | 1 | Evento | 60.000 | 60.000 | 39.000 | 39.000 | 60.000 | 60.000 | 30.000 | 30.000 | 49.000 | 49.000 | 12.000 | 12.000 |
| 6 | 72102305-001 | Cambio de sensosres de tempratura | 1 | Evento | 13.300 | 13.300 | 39.000 | 39.000 | 13.000 | 13.000 | 15.000 | 15.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 7 | 72102305-001 | Cambio de sensores de cañerias | 1 | Evento | 12.667 | 12.667 | 39.000 | 39.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 9.000 | 9.000 | 15.000 | 15.000 |
| 8 | 72102305-001 | Cambio de placa madre | 1 | Evento | 142.660 | 142.660 | 39.000 | 39.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 116.000 | 116.000 | 25.000 | 25.000 |
| 9 | 72102305-001 | Cambio de sistema de cableado | 1 | Evento | 37.333 | 37.333 | 39.000 | 39.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 50.000 | 50.000 |
| 10 | 72102305-001 | Provisión de control remoto | 1 | Evento | 36.000 | 36.000 | 39.000 | 39.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 29.000 | 29.000 | 20.000 | 20.000 |
| 11 | 72102305-001 | Cambio de ruleman | 1 | Evento | 30.667 | 30.667 | 39.000 | 39.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 23.000 | 23.000 | 10.000 | 10.000 |
| 12 | 72102305-001 | Cambio de contactor | 1 | Evento | 50.000 | 50.000 | 39.000 | 39.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 25.000 | 25.000 |
| 13 | 72102305-001 | Limpieza de cerpentina | 1 | Evento | 15.300 | 15.300 | 39.000 | 39.000 | 15.000 | 15.000 | 16.000 | 16.000 | 11.000 | 11.000 | 5.000 | 5.000 |
| 14 | 72102305-001 | Limpieza completo del aparato | 1 | Evento | 82.600 | 82.600 | 39.000 | 39.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 66.000 | 66.000 | 15.000 | 15.000 |
| 15 | 72102305-001 | Limpieza de cañerías y sus accesorios | 1 | Evento | 19.732 | 19.732 | 39.000 | 39.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 16 | 72102305-001 | Desmontaje y montaje para su reparación y mantenimiento | 1 | Evento | 87.999 | 87.999 | 39.000 | 39.000 | 80.000 | 80.000 | 75.000 | 75.000 | 72.000 | 72.000 | 40.000 | 40.000 |
| **Total Lote N° 35** | | | | | **1.329.857** | | **624.000** | | **1.125.000** | | **1.073.000** | | **1.013.000** | | **1.412.000** | |

**Lote N° 36: Servicio de mantenimiento y reparaciones de Sistema de Aire Acondicionado Split de 24.000 BTU Marca VCP con Rotulado N° 742 Ubicado en el G-4**

| Item | Codigo de Catalogo | Descripción del Bien/Servicio | Cantidad | Presentación | Agui Movil | | Friotexs G S.R.L. | | CampuNew & Asociados | | Casa Lyons | | H-SAM | | SERVITEK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Precio Unitario | Precio Total | Precio Unitario | Precio Total | Precio Unitario | Precio Total | Precio Unitario | Precio Total | Precio Unitario | Precio Total | Precio Unitario | Precio Total |
| 1 | 72102305-001 | Cambio y provisión del motor compresor | 1 | Evento | 561.333 | 561.333 | 39.000 | 39.000 | 450.000 | 450.000 | 400.000 | 400.000 | 398.000 | 398.000 | 950.000 | 950.000 |
| 2 | 72102305-001 | Rebovinado del motor de ventilador | 1 | Evento | 67.066 | 67.066 | 39.000 | 39.000 | 60.000 | 60.000 | 70.000 | 70.000 | 54.000 | 54.000 | 90.000 | 90.000 |
| 3 | 72102305-001 | Carga de gas | 1 | Evento | 92.600 | 92.600 | 39.000 | 39.000 | 80.000 | 80.000 | 100.000 | 100.000 | 75.000 | 75.000 | 120.000 | 120.000 |
| 4 | 72102305-001 | Cambio de filtro de aire | 1 | Evento | 20.600 | 20.600 | 39.000 | 39.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 16.000 | 16.000 | 10.000 | 10.000 |
| 5 | 72102305-001 | Cambio de capacitor | 1 | Evento | 60.000 | 60.000 | 39.000 | 39.000 | 60.000 | 60.000 | 30.000 | 30.000 | 49.000 | 49.000 | 12.000 | 12.000 |
| 6 | 72102305-001 | Cambio de sensosres de tempratura | 1 | Evento | 13.300 | 13.300 | 39.000 | 39.000 | 13.000 | 13.000 | 15.000 | 15.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 7 | 72102305-001 | Cambio de sensores de cañerias | 1 | Evento | 12.667 | 12.667 | 39.000 | 39.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 9.000 | 9.000 | 15.000 | 15.000 |
| 8 | 72102305-001 | Cambio de placa madre | 1 | Evento | 142.660 | 142.660 | 39.000 | 39.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 116.000 | 116.000 | 25.000 | 25.000 |
| 9 | 72102305-001 | Cambio de sistema de cableado | 1 | Evento | 37.333 | 37.333 | 39.000 | 39.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 50.000 | 50.000 |
| 10 | 72102305-001 | Provisión de control remoto | 1 | Evento | 36.000 | 36.000 | 39.000 | 39.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 29.000 | 29.000 | 20.000 | 20.000 |
| 11 | 72102305-001 | Cambio de ruleman | 1 | Evento | 30.667 | 30.667 | 39.000 | 39.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 23.000 | 23.000 | 10.000 | 10.000 |
| 12 | 72102305-001 | Cambio de contactor | 1 | Evento | 50.000 | 50.000 | 39.000 | 39.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 25.000 | 25.000 |
| 13 | 72102305-001 | Limpieza de cerpentina | 1 | Evento | 15.300 | 15.300 | 39.000 | 39.000 | 15.000 | 15.000 | 16.000 | 16.000 | 11.000 | 11.000 | 5.000 | 5.000 |
| 14 | 72102305-001 | Limpieza completo del aparato | 1 | Evento | 82.600 | 82.600 | 39.000 | 39.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 66.000 | 66.000 | 15.000 | 15.000 |
| 15 | 72102305-001 | Limpieza de cañerias y sus accesorios | 1 | Evento | 19.732 | 19.732 | 39.000 | 39.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 16 | 72102305-001 | Desmontaje y montaje para su reparación y mantenimiento | 1 | Evento | 87.999 | 87.999 | 39.000 | 39.000 | 80.000 | 80.000 | 75.000 | 75.000 | 72.000 | 72.000 | 40.000 | 40.000 |
| **Total Lote N° 36** | | | | | **1.329.857** | | **624.000** | | **1.125.000** | | **1.073.000** | | **1.013.000** | | **1.412.000** | |

**Lote N° 37: Servicio de mantenimiento y reparacinnes de Sistema de Aire Acondicionado Split de 24.000 BTU Marca VCP con Rotulado N° 739 Ubicado en la Ayudantia de**

| Item | Codigo de Catalogo | Descripción del Bien/Servicio | Cantidad | Presentación | Agui Movil | | Friotexs G S.R.L. | | CompuNew & Asociados | | Casa Lyons | | H-SAM | | SERVITEK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Precio Unitario | Precio Total | Precio Unitario | Precio Total | Precio Unitario | Precio Total | Precio Unitario | Precio Total | Precio Unitario | Precio Total | Precio Unitario | Precio Total |
| 1 | 72102305-001 | Cambio y provision del motor compresor | 1 | Evento | 561.333 | 561.333 | 39.000 | 39.000 | 450.000 | 450.000 | 400.000 | 400.000 | 398.000 | 398.000 | 950.000 | 950.000 |
| 2 | 72102305-001 | Rebovinado del motor de ventilador | 1 | Evento | 67.066 | 67.066 | 39.000 | 39.000 | 60.000 | 60.000 | 70.000 | 70.000 | 54.000 | 54.000 | 90.000 | 90.000 |
| 3 | 72102305-001 | Carga de gas | 1 | Evento | 92.600 | 92.600 | 39.000 | 39.000 | 80.000 | 80.000 | 100.000 | 100.000 | 75.000 | 75.000 | 120.000 | 120.000 |
| 4 | 72102305-001 | Cambio de filtro de aire | 1 | Evento | 20.600 | 20.600 | 39.000 | 39.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 16.000 | 16.000 | 10.000 | 10.000 |
| 5 | 72102305-001 | Cambio de capacitor | 1 | Evento | 60.000 | 60.000 | 39.000 | 39.000 | 60.000 | 60.000 | 30.000 | 30.000 | 49.000 | 49.000 | 12.000 | 12.000 |
| 6 | 72102305-001 | Cambio de sensosres de tempratura | 1 | Evento | 13.300 | 13.300 | 39.000 | 39.000 | 13.000 | 13.000 | 15.000 | 15.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 7 | 72102305-001 | Cambio de sensores de cañerias | 1 | Evento | 12.667 | 12.667 | 39.000 | 39.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 9.000 | 9.000 | 15.000 | 15.000 |
| 8 | 72102305-001 | Cambio de placa madre | 1 | Evento | 142.660 | 142.660 | 39.000 | 39.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 116.000 | 116.000 | 25.000 | 25.000 |
| 9 | 72102305-001 | Cambio de sistema de cableado | 1 | Evento | 37.333 | 37.333 | 39.000 | 39.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 50.000 | 50.000 |
| 10 | 72102305-001 | Provisión de control remoto | 1 | Evento | 36.000 | 36.000 | 39.000 | 39.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 29.000 | 29.000 | 20.000 | 20.000 |
| 11 | 72102305-001 | Cambio de ruleman | 1 | Evento | 30.667 | 30.667 | 39.000 | 39.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 23.000 | 23.000 | 10.000 | 10.000 |
| 12 | 72102305-001 | Cambio de contactor | 1 | Evento | 50.000 | 50.000 | 39.000 | 39.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 25.000 | 25.000 |
| 13 | 72102305-001 | Limpieza de cerpentina | 1 | Evento | 15.300 | 15.300 | 39.000 | 39.000 | 15.000 | 15.000 | 16.000 | 16.000 | 11.000 | 11.000 | 5.000 | 5.000 |
| 14 | 72102305-001 | Limpieza completo del aparato | 1 | Evento | 82.600 | 82.600 | 39.000 | 39.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 66.000 | 66.000 | 15.000 | 15.000 |
| 15 | 72102305-001 | Limpieza de cañerias y sus accesorios | 1 | Evento | 19.732 | 19.732 | 39.000 | 39.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 16 | 72102305-001 | Desmontaje y montaje para su reparación y mantenimiento | 1 | Evento | 87.999 | 87.999 | 39.000 | 39.000 | 80.000 | 80.000 | 75.000 | 75.000 | 72.000 | 72.000 | 40.000 | 40.000 |
| **Total Lote N° 37** | | | | | **1.329.857** | | **624.000** | | **1.125.000** | | **1.073.000** | | **1.013.000** | | **1.412.000** | |

Unidad Responsable 313 - CIAERE

**Lote N° 38: Servicio de mantenimiento y reparaciones de Sistema de Aire Acondicionado Split GOODWEDER 18.000 BTU Rotulado N° 1814, ubicado en el Aula N° 2**

| Item | Codigo de Catalogo | Descripción del Bien/Servicio | Cantidad | Presentación | Agui Movil Precio Unitario | Agui Movil Precio Total | Friotexs G S.R.L. Precio Unitario | Friotexs G S.R.L. Precio Total | CompuNew & Asociados Precio Unitario | CompuNew & Asociados Precio Total | Casa Lyons Precio Unitario | Casa Lyons Precio Total | H-SAM Precio Unitario | H-SAM Precio Total | SERVITEK Precio Unitario | SERVITEK Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 72102305-001 | Carga de gas | 1 | Evento | 110.000 | 110.000 | 39.000 | 39.000 | 90.000 | 90.000 | 100.000 | 100.000 | 89.000 | 89.000 | 120.000 | 120.000 |
| 2 | 72102305-001 | Cambio y provisión de motor compresor | 1 | Evento | 509.800 | 509.800 | 39.000 | 39.000 | 450.000 | 450.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 650.000 | 650.000 |
| 3 | 72102305-001 | Cambio de capacitor de arranque | 1 | Evento | 68.600 | 68.600 | 39.000 | 39.000 | 60.000 | 60.000 | 30.000 | 30.000 | 55.000 | 55.000 | 12.000 | 12.000 |
| 4 | 72102305-001 | Limpieza de cerpentina | 1 | Evento | 38.660 | 38.660 | 39.000 | 39.000 | 30.000 | 30.000 | 16.000 | 16.000 | 30.000 | 30.000 | 5.000 | 5.000 |
| 5 | 72102305-001 | Cambio de filtro | 1 | Evento | 27.300 | 27.300 | 39.000 | 39.000 | 20.000 | 20.000 | 15.000 | 15.000 | 20.000 | 20.000 | 10.000 | 10.000 |
| 6 | 72102305-001 | Cambio y adaptación de ruleman al motor de ventilador | 1 | Evento | 34.600 | 34.600 | 39.000 | 39.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 26.000 | 26.000 | 25.000 | 25.000 |
| 7 | 72102305-001 | Limpieza completo del aparato, cañerías y sus accesorios | 1 | Evento | 91.333 | 91.333 | 39.000 | 39.000 | 75.000 | 75.000 | 70.000 | 70.000 | 74.000 | 74.000 | 30.000 | 30.000 |
| 8 | 72102305-001 | Desmontaje y montaje para su reparación y mantenimiento | 1 | Evento | 89.332 | 89.332 | 39.000 | 39.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 72.000 | 72.000 | 40.000 | 40.000 |
| **Total Lote N° 38** | | | | | | **969.625** | | **312.000** | | **825.000** | | **731.000** | | **766.000** | | **892.000** |

**Lote N° 39: Servicio de mantenimiento y reparaciones de Sistema de Aire Acondicionado Split JET 12.000 BTU Rotulado N° 1426, ubicado en la Secretaria ECEMFAER.**

| Item | Codigo de Catalogo | Descripción del Bien/Servicio | Cantidad | Presentación | Agui Movil Precio Unitario | Agui Movil Precio Total | Friotexs G S.R.L. Precio Unitario | Friotexs G S.R.L. Precio Total | CompuNew & Asociados Precio Unitario | CompuNew & Asociados Precio Total | Casa Lyons Precio Unitario | Casa Lyons Precio Total | H-SAM Precio Unitario | H-SAM Precio Total | SERVITEK Precio Unitario | SERVITEK Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 72102305-001 | Carga de gas | 1 | Evento | 103.300 | 103.300 | 39.000 | 39.000 | 80.000 | 80.000 | 100.000 | 100.000 | 84.000 | 84.000 | 120.000 | 120.000 |
| 2 | 72102305-001 | Cambio de filtro de aire | 1 | Evento | 20.600 | 20.600 | 39.000 | 39.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 10.000 | 10.000 |
| 3 | 72102305-001 | Limpieza de cerpentina | 1 | Evento | 26.000 | 26.000 | 39.000 | 39.000 | 20.000 | 20.000 | 16.000 | 16.000 | 19.000 | 19.000 | 5.000 | 5.000 |
| 4 | 72102305-001 | Cambio de panal de filtro | 1 | Evento | 20.000 | 20.000 | 39.000 | 39.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 14.000 | 14.000 | 25.000 | 25.000 |
| 5 | 72102305-001 | Cambio de motor compresor | 1 | Evento | 444.000 | 444.000 | 39.000 | 39.000 | 400.000 | 400.000 | 350.000 | 350.000 | 314.000 | 314.000 | 350.000 | 350.000 |
| 6 | 72102305-001 | Reparacion del motor de ventilador | 1 | Evento | 89.332 | 89.332 | 39.000 | 39.000 | 75.000 | 75.000 | 70.000 | 70.000 | 72.000 | 72.000 | 45.000 | 45.000 |
| 7 | 72102305-001 | Cambio de aleta | 1 | Evento | 39.000 | 39.000 | 39.000 | 39.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 31.000 | 31.000 | 30.000 | 30.000 |
| 8 | 72102305-001 | Cambio de los rulemanes | 1 | Evento | 33.900 | 33.900 | 39.000 | 39.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 26.000 | 26.000 | 5.000 | 5.000 |
| 9 | 72102305-001 | Limpieza completo del aparato, cañerías y sus accesorios | 1 | Evento | 87.300 | 87.300 | 39.000 | 39.000 | 75.000 | 75.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 30.000 | 30.000 |
| 10 | 72102305-001 | Desmontaje y montaje para su reparación y mantenimiento | 1 | Evento | 86.600 | 86.600 | 39.000 | 39.000 | 75.000 | 75.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 40.000 | 40.000 |
| **Total Lote N° 39** | | | | | | **950.032** | | **390.000** | | **810.000** | | **761.000** | | **715.000** | | **660.000** |

**Lote N° 40: Servicio de mantenimiento y reparaciones de Sistema de Aire Acondicionado Split JET 12.000 BTU Rotulado N° 1425, ubicado en la Jefatura de Estudio CIEFAER.**

| Item | Codigo de Catalogo | Descripción del Bien/Servicio | Cantidad | Presentación | Agui Movil Precio Unitario | Agui Movil Precio Total | Friotexs G S.R.L. Precio Unitario | Friotexs G S.R.L. Precio Total | CompuNew & Asociados Precio Unitario | CompuNew & Asociados Precio Total | Casa Lyons Precio Unitario | Casa Lyons Precio Total | H-SAM Precio Unitario | H-SAM Precio Total | SERVITEK Precio Unitario | SERVITEK Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 72102305-001 | Cambio y provisión de motor compresor | 1 | Evento | 441.200 | 441.200 | 39.000 | 39.000 | 400.000 | 400.000 | 350.000 | 350.000 | 313.000 | 313.000 | 350.000 | 350.000 |
| | 72102305-001 | Cambio de capacitor | 1 | Evento | 63.300 | 63.300 | 39.000 | 39.000 | 60.000 | 60.000 | 30.000 | 30.000 | 50.000 | 50.000 | 10.000 | 10.000 |
| 2 | 72102305-001 | Carga de gas | 1 | Evento | 99.300 | 99.300 | 39.000 | 39.000 | 80.000 | 80.000 | 100.000 | 100.000 | 80.000 | 80.000 | 120.000 | 120.000 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 72102305-001 | Cambio de plaqueta del evaporador con provisión de control | 1 | Evento | 129.330 | 129.330 | 39.000 | 39.000 | 120.000 | 120.000 | 100.000 | 100.000 | 105.000 | 105.000 | 45.000 | 45.000 |
| 4 | 72102305-001 | Cambio de los rulemanes | 1 | Evento | 36.667 | 36.667 | 39.000 | 39.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 28.000 | 28.000 | 5.000 | 5.000 |
| 5 | 72102305-001 | Revovinación del motor de ventilador | 1 | Evento | 63.900 | 63.900 | 39.000 | 39.000 | 60.000 | 60.000 | 70.000 | 70.000 | 51.000 | 51.000 | 90.000 | 90.000 |
| 6 | 72102305-001 | Limpieza completo del aparato, cañerías y sus accesorios | 1 | Evento | 87.300 | 87.300 | 39.000 | 39.000 | 75.000 | 75.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 30.000 | 30.000 |
| 7 | 72102305-001 | Desmontaje y montaje para su reparación y mantenimiento | 1 | Evento | 89.330 | 89.330 | 39.000 | 39.000 | 75.000 | 75.000 | 70.000 | 70.000 | 72.000 | 72.000 | 40.000 | 40.000 |
| **Total Lote N° 40** | | | | | **1.010.327** | | **312.000** | | **895.000** | | **815.000** | | **769.000** | | **690.000** | |

**Lote N° 41: Servicio de manteniemiento y reparaciones de Sistema de Aire Acondicionado Split JAN 9.000 BTU Rotulado N° 1738, ubicado en el Aula 1 - CIAERE**

| | | | | | Agui Movil | | Friotexs G S.R.L. | | CompuNew & Asociados | | Casa Lyons | | H-SAM | | SERVITEK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Item** | **Codigo de Catalogo** | **Descripción del Bien/Servicio** | **Cantidad** | **Presentación** | **Precio Unitario** | **Precio Total** | **Precio Unitario** | **Precio Total** | **Precio Unitario** | **Precio Total** | **Precio Unitario** | **Precio Total** | **Precio Unitario** | **Precio Total** | **Precio Unitario** | **Precio Total** |
| 1 | 72102305-001 | Carga de gas | 1 | Evento | 103.300 | 103.300 | 39.000 | 39.000 | 80.000 | 80.000 | 100.000 | 100.000 | 84.000 | 84.000 | 120.000 | 120.000 |
| 2 | 72102305-001 | Cambio filtro de aire | 1 | Evento | 20.600 | 20.600 | 39.000 | 39.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 10.000 | 10.000 |
| 3 | 72102305-001 | Cambio de cerpentina | 1 | Evento | 30.000 | 30.000 | 39.000 | 39.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 23.000 | 23.000 | 5.000 | 5.000 |
| 4 | 72102305-001 | Cambio y provisión de plaqueta electronica con control | 1 | Evento | 129.300 | 129.300 | 39.000 | 39.000 | 120.000 | 120.000 | 100.000 | 100.000 | 105.000 | 105.000 | 45.000 | 45.000 |
| 5 | 72102305-001 | Cambio de rulemanes | 1 | Evento | 36.667 | 36.667 | 39.000 | 39.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 28.000 | 28.000 | 5.000 | 5.000 |
| 6 | 72102305-001 | Cambio de capacitor | 1 | Evento | 60.000 | 60.000 | 39.000 | 39.000 | 60.000 | 60.000 | 30.000 | 30.000 | 48.000 | 48.000 | 12.000 | 12.000 |
| 7 | 72102305-001 | Cambio de sensor de temperatura | 1 | Evento | 16.600 | 16.600 | 39.000 | 39.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 11.000 | 11.000 | 10.000 | 10.000 |
| 8 | 72102305-001 | Cambio del motor de ventilador | 1 | Evento | 93.330 | 93.330 | 39.000 | 39.000 | 80.000 | 80.000 | 70.000 | 70.000 | 75.000 | 75.000 | 120.000 | 120.000 |
| 9 | 72102305-001 | Limpieza completo del aparato, cañerías y sus accesorios | 1 | Evento | 87.300 | 87.300 | 39.000 | 39.000 | 75.000 | 75.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 30.000 | 30.000 |
| 10 | 72102305-001 | Desmontaje y montaje para su reparación y mantenimiento | 1 | Evento | 86.600 | 86.600 | 39.000 | 39.000 | 75.000 | 75.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 40.000 | 40.000 |
| **Total Lote N° 41** | | | | | **663.697** | | **390.000** | | **570.000** | | **520.000** | | **529.000** | | **397.000** | |

**Lote N° 42: Servicio de mantenimiento y reparaciones de Sistema de Aire Acondicionado Split JAN 9.000 BTU Rotulado N° 1743, ubicado en el Aula 3 - CIAERE**

| | | | | | Agui Movil | | Friotexs G S.R.L. | | CompuNew & Asociados | | Casa Lyons | | H-SAM | | SERVITEK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Item** | **Codigo de Catalogo** | **Descripción del Bien/Servicio** | **Cantidad** | **Presentación** | **Precio Unitario** | **Precio Total** | **Precio Unitario** | **Precio Total** | **Precio Unitario** | **Precio Total** | **Precio Unitario** | **Precio Total** | **Precio Unitario** | **Precio Total** | **Precio Unitario** | **Precio Total** |
| 1 | 72102305-001 | Carga de gas | 1 | Evento | 103.300 | 103.300 | 39.000 | 39.000 | 80.000 | 80.000 | 100.000 | 100.000 | 84.000 | 84.000 | 120.000 | 120.000 |
| 2 | 72102305-001 | Cambio filtro de aire | 1 | Evento | 20.600 | 20.600 | 39.000 | 39.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 10.000 | 10.000 |
| 3 | 72102305-001 | Cambio de contactor | 1 | Evento | 30.000 | 30.000 | 39.000 | 39.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 38.000 | 38.000 | 20.000 | 20.000 |
| 4 | 72102305-001 | Cambio de cerpentina | 1 | Evento | 129.300 | 129.300 | 39.000 | 39.000 | 60.000 | 60.000 | 25.000 | 25.000 | 56.000 | 56.000 | 5.000 | 5.000 |
| 5 | 72102305-001 | Cambio de panal de filtro | 1 | Evento | 36.667 | 36.667 | 39.000 | 39.000 | 15.000 | 15.000 | 25.000 | 25.000 | 20.000 | 20.000 | 45.000 | 45.000 |
| 6 | 72102305-001 | Cambio de rulemanes | 1 | Evento | 60.000 | 60.000 | 39.000 | 39.000 | 30.000 | 30.000 | 25.000 | 25.000 | 40.000 | 40.000 | 5.000 | 5.000 |
| 7 | 72102305-001 | Cambio de capacitor | 1 | Evento | 16.600 | 16.600 | 39.000 | 39.000 | 35.000 | 35.000 | 30.000 | 30.000 | 31.000 | 31.000 | 12.000 | 12.000 |
| 8 | 72102305-001 | Cambio y provisión de plaqueta electronica con control | 1 | Evento | 93.330 | 93.330 | 39.000 | 39.000 | 130.000 | 130.000 | 100.000 | 100.000 | 119.000 | 119.000 | 45.000 | 45.000 |
| 9 | 72102305-001 | Limpieza completo del aparato, cañerías y sus accesorios | 1 | Evento | 87.300 | 87.300 | 39.000 | 39.000 | 75.000 | 75.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 30.000 | 30.000 |
| 10 | 72102305-001 | Desmontaje y montaje para su reparación y mantenimiento | 1 | Evento | 86.600 | 86.600 | 39.000 | 39.000 | 75.000 | 75.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 40.000 | 40.000 |
| **Total Lote N° 42** | | | | | **663.697** | | **390.000** | | **555.000** | | **500.000** | | **543.000** | | **332.000** | |

**Lote N° 43: Servicio de mantenimiento y reparaciones de Sistema de Aire Acondicionado Split JAN 9.000 BTU Rotulado N° 1744, ubicado en el Aula 3 - CIAERE**

| Item | Codigo de Catalogo | Descripción del Bien/Servicio | Cantidad | Presentación | Agui Movil | | Friotexs G S.R.L. | | CompuNew & Asociados | | Casa Lyons | | H-SAM | | SERVITEK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Precio Unitario | Precio Total | Precio Unitario | Precio Total | Precio Unitario | Precio Total | Precio Unitario | Precio Total | Precio Unitario | Precio Total | Precio Unitario | Precio Total |
| 1 | 72102305-001 | Carga de gas | 1 | Evento | 105.999 | 105.999 | 39.000 | 39.000 | 80.000 | 80.000 | 100.000 | 100.000 | 86.000 | 86.000 | 120.000 | 120.000 |
| 2 | 72102305-001 | Cambio filtro de aire | 1 | Evento | 20.600 | 20.600 | 39.000 | 39.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 10.000 | 10.000 |
| 3 | 72102305-001 | Cambio de contactor | 1 | Evento | 48.000 | 48.000 | 39.000 | 39.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 38.000 | 38.000 | 20.000 | 20.000 |
| 4 | 72102305-001 | Cambio de panal de filtro | 1 | Evento | 24.266 | 24.266 | 39.000 | 39.000 | 15.000 | 15.000 | 25.000 | 25.000 | 18.000 | 18.000 | 45.000 | 45.000 |
| 5 | 72102305-001 | Cambio y provisión de plaqueta electronica con control | 1 | Evento | 145.300 | 145.300 | 39.000 | 39.000 | 130.000 | 130.000 | 100.000 | 100.000 | 119.000 | 119.000 | 45.000 | 45.000 |
| 6 | 72102305-001 | Cambio de rulemanes | 1 | Evento | 32.600 | 32.600 | 39.000 | 39.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 5.000 | 5.000 |
| 7 | 72102305-001 | Cambio de capacitor | 1 | Evento | 60.000 | 60.000 | 39.000 | 39.000 | 60.000 | 60.000 | 30.000 | 30.000 | 48.000 | 48.000 | 10.000 | 10.000 |
| 8 | 72102305-001 | Cambio y provisión del motor compresor | 1 | Evento | 357.330 | 357.330 | 39.000 | 39.000 | 300.000 | 300.000 | 350.000 | 350.000 | 295.000 | 295.000 | 350.000 | 350.000 |
| 9 | 72102305-001 | Cambio de motor de ventilador | 1 | Evento | 78.667 | 78.667 | 39.000 | 39.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 63.000 | 63.000 | 120.000 | 120.000 |
| 10 | 72102305-001 | Limpieza completo del aparato, cañerías y sus accesorios | 1 | Evento | 93.900 | 93.900 | 39.000 | 39.000 | 75.000 | 75.000 | 70.000 | 70.000 | 76.000 | 76.000 | 30.000 | 30.000 |
| 11 | 72102305-001 | Desmontaje y montaje para su reparación y mantenimiento | 1 | Evento | 86.600 | 86.600 | 39.000 | 39.000 | 75.000 | 75.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 40.000 | 40.000 |
| **Total Lote N° 43** | | | | | **1.053.262** | | **429.000** | | **885.000** | | **895.000** | | **853.000** | | **795.000** | |

**Lote N° 44: Servicio de mantenimiento y reparaciones de Sistema de Aire Acondicionado Split JAN 9.000 BTU Rotulado N° 1745, ubicado en el Aula 3 - CIAERE**

| Item | Codigo de Catalogo | Descripción del Bien/Servicio | Cantidad | Presentación | Agui Movil | | Friotexs G S.R.L. | | CompuNew & Asociados | | Casa Lyons | | H-SAM | | SERVITEK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Precio Unitario | Precio Total | Precio Unitario | Precio Total | Precio Unitario | Precio Total | Precio Unitario | Precio Total | Precio Unitario | Precio Total | Precio Unitario | Precio Total |
| 1 | 72102305-001 | Carga de gas | 1 | Evento | 105.999 | 105.999 | 39.000 | 39.000 | 80.000 | 80.000 | 100.000 | 100.000 | 86.000 | 86.000 | 120.000 | 120.000 |
| 2 | 72102305-001 | Cambio filtro de aire | 1 | Evento | 20.600 | 20.600 | 39.000 | 39.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 10.000 | 10.000 |
| 3 | 72102305-001 | Cambio de contactor | 1 | Evento | 48.000 | 48.000 | 39.000 | 39.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 38.000 | 38.000 | 20.000 | 20.000 |
| 4 | 72102305-001 | Cambio de serpentina | 1 | Evento | 24.266 | 24.266 | 39.000 | 39.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 26.000 | 26.000 | 5.000 | 5.000 |
| 5 | 72102305-001 | Cambio de panal de filtro | 1 | Evento | 145.300 | 145.300 | 39.000 | 39.000 | 40.000 | 40.000 | 25.000 | 25.000 | 40.000 | 40.000 | 45.000 | 45.000 |
| 6 | 72102305-001 | Cambio de capacitor | 1 | Evento | 32.600 | 32.600 | 39.000 | 39.000 | 40.000 | 40.000 | 30.000 | 30.000 | 37.000 | 37.000 | 10.000 | 10.000 |
| 7 | 72102305-001 | Cambio de rulemanes | 1 | Evento | 60.000 | 60.000 | 39.000 | 39.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 40.000 | 40.000 | 5.000 | 5.000 |
| 8 | 72102305-001 | Cambio y provisión del motor compresor | 1 | Evento | 357.330 | 357.330 | 39.000 | 39.000 | 300.000 | 300.000 | 350.000 | 350.000 | 295.000 | 295.000 | 350.000 | 350.000 |
| 9 | 72102305-001 | Cambio del condensador | 1 | Evento | 78.667 | 78.667 | 39.000 | 39.000 | 650.000 | 650.000 | 150.000 | 150.000 | 153.000 | 153.000 | 10.000 | 10.000 |
| 10 | 72102305-001 | Limpieza completo del aparato, cañerías y sus accesorios | 1 | Evento | 93.900 | 93.900 | 39.000 | 39.000 | 75.000 | 75.000 | 70.000 | 70.000 | 76.000 | 76.000 | 30.000 | 30.000 |
| 11 | 72102305-001 | Desmontaje y montaje para su reparación y mantenimiento | 1 | Evento | 86.600 | 86.600 | 39.000 | 39.000 | 75.000 | 75.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 45.000 | 45.000 |
| **Total Lote N° 44** | | | | | **1.053.262** | | **429.000** | | **1.370.000** | | **905.000** | | 876.000 | | **650.000** | |

**Lote N° 45: Servicio de mantenimiento y reparaciones de Sistema de Aire Acondicionado Split JAN 9.000 BTU Rotulado N° 1742, ubicado en el Aula 4 - CIAERE**

| Item | Codigo de Catalogo | Descripción del Bien/Servicio | Cantidad | Presentación | Agui Movil | | Friotexs G S.R.L. | | CompuNew & Asociados | | Casa Lyons | | H-SAM | | SERVITEK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Precio Unitario | Precio Total | Precio Unitario | Precio Total | Precio Unitario | Precio Total | Precio Unitario | Precio Total | Precio Unitario | Precio Total | Precio Unitario | Precio Total |
| 1 | 72102305-001 | Carga de gas | 1 | Evento | 105.999 | 105.999 | 39.000 | 39.000 | 80.000 | 80.000 | 100.000 | 100.000 | 86.000 | 86.000 | 120.000 | 120.000 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 72102305-001 | Cambio filtro de aire | 1 | Evento | 20.600 | 20.600 | 39.000 | 39.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 10.000 | 10.000 |
| 3 | 72102305-001 | Cambio de rulemanes | 1 | Evento | 48.000 | 48.000 | 39.000 | 39.000 | 25.000 | 25.000 | 30.000 | 30.000 | 20.000 | 20.000 | 5.000 | 5.000 |
| 4 | 72102305-001 | Cambio de contactor | 1 | Evento | 24.266 | 24.266 | 39.000 | 39.000 | 30.000 | 30.000 | 40.000 | 40.000 | 30.000 | 30.000 | 20.000 | 20.000 |
| 5 | 72102305-001 | Cambio y provisión de plaqueta electronica con control | 1 | Evento | 145.300 | 145.300 | 39.000 | 39.000 | 120.000 | 120.000 | 100.000 | 100.000 | 103.000 | 103.000 | 45.000 | 45.000 |
| 6 | 72102305-001 | Cambio de panal de filtro | 1 | Evento | 32.600 | 32.600 | 39.000 | 39.000 | 150.000 | 150.000 | 25.000 | 25.000 | 16.000 | 16.000 | 45.000 | 45.000 |
| 7 | 72102305-001 | Cambio de capacitor | 1 | Evento | 60.000 | 60.000 | 39.000 | 39.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 48.000 | 48.000 | 10.000 | 10.000 |
| 8 | 72102305-001 | Cambio de motor de ventilador | 1 | Evento | 357.330 | 357.330 | 39.000 | 39.000 | 80.000 | 80.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 120.000 | 120.000 |
| 9 | 72102305-001 | Limpieza completo del aparato, cañerias y sus accesorios | 1 | Evento | 78.667 | 78.667 | 39.000 | 39.000 | 180.000 | 180.000 | 70.000 | 70.000 | 154.000 | 154.000 | 30.000 | 30.000 |
| 10 | 72102305-001 | Desmontaje y montaje para su reparación y mantenimiento | 1 | Evento | 93.900 | 93.900 | 39.000 | 39.000 | 75.000 | 75.000 | 70.000 | 70.000 | 72.000 | 72.000 | 40.000 | 40.000 |
| **Total Lote N° 45** | | | | | 966.662 | | **390.000** | | **785.000** | | **540.000** | | **604.000** | | **445.000** | |

**Lote N° 46: Servicio de mantenimiento y reparaciones de Sistema de Aire Acondicionado Split JAN 9.000 BTU Rotulado N° 1741, ubicado en el Aula 4 - CIAERE**

| | | | | | Agui Movil | | Friotexs G S.R.L. | | CompuNew & Asociados | | Casa Lyons | | H-SAM | | SERVITEK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Item** | **Codigo de Catalogo** | **Descripción del Bien/Servicio** | **Cantidad** | **Presentación** | **Precio Unitario** | **Precio Total** | **Precio Unitario** | **Precio Total** | **Precio Unitario** | **Precio Total** | **Precio Unitario** | **Precio Total** | **Precio Unitario** | **Precio Total** | **Precio Unitario** | **Precio Total** |
| 1 | 72102305-001 | Carga de gas | 1 | Evento | 105.999 | 105.999 | 39.000 | 39.000 | 80.000 | 80.000 | 100.000 | 100.000 | 86.000 | 86.000 | 120.000 | 120.000 |
| 2 | 72102305-001 | Cambio filtro de aire | 1 | Evento | 20.600 | 20.600 | 39.000 | 39.000 | 25.000 | 25.000 | 15.000 | 15.000 | 24.000 | 24.000 | 10.000 | 10.000 |
| 3 | 72102305-001 | Cambio de rulemanes | 1 | Evento | 48.000 | 48.000 | 39.000 | 39.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 30.000 | 30.000 | 5.000 | 5.000 |
| 4 | 72102305-001 | Cambio de contactor | 1 | Evento | 24.266 | 24.266 | 39.000 | 39.000 | 40.000 | 40.000 | 30.000 | 30.000 | 47.000 | 47.000 | 20.000 | 20.000 |
| 5 | 72102305-001 | Cambio de cerpentina. | 1 | Evento | 145.300 | 145.300 | 39.000 | 39.000 | 80.000 | 80.000 | 25.000 | 25.000 | 44.000 | 44.000 | 5.000 | 5.000 |
| 6 | 72102305-001 | Cambio de panal de filtro | 1 | Evento | 32.600 | 32.600 | 39.000 | 39.000 | 150.000 | 150.000 | 25.000 | 25.000 | 26.000 | 26.000 | 45.000 | 45.000 |
| 7 | 72102305-001 | Cambio y provisión de plaqueta electronica con control | 1 | Evento | 60.000 | 60.000 | 39.000 | 39.000 | 130.000 | 130.000 | 100.000 | 100.000 | 77.000 | 77.000 | 45.000 | 45.000 |
| 8 | 72102305-001 | Cambio de motor ventilador | 1 | Evento | 357.330 | 357.330 | 39.000 | 39.000 | 150.000 | 150.000 | 60.000 | 60.000 | 91.000 | 91.000 | 120.000 | 120.000 |
| 9 | 72102305-001 | Cambio de aleta | 1 | Evento | 78.667 | 78.667 | 39.000 | 39.000 | 35.000 | 35.000 | 50.000 | 50.000 | 44.000 | 44.000 | 30.000 | 30.000 |
| 10 | 72102305-001 | Cambio de capacitor | 1 | Evento | 93.900 | 93.900 | 39.000 | 39.000 | 295.000 | 295.000 | 30.000 | 30.000 | 278.000 | 278.000 | 10.000 | 10.000 |
| 11 | 72102305-001 | Limpieza completo del aparato, cañerias y sus accesorios | 1 | Evento | 86.600 | 86.600 | 39.000 | 39.000 | 60.000 | 60.000 | 70.000 | 70.000 | 51.000 | 51.000 | 30.000 | 30.000 |
| 12 | 72102305-001 | Desmontaje y montaje para su reparación y mantenimiento | 1 | Evento | 105.999 | 105.999 | 39.000 | 39.000 | 60.000 | 60.000 | 70.000 | 70.000 | 48.000 | 48.000 | 40.000 | 40.000 |
| **Total Lote N° 46** | | | | | 1.159.263 | | **468.000** | | **1.130.000** | | **600.000** | | **846.000** | | **480.000** | |

**Lote N° 47: Servicio de mantenimiento y reparaciones de Sistema de Aire Acondicionado tipo ventana KEEPRITE 12.000 BTU Rotulado N° 0206, ubicado en el JEM del CIAERE**

| | | | | | Agui Movil | | Friotexs G S.R.L. | | CompuNew & Asociados | | Casa Lyons | | H-SAM | | SERVITEK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Item** | **Codigo de Catalogo** | **Descripción del Bien/Servicio** | **Cantidad** | **Presentación** | **Precio Unitario** | **Precio Total** | **Precio Unitario** | **Precio Total** | **Precio Unitario** | **Precio Total** | **Precio Unitario** | **Precio Total** | **Precio Unitario** | **Precio Total** | **Precio Unitario** | **Precio Total** |
| 1 | 72102305-001 | Carga de gas | 1 | Evento | 107.332 | 107.332 | 39.000 | 39.000 | 90.000 | 90.000 | 100.000 | 100.000 | 86.000 | 86.000 | 120.000 | 120.000 |
| 2 | 72102305-001 | Cambio filtro de aire | 1 | Evento | 20.000 | 20.000 | 39.000 | 39.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 14.000 | 14.000 | 10.000 | 10.000 |
| 3 | 72102305-001 | Cambio de contactor | 1 | Evento | 58.900 | 58.900 | 39.000 | 39.000 | 40.000 | 40.000 | 30.000 | 30.000 | 47.000 | 47.000 | 20.000 | 20.000 |
| 4 | 72102305-001 | Cambio de cerpentina | 1 | Evento | 24.000 | 24.000 | 39.000 | 39.000 | 150.000 | 150.000 | 25.000 | 25.000 | 18.000 | 18.000 | 5.000 | 5.000 |
| 5 | 72102305-001 | Cambio de panal de filtro | 1 | Evento | 34.666 | 34.666 | 39.000 | 39.000 | 150.000 | 150.000 | 25.000 | 25.000 | 27.000 | 27.000 | 45.000 | 45.000 |
| 6 | 72102305-001 | Cambio y provición de plaqueta electronica con control | 1 | Evento | 120.600 | 120.600 | 39.000 | 39.000 | 120.000 | 120.000 | 100.000 | 100.000 | 98.000 | 98.000 | 45.000 | 45.000 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 72102305-001 | Cambio de rulemanes | 1 | Evento | 77.332 | 77.332 | 39.000 | 39.000 | 50.000 | 50.000 | 25.000 | 25.000 | 62.000 | 62.000 | 5.000 | 5.000 |
| 8 | 72102305-001 | Cambio de aleta | 1 | Evento | 45.300 | 45.300 | 39.000 | 39.000 | 30.000 | 30.000 | 50.000 | 50.000 | 35.000 | 35.000 | 30.000 | 30.000 |
| 9 | 72102305-001 | Cambio del motor de ventilador | 1 | Evento | 66.000 | 66.000 | 39.000 | 39.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 53.000 | 53.000 | 120.000 | 120.000 |
| 10 | 72102305-001 | Cambio de cañeria de bronce (aproximadamente 8 mts) | 1 | Evento | 429.000 | 429.000 | 39.000 | 39.000 | 400.000 | 400.000 | 300.000 | 300.000 | 354.000 | 354.000 | 290.000 | 290.000 |
| 11 | 72102305-001 | Limpieza completo del aparato, cañerías y sus accesorios | 1 | Evento | 63.900 | 63.900 | 39.000 | 39.000 | 60.000 | 60.000 | 70.000 | 70.000 | 51.000 | 51.000 | 30.000 | 30.000 |
| 12 | 72102305-001 | Desmontaje y montaje para su reparación y mantenimiento | 1 | Evento | 60.000 | 60.000 | 39.000 | 39.000 | 60.000 | 60.000 | 70.000 | 70.000 | 48.000 | 48.000 | 40.000 | 40.000 |
| **Total Lote N° 47** | | | | | **1.107.030** | | **468.000** | | **1.225.000** | | **870.000** | | **893.000** | | **760.000** | |

**Lote N° 48: Servicio de mantenimiento y reparaciones de Sistema de Aire Acondicionado tipo ventana CARRIER 24.000 BTU Rotulado N° 0193, ubicado en el G-2/G-3**

| | | | | | Agui Movil | | Friotexs G S.R.L. | | CompuNew & Asociados | | Casa Lyons | | H-SAM | | SERVITEK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Item** | **Codigo de Catalogo** | **Descripción del Bien/Servicio** | **Cantidad** | **Presentación** | **Precio Unitario** | **Precio Total** | **Precio Unitario** | **Precio Total** | **Precio Unitario** | **Precio Total** | **Precio Unitario** | **Precio Total** | **Precio Unitario** | **Precio Total** | **Precio Unitario** | **Precio Total** |
| 1 | 72102305-001 | Cambio y provisión de plaqueta del evaporador con provisión de control | 1 | Evento | 159.900 | 159.900 | 39.000 | 39.000 | 150.000 | 150.000 | 100.000 | 100.000 | 131.000 | 131.000 | 45.000 | 45.000 |
| 2 | 72102305-001 | Carga de gas | 1 | Evento | 88.600 | 88.600 | 39.000 | 39.000 | 80.000 | 80.000 | 100.000 | 100.000 | 71.000 | 71.000 | 120.000 | 120.000 |
| 3 | 72102305-001 | Cambio de rulemanes | 1 | Evento | 155.000 | 155.000 | 39.000 | 39.000 | 140.000 | 140.000 | 25.000 | 25.000 | 127.000 | 127.000 | 5.000 | 5.000 |
| 4 | 72102305-001 | Cambio de contactor | 1 | Evento | 77.600 | 77.600 | 39.000 | 39.000 | 50.000 | 50.000 | 30.000 | 30.000 | 62.000 | 62.000 | 20.000 | 20.000 |
| 5 | 72102305-001 | Cambio de sensores de temperatura | 1 | Evento | 39.300 | 39.300 | 39.000 | 39.000 | 35.000 | 35.000 | 15.000 | 15.000 | 30.000 | 30.000 | 10.000 | 10.000 |
| 6 | 72102305-001 | Cambio del motor de ventilador | 1 | Evento | 75.300 | 75.300 | 39.000 | 39.000 | 45.000 | 45.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 120.000 | 120.000 |
| 7 | 72102305-001 | Reparación de la placa madre | 1 | Evento | 495.000 | 495.000 | 39.000 | 39.000 | 505.000 | 505.000 | 100.000 | 100.000 | 493.000 | 493.000 | 25.000 | 25.000 |
| 8 | 72102305-001 | Cambio y provisión del motor compresor | 1 | Evento | 350.600 | 350.600 | 39.000 | 39.000 | 305.000 | 305.000 | 450.000 | 450.000 | 290.000 | 290.000 | 950.000 | 950.000 |
| 9 | 72102305-001 | Limpieza completo del aparato, cañerías y sus accesorios | 1 | Evento | 63.900 | 63.900 | 39.000 | 39.000 | 60.000 | 60.000 | 70.000 | 70.000 | 51.000 | 51.000 | 30.000 | 30.000 |
| 10 | 72102305-001 | Desmontaje y montaje para su reparación y mantenimiento | 1 | Evento | 60.000 | 60.000 | 39.000 | 39.000 | 60.000 | 60.000 | 70.000 | 70.000 | 48.000 | 48.000 | 40.000 | 40.000 |
| **Total Lote N° 48** | | | | | **1.565.200** | | **390.000** | | **1.430.000** | | **1.020.000** | | **1.363.000** | | **1.365.000** | |

**Lote N° 49: Servicio de mantenimiento y reparaciones de Sistema de Aire Acondicionado tipo ventana SPRINGER 24.000 BTU Rotulado N° 0109, ubicado en Juego de Guerra Fenix**

| | | | | | Agui Movil | | Friotexs G S.R.L. | | CompuNew & Asociados | | Casa Lyons | | H-SAM | | SERVITEK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Item** | **Codigo de Catalogo** | **Descripción del Bien/Servicio** | **Cantidad** | **Presentación** | **Precio Unitario** | **Precio Total** | **Precio Unitario** | **Precio Total** | **Precio Unitario** | **Precio Total** | **Precio Unitario** | **Precio Total** | **Precio Unitario** | **Precio Total** | **Precio Unitario** | **Precio Total** |
| 1 | 72102305-001 | Carga de gas | 1 | Evento | 156.667 | 156.667 | 39.000 | 39.000 | 130.000 | 130.000 | 100.000 | 100.000 | 128.000 | 128.000 | 120.000 | 120.000 |
| 2 | 72102305-001 | Cambio filtro de aire | 1 | Evento | 15.900 | 15.900 | 39.000 | 39.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 11.000 | 11.000 | 10.000 | 10.000 |
| 3 | 72102305-001 | Cambio de cerpentina | 1 | Evento | 160.600 | 160.600 | 39.000 | 39.000 | 150.000 | 150.000 | 25.000 | 25.000 | 131.000 | 131.000 | 5.000 | 5.000 |
| 4 | 72102305-001 | Cambio y provisión de plaqueta electronica con control | 1 | Evento | 116.600 | 116.600 | 39.000 | 39.000 | 120.000 | 120.000 | 100.000 | 100.000 | 95.000 | 95.000 | 45.000 | 45.000 |
| 5 | 72102305-001 | Cambio de rulemanes | 1 | Evento | 53.332 | 53.332 | 39.000 | 39.000 | 35.000 | 35.000 | 25.000 | 25.000 | 42.000 | 42.000 | 5.000 | 5.000 |
| 6 | 72102305-001 | Cambio de capacitor | 1 | Evento | 90.000 | 90.000 | 39.000 | 39.000 | 80.000 | 80.000 | 30.000 | 30.000 | 73.000 | 73.000 | 12.000 | 12.000 |
| 7 | 72102305-001 | Cambio de sensores de temperatura | 1 | Evento | 463.300 | 463.300 | 39.000 | 39.000 | 410.000 | 410.000 | 15.000 | 15.000 | 384.000 | 384.000 | 10.000 | 10.000 |
| 8 | 72102305-001 | Cambio del motor de ventilador | 1 | Evento | 50.000 | 50.000 | 39.000 | 39.000 | 45.000 | 45.000 | 60.000 | 60.000 | 39.000 | 39.000 | 120.000 | 120.000 |
| 9 | 72102305-001 | Limpieza completo del aparato, cañerías y sus accesorios | 1 | Evento | 53.300 | 53.300 | 39.000 | 39.000 | 45.000 | 45.000 | 70.000 | 70.000 | 42.000 | 42.000 | 30.000 | 30.000 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 72102305-001 | Desmontaje y montaje para su reparación y mantenimiento | 1 | Evento | 66.000 | 66.000 | 39.000 | 39.000 | 65.000 | 65.000 | 70.000 | 70.000 | 53.000 | 53.000 | 40.000 | 40.000 |
| **Total Lote N° 49** | | | | | 1.225.699 | | 390.000 | | 1.095.000 | | 510.000 | | 998.000 | | 397.000 | |

**Lote N° 50: Servicio de mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire, tipo split, marca JET de 12.000 BTU. Rotulado N° 1423 ubicado en la DAF**

| | | | | | Agui Movil | | Friotexs G S.R.L. | | CompuNew & Asociados | | Casa Lyons | | H-SAM | | SERVITEK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Item** | **Codigo de Catalogo** | **Descripción del Bien/Servicio** | **Cantidad** | **Presentación** | **Precio Unitario** | **Precio Total** | **Precio Unitario** | **Precio Total** | **Precio Unitario** | **Precio Total** | **Precio Unitario** | **Precio Total** | **Precio Unitario** | **Precio Total** | **Precio Unitario** | **Precio Total** |
| 1 | 72102305-001 | Carga de gas | 1 | Evento | 107.332 | 107.332 | 39.000 | 39.000 | 90.000 | 90.000 | 100.000 | 100.000 | 87.000 | 87.000 | 120.000 | 120.000 |
| 2 | 72102305-001 | Cambio filtro de aire | 1 | Evento | 20.000 | 20.000 | 39.000 | 39.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 10.000 | 10.000 |
| 3 | 72102305-001 | Cambio de contactor | 1 | Evento | 58.933 | 58.933 | 39.000 | 39.000 | 40.000 | 40.000 | 30.000 | 30.000 | 47.000 | 47.000 | 20.000 | 20.000 |
| 4 | 72102305-001 | Cambio de cerpentina | 1 | Evento | 24.000 | 24.000 | 39.000 | 39.000 | 150.000 | 150.000 | 25.000 | 25.000 | 18.000 | 18.000 | 5.000 | 5.000 |
| 5 | 72102305-001 | Cambio de panal de filtro | 1 | Evento | 35.600 | 35.600 | 39.000 | 39.000 | 95.000 | 95.000 | 15.000 | 15.000 | 26.000 | 26.000 | 45.000 | 45.000 |
| 6 | 72102305-001 | Cambio y provición de plaqueta electronica con control | 1 | Evento | 120.667 | 120.667 | 39.000 | 39.000 | 120.000 | 120.000 | 100.000 | 100.000 | 98.000 | 98.000 | 45.000 | 45.000 |
| 7 | 72102305-001 | Cambio de rulemanes | 1 | Evento | 77.332 | 77.332 | 39.000 | 39.000 | 50.000 | 50.000 | 25.000 | 25.000 | 62.000 | 62.000 | 5.000 | 5.000 |
| 8 | 72102305-001 | Cambio de aleta | 1 | Evento | 45.300 | 45.300 | 39.000 | 39.000 | 30.000 | 30.000 | 25.000 | 25.000 | 35.000 | 35.000 | 30.000 | 30.000 |
| 9 | 72102305-001 | Cambio del motor de ventilador | 1 | Evento | 66.000 | 66.000 | 39.000 | 39.000 | 65.000 | 65.000 | 60.000 | 60.000 | 53.000 | 53.000 | 120.000 | 120.000 |
| 10 | 72102305-001 | Cambio de cañería de bronce (aproximadamente 8 mts) | 1 | Evento | 429.000 | 429.000 | 39.000 | 39.000 | 410.000 | 410.000 | 300.000 | 300.000 | 354.000 | 354.000 | 290.000 | 290.000 |
| 11 | 72102305-001 | Limpieza completo del aparato, cañerias y sus accesorios | 1 | Evento | 63.900 | 63.900 | 39.000 | 39.000 | 60.000 | 60.000 | 70.000 | 70.000 | 51.000 | 51.000 | 30.000 | 30.000 |
| 12 | 72102305-001 | Desmontaje y montaje para su reparación y mantenimiento | 1 | Evento | 60.000 | 60.000 | 39.000 | 39.000 | 60.000 | 60.000 | 70.000 | 70.000 | 48.000 | 48.000 | 40.000 | 40.000 |
| **Total Lote N° 50** | | | | | 1.108.064 | | 468.000 | | 1.185.000 | | 835.000 | | 894.000 | | 760.000 | |

**Lote N° 51: Servicio de mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire, tipo split, marca Midea de 9.000 BTU. Rotulado N° 1265, ubicado en la Jefatura DAF**

| | | | | | Agui Movil | | Friotexs G S.R.L. | | CompuNew & Asociados | | Casa Lyons | | H-SAM | | SERVITEK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Item** | **Codigo de Catalogo** | **Descripción del Bien/Servicio** | **Cantidad** | **Presentación** | **Precio Unitario** | **Precio Total** | **Precio Unitario** | **Precio Total** | **Precio Unitario** | **Precio Total** | **Precio Unitario** | **Precio Total** | **Precio Unitario** | **Precio Total** | **Precio Unitario** | **Precio Total** |
| 1 | 72102305-001 | Carga de gas | 1 | Evento | 105.999 | 105.999 | 39.000 | 39.000 | 85.000 | 85.000 | 100.000 | 100.000 | 86.000 | 86.000 | 120.000 | 120.000 |
| 2 | 72102305-001 | Cambio filtro de aire | 1 | Evento | 20.600 | 20.600 | 39.000 | 39.000 | 22.000 | 22.000 | 15.000 | 15.000 | 24.000 | 24.000 | 10.000 | 10.000 |
| 3 | 72102305-001 | Cambio de rulemanes | 1 | Evento | 48.000 | 48.000 | 39.000 | 39.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 30.000 | 30.000 | 5.000 | 5.000 |
| 4 | 72102305-001 | Cambio de contactor | 1 | Evento | 24.266 | 24.266 | 39.000 | 39.000 | 40.000 | 40.000 | 30.000 | 30.000 | 47.000 | 47.000 | 20.000 | 20.000 |
| 5 | 72102305-001 | Cambio de cerpentina. | 1 | Evento | 145.300 | 145.300 | 39.000 | 39.000 | 150.000 | 150.000 | 25.000 | 25.000 | 44.000 | 44.000 | 5.000 | 5.000 |
| 6 | 72102305-001 | Cambio de panal de filtro | 1 | Evento | 32.600 | 32.600 | 39.000 | 39.000 | 35.000 | 35.000 | 25.000 | 25.000 | 26.000 | 26.000 | 45.000 | 45.000 |
| 7 | 72102305-001 | Cambio y provisión de plaqueta electronica con control | 1 | Evento | 60.000 | 60.000 | 39.000 | 39.000 | 120.000 | 120.000 | 100.000 | 100.000 | 77.000 | 77.000 | 45.000 | 45.000 |
| 8 | 72102305-001 | Cambio de motor ventilador | 1 | Evento | 357.330 | 357.330 | 39.000 | 39.000 | 80.000 | 80.000 | 60.000 | 60.000 | 91.000 | 91.000 | 120.000 | 120.000 |
| 9 | 72102305-001 | Cambio de aleta | 1 | Evento | 78.667 | 78.667 | 39.000 | 39.000 | 35.000 | 35.000 | 15.000 | 15.000 | 44.000 | 44.000 | 30.000 | 30.000 |
| 10 | 72102305-001 | Cambio de capacitor | 1 | Evento | 93.900 | 93.900 | 39.000 | 39.000 | 300.000 | 300.000 | 30.000 | 30.000 | 278.000 | 278.000 | 10.000 | 10.000 |
| 11 | 72102305-001 | Limpieza completo del aparato, cañerias y sus accesorios | 1 | Evento | 86.600 | 86.600 | 39.000 | 39.000 | 60.000 | 60.000 | 70.000 | 70.000 | 51.000 | 51.000 | 30.000 | 30.000 |
| 12 | 72102305-001 | Desmontaje y montaje para su reparación y mantenimiento | 1 | Evento | 105.999 | 105.999 | 39.000 | 39.000 | 60.000 | 60.000 | 70.000 | 70.000 | 48.000 | 48.000 | 40.000 | 40.000 |
| **Total Lote N° 51** | | | | | 1.159.261 | | 468.000 | | 1.012.000 | | 565.000 | | 846.000 | | 480.000 | |

**Lote N° 52: ervicio de mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire, tipo split, marca RDC de 18.000 BTU. Rotulado N° 1320 , ubicado en el Dormitorio 1° curso femenino**

| Item | Codigo de Catalogo | Descripción del Bien/Servicio | Cantidad | Presentación | Agui Movil | | Friotexs G S.R.L. | | CompuNew & Asociados | | Casa Lyons | | H-SAM | | SERVITEK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Precio Unitario | Precio Total | Precio Unitario | Precio Total | Precio Unitario | Precio Total | Precio Unitario | Precio Total | Precio Unitario | Precio Total | Precio Unitario | Precio Total |
| 1 | 72102305-001 | Cambio y provisión de plaqueta del evaporador con provisión de control | 1 | Evento | 159.900 | 159.900 | 39.000 | 39.000 | 150.000 | 150.000 | 100.000 | 100.000 | 131.000 | 131.000 | 45.000 | 45.000 |
| 2 | 72102305-001 | Carga de gas | 1 | Evento | 88.600 | 88.600 | 39.000 | 39.000 | 80.000 | 80.000 | 100.000 | 100.000 | 71.000 | 71.000 | 120.000 | 120.000 |
| 3 | 72102305-001 | Cambio de rulemanes | 1 | Evento | 155.300 | 155.300 | 39.000 | 39.000 | 140.000 | 140.000 | 25.000 | 25.000 | 127.000 | 127.000 | 5.000 | 5.000 |
| 4 | 72102305-001 | Cambio de contactor | 1 | Evento | 77.600 | 77.600 | 39.000 | 39.000 | 48.000 | 48.000 | 30.000 | 30.000 | 62.000 | 62.000 | 20.000 | 20.000 |
| 5 | 72102305-001 | Cambio de sensores de temperatura | 1 | Evento | 39.300 | 39.300 | 39.000 | 39.000 | 30.000 | 30.000 | 15.000 | 15.000 | 30.000 | 30.000 | 10.000 | 10.000 |
| 6 | 72102305-001 | Cambio del motor de ventilador | 1 | Evento | 75.330 | 75.330 | 39.000 | 39.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 120.000 | 120.000 |
| 7 | 72102305-001 | Cambio y provisión del motor compresor | 1 | Evento | 350.600 | 350.600 | 39.000 | 39.000 | 350.000 | 350.000 | 400.000 | 400.000 | 290.000 | 290.000 | 650.000 | 650.000 |
| 8 | 72102305-001 | Limpieza completo del aparato. cañerías y sus accesorios | 1 | Evento | 63.900 | 63.900 | 39.000 | 39.000 | 50.000 | 50.000 | 70.000 | 70.000 | 51.000 | 51.000 | 30.000 | 30.000 |
| 9 | 72102305-001 | Desmontaje y montaje para su reparación y mantenimiento | 1 | Evento | 60.000 | 60.000 | 39.000 | 39.000 | 50.000 | 50.000 | 70.000 | 70.000 | 48.000 | 48.000 | 40.000 | 40.000 |
| **Total Lote N° 52** | | | | | **1.070.530** | | **351.000** | | **958.000** | | **870.000** | | **870.000** | | **1.040.000** | |

**Lote N° 53: Servicio de mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire, tipo split, marca JET de 12.000 BTU. Rotulado N° 1424, ubicado en la Jefatura de Estudio EFSOFAER**

| Item | Codigo de Catalogo | Descripción del Bien/Servicio | Cantidad | Presentación | Agui Movil | | Friotexs G S.R.L. | | CompuNew & Asociados | | Casa Lyons | | H-SAM | | SERVITEK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Precio Unitario | Precio Total | Precio Unitario | Precio Total | Precio Unitario | Precio Total | Precio Unitario | Precio Total | Precio Unitario | Precio Total | Precio Unitario | Precio Total |
| 1 | 72102305-001 | Carga de gas | 1 | Evento | 105.900 | 105.900 | 39.000 | 39.000 | 85.000 | 85.000 | 100.000 | 100.000 | 86.000 | 86.000 | 120.000 | 120.000 |
| 2 | 72102305-001 | Cambio filtro de aire | 1 | Evento | 21.300 | 21.300 | 39.000 | 39.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 10.000 | 10.000 |
| 3 | 72102305-001 | Cambio de rulemanes | 1 | Evento | 26.600 | 26.600 | 39.000 | 39.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 20.000 | 20.000 | 5.000 | 5.000 |
| 4 | 72102305-001 | Cambio de contactor | 1 | Evento | 38.932 | 38.932 | 39.000 | 39.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 20.000 | 20.000 |
| 5 | 72102305-001 | Cambio y provisión de plaqueta electronica con control | 1 | Evento | 126.667 | 126.667 | 39.000 | 39.000 | 120.000 | 120.000 | 100.000 | 100.000 | 103.000 | 103.000 | 45.000 | 45.000 |
| 6 | 72102305-001 | Cambio de panal de filtro | 1 | Evento | 21.900 | 21.900 | 39.000 | 39.000 | 150.000 | 150.000 | 15.000 | 15.000 | 16.000 | 16.000 | 45.000 | 45.000 |
| 7 | 72102305-001 | Cambio de capacitor | 1 | Evento | 60.000 | 60.000 | 39.000 | 39.000 | 60.000 | 60.000 | 30.000 | 30.000 | 48.000 | 48.000 | 12.000 | 12.000 |
| 8 | 72102305-001 | Cambio de motor de ventilador | 1 | Evento | 74.600 | 74.600 | 39.000 | 39.000 | 70.000 | 70.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 120.000 | 120.000 |
| 9 | 72102305-001 | Limpieza completo del aparato. cañerías y sus accesorios | 1 | Evento | 187.300 | 187.300 | 39.000 | 39.000 | 160.000 | 160.000 | 70.000 | 70.000 | 154.000 | 154.000 | 30.000 | 30.000 |
| 10 | 72102305-001 | Desmontaje y montaje para su reparación y mantenimiento | 1 | Evento | 89.332 | 89.332 | 39.000 | 39.000 | 75.000 | 75.000 | 70.000 | 70.000 | 72.000 | 72.000 | 40.000 | 40.000 |
| **Total Lote N° 53** | | | | | **752.531** | | **390.000** | | **790.000** | | **515.000** | | **604.000** | | **447.000** | |

**Lote N° 54: Servicio de mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire, tipo split, otarca JAN de 9.000 BTU. Rotulado N° 1739, ubicado en el Aula 1**

| Item | Codigo de Catalogo | Descripción del Bien/Servicio | Cantidad | Presentación | Agui Movil | | Friotexs G S.R.L. | | CompuNew & Asociados | | Casa Lyons | | H-SAM | | SERVITEK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Precio Unitario | Precio Total | Precio Unitario | Precio Total | Precio Unitario | Precio Total | Precio Unitario | Precio Total | Precio Unitario | Precio Total | Precio Unitario | Precio Total |
| 1 | 72102305-001 | Carga de gas | 1 | Evento | 103.300 | 103.300 | 39.000 | 39.000 | 80.000 | 80.000 | 100.000 | 100.000 | 84.000 | 84.000 | 120.000 | 120.000 |
| 2 | 72102305-001 | Cambio filtro de aire | 1 | Evento | 20.600 | 20.600 | 39.000 | 39.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 10.000 | 10.000 |
| 3 | 72102305-001 | Cambio de cerpentina | 1 | Evento | 30.000 | 30.000 | 39.000 | 39.000 | 150.000 | 150.000 | 25.000 | 25.000 | 23.000 | 23.000 | 5.000 | 5.000 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 72102305-001 | Cambio y provisión de plaqueta electronica con control | 1 | Evento | 128.000 | 128.000 | 39.000 | 39.000 | 120.000 | 120.000 | 100.000 | 100.000 | 104.000 | 104.000 | 45.000 | 45.000 |
| 5 | 72102305-001 | Cambio de rulemanes | 1 | Evento | 36.667 | 36.667 | 39.000 | 39.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 28.000 | 28.000 | 5.000 | 5.000 |
| 6 | 72102305-001 | Cambio de capacitor | 1 | Evento | 60.000 | 60.000 | 39.000 | 39.000 | 60.000 | 60.000 | 30.000 | 30.000 | 48.000 | 48.000 | 10.000 | 10.000 |
| 7 | 72102305-001 | Cambio de sensor de temperatura | 1 | Evento | 16.600 | 16.600 | 39.000 | 39.000 | 13.000 | 13.000 | 30.000 | 30.000 | 12.000 | 12.000 | 10.000 | 10.000 |
| 8 | 72102305-001 | Cambio del motor de ventilador | 1 | Evento | 86.266 | 86.266 | 39.000 | 39.000 | 80.000 | 80.000 | 60.000 | 60.000 | 70.000 | 70.000 | 120.000 | 120.000 |
| 9 | 72102305-001 | Limpieza completo del aparato, cañerias y sus accesorios | 1 | Evemo | 87.300 | 87.300 | 39.000 | 39.000 | 75.000 | 75.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 30.000 | 30.000 |
| 10 | 72102305-001 | Desmontaje y montaje para su reparación y mantenimiento | 1 | Evento | 86.600 | 86.600 | 39.000 | 39.000 | 75.000 | 75.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 40.000 | 40.000 |
| **Total Lote N° 54** | | | | | **655.333** | | **390.000** | | **693.000** | | **525.000** | | **524.000** | | **395.000** | |

**Lote N° 55: Servicio de mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire, tipo split, marca Goodweder de 18.000 BTU. Rotulado N° 1816 ubicado en la bibliotica EFSOFAER**

| | | | | | Agui Movil | | Friotexs G S.R.L. | | CompuNew & Asociados | | Casa Lyons | | H-SAM | | SERVITEK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Item** | **Codigo de Catalogo** | **Descripción del Bien/Servicio** | **Cantidad** | **Presentación** | **Precio Unitario** | **Precio Total** | **Precio Unitario** | **Precio Total** | **Precio Unitario** | **Precio Total** | **Precio Unitario** | **Precio Total** | **Precio Unitario** | **Precio Total** | **Precio Unitario** | **Precio Total** |
| 1 | 72102305-001 | Cambio y provisión de plaqueta del evaporador con provisión de control | 1 | Evento | 159.900 | 159.900 | 39.000 | 39.000 | 150.000 | 150.000 | 100.000 | 100.000 | 131.000 | 131.000 | 45.000 | 45.000 |
| 2 | 72102305-001 | Carga de gas | 1 | Evento | 88.600 | 88.600 | 39.000 | 39.000 | 80.000 | 80.000 | 100.000 | 100.000 | 71.000 | 71.000 | 120.000 | 120.000 |
| 3 | 72102305-001 | Cambio de contactor | 1 | Evento | 77.332 | 77.332 | 39.000 | 39.000 | 48.000 | 48.000 | 25.000 | 25.000 | 62.000 | 62.000 | 20.000 | 20.000 |
| 5 | 72102305-001 | Cambio de sensores de temperatura | 1 | Evento | 39.300 | 39.300 | 39.000 | 39.000 | 30.000 | 30.000 | 15.000 | 15.000 | 30.000 | 30.000 | 10.000 | 10.000 |
| 6 | 72102305-001 | Cambio del motor de ventilador | 1 | Evento | 75.300 | 75.300 | 39.000 | 39.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 120.000 | 120.000 |
| 7 | 72102305-001 | Reparación de la placa madre | 1 | Evento | 495.000 | 495.000 | 39.000 | 39.000 | 505.000 | 505.000 | 400.000 | 400.000 | 493.000 | 493.000 | 25.000 | 25.000 |
| 9 | 72102305-001 | Limpieza completo del aparato, cañerías y sus accesorios | 1 | Evento | 63.900 | 63.900 | 39.000 | 39.000 | 50.000 | 50.000 | 70.000 | 70.000 | 51.000 | 51.000 | 30.000 | 30.000 |
| 10 | 72102305-001 | Desmontaje y montaje para su reparación y mantenimiento | 1 | Evento | 60.000 | 60.000 | 39.000 | 39.000 | 50.000 | 50.000 | 70.000 | 70.000 | 48.000 | 48.000 | 40.000 | 40.000 |
| **Total Lote N° 55** | | | | | **1.059.332** | | 312.000 | | **973.000** | | **840.000** | | **946.000** | | **410.000** | |

**Unidad Responsable 314 - BRIGADA LOGISTICA**

**Lote N° 56: Servicio de mantenimiento y reparaciones de Cámara Frigorifica (REPARACION DE LA CAMARA DE ENFRIAMIENTO)**

| | | | | | Agui Movil | | Friotexs G S.R.L. | | CompuNew & Asociados | | Casa Lyons | | H-SAM | | SERVITEK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Item** | **Codigo de Catalogo** | **Descripción del Bien/Servicio** | **Cantidad** | **Presentación** | **Precio Unitario** | **Precio Total** | **Precio Unitario** | **Precio Total** | **Precio Unitario** | **Precio Total** | **Precio Unitario** | **Precio Total** | **Precio Unitario** | **Precio Total** | **Precio Unitario** | **Precio Total** |
| 1 | 72102305-001 | Cambio de la unidad de condensadora (completo) | 1 | Evento | 2.950.000 | 2950000 | 79.000 | 79.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | | | 2.507.000 | 2.507.000 | 800.000 | 800.000 |
| 2 | 72102305-001 | Cambio de motor de 6,5 HP (como mínimo) | 1 | Evento | 5.766.667 | 5766667 | 79.000 | 79.000 | 5.800.000 | 5.800.000 | | | 4.900.000 | 4.900.000 | 780.000 | 780.000 |
| 3 | 72102305-001 | Cambio de bandeja de desague de 30 cm x 110 cm (profundidad 05 cm como mínimo) | 1 | Evento | 436.667 | 436667 | 79.000 | 79.000 | 310.000 | 310.000 | | | 400.000 | 400.000 | 230.000 | 230.000 |
| 4 | 72102305-001 | Cambio de cañería de desague | 1 | Evento | 340.000 | 340000 | 79.000 | 79.000 | 250.000 | 250.000 | | | 330.000 | 330.000 | 80.000 | 80.000 |
| 5 | 72102305-001 | Cambio de filtro de gas de 3/8 x 15 | 1 | Evento | 213.333 | 213333 | 79.000 | 79.000 | 150.000 | 150.000 | | | 200.000 | 200.000 | 90.000 | 90.000 |
| 6 | 72102305-001 | Cambio de motor ventilador de 40 (como mínimo) | 1 | Evento | 443.333 | 443333 | 79.000 | 79.000 | 480.000 | 480.000 | | | 400.000 | 400.000 | 350.000 | 350.000 |
| 7 | 72102305-001 | Cambio del tablero de mando contactor (instalación ) | 1 | Evento | 1.226.667 | 1226667 | 79.000 | 79.000 | 1.100.000 | 1.100.000 | | | 1.000.000 | 1.000.000 | 190.000 | 190.000 |
| 8 | 72102305-001 | Cambio de temporizador de ambiente | 1 | Evento | 208.333 | 208333 | 79.000 | 79.000 | 180.000 | 180.000 | | | 180.000 | 180.000 | 150.000 | 150.000 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 72102305-001 | Carga de gas ecológico AN PLUS 22 | 1 | Evento | 1.583.333 | 1583333 | 79.000 | 79.000 | 1.110.000 | 1.110.000 | No Cotiza | 1.200.000 | 1.200.000 | 200.000 | 200.000 |
| 10 | 72102305-001 | Cambio de válvula de expansión de 03 toneladas (como mínimo) | 1 | Evento | 560.000 | 560000 | 79.000 | 79.000 | 550.000 | 550.000 | | 500.000 | 500.000 | 120.000 | 120.000 |
| 11 | 72102305-001 | Cambio de forzador del evaporador de 30 cm (omo mínimo) | 1 | Evento | 356.667 | 356667 | 79.000 | 79.000 | 300.000 | 300.000 | | 300.000 | 300.000 | 80.000 | 80.000 |
| 12 | 72102305-001 | Cambio del sistema de cañería con aislación térmica (20 mts como mínimoel material de la cañería de 2 3/4 * 1/2. Para la puerta cambio de buletes y pintura) | 1 | Evento | 1.393.000 | 1393000 | 79.000 | 79.000 | 1.200.000 | 1.200.000 | | 1.100.000 | 1.100.000 | 600.000 | 600.000 |
| 13 | 72102305-001 | Restauracion de la puerta de la camara frigorifica. cambio de buletes, ajustes y pintura en general | 1 | Evento | 589.964 | 589964 | 79.000 | 79.000 | 450.000 | 450.000 | | 540.000 | 540.000 | 380.000 | 380.000 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Total Lote N° 56** | | | | | **16.067.964** | | **1.027.000** | | **14.380.000** | | **0** | **13.557.000** | | **4.050.000** | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Total Lote N° 1 al 56** | **79.980.260** | **31.252.000** | **71.470.000** | **51.418.000** | **62.935.000** | **52.989.000** |

JOSE ISIDRO VECCA ALVARENGA
SI° AVC - MIEMBRO DE COMITÉ

EDGARDO DANIEL AMARILLA
SI° AVC – MIEMBRO DE COMITÉ

CELSO PABLO GIMENEZ PIMENTEL
SO AVC – MIEMBRO DE COMITÉ

JULIO RUBEN FUELAONDO CESPEDES
CNEL DCEM – PDTE COMITÉ DE EVAL.