CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

CONTRATACIÓN POR VÍA DE LA EXCEPCIÓN N° 90/2021 "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE REPUESTOS DEL ANGIOGRAFO MONOPLANAR, MARCA PHILIPS MODELO ALLURA FD 10 DEL HOSPITAL SAN JORGE DEL MSPYBS" – PLURIANUAL – I.D. N° 404.485

CUADRO DE PRECIOS REFERENCIALES				EMPRESA: DYSA HEALTHCARE S.A.						
LOTES	ITEMS	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	PRECIO U. REFERENCIAL	UNIDAD	CANTIDAD MINIMA	CANTIDAD MAXIMA	PRECIO UNITARIO (IVA I.)	MONTO TOTAL MINIMO (IVA I.)	MONTO TOTAL MAXIMO (IVA I.)	% DE VAR.
LOTE N° 1.: MANTENIMIENTO PREVENTIVO POR CONTRATO ABIERTO POR CANTIDAD										
1	1	Mantenimiento Preventivo del Angiografo de la Marca Philips modelo Allura FD10	8.195.000	UNIDAD	2	4	9.342.500	18.685.000	37.370.000	14,0
TOTAL LOTE N° 1:								**18.685.000**	**37.370.000**	
LOTE N° 2.: MANTENIMIENTO CORRECTIVO A DEMANDA POR CONTRATO ABIERTO POR MONTOS										
2	1	**Servicio de Asistencia Técnica a Demanda sin Provisión de Repuestos:** a Angiografo, Marca Philips modelo Allura FD 10 sin Provisión de Repuesto.								
2	1.1	**Mantenimiento Correctivo: Servicio de Asistencia Técnica a Demanda sin Provisión de Repuestos:** a Angiografo, Marca Philips modelo Allura FD 10 sin Provisión de Repuesto.	4.675.000	UNIDAD	-	1	5.329.500			14,0
2	2	**Mantenimiento Correctivo a Demanda con Provisión de Repuestos:** a Angiografo, Marca Philips modelo Allura FD 10 con Provisión de Repuesto.								
2	2.1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de:Dispersion LENS	1.673.000	UNIDAD	-	1	1.907.220			14,0
2	2.2	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Replacement Cable GEO IPC	1.784.000	UNIDAD	-	1	2.033.760			14,0
2	2.3	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Fru Giding Roll	3.854.000	UNIDAD	-	1	4.393.560			14,0
2	2.4	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Oprec potm	3.854.000	UNIDAD	-	1	4.393.560			14,0
2	2.5	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Motor C -ARC Rotation Assy	4.734.000	UNIDAD	-	1	5.396.760			14,0
2	2.6	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: ALLURA Bootable SOFTWARE PKT	3.891.000	UNIDAD	-	1	4.435.740			14,0
2	2.7	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: ALLURA NVM	4.002.000	UNIDAD	-	1	4.562.280			14,0
2	2.8	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Power Cont	4.150.000	UNIDAD	-	1	4.731.000			14,0
2	2.9	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Prec. Potm	6.901.000	UNIDAD	-	1	7.867.140			14,0
2	2.10	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Cable Assy. Brake	4.371.000	UNIDAD	-	1	4.982.940			14,0
2	2.11	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Transc CONN	4.630.000	UNIDAD	-	1	5.278.200			14,0
2	2.12	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: SET MPDU Accesories	4.630.000	UNIDAD	-	1	5.278.200			14,0
2	2.13	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Cableslab Heigth/Tilt Movement	4.630.000	UNIDAD	-	1	5.278.200			14,0
2	2.14	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Cableset Longitudinal Movement	4.630.000	UNIDAD	-	1	5.278.200			14,0
2	2.15	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: ALLURA XPER-Fan	4.852.000	UNIDAD	-	1	5.531.280			14,0
2	2.16	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: FRU CONN CORD XPER -_TTCF	4.926.000	UNIDAD	-	1	5.615.640			14,0
2	2.17	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: CONN.XPER-NIPLE	4.963.000	UNIDAD	-	1	5.657.820			14,0
2	2.18	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: XPER - FAN -AC	5.074.000	UNIDAD	-	1	5.784.360			14,0
2	2.19	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: CABLESET TILT ASSY	5.074.000	UNIDAD	-	1	5.784.360			14,0
2	2.20	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: ALLURA 24 PSU	5.111.000	UNIDAD	-	1	5.826.540			14,0
2	2.21	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: ALLURA TOROID TRANS	5.185.000	UNIDAD	-	1	5.910.900			14,0
2	2.22	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: ALLURA EX THERMAL SWITCH	5.332.000	UNIDAD	-	1	6.078.480			14,0
2	2.23	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: ALLURA HANDSWITCH	5.332.000	UNIDAD	-	1	6.078.480			14,0
2	2.24	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: BRAKE ASSY LONGITUDINAL	5.443.000	UNIDAD	-	1	6.205.020			14,0
2	2.25	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: CABLESET CRADLE MOVEMENT	5.480.000	UNIDAD	-	1	6.247.200			14,0
2	2.26	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: FRU ALLURA OPTICAL CABLE C	5.517.000	UNIDAD	-	1	6.289.380			14,0
2	2.27	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: C1 FOR PUMP SYSTEM	5.739.000	UNIDAD	-	1	6.542.460			14,0

Abog. Carlos Alberto Espinola
Director
Dirección de Licitaciones y Gest. Contractual
D.G.A.F. - M.S.P. y B.S.

C.P. Fanny L. Salinas G.
Supervisora
U.C.T.A. - MSP y BS

Ing. Cristian Cuevas
Jefe Dpto. Información Tecnológica
Dirección Ing. Biomédica

2	2.28	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: RESISTOR R1 FOR FAN	5.776.000	UNIDAD	-	1	6.584.640			14,0
2	2.29	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: CB-45	5.924.000	UNIDAD	-	1	6.753.360			14,0
2	2.30	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: POWER CONTACTOR 22KW, 230V	5.924.000	UNIDAD	-	1	6.753.360			14,0
2	2.31	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: PSU 2410	6.145.000	UNIDAD	-	1	7.005.300			14,0
2	2.32	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: CABLESLAB PIVOT MOVEMENT	6.256.000	UNIDAD	-	1	7.131.840			14,0
2	2.33	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: MOTORKABEL LANGSBEWEGING	6.330.000	UNIDAD	-	1	7.216.200			14,0
2	2.34	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: FRU GS SUPERV. CONTROL ASSY	6.404.000	UNIDAD	-	1	7.300.560			14,0
2	2.35	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: CABLE GEO - REVIEW MODULE	6.552.000	UNIDAD	-	1	7.469.280			14,0
2	2.36	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: POWER ON CIRCUIT	6.959.000	UNIDAD	-	1	7.933.260			14,0
2	2.37	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: WIRE BUNDLE TBCB	6.996.000	UNIDAD	-	1	7.975.440			14,0
2	2.38	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: FRU FAN FAN UNIT	7.328.000	UNIDAD	-	1	8.353.920			14,0
2	2.39	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: KIT BUTTONS& OVERLAY REVIEW M	7.402.000	UNIDAD	-	1	8.438.280			14,0
2	2.40	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: FRU FAN ASSY SIBBOX	7.702.000	UNIDAD	-	1	8.780.280			14,0
2	2.41	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: POTM.UNIT LONG	10.444.000	UNIDAD	-	1	11.906.160			14,0
2	2.42	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: AD7(NT) HEIGTH POT ASSY	7.906.000	UNIDAD	-	1	9.012.840			14,0
2	2.43	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: CABLE SET GS S. VELARA FD / GCF	8.516.000	UNIDAD	-	1	9.708.240			14,0
2	2.44	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: FORCE SENSOR	8.770.000	UNIDAD	-	1	9.997.800			14,0
2	2.45	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: TRANSFORMER 480V/380V	8.820.000	UNIDAD	-	1	10.054.800			14,0
2	2.46	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: OIL LEVEL SENSOR	8.871.000	UNIDAD	-	1	10.112.940			14,0
2	2.47	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: HOST OS DISK REVISED	9.227.000	UNIDAD	-	1	10.518.780			14,0
2	2.48	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: SAM HANDGREEP L-ARM Y	9.278.000	UNIDAD	-	1	10.576.920			14,0
2	2.49	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: SET BEARINGS CRADLE MOVEMENT	9.379.000	UNIDAD	-	1	10.692.060			14,0
2	2.50	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: BOX TBCB BOARD	9.379.000	UNIDAD	-	1	10.692.060			14,0
2	2.51	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: XDC BOARD	12.731.000	UNIDAD	-	1	14.513.340			14,0
2	2.52	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: KIT JOYSTICKS GEO-IMAG	11.242.000	UNIDAD	-	1	12.815.880			14,0
2	2.53	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: FRU ALLURA VSC	11.311.000	UNIDAD	-	1	12.894.540			14,0
2	2.54	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: ACCESORIES - COOLING HOSE/SRC	11.616.000	UNIDAD	-	1	13.242.240			14,0
2	2.55	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: ACCESORIES - COOLING HOSE/SRC	11.616.000	UNIDAD	-	1	13.242.240			14,0
2	2.56	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: KIT OVERLAY'S GEO-IMAGING WP	12.073.000	UNIDAD	-	1	13.770.060			14,1
2	2.57	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: MPDU	12.480.000	UNIDAD	-	1	14.227.200	650.000.000	1.300.000.000	14,0
2	2.58	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: MPDU MAINS SWITCH	12.632.000	UNIDAD	-	1	14.400.480			14,0
2	2.59	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: SET BEARINGS LONG CARRIAGE	12.784.000	UNIDAD	-	1	14.573.760			14,0
2	2.60	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: PS FD UNIT	12.886.000	UNIDAD	-	1	14.690.040			14,0
2	2.61	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: LUC BOARD V4	17.947.000	UNIDAD	-	1	20.459.580			14,0
2	2.62	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: WCB2.0 RX UNIT	13.045.000	UNIDAD	-	1	14.871.300			14,0
2	2.63	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: (NT) LONGITUDINAL POT ASSY	13.377.000	UNIDAD	-	1	15.249.780			14,0
2	2.64	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: FRU LVC	13.377.000	UNIDAD	-	1	15.249.780			14,0
2	2.65	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: MPD CONTROL UNIT	14.089.000	UNIDAD	-	1	16.061.460			14,0
2	2.66	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: DIRECT VIEWPAD CARDIO	14.373.000	UNIDAD	-	1	16.385.220			14,0
2	2.67	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: PEDESTAL WALL CONN, BOX (COMPL)	15.132.000	UNIDAD	-	1	17.250.480			14,0
2	2.68	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: POW SUPPL X00002B	15.607.000	UNIDAD	-	1	17.791.980			14,0
2	2.69	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: POW SUPPL X00002B	15.607.000	UNIDAD	-	1	17.791.980			14,0
2	2.70	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: INTERCOM FOR DIH FDXD	16.935.000	UNIDAD	-	1	19.305.900			14,0
2	2.71	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: PCP CONTROL CIRCUIT	17.931.000	UNIDAD	-	1	20.441.340			14,0
2	2.72	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: FIBRE CABLE FOR RTO OPT.	18.168.000	UNIDAD	-	1	20.711.520			14,0
2	2.73	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: LONGITUDINAL MOTOR	20.018.000	UNIDAD	-	1	22.820.520			14,0
2	2.74	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: MULTIVISION SWITCH DVI	21.251.000	UNIDAD	-	1	24.226.140			14,0

Abog. Carlos Alberto Espinola
Director
Dirección de Normas y Verif. Contractual
D.N.A.U. - M.S.P. y B.S.

C.P. Fanny L. Salinas G.
Supervisora
U.C.T.A. - MSP y BS

Ing. Gustavo Cuevas
Jefe Dpto. Información Tecnologica
Ingeniería Biomédica

2	2.75	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: FOOTSWITCH CV	21.678.000	UNIDAD	-	1	24.712.920			14,0
2	2.76	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: PS UI_COLL_ID_UNIT	23.196.000	UNIDAD	-	1	26.443.440			14,0
2	2.77	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: ALLURA DVI TO CVBS CONVERTER	24.144.000	UNIDAD	-	1	27.524.160			14,0
2	2.78	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: GRP7013100-213X.213N.FT9.GRID	24.524.000	UNIDAD	-	1	27.957.360			14,0
2	2.79	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: CABLESET SYSTEM AD7	26.042.000	UNIDAD	-	1	29.687.880			14,0
2	2.80	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: ALLURA HOST HD	26.137.000	UNIDAD	-	1	29.796.180			14,0
2	2.81	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: ALLURA EXP SMART DRIVE	26.421.000	UNIDAD	-	1	30.119.940			14,0
2	2.82	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: MOTOR LINEAL DRIVE	33.767.000	UNIDAD	-	1	38.494.380			14,0
2	2.83	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: WCB TX FULL	28.461.000	UNIDAD	-	1	32.445.540			14,0
2	2.84	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: ALLURA EXPERT HOST MON ER	29.125.000	UNIDAD	-	1	33.202.500			14,0
2	2.85	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: BALANCER ASSY	29.457.000	UNIDAD	-	1	33.580.980			14,0
2	2.86	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: ALLURA HV CAB 03-03	36.233.000	UNIDAD	-	1	41.305.620			14,0
2	2.87	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: MOTOR ASSY (HEIGHT/TILT)	30.927.000	UNIDAD	-	1	35.256.780			14,0
2	2.88	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: GEO MODULE WP	30.975.000	UNIDAD	-	1	35.311.500			14,0
2	2.89	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: ALLURA EXPERT HOST MON CR	31.022.000	UNIDAD	-	1	35.365.080			14,0
2	2.90	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: VA BRAKE LONGITUDINAL	32.113.000	UNIDAD	-	1	36.608.820			14,0
2	2.91	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: UNIT DIG. KV MA CONTROL	33.014.000	UNIDAD	-	1	37.635.960			14,0
2	2.92	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: ALLURA EXPERT H.V. CAB 04-04	34.959.000	UNIDAD	-	1	39.853.260			14,0
2	2.93	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: GEO MODULE WP KIT	35.291.000	UNIDAD	-	1	40.231.740			14,0
2	2.94	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: GEO Q35 IPC COA	41.837.000	UNIDAD	-	1	47.694.180			14,0
2	2.95	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: TCU - FD MOD	42.121.000	UNIDAD	-	1	48.017.940			14,0
2	2.96	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: FRU EXPIPC ADAPTER	42.785.000	UNIDAD	-	1	48.774.900			14,0
2	2.97	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: FRU UNIT PHYSIO	44.777.000	UNIDAD	-	1	51.045.780			14,0
2	2.98	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: POWER CONTROL UNIT W/O BOARDS	47.813.000	UNIDAD	-	1	54.506.820			14,0
2	2.99	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: CABLESET R-CABINET DVI	46.146.000	UNIDAD	-	1	52.606.440			14,0
2	2.100	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: IPC ROHS COMPL XMPCARD	46.675.000	UNIDAD	-	1	53.209.500			14,0
2	2.101	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: HOST PC MONOPLANE REVISED	47.335.000	UNIDAD	-	1	53.961.900			14,0
2	2.102	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: ALLURA HOST MCHROME CR	59.624.000	UNIDAD	-	1	67.971.360			14,0
2	2.103	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: ALLURA HOST MCHROME ER	59.668.000	UNIDAD	-	1	68.021.520			14,0
2	2.104	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: MOTOR DRIVE L-ARM/BASE	68.868.000	UNIDAD	-	1	78.509.520			14,0
2	2.105	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: REPLACEMENT COOLING UNIT	69.754.000	UNIDAD	-	1	79.519.560			14,0
2	2.106	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: ALLURA EX HOST	69.842.000	UNIDAD	-	1	79.619.880			14,0
2	2.107	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: ALLURA EXPIP PC REVISED	70.238.000	UNIDAD	-	1	80.071.320			14,0
2	2.108	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: XPER MODULE (PROSCRIBE)	70.899.000	UNIDAD	-	1	80.824.860			14,0
2	2.109	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: LONGITUDINAL DRIVE ASSY	73.674.000	UNIDAD	-	1	83.988.360			14,0
2	2.110	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: CLARITYIQ PC NO HDD	74.334.000	UNIDAD	-	1	84.740.760			14,0
2	2.111	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: 12INCH PROSCRIBE CV-A	76.404.000	UNIDAD	-	1	87.100.560			14,0
2	2.112	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: ALLURA COLLIMATOR	80.931.000	UNIDAD	-	1	92.261.340			14,0
2	2.113	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: GEO MODULE TILT KIT WP	85.194.000	UNIDAD	-	1	97.121.160			14,0
2	2.114	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: ALLURA 8E CONVERTER	91.123.000	UNIDAD	-	1	103.880.220			14,0
2	2.115	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: SERVICE PART REVIEW MODULE	91.251.000	UNIDAD	-	1	104.026.140			14,0
2	2.116	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: HE OPTIMUS TC 1 ARB. AMORPH	118.134.000	UNIDAD	-	1	134.672.760			14,0
2	2.117	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: ALLURA RV REPLACEMENT KIT	129.803.000	UNIDAD	-	1	147.975.420			14,0
2	2.118	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: MRC 200 0508 ROT-GS 1003	890.766.000	UNIDAD	-	1	1.015.473.240			14,0
		TOTAL LOTE N° 2:						**650.000.000**	**1.300.000.000**	

Abog. Carlos Alberto Espinola
Director
Dirección de Verificación y Perfil Contractual
D.G.A.J. - M.S.P. y B.S.

C.P. Fanny L. Salinas G.
Supervisora
U.C.T.A. - MSP y BS

Ing. Gustavo Cuevas
Jefe Dpto. Informacion Tecnologica
Ingeniería Biomedica