DNCP
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

Cuadro Comparativo de Ofertas

Ítem	Descripción del Servicio		Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)
1	Mesa de trabajo	Ajuste general de Escritorio (mesada, cajones, patas)	1	100.000
2	Mesa de trabajo	Reposición de manijas de plástico resistente	1	10.000
3	Mesa de trabajo	Colocación de Tapa canto de goma	1	10.000
4	Mesa de trabajo	Colocación de Tapa canto de melamina	1	10.000
5	Mesa de trabajo	Colocación de regatones en PVC con nivelador	1	10.000
6	Mesa de trabajo	Colocación de apoyos transversales de dos escritorios con reparación	1	100.000
7	Mesa de trabajo	Reposición de Rieles de Metal	1	20.000
8	Mesa de trabajo	Reparación y Cambio de cajonera	1	100.000
9	Mesa de trabajo	Desmonte de cerradura existente dañada y colocación de nueva cerradura con tambor y herrajes correspondientes	1	40.000
10	Muebles	Reparación y cambio de PUERTA de Muebles altos para archivo de Biblioratos: Puerta de 169 cm de alto x 48 cm de ancho x 1cm de espesor en madera MDF. Colores Nuez, Cedro, Haya y Cedro claro; 3 herrajes de metal batientes por puerta; Manija de madera MDF del color de la puerta con detalle de tira de metal	1	250.000
11	Bases de madera	Reparación de BASES de madera para PC, tipo TORRE en madera MDF colores nuez, cedro, haya y cedro claroBase rectangular medidas 45 cm de largo x 11cm de ancho y 1 cm de espesor , dos bordes laterales del largo de 8 cm de alto y 4 patas de plastico atornilladas	1	100.000
12	Bases de madera	Reparación de BASES de madera para Monitor TIPO LCD en madera MDF colores nuez, cedro, haya y cedro claro. Base rectangular medidas 10 cm alto x 30 cm largo x 25 cm de ancho y 1cm de espesor	1	100.000
13	Silla tipo: 1, 2, 4,	Reparación de respaldero (lubricación de componente, cambio de piezas dañadas como manivela, regulador de altura, regulador de reclinación, tuercas, tornillos)	1	100.000
14	Silla tipo: 5, 6, 9	Soldaduras y acabado por silla (incluye pintura)	1	50.000
15	Silla tipo: 1, 5, 6	Cambio de tapa de respaldero de material PVC, color negro.	1	50.000
16	Silla tipo: 2, 4, 9	Cambio de tapa de respaldero de material PVC, color negro.	1	50.000
17	Silla tipo: 1, 2, 4	Cambio de base reforzada, con regulador de altura, de 5 puntas con rueditas dobles.	1	250.000
18	Silla tipo: 3, 8	Cambio de base cromada, con regulador de altura, de 5 puntas, con rueditas dobles.	1	270.000
19	Silla tipo: 7	Refuerzo de caño metálico en material cromado remachado	1	100.000
20	Silla tipo: 1	Cambio completo de respaldero, forrado en cuerina símil cuero de color negro	1	25.000
21	Silla tipo: 2, 4, 9	Cambio completo de respaldero, forrado en cuerina símil cuero de color negro	1	25.000
22	Silla tipo: 5, 6	Cambio completo de respaldero, forrado en cuerina símil cuero de color negro	1	25.000
23	Silla tipo: 3	Cambio completo de respaldero, forrado en cuerina símil cuero de color negro	1	25.000
24	Silla tipo: 8	Cambio completo de respaldero, forrado en cuerina símil cuero de color negro	1	25.000
25	Silla tipo: 1, 4	Cambio de completo de sentadera, forrado en cuerina símil cuero de color negro	1	25.000
26	Silla tipo: 2, 9	Cambio de completo de sentadera, forrado en cuerina símil cuero de color negro	1	25.000
27	Silla tipo: 3, 8	Cambio de completo de sentadera, forrado en cuerina símil cuero de color negro	1	30.000
28	Silla tipo: 5, 6	Cambio de completo de sentadera, forrado en cuerina símil cuero de color negro	1	30.000
29	Silla tipo: 1, 2, 4	Cambio de rueditas dobles de desplazamiento, con soporte de incrustación.	1	10.000
30	Silla tipo: 3, 8	Cambio de rueditas dobles de desplazamiento, con soporte de incrustación.	1	10.000
31	Silla tipo: 2, 4, 9	Cambio de posabrazos de material plástico de color negro (LADO DERECHO)	1	35.000
32	Silla tipo: 2, 4, 9	Cambio de posabrazos de material plástico de color negro (LADO IZQUIERDO)	1	35.000
33	Silla tipo: 6	Cambio de posabrazos de material plástico de color negro (LADO DERECHO)	1	40.000
34	Silla tipo: 6	Cambio de posabrazos de material plástico de color negro (LADO IZQUIERDO)	1	40.000
35	Silla tipo: 1	Tapizado en cuerina símil cuero de color negro y Cambio de espuma de alta densidad de respaldero	1	40.000
36	Silla tipo:2, 4, 9	Tapizado en cuerina símil cuero de color negroy Cambio de espuma de alta densidad de respaldero	1	45.000
37	Silla tipo: 5, 6	Tapizado en cuerina símil cuero de color negro y Cambio de espuma de alta densidad de respaldero	1	40.000
38	Silla tipo: 3	Tapizado en cuerina símil cuero de color negro y Cambio de espuma de alta densidad de respaldero	1	45.000
39	Silla tipo: 8	Tapizado en cuerina símil cuero de color negro y Cambio de espuma de alta densidad de respaldero	1	45.000
40	Silla tipo: 7	Tapizado en cuerina símil cuero de color negro y Cambio de espuma de alta densidad de respaldero	1	45.000
41	Silla tipo: 1, 4	Tapizado en cuerina símil cuero de color negro y Cambio de espuma de alta densidad de sentadera	1	50.000
42	Silla tipo: 2, 9	Tapizado en cuerina símil cuero de color negro y Cambio de espuma de alta densidad de sentadera	1	50.000
43	Silla tipo: 3, 8	Tapizado en cuerina símil cuero de color negro y Cambio de espuma de alta densidad de sentadera	1	50.000
44	Silla tipo: 5, 6	Tapizado en cuerina símil cuero de color negro y Cambio de espuma de alta densidad de sentadera	1	50.000
45	Silla tipo: 7	Tapizado en cuerina símil cuero de color negro y Cambio de espuma de alta densidad de sentadera	1	50.000
	Precio Total de la Oferta			2.635.000

Gustavo Cañete
Coordinador de Adquisiciones
DNCP

CONTRATO ABIERTO	
MONTO MINIMO	25.000.000
MONTO MAXIMO	50.000.000

Sr. Gustavo Cañete
Coordinador
Coordinación de Adquisiciones