**Municipalidad de Yguazú**
*Km. 42 –Ruta Int. No. 7 – Alto Paraná - Paraguay*
*Telef. 0632-20234*

Anexo al Decreto 3866/2010

## Cuadro Comparativo de Ofertas

**LCD 24/2018 "Mantenimiento y Reparación de Maquinarias Pesadas de la Institución Municipal" ID Nº 354.640.-**

| | | | Mecánica Agrícola 39 con RUC. Nº 2873379-7 | | | | | Empresa 2 | | | | | Empresa 3 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Item** | **Código de Catálogo** | **Descripción** | **Marca** | **Present.** | **Cant.** | **Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)** | **Precio Total (Precio unitario por cantidad)** | **Marca** | **Proced.** | **Cant.** | **Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)** | **Precio Total (Precio unitario por cantidad)** | **Marca** | **Proced.** | **Cant.** | **Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)** | **Precio Total (Precio unitario por cantidad)** |
| **1** | **73152101-013** | **Mantenimiento y Reparacion de Tractor NH 7630** | | **UNIDAD** | **1** | **5.660.000** | **5.660.000** | | | **1** | | **0** | | | **1** | | **0** |
| 1.1 | | Correa Gates ventilada | | UNIDAD | 5 | 340.000 | 1.700.000 | | | 5 | | 0 | | | 5 | | 0 |
| 1.2 | | Adaptador | | UNIDAD | 10 | 90.000 | 900.000 | | | 10 | | 0 | | | 10 | | 0 |
| 1.3 | | Conexión | | UNIDAD | 10 | 45.000 | 450.000 | | | 10 | | 0 | | | 10 | | 0 |
| 1.4 | | Abrazadera 44-57 | | UNIDAD | 2 | 10.000 | 20.000 | | | 2 | | 0 | | | 2 | | 0 |
| 1.5 | | Tapa GPO | | UNIDAD | 2 | 45.000 | 90.000 | | | 2 | | 0 | | | 2 | | 0 |
| 1.6 | | Mano de Obra | | UNIDAD | 1 | 2.500.000 | 2.500.000 | | | 1 | | 0 | | | 1 | | 0 |
| **2** | **73152101-013** | **Mantenimiento y Reparacion de Tractor Retroexcavadora con Pala Frontal TEREX** | | **UNIDAD** | **1** | **18.949.700** | **18.949.700** | | | **1** | | **0** | | | **1** | | **0** |
| 2.1 | | Juego raparo (MA 39) | | UNIDAD | 3 | 260.000 | 780.000 | | | 3 | | 0 | | | 3 | | 0 |
| 2.2 | | Bronce por KG sae 66/70 | | UNIDAD | 5 | 240.000 | 1.200.000 | | | 5 | | 0 | | | 5 | | 0 |
| 2.3 | | Hierro por KG | | UNIDAD | 3 | 60.000 | 180.000 | | | 3 | | 0 | | | 3 | | 0 |
| 2.4 | | Servicio de soldadura | | UNIDAD | 5 | 340.000 | 1.700.000 | | | 5 | | 0 | | | 5 | | 0 |
| 2.5 | | Servicio de Tornería | | UNIDAD | 5 | 460.000 | 2.300.000 | | | 5 | | 0 | | | 5 | | 0 |
| 2.6 | | Reparo de CIL de Profundidad | | UNIDAD | 4 | 260.000 | 1.040.000 | | | 4 | | 0 | | | 4 | | 0 |
| 2.7 | | Bulón 3/8 | | UNIDAD | 3 | 1.600 | 4.800 | | | 3 | | 0 | | | 3 | | 0 |
| 2.8 | | Tuerca Frenante | | UNIDAD | 3 | 400 | 1.200 | | | 3 | | 0 | | | 3 | | 0 |
| 2.9 | | Caño moldeado | | UNIDAD | 3 | 122.000 | 366.000 | | | 3 | | 0 | | | 3 | | 0 |
| 2.10 | | Abrazadera 57-70 | | UNIDAD | 2 | 7.500 | 15.000 | | | 2 | | 0 | | | 2 | | 0 |
| 2.11 | | Helica 6PAS 19" 41mm | | UNIDAD | 2 | 245.000 | 490.000 | | | 2 | | 0 | | | 2 | | 0 |
| 2.12 | | Aditivo para radiador de 5lts | | UNIDAD | 5 | 25.000 | 125.000 | | | 5 | | 0 | | | 5 | | 0 |
| 2.13 | | Bomba de agua | | UNIDAD | 1 | 4.898.000 | 4.898.000 | | | 1 | | 0 | | | 1 | | 0 |
| 2.14 | | Llave tipo biela | | UNIDAD | 1 | 25.000 | 25.000 | | | 1 | | 0 | | | 1 | | 0 |
| 2.15 | | Conexión 22941-14-8 | | UNIDAD | 1 | 50.000 | 50.000 | | | 1 | | 0 | | | 1 | | 0 |
| 2.16 | | Conexión 2201-14-8 | | UNIDAD | 1 | 40.000 | 40.000 | | | 1 | | 0 | | | 1 | | 0 |
| 2.17 | | Manguera 8G2 1/2x2 | | UNIDAD | 1 | 60.000 | 60.000 | | | 1 | | 0 | | | 1 | | 0 |
| 2.18 | | Prensado de capa Hidráulica | | UNIDAD | 2 | 30.000 | 60.000 | | | 2 | | 0 | | | 2 | | 0 |
| 2.19 | | Chapa deslizante plataforma | | UNIDAD | 1 | 125.000 | 125.000 | | | 1 | | 0 | | | 1 | | 0 |
| 2.20 | | Cruceta 106,3x30 CC55 | | UNIDAD | 1 | 85.000 | 85.000 | | | 1 | | 0 | | | 1 | | 0 |
| 2.21 | | Bulón 8x60 hex 1.25 | | UNIDAD | 1 | 1.000 | 1.000 | | | 1 | | 0 | | | 1 | | 0 |
| 2.22 | | Confección de Tapa para comando hidráulico | | UNIDAD | 1 | 410.000 | 410.000 | | | 1 | | 0 | | | 1 | | 0 |
| 2.23 | | Bomba Bozza 5kg | | UNIDAD | 1 | 600.000 | 600.000 | | | 1 | | 0 | | | 1 | | 0 |
| 2.24 | | Filtro de aceite MF | | UNIDAD | 1 | 37.000 | 37.000 | | | 1 | | 0 | | | 1 | | 0 |
| 2.25 | | Bulón 12x120 | | UNIDAD | 2 | 7.500 | 15.000 | | | 2 | | 0 | | | 2 | | 0 |
| 2.26 | | Conexión | | UNIDAD | 1 | 150.000 | 150.000 | | | 1 | | 0 | | | 1 | | 0 |
| 2.27 | | Manguera r16 | | UNIDAD | 3 | 150.000 | 450.000 | | | 3 | | 0 | | | 3 | | 0 |
| 2.28 | | Cruceta P/cardan | | UNIDAD | 1 | 75.000 | 75.000 | | | 1 | | 0 | | | 1 | | 0 |
| 2.29 | | Bulón 5/16x1 | | UNIDAD | 2 | 1.000 | 2.000 | | | 2 | | 0 | | | 2 | | 0 |
| 2.30 | | Desengrasante en aerosol | | UNIDAD | 1 | 15.500 | 15.500 | | | 1 | | 0 | | | 1 | | 0 |
| 2.31 | | Bulón 14x100 | | UNIDAD | 3 | 4.200 | 12.600 | | | 3 | | 0 | | | 3 | | 0 |
| 2.32 | | Bulón 10x25 | | UNIDAD | 1 | 600 | 600 | | | 1 | | 0 | | | 1 | | 0 |

MUNICIPALIDAD DE YGUAZÚ U.O.C.

Lic. Jorge Isidro Gonzalez Aguilera
Responsable de la UOC
Municipalidad de Yguazú

**Municipalidad de Yguazú**
*Km. 42 –Ruta Int. No. 7 – Alto Paraná - Paraguay*
*Telef. 0632-20234*

Anexo al Decreto 3866/2010

## Cuadro Comparativo de Ofertas

**LCD 24/2018 "Mantenimiento y Reparación de Maquinarias Pesadas de la Institución Municipal" ID Nº 354.640.-**

| | | | Mecánica Agrícola 39 con RUC. Nº 2873379-7 | | | | | Empresa 2 | | | | | Empresa 3 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Item | Código de Catálogo | Descripción | Marca | Present. | Cant. | Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) | Precio Total (Precio unitario por cantidad) | Marca | Proced. | Cant. | Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) | Precio Total (Precio unitario por cantidad) | Marca | Proced. | Cant. | Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) | Precio Total (Precio unitario por cantidad) |
| 2.33 | | Mano de Obra | | UNIDAD | 1 | 3.636.000 | 3.636.000 | | | 1 | | 0 | | | 1 | | 0 |
| **3** | **73152101-013** | **Reparación y mantenimiento de Tractor Corpidor marca TATU** | | **UNIDAD** | **1** | **6.457.000** | **6.457.000** | | | **1** | | **0** | | | **1** | | **0** |
| 3.1 | | Quiebra dedo 1482689KE C/Argo | | UNIDAD | 2 | 10.000 | 20.000 | | | 2 | | 0 | | | 2 | | 0 |
| 3.2 | | Bulón 1X4 UNC | | UNIDAD | 1 | 25.000 | 25.000 | | | 1 | | 0 | | | 1 | | 0 |
| 3.3 | | Servicio de Prensa Hidráulica | | UNIDAD | 3 | 340.000 | 1.020.000 | | | 3 | | 0 | | | 3 | | 0 |
| 3.4 | | Tapa de Radiador DQ34264 589360 | | UNIDAD | 1 | 25.000 | 25.000 | | | 1 | | 0 | | | 1 | | 0 |
| 3.5 | | Bulón 22x180 Hex 2,5 | | UNIDAD | 3 | 30.000 | 90.000 | | | 3 | | 0 | | | 3 | | 0 |
| 3.6 | | Arandela 20mm Plana | | UNIDAD | 6 | 6.000 | 36.000 | | | 6 | | 0 | | | 6 | | 0 |
| 3.7 | | TUERCA Frenante 20mm | | UNIDAD | 3 | 9.000 | 27.000 | | | 3 | | 0 | | | 3 | | 0 |
| 3.8 | | Bulón 1x7 Hex | | UNIDAD | 1 | 45.000 | 45.000 | | | 1 | | 0 | | | 1 | | 0 |
| 3.9 | | Prensado de capa hidráulica | | UNIDAD | 1 | 35.000 | 35.000 | | | 1 | | 0 | | | 1 | | 0 |
| 3.10 | | Relaman 50x90x21.75 FA | | UNIDAD | 3 | 230.000 | 690.000 | | | 3 | | 0 | | | 3 | | 0 |
| 3.11 | | Reten 73.3x95x9 T | | UNIDAD | 1 | 90.000 | 90.000 | | | 1 | | 0 | | | 1 | | 0 |
| 3.12 | | Bulón Francés 10x40x1.5x8.8 | | UNIDAD | 2 | 3.500 | 7.000 | | | 2 | | 0 | | | 2 | | 0 |
| 3.13 | | Cupilla CP1 /4x1.172 | | UNIDAD | 1 | 9.000 | 9.000 | | | 1 | | 0 | | | 1 | | 0 |
| 3.14 | | Bulón 18x80 Hex 2.5 8.8 | | UNIDAD | 1 | 12.000 | 12.000 | | | 1 | | 0 | | | 1 | | 0 |
| 3.15 | | Arandela 10mm plana | | UNIDAD | 1 | 4.000 | 4.000 | | | 1 | | 0 | | | 1 | | 0 |
| 3.16 | | Tuerca Frenante 18 mm | | UNIDAD | 1 | 4.000 | 4.000 | | | 1 | | 0 | | | 1 | | 0 |
| 3.17 | | Tapa Ford de oleo | | UNIDAD | 1 | 25.000 | 25.000 | | | 1 | | 0 | | | 1 | | 0 |
| 3.18 | | Cardan agricola | | UNIDAD | 1 | 293.000 | 293.000 | | | 1 | | 0 | | | 1 | | 0 |
| 3.19 | | Cardan agricola | | UNIDAD | 1 | 4.000.000 | 4.000.000 | | | 1 | | 0 | | | 1 | | 0 |
| **4** | **78181508-001** | **Reparación y mantenimiento de Camión Tumba marca Mercedes Benz** | | **UNIDAD** | **1** | **16.869.200** | **16.869.200** | | | **1** | | **0** | | | **1** | | **0** |
| 4.1 | | Bomba Central E | | UNIDAD | 4 | 820.000 | 3.280.000 | | | 4 | | 0 | | | 4 | | 0 |
| 4.2 | | Inserto 12X9 CMO622-04 PXTUB | | UNIDAD | 1 | 9.000 | 9.000 | | | 1 | | 0 | | | 1 | | 0 |
| 4.3 | | Unión OD 8MM | | UNIDAD | 1 | 20.000 | 20.000 | | | 1 | | 0 | | | 1 | | 0 |
| 4.4 | | IBTF Flexible BBA INJ | | UNIDAD | 1 | 60.000 | 60.000 | | | 1 | | 0 | | | 1 | | 0 |
| 4.5 | | INC Flexible BBA IN | | UNIDAD | 1 | 85.000 | 85.000 | | | 1 | | 0 | | | 1 | | 0 |
| 4.6 | | Arandela de aluminio 14.2X20.0 | | UNIDAD | 8 | 3.500 | 28.000 | | | 8 | | 0 | | | 8 | | 0 |
| 4.7 | | Goma Burlete para abrazadera | | UNIDAD | 2 | 95.000 | 190.000 | | | 2 | | 0 | | | 2 | | 0 |
| 4.8 | | Tanque de combustible M193 | | UNIDAD | 2 | 1.090.000 | 2.180.000 | | | 2 | | 0 | | | 2 | | 0 |
| 4.9 | | Tapa de tanque de combustible | | UNIDAD | 1 | 80.000 | 80.000 | | | 1 | | 0 | | | 1 | | 0 |
| 4.10 | | Cortiza para junta 2mm | | UNIDAD | 4 | 330.000 | 1.320.000 | | | 4 | | 0 | | | 4 | | 0 |
| 4.11 | | MF 16mmx9 | | UNIDAD | 4 | 35.000 | 140.000 | | | 4 | | 0 | | | 4 | | 0 |
| 4.12 | | Cerradura capot inf. Mb F230 | | UNIDAD | 4 | 98.000 | 392.000 | | | 4 | | 0 | | | 4 | | 0 |
| 4.13 | | Cerradura capot MB zin2302/1 | | UNIDAD | 4 | 86.000 | 344.000 | | | 4 | | 0 | | | 4 | | 0 |
| 4.14 | | Palanca capo MBB 1113 CAB-12 | | UNIDAD | 4 | 53.000 | 212.000 | | | 4 | | 0 | | | 4 | | 0 |
| 4.15 | | Cable para abrir capot CAB121449 | | UNIDAD | 4 | 95.000 | 380.000 | | | 4 | | 0 | | | 4 | | 0 |
| 4.16 | | Filtro de combustible compatible | | UNIDAD | 5 | 255.000 | 1.275.000 | | | 5 | | 0 | | | 5 | | 0 |
| 4.17 | | Filtro de combustible CAV PC2/1 | | UNIDAD | 5 | 35.000 | 175.000 | | | 5 | | 0 | | | 5 | | 0 |

MUNICIPALIDAD DE YGUAZÚ
Lic. Jorge Isidro Gonzalez Aguilera
Responsable de la UOC
Municipalidad de Yguazú
U.O.C.

Anexo al Decreto 3866/2010

## Cuadro Comparativo de Ofertas

**LCD 24/2018 "Mantenimiento y Reparación de Maquinarias Pesadas de la Institución Municipal" ID Nº 354.640.-**

| | | | Mecánica Agrícola 39 con RUC. Nº 2873379-7 | | | | | Empresa 2 | | | | | Empresa 3 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Item | Código de Catálogo | Descripción | Marca | Present. | Cant. | Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) | Precio Total (Precio unitario por cantidad) | Marca | Proced. | Cant. | Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) | Precio Total (Precio unitario por cantidad) | Marca | Proced. | Cant. | Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) | Precio Total (Precio unitario por cantidad) |
| 4.18 | | Palier MB 1113/972 | | UNIDAD | 1 | 620.000 | 620.000 | | | 1 | | 0 | | | 1 | | 0 |
| 4.19 | | Barra de dirección hidráulica | | UNIDAD | 1 | 1.236.000 | 1.236.000 | | | 1 | | 0 | | | 1 | | 0 |
| 4.20 | | Bulón 14x70 Hex 2.0 | | UNIDAD | 5 | 4.400 | 22.000 | | | 5 | | 0 | | | 5 | | 0 |
| 4.21 | | Tuerca Mex 14mm | | UNIDAD | 1 | 6.200 | 6.200 | | | 1 | | 0 | | | 1 | | 0 |
| 4.22 | | Cerradura Izquierda de puerta | | UNIDAD | 1 | 95.000 | 95.000 | | | 1 | | 0 | | | 1 | | 0 |
| 4.23 | | Mano de Obra | | UNIDAD | 1 | 4.720.000 | 4.720.000 | | | 1 | | 0 | | | 1 | | 0 |
| **5** | **73152101-013** | **Reparación y mantenimiento de Tractor marca Valtra** | | **UNIDAD** | **1** | **22.247.000** | **22.247.000** | | | **1** | | **0** | | | **1** | | **0** |
| 5.1 | | Aditivo para Radiador de 20 Lts Coolmax | | UNIDAD | 1 | 90.000 | 90.000 | | | 1 | | 0 | | | 1 | | 0 |
| 5.2 | | Regulador IK593 | | UNIDAD | 1 | 240.000 | 240.000 | | | 1 | | 0 | | | 1 | | 0 |
| 5.3 | | Diodo Forotito de excitador | | UNIDAD | 4 | 20.000 | 80.000 | | | 4 | | 0 | | | 4 | | 0 |
| 5.4 | | Precinta 45X8mm | | UNIDAD | 3 | 4.000 | 12.000 | | | 3 | | 0 | | | 3 | | 0 |
| 5.5 | | Conexión | | UNIDAD | 4 | 295.000 | 1.180.000 | | | 4 | | 0 | | | 4 | | 0 |
| 5.6 | | Manguera 8G2 1/2x2 | | UNIDAD | 2 | 90.000 | 180.000 | | | 2 | | 0 | | | 2 | | 0 |
| 5.7 | | Bulón | | UNIDAD | 2 | 4.500 | 9.000 | | | 2 | | 0 | | | 2 | | 0 |
| 5.8 | | Manguera R16=5/8x2= 10M2T | | UNIDAD | 3 | 65.000 | 195.000 | | | 3 | | 0 | | | 3 | | 0 |
| 5.9 | | Enganterapido 1/2 | | UNIDAD | 2 | 85.000 | 170.000 | | | 2 | | 0 | | | 2 | | 0 |
| 5.10 | | Conexión 22941-14-10 | | UNIDAD | 2 | 65.000 | 130.000 | | | 2 | | 0 | | | 2 | | 0 |
| 5.11 | | Prensado de capa hidráulica | | UNIDAD | 1 | 60.000 | 60.000 | | | 1 | | 0 | | | 1 | | 0 |
| 5.12 | | Filtro de Aceite PSL569 | | UNIDAD | 4 | 80.000 | 320.000 | | | 4 | | 0 | | | 4 | | 0 |
| 5.13 | | Reparación de bomba inyectora | | UNIDAD | 6 | 2.380.000 | 14.280.000 | | | 6 | | 0 | | | 6 | | 0 |
| 5.14 | | Filtro de aire acondicionado | | UNIDAD | 4 | 67.000 | 268.000 | | | 4 | | 0 | | | 4 | | 0 |
| 5.15 | | Batería de 60 AH | | UNIDAD | 2 | 480.000 | 960.000 | | | 2 | | 0 | | | 2 | | 0 |
| 5.16 | | Poxipol transparente 16g/14M | | UNIDAD | 3 | 40.000 | 120.000 | | | 3 | | 0 | | | 3 | | 0 |
| 5.17 | | Aditivo para Radiador de 5 Lts | | UNIDAD | 3 | 35.000 | 105.000 | | | 3 | | 0 | | | 3 | | 0 |
| 5.18 | | GearLube 75w 90 Aceite | | UNIDAD | 2 | 74.000 | 148.000 | | | 2 | | 0 | | | 2 | | 0 |
| 5.19 | | Mano de Obra | | UNIDAD | 1 | 3.700.000 | 3.700.000 | | | 1 | | 0 | | | 1 | | 0 |
| **6** | **73152101-059** | **Reparación y mantenimiento de Arrastrón C/ Corte de Gas** | | **UNIDAD** | **1** | **6.270.000** | **6.270.000** | | | **1** | | **0** | | | **1** | | **0** |
| 6.1 | | Arandela Plana Pesada 3/4X4 | | UNIDAD | 4 | 90.000 | 360.000 | | | 4 | | 0 | | | 4 | | 0 |
| 6.2 | | Bulón Mancal Aradora 3/4X3,1 | | UNIDAD | 4 | 125.000 | 500.000 | | | 4 | | 0 | | | 4 | | 0 |
| 6.3 | | Ruleman 30207 55x72x18 | | UNIDAD | 4 | 230.000 | 920.000 | | | 4 | | 0 | | | 4 | | 0 |
| 6.4 | | FAG ruleman | | UNIDAD | 4 | 465.000 | 1.860.000 | | | 4 | | 0 | | | 4 | | 0 |
| 6.5 | | Bulón Bravo | | UNIDAD | 4 | 162.500 | 650.000 | | | 4 | | 0 | | | 4 | | 0 |
| 6.6 | | Mano de Obra | | UNIDAD | 1 | 1.980.000 | 1.980.000 | | | 1 | | 0 | | | 1 | | 0 |
| **7** | **73152101-059** | **Reparación y mantenimiento de Distribuidor de Abono y Plantadora marca TATU PHI3** | | **UNIDAD** | **1** | **9.824.000** | **9.824.000** | | | **1** | | **0** | | | **1** | | **0** |
| 7.1 | | Ejes Q.3/4 | | UNIDAD | 8 | 180.000 | 1.440.000 | | | 8 | | 0 | | | 8 | | 0 |
| 7.2 | | Feltru TATU BANIL | | UNIDAD | 8 | 40.000 | 320.000 | | | 8 | | 0 | | | 8 | | 0 |
| 7.3 | | Mola TATU PST4 | | UNIDAD | 1 | 50.000 | 50.000 | | | 1 | | 0 | | | 1 | | 0 |
| 7.4 | | Capa para abono de PVC | | UNIDAD | 1 | 180.000 | 180.000 | | | 1 | | 0 | | | 1 | | 0 |
| 7.5 | | Arandela 20mm | | UNIDAD | 7 | 50.000 | 350.000 | | | 7 | | 0 | | | 7 | | 0 |

MUNICIPALIDAD DE YGUAZÚ
U.O.C.
Ing. Jorge Isaac González Aguilera
Responsable de la UOC
Municipalidad de Yguazú

**Municipalidad de Yguazú**
*Km. 42 –Ruta Int. No. 7 – Alto Paraná - Paraguay*
*Telef. 0632-20234*

Anexo al Decreto 3866/2010

## Cuadro Comparativo de Ofertas

**LCD 24/2018 "Mantenimiento y Reparación de Maquinarias Pesadas de la Institución Municipal" ID Nº 354.640.-**

| | | | Mecánica Agrícola 39 con RUC. Nº 2873379-7 | | | | | Empresa 2 | | | | | Empresa 3 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Item | Código de Catálogo | Descripción | Marca | Present. | Cant. | Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) | Precio Total (Precio unitario por cantidad) | Marca | Proced. | Cant. | Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) | Precio Total (Precio unitario por cantidad) | Marca | Proced. | Cant. | Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) | Precio Total (Precio unitario por cantidad) |
| 7.6 | | Buje TATU F. cuadrado Plástico | | UNIDAD | 6 | 50.000 | 300.000 | | | 6 | | 0 | | | 6 | | 0 |
| 7.7 | | Buje TATU Nylon | | UNIDAD | 3 | 50.000 | 150.000 | | | 3 | | 0 | | | 3 | | 0 |
| 7.8 | | Cupilla CPI/4x1.1/2 | | UNIDAD | 9 | 20.000 | 180.000 | | | 9 | | 0 | | | 9 | | 0 |
| 7.9 | | Caja Silo Abono | | UNIDAD | 1 | 132.000 | 132.000 | | | 1 | | 0 | | | 1 | | 0 |
| 7.10 | | Mangote TATU | | UNIDAD | 6 | 280.000 | 1.680.000 | | | 6 | | 0 | | | 6 | | 0 |
| 7.11 | | Abrazadera TATU | | UNIDAD | 4 | 50.000 | 200.000 | | | 4 | | 0 | | | 4 | | 0 |
| 7.12 | | Cruceta 81, 7x27 CC36 | | UNIDAD | 1 | 152.000 | 152.000 | | | 1 | | 0 | | | 1 | | 0 |
| 7.13 | | Guante Cuadrado Meno | | UNIDAD | 1 | 155.000 | 155.000 | | | 1 | | 0 | | | 1 | | 0 |
| 7.14 | | Perno Elástico PE8x60 | | UNIDAD | 1 | 30.000 | 30.000 | | | 1 | | 0 | | | 1 | | 0 |
| 7.15 | | Bulón francés 10x25 | | UNIDAD | 28 | 6.000 | 168.000 | | | 28 | | 0 | | | 28 | | 0 |
| 7.16 | | Arandela de Presión 10mm | | UNIDAD | 28 | 2.000 | 56.000 | | | 28 | | 0 | | | 28 | | 0 |
| 7.17 | | Tuerca normal 10mm | | UNIDAD | 28 | 5.000 | 140.000 | | | 28 | | 0 | | | 28 | | 0 |
| 7.18 | | Bulón 8x45 Hex 1.25 | | UNIDAD | 7 | 6.000 | 42.000 | | | 7 | | 0 | | | 7 | | 0 |
| 7.19 | | Arandela de Presión 8mm | | UNIDAD | 7 | 2.000 | 14.000 | | | 7 | | 0 | | | 7 | | 0 |
| 7.20 | | Tuerca 8mm | | UNIDAD | 7 | 2.000 | 14.000 | | | 7 | | 0 | | | 7 | | 0 |
| 7.21 | | Cadena Tcr ASA 40/1 por mts | | UNIDAD | 5 | 125.000 | 625.000 | | | 5 | | 0 | | | 5 | | 0 |
| 7.22 | | Unión ASA 40 E Simples | | UNIDAD | 5 | 20.000 | 100.000 | | | 5 | | 0 | | | 5 | | 0 |
| 7.23 | | Llave Combinada de 13mm | | UNIDAD | 1 | 110.000 | 110.000 | | | 1 | | 0 | | | 1 | | 0 |
| 7.24 | | Llave combinada de 17mm | | UNIDAD | 1 | 116.000 | 116.000 | | | 1 | | 0 | | | 1 | | 0 |
| 7.25 | | Mano de Obra | | UNIDAD | 1 | 3.120.000 | 3.120.000 | | | 1 | | 0 | | | 1 | | 0 |
| **8** | **78181508-001** | **Reparación y mantenimiento de Camión Tumba marca** | | **UNIDAD** | **1** | **13.910.100** | **13.910.100** | | | **1** | | **0** | | | **1** | | **0** |
| 8.1 | | Bulón 6X20 Hex 1.0 | | UNIDAD | 6 | 5.000 | 30.000 | | | 6 | | 0 | | | 6 | | 0 |
| 8.2 | | Enganche Válvula Dreno | | UNIDAD | 6 | 250.000 | 1.500.000 | | | 6 | | 0 | | | 6 | | 0 |
| 8.3 | | Foco de 24 V 10 W | | UNIDAD | 2 | 40.000 | 80.000 | | | 2 | | 0 | | | 2 | | 0 |
| 8.4 | | Foco de 24 V 21 W | | UNIDAD | 2 | 40.000 | 80.000 | | | 2 | | 0 | | | 2 | | 0 |
| 8.5 | | Foco H4 de 12 v 100/90 W | | UNIDAD | 6 | 130.000 | 780.000 | | | 6 | | 0 | | | 6 | | 0 |
| 8.6 | | Arandela a Presión 1/2 | | UNIDAD | 6 | 50.000 | 300.000 | | | 6 | | 0 | | | 6 | | 0 |
| 8.7 | | Arandela Plana 172 | | UNIDAD | 6 | 5.000 | 30.000 | | | 6 | | 0 | | | 6 | | 0 |
| 8.8 | | Arandela Plana 174 | | UNIDAD | 3 | 10.000 | 30.000 | | | 3 | | 0 | | | 3 | | 0 |
| 8.9 | | Tuerca Normal de 6mm | | UNIDAD | 1 | 2.000 | 2.000 | | | 1 | | 0 | | | 1 | | 0 |
| 8.10 | | Bulón de 10X50 Hex | | UNIDAD | 2 | 25.000 | 50.000 | | | 2 | | 0 | | | 2 | | 0 |
| 8.11 | | Grasa por Kg | | UNIDAD | 4 | 90.000 | 360.000 | | | 4 | | 0 | | | 4 | | 0 |
| 8.12 | | Bulón de 12x40 Hex 1.75 | | UNIDAD | 3 | 10.000 | 30.000 | | | 3 | | 0 | | | 3 | | 0 |
| 8.13 | | Arandela | | UNIDAD | 4 | 141.000 | 564.000 | | | 4 | | 0 | | | 4 | | 0 |
| 8.14 | | Filtro de aceite MWM/fiat/vw/fo | | UNIDAD | 4 | 151.500 | 606.000 | | | 4 | | 0 | | | 4 | | 0 |
| 8.15 | | Filtro de combustible compatible | | UNIDAD | 4 | 140.500 | 562.000 | | | 4 | | 0 | | | 4 | | 0 |
| 8.16 | | Bulón Allen de 6x35 CIL Hex | | UNIDAD | 4 | 5.000 | 20.000 | | | 4 | | 0 | | | 4 | | 0 |
| 8.17 | | Arandela | | UNIDAD | 4 | 141.000 | 564.000 | | | 4 | | 0 | | | 4 | | 0 |
| 8.18 | | Bulón de 14x60 Hex 1.25 | | UNIDAD | 4 | 50.000 | 200.000 | | | 4 | | 0 | | | 4 | | 0 |
| 8.19 | | Buje de 19.81x62.8x16.75 | | UNIDAD | 4 | 158.000 | 632.000 | | | 4 | | 0 | | | 4 | | 0 |
| 8.20 | | Conexión 2206 | | UNIDAD | 4 | 130.000 | 520.000 | | | 4 | | 0 | | | 4 | | 0 |
| 8.21 | | Manguera de 3/8x2 6M2T | | UNIDAD | 4 | 150.000 | 600.000 | | | 4 | | 0 | | | 4 | | 0 |

MUNICIPALIDAD DE YGUAZÚ
U.O.C.
Ing. José Isidro González Aguilera
Encargado de la UOC
Municipalidad de Yguazú

**Municipalidad de Yguazú**
*Km. 42 –Ruta Int. No. 7 – Alto Paraná - Paraguay*
*Telef. 0632-20234*

Anexo al Decreto 3866/2010

## Cuadro Comparativo de Ofertas

**LCD 24/2018 "Mantenimiento y Reparación de Maquinarias Pesadas de la Institución Municipal" ID N° 354.640.-**

| | | | Mecánica Agrícola 39 con RUC. N° 2873379-7 | | | | | Empresa 2 | | | | | Empresa 3 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Item | Código de Catálogo | Descripción | Marca | Present. | Cant. | Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) | Precio Total (Precio unitario por cantidad) | Marca | Proced. | Cant. | Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) | Precio Total (Precio unitario por cantidad) | Marca | Proced. | Cant. | Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) | Precio Total (Precio unitario por cantidad) |
| 8.22 | | Prensado de capa hidráulica | | UNIDAD | 4 | 130.000 | 520.000 | | | 4 | | 0 | | | 4 | | 0 |
| 8.23 | | Bulón de 12x65 | | UNIDAD | 4 | 109.000 | 436.000 | | | 4 | | 0 | | | 4 | | 0 |
| 8.24 | | Fijación de soporte de palanca de cambio | | UNIDAD | 4 | 165.000 | 660.000 | | | 4 | | 0 | | | 4 | | 0 |
| 8.25 | | Mano de Obra | | UNIDAD | 1 | 4.754.100 | 4.754.100 | | | 1 | | 0 | | | 1 | | 0 |
| **9** | **73152101-013** | **Reparación y mantenimiento de Tractor marca Casei** | | **UNIDAD** | **1** | **2.679.000** | **2.679.000** | | | **1** | | **0** | | | **1** | | **0** |
| 9.1 | | Bomba | | UNIDAD | 1 | 273.000 | 273.000 | | | 1 | | 0 | | | 1 | | 0 |
| 9.2 | | Filtro PSC | | UNIDAD | 5 | 46.000 | 230.000 | | | 5 | | 0 | | | 5 | | 0 |
| 9.3 | | Filtro de combustible MF serie 30 | | UNIDAD | 5 | 35.000 | 175.000 | | | 5 | | 0 | | | 5 | | 0 |
| 9.4 | | Tuerca con falange de 8mm | | UNIDAD | 2 | 500 | 1.000 | | | 2 | | 0 | | | 2 | | 0 |
| 9.5 | | Mano de Obra | | UNIDAD | 1 | 2.000.000 | 2.000.000 | | | 1 | | 0 | | | 1 | | 0 |
| | | | | | | | **102.866.000** | | | | | - | | | | | - |

MUNICIPALIDAD DE YGUAZU
U.O.C.

Lic. Jorge Isidro González Aguilera
Responsable de la UOC
Municipalidad de Yguazú