TEKOMBO'E HA TEMBIKUAA
Motenondeha
Ministerio de
EDUCACIÓN Y CIENCIAS

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

Presentado Martínez
Intendente Municipal

PLANILLA N° 10
Departamento: Pdte. Hayes.
Distrito: Tte. Esteban Martínez
Año: 2020

PLANILLA DE REQUERIMIENTOS EDILICIOS (*)

Construcción y/o reparación/adecuación de "Aulas"

(*) Se priorizan los requerimientos de construcción, reparación y/o adecuación de **AULAS** para los locales escolares **(SOLO AULAS)** Se enlistan todos los locales educativos oficiales en funcionamiento o para apertura. Los que no tienen requerimientos se colocan al final del listado. Los códigos de establecimientos escolares no se repiten, la intervención se hace por local. A cada local escolar le corresponde una fila de la planilla, no se admiten celdas combinadas. **CONSIDERAR LAS INDICACIONES QUE SE ENCUENTRAN AL PIE DE LA PLANILLA.**

N° de Prioridad (1)	Código de establecimiento escolar (**)	Nombre de la institución	Distrito	Localidad o Barrio	Zona (urbana-rural)	Nombre de Asentamiento o Colonia(2)	Nombre de la comunidad indígena (3)	Nivel/Modalidad educativa beneficiada	Cantidad: Construcción nueva	Cantidad: Nro. de beneficiados (4)	Cantidad: Construcción a reparar	Cantidad: Nro. de beneficiados (4)	Cantidad: Construcción a adecuar	Cantidad: Nro. de beneficiados (4)	Abastecimiento de Agua (5)	Suministro de Energía Eléctrica (6)	Servicio sanitario que dispone actualmente (7)	Título de propiedad (8)	Cuenta con plano	Cuenta con espacio para construcción (9)	Cuenta con mecanismos de prevención de incendio	Justificación del requerimiento (10)
1	1504037	Esc. Bás. Nº 693 Virgen de Fatima	Tte. Esteban Martinez	Gral. Diaz	Rural	—	—	EI - EEB	1	40	4	40	—	—	Aljibe	ANDE	b	MEC	NO	SI	NO	Se necesita de un aula nueva, no se tiene aulas suficientes, los alumnos del 2do ciclo, desrrollan clases en la dirección. En las demás aulas las paredes van cayendo por la humedad, necesitan de pintura se encuentran en peligro. El techo de la escuela necesita aislante, machimbre ya que tienen chapa de zinc y se debe de prever el exceso de calor.
2	1504031	Esc. Bás. N° 751 Tte. 1° Adolfo Rojas Silva	Tte. Esteban Martinez	Fortin Caballero	Rural	—	—	EI - EEB	—	—	4	70	—	—	Aljibe	ANDE	b	MEC	NO	SI	NO	Los pisos y corredores se encuentran en muy mal estado, con baldosas rotas y en partes ya se encuentra hundido, siendo un peligro para niños y también docentes que lo utilizan todos los días.

Lic. Sonia Gamarra de Audibert
Supervisora de Control y Apoyo Administrativo R. 1
Matrícula N° 39.923

Lic. Sonia Gamarra de Audibert
Supervisora de Apoyo Técnico Pedagógico
Matrícula N° 39.923

Abg. Walter Agustín Olmedo
Director Departamental de Educación
Mat. N° 47.389

Rubén A. Roussillón B.
Gobernador
XV Dpto. Pdte. Hayes

Escaneado con CamScanner

3	1504036	Esc.Bás.N° 764 14 de Mayo	Tte. Esteban Martinez	Tte. Adolfo Rojas Silva	Rural	—	—	EI-EEB	—	—	3	25	—	—	Tanque	NO	e	NO	NO	SI	NO	Es urgente el mantenimiento de la parte eléctrica de las aulas, motivo por el cual no es beneficioso para los niños especialmente en los días nublados en que las aulas están a oscuras.
4	1504034	Esc.Bás. N° 752 Valois Rivarola Col. Nac. Tte. Esteban Martinez	Tte. Esteban Martinez	Sgdo Corazón de Jesús.	Rural	—	—	EEB-EM	—	—	—	—	—	—	Aljibe	ANDE	b	MEC	NO	SI	NO	Sin requerimientos.
5	1504126	Esc. Bás. N° 7890 Pastora Concepción Céspedes.	Tte. Esteban Martinez	Gral. Diaz- Km 4	Rural	—	—	EI-EEB	—	—	—	—	—	—	Aljibe	ANDE	e	NO	NO	SI	NO	Sin requerimientos
6	1504053	Esc. Bás. N° 967 Vicente Ignacio Iturbe	Tte. Esteban Martinez	San Felipe	Rural	—	—	EI-EEB	—	—	—	—	—	—	Tanque	NO	e	NO	NO	SI	NO	Sin requerimientos

OBSERVACION: 1-La Escuela Parroquial San Roque González de Santa Cruz-Cacique Tofa'ai, código de local 1504058; según verificación de coordenadas geográficas la misma se encuentra en el distrito de Mariscal Estigarribia, Boquerón en dicha institución.

2-La Escuela Básica N° 1272 Gral. José María Delgado actualmente está con cierre temporal. En el periodo lectivo 2019 se volverá a habilitar debido se cuenta nuevamente con niños en edad escolar en la comunidad para ser matriculado

3-La Escuela Básica N° 1273 Salto Palmar cuenta con resolución de cierre

Lic. Sonia Gamarra de Aliberti
Supervisora de Control y Apoyo Administrativo R. 1

Lic. Sonia Gamarra de Aliberti
Supervisora de Apoyo Técnico Pedagógico

Abg. Walter Agustín Olmedo
Director Departamental de Educación
Mat. N° 47.389

Rubén A. Roussillon B.
Gobernador
XV Dpto. Pdte. Hayes

Presentado Martínez
Intendente Municipal

Escaneado con CamScanner