ANEXO Nº 2

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS AJUSTADO POR ERRORES ARITMETICOS

CD Nº 07/2012 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN, ACONDICIONADORES DE AIRE Y EQUIPOS DE REFRIGERACION

Lote 1 "MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACION DE ACONDICIONADORES DE AIRE"

							SERVITEK		INGENIERIA M.R.		TECNOFRIO		EN OBRAS	
ITEM	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION	ESPECIFICACIONES TECNICAS	UM	PRESENTACION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO)	PRECIO TOTAL	PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO)	PRECIO TOTAL	PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO)	PRECIO TOTAL	PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO)	PRECIO TOTAL
1	72102305-001	AA TIPO VENTANA 12000 BTU	Cambio de condensador	UNIDAD	EVENTO	1	10.000	10.000	600.000	600.000	180.000	180.000	440.000	440.000
2	72102305-001	AA TIPO VENTANA 12000 BTU	Cambio de compresor	UNIDAD	EVENTO	1	220.000	220.000	500.000	500.000	820.000	820.000	935.000	935.000
3	72102305-001	AA TIPO VENTANA 12000 BTU	Carga de gas	UNIDAD	EVENTO	1	25.000	25.000	100.000	100.000	120.000	120.000	198000	198.000
4	72102305-001	AA TIPO VENTANA 12000 BTU	cambio de capacitor de ventilador	UNIDAD	EVENTO	1	5.000	5.000	5.000	5.000	8000	8.000	132.000	132.000
5	72102305-001	AA TIPO VENTANA 12000 BTU	Cambio de filtro	UNIDAD	EVENTO	1	10.000	10.000	10.000	10.000	18.000	18.000	11.000	11.000
6	72102305-001	AA TIPO VENTANA 12000 BTU	Cambio de capilar	UNIDAD	EVENTO	1	5.000	5.000	5.000	5.000	20.000	20.000	5.500	5.500
7	72102305-001	AA TIPO VENTANA 12000 BTU	Cambio de paleta de ventilador	UNIDAD	EVENTO	1	20.000	20.000	65.000	65.000	60.000	60.000	88.000	88.000
8	72102305-001	AA TIPO VENTANA 12000 BTU	Cambio de motor de ventilador	UNIDAD	EVENTO	1	35.000	35.000	180.000	180.000	280.000	280.000	550.000	550.000
9	72102305-001	AA TIPO VENTANA 12000 BTU	Cambio de solenoide	UNIDAD	EVENTO	1	15.000	15.000	20.000	20.000	32.000	32.000	5.500	5.500
10	72102305-001	AA TIPO VENTANA 12000 BTU	Cambio de turbina	UNIDAD	EVENTO	1	10.000	10.000	35.000	35.000	65.000	65.000	165.000	165.000
11	72102305-001	AA TIPO VENTANA 12000 BTU	Cambio de placa electronica	UNIDAD	EVENTO	1	35.000	35.000	150.000	150.000	180.000	180.000	5.500	5.500
12	72102305-001	AA TIPO VENTANA 12000 BTU	Cambio de valvula inversora	UNIDAD	EVENTO	1	10.000	10.000	120.000	120.000	280.000	280.000	5.500	5.500
13	72102305-001	AA TIPO VENTANA 12000 BTU	Cambio de termostato de baja	UNIDAD	EVENTO	1	15.000	15.000	30.000	30.000	60.000	60.000	5.500	5.500

Lic. GLORIA MARTINEZ
Directora de Contrataciones

Abg. INGRID LEON
Jefa de Evaluación U.O.C

ANEXO Nº 2

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS AJUSTADO POR ERRORES ARITMETICOS

CD Nº 07/2012 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN, ACONDICIONADORES DE AIRE Y EQUIPOS DE REFRIGERACION

Lote 1 "MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACION DE ACONDICIONADORES DE AIRE"

							SERVITEK		INGENIERIA M.R.		TECNOFRIO		EN OBRAS	
ITEM	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION	ESPECIFICACIONES TECNICAS	UM	PRESENTACION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO)	PRECIO TOTAL	PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO)	PRECIO TOTAL	PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO)	PRECIO TOTAL	PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO)	PRECIO TOTAL
14	72102305-001	AA TIPO VENTANA 12000 BTU	Cambio de perilla de mando	UNIDAD	EVENTO	1	10.000	10.000	2.000	2.000	5.000	5.000	5.500	5.500
15	72102305-001	AA TIPO VENTANA 12000 BTU	Cambio de llave selectora	UNIDAD	EVENTO	1	10.000	10.000	30.000	30.000	18.000	18.000	66.000	66.000
16	72102305-001	AA TIPO VENTANA 12000 BTU	Cambio de termostato de alta	UNIDAD	EVENTO	1	10.000	10.000	30.000	30.000	55.000	55.000	5.500	5.500
17	72102305-001	AA TIPO VENTANA 12000 BTU	Cambio de Capacitor de marcha	UNIDAD	EVENTO	1	10.000	10.000	15.000	15.000	35.000	35.000	132.000	132.000
18	72102305-001	AA TIPO VENTANA 12000 BTU	Cambio de paleta del condensador	UNIDAD	EVENTO	1	15.000	15.000	65.000	65.000	140.000	140.000	165.000	165.000
19	72102305-001	AA TIPO VENTANA 12000 BTU	Cambio de ruleman	UNIDAD	EVENTO	1	15.000	15.000	50.000	50.000	45.000	45.000	385.000	385.000
20	72102305-001	AA TIPO VENTANA 12000 BTU	Cambio de irradiador de calor	UNIDAD	EVENTO	1	10.000	10.000	20.000	20.000	180.000	180.000	5.500	5.500
21	72102305-001	AA TIPO VENTANA 12000 BTU	Cambio de caretas	UNIDAD	EVENTO	1	10.000	10.000	10.000	10.000	120.000	120.000	132.000	132.000
22	72102305-001	AA TIPO VENTANA 12000 BTU	Cambio de carcazas	UNIDAD	EVENTO	1	5.000	5.000	30.000	30.000	110.000	110.000	99.000	99.000
23	72102305-001	AA TIPO VENTANA 12000 BTU	Cambio de protector termico	UNIDAD	EVENTO	1	15.000	15.000	30.000	30.000	25.000	25.000	5.500	5.500
24	72102305-001	AA TIPO VENTANA 12000 BTU	Limpieza General Mano de obra	UNIDAD	EVENTO	1	20.000	20.000	10.000	10.000	80.000	80.000	165.000	165.000
25	72102305-001	AA TIPO VENTANA 12000 BTU	Desmontaje	UNIDAD	EVENTO	1	10.000	10.000	10.000	10.000	320.000	320.000	330.000	330.000
26	72102305-001	AA TIPO VENTANA 12000 BTU	Mantenimiento General Mano de obra	UNIDAD	EVENTO	1	40.000	40.000	20.000	20.000	120.000	120.000	275.000	275.000

Lic. GLORIA MARTÍNEZ
Directora de Contrataciones

Abg. INGRID LEON
Jefa de Evaluación U.O.C

ANEXO Nº 2

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS AJUSTADO POR ERRORES ARITMETICOS

CD Nº 07/2012 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN, ACONDICIONADORES DE AIRE Y EQUIPOS DE REFRIGERACION

Lote 1 "MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACION DE ACONDICIONADORES DE AIRE"

							SERVITEK		INGENIERIA M.R.		TECNOFRIO		EN OBRAS	
ITEM	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION	ESPECIFICACIONES TECNICAS	UM	PRESENTACION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO)	PRECIO TOTAL	PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO)	PRECIO TOTAL	PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO)	PRECIO TOTAL	PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO)	PRECIO TOTAL
27	72102305-001	AA TIPO VENTANA 18000 BTU	Cambio de condensador	UNIDAD	EVENTO	1	5.000	5.000	150.000	150.000	180.000	180.000	440.000	440.000
28	72102305-001	AA TIPO VENTANA 18000 BTU	cambio de compresor	UNIDAD	EVENTO	1	290.000	290.000	500.000	500.000	920.000	920.000	1.210.000	1.210.000
29	72102305-001	AA TIPO VENTANA 18000 BTU	Carga de gas	UNIDAD	EVENTO	1	20.000	20.000	100.000	100.000	180.000	180.000	198.000	198.000
30	72102305-001	AA TIPO VENTANA 18000 BTU	cambio de capacitor de ventilador	UNIDAD	EVENTO	1	5.000	5.000	15.000	15.000	18.000	18.000	132.000	132.000
31	72102305-001	AA TIPO VENTANA 18000 BTU	Cambio de filtro	UNIDAD	EVENTO	1	10.000	10.000	3.000	3.000	25.000	25.000	11.000	11.000
32	72102305-001	AA TIPO VENTANA 18000 BTU	Cambio de capilar	UNIDAD	EVENTO	1	5.000	5.000	5.000	5.000	20.000	20.000	5.500	5.500
33	72102305-001	AA TIPO VENTANA 18000 BTU	Cambio de paleta de ventilador	UNIDAD	EVENTO	1	10.000	10.000	65.000	65.000	75.000	75.000	88.000	88.000
34	72102305-001	AA TIPO VENTANA 18000 BTU	Cambio de motor de ventilador	UNIDAD	EVENTO	1	35.000	35.000	180.000	180.000	280.000	280.000	550.000	550.000
35	72102305-001	AA TIPO VENTANA 18000 BTU	Cambio de solenoide	UNIDAD	EVENTO	1	10.000	10.000	20.000	20.000	28.000	28.000	5.500	5.500
36	72102305-001	AA TIPO VENTANA 18000 BTU	Cambio de turbina	UNIDAD	EVENTO	1	25.000	25.000	35.000	35.000	65.000	65.000	165.000	165.000
37	72102305-001	AA TIPO VENTANA 18000 BTU	Cambio de placa electronica	UNIDAD	EVENTO	1	15.000	15.000	150.000	150.000	180.000	180.000	5.500	5.500
38	72102305-001	AA TIPO VENTANA 18000 BTU	Cambio de valvula inversora	UNIDAD	EVENTO	1	10.000	10.000	120.000	120.000	230.000	230.000	5.500	5.500
39	72102305-001	AA TIPO VENTANA 18000 BTU	Cambio de termostato de baja	UNIDAD	EVENTO	1	10.000	10.000	30.000	30.000	55.000	55.000	5.500	5.500
40	72102305-001	AA TIPO VENTANA 18000 BTU	Cambio de perilla de mando	UNIDAD	EVENTO	1	15.000	15.000	2.000	2.000	7.000	7.000	5.500	5.500

Lic. GLORIA MARTÍNEZ
Directora de Contrataciones

Abg. INGRID LEON
Jefa de Evaluación U.O.C

ANEXO Nº 2

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS AJUSTADO POR ERRORES ARITMETICOS

CD Nº 07/2012 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN, ACONDICIONADORES DE AIRE Y EQUIPOS DE REFRIGERACION

Lote 1 "MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACION DE ACONDICIONADORES DE AIRE"

							SERVITEK		INGENIERIA M.R.		TECNOFRIO		EN OBRAS	
ITEM	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION	ESPECIFICACIONES TECNICAS	UM	PRESENTACION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO)	PRECIO TOTAL	PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO)	PRECIO TOTAL	PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO)	PRECIO TOTAL	PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO)	PRECIO TOTAL
41	72102305-001	AA TIPO VENTANA 18000 BTU	Cambio de llave selectora	UNIDAD	EVENTO	1	20.000	20.000	30.000	30.000	12.000	12.000	66.000	66.000
42	72102305-001	AA TIPO VENTANA 18000 BTU	Cambio de termostato de alta	UNIDAD	EVENTO	1	15.000	15.000	30.000	30.000	45.000	45.000	5.500	5.500
43	72102305-001	AA TIPO VENTANA 18000 BTU	Cambio de Capacitor de marcha	UNIDAD	EVENTO	1	5.000	5.000	15.000	15.000	35.000	35.000	132.000	132.000
44	72102305-001	AA TIPO VENTANA 18000 BTU	Cambio de paleta del condensador	UNIDAD	EVENTO	1	5.000	5.000	65.000	65.000	95.000	95.000	165.000	165.000
45	72102305-001	AA TIPO VENTANA 18000 BTU	Cambio de ruleman	UNIDAD	EVENTO	1	5.000	5.000	50.000	50.000	45.000	45.000	385.000	385.000
46	72102305-001	AA TIPO VENTANA 18000 BTU	Cambio de irradiador de calor	UNIDAD	EVENTO	1	15.000	15.000	20.000	20.000	125.000	125.000	5.500	5.500
47	72102305-001	AA TIPO VENTANA 18000 BTU	Cambio de caretas	UNIDAD	EVENTO	1	10.000	10.000	10.000	10.000	35.000	35.000	132.000	132.000
48	72102305-001	AA TIPO VENTANA 18000 BTU	Cambio de carcazas	UNIDAD	EVENTO	1	5.000	5.000	20.000	20.000	60.000	60.000	99.000	99.000
49	72102305-001	AA TIPO VENTANA 18000 BTU	Cambio de protector termico	UNIDAD	EVENTO	1	15.000	15.000	5.000	5.000	35.000	35.000	5.500	5.500
50	72102305-001	AA TIPO VENTANA 18000 BTU	Limpieza General Mano de obra	UNIDAD	EVENTO	1	20.000	20.000	3.000	3.000	120.000	120.000	165.000	165.000
51	72102305-001	AA TIPO VENTANA 18000 BTU	Desmontaje	UNIDAD	EVENTO	1	35.000	35.000	10.000	10.000	320.000	320.000	330.000	330.000
52	72102305-001	AA TIPO VENTANA 18000 BTU	Mantenimiento General Mano de obra	UNIDAD	EVENTO	1	40.000	40.000	10.000	10.000	120.000	120.000	275.000	275.000
53	72102305-001	AA TIPO VENTANA 24000 BTU	Cambio de condensador	UNIDAD	EVENTO	1	5.000	5.000	150.000	150.000	132.000	132.000	440.000	440.000
54	72102305-001	AA TIPO VENTANA 24000 BTU	cambio de compresor	UNIDAD	EVENTO	1	320.000	320.000	600.000	600.000	1.100.000	1.100.000	1.320.000	1.320.000

Lic. GLORIA MARTÍNEZ
Directora de Contrataciones

Abg. INGRID LEON
Jefa de Evaluación U.O.C

ANEXO Nº 2

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS AJUSTADO POR ERRORES ARITMETICOS

CD Nº 07/2012 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN, ACONDICIONADORES DE AIRE Y EQUIPOS DE REFRIGERACION

Lote 1 "MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACION DE ACONDICIONADORES DE AIRE"

							SERVITEK		INGENIERIA M.R.		TECNOFRIO		EN OBRAS	
ITEM	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION	ESPECIFICACIONES TECNICAS	UM	PRESENTACION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO)	PRECIO TOTAL	PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO)	PRECIO TOTAL	PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO)	PRECIO TOTAL	PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO)	PRECIO TOTAL
55	72102305-001	AA TIPO VENTANA 24000 BTU	Carga de gas	UNIDAD	EVENTO	1	20.000	20.000	120.000	120.000	180.000	180.000	198.000	198.000
56	72102305-001	AA TIPO VENTANA 24000 BTU	cambio de capacitor de ventilador	UNIDAD	EVENTO	1	10.000	10.000	15.000	15.000	18.000	18.000	132.000	132.000
57	72102305-001	AA TIPO VENTANA 24000 BTU	Cambio de filtro	UNIDAD	EVENTO	1	10.000	10.000	5.000	5.000	25.000	25.000	11.000	11.000
58	72102305-001	AA TIPO VENTANA 24000 BTU	Cambio de capilar	UNIDAD	EVENTO	1	5.000	5.000	5.000	5.000	22.000	22.000	5.500	5.500
59	72102305-001	AA TIPO VENTANA 24000 BTU	Cambio de paleta de ventilador	UNIDAD	EVENTO	1	10.000	10.000	65.000	65.000	68.000	68.000	88.000	88.000
60	72102305-001	AA TIPO VENTANA 24000 BTU	Cambio de motor de ventilador	UNIDAD	EVENTO	1	35.000	35.000	180.000	180.000	248.000	248.000	550.000	550.000
61	72102305-001	AA TIPO VENTANA 24000 BTU	Cambio de solenoide	UNIDAD	EVENTO	1	10.000	10.000	20.000	20.000	28.000	28.000	5.500	5.500
62	72102305-001	AA TIPO VENTANA 24000 BTU	Cambio de turbina	UNIDAD	EVENTO	1	10.000	10.000	30.000	30.000	68.000	68.000	165.000	165.000
63	72102305-001	AA TIPO VENTANA 24000 BTU	Cambio de placa electronica	UNIDAD	EVENTO	1	25.000	25.000	150.000	150.000	189.000	189.000	5.500	5.500
64	72102305-001	AA TIPO VENTANA 24000 BTU	Cambio de valvula inversora	UNIDAD	EVENTO	1	15.000	15.000	120.000	120.000	248.000	248.000	5.500	5.500
65	72102305-001	AA TIPO VENTANA 24000 BTU	Cambio de termostato de baja	UNIDAD	EVENTO	1	10.000	10.000	30.000	30.000	28.000	28.000	5.500	5.500
66	72102305-001	AA TIPO VENTANA 24000 BTU	Cambio de perilla de mando	UNIDAD	EVENTO	1	15.000	15.000	2.000	2.000	9.900	9.900	5.500	5.500
67	72102305-001	AA TIPO VENTANA 24000 BTU	Cambio de llave selectora	UNIDAD	EVENTO	1	10.000	10.000	30.000	30.000	18.000	18.000	66.000	66.000
68	72102305-001	AA TIPO VENTANA 24000 BTU	Cambio de termostato de alta	UNIDAD	EVENTO	1	15.000	15.000	30.000	30.000	35.000	35.000	5.500	5.500
69	72102305-001	AA TIPO VENTANA 24000 BTU	Cambio de Capacitor de marcha	UNIDAD	EVENTO	1	5.000	5.000	15.000	15.000	45.000	45.000	132.000	132.000

Lic. GLORIA MARTINEZ
Directora de Contrataciones

Abg. INGRID LEON
Jefa de Evaluación U.O.C

ANEXO Nº 2

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS AJUSTADO POR ERRORES ARITMETICOS

CD Nº 07/2012 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN, ACONDICIONADORES DE AIRE Y EQUIPOS DE REFRIGERACION

Lote 1 "MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACION DE ACONDICIONADORES DE AIRE"

							SERVITEK		INGENIERIA M.R.		TECNOFRIO		EN OBRAS	
ITEM	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION	ESPECIFICACIONES TECNICAS	UM	PRESENTACION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO)	PRECIO TOTAL	PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO)	PRECIO TOTAL	PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO)	PRECIO TOTAL	PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO)	PRECIO TOTAL
70	72102305-001	AA TIPO VENTANA 24000 BTU	Cambio de paleta del condensador	UNIDAD	EVENTO	1	10.000	10.000	65.000	65.000	128.000	128.000	165.000	165.000
71	72102305-001	AA TIPO VENTANA 24000 BTU	Cambio de ruleman	UNIDAD	EVENTO	1	15.000	15.000	50.000	50.000	55.000	55.000	385.000	385.000
72	72102305-001	AA TIPO VENTANA 24000 BTU	Cambio de irradiador de calor	UNIDAD	EVENTO	1	10.000	10.000	20.000	20.000	130.000	130.000	5.500	5.500
73	72102305-001	AA TIPO VENTANA 24000 BTU	Cambio de caretas	UNIDAD	EVENTO	1	10.000	10.000	10.000	10.000	60.000	60.000	132.000	132.000
74	72102305-001	AA TIPO VENTANA 24000 BTU	Cambio de carcazas	UNIDAD	EVENTO	1	5.000	5.000	20.000	20.000	55.000	55.000	99.000	99.000
75	72102305-001	AA TIPO VENTANA 24000 BTU	Cambio de protector termico	UNIDAD	EVENTO	1	15.000	15.000	5.000	5.000	35.000	35.000	5.500	5.500
76	72102305-001	AA TIPO VENTANA 24000 BTU	Limpieza General Mano de obra	UNIDAD	EVENTO	1	20.000	20.000	10.000	10.000	130.000	130.000	165.000	165.000
77	72102305-001	AA TIPO VENTANA 24000 BTU	Desmontaje	UNIDAD	EVENTO	1	35.000	35.000	10.000	10.000	180.000	180.000	330.000	330.000
78	72102305-001	AA TIPO VENTANA 24000 BTU	Mantenimiento General Mano de obra	UNIDAD	EVENTO	1	40.000	40.000	10.000	10.000	130.000	130.000	275.000	275.000
79	72102305-001	AA TIPO SPLIT 18000 BTU	Cambio de condensador	UNIDAD	EVENTO	1	5.000	5.000	150.000	150.000	600.000	600.000	880.000	880.000
80	72102305-001	AA TIPO SPLIT 18000 BTU	cambio de compresor	UNIDAD	EVENTO	1	280.000	280.000	650.000	650.000	920.000	920.000	1.212.000	1.212.000
81	72102305-001	AA TIPO SPLIT 18000 BTU	Carga de gas	UNIDAD	EVENTO	1	20.000	20.000	120.000	120.000	120.000	120.000	198.000	198.000
82	72102305-001	AA TIPO SPLIT 18000 BTU	cambio de capacitor de compresor	UNIDAD	EVENTO	1	5.000	5.000	15.000	15.000	60.000	60.000	132.000	132.000
83	72102305-001	AA TIPO SPLIT 18000 BTU	Cambio de filtro	UNIDAD	EVENTO	1	10.000	10.000	5.000	5.000	45.000	45.000	11.000	11.000
84	72102305-001	AA TIPO SPLIT 18000 BTU	Cambio de capilar	UNIDAD	EVENTO	1	5.000	5.000	5.000	5.000	28.000	28.000	5.500	5.500

Lic. GLORIA MARTÍNEZ
Directora de Contrataciones

Abg. INGRID LEON
Jefa de Evaluación U.O.C

MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRABAJO
Presidencia de la República del Paraguay
"Promoviendo la calidad de vida de los paraguayos"

"Bicentenario de la Independencia Nacional: 1811-2011"

ANEXO Nº 2

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS AJUSTADO POR ERRORES ARITMETICOS

CD Nº 07/2012 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN, ACONDICIONADORES DE AIRE Y EQUIPOS DE REFRIGERACION

Lote 1 "MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACION DE ACONDICIONADORES DE AIRE"

							SERVITEK		INGENIERIA M.R.		TECNOFRIO		EN OBRAS	
ITEM	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION	ESPECIFICACIONES TECNICAS	UM	PRESENTACION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO)	PRECIO TOTAL	PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO)	PRECIO TOTAL	PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO)	PRECIO TOTAL	PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO)	PRECIO TOTAL
85	72102305-001	AA TIPO SPLIT 18000 BTU	Cambio de paleta de ventilador	UNIDAD	EVENTO	1	15.000	15.000	65.000	65.000	180.000	180.000	198.000	198.000
86	72102305-001	AA TIPO SPLIT 18000 BTU	Cambio de motor de ventilador	UNIDAD	EVENTO	1	35.000	35.000	180.000	180.000	320.000	320.000	550.000	550.000
87	72102305-001	AA TIPO SPLIT 18000 BTU	Aislamiento de rubotex	UNIDAD	EVENTO	1	25.000	25.000	10.000	10.000	9.000	9.000	55.000	55.000
88	72102305-001	AA TIPO SPLIT 18000 BTU	Cambio de turbina	UNIDAD	EVENTO	1	15.000	15.000	30.000	30.000	200.000	200.000	198.000	198.000
89	72102305-001	AA TIPO SPLIT 18000 BTU	Cambio de plaqueta electronica	UNIDAD	EVENTO	1	20.000	20.000	220.000	220.000	320.000	320.000	22.000	22.000
90	72102305-001	AA TIPO SPLIT 18000 BTU	Cambio de valvula inversora	UNIDAD	EVENTO	1	5.000	5.000	130.000	130.000	290.000	290.000	16.500	16.500
91	72102305-001	AA TIPO SPLIT 18000 BTU	Cambio de transformador	UNIDAD	EVENTO	1	15.000	15.000	30.000	30.000	45.000	45.000	16.500	16.500
92	72102305-001	AA TIPO SPLIT 18000 BTU	Cambio de contactor	UNIDAD	EVENTO	1	10.000	10.000	20.000	20.000	60.000	60.000	5.500	5.500
93	72102305-001	AA TIPO SPLIT 18000 BTU	Cambio de llave selectora	UNIDAD	EVENTO	1	10.000	10.000	30.000	30.000	18.000	18.000	11.000	11.000
94	72102305-001	AA TIPO SPLIT 18000 BTU	Cambio de termostato	UNIDAD	EVENTO	1	15.000	15.000	30.000	30.000	55.000	55.000	5.500	5.500
95	72102305-001	AA TIPO SPLIT 18000 BTU	Cambio de relay	UNIDAD	EVENTO	1	15.000	15.000	30.000	30.000	20.000	20.000	5.500	5.500
96	72102305-001	AA TIPO SPLIT 18000 BTU	Limpieza General Mano de obra	UNIDAD	EVENTO	1	20.000	20.000	10.000	10.000	80.000	80.000	275.000	275.000
97	72102305-001	AA TIPO SPLIT 18000 BTU	Desmontaje	UNIDAD	EVENTO	1	30.000	30.000	10.000	10.000	180.000	180.000	440.000	440.000
98	72102305-001	AA TIPO SPLIT 18000 BTU	Mantenimiento General Mano de obra	UNIDAD	EVENTO	1	40.000	40.000	10.000	10.000	120.000	120.000	220.000	220.000
99	72102305-001	AA TIPO SPLIT 24000 BTU	Cambio de condensador	UNIDAD	EVENTO	1	10.000	10.000	600.000	600.000	600.000	600.000	990.000	990.000

Lic. GLORIA MARTÍNEZ
Directora de Contrataciones

Abg. INGRID LEON
Jefa de Evaluación U.O.C

ANEXO Nº 2

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS AJUSTADO POR ERRORES ARITMETICOS

CD Nº 07/2012 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN, ACONDICIONADORES DE AIRE Y EQUIPOS DE REFRIGERACION

Lote 1 "MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACION DE ACONDICIONADORES DE AIRE"

							SERVITEK		INGENIERIA M.R.		TE
ITEM	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION	ESPECIFICACIONES TECNICAS	UM	PRESENTACION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO)	PRECIO TOTAL	PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO)	PRECIO TOTAL	PRECIO UNITARIO (I INCLUIDO)
100	72102305-001	AA TIPO SPLIT 24000 BTU	cambio de compresor	UNIDAD	EVENTO	1	390.000	390.000	650.000	650.000	1.100.000
101	72102305-001	AA TIPO SPLIT 24000 BTU	Carga de gas	UNIDAD	EVENTO	1	15.000	15.000	120.000	120.000	120.000
102	72102305-001	AA TIPO SPLIT 24000 BTU	cambio de capacitor de compresor	UNIDAD	EVENTO	1	5.000	5.000	15.000	15.000	60.000
103	72102305-001	AA TIPO SPLIT 24000 BTU	Cambio de filtro	UNIDAD	EVENTO	1	10.000	10.000	5.000	5.000	28.000
104	72102305-001	AA TIPO SPLIT 24000 BTU	Cambio de capilar	UNIDAD	EVENTO	1	5.000	5.000	5.000	5.000	20.000
105	72102305-001	AA TIPO SPLIT 24000 BTU	Cambio de paleta de ventilador	UNIDAD	EVENTO	1	35.000	35.000	65.000	65.000	180.000
106	72102305-001	AA TIPO SPLIT 24000 BTU	Cambio de motor de ventilador	UNIDAD	EVENTO	1	35.000	35.000	180.000	180.000	320.000
107	72102305-001	AA TIPO SPLIT 24000 BTU	Aislamiento de rubotex	UNIDAD	EVENTO	1	10.000	10.000	10.000	10.000	9.000
108	72102305-001	AA TIPO SPLIT 24000 BTU	Cambio de turbina	UNIDAD	EVENTO	1	25.000	25.000	30.000	30.000	200.000
109	72102305-001	AA TIPO SPLIT 24000 BTU	Cambio de plaqueta electronica	UNIDAD	EVENTO	1	20.000	20.000	220.000	220.000	320.000
110	72102305-001	AA TIPO SPLIT 24000 BTU	Cambio de valvula inversora	UNIDAD	EVENTO	1	20.000	20.000	150.000	150.000	290.000
111	72102305-001	AA TIPO SPLIT 24000 BTU	Cambio de transformador	UNIDAD	EVENTO	1	15.000	15.000	30.000	30.000	60.000
112	72102305-001	AA TIPO SPLIT 24000 BTU	Cambio de contactor	UNIDAD	EVENTO	1	25.000	25.000	30.000	30.000	90.000
113	72102305-001	AA TIPO SPLIT 24000 BTU	Cambio de llave selectora	UNIDAD	EVENTO	1	15.000	15.000	30.000	30.000	18.000
114	72102305-001	AA TIPO SPLIT 24000 BTU	Cambio de termostato	UNIDAD	EVENTO	1	10.000	10.000	30.000	30.000	55.000
115	72102305-001	AA TIPO SPLIT 24000 BTU	Cambio de relay	UNIDAD	EVENTO	1	5.000	5.000	30.000	30.000	60.000
116	72102305-001	AA TIPO SPLIT 24000 BTU	Limpieza General Mano de obra	UNIDAD	EVENTO	1	20.000	20.000	10.000	10.000	130.000

Lic. GLORIA MARTÍNEZ
Directora de Contrataciones

Abg. INGRID LEON
Jefa de Evaluación U.O.C

ANEXO Nº 2

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS AJUSTADO POR ERRORES ARITMETICOS

CD Nº 07/2012 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN, ACONDICIONADORES DE AIRE Y EQUIPOS DE REFRIGERACION

Lote 1 "MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACION DE ACONDICIONADORES DE AIRE"

							SERVITEK		INGENIERIA M.R.		TECNOFRIO		EN OBRAS	
ITEM	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION	ESPECIFICACIONES TECNICAS	UM	PRESENTACION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO)	PRECIO TOTAL	PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO)	PRECIO TOTAL	PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO)	PRECIO TOTAL	PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO)	PRECIO TOTAL
117	72102305-001	AA TIPO SPLIT 24000 BTU	Desmontaje	UNIDAD	EVENTO	1	30.000	30.000	10.000	10.000	120.000	120.000	385.000	385.000
118	72102305-001	AA TIPO SPLIT 24000 BTU	Mantenimiento General Mano de obra	UNIDAD	EVENTO	1	40.000	40.000	10.000	10.000	120.000	120.000	220.000	220.000
119	72102305-001	AA TIPO SPLIT 36000 BTU	Cambio de condensador	UNIDAD	EVENTO	1	10.000	10.000	600.000	600.000	600.000	600.000	1.650.000	1.650.000
120	72102305-001	AA TIPO SPLIT 36000 BTU	cambio de compresor	UNIDAD	EVENTO	1	480.000	480.000	650.000	650.000	2.100.000	2.100.000	2.585.000	2.585.000
121	72102305-001	AA TIPO SPLIT 36000 BTU	Carga de gas	UNIDAD	EVENTO	1	25.000	25.000	120.000	120.000	180.000	180.000	220.000	220.000
122	72102305-001	AA TIPO SPLIT 36000 BTU	cambio de capacitor de compresor	UNIDAD	EVENTO	1	10.000	10.000	15.000	15.000	90.000	90.000	132.000	132.000
123	72102305-001	AA TIPO SPLIT 36000 BTU	Cambio de filtro	UNIDAD	EVENTO	1	10.000	10.000	5.000	5.000	40.000	40.000	11.000	11.000
124	72102305-001	AA TIPO SPLIT 36000 BTU	Cambio de capilar	UNIDAD	EVENTO	1	5.000	5.000	5.000	5.000	60.000	60.000	5.500	5.500
125	72102305-001	AA TIPO SPLIT 36000 BTU	Cambio de paleta de ventilador	UNIDAD	EVENTO	1	30.000	30.000	65.000	65.000	220.000	220.000	99.000	99.000
126	72102305-001	AA TIPO SPLIT 36000 BTU	Cambio de motor de ventilador	UNIDAD	EVENTO	1	35.000	35.000	180.000	180.000	320.000	320.000	550.000	550.000
127	72102305-001	AA TIPO SPLIT 36000 BTU	Aislamiento de rubotex	UNIDAD	EVENTO	1	15.000	15.000	10.000	10.000	12.000	12.000	55.000	55.000
128	72102305-001	AA TIPO SPLIT 36000 BTU	Cambio de turbina	UNIDAD	EVENTO	1	20.000	20.000	30.000	30.000	180.000	180.000	198.000	198.000
129	72102305-001	AA TIPO SPLIT 36000 BTU	Cambio de plaqueta electronica	UNIDAD	EVENTO	1	25.000	25.000	220.000	220.000	340.000	340.000	22.000	22.000
130	72102305-001	AA TIPO SPLIT 36000 BTU	Cambio de valvula inversora	UNIDAD	EVENTO	1	10.000	10.000	180.000	180.000	320.000	320.000	16.500	16.500
131	72102305-001	AA TIPO SPLIT 36000 BTU	Cambio de transformador	UNIDAD	EVENTO	1	25.000	25.000	50.000	50.000	60.000	60.000	16.500	16.500
132	72102305-001	AA TIPO SPLIT 36000 BTU	Cambio de contactor	UNIDAD	EVENTO	1	5.000	5.000	60.000	60.000	180.000	180.000	440.000	440.000
133	72102305-001	AA TIPO SPLIT 36000 BTU	Cambio de llave selectora	UNIDAD	EVENTO	1	10.000	10.000	30.000	30.000	18.000	18.000	11.000	11.000

Lic. GLÓRIA MARTÍNEZ
Directora de Contrataciones

Abg. INGRID LEON
Jefa de Evaluación U...

ANEXO Nº 2

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS AJUSTADO POR ERRORES ARITMETICOS

CD Nº 07/2012 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN, ACONDICIONADORES DE AIRE Y EQUIPOS DE REFRIGERACION

Lote 1 "MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACION DE ACONDICIONADORES DE AIRE"

							SERVITEK		INGENIERIA M.R.		TECNOFRIO		EN OBRAS	
ITEM	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION	ESPECIFICACIONES TECNICAS	UM	PRESENTACION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO)	PRECIO TOTAL	PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO)	PRECIO TOTAL	PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO)	PRECIO TOTAL	PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO)	PRECIO TOTAL
134	72102305-001	AA TIPO SPLIT 36000 BTU	Cambio de termostato	UNIDAD	EVENTO	1	10.000	10.000	30.000	30.000	55.000	55.000	5.500	5.500
135	72102305-001	AA TIPO SPLIT 36000 BTU	Cambio de relay	UNIDAD	EVENTO	1	5.000	5.000	30.000	30.000	60.000	60.000	5.500	5.500
136	72102305-001	AA TIPO SPLIT 36000 BTU	Limpieza General Mano de obra	UNIDAD	EVENTO	1	10.000	10.000	10.000	10.000	130.000	130.000	220.000	220.000
137	72102305-001	AA TIPO SPLIT 36000 BTU	Desmontaje	UNIDAD	EVENTO	1	25.000	25.000	10.000	10.000	120.000	120.000	440.000	440.000
138	72102305-001	AA TIPO SPLIT 36000 BTU	Mantenimiento General Mano de obra	UNIDAD	EVENTO	1	40.000	40.000	10.000	10.000	130.000	130.000	220.000	220.000
139	72102305-001	AA TIPO SPLIT 60000 BTU	Cambio de condensador	UNIDAD	EVENTO	1	10.000	10.000	800.000	800.000	850.000	850.000	1.980.000	1.980.000
140	72102305-001	AA TIPO SPLIT 60000 BTU	cambio de compresor	UNIDAD	EVENTO	1	650.000	650.000	1.800.000	1.800.000	2.550.000	2.550.000	2.915.000	2.915.000
141	72102305-001	AA TIPO SPLIT 60000 BTU	Carga de gas	UNIDAD	EVENTO	1	20.000	20.000	180.000	180.000	180.000	180.000	264.000	264.000
142	72102305-001	AA TIPO SPLIT 60000 BTU	cambio de capacitor de compresor	UNIDAD	EVENTO	1	5.000	5.000	15.000	15.000	20.000	20.000	132.000	132.000
143	72102305-001	AA TIPO SPLIT 60000 BTU	Cambio de filtro	UNIDAD	EVENTO	1	10.000	10.000	5.000	5.000	40.000	40.000	11.000	11.000
144	72102305-001	AA TIPO SPLIT 60000 BTU	Cambio de capilar	UNIDAD	EVENTO	1	10.000	10.000	5.000	5.000	30.000	30.000	5.500	5.500
145	72102305-001	AA TIPO SPLIT 60000 BTU	Cambio de paleta de ventilador	UNIDAD	EVENTO	1	30.000	30.000	80.000	80.000	240.000	240.000	99.000	99.000
146	72102305-001	AA TIPO SPLIT 60000 BTU	Cambio de motor de ventilador	UNIDAD	EVENTO	1	45.000	45.000	200.000	200.000	320.000	320.000	550.000	550.000
147	72102305-001	AA TIPO SPLIT 60000 BTU	Aislamiento de rubotex	UNIDAD	EVENTO	1	25.000	25.000	10.000	10.000	12.000	12.000	55.000	55.000
148	72102305-001	AA TIPO SPLIT 60000 BTU	Cambio de turbina	UNIDAD	EVENTO	1	35.000	35.000	30.000	30.000	280.000	280.000	198.000	198.000
149	72102305-001	AA TIPO SPLIT 60000 BTU	Cambio de plaqueta electronica	UNIDAD	EVENTO	1	30.000	30.000	220.000	220.000	340.000	340.000	22.000	22.000

Lic. GLORIA MARTÍNEZ
Directora de Contrataciones

Abg. INGRID LEON
Jefa de Evaluación U.O.C

MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRABAJO
Presidencia de la República del Paraguay
"Promoviendo la calidad de vida de los paraguayos"

"Bicentenario de la Independencia Nacional: 1811-2011"

ANEXO Nº 2

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS AJUSTADO POR ERRORES ARITMETICOS

CD Nº 07/2012 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN, ACONDICIONADORES DE AIRE Y EQUIPOS DE REFRIGERACION

Lote 1 "MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACION DE ACONDICIONADORES DE AIRE"

							SERVITEK		INGENIERIA M.R.		TECNOFRIO		EN OBRAS	
ITEM	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION	ESPECIFICACIONES TECNICAS	UM	PRESENTACION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO)	PRECIO TOTAL	PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO)	PRECIO TOTAL	PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO)	PRECIO TOTAL	PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO)	PRECIO TOTAL
150	72102305-001	AA TIPO SPLIT 60000 BTU	Cambio de valvula inversora	UNIDAD	EVENTO	1	15.000	15.000	200.000	200.000	320.000	320.000	16.500	16.500
151	72102305-001	AA TIPO SPLIT 60000 BTU	Cambio de transformador	UNIDAD	EVENTO	1	25.000	25.000	60.000	60.000	90.000	90.000	16.500	16.500
152	72102305-001	AA TIPO SPLIT 60000 BTU	Cambio de contactor	UNIDAD	EVENTO	1	15.000	15.000	60.000	60.000	180.000	180.000	440.000	440.000
153	72102305-001	AA TIPO SPLIT 60000 BTU	Cambio de llave selectora	UNIDAD	EVENTO	1	10.000	10.000	30.000	30.000	18.000	18.000	11.000	11.000
154	72102305-001	AA TIPO SPLIT 60000 BTU	Cambio de termostato	UNIDAD	EVENTO	1	10.000	10.000	30.000	30.000	55.000	55.000	5.500	5.500
155	72102305-001	AA TIPO SPLIT 60000 BTU	Cambio de relay	UNIDAD	EVENTO	1	10.000	10.000	30.000	30.000	60.000	60.000	5.500	5.500
156	72102305-001	AA TIPO SPLIT 60000 BTU	Limpieza General Mano de obra	UNIDAD	EVENTO	1	20.000	20.000	10.000	10.000	130.000	130.000	220.000	220.000
157	72102305-001	AA TIPO SPLIT 60000 BTU	Desmontaje	UNIDAD	EVENTO	1	30.000	30.000	10.000	10.000	180.000	180.000	440.000	440.000
158	72102305-001	AA TIPO SPLIT 60000 BTU	Mantenimiento General Mano de obra	UNIDAD	EVENTO	1	40.000	40.000	10.000	10.000	130.000	130.000	220.000	220.000
159	72102305-001	AA TIPO CENTRAL 60000 BTU	Cambio y/o reparacion de compresor	UNIDAD	EVENTO	1	380.000	380.000	1.800.000	1.800.000	2.000.000	2.000.000	3.300.000	3.300.000
160	72102305-001	AA TIPO CENTRAL 60000 BTU	Cambio y/o reparacion de evaporador	UNIDAD	EVENTO	1	110.000	110.000	350.000	350.000	2.000.000	2.000.000	1.650.000	1.650.000
161	72102305-001	AA TIPO CENTRAL 60000 BTU	Cambio Contactor	UNIDAD	EVENTO	1	15.000	15.000	60.000	60.000	180.000	180.000	440.000	440.000
162	72102305-001	AA TIPO CENTRAL 60000 BTU	Carga de gas	UNIDAD	EVENTO	1	35.000	35.000	200.000	200.000	180.000	180.000	385.000	385.000

Lic. GLORIA MARTÍNEZ
Directora de Contrataciones

Abg. INGRID LEON
Jefa de Evaluación U.O.C

ANEXO Nº 2

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS AJUSTADO POR ERRORES ARITMETICOS

CD Nº 07/2012 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN, ACONDICIONADORES DE AIRE Y EQUIPOS DE REFRIGERACION

Lote 1 "MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACION DE ACONDICIONADORES DE AIRE"

							SERVITEK		INGENIERIA M.R.		TECNOFRIO		EN OBRAS	
ITEM	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION	ESPECIFICACIONES TECNICAS	UM	PRESENTACION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO)	PRECIO TOTAL	PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO)	PRECIO TOTAL	PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO)	PRECIO TOTAL	PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO)	PRECIO TOTAL
163	72102305-001	AA TIPO CENTRAL 60000 BTU	Soldadura de Cañeria	UNIDAD	EVENTO	1	20.000	20.000	10.000	10.000	90.000	90.000	165.000	165.000
164	72102305-001	AA TIPO CENTRAL 60000 BTU	Rebobinado de motor ventilador de condensador	UNIDAD	EVENTO	1	40.000	40.000	100.000	100.000	320.000	320.000	5.500	5.500
165	72102305-001	AA TIPO CENTRAL 60000 BTU	Rebobinado de motor ventilador del evaporador	UNIDAD	EVENTO	1	35.000	35.000	100.000	100.000	240.000	240.000	660.000	660.000
166	72102305-001	AA TIPO CENTRAL 60000 BTU	Cambio de filtro de Gas	UNIDAD	EVENTO	1	20.000	20.000	10.000	10.000	180.000	180.000	5.500	5.500
167	72102305-001	AA TIPO CENTRAL 60000 BTU	Cambio de llave trifasica	UNIDAD	EVENTO	1	35.000	35.000	20.000	20.000	60.000	60.000	55.000	55.000
168	72102305-001	AA TIPO CENTRAL 60000 BTU	Desmontaje y Montaje (cambio de lugar) puesta en funcionamiento	UNIDAD	EVENTO	1	40.000	40.000	350.000	350.000	1.200.000	1.200.000	880.000	880.000
169	72102305-001	AA TIPO CENTRAL 60000 BTU	Desarme y limpieza del evaporador y condensador	UNIDAD	EVENTO	1	30.000	30.000	15.000	15.000	380.000	380.000	385.000	385.000
170	72102305-001	AA TIPO CENTRAL 60000 BTU	Limpieza del sistema de cañeria de drenaje	UNIDAD	EVENTO	1	25.000	25.000	5.000	5.000	60.000	60.000	198.000	198.000
171	72102305-001	AA TIPO CENTRAL 60000 BTU	Lubricación de los motores, ventiladores y sistema de rodaje	UNIDAD	EVENTO	1	30.000	30.000	5.000	5.000	60.000	60.000	5.500	5.500
172	72102305-001	AA TIPO CENTRAL 60000 BTU	Control de Presión de Gas refrigerante (completar si es necesario)	UNIDAD	EVENTO	1	10.000	10.000	100.000	100.000	120.000	120.000	330.000	330.000
173	72102305-001	AA TIPO CENTRAL 60000 BTU	Colocar contactores , Llaves TM	UNIDAD	EVENTO	1	15.000	15.000	5.000	5.000	60.000	60.000	385.000	385.000
174	72102305-001	AA TIPO CENTRAL 60000 BTU	Colocacion de capacitores de arranque y marcha	UNIDAD	EVENTO	1	5.000	5.000	3.000	3.000	40.000	40.000	132.000	132.000
175	72102305-001	AA TIPO CENTRAL 60000 BTU	Control de Funcionamiento de todos los equipos	UNIDAD	EVENTO	1	10.000	10.000	50.000	50.000	45.000	45.000	5.500	5.500
176	72102305-001	AA TIPO CENTRAL 60000 BTU	Limpieza de filtros	UNIDAD	EVENTO	1	5.000	5.000	5.000	5.000	20.000	20.000	33.000	33.000

Lic. GLORIA MARTÍNEZ
Directora de Contrataciones

Abg. INGRID LEON
Jefa de Evaluación U.O.C

ANEXO Nº 2

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS AJUSTADO POR ERRORES ARITMETICOS

CD Nº 07/2012 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN, ACONDICIONADORES DE AIRE Y EQUIPOS DE REFRIGERACION

Lote 1 "MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACION DE ACONDICIONADORES DE AIRE"

							SERVITEK		INGENIERIA M.R.		TECNOFRIO		EN OBRAS	
ITEM	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION	ESPECIFICACIONES TECNICAS	UM	PRESENTACION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO)	PRECIO TOTAL	PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO)	PRECIO TOTAL	PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO)	PRECIO TOTAL	PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO)	PRECIO TOTAL
177	72102305-001	AA TIPO CENTRAL 60000 BTU	Control de termostato de pared	UNIDAD	EVENTO	1	10.000	10.000	3.000	3.000	20.000	20.000	5.500	5.500
178	72102305-001	AA TIPO CENTRAL 60000 BTU	Limpieza General Mano de obra	UNIDAD	EVENTO	1	20.000	20.000	10.000	10.000	120.000	120.000	330.000	330.000
179	72102305-001	AA TIPO CENTRAL 60000 BTU	Mantenimiento General Mano de obra	UNIDAD	EVENTO	1	40.000	40.000	10.000	10.000	130.000	130.000	330.000	330.000
180	72102305-002	SERVICIO DE INSTALACIÓN DE ACONDICIONADOR DE AIRE DE VENTANA 12.000 BTU, FRIO/CALOR	DESMONTAJE DE AA SI EXISTIERA O PERFORACIÓN PARA LA INSTALACIÓN	UNIDAD	EVENTO	1	110.000	110.000	180.000	180.000	380.000	380.000	1.023.000	1.023.000
			MARCO DE MADERA											
			INCLUYENDO INSTALACIÓN ELECTRICA											
			PROVISIÓN DE CABLES 4MM 50M											
			PROVISIÓN LLAVES TM Y BIPOLAR.											
181	72102305-002	SERVICIO DE INSTALACIÓN DE ACONDICIONADOR DE AIRE DE VENTANA 24.000 BTU, FRIO/CALOR	DESMONTAJE DE AA SI EXISTIERA O PERFORACIÓN PARA LA INSTALACIÓN	UNIDAD	EVENTO	1	110.000	110.000	210.000	210.000	450.000	450.000	1.023.000	1.023.000
			MARCO DE MADERA	UNIDAD	EVENTO	1								
			INCLUYENDO INSTALACIÓN ELECTRICA	UNIDAD	EVENTO	1								
			PROVISIÓN DE CABLES 4MM 50M	UNIDAD	EVENTO	1								
			PROVISIÓN LLAVES TM Y BIPOLAR.	UNIDAD	EVENTO	1								
182	72102305-002	SERVICIO DE INSTALACIÓN DE ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO SPLIT 24.000 BTU, FRIO/CALOR	DESMONTAJE DE AA SI EXISTIERA	UNIDAD	EVENTO	1	110.000	110.000	650.000	650.000	920.000	920.000	1.375.000	1.375.000
			SOPORTE DE HIERRO	UNIDAD	EVENTO	1								
			INCLUYENDO INSTALACIÓN ELECTRICA	UNIDAD	EVENTO	1								
			PROVISIÓN DE CABLES 4MM 50M Y 2MM 50M	UNIDAD	EVENTO	1								
			PROVISIÓN LLAVES TM Y BIPOLAR	UNIDAD	EVENTO	1								
			GAS R22 CON CAÑERIA AISLADA, INCLUIDO HASTA SEIS METROS	UNIDAD	EVENTO	1								
		SERVICIO DE	DESMONTAJE DE AA SI EXISTIERA	UNIDAD	EVENTO	1								
			SOPORTE DE HIERRO	UNIDAD	EVENTO	1								
			NCLUYENDO INSTALACIÓN ELECTRICA	UNIDAD	EVENTO	1								

Lic. GLORIA MARTÍNEZ
Directora de Contrataciones

Abg. INGRID LEON
Jefa de Evaluación U.O.C

MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRABAJO
Presidencia de la República del Paraguay
"Promoviendo la calidad de vida de los paraguayos"

"Bicentenario de la Independencia Nacional: 1811-2011"

ANEXO Nº 2

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS AJUSTADO POR ERRORES ARITMETICOS

CD Nº 07/2012 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN, ACONDICIONADORES DE AIRE Y EQUIPOS DE REFRIGERACION

Lote 1 "MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACION DE ACONDICIONADORES DE AIRE"

							SERVITEK		INGENIERIA M.R.		TECNOFRIO		EN OBRAS	
ITEM	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION	ESPECIFICACIONES TECNICAS	UM	PRESENTACION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO)	PRECIO TOTAL	PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO)	PRECIO TOTAL	PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO)	PRECIO TOTAL	PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO)	PRECIO TOTAL
183	72102305-002	INSTALACIÓN DE ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO SPLIT 60.000 BTU, FRIO/CALOR	PROVISIÓN DE CABLES 4MM 75M, 2MM 50M	UNIDAD	EVENTO	1	210.000	210.000	350.000	350.000	1.450.000	1.450.000	1.375.000	1.375.000
			PROVISIÓN LLAVES TM Y BIPOLAR,	UNIDAD	EVENTO	1								
			GAS R22 CON CAÑERIA AISLADA, INCLUIDO HASTA SEIS METROS	UNIDAD	EVENTO	1								
184	72102201-003	SERVICIO DE INSTALACION DE VENTILADOR DE TECHO	DESMONTAJE SI EXISTIERA	UNIDAD	EVENTO	1	45.000	45.000	78.000	78.000	235.000	235.000	528.000	528.000
			SOPORTE DE HIERRO											
			INCLUYENDO INSTALACIÓN ELECTRICA											
			PROVISIÓN DE CABLES CORDON 2X1 MM HASTA SEIS METROS											
			TOTAL					**6.640.000**		**20.306.000**		**39.800.900**		**52.642.500**

Lic. GLORIA MARTÍNEZ
Directora de Contrataciones

Abg. INGRID LEON
Jefa de Evaluación U.O.C

ANEXO Nº 2

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS AJUSTADO POR AERRORES ARITMETICOS

CD Nº 05/2012 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN, ACONDICIONADORES DE AIRE Y EQUIPOS DE REFRIGERACION

Lote 2 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE REFRIGERACION

							EN OBRAS		SERVITEK		INGENIERIA M.R.		TECNOFRIO	
ITEM	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION	ESPECIFICACIONES TECNICAS	UM	PRESENTACION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO)	PRECIO TOTAL	PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO)	PRECIO TOTAL	PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO)	PRECIO TOTAL	PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO)	PRECIO TOTAL
1	73161518-002	Reparacion y mantenimiento de heladera de 4 puertas tipo comercial	Mantenimiento de Condensador	UNIDAD	EVENTO	1	NO COTIZA	NO COTIZA	55.000	55.000	10.000	10.000	280.000	280.000
2	73161518-002	Reparacion y mantenimiento de heladera de 4 puertas tipo comercial	Soldaduras de Cañería por fuga de gas	UNIDAD	EVENTO	1	NO COTIZA	NO COTIZA	25.000	25.000	10.000	10.000	180.000	180.000
3	73161518-002	Reparacion y mantenimiento de heladera de 4 puertas tipo comercial	Carga de gas	UNIDAD	EVENTO	1	NO COTIZA	NO COTIZA	15.000	15.000	200.000	200.000	220.000	220.000
4	73161518-002	Reparacion y mantenimiento de heladera de 4 puertas tipo comercial	Cambio de capacitador de arranque del Compresor	UNIDAD	EVENTO	1	NO COTIZA	NO COTIZA	5.000	5.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5	73161518-002	Reparacion y mantenimiento de heladera de 4 puertas tipo comercial	Cambio de relay térmico	UNIDAD	EVENTO	1	NO COTIZA	NO COTIZA	5.000	5.000	30.000	30.000	65.000	65.000
6	73161518-002	Reparacion y mantenimiento de heladera de 4 puertas tipo comercial	Cambio de filtro	UNIDAD	EVENTO	1	NO COTIZA	NO COTIZA	10.000	10.000	20.000	20.000	80.000	80.000
7	73161518-002	Reparacion y mantenimiento de heladera de 2 puertas tipo comercial	Mantenimiento de Condensador	UNIDAD	EVENTO	1	NO COTIZA	NO COTIZA	**15.000**	15.000	**10.000**	10.000	140.000	140.000
8	73161518-002	Reparacion y mantenimiento de heladera de 2 puertas tipo comercial	Carga de gas	UNIDAD	EVENTO	1	NO COTIZA	NO COTIZA	15.000	15.000	200.000	200.000	160.000	160.000
9	73161518-002	Reparacion y mantenimiento de heladera de 2 puertas tipo comercial	Cambio de capacitor de arranque de compresor	UNIDAD	EVENTO	1	NO COTIZA	NO COTIZA	10.000	10.000	60.000	60.000	60.000	60.000
10	73161518-002	Reparacion y mantenimiento de heladera de 2 puertas tipo comercial	Cambio de ralay térmico	UNIDAD	EVENTO	1	NO COTIZA	NO COTIZA	5.000	5.000	30.000	30.000	65.000	65.000

Lic. GLORIA MARTÍNEZ
Directora de Contrataciones

Abg. INGRID LEON
Jefa de Evaluación U.O.C

ANEXO Nº 2

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS AJUSTADO POR AERRORES ARITMETICOS

CD Nº 05/2012 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN, ACONDICIONADORES DE AIRE Y EQUIPOS DE REFRIGERACION

Lote 2 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE REFRIGERACION

							EN OBRAS		SERVITEK		INGENIERIA M.R.		TECNOFRIO	
ITEM	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION	ESPECIFICACIONES TECNICAS	UM	PRESENTACION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO)	PRECIO TOTAL	PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO)	PRECIO TOTAL	PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO)	PRECIO TOTAL	PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO)	PRECIO TOTAL
11	73161518-002	Reparacion y mantenimiento de heladera de 2 puertas tipo comercial	Cambio de filtro tipo Comercial	UNIDAD	EVENTO	1	NO COTIZA	NO COTIZA	10.000	10.000	20.000	20.000	80.000	80.000
12	73161518-002	Reparacion y mantenimiento de heladera de 2 puertas tipo comercial	Cableado parte eléctrica	UNIDAD	EVENTO	1	NO COTIZA	NO COTIZA	20.000	20.000	20.000	20.000	90.000	90.000
13	73161518-002	Reparacion y mantenimiento de heladera de 1 puerta	Cambio de filtro	UNIDAD	EVENTO	1	NO COTIZA	NO COTIZA	10.000	10.000	20.000	20.000	60.000	60.000
14	73161518-002	Reparacion y mantenimiento de heladera de 1 puerta	Carga de gas	UNIDAD	EVENTO	1	NO COTIZA	NO COTIZA	15.000	15.000	200.000	200.000	120.000	120.000
15	73161518-002	Reparacion y mantenimiento de heladera de 1 puerta	Mantenimiento del Condensador	UNIDAD	EVENTO	1	NO COTIZA	NO COTIZA	20.000	20.000	10.000	10.000	105.000	105.000
16	73161518-002	Reparacion y mantenimiento de heladera de 1 puerta tipo de oficina	Mantenimiento de Condensador	UNIDAD	EVENTO	1	NO COTIZA	NO COTIZA	20.000	20.000	10.000	10.000	80.000	80.000
17	73161518-002	Reparacion y mantenimiento de heladera de 1 puerta tipo de oficina	Soldaduras de Cañeria por fuga de gas	UNIDAD	EVENTO	1	NO COTIZA	NO COTIZA	15.000	15.000	10.000	10.000	60.000	60.000
18	73161518-002	Reparacion y mantenimiento de heladera de 1 puerta tipo de oficina	Carga de gas	UNIDAD	EVENTO	1	NO COTIZA	NO COTIZA	15.000	15.000	200.000	200.000	120.000	120.000
19	73161518-002	Reparacion y mantenimiento de heladera de 1 puerta tipo de oficina	Cambio de capacitador de arranque del Compresor	UNIDAD	EVENTO	1	NO COTIZA	NO COTIZA	10.000	10.000	60.000	60.000	35.000	35.000
20	73161518-002	Reparacion y mantenimiento de heladera de 1 puerta tipo de oficina	Cambio de relay térmico	UNIDAD	EVENTO	1	NO COTIZA	NO COTIZA	5.000	5.000	30.000	30.000	45.000	45.000
21	73161518-002	Reparacion y mantenimiento de heladera de 1 puerta tipo de oficina	Cambio de filtro	UNIDAD	EVENTO	1	NO COTIZA	NO COTIZA	10.000	10.000	20.000	20.000	25.000	25.000
22	73161518-002	Reparacion y mantenimiento de heladera de 1 puerta tipo de oficina	Cableado parte eléctrica	UNIDAD	EVENTO	1	NO COTIZA	NO COTIZA	20.000	20.000	20.000	20.000	80.000	80.000

Lic. GLORIA MARTÍNEZ
Directora de Contrataciones

Abg. INGRID LEON
Jefa de Evaluación U.O.C

ANEXO Nº 2

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS AJUSTADO POR AERRORES ARITMETICOS

CD Nº 05/2012 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN, ACONDICIONADORES DE AIRE Y EQUIPOS DE REFRIGERACION

Lote 2 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE REFRIGERACION

							EN OBRAS		SERVITEK		INGENIERIA M.R.		TECNOFRIO	
ITEM	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION	ESPECIFICACIONES TECNICAS	UM	PRESENTACION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO)	PRECIO TOTAL	PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO)	PRECIO TOTAL	PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO)	PRECIO TOTAL	PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO)	PRECIO TOTAL
		TOTAL								**330.000**		**1.250.000**		**2.210.000**

Lic. GLORIA MARTÍNEZ
Directora de Contrataciones

Abg. INGRID LEON
Jefa de Evaluación U.O.C