SECRETARIA DE EMERGENCIA NACIONAL

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORAS E IMPRESORAS

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

| IMPRESORA HP PROTOSMART C 4480 | | | | | R & N SERVICE | OLAM SERVICE | INSUSERV | S. PAZOS | COPYPRINTER | IGC S.R.L. | PRECIO REFERENCIAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ítem | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Presentacion | Cantidad | Precio unitario (IVA incluido)** | Precio unitario (IVA incluido)** | Precio unitario (IVA incluido)** | Precio unitario (IVA incluido)** | Precio unitario (IVA incluido)** | Precio unitario (IVA incluido)** | |
| 1 | Cambio de actuador | Unidad | Unidad | 1 | No cotiza | 56.800 | 50.000 | 70.000 | 10.000 | 45.000 | 80.000 |
| 2 | Engranaje de actuador | Unidad | Unidad | 1 | No cotiza | 56.800 | 30.000 | 60.000 | 5.000 | 45.000 | 80.000 |
| 3 | Engranaje varios | Unidad | Unidad | 1 | No cotiza | 56.800 | 30.000 | 60.000 | 5.000 | 45.000 | 80.000 |
| 4 | Cabezal de tintas | Unidad | Unidad | 1 | No cotiza | 134.900 | 150.000 | 150.000 | 45.000 | 130.000 | 190.000 |
| 5 | Data encoré | Unidad | Unidad | 1 | No cotiza | 156.200 | 40.000 | 250.000 | 5.000 | 150.000 | 220.000 |
| 6 | Placa fuente | Unidad | Unidad | 1 | No cotiza | 120.700 | 100.000 | 190.000 | 20.000 | 150.000 | 170.000 |
| 7 | Placa principal | Unidad | Unidad | 1 | No cotiza | 248.500 | 150.000 | 370.000 | 30.000 | 200.000 | 350.000 |
| 8 | Lámpara de escáner | Unidad | Unidad | 1 | No cotiza | 156.200 | 100.000 | 200.000 | 20.000 | 140.000 | 220.000 |
| 9 | Placa de escáner | Unidad | Unidad | 1 | No cotiza | 142.000 | 150.000 | 200.000 | 25.000 | 5.000 | 200.000 |
| | | | | TOTAL | 0 | 1.128.900 | 800.000 | 1.550.000 | 165.000 | 910.000 | |

| IMPRESORA HP DESKJET D 2460 | | | | | R & N SERVICE | OLAM SERVICE | INSUSERV | S. PAZOS | COPYPRINTER | IGC S.R.L. | PRECIO REFERENCIAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ítem | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Presentacion | Cantidad | Precio unitario (IVA incluido)** | Precio unitario (IVA incluido)** | Precio unitario (IVA incluido)** | Precio unitario (IVA incluido)** | Precio unitario (IVA incluido)** | Precio unitario (IVA incluido)** | |
| 10 | Cambio de actuador | Unidad | Unidad | 1 | No cotiza | 56.800 | 50.000 | 70.000 | 10.000 | 45.000 | 80.000 |
| 11 | Engranaje de actuador | Unidad | Unidad | 1 | No cotiza | 56.800 | 50.000 | 60.000 | 5.000 | 45.000 | 80.000 |
| 12 | Engranaje varios | Unidad | Unidad | 1 | No cotiza | 56.800 | 40.000 | 60.000 | 5.000 | 45.000 | 8.000 |
| 13 | Cabezal de tintas | Unidad | Unidad | 1 | No cotiza | 134.900 | 150.000 | 150.000 | 45.000 | 130.000 | 190.000 |
| 14 | Data encoré | Unidad | Unidad | 1 | No cotiza | 156.200 | 30.000 | 250.000 | 5.000 | 160.000 | 220.000 |
| 15 | Placa fuente | Unidad | Unidad | 1 | No cotiza | 120.700 | 100.000 | 190.000 | 20.000 | 150.000 | 170.000 |
| 16 | Place principal | Unidad | Unidad | 1 | No cotiza | 248.500 | 200.000 | 370.000 | 30.000 | 220.000 | 350.000 |
| | | | | TOTAL | 0 | 830.700 | 620.000 | 1.150.000 | 120.000 | 795.000 | |

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA · Unidad Operativa de Contrataciones · SECRETARIA DE EMERGENCIA NACIONAL

Natividad Morínigo S.
Coordinadora de la U.O.C.
Secretaría de Emergencia Nacional (SEN)

SECRETARIA DE EMERGENCIA NACIONAL

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo juntos un Nuevo Rumbo

SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORAS E IMPRESORAS
CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

| IMPRESORA HP DESKJET D 1460 | | | | | R & N SERVICE | OLAM SERVICE | INSUSERV | S. PAZOS | COPYPRINTER | IGC S.R.L. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ítem | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Presentacion | Cantidad | Precio unitario (IVA incluido)** | Precio unitario (IVA incluido)** | Precio unitario (IVA incluido)** | Precio unitario (IVA incluido)** | Precio unitario (IVA incluido)** | Precio unitario (IVA incluido)** | PRECIO REFERENCIAL |
| 17 | Cambio de actuador | Unidad | Unidad | 1 | No cotiza | 56.800 | 50.000 | 70.000 | 10.000 | 35.000 | 80.000 |
| 18 | Engranaje de actuador | Unidad | Unidad | 1 | No cotiza | 56.800 | 50.000 | 60.000 | 5.000 | 35.000 | 80.000 |
| 19 | Engranaje varios | Unidad | Unidad | 1 | No cotiza | 56.800 | 50.000 | 60.000 | 5.000 | 35.000 | 80.000 |
| 20 | Cabezal de tintas | Unidad | Unidad | 1 | No cotiza | 134.900 | 100.000 | 150.000 | 45.000 | 110.000 | 190.000 |
| 21 | Data encoré | Unidad | Unidad | 1 | No cotiza | 156.200 | 100.000 | 250.000 | 5.000 | 120.000 | 220.000 |
| 22 | Placa fuente | Unidad | Unidad | 1 | No cotiza | 120.700 | 80.000 | 190.000 | 20.000 | 150.000 | 170.000 |
| 23 | Placa principal | Unidad | Unidad | 1 | No cotiza | 248.500 | 100.000 | 370.000 | 30.000 | 180.000 | 350.000 |
| 24 | Lámpara de escáner | Unidad | Unidad | 1 | No cotiza | 156.200 | 500 | 200.000 | 20.000 | 5.000 | 220.000 |
| 25 | Placa de escáner | Unidad | Unidad | 1 | No cotiza | 142.000 | 500 | 200.000 | 25.000 | 5.000 | 200.000 |
| | | | | TOTAL | 0 | 1.128.900 | 531.000 | 1.550.000 | 165.000 | 675.000 | |

| IMPRESORA HP DESKJET D 1560 | | | | | R & N SERVICE | OLAM SERVICE | INSUSERV | S. PAZOS | COPYPRINTER | IGC S.R.L. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ítem | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Presentacion | Cantidad | Precio unitario (IVA incluido)** | Precio unitario (IVA incluido)** | Precio unitario (IVA incluido)** | Precio unitario (IVA incluido)** | Precio unitario (IVA incluido)** | Precio unitario (IVA incluido)** | PRECIO REFERENCIAL |
| 26 | Cambio de actuador | Unidad | Unidad | 1 | No cotiza | 56.800 | 50.000 | 70.000 | 10.000 | 35.000 | 80.000 |
| 27 | Engranaje de actuador | Unidad | Unidad | 1 | No cotiza | 56.800 | 50.000 | 60.000 | 5.000 | 35.000 | 80.000 |
| 28 | Engranaje varios | Unidad | Unidad | 1 | No cotiza | 56.800 | 50.000 | 60.000 | 5.000 | 35.000 | 80.000 |
| 29 | Cabezal de tintas | Unidad | Unidad | 1 | No cotiza | 134.900 | 100.000 | 150.000 | 45.000 | 110.000 | 190.000 |
| 30 | Data encoré | Unidad | Unidad | 1 | No cotiza | 156.200 | 50.000 | 250.000 | 5.000 | 120.000 | 220.000 |
| 31 | Placa fuente | Unidad | Unidad | 1 | No cotiza | 120.700 | 150.000 | 190.000 | 20.000 | 150.000 | 170.000 |
| 32 | Placa principal | Unidad | Unidad | 1 | No cotiza | 248.500 | 150.000 | 370.000 | 30.000 | 180.000 | 350.000 |
| | | | | TOTAL | 0 | 830.700 | 600.000 | 1.150.000 | 120.000 | 665.000 | |

Unidad Operativa de Contrataciones - SECRETARIA DE EMERGENCIA NACIONAL

Natividad Moringo G.
Coordinadora de la U.O.C.
Secretaría de Emergencia Nacional (SEN)

SECRETARIA DE EMERGENCIA NACIONAL

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORAS E IMPRESORAS
CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

| IMPRESORA HP DESKJET F 4480 | | | | | R & N SERVICE | OLAM SERVICE | INSUSERV | S. PAZOS | COPYPRINTER | IGC S.R.L. | PRECIO REFERENCIAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ítem | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Presentacion | Cantidad | Precio unitario (IVA incluido)** | Precio unitario (IVA incluido)** | Precio unitario (IVA incluido)** | Precio unitario (IVA incluido)** | Precio unitario (IVA incluido)** | Precio unitario (IVA incluido)** | |
| 33 | Cambio de actuador | Unidad | Unidad | 1 | No cotiza | 56.800 | 60.000 | 70.000 | | 45.000 | 80.000 |
| 34 | Engranaje de actuador | Unidad | Unidad | 1 | No cotiza | 56.800 | 50.000 | 60.000 | | 45.000 | 80.000 |
| 35 | Engranaje varios | Unidad | Unidad | 1 | No cotiza | 56.800 | 50.000 | 60.000 | | 45.000 | 80.000 |
| 36 | Cabezal de tintas | Unidad | Unidad | 1 | No cotiza | 134.900 | 50.000 | 150.000 | | 130.000 | 190.000 |
| 37 | Data encoré | Unidad | Unidad | 1 | No cotiza | 156.200 | 30.000 | 250.000 | | 150.000 | 220.000 |
| 38 | Placa fuente | Unidad | Unidad | 1 | No cotiza | 120.700 | 100.000 | 190.000 | | 150.000 | 170.000 |
| 39 | Placa principal | Unidad | Unidad | 1 | No cotiza | 248.500 | 150.000 | 370.000 | | 200.000 | 350.000 |
| 40 | Lámpara de escáner | Unidad | Unidad | 1 | No cotiza | 156.200 | 120.000 | 200.000 | | 140.000 | 220.000 |
| 41 | Placa de escáner | Unidad | Unidad | 1 | No cotiza | 142.000 | 100.000 | 200.000 | | 5.000 | 200.000 |
| | | | | TOTAL | 0 | 1.128.900 | 710.000 | 1.550.000 | 0 | 910.000 | |

| IMPRESORA SAMSUNG ML 1915 | | | | | R & N SERVICE | OLAM SERVICE | INSUSERV | S. PAZOS | COPYPRINTER | IGC S.R.L. | PRECIO REFERENCIAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ítem | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Presentacion | Cantidad | Precio unitario (IVA incluido)** | Precio unitario (IVA incluido)** | Precio unitario (IVA incluido)** | Precio unitario (IVA incluido)** | Precio unitario (IVA incluido)** | Precio unitario (IVA incluido)** | |
| 42 | Cambio de actuador | Unidad | Unidad | 1 | No cotiza | 42.600 | 50.000 | 70.000 | 10.000 | 5.000 | 60.000 |
| 43 | Engranaje de actuador | Unidad | Unidad | 1 | No cotiza | 99.400 | 50.000 | 60.000 | 5.000 | 5.000 | 140.000 |
| 44 | Engranaje varios | Unidad | Unidad | 1 | No cotiza | 227.200 | 80.000 | 60.000 | 5.000 | 42.000 | 320.000 |
| 45 | Cabezal de tintas | Unidad | Unidad | 1 | No cotiza | 198.800 | 500 | 150.000 | 45.000 | 8.000 | 280.000 |
| 46 | Data encoré | Unidad | Unidad | 1 | No cotiza | 106.500 | 50.000 | 250.000 | 5.000 | 150.000 | 150.000 |
| 47 | Placa fuente | Unidad | Unidad | 1 | No cotiza | 248.500 | 200.000 | 190.000 | 20.000 | 220.000 | 350.000 |
| 48 | Placa principal | Unidad | Unidad | 1 | No cotiza | 319.500 | 200.000 | 370.000 | 30.000 | 550.000 | 450.000 |
| 49 | Lámpara de escáner | Unidad | Unidad | 1 | No cotiza | 156.200 | 500 | 200.000 | 20.000 | 5.000 | 220.000 |
| 50 | Placa de escáner | Unidad | Unidad | 1 | No cotiza | 390.500 | 500 | 200.000 | 25.000 | 5.000 | 550.000 |
| | | | | TOTAL | 0 | 1.789.200 | 631.500 | 1.550.000 | 165.000 | 990.000 | |

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA • SECRETARIA DE EMERGENCIA NACIONAL • Unidad Operativa de Contrataciones

Natividad Morínigo S.
Coordinadora de la U.O.C.
Secretaria de Emergencia Nacional (SEN)

SECRETARIA DE EMERGENCIA NACIONAL

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORAS E IMPRESORAS
CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

| IMPRESORA HP DESKJET 2050 | | | | | R & N SERVICE | OLAM SERVICE | INSUSERV | S. PAZOS | COPYPRINTER | IGC S.R.L. | PRECIO REFERENCIAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ítem | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Presentacion | Cantidad | Precio unitario (IVA incluido)** | Precio unitario (IVA incluido)** | Precio unitario (IVA incluido)** | Precio unitario (IVA incluido)** | Precio unitario (IVA incluido)** | Precio unitario (IVA incluido)** | |
| 51 | Cambio de actuador | Unidad | Unidad | 1 | No cotiza | 42.600 | 50.000 | 70.000 | 10.000 | 35.000 | 60.000 |
| 52 | Engranaje de actuador | Unidad | Unidad | 1 | No cotiza | 99.400 | 50.000 | 60.000 | 5.000 | 35.000 | 140.000 |
| 53 | Engranaje varios | Unidad | Unidad | 1 | No cotiza | 227.200 | 50.000 | 60.000 | 5.000 | 35.000 | 320.000 |
| 54 | Cabezal de tintas | Unidad | Unidad | 1 | No cotiza | 198.800 | 150.000 | 150.000 | 45.000 | 110.000 | 280.000 |
| 55 | Data encoré | Unidad | Unidad | 1 | No cotiza | 106.500 | 30.000 | 250.000 | 5.000 | 120.000 | 150.000 |
| 56 | Placa fuente | Unidad | Unidad | 1 | No cotiza | 248.500 | 30.000 | 190.000 | 20.000 | 150.000 | 350.000 |
| 57 | Placa principal | Unidad | Unidad | 1 | No cotiza | 319.500 | 150.000 | 370.000 | 30.000 | 180.000 | 450.000 |
| 58 | Lámpara de escáner | Unidad | Unidad | 1 | No cotiza | 156.200 | 150.000 | 200.000 | 20.000 | 5.000 | 220.000 |
| 59 | Placa de escáner | Unidad | Unidad | 1 | No cotiza | 390.500 | 150.000 | 200.000 | 25.000 | 5.000 | 550.000 |
| | | | | TOTAL | 0 | 1.789.200 | 810.000 | 1.550.000 | 165.000 | 675.000 | |

| IMPRESORA SAMSUNG ML 1915 HP 1050 | | | | | R & N SERVICE | OLAM SERVICE | INSUSERV | S. PAZOS | COPYPRINTER | IGC S.R.L. | PRECIO REFERENCIAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ítem | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Presentacion | Cantidad | Precio unitario (IVA incluido)** | Precio unitario (IVA incluido)** | Precio unitario (IVA incluido)** | Precio unitario (IVA incluido)** | Precio unitario (IVA incluido)** | Precio unitario (IVA incluido)** | |
| 60 | Cambio de actuador | Unidad | Unidad | 1 | No cotiza | 56.800 | 50.000 | 70.000 | 10.000 | 35.000 | 80.000 |
| 61 | Engranaje de actuador | Unidad | Unidad | 1 | No cotiza | 56.800 | 50.000 | 60.000 | 5.000 | 35.000 | 80.000 |
| 62 | Engranaje varios | Unidad | Unidad | 1 | No cotiza | 56.800 | 50.000 | 60.000 | 5.000 | 35.000 | 80.000 |
| 63 | Cabezal de tintas | Unidad | Unidad | 1 | No cotiza | 134.900 | 150.000 | 150.000 | 45.000 | 110.000 | 190.000 |
| 64 | Data encoré | Unidad | Unidad | 1 | No cotiza | 156.200 | 30.000 | 250.000 | 5.000 | 120.000 | 220.000 |
| 65 | Placa fuente | Unidad | Unidad | 1 | No cotiza | 120.700 | 30.000 | 190.000 | 20.000 | 150.000 | 170.000 |
| 66 | Placa principal | Unidad | Unidad | 1 | No cotiza | 248.500 | 150.000 | 370.000 | 30.000 | 180.000 | 350.000 |
| 67 | Lámpara de escáner | Unidad | Unidad | 1 | No cotiza | 156.200 | 150.000 | 200.000 | 20.000 | 5.000 | 220.000 |
| 68 | Placa de escáner | Unidad | Unidad | 1 | No cotiza | 142.000 | 150.000 | 200.000 | 25.000 | 5.000 | 200.000 |
| | | | | TOTAL | 0 | 1.128.900 | 810.000 | 1.550.000 | 165.000 | | |

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA · SECRETARIA DE EMERGENCIA NACIONAL · Unidad Operativa de Contrataciones

Natividad Morínigo S.
Coordinadora de la U.O.C.
Secretaría de Emergencia Nacional (SEN)

SECRETARIA DE EMERGENCIA NACIONAL

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORAS E IMPRESORAS
CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

| IMPRESORA HP DESKJET 1000 | | | | | R & N SERVICE | OLAM SERVICE | INSUSERV | S. PAZOS | COPYPRINTER | IGC S.R.L. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ítem | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Presentacion | Cantidad | Precio unitario (IVA incluido)** | Precio unitario (IVA incluido)** | Precio unitario (IVA incluido)** | Precio unitario (IVA incluido)** | Precio unitario (IVA incluido)** | Precio unitario (IVA incluido)** | PRECIO REFERENCIAL |
| 69 | Cambio de actuador | Unidad | Unidad | 1 | No cotiza | 56.800 | 50.000 | 70.000 | 10.000 | 35.000 | 80.000 |
| 70 | Engranaje de actuador | Unidad | Unidad | 1 | No cotiza | 56.800 | 50.000 | 60.000 | 5.000 | 35.000 | 80.000 |
| 71 | Engranaje varios | Unidad | Unidad | 1 | No cotiza | 56.800 | 50.000 | 60.000 | 5.000 | 35.000 | 80.000 |
| 72 | Cabezal de tintas | Unidad | Unidad | 1 | No cotiza | 134.900 | 100.000 | 150.000 | 45.000 | 110.000 | 190.000 |
| 73 | Data encoré | Unidad | Unidad | 1 | No cotiza | 156.200 | 30.000 | 250.000 | 5.000 | 120.000 | 220.000 |
| 74 | Placa fuente | Unidad | Unidad | 1 | No cotiza | 120.700 | 30.000 | 190.000 | 20.000 | 150.000 | 170.000 |
| 75 | Placa principal | Unidad | Unidad | 1 | No cotiza | 248.500 | 150.000 | 370.000 | 30.000 | 180.000 | 350.000 |
| | | | | TOTAL | 0 | 830.700 | 460.000 | 1.150.000 | 120.000 | 665.000 | |

| IMPRESORA DESKJET 3005 | | | | | R & N SERVICE | OLAM SERVICE | INSUSERV | S. PAZOS | COPYPRINTER | IGC S.R.L. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ítem | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Presentacion | Cantidad | Precio unitario (IVA incluido)** | Precio unitario (IVA incluido)** | Precio unitario (IVA incluido)** | Precio unitario (IVA incluido)** | Precio unitario (IVA incluido)** | Precio unitario (IVA incluido)** | PRECIO REFERENCIAL |
| 76 | Cambio de actuador | Unidad | Unidad | 1 | No cotiza | 56.800 | 30.000 | 70.000 | 10.000 | 180.000 | 80.000 |
| 77 | Engranaje de actuador | Unidad | Unidad | 1 | No cotiza | 56.800 | 30.000 | 60.000 | 5.000 | 180.000 | 80.000 |
| 78 | Engranaje varios | Unidad | Unidad | 1 | No cotiza | 56.800 | 50.000 | 60.000 | 5.000 | 40.000 | 80.000 |
| 79 | Cabezal de tintas | Unidad | Unidad | 1 | No cotiza | 134.900 | 150.000 | 150.000 | 45.000 | 180.000 | 190.000 |
| 80 | Data encoré | Unidad | Unidad | 1 | No cotiza | 156.200 | 40.000 | 250.000 | 5.000 | 180.000 | 220.000 |
| 81 | Placa fuente | Unidad | Unidad | 1 | No cotiza | 120.700 | 40.000 | 190.000 | 20.000 | 180.000 | 170.000 |
| 82 | Placa principal | Unidad | Unidad | 1 | No cotiza | 248.500 | 150.000 | 370.000 | 30.000 | 380.000 | 350.000 |
| | | | | TOTAL | 0 | 830.700 | 490.000 | 1.150.000 | 120.000 | 1.320.000 | |

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA • SECRETARÍA DE EMERGENCIA NACIONAL • Unidad Operativa de Contrataciones

Natividad Morínigo S.
Coordinadora de la U.O.C.
Secretaría de Emergencia Nacional

SECRETARIA DE EMERGENCIA NACIONAL

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos un Nuevo Rumbo

SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORAS E IMPRESORAS
CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

| IMPRESORA HP DESKJET 3050 | | | | | R & N SERVICE | OLAM SERVICE | INSUSERV | S. PAZOS | COPYPRINTER | IGC S.R.L. | PRECIO REFERENCIAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ítem | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Presentacion | Cantidad | Precio unitario (IVA incluido)** | Precio unitario (IVA incluido)** | Precio unitario (IVA incluido)** | Precio unitario (IVA incluido)** | Precio unitario (IVA incluido)** | Precio unitario (IVA incluido)** | |
| 83 | Cambio de actuador | Unidad | Unidad | 1 | No cotiza | 56.800 | 50.000 | 70.000 | 10.000 | 45.000 | 80.000 |
| 84 | Engranaje de actuador | Unidad | Unidad | 1 | No cotiza | 56.800 | 50.000 | 60.000 | 5.000 | 45.000 | 80.000 |
| 85 | Engranaje varios | Unidad | Unidad | 1 | No cotiza | 56.800 | 50.000 | 60.000 | 5.000 | 45.000 | 80.000 |
| 86 | Cabezal de tintas | Unidad | Unidad | 1 | No cotiza | 134.900 | 100.000 | 150.000 | 45.000 | 130.000 | 190.000 |
| 87 | Data encoré | Unidad | Unidad | 1 | No cotiza | 156.200 | 30.000 | 250.000 | 5.000 | 150.000 | 220.000 |
| 88 | Placa fuente | Unidad | Unidad | 1 | No cotiza | 120.700 | 100.000 | 190.000 | 20.000 | 150.000 | 170.000 |
| 89 | Placa principal | Unidad | Unidad | 1 | No cotiza | 248.500 | 150.000 | 370.000 | 30.000 | 200.000 | 350.000 |
| 90 | Lampara de escaner | Unidad | Unidad | 1 | No cotiza | 156.200 | 100.000 | 200.000 | 20.000 | 140.000 | 220.000 |
| 91 | Placa de escaner | Unidad | Unidad | 1 | No cotiza | 142.000 | 90.000 | 200.000 | 25.000 | 5.000 | 200.000 |
| | | | | TOTAL | 0 | 1.128.900 | 720.000 | 1.550.000 | 165.000 | 910.000 | |

| IMPRESORA DESKJET 4645 | | | | | R & N SERVICE | OLAM SERVICE | INSUSERV | S. PAZOS | COPYPRINTER | IGC S.R.L. | PRECIO REFERENCIAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ítem | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Presentacion | Cantidad | Precio unitario (IVA incluido)** | Precio unitario (IVA incluido)** | Precio unitario (IVA incluido)** | Precio unitario (IVA incluido)** | Precio unitario (IVA incluido)** | Precio unitario (IVA incluido)** | |
| 92 | Cambio de actuador | Unidad | Unidad | 1 | No cotiza | 56.800 | 40.000 | 70.000 | 10.000 | 50.000 | 80.000 |
| 93 | Engranaje de actuador | Unidad | Unidad | 1 | No cotiza | 56.800 | 40.000 | 60.000 | 5.000 | 50.000 | 80.000 |
| 94 | Engranaje varios | Unidad | Unidad | 1 | No cotiza | 568.000 | 50.000 | 60.000 | 5.000 | 50.000 | 800.000 |
| 95 | Cabezal de tintas | Unidad | Unidad | 1 | No cotiza | 134.900 | 180.000 | 150.000 | 45.000 | 150.000 | 190.000 |
| 96 | Data encoré | Unidad | Unidad | 1 | No cotiza | 156.200 | 30.000 | 250.000 | 5.000 | 150.000 | 220.000 |
| 97 | Placa fuente | Unidad | Unidad | 1 | No cotiza | 120.700 | 30.000 | 190.000 | 20.000 | 180.000 | 170.000 |
| 98 | Placa principal | Unidad | Unidad | 1 | No cotiza | 248.500 | 180.000 | 370.000 | 30.000 | 220.000 | 350.000 |
| | | | | TOTAL | 0 | 1.341.900 | 550.000 | 1.150.000 | 120.000 | 850.000 | |

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA • SECRETARIA DE EMERGENCIA NACIONAL • Unidad Operativa de Contrataciones

Natividad Morínigo S.
Coordinadora de la U.O.C.
Secretaría de Emergencia Nacional (SEN)

SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORAS E IMPRESORAS

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

| Fotocopiadora Brother DCP 8080 DN | | | | | R & N SERVICE | OLAM SERVICE | INSUSERV | S. PAZOS | COPYPRINTER | IGC S.R.L. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ítem | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Presentacion | Cantidad | Precio unitario (IVA incluido)** | Precio unitario (IVA incluido)** | Precio unitario (IVA incluido)** | Precio unitario (IVA incluido)** | Precio unitario (IVA incluido)** | Precio unitario (IVA incluido)** | PRECIO REFERENCIAL |
| 1 | Cilindro | Unidad | Unidad | 1 | 300.000 | 118.000 | 140.000 | 250.000 | 140.000 | 220.000 | 165.000 |
| 2 | Revelador | Unidad | Unidad | 1 | 100 | 1.800 | 500 | 10.000 | 1.000 | 80.000 | 2.500 |
| 3 | Lámpara de fusor | Unidad | Unidad | 1 | 200.000 | 13.000 | 15.000 | 10.000 | 15.000 | 180.000 | 18.000 |
| 4 | Lámpara de exposición | Unidad | Unidad | 1 | 200.000 | 13.000 | 15.000 | 10.000 | 15.000 | 180.000 | 18.000 |
| 5 | Cuchilla de limpieza | Unidad | Unidad | 1 | 100 | 5.700 | 5.000 | 10.000 | 5.000 | 80.000 | 8.000 |
| 6 | Rodillo de fusor | Unidad | Unidad | 1 | 300.000 | 85.200 | 110.000 | 180.000 | 90.000 | 270.000 | 120.000 |
| 7 | Rodillo de transferencia | Unidad | Unidad | 1 | 200.000 | 85.200 | 100.000 | 180.000 | 90.000 | 80.000 | 120.000 |
| 8 | Termistor | Unidad | Unidad | 1 | 180.000 | 25.000 | 30.000 | 30.000 | 25.000 | 40.000 | 35.000 |
| 9 | Engranaje fusor | Unidad | Unidad | 1 | 100.000 | 5.500 | 5.000 | 40.000 | 5.000 | 40.000 | 7.500 |
| 10 | Ruleman de presión | Unidad | Unidad | 1 | 80.000 | 5.600 | 5.000 | 40.000 | 5.000 | 40.000 | 8.000 |
| 11 | Zócalo de corona | Unidad | Unidad | 1 | 180.000 | 1.200 | 500 | 10.000 | 1.000 | 25.000 | 1.500 |
| 12 | Corona de limpieza | Unidad | Unidad | 1 | 100 | 42.600 | 5.000 | 10.000 | 40.000 | 25.000 | 60.000 |
| 13 | Rodillo de limpieza | Unidad | Unidad | 1 | 180.000 | 1.300 | 500 | 20.000 | 1.000 | 80.000 | 1.800 |
| 14 | Corona de transparencia | Unidad | Unidad | 1 | 100 | 27.000 | 500 | 10.000 | 1.000 | 25.000 | 1.800 |
| 15 | Rodillo de limpieza | Unidad | Unidad | 1 | 100 | 4.700 | 30.000 | 5.000 | 30.000 | 1.000 | 38.000 |
| 16 | Motor de tonera | Unidad | Unidad | 1 | 100 | 1.300 | 5.000 | 1.000 | 5.000 | 120.000 | 6.500 |
| 17 | Rodillo de teflón | Unidad | Unidad | 1 | 200.000 | 1.300 | 500 | 10.000 | 1.000 | 80.000 | 1.800 |
| 18 | Fusibles | Unidad | Unidad | 1 | 60.000 | 1.300 | 500 | 1.000 | 1.000 | 20.000 | 1.800 |
| 19 | Bobinas | Unidad | Unidad | 1 | 60.000 | 1.300 | 500 | 1.000 | 1.000 | 20.000 | 1.800 |
| 20 | Resistencia | Unidad | Unidad | 1 | 80.000 | 1.300 | 500 | 1.000 | 1.000 | 20.000 | 1.800 |
| 21 | Condensadores | Unidad | Unidad | 1 | 60.000 | 1.300 | 500 | 1.000 | 1.000 | 20.000 | 1.800 |
| 22 | Mantenimiento de los cartuchos de Toner | Unidad | Unidad | 1 | 100 | 1.300 | 500 | 50.000 | 1.000 | 20.000 | 1.800 |
| | | | | TOTAL | 2.380.700 | 443.900 | 470.000 | 880.000 | 475.000 | 1.666.000 | |

Natividad Morínigo S
Coordinadora de la U.O.C.
Secretaria de Emergencia Nacional (SEN)

SECRETARIA DE EMERGENCIA NACIONAL

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORAS E IMPRESORAS
CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

| Fotocopiadora Brother DCP 8150 DN | | | | | R & N SERVICE | OLAM SERVICE | INSUSERV | S. PAZOS | COPYPRINTER | IGC S.R.L. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ítem | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Presentacion | Cantidad | Precio unitario (IVA incluido)** | Precio unitario (IVA incluido)** | Precio unitario (IVA incluido)** | Precio unitario (IVA incluido)** | Precio unitario (IVA incluido)** | Precio unitario (IVA incluido)** | PRECIO REFERENCIAL |
| 23 | Cilindro | Unidad | Unidad | 1 | 300.000 | 118.000 | 150.000 | 250.000 | 140.000 | 220.000 | 165.000 |
| 24 | Revelador | Unidad | Unidad | 1 | 100 | 1.800 | 500 | 10.000 | 1.000 | 80.000 | 2.500 |
| 25 | Lámpara de fusor | Unidad | Unidad | 1 | 200.000 | 13.000 | 15.000 | 10.000 | 15.000 | 180.000 | 18.000 |
| 26 | Lámpara de exposición | Unidad | Unidad | 1 | 200.000 | 13.000 | 15.000 | 10.000 | 15.000 | 180.000 | 18.000 |
| 27 | Cuchilla de limpieza | Unidad | Unidad | 1 | 100 | 5.700 | 500 | 10.000 | 5.000 | 80.000 | 8.000 |
| 28 | Rodillo de fusor | Unidad | Unidad | 1 | 300.000 | 85.200 | 110.000 | 140.000 | 90.000 | 270.000 | 120.000 |
| 29 | Rodillo de transferencia | Unidad | Unidad | 1 | 200.000 | 85.200 | 110.000 | 80.000 | 90.000 | 80.000 | 120.000 |
| 30 | Termistor | Unidad | Unidad | 1 | 180.000 | 25.000 | 20.000 | 30.000 | 25.000 | 40.000 | 35.000 |
| 31 | Engranaje fusor | Unidad | Unidad | 1 | 100.000 | 5.500 | 5.000 | 40.000 | 5.000 | 40.000 | 7.500 |
| 32 | Ruleman de presión | Unidad | Unidad | 1 | 80.000 | 5.600 | 5.000 | 40.000 | 5.000 | 40.000 | 8.000 |
| 33 | Zócalo de corona | Unidad | Unidad | 1 | 180.000 | 1.200 | 500 | 10.000 | 1.000 | 25.000 | 1.500 |
| 34 | Corona de limpieza | Unidad | Unidad | 1 | 100 | 42.600 | 50.000 | 10.000 | 40.000 | 25.000 | 60.000 |
| 35 | Rodillo de limpieza | Unidad | Unidad | 1 | 180.000 | 1.300 | 500 | 20.000 | 1.000 | 80.000 | 1.800 |
| 36 | Corona de transparencia | Unidad | Unidad | 1 | 100 | 27.000 | 500 | 10.000 | 1.000 | 25.000 | 1.800 |
| 37 | Rodillo de limpieza | Unidad | Unidad | 1 | 100 | 4.700 | 30.000 | 5.000 | 30.000 | 1.000 | 38.000 |
| 38 | Motor de tonera | Unidad | Unidad | 1 | 100 | 1.300 | 5.000 | 1.000 | 5.000 | 120.000 | 6.500 |
| 39 | Rodillo de teflón | Unidad | Unidad | 1 | 100 | 1.300 | 500 | 10.000 | 1.000 | 80.000 | 1.800 |
| 40 | Fusibles | Unidad | Unidad | 1 | 60.000 | 1.300 | 500 | 1.000 | 1.000 | 20.000 | 1.800 |
| 41 | Bobinas | Unidad | Unidad | 1 | 60.000 | 1.300 | 500 | 1.000 | 1.000 | 20.000 | 1.800 |
| 42 | Resistencia | Unidad | Unidad | 1 | 80.000 | 1.300 | 500 | 1.000 | 1.000 | 20.000 | 1.800 |
| 43 | Condensadores | Unidad | Unidad | 1 | 60.000 | 1.300 | 500 | 1.000 | 1.000 | 20.000 | 1.800 |
| 44 | Mantenimiento de los cartuchos de toner | Unidad | Unidad | 1 | 100 | 1.300 | 1.000 | 50.000 | 1.000 | 20.000 | 1.800 |
| | | | | TOTAL | 2.180.800 | 443.900 | 521.000 | 740.000 | 475.000 | 1.666.000 | |

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA · SECRETARIA DE EMERGENCIA NACIONAL · Unidad Operativa de Contrataciones

Natividad Morán de S.
Coordinadora de la U.O.C.
Secretaría de Emergencia Nacional (SEN)

SECRETARIA DE EMERGENCIA NACIONAL

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORAS E IMPRESORAS
CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

| Fotocopiadora Kyocera FS 3040 | | | | | R & N SERVICE | OLAM SERVICE | INSUSERV | S. PAZOS | COPYPRINTER | IGC S.R.L. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ítem | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Presentacion | Cantidad | Precio unitario (IVA incluido)** | Precio unitario (IVA incluido)** | Precio unitario (IVA incluido)** | Precio unitario (IVA incluido)** | Precio unitario (IVA incluido)** | Precio unitario (IVA incluido)** | PRECIO REFERENCIAL |
| 45 | Cilindro | Unidad | Unidad | 1 | 350.000 | 118.000 | 165.000 | 150.000 | 150.000 | 280.000 | 165.000 |
| 46 | Revelador | Unidad | Unidad | 1 | 100 | 1.800 | 2.000 | 10.000 | 1.000 | 80.000 | 2.500 |
| 47 | Lámpara de fusor | Unidad | Unidad | 1 | 200.000 | 13.000 | 15.000 | 10.000 | 15.000 | 280.000 | 18.000 |
| 48 | Lámpara de exposición | Unidad | Unidad | 1 | 200.000 | 13.000 | 15.000 | 10.000 | 15.000 | 180.000 | 18.000 |
| 49 | Cuchilla de limpieza | Unidad | Unidad | 1 | 220.000 | 5.800 | 6.000 | 50.000 | 5.000 | 80.000 | 8.000 |
| 50 | Rodillo de fusor | Unidad | Unidad | 1 | 350.000 | 85.200 | 110.000 | 150.000 | 90.000 | 280.000 | 120.000 |
| 51 | Rodillo de transferencia | Unidad | Unidad | 1 | 180.000 | 85.200 | 110.000 | 90.000 | 90.000 | 80.000 | 120.000 |
| 52 | Termistor | Unidad | Unidad | 1 | 220.000 | 25.000 | 30.000 | 50.000 | 25.000 | 40.000 | 35.000 |
| 53 | Engranaje fusor | Unidad | Unidad | 1 | 100.000 | 5.500 | 5.000 | 40.000 | 5.000 | 40.000 | 7.500 |
| 54 | Ruleman de presión | Unidad | Unidad | 1 | 80.000 | 5.800 | 5.000 | 40.000 | 5.000 | 40.000 | 8.000 |
| 55 | Zócalo de corona | Unidad | Unidad | 1 | 60.000 | 1.300 | 500 | 10.000 | 1.000 | 25.000 | 1.500 |
| 56 | Corona de limpieza | Unidad | Unidad | 1 | 60.000 | 42.600 | 50.000 | 20.000 | 50.000 | 25.000 | 60.000 |
| 57 | Rodillo de limpieza | Unidad | Unidad | 1 | 100 | 1.300 | 1.000 | 20.000 | 1.000 | 80.000 | 1.800 |
| 58 | Corona de transparencia | Unidad | Unidad | 1 | 100 | 1.300 | 1.000 | 10.000 | 1.000 | 25.000 | 1.800 |
| 59 | Rodillo de limpieza | Unidad | Unidad | 1 | 100 | 27.000 | 35.000 | 5.000 | 30.000 | 5.000 | 38.000 |
| 60 | Motor de tonera | Unidad | Unidad | 1 | 120.000 | 4.800 | 5.000 | 10.000 | 5.000 | 120.000 | 6.500 |
| 61 | Rodillo de teflón | Unidad | Unidad | 1 | 200.000 | 1.300 | 1.000 | 10.000 | 1.000 | 80.000 | 1.800 |
| 62 | Fusibles | Unidad | Unidad | 1 | 60.000 | 1.300 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 20.000 | 1.800 |
| 63 | Bobinas | Unidad | Unidad | 1 | 80.000 | 1.300 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 20.000 | 1.800 |
| 64 | Resistencia | Unidad | Unidad | 1 | 60.000 | 1.300 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 20.000 | 1.800 |
| 65 | Condensadores | Unidad | Unidad | 1 | 60.000 | 1.300 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 20.000 | 1.800 |
| 66 | Mantenimiento de los cartuchos de Toner | Unidad | Unidad | 1 | 100 | 1.300 | 1.000 | 50.000 | 1.000 | 20.000 | 1.800 |
| | | | | TOTAL | 2.600.500 | 444.400 | 561.500 | 739.000 | 495.000 | 1.840.000 | |

Natividad Moringo S.
Coordinadora de la U.O.C.
Secretaría de Emergencia Nacional (SEN)

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DEL PARAGUAY
Unidad Operativa de Contrataciones
SECRETARIA DE EMERGENCIA NACIONAL

SECRETARIA DE EMERGENCIA NACIONAL

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORAS E IMPRESORAS
CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

| Fotocopiadora Kyocera Taskalfa 255 | | | | | R & N SERVICE | OLAM SERVICE | INSUSERV | S. PAZOS | COPYPRINTER | IGC S.R.L. | PRECIO REFERENCIAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ítem | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Presentacion | Cantidad | Precio unitario (IVA incluido)** | Precio unitario (IVA incluido)** | Precio unitario (IVA incluido)** | Precio unitario (IVA incluido)** | Precio unitario (IVA incluido)** | Precio unitario (IVA incluido)** | |
| 67 | Cilindro | Unidad | Unidad | 1 | 350.000 | 117.150 | 165.000 | 150.000 | 150.000 | 280.000 | 165.000 |
| 68 | Revelador | Unidad | Unidad | 1 | 100 | 1.800 | 2.000 | 10.000 | 1.000 | 80.000 | 2.500 |
| 69 | Lámpara de fusor | Unidad | Unidad | 1 | 200.000 | 13.000 | 15.000 | 10.000 | 15.000 | 280.000 | 18.000 |
| 70 | Lámpara de exposición | Unidad | Unidad | 1 | 200.000 | 13.000 | 15.000 | 10.000 | 15.000 | 180.000 | 18.000 |
| 71 | Cuchilla de limpieza | Unidad | Unidad | 1 | 220.000 | 5.700 | 6.000 | 50.000 | 5.000 | 80.000 | 8.000 |
| 72 | Rodillo de fusor | Unidad | Unidad | 1 | 350.000 | 85.200 | 110.000 | 150.000 | 90.000 | 280.000 | 120.000 |
| 73 | Rodillo de transferencia | Unidad | Unidad | 1 | 180.000 | 85.200 | 110.000 | 90.000 | 90.000 | 80.000 | 120.000 |
| 74 | Termistor | Unidad | Unidad | 1 | 220.000 | 24.850 | 30.000 | 50.000 | 25.000 | 40.000 | 35.000 |
| 75 | Engranaje fusor | Unidad | Unidad | 1 | 100.000 | 5.500 | 5.000 | 40.000 | 5.000 | 40.000 | 7.500 |
| 76 | Ruleman de presión | Unidad | Unidad | 1 | 80.000 | 5.700 | 5.000 | 40.000 | 5.000 | 40.000 | 8.000 |
| 77 | Zócalo de corona | Unidad | Unidad | 1 | 60.000 | 1.200 | 500 | 10.000 | 1.000 | 25.000 | 1.500 |
| 78 | Corona de limpieza | Unidad | Unidad | 1 | 60.000 | 42.600 | 50.000 | 20.000 | 50.000 | 25.000 | 60.000 |
| 79 | Rodillo de limpieza | Unidad | Unidad | 1 | 100 | 1.300 | 1.000 | 20.000 | 1.000 | 80.000 | 1.800 |
| 80 | Corona de transparencia | Unidad | Unidad | 1 | 100 | 1.300 | 1.000 | 10.000 | 1.000 | 25.000 | 1.800 |
| 81 | Rodillo de limpieza | Unidad | Unidad | 1 | 100 | 27.000 | 35.000 | 5.000 | 30.000 | 5.000 | 38.000 |
| 82 | Motor de tonera | Unidad | Unidad | 1 | 120.000 | 4.700 | 5.000 | 10.000 | 5.000 | 120.000 | 6.500 |
| 83 | Rodillo de teflón | Unidad | Unidad | 1 | 200.000 | 1.300 | 1.000 | 10.000 | 1.000 | 80.000 | 1.800 |
| 84 | Fusibles | Unidad | Unidad | 1 | 60.000 | 1.300 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 20.000 | 1.800 |
| 85 | Bobinas | Unidad | Unidad | 1 | 80.000 | 1.300 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 20.000 | 1.800 |
| 86 | Resistencia | Unidad | Unidad | 1 | 60.000 | 1.300 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 20.000 | 1.800 |
| 87 | Condensadores | Unidad | Unidad | 1 | 60.000 | 1.300 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 20.000 | 1.800 |
| 88 | Mantenimiento de los cartuchos de Toner | Unidad | Unidad | 1 | 100 | 1.300 | 1.000 | 50.000 | 1.000 | 20.000 | 1.800 |
| | | | | TOTAL | 2.600.500 | 443.000 | 561.500 | 739.000 | 495.000 | 1.840.000 | |

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA · SECRETARIA DE EMERGENCIA NACIONAL · Unidad Operativa de Contrataciones

Natividad Morinigo S.
Coordinadora de la U.O.C.
Secretaria de Emergencia Nacional (SEN)

SECRETARIA DE EMERGENCIA NACIONAL

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORAS E IMPRESORAS
CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

| Fotocopiadora Canon IR 1024 | | | | | R & N SERVICE | OLAM SERVICE | INSUSERV | S. PAZOS | COPYPRINTER | IGC S.R.L. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ítem | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Presentacion | Cantidad | Precio unitario (IVA incluido)** | Precio unitario (IVA incluido)** | Precio unitario (IVA incluido)** | Precio unitario (IVA incluido)** | Precio unitario (IVA incluido)** | Precio unitario (IVA incluido)** | PRECIO REFERENCIAL |
| 89 | Cilindro | Unidad | Unidad | 1 | 400.000 | 117.150 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 180.000 | 165.000 |
| 90 | Revelador | Unidad | Unidad | 1 | 100 | 1.800 | 500 | 10.000 | 1.000 | 5.000 | 2.500 |
| 91 | Lámpara de fusor | Unidad | Unidad | 1 | 250.000 | 13.000 | 10.000 | 10.000 | 1.000 | 250.000 | 18.000 |
| 92 | Lámpara de exposición | Unidad | Unidad | 1 | 250.000 | 5.700 | 5.000 | 10.000 | 50.000 | 30.000 | 8.000 |
| 93 | Cuchilla de limpieza | Unidad | Unidad | 1 | 200.000 | 85.200 | 30.000 | 50.000 | 1.000 | 60.000 | 120.000 |
| 94 | Rodillo de fusor | Unidad | Unidad | 1 | 350.000 | 85.200 | 100.000 | 50.000 | 120.000 | 30.000 | 120.000 |
| 95 | Rodillo de transferencia | Unidad | Unidad | 1 | 180.000 | 25.000 | 100.000 | 90.000 | 25.000 | 30.000 | 35.000 |
| 96 | Termistor | Unidad | Unidad | 1 | 200.000 | 25.000 | 30.000 | 10.000 | 1.000 | 30.000 | 35.000 |
| 97 | Engranaje fusor | Unidad | Unidad | 1 | 100.000 | 5.500 | 5.000 | 40.000 | 5.000 | 30.000 | 7.500 |
| 98 | Ruleman de presión | Unidad | Unidad | 1 | 60.000 | 5.700 | 5.000 | 40.000 | 5.000 | 30.000 | 8.000 |
| 99 | Zócalo de corona | Unidad | Unidad | 1 | 120.000 | 1.200 | 500 | 10.000 | 1.000 | 30.000 | 1.500 |
| 100 | Corona de limpieza | Unidad | Unidad | 1 | 100 | 42.600 | 50.000 | 20.000 | 1.000 | 30.000 | 60.000 |
| 101 | Rodillo de limpieza | Unidad | Unidad | 1 | 18.000 | 1.300 | 500 | 20.000 | 1.000 | 30.000 | 1.800 |
| 102 | Corona de transparencia | Unidad | Unidad | 1 | 100 | 1.300 | 500 | 10.000 | 1.000 | 30.000 | 1.800 |
| 103 | Rodillo de limpieza | Unidad | Unidad | 1 | 180.000 | 1.300 | 500 | 5.000 | 120.000 | 5.000 | 1.800 |
| 104 | Motor de tonera | Unidad | Unidad | 1 | 100 | 27.000 | 30.000 | 1.000 | 5.000 | 60.000 | 38.000 |
| 105 | Rodillo de teflón | Unidad | Unidad | 1 | 100 | 4.700 | 5.000 | 10.000 | 1.000 | 30.000 | 6.500 |
| 106 | Fusibles | Unidad | Unidad | 1 | 60.000 | 1.300 | 500 | 1.000 | 1.000 | 20.000 | 1.800 |
| 107 | Bobinas | Unidad | Unidad | 1 | 60.000 | 1.300 | 500 | 1.000 | 1.000 | 20.000 | 1.800 |
| 108 | Resistencia | Unidad | Unidad | 1 | 60.000 | 1.300 | 500 | 1.000 | 1.000 | 20.000 | 1.800 |
| 109 | Condensadores | Unidad | Unidad | 1 | 60.000 | 1.300 | 500 | 1.000 | 1.000 | 20.000 | 1.800 |
| 110 | Mantenimiento de los cartuchos de Toner | Unidad | Unidad | 1 | 100 | 1.300 | 1.000 | 50.000 | 1.000 | 20.000 | 1.800 |
| | | | | TOTAL | 2.548.600 | 455.150 | 525.500 | 590.000 | 494.000 | 990.000 | |

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA • SECRETARIA DE EMERGENCIA NACIONAL • Unidad Operativa de Contrataciones

Natividad Moringos
Coordinadora de la U.O.C.
Secretaria de Emergencia Nacional (SEN)

SECRETARÍA DE EMERGENCIA NACIONAL

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORAS E IMPRESORAS
CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

| Fotocopiadora Sharp AL 2040 CS | | | | | R & N SERVICE | OLAM SERVICE | INSUSERV | S. PAZOS | COPYPRINTER | IGC S.R.L. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ítem | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Presentacion | Cantidad | Precio unitario (IVA incluido)** | Precio unitario (IVA incluido)** | Precio unitario (IVA incluido)** | Precio unitario (IVA incluido)** | Precio unitario (IVA incluido)** | Precio unitario (IVA incluido)** | PRECIO REFERENCIAL |
| 111 | Provisión de Cilindro | Unidad | Unidad | 1 | 300.000 | 85.200 | 120.000 | 150.000 | 110.000 | 180.000 | 120.000 |
| 112 | . Provisión de Cuchilla | Unidad | Unidad | 1 | 160.000 | 42.600 | 60.000 | 50.000 | 50.000 | 40.000 | 60.000 |
| 113 | Revelador | Unidad | Unidad | 1 | 300.000 | 85.200 | 100.000 | 60.000 | 90.000 | 5.000 | 120.000 |
| 114 | Termistor | Unidad | Unidad | 1 | 180.000 | 13.000 | 15.000 | 10.000 | 15.000 | 80.000 | 18.000 |
| 115 | Zócalos de corona | Unidad | Unidad | 1 | 120.000 | 1.300 | 1.000 | 10.000 | 1.000 | 30.000 | 1.800 |
| 116 | Rodillo | Unidad | Unidad | 1 | 180.000 | 1.300 | 1.000 | 30.000 | 1.000 | 30.000 | 1.800 |
| 117 | Engranajes | Unidad | Unidad | 1 | 80.000 | 4.700 | 1.000 | 40.000 | 5.000 | 30.000 | 6.500 |
| 118 | Removedor de tóner | Unidad | Unidad | 1 | 60.000 | 1.300 | 1.000 | 10.000 | 1.000 | 120.000 | 1.800 |
| 119 | Kit de Cilindro. | Unidad | Unidad | 1 | 650.000 | 1.300 | 1.000 | 60.000 | 1.000 | 30.000 | 1.800 |
| 120 | Fuente de Alimentación | Unidad | Unidad | 1 | 550.000 | 18.000 | 25.000 | 50.000 | 20.000 | 20.000 | 25.000 |
| 121 | Mantenimiento preventivo | Unidad | Unidad | 1 | 150.000 | 19.000 | 25.000 | 60.000 | 22.000 | 280.000 | 26.000 |
| 122 | Mantenimiento de los cartuchos de Tóner | Unidad | Unidad | 1 | 100 | 1.300 | 1.000 | 50.000 | 1.000 | 120.000 | 1.800 |
| | | | | TOTAL | 2.730.100 | 274.200 | 351.000 | 580.000 | 317.000 | 965.000 | |

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA • SECRETARÍA DE EMERGENCIA NACIONAL • Unidad Operativa de Contrataciones

Natividad Moringo S.
Coordinadora de la U.O.C.
Secretaría de Emergencia Nacional (SEN)