TECNO VIAL S.R.L.

Constructora . Sistema Lumínico

Semáforos

E-mail: tecnovialsrl@hotmail.com Telef.: (0295) 20174 Cel.: (0981) 909 - 468

INFORME TÉCNICO

Controlador Econotec 312: Recibió una fuerte descarga eléctrica que daño casi todos sus circuito necesitará el cambio de varios componentes tales como : base de memoria, placa de salida a lámparas y cambio de 6 transformadores quemados, saneado de cable 4x1 trabajo de instalación ,reprogramación y puesta en funcionamiento.

TECNO VIAL S.R.L.
tecnovialsrl@hotmail.com

Dorila Giménez

Socio-Gerente