UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION
FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS
Departamento de Contrataciones

Cuadro Comparativo de Precios

"CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORAS DE USO INSTITUCIONAL - LLAMADO PLURIANUAL" - I.D. N° 326.473 - CÓD. 06 - LCO 01/2017

LOTE N° 1 - FOTOCOPIADORA MARCA KYOCERA							Shirosawa Company S.A.I.C.		
Ítems	Cód. de Catálogo	FOTOCOPIADORAS/ Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de medida	Presen-tación	Precio Referencial Rpto. + M. O. IVA Incl.	Precio Unitario (IVA Incl.)	%	Precio Total (IVA incl.)
1	81141804-001	KYOCERA KM-1500 / 1500 LA							
1.1		Unidad de Proceso	1	Unidad	Evento	2.228.666	2.225.000	0%	2.225.000
1.2		Cable de Scanner (Cord Assy Scanner)	1	Unidad	Evento	650.705	641.150	-1%	641.150
1.3		Rodillo de Calor	1	Unidad	Evento	675.400	667.000	-1%	667.000
1.4		Thermistor	1	Unidad	Evento	474.430	470.250	-1%	470.250
1.5		Uña de Separación (4 uñas)	1	Unidad	Evento	111.705	110.000	-2%	110.000
1.6		Buje de Fusor Izquierdo	1	Unidad	Evento	118.195	118.200	0%	118.200
1.7		Buje de Fusor Derecho	1	Unidad	Evento	118.195	118.200	0%	118.200
1.8		Lámpara 230 Fijación	1	Unidad	Evento	707.630	727.800	3%	727.800
1.9		Embrague MPF	1	Unidad	Evento	178.090	171.500	-4%	171.500
1.10		Embrague de Registro	1	Unidad	Evento	178.090	175.000	-2%	175.000
1.11		Embrague de Casetero (Clucth Cassette)	1	Unidad	Evento	184.580	184.500	0%	184.500
1.12		Guia de Paso de Papel	1	Unidad	Evento	139.205	139.500	0%	139.500
1.13		Buje de Registro Izquierdo	1	Unidad	Evento	56.980	55.000	-3%	55.000
1.14		Buje de Registro Derecho	1	Unidad	Evento	56.980	55.000	-3%	55.000
1.15		Rodillo de Alimentación	1	Unidad	Evento	171.600	165.000	-4%	165.000
1.16		Cubierta Frontal (Frente de La Cubierta 1/2)	1	Unidad	Evento	581.647	570.300	-2%	570.300
1.17		Base MPF del Bypass	1	Unidad	Evento	167.090	165.000	-1%	165.000
1.18		Resorte de Uñas de Separación (04 uñas) (Spring Separator)	1	Unidad	Evento	33.990	37.800	11%	37.800
1.19		Topeador de Tamaño de Papel	1	Unidad	Evento	56.980	55.000	-3%	55.000
1.20		Resorte de Topeador	1	Unidad	Evento	56.980	55.000	-3%	55.000
1.21		Posicionador de Tamaño de Papel Folio	1	Unidad	Evento	56.980	55.000	-3%	55.000
1.22		Rodillo de Presión (Press Roller)	1	Unidad	Evento	714.120	740.600	4%	740.600
1.23		Bandeja A MPF	1	Unidad	Evento	141.185	135.850	-4%	135.850
1.24		Bandeja B MPF	1	Unidad	Evento	134.695	129.450	-4%	129.450
1.25		Diagnóstico, Configuración y Mantenimiento Preventivo y/o Correctivo de Equipo	1	Unidad	Evento	215.600	196.000	-9%	196.000
1.26		Costo Adicional de Traslado a San Pedro Del Ycuamandyyú	1	Unidad	Evento	330.000	330.000	0,00%	330.000
1.27		Costo Adicional de Traslado a Caazapá	1	Unidad	Evento	330.000	330.000	0,00%	330.000
1.28		Costo Adicional de Traslado a Cruce Pioneros - Chaco	1	Unidad	Evento	385.000	385.000	0,00%	385.000
		SUB TOTAL							9.208.100

2	81141804-001	KYOCERA KM 1620/ Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de medida	Presen-tación	Precio Referencial	Precio Unitario (IVA Incl.)	%	Precio Total (IVA incl.)
2.1		Kit de Cilindro 1620/ 2050	1	Unidad	Evento	2.299.968	2.490.390	8%	2.490.390
2.2		Kit de Fusor (Parts Fuser Right 120 Assy)	1	Unidad	Evento	772.645	798.180	3%	798.180
2.3		Polea Tampón de Alimentación (PULLEY PAD FEED)	1	Unidad	Evento	212.355	187.000	-12%	187.000
2.4		Polea de Separación (PULLEY SEPARATION)	1	Unidad	Evento	80.260	78.500	-2%	78.500
2.5		Polea de Alimentación A (PULLEY FEED A)	1	Unidad	Evento	80.260	78.500	-2%	78.500
2.6		Embrague Bypass Km 2035/1635	1	Unidad	Evento	517.493	512.200	-1%	512.200
2.7		Palanca de Transporte Frontal (Lever Conveying Front)	1	Unidad	Evento	298.386	301.940	1%	301.940
2.8		Rodillo de Transferencia (Roller Transfer)	1	Unidad	Evento	424.165	487.200	15%	487.200
2.9		Buje de Transferencia (Bush Transfer)	1	Unidad	Evento	37.719	33.600	-11%	33.600
2.10		Buje de Rodillo de Transferencia (Bush Transfer Roll)	1	Unidad	Evento	37.719	33.600	-11%	33.600
2.11		Rodillo de Presión (Press Roller)	1	Unidad	Evento	670.824	625.700	-7%	625.700
2.12		Cojinete (Bearing Press Roller)	1	Unidad	Evento	341.401	230.000	-33%	230.000
2.13		Cubierta Izquierda D (Strap Left Cover A)	1	Unidad	Evento	37.719	34.000	-10%	34.000
2.14		Cubierta Izquierda B (Strap Left Cover B)	1	Unidad	Evento	37.719	34.000	-10%	34.000
2.15		Cubierta Izquierda C (Strap Left Cover C)	1	Unidad	Evento	37.719	34.000	-10%	34.000
2.16		Perno (Pin Front Strap)	1	Unidad	Evento	37.719	34.000	-10%	34.000
2.17		Sub Tabla de Bandeja Manual (Bypass Sub Table B)	1	Unidad	Evento	208.543	205.000	-2%	205.000
2.18		Tapón Derecho de La Cubierta Izquierda (Stoper Left Over R)	1	Unidad	Evento	37.719	34.000	-10%	34.000
2.19		Tapón Izquierdo de La Cubierta Izquierda (Stoper Left Cover L)	1	Unidad	Evento	37.719	34.000	-10%	34.000
2.20		Palanca de Levante (Lever Pick Up)	1	Unidad	Evento	86.249	85.000	-1%	85.000
2.21		Diagnóstico, Configuración y Mantenimiento Preventivo y/o Correctivo de Equipo	1	Unidad	Evento	275.000	275.000	0,00%	275.000
		SUB TOTAL							6.625.810

Lic. Hugo Erico Ovelar
Jefe Departamento de Presupuesto

Lic. Miguel Tomás Figueredo
Jefe Departamento de Patrimonio

C.P. Lourdes Amalia Reyes Peña
Coordinadora Comité de Evaluación

C.P. Antonio Darío Valdez Lezme
Jefe División Almacenes y Suministros

Sr. Víctor H. Maldonado Giménez
Jefe Departamento de Servicios Generales

Lic. Gustavo Antonio Ramírez Jara
Encargado de Llamados

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION
FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS
Departamento de Contrataciones

Cuadro Comparativo de Precios

"CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORAS DE USO INSTITUCIONAL - LLAMADO PLURIANUAL" - I.D. Nº 326.473 - CÓD. 06 - LCO 01/2017

LOTE Nº 1 - FOTOCOPIADORA MARCA KYOCERA

3	81141804-001	KYOCERA KM 2035/ Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de medida	Presen-tación	Precio Referencial	Precio Unitario (IVA Incl.)	%	Precio Total (IVA inclu.)
3.1		Kit de Cilindro 1620/ 2050	1	Unidad	Evento	2.299.968	2.490.390	8%	2.490.390
3.2		Kit de Fusor (Parts Fuser Right 120 Assy)	1	Unidad	Evento	772.645	798.180	3%	798.180
3.3		Polea Tampón de Alimentación (Pulley Pad Feed)	1	Unidad	Evento	212.355	187.000	-12%	187.000
3.4		Polea de Separación (Pulley Separation)	1	Unidad	Evento	80.260	78.500	-2%	78.500
3.5		Polea de Alimentación A (Pulley Feed A)	1	Unidad	Evento	80.260	78.500	-2%	78.500
3.6		Embrague Bypass Km 2035/1635	1	Unidad	Evento	517.493	512.200	-1%	512.200
3.7		Palanca de Transporte Frontal (Lever Conveying Front)	1	Unidad	Evento	298.386	301.940	1%	301.940
3.8		Rodillo de Transferencia (Roller Transfer)	1	Unidad	Evento	424.165	487.200	15%	487.200
3.9		Buje de Transferencia (Bush Transfer)	1	Unidad	Evento	37.719	33.600	-11%	33.600
3.10		Buje de Rodillo de Transferencia (Bush Transfer Roll)	1	Unidad	Evento	37.719	33.600	-11%	33.600
3.11		Rodillo de Presión (Press Roller)	1	Unidad	Evento	670.824	625.700	-7%	625.700
3.12		Cojinete (BEARING PRESS ROLLER)	1	Unidad	Evento	341.401	230.000	-33%	230.000
3.13		Cubierta Izquierda D (Strap Left Cover A)	1	Unidad	Evento	37.719	34.000	-10%	34.000
3.14		Cubierta Izquierda B (Strap Left Cover B)	1	Unidad	Evento	37.719	34.000	-10%	34.000
3.15		Cubierta Izquierda C (Strap Left Cover C)	1	Unidad	Evento	37.719	34.000	-10%	34.000
3.16		Perno (PIN FRONT STRAP)	1	Unidad	Evento	37.719	34.000	-10%	34.000
3.17		Sub Tabla de Bandeja Manual (Bypass Sub Table B)	1	Unidad	Evento	208.543	205.000	-2%	205.000
3.18		Tapón Derecho de la Cubierta Izquierda (Stoper Left Cover R)	1	Unidad	Evento	37.719	34.000	-10%	34.000
3.19		Tapón Izquierdo de la Cubierta Izquierda (Stoper Left Cover L)	1	Unidad	Evento	37.719	34.000	-10%	34.000
3.20		Palanca de Levante (Lever Pick Up)	1	Unidad	Evento	86.249	85.000	-1%	85.000
3.21		Diagnóstico, Configuración y Mantenimiento Preventivo y/o Correctivo de Equipo	1	Unidad	Evento	275.000	275.000	0,00%	275.000
		SUB TOTAL							**6.625.810**

4	81141804-001	KYOCERA KM 2810/ Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de medida	Presen-tación	Precio Referencial	Precio Unitario (IVA Incl.)	%	Precio Total (IVA inclu.)
4.1		Kit de Mantenimiento	1	Unidad	Evento	2.053.821	2.137.410	4%	2.137.410
4.2		Unidad de Cilindro	1	Unidad	Evento	1.175.515	1.150.650	-2%	1.150.650
4.3		Kit de Fusor	1	Unidad	Evento	1.089.880	1.050.000	-4%	1.050.000
4.4		Base MFP	1	Unidad	Evento	137.665	127.250	-8%	127.250
4.5		1Goma de Arrastre de Papel (Pulley Paper Feed)	1	Unidad	Evento	157.080	159.200	1%	159.200
4.6		Goma de Arrastre de Papel 2 (Pulley Pick up Assy)	1	Unidad	Evento	124.685	115.000	-8%	115.000
4.7		Goma de Retardo (Retard Roll Assy)	1	Unidad	Evento	176.495	170.500	-3%	170.500
4.8		Buje de Fusor Izquierdo	1	Unidad	Evento	118.195	117.000	-1%	117.000
4.9		Guía de Paso de Papel (Guide Turm)	1	Unidad	Evento	178.090	175.000	-2%	175.000
4.10		Placa Principal (PWB main Affi)	1	Unidad	Evento	4.952.200	4.943.900	0%	4.943.900
4.11		Resorte de Sensor de Bypass (Spring Actuator)	1	Unidad	Evento	67.980	64.000	-6%	64.000
4.12		1 Sensor de Bypass (Actuator MFP)	1	Unidad	Evento	67.980	64.000	-6%	64.000
4.13		Diagnóstico, Configuración y Mantenimiento Preventivo y/o Correctivo de Equipo	1	Unidad	Evento	253.000	253.000	0,00%	253.000
4.14		Costo Adicional de Traslado a la Sede Caazapá	1	Unidad	Evento	330.000	330.000	0,00%	330.000
4.15		Costo Adicional de Traslado a Pedro Juan Caballero	1	Unidad	Evento	330.000	330.000	0,00%	330.000
4.16		Costo Adicional de Traslado a Santa Rosa Misiones	1	Unidad	Evento	330.000	330.000	0,00%	330.000
4.17		Costo Adicional de Traslado a San Pedro Del Ycuamandyyú	1	Unidad	Evento	330.000	330.000	0,00%	330.000
		SUB TOTAL							**11.846.910**
		TOTAL							**34.306.630**

MONTO MÁXIMO: 80.000.000.-

MONTO MÍNIMO: 40.000.000.-

Lic. Hugo Erico Ovelar
Jefe Departamento de Presupuesto

Lic. Miguel Tomás Figueredo
Jefe Departamento de Patrimonio

C.P. Lourdes Amalia Reyes Peña
Coordinadora Comité de Evaluación

C.P. Antonio Dario Valdez Lezme
Jefe División Almacenes y Suministros

Sr. Víctor H. Maldonado Giménez
Jefe Departamento de Servicios Generales

Lic. Gustavo Antonio Ramírez Jara
Encargado de Llamados

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION
FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS
Departamento de Contrataciones

Cuadro Comparativo de Precios

"CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORAS DE USO INSTITUCIONAL - LLAMADO PLURIANUAL" - I.D. Nº 326.473 - CÓD. 06 - LCO 01/2017

LOTE Nº 2 - FOTOCOPIADORA MARCA CANON

Ítems	Cód. de Catálogo	FOTOCOPIADORAS/ Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de medida	Presen-tación	Precio Referencial Rpto. + M. O. IVA Incl.	DATA SYSTEMS S.A.		
1	81141804-001	CANON IR 2025/ Descripción del Servicio					Precio Unitario (IVA Incl.)	%	Precio Total (IVA inclu.)
1.1		Unidad de cilindro	1	Unidad	Evento	1.925.000	1.520.000	-21%	1.520.000
1.2		Almohadilla de separación de alimentación manual	1	Unidad	Evento	88.000	80.000	-9%	80.000
1.3		Rodillo de recolección	1	Unidad	Evento	88.000	80.000	-9%	80.000
1.4		Unidad reveladora	1	Unidad	Evento	1.320.000	1.500.000	14%	1.500.000
1.5		Rodillo de transferencia	1	Unidad	Evento	198.000	180.000	-9%	180.000
1.6		Rodillo de limpieza	1	Unidad	Evento	132.000	120.000	-9%	120.000
1.7		Unidad de fusor	1	Unidad	Evento	1.512.500	1.375.000	-9%	1.375.000
1.8		Rodillo de separación	1	Unidad	Evento	66.000	60.000	-9%	60.000
1.9		Rodillo magnético	1	Unidad	Evento	330.000	300.000	-9%	300.000
1.10		Rodillo de presión	1	Unidad	Evento	330.000	300.000	-9%	300.000
1.11		Cuchilla	1	Unidad	Evento	330.000	300.000	-9%	300.000
1.12		Toner	1	Unidad	Evento	412.500	375.000	-9%	375.000
1.13		Diagnóstico, Configuración y Mantenimiento Preventivo y/o Correctivo de Equipo	1	Unidad	Evento	242.000	150.000	-38%	150.000
		SUB TOTAL							6.340.000
2	81141804-001	CANON IMAGEN RUNNER 1022 / Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de medida	Presen-tación	Precio Referencial	Precio Unitario (IVA Incl.)	%	Precio Total (IVA inclu.)
2.1		Unidad de cilindro	1	Unidad	Evento	1.507.000	930.000	-38%	930.000
2.2		Almohadilla de separación de alimentación manual	1	Unidad	Evento	88.000	80.000	-9%	80.000
2.3		Rodillo de recolección	1	Unidad	Evento	88.000	80.000	-9%	80.000
2.4		Unidad reveladora	1	Unidad	Evento	1.232.000	1.500.000	22%	1.500.000
2.5		Rodillo de transferencia	1	Unidad	Evento	198.000	180.000	-9%	180.000
2.6		Rodillo de limpieza	1	Unidad	Evento	132.000	120.000	-9%	120.000
2.7		Unidad de fusor	1	Unidad	Evento	1.512.500	1.375.000	-9%	1.375.000
2.8		Rodillo de separación	1	Unidad	Evento	99.000	90.000	-9%	90.000
2.9		Rodillo magnético	1	Unidad	Evento	319.000	290.000	-9%	290.000
2.10		Rodillo de presión	1	Unidad	Evento	396.000	360.000	-9%	360.000
2.11		Cuchilla	1	Unidad	Evento	165.000	150.000	-9%	150.000
2.12		Toner	1	Unidad	Evento	412.500	375.000	-9%	375.000
2.13		Diagnóstico, Configuración y Mantenimiento Preventivo y/o Correctivo de Equipo	1	Unidad	Evento	165.000	150.000	-9%	150.000
		SUB TOTAL							5.680.000
		TOTAL							12.020.000

MONTO MÁXIMO: 20.000.000.-
MONTO MÍNIMO: 10.000.000.-

LOTE Nº 3 - FOTOCOPIADORA MARCA XEROX

Ítems	Cód. de Catálogo	FOTOCOPIADORAS	Cantidad	Unidad de medida	Presen-tación	Precio Referencial	DOCUNET S.A.		
1	81141804-001	XEROX Workcentre 3550 / Descripción del Servicio					Precio Unitario (IVA Incl.)	%	Precio Total (IVA inclu.)
1.1		Cambio de Scanner	1	Unidad	Evento	2.530.000	2.500.000	-1%	2.500.000
1.2		Cambio de Placa Principal	1	Unidad	Evento	3.630.000	3.500.000	-4%	3.500.000
1.3		Cambio de Rodillos de Transferencias	1	Unidad	Evento	495.000	450.000	-9%	450.000
1.4		Cambio Conjunto Alimentador de Papel	1	Unidad	Evento	880.000	600.000	-32%	600.000
1.5		Cambio de Motor Principal	1	Unidad	Evento	1.078.000	1.050.000	-3%	1.050.000
1.6		Cambio de Láser	1	Unidad	Evento	1.485.000	1.300.000	-12%	1.300.000
1.7		Cambio de Puerta Frontal	1	Unidad	Evento	935.000	800.000	-14%	800.000
1.8		Cambio de Alimentador By Pass	1	Unidad	Evento	880.000	800.000	-9%	800.000
1.9		Cambio de Ensamble de Salida de Fusor	1	Unidad	Evento	572.000	500.000	-13%	500.000
1.10		Cambio de Alimentador de Bandeja B1	1	Unidad	Evento	550.000	500.000	-9%	500.000
1.11		Cambio de Fuente de Baja Tensión	1	Unidad	Evento	1.870.000	1.750.000	-6%	1.750.000
1.12		Cambio de Bisagras	1	Unidad	Evento	605.000	500.000	-17%	500.000
1.13		Cambio de Panel de Control	1	Unidad	Evento	1.595.000	1.400.000	-12%	1.400.000
1.14		Cambio de Bandeja de By Pass	1	Unidad	Evento	715.000	650.000	-9%	650.000
1.15		Cambio de Cristal de Exposición	1	Unidad	Evento	2.420.000	2.000.000	-17%	2.000.000
1.16		Cambio de Correa del Scanner	1	Unidad	Evento	165.000	165.000	0,00%	165.000
1.17		Cambio de Conjunto Fusor	1	Unidad	Evento	1.650.000	1.650.000	0,00%	1.650.000
1.18		Cambio de Dúplex	1	Unidad	Evento	770.000	700.000	-9%	700.000
1.19		Cambio del Rodillo alimentador del casette	1	Unidad	Evento	165.000	165.000	0,00%	165.000
1.20		Ensamble del Chasis	1	Unidad	Evento	550.000	550.000	0,00%	550.000
1.21		Cambio de Bandeja 1	1	Unidad	Evento	1.155.000	1.155.000	0,00%	1.155.000
1.22		Cambio de pila MNV	1	Unidad	Evento	605.000	500.000	-17%	500.000
1.23		Cambio de Kit de Toner	1	Unidad	Evento	1.485.000	1.485.000	0,00%	1.485.000
1.24		Diagnóstico, Configuración y Mantenimiento Preventivo y/o Correctivo de Equipo	1	Unidad	Evento	275.000	275.000	0,00%	275.000
1.25		Costo Adicional de Traslado a Santa Rosa Misiones	1	Unidad	Evento	1.100.000	1.100.000	0,00%	1.100.000
		TOTAL							26.045.000

MONTO MÁXIMO: 15.000.000.-
MONTO MÍNIMO: 17.500.000.-

Lic. Hugo Erico Ovelar
Jefe Departamento de Presupuesto

Lic. Miguel Tomás Figueredo
Jefe Departamento de Patrimonio

C.P. Lourdes Amalia Reyes Peña
Coordinadora Comité de Evaluación

C.P. Antonio Dario Valdez Lezme
Jefe División Almacenes y Suministros

Sr. Víctor H. Maldonado Giménez
Jefe Departamento de Servicios Generales

Lic. Gustavo Antonio Ramírez Jara
Encargado de Llamados

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION
FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS
Departamento de Contrataciones

Cuadro Comparativo de Precios

"CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORAS DE USO INSTITUCIONAL - LLAMADO PLURIANUAL" - I.D. Nº 326.473 - CÓD. 06 - LCO 01/2017

LOTE Nº 4 - FOTOCOPIADORA MARCA LEXMARK

1	81141804-001	LEXMARK - MX 510 SERIES / Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de medida	Presen-tación	Precio Referencial	Precio Unitario (IVA Incl.)	%	Precio Total (IVA inclu.)
1.1		Kit de Mantenimiento	1	Unidad	Evento	2.651.880			
1.2		Rodillo de Separación del Alimentador Automático de Documentos (ADF Separator Roller)	1	Unidad	Evento	226.600			
1.3		Pad de Retención del alimentador automático de documentos (ADF Restraint Pad)	1	Unidad	Evento	226.600			
1.4		Rodillo de Arrastre (Pick Roll)	1	Unidad	Evento	227.700			
1.5		Diagnóstico, Configuración y Mantenimiento Preventivo y/o Correctivo de Equipo	1	Unidad	Evento	330.000			
1.6		Costo Adicional de Traslado a San Pedro Del Ycuamandyyú	1	Unidad	Evento	330.000			
		TOTAL							NO COTIZADO

MONTO MAXIMO: 50.000.000.-
MONTO MÍNIMO: 25.000.000.-

LOTE Nº 5 - FOTOCOPIADORAS VARIAS

Ítems	Cód. de Catálogo	FOTOCOPIADORAS	Cantidad	Unidad de medida	Presen-tación	Precio Referencial	OLISERVICE S.R.L.		
1	81141804-001	KYOCERA KM 1505 / Descripción del Servicio					Precio Unitario (IVA Incl.)	%	Precio Total (IVA inclu.)
1.1		Buje Fusor	1	Unidad	Evento	44.000	44.000	0,00%	44.000
1.2		Bujes Dv	1	Unidad	Evento	11.000	11.000	0,00%	11.000
1.3		Cilindro	1	Unidad	Evento	165.000	165.000	0,00%	165.000
1.4		Cuchilla Inferior Dr	1	Unidad	Evento	66.000	66.000	0,00%	66.000
1.5		Cuchilla Superior	1	Unidad	Evento	66.000	66.000	0,00%	66.000
1.6		Embrague de Registro	1	Unidad	Evento	16.500	16.500	0,00%	16.500
1.7		Engranaje Acople Fusor	1	Unidad	Evento	22.000	22.000	0,00%	22.000
1.8		Engranaje Fusor	1	Unidad	Evento	33.000	33.000	0,00%	33.000
1.9		Engranaje Unidad de Embrague	1	Unidad	Evento	22.000	22.000	0,00%	22.000
1.10		Goma de Arrastre	1	Unidad	Evento	11.000	11.000	0,00%	11.000
1.11		Hilos de Corona	1	Unidad	Evento	16.500	16.500	0,00%	16.500
1.12		Lámpara de Halógeno	1	Unidad	Evento	198.000	198.000	0,00%	198.000
1.13		Motor Elevador de Bandeja De Papel	1	Unidad	Evento	88.000	88.000	0,00%	88.000
1.14		Rodillo de Carga	1	Unidad	Evento	38.500	38.500	0,00%	38.500
1.15		Rodillo de Limpieza Fusor	1	Unidad	Evento	38.500	38.500	0,00%	38.500
1.16		Rodillo de Limpieza Inferior	1	Unidad	Evento	38.500	38.500	0,00%	38.500
1.17		Rodillo de Presión	1	Unidad	Evento	88.000	88.000	0,00%	88.000
1.18		Rodillo de Transferencia	1	Unidad	Evento	88.000	88.000	0,00%	88.000
1.19		Rodillo Fusor	1	Unidad	Evento	132.000	132.000	0,00%	132.000
1.20		Rodillos Magnético	1	Unidad	Evento	38.500	38.500	0,00%	38.500
1.21		Ruedas de Arrastre Corrugadas	1	Unidad	Evento	16.500	16.500	0,00%	16.500
1.22		Ruedas de Arrastre Lisas	1	Unidad	Evento	16.500	16.500	0,00%	16.500
1.23		Rulemanes Fusor	1	Unidad	Evento	16.500	16.500	0,00%	16.500
1.24		Sensor de Entrada de Papel	1	Unidad	Evento	16.500	16.500	0,00%	16.500
1.25		Sensor de Salida de Papel	1	Unidad	Evento	16.500	16.500	0,00%	16.500
1.26		Sensor de Tóner	1	Unidad	Evento	16.500	16.500	0,00%	16.500
1.27		Termistor	1	Unidad	Evento	49.500	49.500	0,00%	49.500
1.28		Unidad de Imagen	1	Unidad	Evento	308.000	308.000	0,00%	308.000
1.29		Unidade Laser	1	Unidad	Evento	198.000	198.000	0,00%	198.000
1.30		Uñas de Fusión	1	Unidad	Evento	38.500	38.500	0,00%	38.500
1.31		Diagnóstico, Configuración y Mantenimiento Preventivo y/o Correctivo de Equipo	1	Unidad	Evento	55.000	55.000	0,00%	55.000
1.32		Costo Adicional de Traslado a la Sede Pedro Juan Caballero	1	Unidad	Evento	165.000	165.000	0,00%	165.000
1.33		Costo Adicional de Traslado a la Sede San Pedro del Ycuamandyyú	1	Unidad	Evento	165.000	165.000	0,00%	165.000
		SUB TOTAL				**2.299.000**	**2.299.000**		**2.299.000**

2	81141804-001	BROTHER DCP-8060 / Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de medida	Presen-tación	Precio Referencial	Precio Unitario (IVA Incl.)	%	Precio Total (IVA inclu.)
2.1		Cilindro	1	Unidad	Evento	275.000	275.000	0,00%	275.000
2.2		Engranaje Fusor	1	Unidad	Evento	22.000	22.000	0,00%	22.000
2.3		Fuente de Alimentación	1	Unidad	Evento	88.000	88.000	0,00%	88.000
2.4		Motor Principal	1	Unidad	Evento	88.000	88.000	0,00%	88.000
2.5		Motor Unidad Óptica	1	Unidad	Evento	88.000	88.000	0,00%	88.000
2.6		Placa Electrónica Principal	1	Unidad	Evento	242.000	242.000	0,00%	242.000
2.7		Rodillo de Presión	1	Unidad	Evento	55.000	55.000	0,00%	55.000
2.8		Rodillo Fusor	1	Unidad	Evento	132.000	132.000	0,00%	132.000
2.9		Sensor de Entrada de Papel	1	Unidad	Evento	16.500	16.500	0,00%	16.500
2.10		Sensor de Salida de Papel	1	Unidad	Evento	16.500	16.500	0,00%	16.500
2.11		Sensor de Tóner	1	Unidad	Evento	16.500	16.500	0,00%	16.500
2.12		Termistor	1	Unidad	Evento	16.500	16.500	0,00%	16.500
2.13		Diagnóstico, Configuración y Mantenimiento Preventivo y/o Correctivo De Equipo	1	Unidad	Evento	55.000	55.000	0,00%	55.000
2.14		Costo Adicional de Traslado a la Sede Caazapá		Unidad	Evento	132.000	132.000	0,00%	132.000
		SUB TOTAL				**1.243.000**	**1.243.000**		**1.243.000**

Lic. Hugo Erico Ovelar
Jefe Departamento de Presupuesto

Lic. Miguel Tomás Figueredo
Jefe Departamento de Patrimonio

C.P. Lourdes Amalia Reyes Peña
Coordinadora Comité de Evaluación

C.P. Antonio Dario Valdez Lezme
Jefe División Almacenes y Suministros

Sr. Victor H. Maldonado Giménez
Jefe Departamento de Servicios Generales

Lic. Gustavo Antonio Ramírez Jara
Encargado de Llamados

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION
FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS
Departamento de Contrataciones

Cuadro Comparativo de Precios

"CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORAS DE USO INSTITUCIONAL - LLAMADO PLURIANUAL" - I.D. Nº 326.473 - CÓD. 06 - LCO 01/2017

LOTE Nº 5 - FOTOCOPIADORAS VARIAS

3	81141804-001	KONICA MINOLTA Bichud 211 / Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de medida	Presen-tación	Precio Referencial	Precio Unitario (IVA Incl.)	%	Precio Total (IVA inclu.)
3.1		Buje Fusor	1	Unidad	Evento	88.000	88.000	0,00%	88.000
3.2		Cilindro	1	Unidad	Evento	385.000	385.000	0,00%	385.000
3.3		Collares Dv	1	Unidad	Evento	88.000	88.000	0,00%	88.000
3.4		Cuchilla Inferior Dr	1	Unidad	Evento	88.000	88.000	0,00%	88.000
3.5		Embrague de Registro	1	Unidad	Evento	55.000	55.000	0,00%	55.000
3.6		Engranaje Acople Fusor	1	Unidad	Evento	27.500	27.500	0,00%	27.500
3.7		Engranaje Fusor	1	Unidad	Evento	27.500	27.500	0,00%	27.500
3.8		Fuente de Alimentación	1	Unidad	Evento	66.000	66.000	0,00%	66.000
3.9		Goma de Arrastre	1	Unidad	Evento	44.000	44.000	0,00%	44.000
3.10		Hilos de Corona	1	Unidad	Evento	44.000	44.000	0,00%	44.000
3.11		Lámpara de Exposición	1	Unidad	Evento	132.000	132.000	0,00%	132.000
3.12		Lámpara de Fusión	1	Unidad	Evento	132.000	132.000	0,00%	132.000
3.13		Motor Principal	1	Unidad	Evento	242.000	242.000	0,00%	242.000
3.14		Motor Unidad Óptica	1	Unidad	Evento	132.000	132.000	0,00%	132.000
3.15		Placa Electrónica Principal	1	Unidad	Evento	418.000	418.000	0,00%	418.000
3.16		Rodillo de Limpieza Inferior	1	Unidad	Evento	88.000	88.000	0,00%	88.000
3.17		Rodillo de Presión	1	Unidad	Evento	88.000	88.000	0,00%	88.000
3.18		Rodillo Fusor	1	Unidad	Evento	88.000	88.000	0,00%	88.000
3.19		Rulemanes Fusor	1	Unidad	Evento	66.000	66.000	0,00%	66.000
3.20		Sensor de Tóner	1	Unidad	Evento	44.000	44.000	0,00%	44.000
3.21		Termistor	1	Unidad	Evento	44.000	44.000	0,00%	44.000
3.22		Unidad Ccd	1	Unidad	Evento	242.000	242.000	0,00%	242.000
3.23		Unidad Laser	1	Unidad	Evento	242.000	242.000	0,00%	242.000
3.24		Uñas De Fusión	1	Unidad	Evento	44.000	44.000	0,00%	44.000
3.25		Zócalos de Corona de Transf. Y Separación	1	Unidad	Evento	66.000	66.000	0,00%	66.000
3.26		Zócalos de Corona Principal	1	Unidad	Evento	66.000	66.000	0,00%	66.000
3.27		Diagnóstico, Configuración y Mantenimiento Preventivo y/o Correctivo de Equipo	1	Unidad	Evento	88.000	88.000	0,00%	88.000
3.28		Costo Adicional de Traslado a Pedro Juan Caballero	1	Unidad	Evento	165.000	165.000	0,00%	165.000
		SUBTOTAL				3.300.000	3.300.000		3.300.000
		TOTAL							**6.842.000**

MONTO MÁXIMO: 35,000.000.-
MONTO MÍNIMO: 17.500.000.-

Lic. Hugo Erico Ovelar
Jefe Departamento de Presupuesto

Lic. Miguel Tomas Figueredo
Jefe Departamento de Patrimonio

C.P. Lourdes Amalia Reyes Peña
Coordinadora Comité de Evaluación

C.P. Antonio Darío Valdez Lezme
Jefe División Almacenes y Suministros

Sr. Víctor H. Maldonado Giménez
Jefe Departamento de Servicios Generales

Lic. Gustavo Antonio Ramírez Jara
Encargado de Llamados