RESUMEN DE OFERTAS

Procedimiento de Contrataciones
Ley 2051/03 "De Contrataciones Públicas"

Rubros: 242
CDP Nº: 108/2022

Descripción de Contratación: Servicios de Reformas de Oficinas
Institución: Facultad Politécnica - U.N.E

Fecha: 10/08/2022
ID: 409.804

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO POR CANTIDAD						Observaciones
				VENTSERV S.R.L.			TESLA INGENIERÍA			
				Marca/Procedencia	Precio Unitario	TOTAL	Marca/Procedencia	Precio Unitario	TOTAL	
1	1	Unidad	Servicio de replanteo y marcación	No Aplica	3.000	3.000	No Aplica	5.300	5.300	
2	1	Unidad	Servicio de demolición de muro	No Aplica	11.000	11.000	No Aplica	21.600	21.600	
3	1	Unidad	Servicios en estructuras de hormigón armado-Pilar de H°A° 20x30 cm	No Aplica	1.950.000	1.950.000	No Aplica	2.300.000	2.300.000	
4	1	Unidad	Servicios en estructuras de hormigón armado-Viga inferior H°A° 15x30 cm	No Aplica	1.800.000	1.800.000	No Aplica	2.300.000	2.300.000	
5	1	Unidad	Servicios en estructuras de hormigón armado-Viga superior H°A° 15x30 cm	No Aplica	1.950.000	1.950.000	No Aplica	2.300.000	2.300.000	
6	1	Unidad	Mano de obra	No Aplica	601.000	601.000	No Aplica	640.000	640.000	
7	1	Unidad	Servicios de Mamposteria-De ladrillo hueco 0,15 m. para revocar	No Aplica	35.000	35.000	No Aplica	43.689	43.689	
8	1	Unidad	Servicios de Mamposteria-De ladrillo común	No Aplica	25.000	25.000	No Aplica	28.600	28.600	
9	1	Unidad	Mano de obra	No Aplica	20.000	20.000	No Aplica	20.400	20.400	
10	1	Unidad	Servicios de Mamposteria-Pared tipo Durlock	No Aplica	125.000	125.000	No Aplica	166.250	166.250	
11	1	Unidad	Mano de obra	No Aplica	30.000	30.000	No Aplica	49.750	49.750	
12	1	Unidad	Servicios de Mamposteria-Envarillado bajo aberturas 2Ø 8 mm por hilada, dos hiladas	No Aplica	18.000	18.000	No Aplica	14.500	14.500	
13	1	Unidad	Mano de obra	No Aplica	15.000	15.000	No Aplica	12.400	12.400	
14	1	Unidad	Servicio de Reparación de Techo de chapa zinc acanalada N° 28	No Aplica	125.000	125.000	No Aplica	165.884	165.884	
15	1	Unidad	Mano de obra	No Aplica	20.000	20.000	No Aplica	37.000	37.000	
16	1	Unidad	Servicio de trabajos en hierro estructural-Correa de perfil "C"	No Aplica	25.000	25.000	No Aplica	27.700	27.700	
17	1	Unidad	Mano de obra	No Aplica	8.000	8.000	No Aplica	7.500	7.500	
18	1	Unidad	Servicio de trabajos en hierro estructural-Membrana Térmica Doble Aluminio de 10mm	No Aplica	25.000	25.000	No Aplica	26.300	26.300	
19	1	Unidad	Mano de obra	No Aplica	15.000	15.000	No Aplica	31.800	31.800	
20	1	Unidad	Servicio de trabajos en hierro estructural-Cabriada metálica de perfil u de 4" , zip zap de angulo de 3/4" por 1/8"	No Aplica	138.000	138.000	No Aplica	138.800	138.800	
21	1	Unidad	Mano de obra	No Aplica	30.000	30.000	No Aplica	27.000	27.000	
22	1	Unidad	Servicio de trabajos en hierro estructural-Tensor de varilla lisa Ø 10 mm	No Aplica	22.000	22.000	No Aplica	23.040	23.040	
23	1	Unidad	Mano de obra	No Aplica	35.000	35.000	No Aplica	91.000	91.000	
24	1	Unidad	Servicio de trabajos en hierro estructural-Colocación de ducto para extractor de aire	No Aplica	100.000	100.000	No Aplica	115.000	115.000	
25	1	Unidad	Mano de obra	No Aplica	50.000	50.000	No Aplica	59.000	59.000	
26	1	Unidad	Servicio de trabajos en hierro estructural-Carpinteria metálica	No Aplica	23.000	23.000	No Aplica	25.000	25.000	
27	1	Unidad	Mano de obra	No Aplica	8.500	8.500	No Aplica	9.000	9.000	
28	1	Unidad	Servicio Reparación de revoque-De paredes interior y exterior a una capa con hidrófugo	No Aplica	25.000	25.000	No Aplica	34.790	34.790	
29	1	Unidad	Mano de obra	No Aplica	15.000	15.000	No Aplica	19.200	19.200	
30	1	Unidad	Servicio de Reparación -Aislación de pared	No Aplica	20.000	20.000	No Aplica	20.600	20.600	
31	1	Unidad	Mano de obra	No Aplica	6.500	6.500	No Aplica	6.900	6.900	
32	1	Unidad	Restauración o reparación de pisos-Contrapiso de cascotes e= 10 cm	No Aplica	20.000	20.000	No Aplica	26.000	26.000	
33	1	Unidad	Restauración o reparación de pisos-Carpeta de nivelación para piso	No Aplica	20.000	20.000	No Aplica	20.000	20.000	
34	1	Unidad	Restauración o reparación de pisos-Piso cerámico o porcelanato esmaltado PI4	No Aplica	53.000	53.000	No Aplica	60.000	60.000	
35	1	Unidad	Restauración o reparación de pisos-Azulejos	No Aplica	30.000	30.000	No Aplica	28.000	28.000	
36	1	Unidad	Mano de obra	No Aplica	15.000	15.000	No Aplica	15.000	15.000	
37	1	Unidad	Restauración o reparación de pisos-Zócalo cerámico o porcelanato	No Aplica	17.000	17.000	No Aplica	18.500	18.500	
38	1	Unidad	Mano de obra	No Aplica	6.500	6.500	No Aplica	6.600	6.600	
39	1	Unidad	Carpinteria metálica/aluminio-Ventana de vidrios templado de 8 mm gris	No Aplica	420.000	420.000	No Aplica	427.000	427.000	
40	1	Unidad	Mano de obra	No Aplica	160.000	160.000	No Aplica	165.000	165.000	
41	1	Unidad	Carpinteria metálica/aluminio-Marco para puerta	No Aplica	90.000	90.000	No Aplica	98.000	98.000	
42	1	Unidad	Mano de obra	No Aplica	50.000	50.000	No Aplica	63.000	63.000	
43	1	Unidad	Carpinteria metálica/aluminio-Puerta Durlock	No Aplica	250.000	250.000	No Aplica	260.000	260.000	
44	1	Unidad	Mano de obra	No Aplica	50.000	50.000	No Aplica	67.010	67.010	
45	1	Unidad	Servicio de pintura-De paredes interior/exterior al látex acrilico con sellador y enduido a 2 manos	No Aplica	16.000	16.000	No Aplica	20.630	20.630	
46	1	Unidad	Servicio de pintura-De cabriada metálica	No Aplica	18.000	18.000	No Aplica	19.000	19.000	
47	1	Unidad	Servicio de pintura-De canaleta y caño de bajada	No Aplica	13.000	13.000	No Aplica	13.700	13.700	
48	1	Unidad	Mano de obra	No Aplica	13.600	13.600	No Aplica	14.500	14.500	
49	1	Unidad	Restauración de desagüe pluvial-Canaleta y caño de bajada N° 26 - Des.= 40cm	No Aplica	65.000	65.000	No Aplica	71.523	71.523	
50	1	Unidad	Soportes para bajadas de canaleta	No Aplica	15.000	15.000	No Aplica	16.500	16.500	
51	1	Unidad	Mano de obra	No Aplica	16.000	16.000	No Aplica	16.900	16.900	
52	1	Unidad	Servicios de Instalación Electrica-Trablero seccional, incluye acometida y cables	No Aplica	845.000	845.000	No Aplica	900.000	900.000	
53	1	Unidad	Mano de obra	No Aplica	120.000	120.000	No Aplica	250.000	250.000	
54	1	Unidad	Servicios de Instalación Electrica-Toma corriente	No Aplica	30.000	30.000	No Aplica	61.700	61.700	
55	1	Unidad	Servicios de Instalación Electrica-Panel/Plafón LED externo/adosar de 24w – redondo	No Aplica	70.000	70.000	No Aplica	67.500	67.500	
56	1	Unidad	Servicios de Instalación Electrica-Panel/Plafón LED embutir de 24w – redondo	No Aplica	70.000	70.000	No Aplica	56.500	56.500	
57	1	Unidad	Mano de Obra	No Aplica	30.000	30.000	No Aplica	39.500	39.500	
58	1	Unidad	Restauración o reparación de Cielo raso de PVC de 8mm, incluye soporte de hierro	No Aplica	40.000	40.000	No Aplica	42.250	42.250	
59	1	Unidad	Mano de obra	No Aplica	20.000	20.000	No Aplica	21.500	21.500	
60	1	Unidad	Restauración o reparación de Perfil ángulo 2"	No Aplica	48.000	48.000	No Aplica	50.800	50.800	
61	1	Unidad	Mano de obra	No Aplica	11.000	11.000	No Aplica	11.700	11.700	
62	1	Unidad	Retiro de cielo raso	No Aplica	20.000	20.000	No Aplica	37.500	37.500	
63	1	Unidad	Mano de obra	No Aplica	8.000	8.000	No Aplica	19.500	19.500	
64	1	Unidad	Restauración o reparación Toldo para balcón	No Aplica	160.000	160.000	No Aplica	260.000	260.000	
65	1	Unidad	Mano de obra	No Aplica	30.000	30.000	No Aplica	73.800	73.800	
66	1	Unidad	Mano de Obra por Limpieza y retiro de escombro	No Aplica	4.000	4.000	No Aplica	9.500	9.500	
			TOTAL			**10.118.100**			**12.096.616**	

Lic. Lidia Trinidad Benítez
Dir. de Administración y Finanzas
Facultad Politécnica - UNE

Ing. Joel D. Morel Ferreira
Encargado de Patrimonio
Facultad Politécnica. UNE

José Ramón Ortiz
Encargado de Suministro y Almacén