ANEXO B - 02 - 08

DNCP
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

Cuadro Comparativo de Ofertas

		LUNA REPRESENTACIONES					NO COTIZA					NO COTIZA				
ITEM	Descripción	Precio Unitario (IVA incluido)	Cantidad	Marca	Procedencia Producto	Precio Total (IVA INCLUIDO)	Precio Unitario (IVA incluido	Cantidad	Marca	Procedencia Producto	Precio Total (IVA INCLUIDO)	Precio Unitario (IVA incluido)	Cantidad	Marca	Procedencia Producto	Precio Total(IVA incluido)
	LOTE 1	Mantenimiento Correctivo de la Impresora Offset Heilderberg GTO 46 Mano de Obra y Material														
1	Cambio de cilindro de plancha	28.826.000	1	NO CORRESPONDE		28.826.000										
2	Cambio de platina de tambor de presión	1.993.000	1			1.993.000										
3	Cambio Guías de Cadena	1.638.000	2			3.276.000										
4	Cambio 4 uñas de salida de papel	315.500	4			1.262.000										
5	Cambio de 7 unidades de tacos de pinza oscilante	362.500	7			2.537.500										
6	7 Pinzas de taco oscilante	275.000	7			1.925.000										
7	Racleta para lavador de rodillo de tinta	962.500	1			962.500										
8	Engranaje de Velocidad	1.093.800	1			1.093.800										
9	Batea de agua	2.012.500	1			2.012.500										
10	Rodillos distribuidores de tinta de baquelita	2.870.850	3			8.612.550										
11	Rodillos distribuidores de tinta	1.312.500	4			5.250.000										
12	Correa de velocidad	1.445.000	1			1.445.000										
13	Rodillos distribuidores de agua niquelado	5.435.000	1			5.435.000										
						64.630.850										
	LOTE 2	Mantenimiento Correctivo de la Impresora Offset Heilderberg KORD 62 Mano de Obra y Material														
1	Cambio de 2 uñas de sensor salida de papel con brazo soporte	1.243.750	2	NO CORRESPONDE		2.487.500										
2	Cambio de 6 uñas separadoras de hojas.	175.500	6			1.053.000										
3	Cambio de 6 bujes de rodillo mojador	1.042.000	6			6.252.000										
4	Moredazas de chapa	4.437.500	2			8.875.000										
5	Cambio de 2 engranaje regulador de agua.	645.000	2			1.290.000										
6	Cadenas transportadores de papel de salida	6.187.500	2			12.375.000										
7	Pernos automáticos oscilantes	940.000	1			940.000										

Lic. Teresa Cristaldo de Sartori
Dirección
DIRECCIÓN DE REVISIÓN SOCIAL
INSTITUTO

8	Sistema de iluminación de tintero	806.000	1	NO CORRESPONDE	806.000											
9	Cambio de 2 soportes de tinta	469.000	2		938.000											
10	Pinzas de tambor de presión	362.500	10		3.625.000											
11	Cambio de racleta lavador de rodillos de tinta	825.000	1		825.000											
12	Correa de velocidad	2.315.000	1		2.315.000											
					41.781.500											
	LOTE 3	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE GUILLOTINA POLAR 115 MANO DE OBRA Y MATERIAL														
1	Mantenimiento de avance y retroceso de 2 bujes de bronce y limpieza general de los mecanismos de la escuadra móvil	745.000	2	NO CORRESPONDE	1.490.000											
2	Rectificación del eje de mando del porta cuchilla cambio de buje de bronce regulable.	1.700.000	1	NO CORRESPONDE	1.700.000											
3	Cambio de 6 resortes s/m de la escuadra móvil	60.000	6	NO CORRESPONDE	360.000											
4	Iluminación frontal de fluorescente y luz de línea de corte, con cambio de tensión de iluminación de visor de medidas.	286.000	1	NO CORRESPONDE	286.000											
5	Cambio de retén de aceite de la bomba hidráulica.	482.000	1	NO CORRESPONDE	482.000											
6	Cambio de retén de aceite del volante de freno – embrague	157.500	1	NO CORRESPONDE	157.500											
7	Rectificación de fibra de freno y embrague	715.000	1	NO CORRESPONDE	715.000											
8	Cambio de tornillos prisioneros de acero de prensa y cuchilla.	60.000	5	NO CORRESPONDE	300.000											
9	Contactores del cambio de mando de bajada de presa y cuchilla	315.000	1	NO CORRESPONDE	315.000											
					50.727.000											

Lic. Teresa Cristaldo de Sartorio
Directora
INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL