RESOLUCIÓN Nº 92 /2011.-

POR LA CUAL SE APRUEBA LA FIRMA DE CONTRATO PARA LA ADQUISICION DE REPUESTOS MENORES, EN LA MODALIDAD DE CONTRATACION DIRECTA.-

Encarnación, 22 de agosto de 2011.-

VISTO

El Dictamen del Comité de Evaluación Nº 18 /11 para la Adquisición de Repuestos Menores y;----------

CONSIDERANDO

Que, es necesario contar con la Adquisición de Repuestos Menores, a modo de realizar el correspondiente mantenimiento y reparación a los diferentes vehículos de la Institución.-

Que, la adquisición deberá ser ajustada a lo establecido en la Ley Nº 2051/03 de Contrataciones Públicas, reglamentada por el Decreto Nº.21909/03.-

Que, el art. 34 inc. c de la ley 2051/03, de Contrataciones Públicas establece en su parte pertinente:" para llevar a cabo la adjudicación correspondiente, se deberá contar con un mínimo de tres ofertas susceptibles de analizarse técnica y económicamente, atendiendo al tipo de procedimiento de que se trate, salvo que, por la naturaleza de los bienes o los servicios o los fines que se persiguen con la contratación, no sea posible contar con el número indicado de oferentes, en cuyo caso, bajo la responsabilidad de la máxima autoridad del organismo, de la entidad o municipalidad, se podrá hacer la contratación directa sin necesidad de ese mínimo de ofertas, debiendo en todo caso asegurar al Estado Paraguayo las mejores condiciones de contratación.-

Que, ningún oferente se ha presentado a concursar por el Lote Nº 11 del presente llamado.-

Que, la Ley Orgánica Departamental Nº 426/94, art. 17 inc. d, faculta al Gobernador a dictar las Resoluciones cuya aplicación se circunscriba a la Administración de la Gobernación.-

POR TANTO Y EN USO DE SUS ATRIBUCIONES;

EL GOBERNADOR DEL DEPARTAMENTO DE ITAPUA
RESUELVE:

ART. 1º) ADJUDICAR: A la Empresa AUTOMOTIVE SAIE, por los méritos y con los alcances indicados en el exordio del Dictamen Nº 18/2011 del Comité de Evaluación en el llamado por Contratación Directa, para la Adquisición de Repuestos Menores y de conformidad a las disposiciones contenidas en el art. 34 inc. c última parte de la ley 2051/03 de Contrataciones Públicas.-

ART. 2º) SUSCRIBIR: El Contrato por la suma de GS. 61.021.200 (SESENTA Y UN MILLONES VEINTE Y UN MIL DOSCIENTOS GUARANIES) con la Empresa adjudicada AUTOMOTIVE SAIE, en tres ejemplares de un mismo tenor, con las cantidades establecidas en el siguiente cuadro:-

Lotes		Descripción del Bien y/o Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Precio Unitario	Precio Total (IVA incluido)
		Lote Nº 1				
		Vehiculo: Camioneta Toyota Hilux DC 4X2 EAD 547 MOD 2006				
A		**REPUESTO DE SISTEMA DE FRENO:**				
1		Pastilla de Freno delantero	4	Unidad	96.000	384.000
2		Pastilla de Freno Trasero	4	Unidad	96.000	384.000
3		Juego de Fibra de Freno	2	Unidad	216.000	432.000
						1.200.000
B		**REPARACIÓN DE SISTEMA DE EMBRAGUE :**				
1		Cojinete	4	Unidad	108.000	432.000
2		Plato de Presión	2	Unidad	288.000	576.000
3		Disco de Embrague	2	Unidad	144.000	288.000
						1.296.000
C		**REPARACIÓN DE SISTEMA TRANSMISIÓN :**				

1		Cruceta cardan para camioneta	6	Unidad	30.000	180.000
						180.000
						2.676.000

Lote Nº 2

Vehiculo: Camioneta Toyota Hilux
DC 4X2 EAD 547 MOD 2006

A **REPUESTO DE SISTEMA DE FRENO:**

1		Pastilla de Freno delantero	4	Unidad	96.000	384.000
2		Pastilla de Freno Trasero	4	Unidad	96.000	384.000
3		Juego de Fibra de Freno	2	Unidad	216.000	432.000
						1.200.000

B **REPARACIÓN DE SISTEMA DE EMBRAGUE :**

1		Cojinete	4	Unidad	108.000	432.000
2		Plato de Presión	2	Unidad	288.000	576.000
3		Disco de Embrague	2	Unidad	144.000	288.000
						1.296.000

C **REPARACIÓN DE SISTEMA TRANSMISIÓN :**

1		Cruceta cardan para camioneta	6	Unidad	30.000	180.000
						180.000
						2.676.000

Lote Nº 3

Vehiculo: Camioneta Toyota Hilux
DC 4X2 EAD 556 MOD 2006

A **REPUESTO DE SISTEMA DE FRENO:**

1		Pastilla de Freno delantero	4	Unidad	96.000	384.000
2		Pastilla de Freno Trasero	4	Unidad	96.000	384.000
3		Juego de Fibra de Freno	2	Unidad	216.000	432.000
						1.200.000
B		**REPARACIÓN DE SISTEMA DE EMBRAGUE :**				
1		Cojinete	4	Unidad	108.000	432.000
2		Plato de Presión	2	Unidad	288.000	576.000
3		Disco de Embrague	2	Unidad	144.000	288.000
						1.296.000
C		**REPARACIÓN DE SISTEMA TRANSMISIÓN :**				
1		Cruceta cardan para camioneta	6	Unidad	30.000	180.000
						180.000
						2.676.000
		Lote Nº 4				
		Camioneta: Chevrolet S-10 DC 4X4 ABE 793 MOD. 2000				
A		**REPUESTOS DE SUSPENSION:**				
1		Brazo Pitman	4	Unidad	235.200	940.800
2		Brazo Zeta de dirección	4	Unidad	324.000	1.296.000
3		Amortiguadores	6	Unidad	270.000	1.620.000
4		Rotula Inferior	6	Unidad	117.600	705.600
5		Rotula Superior	6	Unidad	117.600	705.600
6		Extremos de Dirección	10	Unidad	122.400	1.224.000
						6.492.000

B		**REPUESTOS DE MOTOR :**				
1		Base o Soporte de motor	2	Unidad	571.200	1.142.400
						1.142.400
						7.634.400

Lote nº 5

Camioneta: Toyota Hilux DC AJO 9034X4 MOD. 1999

A		**REPUESTOS DE SUSPENSION:**				
1		Brazo Pitman	4	Unidad	108.000	432.000
2		Brazo Zeta de dirección	4	Unidad	144.000	576.000
3		Amortiguadores	6	Unidad	96.000	576.000
4		Rotula Inferior	6	Unidad	90.000	540.000
5		Rotula Superior	6	Unidad	90.000	540.000
6		Extremos de Dirección	10	Unidad	72.000	720.000
						3.384.000
B		**REPUESTOS DE MOTOR :**				
1		Base o Soporte de motor	2	Unidad	96.000	192.000
						192.000
						3.576.000

Lote nº 6

Camioneta: Toyota Hilux DC 4X4 AJP 104 MOD. 1999

A **REPUESTOS DE SUSPENSION:**

1		Brazo Pitman	3	Unidad	108.000	324.000
2		Brazo Zeta de dirección	3	Unidad	144.000	432.000
3		Amortiguadores	6	Unidad	96.000	576.000
4		Rotula Inferior	6	Unidad	90.000	540.000
5		Rotula Superior	6	Unidad	90.000	540.000
6		Extremos de Dirección	10	Unidad	72.000	720.000
						3.132.000
B		**REPUESTOS DE MOTOR :**				
1		Base o Soporte de motor	2	Unidad	96.000	192.000
						192.000
						3.324.000
		Lote Nº 7				

A		**REPUESTO DE SISTEMA DE FRENO:**				
1		Pastilla de Freno trasero	4	Unidad	96.000	384.000
2		Pastilla de freno delantero	4	Unidad	96.000	384.000
						768.000
B		**REPARACIÓN DE SUSPENSIÓN :**				
1		Brazo Pitman	4	Unidad	132.000	528.000
2		Brazo Zeta de dirección	2	Unidad	168.000	336.000
3		Rotula Inferior	4	Unidad	96.000	384.000
4		Rotula Superior	4	Unidad	96.000	384.000
						1.632.000

C		**REPUESTOS DE MOTOR :**				
1		Soporte de motor	2	Unidad	144.000	288.000
						288.000
						2.688.000
		Lote Nº 8				
		Camión VW 8140 2re Mod 1998				
A		**REPUESTO DE SISTEMA DE FRENO:**				
1		Juego de Fibra de Freno	4	Unidad	354.000	1.416.000
2		Juego de Cubeta	2	Unidad	164.400	328.800
3		Juego de Reparo de Bomba Central de Freno	4	Unidad	162.000	648.000
						2.392.800
B		**REPARACIÓN DE SUSPENSIÓN :**				
1		Buje Estabilizador Central	4	Unidad	30.000	120.000
2		Rulemanes de Masa	2	Unidad	362.400	724.800
3		Amortiguadores	4	Unidad	354.000	1.416.000
4		Buje Elastico	2	Unidad	105.600	211.200
						2.472.000
C		**REPUESTOS DE MOTOR :**				

1		Soporte de motor	4	Unidad	118.800	475.200
2		Juego de Junta de motor	2	Unidad	642.000	1.284.000
3		Bulbo de aceite	6	Unidad	144.000	864.000
4		Calce Lateral	6	Unidad	237.600	1.425.600
5		Casquillo de Biela	4	Unidad	282.000	1.128.000
6		Casquillo de Bancada	6	Unidad	655.200	3.931.200
7		Buje de Biela	2	Unidad	201.600	403.200
						9.511.200
						14.376.000

Lote Nº 9

Vehiculo: CAMIONETA NISSAN PICKUP AX MODELO 1999

A **REPUESTO DE SISTEMA DE FRENO:**

1		Juego de Pastilla de Freno	6	Unidad	96.000	576.000
2		Juego Fibra de Freno	6	Unidad	192.000	1.152.000
4		Juego de Cubeta	6	Unidad	18.000	108.000
5		Juego de Reparo de Bomba Central de Freno	4	Unidad	54.000	216.000
						2.052.000

B **REPARACIÓN DE SUSPENSIÓN :**

1		Buje Estabilizador Central	4	Unidad	12.000	48.000
2		Buje Parrilla Inferior	6	Unidad	21.600	129.600
3		Buje Parrilla Superior	6	Unidad	18.000	108.000
4		Rulemanes de Masa	4	Unidad	132.000	528.000
5		Amortiguadores	4	Unidad	96.000	384.000
6		Rotula Inferior	4	Unidad	90.000	360.000
7		Rotula Superior	4	Unidad	90.000	360.000

						1.917.600
C		**REPUESTOS DE EMBRAGUES**				
1		Cojinete	4	Unidad	108.000	432.000
2		Disco de Embrague	4	Unidad	144.000	576.000
3		Plato de Presión	2	Unidad	288.000	576.000
						1.584.000
						5.553.600
		Lote Nº 10				
Vehiculo:		**CAMION VOLQUETE VW 14-150 AJO 956**				
A		**REPUESTO DE SISTEMA DE FRENO:**				
1		ZapAta de Freno	2	Unidad	744.000	1.488.000
2		Pulmón de Freno	2	Unidad	810.000	1.620.000
3		Bomba de Freno	2	Unidad	546.000	1.092.000
4		Compresor de Freno	2	Unidad	2.940.000	5.880.000
						10.080.000
B		**REPARACIÓN DE SUSPENSIÓN :**				
1		Amortiguador Delantero	2	Unidad	414.000	828.000
2		Amortiguador Trasero	2	Unidad	414.000	828.000
3		Bujes de Elásticos Delanteros	2	Unidad	60.000	120.000
4		Bujes de Elásticos Traseros	2	Unidad	60.000	120.000
5		Reparación de Punta Eje	2	Unidad	924.000	1.848.000
						3.744.000
C		**REPUESTOS DE EMBRAGUES**				

1		Plato de Presión	1	Unidad	924.000	924.000
2		Disco de Embrague	1	Unidad	774.000	774.000
3		Cojinete	1	Unidad	319.200	319.200
						2.017.200
						15.841.200
TOTAL 61.021.200						

ART. 4º) DECLARAR, desierto el Lote Nº 11 del presente llamado, en virtud a que no se ha presentado ninguna oferta susceptible de ser analizada.-

ART. 5º) COMUNICAR: A quienes corresponda y cumplido archivar.-

Abog. Elvia Ariste de Sandoval
Secretaria General

Don Juan Afara Maciel
Gobernador de Itapúa