CUADRO COMPARATIVO

C.D. Nº 01/16 MEJORAMIENTO Y REPARACIONES EN EL MUSEO MUNICIPAL

					Precio Referencial		CONSTRUCTORA SIMARROCA	
		RUBROS	UNIDAD	CANT	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total
1	82101502-007	Trab prelim Cartel c/Logotipo	gl	1	2.000.000	2.000.000	1.980.000	1.980.000
		SECTOR MUSEO						0
2	72101603-002	Canaletas y bajadas incluye pintura desarrollo 40	ml	121	68.750	8.318.750	68.000	8.228.000
3	72131601-015	Cambio de pilares y vigas de madera deteriorados	unid	10	350.000	3.500.000	345.000	3.450.000
4	72101601-001	Reparacion de cielorraso de madera y cambio de chapas	m2	60	75.000	4.500.000	74.500	4.470.000
5	72102508-001	Regularizacion de alisada existente y pintura	m2	100	33.250	3.325.000	33.000	3.300.000
6	72101607-001	Arreglo de revoque alredor de galerias	m2	21	28.400	596.400	28.000	588.000
7	73121602-005	Arreglo de rejas de aberturas	unid	2	200.000	400.000	199.500	399.000
8	72131601-010	Mantenimiento de aberturas de madera incluye cambio de cerraduras	unid	10	250.000	2.500.000	245.000	2.450.000
9	72102201-002	Mantenimiento de inst electrica, incluye colocacion de nuevos artefactos tipo led de adosar	gl	1	4.500.000	4.500.000	4.450.000	4.450.000
10	72102304-9998	Desmonte de sanitarios existentes	gl	1	350.000	350.000	345.000	345.000
11	72131601-009	Piso tipo layota nacional en baños y reparacion en algunos sectores	m2	30	75.000	2.250.000	70.000	2.100.000
12	72131601-011	Inst. sanitaria incluye artefactos e instalaciones	gl	1	1.200.000	1.200.000	1.195.000	1.195.000
13	72101703-003	Murales de granito natural entrada fachada s/diseño	m2	15	950.000	14.250.000	947.000	14.205.000
14	72102201-9998	Inst. de reflectores de 400watts con reactor en fachadas	unid	4	750.000	3.000.000	745.000	2.980.000
15	72131601-012	Pintura en sintetico de cielorraso incluye pilares y vigas	m2	397	28.000	11.116.000	27.000	10.719.000
16	72131601-012	Pintura en latex acrilico int/ exterior incluye aberturas en sintetico	m2	500	23.500	11.750.000	23.000	11.500.000
17	72131701-019	Baranda de madera s/ diseño cepillado y pintado en sintetico	ml	53	200.000	10.600.000	197.000	10.441.000
18	72131601-012	Pintura de techo exterior con resina color a definir	m2	320	28.500	9.120.000	28.400	9.088.000
19	72131701-029	Portico de entrada s/ diseño	gl	1	8.500.000	8.500.000	8.495.000	8.495.000
20	72131701-029	Porton de entrada de 2,5 x2 s/ diseño	gl	1	1.200.000	1.200.000	1.195.000	1.195.000
21	76111702-001	Limpieza final	gl	1	931.745	931.745	900.000	900.000
		TOTAL				103.907.895		102.478.000

L. Limbani Oberhadstatter de O.
Abogada
Mat. Nº 33.952

Arquitecta
Reg. Nº 1.833

Ma. Victoria Gonzalez O.
Arquitecta