# DIRECCION NACIONAL DE AERONAUTICA CIVIL

ANEXO B-02-08

## LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS Nº: 35 /2013

## "MANTENIMIENTO DE ESCALERAS MECANICAS Y CINTAS TRANSPORTADORAS"

## Planilla Comparativa de Precios

| LOTE 1 - CINTAS TRANPORTADORAS Y CARRUSEL (AISP) | | | | | SANTA MARIA | IMAN IMPORT. EXPORT. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 9 | |
| Item | Código Catalogo | Descripción del Bien | Cantidad | Presentación | P. UNITARIO | P. UNITARIO | P. UNITARIO |
| Cinta Transportadoras N° 1 (AMERICAN AIRLINES); Cinta Transportadora N° 2 (AEROSUR); Cinta Transportadora N° 3 (GOL) Cinta Transportadora N° 4 (AER ARG - LAN AIRLINES); Cinta Transportadora N° 5 (COPA AIRLINES) | | | | | | | |
| 1 | 73152101-038 | Provision y cambio de correa lisa de tres telas, 580mm de ancho y 3,5 mm de espesor. Según muestra (por metro) | 1 | Unidad | NO COTIZA | NO COTIZA | 756.000 |
| 2 | 73152101-038 | Provision y cambio de correa antideslizante de tres telas 580mm de ancho y 3,5 mm de espesor. Según muestra (por metro) | 1 | Unidad | NO COTIZA | NO COTIZA | 1.010.000 |
| 3 | 73152101-038 | Provision y cambio de rulemanes con centralizador de eje. | 1 | Unidad | NO COTIZA | NO COTIZA | 2.440.000 |
| 4 | 73152101-038 | Ajuste de eje de rodillo de traccion | 1 | Unidad | NO COTIZA | NO COTIZA | 640.000 |
| 5 | 73152101-038 | Tension, ajuste y lubricacion de cadenas de traccion | 1 | Unidad | NO COTIZA | NO COTIZA | 300.000 |
| 6 | 73152101-038 | Provision y cambio de cadena de traccion (por metro) | 1 | Unidad | NO COTIZA | NO COTIZA | 656.000 |
| 7 | 73152101-038 | Provision y cambio de correa | 1 | Unidad | NO COTIZA | NO COTIZA | 680.000 |
| 8 | 73152101-038 | Lubricacion de piezas mecanicas | 1 | Unidad | NO COTIZA | NO COTIZA | 328.000 |
| 9 | 73152101-038 | Centro de banda transportadora | 1 | Unidad | NO COTIZA | NO COTIZA | 196.000 |
| 10 | 73152101-038 | Provision y cambio de rulemanes de la caja reductora | 1 | Unidad | NO COTIZA | NO COTIZA | 960.000 |
| 11 | 73152101-038 | Provision y cambio de rulemanes del motor electrico | 1 | Unidad | NO COTIZA | NO COTIZA | 464.000 |
| 12 | 73152101-038 | Provision y cambio de caja y botonera de marcha y parada | 1 | Unidad | NO COTIZA | NO COTIZA | 600.000 |
| TRANSPORTADOR LINEAL (CINTA CARRUSEL Y TRANSPORTADOR LINEAL N° 1 (PROXIMO A MANGA N° 1) y CINTA CARRUSEL Y TRANSPORTADOR LINEAL N° 2 (PROXIMO A MANGA N° 4) | | | | | | | |
| 13 | 73152101-038 | Provision y cambio de correa lisa de tres telas, 850 mm de ancho y 3,5 mm de espesor. Según muestra (por metro) | 1 | Unidad | NO COTIZA | NO COTIZA | 756.000 |
| 14 | 73152101-038 | Provision y cambio de correa antideslizante de tres telas 850 mm de ancho y 3,5 mm de espesor. Según muestra (por metro) | 1 | Unidad | NO COTIZA | NO COTIZA | 1.010.000 |
| 15 | 73152101-038 | Ajuste de eje de rodillo de traccion | 1 | Unidad | NO COTIZA | NO COTIZA | 640.000 |
| 16 | 73152101-038 | Tension, ajuste y lubricacion de cadenas de traccion | 1 | Unidad | NO COTIZA | NO COTIZA | 320.000 |
| 17 | 73152101-038 | Provision y cambio de cadena de traccion (por metro) | 1 | Unidad | NO COTIZA | NO COTIZA | 656.000 |

Lic. JULIO C. CORTAZAR CAMELLI
Gerente - INT. ADM. DAF
DINAC

Abg. Ana Gabriela Ortiz
Asesora Jurídica
DINAC

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 73152101-038 | Lubricacion de piezas mecanicas | 1 | Unidad | NO COTIZA | NO COTIZA | 328.000 |
| 19 | 73152101-038 | Centrado de banda transportadora | 1 | Unidad | NO COTIZA | NO COTIZA | 196.000 |
| 20 | 73152101-038 | Provision y cambio de rulemanes de la caja reductora | 1 | Unidad | NO COTIZA | NO COTIZA | 960.000 |
| 21 | 73152101-038 | Provision y cambio de rulemanes del motor electrico | 1 | Unidad | NO COTIZA | NO COTIZA | 464.000 |
| 22 | 73152101-038 | Provision y cambio de rulemanes de rodillos | 1 | Unidad | NO COTIZA | NO COTIZA | 464.000 |
| 23 | 73152101-038 | Provision y cambio de aceite de caja reductora (por litro) | 1 | Litros | NO COTIZA | NO COTIZA | 228.000 |
| | | **GINDA CARRUSEL** | | | | | |
| 24 | 73152101-038 | Provision y cambio de cadena doble de traccion. Según muestra | 1 | Unidad | NO COTIZA | NO COTIZA | 8.000.000 |
| 25 | 73152101-038 | Tension, ajuste y lubricacion de cadenas de traccion | 1 | Unidad | NO COTIZA | NO COTIZA | 320.000 |
| 26 | 73152101-038 | Provision y cambio de aceite de caja reductora (por litro) | 1 | Unidad | NO COTIZA | NO COTIZA | 228.000 |
| 27 | 73152101-038 | Provision y cambio de rulemanes de caja reductora | 1 | Unidad | NO COTIZA | NO COTIZA | 960.000 |
| 28 | 73152101-038 | Provision y cambio de rulemanes del motor electrico | 1 | Unidad | NO COTIZA | NO COTIZA | 960.000 |
| 29 | 73152101-038 | Ajuste de dados de traccion | 1 | Unidad | NO COTIZA | NO COTIZA | 328.000 |
| 30 | 73152101-038 | Provision y cambio de perno de sujecion de los dados de traccion | 1 | Unidad | NO COTIZA | NO COTIZA | 328.000 |
| 31 | 73152101-038 | Provision y cambio de dados de dados de traccion | 1 | Unidad | NO COTIZA | NO COTIZA | 328.000 |
| 32 | 73152101-038 | Provision y cambio de rulemanes de pernos de traccion | 1 | Unidad | NO COTIZA | NO COTIZA | 300.000 |
| 33 | 73152101-038 | Provision y cambio de caja y botonera de marcha y parada | 1 | Unidad | NO COTIZA | NO COTIZA | 500.000 |
| | | | | **Total Unitario** | **NO COTIZA** | **NO COTIZA** | **27.304.000** |

| LOTE 2- ESCALERAS MECANICAS ( MARCA FEBO ) - AISP | | | | | SANTA MARIA | IMAN IMPORT EXPORT SCARPE SRL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | | | |
| **Item** | **Código Catalogo** | **Descripción del Bien** | **Cantidad** | **Presentación** | **P. UNITARIO** | **P. UNITARIO** | **P. UNITARIO** |
| | | **MANTENIMIENTO DE (2) ESCALERAS MECANICAS ( MARCA FEBO )** | | | | | |
| 1 | 81141804-050 | Limpieza de cadena de posamanos. Lavado con kerosene | 1 | Unidad | NO COTIZA | NO COTIZA | 360.000 |
| 2 | 81141804-050 | Limpieza de cadena principal. Lavado con kerosene | 1 | Unidad | NO COTIZA | NO COTIZA | 7.640.000 |
| 3 | 81141804-050 | Limpieza y aspirado de fosa | 1 | Unidad | NO COTIZA | NO COTIZA | 160.000 |
| 4 | 81141804-050 | Limpieza de encausador de escalones. Retiro de grasa y lubricacion | 1 | Unidad | NO COTIZA | NO COTIZA | 1.200.000 |
| 5 | 81141804-050 | Limpieza de chaperia | 1 | Unidad | NO COTIZA | NO COTIZA | 740.000 |
| 6 | 81141804-050 | Limpieza de posamanos | 1 | Unidad | NO COTIZA | NO COTIZA | 448.000 |
| 7 | 81141804-050 | Limpieza de escalones la peine. Con detergente y cepillo (la totalidad de escalones) | 1 | Unidad | NO COTIZA | NO COTIZA | 1.832.000 |
| 8 | 81141804-050 | Talqueado de posamanos | 1 | Unidad | NO COTIZA | NO COTIZA | 360.000 |
| 9 | 81141804-050 | Tension y ajuste de posamanos | 1 | Unidad | NO COTIZA | NO COTIZA | 360.000 |

Lic. JULIO C. CORTAZAR GAMILL
Gerente - INT. ADM. SOAF
DINAC

Abg. Ana Gabriela Ortiz
Asesora Jurídica
DINAC

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 81141804-050 | Tension y ajuste de cadena principal | 1 | Unidad | NO COTIZA | NO COTIZA | 1.200.000 |
| 11 | 81141804-050 | Alineacion de escalones (por unidad) | 1 | Litros | NO COTIZA | NO COTIZA | 456.000 |
| 12 | 81141804-050 | Soldadura/vulcanizado de posamanos | 1 | Unidad | NO COTIZA | NO COTIZA | 1.360.000 |
| 13 | 81141804-050 | Lubricacion de cadena principal | 1 | Unidad | NO COTIZA | NO COTIZA | 1.832.000 |
| 14 | 81141804-050 | Reposicion de aceite 15-40 al lubricador por goteo del engranaje de traccion | 1 | Unidad | NO COTIZA | NO COTIZA | 608.000 |
| 15 | 81141804-050 | Lubricacion de bujes de escalones (la totalidad) | 1 | Unidad | NO COTIZA | NO COTIZA | 1.824.000 |
| 16 | 81141804-050 | Bobinado de motor principal | 1 | Unidad | NO COTIZA | NO COTIZA | 13.440.000 |
| 17 | 81141804-050 | Bobinado de motor de freno. Con cambio de ruleman | 1 | Unidad | NO COTIZA | NO COTIZA | 3.520.000 |
| 18 | 81141804-050 | Provision cambio de micro contacto fin de carrera | 1 | Unidad | NO COTIZA | NO COTIZA | 760.000 |
| 19 | 81141804-050 | Provision y buje manchon caja - motor | 1 | Unidad | NO COTIZA | NO COTIZA | 608.000 |
| 20 | 81141804-050 | Provision y cambio de rodamiento de motor principal | 1 | Unidad | NO COTIZA | NO COTIZA | 4.800.000 |
| 21 | 81141804-050 | Provision y cambio de rodamiento de motor principal | 1 | Unidad | NO COTIZA | NO COTIZA | 4.800.000 |
| 22 | 81141804-050 | Provision y cambio de rodamiento de rueda de apoyo de escalones (por escalon) | 1 | Unidad | NO COTIZA | NO COTIZA | 480.000 |
| 23 | 81141804-050 | Provision y cambio de bujes de escalones (por unidad) | 1 | Unidad | NO COTIZA | NO COTIZA | 912.000 |
| 24 | 81141804-050 | Provision y cambio de alemites de buje de escalones | 1 | Unidad | NO COTIZA | NO COTIZA | 76.000 |
| 25 | 81141804-050 | Provision y cambio de seguro SEGUER de bujes de escalones | 1 | Unidad | NO COTIZA | NO COTIZA | 76.000 |
| 26 | 81141804-050 | Provision y cambio de peine de ecalones | 1 | Unidad | NO COTIZA | NO COTIZA | 880.000 |
| | | | | **Total Unitario** | **NO COTIZA** | **NO COTIZA** | **50.732.000** |

| LOTE 3- CINTA TRANSPORTADORA (EMBARQUE) - AIG | | | | | SANTA MARIA | IMAN IMPORT EXPORT | SCARPE SRL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | | | |
| **Item** | **Código Catalogo** | **Descripción del Bien** | **Cantidad** | **Presentación** | **P. UNITARIO** | **P. UNITARIO** | **P. UNITARIO** |
| **MANTENIMIENTO DE CINTA TRANSPORTADORA (EMBARQUE)** | | | | | | | |
| 1 | 73152101-038 | Transportador horizontal de recpcion de equipajes T1 | 1 | Unidad | 9.000.000 | 9.800.000 | NO COTIZA |
| 2 | 73152101-038 | Curva de enlace de 90º. T2 | 1 | Unidad | 9.000.000 | 12.000.000 | NO COTIZA |
| 3 | 73152101-038 | Transportador lineal descendente T3 | 1 | Unidad | 6.000.000 | 12.350.000 | NO COTIZA |
| 4 | 73152101-038 | Transportador de conexión horizontal T4 | 1 | Unidad | 6.000.000 | 11.560.000 | NO COTIZA |
| 5 | 73152101-038 | Transportador lineal ascendente T5 | 1 | Unidad | 10.000.000 | 14.890.000 | NO COTIZA |
| 6 | 73152101-038 | Curva de enlace de 90º. T6 | 1 | Unidad | 10.000.000 | 12.000.000 | NO COTIZA |
| 7 | 73152101-038 | Transportador de separacion T7 | 1 | Unidad | 8.000.000 | 9.870.000 | NO COTIZA |
| | | | | **Total Unitario** | **58.000.000** | **82.470.000** | **NO COTIZA** |

**La empresa SANTA MARIA INGENIERIA, no presentó en tiempo y forma las copias de los documentos que acrediten la facultad del firmante, siendo los mismos de carácter sustancial, por lo tanto queda desestimada su oferta del proceso de licitación.**

Abg. Ana Gabriela Ortiz
Asesora Jurídica
DINAC

Lic. ILDO C. CORTAZAR GAMELL
Gerente - INT. ADM. SDAF.
DINAC

Lic. CRISTIAN FLORES
Jefe Dpto. Licitación
DINAC