Petropar

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS N° 36/2019 PARA EL "MANTENIMIENTO DE MOTORES ELECTRICOS" ID N° 362.421

					PETROPAR		1) RV ELECTROMECANICA DE HIERROS ACEROS S.R.L					
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Diferencia porcentual oferta	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Diferencia porcentual oferta
1	MOTOR TRIFASICO 0.25 HP 2P 3000 RPM JAU	Unidad de Medida Global	EVENTO	1				**1.599.450**				
1.1	REBOBINADO	Unidad	EVENTO	3	599.630	1.798.890	348.450	1.045.350	-42%	1.250.000	3.750.000	108%
1.2	CAMBIO DE VENTILADOR	Unidad	EVENTO	3	20.010	60.030	11.200	33.600	-44%	10.488	31.464	-48%
1.3	REPARACION DE EJE	Unidad	EVENTO	3	116.204	348.612	52.000	156.000	-55%	10.488	31.464	-91%
1.4	REPARACION DE TAPA DE CARCASA	Unidad	EVENTO	3	116.204	348.612	52.000	156.000	-55%	10.488	31.464	-91%
1.5	BALANCEO	Unidad	EVENTO	3	116.204	348.612	52.000	156.000	-55%	10.488	31.464	-91%
1.6	CAMBIO DE RODAMIENTO	Unidad	EVENTO	3	38.897	116.691	17.500	52.500	-55%	0	0	-100%
2	MOTOR TRIFASICO 0.25 HP 8P 750	Unidad de Medida Global	EVENTO	1		0		**1.108.800**				
2.1	REBOBINADO	Unidad	EVENTO	2	609.987	1.219.974	352.000	704.000	-42%	1.250.000	2.500.000	105%
2.2	CAMBIO DE VENTILADOR	Unidad	EVENTO	2	20.010	40.020	11.200	22.400	-44%	10.488	20.976	-48%
2.3	REPARACION DE EJE	Unidad	EVENTO	2	116.204	232.408	52.000	104.000	-55%	10.488	20.976	-91%
2.4	REPARACION DE TAPA DE CARCASA	Unidad	EVENTO	2	116.204	232.408	52.000	104.000	-55%	10.488	20.976	-91%
2.5	BALANCEO	Unidad	EVENTO	2	116.204	232.408	52.000	104.000	-55%	10.488	20.976	-91%
2.6	CAMBIO DE RODAMIENTO	Unidad	EVENTO	2	73.373	146.746	35.200	70.400	-52%	10.488	20.976	-86%
3	MOTOR TRIFASICO 2 HP 4P 1500 RPM	Unidad de Medida Global	EVENTO	1		0		**1.108.800**			0	
3.1	REBOBINADO	Unidad	EVENTO	2	609.987	1.219.974	352.000	704.000	-42%	683.000	1.366.000	12%
3.2	CAMBIO DE VENTILADOR	Unidad	EVENTO	2	20.010	40.020	11.200	22.400	-44%	10.488	20.976	-48%
3.3	REPARACION DE EJE	Unidad	EVENTO	2	116.204	232.408	52.000	104.000	-55%	10.488	20.976	-91%
3.4	REPARACION DE TAPA DE CARCASA	Unidad	EVENTO	2	116.204	232.408	52.000	104.000	-55%	10.488	20.976	-91%
3.5	BALANCEO	Unidad	EVENTO	2	116.204	232.408	52.000	104.000	-55%	10.488	20.976	-91%

...LA BENZO
...Dpto. Convocatoria
...PETROPAR

3.6	CAMBIO DE RODAMIENTO	Unidad	EVENTO	2	73.856	147.712	35.20	70.400	-52%	10.488	20.976	-86%
4	MOTOR TRIFASICO 3HP 4P 1440 RPM	Unidad de Medida Global	EVENTO	1		0		**1.344.000**			0	
4.1	REBOBINADO	Unidad	EVENTO	2	684.590	1.369.180	396.000	792.000	-42%	1.350.000	2.700.000	97%
4.2	CAMBIO DE VENTILADOR	Unidad	EVENTO	2	26.681	53.362	11.200	22.400	-58%	13.984	27.968	-48%
4.3	REPARACION DE EJE	Unidad	EVENTO	2	147.702	295.404	69.600	139.200	-53%	13.984	27.968	-91%
4.4	REPARACION DE TAPA CARCASA	Unidad	EVENTO	2	147.702	295.404	69.600	139.200	-53%	13.984	27.968	-91%
4.5	BALANCEO	Unidad	EVENTO	2	147.702	295.404	69.600	139.200	-53%	13.984	27.968	-91%
4.6	CAMBIO DE RODAMIENTO	Unidad	EVENTO	2	101.591	203.182	56.000	112.000	-45%	13.984	27.968	-86%
5	MOTOR TRIFASICO 4 HP 6P 950 RPM	Unidad de Medida Global	EVENTO	1		0		**1.841.600**			0	
5.1	REBOBINADO	Unidad	EVENTO	2	983.001	1.966.002	572.000	1.144.000	-42%	1.350.000	2.700.000	37%
5.2	CAMBIO DE VENTILADOR	Unidad	EVENTO	2	60.713	121.426	24.000	48.000	-60%	31.821	63.642	-48%
5.3	REPARACION DE EJE	Unidad	EVENTO	2	152.013	304.026	69.600	139.200	-54%	31.821	63.642	-79%
5.4	REPARACION DE TAPA DE CARCASA	Unidad	EVENTO	2	152.013	304.026	69.600	139.200	-54%	31.821	63.642	-79%
5.5	BALANCEO	Unidad	EVENTO	2	152.013	304.026	69.600	139.200	-54%	31.821	63.642	-79%
5.6	CAMBIO DE RODAMIENTO	Unidad	EVENTO	2	223.916	447.832	116.000	232.000	-48%	31.821	63.642	-86%
6	MOTOR TRIFASICO 5 HP 4P 1500 RPM	Unidad de Medida Global	EVENTO	1		0		**1.841.600**			0	
6.1	REBOBINADO	Unidad	EVENTO	2	983.001	1.966.002	572.000	1.144.000	-42%	1.550.000	3.100.000	58%
6.2	CAMBIO DE VENTILADOR	Unidad	EVENTO	2	48.161	96.322	24.000	48.000	-50%	33.000	66.000	-31%
6.3	REPARACION DE EJE	Unidad	EVENTO	2	152.013	304.026	69.600	139.200	-54%	33.000	66.000	-78%
6.4	REPARACION D ETAPA CARCASA	Unidad	EVENTO	2	152.013	304.026	69.600	139.200	-54%	33.000	66.000	-78%
6.5	BALANCEO	Unidad	EVENTO	2	152.013	304.026	69.600	139.200	-54%	33.000	66.000	-78%
6.6	CAMBIO DE RODAMIENTO	Unidad	EVENTO	2	196.029	392.058	116.000	232.000	-41%	33.000	66.000	-83%
7	MOTOR TRIFASICO 5.5 HP 2P 1500 RPM	Unidad de Medida Global	EVENTO	1		0		**1.841.600**			0	
7.1	REBOBINADO	Unidad	EVENTO	2	983.001	1.966.002	572.000	1.144.000	-42%	1.650.000	3.300.000	68%
7.2	CAMBIO DE VENTILADOR	Unidad	EVENTO	2	46.001	92.002	24.000	48.000	-48%	23.586	47.172	-49%
7.3	REPARACION DE EJE	Unidad	EVENTO	2	152.013	304.026	69.600	139.200	-54%	23.586	47.172	-84%
7.4	REPARACION DE TAPA DE CARCASA	Unidad	EVENTO	2	152.013	304.026	69.600	139.200	-54%	23.586	47.172	-84%
7.5	BALANCEO	Unidad	EVENTO	2	152.013	304.026	69.600	139.200	-54%	23.586	47.172	-84%
7.6	CAMBIO DE RODAMIENTO	Unidad	EVENTO	2	196.029	392.058	116.000	232.000	-41%	23.586	47.172	-88%
8	MOTOR TRIFASICO 5.5 HP 4P 1500 RPM	Unidad de Medida Global	EVENTO	1		0		**1.841.600**			0	
8.1	REBOBINADO	Unidad	EVENTO	2	983.001	1.966.002	572.000	1.144.000	-42%	1.980.000	3.960.000	101%
8.2	CAMBIO DE VENTILADOR	Unidad	EVENTO	2	48.162	96.324	24.000	48.000	-50%	25.242	50.484	-48%
8.3	REPARACION DE EJE	Unidad	EVENTO	2	152.014	304.028	69.600	139.200	-54%	25.242	50.484	-83%
8.4	REPRACION DE TAPA DE CARCASA	Unidad	EVENTO	2	152.014	304.028	69.600	139.200	-54%	25.242	50.484	-83%

Abg. CECILIA BENZO
Gerente Dpto. Convocatoria
PDVSA PETROPAR

8.5	BALANCEO	Unidad	EVENTO	2	152.014	304.028	69.60(	139.200	-54%	25.242	50.484	-83%
8.6	CAMBIO DE RODAMIENTO	Unidad	EVENTO	2	196.030	392.060	116.000	232.000	-41%	25.242	50.484	-87%
9	MOTOR TRIFASICO 5.5 HP 6P 1000 RPM	Unidad de Medida Global	EVENTO	1		0		**1.955.200**			0	
9.1	REBOBINADO	Unidad	EVENTO	2	1.079.546	2.159.092	628.800	1.257.600	-42%	1.980.000	3.960.000	83%
9.2	CAMBIO DE VENTILADOR	Unidad	EVENTO	2	53.954	107.908	24.000	48.000	-56%	28.278	56.556	-48%
9.3	REPARACION DE EJE	Unidad	UNIDAD	2	152.014	304.028	69.600	139.200	-54%	28.278	56.556	-81%
9.4	REPARACION DE TAPA DE CARCASA	Unidad	EVENTO	2	152.014	304.028	69.600	139.200	-54%	28.278	56.556	-81%
9.5	BALANCEO	Unidad	EVENTO	2	152.014	304.028	69.600	139.200	-54%	28.278	56.556	-81%
9.6	CAMBIO DE RODAMIENTO	Unidad	EVENTO	2	204.280	408.560	116.000	232.000	-43%	28.278	56.556	-86%
10	MOTOR TRIFASICO 7.5 HP 4P 1500 RPM	Unidad de Medida Global	EVENTO	1		0		**2.268.800**			0	
10.1	REBOBINADO	Unidad	EVENTO	2	1.248.938	2.497.876	730.400	1.460.800	-42%	2.300.000	4.600.000	84%
10.2	CAMBIO DE VENTILADOR	Unidad	EVENTO	2	67.844	135.688	24.000	48.000	-65%	35.558	71.116	-48%
10.3	REPARACION DE EJE	Unidad	EVENTO	2	187.823	375.646	88.000	176.000	-53%	35.558	71.116	-81%
10.4	REPARACION DE TAPA DE CARCASA	Unidad	EVENTO	2	187.823	375.646	88.000	176.000	-53%	35.558	71.116	-81%
10.5	BALANCEO	Unidad	EVENTO	2	187.823	375.646	88.000	176.000	-53%	35.558	71.116	-81%
10.6	CAMBIO DE RODAMIENTO	Unidad	EVENTO	2	224.028	448.056	116.000	232.000	-48%	35.558	71.116	-84%
11	MOTOR TRIFASICO 7.5 HP 6P 956 RPM	Unidad de Medida Global	EVENTO	1		0		**2.708.800**			0	
11.1	REBOBINAO	Unidad	EVENTO	2	1.619.758	3.239.516	950.400	1.900.800	-41%	2.500.000	5.000.000	54%
11.2	CAMBIO DE VENTILADOR	Unidad	EVENTO	2	66.126	132.252	24.000	48.000	-64%	34.657	69.314	-48%
11.3	REPARACION DE EJE	Unidad	EVENTO	2	187.823	375.646	88.000	176.000	-53%	34.657	69.314	-82%
11.4	REPARACION DE TAPA DE CARCASA	Unidad	EVENTO	2	187.823	375.646	88.000	176.000	-53%	34.657	69.314	-82%
11.5	BALANCEO	Unidad	EVENTO	2	187.823	375.646	88.000	176.000	-53%	34.657	69.314	-82%
11.6	CAMBIO DE RODAMIENTO	Unidad	EVENTO	2	224.028	448.056	116.000	232.000	-48%	34.657	69.314	-85%
12	MOTOR TRIFASICO 10 HP 2P 3000 RPM	Unidad de Medida Global	EVENTO	1		0		**2.810.200**			0	
12.1	REBOBINADO	Unidad	EVENTO	2	1.619.758	3.239.516	950.400	1.900.800	-41%	2.500.000	5.000.000	54%
12.2	CAMBIO DE VENTILADOR	Unidad	EVENTO	2	60.691	121.382	27.600	55.200	-55%	31.809	63.618	-48%
12.3	REPARACION DE EJE	Unidad	EVENTO	2	222.930	445.860	103.700	207.400	-53%	31.809	63.618	-86%
12.4	REPARACION DE TAPA DE CRACASA	Unidad	EVENTO	2	222.930	445.860	103.700	207.400	-53%	31.809	63.618	-86%
12.5	BALANCEO	Unidad	EVENTO	2	222.930	445.860	103.700	207.400	-53%	31.809	63.618	-86%
12.6	CAMBIO DE RODAMIENTO	Unidad	EVENTO	2	224.028	448.056	116.000	232.000	-48%	31.809	63.618	-86%
13	MOTOR TRIFASICO 10 HP 4P 1500 RPM	Unidad de Medida Global	EVENTO	1		0		**2.841.400**			0	
13.1	REBOBINADO	Unidad	EVENTO	2	1.642.578	3.285.156	966.000	1.932.000	-41%	2.500.000	5.000.000	52%
13.2	CAMBIO D EVENTILADOR	Unidad	EVENTO	2	67.844	135.688	27.600	55.200	-59%	35.558	71.116	-48%
13.3	REPARACION DE EJE	Unidad	EVENTO	2	222.930	445.860	103.700	207.400	-53%	35.558	71.116	-84%
13.4	REPARACION DETAPA CARCASA	Unidad	EVENTO	2	222.930	445.860	103.700	207.400	-53%	35.558	71.116	-84%

Ing. [illegible] DENZO
Gerencia Int. Dpto. Convocatoria
DOC - PETROPAR

13.5	BALANCEO	Unidad	EVENTO	2	222.930	445.860	103.700	207.400	-53%	35.558	71.116	-84%
13.6	CAMBIO DE RODAMIENTO	Unidad	EVENTO	2	224.006	448.012	116.000	232.000	-48%	35.558	71.116	-84%
14	MOTOR TRIFASICO 10 HP 6P 986 RPM	Unidad de Medida Global	EVENTO	1		0		**3.444.600**			0	
14.1	REBOBINADO	Unidad	EVENTO	2	2.023.052	4.046.104	1.188.000	2.376.000	-41%	2.500.000	5.000.000	24%
14.2	CAMBIO DE VENTILADOR	Unidad	EVENTO	2	98.300	196.600	44.000	88.000	-55%	40.000	80.000	-59%
14.3	REPARACION DE EJE	Unidad	EVENTO	2	222.930	445.860	103.700	207.400	-53%	40.000	80.000	-82%
14.4	REPARACION DE TAPA CARCASA	Unidad	EVENTO	2	222.930	445.860	103.700	207.400	-53%	40.000	80.000	-82%
14.5	BALANCEO	Unidad	EVENTO	2	222.930	445.860	103.700	207.400	-53%	40.000	80.000	-82%
14.6	CAMBIO DE RODAMIENTO	Unidad	EVENTO	2	342.822	685.644	179.200	358.400	-48%	40.000	80.000	-88%
15	MOTOR TRIFASICO 10 HP 8P 750 RPM	Unidad de Medida Global	EVENTO	1		0		**3.708.600**			0	
15.1	REBOBINADO	Unidad	EVENTO	2	2.246.860	4.493.720	1.320.000	2.640.000	-41%	2.500.000	5.000.000	11%
15.2	CAMBIO DE VENTILADOR	Unidad	EVENTO	2	107.778	215.556	44.000	88.000	-59%	40.000	80.000	-63%
15.3	REPARACION DE EJE	Unidad	EVENTO	2	222.930	445.860	103.700	207.400	-53%	40.000	80.000	-82%
15.4	REPARACION DE TAPA CARCASA	Unidad	EVENTO	2	222.930	445.860	103.700	207.400	-53%	40.000	80.000	-82%
15.5	BALANCEO	Unidad	EVENTO	2	222.930	445.860	103.700	207.400	-53%	40.000	80.000	-82%
15.6	CAMBIO DE RODAMIENTO	Unidad	EVENTO	2	342.822	685.644	179.200	358.400	-48%	40.000	80.000	-88%
16	MOTOR TRIFASICO 15 HP 6P 960 RPM	Unidad de Medida Global	EVENTO	1		0		**3.988.100**			0	
16.1	REBOBINADO	Unidad	EVENTO	2	2.396.066	4.792.132	1.408.000	2.816.000	-41%	2.500.000	5.000.000	4%
16.2	CAMBIO DE VENTILADOR	Unidad	EVENTO	2	98.300	196.600	44.000	88.000	-55%	40.000	80.000	-59%
16.3	REPARACION DE EJE	Unidad	EVENTO	2	259.442	518.884	120.950	241.900	-53%	40.000	80.000	-85%
16.4	REPARACION DE TAPA DE CARCASA	Unidad	EVENTO	2	219.947	439.894	120.950	241.900	-45%	40.000	80.000	-82%
16.5	BALANCEO	Unidad	EVENTO	2	259.442	518.884	120.950	241.900	-53%	40.000	80.000	-85%
16.6	CAMBIO DE RODAMIENTO	Unidad	EVENTO	2	342.997	685.994	179.200	358.400	-48%	40.000	80.000	-88%
17	MOTOR TRIFASICO 15 HP 4P 1500 RPM	Unidad de Medida Global	EVENTO	1		0		**3.812.100**			0	
17.1	REBOBINADO	Unidad	EVENTO	2	2.251.249	4.502.498	1.320.000	2.640.000	-41%	2.500.000	5.000.000	11%
17.2	CAMBIO D EVENTILADOR	Unidad	EVENTO	2	98.300	196.600	44.000	88.000	-55%	40.000	80.000	-59%
17.3	REPARACION DE EJE	Unidad	EVENTO	2	259.442	518.884	120.950	241.900	-53%	40.000	80.000	-85%
17.4	REPARACION DE TAPA DE CARCASA	Unidad	EVENTO	2	259.442	518.884	120.950	241.900	-53%	40.000	80.000	-85%
17.5	BALANCEO	Unidad	EVENTO	2	259.442	518.884	120.950	241.900	-53%	40.000	80.000	-85%
17.6	CAMBIO DE RODAMIENTO	Unidad	EVENTO	2	342.777	685.554	179.200	358.400	-48%	40.000	80.000	-88%
18	MOTOR TRIFASICO 20 HP 4P 1500 RPM	Unidad de Medida Global	EVENTO	1		0		**4.515.200**			0	
18.1	ERBOBINADO	Unidad	EVENTO	2	2.798.921	5.597.842	1.645.600	3.291.200	-41%	3.300.000	6.600.000	18%
18.2	CAMBIO DE VENTILADOR	Unidad	EVENTO	2	98.300	196.600	44.000	88.000	-55%	40.000	80.000	-59%
18.3	REPRACION DE EJE	Unidad	EVENTO	2	277.347	554.694	129.600	259.200	-53%	40.000	80.000	-86%
18.4	REPARACION DE TAPA CARCASA	Unidad	EVENTO	2	277.347	554.694	129.600	259.200	-53%	40.000	80.000	-86%

Proceso Convocatoria
ROPAR

18.5	BALANCEO	Unidad	EVENTO	2	277.347	554.694	129.600	259.200	-53%	40.000	80.000	-86%
18.6	CAMBIO DE RODAMIENTO	Unidad	EVENTO	2	342.777	685.554	179.200	358.400	-48%	40.000	80.000	-88%
19	MOTOR TRIFASICO 25 HP 4P 1500 RPM	Unidad de Medida Global	EVENTO	1		0		**4.515.200**			0	
19.1	REBOBINADO	Unidad	EVENTO	2	3.589.711	7.179.422	1.645.600	3.291.200	-54%	3.300.000	6.600.000	-8%
19.2	CAMBI DE VENTILADOR	Unidad	EVENTO	2	90.664	181.328	44.000	88.000	-51%	40.000	80.000	-56%
19.3	REPARACION DE EJE	Unidad	EVENTO	2	277.347	554.694	129.600	259.200	-53%	40.000	80.000	-86%
19.4	REPARACION DE TAPA CARCASA	Unidad	EVENTO	2	277.347	554.694	129.600	259.200	-53%	40.000	80.000	-86%
19.5	BALANCEO	Unidad	EVENTO	2	277.347	554.694	129.600	259.200	-53%	40.000	80.000	-86%
19.6	CAMBIO DE RODAMIENTO	Unidad	EVENTO	2	610.602	1.221.204	179.200	358.400	-71%	40.000	80.000	-93%
20	MOTOR TRIFASICO 30 HP 4P 1500 RPM	Unidad de Medida Global	EVENTO	1		0		**8.602.650**			0	
20.1	REBOBINADO	Unidad	EVENTO	3	3.589.711	10.769.133	2.112.000	6.336.000	-41%	3.500.000	10.500.000	-2%
20.2	CAMBIO DE VENTILADOR	Unidad	EVENTO	3	89.347	268.041	44.000	132.000	-51%	46.000	138.000	-49%
20.3	REPARACION DE EJE	Unidad	EVENTO	3	277.347	832.041	129.600	388.800	-53%	46.000	138.000	-83%
20.4	REPARACION DE TAPA DE CARCASA	Unidad	EVENTO	3	277.347	832.041	129.600	388.800	-53%	46.000	138.000	-83%
20.5	BALANCEO	Unidad	EVENTO	3	277.347	832.041	129.600	388.800	-53%	46.000	138.000	-83%
20.6	CAMBIO DE RODAMIENTO	Unidad	EVENTO	3	610.426	1.831.278	322.750	968.250	-47%	46.000	138.000	-92%
21	MOTOR TRIFASICO 40 HP 2P 3000 RPM	Unidad de Medida Global	EVENTO	1		0		**7.036.200**			0	
21.1	REBOBINADO	Unidad	EVENTO	2	4.529.706	9.059.412	2.666.400	5.332.800	-41%	4.500.000	9.000.000	-1%
21.2	CAMBIO DE VENTILADOR	Unidad	EVENTO	2	129.545	259.090	56.150	112.300	-57%	46.000	92.000	-64%
21.3	REPARACION DE EJE	Unidad	EVENTO	2	295.251	590.502	138.250	276.500	-53%	46.000	92.000	-84%
21.4	REPARACION DE TAPA DE CARCASA	Unidad	EVENTO	2	295.251	590.502	138.250	276.500	-53%	46.000	92.000	-84%
21.5	BALANCEO	Unidad	EVENTO	2	295.251	590.502	138.250	276.500	-53%	46.000	92.000	-84%
21.6	CAMBIO DE RODAMIENTO	Unidad	EVENTO	2	718.846	1.437.692	380.800	761.600	-47%	46.000	92.000	-94%
22	MOTOR TRIFASICO 40 HP 4P 1500 RPM	Unidad de Medida Global	EVENTO	1		0		**7.247.400**			0	
22.1	REBOBINADO	Unidad	EVENTO	2	4.713.141	9.426.282	2.772.000	5.544.000	-41%	4.500.000	9.000.000	-5%
22.2	CAMBIO DE VENTILADOR	Unidad	EVENTO	2	125.157	250.314	56.150	112.300	-55%	46.000	92.000	-63%
22.3	REPARACION DE EJE	Unidad	EVENTO	2	295.251	590.502	138.250	276.500	-53%	46.000	92.000	-84%
22.4	REPRACION DE TAPA CARCASA	Unidad	EVENTO	2	295.251	590.502	138.250	276.500	-53%	46.000	92.000	-84%
22.5	BALANCEO	Unidad	EVENTO	2	295.251	590.502	138.250	276.500	-53%	46.000	92.000	-84%
22.6	CAMBIO DE RODAMIENTO	Unidad	EVENTO	2	718.846	1.437.692	380.800	761.600	-47%	46.000	92.000	-94%
23	MOTOR TRIFSICO 40 HP 6P 1000 RPM	Unidad de Medida Global	EVENTO	1		0		**7.845.800**			0	
23.1	REBOBINADO	Unidad	EVENTO	2	10.433.068	20.866.136	3.071.200	6.142.400	-71%	4.500.000	9.000.000	-57%
23.2	CAMBIO DE VENTILADOR	Unidad	EVENTO	2	340.540	681.080	56.150	112.300	-84%	46.000	92.000	-86%
23.3	REPARACION DE EJE	Unidad	EVENTO	2	590.502	1.181.004	138.250	276.500	-77%	46.000	92.000	-92%
23.4	REPARACION DE TAPA DE CARCASA	Unidad	EVENTO	2	590.502	1.181.004	138.250	276.500	-77%	46.000	92.000	-92%

Abg. CECILIA BENZO
Jefa Int. Dpto. Convocatoria
PDVSA - PETROPAR

23.5	BALANCEO	Unidad	EVENTO	2	590.502	1.181.004	138.25	276.500	-77%	46.000	92.000	-92%
23.6	CAMBIO DE RODAMIENTO	Unidad	EVENTO	2	1.922.470	3.844.940	380.800	761.600	-80%	46.000	92.000	-98%
24	MOTOR TRIFASICO 60 HP 4P 1500 RPM	Unidad de Medida Global	EVENTO	1		0		**9.732.100**			0	
24.1	REBOBINADO	Unidad	EVENTO	2	6.175.356	12.350.712	3.469.200	6.938.400	-44%	5.500.000	11.000.000	-11%
24.2	CAMBIO DE VENTILADOR	Unidad	EVENTO	2	356.338	712.676	164.000	328.000	-54%	46.000	92.000	-87%
24.3	REPARACION DE EJE	Unidad	EVENTO	2	338.960	677.920	164.000	328.000	-52%	46.000	92.000	-86%
24.4	REPARACION DE CARCASA	Unidad	EVENTO	2	338.960	677.920	164.000	328.000	-52%	46.000	92.000	-86%
24.5	BALANCEO	Unidad	EVENTO	2	338.960	677.920	164.000	328.000	-52%	46.000	92.000	-86%
24.6	CAMBIO DE RODAMIENTO	Unidad	EVENTO	2	1.392.000	2.784.000	740.850	1.481.700	-47%	46.000	92.000	-97%
25	MOTOR TRIFASICO 75 HP 4P 1500 RPM	Unidad de Medida Global	EVENTO	1		0		**11.781.700**			0	
25.1	REBOBINADO	Unidad	EVENTO	2	7.991.276	15.982.552	4.494.000	8.988.000	-44%	9.900.000	19.800.000	24%
25.2	CAMBIO DE VENTILADOR	Unidad	EVENTO	2	443.228	886.456	164.000	328.000	-63%	55.000	110.000	-88%
25.3	REPARACION DE EJE	Unidad	EVENTO	2	356.338	712.676	164.000	328.000	-54%	55.000	110.000	-85%
25.4	REPARACION DE TAPA DE CARCASA	Unidad	EVENTO	2	356.338	712.676	164.000	328.000	-54%	55.000	110.000	-85%
25.5	BALANCEO	Unidad	EVENTO	2	477.458	954.916	164.000	328.000	-66%	55.000	110.000	-88%
25.6	CAMBIO DE RODAMIENTO	Unidad	EVENTO	2	1.439.395	2.878.790	740.850	1.481.700	-49%	55.000	110.000	-96%
26	MOTORTRIFASICO 150 HP 4P 1500 RPM	Unidad de Medida Global	EVENTO	1		0		**21.688.000**			0	
26.1	REBOBINADO	Unidad	EVENTO	2	14.416.332	28.832.664	8.197.600	16.395.200	-43%	7.555.730	15.111.460	-48%
26.2	CAMBIO DE VENTILADOR	Unidad	EVENTO	2	514.232	1.028.464	240.000	480.000	-53%	66.000	132.000	-87%
26.3	REPARACION DE EJE	Unidad	EVENTO	2	625.785	1.251.570	302.400	604.800	-52%	66.000	132.000	-89%
26.4	REPARACION DE TAPA DE CARCASA	Unidad	EVENTO	2	625.785	1.251.570	302.400	604.800	-52%	66.000	132.000	-89%
26.5	BALANCEO	Unidad	EVENTO	2	708.288	1.416.576	345.600	691.200	-51%	66.000	132.000	-91%
26.6	CAMBIO DE RODAMIENTO	Unidad	EVENTO	2	3.265.452	6.530.904	1.456.000	2.912.000	-55%	66.000	132.000	-98%
27	MOTOR TRIFASICO 350 HP 2P 3000 RPM	Unidad de Medida Global	EVENTO	1		0		**39.164.800**			0	
27.1	REBOBINADO	Unidad	EVENTO	2	25.386.894	50.773.788	14.280.000	28.560.000	-44%	22.000.000	44.000.000	-13%
27.2	CAMBIO DE VENTILADOR	Unidad	EVENTO	2	703.899	1.407.798	345.600	691.200	-51%	250.000	500.000	-64%
27.3	REPARACION DE EJE	Unidad	EVENTO	2	882.068	1.764.136	432.000	864.000	-51%	250.000	500.000	-72%
27.4	REPRACION DE TAPA DE CARCASA	Unidad	EVENTO	2	882.068	1.764.136	432.000	864.000	-51%	250.000	500.000	-72%
27.5	BALANCEO	Unidad	EVENTO	2	1.572.802	3.145.604	950.400	1.900.800	-40%	250.000	500.000	-84%
27.6	CAMBIO DE RODAMIENTO	Unidad	EVENTO	2	6.756.161	13.512.322	3.142.400	6.284.800	-53%	250.000	500.000	-96%
28	MOTOR TRIFASICO 250 HP 4P 1500 RPM	Unidad de Medida Global	EVENTO	1		0		**29.728.000**			0	
28.1	REBOBINADO	Unidad	EVENTO	2	17.917.837	35.835.674	10.080.000	20.160.000	-44%	16.500.000	33.000.000	-8%
28.2	CAMBIO DE VENTILADOR	Unidad	EVENTO	2	703.899	1.407.798	345.600	691.200	-51%	280.000	560.000	-60%
28.3	REPARACION DE EJE	Unidad	EVENTO	2	882.068	1.764.136	432.000	864.000	-51%	280.000	560.000	-68%
28.4	REPARACION DE TAPA CARCASA	Unidad	EVENTO	2	882.068	1.764.136	432.000	864.000	-51%	280.000	560.000	-68%

g. [illegible] BENZO
fe Int. Dpto. Convocatoria
CC - PETROPAR

28.5	BALANCEO	Unidad	EVENTO	2	1.572.802	3.145.604	432.000	864.000	-73%	280.000	560.000	-82%
28.6	CAMBIO DE RODAMIENTO	Unidad	EVENTO	2	6.356.662	12.713.324	3.142.400	6.284.800	-51%	280.000	560.000	-96%
29	MOTOR MONOFASICO 2 HP 2P 3000 RPM	Unidad de Medida Global	EVENTO	1		0		**1.185.700**			0	
29.1	REBOBINADO	Unidad	EVENTO	2	688.978	1.377.956	396.000	792.000	-43%	1.200.000	2.400.000	74%
29.2	CAMBIO DE VENTILADOR	Unidad	EVENTO	2	20.010	40.020	11.200	22.400	-44%	11.000	22.000	-45%
29.3	REPARACION DE EJE	Unidad	EVENTO	2	113.045	226.090	51.600	103.200	-54%	11.000	22.000	-90%
29.4	REPARACION DE TAPA DE CARCASA	Unidad	EVENTO	2	113.045	226.090	51.600	103.200	-54%	11.000	22.000	-90%
29.5	BALANCEO	Unidad	EVENTO	2	113.045	226.090	51.600	103.200	-54%	11.000	22.000	-90%
29.6	CAMBIO DE RODAMIENTO	Unidad	EVENTO	2	76.594	153.188	30.850	61.700	-60%	11.000	22.000	-86%
30	MOTOR MONOFASICO 2 HP 4P 1500 RPM	Unidad de Medida Global	EVENTO	1		0		**1.187.100**			0	
30.1	REBOBINADO	Unidad	EVENTO	2	688.945	1.377.890	396.000	792.000	-43%	1.200.000	2.400.000	74%
30.2	CAMBIO DE VENTILADOR	Unidad	EVENTO	2	20.010	40.020	11.200	22.400	-44%	11.000	22.000	-45%
30.3	REPARACION DE EJE	Unidad	EVENTO	2	113.045	226.090	51.600	103.200	-54%	11.000	22.000	-90%
30.4	REPARACOIN DETAPA DE CARCASA	Unidad	EVENTO	2	113.045	226.090	51.600	103.200	-54%	11.000	22.000	-90%
30.5	BALANCEO	Unidad	EVENTO	2	113.045	226.090	51.600	103.200	-54%	11.000	22.000	-90%
30.6	CAMBIO DE RODAMIENTO	Unidad	EVENTO	2	76.594	153.188	31.550	63.100	-59%	11.000	22.000	-86%
31	MOTOR MONOFASICO 7.5 HP 2P 3000 RPM	Unidad de Medida Global	EVENTO	1		0		**2.454.400**			0	
31.1	REBOBINADO	Unidad	EVENTO	2	1.426.230	2.852.460	836.000	1.672.000	-41%	1.500.000	3.000.000	5%
31.2	CAMBIO DE VENTILADOR	Unidad	EVENTO	2	45.902	91.804	24.000	48.000	-48%	11.000	22.000	-76%
31.3	REPARACION DE EJE	Unidad	EVENTO	2	182.557	365.114	88.000	176.000	-52%	11.000	22.000	-94%
31.4	REPARACION DE TAPA DE CARCASA	Unidad	EVENTO	2	182.557	365.114	88.000	176.000	-52%	11.000	22.000	-94%
31.5	BALANCEO	Unidad	EVENTO	2	182.557	365.114	88.000	176.000	-52%	11.000	22.000	-94%
31.6	CAMBIO DE RODAMIENTO	Unidad	EVENTO	2	217.678	435.356	103.200	206.400	-53%	11.000	22.000	-95%
32	MOTOR MONOFASICO 7.5 HP 4P 1500 RPM	Unidad de Medida Global	EVENTO	1		0		**2.434.400**			0	
32.1	REBOBINADO	Unidad	EVENTO	2	1.426.230	2.852.460	826.000	1.652.000	-42%	747.500	1.495.000	-48%
32.2	CAMBIO DE VENTILADOR	Unidad	EVENTO	2	45.902	91.804	24.000	48.000	-48%	11.000	22.000	-76%
32.3	REPARACION DE EJE	Unidad	EVENTO	2	182.557	365.114	88.000	176.000	-52%	11.000	22.000	-94%
32.4	REPARACION DE CARCASA	Unidad	EVENTO	2	182.557	365.114	88.000	176.000	-52%	11.000	22.000	-94%
32.5	BALANCEO	Unidad	EVENTO	2	182.557	365.114	88.000	176.000	-52%	11.000	22.000	-94%
32.6	CAMBIO DE RODAMIENTO	Unidad	EVENTO	2	221.628	443.256	103.200	206.400	-53%	11.000	22.000	-95%
33	REBOBINADO DE ESTRATOR DE MOTOR TRIFASICO	Unidad	EVENTO	3	9.456.048	28.368.144	4.074.000	12.222.000	-57%	11.000.000	33.000.000	16%
34	REBOBINADO DE ESTRATOR DE MOTOR TRIFASICO	Unidad	EVENTO	3	9.456.048	28.368.144	4.074.000	12.222.000	-57%	11.000.000	33.000.000	16%
35	REBOBINADO AUTOTRANSFORMADOR TRIFASICO	Unidad	EVENTO	3	2.355.108	7.065.324	1.364.000	4.092.000	-42%	2.500.000	7.500.000	6%

IA BENZO
Convocatoria
PAR

36	REBOBINADO AUTOTRANSFORMADOR TRIFASICO	Unidad	EVENTO	3	3.570.504	10.711.512	2.068.000	6.204.000	-42%	3.560.000	10.680.000	0%
37	REBOBINADO AUTOTRANSFORMADOR TRIFASICO	Unidad	EVENTO	3	3.721.872	11.165.616	2.156.000	6.468.000	-42%	3.300.000	9.900.000	-11%
38	REBOBINADO AUTOTRANSFORMADOR TRIFASICO	Unidad	EVENTO	3	4.420.640	13.261.920	2.562.000	7.686.000	-42%	3.500.000	10.500.000	-21%
39	REBOBINADO AUTOTRANSFORMADOR TRIFASICO	Unidad	EVENTO	3	4.778.592	14.335.776	2.688.000	8.064.000	-44%	4.700.000	14.100.000	-2%
40	REBOBINADO AUTOTRANSFORMADOR TRIFASICO	Unidad	EVENTO	3	5.768.006	17.304.018	3.460.800	10.382.400	-40%	5.500.000	16.500.000	-5%
41	REBOBINADO AUTOTRANSFORMADOR TRIFASICO	Unidad	EVENTO	3	6.446.496	19.339.488	3.570.000	10.710.000	-45%	5.500.000	16.500.000	-15%
42	REBOBINADO AUTOTRANSFORMADOR TRIFASICO	Unidad	EVENTO	3	8.289.624	24.868.872	3.906.000	11.718.000	-53%	7.850.000	23.550.000	-5%
43	REBOBINADO DE ESTRATOR TRIFASICO BOMBA SUMERGIBLE	Unidad	EVENTO	3	1.758.540	5.275.620	1.012.000	3.036.000	-42%	1.980.000	5.940.000	13%
							TOTAL:			**TOTAL:**	**446.163.006**	
										OFERTA FISICA TOTAL:	**446.163.000**	

Abg. CECILIA BENZO
Jefa Int. Dpto. Convocatoria
DOC - PETROPAR