Licitación por Concurso de Ofertas N° 06/2017 "Mantenimiento y Reparación menor de Equipos Informáticos y Relojes Biométricos" ID 331.000

ID 331.000

CUADRO I

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS (Lista de Precios)

Lote 1 - Mantenimiento y Reparación de Impresoras									
					Centro de Estudios de la Informática - CEI de Jorge Ramón Villalba			G y B de Catalina Almada	
Ítems	Código de catálogo	Descripción	Presentacion	Unidad de medida	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total
1	81111812-002	Mantenimiento y limpieza Deposito de Tinta **(SOLO MANO DE OBRA)**HP 840, 870, 970cxi, 1120, 1315, D 1360	evento	Unidad	1	173.760	173.760	40.000	40.000
2	81111812-002	Cambio de Placa Principal HP 840, 870, 970cxi, 1120, 1315, D 1360	evento	Unidad	1	197.700	197.700	280.000	280.000
3	81111812-002	Cambio de cabezal HP 840, 870, 970cxi, 1120, 1315, D 1360	evento	Unidad	1	126.120	126.120	180.000	180.000
4	81111812-002	Cambio de Cinta Flex Cabezal HP 840, 870, 970cxi, 1120, 1315, D 1360	evento	Unidad	1	94.320	94.320	50.000	50.000
5	81111812-002	Cambio de Motor de Arrastre HP 840, 870, 970cxi, 1120, 1315, D 1360	evento	Unidad	1	94.320	94.320	10.000	10.000
6	81111812-002	Cambio de Motor de Cabezal HP 840, 870, 970cxi, 1120, 1315, D 1360	evento	Unidad	1	94.320	94.320	10.000	10.000
7	81111812-002	Cambio de Canasta de Cabezal HP 840, 870, 970cxi, 1120, 1315, D 1360	evento	Unidad	1	94.320	94.320	40.000	40.000
8	81111812-002	Cambio de cintas de posicionamiento HP 840, 870, 970cxi, 1120, 1315, D 1360	evento	Unidad	1	94.320	94.320	10.000	10.000
9	81111812-002	Cambios de Sensores de Posición HP 840, 870, 970cxi, 1120, 1315, D 1360	evento	Unidad	1	86.400	86.400	10.000	10.000
10	81111812-002	Cambio de Bandeja de hoja HP 840, 870, 970cxi, 1120, 1315, D 1360	evento	Unidad	1	126.120	126.120	10.000	10.000
11	81111812-002	Cambio de Rodillo de Arrastre y presión HP 840, 870, 970cxi, 1120, 1315, D 1360	evento	Unidad	1	86.400	86.400	40.000	40.000
12	81111812-002	Cambio de Panel de Mando HP 840, 870, 970cxi, 1120, 1315, D 1360	evento	Unidad	1	94.320	94.320	20.000	20.000
13	81111812-002	Cambio de Cargador Fuente HP 840, 870, 970cxi, 1120, 1315, D 1360	evento	Unidad	1	142.020	142.020	200.000	200.000
14	81111812-002	Mantenimiento y limpieza Deposito de Tinta **(SOLO MANO DE OBRA)**D 2460, D 2660, 5440, 7260	evento	Unidad	1	173.700	173.700	20.000	20.000
15	81111812-002	Cambio de Placa Principal HP D 2460, D 2660, 5440, 7260	evento	Unidad	1	277.200	277.200	280.000	280.000
16	81111812-002	Cambio de cabezal HP D 2460, D 2660, 5440, 7260	evento	Unidad	1	176.400	176.400	180.000	180.000

17	81111812-002	Cambio de Cinta Flex Cabezal HP D 2460, D 2660, 5440, 7260	evento	Unidad	1	141.900	141.900	130.000	130.000
18	81111812-002	Cambio de Motor de Arrastre HP D 2460, D 2660, 5440, 7260	evento	Unidad	1	94.320	94.320	10.000	10.000
19	81111812-002	Cambio de Motor de Cabezal HP D 2460, D 2660, 5440, 7260	evento	Unidad	1	94.320	94.320	10.000	10.000
20	81111812-002	Cambio de Canasta de Cabezal HP D 2460, D 2660, 5440, 7260	evento	Unidad	1	176.400	176.400	10.000	10.000
21	81111812-002	Cambio de cintas de posicionamiento HP D 2460, D 2660, 5440, 7260	evento	Unidad	1	142.020	142.020	80.000	80.000
22	81111812-002	Cambios de Sensores de Posición HP D 2460, D 2660, 5440, 7260	evento	Unidad	1	86.400	86.400	30.000	30.000
23	81111812-002	Cambio de Bandeja de hoja HP D 2460, D 2660, 5440, 7260	evento	Unidad	1	126.120	126.120	50.000	50.000
24	81111812-002	Cambio de Rodillo de Arrastre y presión HP D 2460, D 2660, 5440, 7260	evento	Unidad	1	86.400	86.400	100.000	100.000
25	81111812-002	Cambio de Panel de Mando HP 840, 870, 970cxi, 1120, 1315, D 1360, D 2460, D 2660, 5440, 7260	evento	Unidad	1	94.320	94.320	80.000	80.000
26	81111812-002	Cambio de Cargador Fuente HP D 2460, D 2660, 5440, 7260	evento	Unidad	1	142.020	142.020	200.000	200.000
27	81111812-002	Mantenimiento y limpieza Deposito de Tinta **(SOLO MANO DE OBRA) HP 8600**	evento	Unidad	1	197.640	197.640	250.000	250.000
28	81111812-002	Cambio de Placa Principal HP 8600	evento	Unidad	1	435.900	435.900	280.000	280.000
29	81111812-002	Cambio de cabezal HP 8600	evento	Unidad	1	277.080	277.080	180.000	180.000
30	81111812-002	Cambio de Cinta Flex Cabezal HP 8600	evento	Unidad	1	126.120	126.120	130.000	130.000
31	81111812-002	Cambio de Motor de Arrastre HP 8600	evento	Unidad	1	126.120	126.120	10.000	10.000
32	81111812-002	Cambio de Motor de Cabezal HP 8600	evento	Unidad	1	126.120	126.120	10.000	10.000
33	81111812-002	Cambio de Canasta de Cabezal HP 8600	evento	Unidad	1	253.260	253.260	130.000	130.000
34	81111812-002	Cambio de cintas de posicionamiento HP 8600	evento	Unidad	1	126.120	126.120	10.000	10.000
35	81111812-002	Cambios de Sensores de posición HP 8600	evento	Unidad	1	126.120	126.120	10.000	10.000
36	81111812-002	Cambio de Bandeja de hoja HP 8600	evento	Unidad	1	277.200	277.200	10.000	10.000
37	81111812-002	Cambio de Rodillo de Arrastre y presión HP 8600	evento	Unidad	1	173.820	173.820	60.000	60.000
38	81111812-002	Cambio de Panel de Mando HP 8600	evento	Unidad	1	253.260	253.260	150.000	150.000
39	81111812-002	Cambio de Cargador Fuente HP 8600	evento	Unidad	1	221.520	221.520	350.000	350.000
40	81111812-002	Cambio de unidad de escaner HP 8600	evento	Unidad	1	173.820	173.820	250.000	250.000
41	81111812-002	Cambio de Tarjeta de Red HP 8600	evento	Unidad	1	142.020	142.020	150.000	150.000
42	81111812-002	Mantenimiento y Limpieza interna y externa **(SOLO MANO DE OBRA) HP Laserjet 4, 5, 6 Pro 1015, 1100, 1150, 1300, 2100**	evento	Unidad	1	197.640	197.640	100.000	10.000
43	81111812-002	Cambio de Placa Principal HP Laserjet 4, 5, 6 Pro 1015, 1100, 1150, 1300, 2100	evento	Unidad	1	435.960	435.960	250.000	250.000

44	81111812-002	Cambio de placa Fuente de Alimentación HP Laserjet 4, 5, 6 Pro 1015, 1100, 1150, 1300, 2100	evento	Unidad	1	356.520	356.520	200.000	200.000
45	81111812-002	Cambio de Rodillo de Arrastre de papel HP Laserjet 4, 5, 6 Pro 1015, 1100, 1150, 1300, 2100	evento	Unidad	1	205.620	205.620	100.000	100.000
46	81111812-002	Cambio de rodillo de Carga HP Laserjet 4, 5, 6 Pro 1015, 1100, 1150, 1300, 2100	evento	Unidad	1	221.520	221.520	150.000	150.000
47	81111812-002	Cambio de rodillo de Presión HP Laserjet 4, 5, 6 Pro 1015, 1100, 1150, 1300, 2100	evento	Unidad	1	173.820	173.820	150.000	150.000
48	81111812-002	Cambio de Rodillo de Transferencia HP Laserjet 4, 5, 6 Pro 1015, 1100, 1150, 1300, 2100	evento	Unidad	1	221.520	221.520	150.000	150.000
49	81111812-002	Cambio de cilindro Tambor HP Laserjet 4, 5, 6 Pro 1015, 1100, 1150, 1300, 2100	evento	Unidad	1	277.200	277.200	150.000	150.000
50	81111812-002	Cambio de Unidad de Fusor HP Laserjet 4, 5, 6 Pro 1015, 1100, 1150, 1300, 2100	evento	Unidad	1	674.400	674.400	350.000	350.000
51	81111812-002	Cambio de unidad de Imagen HP Laserjet 4, 5, 6 Pro 1015, 1100, 1150, 1300, 2100	evento	Unidad	1	356.520	356.520	350.000	350.000
52	81111812-002	Cambio de Unidad Laser escaner HP Laserjet 4, 5, 6 Pro 1015, 1100, 1150, 1300, 2100	evento	Unidad	1	356.520	356.520	50.000	50.000
53	81111812-002	Cambio de Panel de Mando HP Laserjet 4, 5, 6 Pro 1015, 1100, 1150, 1300, 2100	evento	Unidad	1	253.260	253.260	100.000	100.000
54	81111812-002	Cambio de Memoria HP Laserjet 4, 5, 6 Pro 1015, 1100, 1150, 1300, 2100	evento	Unidad	1	205.620	205.620	80.000	80.000
55	81111812-002	Cambio de Bandeja de recolección HP Laserjet 4, 5, 6 Pro 1015, 1100, 1150, 1300, 2100	evento	Unidad	1	198.000	198.000	10.000	10.000
56	81111812-002	Cambio de Unidad revelador HP Laserjet 4, 5, 6 Pro 1015, 1100, 1150, 1300, 2100	evento	Unidad	1	277.080	277.080	10.000	10.000
57	81111812-002	Cambio de Motores HP Laserjet 4, 5, 6 Pro 1015, 1100, 1150, 1300, 2100	evento	Unidad	1	142.020	142.020	150.000	150.000
58	81111812-002	Cambio de Engranajes de Fusor HP Laserjet 4, 5, 6 Pro 1015, 1100, 1150, 1300, 2100	evento	Unidad	1	197.640	197.640	80.000	80.000
59	81111812-002	Cambio de Uñas y Separadores HP Laserjet 4, 5, 6 Pro 1015, 1100, 1150, 1300, 2100, 4050, 4050	evento	Unidad	1	173.820	173.820	45.000	45.000
60	81111812-002	Mantenimiento y Limpieza interna y externa **(SOLO MANO DE OBRA) HP Laserjet 4050**	evento	Unidad	1	197.580	197.580	150.000	150.000
61	81111812-002	Cambio de Placa Principal HP Laserjet 4050	evento	Unidad	1	435.960	435.960	480.000	480.000
62	81111812-002	Cambio de placa Fuente de Alimentación HP Laserjet 4050	evento	Unidad	1	356.520	356.520	250.000	250.000
63	81111812-002	Cambio de Rodillo de Arrastre de papel HP Laserjet 4050	evento	Unidad	1	205.620	205.620	100.000	100.000
64	81111812-002	Cambio de rodillo de Carga HP Laserjet 4050	evento	Unidad	1	221.460	221.460	50.000	50.000
65	81111812-002	Cambio de rodillo de Presión HP Laserjet 4050	evento	Unidad	1	173.760	173.760	150.000	150.000
66	81111812-002	Cambio de Rodillo de Transferencia HP 4050	evento	Unidad	1	221.460	221.460	150.000	150.000
67	81111812-002	Cambio de cilindro Tambor HP Laserjet 4050	evento	Unidad	1	277.200	277.200	200.000	200.000

LIC. OSCAR L. AYALA
Director General
Dirección de Contratación
Unidad Operativa de Compras
Honorable Cámara de Diputados
PODER LEGISLATIVO
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
U.O.C.
CÁMARA DE DIPUTADOS

68	81111812-002	Cambio de Unidad de Fusor HP Laserjet 4050	evento	Unidad	1	753.900	753.900	650.000	650.000
69	81111812-002	Cambio de unidad de Imagen HP Laserjet 4050	evento	Unidad	1	436.020	436.020	400.000	400.000
70	81111812-002	Cambio de Unidad Laser escaner HP Laserjet 4050	evento	Unidad	1	515.400	515.400	50.000	50.000
71	81111812-002	Cambio de Panel de Mando HP Laserjet 4050	evento	Unidad	1	244.260	244.260	150.000	150.000
72	81111812-002	Cambio de Memoria HP Laserjet 4050	evento	Unidad	1	205.620	205.620	80.000	80.000
73	81111812-002	Cambio de Bandeja de recolección HP Laserjet 4050	evento	Unidad	1	227.520	227.520	10.000	10.000
74	81111812-002	Cambio de Unidad revelador HP Laserjet 4050	evento	Unidad	1	356.580	356.580	10.000	10.000
75	81111812-002	Cambio de Motores HP Laserjet 4050	evento	Unidad	1	142.020	142.020	150.000	150.000
76	81111812-002	Cambio de Engranajes de Fusor HP Laserjet 4050	evento	Unidad	1	198.000	198.000	80.000	80.000
77	81111812-002	Cambio de Uñas y Separadores HP Laserjet 4050	evento	Unidad	1	173.820	173.820	40.000	40.000
78	81111812-002	Mantenimiento y Limpieza interna y externa **(SOLO MANO DE OBRA) HP Laserjet 4200**	evento	Unidad	1	197.700	197.700	150.000	150.000
79	81111812-002	Cambio de Placa Principal HP Laserjet 4200	evento	Unidad	1	675.000	675.000	480.000	480.000
80	81111812-002	Cambio de placa Fuente de Alimentación HP Laserjet 4200	evento	Unidad	1	436.020	436.020	250.000	250.000
81	81111812-002	Cambio de Rodillo de Arrastre de papel HP Laserjet 4200	evento	Unidad	1	277.200	277.200	100.000	100.000
82	81111812-002	Cambio de rodillo de Carga HP Laserjet 4200	evento	Unidad	1	253.260	253.260	50.000	50.000
83	81111812-002	Cambio de rodillo de Presión HP Laserjet 4200	evento	Unidad	1	173.820	173.820	150.000	150.000
84	81111812-002	Cambio de Rodillo de Transferencia HP Laserjet 4200	evento	Unidad	1	253.260	253.260	50.000	50.000
85	81111812-002	Cambio de cilindro Tambor HP Laserjet 4200	evento	Unidad	1	515.400	515.400	200.000	200.000
86	81111812-002	Cambio de Unidad de Fusor HP Laserjet 4200	evento	Unidad	1	753.780	753.780	850.000	850.000
87	81111812-002	Cambio de unidad de Imagen HP Laserjet 4200	evento	Unidad	1	515.400	515.400	400.000	400.000
88	81111812-002	Cambio de Unidad Laser escaner HP Laserjet 4200	evento	Unidad	1	491.580	491.580	50.000	50.000
89	81111812-002	Cambio de Panel de Mando HP Laserjet 4200	evento	Unidad	1	253.260	253.260	150.000	150.000
90	81111812-002	Cambio de Memoria HP Laserjet 4200	evento	Unidad	1	285.000	285.000	80.000	80.000
91	81111812-002	Cambio de Bandeja de recolección HP Laserjet 4200	evento	Unidad	1	197.700	197.700	10.000	10.000
92	81111812-002	Cambio de Unidad revelador HP Laserjet 4200	evento	Unidad	1	277.200	277.200	10.000	10.000
93	81111812-002	Cambio de Motores HP Laserjet 4200	evento	Unidad	1	142.020	142.020	150.000	150.000
94	81111812-002	Cambio de Engranajes de Fusor HP Laserjet 4200	evento	Unidad	1	197.700	197.700	80.000	80.000
95	81111812-002	Cambio de Uñas y Separadores HP Laserjet 4200	evento	Unidad	1	173.700	173.700	40.000	40.000
96	81111812-002	Mantenimiento y Limpieza interna y externa **(SOLO MANO DE OBRA) Lexmark e242 y e642**	evento	Unidad	1	197.700	197.700	250.000	250.000
97	81111812-002	Cambio de Placa Principal Lexmark e242 y e642	evento	Unidad	1	436.020	436.020	500.000	500.000
98	81111812-002	Cambio de placa Fuente de Alimentación Lexmark e242 y e642	evento	Unidad	1	356.520	356.520	250.000	250.000
99	81111812-002	Cambio de Rodillo de Arrastre de papel Lexmark e242 y e642	evento	Unidad	1	205.620	205.620	100.000	100.000
100	81111812-002	Cambio de rodillo de Carga Lexmark e242 y e642	evento	Unidad	1	221.520	221.520	150.000	150.000

101	81111812-002	Cambio de rodillo de Presión Lexmark e242 y e642	evento	Unidad	1	173.820	173.820	150.000	150.000
102	81111812-002	Cambio de Rodillo de Transferencia Lexmark e242 y e642	evento	Unidad	1	221.520	221.520	150.000	150.000
103	81111812-002	Cambio de cilindro Tambor Lexmark e242 y e642	evento	Unidad	1	277.080	277.080	200.000	200.000
104	81111812-002	Cambio de Unidad de Fusor Lexmark e242 y e642	evento	Unidad	1	674.400	674.400	900.000	900.000
105	81111812-002	Cambio de unidad de Imagen Lexmark e242 y e642	evento	Unidad	1	356.520	356.520	400.000	400.000
106	81111812-002	Cambio de Unidad Laser escaner Lexmark e242 y e642	evento	Unidad	1	356.520	356.520	50.000	50.000
107	81111812-002	Cambio de Panel de Mando Lexmark e242 y e642	evento	Unidad	1	253.260	253.260	150.000	150.000
108	81111812-002	Cambio de Memoria Lexmark e242 y e642	evento	Unidad	1	205.620	205.620	80.000	80.000
109	81111812-002	Cambio de Bandeja de recolección Lexmark e242 y e642	evento	Unidad	1	197.700	197.700	10.000	10.000
110	81111812-002	Cambio de Unidad revelador Lexmark e242 y e642	evento	Unidad	1	277.200	277.200	10.000	10.000
111	81111812-002	Cambio de Motores Lexmark e242 y e642	evento	Unidad	1	142.020	142.020	150.000	150.000
112	81111812-002	Cambio de Engranajes de Fusor Lexmark e242 y e642	evento	Unidad	1	197.700	197.700	80.000	80.000
113	81111812-002	Cambio de Uñas y Separadores Lexmark e242 y e642	evento	Unidad	1	174.000	174.000	50.000	50.000
114	81111812-002	Mantenimiento y Limpieza interna y externa **(SOLO MANO DE OBRA) EPSON DFX 8000, FX1180 y 2180**	evento	Unidad	1	197.700	197.700	250.000	250.000
115	81111812-002	Cambio de Placa Principal EPSON DFX 8000, FX1180 y 2180	evento	Unidad	1	436.200	436.200	480.000	480.000
116	81111812-002	Cambio de placa Fuente de Alimentación EPSON DFX 8000, FX1180 y 2180	evento	Unidad	1	356.700	356.700	300.000	300.000
117	81111812-002	Cambio de Rodillo de Arrastre de papel EPSON DFX 8000, FX1180 y 2180	evento	Unidad	1	205.620	205.620	200.000	200.000
118	81111812-002	Cambio de sensores de arrastre EPSON DFX 8000, FX1180 y 2180	evento	Unidad	1	221.520	221.520	80.000	80.000
119	81111812-002	Cambio de Sensor de Cabezal EPSON DFX 8000, FX1180 y 2180	evento	Unidad	1	221.520	221.520	80.000	80.000
120	81111812-002	Cambio de Cabezal	evento	Unidad	1	436.020	436.020	500.000	500.000
121	81111812-002	Cambio de Cinta Flex Cabezal EPSON DFX 8000, FX1180 y 2180	evento	Unidad	1	277.140	277.140	250.000	250.000
122	81111812-002	Cambio de rengranajes de tractor EPSON DFX 8000, FX1180 y 2180	evento	Unidad	1	277.140	277.140	150.000	150.000
123	81111812-002	Cambio de Encarrilador de hojas EPSON DFX 8000, FX1180 y 2180	evento	Unidad	1	253.260	253.260	150.000	150.000
124	81111812-002	Cambio de Correa de Cabezal EPSON DFX 8000, FX1180 y 2180	evento	Unidad	1	300.900	300.900	220.000	220.000
125	81111812-002	Cambio de Panel de Mando EPSON DFX 8000, FX1180 y 2180	evento	Unidad	1	333.000	333.000	220.000	220.000
126	81111812-002	Cambio de palanca Liberador EPSON DFX 8000, FX1180 y 2180	evento	Unidad	1	221.400	221.400	120.000	120.000
127	81111812-002	Cambio de Soporte Cabezal EPSON DFX 8000, FX1180 y 2180	evento	Unidad	1	197.700	197.700	200.000	200.000

LIC. OSCAR L. AYALA
Director General
Dirección Ejecutiva de Contrataciones
Unidad Administrativa de Diputados
Honorable Congreso Nacional
DIRECCIÓN EJECUTIVA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
U.O.C
CÁMARA DE DIPUTADOS

128	81111812-002	Cambio de Mascara de Cabezal EPSON DFX 8000, FX1180 y 2180	evento	Unidad	1	221.520	221.520	200.000	200.000
129	81111812-002	Cambio de Motores EPSON DFX 8000, FX1180 y 2180	evento	Unidad	1	142.020	142.020	150.000	150.000
130	81111812-002	Cambio de Guía de Entrada EPSON DFX 8000, FX1180 y 2180	evento	Unidad	1	253.260	253.260	200.000	200.000
131	81111812-002	Cambio de engranajes de tracción de cinta EPSON DFX 8000, FX1180 y 2180	evento	Unidad	1	277.200	277.200	60.000	60.000
							32.443.020		20.285.000

Error aritmético identificado

Lote 2 - Mantenimiento y Reparación de Equipos informáticos									
						Centro de Estudios de la Informática - CEI de Jorge Ramón Villalba González		G y B de Catalina Almada	
Ítems	Código de catálogo	Descripción	Presentacion	Unidad de medida	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total
1	81111812-010	Limpieza (Interior-Exterior-Aspirado), Diagnostico, Configuración y mantenimiento preventivo de Equipo (SIN REPUESTO) PC de escritorio – Computadora personal	evento	Unidad	1	27.780	27.780	50.000	50.000
2	81111812-010	Cambio de Fuente de poder ATX 600W Reales para PC Marca DELL (VOSTRO230, Optiplex980, Optiplex9020).	evento	Unidad	1	114.720	114.720	180.000	180.000
3	81111812-010	Cambio de memoria DDR2 667 GHz/800GHz de 1Gb.	evento	Unidad	1	137.100	137.100	180.000	180.000
4	81111812-010	Cambio de memoria DDR2 667 GHz/800GHz de 2 Gb	evento	Unidad	1	192.480	192.480	200.000	200.000
5	81111812-010	Cambio de memoria DDR3 1333 GHz/1600GHz 2Gb	evento	Unidad	1	132.540	132.540	150.000	150.000
6	81111812-010	Cambio de memoria DDR3 1333 GHz/1600GHz 4Gb	evento	Unidad	1	206.700	206.700	220.000	220.000
7	81111812-010	Cambio de Disco Duro 500 Gb a 1 Tb SATA	evento	Unidad	1	315.000	315.000	450.000	450.000
8	81111812-010	Cambio de Disco Duro 500 Gb a 2 Tb SATA	evento	Unidad	1	489.300	489.300	650.000	650.000
9	81111812-010	Cambio de Disco Duro 500 Gb a 3 Tb SATA	evento	Unidad	1	618.300	618.300	900.000	900.000
10	81111812-010	Cambio de Disco Duro 500 Gb a 4 Tb SATA	evento	Unidad	1	696.720	696.720	980.000	980.000
11	81111812-010	Cambio Procesador Core2Duo 3.0GHz Socket 775	evento	Unidad	1	399.000	399.000	520.000	520.000
12	81111812-010	Cambio Procesador i5 3.30GHz/3.40GHz Socket 1150 o 1155	evento	Unidad	1	799.500	799.500	1.100.000	1.100.000
13	81111812-010	Cambio de Procesador i7 3.40GHz Socket 1150 o 1155	evento	Unidad	1	1.729.200	1.729.200	2.500.000	2.500.000
14	81111812-010	Cambio de Placa Madre Intel para DELL (DELL Vostro420, Vostro230, Optiplex980,Optiplex9010, Optiplex9020)	evento	Unidad	1	567.720	567.720	750.000	750.000
15	81111812-010	Cambio de Placa Madre Intel para (HP, HP MINI TOWER COMPAQ 6200pro)	evento	Unidad	1	567.720	567.720	750.000	750.000
16	81111812-010	Cambio de cable VGA	evento	Unidad	1	83.400	83.400	80.000	80.000
17	81111812-010	Cambio de teclado USB	evento	Unidad	1	57.600	57.600	80.000	80.000
18	81111812-010	Cambio de teclado Inalámbrico	evento	Unidad	1	107.700	107.700	200.000	200.000

19	81111812-010	Cambio de Mouse Óptico USB	evento	Unidad	1	29.700	29.700	35.000	35.000
20	81111812-010	Cambio de Mouse Óptico Inalámbrico	evento	Unidad	1	60.000	60.000	75.000	75.000
21	81111812-010	Cambio de Parlantes	evento	Unidad	1	57.600	57.600	80.000	80.000
22	81111812-010	Cambio de Web Cam	evento	Unidad	1	60.000	60.000	80.000	80.000
23	81111812-010	Cambio de Tarjeta PCI Express Sonido	evento	Unidad	1	150.000	150.000	200.000	200.000
24	81111812-010	Cambio de Tarjeta PCI Express USB	evento	Unidad	1	150.000	150.000	200.000	200.000
25	81111812-010	Cambio de Tarjeta PCI Express Wifi	evento	Unidad	1	104.700	104.700	150.000	150.000
26	81111812-010	Cambio de Tarjeta PCI Express Video Serie Nvidia GTX	evento	Unidad	1	1.063.800	1.063.800	1.500.000	1.500.000
27	81111812-010	Cambio de Tarjeta PCI Express Video Serie AMD R9	evento	Unidad	1	1.192.980	1.192.980	1.700.000	1.700.000
28	81111812-010	Cambio de Lector Grabador DVD	evento	Unidad	1	128.100	128.100	160.000	160.000
29	81111812-010	Cambio de Adaptador de Video DVI-VGA	evento	Unidad	1	124.080	124.080	170.000	170.000
30	81111812-010	Cambio de Pila 2030 para Placa Madre	evento	Unidad	1	28.800	28.800	10.000	10.000
31	81111812-010	Cambio de cable de comunicación Disco Duro SATA	evento	Unidad	1	28.200	28.200	10.000	10.000
32	81111812-010	Limpieza (Interior-Exterior-Aspirado), Diagnostico, Configuración y mantenimiento preventivo de Equipo (SIN REPUESTO) Notebook	evento	Unidad	1	27.780	27.780	30.000	30.000
33	81111812-010	Cambio de Procesador i7 de Cuarta Generación para notebook	evento	Unidad	1	1.805.100	1.805.100	2.750.000	2.750.000
34	81111812-010	Cambio de Memoria DDR2 NB (para notebook) 667 GHz / 800GHz 2Gb	evento	Unidad	1	192.420	192.420	250.000	250.000
35	81111812-010	Cambio de Memoria DDR3 NB (para notebook) 1333 GHz / 1600 GHz 4 Gb	evento	Unidad	1	257.700	257.700	300.000	300.000
36	81111812-010	Cambio de Disco Duro 500Gb de 1Tb SATA	evento	Unidad	1	340.920	340.920	300.000	300.000
37	81111812-010	Cambio de Disco Duro 500Gb de 2Tb SATA	evento	Unidad	1	503.220	503.220	450.000	450.000
38	81111812-010	Cambio de Disco Duro 500Gb de 3Tb SATA	evento	Unidad	1	643.800	643.800	450.000	450.000
39	81111812-010	Cambio de Disco Duro 500Gb de 4Tb SATA	evento	Unidad	1	708.720	708.720	650.000	650.000
40	81111812-010	Cambio de Display LCD 15´/19´	evento	Unidad	1	457.020	457.020	650.000	650.000
41	81111812-010	Cambio de Display LED 15´/19´	evento	Unidad	1	457.020	457.020	620.000	620.000
42	81111812-010	Cambio Placa Madre DELL Inspiron 640m	evento	Unidad	1	638.220	638.220	800.000	800.000
43	81111812-010	Cambio Placa Madre DELL Latitude E6420	evento	Unidad	1	638.220	638.220	800.000	800.000
44	81111812-010	Cambio Placa Madre DELL Vostro 3550	evento	Unidad	1	638.220	638.220	800.000	800.000
45	81111812-010	Cambio de Lector Grabador DVD DELL Inspiron 640m	evento	Unidad	1	193.200	193.200	400.000	400.000
46	81111812-010	Cambio de Lector Grabador DVD DELL Latitude E6420	evento	Unidad	1	193.200	193.200	750.000	750.000
47	81111812-010	Cambio de Lector Grabador DVD DELL Vostro 3550	evento	Unidad	1	193.200	193.200	120.000	120.000
48	81111812-010	Cambio de Teclado DELL Para Notebook DELL Inspiron 640m	evento	Unidad	1	253.800	253.800	160.000	160.000
49	81111812-010	Cambio de Teclado DELL Para Notebook DELL Latitude E6420	evento	Unidad	1	253.800	253.800	140.000	140.000
50	81111812-010	Cambio de Teclado DELL Para Notebook DELL Vostro 3550	evento	Unidad	1	253.800	253.800	160.000	160.000

51	81111812-010	Cambio de Tarjeta WIFI para Notebook DELL Inspiron 640m	evento	Unidad	1	169.200	169.200	75.000	75.000
52	81111812-010	Cambio de Tarjeta WIFI para Notebook DELL Latitude E6420	evento	Unidad	1	169.200	169.200	80.000	80.000
53	81111812-010	Cambio de Tarjeta WIFI para Notebook DELL Vostro 3550	evento	Unidad	1	169.200	169.200	80.000	80.000
54	81111812-010	Colocación Dispositivo USB WIFI	evento	Unidad	1	103.800	103.800	50.000	50.000
55	81111812-010	Cambio de Bateria Interna para Notebook DELL Inspiron 640m	evento	Unidad	1	277.800	277.800	50.000	50.000
56	81111812-010	Cambio de Bateria Interna para Notebook DELL Latitude E6420	evento	Unidad	1	325.500	325.500	50.000	50.000
57	81111812-010	Cambio de Bateria Interna para Notebook DELL Vostro 3550	evento	Unidad	1	293.220	293.220	50.000	50.000
58	81111812-010	Cambio de Cargador para Notebook DELL Inspiron 640m	evento	Unidad	1	300.900	300.900	350.000	350.000
59	81111812-010	Cambio de Cargador para Notebook DELL Latitude E6420	evento	Unidad	1	300.900	300.900	350.000	350.000
60	81111812-010	Cambio de Cargador para Notebook DELL Inspiron 640m	evento	Unidad	1	300.900	300.900	350.000	350.000
61	81111812-010	Cambio de Cargador para Notebook DELL Vostro 3550	evento	Unidad	1	300.900	300.900	350.000	350.000
62	81111812-010	Colocación Dispositivo USB con múltiples entradas (HUB USB)	evento	Unidad	1	168.300	168.300	30.000	30.000
							21.949.620		26.755.000

Lote 3 - Mantenimiento y Reparación de relojes biométricos							
					AYCOM S.R.L		
Ítems	Código de catálogo	Descripción	Presentacion	Unidad de medida	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
1	81141804-043	Mantenimiento y Reparación de reloj marcador biométrico marca ZK Software modelo iclock 880 (Preventivo, correctivo, verificación)	evento	Unidad	1	250.000	250.000
2	81141804-043	Mantenimiento y Reparación de reloj marcador biométrico marca ZK Software modelo iclock 3800 (Preventivo, correctivo, verificación)	evento	Unidad	1	250.000	250.000
3	81141804-043	Cambio de lector biométrico (ZK Software iclock 880/iclock3800)	evento	Unidad	1	350.000	350.000
4	81141804-043	Cambio de mini UPS d e12 volts (ZK Software iclock 880/iclock3800)	evento	Unidad	1	380.000	380.000
5	81141804-043	Cambio de Placa de Memoria (ZK Software iclock 880/iclock3800)	evento	Unidad	1	590.000	590.000
6	81141804-043	Cambio de Placa principal (ZK Software iclock 880/iclock3800)	evento	Unidad	1	2.500.000	2.500.000
7	81141804-043	Cambio de placa y flat de unidad de lectura biométrica (ZK Software iclock 880/iclock3800)	evento	Unidad	1	330.000	330.000
8	81141804-043	Cambio de fuente de 12 Volt.	evento	Unidad	1	300.000	300.000
							4.950.000

DIRECCION ADMINISTRATIVA - PLANIFICACION - CONTRATACIONES - U.O.C. - Unidad Operativa de Contrataciones - Cámara de Diputados - PODER LEGISLATIVO

CARLOS R. L. AYALA
Director General
Unidad Operativa de Contratación
Honorable Cámara de Diputados

Licitación por Concurso de Ofertas N° 06/2017 "Mantenimiento y Reparación menor de Equipos Informáticos y Relojes Biométricos" ID 331.000

ID 331.000

CUADRO II

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS DEL LOTE 1 (Corrección aritmética G y B de Catalina Almada)

Lote 1 - Mantenimiento y Reparación de Impresoras									
					Centro de Estudios de la Informática			G y B de Catalina Almada	
Ítems	Código de catálogo	Descripción	Presentacion	Unidad de medida	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total
1	81111812-002	Mantenimiento y limpieza Deposito de Tinta **(SOLO MANO DE OBRA)**HP 840, 870, 970cxi, 1120, 1315, D 1360	evento	Unidad	1	173.760	173.760	40.000	40.000
2	81111812-002	Cambio de Placa Principal HP 840, 870, 970cxi, 1120, 1315, D 1360	evento	Unidad	1	197.700	197.700	280.000	280.000
3	81111812-002	Cambio de cabezal HP 840, 870, 970cxi, 1120, 1315, D 1360	evento	Unidad	1	126.120	126.120	180.000	180.000
4	81111812-002	Cambio de Cinta Flex Cabezal HP 840, 870, 970cxi, 1120, 1315, D 1360	evento	Unidad	1	94.320	94.320	50.000	50.000
5	81111812-002	Cambio de Motor de Arrastre HP 840, 870, 970cxi, 1120, 1315, D 1360	evento	Unidad	1	94.320	94.320	10.000	10.000
6	81111812-002	Cambio de Motor de Cabezal HP 840, 870, 970cxi, 1120, 1315, D 1360	evento	Unidad	1	94.320	94.320	10.000	10.000
7	81111812-002	Cambio de Canasta de Cabezal HP 840, 870, 970cxi, 1120, 1315, D 1360	evento	Unidad	1	94.320	94.320	40.000	40.000
8	81111812-002	Cambio de cintas de posicionamiento HP 840, 870, 970cxi, 1120, 1315, D 1360	evento	Unidad	1	94.320	94.320	10.000	10.000
9	81111812-002	Cambios de Sensores de Posición HP 840, 870, 970cxi, 1120, 1315, D 1360	evento	Unidad	1	86.400	86.400	10.000	10.000
10	81111812-002	Cambio de Bandeja de hoja HP 840, 870, 970cxi, 1120, 1315, D 1360	evento	Unidad	1	126.120	126.120	10.000	10.000
11	81111812-002	Cambio de Rodillo de Arrastre y presión HP 840, 870, 970cxi, 1120, 1315, D 1360	evento	Unidad	1	86.400	86.400	40.000	40.000
12	81111812-002	Cambio de Panel de Mando HP 840, 870, 970cxi, 1120, 1315, D 1360	evento	Unidad	1	94.320	94.320	20.000	20.000
13	81111812-002	Cambio de Cargador Fuente HP 840, 870, 970cxi, 1120, 1315, D 1360	evento	Unidad	1	142.020	142.020	200.000	200.000
14	81111812-002	Mantenimiento y limpieza Deposito de Tinta **(SOLO MANO DE OBRA)**D 2460, D 2660, 5440, 7260	evento	Unidad	1	173.700	173.700	20.000	20.000
15	81111812-002	Cambio de Placa Principal HP D 2460, D 2660, 5440, 7260	evento	Unidad	1	277.200	277.200	280.000	280.000
16	81111812-002	Cambio de cabezal HP D 2460, D 2660, 5440, 7260	evento	Unidad	1	176.400	176.400	180.000	180.000
17	81111812-002	Cambio de Cinta Flex Cabezal HP D 2460, D 2660, 5440, 7260	evento	Unidad	1	141.900	141.900	130.000	130.000

18	81111812-002	Cambio de Motor de Arrastre HP D 2460, D 2660, 5440, 7260	evento	Unidad	1	94.320	94.320	10.000	10.000
19	81111812-002	Cambio de Motor de Cabezal HP D 2460, D 2660, 5440, 7260	evento	Unidad	1	94.320	94.320	10.000	10.000
20	81111812-002	Cambio de Canasta de Cabezal HP D 2460, D 2660, 5440, 7260	evento	Unidad	1	176.400	176.400	10.000	10.000
21	81111812-002	Cambio de cintas de posicionamiento HP D 2460, D 2660, 5440, 7260	evento	Unidad	1	142.020	142.020	80.000	80.000
22	81111812-002	Cambios de Sensores de Posición HP D 2460, D 2660, 5440, 7260	evento	Unidad	1	86.400	86.400	30.000	30.000
23	81111812-002	Cambio de Bandeja de hoja HP D 2460, D 2660, 5440, 7260	evento	Unidad	1	126.120	126.120	50.000	50.000
24	81111812-002	Cambio de Rodillo de Arrastre y presión HP D 2460, D 2660, 5440, 7260	evento	Unidad	1	86.400	86.400	100.000	100.000
25	81111812-002	Cambio de Panel de Mando HP 840, 870, 970cxi, 1120, 1315, D 1360, D 2460, D 2660, 5440, 7260	evento	Unidad	1	94.320	94.320	80.000	80.000
26	81111812-002	Cambio de Cargador Fuente HP D 2460, D 2660, 5440, 7260	evento	Unidad	1	142.020	142.020	200.000	200.000
27	81111812-002	Mantenimiento y limpieza Deposito de Tinta **(SOLO MANO DE OBRA) HP 8600**	evento	Unidad	1	197.640	197.640	250.000	250.000
28	81111812-002	Cambio de Placa Principal HP 8600	evento	Unidad	1	435.900	435.900	280.000	280.000
29	81111812-002	Cambio de cabezal HP 8600	evento	Unidad	1	277.080	277.080	180.000	180.000
30	81111812-002	Cambio de Cinta Flex Cabezal HP 8600	evento	Unidad	1	126.120	126.120	130.000	130.000
31	81111812-002	Cambio de Motor de Arrastre HP 8600	evento	Unidad	1	126.120	126.120	10.000	10.000
32	81111812-002	Cambio de Motor de Cabezal HP 8600	evento	Unidad	1	126.120	126.120	10.000	10.000
33	81111812-002	Cambio de Canasta de Cabezal HP 8600	evento	Unidad	1	253.260	253.260	130.000	130.000
34	81111812-002	Cambio de cintas de posicionamiento HP 8600	evento	Unidad	1	126.120	126.120	10.000	10.000
35	81111812-002	Cambios de Sensores de posición HP 8600	evento	Unidad	1	126.120	126.120	10.000	10.000
36	81111812-002	Cambio de Bandeja de hoja HP 8600	evento	Unidad	1	277.200	277.200	10.000	10.000
37	81111812-002	Cambio de Rodillo de Arrastre y presión HP 8600	evento	Unidad	1	173.820	173.820	60.000	60.000
38	81111812-002	Cambio de Panel de Mando HP 8600	evento	Unidad	1	253.260	253.260	150.000	150.000
39	81111812-002	Cambio de Cargador Fuente HP 8600	evento	Unidad	1	221.520	221.520	350.000	350.000
40	81111812-002	Cambio de unidad de escaner HP 8600	evento	Unidad	1	173.820	173.820	250.000	250.000
41	81111812-002	Cambio de Tarjeta de Red HP 8600	evento	Unidad	1	142.020	142.020	150.000	150.000
42	81111812-002	Mantenimiento y Limpieza interna y externa **(SOLO MANO DE OBRA) HP Laserjet 4, 5, 6 Pro 1015, 1100, 1150, 1300, 2100**	evento	Unidad	1	197.640	197.640	100.000	100.000
43	81111812-002	Cambio de Placa Principal HP Laserjet 4, 5, 6 Pro 1015, 1100, 1150, 1300, 2100	evento	Unidad	1	435.960	435.960	250.000	250.000
44	81111812-002	Cambio de placa Fuente de Alimentación HP Laserjet 4, 5, 6 Pro 1015, 1100, 1150, 1300, 2100	evento	Unidad	1	356.520	356.520	200.000	200.000
45	81111812-002	Cambio de Rodillo de Arrastre de papel HP Laserjet 4, 5, 6 Pro 1015, 1100, 1150, 1300, 2100	evento	Unidad	1	205.620	205.620	100.000	100.000

46	81111812-002	Cambio de rodillo de Carga HP Laserjet 4, 5, 6 Pro 1015, 1100, 1150, 1300, 2100	evento	Unidad	1	221.520	221.520	150.000	150.000
47	81111812-002	Cambio de rodillo de Presión HP Laserjet 4, 5, 6 Pro 1015, 1100, 1150, 1300, 2100	evento	Unidad	1	173.820	173.820	150.000	150.000
48	81111812-002	Cambio de Rodillo de Transferencia HP Laserjet 4, 5, 6 Pro 1015, 1100, 1150, 1300, 2100	evento	Unidad	1	221.520	221.520	150.000	150.000
49	81111812-002	Cambio de cilindro Tambor HP Laserjet 4, 5, 6 Pro 1015, 1100, 1150, 1300, 2100	evento	Unidad	1	277.200	277.200	150.000	150.000
50	81111812-002	Cambio de Unidad de Fusor HP Laserjet 4, 5, 6 Pro 1015, 1100, 1150, 1300, 2100	evento	Unidad	1	674.400	674.400	350.000	350.000
51	81111812-002	Cambio de unidad de Imagen HP Laserjet 4, 5, 6 Pro 1015, 1100, 1150, 1300, 2100	evento	Unidad	1	356.520	356.520	350.000	350.000
52	81111812-002	Cambio de Unidad Laser escaner HP Laserjet 4, 5, 6 Pro 1015, 1100, 1150, 1300, 2100	evento	Unidad	1	356.520	356.520	50.000	50.000
53	81111812-002	Cambio de Panel de Mando HP Laserjet 4, 5, 6 Pro 1015, 1100, 1150, 1300, 2100	evento	Unidad	1	253.260	253.260	100.000	100.000
54	81111812-002	Cambio de Memoria HP Laserjet 4, 5, 6 Pro 1015, 1100, 1150, 1300, 2100	evento	Unidad	1	205.620	205.620	80.000	80.000
55	81111812-002	Cambio de Bandeja de recolección HP Laserjet 4, 5, 6 Pro 1015, 1100, 1150, 1300, 2100	evento	Unidad	1	198.000	198.000	10.000	10.000
56	81111812-002	Cambio de Unidad revelador HP Laserjet 4, 5, 6 Pro 1015, 1100, 1150, 1300, 2100	evento	Unidad	1	277.080	277.080	10.000	10.000
57	81111812-002	Cambio de Motores HP Laserjet 4, 5, 6 Pro 1015, 1100, 1150, 1300, 2100	evento	Unidad	1	142.020	142.020	150.000	150.000
58	81111812-002	Cambio de Engranajes de Fusor HP Laserjet 4, 5, 6 Pro 1015, 1100, 1150, 1300, 2100	evento	Unidad	1	197.640	197.640	80.000	80.000
59	81111812-002	Cambio de Uñas y Separadores HP Laserjet 4, 5, 6 Pro 1015, 1100, 1150, 1300, 2100, 4050, 4050	evento	Unidad	1	173.820	173.820	45.000	45.000
60	81111812-002	Mantenimiento y Limpieza interna y externa **(SOLO MANO DE OBRA) HP Laserjet 4050**	evento	Unidad	1	197.580	197.580	150.000	150.000
61	81111812-002	Cambio de Placa Principal HP Laserjet 4050	evento	Unidad	1	435.960	435.960	480.000	480.000
62	81111812-002	Cambio de placa Fuente de Alimentación HP Laserjet 4050	evento	Unidad	1	356.520	356.520	250.000	250.000
63	81111812-002	Cambio de Rodillo de Arrastre de papel HP Laserjet 4050	evento	Unidad	1	205.620	205.620	100.000	100.000
64	81111812-002	Cambio de rodillo de Carga HP Laserjet 4050	evento	Unidad	1	221.460	221.460	50.000	50.000
65	81111812-002	Cambio de rodillo de Presión HP Laserjet 4050	evento	Unidad	1	173.760	173.760	150.000	150.000
66	81111812-002	Cambio de Rodillo de Transferencia HP 4050	evento	Unidad	1	221.460	221.460	150.000	150.000
67	81111812-002	Cambio de cilindro Tambor HP Laserjet 4050	evento	Unidad	1	277.200	277.200	200.000	200.000
68	81111812-002	Cambio de Unidad de Fusor HP Laserjet 4050	evento	Unidad	1	753.900	753.900	650.000	650.000
69	81111812-002	Cambio de unidad de Imagen HP Laserjet 4050	evento	Unidad	1	436.020	436.020	400.000	400.000
70	81111812-002	Cambio de Unidad Laser escaner HP Laserjet 4050	evento	Unidad	1	515.400	515.400	50.000	50.000
71	81111812-002	Cambio de Panel de Mando HP Laserjet 4050	evento	Unidad	1	244.260	244.260	150.000	150.000

72	81111812-002	Cambio de Memoria HP Laserjet 4050	evento	Unidad	1	205.620	205.620	80.000	80.000
73	81111812-002	Cambio de Bandeja de recolección HP Laserjet 4050	evento	Unidad	1	227.520	227.520	10.000	10.000
74	81111812-002	Cambio de Unidad revelador HP Laserjet 4050	evento	Unidad	1	356.580	356.580	10.000	10.000
75	81111812-002	Cambio de Motores HP Laserjet 4050	evento	Unidad	1	142.020	142.020	150.000	150.000
76	81111812-002	Cambio de Engranajes de Fusor HP Laserjet 4050	evento	Unidad	1	198.000	198.000	80.000	80.000
77	81111812-002	Cambio de Uñas y Separadores HP Laserjet 4050	evento	Unidad	1	173.820	173.820	40.000	40.000
78	81111812-002	Mantenimiento y Limpieza interna y externa **(SOLO MANO DE OBRA) HP Laserjet 4200**	evento	Unidad	1	197.700	197.700	150.000	150.000
79	81111812-002	Cambio de Placa Principal HP Laserjet 4200	evento	Unidad	1	675.000	675.000	480.000	480.000
80	81111812-002	Cambio de placa Fuente de Alimentación HP Laserjet 4200	evento	Unidad	1	436.020	436.020	250.000	250.000
81	81111812-002	Cambio de Rodillo de Arrastre de papel HP Laserjet 4200	evento	Unidad	1	277.200	277.200	100.000	100.000
82	81111812-002	Cambio de rodillo de Carga HP Laserjet 4200	evento	Unidad	1	253.260	253.260	50.000	50.000
83	81111812-002	Cambio de rodillo de Presión HP Laserjet 4200	evento	Unidad	1	173.820	173.820	150.000	150.000
84	81111812-002	Cambio de Rodillo de Transferencia HP Laserjet 4200	evento	Unidad	1	253.260	253.260	50.000	50.000
85	81111812-002	Cambio de cilindro Tambor HP Laserjet 4200	evento	Unidad	1	515.400	515.400	200.000	200.000
86	81111812-002	Cambio de Unidad de Fusor HP Laserjet 4200	evento	Unidad	1	753.780	753.780	850.000	850.000
87	81111812-002	Cambio de unidad de Imagen HP Laserjet 4200	evento	Unidad	1	515.400	515.400	400.000	400.000
88	81111812-002	Cambio de Unidad Laser escaner HP Laserjet 4200	evento	Unidad	1	491.580	491.580	50.000	50.000
89	81111812-002	Cambio de Panel de Mando HP Laserjet 4200	evento	Unidad	1	253.260	253.260	150.000	150.000
90	81111812-002	Cambio de Memoria HP Laserjet 4200	evento	Unidad	1	285.000	285.000	80.000	80.000
91	81111812-002	Cambio de Bandeja de recolección HP Laserjet 4200	evento	Unidad	1	197.700	197.700	10.000	10.000
92	81111812-002	Cambio de Unidad revelador HP Laserjet 4200	evento	Unidad	1	277.200	277.200	10.000	10.000
93	81111812-002	Cambio de Motores HP Laserjet 4200	evento	Unidad	1	142.020	142.020	150.000	150.000
94	81111812-002	Cambio de Engranajes de Fusor HP Laserjet 4200	evento	Unidad	1	197.700	197.700	80.000	80.000
95	81111812-002	Cambio de Uñas y Separadores HP Laserjet 4200	evento	Unidad	1	173.700	173.700	40.000	40.000
96	81111812-002	Mantenimiento y Limpieza interna y externa **(SOLO MANO DE OBRA) Lexmark e242 y e642**	evento	Unidad	1	197.700	197.700	250.000	250.000
97	81111812-002	Cambio de Placa Principal Lexmark e242 y e642	evento	Unidad	1	436.020	436.020	500.000	500.000
98	81111812-002	Cambio de placa Fuente de Alimentación Lexmark e242 y e642	evento	Unidad	1	356.520	356.520	250.000	250.000
99	81111812-002	Cambio de Rodillo de Arrastre de papel Lexmark e242 y e642	evento	Unidad	1	205.620	205.620	100.000	100.000
100	81111812-002	Cambio de rodillo de Carga Lexmark e242 y e642	evento	Unidad	1	221.520	221.520	150.000	150.000
101	81111812-002	Cambio de rodillo de Presión Lexmark e242 y e642	evento	Unidad	1	173.820	173.820	150.000	150.000
102	81111812-002	Cambio de Rodillo de Transferencia Lexmark e242 y e642	evento	Unidad	1	221.520	221.520	150.000	150.000
103	81111812-002	Cambio de cilindro Tambor Lexmark e242 y e642	evento	Unidad	1	277.080	277.080	200.000	200.000
104	81111812-002	Cambio de Unidad de Fusor Lexmark e242 y e642	evento	Unidad	1	674.400	674.400	900.000	900.000
105	81111812-002	Cambio de unidad de Imagen Lexmark e242 y e642	evento	Unidad	1	356.520	356.520	400.000	400.000

106	81111812-002	Cambio de Unidad Laser escaner Lexmark e242 y e642	evento	Unidad	1	356.520	356.520	50.000	50.000
107	81111812-002	Cambio de Panel de Mando Lexmark e242 y e642	evento	Unidad	1	253.260	253.260	150.000	150.000
108	81111812-002	Cambio de Memoria Lexmark e242 y e642	evento	Unidad	1	205.620	205.620	80.000	80.000
109	81111812-002	Cambio de Bandeja de recolección Lexmark e242 y e642	evento	Unidad	1	197.700	197.700	10.000	10.000
110	81111812-002	Cambio de Unidad revelador Lexmark e242 y e642	evento	Unidad	1	277.200	277.200	10.000	10.000
111	81111812-002	Cambio de Motores Lexmark e242 y e642	evento	Unidad	1	142.020	142.020	150.000	150.000
112	81111812-002	Cambio de Engranajes de Fusor Lexmark e242 y e642	evento	Unidad	1	197.700	197.700	80.000	80.000
113	81111812-002	Cambio de Uñas y Separadores Lexmark e242 y e642	evento	Unidad	1	174.000	174.000	50.000	50.000
114	81111812-002	Mantenimiento y Limpieza interna y externa **(SOLO MANO DE OBRA) EPSON DFX 8000, FX1180 y 2180**	evento	Unidad	1	197.700	197.700	250.000	250.000
115	81111812-002	Cambio de Placa Principal EPSON DFX 8000, FX1180 y 2180	evento	Unidad	1	436.200	436.200	480.000	480.000
116	81111812-002	Cambio de placa Fuente de Alimentación EPSON DFX 8000, FX1180 y 2180	evento	Unidad	1	356.700	356.700	300.000	300.000
117	81111812-002	Cambio de Rodillo de Arrastre de papel EPSON DFX 8000, FX1180 y 2180	evento	Unidad	1	205.620	205.620	200.000	200.000
118	81111812-002	Cambio de sensores de arrastre EPSON DFX 8000, FX1180 y 2180	evento	Unidad	1	221.520	221.520	80.000	80.000
119	81111812-002	Cambio de Sensor de Cabezal EPSON DFX 8000, FX1180 y 2180	evento	Unidad	1	221.520	221.520	80.000	80.000
120	81111812-002	Cambio de Cabezal	evento	Unidad	1	436.020	436.020	500.000	500.000
121	81111812-002	Cambio de Cinta Flex Cabezal EPSON DFX 8000, FX1180 y 2180	evento	Unidad	1	277.140	277.140	250.000	250.000
122	81111812-002	Cambio de engranajes de tractor EPSON DFX 8000, FX1180 y 2180	evento	Unidad	1	277.140	277.140	150.000	150.000
123	81111812-002	Cambio de Encarrilador de hojas EPSON DFX 8000, FX1180 y 2180	evento	Unidad	1	253.260	253.260	150.000	150.000
124	81111812-002	Cambio de Correa de Cabezal EPSON DFX 8000, FX1180 y 2180	evento	Unidad	1	300.900	300.900	220.000	220.000
125	81111812-002	Cambio de Panel de Mando EPSON DFX 8000, FX1180 y 2180	evento	Unidad	1	333.000	333.000	220.000	220.000
126	81111812-002	Cambio de palanca Liberador EPSON DFX 8000, FX1180 y 2180	evento	Unidad	1	221.400	221.400	120.000	120.000
127	81111812-002	Cambio de Soporte Cabezal EPSON DFX 8000, FX1180 y 2180	evento	Unidad	1	197.700	197.700	200.000	200.000
128	81111812-002	Cambio de Mascara de Cabezal EPSON DFX 8000, FX1180 y 2180	evento	Unidad	1	221.520	221.520	200.000	200.000
129	81111812-002	Cambio de Motores EPSON DFX 8000, FX1180 y 2180	evento	Unidad	1	142.020	142.020	150.000	150.000
130	81111812-002	Cambio de Guía de Entrada EPSON DFX 8000, FX1180 y 2180	evento	Unidad	1	253.260	253.260	200.000	200.000
131	81111812-002	Cambio de engranajes de tracción de cinta EPSON DFX 8000, FX1180 y 2180	evento	Unidad	1	277.200	277.200	60.000	60.000
							32.443.020		20.375.000

Lic. OSCAR Z. AYALA
Director General
Unidad Operativa de Contrataciones
Honorable Cámara de Diputados