CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS
CORRESPONDIENTE AL LLAMADO A CONTRATACION DIRECTA- CD Nº 06/2016-
"**REPARACION DE TECHO Y PATIO DE FORMACION DEL COLEGIO MOISES BERTONI**".

ALCIDES CABRERA

	INSTITUCION: COLEGIO MOISÉS SANTIAGO BERTONI					
ITEM	Cod. Catalogo	RUBRO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	72102802-003	Desmantelamiento de teja colonial y tejuelitas sobre estructura de tirantes y listones existentes	m2	107,00	7.400	791.800
2	72102802-003	**Estructura de HºAº**				
3	72102802-003	Viga cumbrera de 0,45x0,20 y dados	m3	0,85	1.110.000	943.500
4	72102802-003	Columna y zapata de soporte de viga cumbrera	m3	0,65	1.110.000	721.500
5	72102802-003	Encadenado superior de 0,13 x 0,27	m3	0,65	1.110.000	721.500
6	72102802-003	Columnas y zapatas de galería.	m3	0,80	1.110.000	888.000
7	72102802-003	Techo de teja colonial y tejuelones prensados sobre estructura de tirantes de yvyrapyta de 2"x6".	m2	107,00	162.800	17.419.600
8	72102802-003	Viga de galería de yvyrapytá de 8" x 4"	gl	1	1.110.000	1.110.000
9	72102802-003	Revoque interior,exterior y de columnas de galería	m2	33	20.720	673.400
10	72102802-003	Piso de baldosa calcárea en galerías y aulas	m2	6	45.880	275.280
11	72102802-003	Pintura de estructura de techo	m2	107,00	20.400	2.182.800
12	72102802-003	Pintura interior látex, incluye aberturas	m2	116,00	20.400	2.366.400
13	72102508-001	Piso exterior. Alisado de cemento sobre contrapiso de hormigón de cascotes 10 cm.	m2	702,00	67.340	47.272.680
14	72102802-003	Reparación de canal a cielo abierto a: 0,80 mts.	ml	30,20	30.000	906.000
15	72102802-003	Limpieza final	gl	1,00	300.000	300.000
	TOTAL					76.572.460

NOELIA LEDESMA:

	INSTITUCION: COLEGIO MOISÉS SANTIAGO BERTONI					
ITEM	Cod. Catalogo	RUBRO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	72102802-003	Desmantelamiento de teja colonial y tejuelitas sobre estructura de tirantes y listones existentes	m2	107	7000	749.000
	72102802-003	**Estructura de HºAº**				

Ruta VI Km 13,5 Juan León Mallorquín

2	72102802-003	Viga cumbrera de 0,45x0,20 y dados	m3	0,85	1400000	1.190.000
3	72102802-003	Columna y zapata de soporte de viga cumbrera	m3	0,65	1400000	910.000
4	72102802-003	Encadenado superior de 0,13 x 0,27	m3	0,65	1400000	910.000
5	72102802-003	Columnas y zapatas de galería.	m3	0,8	1400000	1.120.000
6	72102802-003	Techo de teja colonial y tejuelones prensados sobre estructura de tirantes de yvyrapyta de 2"x6".	m2	107	200000	21.400.000
7	72102802-003	Viga de galería de yvyrapytá de 8" x 4"	gl	1	1500000	1.500.000
8	72102802-003	Revoque interior,exterior y de columnas de galería	m2	33	25000	825.000
9	72102802-003	Piso de baldosa calcárea en galerías y aulas	m2	6	55000	330.000
10	72102802-003	Pintura de estructura de techo	m2	107	23000	2.461.000
11	72102802-003	Pintura interior látex, incluye aberturas	m2	116	23000	2.668.000
12	72102508-001	Piso exterior. Alisado de cemento sobre contrapiso de hormigón de cascotes 10 cm.	m2	702	63700	44.717.400
13	72102802-003	Reparación de canal a cielo abierto a: 0,80 mts.	ml	30,2	30000	906.000
14	72102802-003	Limpieza final	gl	1	300000	300.000
	TOTAL					**79.986.400**

COOP. MULTIACTIVA DE TRABAJO OBRAS VIALES Y CIVILES, AHORRO, CREDITO Y CONSUMO DE ITAPÚA LTDA

INSTITUCION: COLEGIO MOISÉS SANTIAGO BERTONI						
ITEM	**Cod. Catalogo**	**RUBRO**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**CANTIDAD**	**PRECIO UNITARIO**	**PRECIO TOTAL**
1	72102802-003	Desmantelamiento de teja colonial y tejuelitas sobre estructura de tirantes y listones existentes	m2	107	20.355	2.177.980
	72102802-003	**Estructura de HºAº**				
2	72102802-003	Viga cumbrera de 0,45x0,20 y dados	m3	0,85	2.118.029	1.800.325
3	72102802-003	Columna y zapata de soporte de viga cumbrera	m3	0,65	2.119.705	1.377.808
4	72102802-003	Encadenado superior de 0,13 x 0,27	m3	0,65	1.889.831	1.228.390
5	72102802-003	Columnas y zapatas de galería.	m3	0,8	1.965.897	1.572.718
6	72102802-003	Techo de teja colonial y tejuelones prensados sobre estructura de tirantes de yvyrapyta de 2"x6".	m2	107	210.341	22.506.506

7	72102802-003	Viga de galería de yvyrapytá de 8" x 4"	gl	1	1.074.035	1.074.035
8	72102802-003	Revoque interior,exterior y de columnas de galería	m2	33	35.899	1.184.678
9	72102802-003	Piso de baldosa calcárea en galerías y aulas	m2	6	63.127	378.759
10	72102802-003	Pintura de estructura de techo	m2	107	20.732	2.218.346
11	72102802-003	Pintura interior látex, incluye aberturas	m2	116	24.590	2.852.390
12	72102508-001	Piso exterior. Alisado de cemento sobre contrapiso de hormigón de cascotes 10 cm.	m2	702	52.661	36.968.071
13	72102802-003	Reparación de canal a cielo abierto a: 0,80 mts.	ml	30,2	55.554	1.677.730
14	72102802-003	Limpieza final	gl	1	1.277.584	1.277.584
	TOTAL					**78.295.319**

FEDERICO FLEITAS:

ITEM	Cod. Catalogo	RUBRO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	72102802-003	Desmantelamiento de teja colonial y tejuelitas sobre estructura de tirantes y listones existentes	m2	107	8.915	953.905
	72102802-003	**Estructura de HºAº**				
2	72102802-003	Viga cumbrera de 0,45x0,20 y dados	m3	0,85	1.345.500	1.143.675
3	72102802-003	Columna y zapata de soporte de viga cumbrera	m3	0,65	1.345.500	874.575
4	72102802-003	Encadenado superior de 0,13 x 0,27	m3	0,65	1.345.500	874.575
5	72102802-003	Columnas y zapatas de galería.	m3	0,8	1.345.500	1.076.400
6	72102802-003	Techo de teja colonial y tejuelones prensados sobre estructura de tirantes de yvyrapyta de 2"x6".	m2	107	197.340	21.115.380
7	72102802-003	Viga de galería de yvyrapytá de 8" x 4"	gl	1	1.345.500	1.345.500
8	72102802-003	Revoque interior,exterior y de columnas de galería	m2	33	25.116	828.828
9	72102802-003	Piso de baldosa calcárea en galerías y aulas	m2	6	55.614	333.684
10	72102802-003	Pintura de estructura de techo	m2	107	25.116	2.687.412
11	72102802-003	*Pintura interior látex, incluye aberturas*	m2	116	25.116	2.913.456
12	72102508-001	Piso exterior. Alisado de cemento sobre contrapiso de hormigón de cascotes 10 cm.	m2	702	81.627	57.302.154
13	72102802-003	Reparación de canal a cielo abierto a: 0,80 mts.	ml	30,2	37.674	1.137.755
14	72102802-003	Limpieza final	gl	1	412.701	412.701
	TOTAL					93.000.000

ALFREDO VAZQUEZ

	INSTITUCION: COLEGIO MOISÉS SANTIAGO BERTONI					
TEM	Cod. Catalogo	RUBRO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	72102802-003	Desmantelamiento de teja colonial y tejuelitas sobre estructura de tirantes y listones existentes	m2	107,00	55.000	5.885.000
2	72102802-003	**Estructura de HºAº**				
3	72102802-003	Viga cumbrera de 0,45x0,20 y dados	m3	0,85	550.000	467.500
4	72102802-003	Columna y zapata de soporte de viga cumbrera	m3	0,65	800.000	520.000
5	72102802-003	Encadenado superior de 0,13 x 0,27	m3	0,65	800.000	520.000
6	72102802-003	Columnas y zapatas de galería.	m3	0,80	500.000	400.000
7	72102802-003	Techo de teja colonial y tejuelones prensados sobre estructura de tirantes de yvyrapyta de 2"x6".	m2	107,00	250.000	26750.000
8	72102802-003	Viga de galería de yvyrapytá de 8" x 4"	gl	1	350.000	350.000
9	72102802-003	Revoque interior,exterior y de columnas de galería	m2	33	25000	825.000
10	72102802-003	Piso de baldosa calcárea en galerías y aulas	m2	6	60000	360.000
11	72102802-003	Pintura de estructura de techo	m2	107,00	22000	2 354000
12	72102802-003	Pintura interior látex, incluye aberturas	m2	116,00	22000	2 552000
13	72102508-001	Piso exterior. Alisado de cemento sobre contrapiso de hormigón de cascotes 10 cm.	m2	702,00	55000	38610.000
14	72102802-003	Reparación de canal a cielo abierto a: 0,80 mts.	ml	30,20	90000	2718.000
15	72102802-003	Limpieza final	gl	1,00	300.000	300.000
	TOTAL					82611.500

RUBEN ZAYAS:

	INSTITUCION: COLEGIO MOISÉS SANTIAGO BERTONI					
ITEM	Cod. Catalogo	RUBRO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	72102802-003	Desmantelamiento de teja colonial y tejuelitas sobre estructura de tirantes y listones existentes	m2	107,00	9.200	984.400
2	72102802-003	**Estructura de HºAº**				-
3	72102802-003	Viga cumbrera de 0,45x0,20 y dados	m3	0,85	1.500.000	1.275.000
4	72102802-003	Columna y zapata de soporte de viga cumbrera	m3	0,65	1.500.000	975.000
5	72102802-003	Encadenado superior de 0,13 x 0,27	m3	0,65	1.500.000	975.000
6	72102802-003	Columnas y zapatas de galería.	m3	0,80	1.500.000	1.200.000
7	72102802-003	Techo de teja colonial y tejuelones prensados sobre estructura de tirantes de yvyrapyta de 2"x6".	m2	107,00	213.000	22.791.000
8	72102802-003	Viga de galería de yvyrapytá de 8" x 4"	gl	1,00	1.467.000	1.467.000
9	72102802-003	Revoque interior,exterior y de columnas de galería	m2	33,00	28.000	924.000
10	72102802-003	Piso de baldosa calcárea en galerías y aulas	m2	6,00	61.500	369.000
11	72102802-003	Pintura de estructura de techo	m2	107,00	24.500	2.621.500
12	72102802-003	Pintura interior látex,incluye aberturas	m2	116,00	24.500	2.842.000
13	72102508-001	Piso exterior. Alisado de cemento sobre contrapiso de hormigón de cascotes 10 cm.	m2	702,00	74.000	51.948.000
14	72102802-003	Reparación de canal a cielo abierto a: 0,80 mts.	ml	30,20	41.500	1.253.300
15	72102802-003	Limpieza final	gl	1,00	350.000	350.000
	TOTAL					**89.975.200**

CEFERIANO ZARZA

	INSTITUCION: COLEGIO MOISÉS SANTIAGO BERTONI					
ITEM	Cod. Catalogo	RUBRO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	72102802-003	Desmantelamiento de teja colonial y tejuelitas sobre estructura de tirantes y listones existentes	m2	107,00	10.000	1.070.000
	72102802-003	**Estructura de HºAº**			-	-
2	72102802-003	Viga cumbrera de 0,45x0,20 y dados	m3	0,85	1.600.000	1.360.000
3	72102802-003	Columna y zapata de soporte de viga cumbrera	m3	0,65	1.600.000	1.040.000
4	72102802-003	Encadenado superior de 0,13 x 0,27	m3	0,65	2.000.000	1.300.000
5	72102802-003	Columnas y zapatas de galería.	m3	0,80	1.600.000	1.280.000
6	72102802-003	Techo de teja colonial y tejuelones prensados sobre estructura de tirantes de yvyrapyta de 2"x6".	m2	107,00	230.000	24.610.000
7	72102802-003	Viga de galería de yvyrapytá de 8" x	gl	1,00	1.500.000	1.500.000
8	72102802-003	Revoque interior,exterior y de columnas de galería	m2	33,00	35.000	1.155.000
9	72102508-001	Piso de baldosa calcárea en galerías y aulas	m2	6,00	56.000	336.000
10	72102802-003	Pintura de estructura de techo	m2	107,00	15.000	1.605.000
11	72102802-003	Pintura interior látex, incluye aberturas	m2	116,00	25.000	2.900.000
12	72102508-001	Piso exterior. Alisado de cemento sobre contrapiso de hormigón de cascotes 10 cm.	m2	702,00	65.000	45.630.000
13	72102802-003	Reparación de canal a cielo abierto a: 0,80 mts.	ml	30,20	70.000	2.114.000
14	72102802-003	Limpieza final	gl	1,00	600.000	600.000
		TOTAL				86.500.000

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
Capitán Miranda

Sra. Mabel Maciel
Responsable de la UOC
Municipalidad de Capitán Miranda