MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

DIRECCION GENERAL OPERATIVA DE CONTRATACIONES

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

CD N° 08/2014 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BOMAS DE VACIO Y COMPRESORES I.D. Nº 270.746

Item	Código de Catalogo	Descripción	Especificaciones Técnicas	Precio Unitario Referencial	Empresas Oferentes	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario Ofertado	Total	% Varia-ción	Empresas Oferentes	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario Ofertado	Total	% Varia-ción
1	73152101-018	COMPRESOR DE AIRE SECO MARCA TAUSEM TRIFASICO SERIE N° 9497 CODIGO PATRIMONIAL N° 011-296-44-0138	Cambio de juego de aro completo	8.500.000	LA OXIGENA PARAGUAYA S.A.	TAUSEM	ARGENTINA	1	4.077.084	17.169.924	102	SETI S.R.L.	TAUSEM	NACIONAL	1	800.000	8.000.000	-6
			Cambio de juegos de filtro					1	4.024.020						1	900.000		
			Cambio de manguera de goma de alta presión prensada de 2 metros c/u (2 unid).					1	368.500						1	900.000		
			Cambio de valvula electronica de escape rápido del compresor y secador (2 unid)					1	1.916.200						1	900.000		
			Cambio de juego de ruleman del cabezal					1	4.392.520						1	800.000		
			Cambio del ruleman del motor trifasico (2 unid)					1	185.700						1	1.000.000		
			Cambio del contactor trifasico con protector térmico (2 unid)					1	617.606						1	1.000.000		
			Cambio de correa (2 unid)					1	114.294						1	800.000		
			Mantenimiento general del compresor y tanque y del secador del aire comprimido					1	1.474.000						1	900.000		
2	73152101-018	COMPRESOR DE AIRE SECO MARCA TAUSEM TRIFASICO SERIE N° 08093091 CODIGO PATRIMONIAL N° 011-296-44-0231	Cambio de juego de aro completo.	8.500.000	LA OXIGENA PARAGUAYA S.A.	TAUSEM	ARGENTINA	1	4.077.084	21.920.626	158	SETI S.R.L.	TAUSEM	NACIONAL	1	700.000	8.500.000	0
			Cambio de juegos de filtro					1	4.024.020						1	600.000		
			Cambio de manguera de goma de alta presión prensada de 2 metros c/u , (2 Uds)					1	368.500						1	650.000		
			Cambio de válvula electrónica de escape rápido del compresor y secador (2 Uds)					1	1.916.200						1	800.000		
			Cambio de juego de ruleman del cabezal					1	1.320.704						1	750.000		
			Cambio del ruleman del motor trifásico (2 Uds)					1	185.700						1	650.000		
			Cambio del forzador de aire del evaporador					1	88.440						1	750.000		
			Cambio de juego de ruleman del cabezal					1	1.320.704						1	750.000		
			Cambio de válvula de compresión del cabezal (2 Uds)					1	6.633.000						1	700.000		
			Cambio de correa (2 Uds)					1	114.294						1	650.000		
			Cambio de 2 manómetros regulador de alta y baja presión					1	397.980						1	750.000		
			Mantenimiento general del compresor y tanque y del secador de aire comprimido					1	1.474.000						1	750.000		

BERNARDINO ALCARAZ C
Instituto de Medicina Tropic

Abog. Carlos A. Espínola Morales
Asesoría Jurídica - D.G.O.C.
M.S.P. y B.S.

Miguel León
Jefe UTA S2
D. G. O. C. - M. S. P. y B. S

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

CD N° 08/2014 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BOMAS DE VACIO Y COMPRESORES I.D. Nº 270.746

Item	Código de Catalogo	Descripción	Especificaciones Técnicas	Precio Unitario Referencial	Empresas Oferentes	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario Ofertado	Total	% Varia-ción	Empresas Oferentes	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario Ofertado	Total	% Varia-ción
3	73152101-018	COMPRESOR DE AIRE SECO PENDULAR MARCA TAUSEM TRIFASICO, SERIE N° 09113750, MODELO 130/90 COD. PATRIMONIAL N° 011-296-44-0260	Cambio de juego de aro completo.	8.500.000				1	5.182.584	15.662.123	84	SETI S.R.L.	TAUSEM	NACIONAL	1	850.000	9.000.000	6
			Cambio de juegos de filtro					1	4.024.020						1	950.000		
			Cambio de manguera de goma de alta presión prensada de 2 metros c/u (2 Uds)					1	368.500						1	1.050.000		
			Cambio de válvulaelectrónica de purgador automático					1	958.100						1	1.100.000		
			Cambio de juego de ruleman del cabezal					1	3.245.748						1	1.200.000		
			Cambio del forzador de aire del evaporador					1	88.440						1	1.100.000		
			Cambio del ruleman del motor trifásico					1	195.276						1	950.000		
			Cambio de correa (2 Uds)					1	125.455						1	850.000		
			Mantenimiento general del compresor y tanque y del secador de aire comprimido					1	1.474.000						1	950.000		
4	73152101-018	BOMBA DE VACIO MARCA TAUSEM N° 08072490 CÓDIGO PATRIMONIAL N° 011-296-44-0232	Cambio de juego de aro completo (2 Uds).	9.500.000				1	4.386.624	13.487.071	42	SETI S.R.L.	TAUSEM	NACIONAL	1	1.150.000	8.000.000	-16
			Cambio de juegos de filtro					1	4.112.460						1	1.350.000		
			Cambio del ruleman del motor trifásico (2 Uds)					1	195.276						1	1.200.000		
			Cambio de juego de ruleman del cabezal					1	2.641.408						1	1.200.000		
			Cambio de manguera de goma de alta presión prensada de 2 metros (2 Uds).					1	368.500						1	1.000.000		
			Cambio del contactor trifásico con protector térmico					1	308.803						1	1.050.000		
			Mantenimiento general, verificación y puesta en marcha					1	1.474.000						1	1.050.000		

BERNARDINO ALCARAZ C.
Instituto de Medicina Tropical

Miguel León
Jefe UTA S2
D. G. O. C. - M. S. P. y B. S.

Abog. Carlos A. Espínola Morales
Asesor
Asesoría Jurídica - D.G.O.C.
M.S.P. y B.S.

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

CD N° 08/2014 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BOMAS DE VACIO Y COMPRESORES I.D. Nº 270.746

Item	Código de Catalogo	Descripción	Especificaciones Técnicas	Precio Unitario Referencial	Empresas Oferentes	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario Ofertado	Total	% Varia-ción	Empresas Oferentes	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario Ofertado	Total	% Varia-ción
5	73152101-018	BOMBA DE VACIO MARCA TAUSEM N° 3579 CÓDIGO PATRIMONIAL N° 011-296-44-0232	Cambio de juego de aro completo (2 Uds).	9.500.000				1	4.386.624	13.487.071	42	SETI S.R.L.	TAUSEM	NACIONAL	1	1.050.000	8.000.000	-16
			Cambio de juegos de filtro					1	4.112.460						1	1.200.000		
			Cambio del ruleman del motor trifásico (2 Uds)					1	195.276						1	1.050.000		
			Cambio de juego de ruleman del cabezal					1	2.641.408						1	1.150.000		
			Cambio de manguera de goma de alta presión prensada de 2 metros (2 Uds).					1	368.500						1	1.150.000		
			Cambio del contactor trifásico con protector térmico					1	308.803						1	1.250.000		
			Mantenimiento general, verificación y puesta en marcha					1	1.474.000						1	1.150.000		
6	73152101-018	BOMBA DE VACIO MARCA TAUSEM, MODELO 160/190 SERIE N° 0911-3751, CÓDIGO PATRIMONIAL N° 011-296-44-0259	Cambio de 2 correas (2 Uds)	9.500.000				1	138.179	22.812.721	140	SETI S.R.L.	TAUSEM	NACIONAL	1	1.400.000	9.000.000	-5
			Cambio de juegos de filtro					1	4.112.460						1	1.300.000		
			Cambio de juego de ruleman del cabezal					1	7.561.620						1	1.350.000		
			Cambio de manguera de goma de alta presión con terminal prensado (2 Uds)					1	368.500						1	1.300.000		
			Cambio de aro de 2 cabezal (2 Uds.)					1	9.091.632						1	1.250.000		
			Cambio de válvula unidireccional					1	66.330						1	1.250.000		
			Mantenimiento general, verificación y puesta en marcha					1	1.474.000						1	1.150.000		
TOTAL									104.539.536	104.539.536						50.500.000	50.500.000	

BERNARDINO ALCARAZ C.
Instituto de Medicina Tropical

Miguel León
Jefe UTA S2
D. G. O. C. - M. S. P. y B. S.

Abog. Carlos A. Espínola Morales
Asesor
Asesoría Jurídica - D.G.O.C.
M.S.P. y B.S.