EVALUACIÓN TÉCNICA DE OFERTAS

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ASCENSORES MARCA OTIS DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MOPC Y DEL PALACIO DE GOBIERNO

LLAMADO MOPC LCO N° 56/2021 - I.D. N° 400.129

LOTE N° 1 - MANTENIMIENTO PREVENTIVO

ITEM	CÓDIGO/ CATALOGO	DESCRIPCIÓN	MARCA	PROCEDENCIA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO REFERENCIAL		COMPAÑÍA COMERCIAL GENERAL INDUSTRIAL LIMITADA S.R.L.		
							Precio unit. (IVA Incl.)	Precio Total (IVA Incl.)	Precio unit. (IVA Incl.)	Precio Total (IVA Incl.)	Diferencia en %
1	72101506-001	Servicio de Mantenimiento de (1) un ascensor marca OTIS en el Edificio Central del MOPC	N/A	N/A	meses	24	1.800.000	43.200.000	1.638.461	39.323.064	-8,97
2	72101506-001	Servicio de Mantenimiento de (1) un ascensor marca OTIS en el Edificio del Palacio de Gobierno	N/A	N/A	meses	24	800.000	19.200.000	728.205	17.476.920	-8,97
		TOTAL IVA INCLUIDO						62.400.000		56.799.984	8,97
		Monto ofertado								56.800.000	
		Diferencia								16	
		OBSERVACIONES									

LOTE N° 2 - MANTENIMIENTO CORRECTIVO

ITEM	CÓDIGO/ CATALOGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRESENTACIÓN	PRECIO REFERENCIAL	COMPAÑÍA COMERCIAL GENERAL INDUSTRIAL LIMITADA S.R.L.			Monto máximo LOTE 2
						Precio unit. (IVA Incl.)	Precio unit. (IVA Incl.)	Precio Total (IVA Incl.)	Diferencia en %	
1	72101506-003	Contactor D	unidad	1,00	Evento	1.045.000	1.082.677	1.082.677	3,61	
2	72101506-003	Contactor U	unidad	1,00	Evento	1.023.000	1.059.884	1.059.884	3,61	
3	72101506-003	Contactor T	unidad	1,00	Evento	1.023.000	1.059.884	1.059.884	3,61	
4	72101506-003	Contactor INS	unidad	1,00	Evento	1.023.000	1.059.884	1.059.884	3,61	
5	72101506-003	Contactor BY	unidad	1,00	Evento	1.023.000	1.059.884	1.059.884	3,61	
6	72101506-003	Contactor DO	unidad	1,00	Evento	1.023.000	1.059.884	1.059.884	3,61	
7	72101506-003	Contactor DC	unidad	1,00	Evento	1.023.000	1.059.884	1.059.884	3,61	
8	72101506-003	Ventilador	unidad	1,00	Evento	680.000	704.517	704.517	3,61	
9	72101506-003	Sensor DZ	unidad	1,00	Evento	770.000	797.762	797.762	3,61	
10	72101506-003	Sensor 1LV	unidad	1,00	Evento	770.000	797.762	797.762	3,61	
11	72101506-003	Sensor 2LV	unidad	1,00	Evento	770.000	797.762	797.762	3,61	
12	72101506-003	Sensor IPU	unidad	1,00	Evento	770.000	797.762	797.762	3,61	
13	72101506-003	Sensor IPD	unidad	1,00	Evento	715.000	740.779	740.779	3,61	
14	72101506-003	Tope de goma motor operador	unidad	1,00	Evento	200.000	207.211	207.211	3,61	
15	72101506-003	Placa RS 5	unidad	1,00	Evento	650.000	673.435	673.435	3,61	
16	72101506-003	Reparacion de hoja de cabina	unidad	1,00	Evento	2.750.000	2.849.150	2.849.150	3,61	
17	72101506-003	Botón ADV	unidad	1,00	Evento	1.500.000	1.554.082	1.554.082	3,61	
18	72101506-003	Contacto GS H/M.	unidad	1,00	Evento	880.000	911.720	911.720	3,60	
19	72101506-003	Cambio de reten de reductor	unidad	1,00	Evento	2.800.000	2.900.953	2.900.953	3,61	
20	72101506-003	Inserto de puerta de cabina (32 Unid)	unidad	1,00	Evento	1.500.000	1.554.082	1.554.082	3,61	
21	72101506-003	Aceite Reductor (5Lts)	unidad	1,00	Evento	1.485.000	1.538.541	1.538.541	3,61	
22	72101506-003	Sistema de alarma	unidad	1,00	Evento	3.630.000	3.760.878	3.760.878	3,61	
23	72101506-003	Verificación y alineación de guías	unidad	1,00	Evento	1.870.000	1.937.422	1.937.422	3,61	
24	72101506-003	Placa Electrónica LCB II	unidad	1,00	Evento	5.500.000	5.698.300	5.698.300	3,61	
25	72101506-003	Variador de frecuencia Weg 011	unidad	1,00	Evento	19.000.000	19.685.035	19.685.035	3,61	

Arq. Luciana Barrios
Jefa Int. Dpto. Técnico
DOP - MOPC

26	72101506-003	Contactor D	unidad	1,00	Evento	3.866.500	4.005.905	4.005.905	3,61	
27	72101506-003	Contactor U	unidad	1,00	Evento	1.023.000	1.059.884	1.059.884	3,61	
28	72101506-003	Contactor T	unidad	1,00	Evento	1.023.000	1.059.884	1.059.884	3,61	
29	72101506-003	Contactor UD	unidad	1,00	Evento	1.023.000	1.059.884	1.059.884	3,61	
30	72101506-003	Contactor BY	unidad	1,00	Evento	1.023.000	1.059.884	1.059.884	3,61	
31	72101506-003	Contactor UX	unidad	1,00	Evento	165.000	170.949	170.949	3,61	
32	72101506-003	Contactor AP	unidad	1,00	Evento	1.023.000	1.059.884	1.059.884	3,61	
33	72101506-003	Contactor CP	unidad	1,00	Evento	1.023.000	1.059.884	1.059.884	3,61	
34	72101506-003	Sensor ULS	unidad	1,00	Evento	770.000	797.762	797.762	3,61	
35	72101506-003	Sensor DLS	unidad	1,00	Evento	770.000	797.762	797.762	3,61	
36	72101506-003	Sensor 1LV	unidad	1,00	Evento	770.000	797.762	797.762	3,61	
37	72101506-003	Sensor 2LV	unidad	1,00	Evento	770.000	797.762	797.762	3,61	
38	72101506-003	Sensor IPU	unidad	1,00	Evento	770.000	797.762	797.762	3,61	
39	72101506-003	Sensor IPD	unidad	1,00	Evento	770.000	797.762	797.762	3,61	
40	72101506-003	Tope de goma motor operador	unidad	1,00	Evento	200.000	207.211	207.211	3,61	
41	72101506-003	Placa RS 14	unidad	1,00	Evento	1.650.000	1.709.490	1.709.490	3,61	
42	72101506-003	Rebobinado de motor	unidad	1,00	Evento	5.500.000	5.698.300	5.698.300	3,61	
43	72101506-003	Botón Nell	unidad	1,00	Evento	1.500.000	1.554.082	1.554.082	3,61	
44	72101506-003	Contacto Auxiliar puerta PB	unidad	1,00	Evento	385.000	398.881	398.881	3,61	
45	72101506-003	Cambio de reten del pistón hidráulico	unidad	1,00	Evento	3.500.000	3.626.191	3.626.191	3,61	
46	72101506-003	Alineación de pistón (32 unid)	unidad	1,00	Evento	3.500.000	3.626.191	3.626.191	3,61	
47	72101506-003	Aceite hidraulico (10 lts.)	unidad	1,00	Evento	1.650.000	1.709.490	1.709.490	3,61	
48	72101506-003	Limpieza de pozo de resto de aceite	unidad	1,00	Evento	2.800.000	2.900.953	2.900.953	3,61	
49	72101506-003	Verificación y alineación de guías	unidad	1,00	Evento	2.700.000	2.797.347	2.797.347	3,61	
				Total Final (IVA Incl.)		91.597.500		94.900.000	3,61	173.816.000
		Monto ofertado						94.900.000		
		Diferencia						0		
		OBSERVACIONES								

Arq. Luciana Barrios
Jefa Int. Dpto. Técnico
DOP - MOPC